Planilla Comparativa de Ofertas

INELEC S.A

N° de Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)
Item 1	72101506-001	**LG OTIS 1 Reparaciones con provisión de repuestos y mano de obra.**						
1.1		Cambio de Placa.	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	1.100.000
1.2		Cambio de bobina para relee.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	330.000
1.3		Cambio de contactores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	495.000
1.4		Cambio de cinta de mando.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	2.200.000
1.5		Cambio de cabo.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	4.950.000
1.6		Revisión y cambio de los rodamientos de motores reductores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	2.310.000
1.7		Ajuste del sistema de parada.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	440.000
1.8		Reparación del tablero de fuerza motriz.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	660.000
1.9		Encuadre y aplomo de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	1.430.000
1.10		Cambio de resortes para choques.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	330.000
1.11		Cambio de guiadores de puerta, cabina y contrapeso.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	1.870.000
1.12		Cambio de botones de llamada, cabina y pavimento con microcontacto.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	440.000
1.13		Cambio de lamina de contacto de pavimento.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	77.000
1.14		Cambio de carretilla para puerta.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	495.000
1.15		Cambio de carbón para contactores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	77.000
1.16		Cambio de cuchilla selectora.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	770.000
1.17		Cambio de tacos generador.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	2.200.000
1.18		Cambio de bobina para contactores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	220.000
1.19		Cambio de cielo raso.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	2.720.000
1.20		Cambio de ventiladores de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	330.000
1.21		Cambio de fusibles tipo NH 63ª ultra rápido.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	165.000
1.22		Cambio de piso de goma para cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	990.000
1.23		Reparación de puertas de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	660.000
1.24		Rebobinado de motor principal.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	9.900.000
1.25		Indicadores de cabina y de pavimento.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	990.000
1.26		Una barra electrónica.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	3.850.000
1.27		Cambio de operador de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	11.000.000
1.28		Control de peso.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	4.400.000
1.29		Control de velocidad electrónico con PLC.	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	7.700.000
1.30		Control de falta de fase electrónica	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	550.000

1.31		Rebobinado de motor de tracción.	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	9.900.000
1.32		Rebobinado de forzador de aire	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	330.000
1.33		Ventilador para módulo de potencia	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	165.000
1.34		Roletes guiadores de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	165.000
1.35		Base de botonera	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	44.000
1.36		Llave para ventilador	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	88.000
1.37		Bobina para rampa magnética	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	77.000
1.38		Protección de llamadas	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	22.000
1.39		Botón tipo A	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	55.000
1.40		Regla electrónica	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	3.850.000
1.41		Alarma para cabina 220 volt	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	275.000
1.42		Rulemán para polea de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	990.000
1.43		Rulemán para polea de contrapeso	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	990.000
1.44		Pinza para puerta trampa	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	220.000
1.45		Reparación de puerta de comando	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	110.000
1.46		Fusibles ultra rápido	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	165.000
1.47		Cableado completo del ascensor	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	6.600.000
1.48		Palanca para contactores	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	88.000
1.49		Transa de cobre	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	110.000
1.50		Fusible de vidrio	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	11.000
1.51		Reles	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	660.000
1.52		Placa electrónica	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	1.100.000
1.53		Módulo de potencia	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	5.500.000
1.54		Placa Madre	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	1.100.000
1.55		Placa electrónica de tiempo	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	550.000
1.56		Placa electrónica de memoria	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	1.100.000
1.57		Buje para articulaciones	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	44.000
1.58		Motor operador	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	1.100.000
1.59		Cadena para operador	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	220.000
1.60		Foco a bayoneta para ILH 12 volt 2 watts	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	6.600
1.61		Foco para gongo 220 volt 40 watts	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	6.600
1.62		Foco para fotocélula 12 volt 5 watts	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	6.600
1.63		Cinta selectora	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	220.000
1.64		Cambio de cabo de tracción EXASUBANK)	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	3.850.000
1.65		Cambio de aceite	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	770.000
1.66		Un PLC	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	4.400.000
1.67		Mantenimiento preventivo mensual	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	2.200.000
1.68		Reparación de operador puerta de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	1.100.000
1.69		Instalación de pesador de carga	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	495.000
1.70		Motor operador de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	1.430.000
1.71		Cambio de cabo del regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	1.980.000
1.72		Cabo del regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	440.000

1.73		Rectificación de polea de tracción	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	1.430.000
1.74		Instalación de sensor de velocidad y parada para Ascensor	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	660.000
1.75		Reparación de puerta de piso	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	770.000
1.76		Reparación iluminación de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	440.000
1.77		Reparación ventilador de cabina de Ascensor	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	330.000
1.78		Guiador inferior de puertas	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	33.000
1.79		Provisión y cambio de llave de fin de curso en fosa	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	275.000
1.80		Corrección de nivelación en paradas	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	297.000
1.81		Reparación de Motor operador de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	561.000
1.82		Provisión y cambio de barrera infrarroja para reapertura de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	3850.000
1.83		Cambio de cuadro de comando	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	8.800.000
1.84		Conjunto de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	825.000
1.85		Provisión y cambio de ruleman motor de tracción	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	1.760.000
1.86		Provisión y cambio de ruleman del reductor	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	2.310.000
1.87		Provisión y cambio de polea de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	440.000
1.88		Cabo tensor de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	198.000
1.89		Contacto de puerta de piso	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	242.000
1.90		Contacto de puerta de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	242.000
1.91		Programación de Sistema de Restricción de llamadas	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	3.300.000
1.92		Provisión de Tarjeta Magnética programada para habilitación de llamadas	Unidad	1	Evento	Inelec	Paraguay	165.000
TOTAL ITEM 1								**143.110.800**

Nº de Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido
Item 2	72101506-001	**LG OTIS 2** **Reparaciones con provisión de repuestos y mano de obra.**						
2.1		Cambio de Placa.	Unidad	1	Evento	Automac	Aregentina	1.100.000
2.2		Cambio de bobina para relee.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
2.3		Cambio de contactores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	495.000
2.4		Cambio de cinta de mando.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.200.000
2.5		Cambio de cabo.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.950.000
2.6		Revisión y cambio de los rodamientos de motores reductores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.310.000
2.7		Ajuste del sistema de parada.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000

2.8		Reparación del tablero de fuerza motriz.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	660.000
2.9		Encuadre y aplomo de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.430.000
2.10		Cambio de resortes para choques.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
2.11		Cambio de guiadores de puerta, cabina y contrapeso.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.870.000
2.12		Cambio de botones de llamada, cabina y pavimento con microcontacto.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000
2.13		Cambio de lamina de contacto de pavimento.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	77.000
2.14		Cambio de carretilla para puerta.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	495.000
2.15		Cambio de carbón para contactores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	77.000
2.16		Cambio de cuchilla selectora.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	770.000
2.17		Cambio de tacos generador.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.200.000
2.18		Cambio de bobina para contactores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	220.000
2.19		Cambio de cielo raso.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.720.000
2.20		Cambio de ventiladores de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
2.21		Cambio de fusibles tipo NH 63ª ultra rápido.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	165.000
2.22		Cambio de piso de goma para cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	990.000
2.23		Reparación de puertas de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	660.000
2.24		Rebobinado de motor principal.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	9.900.000
2.25		Indicadores de cabina y de pavimento.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	990.000
2.26		Una barra electrónica.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.850.000
2.27		Cambio de operador de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000.000
2.28		Control de peso.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.400.000
2.29		Control de velocidad electrónico con PLC.	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	27.500.000
2.30		Control de falta de fase electrónica	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	550.000
2.31		Rebobinado de motor de tracción.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	9.900.000
2.32		Rebobinado de forzador de aire	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
2.33		Ventilador para módulo de potencia	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	165.000

2.34		Roletes guiadores de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	165.000
2.35		Base de botonera	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	44.000
2.36		Llave para ventilador	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	88.000
2.37		Bobina para rampa magnética	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	770.000
2.38		Protección de llamadas	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	22.000
2.39		Botón tipo A	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	55.000
2.40		Regla electrónica	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.850.000
2.41		Alarma para cabina 220 volt	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	275.000
2.42		Rulemán para polea de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	990.000
2.43		Rulemán para polea de contrapeso	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	990.000
2.44		Pinza para puerta trampa	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	220.000
2.45		Reparación de puerta de comando	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	110.000
2.46		Fusibles ultra rápido	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	165.000
2.47		Cableado completo del ascensor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	22.000.000
2.48		Palanca para contactores	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	88.000
2.49		Transa de cobre	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	110.000
2.50		Fusible de vidrio	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000
2.51		Reles	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	660.000
2.52		Placa electrónica	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	1.100.000
2.53		Módulo de potencia	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	5.500.000
2.54		Placa Madre	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	1.100.000
2.55		Placa electrónica de tiempo	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	550.000
2.56		Placa electrónica de memoria	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	1.100.000
2.57		Buje para articulaciones	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	44.000
2.58		Motor operador	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.100.000
2.59		Cadena para operador	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	220.000
2.60		Foco a bayoneta para ILH 12 volt 2	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	6.600

		watts						
2.61		Foco para gongo 220 volt 40 watts	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	6.600
2.62		Foco para fotocélula 12 volt 5 watts	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	6.600
2.63		Cinta selectora	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	220.000
2.64		Cabo de tracción(TORRE EXASUBANK)	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.850.000
2.65		Cambio de aceite	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	770.000
2.66		Un PLC	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.400.000
2.67		Mantenimiento preventivo mensual	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.200.000
2.68		Cambio de operador de puerta cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000.000
2.69		Instalación de Pesador de Carga	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.950.000
2.70		Motor operador de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.430.000
2.71		Cambio de cabo regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.980.000
2.72		Cabo del regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	550.000
2.73		Rectificación de polea de tracción	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.430.000
2.74		Provisión e instalación de sensores de velocidad y parada de Ascensor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	660.000
2.75		Reparación de puerta de piso	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	770.000
2.76		Reparación iluminación de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000
2.77		Reparación ventilador de cabina del Ascensor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
2.78		Guiador inferior de puertas	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	33.000
2.79		Provisión y cambio de llave de fin de curso en fosa	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	272.000
2.80		Corrección de nivelación en paradas	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	297.000
2.81		Reparación de motor operador de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	561.000
2.82		Provisión y cambio de barrera infrarroja para reapertura de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.850.000
2.83		Cambio de cuadro de comando	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	27.500.000
2.84		Conjunto de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	825.000
2.85		Provisión y cambio de ruleman motor de tracción	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.760.000
2.86		Provisión y cambio de polea de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000
2.87		Cabo tensor de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	198.000
2.88		Contacto de puerta de piso	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	242.000
2.89		Contacto de puerta de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	242.000
		TOTAL ITEM 2						**206.390.800**

Nº de Item	Códigos de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido
Item 3	72101506-001	**ATLAS VILLARES** **Reparaciones con provisión de repuestos y mano de Obra**						
3.1		Cambio de Placa .	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	1.100.000
3.2		Cambio de bobina para relee.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
3.3		Cambio de contactores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	495.000
3.4		Cambio de cinta de mando.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.200.000
3.5		Cambio de cabo.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.950.000
3.6		Revisión y cambio de los rodamientos de motores reductores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.310.000
3.7		Ajuste del sistema de parada.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000
3.8		Reparación del tablero de fuerza motriz.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	660.000
3.9		Encuadre y aplomo de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.430.000
3.10		Cambio de resortes para choques.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
3.11		Cambio de guiadores de puerta, cabina y contrapeso.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.870.000
3.12		Cambio de botones de llamada, cabina y pavimento con microcontacto.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000
3.13		Cambio de lamina de contacto de pavimento.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	77.000
3.14		Cambio de carretilla para puerta.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	495.000
3.15		Cambio de carbón para contactores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	77.000
3.16		Cambio de cuchilla selectora.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	770.000
3.17		Cambio de tacos generador.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.200.000
3.18		Cambio de bobina para contactores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	220.000
3.19		Cambio de cielo raso.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.720.000
3.20		Cambio de ventiladores de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
3.21		Cambio de fusibles tipo NH 63ª ultra rápido.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	165.000
3.22		Cambio de piso de goma para cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	990.000
3.23		Reparación de puertas de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	660.000
3.24		Rebobinado de motor principal.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	9.900.000
3.25		Indicadores de cabina y de pavimento.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	990.000
3.26		Una barra electrónica.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.850.000
3.27		Cambio de operador de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000.000
3.28		Control de peso.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.400.000
3.29		Control de velocidad electrónico con PLC.	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	7.700.000
3.30		Control de falta de fase electrónica.	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	550.000
3.31		Rebobinado de motor de tracción.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	9.900.000
3.32		Rebobinado de forzador de aire	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
3.33		Ventilador para módulo de potencia	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	165.000

3.34		Resorte para pick-up	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	165.000
3.35		Base de baquelita	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	44.000
3.36		Llave para ventilador	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	88.000
3.37		Bobina para rampa magnética	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	77.000
3.38		Protección de llamadas	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	22.000
3.39		Botón tipo A	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	55.000
3.40		Bobina para contactora	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.850.000
3.41		Alarma para cabina 220 volt	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	275.000
3.42		Rulemán para polea de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	990.000
3.43		Rulemán para polea de contrapeso	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	990.000
3.44		Pinza para puerta trampa	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	220.000
3.45		Garfo	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	110.000
3.46		Anillo negro para ILH	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	165.000
3.47		Anillo negro para llamada de piso	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000
3.48		Palanca para contactores	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	88.000
3.49		Transa de cobre	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	110.000
3.50		Fusible de vidrio	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000
3.51		Reles	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	660.000
3.52		Placa electrónica	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	1.100.000
3.53		Módulo de potencia	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	5.500.000
3.54		Placa Madre	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	1.100.000
3.55		Placa electrónica de tiempo	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	550.000
3.56		Placa electrónica de memoria	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	1.100.000
3.57		Buje para articulaciones	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	44.000
3.58		Motor operador	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.100.000
3.59		Cadena para operador	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	220.000
3.60		Foco a bayoneta para ILH 12 volt 2 watts	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	6.600
3.61		Foco para gongo 220 volt 40 watts	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	6.600
3.62		Foco para fotocélula 12 volt 5 watts	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	6.600
3.63		Cinta selectora	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	220.000
3.64		Cabo de tracción(TORRE EXASUBANK)	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	18.700.000
3.65		Tope para cinta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	88.000
3.66		Mantenimiento preventivo mensual	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.200.000
3.67		Instalación de Pesador de carga	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.950.000
3.68		Roletes guiadores de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	38.500
3.69		Base de botonera	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	55.000
3.70		Regla electrónica	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.850.000
3.71		Reparación de puerta de comando	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	88.000
3.72		Fusibles ultra rápido	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	165.000
3.73		Cableado completo del ascensor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000.000
3.74		Motor operador de puerta cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.430.000
3.75		Cambio de aceite	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	770.000
3.76		Un PLC	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.400.000
3.77		Cambio de cabo del regulador de	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.980.000

		velocidad						
3.78		Cabo del regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.200.000
3.79		Rectificación de polea de tracción	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.430.000
3.80		Instalación de sensores de velocidad y parada para Ascensor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	660.000
3.81		Reparación de puerta de piso	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	770.000
3.82		Reparación iluminación de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000
3.83		Reparación ventilador de cabina del Ascensor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
3.84		Guiadores inferiores de puertas	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	38.500
3.85		Reparación de puertas de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	770.000
3.86		Provisión y cambio de llave de fin de curso en fosa	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	272.000
3.87		Corrección de nivelación en paradas	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	550.000
3.88		Reparación de Motor operador de puerta cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	561.000
3.89		Provisión y cambio de barrera infrarroja para reapertura de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.850.000
3.90		Cambio de cuadro de comando	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	8.800.000
3.91		Conjunto de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	825.000
3.92		Provisión y cambio de ruleman motor de tracción	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.760.000
3.93		Provisión y cambio de ruleman del reductor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.310.000
3.94		Provisión y cambio de polea de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000
3.95		Provisión y cambio de enganches de puertas de pisos (garfos)	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	121.000
3.96		Cabo tensor de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	198.000
3.97		Contacto de puerta de piso	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	242.000
3.98		Contacto de puerta de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	242.000
		TOTAL ITEM 3						**169.452.800**

N° de Item	Códigos de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido
Item 4	72101506-001	**BLT CHINA Reparaciones con provisión de repuestos y mano de Obra**						
4.1		Cambio de Placa.	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	1.100.000
4.2		Cambio de bobina para relee.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
4.3		Cambio de contactores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	495.000
4.4		Cambio de cinta de mando.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.200.000
4.5		Cambio de cabo.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.950.000
4.6		Revisión y cambio de los rodamientos de motores	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.310.000

		reductores.						
4.7		Ajuste del sistema de parada.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000
4.8		Reparación del tablero de fuerza motriz.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	660.000
4.9		Encuadre y aplomo de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.430.000
4.10		Cambio de resortes para choques.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
4.11		Cambio de guiadores de puerta, cabina y contrapeso.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.870.000
4.12		Cambio de botones de llamada, cabina y pavimento con microcontacto.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000
4.13		Cambio de lamina de contacto de pavimento.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	77.000
4.14		Cambio de carretilla para puerta.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	495.000
4.15		Cambio de carbón para contactores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	77.000
4.16		Cambio de cuchilla selectora.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	770.000
4.17		Cambio de tacos generador.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.200.000
4.18		Cambio de bobina para contactores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	220.000
4.19		Cambio de cielo raso.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.720.000
4.20		Cambio de ventiladores de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
4.21		Cambio de fusibles tipo NH 63ª ultra rápido.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	165.000
4.22		Cambio de piso de goma para cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	990.000
4.23		Reparación de puertas de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	660.000
4.24		Rebobinado de motor principal.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	9.900.000
4.25		Indicadores de cabina y de pavimento.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	990.000
4.26		Una barra electrónica.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.850.000
4.27		Cambio de operador de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000.000
4.28		Control de peso.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.400.000
4.29		Control de velocidad electrónico con PLC.	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	27.500.000
4.30		Control de falta de fase electrónica.	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	550.000
4.31		Rebobinado de motor de tracción.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	9.900.000
4.32		Rebobinado de forzador de aire	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
4.33		Ventilador para módulo de potencia	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	165.000
4.34		Roletes guiadores de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	165.000
4.35		Base de botonera	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	44.000
4.36		Llave para ventilador	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	88.000
4.37		Bobina para rampa magnética	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	77.000

4.38		Protección de llamadas	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	22.000
4.39		Botón tipo A	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	55.000
4.40		Regla electrónica	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.850.000
4.41		Alarma para cabina 220 volt	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	275.000
4.42		Rulemán para polea de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	990.000
4.43		Rulemán para polea de contrapeso	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	990.000
4.44		Pinza para puerta trampa	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	220.000
4.45		Reparación de puerta de comando	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	110.000
4.46		Fusibles ultra rápido	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	165.000
4.47		Cableado completo del ascensor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000.000
4.48		Palanca para contactores	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	88.000
4.49		Transa de cobre	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	110.000
4.50		Fusible de vidrio	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000
4.51		Reles	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	660.000
4.52		Placa electrónica	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	1.100.000
4.53		Módulo de potencia	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	5.500.000
4.54		Placa Madre	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	1.100.000
4.55		Placa electrónica de tiempo	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	550.000
4.56		Placa electrónica de memoria	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	1.100.000
4.57		Buje para articulaciones	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	44.000
4.58		Motor operador	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.100.000
4.59		Cadena para operador	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	220.000
4.60		Foco a bayoneta para ILH 12 volt 2 watts	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	6.600
4.61		Foco para gongo 220 volt 40 watts	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	6.600
4.62		Foco para fotocélula 12 volt 5 watts	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	6.600
4.63		Cinta selectora	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	220.000
4.64		Cabo de tracción(TORRE EXASUBANK)	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	18.700.000
4.65		Cambio de aceite	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	770.000
4.66		Un PLC	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.400.000
4.67		Mantenimiento preventivo mensual	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.200.000
4.68		Cambio de operador de puerta de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000.000
4.69		Instalación de pesador de carga	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.950.000
4.70		Cambio de cabo del regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.980.000
4.71		Cabo del regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.750.000
4.72		Rectificación de poela de tracción	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.430.000
4.73		Instalación de sensores de velocidad y parada para Ascensor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	660.000
4.74		Reparación de puerta de piso	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	770.000

4.75		Reparación iluminación de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000
4.76		Reparación ventilador de cabina del Ascensor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
4.77		Guiador inferior de puertas	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	38.500
4.78		Provisión y cambio de llave de fin de curso en fosa	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	272.000
4.79		Corrección de nivelación en paradas	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	550.000
4.80		Reparación de motor operador de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	561.000
4.81		Provisión y cambio de barrera infrarroja para reapertura de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.850.000
4.82		Cambio de cuadro de comando	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	29.700.000
4.83		Conjunto de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	825.000
4.84		Provisión y cambio de ruleman motor de tracción	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.760.000
4.85		Provisión y cambio de ruleman reductor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.310.000
4.86		Provisión y cambio de polea de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000
4.87		Cabo tensor de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	198.000
4.88		Correa operador de puerta de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	385.000
4.89		Contacto de puerta de piso	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	242.000
4.90		Contacto de puerta de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	242.000
		TOTAL ITEM 4						**215.471.300**

N° de Item	Códigos de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido
Item 5	72101506-001	**ATLAS SUR Reparaciones con provisión de repuestos y mano de Obra**						
5.1		Cambio de Placa.	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	1.100.000
5.2		Cambio de bobina para relee.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
5.3		Cambio de contactores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	495.000
5.4		Cambio de cinta de mando.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.200.000
5.5		Cambio de cabo.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.950.000
5.6		Revisión y cambio de los rodamientos de motores reductores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.310.000
5.7		Ajuste del sistema de parada.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000

5.8		Reparación del tablero de fuerza motriz.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	660.000
5.9		Encuadre y aplomo de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.430.000
5.10		Cambio de resortes para choques.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
5.11		Cambio de guiadores de puerta, cabina y contrapeso.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.870.000
5.12		Cambio de botones de llamada, cabina y pavimento con microcontacto.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000
5.13		Cambio de lamina de contacto de pavimento.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	77.000
5.14		Cambio de carretilla para puerta.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	495.000
5.15		Cambio de carbón para contactores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	77.000
5.16		Cambio de cuchilla selectora.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	770.000
5.17		Cambio de tacos generador.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.200.000
5.18		Cambio de bobina para contactores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	220.000
5.19		Cambio de cielo raso.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.720.000
5.20		Cambio de ventiladores de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	
5.21		Cambio de fusibles tipo NH 63ª ultra rápido.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	165.000
5.22		Cambio de piso de goma para cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	990.000
5.23		Reparación de puertas de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	660.000
5.24		Rebobinado de motor principal.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	9.900.000
5.25		Indicadores de cabina y de pavimento.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	990.000
5.26		Una barra electrónica.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.850.000
5.27		Cambio de operador de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000.000
5.28		Control de peso.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.400.000
5.29		Control de velocidad electrónico con PLC.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	7.700.000
5.30		Control de falta de fase electrónica.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	550.000
5.31		Cambio de regla electrónica	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.850.000
5.32		Laylon de correriza	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	38.500
5.33		Un PLC	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.400.000
5.34		Roletes de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	353.000
5.35		Porta fusibles	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	22.000
5.36		Fusibles de 5 Ampere	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000
5.37		Fusibles de 3 Ampere	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000
5.38		Fusibles de 2 Ampere	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000
5.39		Un variador de frecuencia	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.900.000
5.40		Tubos de fluorescentes	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	8.800
5.41		Cableado completo	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	6.600.000
5.42		Rebobinado de motor de operador de puerta.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	561.000
5.43		Arrancadores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.300
5.44		Alarma para cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	220.000

5.45		Cambio de rulemanes motor principal.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.300.000
5.46		Cadena para operador.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	835.000
5.47		Fusibles de vidrio.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000
5.48		Rebobinado de polea.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	572.000
5.49		Cable viajero.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.200.000
5.50		Relee	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	165.000
5.51		Cambio de frenos y electroimanes.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.420.000
5.52		Reparación de brazo puerta de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	385.000
5.53		Finales de carrera.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	272.000
5.54		Limitador de velocidad.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	676.000
5.55		Mantenimiento preventivo mensual	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.200.000
5.56		Instalación de pesador de carga	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.950.000
5.57		Rebobinado de motor de tracción	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	9.900.000
5.58		Rebobinado de forzador de aire	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	660.000
5.59		Ventilador para módulo de potencia	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	121.000
5.60		Roletes guiadores de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	44.000
5.61		Base de botonera	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	55.000
5.62		Llave para ventilador	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	143.000
5.63		Bobina para rampa magnética	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.310.000
5.64		Regla electrónica	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.850.000
5.65		Alarma para cabina 220 volt	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	242.000
5.66		Rulemán para polea de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.750.000
5.67		Ruleman para polea de contrapeso	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.750.000
5.68		Pinza para puerta trampa	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	451.000
5.69		Reparación de puerta de comando	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	77.000
5.70		Fusibles ultra rápidos	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	165.000
5.71		Cableado completo de ascensor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000.000
5.72		Palanca para contactores	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	77.000
5.73		Placa electrónica	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.100.000
5.74		Módulo de potencia	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	5.500.000
5.75		Placa madre	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.100.000
5.76		Placa electrónica de tiempo	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	550.000
5.77		Placa electrónica de memoria	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.100.000
5.78		Buje para articulaciones	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	44.000
5.79		Motor operador de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.430.000
5.80		Cinta selectora	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.650.000
5.81		Cabo de tracción Edificio Ambar	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.950.000
5.82		Cambio de aceite	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	770.000
5.83		Cambio de cabo del regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.980.000
5.84		Cabo del regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.760.000
5.85		Rectificación de polea de tracción	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.430.000
5.86		Instalación de sensores de velocidad y parada para ascensor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	660.000

5.87		Reparación de puerta de piso	Unidad	1	Evento	Inelec Inelec	Nacional Nacional	770.000
5.88		Reparación Iluminación de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000
5.89		Reparación ventilador de cabina del Ascensor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
5.90		Guiador inferior de puertas	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	38.500
5.91		Reparación de puertas de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	770.000
5.92		Provisión y cambio de llave de fin de curso en fosa	Unidad	1	Eventos	Inelec	Nacional	275.000
5.93		Corrección de nivelación en paradas	Unidad	1	Eventos	Inelec	Nacional	297.000
5.94		Reparación del motor operador de puerta	Unidad	1	Eventos	Inelec	Nacional	561.000
5.95		Provisión y cambio de barrera infrarroja para reapertura de puerta	Unidad	1	Eventos	Inelec	Nacional	3.850.000
5.96		Cambio de cuadro de comando	Unidad	1	Eventos	Inelec	Nacional	8.800.000
5.97		Conjunto de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	825.000
5.98		Provisión y cambio de ruleman motor de tracción	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.760.000
5.99		Provisión y cambio de ruleman del reductor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.310.000
5.100		Provisión y cambio de polea de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000
5.101		Cabo tensor de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	198.000
5.102		Contacto de puerta de piso	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	242.000
5.103		Contacto de puerta de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	242.000
		TOTAL ITEM 5						**181.392.100**

Nº de Ítem			Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido
Ítem 6	72101506-001	**Thyssen Reparaciones con provisión de repuestos y mano de obra.**						
6.1		Mantenimiento preventivo mensual	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.200.000
6.2		Cambio de Placa.	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	1.100.000
6.3		Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	770.000
6.4		Cambio de cinta de mando.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.310.000
6.5		Cambio de cabo.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	5.500.000
6.6		Revisión y cambio de los rodamientos de motores reductores.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000.000

6.7		Ajuste del sistema de parada.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.310.000
6.8		Reparación del tablero de fuerza motriz.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	660.000
6.9		Encuadre y aplomo de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.430.000
6.10		Cambio de resortes para choques.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	220.000
6.11		Cambio de guiador de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	44.000
6.12		Cambio de guiadores de cabina y contrapeso.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.870.000
6.13		Cambio de boton de llamada cabina con microcontacto.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	495.000
6.14		Cambio de boton de llamada pavimento con microcontacto.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	495.000
6.15		Cambio de carretilla para puerta.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000
6.16		Cambio de cuchilla selectora.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.870.000
6.17		Cambio de taco generador.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.410.000
6.18		Cambio de cielo raso.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.100.000
6.19		Cambio de ventilador de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
6.20		Cambio de fusible tipo NH 63ª ultra rápido.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	165.000
6.21		Cambio de piso de goma para cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	990.000
6.22		Reparación de puerta de cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	770.000
6.23		Rebobinado de motor principal.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	12.100.000
6.24		Indicadores de cabina y de pavimento.	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	990.000
6.25		Una barra electrónica.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.850.000
6.26		Cambio de operador de puerta cabina.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000.000
6.27		Instalacion de Pesador de carga	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	4.950.000
6.28		Control de velocidad electrónico con PLC.	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	27.500.000
6.29		Control de falta de fase electrónica	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	550.000
6.30		Rebobinado de motor de tracción.	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	8.800.000
6.31		Rebobinado de forzador de aire	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	561.000
6.32		Ventilador para módulo de potencia	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	176.000
6.33		Roletes guiadores de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	44.000
6.34		Base de botonera	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	55.000
6.35		Llave para ventilador	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	143.000
6.36		Bobina para rampa magnética	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	770.000
6.37		Regla electrónica	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.850.000
6.38		Alarma para cabina 220 volt	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	275.000
6.39		Rulemán para polea de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.420.000
6.40		Rulemán para polea de contrapeso	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.960.000
6.41		Pinza para puerta trampa	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	451.000
6.42		Reparación de puerta de comando	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	121.000
6.43		Fusibles ultra rápido	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	165.000
6.44		Cableado completo del ascensor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	11.000.000
6.45		Fusible de vidrio	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	12.100
6.46		Reles	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	176.000

6.47		Placa electrónica	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	1.100.000
6.48		Módulo de potencia	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	4.400.000
6.49		Placa Madre	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	16.500.000
6.50		Placa electrónica de tiempo	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.210.000
6.51		Placa electrónica de memoria	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.650.000
6.52		Buje para articulaciones	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	44.000
6.53		Motor operador de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec Inelec	Nacional Nacional	1.430.000
6.54		Cabo de tracción (Archivo-Academia)	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	5.500.000
6.55		Cambio de aceite	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
6.56		Un PLC	Unidad	1	Evento	Automac	Argentina	4.400.000
6.57		Cambio de cabo limitador de velocidad	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.980.000
6.58		Cabo limitador de velocidad	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	2.200.000
6.59		Rectificación de polea de tracción	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.430.000
6.60		Provisión e instalación de sensores de velocidad y parada para Ascensor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.870.000
6.61		Reparación de puerta de piso	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	770.000
6.62		Reparación iluminación de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000
6.63		Reparación ventilador de cabina del Ascensor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	330.000
6.64		Guiadores inferiores de puertas	Unidad	1	Evento	Inelec Inelec Inelec	Nacional Nacional Nacional	44.000
6.65		Reparación de puertas de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	770.000
6.66		Provisión y cambio de llave de fin de curso en fosa	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	275.000
6.67		Corrección de nivelación en paradas	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000
6.68		Reparación de Motor operador de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	561.000
6.69		Provisión y cambio de barrera infrarroja para reapertura de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.850.000
6.70		Cambio de cuadro de comando	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	27.500.000
6.71		Conjunto de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	880.000
6.72		Provision y cambio de ruleman motor de traccion	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.510.000
6.73		Provision y cambio de ruleman del reductor	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	4.510.000
6.74		Provision y cambio de ruleman polea bajo cabina y sobre cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	3.850.000
6.75		Provision y cambio de polea de suspensión de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	440.000
6.76		Cabo tensor de puerta	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	198.000
6.77		Correa operador de puerta cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	1.210.000
6.78		Contacto de puerta de piso	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	242.000
6.79		Contacto de puerta de cabina	Unidad	1	Evento	Inelec	Nacional	242.000
TOTAL DE ITEM 6								**228.504.100**
TOTAL GENERAL DE LOS ITEMS 1,2,3,4,5 y 6								**1.144.321.900**