TETÃPY Motenondeta Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
530.34	Taqueador de suspension RH	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
530.35	Tazas de rueda	1	Unidad	Evento	1.403.010	982.107	1.683.612	1.350.958	---------
531	(27) ISUZU D MAX - Reparacion de sistema de arranque	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
531.1	Bendix de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
531.2	Rotor de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
531.3	Inducido de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
531.4	Jgo. De carbones	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
531.5	Motor de arranque completo	1	Unidad	Evento	4.410.000	3.087.000	5.292.000	4.246.389	---------
531.6	Trabajos de terceros	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
531.7	Automatico de arranque	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
531.8	Ruleman	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
531.9	Ruleman de arranque	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
531.10	Porta Carbon	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
531.11	Bobina motor de arranque	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
532	(27) ISUZU D MAX - Reparacion de alternador	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
532.1	Jgo. De regulador de voltage y Igo de diodos	1	Unidad	Evento	2.400.825	1.680.578	2.880.990	2.311.754	---------
532.2	Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	1.425.323	997.726	1.710.388	1.372.444	---------
532.3	Estator de alternador	1	Unidad	Evento	1.702.890	1.192.023	2.043.468	1.639.713	---------
[illegible].4	Correa de altenador	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
[illegible].5	Rulemanes de alternador	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
532.6	Polea de alternador	1	Unidad	Evento	130.305	91.214	156.366	125.471	---------
532.7	Carcasa trasera de Alternador	1	Unidad	Evento	798.788	559.152	958.546	769.153	---------
532.8	Carcasa delantera de alternador	1	Unidad	Evento	880.005	616.004	1.056.006	847.357	---------
532.9	Alternador completo	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
533	(27) ISUZU D MAX - Reparación del sistema eléctrico y cambio de luces	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
533.1	Foco Alta y Baja	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
533.2	Foco de filamentos	1	Unidad	Evento	15.750	11.025	18.900	15.166	---------
533.3	Foco de 1 filamento	1	Unidad	Evento	15.750	11.025	18.900	15.166	---------
533.4	Focos busca huellas	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
533.5	foco de luz de techo	1	Unidad	Evento	10.500	7.350	12.600	10.110	---------
533.6	Faritos de luz de chapa	1	Unidad	Evento	250.793	175.555	300.952	241.489	---------
533.7	Faros de buscahuellas	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
533.8	Bulbo de marcha atrás	1	Unidad	Evento	225.750	158.025	270.900	217.375	---------
533.9	Bulbo de freno	1	Unidad	Evento	169.575	118.703	203.490	163.284	---------
533.10	Faro auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	984.375	689.063	1.181.250	947.855	---------
533.11	Tablero Instrumental	1	Unidad	Evento	960.750	672.525	1.152.900	925.106	---------
533.12	Comando central de lev vid LH	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
533.13	Comando central de lev vid RH	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
533.14	Interruptor de lev. Vid tras LH	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
533.1[illegible]	Interruptor de lev. Vid tras. RH	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
[illegible].1 6	Interruptores de puerta	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
533.17	Interruptor de Estacionamiento	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
533.18	Interruptor 4x4	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
533.19	Interruptor de Buscahuellas	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
533.20	Relay	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
533.21	Encendedor	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
533.22	Alarma Cinturon	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
533.23	Unidad de Control	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
533.24	Bocina	1	Unidad	Evento	617.610	432.327	741.132	594.697	---------
533.25	Relay Limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
533.26	Control apertura	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
533.27	Unidad control de apertura	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
533.28	Unidad de control 4JJ1	1	Unidad	Evento	15.750.000	11.025.000	18.900.000	15.165.675	---------
533.29	Sensor de baja incandesente	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
533.30	Sensor de posicion de leva 4JJ1	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
533.31	Bujias Incandecentes	1	Unidad	Evento	535.500	374.850	642.600	515.633	---------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Medar Justo Martínez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
533.32	Motor limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
533.33	Motor lanza agua	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
533.34	Antena Centro Techo	1	Unidad	Evento	613.148	429.204	735.778	590.400	---------
533.35	Bateria	1	Unidad	Evento	1.029.000	720.300	1.234.800	990.824	---------
534	(27) ISUZU D MAX - Reparacion de motor	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
534.1	Pistones juegos	1	Unidad	Evento	3.360.000	2.352.000	4.032.000	3.235.344	---------
534.2	Juegos de Aros	1	Unidad	Evento	2.992.500	2.094.750	3.591.000	2.881.478	---------
534.3	Juego de Juntas	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
534.4	Casquillos de biela	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
534.5	Casquillos de Bancada	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
534.6	Valvulas de Admision	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
534.7	Valvula de Escape	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
534.8	Junta de tapa de cilindro	1	Unidad	Evento	1.071.000	749.700	1.285.200	1.031.266	---------
534.9	Arbol de levas Adm.	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
534.10	Cigüeñal	1	Unidad	Evento	16.800.000	11.760.000	20.160.000	16.176.720	---------
534.11	Bielas	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
534.1[illegible]	Turbo	1	Unidad	Evento	17.692.500	12.384.750	21.231.000	17.036.108	---------
[illegible].1 3	tapa de cilindros	1	Unidad	Evento	24.675.000	17.272.500	29.610.000	23.759.558	---------
534.14	Arbol de levas. De Esc.	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
534.15	Junta multiple de adm.	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
534.16	Junta multiple de esc.	1	Unidad	Evento	73.500	51.450	88.200	70.773	---------
534.17	Junta de frente de motor	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
534.18	Reten. Frente motor	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
534.19	Reten de bancada tras.	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
534.20	Resortes de valvulas	1	Unidad	Evento	470.400	329.280	564.480	452.948	---------
534.21	Martilletes de val.	1	Unidad	Evento	1.470.840	1.029.588	1.765.008	1.416.272	---------
534.22	Reten Guia de val.	1	Unidad	Evento	328.440	229.908	394.128	316.255	---------
534.23	Jgo. Engranajes del frente motor	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
534.24	Cadena de distrib.	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
534.25	Aceite 15w40 por litro	1	Unidad	Evento	57.750	40.425	69.300	55.607	---------
534.2[illegible]	Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
[illegible].2 7	Filtro de aire	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
534.28	Filtro de combustible	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
534.29	Tensor de cadena de Distrib.	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
534.30	Soporte de caja	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
534.31	Soportes de motor	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
534.32	Rectificacion	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
534.33	Junta tapa balancin	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
534.34	Guia de valvulas	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
534.35	Bulbo de aceite 4JJ1	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
534.36	Block motor 4JJ1	1	Unidad	Evento	23.625.368	16.537.758	28.350.442	22.748.867	---------
534.37	Carter motor	1	Unidad	Evento	1.461.023	1.022.716	1.753.228	1.406.819	---------
534.38	Guia cadena	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
534.39	Leva cadena	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
534.40	Calce lateral	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
534.41	Perno piston	1	Unidad	Evento	483.000	338.100	579.600	465.081	---------
534.42	Buje de biela	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

Lic. Enrique Nera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Ingeniero Justo Martínez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

TETÃPY Moterondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
534.43	Seguro perno piston	1	Unidad	Evento	85.680	59.976	102.816	82.501	---------
534.44	Rotor Cigüeñal	1	Unidad	Evento	136.500	95.550	163.800	131.436	---------
534.45	Polea cigüeñal	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
534.46	Multiple de escape	1	Unidad	Evento	1.123.500	786.450	1.348.200	1.081.818	---------
534.47	Multiple de admision	1	Unidad	Evento	2.569.508	1.798.656	3.083.410	2.474.179	---------
534.48	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
534.49	Depurador de aceite 4JJ1	1	Unidad	Evento	2.454.375	1.718.063	2.945.250	2.363.318	---------
534.50	Tapa depurador	1	Unidad	Evento	722.925	506.048	867.510	696.104	---------
534.51	Valvula de aire	1	Unidad	Evento	59.798	41.859	71.758	57.579	---------
534.52	Manguera depurador	1	Unidad	Evento	176.715	123.701	212.058	170.159	---------
534.53	Ducto de aire	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
[illegible]	(27) ISUZU D MAX - Reparacion de Diferencial 4X4	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
[illegible].1	Aceite 80w90	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
535.2	Diferencial Completo	1	Unidad	Evento	26.250.000	18.375.000	31.500.000	25.276.125	---------
535.3	Corona y Piñon de dif. 4x4	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
535.4	Rulemanes de corona	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
535.5	Rulemanes de pi?on	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
535.6	Rulemanes de tunel	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
535.7	Reten de pi?on	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
535.8	Tuerca de pi?on	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
535.9	Arandela dif.	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
535.10	Retenes de tunel de dif.	1	Unidad	Evento	66.045	46.232	79.254	63.595	---------
535.11	Guardapolvo de homocineticas	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
535.12	Tulipas de Homocineticas lado caja	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
535.13	Tulipas de homocineticas lado ruedas	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
535.14	Bujes del soporte del tunel dif.	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
535.15	Homocinetica DEL.	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
535.16	Reten de Homocinetica	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
535.17	Ruleman eje homocinetica	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
535.18	Rodillo eje tunel	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
[illegible].1	Encastre de 4x4	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
535.20	Deslizante de 4x4	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
535.21	Eje	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
535.22	Actuador de diferencial	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
535.23	Acople	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
535.24	Espaciador	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
535.25	Perno Diferencial	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
535.26	Planeatorio	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
535.27	Engranaje satelital	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
535.28	Caja Diferencial	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
535.29	Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
535.30	Mano de obra	1	Unidad	Evento	2.856.000	1.999.200	3.427.200	2.750.042	---------
536	(27) ISUZU D MAX - Reparación de Direccion	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
536.1	Cremallera de direccion	1	Unidad	Evento	15.225.000	10.657.500	18.270.000	14.660.153	---------
536.2	Precap	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
536.3	Guardapolvo	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
536.4	Mu?equin	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
536.5	Esparragos de rueda	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
536.6	Tuercas de ruedas	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
536.7	Llanta	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
536.8	Bomba d/h	1	Unidad	Evento	5.775.000	4.042.500	6.930.000	5.560.748	---------
536.9	Columna de direccion	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------

Lic. Enrique Lara Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Abogado Justo Martínez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Moranondeba Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
536.10	Conjunto cilindrico contacto	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
536.11	Eje de direccion	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
536.12	Tanque de fluido D/H	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
536.13	Manguera D/H	1	Unidad	Evento	1.708.245	1.195.772	2.049.894	1.644.869	---------
536.14	Manguera de retorno D/H	1	Unidad	Evento	349.860	244.902	419.832	336.880	---------
536.15	Manguera de D/H	1	Unidad	Evento	283.500	198.450	340.200	272.982	---------
536.16	Jgo. De reparacion d retenes de bomba	1	Unidad	Evento	434.700	304.290	521.640	418.573	---------
536.17	Jgo de repar. Cartuchos bomba D/H	1	Unidad	Evento	2.665.898	1.866.129	3.199.078	2.566.993	---------
536.18	Cuerpo trasero Bomba D/H	1	Unidad	Evento	1.586.865	1.110.806	1.904.238	1.527.992	---------
536.19	Alineacion y Balanceo	1	Unidad	Evento	142.800	99.960	171.360	137.502	---------
537	(27) ISUZU D MAX - Reparacion del sistema de refrigeracion y Aire Acondicionado	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
537.1	Radiador de agua	1	Unidad	Evento	7.192.500	5.034.750	8.631.000	6.925.658	---------
537.2	Bomba de agua	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
537.3	Ventilador de radiador	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
537.4	Termostado	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
537.5	Junta de termostado	1	Unidad	Evento	28.560	19.992	34.272	27.500	---------
537.6	Manguera de radiador interior	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
537.7	Manguera de radiador Superior	1	Unidad	Evento	220.500	154.350	264.600	212.319	---------
537.8	Juego de mangueras de calefaccion	1	Unidad	Evento	674.730	472.311	809.676	649.698	---------
537.9	Condensador de AA	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
537.10	Evaporador de AA	1	Unidad	Evento	5.775.000	4.042.500	6.930.000	5.560.748	---------
537.11	Valvula expansora	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
537.12	Filtro recibidor de AA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
537.13	Gas refrigerante 134 A	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
537.14	Agua refrigerante con Aditivo	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
537.15	Compresor de AA	1	Unidad	Evento	11.550.000	8.085.000	13.860.000	11.121.495	---------
537.16	Polea de compresor	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
537.17	Embrague de compresor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
537.18	Ca?o de compresor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
537.19	Guia Ventilador	1	Unidad	Evento	465.150	325.605	558.180	447.893	---------
537.20	Tapa radiador	1	Unidad	Evento	100.800	70.560	120.960	97.060	---------
537.21	Goma soporte de radiador	1	Unidad	Evento	148.050	103.635	177.660	142.557	---------
537.22	Protector 4JJ1	1	Unidad	Evento	192.150	134.505	230.580	185.021	---------
537.23	Tanque aux. Radiador	1	Unidad	Evento	462.000	323.400	554.400	444.860	---------
537.24	Enfriador de aire	1	Unidad	Evento	5.834.850	4.084.395	7.001.820	5.618.377	---------
537.25	Enfriador de aceite	1	Unidad	Evento	4.415.250	3.090.675	5.298.300	4.251.444	---------
537.26	Correa A/A	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
537.27	Conjunto polea tensor A/A	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
537.28	Manguera de A/A	1	Unidad	Evento	1.772.400	1.240.680	2.126.880	1.706.644	---------
537.29	Comando A/A	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
537.30	Motor ventilador A/A	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
537.31	Filtro Habitaculo A/A	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
537.32	Nucleo evaporador de A/A	1	Unidad	Evento	2.093.700	1.465.590	2.512.440	2.016.024	---------
537.33	Motor ventilador	1	Unidad	Evento	2.481.150	1.736.805	2.977.380	2.389.099	---------
538	(27) ISUZU D MAX - Sistema de Air Bag	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
538.1	Bolsa de Air Bag de conductor	1	Unidad	Evento	6.300.000	4.410.000	7.560.000	6.066.270	---------
538.2	Bolsa de air Bag de Acompa?ante	1	Unidad	Evento	6.300.000	4.410.000	7.560.000	6.066.270	---------
538.3	Disco de Air Bag Bobuna	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
538.4	Modulo Air Bag	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
538.5	Cinturon de seguridad conductor	1	Unidad	Evento	935.340	654.738	1.122.408	900.639	---------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Alberto Justo Martínez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Moroncioha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
538.6	Cinturon de seguridad acompa?ante	1	Unidad	Evento	935.340	654.738	1.122.408	900.639	---------
539	(27) ISUZU D MAX - Interior Cabina	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
539.1	Mecanismo de lev vid. Delant. Izq.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
539.2	Mecanismo de lev vid. Delant. Der.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
539.3	Mecanismo de lev. Vid. Tras. Izq.	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
539.4	Mecanismo delev. Vid. Tras. Der.	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
539.5	Comando central lev. Vid	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
539.6	Tapiz de pta. Del Izq.	1	Unidad	Evento	1.268.243	887.770	1.521.892	1.221.191	---------
539.7	Tapiz de pat Del.der	1	Unidad	Evento	1.268.243	887.770	1.521.892	1.221.191	---------
539.8	Tapiz de pta Tras. Izq	1	Unidad	Evento	1.345.890	942.123	1.615.068	1.295.957	---------
539.9	Tapiz de pta Tras Der.	1	Unidad	Evento	1.345.890	942.123	1.615.068	1.295.957	---------
539.10	Cerradura de pta del Izq.	1	Unidad	Evento	507.833	355.483	609.400	488.992	---------
539.11	Cerradura de pta del Der.	1	Unidad	Evento	507.833	355.483	609.400	488.992	---------
539.12	Cerradura de pta tras. Izq	1	Unidad	Evento	435.540	304.878	522.648	419.381	---------
539.13	Cerradura de pta tras. Der.	1	Unidad	Evento	435.540	304.878	522.648	419.381	---------
539.14	Jgo de guia de asiento de cond.	1	Unidad	Evento	1.762.688	1.233.882	2.115.226	1.697.292	---------
539.15	Guia de asiento de acompa?ante	1	Unidad	Evento	1.762.688	1.233.882	2.115.226	1.697.292	---------
[illegible].1	Limpieza integral de Tapizado	1	Unidad	Evento	669.375	468.563	803.250	644.541	---------
540	(27) ISUZU D MAX - Reparacion de transmision	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
540.1	Jgo de anillos sincronizadores	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
540.2	Jgo de rulemanes	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
540.3	Jgo de rodillos	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
540.4	Desplazable de 1y2da	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
540.5	Desplazable de 3ra y 4ta	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
540.6	Desplazable de 5ta y M atr?s	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
540.7	Eje de mando	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
540.8	Eje principal	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
540.9	Engranaje de 1ra	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
540.10	Engranaje de 2da	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
540.11	Engranaje de 3ra	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
540.12	Engranaje de 5ta	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
540.13	Cuadruple	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
540.14	Reten cola	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
540.15	Reten de frente de caja	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
540.16	Aceite 75w90	1	Unidad	Evento	73.500	51.450	88.200	70.773	---------
540.17	Placa intermedia	1	Unidad	Evento	553.350	387.345	664.020	532.821	---------
[illegible].1	Jgo de juntas de caja	1	Unidad	Evento	115.500	80.850	138.600	111.215	---------
540.19	Engranaje marcha atr?s	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
540.20	Sincronizador	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
540.21	Engranaje	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
540.22	Caja selectora de cambios	1	Unidad	Evento	3.113.250	2.179.275	3.735.900	2.997.748	---------
540.23	Palanca de cambios	1	Unidad	Evento	923.738	646.617	1.108.486	889.467	---------
541	(27) ISUZU D MAX - Reparacion de Embrague	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
541.1	Plato de presion	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
541.2	Disco	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
541.3	Cojinete de empuje	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
541.4	Horquilla	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
541.5	Guardapolvo de Horquilla	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
541.6	Ruleman Piloto	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
541.7	Volante de motor	1	Unidad	Evento	4.935.000	3.454.500	5.922.000	4.751.912	---------
541.8	Tornillos de volante	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
541.9	Corona de volante	1	Unidad	Evento	766.500	536.550	919.800	738.063	---------
541.10	Bulbo de embrague	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
541.11	Goma pedal de Embrague	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
541.12	Flexible de embrague	1	Unidad	Evento	285.600	199.920	342.720	275.004	---------
541.13	Bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
541.14	Jgo de reap. De bomba aux de embrague	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
541.15	Bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------

Lic. Bonifacio Ríos Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Abdo Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
542	(27) ISUZU D MAX - Reparacion de Diferencial Trasero	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
542.1	Diferencial Completo	1	Unidad	Evento	39.900.000	27.930.000	47.880.000	38.419.710	---------
542.2	Jgo de pi?on y corona	1	Unidad	Evento	12.600.000	8.820.000	15.120.000	12.132.540	---------
542.3	Rulemanes de corona	1	Unidad	Evento	331.800	232.260	398.160	319.490	---------
542.4	Rulman de pi?on grande	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
542.5	Ruleman de pi?on chico	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
542.6	Reten de pi?on	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
542.7	Espaciador	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
542.8	Tuerca de pi?on	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
542.9	Eje palier trasero	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
542.10	Reten palier	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
542.11	Ruleman palier	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
542.12	Retentor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
542.13	Reten tunel trasero	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
542.14	Ollita diferencial	1	Unidad	Evento	8.925.000	6.247.500	10.710.000	8.593.883	---------
542.15	Satelites	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
542.16	Discos Friccion	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
542.17	Platos friccion	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
542.18	Planetarios	1	Unidad	Evento	1.780.800	1.246.560	2.136.960	1.714.732	---------
542.19	Litros de aceite 80w90	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
542.20	Aro de presion	1	Unidad	Evento	562.275	393.593	674.730	541.415	---------
542.21	Cruceta	1	Unidad	Evento	308.700	216.090	370.440	297.247	---------
542.22	Pedal de acelerador	1	Unidad	Evento	608.685	426.080	730.422	586.103	---------
543	(27) ISUZU D MAX - Reparacion de Sistema de Suspension Trasera	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
543.1	Amortiguadores traseros	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
543.2	Bujes elasticos	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
543.3	Grilletes de elasticos	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
543.4	Trab. De terceros Rep. Elasticos	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
543.5	Taqueador trasero	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
543.6	Perno elastico	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
543.7	Bujes amortiguador	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
543.8	Bujes elasticos	1	Unidad	Evento	152.250	106.575	182.700	146.602	---------
543.9	Goma de cabina	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
543.10	Mecanismo porta auxilio	1	Unidad	Evento	573.300	401.310	687.960	552.031	---------
544	(27) ISUZU D MAX - Reparacion de Sistema 4x4	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
544.1	Caja de transferencia completa	1	Unidad	Evento	26.250.000	18.375.000	31.500.000	25.276.125	---------
544.2	Actuador 4x4	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
544.3	Modulo 4x4	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
544.4	Comando 4x4	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
544.5	Cardan Completo	1	Unidad	Evento	3.543.750	2.480.625	4.252.500	3.412.277	---------
544.6	Crucetas de cardan	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
544.7	Centralizador de cardan	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
544.8	Cardan delantero	1	Unidad	Evento	3.778.845	2.645.192	4.534.614	3.638.650	---------
544.9	Crucetas de cardan 4x4	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
544.10	Brida de cardan tras. Lado diferencial	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
544.11	Brida de cardan Del. Lado de caja	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
544.12	Interruptor inhibidor	1	Unidad	Evento	572.250	400.575	686.700	551.020	---------
544.13	Bomba de transferencia	1	Unidad	Evento	1.498.350	1.048.845	1.798.020	1.442.761	---------
544.14	Cadena de transferencia	1	Unidad	Evento	1.227.450	859.215	1.472.940	1.181.912	---------
544.15	Brida	1	Unidad	Evento	815.850	571.095	979.020	785.582	---------
545	(27) ISUZU D MAX - Reparacion Sistema de Combustible	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
545.1	Sensor de masa de aire	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
545.2	Conjunto de aceleracion	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
545.3	Bomba de combustible de tanque	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
545.4	Bomba alimentadora de combustible	1	Unidad	Evento	25.200.000	17.640.000	30.240.000	24.265.080	---------
545.5	Inyectores de combustibles	1	Unidad	Evento	4.200.000	2.940.000	5.040.000	4.044.180	---------
545.6	Solenoide alimentadora	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
545.7	Sensor posicion de Cig?e?al 4JJ1	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
545.8	Sensor posicion de Arbol de Levas 4JJ1	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
545.9	Sensor de flujo de aire	1	Unidad	Evento	3.132.150	2.192.505	3.758.580	3.015.947	---------
545.10	Sensor de acelerador 4JJ1	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------

Ministerio del Interior - Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Enrique Jara Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Carlos Ernesto Martínez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
545.11	Jgo de ca?os Sist. Admision Turbo/inter	1	Unidad	Evento	2.275.875	1.593.113	2.731.050	2.191.440	---------
545.12	Base de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	622.073	435.451	746.488	598.994	---------
545.13	Sensor de presion cammon Rail	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
545.14	Limitador de presion del cammon Rail	1	Unidad	Evento	1.369.988	958.992	1.643.986	1.319.161	---------
545.15	Juego de ca?os de combustible	1	Unidad	Evento	867.300	607.110	1.040.760	835.123	---------
545.16	Flotador de tanque	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
545.17	Filtro de combustible	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
545.18	Pedal de acelerador	1	Unidad	Evento	2.310.000	1.617.000	2.772.000	2.224.299	---------
545.19	Sensor de velocimetro	1	Unidad	Evento	1.470.000	1.029.000	1.764.000	1.415.463	---------
545.20	Sensor de temperatura combustible	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
545.21	Sensor presion de combustible	1	Unidad	Evento	1.680.000	1.176.000	2.016.000	1.617.672	---------
545.22	Tubo cammon Rail	1	Unidad	Evento	3.360.000	2.352.000	4.032.000	3.235.344	---------
2	Arandela de pico Inyector	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
545.24	Anillo Inyector 4JJ1	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
545.25	Sensor filtro de combustible	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
545.26	Interruptor presion de combustible	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
545.27	Conjunto soporte filtro de combustible	1	Unidad	Evento	693.000	485.100	831.600	667.290	---------
545.28	Tanque de combustible	1	Unidad	Evento	2.782.500	1.947.750	3.339.000	2.679.269	---------
545.29	Tapa Tanque de combustible	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
545.30	Protector del Tanque	1	Unidad	Evento	666.750	466.725	800.100	642.014	---------
545.31	Tubo de combustible	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
545.32	Valvula de retencion de Combustible	1	Unidad	Evento	164.850	115.395	197.820	158.734	---------
545.33	Conjunto de aceleracion	1	Unidad	Evento	2.525.250	1.767.675	3.030.300	2.431.563	---------
545.34	Valvula EGR	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
545.35	Valvula EVRV	1	Unidad	Evento	1.244.250	870.975	1.493.100	1.198.088	---------
546	(27) ISUZU D MAX - Accesorios de Isuzu D - Max	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
546.1	Cambio cabo capot	1	Unidad	Evento	2.500.000	1.750.000	3.000.000	2.407.250	---------
546.2	Cambio de cepillo limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
546.3	Cambio de tapa tanque de combustible	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
546.4	Cambio de motor de limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
546.5	Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect.	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
546.6	cambio de tercera luz de freno	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
546.7	Cambio de vidrios de puerta delantera	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
546.8	cambio de buscahuellas	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
546.9	Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
546.10	Cambio de parabrisas delantero	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
546.11	Cambio de parabrisas traserontero	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
547	(27) ISUZU D MAX - PINTURA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
547.1	Pintura completa de la camioneta	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
548	(28) TOYOTA LAND CRUISER - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
548.1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR POR LITRO	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
548.2	CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
548.3	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
548.4	CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
548.5	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA POR LITRO	1	Unidad	Evento	89.250	62.475	107.100	85.939	---------
548.6	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
548.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
548.8	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
548.9	LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
549	(28) TOYOTA LAND CRUISER - ALINEACION Y BALANCEO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
549.1	ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
550	(28) TOYOTA LAND CRUISER - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Abdo Justo Martínez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
550.1	DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE FRENO	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	----------
550.2	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	----------
550.3	PASTILLAS DE FRENO TRASERO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	----------
550.4	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	----------
550.5	DISCO DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	----------
550.6	REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO	1	Unidad	Evento	4.200.000	2.940.000	5.040.000	4.044.180	----------
550.7	CABO DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	----------
550.8	BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	Unidad	Evento	26.250.000	18.375.000	31.500.000	25.276.125	----------
550.9	MORDAZA DE FRENO	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	----------
550.10	CA?O FLEXIBLE DE FRENO	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	----------
550.11	BALANCEO DE CORONA VOLANTE	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	----------
550.12	REGULADOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	----------
550.13	DEPRESOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	----------
550.14	REPARACI?N DE FRENO DE MANO	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	----------
551	(28) TOYOTA LAND CRUISER - SISTEMA DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	----------
551.1	CAMBIAR MU?EQUINES ? C/U	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	----------
551.2	CAMBIAR BOMBA DE DIRECCI?N HIDR?ULICA	1	Unidad	Evento	5.460.000	3.822.000	6.552.000	5.257.434	----------
551.3	CAMBIAR CA?O DE ALTA PRESI?N DE DIRECCI?N .HIDR?ULICA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	----------
551.4	REPARAR EJE CARD?NICA DE DIRECCI?N	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	----------
551.5	REPARAR CREMALLERA	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	----------
551.6	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCIN?TICA C/U AMBOS LADOS	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	----------
551.7	CAMBIAR HOMOCIN?TICA	1	Unidad	Evento	5.775.000	4.042.500	6.930.000	5.560.748	----------
551.8	CAMBIO DE ESTABILIZADORA DELANTERA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	----------
551.9	CAMBIAR RULEM?N CARCASA	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	----------
551.10	CAMBIAR RETEN CARCASA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	----------
551.11	CAMBIO DE RULEM?N PUNTA EJE	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	----------
551.12	CAMBIO DE RET?N PUNTA EJE	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	----------
551.13	CAMBIO DE RETENES DE DIFERENCIALES	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	----------
551.14	CAMBIO DE RULEMANES PALIERES TRASEROS	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	----------
552	(28) TOYOTA LAND CRUISER - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	----------
552.1	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO C/U	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	----------
552.2	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO C/U	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	----------
552.3	CAMBIO DE BUJE EL?STICO	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	----------
552.4	CAMBIO DE RULEMAN DE BOYIN	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	----------
552.5	CAMBIAR BUJE BARRA ESTABILIZADORA	1	Unidad	Evento	231.000	161.700	277.200	222.430	----------
552.6	CAMBIAR BUJE TENSOR DE RUEDA DELANTERO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	----------
552.7	CAMBIAR BUJE AMORTIGUADOR	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	----------
552.8	CAMBIO DE BUJE TENSOR TRASERO	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	----------
9	CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSI?N C/U	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	----------
553	(28) TOYOTA LAND CRUISER - REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	----------
553.1	CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	----------
553.2	CAMBIAR PALANCA COMANDO SE?ALEROS, LUCES	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	----------
553.3	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	----------
553.4	CAMBIAR LLAVE CONTACTO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	----------
553.5	CAMBIAR TERMINAL DE BATER?A	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	----------
553.6	CAMBIO DE BATER?A	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	----------
553.7	REPARACION DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	----------
553.8	COLOCAR RELAY LUZ ALTA	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	----------
553.9	RECARGAR BATER?A	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	----------
553.10	REPARACI?N DE MOTOR DE ARRANQUE	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	----------
553.11	REPARAR SISTEMA .LIMPIA PARABRISAS- COMPLETO	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	----------
553.12	CAMBIAR SOLENOIDE O AUTOM?TICO DEL ARRANQUE	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	----------
553.13	AJUSTAR FARO AUXILIAR	1	Unidad	Evento	231.000	161.700	277.200	222.430	----------
553.14	ALINEAR LUCES	1	Unidad	Evento	231.000	161.700	277.200	222.430	----------
553.15	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	----------
553.16	CAMBIAR BULBO DE TEMPERATURA O RELAY	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	----------
553.17	CAMBIO DE TENSOR DE CORREA ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	----------
553.18	CAMBIAR CORREA DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	----------
553.19	CAMBIAR FAROS DE LUCES LATERALES DELANTEROS	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	----------

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

Héctor Justo Martínez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Luis Enrique Ruiz Díaz
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
553.20	CAMBIO DE LIMPIA PARABRISAS	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
554	(28) TOYOTA LAND CRUISER - REPARACION DE SISTEMA DE BOMBA INYECTORA	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
554.1	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1	Unidad	Evento	4.410.000	3.087.000	5.292.000	4.246.389	---------
554.2	CAMBIO DE PICOS INYECTORES	1	Unidad	Evento	2.415.000	1.690.500	2.898.000	2.325.404	---------
555	(28) TOYOTA LAND CRUISER - REPARACION DEL TREN DELANTERO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
555.1	REPARACION DE TREN DELANTERO MANO DE OBRA	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
556	(28) TOYOTA LAND CRUISER - REPARACION DEL TREN TRASERO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
556.1	REPARACION DE TREN TRASERO MANO DE OBRA	1	Unidad	Evento	1.995.000	1.396.500	2.394.000	1.920.986	---------
557	(28) TOYOTA LAND CRUISER - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
557.1	CAMBIO JUEGO DE RETEN	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
557.2	CAMBIO JUEGO DE JUNTAS	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
557.3	CAMBIO SOPORTE DE CAJA	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
557.4	CAMBIO DE CRUCETAS, CARDANES DELANTEROS Y TRASEROS (COMPLETO)	1	Unidad	Evento	6.300.000	4.410.000	7.560.000	6.066.270	---------
557.5	REPARACI?N GENERAL .DE CAJA	1	Unidad	Evento	25.725.000	18.007.500	30.870.000	24.770.603	---------
557.6	CAJA DE TRANSFERENCIA 4 X 4	1	Unidad	Evento	26.250.000	18.375.000	31.500.000	25.276.125	---------
557.7	CAMBIO DE ENGRANAJE 4 X 4	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
557.8	CAMBIO DE RULEM?N 4 X 4	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
.9	CAMBIO DE RETEN DE CAJA 4 X 4	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
557.10	MANO DE OBRA REPARACI?N DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4 X 4	1	Unidad	Evento	2.047.500	1.433.250	2.457.000	1.971.538	---------
558	(28) TOYOTA LAND CRUISER - SISTEMA DE TURBO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
558.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO	1	Unidad	Evento	6.300.000	4.410.000	7.560.000	6.066.270	---------
559	(28) TOYOTA LAND CRUISER - SERVICIO DE ENGRASE	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
559.1	ENGRASE	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
560	(28) TOYOTA LAND CRUISER - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
560.1	REPARACI?N COMPLETA DE TAPA MOTOR	1	Unidad	Evento	5.775.000	4.042.500	6.930.000	5.560.748	---------
560.2	RECTIFICACI?N DE CIG?E?AL	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
560.3	CAMBIO DE PISTONES	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
560.4	CAMBIO DE CAMISAS (CILINDROS)	1	Unidad	Evento	3.360.000	2.352.000	4.032.000	3.235.344	---------
560.5	CAMBIO DE V?LVULAS (ADMISI?N)	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
560.6	CAMBIO DE V?LVULAS (ESCAPE)	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
560.7	CAMBIO DE GU?AS DE V?LVULA	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
560.8	RECTIFICACI?N COMPLETA DE MOTOR MANO DE OBRA	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
560.9	CAMBIO DE CASQUILLO DE VIELA	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
560.10	CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
560.11	CAMBIO DE JUEGOS DE ARO	1	Unidad	Evento	2.940.000	2.058.000	3.528.000	2.830.926	---------
560.12	REPARACION DE BASE DE BLOCK DE MOTOR	1	Unidad	Evento	1.627.500	1.139.250	1.953.000	1.567.120	---------
560.14	CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1	Unidad	Evento	5.040.000	3.528.000	6.048.000	4.853.016	---------
560.14	CAMBIO DE JUEGOS DE JUNTA MOTOR	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
560.15	CAMBIO DE BUJ?A INCANDESCENTE	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
560.16	LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE PICOS INYECTORES	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
560.17	CAMBIO DE SOLENOIDE DE BOMBA	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
560.18	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
560.19	CAMBIAR CORREA/CADENA DE DISTRIBUCI?N	1	Unidad	Evento	1.522.500	1.065.750	1.827.000	1.466.015	---------
560.20	CAMBIAR POLEA RULEM?N TENSOR DE CORREAS	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
560.21	CAMBIAR RETEN CULATA MOTOR	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
560.22	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
560.23	CAMBIAR SOPORTE MOTOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
560.24	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANC?N	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
560.25	REPARACI?N Y LIMPIEZA DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
560.26	REPARACI?N CA?O DE ESCAPE	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
560.27	RECTIFICAR ASIENTO V?LVULAS Y ESMERILAR	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
561	(28) TOYOTA LAND CRUISER - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
561.1	CARGA DE GAS	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------

Lic. Enrique Ortiz Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Héctor Justo Martínez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
561.2	CAMBIO DE FILTRO A.A.	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
561.3	REPARACI?N DE COMPRESOR DE A.A.	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
561.4	CAMBIO DE CORREA DE A.A.	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
561.5	CAMBIO DE RULEM?N TENSOR DE CORREA DE A.A.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
561.6	MANTENIMIENTO GENERAL DEL ACONDICIONADOR DE AIRE	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
562	(28) TOYOTA LAND CRUISER - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
562.1	REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
562.2	REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
562.3	REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
562.4	REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
562.5	CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
562.6	CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
562.7	CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO	1	Unidad	Evento	3.045.000	2.131.500	3.654.000	2.932.031	---------
562.8	CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
562.9	RETROVISOR LATERAL	1	Unidad	Evento	945.000	661.500	1.134.000	909.941	---------
562.10	RETROVISOR INTERNO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
563	(28) TOYOTA LAND CRUISER - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
563.1	CAPOT	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
563.2	TAPA VALIJERA	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
563.3	GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
563.4	GUARDABARRO DELANTERO DERECHO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
563.5	GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
563.6	GUARDABARRO TRASERO DERECHO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
563.7	PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
563.8	PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
563.9	BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
563.10	BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
563.11	CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ.	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
563.12	CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER.	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
563.13	CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ.	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
563.14	CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER.	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
563.15	CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
563.16	CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
563.17	CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
563.18	CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
563.19	CAMBIO DE 4 GU?AS DE VIDRIO DE PUERTA	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
563.20	CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
563.21	CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
563.22	CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
563.23	REPARAR Y AJUSTAR TABLERO	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
564	(28) TOYOTA LAND CRUISER - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
564.1	PARAGOLPE DELANTERO	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
564.2	PARAGOLPE TRASERO	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
565	(28) TOYOTA LAND CRUISER - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
565.1	CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
566	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
566.1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR POR LITRO	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
566.2	CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
566.3	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
566.4	CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
566.5	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA POR LITRO	1	Unidad	Evento	63.000	44.100	75.600	60.663	---------
566.6	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
566.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
566.8	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
566.9	LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
567	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - ALINEACION Y BALANCEO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
567.1	ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
568	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
568.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Nelson Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Tamara S. Campos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANAUSIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
568.2	PLATO DE PRESION	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
568.3	COJINETE DE EMPUJE	1	Unidad	Evento	1.029.000	720.300	1.234.800	990.824	---------
568.4	VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
568.5	SOPORTES DE CAJA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
568.6	REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
568.7	REPARACI?N DE CAJA DE VELOCIDAD MANO DE OBRA	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
568.8	CARD?N	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
568.9	CRUCETAS	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
568.10	CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	Unidad	Evento	1.470.000	1.029.000	1.764.000	1.415.463	---------
568.11	PALIER	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
568.12	BUJES DE PALANCA DE CAMBIO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
568.13	RULEM?N A RODILLO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
568.14	RULEM?N DE EJE CORTO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
568.15	RULEM?N DE EJE RANURADO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
568.16	RULEM?N LATERAL DE EJE	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
568.17	RULEM?N LATERAL DE CORONA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
568.18	RULEMAN PIÑON	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
568.19	CORONA PIÑON	1	Unidad	Evento	9.975.000	6.982.500	11.970.000	9.604.928	---------
568.20	RETEN PIÑON	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
568.21	RETEN DE SALIDA CAJA	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
568.22	EJE RANURADO	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
568.23	CEMENTO	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
568.24	ENGRANAJES	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
568.25	JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1	Unidad	Evento	5.460.000	3.822.000	6.552.000	5.257.434	---------
568.26	EJE DE MANDO	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
568.27	EJE CUADRUPLE	1	Unidad	Evento	7.140.000	4.998.000	8.568.000	6.875.106	---------
569	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
569.1	BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
569.2	REPARACION DE SINFÍN	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
569.3	EXTREMOS DE DIRECCIÓN	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
570	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
570.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
570.2	BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
570.3	BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
570.4	BUJE PARRILLA INFERIOR	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
570.5	BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
570.6	BUJE ELASTICO	1	Unidad	Evento	346.500	242.550	415.800	333.645	---------
570.7	CENTRO ELASTICO	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
570.8	RULEMANES DE MASA	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
570.9	AMORTIGUADORES	1	Unidad	Evento	945.000	661.500	1.134.000	909.941	---------
570.10	ESPIRALES	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
570.11	BUJES DE AMORTIGUADORES	1	Unidad	Evento	21.000	14.700	25.200	20.221	---------
570.12	BARRAS ESTABILIZADORAS	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
570.13	ROTULA SUPERIOR	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
570.14	ROTULA INFERIOR	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
570.15	JUEGO DE BUJES ZETA	1	Unidad	Evento	31.500	22.050	37.800	30.331	---------
570.16	BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	231.000	161.700	277.200	222.430	---------
570.17	BRAZO ZETA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
570.18	BRAZO PITMAN	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
570.19	PARRILLA SE SUPENCION	1	Unidad	Evento	2.310.000	1.617.000	2.772.000	2.224.299	---------
570.20	BARRA DE TORCION	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Nelso Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ortigoza O.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Moroncodeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
570.21	TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
570.22	TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
570.23	BARRA DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
571	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
571.1	DISCO DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
571.2	HORQUILLA DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
571.3	BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
571.4	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
572	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
572.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
572.2	PASTILLAS DE FRENO	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
572.3	RECTIFICACION DISCO DE FRENO	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
572.4	DISCO DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
572.5	REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
572.6	FIBRA DE FRENO	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
572.7	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
572.8	JUEGO DE CUBETAS	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
572.9	CABO DE FRENO	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
572.10	BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
572.11	CILINDRO DE FRENO	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
572.12	ZAPATA DE FRENO	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
572.13	MORDAZA DE FRENO	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
572.14	TAMBOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.312.500	918.750	1.575.000	1.263.806	---------
572.15	CA?O FLEXIBLE DE FRENO	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
572.16	BALANCEO DE CORONA VOLANTE	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
572.17	REGULADOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
572.18	DEPRESOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
572.19	REPARACION DE FRENO DE MANO	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
573	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
573.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
573.2	BATERIA	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
573.3	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
573.4	LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
573.5	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)	1	Unidad	Evento	10.500	7.350	12.600	10.110	---------
573.6	FUSIBLES	1	Unidad	Evento	31.500	22.050	37.800	30.331	---------
573.7	RELAY	1	Unidad	Evento	120.750	84.525	144.900	116.270	---------
573.8	REPARACON BASICA DE TABLERO	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
573.9	MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
573.10	MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
573.11	BOCINA	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
573.12	BULBO DE ACEITE	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
573.13	BULBO DE TEMPERATURA	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
573.14	PORTA CARBON DE ARRANQUE	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
573.15	BUJIA	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
573.16	ELECTRO VENTILADOR	1	Unidad	Evento	3.360.000	2.352.000	4.032.000	3.235.344	---------
573.17	ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	6.090.000	4.263.000	7.308.000	5.864.061	---------
573.18	BENDIX	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
573.19	AUTOMATICO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
573.20	REGULADOR DE VOLTAGE	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
573.21	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
574	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO	1	Unidad	Evento	-			-	---------

Lic. Jorge Vera Díaz
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Héctor Farto Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos O.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
574.1	REPARACION DE TREN DELANTERO MANO DE OBRA	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
575	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
575.1	REPARACION DE TREN TRASERO MANO DE OBRA	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
576	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
576.1	REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
576.2	CAMBIO DE BOMA DE NAFTA CON CARCAZA COMPLETA	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
576.3	CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
576.4	CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
577	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
577.1	DIAGN?STICO REPARACI?N DE MOTOR	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
577.2	JUEGO DE RETENES	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
577.3	SOPORTES DE MOTOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
577.4	V?LVULAS C/U	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
577.5	JUEGO DE AROS	1	Unidad	Evento	2.415.000	1.690.500	2.898.000	2.325.404	---------
577.6	JUEGO DE CAMISAS	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
577.7	PISTONES	1	Unidad	Evento	2.992.500	2.094.750	3.591.000	2.881.478	---------
577.8	CASQUILLO DE VIELA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
.9	CASQUILLO DE BANCADA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
577.10	CORONA MOTOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
577.11	RECTIFICACI?N DE V?LVULAS	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
577.12	RECTIFICACI?N DE CILINDROS	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
577.13	POLEA TENSOR	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
577.14	RULEM?N POLEA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
577.15	BRAZO DE VIELA	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
577.16	JUNTA TAPA MOTOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
577.17	JUEGO DE JUNTA MOTOR	1	Unidad	Evento	1.942.500	1.359.750	2.331.000	1.870.433	---------
577.18	CALCE LATERAL	1	Unidad	Evento	294.000	205.800	352.800	283.093	---------
577.19	BUJE DE VIELA	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
577.20	BUJE DE LEVA	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
577.21	GUIA DE VALVULAS	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
577.22	ENGRANAJE DE CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
577.2	BOMBA DE ACEITE	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
577.24	TAPA MOTOR	1	Unidad	Evento	9.450.000	6.615.000	11.340.000	9.099.405	---------
577.25	MARTILLO BALANCIN	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
577.26	EJE BALANCIN	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
577.27	REPARACION DE TAPA MOTOR	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
577.28	EJE BALANCEADOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
578	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERACION DEL MOTOR	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
578.1	REPARACIÓN DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	945.000	661.500	1.134.000	909.941	---------
578.2	BOMBA DE AGUA	1	Unidad	Evento	1.522.500	1.065.750	1.827.000	1.466.015	---------
578.3	CAÑO DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
578.4	TERMOSTATO	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
578.5	LIMPIEZA DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
578.6	REFRIGERANTE PARA RADIADOR	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
579	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
579.1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
579.2	EVAPORIZADOR	1	Unidad	Evento	5.250.000	3.675.000	6.300.000	5.055.225	---------
579.3	CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
579.4	REPARACION DE COMPRESOR	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
579.5	FILTRO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
579.6	VALVULA EXPANSORA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
579.7	MANGUERA DE ALTA Y BAJA	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
579.8	EMBRAGUE DE COMPRESOR	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
579.9	TERMOSTATO DE A/A	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------

Ing. Enrique Von Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
579.10	COMPRESOR DE AIRE	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
579.11	PRESOSTATO	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
580	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE CAMBIO DE CORREA	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
580.1	CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
580.2	RULEMÁN TENSOR DE CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
580.3	CORREA DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
581	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE ENGRASE	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
581.1	ENGRASE	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
582	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
582.1	REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
582.2	REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
582.3	REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
582.4	REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
582.5	CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
582.6	CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
582.7	CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
582.8	CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
582.9	RETROVISOR LATERAL	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
.10	RETROVISOR INTERNO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
583	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
583.1	CAPOT	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
583.2	TAPA VALIJERA	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
583.3	GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
583.4	GUARDABARRO DELANTERO DERECHO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
583.5	GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
583.6	GUARDABARRO TRASERO DERECHO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
583.7	PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
583.8	PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
583.9	BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
583.10	BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
583.11	CHASIS	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
583.12	CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ.	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
583.13	CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER.	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
583.14	CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
583.15	CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
583.16	CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
.17	CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
583.18	CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
583.19	CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
583.20	CAMBIO DE 4 GUÍAS DE VIDRIO DE PUERTA	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
583.21	CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
583.22	CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
583.23	CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
583.24	REPARAR Y AJUSTAR TABLERO	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
584	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
584.1	PARAGOLPE DELANTERO	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
584.2	PARAGOLPE TRASERO	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
585	(29) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
585.1	CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS	1	Unidad	Evento	147.000	102.900	176.400	141.546	---------
586	(30) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	Unidad	Evento			-	-	---------
586.1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR POR LITRO	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
586.2	CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
586.3	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
586.4	CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
586.5	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA POR LITRO	1	Unidad	Evento	63.000	44.100	75.600	60.663	---------
586.6	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
586.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
586.8	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Alcides Justo Monbiera
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
586.9	LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
587	(30) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE -ALINEACION Y BALANCEO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
587.1	ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
588	(30) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE -SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
588.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
588.2	PLATO DE PRESION	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
588.3	COJINETE DE EMPUJE	1	Unidad	Evento	1.029.000	720.300	1.234.800	990.824	---------
588.4	VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
588.5	SOPORTES DE CAJA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
588.6	REPARACI?N DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
588.7	REPARACI?N DE CAJA DE VELOCIDAD MANO DE OBRA	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
588.8	CARDAN	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
588.9	CRUCETAS	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
588.10	CENTRALIZADOR DE CARD?N	1	Unidad	Evento	1.470.000	1.029.000	1.764.000	1.415.463	---------
588.11	PALIER	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
588.12	BUJES DE PALANCA DE CAMBIO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
588.13	RULEMAN A RODILLO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
588.14	RULEMAN DE EJE CORTO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
588.15	RULEMAN DE EJE RANURADO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
588.16	RULEMAN LATERAL DE EJE	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
588.17	RULEM?N LATERAL DE CORONA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
588.18	RULEMAN PIÑON	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
588.19	CORONA PIÑON	1	Unidad	Evento	9.975.000	6.982.500	11.970.000	9.604.928	---------
588.20	RETEN PIÑON	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
588.21	RET?N DE SALIDA CAJA	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
588.22	EJE RANURADO	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
588.23	CEMENTO	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
588.24	ENGRANAJES	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
588.25	JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1	Unidad	Evento	5.460.000	3.822.000	6.552.000	5.257.434	---------
588.26	EJE DE MANDO	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
588.2	EJE CUADRUPLE	1	Unidad	Evento	7.140.000	4.998.000	8.568.000	6.875.106	---------
589	(30) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
589.1	BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
589.2	REPARACION DE SINFÍN	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
589.3	EXTREMOS DE DIRECCIÓN	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
590	(30) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
590.1	DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE SUSPENSI?N	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
590.2	BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
590.3	BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
590.4	BUJE PARRILLA INFERIOR	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
590.5	BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
590.6	BUJE EL?STICO	1	Unidad	Evento	346.500	242.550	415.800	333.645	---------
590.7	CENTRO EL?STICO	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
590.8	RULEMANES DE MASA	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
590.9	AMORTIGUADORES	1	Unidad	Evento	945.000	661.500	1.134.000	909.941	---------
590.10	ESPIRALES	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
590.11	BUJES DE AMORTIGUADORES	1	Unidad	Evento	21.000	14.700	25.200	20.221	---------
590.12	BARRAS ESTABILIZADORAS	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
590.13	ROTULA SUPERIOR	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
590.14	ROTULA INFERIOR	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
590.15	JUEGO DE BUJES ZETA	1	Unidad	Evento	31.500	22.050	37.800	30.331	---------
590.16	BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	231.000	161.700	277.200	222.430	---------

Lic. Benigno Ortiz Báez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
590.17	BRAZO ZETA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
590.18	BRAZO PITMAN	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
590.19	PARRILLA SE SUPENCION	1	Unidad	Evento	2.310.000	1.617.000	2.772.000	2.224.299	---------
590.20	BARRA DE TORCI?N	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
590.21	TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
590.22	TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
590.23	BARRA DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
591	(30) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE -SERVICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
591.1	DISCO DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
591.2	HORQUILLA DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
591.3	BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
591.4	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
592	(30) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
592.2	PASTILLAS DE FRENO	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
592.3	RECTIFICACION DISCO DE FRENO	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
592.4	DISCO DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
592.5	REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
592.6	FIBRA DE FRENO	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
592.7	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
592.8	JUEGO DE CUBETAS	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
592.9	CABO DE FRENO	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
592.10	BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
592.11	CILINDRO DE FRENO	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
592.12	ZAPATA DE FRENO	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
592.13	MORDAZA DE FRENO	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
592.14	TAMBOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.312.500	918.750	1.575.000	1.263.806	---------
592.15	CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
592.16	BALANCEO DE CORONA VOLANTE	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
592.17	REGULADOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
592.18	DEPRESOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
592.1	REPARACION DE FRENO DE MANO	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
593	(30) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
593.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
593.2	BATERIA	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
593.3	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
593.4	LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
593.5	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)	1	Unidad	Evento	10.500	7.350	12.600	10.110	---------
593.6	FUSIBLES	1	Unidad	Evento	31.500	22.050	37.800	30.331	---------
593.7	RELAY	1	Unidad	Evento	120.750	84.525	144.900	116.270	---------
593.8	REPARACION BASICA DE TABLERO	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
593.9	MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
593.10	MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
593.11	BOCINA	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
593.12	BULBO DE ACEITE	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
593.13	BULBO DE TEMPERATURA	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
593.14	PORTA CARBON DE ARRANQUE	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
593.15	BUJIA	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
593.16	ELECTRO VENTILADOR	1	Unidad	Evento	3.360.000	2.352.000	4.032.000	3.235.344	---------
593.17	ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	6.090.000	4.263.000	7.308.000	5.864.061	---------
593.18	BENDIX	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------

Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
593.19	AUTOMATICO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
593.20	REGULADOR DE VOLTAGE	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
593.21	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
594	(30) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
594.1	REPARACION DE TREN DELANTERO MANO DE OBRA	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
595	(30) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
595.1	REPARACION DE TREN TRASERO MANO DE OBRA	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
596	(30) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE -REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
596.1	REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
596.2	CAMBIO DE BOMA DE NAFTA CON CARCAZA COMPLETA	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
596.3	CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
596.4	CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
	(30) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
597.1	DIAGN?STICO REPARACI?N DE MOTOR	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
597.2	JUEGO DE RETENES	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
597.3	SOPORTES DE MOTOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
597.4	V?LVULAS C/U	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
597.5	JUEGO DE AROS	1	Unidad	Evento	2.415.000	1.690.500	2.898.000	2.325.404	---------
597.6	JUEGO DE CAMISAS	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
597.7	PISTONES	1	Unidad	Evento	2.992.500	2.094.750	3.591.000	2.881.478	---------
597.8	CASQUILLO DE VIELA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
597.9	CASQUILLO DE BANCADA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
597.10	CORONA MOTOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
597.11	RECTIFICACI?N DE V?LVULAS	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
597.12	RECTIFICACI?N DE CILINDROS	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
597.13	POLEA TENSOR	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
597.14	RULEM?N POLEA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
597.15	BRAZO DE VIELA	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
597.16	JUNTA TAPA MOTOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
597.17	JUEGO DE JUNTA MOTOR	1	Unidad	Evento	1.942.500	1.359.750	2.331.000	1.870.433	---------
597.18	CALCE LATERAL	1	Unidad	Evento	294.000	205.800	352.800	283.093	---------
.19	BUJE DE VIELA	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
597.20	BUJE DE LEVA	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
597.21	GUIA DE VALVULAS	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
597.22	ENGRANAJE DE CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
597.23	BOMBA DE ACEITE	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
597.24	TAPA MOTOR	1	Unidad	Evento	9.450.000	6.615.000	11.340.000	9.099.405	---------
597.25	MARTILLO BALANCIN	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
597.26	EJE BALANCIN	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
597.27	REPARACION DE TAPA MOTOR	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
597.28	EJE BALANCEADOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
598	(30) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERACION DEL MOTOR	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
598.1	REPARACION DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	945.000	661.500	1.134.000	909.941	---------
598.2	BOMBA DE AGUA	1	Unidad	Evento	1.522.500	1.065.750	1.827.000	1.466.015	---------
598.3	CA?O DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
598.4	TERMOSTATO	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
598.5	LIMPIEZA DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
598.6	REFRIGERANTE PARA RADIADOR	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
599	(30) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
599.1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------

Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Héctor Justo Martínez
Director General

Ramiro S. Cáceres G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Pränzuny de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
599.2	EVAPORIZADOR	1	Unidad	Evento	5.250.000	3.675.000	6.300.000	5.055.225	---------
599.3	CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
599.4	REPARACION DE COMPRESOR	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
599.5	FILTRO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
599.6	VALVULA EXPANSORA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
599.7	MANGUERA DE ALTA Y BAJA	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
599.8	EMBRAGUE DE COMPRESOR	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
599.9	TERMOSTATO DE A/A	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
599.10	COMPRESOR DE AIRE	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
599.11	PRESOSTATO	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
600	(30) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE -SERVICIO DE CAMBIO DE CORREA	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
600.1	CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
600.2	RULEMÁN TENSOR DE CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
600.3	CORREA DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
601	(30) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE -SERVICIO DE ENGRASE	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
601.1	ENGRASE	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
602	(30) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE -SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
602.1	REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
.2	REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
602.3	REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
602.4	REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
602.5	CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
602.6	CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
602.7	CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
602.8	CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
602.9	RETROVISOR LATERAL	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
602.10	RETROVISOR INTERNO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
603	(30) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE -SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
603.1	CAPOT	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
603.2	TAPA VALIJERA	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
603.3	GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
603.4	GUARDABARRO DELANTERO DERECHO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
603.5	GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
603.6	GUARDABARRO TRASERO DERECHO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
603.7	PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
603.8	PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
603.9	BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
603.10	BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
603.11	CHASIS	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
603.12	CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ.	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
.1	CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER.	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
603.14	CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
603.15	CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
603.16	CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
603.17	CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
603.18	CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
603.19	CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
603.20	CAMBIO DE 4 GU?AS DE VIDRIO DE PUERTA	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
603.21	CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
603.22	CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
603.23	CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
603.24	REPARAR Y AJUSTAR TABLERO	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
604	(30) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE -REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
604.1	PARAGOLPE DELANTERO	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
604.2	PARAGOLPE TRASERO	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
605	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
0.1	CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS	1	Unidad	Evento	147.000	102.900	176.400	141.546	---------
606	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	Unidad	Evento		-		-	---------

Lic. Enrique Vera Núñez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Pedro Justo Martínez
Director General

Ramiro S. Ocampos
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Mbaremondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
606.1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR POR LITRO	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
606.2	CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
606.3	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
606.4	CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
606.5	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA POR LITRO	1	Unidad	Evento	63.000	44.100	75.600	60.663	---------
606.6	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
606.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
606.8	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
606.9	LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
607	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - ALINEACION Y BALANCEO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
0.1	ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
608	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
608.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISI?N	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
608.2	PLATO DE PRESION	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
608.3	COJINETE DE EMPUJE	1	Unidad	Evento	1.029.000	720.300	1.234.800	990.824	---------
608.4	VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
608.5	SOPORTES DE CAJA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
608.6	REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
608.7	REPARACI?N DE CAJA DE VELOCIDAD MANO DE OBRA	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
608.8	CARDAN	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
.9	CRUCETAS	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
608.10	CENTRALIZADOR DE CARD?N	1	Unidad	Evento	1.470.000	1.029.000	1.764.000	1.415.463	---------
608.11	PALIER	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
608.12	BUJES DE PALANCA DE CAMBIO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
608.13	RULEM?N A RODILLO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
608.14	RULEM?N DE EJE CORTO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
608.15	RULEM?N DE EJE RANURADO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
608.16	RULEM?N LATERAL DE EJE	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
608.17	RULEM?N LATERAL DE CORONA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
608.18	RULEMAN PIÑON	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
608.19	CORONA PIÑON	1	Unidad	Evento	9.975.000	6.982.500	11.970.000	9.604.928	---------
608.20	RETEN PIÑON	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
608.21	RET?N DE SALIDA CAJA	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
608.22	EJE RANURADO	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
608.2	CEMENTO	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
608.24	ENGRANAJES	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
608.25	JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1	Unidad	Evento	5.460.000	3.822.000	6.552.000	5.257.434	---------
608.26	EJE DE MANDO	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
608.27	EJE CUADRUPLE	1	Unidad	Evento	7.140.000	4.998.000	8.568.000	6.875.106	---------
609	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
609.1	BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
609.2	REPARACION DE SINFÍN	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
609.3	EXTREMOS DE DIRECCIÓN	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
610	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
610.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSI?N	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
610.2	BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
610.3	BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
610.4	BUJE PARRILLA INFERIOR	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
610.5	BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
610.6	BUJE EL?STICO	1	Unidad	Evento	346.500	242.550	415.800	333.645	---------
610.7	CENTRO EL?STICO	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
610.8	RULEMANES DE MASA	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
610.9	AMORTIGUADORES	1	Unidad	Evento	945.000	661.500	1.134.000	909.941	---------
610.10	ESPIRALES	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
610.11	BUJES DE AMORTIGUADORES	1	Unidad	Evento	21.000	14.700	25.200	20.221	---------
610.12	BARRAS ESTABILIZADORAS	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------

Luis Enrique Vera Prieto
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Ramiro E. Campos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

Andes Ignacio Maldonado
Director General

TETÃPY Mokomondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
610.13	ROTULA SUPERIOR	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
610.14	ROTULA INFERIOR	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
610.15	JUEGO DE BUJES ZETA	1	Unidad	Evento	31.500	22.050	37.800	30.331	---------
610.16	BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	231.000	161.700	277.200	222.430	---------
610.17	BRAZO ZETA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
610.18	BRAZO PITMAN	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
610.19	PARRILLA SE SUPENCION	1	Unidad	Evento	2.310.000	1.617.000	2.772.000	2.224.299	---------
610.20	BARRA DE TORCION	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
610.21	TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
610.22	TAQUEADOR DE ELÁSTICO TRASERO	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
610.23	BARRA DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
611.1	DISCO DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
611.2	HORQUILLA DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
611.3	BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
611.4	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
612	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
612.1	DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE FRENO	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
612.2	PASTILLAS DE FRENO	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
612.3	RECTIFICACION DISCO DE FRENO	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
612.4	DISCO DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
612.5	REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
612.6	FIBRA DE FRENO	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
612.7	RECTIFICACI?N DE TAMBOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
612.8	JUEGO DE CUBETAS	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
612.9	CABO DE FRENO	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
612.10	BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
612.11	CILINDRO DE FRENO	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
612.12	ZAPATA DE FRENO	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
612.13	MORDAZA DE FRENO	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
612.14	TAMBOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.312.500	918.750	1.575.000	1.263.806	---------
612.15	CA?O FLEXIBLE DE FRENO	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
612.16	BALANCEO DE CORONA VOLANTE	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
612.17	REGULADOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
612.18	DEPRESOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
612.19	REPARACI?N DE FRENO DE MANO	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
613	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
613.1	DIAGN?STICO DEL SISTEMA EL?CTRICO	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
613.2	BATER?A	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
613.3	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
613.4	LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
613.5	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)	1	Unidad	Evento	10.500	7.350	12.600	10.110	---------
613.6	FUSIBLES	1	Unidad	Evento	31.500	22.050	37.800	30.331	---------
613.7	RELAY	1	Unidad	Evento	120.750	84.525	144.900	116.270	---------
613.8	REPARAC?N B?SICA DE TABLERO	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
613.9	MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
613.10	MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
613.11	BOCINA	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
613.12	BULBO DE ACEITE	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
613.13	BULBO DE TEMPERATURA	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
613.14	PORTA CARB?N DE ARRANQUE	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC

Carlos Justo Morínigo
Director General

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Mbareneodelta Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
613.15	BUJ?A	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
613.16	ELECTRO VENTILADOR	1	Unidad	Evento	3.360.000	2.352.000	4.032.000	3.235.344	---------
613.17	ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	6.090.000	4.263.000	7.308.000	5.864.061	---------
613.18	BENDIX	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
613.19	AUTOMATICO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
613.20	REGULADOR DE VOLTAGE	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
613.21	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
614	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
614.1	REPARACION DE TREN DELANTERO MANO DE OBRA	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
615	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
615.1	REPARACION DE TREN TRASERO MANO DE OBRA	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
616	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
616.1	REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
616.2	CAMBIO DE BOMA DE NAFTA CON CARCAZA COMPLETA	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
616.3	CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
616.4	CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
617	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
617.1	DIAGN?STICO REPARACI?N DE MOTOR	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
617.2	JUEGO DE RETENES	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
617.3	SOPORTES DE MOTOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
617.4	V?LVULAS C/U	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
617.5	JUEGO DE AROS	1	Unidad	Evento	2.415.000	1.690.500	2.898.000	2.325.404	---------
617.6	JUEGO DE CAMISAS	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
617.7	PISTONES	1	Unidad	Evento	2.992.500	2.094.750	3.591.000	2.881.478	---------
617.8	CASQUILLO DE VIELA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
617.9	CASQUILLO DE BANCADA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
617.10	CORONA MOTOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
617.11	RECTIFICACI?N DE V?LVULAS	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
617.12	RECTIFICACI?N DE CILINDROS	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
617.13	POLEA TENSOR	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
617.14	RULEM?N POLEA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
617.15	BRAZO DE VIELA	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
617.16	JUNTA TAPA MOTOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
617.17	JUEGO DE JUNTA MOTOR	1	Unidad	Evento	1.942.500	1.359.750	2.331.000	1.870.433	---------
617.18	CALCE LATERAL	1	Unidad	Evento	294.000	205.800	352.800	283.093	---------
617.19	BUJE DE VIELA	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
617.20	BUJE DE LEVA	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
617.21	GUIA DE VALVULAS	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
617.22	ENGRANAJE DE CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
617.23	BOMBA DE ACEITE	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
617.24	TAPA MOTOR	1	Unidad	Evento	9.450.000	6.615.000	11.340.000	9.099.405	---------
617.25	MARTILLO BALANCIN	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
617.26	EJE BALANCIN	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
617.27	REPARACION DE TAPA MOTOR	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
617.28	EJE BALANCEADOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
618	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERACION DEL MOTOR	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
618.1	REPARACI?N DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	945.000	661.500	1.134.000	909.941	---------
618.2	BOMBA DE AGUA	1	Unidad	Evento	1.522.500	1.065.750	1.827.000	1.466.015	---------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Carlos Arsto Martínez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Moroñondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
618.3	CA?O DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
618.4	TERMOSTATO	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
618.5	LIMPIEZA DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
618.6	REFRIGERANTE PARA RADIADOR	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
619	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
619.1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
619.2	EVAPORIZADOR	1	Unidad	Evento	5.250.000	3.675.000	6.300.000	5.055.225	---------
619.3	CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
619.4	REPARACION DE COMPRESOR	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
619.5	FILTRO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
619.6	VALVULA EXPANSORA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
619.7	MANGUERA DE ALTA Y BAJA	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
619.8	EMBRAGUE DE COMPRESOR	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
619.9	TERMOSTATO DE A/A	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
619.10	COMPRESOR DE AIRE	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
619.11	PRESOSTATO	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
620	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE CAMBIO DE CORREA	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
620.1	CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
620.2	RULEMÁN TENSOR DE CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
620.3	CORREA DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
621	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE ENGRASE	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
621.1	ENGRASE	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
622	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
622.1	REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
622.2	REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
622.3	REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
622.4	REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
622.5	CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
622.6	CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
622.7	CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
622.8	CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
622.9	RETROVISOR LATERAL	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
622.10	RETROVISOR INTERNO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
623	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
623.1	CAPOT	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
623.2	TAPA VALIJERA	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
623.3	GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
623.4	GUARDABARRO DELANTERO DERECHO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
623.5	GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
623.6	GUARDABARRO TRASERO DERECHO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
623.7	PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
623.8	PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
623.9	BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
623.10	BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
623.11	CHASIS	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
623.12	CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ.	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
623.13	CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER.	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
623.14	CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
623.15	CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
623.16	CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
623.17	CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
623.18	CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
623.19	CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
623.20	CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
623.21	CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
623.22	CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
623.23	CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
623.24	REPARAR Y AJUSTAR TABLERO	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------

Ing. Enrique Vera Ortiz
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Abdo Justo Martínez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampes G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Moroñondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
624	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
624.1	PARAGOLPE DELANTERO	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
624.2	PARAGOLPE TRASERO	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
625	(31) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
625.1	CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS	1	Unidad	Evento	147.000	102.900	176.400	141.546	---------
626	(32) ISUZU D MAX 2020 - Cambio de Aceite y Filtros	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
626.1	Cambio de Aceite Motor por litro	1	Unidad	Evento	57.750	40.425	69.300	55.607	---------
626.2	Cambio de Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
626.3	Cambio de Aceite Diferencial por litro	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
626.4	Cambio de Aceite de Direccion Hidraulica	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
626.5	Cambio de Aceite de Caja por litro	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
626.6	Cambio de Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
626.7	Cambio de Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
626.8	Cambio de Filtro de Aire	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
627	(32) ISUZU D MAX 2020 - Reparación de frenos	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
627.1	Juego de pastillas de freno	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
627.2	Discos de Freno Delantero	1	Unidad	Evento	2.047.500	1.433.250	2.457.000	1.971.538	---------
627.3	Juego de rep. De Mordaza	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
627.4	Cilindros de Frenos tras.	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
627.5	Zapatas de frenos tras.	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
627.6	Tambores de Freno.	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
627.7	Cabos de Freno de mano	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
627.8	Bomba Central de freno	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
627.9	Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
627.10	Ca?os Flexibles de Freno	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
627.11	Resortes de zapatas	1	Unidad	Evento	36.146	25.302	43.376	34.805	---------
627.12	Seguros de Zapata	1	Unidad	Evento	21.569	15.098	25.883	20.769	---------
627.13	Rectificacion de discos de Freno	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
627.14	Cementado de Zapatas	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
627.15	Rectificacion de tambores de fren. Tras.	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
627.16	Juego de reparo de Cilindro de frenos	1	Unidad	Evento	176.715	123.701	212.058	170.159	---------
627.17	Regulador de freno RH	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
627.18	Regulador de freno LH	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
627.19	leva de freno	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
627.20	Perno de zapata	1	Unidad	Evento	24.990	17.493	29.988	24.063	---------
627.21	Piston de mordaza	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
627.22	Mordaza de freno delantero RH	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
627.23	Mordaza de freno delantero LH	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
627.24	Perno de mordaza	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
627.25	Tapa de polvo	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
627.26	Goma pedal TM	1	Unidad	Evento	28.350	19.845	34.020	27.298	---------
627.27	Bulbo de freno	1	Unidad	Evento	191.888	134.321	230.265	184.769	---------
627.28	Mecanismo de freno de mano	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
627.29	Jgo. Reparo bomba central de freno	1	Unidad	Evento	310.590	217.413	372.708	299.067	---------
627.30	sensor de desaceleracion	1	Unidad	Evento	792.540	554.778	951.048	763.137	---------
627.31	Bomba de vacio	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
627.32	Servo Freno	1	Unidad	Evento	6.300.000	4.410.000	7.560.000	6.066.270	---------
627.33	Valvula de freno	1	Unidad	Evento	1.954.575	1.368.203	2.345.490	1.882.060	---------
628	(32) ISUZU D MAX 2020 - Reparacion de sistema de frenos ABS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
628.1	Sensor ABS de rueda del izq	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
628.2	Sensor ABS de rueda del der.	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
628.3	Sensor ABS de rueda trase.	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
628.4	Modulo Hidraulico de ABS	1	Unidad	Evento	10.815.000	7.570.500	12.978.000	10.413.764	---------
628.5	Rotor Sensor de ABS	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
629	(32) ISUZU D MAX 2020 - Reparacion de suspension delantera	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
629.1	Amortiguadores	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

Lic. Blanca Vera Pérez
Director Interina UOC
Ministerio del Interior

Pablo Justo Mendoza
Director General

TETÃPY Moroncodelha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
629.2	Rotulas Inferiores	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
629.3	Rotulas Superiores	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
629.4	Bujes de parrilla Superior	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
629.5	Bujes de parrilla Inferior del.	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
629.6	Parrilla de Suspensi?n Inferior	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
629.7	Parrilla de suspensi?n Superior	1	Unidad	Evento	2.940.000	2.058.000	3.528.000	2.830.926	---------
629.8	Buje Estabilizador central	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
629.9	Bieleta Estabilizadora LH	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
629.10	Bieleta Estabilizadora RH	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
629.11	Barra Estabilizadora del.	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
629.12	Barra de Torsion RH	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
629.13	Barra de torsion LH	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
629.14	Brazo Barra de torsion LH	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
629.15	Brazo barra de torsion RH	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
629.16	Asiento barra de torsion superior	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
629.17	Asiento barra de torsion inferior	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
.18	Bulon de torsion	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
629.19	Punta eje RH	1	Unidad	Evento	2.958.638	2.071.046	3.550.365	2.848.873	---------
629.20	Punta eje LH	1	Unidad	Evento	2.958.638	2.071.046	3.550.365	2.848.873	---------
629.21	Rodillo de punta de eje	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
629.22	Reten de aceite punta eje	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
629.23	Maza de rueda delantera	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
629.24	Rotor Sensor	1	Unidad	Evento	794.325	556.028	953.190	764.856	---------
629.25	Ruleman de maza delantera int.	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
629.26	Ruleman de maza delantera ext.	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
629.27	Reten de maza delantera	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
629.28	Tuerca de maza	1	Unidad	Evento	171.360	119.952	205.632	165.003	---------
629.29	Arandela de maza	1	Unidad	Evento	32.130	22.491	38.556	30.938	---------
629.30	Tapa de maza	1	Unidad	Evento	44.625	31.238	53.550	42.969	---------
629.3[illegible]	Bujes Amortiguador	1	Unidad	Evento	99.960	69.972	119.952	96.251	---------
.3[illegible]	Perno Parrilla	1	Unidad	Evento	572.985	401.090	687.582	551.727	---------
629.33	Taqueador de suspension LH	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
629.34	Taqueador de suspension RH	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
629.35	Tazas de rueda	1	Unidad	Evento	1.403.010	982.107	1.683.612	1.350.958	---------
630	(32) ISUZU D MAX 2020 - Reparacion de sistema de arranque	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
630.1	Bendix de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
630.2	Rotor de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
630.3	Inducido de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
630.4	Jgo. De carbones	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
630.5	Motor de arranque completo	1	Unidad	Evento	4.410.000	3.087.000	5.292.000	4.246.389	---------
630.6	Trabajos de terceros	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
630.7	Automatico de arranque	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
630.8	Ruleman	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
630.9	Ruleman de arranque	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
630.10	Porta Carbon	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
630.11	Bobina motor de arranque	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
631	(32) ISUZU D MAX 2020 - Reparacion de alternador	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
631.1	Jgo. De regulador de voltage y Igo de diodos	1	Unidad	Evento	2.400.825	1.680.578	2.880.990	2.311.754	---------
631.2	Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	1.425.323	997.726	1.710.387	1.372.444	---------
631.3	Estator de alternador	1	Unidad	Evento	1.702.890	1.192.023	2.043.468	1.639.713	---------
631.4	Correa de alternador	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
631.5	Rulemanes de alternador	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
631.6	Polea de alternador	1	Unidad	Evento	130.305	91.214	156.366	125.471	---------
631.7	Carcasa trasera de Alternador	1	Unidad	Evento	798.788	559.151	958.545	769.153	---------
631.8	Carcasa delantera de alternador	1	Unidad	Evento	880.095	616.004	1.056.006	847.357	---------

Luis Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Andrés Justo Marchini
Director General
Dirección General de Administrativo y Financiero

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
631.9	Alternador completo	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
632	(32) ISUZU D MAX 2020 - Reparación del sistema eléctrico y cambio de luces	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
632.1	Foco Alta y Baja	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
632.2	Foco de filamentos	1	Unidad	Evento	15.750	11.025	18.900	15.166	---------
632.3	Foco de 1 filamento	1	Unidad	Evento	15.750	11.025	18.900	15.166	---------
632.4	Focos busca huellas	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
632.5	foco de luz de techo	1	Unidad	Evento	10.500	7.350	12.600	10.110	---------
632.6	Faritos de luz de chapa	1	Unidad	Evento	250.793	175.555	300.951	241.489	---------
632.7	Faros de buscahuellas	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
632.8	Bulbo de marcha atr?s	1	Unidad	Evento	225.750	158.025	270.900	217.375	---------
632.9	Bulbo de freno	1	Unidad	Evento	169.575	118.703	203.490	163.284	---------
632.10	Faro auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	984.375	689.063	1.181.250	947.855	---------
632.11	Tablero Instrumental	1	Unidad	Evento	960.750	672.525	1.152.900	925.106	---------
632.12	Comando central de lev vid LH	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
632.13	Comando central de lev vid RH	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
632.14	Interruptor de lev. Vid tras LH	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
632.15	Interruptor de lev. Vid tras. RH	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
632.16	Interruptores de puerta	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
632.17	Interruptor de Estacionamiento	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
632.18	Interruptor 4x4	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
632.19	Interruptor de Buscahuellas	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
632.20	Relay	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
632.21	Encendedor	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
632.22	Alarma Cinturon	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
632.23	Unidad de Control	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
632.24	Bocina	1	Unidad	Evento	617.610	432.327	741.132	594.697	---------
632.25	Relay Limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
632.26	Control apertura	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
632.27	Unidad control de apertura	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
632.28	Unidad de control 4JJ1	1	Unidad	Evento	15.750.000	11.025.000	18.900.000	15.165.675	---------
632.29	Sensor de baja incandesente	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
632.30	Sensor de posicion de leva 4JJ1	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
632.31	Bujias Incandecentes	1	Unidad	Evento	535.500	374.850	642.600	515.633	---------
632.32	Motor limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
632.33	Motor lanza agua	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
632.34	Antena Centro Techo	1	Unidad	Evento	613.148	429.203	735.777	590.400	---------
632.35	Bateria	1	Unidad	Evento	1.029.000	720.300	1.234.800	990.824	---------
633	(32) ISUZU D MAX 2020 - Reparacion de motor	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
633.1	Pistones juegos	1	Unidad	Evento	3.360.000	2.352.000	4.032.000	3.235.344	---------
633.2	Juegos de Aros	1	Unidad	Evento	2.992.500	2.094.750	3.591.000	2.881.478	---------
633.3	Juego de Juntas	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
633.4	Casquillos de biela	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
633.5	Casquillos de Bancada	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
633.6	Valvulas de Admision	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
633.7	Valvula de Escape	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
633.8	Junta de tapa de cilindro	1	Unidad	Evento	1.071.000	749.700	1.285.200	1.031.266	---------
633.9	Arbol de levas Adm.	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
633.10	Cig?e?al	1	Unidad	Evento	16.800.000	11.760.000	20.160.000	16.176.720	---------
633.11	Bielas	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
633.12	Turbo	1	Unidad	Evento	17.692.500	12.384.750	21.231.000	17.036.108	---------
633.13	tapa de cilindros	1	Unidad	Evento	24.675.000	17.272.500	29.610.000	23.759.558	---------
633.14	Arbol de levas. De Esc.	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------

Lic. Enrique Jara Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Andrés Justo Martínez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeba Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
633.15	Junta multiple de adm.	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
633.16	Junta multiple de esc.	1	Unidad	Evento	73.500	51.450	88.200	70.773	---------
633.17	Junta de frente de motor	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
633.18	Reten. Frente motor	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
633.19	Reten de bancada tras.	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
633.20	Resortes de valvulas	1	Unidad	Evento	470.400	329.280	564.480	452.948	---------
633.21	Martilletes de val.	1	Unidad	Evento	1.470.840	1.029.588	1.765.008	1.416.272	---------
633.22	Reten Guia de val.	1	Unidad	Evento	328.440	229.908	394.128	316.255	---------
633.23	Jgo. Engranajes del frente motor	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
633.24	Cadena de distrib.	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
633.25	Aceite 15w40 por litro	1	Unidad	Evento	57.750	40.425	69.300	55.607	---------
633.26	Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
633.27	Filtro de aire	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
633.28	Filtro de combustible	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
633.29	Tensor de cadena de Distrib.	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
633.30	Soporte de caja	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
633.31	Soportes de motor	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
633.32	Trabajos de terceros (rectificacion)	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
633.33	Junta tapa balancin	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
633.34	Guia de valvulas	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
633.35	Bulbo de aceite 4JJ1	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
633.36	Block motor 4JJ1	1	Unidad	Evento	23.625.368	16.537.757	28.350.441	22.748.867	---------
633.37	Carter motor	1	Unidad	Evento	1.461.023	1.022.716	1.753.227	1.406.819	---------
633.38	Guia cadena	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
633.39	Leva cadena	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
633.41	Calce lateral	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
633.42	Perno piston	1	Unidad	Evento	483.000	338.100	579.600	465.081	---------
633.43	Buje de biela	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
633.44	Seguro perno piston	1	Unidad	Evento	85.680	59.976	102.816	82.501	---------
633.45	Rotor Cig?e?al	1	Unidad	Evento	136.500	95.550	163.800	131.436	---------
633.46	Polea cig?e?al	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
633.47	Multiple de escape	1	Unidad	Evento	1.123.500	786.450	1.348.200	1.081.818	---------
633.48	Multiple de admision	1	Unidad	Evento	2.569.508	1.798.655	3.083.409	2.474.179	---------
633.49	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
633.50	Depurador de aceite 4JJ1	1	Unidad	Evento	2.454.375	1.718.063	2.945.250	2.363.318	---------
633.51	Tapa depurador	1	Unidad	Evento	722.925	506.048	867.510	696.104	---------
633.52	Valvula de aire	1	Unidad	Evento	59.798	41.858	71.757	57.579	---------
633.53	Manguera depurador	1	Unidad	Evento	176.715	123.701	212.058	170.159	---------
633.53	Ducto de aire	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
634	(32) ISUZU D MAX 2020 - Reparacion de Diferencial 4X4	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
634.1	Aceite 80w90	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
634.2	Diferencial Completo	1	Unidad	Evento	26.250.000	18.375.000	31.500.000	25.276.125	---------
634.3	Corona y Pi?on de dif. 4x4	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
634.4	Rulemanes de corona	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
634.5	Rulemanes de pi?on	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Lic. Medardo Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
634.6	Rulemanes de tunel	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
634.7	Reten de pi?on	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
634.8	Tuerca de pi?on	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
634.9	Arandela dif.	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
634.10	Retenes de tunel de dif.	1	Unidad	Evento	66.045	46.232	79.254	63.595	---------
634.11	Guardapolvo de homocineticas	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
634.12	Tullpas de Homocineticas lado caja	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
634.13	Tulipas de homocineticas lado ruedas	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
634.14	Bujes del soporte del tunel dif.	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
634.15	Homocinetica DEL.	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
634.16	Reten de Homocinetica	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
634.17	Ruleman eje homocinetica	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
634.18	Rodillo eje tunel	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
634.19	Encastre de 4x4	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
634.20	Deslizante de 4x4	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
634.21	Eje	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
634.22	Actuador de diferencial	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
634.23	Acople	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
634.24	Espaciador	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
634.25	Perno Diferencial	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
634.26	Planeatorio	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
634.27	Engranaje satelital	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
634.28	Caja Diferencial	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
634.29	Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
634.30	Mano de obra	1	Unidad	Evento	2.856.000	1.999.200	3.427.200	2.750.042	---------
635	(32) ISUZU D MAX 2020 - Reparación de Direccion	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
635.1	Cremallera de direccion	1	Unidad	Evento	15.225.000	10.657.500	18.270.000	14.660.153	---------
635.2	Precap	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
635.3	Guardapolvo	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
635.4	Mu?equin	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
635.5	Esparragos de rueda	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
635.6	Tuercas de ruedas	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
635.7	Llanta	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
635.8	Bomba d/h	1	Unidad	Evento	5.775.000	4.042.500	6.930.000	5.560.748	---------
635.9	Columna de direccion	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
635.10	Conjunto cilindrico contacto	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
635.11	Eje de direccion	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
635.12	Tanque de fluido D/H	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
635.13	Manguera D/H	1	Unidad	Evento	1.708.245	1.195.772	2.049.894	1.644.869	---------
635.14	Manguera de retorno D/H	1	Unidad	Evento	349.860	244.902	419.832	336.880	---------
635.15	Manguera de D/H	1	Unidad	Evento	283.500	198.450	340.200	272.982	---------
635.16	Jgo. De reparacion d retenes de bomba	1	Unidad	Evento	434.700	304.290	521.640	418.573	---------
635.17	Jgo de repar. Cartuchos bomba D/H	1	Unidad	Evento	2.665.898	1.866.128	3.199.077	2.566.993	---------
635.18	Cuerpo trasero Bomba D/H	1	Unidad	Evento	1.586.865	1.110.806	1.904.238	1.527.992	---------
635.19	Alineacion y Balanceo	1	Unidad	Evento	142.800	99.960	171.360	137.502	---------
636	(32) ISUZU D MAX 2020 - Reparacion del sistema de refrigeracion y Aire Acondicionado	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
636.1	Radiador de agua	1	Unidad	Evento	7.192.500	5.034.750	8.631.000	6.925.658	---------
636.2	Bomba de agua	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
636.3	Ventilador de radiador	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
636.4	Termostado	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
636.5	Junta de termostado	1	Unidad	Evento	28.560	19.992	34.272	27.500	---------
636.6	Manguera de radiador interior	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Medes Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Moroneondicha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
636.7	Manguera de radiador Superior	1	Unidad	Evento	220.500	154.350	264.600	212.319	---------
636.8	Juego de mangueras de calefaccion	1	Unidad	Evento	674.730	472.311	809.676	649.698	---------
636.9	Condensador de AA	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
636.10	Evaporador de AA	1	Unidad	Evento	5.775.000	4.042.500	6.930.000	5.560.748	---------
636.11	Valvula expansora	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
636.12	Filtro recibidor de AA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
636.13	Gas refrigerante 134 A	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
636.14	Agua refrigerante con Aditivo	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
636.15	Compresor de AA	1	Unidad	Evento	11.550.000	8.085.000	13.860.000	11.121.495	---------
636.16	Polea de compresor	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
636.17	Embrague de compresor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
636.18	Ca?o de compresor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
636.19	Guia Ventilador	1	Unidad	Evento	465.150	325.605	558.180	447.893	---------
636.2	Tapa radiador	1	Unidad	Evento	100.800	70.560	120.960	97.060	---------
636.21	Goma soporte de radiador	1	Unidad	Evento	148.050	103.635	177.660	142.557	---------
636.22	Protector 4JJ1	1	Unidad	Evento	192.150	134.505	230.580	185.021	---------
636.23	Tanque aux. Radiador	1	Unidad	Evento	462.000	323.400	554.400	444.860	---------
636.24	Enfriador de aire	1	Unidad	Evento	5.834.850	4.084.395	7.001.820	5.618.377	---------
636.25	Enfriador de aceite	1	Unidad	Evento	4.415.250	3.090.675	5.298.300	4.251.444	---------
636.26	Correa A/A	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
636.27	Conjunto polea tensor A/A	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
636.28	Manguera de A/A	1	Unidad	Evento	1.772.400	1.240.680	2.126.880	1.706.644	---------
636.29	Comando A/A	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
636.30	Motor ventilador A/A	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
636.31	Filtro Habitaculo A/A	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
636.32	Nucleo evaporador de A/A	1	Unidad	Evento	2.093.700	1.465.590	2.512.440	2.016.024	---------
636.33	Motor ventilador	1	Unidad	Evento	2.481.150	1.736.805	2.977.380	2.389.099	---------
637	(32) ISUZU D MAX 2020 - Sistema de Air Bag	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
637.1	Bolsa de Air Bag de conductor	1	Unidad	Evento	6.300.000	4.410.000	7.560.000	6.066.270	---------
637.2	Bolsa de air Bag de Acompa?ante	1	Unidad	Evento	6.300.000	4.410.000	7.560.000	6.066.270	---------
637.3	Disco de Air Bag Bobuna	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
637.4	Modulo Air Bag	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
637.5	Cinturon de seguridad conductor	1	Unidad	Evento	935.340	654.738	1.122.408	900.639	---------
637.6	Cinturon de seguridad acompa?ante	1	Unidad	Evento	935.340	654.738	1.122.408	900.639	---------
638	(32) ISUZU D MAX 2020 - Interior Cabina	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
638.1	Mecanismo de lev vid. Delant. Izq.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
638.2	Mecanismo de lev vid. Delant. Der.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
638.3	Mecanismo de lev. Vid. Tras. Izq.	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
638.4	Mecanismo delev. Vid. Tras. Der.	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
638.5	Comando central lev. Vid	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
638.6	Tapiz de pta. Del Izq.	1	Unidad	Evento	1.268.243	887.770	1.521.891	1.221.191	---------
638.7	Tapiz de pat Del.der	1	Unidad	Evento	1.268.243	887.770	1.521.891	1.221.191	---------
638.8	Tapiz de pta Tras. Izq	1	Unidad	Evento	1.345.890	942.123	1.615.068	1.295.957	---------
638.9	Tapiz de pta Tras Der.	1	Unidad	Evento	1.345.890	942.123	1.615.068	1.295.957	---------
638.10	Cerradura de pta del Izq.	1	Unidad	Evento	507.833	355.483	609.399	488.992	---------
638.11	Cerradura de pta del Der.	1	Unidad	Evento	507.833	355.483	609.399	488.992	---------
638.12	Cerradura de pta tras. Izq	1	Unidad	Evento	435.540	304.878	522.648	419.381	---------
638.13	Cerradura de pta tras. Der.	1	Unidad	Evento	435.540	304.878	522.648	419.381	---------
638.14	Jgo de guia de asiento de cond.	1	Unidad	Evento	1.762.688	1.233.881	2.115.225	1.697.292	---------
638.15	Guia de asiento de acompa?ante	1	Unidad	Evento	1.762.688	1.233.881	2.115.225	1.697.292	---------
638.16	Limpieza integral de Tapizado	1	Unidad	Evento	669.375	468.563	803.250	644.541	---------
639	(32) ISUZU D MAX 2020 - Reparacion de transmision AUTOMATICA	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
639.1	Juegos de discos de friccion c/u	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------

Ing. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Lic. Justo Medina
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Moroñondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
639.2	reparacion de convertidor	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
639.3	cambio de filtro de caja	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
639.4	reparacion de caja de valvulas	1	Unidad	Evento	5.040.000	3.528.000	6.048.000	4.853.016	---------
639.5	cambio de solenoides de precion	1	Unidad	Evento	2.257.500	1.580.250	2.709.000	2.173.747	---------
639.6	cambio de sensores de velocidad	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
639.7	juego de junta de caja	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
639.8	reparacion de caja mano de obra	1	Unidad	Evento	2.415.000	1.690.500	2.898.000	2.325.404	---------
639.9	cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	3.129.000	2.190.300	3.754.800	3.012.914	---------
639.10	Reten de frente de caja	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
639.11	reparacion de modulo de caja	1	Unidad	Evento	3.307.500	2.315.250	3.969.000	3.184.792	---------
640	(32) ISUZU D MAX 2020 - Reparaciones varias	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
640.1	rotacion de cubiertas	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
640.2	balanceo de ruedas	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
640.3	alineacion de faros	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
640.4	calibracion de cubiertas	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
641	(32) ISUZU D MAX 2020 - Reparacion de Diferencial Trasero	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
641.1	Diferencial Completo	1	Unidad	Evento	39.900.000	27.930.000	47.880.000	38.419.710	---------
641.2	Jgo de pi?on y corona	1	Unidad	Evento	12.600.000	8.820.000	15.120.000	12.132.540	---------
641.3	Rulemanes de corona	1	Unidad	Evento	331.800	232.260	398.160	319.490	---------
641.4	Rulman de pi?on grande	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
641.5	Ruleman de pi?on chico	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
..6	Reten de pi?on	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
641.7	Espaciador	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
641.8	Tuerca de pi?on	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
641.9	Eje palier trasero	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
641.10	Reten palier	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
641.11	Ruleman palier	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
641.12	Retentor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
641.13	Reten tunel trasero	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
641.14	Ollita diferencial	1	Unidad	Evento	8.925.000	6.247.500	10.710.000	8.593.883	---------
641.15	Satelites	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
641.16	Discos Friccion	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
641.17	Platos friccion	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
641.18	Planetarios	1	Unidad	Evento	1.780.800	1.246.560	2.136.960	1.714.732	---------
641.19	Litros de aceite 80w90	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
641.20	Aro de presion	1	Unidad	Evento	562.275	393.593	674.730	541.415	---------
641.21	Cruceta	1	Unidad	Evento	308.700	216.090	370.440	297.247	---------
..2	Pedal de acelerador	1	Unidad	Evento	608.685	426.080	730.422	586.103	---------
642	(32) ISUZU D MAX 2020 - Reparacion de Sistema de Suspension Trasera	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
642.1	Amortiguadores traseros	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
642.2	Bujes elasticos	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
642.3	Grilletes de elasticos	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
642.4	Trab. De terceros Rep. Elasticos	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
642.5	Taqueador trasero	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
642.6	Perno elastico	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
642.7	Bujes amortiguador	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
642.8	Bujes elasticos	1	Unidad	Evento	152.250	106.575	182.700	146.602	---------
642.9	Goma de cabina	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
642.10	Mecanismo porta auxilio	1	Unidad	Evento	573.300	401.310	687.960	552.031	---------
643	(32) ISUZU D MAX 2020 - Reparacion de Sistema 4x4	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
643.1	Caja de transferencia completa	1	Unidad	Evento	26.250.000	18.375.000	31.500.000	25.276.125	---------
643.2	Actuador 4x4	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
643.3	Modulo 4x4	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
643.4	Comando 4x4	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
643.5	Cardan Completo	1	Unidad	Evento	3.543.750	2.480.625	4.252.500	3.412.277	---------
643.6	Crucetas de cardan	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
643.7	Centralizador de cardan	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
643.8	Cardan delantero	1	Unidad	Evento	3.778.845	2.645.192	4.534.614	3.638.650	---------
643.9	Crucetas de cardan 4x4	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
643.10	Brida de cardan tras. Lado diferencial	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
643.11	Brida de cardan Del. Lado de caja	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
643.12	Interruptor inhibidor	1	Unidad	Evento	572.250	400.575	686.700	551.020	---------
643.13	Bomba de transferencia	1	Unidad	Evento	1.498.350	1.048.845	1.798.020	1.442.761	---------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Abel Ferro Martínez
Director General

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL 5BE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
643.14	Cadena de transferencia	1	Unidad	Evento	1.227.450	859.215	1.472.940	1.181.912	---------
643.15	Brida	1	Unidad	Evento	815.850	571.095	979.020	785.582	---------
644	(32) ISUZU D MAX 2020 - Reparacion Sistema de Combustible	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
644.1	Sensor de masa de aire	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
644.2	Conjunto de aceleracion	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
644.3	Bomba de combustible de tanque	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
644.4	Bomba alimentadora de combustible	1	Unidad	Evento	25.200.000	17.640.000	30.240.000	24.265.080	---------
644.5	Inyectores de combustibles	1	Unidad	Evento	4.200.000	2.940.000	5.040.000	4.044.180	---------
644.6	Solenoide alimentadora	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
644.7	Sensor posicion de Cig?e?al 4JJ1	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
644.8	Sensor posicion de Arbol de Levas 4JJ1	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
644.9	Sensor de flujo de aire	1	Unidad	Evento	3.132.150	2.192.505	3.758.580	3.015.947	---------
644.10	Sensor de acelerador 4JJ1	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
644.11	Jgo de ca?os Sist. Admision Turbo/inter	1	Unidad	Evento	2.275.875	1.593.113	2.731.050	2.191.440	---------
644.12	Base de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	622.073	435.451	746.487	598.994	---------
644.13	Sensor de presion cammon Rail	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
644.14	Limitador de presion del cammon Rail	1	Unidad	Evento	1.369.988	958.991	1.643.985	1.319.161	---------
644.15	Juego de ca?os de combustible	1	Unidad	Evento	867.300	607.110	1.040.760	835.123	---------
644.16	Flotador de tanque	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
644.17	Filtro de combustible	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
644.18	Pedal de acelerador	1	Unidad	Evento	2.310.000	1.617.000	2.772.000	2.224.299	---------
644.19	Sensor de velocimetro	1	Unidad	Evento	1.470.000	1.029.000	1.764.000	1.415.463	---------
644.20	Sensor de temperatura combustible	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
644.21	Sensor presion de combustible	1	Unidad	Evento	1.680.000	1.176.000	2.016.000	1.617.672	---------
644.22	Tubo cammon Rail	1	Unidad	Evento	3.360.000	2.352.000	4.032.000	3.235.344	---------
644.23	Arandela de pico Inyector	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
644.24	Anillo Inyector 4JJ1	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
644.25	Sensor filtro de combustible	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
644.26	Interruptor presion de combustible	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
644.27	Conjunto soporte filtro de combustible	1	Unidad	Evento	693.000	485.100	831.600	667.290	---------
644.2	Tanque de combustible	1	Unidad	Evento	2.782.500	1.947.750	3.339.000	2.679.269	---------
644.29	Tapa Tanque de combustible	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
644.30	Protector del Tanque	1	Unidad	Evento	666.750	466.725	800.100	642.014	---------
644.31	Tubo de combustible	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
644.32	Valvula de retencion de Combustible	1	Unidad	Evento	164.850	115.395	197.820	158.734	---------
644.33	Conjunto de aceleracion	1	Unidad	Evento	2.525.250	1.767.675	3.030.300	2.431.563	---------
644.34	Valvula EGR	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
644.35	Valvula EVRV	1	Unidad	Evento	1.244.250	870.975	1.493.100	1.198.088	---------
645	(32) ISUZU D MAX 2020 - Accesorios de Isuzu D - Max	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
645.1	Cambio cabo capot	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	2.407.250	Supera el 20% del Precio Referencial
645.2	Cambio de cepillo limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
645.3	Cambio de tapa tanque de combustible	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
645.4	Cambio de motor de limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
645.5	Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect.	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
645.6	cambio de tercera luz de freno	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
645.7	Cambio de vidrios de puerta delantera	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
645.8	cambio de buscahuellas	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
645.9	Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
645.10	Cambio de parabrisas delantero	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------

Lic. Enrique Nery Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Cledes Justa Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Moromondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
645.11	Cambio de parabrisas traserontero	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
646	(32) ISUZU D MAX 2020 - PINTURA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
646.1	Pintura completa de la camioneta	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
647	(33) ISUZU D MAX - Cambio de Aceite y Filtros	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
647.1	Cambio de Aceite Motor por litro	1	Unidad	Evento	57.750	40.425	69.300	55.607	---------
647.2	Cambio de Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
647.3	Cambio de Aceite Diferencial por litro	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
647.4	Cambio de Aceite de Direccion Hidraulica	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
647.5	Cambio de Aceite de Caja por litro	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
647.6	Cambio de Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
647.7	Cambio de Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
647.8	Cambio de Filtro de Aire	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
648	(33) ISUZU D MAX - Reparación de frenos	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
648.1	Juego de pastillas de freno	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
648.2	Discos de Freno Delantero	1	Unidad	Evento	2.047.500	1.433.250	2.457.000	1.971.538	---------
648.3	Juego de rep. De Mordaza	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
648.4	Cilindros de Frenos tras.	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
648.5	Zapatas de frenos tras.	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
648.6	Tambores de Freno.	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
648.7	Cabos de Freno de mano	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
648.8	Bomba Central de freno	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
648.9	Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
[illegible]1	Ca?os Flexibles de Freno	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
648.11	Resortes de zapatas	1	Unidad	Evento	36.146	25.302	43.376	34.805	---------
648.12	Seguros de Zapata	1	Unidad	Evento	21.569	15.098	25.883	20.769	---------
648.13	Rectificacion de discos de Freno	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
648.14	Cementado de Zapatas	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
648.15	Rectificacion de tambores de fren. Tras.	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
648.16	Juego de reparo de Cilindro de frenos	1	Unidad	Evento	176.715	123.701	212.058	170.159	---------
648.17	Regulador de freno RH	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
648.18	Regulador de freno LH	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
648.19	leva de freno	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
648.20	Perno de zapata	1	Unidad	Evento	24.990	17.493	29.988	24.063	---------
648.21	Piston de mordaza	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
648.22	Mordaza de freno delantero RH	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
648.23	Mordaza de freno delantero LH	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
[illegible].2	Perno de mordaza	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
648.25	Tapa de polvo	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
648.26	Goma pedal TM	1	Unidad	Evento	28.350	19.845	34.020	27.298	---------
648.27	Bulbo de freno	1	Unidad	Evento	191.888	134.321	230.265	184.769	---------
648.28	Mecanismo de freno de mano	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
648.29	Jgo. Reparo bomba central de freno	1	Unidad	Evento	310.590	217.413	372.708	299.067	---------
648.30	sensor de desaceleracion	1	Unidad	Evento	792.540	554.778	951.048	763.137	---------
648.31	Bomba de vacio	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
648.32	Servo Freno	1	Unidad	Evento	6.300.000	4.410.000	7.560.000	6.066.270	---------
648.33	Valvula de freno	1	Unidad	Evento	1.954.575	1.368.203	2.345.490	1.882.060	---------
649	(33) ISUZU D MAX - Reparacion de sistema de frenos ABS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
649.1	Sensor ABS de rueda del izq	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
649.2	Sensor ABS de rueda del der.	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
649.3	Sensor ABS de rueda trase.	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
649.4	Modulo Hidraulico de ABS	1	Unidad	Evento	10.815.000	7.570.500	12.978.000	10.413.764	---------
649.5	Rotor Sensor de ABS	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
650	(33) ISUZU D MAX - Reparacion de suspension delantera	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
650.1	Amortiguadores	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
650.2	Rotulas Inferiores	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
650.3	Rotulas Superiores	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
650.4	Bujes de parrilla Superior	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------

Ramiro S. Cabrera Ríos
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

Ing. Enrique [illegible]
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Héctor Arsto Martínez
Director General

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
650.5	Bujes de parrilla Inferior del.	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
650.6	Parrilla de Suspensi?n Inferior	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
650.7	Parrilla de suspensi?n Superior	1	Unidad	Evento	2.940.000	2.058.000	3.528.000	2.830.926	---------
650.8	Buje Estabilizador central	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
650.9	Bieleta Estabilizadora LH	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
650.10	Bieleta Estabilizadora RH	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
650.11	Barra Estabilizadora del.	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
650.12	Barra de Torsion RH	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
650.13	Barra de torsion LH	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
650.14	Brazo Barra de torsion LH	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
650.15	Brazo barra de torsion RH	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
650.16	Asiento barra de torsion superior	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
650.17	Asiento barra de torsion inferior	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
650.18	Bulon de torsion	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
650.19	Punta eje RH	1	Unidad	Evento	2.958.638	2.071.046	3.550.365	2.848.873	---------
650.20	Punta eje LH	1	Unidad	Evento	2.958.638	2.071.046	3.550.365	2.848.873	---------
650.21	Rodillo de punta de eje	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
650.22	Reten de aceite punta eje	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
650.23	Maza de rueda delantera	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
650.24	Rotor Sensor	1	Unidad	Evento	794.325	556.028	953.190	764.856	---------
650.25	Ruleman de maza delantera int.	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
650.26	Ruleman de maza delantera ext.	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
650.27	Reten de maza delantera	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
650.28	Tuerca de maza	1	Unidad	Evento	171.360	119.952	205.632	165.003	---------
650.29	Arandela de maza	1	Unidad	Evento	32.130	22.491	38.556	30.938	---------
650.30	Tapa de maza	1	Unidad	Evento	44.625	31.238	53.550	42.969	---------
650.31	Bujes Amortiguador	1	Unidad	Evento	99.960	69.972	119.952	96.251	---------
650.32	Perno Parrilla	1	Unidad	Evento	572.985	401.090	687.582	551.727	---------
650.33	Taqueador de suspension LH	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
650.34	Taqueador de suspension RH	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
650.35	Tazas de rueda	1	Unidad	Evento	1.403.010	982.107	1.683.612	1.350.958	---------
651	(33) ISUZU D MAX - Reparacion de sistema de arranque	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
651.1	Bendix de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
651.2	Rotor de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
651.3	Inducido de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
651.4	Jgo. De carbones	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
651.5	Motor de arranque completo	1	Unidad	Evento	4.410.000	3.087.000	5.292.000	4.246.389	---------
651.6	Trabajos de terceros	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
651.7	Automatico de arranque	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
651.8	Ruleman	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
651.9	Ruleman de arranque	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
651.10	Ruleman	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
651.11	Ruleman	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
651.12	Porta Carbon	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
651.13	Bobina motor de arranque	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
652	(33) ISUZU D MAX - Reparacion de alternador	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
652.1	Jgo. De regulador de voltage y Igo de diodos	1	Unidad	Evento	2.400.825	1.680.578	2.880.990	2.311.754	---------
652.2	Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	1.425.323	997.726	1.710.387	1.372.444	---------
652.3	Estator de alternador	1	Unidad	Evento	1.702.890	1.192.023	2.043.468	1.639.713	---------
652.4	Correa de altenador	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
652.5	Rulemanes de alternador	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
652.6	Polea de alternador	1	Unidad	Evento	130.305	91.214	156.366	125.471	---------
652.7	Carcasa trasera de Alternador	1	Unidad	Evento	798.788	559.151	958.545	769.153	---------
652.8	Carcasa delantera de alternador	1	Unidad	Evento	880.005	616.004	1.056.006	847.357	---------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Medel Justo Martínez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Campos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
652.9	Alternador completo	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
653	(33) ISUZU D MAX - Reparación del sistema eléctrico y cambio de luces	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
653.1	Foco Alta y Baja	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
653.2	Foco de filamentos	1	Unidad	Evento	15.750	11.025	18.900	15.166	---------
653.3	Foco de 1 filamento	1	Unidad	Evento	15.750	11.025	18.900	15.166	---------
653.4	Focos busca huellas	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
653.5	foco de luz de techo	1	Unidad	Evento	10.500	7.350	12.600	10.110	---------
653.6	Faritos de luz de chapa	1	Unidad	Evento	250.793	175.555	300.951	241.489	---------
653.7	Faros de buscahuellas	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
653.8	Bulbo de marcha atr?s	1	Unidad	Evento	225.750	158.025	270.900	217.375	---------
653.9	Bulbo de freno	1	Unidad	Evento	169.575	118.703	203.490	163.284	---------
653.10	Faro auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	984.375	689.063	1.181.250	947.855	---------
653.11	Tablero instrumental	1	Unidad	Evento	960.750	672.525	1.152.900	925.106	---------
653.12	Comando central de lev vid LH	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
653.13	Comando central de lev vid RH	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
653.14	Interruptor de lev. Vid tras LH	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
653.15	Interruptor de lev. Vid tras. RH	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
.1	Interruptores de puerta	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
653.17	Interruptor de Estacionamiento	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
653.18	Interruptor 4x4	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
653.19	Interruptor de Buscahuellas	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
653.20	Relay	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
653.21	Encendedor	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
653.22	Alarma Cinturon	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
653.23	Unidad de Control	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
653.24	Bocina	1	Unidad	Evento	617.610	432.327	741.132	594.697	---------
653.25	Relay Limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
653.26	Control apertura	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
653.27	Unidada control de apertura	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
653.28	Unidad de control 4JJ1	1	Unidad	Evento	15.750.000	11.025.000	18.900.000	15.165.675	---------
653.29	Sensor de baja incandesente	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
3.3	Sensor de posicion de leva 4JJ1	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
653.31	Bujias Incandecentes	1	Unidad	Evento	535.500	374.850	642.600	515.633	---------
653.32	Motor limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
653.33	Motor lanza agua	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
653.34	Antena Centro Techo	1	Unidad	Evento	613.148	429.203	735.777	590.400	---------
653.35	Bateria	1	Unidad	Evento	1.029.000	720.300	1.234.800	990.824	---------
654	(33) ISUZU D MAX - Reparacion de motor	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
654.1	Pistones juegos	1	Unidad	Evento	3.360.000	2.352.000	4.032.000	3.235.344	---------
654.2	Juegos de Aros	1	Unidad	Evento	2.992.500	2.094.750	3.591.000	2.881.478	---------
654.3	Juego de Juntas	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
654.4	Casquillos de biela	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
654.5	Casquillos de Bancada	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
654.6	Valvulas de Admision	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
654.7	Valvula de Escape	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
654.8	Junta de tapa de cilindro	1	Unidad	Evento	1.071.000	749.700	1.285.200	1.031.266	---------
654.9	Arbol de levas Adm.	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
654.10	Cig?e?al	1	Unidad	Evento	16.800.000	11.760.000	20.160.000	16.176.720	---------
654.11	Bielas	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
654.12	Turbo	1	Unidad	Evento	17.692.500	12.384.750	21.231.000	17.036.108	---------
654.13	tapa de cilindros	1	Unidad	Evento	24.675.000	17.272.500	29.610.000	23.759.558	---------
654.14	Arbol de levas. De Esc.	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
654.15	Junta multiple de adm.	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
654.16	Junta multiple de esc.	1	Unidad	Evento	73.500	51.450	88.200	70.773	---------
654.17	Junta de frente de motor	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
654.18	Reten. Frente motor	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
654.19	Reten de bancada tras.	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
654.20	Resortes de valvulas	1	Unidad	Evento	470.400	329.280	564.480	452.948	---------
654.21	Martilletes de val.	1	Unidad	Evento	1.470.840	1.029.588	1.765.008	1.416.272	---------
654.22	Reten Guia de val.	1	Unidad	Evento	328.440	229.908	394.128	316.255	---------
654.23	Jgo. Engranajes del frente motor	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
654.24	Cadena de distrib.	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
654.25	Aceite 15w40 por litro	1	Unidad	Evento	57.750	40.425	69.300	55.607	---------
654.26	Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
2	Filtro de aire	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
654.28	Filtro de combustible	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
654.29	Tensor de cadena de Distrib.	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
654.30	Soporte de caja	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
654.31	Soportes de motor	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
654.32	Trabajos de terceros (rectificacion)	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
654.33	Junta tapa balancin	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
654.34	Guia de valvulas	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
654.35	Bulbo de aceite 4JJ1	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
654.36	Block motor 4JJ1	1	Unidad	Evento	23.625.368	16.537.757	28.350.441	22.748.867	---------
654.37	Carter motor	1	Unidad	Evento	1.461.023	1.022.716	1.753.227	1.406.819	---------
654.38	Guia cadena	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
654.39	Leva cadena	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
654.40	Calce lateral	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
.4	Perno piston	1	Unidad	Evento	483.000	338.100	579.600	465.081	---------
654.42	Buje de biela	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
654.43	Seguro perno piston	1	Unidad	Evento	85.680	59.976	102.816	82.501	---------
654.44	Rotor Cig?e?al	1	Unidad	Evento	136.500	95.550	163.800	131.436	---------
654.45	Polea cig?e?al	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
654.46	Multiple de escape	1	Unidad	Evento	1.123.500	786.450	1.348.200	1.081.818	---------
654.47	Multiple de admision	1	Unidad	Evento	2.569.508	1.798.655	3.083.409	2.474.179	---------
654.48	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
654.49	Depurador de aceite 4JJ1	1	Unidad	Evento	2.454.375	1.718.063	2.945.250	2.363.318	---------
654.50	Tapa depurador	1	Unidad	Evento	722.925	506.048	867.510	696.104	---------
654.51	Valvula de aire	1	Unidad	Evento	59.798	41.858	71.757	57.579	---------
654.52	Manguera depurador	1	Unidad	Evento	176.715	123.701	212.058	170.159	---------
654.53	Ducto de aire	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
655	(33) ISUZU D MAX - Reparacion de Diferencial 4X4	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
655.1	Aceite 80w90	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
655.2	Diferencial Completo	1	Unidad	Evento	26.250.000	18.375.000	31.500.000	25.276.125	---------
655.3	Corona y Pi?on de dif. 4x4	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
655.4	Rulemanes de corona	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
655.5	Rulemanes de pi?on	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------

Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Director General

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Mokomondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
655.6	Rulemanes de tunel	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
655.7	Reten de pi?on	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
655.8	Tuerca de pi?on	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
655.9	Arandela dif.	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
655.10	Retenes de tunel de dif.	1	Unidad	Evento	66.045	46.232	79.254	63.595	---------
655.11	Guardapolvo de homocineticas	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
655.12	Tulipas de Homocineticas lado caja	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
655.13	Tulipas de homocineticas lado ruedas	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
655.14	Bujes del soporte del tunel dif.	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
655.15	Homocinetica DEL.	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
655.16	Reten de Homocinetica	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
655.17	Ruleman eje homocinetica	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
655.18	Rodillo eje tunel	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
655.19	Encastre de 4x4	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
.2	Deslizante de 4x4	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
655.21	Eje	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
655.22	Actuador de diferencial	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
655.23	Acople	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
655.24	Espaciador	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
655.25	Perno Diferencial	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
655.26	Planeatorio	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
655.27	Engranaje satelital	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
655.28	Caja Diferencial	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
655.29	Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
655.30	Mano de obra	1	Unidad	Evento	2.856.000	1.999.200	3.427.200	2.750.042	---------
656	(33) ISUZU D MAX - Reparación de Direccion	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
656.1	Cremallera de direccion	1	Unidad	Evento	15.225.000	10.657.500	18.270.000	14.660.153	---------
656.2	Precap	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
656.3	Guardapolvo	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
656.4	Mu?equin	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
656.5	Esparragos de rueda	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
.6	Tuercas de ruedas	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
.7	Llanta	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
656.8	Bomba d/h	1	Unidad	Evento	5.775.000	4.042.500	6.930.000	5.560.748	---------
656.9	Columna de direccion	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
656.10	Conjunto cilindrico contacto	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
656.11	Eje de direccion	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
656.12	Tanque de fluido D/H	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
656.13	Manguera D/H	1	Unidad	Evento	1.708.245	1.195.772	2.049.894	1.644.869	---------
656.14	Manguera de retorno D/H	1	Unidad	Evento	349.860	244.902	419.832	336.880	---------
656.15	Manguera de D/H	1	Unidad	Evento	283.500	198.450	340.200	272.982	---------
656.16	Jgo. De reparacion d retenes de bomba	1	Unidad	Evento	434.700	304.290	521.640	418.573	---------
656.17	Jgo de repar. Cartuchos bomba D/H	1	Unidad	Evento	2.665.898	1.866.128	3.199.077	2.566.993	---------
656.18	Cuerpo trasero Bomba D/H	1	Unidad	Evento	1.586.865	1.110.806	1.904.238	1.527.992	---------
656.19	Alineacion y Balanceo	1	Unidad	Evento	142.800	99.960	171.360	137.502	---------
657	(33) ISUZU D MAX - Reparacion del sistema de refrigeracion y Aire Acondicionado	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
657.1	Radiador de agua	1	Unidad	Evento	7.192.500	5.034.750	8.631.000	6.925.658	---------
657.2	Bomba de agua	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
657.3	Ventilador de radiador	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
657.4	Termostado	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
657.5	Junta de termostado	1	Unidad	Evento	28.560	19.992	34.272	27.500	---------
657.6	Manguera de radiador interior	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
657.7	Manguera de radiador Superior	1	Unidad	Evento	220.500	154.350	264.600	212.319	---------

Juan Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Mirta Justo Molina
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
657.8	Juego de mangueras de calefaccion	1	Unidad	Evento	674.730	472.311	809.676	649.698	---------
657.9	Condensador de AA	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
657.10	Evaporador de AA	1	Unidad	Evento	5.775.000	4.042.500	6.930.000	5.560.748	---------
657.11	Valvula expansora	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
657.12	Filtro recibidor de AA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
657.13	Gas refrigerante 134 A	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
657.14	Agua refrigerante con Aditivo	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
657.15	Compresor de AA	1	Unidad	Evento	11.550.000	8.085.000	13.860.000	11.121.495	---------
657.16	Polea de compresor	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
657.17	Embrague de compresor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
657.18	Caño de compresor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
657.19	Guia Ventilador	1	Unidad	Evento	465.150	325.605	558.180	447.893	---------
657.20	Tapa radiador	1	Unidad	Evento	100.800	70.560	120.960	97.060	---------
21	Goma soporte de radiador	1	Unidad	Evento	148.050	103.635	177.660	142.557	---------
657.22	Protector 4JJ1	1	Unidad	Evento	192.150	134.505	230.580	185.021	---------
657.23	Tanque aux. Radiador	1	Unidad	Evento	462.000	323.400	554.400	444.860	---------
657.24	Enfriador de aire	1	Unidad	Evento	5.834.850	4.084.395	7.001.820	5.618.377	---------
657.25	Enfriador de aceite	1	Unidad	Evento	4.415.250	3.090.675	5.298.300	4.251.444	---------
657.26	Correa A/A	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
657.27	Conjunto polea tensor A/A	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
657.28	Manguera de A/A	1	Unidad	Evento	1.772.400	1.240.680	2.126.880	1.706.644	---------
657.29	Comando A/A	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
657.30	Motor ventilador A/A	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
657.31	Filtro Habitaculo A/A	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
657.32	Nucleo evaporador de A/A	1	Unidad	Evento	2.093.700	1.465.590	2.512.440	2.016.024	---------
657.33	Motor ventilador	1	Unidad	Evento	2.481.150	1.736.805	2.977.380	2.389.099	---------
658	(33) ISUZU D MAX - Sistema de Air Bag	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
658.1	Bolsa de Air Bag de conductor	1	Unidad	Evento	6.300.000	4.410.000	7.560.000	6.066.270	---------
1.2	Bolsa de air Bag de Acompa?ante	1	Unidad	Evento	6.300.000	4.410.000	7.560.000	6.066.270	---------
8.3	Disco de Air Bag Bobuna	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
658.4	Modulo Air Bag	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
658.5	Cinturon de seguridad conductor	1	Unidad	Evento	935.340	654.738	1.122.408	900.639	---------
658.6	Cinturon de seguridad acompa?ante	1	Unidad	Evento	935.340	654.738	1.122.408	900.639	---------
659	(33) ISUZU D MAX - Interior Cabina	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
659.1	Mecanismo de lev vid. Delant. Izq.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
659.2	Mecanismo de lev vid. Delant. Der.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
659.3	Mecanismo de lev. Vid. Tras. Izq.	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
659.4	Mecanismo delev. Vid. Tras. Der.	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
659.5	Comando central lev. Vid	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
659.6	Tapiz de pta. Del Izq.	1	Unidad	Evento	1.268.243	887.770	1.521.891	1.221.191	---------
659.7	Tapiz de pat Del.der	1	Unidad	Evento	1.268.243	887.770	1.521.891	1.221.191	---------
659.8	Tapiz de pta Tras. Izq	1	Unidad	Evento	1.345.890	942.123	1.615.068	1.295.957	---------
659.9	Tapiz de pta Tras Der.	1	Unidad	Evento	1.345.890	942.123	1.615.068	1.295.957	---------
659.10	Cerradura de pta del Izq.	1	Unidad	Evento	507.833	355.483	609.399	488.992	---------
659.11	Cerradura de pta del Der.	1	Unidad	Evento	507.833	355.483	609.399	488.992	---------
659.12	Cerradura de pta tras. Izq	1	Unidad	Evento	435.540	304.878	522.648	419.381	---------
659.13	Cerradura de pta tras. Der.	1	Unidad	Evento	435.540	304.878	522.648	419.381	---------
659.14	Jgo de guia de asiento de cond.	1	Unidad	Evento	1.762.688	1.233.881	2.115.225	1.697.292	---------
659.15	Guia de asiento de acompa?ante	1	Unidad	Evento	1.762.688	1.233.881	2.115.225	1.697.292	---------
659.16	Limpieza integral de Tapizado	1	Unidad	Evento	669.375	468.563	803.250	644.541	---------
660	(33) ISUZU D MAX - Reparacion de transmision	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
660.1	Jgo de anillos sincronizadores	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
660.2	Jgo de rulemanes	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
660.3	Jgo de rodillos	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

Lic. Enrique Jara Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Héctor Justo Martínez
Director General

TETÃPY Moroncichia Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluído) Gs.	OBS.
660.4	Desplazable de 1y2da	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
660.5	Desplazable de 3ra y 4ta	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
660.6	Desplazable de 5ta y M atr?s	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
660.7	Eje de mando	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
660.8	Eje principal	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
660.9	Engranaje de 1ra	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
660.10	Engranaje de 2da	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
660.11	Engranaje de 3ra	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
660.12	Engranaje de 5ta	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
660.13	Cuadruple	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
660.14	Reten cola	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
660.15	Reten de frente de caja	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
660.16	Aceite 75w90	1	Unidad	Evento	73.500	51.450	88.200	70.773	---------
660.17	Placa intermedia	1	Unidad	Evento	553.350	387.345	664.020	532.821	---------
660.18	Jgo de juntas de caja	1	Unidad	Evento	115.500	80.850	138.600	111.215	---------
.1	Engranaje marcha atr?s	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
660.20	Sincronizador	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
660.21	Engranaje	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
660.22	Caja selectora de cambios	1	Unidad	Evento	3.113.250	2.179.275	3.735.900	2.997.748	---------
660.23	Palanca de cambios	1	Unidad	Evento	923.738	646.616	1.108.485	889.467	---------
661	(33) ISUZU D MAX - Reparacion de Embrague	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
661.1	Plato de presion	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
661.2	Disco	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
661.3	Cojinete de empuje	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
661.4	Horquilla	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
661.5	Guardapolvo de Horquilla	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
661.6	Ruleman Piloto	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
661.7	Volante de motor	1	Unidad	Evento	4.935.000	3.454.500	5.922.000	4.751.912	---------
661.8	Tornillos de volante	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
661.9	Corona de volante	1	Unidad	Evento	766.500	536.550	919.800	738.063	---------
661.10	Bulbo de embrague	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
661.11	Goma pedal de Embrague	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
661.12	Flexible de embrague	1	Unidad	Evento	285.600	199.920	342.720	275.004	---------
661.13	Bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
1.1	Jgo de reap. De bomba aux de embrague	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
661.15	Bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
662	(33) ISUZU D MAX - Reparacion de Diferencial Trasero	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
662.1	Diferencial Completo	1	Unidad	Evento	39.900.000	27.930.000	47.880.000	38.419.710	---------
662.2	Jgo de pi?on y corona	1	Unidad	Evento	12.600.000	8.820.000	15.120.000	12.132.540	---------
662.3	Rulemanes de corona	1	Unidad	Evento	331.800	232.260	398.160	319.490	---------
662.4	Ruiman de pi?on grande	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
662.5	Ruleman de pi?on chico	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
662.6	Reten de pi?on	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
662.7	Espaciador	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
662.8	Tuerca de pi?on	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
662.9	Eje palier trasero	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
662.10	Reten palier	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
662.11	Ruleman palier	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
662.12	Retentor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
662.13	Reten tunel trasero	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
662.14	Ollita diferencial	1	Unidad	Evento	8.925.000	6.247.500	10.710.000	8.593.883	---------
662.15	Satelites	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
662.16	Discos Friccion	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
662.17	Platos friccion	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
662.18	Planetarios	1	Unidad	Evento	1.780.800	1.246.560	2.136.960	1.714.732	---------

Ing. Sergio Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Medes Justo Mendoza
Director General

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
662.19	Litros de aceite 80w90	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
662.20	Aro de presion	1	Unidad	Evento	562.275	393.593	674.730	541.415	---------
662.21	Cruceta	1	Unidad	Evento	308.700	216.090	370.440	297.247	---------
662.22	Pedal de acelerador	1	Unidad	Evento	608.685	426.080	730.422	586.103	---------
663	(33) ISUZU D MAX - Reparacion de Sistema de Suspension Trasera	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
663.1	Amortiguadores traseros	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
663.2	Bujes elasticos	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
663.3	Grilletes de elasticos	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
663.4	Trab. De terceros Rep. Elasticos	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
663.5	Taqueador trasero	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
663.6	Perno elastico	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
663.7	Bujes amortiguador	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
663.8	Bujes elasticos	1	Unidad	Evento	152.250	106.575	182.700	146.602	---------
663.9	Goma de cabina	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
663.10	Mecanismo porta auxilio	1	Unidad	Evento	573.300	401.310	687.960	552.031	---------
664	(33) ISUZU D MAX - Reparacion de Sistema 4x4	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
664.1	Caja de transferencia completa	1	Unidad	Evento	26.250.000	18.375.000	31.500.000	25.276.125	---------
664.2	Actuador 4x4	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
664.3	Modulo 4x4	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
664.4	Comando 4x4	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
664.5	Cardan Completo	1	Unidad	Evento	3.543.750	2.480.625	4.252.500	3.412.277	---------
664.6	Crucetas de cardan	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
664.7	Centralizador de cardan	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
664.8	Cardan delantero	1	Unidad	Evento	3.778.845	2.645.192	4.534.614	3.638.650	---------
664.9	Crucetas de cardan 4x4	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
664.10	Brida de cardan tras. Lado diferencial	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
664.11	Brida de cardan Del. Lado de caja	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
664.12	Interruptor inhibidor	1	Unidad	Evento	572.250	400.575	686.700	551.020	---------
664.13	Bomba de transferencia	1	Unidad	Evento	1.498.350	1.048.845	1.798.020	1.442.761	---------
664.14	Cadena de transferencia	1	Unidad	Evento	1.227.450	859.215	1.472.940	1.181.912	---------
664.15	Brida	1	Unidad	Evento	815.850	571.095	979.020	785.582	---------
665	(33) ISUZU D MAX - Reparacion Sistema de Combustible	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
665.1	Sensor de masa de aire	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
665.2	Conjunto de aceleracion	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
665.3	Bomba de combustible de tanque	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
665.4	Bomba alimentadora de combustible	1	Unidad	Evento	25.200.000	17.640.000	30.240.000	24.265.080	---------
665.5	Inyectores de combustibles	1	Unidad	Evento	4.200.000	2.940.000	5.040.000	4.044.180	---------
665.6	Solenoide alimentadora	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
665.7	Sensor posicion de Cig?e?al 4JJ1	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
665.8	Sensor posicion de Arbol de Levas 4JJ1	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
665.9	Sensor de flujo de aire	1	Unidad	Evento	3.132.150	2.192.505	3.758.580	3.015.947	---------
665.10	Sensor de acelerador 4JJ1	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
665.11	Jgo de ca?os Sist. Admision Turbo/inter	1	Unidad	Evento	2.275.875	1.593.113	2.731.050	2.191.440	---------
665.12	Base de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	622.073	435.451	746.487	598.994	---------
665.13	Sensor de presion cammon Rail	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
665.14	Limitador de presion del cammon Rail	1	Unidad	Evento	1.369.988	958.991	1.643.985	1.319.161	---------
665.15	Juego de ca?os de combustible	1	Unidad	Evento	867.300	607.110	1.040.760	835.123	---------
665.16	Flotador de tanque	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
665.17	Filtro de combustible	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
665.18	Pedal de acelerador	1	Unidad	Evento	2.310.000	1.617.000	2.772.000	2.224.299	---------
665.19	Sensor de velocimetro	1	Unidad	Evento	1.470.000	1.029.000	1.764.000	1.415.463	---------
665.20	Sensor de temperatura combustible	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
665.21	Sensor presion de combustible	1	Unidad	Evento	1.680.000	1.176.000	2.016.000	1.617.672	---------
665.22	Tubo cammon Rail	1	Unidad	Evento	3.360.000	2.352.000	4.032.000	3.235.344	---------
665.23	Arandela de pico Inyector	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
665.24	Anillo Inyector 4JJ1	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Felipe Justo Arévalo
Director General

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeba Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
665.25	Sensor filtro de combustible	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
665.26	Interruptor presion de combustible	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
665.27	Conjunto soporte filtro de combustible	1	Unidad	Evento	693.000	485.100	831.600	667.290	---------
665.28	Tanque de combustible	1	Unidad	Evento	2.782.500	1.947.750	3.339.000	2.679.269	---------
665.29	Tapa Tanque de combustible	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
665.30	Protector del Tanque	1	Unidad	Evento	666.750	466.725	800.100	642.014	---------
665.31	Tubo de combustible	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
665.32	Valvula de retencion de Combustible	1	Unidad	Evento	164.850	115.395	197.820	158.734	---------
665.33	Conjunto de aceleracion	1	Unidad	Evento	2.525.250	1.767.675	3.030.300	2.431.563	---------
665.34	Valvula EGR	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
665.35	Valvula EVRV	1	Unidad	Evento	1.244.250	870.975	1.493.100	1.198.088	---------
666	(33) ISUZU D MAX - Accesorios de Isuzu D - Max	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
666.1	Cambio cabo capot	1	Unidad	Evento	2.500.000	1.750.000	3.000.000	2.407.250	---------
666.2	Cambio de cepillo limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
666.3	Cambio de tapa tanque de combustible	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
666.4	Cambio de motor de limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
666.5	Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect.	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
666.6	cambio de tercera luz de freno	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
666.7	Cambio de vidrios de puerta delantera	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
666.8	cambio de buscahuellas	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
666.9	Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
666.10	Cambio de parabrisas delantero	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
666.11	Cambio de parabrisas trasero	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
667	(33) ISUZU D MAX - PINTURA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
667.1	Pintura completa de la camioneta	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
668	(34) ISUZU D MAX - Cambio de Aceite y Filtros	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
668.1	Cambio de Aceite Motor por litro	1	Unidad	Evento	57.750	40.425	69.300	55.607	---------
668.2	Cambio de Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
668.3	Cambio de Aceite Diferencial por litro	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
668.4	Cambio de Aceite de Direccion Hidraulica	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
668.5	Cambio de Aceite de Caja por litro	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
668.6	Cambio de Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
668.7	Cambio de Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
668.8	Cambio de Filtro de Aire	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
669	(34) ISUZU D MAX - Reparación de frenos	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
669.1	Juego de pastillas de freno	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
669.2	Discos de Freno Delantero	1	Unidad	Evento	2.047.500	1.433.250	2.457.000	1.971.538	---------
669.3	Juego de rep. De Mordaza	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
669.4	Cilindros de Frenos tras.	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
669.5	Zapatas de frenos tras.	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
669.6	Tambores de Freno.	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
669.7	Cabos de Freno de mano	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
669.8	Bomba Central de freno	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
669.9	Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
669.10	Ca?os Flexibles de Freno	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
669.11	Resortes de zapatas	1	Unidad	Evento	36.146	25.302	43.376	34.805	---------
669.12	Seguros de Zapata	1	Unidad	Evento	21.569	15.098	25.883	20.769	---------
669.13	Rectificacion de discos de Freno	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
669.14	Cementado de Zapatas	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
669.15	Rectificacion de tambores de fren. Tras.	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
669.16	Juego de reparo de Cilindro de frenos	1	Unidad	Evento	176.715	123.701	212.058	170.159	---------
669.17	Regulador de freno RH	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
669.18	Regulador de freno LH	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
669.19	leva de freno	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
669.20	Perno de zapata	1	Unidad	Evento	24.990	17.493	29.988	24.063	---------
669.21	Piston de mordaza	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
669.22	Mordaza de freno delantero RH	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	----------
669.23	Mordaza de freno delantero LH	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	----------
669.24	Perno de mordaza	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	----------
669.25	Tapa de polvo	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	----------
669.26	Goma pedal TM	1	Unidad	Evento	28.350	19.845	34.020	27.298	----------
669.27	Bulbo de freno	1	Unidad	Evento	191.888	134.321	230.265	184.769	----------
669.28	Mecanismo de freno de mano	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	----------
669.29	Jgo. Reparo bomba central de freno	1	Unidad	Evento	310.590	217.413	372.708	299.067	----------
669.30	sensor de desaceleracion	1	Unidad	Evento	792.540	554.778	951.048	763.137	----------
669.31	Bomba de vacio	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	----------
669.32	Servo Freno	1	Unidad	Evento	6.300.000	4.410.000	7.560.000	6.066.270	----------
669.33	Valvula de freno	1	Unidad	Evento	1.954.575	1.368.203	2.345.490	1.882.060	----------
[illegible]	(34) ISUZU D MAX - Reparacion de sistema de frenos ABS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	----------
670.1	Sensor ABS de rueda del izq	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	----------
670.2	Sensor ABS de rueda del der.	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	----------
670.3	Sensor ABS de rueda trase.	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	----------
670.4	Modulo Hidraulico de ABS	1	Unidad	Evento	10.815.000	7.570.500	12.978.000	10.413.764	----------
670.5	Rotor Sensor de ABS	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	----------
671	(34) ISUZU D MAX - Reparacion de suspension delantera	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	----------
671.1	Amortiguadores	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	----------
671.2	Rotulas Inferiores	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	----------
671.3	Rotulas Superiores	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	----------
671.4	Bujes de parrilla Superior	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	----------
671.5	Bujes de parrilla Inferior del.	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	----------
671.6	Parrilla de Suspensi?n Inferior	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	----------
671.7	Parrilla de suspensi?n Superior	1	Unidad	Evento	2.940.000	2.058.000	3.528.000	2.830.926	----------
671.8	Buje Estabilizador central	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	----------
671.9	Bieleta Estabilizadora LH	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	----------
671.10	Bieleta Estabilizadora RH	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	----------
671.11	Barra Estabilizadora del.	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	----------
671.12	Barra de Torsion RH	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	----------
671.13	Barra de torsion LH	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	----------
671.14	Brazo Barra de torsion LH	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	----------
[illegible].1	Brazo barra de torsion RH	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	----------
671.16	Asiento barra de torsion superior	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	----------
671.17	Asiento barra de torsion inferior	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	----------
671.18	Bulon de torsion	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	----------
671.19	Punta eje RH	1	Unidad	Evento	2.958.638	2.071.046	3.550.365	2.848.873	----------
671.20	Punta eje LH	1	Unidad	Evento	2.958.638	2.071.046	3.550.365	2.848.873	----------
671.21	Rodillo de punta de eje	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	----------
671.22	Reten de aceite punta eje	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	----------
671.23	Maza de rueda delantera	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	----------
671.24	Rotor Sensor	1	Unidad	Evento	794.325	556.028	953.190	764.856	----------
671.25	Ruleman de maza delantera int.	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	----------
671.26	Ruleman de maza delantera ext.	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	----------
671.27	Reten de maza delantera	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	----------
671.28	Tuerca de maza	1	Unidad	Evento	171.360	119.952	205.632	165.003	----------
671.29	Arandela de maza	1	Unidad	Evento	32.130	22.491	38.556	30.938	----------
671.30	Tapa de maza	1	Unidad	Evento	44.625	31.238	53.550	42.969	----------

Lic. Eulogio Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Carlos Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
671.31	Bujes Amortiguador	1	Unidad	Evento	99.960	69.972	119.952	96.251	---------
671.32	Perno Parrilla	1	Unidad	Evento	572.985	401.090	687.582	551.727	---------
671.33	Taqueador de suspension LH	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
671.34	Taqueador de suspension RH	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
671.35	Tazas de rueda	1	Unidad	Evento	1.403.010	982.107	1.683.612	1.350.958	---------
672	(34) ISUZU D MAX - Reparacion de sistema de arranque	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
672.1	Bendix de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
672.2	Rotor de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
672.3	Inducido de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
672.4	Jgo. De carbones	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
672.5	Motor de arranque completo	1	Unidad	Evento	4.410.000	3.087.000	5.292.000	4.246.389	---------
672.6	Trabajos de terceros	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
672.7	Automatico de arranque	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
672.8	Ruleman	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
672.9	Ruleman de arranque	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
672.10	Ruleman	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
672.1[illegible]	Ruleman	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
[illegible].12	Porta Carbon	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
672.13	Bobina motor de arranque	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
673	(34) ISUZU D MAX - Reparacion de alternador	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
673.1	Jgo. De regulador de voltage y lgo de diodos	1	Unidad	Evento	2.400.825	1.680.578	2.880.990	2.311.754	---------
673.2	Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	1.425.323	997.726	1.710.387	1.372.444	---------
673.3	Estator de alternador	1	Unidad	Evento	1.702.890	1.192.023	2.043.468	1.639.713	---------
673.4	Correa de altenador	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
673.5	Rulemanes de alternador	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
673.6	Polea de alternador	1	Unidad	Evento	130.305	91.214	156.366	125.471	---------
673.7	Carcasa trasera de Alternador	1	Unidad	Evento	798.788	559.151	958.545	769.153	---------
673.8	Carcasa delantera de alternador	1	Unidad	Evento	880.005	616.004	1.056.006	847.357	---------
673.9	Alternador completo	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
674	(34) ISUZU D MAX - Reparación del sistema eléctrico y cambio de luces	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
674.1	Foco Alta y Baja	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
674.2	Foco de filamentos	1	Unidad	Evento	15.750	11.025	18.900	15.166	---------
674.3	Foco de 1 filamento	1	Unidad	Evento	15.750	11.025	18.900	15.166	---------
674.4	Focos busca huellas	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
674.5	foco de luz de techo	1	Unidad	Evento	10.500	7.350	12.600	10.110	---------
674.6	Faritos de luz de chapa	1	Unidad	Evento	250.793	175.555	300.951	241.489	---------
674.7	Faros de buscahuellas	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
674.8	Bulbo de marcha atr?s	1	Unidad	Evento	225.750	158.025	270.900	217.375	---------
674.9	Bulbo de freno	1	Unidad	Evento	169.575	118.703	203.490	163.284	---------
674.10	Faro auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	984.375	689.063	1.181.250	947.855	---------
[illegible].1	Tablero Instrumental	1	Unidad	Evento	960.750	672.525	1.152.900	925.106	---------
674.12	Comando central de lev vid LH	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
674.13	Comando central de lev vid RH	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
674.14	Interruptor de lev. Vid tras LH	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
674.15	Interruptor de lev. Vid tras. RH	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
674.16	Interruptores de puerta	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
674.17	Interruptor de Estacionamiento	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
674.18	Interruptor 4x4	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
674.19	Interruptor de Buscahuellas	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
674.20	Relay	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
674.21	Encendedor	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
674.22	Alarma Cinturon	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
674.23	Unidad de Control	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
674.24	Bocina	1	Unidad	Evento	617.610	432.327	741.132	594.697	---------
674.25	Relay Limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
674.26	Control apertura	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Hector Ferto Medina
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Caballero C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
674.27	Unidada control de apertura	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
674.28	Unidad de control 4JJ1	1	Unidad	Evento	15.750.000	11.025.000	18.900.000	15.165.675	---------
674.29	Sensor de baja incandesente	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
674.30	Sensor de posicion de leva 4JJ1	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
674.31	Bujias Incandecentes	1	Unidad	Evento	535.500	374.850	642.600	515.633	---------
674.32	Motor limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
674.33	Motor lanza agua	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
674.34	Antena Centro Techo	1	Unidad	Evento	613.148	429.203	735.777	590.400	---------
674.35	Bateria	1	Unidad	Evento	1.029.000	720.300	1.234.800	990.824	---------
675	(34) ISUZU D MAX - Reparacion de motor	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
675.1	Pistones juegos	1	Unidad	Evento	3.360.000	2.352.000	4.032.000	3.235.344	---------
675.2	Juegos de Aros	1	Unidad	Evento	2.992.500	2.094.750	3.591.000	2.881.478	---------
675.3	Juego de Juntas	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
675.4	Casquillos de biela	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
675.5	Casquillos de Bancada	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
[illegible].6	Valvulas de Admision	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
[illegible].7	Valvula de Escape	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
675.8	Junta de tapa de cilindro	1	Unidad	Evento	1.071.000	749.700	1.285.200	1.031.266	---------
675.9	Arbol de levas Adm.	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
675.10	Cig?e?al	1	Unidad	Evento	16.800.000	11.760.000	20.160.000	16.176.720	---------
675.11	Bielas	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
675.12	Turbo	1	Unidad	Evento	17.692.500	12.384.750	21.231.000	17.036.108	---------
675.13	tapa de cilindros	1	Unidad	Evento	24.675.000	17.272.500	29.610.000	23.759.558	---------
675.14	Arbol de levas. De Esc.	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
675.15	Junta multiple de adm.	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
675.16	Junta multiple de esc.	1	Unidad	Evento	73.500	51.450	88.200	70.773	---------
675.17	Junta de frente de motor	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
675.18	Reten. Frente motor	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
675.19	Reten de bancada tras.	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
675.20	Resortes de valvulas	1	Unidad	Evento	470.400	329.280	564.480	452.948	---------
675.21	Martilletes de val.	1	Unidad	Evento	1.470.840	1.029.588	1.765.008	1.416.272	---------
[illegible].2	Reten Guia de val.	1	Unidad	Evento	328.440	229.908	394.128	316.255	---------
675.23	Jgo. Engranajes del frente motor	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
675.24	Cadena de distrib.	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
675.25	Aceite 15w40 por litro	1	Unidad	Evento	57.750	40.425	69.300	55.607	---------
675.26	Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
675.27	Filtro de aire	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
675.28	Filtro de combustible	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
675.29	Tensor de cadena de Distrib.	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
675.30	Soporte de caja	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
675.31	Soportes de motor	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
675.32	Trabajos de terceros (rectificacion)	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
675.33	Junta tapa balancin	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
675.34	Guia de valvulas	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
675.35	Bulbo de aceite 4JJ1	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
675.36	Block motor 4JJ1	1	Unidad	Evento	23.625.368	16.537.757	28.350.441	22.748.867	---------
675.37	Carter motor	1	Unidad	Evento	1.461.023	1.022.716	1.753.227	1.406.819	---------

Lic. Enrique Ayala Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Carlos Canto Mendoza
Director General

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Moroñondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
675.38	Guia cadena	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
675.39	Leva cadena	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
675.40	Calce lateral	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
675.41	Perno piston	1	Unidad	Evento	483.000	338.100	579.600	465.081	---------
675.42	Buje de biela	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
675.43	Seguro perno piston	1	Unidad	Evento	85.680	59.976	102.816	82.501	---------
675.44	Rotor Cig?e?al	1	Unidad	Evento	136.500	95.550	163.800	131.436	---------
675.45	Polea cig?e?al	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
675.46	Multiple de escape	1	Unidad	Evento	1.123.500	786.450	1.348.200	1.081.818	---------
675.47	Multiple de admision	1	Unidad	Evento	2.569.508	1.798.655	3.083.409	2.474.179	---------
675.48	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
675.49	Depurador de aceite 4JJ1	1	Unidad	Evento	2.454.375	1.718.063	2.945.250	2.363.318	---------
[illegible].5	Tapa depurador	1	Unidad	Evento	722.925	506.048	867.510	696.104	---------
675.51	Valvula de aire	1	Unidad	Evento	59.798	41.858	71.757	57.579	---------
675.52	Manguera depurador	1	Unidad	Evento	176.715	123.701	212.058	170.159	---------
675.53	Ducto de aire	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
676	(34) ISUZU D MAX - Reparacion de Diferencial 4X4	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
676.1	Aceite 80w90	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
676.2	Diferencial Completo	1	Unidad	Evento	26.250.000	18.375.000	31.500.000	25.276.125	---------
676.3	Corona y Pi?on de dif. 4x4	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
676.4	Rulemanes de corona	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
676.5	Rulemanes de pi?on	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
676.6	Rulemanes de tunel	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
676.7	Reten de pi?on	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
676.8	Tuerca de pi?on	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
676.9	Arandela dif.	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
676.10	Retenes de tunel de dif.	1	Unidad	Evento	66.045	46.232	79.254	63.595	---------
676.11	Guardapolvo de homocineticas	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
676.12	Tulipas de Homocineticas lado caja	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
676.13	Tulipas de homocineticas lado ruedas	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
676.1[illegible]	Bujes del soporte del tunel dif.	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
[illegible].15	Homocinetica DEL.	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
676.16	Reten de Homocinetica	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
676.17	Ruleman eje homocinetica	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
676.18	Rodillo eje tunel	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
676.19	Encastre de 4x4	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
676.20	Deslizante de 4x4	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
676.21	Eje	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
676.22	Actuador de diferencial	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
676.23	Acople	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
676.24	Espaciador	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
676.25	Perno Diferencial	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
676.26	Planeatorio	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
676.27	Engranaje satelital	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
676.28	Caja Diferencial	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
676.29	Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
676.30	Mano de obra	1	Unidad	Evento	2.856.000	1.999.200	3.427.200	2.750.042	---------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Carlos Justo Martínez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
677	(34) ISUZU D MAX - Reparación de Direccion	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
677.1	Cremallera de direccion	1	Unidad	Evento	15.225.000	10.657.500	18.270.000	14.660.153	---------
677.2	Precap	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
677.3	Guardapolvo	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
677.4	Mu?equin	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
677.5	Esparragos de rueda	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
677.6	Tuercas de ruedas	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
677.7	Llanta	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
677.8	Bomba d/h	1	Unidad	Evento	5.775.000	4.042.500	6.930.000	5.560.748	---------
677.9	Columna de direccion	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
677.10	Conjunto cilindrico contacto	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
677.11	Eje de direccion	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
677.12	Tanque de fluido D/H	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
677.13	Manguera D/H	1	Unidad	Evento	1.708.245	1.195.772	2.049.894	1.644.869	---------
677.14	Manguera de retorno D/H	1	Unidad	Evento	349.860	244.902	419.832	336.880	---------
677.15	Manguera de D/H	1	Unidad	Evento	283.500	198.450	340.200	272.982	---------
677.16	Jgo. De reparacion d retenes de bomba	1	Unidad	Evento	434.700	304.290	521.640	418.573	---------
677.17	Jgo de repar. Cartuchos bomba D/H	1	Unidad	Evento	2.665.898	1.866.128	3.199.077	2.566.993	---------
677.18	Cuerpo trasero Bomba D/H	1	Unidad	Evento	1.586.865	1.110.806	1.904.238	1.527.992	---------
677.19	Alineacion y Balanceo	1	Unidad	Evento	142.800	99.960	171.360	137.502	---------
678	(34) ISUZU D MAX - Reparacion del sistema de refrigeracion y Aire Acondicionado	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
678.1	Radiador de agua	1	Unidad	Evento	7.192.500	5.034.750	8.631.000	6.925.658	---------
678.2	Bomba de agua	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
678.3	Ventilador de radiador	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
678.4	Termostado	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
678.5	Junta de termostado	1	Unidad	Evento	28.560	19.992	34.272	27.500	---------
678.6	Manguera de radiador interior	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
678.7	Manguera de radiador Superior	1	Unidad	Evento	220.500	154.350	264.600	212.319	---------
678.8	Juego de mangueras de calefaccion	1	Unidad	Evento	674.730	472.311	809.676	649.698	---------
678.9	Condensador de AA	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
678.10	Evaporador de AA	1	Unidad	Evento	5.775.000	4.042.500	6.930.000	5.560.748	---------
678.11	Valvula expansora	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
678.12	Filtro recibidor de AA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
678.13	Gas refrigerante 134 A	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
678.14	Agua refrigerante con Aditivo	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
678.15	Compresor de AA	1	Unidad	Evento	11.550.000	8.085.000	13.860.000	11.121.495	---------
678.16	Polea de compresor	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
678.17	Embrague de compresor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
678.18	Ca?o de compresor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
678.19	Guia Ventilador	1	Unidad	Evento	465.150	325.605	558.180	447.893	---------
678.20	Tapa radiador	1	Unidad	Evento	100.800	70.560	120.960	97.060	---------
678.21	Goma soporte de radiador	1	Unidad	Evento	148.050	103.635	177.660	142.557	---------
678.22	Protector 4JJ1	1	Unidad	Evento	192.150	134.505	230.580	185.021	---------
678.23	Tanque aux. Radiador	1	Unidad	Evento	462.000	323.400	554.400	444.860	---------
678.24	Enfriador de aire	1	Unidad	Evento	5.834.850	4.084.395	7.001.820	5.618.377	---------
678.25	Enfriador de aceite	1	Unidad	Evento	4.415.250	3.090.675	5.298.300	4.251.444	---------
678.26	Correa A/A	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
678.27	Conjunto polea tensor A/A	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
678.28	Manguera de A/A	1	Unidad	Evento	1.772.400	1.240.680	2.126.880	1.706.644	---------
678.29	Comando A/A	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
678.30	Motor ventilador A/A	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
678.31	Filtro Habitaculo A/A	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------

Lic. Ramiro Vera Ibarra
Director Jurídico UOC
Ministerio del Interior

Melba Acosta Medina
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Campos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Moroandoha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
678.32	Nucleo evaporador de A/A	1	Unidad	Evento	2.093.700	1.465.590	2.512.440	2.016.024	---------
678.33	Motor ventilador	1	Unidad	Evento	2.481.150	1.736.805	2.977.380	2.389.099	---------
679	(34) ISUZU D MAX - Sistema de Air Bag	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
679.1	Bolsa de Air Bag de conductor	1	Unidad	Evento	6.300.000	4.410.000	7.560.000	6.066.270	---------
679.2	Bolsa de air Bag de Acompa?ante	1	Unidad	Evento	6.300.000	4.410.000	7.560.000	6.066.270	---------
679.3	Disco de Air Bag Bobuna	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
679.4	Modulo Air Bag	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
679.5	Cinturon de seguridad conductor	1	Unidad	Evento	935.340	654.738	1.122.408	900.639	---------
679.6	Cinturon de seguridad acompa?ante	1	Unidad	Evento	935.340	654.738	1.122.408	900.639	---------
680	(34) ISUZU D MAX - Interior Cabina	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
680.1	Mecanismo de lev vid. Delant. Izq.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
680.2	Mecanismo de lev vid. Delant. Der.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
680.3	Mecanismo de lev. Vid. Tras. Izq.	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
680.4	Mecanismo delev. Vid. Tras. Der.	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
680.5	Comando central lev. Vid	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
680.6	Tapiz de pta. Del Izq.	1	Unidad	Evento	1.268.243	887.770	1.521.891	1.221.191	---------
680.7	Tapiz de pat Del.der	1	Unidad	Evento	1.268.243	887.770	1.521.891	1.221.191	---------
680.8	Tapiz de pta Tras. Izq	1	Unidad	Evento	1.345.890	942.123	1.615.068	1.295.957	---------
680.9	Tapiz de pta Tras Der.	1	Unidad	Evento	1.345.890	942.123	1.615.068	1.295.957	---------
680.10	Cerradura de pta del Izq.	1	Unidad	Evento	507.833	355.483	609.399	488.992	---------
680.11	Cerradura de pta del Der.	1	Unidad	Evento	507.833	355.483	609.399	488.992	---------
680.12	Cerradura de pta tras. Izq	1	Unidad	Evento	435.540	304.878	522.648	419.381	---------
680.13	Cerradura de pta tras. Der.	1	Unidad	Evento	435.540	304.878	522.648	419.381	---------
680.14	Jgo de guia de asiento de cond.	1	Unidad	Evento	1.762.688	1.233.881	2.115.225	1.697.292	---------
680.15	Guia de asiento de acompa?ante	1	Unidad	Evento	1.762.688	1.233.881	2.115.225	1.697.292	---------
680.16	Limpieza integral de Tapizado	1	Unidad	Evento	669.375	468.563	803.250	644.541	---------
681	(34) ISUZU D MAX - Reparacion de transmision	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
681.1	Jgo de anillos sincronizadores	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
681.2	Jgo de rulemanes	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
681.3	Jgo de rodillos	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
681.4	Desplazable de 1y2da	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
681.5	Desplazable de 3ra y 4ta	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
681.6	Desplazable de 5ta y M atr?s	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
681.7	Eje de mando	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
681.8	Eje principal	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
681.9	Engranaje de 1ra	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
681.10	Engranaje de 2da	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
681.11	Engranaje de 3ra	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
681.12	Engranaje de 5ta	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
681.13	Cuadruple	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
681.14	Reten cola	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
681.15	Reten de frente de caja	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
681.16	Aceite 75w90	1	Unidad	Evento	73.500	51.450	88.200	70.773	---------
681.17	Placa intermedia	1	Unidad	Evento	553.350	387.345	664.020	532.821	---------
681.18	Jgo de juntas de caja	1	Unidad	Evento	115.500	80.850	138.600	111.215	---------
681.19	Engranaje marcha atr?s	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
681.20	Sincronizador	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
681.21	Engranaje	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
681.22	Caja selectora de cambios	1	Unidad	Evento	3.113.250	2.179.275	3.735.900	2.997.748	---------
681.23	Palanca de cambios	1	Unidad	Evento	923.738	646.616	1.108.485	889.467	---------
682	(34) ISUZU D MAX - Reparacion de Embrague	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
682.1	Plato de presion	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
682.2	Disco	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
682.3	Cojinete de empuje	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
682.4	Horquilla	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
682.5	Guardapolvo de Horquilla	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
682.6	Ruleman Piloto	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
682.7	Volante de motor	1	Unidad	Evento	4.935.000	3.454.500	5.922.000	4.751.912	---------
682.8	Tornillos de volante	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
682.9	Corona de volante	1	Unidad	Evento	766.500	536.550	919.800	738.063	---------
682.10	Bulbo de embrague.	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------

Ramiro S. Campos
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Dirección General de Administración y Finanzas

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
682.11	Goma pedal de Embrague	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
682.12	Flexible de embrague	1	Unidad	Evento	285.600	199.920	342.720	275.004	---------
682.13	Bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
682.14	Jgo de reap. De bomba aux de embrague	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
682.15	Bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
683	(34) ISUZU D MAX - Reparacion de Diferencial Trasero	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
683.1	Diferencial Completo	1	Unidad	Evento	39.900.000	27.930.000	47.880.000	38.419.710	---------
683.2	Jgo de pi?on y corona	1	Unidad	Evento	12.600.000	8.820.000	15.120.000	12.132.540	---------
683.3	Rulemanes de corona	1	Unidad	Evento	331.800	232.260	398.160	319.490	---------
683.4	Rulman de pi?on grande	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
683.5	Ruleman de pi?on chico	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
683.6	Reten de pi?on	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
683.7	Espaciador	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
683.8	Tuerca de pi?on	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
683.9	Eje palier trasero	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
683.10	Reten palier	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
683.11	Ruleman palier	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
683.12	Retentor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
683.13	Reten tunel trasero	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
683.14	Ollita diferencial	1	Unidad	Evento	8.925.000	6.247.500	10.710.000	8.593.883	---------
683.15	Satelites	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
683.16	Discos Friccion	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
683.17	Platos friccion	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
683.18	Planetarios	1	Unidad	Evento	1.780.800	1.246.560	2.136.960	1.714.732	---------
683.19	Litros de aceite 80w90	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
683.20	Aro de presion	1	Unidad	Evento	562.275	393.593	674.730	541.415	---------
683.21	Cruceta	1	Unidad	Evento	308.700	216.090	370.440	297.247	---------
683.22	Pedal de acelerador	1	Unidad	Evento	608.685	426.080	730.422	586.103	---------
684	(34) ISUZU D MAX - Reparacion de Sistema de Suspension Trasera	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
684.1	Amortiguadores traseros	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
684.2	Bujes elasticos	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
684.3	Grilletes de elasticos	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
684.4	Trab. De terceros Rep. Elasticos	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
684.5	Taqueador trasero	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
684.6	Perno elastico	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
684.7	Bujes amortiguador	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
684.8	Bujes elasticos	1	Unidad	Evento	152.250	106.575	182.700	146.602	---------
684.9	Goma de cabina	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
684.10	Mecanismo porta auxilio	1	Unidad	Evento	573.300	401.310	687.960	552.031	---------
685	(34) ISUZU D MAX - Reparacion de Sistema 4x4	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
685.1	Caja de transferencia completa	1	Unidad	Evento	26.250.000	18.375.000	31.500.000	25.276.125	---------
685.2	Actuador 4x4	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
685.3	Modulo 4x4	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
685.4	Comando 4x4	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
685.5	Cardan Completo	1	Unidad	Evento	3.543.750	2.480.625	4.252.500	3.412.277	---------
685.6	Crucetas de cardan	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
685.7	Centralizador de cardan	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
685.8	Cardan delantero	1	Unidad	Evento	3.778.845	2.645.192	4.534.614	3.638.650	---------
685.9	Crucetas de cardan 4x4	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
685.10	Brida de cardan tras. Lado diferencial	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
685.11	Brida de cardan Del. Lado de caja	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
685.12	Interruptor inhibidor	1	Unidad	Evento	572.250	400.575	686.700	551.020	---------
685.13	Bomba de transferencia	1	Unidad	Evento	1.498.350	1.048.845	1.798.020	1.442.761	---------
685.14	Cadena de transferencia	1	Unidad	Evento	1.227.450	859.215	1.472.940	1.181.912	---------
685.15	Brida	1	Unidad	Evento	815.850	571.095	979.020	785.582	---------
686	(34) ISUZU D MAX - Reparacion Sistema de Combustible	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
686.1	Sensor de masa de aire	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------

Luis Enrique Ortiz Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramón S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
686.2	Conjunto de aceleracion	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
686.3	Bomba de combustible de tanque	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
686.4	Bomba alimentadora de combustible	1	Unidad	Evento	25.200.000	17.640.000	30.240.000	24.265.080	---------
686.5	Inyectores de combustibles	1	Unidad	Evento	4.200.000	2.940.000	5.040.000	4.044.180	---------
686.6	Solenoide alimentadora	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
686.7	Sensor posicion de Cig?e?al 4JJ1	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
686.8	Sensor posicion de Arbol de Levas 4JJ1	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
686.9	Sensor de flujo de aire	1	Unidad	Evento	3.132.150	2.192.505	3.758.580	3.015.947	---------
686.10	Sensor de acelerador 4JJ1	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
686.11	Jgo de ca?os Sist. Admision Turbo/inter	1	Unidad	Evento	2.275.875	1.593.113	2.731.050	2.191.440	---------
686.12	Base de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	622.073	435.451	746.487	598.994	---------
686.13	Sensor de presion cammon Rail	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
686.14	Limitador de presion del cammon Rail	1	Unidad	Evento	1.369.988	958.991	1.643.985	1.319.161	---------
686.15	Juego de ca?os de combustible	1	Unidad	Evento	867.300	607.110	1.040.760	835.123	---------
686.16	Flotador de tanque	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
686.17	Filtro de combustible	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
.1	Pedal de acelerador	1	Unidad	Evento	2.310.000	1.617.000	2.772.000	2.224.299	---------
686.19	Sensor de velocimetro	1	Unidad	Evento	1.470.000	1.029.000	1.764.000	1.415.463	---------
686.20	Sensor de temperatura combustible	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
686.21	Sensor presion de combustible	1	Unidad	Evento	1.680.000	1.176.000	2.016.000	1.617.672	---------
686.22	Tubo cammon Rail	1	Unidad	Evento	3.360.000	2.352.000	4.032.000	3.235.344	---------
686.23	Arandela de pico Inyector	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
686.24	Anillo Inyector 4JJ1	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
686.25	Sensor filtro de combustible	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
686.26	Interruptor presion de combustible	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
686.27	Conjunto soporte filtro de combustible	1	Unidad	Evento	693.000	485.100	831.600	667.290	---------
686.28	Tanque de combustible	1	Unidad	Evento	2.782.500	1.947.750	3.339.000	2.679.269	---------
686.29	Tapa Tanque de combustible	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
686.30	Protector del Tanque	1	Unidad	Evento	666.750	466.725	800.100	642.014	---------
686.31	Tubo de combustible	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
5.3	Valvula de retencion de Combustible	1	Unidad	Evento	164.850	115.395	197.820	158.734	---------
686.33	Conjunto de aceleracion	1	Unidad	Evento	2.525.250	1.767.675	3.030.300	2.431.563	---------
686.34	Valvula EGR	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
686.35	Valvula EVRV	1	Unidad	Evento	1.244.250	870.975	1.493.100	1.198.088	---------
687	(34) ISUZU D MAX - Accesorios de Isuzu D - Max	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
687.1	Cambio cabo capot	1	Unidad	Evento	2.500.000	1.750.000	3.000.000	2.407.250	---------
687.2	Cambio de cepillo limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
687.3	Cambio de tapa tanque de combustible	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
687.4	Cambio de motor de limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
687.5	Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect.	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
687.6	cambio de tercera luz de freno	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
687.7	Cambio de vidrios de puerta delantera	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
687.8	cambio de buscahuellas	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
687.9	Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
687.10	Cambio de parabrisas delantero	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
687.11	Cambio de parabrisas trasero	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
688	(34) ISUZU D MAX - PINTURA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
688.1	Pintura completa de la camioneta	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
689	(35) ISUZU D MAX - Cambio de Aceite y Filtros	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
689.1	Cambio de Aceite Motor por litro	1	Unidad	Evento	57.750	40.425	69.300	55.607	---------
689.2	Cambio de Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
689.3	Cambio de Aceite Diferencial por litro	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
689.4	Cambio de Aceite de Direccion Hidraulica	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
689.5	Cambio de Aceite de Caja por litro	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Jurídico UOC

Rodolfo Justo Mendoza
Director General

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Moroncondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
689.6	Cambio de Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	----------
689.7	Cambio de Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	----------
689.8	Cambio de Filtro de Aire	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	----------
690	(35) ISUZU D MAX - Reparación de frenos	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	----------
690.1	Juego de pastillas de freno	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	----------
690.2	Discos de Freno Delantero	1	Unidad	Evento	2.047.500	1.433.250	2.457.000	1.971.538	----------
690.3	Juego de rep. De Mordaza	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	----------
690.4	Cilindros de Frenos tras.	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	----------
690.5	Zapatas de frenos tras.	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	----------
690.6	Tambores de Freno.	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	----------
690.7	Cabos de Freno de mano	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	----------
690.8	Bomba Central de freno	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	----------
690.9	Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	----------
690.10	Ca?os Flexibles de Freno	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	----------
690.11	Resortes de zapatas	1	Unidad	Evento	36.146	25.302	43.376	34.805	----------
690.12	Seguros de Zapata	1	Unidad	Evento	21.569	15.098	25.883	20.769	----------
690.13	Rectificacion de discos de Freno	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	----------
690.14	Cementado de Zapatas	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	----------
690.1[illegible]	Rectificacion de tambores de fren. Tras.	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	----------
[illegible].16	Juego de reparo de Cilindro de frenos	1	Unidad	Evento	176.715	123.701	212.058	170.159	----------
690.17	Regulador de freno RH	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	----------
690.18	Regulador de freno LH	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	----------
690.19	leva de freno	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	----------
690.20	Perno de zapata	1	Unidad	Evento	24.990	17.493	29.988	24.063	----------
690.21	Piston de mordaza	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	----------
690.22	Mordaza de freno delantero RH	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	----------
690.23	Mordaza de freno delantero LH	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	----------
690.24	Perno de mordaza	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	----------
690.25	Tapa de polvo	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	----------
690.26	Goma pedal TM	1	Unidad	Evento	28.350	19.845	34.020	27.298	----------
690.27	Bulbo de freno	1	Unidad	Evento	191.888	134.321	230.265	184.769	----------
690.28	Mecanismo de freno de mano	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	----------
690.2[illegible]	Jgo. Reparo bomba central de freno	1	Unidad	Evento	310.590	217.413	372.708	299.067	----------
[illegible]0.30	sensor de desaceleracion	1	Unidad	Evento	792.540	554.778	951.048	763.137	----------
690.31	Bomba de vacio	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	----------
690.32	Servo Freno	1	Unidad	Evento	6.300.000	4.410.000	7.560.000	6.066.270	----------
690.33	Valvula de freno	1	Unidad	Evento	1.954.575	1.368.203	2.345.490	1.882.060	----------
691	(35) ISUZU D MAX - Reparacion de sistema de frenos ABS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	----------
691.1	Sensor ABS de rueda del izq	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	----------
691.2	Sensor ABS de rueda del der.	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	----------
691.3	Sensor ABS de rueda trase.	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	----------
691.4	Modulo Hidraulico de ABS	1	Unidad	Evento	10.815.000	7.570.500	12.978.000	10.413.764	----------
691.5	Rotor Sensor de ABS	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	----------
692	(35) ISUZU D MAX - Reparacion de suspension delantera	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	----------
692.1	Amortiguadores	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	----------
692.2	Rotulas Inferiores	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	----------
692.3	Rotulas Superiores	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	----------
692.4	Bujes de parrilla Superior	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	----------
692.5	Bujes de parrilla Inferior del.	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	----------
692.6	Parrilla de Suspensi?n Inferior	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	----------
692.7	Parrilla de suspensi?n Superior	1	Unidad	Evento	2.940.000	2.058.000	3.528.000	2.830.926	----------
692.8	Buje Estabilizador central	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	----------
692.9	Bieleta Estabilizadora LH	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	----------
692.10	Bieleta Estabilizadora RH	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	----------
692.11	Barra Estabilizadora del.	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	----------
692.12	Barra de Torsion RH	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	----------

Lic. Enrique Vera Ibarra
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Mario Ignacio Morabusca
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
692.13	Barra de torsion LH	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
692.14	Brazo Barra de torsion LH	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
692.15	Brazo barra de torsion RH	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
692.16	Asiento barra de torsion superior	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
692.17	Asiento barra de torsion inferior	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
692.18	Bulon de torsion	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
692.19	Punta eje RH	1	Unidad	Evento	2.958.638	2.071.046	3.550.365	2.848.873	---------
692.20	Punta eje LH	1	Unidad	Evento	2.958.638	2.071.046	3.550.365	2.848.873	---------
692.21	Rodillo de punta de eje	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
692.22	Reten de aceite punta eje	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
692.23	Maza de rueda delantera	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
692.24	Rotor Sensor	1	Unidad	Evento	794.325	556.028	953.190	764.856	---------
.2	Ruleman de maza delantera int.	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
692.26	Ruleman de maza delantera ext.	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
692.27	Reten de maza delantera	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
692.28	Tuerca de maza	1	Unidad	Evento	171.360	119.952	205.632	165.003	---------
692.29	Arandela de maza	1	Unidad	Evento	32.130	22.491	38.556	30.938	---------
692.30	Tapa de maza	1	Unidad	Evento	44.625	31.238	53.550	42.969	---------
692.31	Bujes Amortiguador	1	Unidad	Evento	99.960	69.972	119.952	96.251	---------
692.32	Perno Parrilla	1	Unidad	Evento	572.985	401.090	687.582	551.727	---------
692.33	Taqueador de suspension LH	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
692.34	Taqueador de suspension RH	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
692.35	Tazas de rueda	1	Unidad	Evento	1.403.010	982.107	1.683.612	1.350.958	---------
693	(3S) ISUZU D MAX - Reparacion de sistema de arranque	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
693.1	Bendix de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
693.2	Rotor de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
693.3	Inducido de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
693.4	Jgo. De carbones	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
3.5	Motor de arranque completo	1	Unidad	Evento	4.410.000	3.087.000	5.292.000	4.246.389	---------
.6	Trabajos de terceros	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
693.7	Automatico de arranque	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
693.8	Ruleman	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
693.9	Ruleman de arranque	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
693.10	Ruleman	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
693.11	Ruleman	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
693.12	Porta Carbon	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
693.13	Bobina motor de arranque	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
694	(3S) ISUZU D MAX - Reparacion de alternador	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
694.1	Jgo. De regulador de voltage y Igo de diodos	1	Unidad	Evento	2.400.825	1.680.578	2.880.990	2.311.754	---------
694.2	Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	1.425.323	997.726	1.710.387	1.372.444	---------
694.3	Estator de alternador	1	Unidad	Evento	1.702.890	1.192.023	2.043.468	1.639.713	---------
694.4	Correa de altenador	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
694.5	Rulemanes de alternador	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
694.6	Polea de alternador	1	Unidad	Evento	130.305	91.214	156.366	125.471	---------
694.7	Carcasa trasera de Alternador	1	Unidad	Evento	798.788	559.151	958.545	769.153	---------
694.8	Carcasa delantera de alternador	1	Unidad	Evento	880.005	616.004	1.056.006	847.357	---------
694.9	Alternador completo	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
695	(3S) ISUZU D MAX - Reparación del sistema eléctrico y cambio de luces	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
695.1	Foco Alta y Baja	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
695.2	Foco de filamentos	1	Unidad	Evento	15.750	11.025	18.900	15.166	---------
695.3	Foco de 1 filamento	1	Unidad	Evento	15.750	11.025	18.900	15.166	---------
695.4	Focos busca huellas	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
695.5	foco de luz de techo	1	Unidad	Evento	10.500	7.350	12.600	10.110	---------
695.6	Faritos de luz de chapa	1	Unidad	Evento	250.793	175.555	300.951	241.489	---------
695.7	Faros de buscahuellas	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
695.8	Bulbo de marcha atr?s	1	Unidad	Evento	225.750	158.025	270.900	217.375	---------

Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
695.9	Bulbo de freno	1	Unidad	Evento	169.575	118.703	203.490	163.284	---------
695.10	Faro auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	984.375	689.063	1.181.250	947.855	---------
695.11	Tablero Instrumental	1	Unidad	Evento	960.750	672.525	1.152.900	925.106	---------
695.12	Comando central de lev vid LH	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
695.13	Comando central de lev vid RH	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
695.14	Interruptor de lev. Vid tras LH	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
695.15	Interruptor de lev. Vid tras. RH	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
695.16	Interruptores de puerta	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
695.17	Interruptor de Estacionamiento	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
695.18	Interruptor 4x4	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
695.19	Interruptor de Buscahuellas	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
695.20	Relay	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
695.2[illegible]	Encendedor	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
[illegible].2 2	Alarma Cinturon	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
695.23	Unidad de Control	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
695.24	Bocina	1	Unidad	Evento	617.610	432.327	741.132	594.697	---------
695.25	Relay Limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
695.26	Control apertura	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
695.27	Unidada control de apertura	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
695.28	Unidad de control 4JJ1	1	Unidad	Evento	15.750.000	11.025.000	18.900.000	15.165.675	---------
695.29	Sensor de baja incandesente	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
695.30	Sensor de posicion de leva 4JJ1	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
695.31	Bujías Incandecentes	1	Unidad	Evento	535.500	374.850	642.600	515.633	---------
695.32	Motor limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
695.33	Motor lanza agua	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
695.34	Antena Centro Techo	1	Unidad	Evento	613.148	429.203	735.777	590.400	---------
695.3[illegible]	Bateria	1	Unidad	Evento	1.029.000	720.300	1.234.800	990.824	---------
[illegible]	(35) ISUZU D MAX - Reparacion de motor	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
696.1	Pistones juegos	1	Unidad	Evento	3.360.000	2.352.000	4.032.000	3.235.344	---------
696.2	Juegos de Aros	1	Unidad	Evento	2.992.500	2.094.750	3.591.000	2.881.478	---------
696.3	Juego de Juntas	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
696.4	Casquillos de biela	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
696.5	Casquillos de Bancada	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
696.6	Valvulas de Admision	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
696.7	Valvula de Escape	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
696.8	Junta de tapa de cilindro	1	Unidad	Evento	1.071.000	749.700	1.285.200	1.031.266	---------
696.9	Arbol de levas Adm.	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
696.10	Cig?e?al	1	Unidad	Evento	16.800.000	11.760.000	20.160.000	16.176.720	---------
696.11	Bielas	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
696.12	Turbo	1	Unidad	Evento	17.692.500	12.384.750	21.231.000	17.036.108	---------
696.13	tapa de cilindros	1	Unidad	Evento	24.675.000	17.272.500	29.610.000	23.759.558	---------
696.14	Arbol de levas. De Esc.	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
696.15	Junta multiple de adm.	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
696.16	Junta multiple de esc.	1	Unidad	Evento	73.500	51.450	88.200	70.773	---------
696.17	Junta de frente de motor	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
696.18	Reten. Frente motor	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
696.19	Reten de bancada tras.	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
696.20	Resortes de valvulas	1	Unidad	Evento	470.400	329.280	564.480	452.948	---------

MINISTERIO DEL INTERIOR - Dirección de Contrataciones

Lic. Enrique Velázquez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Pedro Ferto Martínez
Director General

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
696.21	Martilletes de val.	1	Unidad	Evento	1.470.840	1.029.588	1.765.008	1.416.272	---------
696.22	Reten Guia de val.	1	Unidad	Evento	328.440	229.908	394.128	316.255	---------
696.23	Jgo. Engranajes del frente motor	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
696.24	Cadena de distrib.	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
696.25	Aceite 15w40 por litro	1	Unidad	Evento	57.750	40.425	69.300	55.607	---------
696.26	Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
696.27	Filtro de aire	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
696.28	Filtro de combustible	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
696.29	Tensor de cadena de Distrib.	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
696.30	Soporte de caja	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
696.31	Soportes de motor	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
696.32	Trabajos de terceros (rectificacion)	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
[illegible].3	Junta tapa balancin	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
696.34	Guia de valvulas	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
696.35	Bulbo de aceite 4JJ1	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
696.36	Block motor 4JJ1	1	Unidad	Evento	23.625.368	16.537.757	28.350.441	22.748.867	---------
696.37	Carter motor	1	Unidad	Evento	1.461.023	1.022.716	1.753.227	1.406.819	---------
696.38	Guia cadena	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
696.39	Leva cadena	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
696.40	Calce lateral	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
696.41	Perno piston	1	Unidad	Evento	483.000	338.100	579.600	465.081	---------
696.42	Buje de biela	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
696.43	Seguro perno piston	1	Unidad	Evento	85.680	59.976	102.816	82.501	---------
696.44	Rotor Cig?e?al	1	Unidad	Evento	136.500	95.550	163.800	131.436	---------
696.45	Polea cig?e?al	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
696.46	Multiple de escape	1	Unidad	Evento	1.123.500	786.450	1.348.200	1.081.818	---------
[illegible].4	Multiple de admision	1	Unidad	Evento	2.569.508	1.798.655	3.083.409	2.474.179	---------
696.48	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
696.49	Depurador de aceite 4JJ1	1	Unidad	Evento	2.454.375	1.718.063	2.945.250	2.363.318	---------
696.50	Tapa depurador	1	Unidad	Evento	722.925	506.048	867.510	696.104	---------
696.51	Valvula de aire	1	Unidad	Evento	59.798	41.858	71.757	57.579	---------
696.52	Manguera depurador	1	Unidad	Evento	176.715	123.701	212.058	170.159	---------
696.53	Ducto de aire	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
697	(35) ISUZU D MAX - Reparacion de Diferencial 4X4	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
697.1	Aceite 80w90	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
697.2	Diferencial Completo	1	Unidad	Evento	26.250.000	18.375.000	31.500.000	25.276.125	---------
697.3	Corona y Pi?on de dif. 4x4	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
697.4	Rulemanes de corona	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
697.5	Rulemanes de pi?on	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
697.6	Rulemanes de tunel	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
697.7	Reten de pi?on	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
697.8	Tuerca de pi?on	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
697.9	Arandela dif.	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
697.10	Retenes de tunel de dif.	1	Unidad	Evento	66.045	46.232	79.254	63.595	---------
697.11	Guardapolvo de homocineticas	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
697.12	Tulipas de Homocineticas lado caja	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
697.13	Tulipas de homocineticas lado ruedas	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------

Ramiro S. Ocampos
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

Dirección de Licitaciones y Contrataciones
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

TETÃPY Moroñondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
697.14	Bujes del soporte del tunel dif.	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
697.15	Homocinetica DEL.	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
697.16	Reten de Homocinetica	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
697.17	Ruleman eje homocinetica	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
697.18	Rodillo eje tunel	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
697.19	Encastre de 4x4	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
697.20	Deslizante de 4x4	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
697.21	Eje	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
697.22	Actuador de diferencial	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
697.23	Acople	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
697.24	Espaciador	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
697.25	Perno Diferencial	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
697.2	Planeatorio	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
697.27	Engranaje satelital	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
697.28	Caja Diferencial	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
697.29	Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
697.30	Mano de obra	1	Unidad	Evento	2.856.000	1.999.200	3.427.200	2.750.042	---------
698	(35) ISUZU D MAX - Reparación de Direccion	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
698.1	Cremallera de direccion	1	Unidad	Evento	15.225.000	10.657.500	18.270.000	14.660.153	---------
698.2	Precap	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
698.3	Guardapolvo	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
698.4	Mu?equin	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
698.5	Esparragos de rueda	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
698.6	Tuercas de ruedas	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
698.7	Llanta	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
698.8	Bomba d/h	1	Unidad	Evento	5.775.000	4.042.500	6.930.000	5.560.748	---------
698.9	Columna de direccion	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
698.10	Conjunto cilindrico contacto	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
698.11	Eje de direccion	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
698.12	Tanque de fluido D/H	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
698.13	Manguera D/H	1	Unidad	Evento	1.708.245	1.195.772	2.049.894	1.644.869	---------
698.1	Manguera de retorno D/H	1	Unidad	Evento	349.860	244.902	419.832	336.880	---------
698.15	Manguera de D/H	1	Unidad	Evento	283.500	198.450	340.200	272.982	---------
698.16	Jgo. De reparacion d retenes de bomba	1	Unidad	Evento	434.700	304.290	521.640	418.573	---------
698.17	Jgo de repar. Cartuchos bomba D/H	1	Unidad	Evento	2.665.898	1.866.128	3.199.077	2.566.993	---------
698.18	Cuerpo trasero Bomba D/H	1	Unidad	Evento	1.586.865	1.110.806	1.904.238	1.527.992	---------
698.19	Alineacion y Balanceo	1	Unidad	Evento	142.800	99.960	171.360	137.502	---------
699	(35) ISUZU D MAX - Reparacion del sistema de refrigeracion y Aire Acondicionado	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
699.1	Radiador de agua	1	Unidad	Evento	7.192.500	5.034.750	8.631.000	6.925.658	---------
699.2	Bomba de agua	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
699.3	Ventilador de radiador	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
699.4	Termostado	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
699.5	Junta de termostado	1	Unidad	Evento	28.560	19.992	34.272	27.500	---------
699.6	Manguera de radiador interior	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
699.7	Manguera de radiador Superior	1	Unidad	Evento	220.500	154.350	264.600	212.319	---------
699.8	Juego de mangueras de calefaccion	1	Unidad	Evento	674.730	472.311	809.676	649.698	---------
699.9	Condensador de AA	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
699.10	Evaporador de AA	1	Unidad	Evento	5.775.000	4.042.500	6.930.000	5.560.748	---------
699.11	Valvula expansora	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
699.12	Filtro recibidor de AA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
699.13	Gas refrigerante 134 A	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
699.14	Agua refrigerante con Aditivo	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------

Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Director General

Ramiro S. Caballero
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY
Motenondeha
Ministerio del
INTERIOR

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
699.15	Compresor de AA	1	Unidad	Evento	11.550.000	8.085.000	13.860.000	11.121.495	---------
699.16	Polea de compresor	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
699.17	Embrague de compresor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
699.18	Ca?o de compresor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
699.19	Guia Ventilador	1	Unidad	Evento	465.150	325.605	558.180	447.893	---------
699.20	Tapa radiador	1	Unidad	Evento	100.800	70.560	120.960	97.060	---------
699.21	Goma soporte de radiador	1	Unidad	Evento	148.050	103.635	177.660	142.557	---------
699.22	Protector 4JJ1	1	Unidad	Evento	192.150	134.505	230.580	185.021	---------
699.23	Tanque aux. Radiador	1	Unidad	Evento	462.000	323.400	554.400	444.860	---------
699.24	Enfriador de aire	1	Unidad	Evento	5.834.850	4.084.395	7.001.820	5.618.377	---------
699.25	Enfriador de aceite	1	Unidad	Evento	4.415.250	3.090.675	5.298.300	4.251.444	---------
699.26	Correa A/A	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
[illegible].2	Conjunto polea tensor A/A	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
699.28	Manguera de A/A	1	Unidad	Evento	1.772.400	1.240.680	2.126.880	1.706.644	---------
699.29	Comando A/A	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
699.30	Motor ventilador A/A	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
699.31	Filtro Habitaculo A/A	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
699.32	Nucleo evaporador de A/A	1	Unidad	Evento	2.093.700	1.465.590	2.512.440	2.016.024	---------
699.33	Motor ventilador	1	Unidad	Evento	2.481.150	1.736.805	2.977.380	2.389.099	---------
700	(35) ISUZU D MAX - Sistema de Air Bag	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
700.1	Bolsa de Air Bag de conductor	1	Unidad	Evento	6.300.000	4.410.000	7.560.000	6.066.270	---------
700.2	Bolsa de air Bag de Acompañante	1	Unidad	Evento	6.300.000	4.410.000	7.560.000	6.066.270	---------
700.3	Disco de Air Bag Bobuna	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
700.4	Modulo Air Bag	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
700.5	Cinturon de seguridad conductor	1	Unidad	Evento	935.340	654.738	1.122.408	900.639	---------
700.6	Cinturon de seguridad acompañante	1	Unidad	Evento	935.340	654.738	1.122.408	900.639	---------
701	(35) ISUZU D MAX - Interior Cabina	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
701.1	Mecanismo de lev vid. Delant. Izq.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
701.2	Mecanismo de lev vid. Delant. Der.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
701.3	Mecanismo de lev. Vid. Tras. Izq.	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
701.4	Mecanismo delev. Vid. Tras. Der.	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
701.5	Comando central lev. Vid	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
701.6	Tapiz de pta. Del Izq.	1	Unidad	Evento	1.268.243	887.770	1.521.891	1.221.191	---------
[illegible].7	Tapiz de pat Del.der	1	Unidad	Evento	1.268.243	887.770	1.521.891	1.221.191	---------
.8	Tapiz de pta Tras. Izq	1	Unidad	Evento	1.345.890	942.123	1.615.068	1.295.957	---------
701.9	Tapiz de pta Tras Der.	1	Unidad	Evento	1.345.890	942.123	1.615.068	1.295.957	---------
701.10	Cerradura de pta del Izq.	1	Unidad	Evento	507.833	355.483	609.399	488.992	---------
701.11	Cerradura de pta del Der.	1	Unidad	Evento	507.833	355.483	609.399	488.992	---------
701.12	Cerradura de pta tras. Izq	1	Unidad	Evento	435.540	304.878	522.648	419.381	---------
701.13	Cerradura de pta tras. Der.	1	Unidad	Evento	435.540	304.878	522.648	419.381	---------
701.14	Jgo de guia de asiento de cond.	1	Unidad	Evento	1.762.688	1.233.881	2.115.225	1.697.292	---------
701.15	Guia de asiento de acompa?ante	1	Unidad	Evento	1.762.688	1.233.881	2.115.225	1.697.292	---------
701.16	Limpieza integral de Tapizado	1	Unidad	Evento	669.375	468.563	803.250	644.541	---------
702	(35) ISUZU D MAX - Reparacion de transmision	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
702.1	Jgo de anillos sincronizadores	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
702.2	Jgo de rulemanes	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
702.3	Jgo de rodillos	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
702.4	Desplazable de 1y2da	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
702.5	Desplazable de 3ra y 4ta	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
702.6	Desplazable de 5ta y M atr?s	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
702.7	Eje de mando	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
702.8	Eje principal	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
702.9	Engranaje de 1ra	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
702.10	Engranaje de 2da	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
702.11	Engranaje de 3ra	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
702.12	Engranaje de 5ta	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
702.13	Cuadruple	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
702.14	Reten cola	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
702.15	Reten de frente de caja	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
702.16	Aceite 75w90	1	Unidad	Evento	73.500	51.450	88.200	70.773	---------
702.17	Placa intermedia	1	Unidad	Evento	553.350	387.345	664.020	532.821	---------
702.18	Jgo de juntas de caja	1	Unidad	Evento	115.500	80.850	138.600	111.215	---------
702.19	Engranaje marcha atr?s	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
702.20	Sincronizador	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
702.21	Engranaje	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
702.22	Caja selectora de cambios	1	Unidad	Evento	3.113.250	2.179.275	3.735.900	2.997.748	---------
702.23	Palanca de cambios	1	Unidad	Evento	923.738	646.616	1.108.485	889.467	---------
703	(35) ISUZU D MAX - Reparacion de Embrague	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
703.1	Plato de presion	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
.2	Disco	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
.3	Cojinete de empuje	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
703.4	Horquilla	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
703.5	Guardapolvo de Horquilla	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
703.6	Ruleman Piloto	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
703.7	Volante de motor	1	Unidad	Evento	4.935.000	3.454.500	5.922.000	4.751.912	---------
703.8	Tornillos de volante	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
703.9	Corona de volante	1	Unidad	Evento	766.500	536.550	919.800	738.063	---------
703.10	Bulbo de embrague	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
703.11	Goma pedal de Embrague	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
703.12	Flexible de embrague	1	Unidad	Evento	285.600	199.920	342.720	275.004	---------
703.13	Bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
703.14	Jgo de reap. De bomba aux de embrague	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
703.15	Bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
704	(35) ISUZU D MAX - Reparacion de Diferencial Trasero	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
704.1	Diferencial Completo	1	Unidad	Evento	39.900.000	27.930.000	47.880.000	38.419.710	---------
704.2	Jgo de pi?on y corona	1	Unidad	Evento	12.600.000	8.820.000	15.120.000	12.132.540	---------
704.3	Rulemanes de corona	1	Unidad	Evento	331.800	232.260	398.160	319.490	---------
704.4	Rulman de pi?on grande	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
704.5	Ruleman de pi?on chico	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
704.6	Reten de pi?on	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
.7	Espaciador	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
.8	Tuerca de pi?on	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
704.9	Eje palier trasero	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
704.10	Reten palier	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
704.11	Ruleman palier	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
704.12	Retentor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
704.13	Reten tunel trasero	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
704.14	Ollita diferencial	1	Unidad	Evento	8.925.000	6.247.500	10.710.000	8.593.883	---------
704.15	Satelites	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
704.16	Discos Friccion	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
704.17	Platos friccion	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
704.18	Planetarios	1	Unidad	Evento	1.780.800	1.246.560	2.136.960	1.714.732	---------
704.19	Litros de aceite 80w90	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
704.20	Aro de presion	1	Unidad	Evento	562.275	393.593	674.730	541.415	---------
704.21	Cruceta	1	Unidad	Evento	308.700	216.090	370.440	297.247	---------
704.22	Pedal de acelerador	1	Unidad	Evento	608.685	426.080	730.422	586.103	---------
705	(35) ISUZU D MAX - Reparacion de Sistema de Suspension Trasera	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
705.1	Amortiguadores traseros	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
705.2	Bujes elasticos	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------

Lic. Enrique Jara Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Mario Justo Medina
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
705.3	Grilletes de elasticos	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
705.4	Trab. De terceros Rep. Elasticos	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
705.5	Taqueador trasero	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
705.6	Perno elastico	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
705.7	Bujes amortiguador	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
705.8	Bujes elasticos	1	Unidad	Evento	152.250	106.575	182.700	146.602	---------
705.9	Goma de cabina	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
705.10	Mecanismo porta auxilio	1	Unidad	Evento	573.300	401.310	687.960	552.031	---------
706	(3S) ISUZU D MAX - Reparacion de Sistema 4x4	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
706.1	Caja de transferencia completa	1	Unidad	Evento	26.250.000	18.375.000	31.500.000	25.276.125	---------
706.2	Actuador 4x4	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
706.3	Modulo 4x4	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
706.4	Comando 4x4	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
706.5	Cardan Completo	1	Unidad	Evento	3.543.750	2.480.625	4.252.500	3.412.277	---------
706.6	Crucetas de cardan	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
706.7	Centralizador de cardan	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
706.8	Cardan delantero	1	Unidad	Evento	3.778.845	2.645.192	4.534.614	3.638.650	---------
706.9	Crucetas de cardan 4x4	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
706.10	Brida de cardan tras. Lado diferencial	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
706.11	Brida de cardan Del. Lado de caja	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
706.1[illegible]	Interruptor inhibidor	1	Unidad	Evento	572.250	400.575	686.700	551.020	---------
[illegible]1 3	Bomba de transferencia	1	Unidad	Evento	1.498.350	1.048.845	1.798.020	1.442.761	---------
706.14	Cadena de transferencia	1	Unidad	Evento	1.227.450	859.215	1.472.940	1.181.912	---------
706.15	Brida	1	Unidad	Evento	815.850	571.095	979.020	785.582	---------
707	(3S) ISUZU D MAX - Reparacion Sistema de Combustible	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
706.1	Sensor de masa de aire	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
706.2	Conjunto de aceleracion	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
706.3	Bomba de combustible de tanque	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
706.4	Bomba alimentadora de combustible	1	Unidad	Evento	25.200.000	17.640.000	30.240.000	24.265.080	---------
706.5	Inyectores de combustibles	1	Unidad	Evento	4.200.000	2.940.000	5.040.000	4.044.180	---------
706.6	Solenoide alimentadora	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
706.7	Sensor posicion de Cig?e?al 4JJ1	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
706.8	Sensor posicion de Arbol de Levas 4JJ1	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
706.9	Sensor de flujo de aire	1	Unidad	Evento	3.132.150	2.192.505	3.758.580	3.015.947	---------
706.10	Sensor de acelerador 4JJ1	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
706.11	Jgo de ca?os Sist. Admision Turbo/inter	1	Unidad	Evento	2.275.875	1.593.113	2.731.050	2.191.440	---------
706.12	Base de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	622.073	435.451	746.487	598.994	---------
706.13	Sensor de presion cammon Rail	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
706.14	Limitador de presion del cammon Rail	1	Unidad	Evento	1.369.988	958.991	1.643.985	1.319.161	---------
706.1[illegible]	Juego de ca?os de combustible	1	Unidad	Evento	867.300	607.110	1.040.760	835.123	---------
706.16	Flotador de tanque	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
706.17	Filtro de combustible	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
706.18	Pedal de acelerador	1	Unidad	Evento	2.310.000	1.617.000	2.772.000	2.224.299	---------
706.19	Sensor de velocimetro	1	Unidad	Evento	1.470.000	1.029.000	1.764.000	1.415.463	---------
706.20	Sensor de temperatura combustible	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
706.21	Sensor presion de combustible	1	Unidad	Evento	1.680.000	1.176.000	2.016.000	1.617.672	---------
706.22	Tubo cammon Rail	1	Unidad	Evento	3.360.000	2.352.000	4.032.000	3.235.344	---------
706.23	Arandela de pico Inyector	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
706.24	Anillo Inyector 4JJ1	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
706.25	Sensor filtro de combustible	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
706.26	Interruptor presion de combustible	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
706.27	Conjunto soporte filtro de combustible	1	Unidad	Evento	693.000	485.100	831.600	667.290	---------
706.28	Tanque de combustible	1	Unidad	Evento	2.782.500	1.947.750	3.339.000	2.679.269	---------
706.29	Tapa Tanque de combustible	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
706.30	Protector del Tanque	1	Unidad	Evento	666.750	466.725	800.100	642.014	---------

Lic. [illegible] Director Interino UOC Ministerio del Interior

Medardo Justo Molinas Director General

Ramiro S. Ocampos C. Director General Dirección General de Asesoría Jurídica Ministerio del Interior

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
706.31	Tubo de combustible	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
706.32	Valvula de retencion de Combustible	1	Unidad	Evento	164.850	115.395	197.820	158.734	---------
706.33	Conjunto de aceleracion	1	Unidad	Evento	2.525.250	1.767.675	3.030.300	2.431.563	---------
706.34	Valvula EGR	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
706.35	Valvula EVRV	1	Unidad	Evento	1.244.250	870.975	1.493.100	1.198.088	---------
708	(35) ISUZU D MAX - Accesorios de Isuzu D - Max	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
708.1	Cambio cabo capot	1	Unidad	Evento	2.500.000	1.750.000	3.000.000	2.407.250	---------
708.2	Cambio de cepillo limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
708.3	Cambio de tapa tanque de combustible	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
708.4	Cambio de motor de limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
708.5	Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect.	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
708.6	cambio de tercera luz de freno	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
708.7	Cambio de vidrios de puerta delantera	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
708.8	cambio de buscahuellas	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
708.9	Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
708.10	Cambio de parabrisas delantero	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
708.11	Cambio de parabrisas traserontero	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
709	(35) ISUZU D MAX - PINTURA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
709.1	Pintura completa de la camioneta	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
710	(36) ISUZU D MAX - Cambio de Aceite y Filtros	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
710.1	Cambio de Aceite Motor por litro	1	Unidad	Evento	57.750	40.425	69.300	55.607	---------
710.2	Cambio de Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
710.3	Cambio de Aceite Diferencial por litro	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
710.4	Cambio de Aceite de Direccion Hidraulica	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
710.5	Cambio de Aceite de Caja por litro	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
710.6	Cambio de Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
710.7	Cambio de Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
710.8	Cambio de Filtro de Aire	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
711	(36) ISUZU D MAX - Reparación de frenos	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
711.1	Juego de pastillas de freno	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
711.2	Discos de Freno Delantero	1	Unidad	Evento	2.047.500	1.433.250	2.457.000	1.971.538	---------
711.3	Juego de rep. De Mordaza	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
711.4	Cilindros de Frenos tras.	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
711.5	Zapatas de frenos tras.	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
711.6	Tambores de Freno.	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
711.7	Cabos de Freno de mano	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
711.8	Bomba Central de freno	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
711.9	Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
711.10	Caños Flexibles de Freno	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
711.11	Resortes de zapatas	1	Unidad	Evento	36.146	25.302	43.376	34.805	---------
711.12	Seguros de Zapata	1	Unidad	Evento	21.569	15.098	25.883	20.769	---------
711.13	Rectificacion de discos de Freno	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
711.14	Cementado de Zapatas	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
711.15	Rectificacion de tambores de fren. Tras.	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
711.16	Juego de reparo de Cilindro de frenos	1	Unidad	Evento	176.715	123.701	212.058	170.159	---------
711.17	Regulador de freno RH	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
711.18	Regulador de freno LH	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
711.19	leva de freno	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
711.20	Perno de zapata	1	Unidad	Evento	24.990	17.493	29.988	24.063	---------
711.21	Piston de mordaza	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
711.22	Mordaza de freno delantero RH	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
711.23	Mordaza de freno delantero LH	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
711.24	Perno de mordaza	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
711.25	Tapa de polvo	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
711.26	Goma pedal TM	1	Unidad	Evento	28.350	19.845	34.020	27.298	---------
711.27	Bulbo de freno	1	Unidad	Evento	191.888	134.321	230.265	184.769	---------

Lic. Lorena Ortiz Téllez
Director Jefe de la UOC
Ministerio del Interior

Medes Ireto Mi[illegible]
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Moroñondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
711.28	Mecanismo de freno de mano	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
711.29	Jgo. Reparo bomba central de freno	1	Unidad	Evento	310.590	217.413	372.708	299.067	---------
711.30	sensor de desaceleracion	1	Unidad	Evento	792.540	554.778	951.048	763.137	---------
711.31	Bomba de vacio	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
711.32	Servo Freno	1	Unidad	Evento	6.300.000	4.410.000	7.560.000	6.066.270	---------
711.33	Valvula de freno	1	Unidad	Evento	1.954.575	1.368.203	2.345.490	1.882.060	---------
712	(36) ISUZU D MAX - Reparacion de sistema de frenos ABS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
712.1	Sensor ABS de rueda del izq	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
712.2	Sensor ABS de rueda del der.	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
712.3	Sensor ABS de rueda trase.	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
712.4	Modulo Hidraulico de ABS	1	Unidad	Evento	10.815.000	7.570.500	12.978.000	10.413.764	---------
712.5	Rotor Sensor de ABS	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
713	(36) ISUZU D MAX - Reparacion de suspension delantera	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
713.1	Amortiguadores	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
713.2	Rotulas Inferiores	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
713.3	Rotulas Superiores	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
713.4	Bujes de parrilla Superior	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
713.5	Bujes de parrilla Inferior del.	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
713.6	Parrilla de Suspensi?n Inferior	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
713.7	Parrilla de suspensi?n Superior	1	Unidad	Evento	2.940.000	2.058.000	3.528.000	2.830.926	---------
713.8	Buje Estabilizador central	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
713.9	Bieleta Estabilizadora LH	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
713.10	Bieleta Estabilizadora RH	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
713.11	Barra Estabilizadora del.	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
713.12	Barra de Torsion RH	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
713.13	Barra de torsion LH	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
713.14	Brazo Barra de torsion LH	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
713.15	Brazo barra de torsion RH	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
713.16	Asiento barra de torsion superior	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
713.17	Asiento barra de torsion inferior	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
713.18	Bulon de torsion	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
713.19	Punta eje RH	1	Unidad	Evento	2.958.638	2.071.046	3.550.365	2.848.873	---------
713.20	Punta eje LH	1	Unidad	Evento	2.958.638	2.071.046	3.550.365	2.848.873	---------
713.21	Rodillo de punta de eje	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
713.22	Reten de aceite punta eje	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
713.23	Maza de rueda delantera	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
713.24	Rotor Sensor	1	Unidad	Evento	794.325	556.028	953.190	764.856	---------
713.25	Ruleman de maza delantera int.	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
713.26	Ruleman de maza delantera ext.	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
713.27	Reten de maza delantera	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
713.28	Tuerca de maza	1	Unidad	Evento	171.360	119.952	205.632	165.003	---------
713.29	Arandela de maza	1	Unidad	Evento	32.130	22.491	38.556	30.938	---------
713.30	Tapa de maza	1	Unidad	Evento	44.625	31.238	53.550	42.969	---------
713.31	Bujes Amortiguador	1	Unidad	Evento	99.960	69.972	119.952	96.251	---------
713.32	Perno Parrilla	1	Unidad	Evento	572.985	401.090	687.582	551.727	---------
713.33	Taqueador de suspension LH	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
713.34	Taqueador de suspension RH	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
713.35	Tazas de rueda	1	Unidad	Evento	1.403.010	982.107	1.683.612	1.350.958	---------
714	(36) ISUZU D MAX - Reparacion de sistema de arranque	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
714.1	Bendix de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

Dirección General de Administración y Finanzas

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
714.2	Rotor de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
714.3	Inducido de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
714.4	Jgo. De carbones	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
714.5	Motor de arranque completo	1	Unidad	Evento	4.410.000	3.087.000	5.292.000	4.246.389	---------
714.6	Trabajos de terceros	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
714.7	Automatico de arranque	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
714.8	Ruleman	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
714.9	Ruleman de arranque	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
714.10	Porta Carbon	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
714.11	Bobina motor de arranque	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
715	(36) ISUZU D MAX - Reparacion de alternador	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
715.1	Jgo. De regulador de voltage y Igo de diodos	1	Unidad	Evento	2.400.825	1.680.578	2.880.990	2.311.754	---------
715.2	Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	1.425.323	997.726	1.710.387	1.372.444	---------
715.3	Estator de alternador	1	Unidad	Evento	1.702.890	1.192.023	2.043.468	1.639.713	---------
715.4	Correa de altenador	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
715.5	Rulemanes de alternador	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
715.6	Polea de alternador	1	Unidad	Evento	130.305	91.214	156.366	125.471	---------
715.7	Carcasa trasera de Alternador	1	Unidad	Evento	798.788	559.151	958.545	769.153	---------
715.8	Carcasa delantera de alternador	1	Unidad	Evento	880.005	616.004	1.056.006	847.357	---------
715.9	Alternador completo	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
716	(36) ISUZU D MAX - Reparación del sistema eléctrico y cambio de luces	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
716.1	Foco Alta y Baja	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
716.2	Foco de filamentos	1	Unidad	Evento	15.750	11.025	18.900	15.166	---------
716.3	Foco de 1 filamento	1	Unidad	Evento	15.750	11.025	18.900	15.166	---------
716.4	Focos busca huellas	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
716.5	foco de luz de techo	1	Unidad	Evento	10.500	7.350	12.600	10.110	---------
716.6	Faritos de luz de chapa	1	Unidad	Evento	250.793	175.555	300.951	241.489	---------
716.7	Faros de buscahuellas	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
716.8	Bulbo de marcha atr?s	1	Unidad	Evento	225.750	158.025	270.900	217.375	---------
716.9	Bulbo de freno	1	Unidad	Evento	169.575	118.703	203.490	163.284	---------
716.10	Faro auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	984.375	689.063	1.181.250	947.855	---------
716.11	Tablero instrumental	1	Unidad	Evento	960.750	672.525	1.152.900	925.106	---------
716.12	Comando central de lev vid LH	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
716.13	Comando central de lev vid RH	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
716.14	Interruptor de lev. Vid tras LH	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
716.15	Interruptor de lev. Vid tras. RH	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
716.16	Interruptores de puerta	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
716.17	Interruptor de Estacionamiento	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
716.18	Interruptor 4x4	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
716.19	Interruptor de Buscahuellas	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
716.20	Relay	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
716.21	Encendedor	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
716.22	Alarma Cinturon	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
716.23	Unidad de Control	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
716.24	Bocina	1	Unidad	Evento	617.610	432.327	741.132	594.697	---------
716.25	Relay Limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
716.26	Control apertura	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
716.27	Unidada control de apertura	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
716.28	Unidad de control 4JJ1	1	Unidad	Evento	15.750.000	11.025.000	18.900.000	15.165.675	---------
716.29	Sensor de baja incandesente	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
716.30	Sensor de posicion de leva 4JJ1	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
716.31	Bujias Incandecentes	1	Unidad	Evento	535.500	374.850	642.600	515.633	---------
716.32	Motor limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
716.33	Motor lanza agua	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
716.34	Antena Centro Techo	1	Unidad	Evento	613.148	429.203	735.777	590.400	---------
716.35	Bateria	1	Unidad	Evento	1.029.000	720.300	1.234.800	990.824	---------

Lic. Enrique Jara Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Director General

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
717	(36) ISUZU D MAX - Reparacion de motor	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
717.1	Pistones juegos	1	Unidad	Evento	3.360.000	2.352.000	4.032.000	3.235.344	---------
717.2	Juegos de Aros	1	Unidad	Evento	2.992.500	2.094.750	3.591.000	2.881.478	---------
717.3	Juego de Juntas	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
717.4	Casquillos de biela	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
717.5	Casquillos de Bancada	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
717.6	Valvulas de Admision	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
717.7	Valvula de Escape	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
717.8	Junta de tapa de cilindro	1	Unidad	Evento	1.071.000	749.700	1.285.200	1.031.266	---------
717.9	Arbol de levas Adm.	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
717.10	Cig?e?al	1	Unidad	Evento	16.800.000	11.760.000	20.160.000	16.176.720	---------
717.11	Bielas	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
717.12	Turbo	1	Unidad	Evento	17.692.500	12.384.750	21.231.000	17.036.108	---------
717.13	tapa de cilindros	1	Unidad	Evento	24.675.000	17.272.500	29.610.000	23.759.558	---------
717.14	Arbol de levas. De Esc.	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
717.15	Junta multiple de adm.	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
717.16	Junta multiple de esc.	1	Unidad	Evento	73.500	51.450	88.200	70.773	---------
717.17	Junta de frente de motor	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
717.18	Reten. Frente motor	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
717.19	Reten de bancada tras.	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
717.20	Resortes de valvulas	1	Unidad	Evento	470.400	329.280	564.480	452.948	---------
717.21	Martilletes de val.	1	Unidad	Evento	1.470.840	1.029.588	1.765.008	1.416.272	---------
717.22	Reten Guia de val.	1	Unidad	Evento	328.440	229.908	394.128	316.255	---------
717.23	Jgo. Engranajes del frente motor	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
717.24	Cadena de distrib.	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
717.25	Aceite 15w40 por litro	1	Unidad	Evento	57.750	40.425	69.300	55.607	---------
717.26	Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
717.27	Filtro de aire	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
717.28	Filtro de combustible	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
717.29	Tensor de cadena de Distrib.	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
717.30	Soporte de caja	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
717.31	Soportes de motor	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
717.32	Trabajos de terceros (rectificacion)	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
717.33	Junta tapa balancin	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
717.34	Guia de valvulas	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
717.35	Bulbo de aceite 4JJ1	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
717.36	Block motor 4JJ1	1	Unidad	Evento	23.625.368	16.537.757	28.350.441	22.748.867	---------
717.37	Carter motor	1	Unidad	Evento	1.461.023	1.022.716	1.753.227	1.406.819	---------
717.38	Guia cadena	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
717.39	Leva cadena	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
717.40	Calce lateral	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
717.41	Perno piston	1	Unidad	Evento	483.000	338.100	579.600	465.081	---------
717.42	Buje de biela	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
717.43	Seguro perno piston	1	Unidad	Evento	85.680	59.976	102.816	82.501	---------
717.44	Rotor Cig?e?al	1	Unidad	Evento	136.500	95.550	163.800	131.436	---------
717.45	Polea cig?e?al	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
717.46	Multiple de escape	1	Unidad	Evento	1.123.500	786.450	1.348.200	1.081.818	---------

Lic. Enrique Ayala Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Abg. Justo Miranda
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Moroñondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
717.47	Multiple de admision	1	Unidad	Evento	2.569.508	1.798.655	3.083.409	2.474.179	---------
717.48	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
717.49	Depurador de aceite 4JJ1	1	Unidad	Evento	2.454.375	1.718.063	2.945.250	2.363.318	---------
717.50	Tapa depurador	1	Unidad	Evento	722.925	506.048	867.510	696.104	---------
717.51	Valvula de aire	1	Unidad	Evento	59.798	41.858	71.757	57.579	---------
717.52	Manguera depurador	1	Unidad	Evento	176.715	123.701	212.058	170.159	---------
717.53	Ducto de aire	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
718	(36) ISUZU D MAX - Reparacion de Diferencial 4X4	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
718.1	Aceite 80w90	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
718.2	Diferencial Completo	1	Unidad	Evento	26.250.000	18.375.000	31.500.000	25.276.125	---------
718.3	Corona y Pi?on de dif. 4x4	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
718.4	Rulemanes de corona	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
718.5	Rulemanes de pi?on	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
718.6	Rulemanes de tunel	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
718.7	Reten de pi?on	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
718.8	Tuerca de pi?on	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
718.9	Arandela dif.	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
718.10	Retenes de tunel de dif.	1	Unidad	Evento	66.045	46.232	79.254	63.595	---------
718.11	Guardapolvo de homocineticas	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
718.12	Tulipas de Homocineticas lado caja	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
718.13	Tulipas de homocineticas lado ruedas	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
718.14	Bujes del soporte del tunel dif.	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
718.15	Homocinetica DEL.	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
718.16	Reten de Homocinetica	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
718.17	Ruleman eje homocinetica	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
718.18	Rodillo eje tunel	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
718.19	Encastre de 4x4	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
718.20	Deslizante de 4x4	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
718.21	Eje	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
718.22	Actuador de diferencial	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
718.23	Acople	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
718.24	Espaciador	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
718.25	Perno Diferencial	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
718.26	Planeatorio	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
718.27	Engranaje satelital	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
718.28	Caja Diferencial	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
718.29	Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
718.30	Mano de obra	1	Unidad	Evento	2.856.000	1.999.200	3.427.200	2.750.042	---------
719	(36) ISUZU D MAX - Reparación de Direccion	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
719.1	Cremallera de direccion	1	Unidad	Evento	15.225.000	10.657.500	18.270.000	14.660.153	---------
719.2	Precap	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
719.3	Guardapolvo	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
719.4	Mu?equin	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
719.5	Esparragos de rueda	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
719.6	Tuercas de ruedas	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
719.7	Llanta	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
719.8	Bomba d/h	1	Unidad	Evento	5.775.000	4.042.500	6.930.000	5.560.748	---------
719.9	Columna de direccion	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
719.10	Conjunto cilindrico contacto	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
719.11	Eje de direccion	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
719.12	Tanque de fluido D/H	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
719.13	Manguera D/H	1	Unidad	Evento	1.708.245	1.196.772	2.049.894	1.644.869	---------

Luis Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Nelson Pinto Marabelli
Director General

Ramiro S. Ocampos D.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Moroveondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
719.14	Manguera de retorno D/H	1	Unidad	Evento	349.860	244.902	419.832	336.880	---------
719.15	Manguera de D/H	1	Unidad	Evento	283.500	198.450	340.200	272.982	---------
719.16	Jgo. De reparacion d retenes de bomba	1	Unidad	Evento	434.700	304.290	521.640	418.573	---------
719.17	Jgo de repar. Cartuchos bomba D/H	1	Unidad	Evento	2.665.898	1.866.128	3.199.077	2.566.993	---------
719.18	Cuerpo trasero Bomba D/H	1	Unidad	Evento	1.586.865	1.110.806	1.904.238	1.527.992	---------
719.19	Alineacion y Balanceo	1	Unidad	Evento	142.800	99.960	171.360	137.502	---------
720	(36) ISUZU D MAX - Reparacion del sistema de refrigeracion y Aire Acondicionado	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
720.1	Radiador de agua	1	Unidad	Evento	7.192.500	5.034.750	8.631.000	6.925.658	---------
720.2	Bomba de agua	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
720.3	Ventilador de radiador	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
720.4	Termostado	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
720.5	Junta de termostado	1	Unidad	Evento	28.560	19.992	34.272	27.500	---------
720.6	Manguera de radiador interior	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
720.7	Manguera de radiador Superior	1	Unidad	Evento	220.500	154.350	264.600	212.319	---------
720.8	Juego de mangueras de calefaccion	1	Unidad	Evento	674.730	472.311	809.676	649.698	---------
720.9	Condensador de AA	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
720.10	Evaporador de AA	1	Unidad	Evento	5.775.000	4.042.500	6.930.000	5.560.748	---------
720.11	Valvula expansora	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
720.12	Filtro recibidor de AA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
720.13	Gas refrigerante 134 A	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
720.14	Agua refrigerante con Aditivo	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
720.15	Compresor de AA	1	Unidad	Evento	11.550.000	8.085.000	13.860.000	11.121.495	---------
720.16	Polea de compresor	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
720.17	Embrague de compresor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
720.18	Ca?o de compresor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
720.19	Guía Ventilador	1	Unidad	Evento	465.150	325.605	558.180	447.893	---------
720.20	Tapa radiador	1	Unidad	Evento	100.800	70.560	120.960	97.060	---------
720.21	Goma soporte de radiador	1	Unidad	Evento	148.050	103.635	177.660	142.557	---------
720.22	Protector 4JJ1	1	Unidad	Evento	192.150	134.505	230.580	185.021	---------
720.23	Tanque aux. Radiador	1	Unidad	Evento	462.000	323.400	554.400	444.860	---------
720.24	Enfriador de aire	1	Unidad	Evento	5.834.850	4.084.395	7.001.820	5.618.377	---------
720.25	Enfriador de aceite	1	Unidad	Evento	4.415.250	3.090.675	5.298.300	4.251.444	---------
720.26	Correa A/A	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
720.27	Conjunto polea tensor A/A	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
720.28	Manguera de A/A	1	Unidad	Evento	1.772.400	1.240.680	2.126.880	1.706.644	---------
720.29	Comando A/A	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
720.30	Motor ventilador A/A	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
720.31	Filtro Habitaculo A/A	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
720.32	Nucleo evaporador de A/A	1	Unidad	Evento	2.093.700	1.465.590	2.512.440	2.016.024	---------
720.33	Motor ventilador	1	Unidad	Evento	2.481.150	1.736.805	2.977.380	2.389.099	---------
721	(36) ISUZU D MAX - Sistema de Air Bag	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
721.1	Bolsa de Air Bag de conductor	1	Unidad	Evento	6.300.000	4.410.000	7.560.000	6.066.270	---------
721.2	Bolsa de air Bag de Acompañante	1	Unidad	Evento	6.300.000	4.410.000	7.560.000	6.066.270	---------
721.3	Disco de Air Bag Bobuna	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
721.4	Modulo Air Bag	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
721.5	Cinturon de seguridad conductor	1	Unidad	Evento	935.340	654.738	1.122.408	900.639	---------
721.6	Cinturon de seguridad acompañante	1	Unidad	Evento	935.340	654.738	1.122.408	900.639	---------
722	(36) ISUZU D MAX - Interior Cabina	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
722.1	Mecanismo de lev vid. Delant. Izq.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
722.2	Mecanismo de lev vid. Delant. Der.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
722.3	Mecanismo de lev. Vid. Tras. Izq.	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
722.4	Mecanismo delev. Vid. Tras. Der.	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
722.5	Comando central lev. Vid	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
722.6	Tapiz de pta. Del Izq.	1	Unidad	Evento	1.268.243	887.770	1.521.891	2.221.291	---------

Lic. Enrique Vera Irala
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Héctor Justo Martínez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
722.7	Tapiz de pat Del.der	1	Unidad	Evento	1.268.243	887.770	1.521.891	1.221.191	---------
722.8	Tapiz de pta Tras. Izq	1	Unidad	Evento	1.345.890	942.123	1.615.068	1.295.957	---------
722.9	Tapiz de pta Tras Der.	1	Unidad	Evento	1.345.890	942.123	1.615.068	1.295.957	---------
722.10	Cerradura de pta del Izq.	1	Unidad	Evento	507.833	355.483	609.399	488.992	---------
722.11	Cerradura de pta del Der.	1	Unidad	Evento	507.833	355.483	609.399	488.992	---------
722.12	Cerradura de pta tras. Izq	1	Unidad	Evento	435.540	304.878	522.648	419.381	---------
722.13	Cerradura de pta tras. Der.	1	Unidad	Evento	435.540	304.878	522.648	419.381	---------
722.14	Jgo de guia de asiento de cond.	1	Unidad	Evento	1.762.688	1.233.881	2.115.225	1.697.292	---------
722.15	Guia de asiento de acompa?ante	1	Unidad	Evento	1.762.688	1.233.881	2.115.225	1.697.292	---------
722.16	Limpieza integral de Tapizado	1	Unidad	Evento	669.375	468.563	803.250	644.541	---------
723	(36) ISUZU D MAX - Reparacion de transmision	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
723.1	Jgo de anillos sincronizadores	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
723.2	Jgo de rulemanes	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
723.3	Jgo de rodillos	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
723.4	Desplazable de 1y2da	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
723.5	Desplazable de 3ra y 4ta	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
723.6	Desplazable de 5ta y M atr?s	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
723.7	Eje de mando	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
723.8	Eje principal	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
723.9	Engranaje de 1ra	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
723.10	Engranaje de 2da	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
723.11	Engranaje de 3ra	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
723.12	Engranaje de 5ta	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
723.13	Cuadruple	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
723.14	Reten cola	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
723.15	Reten de frente de caja	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
723.16	Aceite 75w90	1	Unidad	Evento	73.500	51.450	88.200	70.773	---------
723.17	Placa intermedia	1	Unidad	Evento	553.350	387.345	664.020	532.821	---------
723.18	Jgo de juntas de caja	1	Unidad	Evento	115.500	80.850	138.600	111.215	---------
723.19	Engranaje marcha atr?s	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
723.20	Sincronizador	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
723.21	Engranaje	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
723.22	Caja selectora de cambios	1	Unidad	Evento	3.113.250	2.179.275	3.735.900	2.997.748	---------
723.23	Palanca de cambios	1	Unidad	Evento	923.738	646.616	1.108.485	889.467	---------
724	(36) ISUZU D MAX - Reparacion de Embrague	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
724.1	Plato de presion	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
724.2	Disco	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
724.3	Cojinete de empuje	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
724.4	Horquilla	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
724.5	Guardapolvo de Horquilla	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
724.6	Ruleman Piloto	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
724.7	Volante de motor	1	Unidad	Evento	4.935.000	3.454.500	5.922.000	4.751.912	---------
724.8	Tornillos de volante	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
724.9	Corona de volante	1	Unidad	Evento	766.500	536.550	919.800	738.063	---------
724.10	Bulbo de embrague	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
724.11	Goma pedal de Embrague	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
724.12	Flexible de embrague	1	Unidad	Evento	285.600	199.920	342.720	275.004	---------
724.13	Bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
724.14	Jgo de reap. De bomba aux de embrague	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
724.15	Bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
725	(36) ISUZU D MAX - Reparacion de Diferencial Trasero	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
725.1	Diferencial Completo	1	Unidad	Evento	39.900.000	27.930.000	47.880.000	38.419.710	---------
725.2	Jgo de pi?on y corona	1	Unidad	Evento	12.600.000	8.820.000	15.120.000	12.132.540	---------
725.3	Rulemanes de corona	1	Unidad	Evento	331.800	232.260	398.160	319.490	---------
725.4	Rulman de pi?on grande	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
725.5	Ruleman de pi?on chico	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
725.6	Reten de pi?on	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------

Lic. Benigno Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Hedy Fusto Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos C
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídic
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeba Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
725.7	Espaciador	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
725.8	Tuerca de pi?on	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
725.9	Eje palier trasero	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
725.10	Reten palier	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
725.11	Ruleman palier	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
725.12	Retentor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
725.13	Reten tunel trasero	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
725.14	Ollita diferencial	1	Unidad	Evento	8.925.000	6.247.500	10.710.000	8.593.883	---------
725.15	Satelites	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
725.16	Discos Friccion	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
725.17	Platos friccion	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
725.18	Planetarios	1	Unidad	Evento	1.780.800	1.246.560	2.136.960	1.714.732	---------
725.19	Litros de aceite 80w90	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
725.2	Aro de presion	1	Unidad	Evento	562.275	393.593	674.730	541.415	---------
725.21	Cruceta	1	Unidad	Evento	308.700	216.090	370.440	297.247	---------
725.22	Pedal de acelerador	1	Unidad	Evento	608.685	426.080	730.422	586.103	---------
726	(36) ISUZU D MAX - Reparacion de Sistema de Suspension Trasera	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
726.1	Amortiguadores traseros	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
726.2	Bujes elasticos	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
726.3	Grilletes de elasticos	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
726.4	Trab. De terceros Rep. Elasticos	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
726.5	Taqueador trasero	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
726.6	Perno elastico	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
726.7	Bujes amortiguador	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
726.8	Bujes elasticos	1	Unidad	Evento	152.250	106.575	182.700	146.602	---------
726.9	Goma de cabina	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
726.10	Mecanismo porta auxilio	1	Unidad	Evento	573.300	401.310	687.960	552.031	---------
727	(36) ISUZU D MAX - Reparacion de Sistema 4x4	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
727.1	Caja de transferencia completa	1	Unidad	Evento	26.250.000	18.375.000	31.500.000	25.276.125	---------
727.2	Actuador 4x4	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
727.3	Modulo 4x4	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
727.4	Comando 4x4	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
727.5	Cardan Completo	1	Unidad	Evento	3.543.750	2.480.625	4.252.500	3.412.277	---------
727.6	Crucetas de cardan	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
727.7	Centralizador de cardan	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
727.8	Cardan delantero	1	Unidad	Evento	3.778.845	2.645.192	4.534.614	3.638.650	---------
727.9	Crucetas de cardan 4x4	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
727.1	Brida de cardan tras. Lado diferencial	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
727.11	Brida de cardan Del. Lado de caja	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
727.12	Interruptor inhibidor	1	Unidad	Evento	572.250	400.575	686.700	551.020	---------
727.13	Bomba de transferencia	1	Unidad	Evento	1.498.350	1.048.845	1.798.020	1.442.761	---------
727.14	Cadena de transferencia	1	Unidad	Evento	1.227.450	859.215	1.472.940	1.181.912	---------
727.15	Brida	1	Unidad	Evento	815.850	571.095	979.020	785.582	---------
728	(36) ISUZU D MAX - Reparacion Sistema de Combustible	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
728.1	Sensor de masa de aire	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
728.2	Conjunto de aceleracion	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
728.3	Bomba de combustible de tanque	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
728.4	Bomba alimentadora de combustible	1	Unidad	Evento	25.200.000	17.640.000	30.240.000	23.480.171	---------
728.5	Inyectores de combustibles	1	Unidad	Evento	4.200.000	2.940.000	5.040.000	4.044.180	---------
728.6	Solenoide alimentadora	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
728.7	Sensor posicion de Cig?e?al 4JJ1	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
728.8	Sensor posicion de Arbol de Levas 4JJ1	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
728.9	Sensor de flujo de aire	1	Unidad	Evento	3.132.150	2.192.505	3.758.580	3.015.947	---------
728.10	Sensor de acelerador 4JJ1	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
728.11	Jgo de ca?os Sist. Admision Turbo/inter	1	Unidad	Evento	2.275.875	1.593.113	2.731.050	2.191.440	---------
728.12	Base de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	622.073	435.451	746.487	598.994	---------
728.13	Sensor de presion cammon Rail	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
728.14	Limitador de presion del cammon Rail	1	Unidad	Evento	1.369.988	958.991	1.643.985	1.319.161	---------

MINISTERIO DEL INTERIOR - Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Nedel Justo Medina
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
728.15	Juego de ca?os de combustible	1	Unidad	Evento	867.300	607.110	1.040.760	835.123	---------
728.16	Flotador de tanque	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
728.17	Filtro de combustible	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
728.18	Pedal de acelerador	1	Unidad	Evento	2.310.000	1.617.000	2.772.000	2.224.299	---------
728.19	Sensor de velocimetro	1	Unidad	Evento	1.470.000	1.029.000	1.764.000	1.415.463	---------
728.20	Sensor de temperatura combustible	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
728.21	Sensor presion de combustible	1	Unidad	Evento	1.680.000	1.176.000	2.016.000	1.617.672	---------
728.22	Tubo cammon Rail	1	Unidad	Evento	3.360.000	2.352.000	4.032.000	3.235.344	---------
728.23	Arandela de pico Inyector	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
728.24	Anillo inyector 4JJ1	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
728.25	Sensor filtro de combustible	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
728.26	Interruptor presion de combustible	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
728.27	Conjunto soporte filtro de combustible	1	Unidad	Evento	693.000	485.100	831.600	667.290	---------
728.28	Tanque de combustible	1	Unidad	Evento	2.782.500	1.947.750	3.339.000	2.679.269	---------
728.29	Tapa Tanque de combustible	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
728.30	Protector del Tanque	1	Unidad	Evento	666.750	466.725	800.100	642.014	---------
728.31	Tubo de combustible	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
728.32	Valvula de retencion de Combustible	1	Unidad	Evento	164.850	115.395	197.820	158.734	---------
728.33	Conjunto de aceleracion	1	Unidad	Evento	2.525.250	1.767.675	3.030.300	2.431.563	---------
728.34	Valvula EGR	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
728.35	Valvula EVRV	1	Unidad	Evento	1.244.250	870.975	1.493.100	1.198.088	---------
729	(36) ISUZU D MAX - Accesorios de Isuzu D - Max	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
729.1	Cambio cabo capot	1	Unidad	Evento	2.500.000	1.750.000	3.000.000	2.407.250	---------
729.2	Cambio de cepillo limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
729.3	Cambio de tapa tanque de combustible	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
729.4	Cambio de motor de limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
729.5	Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect.	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
729.6	cambio de tercera luz de freno	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
729.7	Cambio de vidrios de puerta delantera	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
729.8	cambio de buscahuellas	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
729.9	Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
729.10	Cambio de parabrisas delantero	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
729.11	Cambio de parabrisas trasero	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
730	(36) ISUZU D MAX - PINTURA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
730.1	Pintura completa de la camioneta	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
731	(37) Hyundai Santa Fe 2019 - Cambio de Aceite y Filtros	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
731.1	Cambio de Aceite Motor por litro	1	Unidad	Evento	57.750	40.425	69.300	55.607	---------
731.2	Cambio de Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
731.3	Cambio de Aceite Diferencial por litro	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
731.4	Cambio de Aceite de Direccion Hidraulica	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
731.5	Cambio de Aceite de Caja por litro	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
731.6	Cambio de Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
731.7	Cambio de Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
731.8	Cambio de Filtro de Aire	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
732	(37) Hyundai Santa Fe 2019 -Reparación de frenos	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
732.1	Juego de pastillas de freno	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
732.2	Discos de Freno Delantero	1	Unidad	Evento	2.047.500	1.433.250	2.457.000	1.971.538	---------
732.3	Juego de rep. De Mordaza	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
732.4	Cilindros de Frenos tras.	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
732.5	Zapatas de frenos tras.	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
732.6	Bomba Central de freno	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
732.7	Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
732.8	Ca?os Flexibles de Freno	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
732.9	Rectificacion de discos de Freno	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
732.10	Regulador de freno RH	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------

Lic. Enrique Vera Ferreira
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Medar Justo Morínigo
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Mokomondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
732.11	Regulador de freno LH	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
732.12	Mordaza de freno delantero RH	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
732.13	Mordaza de freno delantero LH	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
732.14	Perno de mordaza	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
733	(37) Hyundai Santa Fe 2019 -Reparacion de sistema de frenos ABS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
733.1	Sensor ABS de rueda del izq	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
733.2	Sensor ABS de rueda del der.	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
733.3	Sensor ABS de rueda trase.	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
733.4	Modulo Hidraulico de ABS	1	Unidad	Evento	10.815.000	7.570.500	12.978.000	10.413.764	---------
733.5	Rotor Sensor de ABS	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
734	(37) Hyundai Santa Fe 2019 -Reparacion de suspension delantera	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
734.1	Amortiguadores	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
734.2	Rotulas Inferiores	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
734.3	Rotulas Superiores	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
734.4	Bujes de parrilla Superior	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
734.5	Bujes de parrilla Inferior del.	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
734.6	Parrilla de Suspensi?n Inferior	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
734.7	Parrilla de suspensi?n Superior	1	Unidad	Evento	2.940.000	2.058.000	3.528.000	2.830.926	---------
734.8	Buje Estabilizador central	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
734.9	Bieleta Estabilizadora LH	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
734.10	Bieleta Estabilizadora RH	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
734.11	Barra Estabilizadora del.	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
734.12	Barra de Torsion RH	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
734.13	ruleman de masa	1	Unidad	Evento	2.958.638	2.071.046	3.550.365	2.848.873	---------
735	(37) Hyundai Santa Fe 2019 -Reparacion de sistema de arranque	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
735.1	Bendix de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
735.2	Rotor de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
735.3	Inducido de arranque	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
735.4	Jgo. De carbones	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
735.5	Motor de arranque completo	1	Unidad	Evento	4.410.000	3.087.000	5.292.000	4.246.389	---------
735.6	Trabajos de terceros	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
735.7	Automatico de arranque	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
735.8	Ruleman	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
735.9	Ruleman de arranque	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
735.10	Porta Carbon	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
735.11	Bobina motor de arranque	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
736	(37) Hyundai Santa Fe 2019 -Reparacion de alternador	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
736.1	Jgo. De regulador de voltage y Igo de diodos	1	Unidad	Evento	2.400.825	1.680.578	2.880.990	2.311.754	---------
736.2	Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	1.425.323	997.726	1.710.387	1.372.444	---------
736.3	Estator de alternador	1	Unidad	Evento	1.702.890	1.192.023	2.043.468	1.639.713	---------
736.4	Correa de altenador	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
736.5	Rulemanes de alternador	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
736.6	Polea de alternador	1	Unidad	Evento	130.305	91.214	156.366	125.471	---------
736.7	Carcasa trasera de Alternador	1	Unidad	Evento	798.788	559.151	958.545	769.153	---------
736.8	Carcasa delantera de alternador	1	Unidad	Evento	880.005	616.004	1.056.006	847.357	---------
736.9	Alternador completo	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
737	(37) Hyundai Santa Fe 2019 -Reparación del sistema eléctrico y cambio de luces	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
737.1	Foco Alta y Baja	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
737.2	Foco de filamentos	1	Unidad	Evento	15.750	11.025	18.900	15.166	---------
737.3	Foco de 1 filamento	1	Unidad	Evento	15.750	11.025	18.900	15.166	---------
737.4	Focos busca huellas	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
737.5	foco de luz de techo	1	Unidad	Evento	10.500	7.350	12.600	10.110	---------
737.6	Faritos de luz de chapa	1	Unidad	Evento	250.793	175.555	300.951	241.489	---------
737.7	Faros de buscahuellas	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
737.8	Bulbo de marcha atr?s	1	Unidad	Evento	225.750	158.025	270.900	217.375	---------
737.9	Bulbo de freno	1	Unidad	Evento	169.575	118.703	203.490	163.284	---------
737.10	Faro auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	984.375	689.063	1.181.250	947.855	---------
737.11	Tablero Instrumental	1	Unidad	Evento	960.750	672.525	1.152.900	925.106	---------
737.12	Comando central de lev vid LH	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
737.13	Comando central de lev vid RH	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
737.14	Interruptor de lev. Vid tras LH	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
737.15	Interruptor de lev. Vid tras. RH	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
737.16	Interruptores de puerta	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------

Lic. Benigno Vera Fabra
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeba Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
737.17	Interruptor de Estacionamiento	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
737.18	Interruptor 4x4	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
737.19	Interruptor de Buscahuellas	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
737.20	Relay	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
737.21	Encendedor	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
737.22	Bujias Incandecentes	1	Unidad	Evento	535.500	374.850	642.600	515.633	---------
737.23	Motor limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
737.24	Bateria	1	Unidad	Evento	1.029.000	720.300	1.234.800	990.824	---------
738	(37) Hyundai Santa Fe 2019 -Reparacion de motor	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
738.1	Pistones juegos	1	Unidad	Evento	3.360.000	2.352.000	4.032.000	3.235.344	---------
738.2	Juegos de Aros	1	Unidad	Evento	2.992.500	2.094.750	3.591.000	2.881.478	---------
738.3	Juego de Juntas	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
738.4	Casquillos de biela	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
738.5	Casquillos de Bancada	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
738.6	Valvulas de Admision	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
738.7	Valvula de Escape	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
738.8	Junta de tapa de cilindro	1	Unidad	Evento	1.071.000	749.700	1.285.200	1.031.266	---------
738.9	Arbol de levas Adm.	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
738.10	Cig?e?al	1	Unidad	Evento	16.800.000	11.760.000	20.160.000	16.176.720	---------
738.11	Bielas	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
738.12	Turbo	1	Unidad	Evento	17.692.500	12.384.750	21.231.000	17.036.108	---------
738.13	tapa de cilindros	1	Unidad	Evento	24.675.000	17.272.500	29.610.000	23.759.558	---------
738.14	Arbol de levas. De Esc.	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
738.15	Junta multiple de adm.	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
738.16	Junta multiple de esc.	1	Unidad	Evento	73.500	51.450	88.200	70.773	---------
738.17	Junta de frente de motor	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
738.18	Reten. Frente motor	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
738.19	Reten de bancada tras.	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
738.20	Resortes de valvulas	1	Unidad	Evento	470.400	329.280	564.480	452.948	---------
738.21	Martilletes de val.	1	Unidad	Evento	1.470.840	1.029.588	1.765.008	1.416.272	---------
738.22	Reten Guia de val.	1	Unidad	Evento	328.440	229.908	394.128	316.255	---------
738.23	Jgo. Engranajes del frente motor	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
738.24	Cadena de distrib.	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
738.25	Tensor de cadena de Distrib.	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
738.26	Soporte de caja	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
738.27	Soportes de motor	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
738.28	Trabajos de terceros (rectificacion)	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
738.29	Junta tapa balancin	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
738.30	Guia de valvulas	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
738.31	Carter motor	1	Unidad	Evento	1.461.023	1.022.716	1.753.227	1.406.819	---------
738.32	Guia cadena	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
738.33	Leva cadena	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
738.34	Calce lateral	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
738.35	Perno piston	1	Unidad	Evento	483.000	338.100	579.600	465.081	---------
738.36	Buje de biela	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
738.37	Seguro perno piston	1	Unidad	Evento	85.680	59.976	102.816	82.501	---------
738.38	Rotor Cig?e?al	1	Unidad	Evento	136.500	95.550	163.800	131.436	---------

Lic. Enrique Fernández Director Interino UOC Ministerio del Interior

Medardo Ortiz Villalba Director General

Ramiro S. Ocampos C. Director General Dirección General de Asesoría Jurídica Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
738.39	Polea cig?e?al	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
738.40	Multiple de escape	1	Unidad	Evento	1.123.500	786.450	1.348.200	1.081.818	---------
738.41	Multiple de admision	1	Unidad	Evento	2.569.508	1.798.655	3.083.409	2.474.179	---------
738.42	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
739	(37) Hyundai Santa Fe 2019 -Reparacion de Diferencial 4X4	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
739.1	Corona y Pi?on de dif. 4x4	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
739.2	Rulemanes de corona	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
739.3	Rulemanes de pi?on	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
739.4	Guardapolvo de homocineticas	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
739.5	Tulipas de Homocineticas lado caja	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
739.6	Tulipas de homocineticas lado ruedas	1	Unidad	Evento	7.350.000	5.145.000	8.820.000	7.077.315	---------
739.7	Bujes del soporte del tunel dif.	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
739.8	Homocinetica DEL.	1	Unidad	Evento	6.825.000	4.777.500	8.190.000	6.571.793	---------
739.9	Reten de Homocinetica	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
739.10	Ruleman eje homocinetica	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
739.11	Rodillo eje tunel	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
739.1	Mano de obra	1	Unidad	Evento	2.856.000	1.999.200	3.427.200	2.750.042	---------
740	(37) Hyundai Santa Fe 2019 -Reparación de Díreccion	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
740.1	Cremallera de direccion	1	Unidad	Evento	15.225.000	10.657.500	18.270.000	14.660.153	---------
740.2	Precap	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
740.3	Guardapolvo	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
740.4	Mu?equin	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
740.5	Esparragos de rueda	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
740.6	Tuercas de ruedas	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
740.7	Llanta	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
740.8	Bomba d/h	1	Unidad	Evento	5.775.000	4.042.500	6.930.000	5.560.748	---------
740.9	Columna de direccion	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
740.10	Conjunto cilindrico contacto	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
741	(37) Hyundai Santa Fe 2019 -Reparacion del sistema de refrigeracion y Aire Acondicionado	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
741.1	Radiador de agua	1	Unidad	Evento	7.192.500	5.034.750	8.631.000	6.925.658	---------
741.2	Bomba de agua	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
741.3	Ventilador de radiador	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
741.4	Termostado	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
741.5	Junta de termostado	1	Unidad	Evento	28.560	19.992	34.272	27.500	---------
741.6	Manguera de radiador Interior	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
741.7	Manguera de radiador Superior	1	Unidad	Evento	220.500	154.350	264.600	212.319	---------
741.8	Juego de mangueras de calefaccion	1	Unidad	Evento	674.730	472.311	809.676	649.698	---------
741.9	Condensador de AA	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
741.10	Evaporador de AA	1	Unidad	Evento	5.775.000	4.042.500	6.930.000	5.560.748	---------
741.1	Valvula expansora	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
..1 2	Filtro recibidor de AA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
741.13	Gas refrigerante 134 A	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
741.14	Agua refrigerante con Aditivo	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
741.15	Compresor de AA	1	Unidad	Evento	11.550.000	8.085.000	13.860.000	11.121.495	---------
741.16	Polea de compresor	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
741.17	Embrague de compresor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
741.18	Ca?o de compresor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
741.19	Guia Ventilador	1	Unidad	Evento	465.150	325.605	558.180	447.893	---------
741.20	Tapa radiador	1	Unidad	Evento	100.800	70.560	120.960	97.060	---------
741.21	Goma soporte de radiador	1	Unidad	Evento	148.050	103.635	177.660	142.557	---------
741.22	Correa A/A	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
741.23	Conjunto polea tensor A/A	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
741.24	Manguera de A/A	1	Unidad	Evento	1.772.400	1.240.680	2.126.880	1.706.644	---------
741.25	Motor ventilador A/A	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
741.26	Filtro Habitaculo A/A	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
741.27	Nucleo evaporador de A/A	1	Unidad	Evento	2.093.700	1.465.590	2.512.440	2.016.024	---------

Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Moroveodcha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
741.28	Motor ventilador	1	Unidad	Evento	2.481.150	1.736.805	2.977.380	2.389.099	---------
742	(37) Hyundai Santa Fe 2019 -Reparacion de transmision AUTOMATICA	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
742.1	Juegos de discos de friccion c/u	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
742.2	reparacion de convertidor	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
742.3	cambio de filtro de caja	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
742.4	reparacion de caja de valvulas	1	Unidad	Evento	5.040.000	3.528.000	6.048.000	4.853.016	---------
742.5	cambio de solenoides de precion	1	Unidad	Evento	2.257.500	1.580.250	2.709.000	2.173.747	---------
742.6	cambio de sensores de velocidad	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
742.7	juego de junta de caja	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
742.8	reparacion de caja mano de obra	1	Unidad	Evento	2.415.000	1.690.500	2.898.000	2.325.404	---------
742.9	cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	3.129.000	2.190.300	3.754.800	3.012.914	---------
742.10	Reten de frente de caja	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
742.11	reparacion de modulo de caja	1	Unidad	Evento	3.307.500	2.315.250	3.969.000	3.184.792	---------
743	(37) Hyundai Santa Fe 2019 -Reparaciones varias	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
743.1	rotacion de cubiertas	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
743.2	balanceo de ruedas	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
743.3	alineacion de faros	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
744	(37) Hyundai Santa Fe 2019 -Reparacion de Sistema de Suspension Trasera	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
744.1	Amortiguadores traseros	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
744.2	bujes trasero	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
744.3	brazos tensores	1	Unidad	Evento	1.627.500	1.139.250	1.953.000	1.567.120	---------
744.4	bieletas	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
744.5	Goma de cabina	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
745	(37) Hyundai Santa Fe 2019 -Reparacion Sistema de Combustible	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
745.1	Sensor de masa de aire	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
745.2	Conjunto de aceleracion	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
745.3	Bomba de combustible de tanque	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
745.4	Bomba alimentadora de combustible	1	Unidad	Evento	25.200.000	17.640.000	30.240.000	24.265.080	---------
745.5	Inyectores de combustibles	1	Unidad	Evento	4.200.000	2.940.000	5.040.000	4.044.180	---------
745.6	Solenoide alimentadora	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
745.7	Sensor posicion de Cig?e?al	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
745.8	Sensor posicion de Arbol de Levas	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
745.9	Sensor de flujo de aire	1	Unidad	Evento	3.132.150	2.192.505	3.758.580	3.015.947	---------
745.10	Sensor de acelerador	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.249.500	2.142.000	1.718.777	---------
745.11	Jgo de ca?os Sist. Admision Turbo/inter	1	Unidad	Evento	2.275.875	1.593.113	2.731.050	2.191.440	---------
745.12	Base de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	622.073	435.451	746.487	598.994	---------
745.13	Sensor de presion cammon Rail	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
745.14	Limitador de presion del cammon Rail	1	Unidad	Evento	1.369.988	958.991	1.643.985	1.319.161	---------
745.15	Juego de ca?os de combustible	1	Unidad	Evento	867.300	607.110	1.040.760	835.123	---------
745.16	Pedal de acelerador	1	Unidad	Evento	2.310.000	1.617.000	2.772.000	2.224.299	---------
745.17	Sensor de velocimetro	1	Unidad	Evento	1.470.000	1.029.000	1.764.000	1.415.463	---------
745.18	Sensor de temperatura combustible	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
745.19	Sensor presion de combustible	1	Unidad	Evento	1.680.000	1.176.000	2.016.000	1.617.672	---------
745.20	Tubo cammon Rail	1	Unidad	Evento	3.360.000	2.352.000	4.032.000	3.235.344	---------
745.21	Tubo de combustible	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
745.22	Valvula de retencion de Combustible	1	Unidad	Evento	164.850	115.395	197.820	158.734	---------
746	(37) Hyundai Santa Fe 2019 -Accesorios	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
746.1	Cambio cabo capot	1	Unidad	Evento	2.500.000	1.750.000	3.000.000	2.407.250	---------
746.2	Cambio de cepillo limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
746.3	Cambio de tapa tanque de combustible	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
746.4	Cambio de motor de limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
746.5	Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect.	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
746.6	cambio de tercera luz de freno	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
746.7	Cambio de vidrios de puerta delantera	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
746.8	cambio de buscahuellas	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
746.9	Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
746.10	Cambio de parabrisas delantero	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
746.11	Cambio de parabrisas trasero	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
747	(38) TOYOTA RAV 4 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
747.1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR POR LITRO	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
747.2	CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------

Lic. Bridgite [illegible] Pérez
Director Interno UOC
Ministerio del Interior

Miguel Justo Molinas
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramón [illegible]
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Moroncondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
747.3	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
747.4	CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
747.5	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA POR LITRO	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
747.6	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
747.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
747.8	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
747.9	LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
748	(38) TOYOTA RAV 4 - ALINEACION Y BALANCEO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
748.1	ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
749	(38) TOYOTA RAV 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
749.1	DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE FRENO	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
749.2	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
749.3	PASTILLAS DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
749.4	DISCO DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
749.5	REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
749.6	FIBRA DE FRENO	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
749.7	RECTIFICACI?N DE TAMBOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
749.8	JUEGO DE CUBETAS	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
749.9	CABO DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
749.10	BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
749.11	JUEGO REPARO DE MORDAZA DE FRENO	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
[illegible].1	ZAPATA DE FRENO	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
749.13	MORDAZA DE FRENO	1	Unidad	Evento	3.255.000	2.278.500	3.906.000	3.134.240	---------
749.14	TAMBOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
749.15	CA?O FLEXIBLE DE FRENO	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
749.16	BALANCEO DE CORONA VOLANTE	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
749.17	SENSOR DE ABS	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
749.18	REGULADOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
749.19	DEPRESOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
749.20	REPARACI?N DE FRENO DE MANO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
750	(38) TOYOTA RAV 4 - SISTEMA DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
750.1	BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA	1	Unidad	Evento	6.090.000	4.263.000	7.308.000	5.864.061	---------
750.2	REPARACION DE CREMALLERA	1	Unidad	Evento	3.990.000	2.793.000	4.788.000	3.841.971	---------
750.3	EXTREMOS DE DIRECCIÓN	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
751	(38) TOYOTA RAV 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
751.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSI?N	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
751.2	BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	220.500	154.350	264.600	212.319	---------
751.3	BUJE PARRILLA INFERIOR	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
751.4	BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
[illegible].5	RULEMANES DE MASA	1	Unidad	Evento	1.942.500	1.359.750	2.331.000	1.870.433	---------
[illegible].6	AMORTIGUADORES	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
751.7	ESPIRALES	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
751.8	BUJES DE AMORTIGUADORES	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
751.9	BARRAS ESTABILIZADORAS	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
751.10	ROTULA INFERIOR	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
751.11	BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
751.12	BUJES DE CREMALLERA	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
751.13	TERMINAL DE CREMALLERA	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
751.14	GUARDAPOLVO DE CREMALLERA	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
751.15	HOMOCINETICA	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
751.16	TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
751.17	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
751.18	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
752	(38) TOYOTA RAV 4 - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
752.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EL?CTRICO	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
752.2	BATERIA	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
752.3	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
752.4	LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
752.5	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)	1	Unidad	Evento	31.500	22.050	37.800	30.331	---------
752.6	FUSIBLES	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
752.7	RELAY	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Medardo Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos O.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Mokoondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
752.8	REPARACION BASICA DE TABLERO	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
752.9	MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
752.10	MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
752.11	BOCINA	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
752.12	BULBO DE TEMPERATURA	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
752.13	PORTA CARBON DE ARRANQUE	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
752.14	BUJIA	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
752.15	ELECTRO VENTILADOR	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
752.16	BENDIX	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
752.17	AUTOMATICO	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
752.18	REGULADOR DE VOLTAGE	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
752.19	ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	5.775.000	4.042.500	6.930.000	5.560.748	---------
[illegible]	(38) TOYOTA RAV 4 - REPARACION DE SISTEMA DE CAJA AUTOMATICA	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
[illegible].1	KIT DE DISCOS DE FRICCION C/U	1	Unidad	Evento	3.307.500	2.315.250	3.969.000	3.184.792	---------
753.2	REPARACION DE CONVERTIDOR	1	Unidad	Evento	4.410.000	3.087.000	5.292.000	4.246.389	---------
753.3	CAMBIO DE SOLENOIDES DE CAJA	1	Unidad	Evento	2.992.500	2.094.750	3.591.000	2.881.478	---------
753.4	CAMBIO DE KIT DE FILTROS DE CAJA AUTOMATICA	1	Unidad	Evento	1.627.500	1.139.250	1.953.000	1.567.120	---------
753.5	REPARACION DE CAJA DE VALVULAS	1	Unidad	Evento	4.425.750	3.098.025	5.310.900	4.261.555	---------
754	(38) TOYOTA RAV 4 - REPARACION DEL TREN DELANTERO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
754.1	REPARACION DE TREN DELANTERO MANO DE OBRA	1	Unidad	Evento	1.942.500	1.359.750	2.331.000	1.870.433	---------
755	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
755.1	REPARACION DE TREN TRASERO MANO DE OBRA	1	Unidad	Evento	1.942.500	1.359.750	2.331.000	1.870.433	---------
756	S(38) TOYOTA RAV 4 - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
756.1	DIAGNoSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
756.2	CAMBIO DE CORONA PI?ON	1	Unidad	Evento	9.975.000	6.982.500	11.970.000	9.604.928	---------
756.3	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1	Unidad	Evento	1.291.500	904.050	1.549.800	1.243.585	---------
756.4	REPARACION DE TUNEL	1	Unidad	Evento	3.260.250	2.282.175	3.912.300	3.139.295	---------
756.5	OLLA DIFERENCIAL REPARACION	1	Unidad	Evento	3.315.900	2.321.130	3.979.080	3.192.880	---------
756.6	CAMBIO DE RULEMAN DE DIFERENCIAL	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
756.7	PALIER	1	Unidad	Evento	3.136.350	2.195.445	3.763.620	3.019.991	---------
757	(38) TOYOTA RAV 4 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE INYECCION	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
757.1	CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
757.2	CAMBIO DE BOMBA DE NAFTA	1	Unidad	Evento	2.992.500	2.094.750	3.591.000	2.881.478	---------
757.3	CAMBIO DE PICO INYECTOR.	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
758	(38) TOYOTA RAV 4 - CAMBIO DE CORREAS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
[illegible]1	CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
[illegible].2	RULEMÁN TENSOR DE CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	1.417.500	992.250	1.701.000	1.364.911	---------
758.3	CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
758.4	CORREA DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	504.000	352.800	604.800	485.302	---------
759	(38) TOYOTA RAV 4 - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
759.1	REPARACIÓN DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
759.2	BOMBA DE AGUA	1	Unidad	Evento	2.047.500	1.433.250	2.457.000	1.971.538	---------
759.3	CAÑO DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
759.4	TERMOSTATO	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
760	(38) TOYOTA RAV 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
760.1	DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
760.2	JUEGO DE RETENES	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
760.3	SOPORTES DE MOTOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
760.4	VALVULAS	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
760.5	JUEGO DE AROS	1	Unidad	Evento	2.415.000	1.690.500	2.898.000	2.325.404	---------
760.6	JUEGO DE CAMISAS	1	Unidad	Evento	2.310.000	1.617.000	2.772.000	2.224.299	---------
760.7	PISTONES	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
760.8	CASQUILLO DE VIELA	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
760.9	CASQUILLO DE BANCADA	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
760.10	CORONA MOTOR	1	Unidad	Evento	1.942.500	1.359.750	2.331.000	1.870.433	---------
760.11	RECTIFICACION DE VALVULAS	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
760.12	RECTIFICACION DE CILINDROS	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
760.13	REPARACION DE TAPA MOTOR	1	Unidad	Evento	2.992.500	2.094.750	3.591.000	2.881.478	---------
760.14	POLEA TENSOR	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
760.15	RULEMAN POLEA	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------

Lic. Enrique [illegible] Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Medardo Justo Martínez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
760.16	BRAZO DE VIELA	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
760.17	JUNTA TAPA MOTOR	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
760.18	JUEGO DE JUNTA MOTOR	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
760.19	CALCE LATERAL	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
760.20	BUJE DE VIELA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
760.21	BUJE DE LEVA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
760.22	ENGRANAJE DE CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
760.23	BOMBA DE ACEITE	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
760.24	TAPA MOTOR	1	Unidad	Evento	9.975.000	6.982.500	11.970.000	9.604.928	---------
760.25	MARTILLO BALANCIN	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
760.26	EJE BALANCIN	1	Unidad	Evento	3.255.000	2.278.500	3.906.000	3.134.240	---------
760.2	SEGURO DE VALVULA	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
761	(38) TOYOTA RAV 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
761.1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
761.2	EVAPORIZADOR	1	Unidad	Evento	4.305.000	3.013.500	5.166.000	4.145.285	---------
761.3	CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
761.4	REPARACION DE COMPRESOR	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
761.5	FILTRO DE ACONDICIONADOR DE AIRE	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
761.6	VALVULA EXPANSORA	1	Unidad	Evento	1.155.000	808.500	1.386.000	1.112.150	---------
761.7	MANGUERA DE ALTA Y BAJA	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
761.8	EMBRAGUE DE COMPRESOR	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
761.9	TERMOSTATO DE A/A	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
761.10	PRESOSTATO	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
762	(38) TOYOTA RAV 4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
762.1	REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
762.2	REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
762.3	REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
762.4	REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
762.5	CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
762.6	CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
762.7	CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
762.8	RETROVISOR LATERAL	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
762.9	RETROVISOR INTERNO	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
	(38) TOYOTA RAV 4 - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
..1	CAPOT	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
763.2	TAPA VALIJERA	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
763.3	GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
763.4	GUARDABARRO DELANTERO DERECHO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
763.5	GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
763.6	GUARDABARRO TRASERO DERECHO	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
763.7	PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
763.8	PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
763.9	BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
763.10	BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
763.11	CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ.	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
763.12	CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER.	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
763.13	CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ.	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
763.14	CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER.	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	---------
763.15	CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
763.16	CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
763.17	CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
763.18	CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
763.19	CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
763.20	CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------

Lic. Enrique Pey Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Héctor Pesto Medina
Director General

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
763.21	CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
763.22	CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
763.23	REPARAR Y AJUSTAR TABLERO	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
764	(38) TOYOTA RAV 4 - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
764.1	PARAGOLPE DELANTERO	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
764.2	PARAGOLPE TRASERO	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
765	(38) TOYOTA RAV 4 - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
765.1	CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS	1	Unidad	Evento	232.050	162.435	278.460	223.441	---------
766	(39) TOYOTA HILUX - Cambio de Aceites y Filtros	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
766.1	Cambio de Aceite Motor por litro	1	Unidad	Evento	57.750	40.425	69.300	55.607	---------
766.2	Cambio de Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
766.3	Cambio de Aceite Diferencial	1	Unidad	Evento	57.750	40.425	69.300	55.607	---------
766.4	Cambio de Aceite de Direccion Hidraulica	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
766.5	Cambio de Aceite de Caja por litro	1	Unidad	Evento	89.250	62.475	107.100	85.939	---------
766.6	Cambio de Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
766.7	Cambio de Filtro de Aceite	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
766.8	Cambio de Filtro de Aire	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
[illegible]	Limpieza de Tanque de Combustible	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
767	(39) TOYOTA HILUX - Reparación de frenos	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
767.1	Juego de pastillas delant.	1	Unidad	Evento	1.102.500	771.750	1.323.000	1.061.597	---------
767.2	Disco de Frenos delant.	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
767.3	Piston de mordaza freno	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
767.4	Pernos de mordaza	1	Unidad	Evento	241.127	168.789	289.353	232.181	---------
767.5	Juego Zapata Freno	1	Unidad	Evento	861.000	602.700	1.033.200	829.057	---------
767.6	Servo Freno	1	Unidad	Evento	5.670.000	3.969.000	6.804.000	5.459.643	---------
767.7	Piston Freno Trasero	1	Unidad	Evento	668.078	467.655	801.694	643.292	---------
767.8	Perno de mordaza trasera	1	Unidad	Evento	668.078	467.655	801.694	643.292	---------
767.9	Juego de rep. De mordasa	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
767.10	Juego de pastillas tras.	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
767.11	Discos de Freno tras.	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
767.12	Cabo de freno de mano	1	Unidad	Evento	1.029.000	720.300	1.234.800	990.824	---------
767.13	Bomba central de freno	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
767.14	Fluido de freno	1	Unidad	Evento	63.000	44.100	75.600	60.663	---------
767.15	Ca?os flexibles de frenos	1	Unidad	Evento	336.000	235.200	403.200	323.534	---------
767.16	Rectificacion de 2 Discos de Frenos delanteros	1	Unidad	Evento	147.000	102.900	176.400	141.546	---------
767.17	Rectificacion de 2 Discos de Frenos traseros	1	Unidad	Evento	147.000	102.900	176.400	141.546	---------
767.1[illegible]	Bomba de Vacio	1	Unidad	Evento	6.720.000	4.704.000	8.064.000	6.470.688	---------
768	(39) TOYOTA HILUX - Reparación de suspensión delantera	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
768.1	Amortiguador delantero	1	Unidad	Evento	1.522.500	1.065.750	1.827.000	1.466.015	---------
768.2	Rotula c/u	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
768.3	Guardapolvo Amort. Del.	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
768.4	Taqueador Amort. Del.	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
768.5	Buje Estabilizador	1	Unidad	Evento	225.750	158.025	270.900	217.375	---------
768.6	Bieleta de Estabilizador	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
768.7	Espiral Delantero	1	Unidad	Evento	1.407.000	984.900	1.688.400	1.354.800	---------
768.8	Torreta Amortiguador Del.	1	Unidad	Evento	819.000	573.300	982.800	788.615	---------
768.9	Punta eje izq.	1	Unidad	Evento	4.076.503	2.853.552	4.891.804	3.925.265	---------
768.10	Punta eje der.	1	Unidad	Evento	4.076.503	2.853.552	4.891.804	3.925.265	---------
768.11	Homocin?tica izquierda	1	Unidad	Evento	4.410.000	3.087.000	5.292.000	4.246.389	---------
768.12	Homocin?tica derecha	1	Unidad	Evento	4.410.000	3.087.000	5.292.000	4.246.389	---------
768.13	Parrilla de suspensi?n inferior RH	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
768.14	Parrilla de suspensi?n inferior LH	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
768.15	Parrilla de suspensi?n superior RH	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
768.16	Parrilla de suspensi?n superior LH	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
768.17	Alineacion y balanceo	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
768.18	bujes de parrilla cada uno	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
768.19	Masa de rueda izq.	1	Unidad	Evento	1.155.000	808.500	1.386.000	1.112.150	---------
768.20	Masa de rueda der.	1	Unidad	Evento	1.155.000	808.500	1.386.000	1.112.150	---------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Abog. Justo Medina
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Mokomondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
769	(39) TOYOTA HILUX - Reparación de sistema de arranque	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
769.1	reparacion de motor de arranque	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
769.2	cambio de automatico	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
769.3	cambio de vendix	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
769.4	cambio de porta carbon	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
770	(39) TOYOTA HILUX - Reparacion de Alternador	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
770.1	reparacion de alternador	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
770.2	regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
770.3	placa de diodo	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
770.4	rotor alternador	1	Unidad	Evento	1.155.000	808.500	1.386.000	1.112.150	---------
771	(39) TOYOTA HILUX - Reparación de Partes eléctricas en Gral.	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
771.1	Foco de Alta	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
771.2	Foco de Baja	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
771.3	Focos de 2 filamentos	1	Unidad	Evento	31.500	22.050	37.800	30.331	---------
771.4	Focos de 1 filamento	1	Unidad	Evento	28.260	19.782	33.912	27.212	---------
771.5	Focos de busca huellas	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
771.6	foco de luz de techo	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
771.7	Faro Delantero	1	Unidad	Evento	9.048.789	6.334.152	10.858.546	8.713.079	---------
771.8	Faro Trasero	1	Unidad	Evento	4.866.387	3.406.471	5.839.664	4.685.844	---------
771.9	Faro Busca Huella	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
771.1	Conmutador de Luces	1	Unidad	Evento	5.619.944	3.933.961	6.743.933	5.411.444	---------
771.11	Bulbo marcha atr?s	1	Unidad	Evento	241.500	169.050	289.800	232.540	---------
771.12	Bulbo interruptor de freno	1	Unidad	Evento	194.152	135.907	232.983	186.949	---------
771.13	Espejo Retrovisor Izq.	1	Unidad	Evento	3.867.093	2.706.965	4.640.512	3.723.624	---------
771.14	Espejo Retrovisor Der.	1	Unidad	Evento	3.867.093	2.706.965	4.640.512	3.723.624	---------
771.15	Bateria	1	Unidad	Evento	1.036.350	725.445	1.243.620	997.901	---------
772	(39) TOYOTA HILUX - Reparación de Motor	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
772.1	juego piston	1	Unidad	Evento	3.097.500	2.168.250	3.717.000	2.982.583	---------
772.2	Juego de Aros	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
772.3	Juego de Juntas	1	Unidad	Evento	241.500	169.050	289.800	232.540	---------
772.4	Juego de Casquillo de biela	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
772.5	Juego de Casquillo de Bancada	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
772.6	Tapa de Motor	1	Unidad	Evento	14.175.000	9.922.500	17.010.000	13.649.108	---------
772.7	Bomba de Aceite	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
772.8	Enfriador de Aceite	1	Unidad	Evento	3.494.106	2.445.874	4.192.927	3.364.475	---------
772.9	Valvula de Admision	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
772.10	V?lvula de Escape	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
772.11	Gu?a de V?lvula	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
772.12	Botador de V?lvula	1	Unidad	Evento	299.250	209.475	359.100	288.148	---------
772.14	Junta de Tapa de Cilindros	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
772.15	Arbol de Leva de Admisi?n	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
772.16	Cig?e?al	1	Unidad	Evento	10.342.500	7.239.750	12.411.000	9.958.793	---------
772.17	Polea de Cig?e?al	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
772.18	Brazo de Biela	1	Unidad	Evento	1.942.500	1.359.750	2.331.000	1.870.433	---------
772.19	Arbol de leva de Esc.	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
772.20	Junta de multiple de adm.	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
772.21	Junta de multiple de esc.	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
772.22	Reten frente motor	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
772.23	Reten de bancada tras.	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
772.24	Martillitos de balancin	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
772.25	Ret?n de V?lvula	1	Unidad	Evento	220.500	154.350	264.600	212.319	---------
772.26	correa dentada	1	Unidad	Evento	1.380.750	966.525	1.656.900	1.329.524	---------
772.27	Bomba de agua	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
772.28	Correa de ventilador	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
772.29	Tensor	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
772.29	Ruleman Gu?a	1	Unidad	Evento	703.735	492.615	844.482	677.626	---------

Lic. Enrique Vera Ferreira
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Carlos Martínez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
772.30	Polea	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
772.31	Tornillo	1	Unidad	Evento	1.049.837	734.886	1.259.805	1.010.888	---------
772.32	reparacion de tapa motor	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
772.33	reparacion de bomba de alta	1	Unidad	Evento	5.859.000	4.101.300	7.030.800	5.641.631	---------
772.34	reparacion de riel rail	1	Unidad	Evento	2.257.500	1.580.250	2.709.000	2.173.747	---------
772.35	engranaje motor c/u	1	Unidad	Evento	3.260.250	2.282.175	3.912.300	3.139.295	---------
772.36	Soporte de caja	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
772.37	Soporte de Motor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
773	(39) TOYOTA HILUX - Reparación de Diferencial de 4X4	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
773.1	Aceite 80w90	1	Unidad	Evento	91.472	64.030	109.766	88.078	---------
773.2	Reparacion de Diferencial completo	1	Unidad	Evento	26.565.000	18.595.500	31.878.000	25.579.439	---------
773.3	Reten del Tunel del dif.	1	Unidad	Evento	37.463	26.224	44.956	36.073	---------
773.4	Tulipas de Homoc. Lado Diferencial	1	Unidad	Evento	3.738.000	2.616.600	4.485.600	3.599.320	---------
774	(39) TOYOTA HILUX - Reparación de Dirección	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
1	Reparacion de Cremallera de direccion	1	Unidad	Evento	4.410.000	3.087.000	5.292.000	4.593.033	---------
4.2	Fluido de direcci?n	1	Unidad	Evento	57.750	40.425	69.300	55.607	---------
774.3	Precap	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
774.4	Mu?equin	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
774.5	Tuercas de rueda	1	Unidad	Evento	46.040	32.228	55.248	44.332	---------
774.6	reparacion de columna de diireccion	1	Unidad	Evento	3.968.332	2.777.833	4.761.999	3.821.107	---------
775	(39) TOYOTA HILUX - Reparación del sistema de refrigeracion y A.Ac.	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
775.1	Radiador de agua	1	Unidad	Evento	4.410.000	3.087.000	5.292.000	4.246.389	---------
775.2	Bomba de agua	1	Unidad	Evento	1.942.500	1.359.750	2.331.000	1.870.433	---------
775.3	Ventilador de radiador	1	Unidad	Evento	2.992.500	2.094.750	3.591.000	2.881.478	---------
775.4	Termostado	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
775.5	Junta de termostato	1	Unidad	Evento	178.794	125.156	214.553	172.161	---------
775.6	Refrigerante para Radiador	1	Unidad	Evento	78.750	55.125	94.500	75.828	---------
775.7	mangueras de radiador	1	Unidad	Evento	824.250	576.975	989.100	793.670	---------
775.8	Valvula expansora	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
775.9	Condensador de A.Ac	1	Unidad	Evento	3.494.106	2.445.874	4.192.927	3.364.475	---------
775.10	Filtro recibidor de A.Ac.	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
775.11	Compresor de A. Ac	1	Unidad	Evento	7.507.500	5.255.250	9.009.000	7.228.972	---------
775.12	Vacio y Carga de Gas	1	Unidad	Evento	562.800	393.960	675.360	541.920	---------
775.13	Ca?o de compresor	1	Unidad	Evento	651.000	455.700	781.200	626.848	---------
776	(39) TOYOTA HILUX - Sistema de Air Bag	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
776.1	Bolsa de Air Bag de Conductor	1	Unidad	Evento	5.092.500	3.564.750	6.111.000	4.903.568	---------
776.2	Bolsa de Air Bag de Acompa?ante	1	Unidad	Evento	5.827.500	4.079.250	6.993.000	5.611.300	---------
3	Disco de Air Bag	1	Unidad	Evento	6.797.700	4.758.390	8.157.240	6.545.505	---------
.4	Modulo de Airbag	1	Unidad	Evento	4.977.000	3.483.900	5.972.400	4.792.353	---------
776.5	Sensor de ABS de rueda del izq	1	Unidad	Evento	239.342	167.540	287.211	230.462	---------
776.6	Sensor de ABS de rueda del der.	1	Unidad	Evento	239.342	167.540	287.211	230.462	---------
776.7	Sensor de ABS de ruedas tras.	1	Unidad	Evento	171.999	120.400	206.399	165.618	---------
777	(39) TOYOTA HILUX - Mantenimiento, Reparación y Regulación de puertas y accesorios	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
777.1	Mecanismo de lev vid delnt izq.	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
777.2	Mecanismo de lev vid delnt der.	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
777.3	Mecanismo de lev vid tras izq	1	Unidad	Evento	1.086.750	760.725	1.304.100	1.046.432	---------
777.4	Mecanismo de lev vid tras der,	1	Unidad	Evento	1.090.950	763.665	1.309.140	1.050.476	---------
777.5	Comando central de lev vid	1	Unidad	Evento	1.732.451	1.212.715	2.078.941	1.668.177	---------
777.6	Cerradura de pta del izq.	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
777.7	Cerradura de pta del der.	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
777.8	Cerradura de pta tras izq	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
777.9	Cerradura de pta tras der.	1	Unidad	Evento	664.957	465.470	797.948	640.287	---------
777.10	Comando de lev vid pta delant der.	1	Unidad	Evento	340.944	238.661	409.133	328.295	---------
777.11	Cinturon de conductor	1	Unidad	Evento	2.054.556	1.438.189	2.465.467	1.978.332	---------
777.12	Cinturon de acompa?ante	1	Unidad	Evento	2.052.103	1.436.472	2.462.524	1.975.970	---------
778	(39) TOYOTA HILUX - Reparación de Transmisión	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
778.1	Modulo de caja autom?tica	1	Unidad	Evento	3.097.275	2.168.093	3.716.730	2.982.366	---------
778.2	Convertidor	1	Unidad	Evento	8.566.219	5.996.353	10.279.463	8.248.412	---------
778.3	Caja de Valvulas	1	Unidad	Evento	11.882.844	8.317.991	14.259.412	11.441.990	---------
778.4	Carter	1	Unidad	Evento	1.420.001	994.001	1.704.001	1.367.319	---------
778.5	Aceite p/ Transmisi?n autom?tica	1	Unidad	Evento	1.269.954	888.968	1.523.945	1.222.839	---------
778.6	reparacion de Caja con repuestos	1	Unidad	Evento	30.975.000	21.682.500	37.170.000	29.825.828	---------
778.7	reparacion de Caja de transferencia	1	Unidad	Evento	29.440.950	20.608.665	35.329.140	28.348.691	---------
778.8	Aceite para transferencia	1	Unidad	Evento	211.659	148.161	253.991	203.806	---------
778.9	Acople de diferencial trasero	1	Unidad	Evento	1.571.485	1.100.039	1.885.782	1.513.183	---------

Director General UOC
Ministerio del Interior

Director General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
778.10	Cardan completo	1	Unidad	Evento	2.787.673	1.951.371	3.345.208	2.684.250	---------
779	(39) TOYOTA HILUX - Reparación de suspensión trasera	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
779.1	Amortiguador trasero	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
779.2	Buje de cuadro trasero	1	Unidad	Evento	1.133.681	793.577	1.360.417	1.091.621	---------
779.3	Buje Parrillas Traseras	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
779.4	Buje de Parrillas de Suspensi?n	1	Unidad	Evento	679.228	475.460	815.074	654.029	---------
779.5	Buje de brazos tensores traseros	1	Unidad	Evento	542.758	379.930	651.309	522.622	---------
779.6	Maza Trasera	1	Unidad	Evento	1.942.500	1.359.750	2.331.000	1.870.433	---------
779.7	Espiral de suspensi?n tras.	1	Unidad	Evento	1.768.758	1.238.130	2.122.509	1.703.137	---------
779.8	Taqueador de suspensi?n Trasera	1	Unidad	Evento	341.250	238.875	409.500	328.590	---------
779.9	Bieleta de estabilizador tras.	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
780	(39) TOYOTA HILUX - Reparación de Sistema de Combustible	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
780.1	Bomba de Baja	1	Unidad	Evento	4.952.312	3.466.619	5.942.775	4.768.581	---------
780.2	Inyectores	1	Unidad	Evento	5.456.121	3.819.285	6.547.346	5.253.699	---------
780.3	Sensor de Cig?e?al	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
780.4	Sensor de ?rbol de Levas	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
780.5	Sensor de Flujo de Aire	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
780.6	Sensor de Acelerador	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
780.7	Flotador de Tanque	1	Unidad	Evento	2.563.191	1.794.233	3.075.829	2.468.097	---------
780.8	M?dulo BCM	1	Unidad	Evento	3.057.075	2.139.953	3.668.490	2.943.658	---------
9	Sensor de Veloc?metro	1	Unidad	Evento	1.732.500	1.212.750	2.079.000	1.668.224	---------
781	(40) TOYOTA HILUX - Cambio de Aceites y Filtros	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
781.1	Cambio de Aceite Motor por litro	1	Unidad	Evento	57.750	40.425	69.300	55.607	---------
781.2	Cambio de Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
781.3	Cambio de Aceite Diferencial	1	Unidad	Evento	57.750	40.425	69.300	55.607	---------
781.4	Cambio de Aceite de Direccion Hidraulica	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
781.5	Cambio de Aceite de Caja por litro	1	Unidad	Evento	89.250	62.475	107.100	85.939	---------
781.6	Cambio de Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
781.7	Cambio de Filtro de Aceite	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
781.8	Cambio de Filtro de Aire	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
781.9	Limpieza de Tanque de Combustible	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
782	(40) TOYOTA HILUX - Reparación de frenos	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
782.1	Juego de pastillas delant.	1	Unidad	Evento	1.102.500	771.750	1.323.000	1.061.597	---------
782.2	Disco de Frenos delant.	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
782.3	Piston de mordaza freno	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
782.4	Pernos de mordaza	1	Unidad	Evento	241.127	168.789	289.353	232.181	---------
782.5	Juego Zapata Freno	1	Unidad	Evento	861.000	602.700	1.033.200	829.057	---------
782.6	Servo Freno	1	Unidad	Evento	5.670.000	3.969.000	6.804.000	5.459.643	---------
782.7	Piston Freno Trasero	1	Unidad	Evento	668.078	467.655	801.694	643.292	---------
782.8	Perno de mordaza trasera	1	Unidad	Evento	668.078	467.655	801.694	643.292	---------
782.9	Juego de rep. De mordasa	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
782.10	Juego de pastillas tras.	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
782.11	Discos de Freno tras.	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
782.12	Cabo de freno de mano	1	Unidad	Evento	1.029.000	720.300	1.234.800	990.824	---------
.1	Bomba central de freno	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
782.14	Fluido de freno	1	Unidad	Evento	63.000	44.100	75.600	60.663	---------
782.15	Ca?os flexibles de frenos	1	Unidad	Evento	336.000	235.200	403.200	323.534	---------
782.16	Rectificacion de 2 Discos de Frenos delanteros	1	Unidad	Evento	147.000	102.900	176.400	141.546	---------
782.17	Rectificacion de 2 Discos de Frenos traseros	1	Unidad	Evento	147.000	102.900	176.400	141.546	---------
782.18	Bomba de Vacio	1	Unidad	Evento	6.720.000	4.704.000	8.064.000	6.470.688	---------
783	(40) TOYOTA HILUX - Reparación de suspensión delantera	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
783.1	Amortiguador delantero	1	Unidad	Evento	1.522.500	1.065.750	1.827.000	1.466.015	---------
783.2	Rotula c/u	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
783.3	Guardapolvo Amort. Del.	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
783.4	Taqueador Amort. Del.	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
783.5	Buje Estabilizador	1	Unidad	Evento	225.750	158.025	270.900	217.375	---------
783.6	Bieleta de Estabilizador	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
783.7	Espiral Delantero	1	Unidad	Evento	1.407.000	984.900	1.688.400	1.354.800	---------
783.8	Torreta Amortiguador Del.	1	Unidad	Evento	819.000	573.300	982.800	788.615	---------
783.9	Punta eje izq.	1	Unidad	Evento	4.076.503	2.853.552	4.891.804	3.925.265	---------
783.10	Punta eje der.	1	Unidad	Evento	4.076.503	2.853.552	4.891.804	3.925.265	---------
783.11	Homocin?tica izquierda	1	Unidad	Evento	4.410.000	3.087.000	5.292.000	4.246.389	---------
783.12	Homocin?tica derecha	1	Unidad	Evento	4.410.000	3.087.000	5.292.000	4.246.389	---------
783.13	Parrilla de suspensi?n inferior RH	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
783.14	Parrilla de suspensi?n inferior LH	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
783.15	Parrilla de suspensi?n superior RH	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------

Lic. Enrique Martínez
Director Nacional de UOC
Ministerio del Interior

Medardo Justo Martínez
Director General

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
783.16	Parrilla de suspensi?n superior LH	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
783.17	Alineacion y balanceo	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
783.18	bujes de parrilla cada uno	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
783.19	Masa de rueda izq.	1	Unidad	Evento	1.155.000	808.500	1.386.000	1.112.150	---------
783.20	Masa de rueda der.	1	Unidad	Evento	1.155.000	808.500	1.386.000	1.112.150	---------
784	(40) TOYOTA HILUX - Reparación de sistema de arranque	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
784.1	reparacion de motor de arranque	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
784.2	cambio de automatico	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
784.3	cambio de vendix	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
784.4	cambio de porta carbon	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
785	(40) TOYOTA HILUX - Reparacion de Alternador	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
785.1	reparacion de alternador	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
785.2	regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
785.3	placa de diodo	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
785.4	rotor alternador	1	Unidad	Evento	1.155.000	808.500	1.386.000	1.112.150	---------
786	(40) TOYOTA HILUX - Reparación de Partes eléctricas en Gral.	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
786.1	Foco de Alta	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
786.2	Foco de Baja	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
786.3	Focos de 2 filamentos	1	Unidad	Evento	31.500	22.050	37.800	30.331	---------
786.4	Focos de 1 filamento	1	Unidad	Evento	28.260	19.782	33.912	27.212	---------
786.5	Focos de busca huellas	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
786.6	foco de luz de techo	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
786.7	Faro Delantero	1	Unidad	Evento	9.048.789	6.334.152	10.858.546	8.713.079	---------
786.8	Faro Trasero	1	Unidad	Evento	4.866.387	3.406.471	5.839.664	4.685.844	---------
786.9	Faro Busca Huella	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
786.10	Conmutador de Luces	1	Unidad	Evento	5.619.944	3.933.961	6.743.933	5.411.444	---------
786.11	Bulbo marcha atr?s	1	Unidad	Evento	241.500	169.050	289.800	232.540	---------
786.12	Bulbo interruptor de freno	1	Unidad	Evento	194.152	135.907	232.983	186.949	---------
786.13	Espejo Retrovisor Izq.	1	Unidad	Evento	3.867.093	2.706.965	4.640.512	3.723.624	---------
786.14	Espejo Retrovisor Der.	1	Unidad	Evento	3.867.093	2.706.965	4.640.512	3.723.624	---------
786.15	Bateria	1	Unidad	Evento	1.036.350	725.445	1.243.620	997.901	---------
787	(40) TOYOTA HILUX - Reparación de Motor	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
787.1	juego piston	1	Unidad	Evento	3.097.500	2.168.250	3.717.000	2.982.583	---------
787.2	Juego de Aros	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
787.3	Juego de Juntas	1	Unidad	Evento	241.500	169.050	289.800	232.540	---------
787.4	Juego de Casquillo de biela	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
787.5	Juego de Casquillo de Bancada	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
787.6	Tapa de Motor	1	Unidad	Evento	14.175.000	9.922.500	17.010.000	13.649.108	---------
787.7	Bomba de Aceite	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
787.8	Enfriador de Aceite	1	Unidad	Evento	3.494.106	2.445.874	4.192.927	3.364.475	---------
787.9	Valvula de Admision	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
787.10	V?lvula de Escape	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
787.11	Gu?a de V?lvula	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
787.12	Botador de V?lvula	1	Unidad	Evento	299.250	209.475	359.100	288.148	---------
787.13	Junta de Tapa de Cilindros	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
787.14	Arbol de Leva de Admisi?n	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
787.15	Cigueñal	1	Unidad	Evento	10.342.500	7.239.750	12.411.000	9.958.793	---------
787.16	Polea de Cigueñal	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
787.17	Brazo de Biela	1	Unidad	Evento	1.942.500	1.359.750	2.331.000	1.870.433	---------
787.18	Arbol de leva de Esc.	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
787.19	Junta de multiple de adm.	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
787.20	Junta de multiple de esc.	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
787.21	Reten frente motor	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
787.22	Reten de bancada tras.	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
787.23	Martillitos de balancin	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
787.24	Ret?n de V?lvula	1	Unidad	Evento	220.500	154.350	264.600	212.319	---------

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Héctor Inocencio Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

TETÃPY Moroncondeba Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
787.25	correa dentada	1	Unidad	Evento	1.380.750	966.525	1.656.900	1.329.524	---------
787.26	Bomba de agua	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
787.27	Correa de ventilador	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
787.28	Tensor	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
787.29	Ruleman Gu?a	1	Unidad	Evento	703.735	492.615	844.482	677.626	---------
787.30	Polea	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
787.31	Tornillo	1	Unidad	Evento	1.049.837	734.886	1.259.805	1.010.888	---------
787.32	reparacion de tapa motor	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
787.33	reparacion de bomba de alta	1	Unidad	Evento	5.859.000	4.101.300	7.030.800	5.641.631	---------
787.34	reparacion de riel rail	1	Unidad	Evento	2.257.500	1.580.250	2.709.000	2.173.747	---------
787.35	engranaje motor c/u	1	Unidad	Evento	3.260.250	2.282.175	3.912.300	3.139.295	---------
787.3	Soporte de caja	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
787.37	Soporte de Motor	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
788	(40) TOYOTA HILUX - Reparación de Diferencial de 4X4	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
788.1	Aceite 80w90	1	Unidad	Evento	91.472	64.030	109.766	88.078	---------
788.2	Reparacion de Diferencial completo	1	Unidad	Evento	26.565.000	18.595.500	31.878.000	25.579.439	---------
788.3	Reten del Tunel del dif.	1	Unidad	Evento	37.463	26.224	44.956	36.073	---------
788.4	Tulipas de Homoc. Lado Diferencial	1	Unidad	Evento	3.738.000	2.616.600	4.485.600	3.599.320	---------
789	(40) TOYOTA HILUX - Reparación de Dirección	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
789.1	Reparacion de Cremallera de direccion	1	Unidad	Evento	4.410.000	3.087.000	5.292.000	4.246.389	---------
789.2	Fluido de direcci?n	1	Unidad	Evento	57.750	40.425	69.300	55.607	---------
789.3	Precap	1	Unidad	Evento	997.500	698.250	1.197.000	960.493	---------
789.4	Mu?equin	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
789.5	Tuercas de rueda	1	Unidad	Evento	46.040	32.228	55.248	44.332	---------
789.6	reparacion de columna de diireccion	1	Unidad	Evento	3.968.332	2.777.833	4.761.999	3.821.107	---------
790	(40) TOYOTA HILUX - Reparación del sistema de refrigeracion y A.Ac.	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
790.1	Radiador de agua	1	Unidad	Evento	4.410.000	3.087.000	5.292.000	4.246.389	---------
790.2	Bomba de agua	1	Unidad	Evento	1.942.500	1.359.750	2.331.000	1.870.433	---------
790.3	Ventilador de radiador	1	Unidad	Evento	2.992.500	2.094.750	3.591.000	2.881.478	---------
790.4	Termostado	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
790.5	Junta de termostato	1	Unidad	Evento	178.794	125.156	214.553	172.161	---------
790.6	Refrigerante para Radiador	1	Unidad	Evento	78.750	55.125	94.500	75.828	---------
790.7	mangueras de radiador	1	Unidad	Evento	824.250	576.975	989.100	793.670	---------
790.8	Valvula expansora	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
790.9	Condensador de A.Ac	1	Unidad	Evento	3.494.106	2.445.874	4.192.927	3.364.475	---------
790.10	Filtro recibidor de A.Ac.	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
790.11	Compresor de A. Ac	1	Unidad	Evento	7.507.500	5.255.250	9.009.000	7.228.972	---------
790.12	Vacio y Carga de Gas	1	Unidad	Evento	562.800	393.960	675.360	541.920	---------
790.13	Ca?o de compresor	1	Unidad	Evento	651.000	455.700	781.200	626.848	---------
791	(40) TOYOTA HILUX - Sistema de Air Bag	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
791.1	Bolsa de Air Bag de Conductor	1	Unidad	Evento	5.092.500	3.564.750	6.111.000	4.903.568	---------
791.2	Bolsa de Air Bag de Acompa?ante	1	Unidad	Evento	5.827.500	4.079.250	6.993.000	5.611.300	---------
791.3	Disco de Air Bag	1	Unidad	Evento	6.797.700	4.758.390	8.157.240	6.545.505	---------
791.4	Modulo de Airbag	1	Unidad	Evento	4.977.000	3.483.900	5.972.400	4.792.353	---------
791.5	Sensor de ABS de rueda del izq	1	Unidad	Evento	239.342	167.540	287.211	230.462	---------
791.6	Sensor de ABS de rueda del der.	1	Unidad	Evento	239.342	167.540	287.211	230.462	---------
791.7	Sensor de ABS de ruedas tras.	1	Unidad	Evento	171.999	120.400	206.399	165.618	---------
792	(40) TOYOTA HILUX - Mantenimiento, Reparación y Regulación de puertas y accesorios	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
792.1	Mecanismo de lev vid delnt izq.	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
792.2	Mecanismo de lev vid delnt der.	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
792.3	Mecanismo de lev vid tras izq	1	Unidad	Evento	1.086.750	760.725	1.304.100	1.046.432	---------
792.4	Mecanismo de lev vid tras der.	1	Unidad	Evento	1.090.950	763.665	1.309.140	1.050.476	---------
792.5	Comando central de lev vid	1	Unidad	Evento	1.732.451	1.212.715	2.078.941	1.668.177	---------
792.6	Cerradura de pta del izq.	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
792.7	Cerradura de pta del der.	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
792.8	Cerradura de pta tras izq	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
792.9	Cerradura de pta tras der.	1	Unidad	Evento	664.957	465.470	797.948	640.287	---------
792.10	Comando de lev vid pta delant der.	1	Unidad	Evento	340.944	238.661	409.133	328.295	---------
792.11	Cinturon de conductor	1	Unidad	Evento	2.054.556	1.438.189	2.465.467	1.978.332	---------
792.12	Cinturon de acompa?ante	1	Unidad	Evento	2.052.103	1.436.472	2.462.524	1.975.970	---------

Lic. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Medardo Justo Martínez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Mokomondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
793	(40) TOYOTA HILUX - Reparación de Transmisión	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
793.1	Modulo de caja autom?tica	1	Unidad	Evento	3.097.275	2.168.093	3.716.730	2.982.366	---------
793.2	Convertidor	1	Unidad	Evento	8.566.219	5.996.353	10.279.463	8.248.412	---------
793.3	Caja de Valvulas	1	Unidad	Evento	11.882.844	8.317.991	14.259.412	11.441.990	---------
793.4	Carter	1	Unidad	Evento	1.420.001	994.001	1.704.001	1.367.319	---------
793.5	Aceite p/ Transmisi?n autom?tica	1	Unidad	Evento	1.269.954	888.968	1.523.945	1.222.839	---------
793.6	reparacion de Caja con repuestos	1	Unidad	Evento	30.975.000	21.682.500	37.170.000	29.825.828	---------
793.7	reparacion de Caja de transferencia	1	Unidad	Evento	29.440.950	20.608.665	35.329.140	28.348.691	---------
793.8	Aceite para transferencia	1	Unidad	Evento	211.659	148.161	253.991	203.806	---------
793.9	Acople de diferencial trasero	1	Unidad	Evento	1.571.485	1.100.039	1.885.782	1.513.183	---------
793.10	Cardan completo	1	Unidad	Evento	2.787.673	1.951.371	3.345.208	2.684.250	---------
794	(40) TOYOTA HILUX - Reparación de suspensión trasera	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
794.1	Amortiguador trasero	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
794.2	Buje de cuadro trasero	1	Unidad	Evento	1.133.681	793.577	1.360.417	1.091.621	---------
794.3	Buje Parrillas Traseras	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
794.4	Buje de Parrillas de Suspensi?n	1	Unidad	Evento	679.228	475.460	815.074	654.029	---------
794.5	Buje de brazos tensores traseros	1	Unidad	Evento	542.758	379.930	651.309	522.622	---------
794.6	Maza Trasera	1	Unidad	Evento	1.942.500	1.359.750	2.331.000	1.870.433	---------
794.7	Espiral de suspensi?n tras.	1	Unidad	Evento	1.768.758	1.238.130	2.122.509	1.703.137	---------
794.8	Taqueador de suspensi?n Trasera	1	Unidad	Evento	341.250	238.875	409.500	328.590	---------
.9	Bieleta de estabilizador tras.	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
795	(40) TOYOTA HILUX - Reparación de Sistema de Combustible	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
795.1	Bomba de Baja	1	Unidad	Evento	4.952.312	3.466.619	5.942.775	4.768.581	---------
795.2	Inyectores	1	Unidad	Evento	5.456.121	3.819.285	6.547.346	5.253.699	---------
795.3	Sensor de Cig?e?al	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
795.4	Sensor de ?rbol de Levas	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
795.5	Sensor de Flujo de Aire	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
795.6	Sensor de Acelerador	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
795.7	Flotador de Tanque	1	Unidad	Evento	2.563.191	1.794.233	3.075.829	2.468.097	---------
795.8	M?dulo BCM	1	Unidad	Evento	3.057.075	2.139.953	3.668.490	2.943.658	---------
795.9	Sensor de Veloc?metro	1	Unidad	Evento	1.732.500	1.212.750	2.079.000	1.668.224	---------
796	(41) HYUNDAI TUCSON 2012 - Cambio de Aceite y Filtros	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
796.1	Cambio de Aceite Motor por litro	1	Unidad	Evento	55.000	38.500	66.000	52.960	---------
796.2	Cambio de Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	40.000	28.000	48.000	38.516	---------
796.3	Cambio de Aceite Diferencial por litro	1	Unidad	Evento	50.000	35.000	60.000	48.145	---------
796.4	Cambio de Aceite de Direccion Hidraulica	1	Unidad	Evento	40.000	28.000	48.000	38.516	---------
796.5	Cambio de Aceite de Caja por litro	1	Unidad	Evento	80.000	56.000	96.000	77.032	---------
796.6	Cambio de Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	300.000	210.000	360.000	288.870	---------
796.7	Cambio de Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	150.000	105.000	180.000	144.435	---------
796.8	Cambio de Filtro de Aire	1	Unidad	Evento	250.000	175.000	300.000	240.725	---------
797	(41) HYUNDAI TUCSON 2012 - Reparación de frenos	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
797.1	Juego de pastillas de freno	1	Unidad	Evento	1.000.000	700.000	1.200.000	962.900	---------
797.2	Discos de Freno Delantero	1	Unidad	Evento	1.950.000	1.365.000	2.340.000	1.877.655	---------
797.3	Juego de rep. De Mordaza	1	Unidad	Evento	300.000	210.000	360.000	288.870	---------
797.4	Cilindros de Frenos tras.	1	Unidad	Evento	650.000	455.000	780.000	625.885	---------
.5	Zapatas de frenos tras.	1	Unidad	Evento	700.000	490.000	840.000	674.030	---------
.6	Bomba Central de freno	1	Unidad	Evento	1.800.000	1.260.000	2.160.000	1.733.220	---------
797.7	Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	50.000	35.000	60.000	48.145	---------
797.8	Ca?os Flexibles de Freno	1	Unidad	Evento	350.000	245.000	420.000	337.015	---------
797.9	Rectificacion de discos de Freno	1	Unidad	Evento	100.000	70.000	120.000	96.290	---------
797.10	Mordaza de freno delantero RH	1	Unidad	Evento	2.500.000	1.750.000	3.000.000	2.407.250	---------
797.11	Mordaza de freno delantero LH	1	Unidad	Evento	2.500.000	1.750.000	3.000.000	2.407.250	---------
797.12	Perno de mordaza	1	Unidad	Evento	250.000	175.000	300.000	240.725	---------
798	(41) HYUNDAI TUCSON 2012 - Reparacion de sistema de frenos ABS	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
798.1	Sensor ABS de rueda del izq	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
798.2	Sensor ABS de rueda del der.	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
798.3	Sensor ABS de rueda trase.	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
798.4	Modulo Hidraulico de ABS	1	Unidad	Evento	10.300.000	7.210.000	12.360.000	9.917.870	---------
798.5	Rotor Sensor de ABS	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
799	(41) HYUNDAI TUCSON 2012 - Reparacion de suspension delantera	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
799.1	Amortiguadores	1	Unidad	Evento	1.000.000	700.000	1.200.000	962.900	---------
799.2	Rotulas Inferiores	1	Unidad	Evento	950.000	665.000	1.140.000	914.755	---------
799.3	Bujes de parrilla Inferior del.	1	Unidad	Evento	350.000	245.000	420.000	337.015	---------
799.4	Parrilla de Suspensi?n Inferior	1	Unidad	Evento	3.500.000	2.450.000	4.200.000	3.370.150	---------
799.5	Buje Estabilizador central	1	Unidad	Evento	150.000	105.000	180.000	144.435	---------
799.6	Bieleta Estabilizadora LH	1	Unidad	Evento	180.000	126.000	216.000	173.322	---------
799.7	Bieleta Estabilizadora RH	1	Unidad	Evento	180.000	126.000	216.000	173.322	---------
799.8	Barra Estabilizadora del.	1	Unidad	Evento	1.500.000	1.050.000	1.800.000	1.444.350	---------
799.9	Barra de Torsion RH	1	Unidad	Evento	1.300.000	910.000	1.560.000	1.251.770	---------
799.10	ruleman de masa	1	Unidad	Evento	2.817.750	1.972.425	3.381.300	2.713.211	---------
800	(41) HYUNDAI TUCSON 2012 - Reparacion de sistema de arranque	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
800.1	Bendix de arranque	1	Unidad	Evento	1.000.000	700.000	1.200.000	962.900	---------
800.2	Rotor de arranque	1	Unidad	Evento	1.000.000	700.000	1.200.000	962.900	---------

Dr. Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Aldo Justo Morínigo
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos O.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeba Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
800.3	Inducido de arranque	1	Unidad	Evento	1.000.000	700.000	1.200.000	962.900	---------
800.4	Jgo. De carbones	1	Unidad	Evento	150.000	105.000	180.000	144.435	---------
800.5	Motor de arranque completo	1	Unidad	Evento	4.200.000	2.940.000	5.040.000	4.044.180	---------
800.6	Trabajos de terceros	1	Unidad	Evento	300.000	210.000	360.000	288.870	---------
800.7	Automatico de arranque	1	Unidad	Evento	1.200.000	840.000	1.440.000	1.155.480	---------
800.8	Ruleman	1	Unidad	Evento	150.000	105.000	180.000	144.435	---------
800.9	Ruleman de arranque	1	Unidad	Evento	150.000	105.000	180.000	144.435	---------
800.10	Porta Carbon	1	Unidad	Evento	250.000	175.000	300.000	240.725	---------
800.11	Bobina motor de arranque	1	Unidad	Evento	650.000	455.000	780.000	625.885	---------
801	(41) HYUNDAI TUCSON 2012 - Reparacion de alternador	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
801.1	Jgo. De regulador de voltage y Igo de diodos	1	Unidad	Evento	2.286.500	1.600.550	2.743.800	2.201.671	---------
801.2	Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	1.357.450	950.215	1.628.940	1.307.089	---------
801.3	Estator de alternador	1	Unidad	Evento	1.621.800	1.135.260	1.946.160	1.561.631	---------
801.4	Correa de altenador	1	Unidad	Evento	200.000	140.000	240.000	192.580	---------
801.5	Rulemanes de alternador	1	Unidad	Evento	200.000	140.000	240.000	192.580	---------
801.6	Polea de alternador	1	Unidad	Evento	124.100	86.870	148.920	119.496	---------
801.7	Carcasa trasera de Alternador	1	Unidad	Evento	760.750	532.525	912.900	732.526	---------
801.8	Carcasa delantera de alternador	1	Unidad	Evento	838.100	586.670	1.005.720	807.006	---------
801.9	Alternador completo	1	Unidad	Evento	7.000.000	4.900.000	8.400.000	6.740.300	---------
[illegible]	(41) HYUNDAI TUCSON 2012 - Reparación del sistema eléctrico y cambio de luces	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
[illegible].1	Foco Alta y Baja	1	Unidad	Evento	120.000	84.000	144.000	115.548	---------
802.2	Foco de filamentos	1	Unidad	Evento	15.000	10.500	18.000	14.444	---------
802.3	Foco de 1 filamento	1	Unidad	Evento	15.000	10.500	18.000	14.444	---------
802.4	Focos busca huellas	1	Unidad	Evento	100.000	70.000	120.000	96.290	---------
802.5	foco de luz de techo	1	Unidad	Evento	10.000	7.000	12.000	9.629	---------
802.6	Faritos de luz de chapa	1	Unidad	Evento	238.850	167.195	286.620	229.989	---------
802.7	Faros de buscahuellas	1	Unidad	Evento	300.000	210.000	360.000	288.870	---------
802.8	Bulbo de marcha atr?s	1	Unidad	Evento	215.000	150.500	258.000	207.024	---------
802.9	Bulbo de freno	1	Unidad	Evento	161.500	113.050	193.800	155.508	---------
802.10	Faro auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	937.500	656.250	1.125.000	902.719	---------
802.11	Tablero Instrumental	1	Unidad	Evento	915.000	640.500	1.098.000	881.054	---------
802.12	Comando central de lev vid LH	1	Unidad	Evento	850.000	595.000	1.020.000	818.465	---------
802.13	Comando central de lev vid RH	1	Unidad	Evento	850.000	595.000	1.020.000	818.465	---------
802.14	Interruptor de lev. Vid tras LH	1	Unidad	Evento	400.000	280.000	480.000	385.160	---------
802.15	Interruptor de lev. Vid tras. RH	1	Unidad	Evento	250.000	175.000	300.000	240.725	---------
802.16	Interruptores de puerta	1	Unidad	Evento	550.000	385.000	660.000	529.595	---------
802.17	Interruptor de Estacionamiento	1	Unidad	Evento	50.000	35.000	60.000	48.145	---------
802.18	Interruptor 4x4	1	Unidad	Evento	600.000	420.000	720.000	577.740	---------
[illegible].1	Interruptor de Buscahuellas	1	Unidad	Evento	1.200.000	840.000	1.440.000	1.155.480	---------
802.20	Relay	1	Unidad	Evento	300.000	210.000	360.000	288.870	---------
802.21	Encendedor	1	Unidad	Evento	500.000	350.000	600.000	481.450	---------
802.22	Bujias Incandecentes	1	Unidad	Evento	510.000	357.000	612.000	491.079	---------
802.23	Motor limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	1.000.000	700.000	1.200.000	962.900	---------
802.24	Bateria	1	Unidad	Evento	980.000	686.000	1.176.000	943.642	---------
803	(41) HYUNDAI TUCSON 2012 - Reparacion de motor	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
803.1	Pistones juegos	1	Unidad	Evento	3.200.000	2.240.000	3.840.000	3.081.280	---------
803.2	Juegos de Aros	1	Unidad	Evento	2.850.000	1.995.000	3.420.000	2.744.265	---------
803.3	Juego de Juntas	1	Unidad	Evento	2.500.000	1.750.000	3.000.000	2.407.250	---------
803.4	Casquillos de biela	1	Unidad	Evento	600.000	420.000	720.000	577.740	---------
803.5	Casquillos de Bancada	1	Unidad	Evento	850.000	595.000	1.020.000	818.465	---------
803.6	Valvulas de Admision	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
803.7	Valvula de Escape	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
803.8	Junta de tapa de cilindro	1	Unidad	Evento	1.020.000	714.000	1.224.000	982.158	---------
803.9	Arbol de levas Adm.	1	Unidad	Evento	2.500.000	1.750.000	3.000.000	2.407.250	---------
803.10	Cig?e?al	1	Unidad	Evento	16.000.000	11.200.000	19.200.000	15.406.400	---------
803.11	Bielas	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
803.12	tapa de cilindros	1	Unidad	Evento	23.500.000	16.450.000	28.200.000	22.628.150	---------
803.13	Arbol de levas. De Esc.	1	Unidad	Evento	3.000.000	2.100.000	3.600.000	2.888.700	---------
803.14	Junta multiple de adm.	1	Unidad	Evento	150.000	105.000	180.000	144.435	---------

Lic. Enrique Perez
Director Interno UOC
Ministerio del Interior

Pedro Justo Martínez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Moronondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
803.15	Junta multiple de esc.	1	Unidad	Evento	70.000	49.000	84.000	67.403	---------
803.16	Junta de frente de motor	1	Unidad	Evento	250.000	175.000	300.000	240.725	---------
803.17	Reten. Frente motor	1	Unidad	Evento	80.000	56.000	96.000	77.032	---------
803.18	Reten de bancada tras.	1	Unidad	Evento	180.000	126.000	216.000	173.322	---------
803.19	Resortes de valvulas	1	Unidad	Evento	448.000	313.600	537.600	431.379	---------
803.20	Martilletes de val.	1	Unidad	Evento	1.400.800	980.560	1.680.960	1.348.830	---------
803.21	Reten Guia de val.	1	Unidad	Evento	312.800	218.960	375.360	301.195	---------
803.22	Jgo. Engranajes del frente motor	1	Unidad	Evento	4.500.000	3.150.000	5.400.000	4.333.050	---------
803.23	Cadena de distrib.	1	Unidad	Evento	1.800.000	1.260.000	2.160.000	1.733.220	---------
803.24	Tensor de cadena de Distrib.	1	Unidad	Evento	650.000	455.000	780.000	625.885	---------
803.25	Soporte de caja	1	Unidad	Evento	650.000	455.000	780.000	625.885	---------
803.2	Soportes de motor	1	Unidad	Evento	650.000	455.000	780.000	625.885	---------
803.27	Trabajos de terceros (rectificacion)	1	Unidad	Evento	2.500.000	1.750.000	3.000.000	2.407.250	---------
803.28	Junta tapa balancin	1	Unidad	Evento	150.000	105.000	180.000	144.435	---------
803.29	Guia de valvulas	1	Unidad	Evento	350.000	245.000	420.000	337.015	---------
803.30	Buje de biela	1	Unidad	Evento	200.000	140.000	240.000	192.580	---------
803.31	Seguro perno piston	1	Unidad	Evento	81.600	57.120	97.920	78.573	---------
803.32	Rotor Cig?e?al	1	Unidad	Evento	130.000	91.000	156.000	125.177	---------
803.33	Polea cig?e?al	1	Unidad	Evento	1.700.000	1.190.000	2.040.000	1.636.930	---------
803.34	Multiple de escape	1	Unidad	Evento	1.070.000	749.000	1.284.000	1.030.303	---------
803.35	Multiple de admision	1	Unidad	Evento	2.447.150	1.713.005	2.936.580	2.356.361	---------
803.36	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	2.500.000	1.750.000	3.000.000	2.407.250	---------
804	(41) HYUNDAI TUCSON 2012 - Reparacion de Diferencial 4X4	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
804.1	Corona y Pi?on de dif. 4x4	1	Unidad	Evento	6.500.000	4.550.000	7.800.000	6.258.850	---------
804.2	Rulemanes de corona	1	Unidad	Evento	400.000	280.000	480.000	385.160	---------
804.3	Rulemanes de pi?on	1	Unidad	Evento	450.000	315.000	540.000	433.305	---------
804.4	Guardapolvo de homocineticas	1	Unidad	Evento	650.000	455.000	780.000	625.885	---------
804.5	Tulipas de Homocineticas lado caja	1	Unidad	Evento	7.000.000	4.900.000	8.400.000	6.740.300	---------
.6	Tulipas de homocineticas lado ruedas	1	Unidad	Evento	7.000.000	4.900.000	8.400.000	6.740.300	---------
04.7	Bujes del soporte del tunel dif.	1	Unidad	Evento	600.000	420.000	720.000	577.740	---------
804.8	Homocinetica DEL.	1	Unidad	Evento	6.500.000	4.550.000	7.800.000	6.258.850	---------
804.9	Reten de Homocinetica	1	Unidad	Evento	150.000	105.000	180.000	144.435	---------
804.10	Ruleman eje homocinetica	1	Unidad	Evento	200.000	140.000	240.000	192.580	---------
804.11	Rodillo eje tunel	1	Unidad	Evento	200.000	140.000	240.000	192.580	---------
804.12	Mano de obra	1	Unidad	Evento	2.720.000	1.904.000	3.264.000	2.619.088	---------
805	(41) HYUNDAI TUCSON 2012 - Reparación de Direccion	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
805.1	Cremallera de direccion	1	Unidad	Evento	12.550.000	8.785.000	15.060.000	12.084.395	---------
805.2	Precap	1	Unidad	Evento	650.000	455.000	780.000	625.885	---------
805.3	Guardapolvo	1	Unidad	Evento	250.000	175.000	300.000	240.725	---------
805.4	Mu?equin	1	Unidad	Evento	650.000	455.000	780.000	625.885	---------
805.5	reparacion de cremallera	1	Unidad	Evento	4.250.000	2.975.000	5.100.000	4.092.325	---------
805.6	Tuercas de ruedas	1	Unidad	Evento	50.000	35.000	60.000	48.145	---------
805.7	Llanta	1	Unidad	Evento	750.000	525.000	900.000	722.175	---------
805.8	Bomba d/h	1	Unidad	Evento	5.500.000	3.850.000	6.600.000	5.295.950	---------
805.9	Columna de direccion	1	Unidad	Evento	2.500.000	1.750.000	3.000.000	2.407.250	---------
806	(41) HYUNDAI TUCSON 2012 - Reparacion del sistema de refrigeracion y Aire Acondicionado	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
806.1	Radiador de agua	1	Unidad	Evento	6.850.000	4.795.000	8.220.000	6.595.865	---------
806.2	Bomba de agua	1	Unidad	Evento	1.800.000	1.260.000	2.160.000	1.733.220	---------
806.3	Ventilador de radiador	1	Unidad	Evento	600.000	420.000	720.000	577.740	---------
806.4	Termostado	1	Unidad	Evento	200.000	140.000	240.000	192.580	---------
806.5	Junta de termostado	1	Unidad	Evento	27.200	19.040	32.640	26.191	---------
806.6	Manguera de radiador interior	1	Unidad	Evento	250.000	175.000	300.000	240.725	---------
806.7	Manguera de radiador Superior	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
806.8	Juego de mangueras de calefaccion	1	Unidad	Evento	642.600	449.820	771.120	618.760	---------
806.9	Condensador de AA	1	Unidad	Evento	3.500.000	2.450.000	4.200.000	3.370.150	---------
806.10	Evaporador de AA	1	Unidad	Evento	5.500.000	3.850.000	6.600.000	5.295.950	---------

Lic. Jimmy Pereira
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Dr. Pablo Isaac Alvarenga
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
806.11	Valvula expansora	1	Unidad	Evento	1.000.000	700.000	1.200.000	962.900	---------
806.12	Filtro recibidor de AA	1	Unidad	Evento	1.000.000	700.000	1.200.000	962.900	---------
806.13	Gas refrigerante 134 A	1	Unidad	Evento	450.000	315.000	540.000	433.305	---------
806.14	Agua refrigerante con Aditivo	1	Unidad	Evento	120.000	84.000	144.000	115.548	---------
806.15	Compresor de AA	1	Unidad	Evento	9.870.000	6.909.000	11.844.000	9.503.823	---------
806.16	Polea de compresor	1	Unidad	Evento	2.000.000	1.400.000	2.400.000	1.925.800	---------
806.17	Embrague de compresor	1	Unidad	Evento	1.000.000	700.000	1.200.000	962.900	---------
806.18	Ca?o de compresor	1	Unidad	Evento	1.000.000	700.000	1.200.000	962.900	---------
806.19	reparacion de compresor	1	Unidad	Evento	2.300.000	1.610.000	2.760.000	2.214.670	---------
806.20	Tapa radiador	1	Unidad	Evento	96.000	67.200	115.200	92.438	---------
806.21	Goma soporte de radiador	1	Unidad	Evento	141.000	98.700	169.200	135.769	---------
806.22	Correa A/A	1	Unidad	Evento	250.000	175.000	300.000	240.725	---------
806.23	Conjunto polea tensor A/A	1	Unidad	Evento	800.000	560.000	960.000	770.320	---------
806.24	Manguera de A/A	1	Unidad	Evento	1.688.000	1.181.600	2.025.600	1.625.375	---------
806.25	Motor ventilador A/A	1	Unidad	Evento	2.300.000	1.610.000	2.760.000	2.214.670	---------
806.26	Filtro Habitaculo A/A	1	Unidad	Evento	550.000	385.000	660.000	529.595	---------
807	(41) HYUNDAI TUCSON 2012 - Reparacion de transmision AUTOMATICA	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
807.1	Juegos de discos de friccion c/u	1	Unidad	Evento	3.500.000	2.450.000	4.200.000	3.370.150	---------
807.2	reparacion de convertidor	1	Unidad	Evento	2.500.000	1.750.000	3.000.000	2.407.250	---------
807.3	cambio de filtro de caja	1	Unidad	Evento	1.300.000	910.000	1.560.000	1.251.770	---------
807.4	reparacion de caja de valvulas	1	Unidad	Evento	4.800.000	3.360.000	5.760.000	4.621.920	---------
807.5	cambio de solenoides de precion	1	Unidad	Evento	2.150.000	1.505.000	2.580.000	2.070.235	---------
807.6	cambio de sensores de velocidad	1	Unidad	Evento	1.500.000	1.050.000	1.800.000	1.444.350	---------
807.7	juego de junta de caja	1	Unidad	Evento	1.800.000	1.260.000	2.160.000	1.733.220	---------
807.8	reparacion de caja mano de obra	1	Unidad	Evento	2.300.000	1.610.000	2.760.000	2.214.670	---------
807.9	cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	2.980.000	2.086.000	3.576.000	2.869.442	---------
807.10	Reten de frente de caja	1	Unidad	Evento	650.000	455.000	780.000	625.885	---------
807.11	reparacion de modulo de caja	1	Unidad	Evento	3.150.000	2.205.000	3.780.000	3.033.135	---------
808	(41) HYUNDAI TUCSON 2012 - Reparaciones varias	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
808.1	rotacion de cubiertas	1	Unidad	Evento	150.000	105.000	180.000	144.435	---------
808.2	balanceo de ruedas	1	Unidad	Evento	150.000	105.000	180.000	144.435	---------
.3	alineacion de faros	1	Unidad	Evento	250.000	175.000	300.000	240.725	---------
809	(41) HYUNDAI TUCSON 2012 - Reparacion de Sistema de Suspension Trasera	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
809.1	Amortiguadores traseros	1	Unidad	Evento	950.000	665.000	1.140.000	914.755	---------
809.2	bujes trasero	1	Unidad	Evento	600.000	420.000	720.000	577.740	---------
809.3	brazos tensores	1	Unidad	Evento	1.550.000	1.085.000	1.860.000	1.492.495	---------
809.4	bieletas	1	Unidad	Evento	550.000	385.000	660.000	529.595	---------
809.5	Goma de cabina	1	Unidad	Evento	550.000	385.000	660.000	529.595	---------
810	(41) HYUNDAI TUCSON 2012 - Reparacion Sistema de inyeccion electronica	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
810.1	Conjunto de aceleracion	1	Unidad	Evento	3.000.000	2.100.000	3.600.000	2.888.700	---------
810.2	Bomba de combustible de tanque	1	Unidad	Evento	2.850.000	1.995.000	3.420.000	2.744.265	---------
810.3	Inyectores de combustibles	1	Unidad	Evento	1.500.000	1.050.000	1.800.000	1.444.350	---------
810.4	Sensor posicion de Cig?e?al	1	Unidad	Evento	800.000	560.000	960.000	770.320	---------
810.5	Sensor posicion de Arbol de Levas	1	Unidad	Evento	600.000	420.000	720.000	577.740	---------
810.6	Sensor de flujo de aire	1	Unidad	Evento	2.983.000	2.088.100	3.579.600	2.872.331	---------
810.7	Pedal de acelerador	1	Unidad	Evento	2.200.000	1.540.000	2.640.000	2.118.380	---------
810.8	Sensor de velocimetro	1	Unidad	Evento	1.400.000	980.000	1.680.000	1.348.060	---------
810.9	Sensor de temperatura agua	1	Unidad	Evento	500.000	350.000	600.000	481.450	---------
810.10	Valvula de retencion de Combustible	1	Unidad	Evento	157.000	109.900	188.400	151.175	---------
811	(41) HYUNDAI TUCSON 2012 - Accesorios	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
811.1	Cambio cabo capot	1	Unidad	Evento	2.500.000	1.750.000	3.000.000	2.407.250	---------
811.2	Cambio de cepillo limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	250.000	175.000	300.000	240.725	---------
811.3	Cambio de tapa tanque de combustible	1	Unidad	Evento	200.000	140.000	240.000	192.580	---------
811.4	Cambio de motor de limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	1.500.000	1.050.000	1.800.000	1.444.350	---------
811.5	Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect.	1	Unidad	Evento	1.500.000	1.050.000	1.800.000	1.444.350	---------
811.6	cambio de tercera luz de freno	1	Unidad	Evento	150.000	105.000	180.000	144.435	---------
811.7	Cambio de vidrios de puerta delantera	1	Unidad	Evento	600.000	420.000	720.000	577.740	---------
811.8	cambio de buscahuellas	1	Unidad	Evento	400.000	280.000	480.000	385.160	---------
811.9	Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	600.000	420.000	720.000	577.740	---------
811.10	Cambio de parabrisas delantero	1	Unidad	Evento	2.000.000	1.400.000	2.400.000	1.925.800	---------

Abg. Enrique Fernández
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Mokomondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
811.11	Cambio de parabrisas traserontero	1	Unidad	Evento	2.000.000	1.400.000	2.400.000	1.925.800	---------
812	(42) CHEVROLET S10 2014 -CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	Unidad	Evento		-	-	-	---------
812.1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR POR LITRO	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
812.2	CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
812.3	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
812.4	CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	1	Unidad	Evento	42.000	29.400	50.400	40.442	---------
812.5	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA POR LITRO	1	Unidad	Evento	63.000	44.100	75.600	60.663	---------
812.6	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	Evento	126.000	88.200	151.200	121.325	---------
812.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
812.8	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	Unidad	Evento	189.000	132.300	226.800	181.988	---------
812.9	LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	Evento	787.500	551.250	945.000	758.284	---------
813	(42) CHEVROLET S10 2014 - ALINEACION Y BALANCEO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
813.1	ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
814	(42) CHEVROLET S10 2014 - SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
814.1	DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE TRANSMISI?N	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
814.2	PLATO DE PRESI?N	1	Unidad	Evento	2.992.500	2.094.750	3.591.000	2.881.478	---------
814.3	COJINETE DE EMPUJE	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
814.4	VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
.5	SOPORTES DE CAJA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
814.6	REPARACI?N DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
814.7	REPARACI?N DE CAJA DE VELOCIDAD MANO DE OBRA	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
814.8	CARD?N	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
814.9	CRUCETAS	1	Unidad	Evento	1.029.000	720.300	1.234.800	990.824	---------
814.10	CENTRALIZADOR DE CARD?N	1	Unidad	Evento	1.470.000	1.029.000	1.764.000	1.415.463	---------
814.11	PALIER	1	Unidad	Evento	4.410.000	3.087.000	5.292.000	4.246.389	---------
814.12	BUJES DE PALANCA DE CAMBIO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
814.13	RULEM?N A RODILLO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
814.14	RULEM?N DE EJE CORTO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
814.15	RULEM?N DE EJE RANURADO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
814.16	RULEM?N LATERAL DE EJE	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
814.17	RULEM?N LATERAL DE CORONA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
814.18	RULEM?N PI??N	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
814.19	CORONA PI??N	1	Unidad	Evento	13.125.000	9.187.500	15.750.000	12.638.063	---------
814.20	RET?N PI??N	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
.21	RET?N DE SALIDA CAJA	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
814.22	EJE RANURADO	1	Unidad	Evento	8.242.500	5.769.750	9.891.000	7.936.703	---------
814.23	CEMENTO	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
814.24	ENGRANAJES	1	Unidad	Evento	2.992.500	2.094.750	3.591.000	2.881.478	---------
814.25	JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1	Unidad	Evento	5.460.000	3.822.000	6.552.000	5.257.434	---------
814.26	EJE DE MANDO	1	Unidad	Evento	8.242.500	5.769.750	9.891.000	7.936.703	---------
814.27	EJE CUADRUPLE	1	Unidad	Evento	8.242.500	5.769.750	9.891.000	7.936.703	---------
815	(42) CHEVROLET S10 2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
815.1	BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA	1	Unidad	Evento	6.090.000	4.263.000	7.308.000	5.864.061	---------
815.2	REPARACION DE CREMALLERA	1	Unidad	Evento	5.460.000	3.822.000	6.552.000	5.257.434	---------
815.3	EXTREMOS DE DIRECCIÓN	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
816	(42) CHEVROLET S10 2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
816.1	DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE SUSPENSI?N	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
816.2	BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
816.3	BUJE PARRILLA SUPERIOR	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
816.4	BUJE PARRILLA INFERIOR	1	Unidad	Evento	420.000	294.000	504.000	404.418	---------
816.5	BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
816.6	BUJE EL?STICO	1	Unidad	Evento	346.500	242.550	415.800	333.645	---------
816.7	CENTRO EL?STICO	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
816.8	RULEMANES DE MASA	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
816.9	AMORTIGUADORES	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
816.10	ESPIRALES	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------

Luis Enrique Vera Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Medel Ortiz Almada
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
816.11	BUJES DE AMORTIGUADORES	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
816.12	BARRAS ESTABILIZADORAS	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
816.13	ROTULA SUPERIOR	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
816.14	ROTULA INFERIOR	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
816.15	JUEGO DE BUJES ZETA	1	Unidad	Evento	31.500	22.050	37.800	30.331	---------
816.16	BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
816.17	PRECAP DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
816.18	REPARACION DE COLUMNA DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
816.19	PARRILLA SE SUPENCION	1	Unidad	Evento	2.310.000	1.617.000	2.772.000	2.224.299	---------
816.20	BARRA DE TORCI?N	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
816.21	TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
816.22	TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
816.23	BARRA DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
817	(42) CHEVROLET S10 2014 - SERVICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
817.1	DISCO DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	2.677.500	1.874.250	3.213.000	2.578.165	---------
817.2	HORQUILLA DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	---------
817.3	BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	1.942.500	1.359.750	2.331.000	1.870.433	---------
817.4	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
818	(42) CHEVROLET S10 2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
818.1	DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE FRENO	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
818.2	PASTILLAS DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
818.3	RECTIFICACION DISCO DE FRENO	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
818.4	DISCO DE FRENO	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
818.5	REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
818.6	FIBRA DE FRENO	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
818.7	RECTIFICACI?N DE TAMBOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
818.8	JUEGO DE CUBETAS	1	Unidad	Evento	84.000	58.800	100.800	80.884	---------
818.9	CABO DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
818.10	BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
818.11	CILINDRO DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
818.12	ZAPATA DE FRENO	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
.13	MORDAZA DE FRENO	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
818.14	TAMBOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
818.15	CA?O FLEXIBLE DE FRENO	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
818.16	BALANCEO DE CORONA VOLANTE	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
818.17	REGULADOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
818.18	DEPRESOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
818.19	REPARACI?N DE FRENO DE MANO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
819	(42) CHEVROLET S10 2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
819.1	DIAGN?STICO DEL SISTEMA EL?CTRICO	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
819.2	BATER?A	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
819.3	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
819.4	LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
819.5	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)	1	Unidad	Evento	10.500	7.350	12.600	10.110	---------
819.6	FUSIBLES	1	Unidad	Evento	52.500	36.750	63.000	50.552	---------
819.7	RELAY	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
819.8	REPARAC?N B?SICA DE TABLERO	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
819.9	MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	1	Unidad	Evento	1.365.000	955.500	1.638.000	1.314.359	---------
819.10	MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
819.11	BOCINA	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
819.12	BULBO DE ACEITE	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------

Lic. Enrique Valdez Director Interino UOC Ministerio del Interior

Pedro Justo Mendoza Director General Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G. Director General Dirección General de Asesoría Jurídica Ministerio del Interior

TETÃPY Motenondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
819.13	BULBO DE TEMPERATURA	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
819.14	PORTA CARB?N DE ARRANQUE	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
819.15	BUJ?A	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
819.16	ELECTRO VENTILADOR	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
819.17	ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	6.090.000	4.263.000	7.308.000	5.864.061	---------
819.18	BENDIX	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
819.19	AUTOMATICO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
819.20	REGULADOR DE VOLTAGE	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
819.21	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
820	(42) CHEVROLET S10 2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
820.1	REPARACION DE TREN DELANTERO MANO DE OBRA	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
821	(42) CHEVROLET S10 2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
821.1	REPARACION DE TREN TRASERO MANO DE OBRA	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
822	(42) CHEVROLET S10 2014 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
822.1	REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
822.2	CAMBIO DE BOMBA DE ALTA	1	Unidad	Evento	20.475.000	14.332.500	24.570.000	19.715.378	---------
822.3	CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	Evento	3.675.000	2.572.500	4.410.000	3.538.658	---------
822.4	CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	Unidad	Evento	5.859.000	4.101.300	7.030.800	5.641.631	---------
823	(42) CHEVROLET S10 2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
823.1	DIAGN?STICO REPARACI?N DE MOTOR	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
823.2	JUEGO DE RETENES	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
823.3	SOPORTES DE MOTOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
823.4	V?LVULAS C/U	1	Unidad	Evento	330.750	231.525	396.900	318.479	---------
823.5	JUEGO DE AROS	1	Unidad	Evento	2.415.000	1.690.500	2.898.000	2.325.404	---------
823.6	JUEGO DE CAMISAS	1	Unidad	Evento	2.205.000	1.543.500	2.646.000	2.123.195	---------
823.7	PISTONES	1	Unidad	Evento	2.992.500	2.094.750	3.591.000	2.881.478	---------
823.8	CASQUILLO DE VIELA	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
823.9	CASQUILLO DE BANCADA	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
823.10	CORONA MOTOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
823.11	RECTIFICACI?N DE V?LVULAS	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
823.12	RECTIFICACI?N DE CILINDROS	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
.13	POLEA TENSOR	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
823.14	RULEM?N POLEA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
823.15	BRAZO DE VIELA	1	Unidad	Evento	1.837.500	1.286.250	2.205.000	1.769.329	---------
823.16	JUNTA TAPA MOTOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
823.17	JUEGO DE JUNTA MOTOR	1	Unidad	Evento	1.942.500	1.359.750	2.331.000	1.870.433	---------
823.18	CALCE LATERAL	1	Unidad	Evento	294.000	205.800	352.800	283.093	---------
823.19	BUJE DE VIELA	1	Unidad	Evento	630.000	441.000	756.000	606.627	---------
823.20	BUJE DE LEVA	1	Unidad	Evento	472.500	330.750	567.000	454.970	---------
823.21	GUIA DE VALVULAS	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
823.22	ENGRANAJE DE CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	1.942.500	1.359.750	2.331.000	1.870.433	---------
823.23	BOMBA DE ACEITE	1	Unidad	Evento	4.725.000	3.307.500	5.670.000	4.549.703	---------
823.24	TAPA MOTOR	1	Unidad	Evento	9.450.000	6.615.000	11.340.000	9.099.405	---------
823.25	MARTILLO BALANCIN	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
823.26	EJE BALANCIN	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
823.27	REPARACION DE TAPA MOTOR	1	Unidad	Evento	3.307.500	2.315.250	3.969.000	3.184.792	---------
823.28	EJE BALANCEADOR	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------

Lic. Enrique Vera Díaz
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Lic. Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos G.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

TETÃPY Moterondeha Ministerio del INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
824	(42) CHEVROLET S10 2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERACION DEL MOTOR	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
824.1	REPARACI?N DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	945.000	661.500	1.134.000	909.941	---------
824.2	BOMBA DE AGUA	1	Unidad	Evento	1.522.500	1.065.750	1.827.000	1.466.015	---------
824.3	CA?O DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
824.4	TERMOSTATO	1	Unidad	Evento	367.500	257.250	441.000	353.866	---------
824.5	LIMPIEZA DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
824.6	REFRIGERANTE PARA RADIADOR	1	Unidad	Evento	105.000	73.500	126.000	101.105	---------
825	(42) CHEVROLET S10 2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
825.1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A	1	Unidad	Evento	2.100.000	1.470.000	2.520.000	2.022.090	---------
825.2	EVAPORIZADOR	1	Unidad	Evento	5.250.000	3.675.000	6.300.000	5.055.225	---------
825.3	CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
825.4	REPARACION DE COMPRESOR	1	Unidad	Evento	2.415.000	1.690.500	2.898.000	2.325.404	---------
825.5	FILTRO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
825.6	VALVULA EXPANSORA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
825.7	MANGUERA DE ALTA Y BAJA	1	Unidad	Evento	892.500	624.750	1.071.000	859.388	---------
825.8	EMBRAGUE DE COMPRESOR	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
825.9	TERMOSTATO DE A/A	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
825.10	COMPRESOR DE AIRE	1	Unidad	Evento	11.025.000	7.717.500	13.230.000	10.615.973	---------
825.11	PRESOSTATO	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
826	(42) CHEVROLET S10 2014 - SERVICIO DE CAMBIO DE CORREA	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
826.1	CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
826.2	RULEMÁN TENSOR DE CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
826.3	CORREA DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
827	(42) CHEVROLET S10 2014 - SERVICIO DE ENGRASE	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
827.1	ENGRASE	1	Unidad	Evento	157.500	110.250	189.000	151.657	---------
828	(42) CHEVROLET S10 2014 - SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
828.1	REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
828.2	REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
828.3	REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
828.4	REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA	1	Unidad	Evento	682.500	477.750	819.000	657.179	---------
828.5	CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA	1	Unidad	Evento	577.500	404.250	693.000	556.075	---------
828.6	CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
828.7	CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO	1	Unidad	Evento	2.625.000	1.837.500	3.150.000	2.527.613	---------
828.8	CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.323.000	2.268.000	1.819.881	---------
828.9	RETROVISOR LATERAL	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
828.10	RETROVISOR INTERNO	1	Unidad	Evento	1.050.000	735.000	1.260.000	1.011.045	---------
829	(42) CHEVROLET S10 2014 - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	---------
829.1	CAPOT	1	Unidad	Evento	1.575.000	1.102.500	1.890.000	1.516.568	---------
829.2	TAPA VALIJERA	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
829.3	GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
829.4	GUARDABARRO DELANTERO DERECHO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
829.5	GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
829.6	GUARDABARRO TRASERO DERECHO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
829.7	PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
829.8	PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
829.9	BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
829.10	BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
829.11	CHASIS	1	Unidad	Evento	735.000	514.500	882.000	707.732	---------
829.12	CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ.	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
829.13	CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER.	1	Unidad	Evento	262.500	183.750	315.000	252.761	---------
829.14	CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
829.15	CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER.	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
829.16	CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT	1	Unidad	Evento	525.000	367.500	630.000	505.523	---------
829.17	CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
829.18	CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
829.19	CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
829.20	CAMBIO DE 4 GU?AS DE VIDRIO DE PUERTA	1	Unidad	Evento	315.000	220.500	378.000	303.314	---------
829.21	CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------
829.22	CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U	1	Unidad	Evento	210.000	147.000	252.000	202.209	---------

Luis Benigno Ferreira Director Interino UOC Ministerio del Interior

Noel Justo Mendoza Director General Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos C. Director General Dirección General de Asesoría Jurídica Ministerio del Interior

TETÃPY
Motenondeha
Ministerio del
INTERIOR

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 2
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 11/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MDI - PLURIANUAL"

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 411/2018)			TALLER RC de Crispin Ruffinelli	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
829.23	CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U	1	Unidad	Evento	840.000	588.000	1.008.000	808.836	----------
829.24	REPARAR Y AJUSTAR TABLERO	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	----------
830	(42) CHEVROLET S10 2014 - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	----------
830.1	PARAGOLPE DELANTERO	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	----------
830.2	PARAGOLPE TRASERO	1	Unidad	Evento	1.260.000	882.000	1.512.000	1.213.254	----------
831	(42) CHEVROLET S10 2014 - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS	1	Unidad	Evento	-	-	-	-	----------
831.1	CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS	1	Unidad	Evento	147.000	102.900	176.400	141.546	----------

Ana Enriqueta Yaro Pérez
Director Interino UOC
Ministerio del Interior

Carlos Justo Mendoza
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ramiro S. Ocampos C.
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior