COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Comité de Evaluacion
LICITACION PUBLICA NACIONAL FAP N° 12/2012 (PRIMER LLAMADO) PLURIANUAL
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

REPUESTO PARA AERONAVE				6 MARZO S.A.				SKYWALKER PARTS				TSB IMPORT EXPORT			
Item	Descripcion / N° de Parte			Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Igniter (ignition)	10-378400-5	2	CHAMPION/UNISON	E.E.U.U.	39.283.750	78.567.500	ALUED SIGNAL	USA	40.604.000	81.208.000	HONEYWELL	USA	50.000.000	100.000.000
2	Sensor P2 T2	869169-1	2	HONEYWELL	E.E.U.U.	28.185.300	56.370.600	HONEYWELL	USA	36.090.000	72.180.000	HONEYWELL	USA	52.714.509	105.429.018
3	Switch beta	865956-10	4	HONEYWELL	E.E.U.U.	16.035.250	64.141.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HONEYWELL	USA	18.000.000	72.000.000
4	Válvula Solenoide	692545-13	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HONEYWELL	USA	26.000.000	26.000.000
5	Válvula Solenoide	868558-1	1	HONEYWELL	E.E.U.U.	27.243.210	27.243.210	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HONEYWELL	USA	26.000.000	26.000.000
6	Caja exitadora (caja de ignition)	3070378-2	1	CHAMPION/UNISON	E.E.U.U.	40.892.500	40.892.500	CHAMPION	USA	35.937.000	35.937.000	HONEYWELL	USA	42.000.000	42.000.000
7	TTL (limitadora de torque/temperatura)	949594-12	1	HONEYWELL	E.E.U.U.	113.877.500	113.877.500	HONEYWELL	USA	85.714.000	85.714.000	HONEYWELL	USA	160.000.000	160.000.000
8	Auto Ignition Switch	3105746-3	1	UNISON	E.E.U.U.	44.753.500	44.753.500	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HONEYWELL	USA	46.000.000	46.000.000
9	Fuel level Swith	3515000-238	1	NO COTIZA	ND COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HONEYWELL	USA	50.000.000	50.000.000
10	Caja de amplificador	212-62550-7	1	NO COTIZA	NO CDTIZA	-	-	UNISON	USA	59.525.000	59.525.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
11	Detector de particulas	310397I-1	1	HONEYWELL	E.E.U.U.	4.594.600	4.594.600	CESSNA	USA	2.754.000	2.754.000	AVIALL	USA	5.000.000	5.000.000
12	Aislador de señal de par	100240-1	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	SPERRY	USA	40.000.000	40.000.000
13	Torque trasducer	897331-2G	2	HONEYWELL	E.E.U.U.	46.871.000	93.742.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HONEYWELL	USA	142.700.000	285.400.000
14	Indicador de Torque	124-560-1	2	HONEYWELL	E.E.U.U.	34.181.200	68.362.400	GARRET	USA	58.496.000	116.992.000	HONEYWELL	USA	60.000.000	120.000.000
15	Indicador de F/F (precion de combustible)	AR204-A-61	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HONEYWELL	USA	60.000.000	60.000.000
16	Válvula Presión de combustible	9811505	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HR TEXTRON	USA	49.455.000	98.910.000	EASA	USA	38.000.000	76.000.000
17	Indicador de presión hidráulica	IE.4626	2	HONEYWELL	E.E.U.U.	73.419.500	146.839.000	UNISON	USA	48.717.000	97.434.000	AVIALL	USA	29.000.000	58.000.000
18	Regulador de voltage	51539-002A	2	HONEYWELL	E.E.U.U.	22.162.150	44.324.300	BF GDODRICH	USA	31.658.000	63.316.000	AVIALL	USA	37.500.000	75.000.000
19	Propeller Governol	895490-7	2	HONEYWELL	E.E.U.U.	427.350.000	854.700.000	GARRET	USA	-	-	HONEYWELL	USA	90.000.000	180.000.000
20	Fuel Control Unit(unidad de control de combustible)	897375-16	2	HONEYWELL	E.E.U.U.	175.620.500	351.241.000	HONEYWELL	USA	184.523.000	369.046.000	HONEYWELL	USA	110.000.000	220.000.000
21	Pico Inyector	3103235-10	30	HONEYWELL	E.E.U.U.	2.940.670	88.220.100	GARRET	USA	10.323.000	309.690.000	HONEYWELL	USA	14.000.000	420.000.000
22	Pico Inyector	3103235-11	30	HONEYWELL	E.E.U.U.	2.940.670	88.220.100	GARRET	USA	10.323.000	309.690.000	HONEYWELL	USA	14.000.000	420.000.000
23	Limitador de Torque y Temperatura	949594-6	2	HONEYWELL	E.E.U.U.	64.556.250	129.112.500	HONEYWELL	USA	87.935.000	175.870.000	HONEYWELL	USA	116.000.000	232.000.000
24	Bomba Mecanica de Combustible	897390-4	2	NO COTIZA	NO CDTIZA	-	-	HONEYWELL	USA	147.618.000	295.236.000	HONEYWELL	USA	150.000.000	300.000.000
25	Pitch Propeller Control(Control del Gobernador de Helice)	895481-9	1	NO COTIZA	ND COTIZA	-	-	GARRET	USA	-	-	HONEYWELL	USA	116.000.000	116.000.000
26	Bomba Motor Booster	2C-27-2	1	ROMEC	E.E.U.U.	49.527.500	49.527.500	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HONEYWELL	USA	62.000.000	62.000.000
27	Generator Starter	23079-005	3	BENDIX	E.E.U.U.	52.565.300	157.695.900	BF GOODRICH	USA	31.739.000	95.217.000	HONEYWELL	USA	60.000.000	180.000.000
28	ATC Control KFS 576	071-1192-08	1	BENDIX	E.E.U.U.	22.818.510	22.818.510	BENDIX	USA	26.384.000	26.384.000	BIKING	USA	36.000.000	36.000.000
29	ATC Transponder	066-1062-00	2	BENDIX	E.E.U.U.	22.334.730	44.669.460	BENDIX	USA	24.089.000	48.178.000	BIKING	USA	38.000.000	76.000.000
30	FCC DME	066-1066-02	1	BENDIX	E.E.U.U.	22.631.950	22.631.950	BENDIX	USA	34.029.000	34.029.000	BIKING	USA	30.000.000	30.000.000
31	ADF Receiver	066-1077-01	1	BENDIX	E.E.U.U.	36.911.160	36.911.160	BENDIX	USA	50.085.000	50.085.000	BIKING	USA	44.500.000	44.500.000
32	Transmisor de Torque	31802020	1	NO COTIZA	NO CDTIZA	-	-	EDISON THOMAS	USA	40.527.000	40.527.000	HONEYWELL	USA	42.000.000	42.000.000
33	SWICH BETA	KX5-1-169022	2	NO COTIZA	ND COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	BIKING	USA	19.500.000	39.000.000
34	CABO ANCORAJE	CA.38.007.1	2	NO COTIZA	ND COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EASA	USA	30.000.000	60.000.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Comité de Evaluacion
LICITACION PUBLICA NACIONAL FAP Nº 12/2012 (PRIMER LLAMADO) PLURIANUAL
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

35	Transparencia de Cannopy	51520-005	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	ENAER	USA	55.000.000	110.000.000
36	Anel raspador	4550A-0200-301	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	USA	-	-
37	Pico de engrasar	MS15001-1	40	KAPCO/VALTEC	E.E.U.U.	115.830	4.633.200	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	152.000	6.080.000
38	Cupilla	PE25001-1215B	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	25.000	1.250.000
39	Contrapino de tijera	MS24665-134	100	KAPCO/VALTEC	E.E.U.U.	2.160	216.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	3.220	322.000
40	Junta externa del pistón	MS28775-228	50	KAPCO/VALTEC	E.E.U.U.	19.300	965.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	6.800	340.000
41	Oring	PNE301001-018	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
42	Oring	7329MR-160-P4 o NAS50-262	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
43	Junta del tubo restrictor	MS28775-210	100	KAPCO/VALTEC	E.E.U.U.	15.500	1.550.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	152.000	15.200.000
44	Junta del tubo reductor	AN6227-25	50	KAPCO/VALTEC	E.E.U.U.	15.250	762.500	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	152.000	7.600.000
45	Guia de centrado	312-12367-503	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	USA	-	-
46	Tornillo de rollete	AN25-36	30	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	45.000	1.350.000
47	Tornillo de fijación de tijera	NAS3205-46D o NAS6205-46F	30	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	125.000	3.750.000
48	Plaqueta de instrucción	DLS89-049 o 312-03923-001	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
49	Plaqueta de remolque	DLS4-0863 o 312-03922-001	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
50	Válvula de aire	M6164-2 o 312-05262-001	20	HONEYWELL	E.E.U.U.	294.500	5.890.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	550.000	11.000.000
51	Anel raspador	PNE301054-002 o 10V70	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
52	Contrapino del indicador de Atz placado	PE25001-11915B o PE25001-1915B	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
53	Contrapino de la tijera	DCN4-8224 o PE25001-1923B	100	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
54	Junta	MS28775-236	50	KAPCO/VALTEC	E.E.U.U.	28.340	1.417.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	240.000	12.000.000
55	Oring	PNE301001-019	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	150.000	7.500.000
56	Oring	7335FR-160-P4 o PE25018-900F	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
57	Junta del tubo reductor	MS29775-140 o MS28775-140	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	120.000	6.000.000
58	Tornillo mayor de la tijera	AN176-51	30	KAPCO/VALTEC	E.E.U.U.	366.795	11.003.850	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	125.000	3.750.000
59	Tornillo menor de la tijera	AN176-42	30	KAPCO/VALTEC	E.E.U.U.	302.700	9.081.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	250.000	7.500.000
60	Tornillo central de la tijera	AN7-22	30	KAPCO/VALTEC	E.E.U.U.	54.050	1.621.500	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	175.000	5.250.000
61	Pin de Atz aplacado	DLS89-069 o 312-09504-001	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
62	Rulemán	6NBF817YJ	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	1.200.000	7.200.000
63	Tapón	DLS88-009 o 312-20036-001	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
64	Cable Interfone	5043-.1-.2	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
65	Abrazadera	PE27021-1927	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	136.336	818.016
66	Arandela	3659.-6.-9	18	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	218.138	3.926.484
67	Cabo de masa	MS25083-2BB4	60	KAPCO/VALTEC	E.E.U.U.	53.280	3.196.800	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	26.730	1.603.800
68	Cap Lubricador	PE 91 5023	20	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	27.600	552.000
69	Filtro de Aire	329268	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	127.000	762.000
70	Filtro de Combustible	038072-00-40	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	136.336	818.016

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4
Comité de Evaluacion
LICITACION PUBLICA NACIONAL FAP N° 12/2012 (PRIMER LLAMADO) PLURIANUAL
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

71	Gasket	3024672	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	601.220	3.607.320
72	Junta de metal	3029566	42	KAPCO/VALTEC	E.E.U.U.	306.950	12.891.900	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	956.800	40.185.600
73	Oring filtro de combustible	MS25988-1-212 o M25988/1-212	12	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	40.628	487.536
74	Sangrador	38119	24	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	140.000	3.360.000
75	Soporte de motor	LM427-1	8	LORD	E.E.U.U.	1.303.085	10.424.680	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	1.614.060	12.912.480
76	Switch PTT	26006	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	18.193.000	109.158.000
77	Caja de Ignición	10-381550-1	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	UNISON	USA	68.819.000	137.638.000	AVIALL	USA	7.518.750	15.037.500
78	Oring	AS3209-234	20	KAPCO/VALTEC	E.E.U.U.	30.880	617.600	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	89.700	1.794.000
79	Refuerzo ala / fuselaje	312-12047-001 o 312-17818-001	24	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
80	Tornillos de fijación	AN515B6 R18 o NAS6203-18	18	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	39.375	708.750
81	Cabo Separador inercial	HF-15	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
82	Celda para Bateria principal	24H120	40	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	GELBYSON	USA	4.055.000	162.200.000	AVIALL	USA	5.000.000	200.000.000
83	Cañeria Hidráulica	312-08876-001	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
84	Cañeria Hidráulica	312-08058-001	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
85	Bushing rueda nariz	312-03922-001	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
86	Oring Pico Inyect.	AS3209-009	250	KAPCO/VALTEC	E.E.U.U.	5.050	1.262.500	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	800.000	200.000.000
87	Oring Transmisor flujo	MS28778-12	10	KAPCO/VALTEC	E.E.U.U.	29.340	293.400	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	89.700	897.000
88	Manguera de Aceite	312-01799-001	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
89	Conector Test Hy	3005-S11-8D	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	39.375	157.500
90	Conector Test Hy	3005-S11-5D	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	910.800	3.643.200
91	Tuerca p/ pedal	MS24145L5 o MS14145L5	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	150.000	1.500.000
92	Tornillo p/ pedal	312-12084-001	12	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
93	Oring instalación de Hélice	C-3317-230 o C3317-230	10	KAPCO/VALTEC	E.E.U.U.	35.135	351.350	HARTZELL	USA	23.000	230.000	AVIALL	USA	1.924.640	19.246.400
94	Espaciador	3028129	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	18.193.000	36.386.000
95	Seal Oring	3022375	6	KAPCO/VALTEC	E.E.U.U.	577.990	3.467.940	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	7.518.750	45.112.500
96	Soporte trasero - Fijación Tren Atz	312-04593-005	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
97	Soporte delantero - Fijación Tren Atz	312-04594-005	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
98	Contrapeso de Hélice	A-1305	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	27.000	270.000	AVIALL	USA	39.375	393.750
99	Válvula de descarga	312-0229-037 120-14173-001	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
100	Arandela	AN960L3 o AN960-3L	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	150.000	1.500.000
101	Pin roscado	MS21134-05020	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	1.924.640	19.246.400
102	Arandela plana	MS2129 9C5	10	KAPCD/VALTEC	E.E.U.U.	4.710	47.100	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	1.924.640	19.246.400
103	Arandela	MS2199-5	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	3.200	32.000
104	Arandela	MS21133-05	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	5.500	55.000
105	Pin roscado	MS21134-05017	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	62.000	620.000
106	Arandela	NAS1105-16	10	VALTEC	E.E.U.U.	39.380	393.800	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	12.000	120.000
107	Conexión (conector)	MS21912D4	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	150.000	900.000
108	Haste de trava del tren principal Izquierdo (brazo)	85166-02 (PN alternado DNCN1-10760) o 312-12331-001	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	15.356.250	61.425.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4
Comité de Evaluacion
LICITACION PUBLICA NACIONAL FAP N° 12/2012 (PRIMER LLAMADO) PLURIANUAL
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

109	Haste de trava del tren princial Derecho (brazo)	85166-03 (PN alternado DNCN1-10766) o 312-12331-002	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	2.500.000	10.000.000
110	Plug Tomada para GPU	PE 95086-1	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	2.500.000	2.500.000
111	Tuerca superior de Anillo	52NTE064	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	23.000	69.000	AVIALL	USA	12.495	37.485
112	Tuerca de Pickup	A2043	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	23.000	69.000	AVIALL	USA	47.880	143.640
113	Pin de Biela	A1464	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	365.000	1.095.000	AVIALL	USA	687.750	2.063.250
114	Tuerca Flex Lock	A-880-1	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	99.000	99.000	AVIALL	USA	359.068	359.068
115	Arandela de goma del Pistón	PRP902-50	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	54.000	54.000	AVIALL	USA	836.280	836.280
116	Anillo de Filtro	B-1843	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	32.000	32.000	AVIALL	USA	328.571	328.571
117	Anillo de tubo piloto	PRP914-8	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	14.000	14.000	AVIALL	USA	182.029	182.029
118	Anillo de goma del cilindro	PRP909-13	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	27.000	27.000	AVIALL	USA	325.286	325.286
119	Buje del haste	A3067-2	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	500.000	1.500.000	AVIALL	USA	1.158.284	3.474.852
120	Freno Ornega	5100-56	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	9.000	27.000	AVIALL	USA	247.962	743.886
121	Tuerca de tornillo de bandejo	H10-4	12	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	18.000	216.000	AVIALL	USA	120.000	1.440.000
122	Anillo de gomo de instalación	PRP909-8	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	23.000	23.000	AVIALL	USA	774.606	774.606
123	Tornillo allen de soporte de biela	A304	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	212.000	636.000	AVIALL	USA	532.811	1.598.433
124	Contrapino del contrapeso	AN380-3-3	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	14.000	84.000	AVIALL	USA	41.367	248.202
125	Contrapino de abrazadera	AN380-3-2	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	5.000	30.000	AVIALL	USA	41.367	248.202
126	Tornillo de abrazadera	A1372	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	81.000	486.000	AVIALL	USA	231.657	1.389.942
127	Tuerca de abrazadera	A1373	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	36.000	216.000	AVIALL	USA	78.120	468.720
128	Anillo de goma de la pala	PRP909-10	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	23.000	69.000	AVIALL	USA	925.914	2.777.742
129	Buje martec	A944	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	27.000	81.000	AVIALL	USA	62.547	187.641
130	Junta de abrazadera	A-1306	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	18.000	108.000	AVIALL	USA	57.914	347.484
131	Lubricap	P2175	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	9.000	54.000	AVIALL	USA	438.498	2.630.988
132	Tornillo Allen	A282	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	41.000	246.000	AVIALL	USA	173.743	1.042.458
133	Plug de la araña	DLS88-1042	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	9.000	27.000	AVIALL	USA	4.139.343	12.418.029
134	Tornillo de instalación 9/16-18	B-3339 (remplaza al A-2047)	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	131.000	1.310.000	AVIALL	USA	258.000	2.580.000
135	Arandela del tornillo de instalación	A-2048-2	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	18.000	180.000	AVIALL	USA	89.250	892.500
136	Tornillo Allen	A2037-1	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	95.000	95.000	AVIALL	USA	213.255	213.255
137	Tornillo de fijación	A2051	9	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	63.000	567.000	AVIALL	USA	131.250	1.181.250
138	Pin elástico	A65	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	50.000	300.000	AVIALL	USA	99.750	598.500
139	Tornillo Allen del contrapeso	A2036-22	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	63.000	378.000	AVIALL	USA	130.620	783.720
140	Split Bearing (Pista)	A-1851-T	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HARTZELL	USA	3.542.000	10.626.000	AVIALL	USA	6.599.880	19.799.640
141	Conjunto inserto, Base pedal	312-19148-401	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
142	Espaciador	312-19149-001	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
143	Espaciador	312-19155-001	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
144	Tuerca	MS14144L8	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	209.760	839.040

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Comité de Evaluacion
LICITACION PUBLICA NACIONAL FAP Nº 12/2012 (PRIMER LLAMADO) PLURIANUAL
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

145	Contrapino	MS24665-136	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	1.656	6.624
146	Anel de retención	MS16625-1125	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	40.020	160.080
147	Sellante por Kit P/S 870C-12	MIL-PRF-81733	8	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	1.554.800	12.438.400
148	Pin	312-19150-001	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
149	Tornillo	AN3-21A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	17.820	71.280
150	Arruela/ Arandela	NAS1149F0332P	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	5.060	20.240
151	Tuerca	H14-3	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	10.120	40.480
152	Bulón soporte de la tijera del tren de aterrizaje.	212-42203.3	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EADS	USA	22.145.000	88.580.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
153	Bulón soporte de la tijera del tren de aterrizaje.	212-42207.1	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EADS	USA	22.145.000	88.580.000	AVIALL	USA	39.500.000	158.000.000
154	Switch de presión	8G-694	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	CCS CO	USA	31.505.000	63.010.000	AVIALL	USA	12.000.000	24.000.000
155	Upper Torque Arm o Tijera superior	212-42101.1	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EADS	USA	73.809.000	147.618.000	EASA	USA	75.000.000	150.000.000
156	Lower Torque Arm o tijera inferior	212-42102.1	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EADS	USA	73.809.000	147.618.000	EASA	USA	75.000.000	150.000.000
157	Flyback(indicador de curso)	628-5239-001	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AVIALL	USA	42.000.000	84.000.000
158	Plaqueta de video	687-0773-002	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	ROCKWELL COLLINS	USA	29.745.000	59.490.000	AVIALL	USA	45.000.000	90.000.000
159	Unidad Porcesadora de Display (DPU)	622-9682-004	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	ROCKWELL COLLINS	USA	89.843.000	89.843.000	AVIALL	USA	110.000.000	110.000.000
160	Válvula hidrúalica de 1/4 de alibio de presión	CA246-3	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	VICKERS	USA	117.501.000	235.002.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
161	Válvula hidrúalica de 1/4 de alibio de presión	CA46000-0001	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	VICKERS	USA	117.501.000	235.002.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
162	Switch Preselectora de Dirección del tren de nariz.	CA24800.3	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	VICKERS	USA	88.574.000	88.574.000	EASA	USA	75.000.000	75.000.000
163	Válbula del sistema hidráulico de 10 Kgs	CA25300	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	VICKERS	USA	158.098.500	316.197.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
164	SRL (Señal de línea roja)	2101990-3	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HONEYWELL	USA	100.085.000	200.170.000	HONEYWELL	USA	115.000.000	230.000.000
165	Acondicionador de señal de flujo	PC-610-0172	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
166	Swich APR (Interruptor de la Reserva de potencia automática del motor)	6607A3-127	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	UNISON	USA	25.835.000	51.670.000	HONEYWELL	USA	47.000.000	94.000.000
167	Indicador de presión de aceite	217-08151	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EDISON THOMAS	USA	24.359.000	24.359.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
168	Indicador de EGT (Temperatura de tobera de escape)	MML-OC19AU	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AMETEK	USA	61.938.000	123.876.000	HONEYWELL	USA	62.000.000	124.000.000
169	Director de vuelo.	4029516-520	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	HONEYWELL	USA	110.714.000	110.714.000	EASA	USA	58.000.000	58.000.000
170	Bujías	3014054 ó 3008628	8	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	CHAMPION	USA	3.290.000	26.320.000	AVIALL	USA	4.000.000	32.000.000
171	Batería ácido plomo	G-6381E	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	GILL	USA	12.771.000	12.771.000	SAFT	USA	78.000.000	78.000.000
							2.699.543.410				4.896.372.000				6.359.825.473

ESTIVEN DEL ROSARIO PAVDN C
S1° TEC – Miembro Comité de Evaluación

RODRIGO ARIEL ARZA DIAZ
SPTE JM – Asesor Jurídico

CARLOS ALFREDO BORBA PRIETO
TTE 1° AVL – Miembro Comité de Evaluación

CARLOS AUGUSTO GOMEZ REYES
TCNEL DCEM - Miembro Comité de Evaluación

SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ
TCNEL DCEM - Miembro Comité de Evaluación

FUENTES CESAR CABALLERO MEDINA
CNEL DEM - Presidente Comité de Evaluación

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION * COMANDO DE LA FUERZA AEREA * PRESIDENTE * Comité Evaluación

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4
Comité de Evaluacion
LICITACION PUBLICA NACIONAL FAP N° 12/2012 (PRIMER LLAMADO) PLURIANUAL
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

REPUESTO PARA AERONAVE				AEROCENTRO S.A.				PARAGUAY BOARDING S.R.L.				TRANSCENTER S.R.L.			
Item	Descripcion / N° de Parte		Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Igniter (ignition)	10-378400-5	2	AIRPARTS	USA	24.257.813	48.515.626	C-212	USA	44.482.000	88.964.000	C-212	USA	52.867.524	105.735.048
2	Sensor P2 T2	869169-1	2	AIRPARTS	USA	17.578.125	35.156.250	C-212	USA	74.027.800	148.055.600	C-212	USA	87.687.040	175.374.080
3	Switch beta	865956-10	4	AIRPARTS	USA	12.691.406	50.765.624	C-212	USA	14.503.800	58.015.200	C-212	USA	177.560	710.240
4	Válvula Solenoide	692545-13	1	AIRPARTS	USA	23.906.250	23.906.250	C-212	USA	35.479.800	35.479.800	C-212	USA	42.036.640	42.036.640
5	Válvula Solenoide	868558-1	1	AIRPARTS	USA	18.281.250	18.281.250	C-212	USA	21.781.000	21.781.000	C-212	USA	25.801.400	25.801.400
6	Caja exitadora (caja de ignition)	3070378-2	1	AIRPARTS	USA	24.609.375	24.609.375	C-212	USA	74.207.200	74.207.200	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
7	TTL (limitadora de torque/temperatura)	949594-12	1	AIRPARTS	USA	130.078.125	130.078.125	C-212	USA	111.499.400	111.499.400	C-212	USA	132.075.200	132.075.200
8	Auto Ignition Switch	3105746-3	1	AIRPARTS	USA	35.859.375	35.859.375	C-212	USA	35.654.600	35.654.600	C-212	USA	42.253.760	42.253.760
9	Fuel level Swith	3515000-238	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
10	Caja de amplificador	212-62550-7	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
11	Detector de particulas	3103971-1	1	AIRPARTS	USA	2.355.469	2.355.469	C-212	USA	7.718.800	7.718.800	C-212	USA	10.512.794	10.512.794
12	Aislador de señal de par	100240-1	1	AIRPARTS	USA	5.646.094	5.646.094	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
13	Torque trasducer	897331-2G	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	C-212	USA	112.815.000	225.630.000	C-212	USA	153.501.494	307.002.988
14	Indicador de Torque	124-560-1	2	AIRPARTS	USA	42.187.500	84.375.000	C-212	USA	36.317.000	72.634.000	C-212	USA	49.425.528	98.851.056
15	Indicador de F/F (precion de combustible)	AR204-A-61	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	C-212	USA	20.649.400	20.649.400	C-212	USA	26.700.217	26.700.217
16	Válvula Presión de combustible	9811505	2	AIRPARTS	USA	26.894.531	53.789.062	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	C-212	USA	33.894.594	67.789.188
17	Indicador de presión hidráulica	IE.4626	2	AIRPARTS	USA	27.070.313	54.140.626	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
18	Regulador de voltage	51539-002A	2	AIRPARTS	USA	33.046.875	66.093.750	C-212	USA	26.399.400	52.798.800	C-212	USA	35.936.028	71.872.056
19	Propeller Governol	895490-7	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	C-212	USA	347.792.200	695.584.400	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
20	Fuel Control Unit(unidad de control de combustible)	897375-16	2	AIRPARTS	USA	105.468.750	210.937.500	C-212	USA	340.524.200	681.048.400	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
21	Pico Inyector	3103235-10	30	AIRPARTS	USA	7.382.813	221.484.390	C-212	USA	49.914.600	1.497.438.000	C-212	USA	56.804.020	1.704.120.600
22	Pico Inyector	3103235-11	30	AIRPARTS	USA	8.437.500	253.125.000	C-212	USA	49.914.600	1.497.438.000	C-212	USA	56.804.020	1.704.120.600
23	Limitador de Torque y Temperatura	949594-6	2	AIRPARTS	USA	118.617.188	237.234.376	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
24	Bomba Mecanica de Combustible	897390-4	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	C-212	USA	264.196.400	528.392.800	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
25	Pitch Propeller Control(Control del Gobernador de Helice)	895481-9	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
26	Bomba Motor Booster	2C-27-2	1	AIRPARTS	USA	27.358.594	27.358.594	C-212	USA	60.628.000	60.628.000	C-212	USA	60.283.000	60.283.000
27	Generator Starter	23079-005	3	AIRPARTS	USA	59.765.625	179.296.875	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
28	ATC Control KFS 576	071-1192-08	1	AIRPARTS	USA	26.718.750	26.718.750	DHC-6	USA	26.436.200	26.436.200	DHC-6	USA	31.832.000	31.832.000
29	ATC Transponder	066-1062-00	2	AIRPARTS	USA	9.140.625	18.281.250	DHC-6	USA	26.436.200	52.872.400	DHC-6	USA	31.832.000	63.664.000
30	FCC DME	066-1066-02	1	AIRPARTS	USA	17.578.125	17.578.125	DHC-6	USA	26.436.200	26.436.200	DHC-6	USA	31.832.000	31.832.000
31	ADF Receiver	066-1077-01	1	AIRPARTS	USA	35.156.250	35.156.250	DHC-6	USA	46.230.000	46.230.000	DHC-6	USA	54.779.560	54.779.560
32	Transmisor de Torque	31802020	1	AIRPARTS	USA	6.503.906	6.503.906	DHC-6	USA	65.402.800	65.402.800	DHC-6	USA	88.994.728	88.994.728
33	SWICH BETA	KX5-1-169022	2	AIRPARTS	USA	1.300.781	2.601.562	DHC-6	USA	3.928.400	7.856.800	DHC-6	USA	7.604.628	15.209.256
34	CABO ANCORAJE	CA.38.007.1	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
35	Transparencia de Cannopy	51520-005	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	DYMEQ	2UISA	69.372.600	138.745.200
36	Anel raspador	4550A-0200-301	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EMBRAER	BRASIL	6.099.600	24.398.400
37	Pico de engrasar	MS15001-1	40	AIRPARTS	USA	55.547	2.221.880	DHC-6	USA	46.000	1.840.000	DHC-6	USA	58.337	2.333.480
38	Cupilla	PE25001-1215B	50	AIRPARTS	USA	21.094	1.054.700	T-27	USA	23.000	1.150.000	EMBRAER	BRASIL	13.372	668.600
39	Contrapino de tijera	MS24665-134	100	AIRPARTS	USA	211	21.100	T-27	USA	9.200	920.000	EMBRAER	BRASIL	11.500	1.150.000
40	Junta externa del pistón	MS28775-228	50	AIRPARTS	USA	8.648	432.400	T-27	USA	27.600	1.380.000	EMBRAER	BRASIL	14.858	742.900
41	Oring	PNE301001-018	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EMBRAER	BRASIL	4.221.236	211.061.800
42	Oring	7329MR-160-P4 o NAS50-262	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Comité de Evaluacion
LICITACION PUBLICA NACIONAL FAP Nº 12/2012 (PRIMER LLAMADO) PLURIANUAL
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

43	Junta del tubo restrictor	MS28775-210	100	AIRPARTS	USA	4.219	421.900	T-27	USA	23.000	2.300.000	EMBRAER	BRASIL	13.754	1.375.400
44	Junta del tubo reductor	AN6227-25	50	AIRPARTS	USA	2.813	140.650	T-27	USA	27.600	1.380.000	EMBRAER	BRASIL	17.020	851.000
45	Guia de centrado	312-12367-503	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
46	Tornillo de rollete	AN25-36	30	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	T-27	USA	138.000	4.140.000	EMBRAER	BRASIL	134.872	4.046.160
47	Tornillo de fijación de tijera	NAS3205-46D o NAS6205-46F	30	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EMBRAER	BRASIL	65.688	1.970.640
48	Plaqueta de instrucción	DLS89-049 o 312-03923-001	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EMBRAER	BRASIL	4.359.328	13.077.984
49	Plaqueta de remolque	DLS4-0863 o 312-03922-001	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
50	Válvula de aire	M6164-2 o 312-05262-001	20	AIRPARTS	USA	84.375	1.687.500	T-27	USA	230.000	4.600.000	EMBRAER	BRASIL	314.732	6.294.640
51	Anel raspador	PNE301054-002 a 10V70	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
52	Contrapino del indicador de Atz placado	PE25001-11915B o PE25001-1915B	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
53	Contrapino de la tijera	DCN4-8224 o PE25001-1923B	100	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
54	Junta	MS28775-236	50	AIRPARTS	USA	14.203	710.150	T-27	USA	46.000	2.300.000	EMBRAER	BRASIL	28.980	1.449.000
55	Oring	PNE301001-019	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EMBRAER	BRASIL	5.393.500	269.675.000
56	Oring	7335FR-160-P4 o PE25018-900F	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	T-27	USA	989.000	49.450.000	EMBRAER	BRASIL	1.372.410	68.620.500
57	Junta del tubo reductor	MS29775-140 o MS28775-140	50	AIRPARTS	USA	6.750	337.500	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
58	Tornillo mayor de la tijera	AN176-51	30	AIRPARTS	USA	228.094	6.842.820	T-27	USA	276.000	8.280.000	EMBRAER	BRASIL	359.720	10.791.600
59	Tornillo menor de la tijera	AN176-42	30	AIRPARTS	USA	285.117	8.553.510	T-27	USA	276.000	8.280.000	EMBRAER	BRASIL	173.880	5.216.400
60	Tornillo central de la tijera	AN7-22	30	AIRPARTS	USA	44.156	1.324.680	T-27	USA	92.000	2.760.000	EMBRAER	BRASIL	85.008	2.550.240
61	Pin de Atz aplacado	DLS89-069 o 312-09504-001	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
62	Rulemán	6NBF817YJ	6	AIRPARTS	USA	421.875	2.531.250	T-27	USA	533.600	3.201.600	EMBRAER	BRASIL	540.224	3.241.344
63	Tapón	DLS88-009 o 312-20036-001	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
64	Cable Interfone	5043-.1-.2	4	AIRPARTS	USA	1.202.063	4.808.252	T-27	USA	276.864.800	1.107.459.200	EMBRAER	BRASIL	223.803.800	895.215.200
65	Abrazadera	PE27021-1927	6	AIRPARTS	USA	12.656	75.936	T-27	USA	529.000	3.174.000	EMBRAER	BRASIL	727.260	4.363.560
66	Arandela	3659.-6.-9	18	AIRPARTS	USA	35.156	632.808	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
67	Cabo de masa	MS25083-2BB4	60	AIRPARTS	USA	25.523	1.531.380	T-27	USA	69.000	4.140.000	EMBRAER	BRASIL	66.240	3.974.400
68	Cap Lubricador	PE 91 5023	20	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EMBRAER	BRASIL	31.280	625.600
69	Filtro de Aire	329268	6	AIRPARTS	USA	878.906	5.273.436	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
70	Filtro de Combustible	038072-00-40	6	AIRPARTS	USA	182.813	1.096.878	T-27	USA	276.000	1.656.000	EMBRAER	BRASIL	320.620	1.923.720
71	Gasket	3024672	6	AIRPARTS	USA	339.539	2.037.234	T-27	USA	529.000	3.174.000	EMBRAER	BRASIL	625.600	3.753.600
72	Junta de metal	3029566	42	AIRPARTS	USA	201.516	8.463.672	T-27	USA	92.000	3.864.000	EMBRAER	BRASIL	89.930	3.777.060
73	Oring filtro de combustible	MS25988-1-212 o M25988/1-212	12	AIRPARTS	USA	19.477	233.724	T-27	USA	92.000	1.104.000	EMBRAER	BRASIL	89.930	1.079.160
74	Sangrador	38119	24	AIRPARTS	USA	2.812.500	67.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
75	Soporte de motor	LM427-1	8	AIRPARTS	USA	1.151.578	9.212.624	T-27	USA	1.490.375	11.923.000	EMBRAER	BRASIL	2.023.402	16.187.216
76	Switch PTT	26006	6	AIRPARTS	USA	3.825.000	22.950.000	T-27	USA	10.368.400	62.210.400	EMBRAER	BRASIL	14.115.100	84.690.600
77	Caja de Ignición	10-381550-1	2	AIRPARTS	USA	52.776.563	105.553.126	T-27	USA	56.239.600	112.479.200	EMBRAER	BRASIL	72.920.580	145.841.160
78	Oring	AS3209-234	20	AIRPARTS	USA	29.531	590.620	T-27	USA	92.000	1.840.000	EMBRAER	BRASIL	89.700	1.794.000
79	Refuerzo ala / fuselaje	312-12047-001 o 312-17818-001	24	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
80	Tornillos de fijación	AN515B6 R18 o NAS6203-18	18	AIRPARTS	USA	3.938	70.884	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
81	Cabo Separador inercial	HF-15	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EMBRAER	BRASIL	1.536.400	4.609.200
82	Celda para Batería principal	24H120	40	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	T-27	USA	4.420.600	176.824.000	EMBRAER	BRASIL	6.016.800	240.672.000
83	Cañería Hidráulica	312-08876-001	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	T-27	BRASIL	3.279.800	6.559.600	EMBRAER	BRASIL	1.673.480	3.346.960
84	Cañería Hidráulica	312-08058-001	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4
Comité de Evaluacion
LICITACION PUBLICA NACIONAL FAP N° 12/2012 (PRIMER LLAMADO) PLURIANUAL
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

85	Bushing rueda nariz	312-03922-001	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
86	Oring Pico Inyect.	AS3209-009	250	AIRPARTS	USA	2.813	703.250	T-27	USA	9.200	2.300.000	EMBRAER	BRASIL	11.500	2.875.000
87	Oring Transmisor flujo	MS28778-12	10	AIRPARTS	USA	16.383	163.830	T-27	USA	184.000	1.840.000	EMBRAER	BRASIL	33.580	335.800
88	Manguera de Aceite	312-01799-001	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	T-27	BRASIL	25.088.400	50.176.800	EMBRAER	BRASIL	8.545.420	17.090.840
89	Conector Test Hy	3005-S11-8D	4	AIRPARTS	USA	2.074.922	8.299.688	T-27	USA	3.054.400	12.217.600	EMBRAER	BRASIL	3.404.828	13.619.312
90	Conector Test Hy	3005-S11-5D	4	AIRPARTS	USA	1.117.266	4.469.064	T-27	USA	3.054.400	12.217.600	EMBRAER	BRASIL	3.404.828	13.619.312
91	Tuerca p/ pedal	MS24145L5 o MS14145L5	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
92	Tornillo p/ pedal	312-12084-001	12	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
93	Oring Instalación de Hélice	C-3317-230 o C3317-230	10	AIRPARTS	USA	17.227	172.270	T-27	USA	138.000	1.380.000	EMBRAER	BRASIL	138.506	1.385.060
94	Espaciador	3028129	2	AIRPARTS	USA	1.387.266	2.774.532	T-27	USA	887.800	1.775.600	EMBRAER	BRASIL	1.034.080	2.068.160
95	Seal Oring	3022375	6	AIRPARTS	USA	537.117	3.222.702	T-27	USA	740.600	4.443.600	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
96	Soporte trasero - Fijación Tren Atz	312-04593-005	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EMBRAER	BRASIL	2.583.360	10.333.440
97	Soporte delantero - Fijación Tren Atz	312-04594-005	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	T-27	BRASIL	19.140.600	76.562.400	EMBRAER	BRASIL	11.369.498	45.477.992
98	Contrapeso de Hélice	A-1305	10	AIRPARTS	USA	2.602	26.020	T-27	USA	184.000	1.840.000	EMBRAER	BRASIL	137.540	1.375.400
99	Válvula de descarga	312-0229-037 120-14175-001	4	AIRPARTS	USA	11.601.563	46.406.252	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EMBRAER	BRASIL	30.175.540	120.702.160
100	Arandela	AN960L3 o AN960-3L	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
101	Pin roscado	MS21134-05020	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EMBRAER	BRASIL	357.880	3.578.800
102	Arandela plano	MS21299C5	10	AIRPARTS	USA	37.125	371.250	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EMBRAER	BRASIL	7.820	78.200
103	Arandela	MS2199-5	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
104	Arandelo	MS21133-05	10	AIRPARTS	USA	33.398	333.980	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EMBRAER	BRASIL	116.518	1.165.180
105	Pin roscado	MS21134-05017	10	AIRPARTS	USA	175.781	1.757.810	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EMBRAER	BRASIL	360.180	3.601.800
106	Arandela	NAS1105-16	10	AIRPARTS	USA	51.188	511.880	T-27	USA	184.000	1.840.000	EMBRAER	BRASIL	179.860	1.798.600
107	Conexión (conector)	MS21912D4	6	AIRPARTS	USA	179.297	1.075.782	T-27	USA	368.000	2.208.000	EMBRAER	BRASIL	362.940	2.177.640
108	Haste de trava del tren principal Izquierdo (brazo)	85166-02 (PN alternado DNCN1-10760) o 312-12331-001	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	T-27	USA	8.385.800	33.543.200	EMBRAER	BRASIL	11.411.680	45.646.720
109	Haste de trava del tren princial Derecho (brazo)	85166-03 (PN alternado DNCN1-10766) o 312-12331-002	4	AIRPARTS	USA	2.988.281	11.953.124	T-27	USA	8.385.800	33.543.200	EMBRAER	BRASIL	11.411.680	45.646.720
110	Plug Tomada para GPU	PE 95086-1	1	AIRPARTS	USA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
111	Tuerca superior de Anillo	52NTE064	3	AIRPARTS	USA	20.039	60.117	T-27	USA	460.000	1.380.000	EMBRAER	BRASIL	449.420	1.348.260
112	Tuerca de Pickup	A2043	3	AIRPARTS	USA	18.984	56.952	T-27	USA	368.000	1.104.000	EMBRAER	BRASIL	359.720	1.079.160
113	Pin de Biela	A1464	3	AIRPARTS	USA	348.398	1.045.194	T-27	USA	644.000	1.932.000	EMBRAER	BRASIL	764.382	2.293.146
114	Tuerca Flex Lock	A-880-1	1	AIRPARTS	USA	93.516	93.516	T-27	USA	920.000	920.000	EMBRAER	BRASIL	899.300	899.300
115	Arandela de goma del Pistón	PRP902-50	1	AIRPARTS	USA	35.156	35.156	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
116	Anillo de Filtro	B-1843	1	AIRPARTS	USA	26.367	26.367	T-27	USA	736.000	736.000	EMBRAER	BRASIL	899.300	899.300
117	Anillo de tubo piloto	PRP914-8	1	AIRPARTS	USA	13.359	13.359	T-27	USA	644.000	644.000	EMBRAER	BRASIL	674.360	674.360
118	Anillo de goma del cilindro	PRP909-13	1	AIRPARTS	USA	7.031	7.031	T-27	USA	644.000	644.000	EMBRAER	BRASIL	674.360	674.360
119	Buje del haste	A3067-2	3	AIRPARTS	USA	478.125	1.434.375	T-27	USA	828.000	2.484.000	EMBRAER	BRASIL	1.034.080	3.102.240
120	Freno Omega	5100-56	3	AIRPARTS	USA	246.094	738.282	T-27	USA	230.000	690.000	EMBRAER	BRASIL	224.480	673.440
121	Tuerca de tornillo de bandeja	H10-4	12	AIRPARTS	USA	857.813	10.293.756	T-27	USA	184.000	2.208.000	EMBRAER	BRASIL	134.780	1.617.360
122	Anillo de goma de instalación	PRP909-8	1	AIRPARTS	USA	105.469	105.469	T-27	USA	522.000	522.000	EMBRAER	BRASIL	674.360	674.360
123	Tornillo allen de soporte de biela	A304	3	AIRPARTS	USA	199.336	598.008	T-27	USA	506.000	1.518.000	EMBRAER	BRASIL	619.160	1.857.480
124	Contrapino del contrapeso	AN380-3-3	6	AIRPARTS	USA	22.641	135.846	T-27	USA	92.000	552.000	EMBRAER	BRASIL	89.700	538.200
125	Contrapino de abrazadera	AN380-3-2	6	AIRPARTS	USA	844	5.064	T-27	USA	92.000	552.000	EMBRAER	BRASIL	89.700	538.200
126	Tornillo de abrazadera	A1372	6	AIRPARTS	USA	74.531	447.186	T-27	USA	161.000	966.000	EMBRAER	BRASIL	177.560	1.065.360

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Comité de Evaluacion
LICITACION PUBLICA NACIONAL FAP Nº 12/2012 (PRIMER LLAMADO) PLURIANUAL
ADQUISICION BE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

127	Tuerca de abrazadera	A1373	6	AIRPARTS	USA	31.992	191.952	T-27	USA	138.000	828.000	EMBRAER	BRASIL	134.780	808.680
128	Anillo de goma de la pala	PRP909-10	3	AIRPARTS	USA	5.273	15.819	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
129	Buje martec	A944	3	AIRPARTS	USA	24.258	72.774	T-27	USA	230.000	690.000	EMBRAER	BRASIL	224.480	673.440
130	Junta de abrazadera	A-1306	6	AIRPARTS	USA	13.008	78.048	T-27	USA	230.000	1.380.000	EMBRAER	BRASIL	224.480	1.346.880
131	Lubricap	P2175	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
132	Tornillo Allen	A282	6	AIRPARTS	USA	46.477	278.862	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
133	Plug de la araña	DLS88-1042	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
134	Tornillo de instalación 9/16-18	B-3339 (remplaza al A-2047)	10	AIRPARTS	USA	122.344	1.223.440	T-27	USA	276.000	2.760.000	EMBRAER	BRASIL	287.500	2.875.000
135	Arandela del tornillo de instalación	A-2048-2	10	AIRPARTS	USA	16.172	161.720	T-27	USA	138.000	1.380.000	EMBRAER	BRASIL	134.780	1.347.800
136	Tornillo Allen	A2037-1	1	AIRPARTS	USA	90.000	90.000	T-27	USA	1.012.000	1.012.000	EMBRAER	BRASIL	1.348.720	1.348.720
137	Tornillo de fijación	A2051	9	AIRPARTS	USA	60.117	541.053	T-27	USA	207.000	1.863.000	EMBRAER	BRASIL	140.300	1.262.700
138	Pin elástico	A65	6	AIRPARTS	USA	43.945	263.670	T-27	USA	230.000	1.380.000	EMBRAER	BRASIL	224.020	1.344.120
139	Tornillo Allen del contrapeso	A2036-22	6	AIRPARTS	USA	57.305	343.830	T-27	USA	230.000	1.380.000	EMBRAER	BRASIL	224.480	1.346.880
140	Split Bearing (Pista)	A-1851-T	3	AIRPARTS	USA	3.403.125	10.209.375	T-27	USA	4.949.600	14.848.800	EMBRAER	BRASIL	6.016.340	18.049.020
141	Conjunto inserto, Base pedal	312-19148-401	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	T-27	BRASIL	6.582.600	26.330.400	EMBRAER	BRASIL	6.957.040	27.828.160
142	Espaciador	312-19149-001	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	T-27	BRASIL	1.389.200	5.556.800	EMBRAER	BRASIL	1.887.840	7.551.360
143	Espaciador	312-19155-001	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	T-27	BRASIL	1.389.200	5.556.800	EMBRAER	BRASIL	902.520	3.610.080
144	Tuerca	MS14144L8	4	AIRPARTS	USA	224.648	898.592	T-27	USA	414.000	1.656.000	EMBRAER	BRASIL	231.380	925.520
145	Contrapino	MS24665-136	4	AIRPARTS	USA	211	844	T-27	USA	138.000	552.000	EMBRAER	BRASIL	15.180	60.720
146	Anel de retención	MS16625-1125	4	AIRPARTS	USA	26.227	104.908	T-27	USA	128.800	515.200	EMBRAER	BRASIL	42.320	169.280
147	Sellanta por Kit P/S 870C-12	MIL-PRF-81733	8	AIRPARTS	USA	1.237.500	9.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EMBRAER	BRASIL	1.554.800	12.438.400
148	Pin	312-19150-001	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	T-27	BRASIL	9.968.200	39.872.800	EMBRAER	BRASIL	10.820.580	43.282.320
149	Tornillo	AN3-21A	4	AIRPARTS	USA	6.047	24.188	T-27	USA	184.000	736.000	EMBRAER	BRASIL	1.266.840	5.067.360
150	Arruela/ Arandela	NAS1149F0332P	4	AIRPARTS	USA	211	844	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	EMBRAER	BRASIL	5.552	22.208
151	Tuerca	H14-3	4	AIRPARTS	USA	5.063	20.252	C-212	USA	225.400	901.600	EMBRAER	BRASIL	11.178	44.712
152	Bulón sopone de la tijera del tren de aterrizaje.	212-42203.3	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
153	Bulón soporte de la tijera del tren de aterrizaje.	212-42207.1	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	C-212	NEW ZEALAND	277.545.600	1.110.182.400	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
154	Switch de presión	8G-694	2	AIRPARTS	USA	12.656.250	25.312.500	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
155	Upper Torque Arm o Tijera superior	212-42101.1	2	AIRPARTS	USA	200.390.625	400.781.250	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
156	Lower Torque Arm o tijera inferior	212-42102.1	2	AIRPARTS	USA	200.390.625	400.781.250	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	ND COTIZA	NO COTIZA	-	-
157	Flyback(indicador de curso)	628-5239-001	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	C-212	USA	25.750.800	51.501.600	C-21Z	BRASIL	34.621.440	69.242.880
158	Plaqueta de video	687-0773-002	2	AIRPARTS	USA	8.693.086	17.386.172	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
159	Unidad Porcesadora de Displey (DPU)	622-9682-004	1	AIRPARTS	USA	80.859.375	80.859.375	C-212	USA	85.716.400	85.716.400	C-212	BRASIL	109.765.200	109.765.200
160	Válvula hidrúalica de 1/4 de alibio de presión	CA246-3	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
161	Válvula hidrúalica de 1/4 de alibio de presión	CA46000-0001	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
162	Switch Preselectora de Dirección del tren de nariz	CA24800.3	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
163	Válbula del sistema hidráulico de 10 Kgs	CA25300	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
164	SRL (Señal de línea roja)	2101990-3	2	AIRPARTS	USA	66.796.875	133.593.750	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
165	Acondicionador de señal de flujo	PC-610-0172	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	C-212	USA	17.815.800	35.631.600	C-212	BRASIL	24.244.760	48.489.520
166	Swich APR (Interruptor de la Reserva de potencia automática del motor)	6607A3-127	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
167	Indicador de presión de aceite	217-08151	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4
Comité de Evaluacion
LICITACION PUBLICA NACIONAL FAP N° 12/2012 (PRIMER LLAMADO) PLURIANUAL
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

168	Indicador de EGT (Temperatura de tobera de escape)	MML-OC19AU	2	AIRPARTS	USA	45.703.125	91.406.250	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
169	Director de vuelo.	4029516-520	1	AIRPARTS	USA	91.406.250	91.406.250	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
170	Bujias	3014054 6 3008628	8	AIRPARTS	USA	4.169.531	33.356.248	C-212	USA	2.746.200	21.969.600	C-212	BRASIL	3.498.760	27.990.080
171	Batería ácido plomo	G-6381E	1	AIRPARTS	USA	17.990.367	17.990.367	C-212	USA	17.815.800	17.815.800	C-212	BRASIL	24.001.880	24.001.880
							3.540.789.763				9.411.997.600				7.803.067.717

ESTIVEN DEL ROSARIO PAVON C
S1 TEC – Miembro Comité de Evaluación

RODRIGO ARIEL ARZA DIAZ
SPTE JM – Asesor Jurídico

CARLOS ALFREDO BORBA PRIETO
TTE 1° AVL – Miembro Comité de Evaluación

CARLOS AUGUSTO GOMEZ REYES
TCNEL DCEM - Miembro Comité de Evaluación

SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ
TCNEL DCEM - Miembro Comité de Evaluación

ENRIQUE CESAR CABALLERO MEDINA
TCNEL DCEM – Presidente Comité de Evaluación

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PRESIDENTE
Comité Evaluación

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Comité de Evaluacion
LICITACION PUBLICA NACIONAL FAP Nº 12/2012 (PRIMER LLAMADO) PLURIANUAL
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

REPUESTO PARA AERONAVE				PROIBERICA S.A.				HELITACTICA S.A.			
Item	Descripcion / Nº de Parte		Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Igniter (ignition)	10-378400-5	2	EADS	ESPAÑA	40.320.968	80.641.936	BEECH AIRCRAFT CO	USA	23.319.000	46.638.000
2	Sensor P2 T2	869169-1	2	EADS	ESPAÑA	35.849.732	71.699.464	CESSNA PARTS CO	USA	43.128.000	86.256.000
3	Switch beta	865956-10	4	EADS	ESPAÑA	9.738.273	38.953.092	CESSNA PARTS CO	USA	16.245.000	64.980.000
4	Válvula Solenoide	692545-13	1	EADS	ESPAÑA	23.163.397	23.163.397	NO COTIZA	ND COTIZA	-	-
5	Válvula Solenoide	868558-1	1	EADS	ESPAÑA	12.364.405	12.364.405	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
6	Caja exitadora (caja de ignition)	3070378-2	1	EADS	ESPAÑA	35.849.738	35.849.738	LEART JET AIRCRFT	USA	89.073.000	89.073.000
7	TTL (limitadora de torque/temperatura)	949594-12	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	BEECH AIRCRAFT CO	USA	81.450.000	81.450.000
8	Auto Ignition Switch	3105746-3	1	EADS	ESPAÑA	21.634.874	21.634.874	CESSNA PARTS CO	USA	40.815.000	40.815.000
9	Fuel level Swith	3515000-238	1	EADS	ESPAÑA	33.214.896	33.214.896	BEECH AIRCRAFT CO	USA	82.998.000	82.998.000
10	Caja de amplificador	212-62550-7	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
11	Detector de particulas	3103971-1	1	EADS	ESPAÑA	2.714.679	2.714.679	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
12	Aislador de señal de par	100240-1	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO CDTIZA	-	-
13	Torque trasducer	897331-2G	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	BEECH AIRCRAFT CO	USA	19.872.000	39.744.000
14	Indicador de Torque	124-560-1	2	EADS	ESPAÑA	58.365.599	116.731.198	BEECH AIRCRAFT CO	USA	16.240.500	32.481.000
15	Indicador de F/F (precion de combustible)	AR204-A-61	1	EADS	ESPAÑA	14.176.054	14.176.054	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
16	Válvula Presión de combustible	9811505	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	ND COTIZA	-	-
17	Indicador de presión hidráulica	IE.4626	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
18	Regulador de voltage	51539-002A	2	EADS	ESPAÑA	31.538.183	63.076.366	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
19	Propeller Governol	895490-7	2	EADS	ESPAÑA	231.734.250	463.468.500	ND COTIZA	NO COTIZA	-	-
20	Fuel Control Unit(unidad de control de combustible)	897375-16	2	NO COTIZA	NO CDTIZA	-	-	ND COTIZA	NO COTIZA	-	-
21	Pico Inyector	3103235-10	30	EADS	ESPAÑA	11.816.838	354.505.140	ND COTIZA	ND COTIZA	-	-
22	Pico Inyector	3103235-11	30	EADS	ESPAÑA	11.816.838	354.505.140	CESSNA PARTS CO	USA	6.750.000	202.500.000
23	Limitador de Torque y Temperatura	949594-6	2	EADS	ESPAÑA	87.827.850	175.655.700	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
24	Bomba Mecanica de Combustible	897390-4	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	CESSNA PARTS CO	USA	47.385.000	94.770.000
25	Pitch Propeller Control(Control del Gobernador de Helice)	895481-9	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
26	Bomba Motor Booster	2C-27-2	1	EADS	ESPAÑA	23.123.476	23.123.476	WESTACH	USA	96.981.300	96.981.300
27	Generator Starter	23079-005	3	EADS	ESPAÑA	143.324.831	429.974.493	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
28	ATC Control KFS 576	071-1192-08	1	EADS	ESPAÑA	26.108.825	26.108.825	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
29	ATC Transponder	066-1062-00	2	EADS	[illegible]	23.793.363	47.586.726	PREFERED	USA	531.000	1.062.000
30	FCC DME	066-1066-02	1	EADS	[illegible]	33.849.833	33.849.833	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · COMANDO DE LA FUERZA AEREA · PRESIDENTE · Comité Evaluación

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Comité de Evaluacion
LICITACION PUBLICA NACIONAL FAP Nº 12/2012 (PRIMER LLAMADO) PLURIANUAL
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

31	ADF Receiver	066-1077-01	1	EADS	ESPAÑA	49.839.496	49.839.496	WORD WIDE SPACE	USA	13.500.000	13.500.000
32	Transmisor de Torque	31802020	1	EADS	ESPAÑA	40.320.968	40.320.968	NATINAL AEROTEC	USA	35.550.000	35.550.000
33	SWICH BETA	KX5-1-169022	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
34	CABO ANCORAJE	CA 38.007.1	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
35	Transparencia de Cannopy	51520-005	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
36	Anel raspador	4550A-0200-301	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
37	Pico de engrasar	MS15001-1	40	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	BEECH AIRCRAFT CO	USA	25.200.000	1.008.000.000
38	Cupilla	PE25001-1215B	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
39	Contrapino de tijera	MS24665-134	100	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	MCFARLANE PRODUCTS	USA	38.070	3.807.000
40	Junta externa del pistón	MS28775-228	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	BEECH AIRCRAFT CO	USA	45.000	2.250.000
41	Oring	PNE301001-018	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
42	Oring	7329MR-160-P4 o NAS50-262	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
43	Junta del tubo restrictor	MS28775-210	100	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	BEECH AIRCRAFT CO	USA	18.000	1.800.000
44	Junta del tubo reductor	AN6227-25	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
45	Guia de centrado	312-12367-503	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
46	Tornillo de rollete	AN25-36	30	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	MISC. BOLTS BOLT	USA	99.000	2.970.000
47	Tornillo de fijación de tijera	NAS3205-46D o NAS6205-46F	30	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
48	Plaqueta de instrucción	DLS89-049 o 312-03923-001	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
49	Plaqueta de remolque	DLS4-0863 o 312-03922-001	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
50	Válvula de aire	M6164-2 o 312-05262-001	20	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
51	Anel raspador	PNE301054-002 o 10V70	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AIRCRAFT SPRUCE	USA	27.000	162.000
52	Contrapino del indicador de Atz placado	PE25001-11915B o PE25001-1915B	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
53	Contrapino de la tijera	DCN4-8224 o PE25001-1923B	100	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
54	Junta	MS28775-236	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	CESSNA PARTS CO	USA	144.000	7.200.000
55	Oring	PNE301001-019	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
56	Oring	7335FR-160-P4 o PE25018-900F	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
57	Junta del tubo reductor	MS29775-140 o MS28775-140	50	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	MISC. BOLTS BOLT	USA	27.000	1.350.000
58	Tornillo mayor de la tijera	AN176-51	30	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	BEECH AIRCRAFT CO	USA	130.500	3.915.000
59	Tornillo menor de la tijera	AN176-42	30	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	MISC. BOLTS BOLT	USA	291.960	8.758.800
60	Tornillo central de la tijera	AN7-22	30	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	CESSNA PARTS CO	USA	396.000	11.880.000
61	Pin de Atz aplacado	DLS89-069 o 312-09504-001	[illegible]	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Comité de Evaluacion
LICITACION PUBLICA NACIONAL FAP Nº 12/2012 (PRIMER LLAMADO) PLURIANUAL
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

62	Rulemán	6NBF817YJ	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
63	Tapón	DLS88-009 o 312-20036-001	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
64	Cable Interfone	5043-.1-.2	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
65	Abrazadera	PE27021-1927	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	CESSNA PARTS CO	USA	117.000	702.000
66	Arandela	3659.-6.-9	18	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
67	Cabo de masa	MS25083-2BB4	60	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	CESSNA PARTS CO	USA	97.200	5.832.000
68	Cap Lubricador	PE 91 5023	20	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
69	Filtro de Aire	329268	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
70	Filtro de Combustible	038072-00-40	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
71	Gasket	3024672	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
72	Junta de metal	3029566	42	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	BELL HELICOPTER GASKET	USA	36.000	1.512.000
73	Oring filtro de combustible	MS25988-1-212 o M25988/1-212	12	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	SUPERIOR AIR PARTS	USA	279.000	3.348.000
74	Sangrador	38119	24	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	PIPER AIRCRAFT CO	USA	45.000	1.080.000
75	Soporte de motor	LM427-1	8	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	BEECH AIRCRAFT CO	USA	6.282.000	50.256.000
76	Switch PTT	26006	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	BEECH AIRCRAFT CO	USA	2.142.000	12.852.000
77	Caja de Ignición	10-381550-1	2	UNISON	USA	107.549.195	215.098.390	BEECH AIRCRAFT CO	USA	3.645.000	7.290.000
78	Oring	AS3209-234	20	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	BELL HELICOPTER	USA	93.919.500	1.878.390.000
79	Refuerzo ala / fuselaje	312-12047-001 o 312-17818-001	24	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-			-	-
80	Tornillos de fijación	AN515B6 R18 o NAS6203-18	18	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	BELL HELICOPTER	USA	37.800	680.400
81	Cabo Separador inercial	HF-15	3	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
82	Celda para Batería principal	24H120	40	GELBYSON	USA	6.387.480	255.499.200	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
83	Cañería Hidráulica	312-08876-001	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
84	Cañería Hidráulica	312-08058-001	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
85	Bushing rueda nariz	312-03922-001	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
86	Oring Pico Inyect.	AS3209-009	250	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	MISC. ORINGS	USA	279.000	69.750.000
87	Oring Transmisor flujo	MS28778-12	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	CESSNA PARTS CO	USA	180.000	1.800.000
88	Manguera de Aceite	312-01799-001	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
89	Conector Test Hy	3005-S11-8D	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
90	Conector Test Hy	3005-S11-5D	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
91	Tuerca p/ pedal	MS24145L5 o MS14145L5	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	CESSNA PARTS CO	USA	27.000	270.000
92	Tornillo p/ pedal	312-12084-001	12	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
93	Oring Instalación de Hélice	C-3317-230 o C3317-230	10	HART[illegible]	[illegible]	23.954	239.540	BEECH AIRCRAFT CO	USA	60.570	605.700

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4
Comité de Evaluacion
LICITACION PUBLICA NACIONAL FAP N° 12/2012 (PRIMER LLAMADO) PLURIANUAL
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

94	Espaciador	3028129	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	BEECH AIRCRAFT CO	USA	72.000	144.000
95	Seal Oring	3022375	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	BELL HELICOPT	USA	306.000	1.836.000
96	Soporte trasero - Fijación Tren Atz	312-04593-005	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
97	Soporte delantero - Fijación Tren Atz	312-04594-005	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
98	Contrapeso de Hélice	A-1305	10	HARTZELL	USA	31.937	319.370	BEECH AIRCRAFT CO	USA	999.000	9.990.000
99	Válvula de descarga	312-0229-037 120-14175-001	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
100	Arandela	AN960L3 o AN960-3L	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	PREFERED AIRPARTS	USA	36.000	360.000
101	Pin roscado	MS21134-05020	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
102	Arandela plana	MS21299C5	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	BEECH AIRCRAFT CO	USA	6.300	63.000
103	Arandela	MS2199-5	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AIRCRAFT SPRUCE	USA	54.000	540.000
104	Arandela	MS21133-05	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
105	Pin roscado	MS21134-05017	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	BEECH AIRCRAFT CO	USA	171.000	1.710.000
106	Arandela	NAS1105-16	10	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	CESSNA PARTS CO	USA	1.098.000	10.980.000
107	Conexión (conector)	MS21912D4	6	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
108	Haste de trava del tren principal Izquierdo (brazo)	85166-02 (PN alternado DNCN1-10760) o 312-12331-001	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	PIPER AIRCRAFT CO	USA	156.420	625.680
109	Haste de trava del tren princial Derecho (brazo)	85166-03 (PN alternado DNCN1-10766) o 312-12331-002	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	PIPER AIRCRAFT CO	USA	8.271.000	33.084.000
110	Plug Tomada para GPU	PE 95086-1	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	AIRCRAFT SPRUCE	USA	8.271.000	8.271.000
111	Tuerca superior de Anillo	52NTE064	3	HARTZELL	USA	31.937	95.811			-	-
112	Tuerca de Pickup	A2043	3	HARTZELL	USA	31.937	95.811	HARTZELL PROPELLER	USA	2.160.000	6.480.000
113	Pin de Biela	A1464	3	HARTZELL	USA	447.124	1.341.372	HARTZELL PROPELLER	USA	27.000	81.000
114	Tuerca Flex Lock	A-880-1	1	HARTZELL	USA	227.750	127.750	BEECH AIRCRAFT CO	USA	450.000	450.000
115	Arandela de goma del Pistón	PRP902-50	1	HARTZELL	USA	63.875	63.875	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
116	Anillo de Filtro	B-1843	1	HARTZELL	USA	39.922	39.922	BEECH AIRCRAFT CO	USA	117.000	117.000
117	Anillo de tubo piloto	PRP914-8	1	HARTZELL	USA	15.969	15.969	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
118	Anillo de goma del cilindro	PRP909-13	1	HARTZELL	USA	31.937	31.937	BEECH AIRCRAFT CO	USA	36.000	36.000
119	Buje del haste	A3067-2	3	HARTZELL	USA	614.796	1.844.388	HARTZELL PROPELLER	USA	27.000	81.000
120	Freno Omega	5100-56	3	HARTZELL	USA	7.985	23.955	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-

COMANDO EN JEFE DE LAS FAA DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4
Comité de Evaluacion
LICITACION PUBLICA NACIONAL FAP N° 12/2012 (PRIMER LLAMADO) PLURIANUAL
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

121	Tuerca de tornillo de bandeja	H10-4	12	HARTZELL	USA	23.954	287.448	BEECH AIRCRAFT CO	USA	612.000	7.344.000
122	Anillo de goma de instalación	PRP909-8	1	HARTZELL	USA	23.954	23.954	NO COTIZA	ND COTIZA	-	-
123	Tornillo allen de soporte de biela	A304	3	HARTZELL	USA	263.484	790.452	HARTZELL PROPELLER	USA	2.025.000	6.075.000
124	Contrapino del contrapeso	AN380-3-3	6	HARTZELL	USA	23.954	143.724	BELL HELICOPTERO	USA	9.000	54.000
125	Contrapino de abrazadera	AN380-3-2	6	HARTZELL	USA	7.985	47.910	BELL HELICOPTERO	USA	9.000	54.000
126	Tornillo de abrazadera	A1372	6	HARTZELL	USA	95.812	574.872	BEECH AIRCRAFT CD	USA	9.000	54.000
127	Tuerca de abrazadera	A1373	6	HARTZELL	USA	47.906	287.436	HARTZELL PROPELLER	USA	684.000	4.104.000
128	Anillo de goma de la pala	PRP909-10	3	HARTZELL	USA	31.937	95.811	BEECH AIRCRAFT CO	USA	45.000	135.000
129	Buje martec	A944	3	HARTZELL	USA	31.937	95.811	ROBINSON HELICOPTERO	USA	27.000	81.000
130	Junta de abrazadera	A-1306	6	HARTZELL	USA	23.954	143.724	BEECH AIRCRAFT CO	USA	378.000	2.268.000
131	Lubricap	P2175	6	HARTZELL	USA	7.985	47.910	LEART JET AIRCRFT	USA	18.000	108.000
132	Tornillo Allen	A282	6	HARTZELL	USA	47.906	287.436	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
133	Plug de la araña	DLS88-1042	3	HARTZELL	USA	15.969	47.907	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
134	Tornillo de instalación 9/16-18	B-3339 (remplaza al A-2047)	10	HARTZELL	USA	159.687	1.596.870	BEECH AIRCRAFT CO	USA	23.949.000	239.490.000
135	Arandela del tornillo de instalación	A-2048-2	10	HARTZELL	USA	23.954	239.540	BEECH AIRCRAFT CO	USA	270.000	2.700.000
136	Tornillo Allen	A2037-1	1	HARTZELL	USA	119.766	119.766	HARTZELL PROPELLER	USA	27.000	27.000
137	Tornillo de fijación	A2051	9	HARTZELL	USA	79.844	718.596		USA	-	-
138	Pin elástico	A65	6	HARTZELL	USA	63.875	383.250	HARTZELL PROPELLER	USA	117.000	702.000
139	Tornillo Allen del contrapeso	A2036-22	6	HARTZELL	USA	79.844	479.064	HARTZELL PROPELLER	USA	55.800	334.800
140	Split Bearing (Pista)	A-1851-T	3	HARTZELL	USA	4.367.440	13.102.320	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
141	Conjunto inserto, Base pedal	312-19148-401	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
142	Espaciador	312-19149-001	4	NO COTIZA	ND COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
143	Espaciador	312-19155-001	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
144	Tuerca	MS14144L8	4	NO COTIZA	NO CDTIZA	-	-	BELL HELICOPTERO GASKET	USA	72.900	291.600
145	Contrapino	MS24665-136	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	MCFARLANE PRODUCTS	USA	288.000	1.152.000
146	Anel de retención	MS16625-1125	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	LYCOMING ENGINES	USA	18.000	72.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4
Comité de Evaluacion
LICITACION PUBLICA NACIONAL FAP N° 12/2012 (PRIMER LLAMADO) PLURIANUAL
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

147	Sellante por Kit P/S 870C-12	MIL-PRF-81733	8	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	BELL HELICOPTERO GASKET	USA	35.460	283.680
148	Pin	312-19150-001	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
149	Tornillo	AN3-21A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	BELL HELICOPTERO GASKET	USA	1.755.000	7.020.000
150	Arruela/ Arandela	NAS1149F0332P	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
151	Tuerca	H14-3	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	BELL HELICOPTERO GSDKET	USA	18.000	72.000
152	Bulón soporte de la tijera del tren de aterrizaje.	212-42203.3	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
153	Bulón soporte de la tijera del tren de aterrizaje.	212-42207.1	4	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
154	Switch de presión	8G-694	2	CCS CO	USA	31.378.493	62.756.986	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
155	Upper Torque Arm o Tijera superior	212-42101.1	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
156	Lower Torque Arm o tijera inferior	212-42102.1	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
157	Flyback(indicador de curso)	628-5239-001	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
158	Plaqueta de video	687-0773-002	2	ROCKWELL COLINS	USA	29.621.939	59.243.878	COLLINS	USA	36.000	72.000
159	Unidad Porcesadora de Displey (DPU)	622-9682-004	1	ROCKWELL COLINS	USA	89.664.251	89.664.251	BEECH AIRCRAFT CO	USA	11.124.000	11.124.000
160	Válvula hidrúalica de 1/4 de alibio de presión	CA246-3	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
161	Válvula hidrúalica de 1/4 de alibio de presión	CA46000-0001	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
162	Switch Preselectora de Dirección del tren de	CA24800.3	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
163	Válbula del sistema hidráulico de 10 Kgs	CA25300	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
164	SRL (Señal de línea roja)	2101990-3	2	HONEYWELL	USA	111.780.900	223.561.800	PREFERED AIPARTS CO	USA	580.122.000	1.160.244.000
165	Acondicionador de señal de flujo	PC-610-0172	2	UNISON	USA	40.720.185	81.440.370	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
166	Swich APR (Interruptor de la Reserva de potencia automática del motor)	6607A3-127	2	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
167	Indicador de presión de aceite	217-08151	1	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-	PREFERED AIRPARTS CO	USA	26.955.000	26.955.000
168	Indicador de EGT (Temperatura de tobera de escape)	MML-OC19AU	2	AMETEK	USA	61.795.800	123.591.600	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
169	Director de vuelo.	4029516-520	1	HONEYWELL	USA	151.702.650	151.702.650	NO COTIZA	NO COTIZA	-	-
170	Bujías	3014054 ó 3008628	8	CHAMPION	USA	3.273.584	26.188.672	PRATT WHITNEY	USA	4.455.000	35.640.000
171	Batería ácido plomo	G-6381E	1	GILL	USA	12.615.273	12.615.273	LEART JET AIRCRFT	USA	3.701.700	3.701.700
							3.838.274.967				5.680.266.660

ESTIVEN DEL ROSARIO PAVON C
S1° TEC – Miembro Comité de Evaluación

RODRIGO ARIEL ARZA DIAZ
SPTE JM – Asesor Jurídico

CARLOS ALFREDO BORDA PRIETO
TTE 1° AVL – Miembro Comité de Evaluación

CARLOS AUGUSTO GOMEZ REYES
TCNEL DCEM - Miembro Comité de Evaluación

SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ
TCNEL DCEM - Miembro Comité de Evaluación

ENRIQUE CESAR CABALLERO MEDINA
CNEL DEM - Presidente Comité de Evaluación

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. · COMANDANDO DE LA FUERZA AEREA · REPUBLICA DEL PARAGUAY · PRESIDENTE · Comité Evaluación