DNCP

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	Descripción	SPARE PARTS S.R.L.					HIDRAÚLICA DEL BRASIL S.A.					AUTOMAQ S.A.E.C.A.				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Lote 1: Reparación de Equipos Hidraúlicos Marca, Skylider, Skiritz, Effer, Lift, Pitman, Gaelio, T.C.M.,Marksell, Munck y Camion Volquete:															
A.1.	Reparación de Camión Volquete Hidraúlico (A-064)	78.445.000	1	NO APLICA	NO APLICA	78.445.000	54.205.000	1	NO APLICA	NO APLICA	54.205.000	NO COTIZA	...	...	...	NO COTIZA
A.2.	Reparación de Camión Volquete (A-153)	71.236.300	1	NO APLICA	NO APLICA	71.236.300	57.115.000	1	NO APLICA	NO APLICA	57.115.000	NO COTIZA	...	...	...	NO COTIZA
A.3	Reparación de Hidroelevador Skylider	243.351.000	1	NO APLICA	NO APLICA	243.351.000	208.887.200	1	NO APLICA	NO APLICA	208.887.200	NO COTIZA	...	...	...	NO COTIZA
A.4.	Reparación de Hidroelevador Skylider Isolado 10 HPTO	381.617.500	1	NO APLICA	NO APLICA	381.617.500	309.161.150	1	NO APLICA	NO APLICA	309.161.150	NO COTIZA	...	...	...	NO COTIZA
A.5.	Reparación de Grúa Marksell	280.161.318	1	NO APLICA	NO APLICA	280.161.318	293.671.800	1	NO APLICA	NO APLICA	293.671.800	NO COTIZA	...	...	...	NO COTIZA
A.6.	Reparación de Grúa Effer del 18600 al 21000	501.476.000	1	NO APLICA	NO APLICA	501.476.000	414.976.022	1	NO APLICA	NO APLICA	414.976.022	NO COTIZA	...	...	...	NO COTIZA
A.7.	Reparación de Grúa Lift GL - 16000	477.873.000	1	NO APLICA	NO APLICA	477.873.000	383.766.000	1	NO APLICA	NO APLICA	383.766.000	NO COTIZA	...	...	...	NO COTIZA
A.8.	Reparación de Grúa Pitman HIAB - 3500 A	379.771.000	1	NO APLICA	NO APLICA	379.771.000	236.130.900	1	NO APLICA	NO APLICA	236.130.900	NO COTIZA	...	...	...	NO COTIZA
A.9.	Reparacion de Grúa Pitman HIAB 1265	376.681.000	1	NO APLICA	NO APLICA	376.681.000	240.554.540	1	NO APLICA	NO APLICA	240.554.540	NO COTIZA	...	...	...	NO COTIZA
A.10.	Reparación de Grúa Munck 540	264.367.200	1	NO APLICA	NO APLICA	264.367.200	299.908.500	1	NO APLICA	NO APLICA	299.908.500	NO COTIZA	...	...	...	NO COTIZA
A.11.	Reparación de Grúa Munck 1190	343.086.900	1	NO APLICA	NO APLICA	343.086.900	440.841.300	1	NO APLICA	NO APLICA	440.841.300	NO COTIZA	...	...	...	NO COTIZA
A.12.	Reparación de Montacarga Gaelio CPCD50 año 2011(A-982) para 5TON	356.895.000	1	NO APLICA	NO APLICA	356.895.000	258.483.150	1	NO APLICA	NO APLICA	258.483.150	NO COTIZA	...	...	...	NO COTIZA
A.13.	Reparación de Montacarga T.C.M FD 30Z8 3000 KGR	344.870.600	1	NO APLICA	NO APLICA	344.870.600	247.382.250	1	NO APLICA	NO APLICA	247.382.250	NO COTIZA	...	...	...	NO COTIZA
	Lote 2: Reparación de Montacarga Clark C - 500 y 110 D (A-308)															
A.1	Reparación de Montecarga Clark C - 500 y 110	No cotiza	...	...	...	No cotiza	No cotiza	...	...	...	No cotiza	1.307.341.300	1	NO APLICA	NO APLICA	1.307.341.300
A.2.	Reparación de Montecarga Clark CQ30- CDP30	No cotiza	...	...	...	No cotiza	No cotiza	...	...	...	No cotiza	894.470.100	1	NO APLICA	NO APLICA	894.470.100
A.3.	Reparación de Montecarga Clark CMP50SD-C50SD	No cotiza	...	...	...	No cotiza	No cotiza	...	...	...	No cotiza	1.370.770.000	1	NO APLICA	NO APLICA	1.370.770.000

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE