Anexo al Decreto /2014

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	WILCAR									
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	REPARACIÓN DE FRENOS	WILCAR	Nacional	1	8.235.000	8.235.000					
2-	REPARACIÓN DE EMBRAGUE	WILCAR	Nacional	1	6.472.150	6.472.150					
3-	REPARACIÓN DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	WILCAR	Nacional	1	17.904.450	17.904.450					
4-	REPARACION DE TREN DELANTERO	WILCAR	Nacional	1	29.300.950	29.300.950					
5-	REPARACIÓN DE TREN TRASERO	WILCAR	Nacional	1	7.841.350	7.841.350					
6	REPARACIÓN DE RADIADORES	WILCAR	Nacional	1	2.780.900	2.780.900					
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	WILCAR	Nacional	1	7.828.750	7.828.750					
8	REPARACION DE DIRECCION	WILCAR	Nacional	1	11.185.800	11.185.800					
9	REPARACION DE MOTOR-PARTE RECTIFICACION	WILCAR	Nacional	1	3.786.600	3.786.600					
10	REPARACIÓN DE MOTOR-PARTE REPUESTOS	WILCAR	Nacional	1	34.433.550	34.433.550					
11	REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS 4x4	WILCAR	Nacional	1	50.003.950	50.003.950					
12	REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS 4x4-TRANSFERENCIA	WILCAR	Nacional	1	11.532.600	11.532.600					
13	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	WILCAR	Nacional	1	8.670.300	8.670.300					
14	REPARACION DE DIFERENCIAL DELANTERO	WILCAR	Nacional	1	10.580.800	10.580.800					
15	REPARACION DE DIFERENCIAL DELANTERO	WILCAR	Nacional	1	18.933.600	18.933.600					
16	REPARACION DE TURBO	WILCAR	Nacional	1	11.146.300	11.146.300					
17	ACCESORIOS	WILCAR	Nacional	1	1.693.800	1.693.800					
18	REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE	WILCAR	Nacional	1	1.297.100	1.297.100					
19											
20											

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN · DPTO. DE CONTRATACIONES · Asunción

Enrique A. Fernández
Jefe Coordinación de Procesos de Compras
Crédito Agrícola de Habilitación

Ítems del llamado Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Mahindra con ID: 335356

Lote Total, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 130.000.000 Máximo: 260.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	78180101-006	REPARACIÓN DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Cambio de juego de 4 de pastilla de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	596.000	596.000
1.2		Cambio de 4 fibreas a zapatas traseras	Unidad	EVENTO	1	469.000	469.000
1.3		Rectificaci?n de disco delantero de freno solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	91.600	91.600
1.4		Rectificaci?n de tambor de freno trasero solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	91.600	91.600
1.5		Reparaci?n de servo freno	Unidad	EVENTO	1	530.900	530.900
1.6		Cambio de servo freno	Unidad	EVENTO	1	774.700	774.700
1.7		Reparaci?n de mordaza de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	241.000	241.000
1.8		Cambio de cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000
1.9		Cambio de cubeta de cilindro trasero	Unidad	EVENTO	1	68.250	68.250
1.10		Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	32.500	32.500
1.11		Cambio de bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	899.850	899.850
1.12		Cambio de cabo de freno de mano primario	Unidad	EVENTO	1	305.200	305.200
1.13		Cambio de cabo de freno de mano secundario	Unidad	EVENTO	1	289.000	289.000
1.14		Cambio de seguro de zapata muelle y clavo	Unidad	EVENTO	1	91.600	91.600
1.15		Cambio de ca?ito flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	166.500	166.500
1.16		Cambio de ca?ito met?lico de freno	Unidad	EVENTO	1	160.650	160.650
1.17		Cambio de tambor trasero	Unidad	EVENTO	1	916.800	916.800
1.18		Cambio de disco de freno	Unidad	EVENTO	1	1.176.600	1.176.600
1.19		Cambio de regulador de freno	Unidad	EVENTO	1	234.000	234.000
1.20		Cambio de resortes seguro de zapata	Unidad	EVENTO	1	152.250	152.250
1.21		Cambio de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	552.000	552.000
							8.235.000
2	78180101-005	REPARACIÓN DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1		
2.1		Rectificaci?n de volante motor solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	170.400	170.400
2.2		Rectificaci?n y cambio de diafragma a plato de presi?n	Unidad	EVENTO	1	559.000	559.000
2.3		Cambio de fibras y resortes al disco	Unidad	EVENTO	1	583.700	583.700
2.4		Cambio de disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.340.300	1.340.300
2.5		Cambio de cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	859.200	859.200
2.6		Cambio de reten cuello trasero	Unidad	EVENTO	1	249.700	249.700
2.7		Cambio de ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	142.000	142.000
2.8		Cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	888.200	888.200
2.9		Cambio de bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	373.400	373.400
2.10		Cambio de ca?ito flexible de embrague	Unidad	EVENTO	1	122.300	122.300
2.11		Fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	32.550	32.550
2.12		Cambio de plato de presion	Unidad	EVENTO	1	1.151.400	1.151.400
							6.472.150
3	78180101-013	REPARACIÓN DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Unidad	EVENTO	1		
3.1		Mantenimiento y calibraci?n de bomba inyectora solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
3.2		Reparaci?n de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.710.000	1.710.000
3.3		Cambio de solenoide de bomba	Unidad	EVENTO	1	393.750	393.750
3.4		Limpieza y calibraci?n de 4 picos inyectores solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	685.500	685.500
3.5		Cambio de inyectores	Unidad	EVENTO	1	1.989.200	1.989.200
3.6		Cambio de ca?ito de pico inyector	Unidad	EVENTO	1	143.800	143.800
3.7		Cambio bombin de combustible con base	Unidad	EVENTO	1	1.054.700	1.054.700
3.8		Cambio de cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	237.500	237.500
3.9		Cambio de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	10.990.000	10.990.000
							17.904.450
4	78180101-011	REPARACION DE TREN DELANTERO	Unidad	EVENTO	1		
4.1		Cambio de barra torsi?n	Unidad	EVENTO	1	1.261.750	1.261.750
4.2		Cambio de rotula superior	Unidad	EVENTO	1	404.250	404.250
4.3		Cambio de rotula inferior	Unidad	EVENTO	1	435.200	435.200
4.4		Cambio de mu?equin de direcci?n	Unidad	EVENTO	1	384.500	384.500

4.5		Cambio de ruleman de masa delantera interior	Unidad	EVENTO	1	361.700	361.700
4.6		Cambio de ruleman de masa delantera exterior	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
4.7		Cambio de reten de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	147.000	147.000
4.8		Cambio de guardapolvo homocinetica lado diferencial	Unidad	EVENTO	1	199.500	199.500
4.9		Cambio de guardapolvo homocinetica lado rueda	Unidad	EVENTO	1	193.200	193.200
4.10		Cambio de precat de direcci?n	Unidad	EVENTO	1	455.000	455.000
4.11		Cambio parrila superior de suspensi?n	Unidad	EVENTO	1	1.277.500	1.277.500
4.12		Cambio parrila de suspensi?n inferior	Unidad	EVENTO	1	1.478.750	1.478.750
4.13		Cambio de punta eje de masa delantera derecho	Unidad	EVENTO	1	1.751.600	1.751.600
4.14		Cambio de punta eje de masa delantera izquierdo	Unidad	EVENTO	1	1.751.600	1.751.600
4.15		Cambio de rodillo de punta eje	Unidad	EVENTO	1	220.500	220.500
4.16		Cambio de juego de seguros punta eje de ruleman de masa	Unidad	EVENTO	1	369.600	369.600
4.17		Cambio de mu?equin estabilizar bieleta	Unidad	EVENTO	1	290.500	290.500
4.18		Cambio de tornillo de barra torsi?n	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000
4.19		Cambio de tornillo con tuerca regular de altura	Unidad	EVENTO	1	273.600	273.600
4.20		Cambio buje amortiguador delantero infeior	Unidad	EVENTO	1	59.850	59.850
4.21		Cambio de Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	535.000	535.000
4.22		Alianeaci?n, Balanceo y correcci?n de pisadas solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	121.400	121.400
4.23		Cambio de buje parrila inferior	Unidad	EVENTO	1	224.350	224.350
4.24		Cambio de buje parrila superior	Unidad	EVENTO	1	216.200	216.200
4.25		Cambio de buje estabilizador grande	Unidad	EVENTO	1	98.700	98.700
4.26		Cambio de rueda libre de 4x4 mecanismo 4WD Autom?tico	Unidad	EVENTO	1	4.807.200	4.807.200
4.27		Trabajo de torner?a solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	180.900	180.900
4.28		Trabajo de soldadura solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	180.900	180.900
4.29		Cambio de conjunto de semieje l/der	Unidad	EVENTO	1	4.082.000	4.082.000
4.30		Cambio de conjunto de semieje l/izq.	Unidad	EVENTO	1	4.082.000	4.082.000
4.31		Cambio de base guia de barra de torsi?n lado parrilla	Unidad	EVENTO	1	473.700	473.700
4.32		Cambio de ruleman semieje lado derecho	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
4.33		Cambio de reten semieje de tunel delantero	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
4.34		Cambio de llanta de 5 orificios de acero	Unidad	EVENTO	1	1.274.600	1.274.600
4.35		Cambio de prisionero de rueda con tuerca	Unidad	EVENTO	1	86.450	86.450
4.36		Cambio de brida de cardan macho y hembra delantero	Unidad	EVENTO	1	550.700	550.700
							29.300.950
5	78180101-012	REPARACIÓN DE TREN TRASERO	Unidad	EVENTO	1		
5.1		Cambio de amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	493.000	493.000
5.2		Cambio buje c?nico de amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	36.200	36.200
5.3		Cambio de hoja de el?stico	Unidad	EVENTO	1	541.400	541.400
5.4		Cambio de buje el?stico	Unidad	EVENTO	1	88.700	88.700
5.5		Encorvar el?stico solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	199.500	199.500
5.6		Cambio de grillete	Unidad	EVENTO	1	188.000	188.000
5.7		Cambio de cruceta cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	328.600	328.600
5.8		Cambio de centralizador de cardan	Unidad	EVENTO	1	684.250	684.250
5.9		Cambio de ruleman pailer trasero	Unidad	EVENTO	1	349.300	349.300
5.10		Cambio de seguro de ruleman pailer trasero	Unidad	EVENTO	1	196.350	196.350
5.11		Cambio de palier trasero	Unidad	EVENTO	1	1.737.750	1.737.750
5.12		Cambio de reten palier trasero	Unidad	EVENTO	1	227.850	227.850
5.13		Cambio de prisionero de rueda con tuerca	Unidad	EVENTO	1	86.450	86.450
5.14		Cambio de brida de cardan macho y hembra trasero	Unidad	EVENTO	1	588.000	588.000
5.15		Cambio de cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	2.096.000	2.096.000
							7.841.350
6	78180101-015	REPARACIÓN DE RADIADORES	Unidad	EVENTO	1		
6.1		Reparacion de radiadores solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	295.200	295.200
6.2		Cambio de radiador	Unidad	EVENTO	1	2.244.700	2.244.700
6.3		Limpieza de radiador solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	196.000	196.000
6.4		Refrigerante para radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
							2.780.900
7	78180101-016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1		
7.1		Reparacion de compresor de A/C	Unidad	EVENTO	1	991.700	991.700

Enrique A. Fernández
Jefe Coordinación de Procesos de Contratación
Cédula de Identidad

7.2		Carga de gas de A/C	Unidad	EVENTO	1	295.200	295.200
7.3		Cambio filtro de aire -A/C de habit?culo	Unidad	EVENTO	1	227.150	227.150
7.4		Cambio aceite compresor	Unidad	EVENTO	1	82.400	82.400
7.5		Cambio de filtro de gas	Unidad	EVENTO	1	410.100	410.100
7.6		Cambio de radiador de A/C condensador	Unidad	EVENTO	1	1.002.500	1.002.500
7.7		Cambio de ca?er?a de A/C	Unidad	EVENTO	1	242.100	242.100
7.8		Cambio de paqueta llave de accionamiento de A/C	Unidad	EVENTO	1	373.100	373.100
7.9		Cambio de compresor de A/C	Unidad	EVENTO	1	4.083.400	4.083.400
7.10		Cambio de correa A/C	Unidad	EVENTO	1	121.100	121.100
							7.828.750
8	78180101-003	REPARACION DE DIRECCION	Unidad	EVENTO	1		
8.1		Reparacion de cremallera	Unidad	EVENTO	1	979.500	979.500
8.2		Cambio de bomba de direcci?n hidr?ulica	Unidad	EVENTO	1	2.609.100	2.609.100
8.3		Fluido de direcci?n hidr?ulica	Unidad	EVENTO	1	60.100	60.100
8.4		Cambio de cremallera de direcci?n completo	Unidad	EVENTO	1	6.194.500	6.194.500
8.5		Cambio de sosporte de cremallera de direcci?n	Unidad	EVENTO	1	109.200	109.200
8.6		Cambio de ca?ito de direcci?n hidr?ulica	Unidad	EVENTO	1	148.200	148.200
8.7		Cambio de guardapolvo de cremallera de direcci?n	Unidad	EVENTO	1	105.700	105.700
8.8		Cambio de columna de direcci?n	Unidad	EVENTO	1	979.500	979.500
							11.185.800
9	78180101-014	REPARACION DE MOTOR-PARTE RECTIFICACION	Unidad	EVENTO	1		
9.1		Encamisado de 4 cilindros solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	338.400	338.400
9.2		Pulida de 4 cilindros solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	361.700	361.700
9.3		Rectificaci?n de 4 cilindros solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	399.000	399.000
9.4		Rectificaci?n de cig?e?al solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	240.700	240.700
9.5		Cambio de 4 bujes de biela solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	156.400	156.400
9.6		Alineacion de 4 bielas solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	156.400	156.400
9.7		Cepillado de tapa motor solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	361.700	361.700
9.8		Rectificar 8 asientos de v?lvulas solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	252.350	252.350
9.9		Rectificar 8 v?lvulas solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	252.350	252.350
9.10		Regulaci?n de tapa motor v?lvulas solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000
9.11		Controlar bomba de aciete prueba solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	113.200	113.200
9.12		Balanceo de cig?e?al y volante motor solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	156.400	156.400
9.13		Rectificaci?n de eje de leva solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	156.400	156.400
9.14		Cambio de 8 gu?as de v?lvulas solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	204.200	204.200
9.15		Prueba hidraulica de alta presi?n de bloc de motor solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	226.400	226.400
9.16		Prueba hidraulica de alta presi?n de tapa de motor solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	216.000	216.000
							3.786.600
10	78180101-014	REPARACIÓN DE MOTOR-PARTE REPUESTOS	Unidad	EVENTO	1		
10.1		Cambio de juego de junta de motor completo solo repuesto	Unidad	EVENTO	1	1.179.850	1.179.850
10.2		Cambio de juego de kit de aro y pist?n solo repuesto	Unidad	EVENTO	1	4.596.700	4.596.700
10.3		Cambio de juego de v?lvula de escape solo repuesto	Unidad	EVENTO	1	396.700	396.700
10.4		Cambio de juego de v?lvula de admisi?n solo repuesto	Unidad	EVENTO	1	396.700	396.700
10.5		Cambio juego de cojinete de biela solo repuesto	Unidad	EVENTO	1	414.750	414.750
10.6		Cambio juego de cojinete de bancada solo repuesto	Unidad	EVENTO	1	422.400	422.400
10.7		Juego buje de biela solo repuesto	Unidad	EVENTO	1	169.200	169.200
10.8		Juego de camisa solo repuesto	Unidad	EVENTO	1	1.280.500	1.280.500
10.9		Cambio eje de levas solo repuesto	Unidad	EVENTO	1	738.000	738.000
10.10		Cambio de tornillo tapa motor	Unidad	EVENTO	1	69.600	738.000
10.11		Cambio de junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	732.700	732.700
10.12		Cambio de cig?e?al solo repuesto	Unidad	EVENTO	1	3.592.700	3.592.700
10.13		Cambio de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	5.568.000	5.568.000
10.14		Cambio de bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	1.057.350	1.057.350
10.15		Cambio de ventilador con embrague	Unidad	EVENTO	1	2.308.600	2.308.600
10.16		Cambio de martillete balancin con regulador	Unidad	EVENTO	1	293.500	293.500
10.17		Cambio de cadena de distribuci?n	Unidad	EVENTO	1	1.578.000	1.578.000
10.18		Cambio de tensor de cadena de distribuci?n	Unidad	EVENTO	1	1.167.100	1.167.100
10.19		Cambio de guia de cadena de distribuci?n	Unidad	EVENTO	1	682.500	682.500

Emilio E. Fernández C.
Jefe Oficina de Procesos de Contratación
Crédito Agrícola de Habilitación

10.20		Cambio de reten frente original	Unidad	EVENTO	1	335.500	335.500
10.21		Cambio de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	212.100	212.100
10.22		Cambio de manguera de radiador superior	Unidad	EVENTO	1	203.000	203.000
10.23		Cambio de manguera de radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	196.600	196.600
10.24		Cambio de manguera de calefacci?n	Unidad	EVENTO	1	145.400	145.400
10.25		Cambio de filtros aceite	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
10.26		Cambio de kit filtros de combustibles	Unidad	EVENTO	1	213.000	213.000
10.27		Cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	180.600	180.600
10.28		Cambio de bomba de aceite completo	Unidad	EVENTO	1	1.563.400	1.563.400
10.29		Cambio de ca?ito flexible alternador	Unidad	EVENTO	1	252.000	252.000
10.30		Cambio de Soporte motor	Unidad	EVENTO	1	393.750	393.750
10.31		Cambio de Manguera depurador	Unidad	EVENTO	1	286.200	286.200
10.32		Cambio de Aceite motor SAE 15W 40 T. D. API CHA - 7LTS	Unidad	EVENTO	1	269.850	269.850
10.33		Cambio de polea frente motor cigue?al	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
10.34		Cambio de bancadita	Unidad	EVENTO	1	350.600	350.600
10.35		Cambio de junta tapa balanc?n	Unidad	EVENTO	1	192.000	192.000
10.36		Cemento para junta solo repuesto	Unidad	EVENTO	1	116.900	116.900
10.37		Cambio de careta de cadena de distriduci?n	Unidad	EVENTO	1	463.750	463.750
10.38		Cambio de junta careta de frente motor	Unidad	EVENTO	1	47.250	47.250
10.39		Cambio de ruleman tensor de correa ranurada frente motor	Unidad	EVENTO	1	454.800	454.800
10.40		Cambio de juego de gu?a de v?lvulas solo repuesto	Unidad	EVENTO	1	300.500	300.500
10.41		Cambio de juego de reten de v?lvulas	Unidad	EVENTO	1	256.100	256.100
							34.433.550
11	78180101-002	REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS 4x4	Unidad	EVENTO	1		
11.1		Cambio de caja de cambios completo	Unidad	EVENTO	1	20.000.000	20.000.000
11.2		Cambio de soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	540.200	540.200
11.3		Cambio de reten cola de caja	Unidad	EVENTO	1	309.600	309.600
11.4		Cambio de reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	257.250	257.250
11.5		Cambio de ruleman de eje principal de caja	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
11.6		Cambio de sincronizador de caja 1ra y 2da	Unidad	EVENTO	1	1.604.200	1.604.200
11.7		Cambio de sincronizador de caja 3ra y 4da	Unidad	EVENTO	1	1.884.200	1.884.200
11.8		Cambio de sincronizador de caja 5ra y marcha atras	Unidad	EVENTO	1	2.212.350	2.212.350
11.9		Encastre de engranaje de cambio solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	203.000	203.000
11.10		Cambio de tambor desplazante de 1ra y 2da	Unidad	EVENTO	1	1.256.000	1.256.000
11.11		Cambio de tambor desplazante de 3ra y 4ta	Unidad	EVENTO	1	1.470.000	1.470.000
11.12		Cambio de tambor desplazante de 5ta y atr?s	Unidad	EVENTO	1	1.470.000	1.470.000
11.13		Cambio de horquilla selector de cambio	Unidad	EVENTO	1	621.600	621.600
11.14		Cambio de ruleman de eje de mando de caja	Unidad	EVENTO	1	528.300	528.300
11.15		Cambio de rodillo de eje de manso de caja	Unidad	EVENTO	1	350.350	350.350
11.16		Cambio de ruleman de eje cuadruple de caja	Unidad	EVENTO	1	355.900	355.900
11.17		Cambio de seguro de engranaje de caja	Unidad	EVENTO	1	287.000	287.000
11.18		Cambio de calce de engranaje de caja	Unidad	EVENTO	1	238.600	238.600
11.19		Cambio de tap?n de aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	76.600	76.600
11.20		Cambio de seguro sincronizador	Unidad	EVENTO	1	241.000	241.000
11.21		Cambio de eje de mando de caja	Unidad	EVENTO	1	2.468.100	2.468.100
11.22		Cambio de cu?druple	Unidad	EVENTO	1	2.696.600	2.696.600
11.23		Cambio de engranaje veloc?metro pi??n	Unidad	EVENTO	1	468.500	468.500
11.24		Cambio de engranaje veloc?metro corana o caracol	Unidad	EVENTO	1	414.000	414.000
11.25		Cambio de engranaje de cambio 1ra	Unidad	EVENTO	1	1.263.000	1.263.000
11.26		Cambio de engranaje de cambio 2da	Unidad	EVENTO	1	1.458.400	1.458.400
11.27		Cambio de engranaje de cambio 3ra	Unidad	EVENTO	1	1.365.000	1.365.000
11.28		Cambio de engranaje de cambio 4ta	Unidad	EVENTO	1	1.786.600	1.786.600
11.29		Cambio de engranaje de cambio 5ta	Unidad	EVENTO	1	1.795.300	1.795.300
11.30		Cambio de engranaje de cambio de marcha atr?s	Unidad	EVENTO	1	1.036.000	1.036.000
11.31		Cambio de aceite de caja SAE 80W 90 ? 2 LTS.	Unidad	EVENTO	1	111.500	111.500
11.32		Cambio de guardapolvo de base de palanca de cambio	Unidad	EVENTO	1	235.700	235.700
11.33		Cemento para junta	Unidad	EVENTO	1	63.900	63.900
11.34		Cambio de palanca de cambios	Unidad	EVENTO	1	575.200	575.200
							50.003.950
12	78180101-002	REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS 4x4-TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO	1		

Crédito Agrí

12.1		Cambio de cadena de transferencia	Unidad	EVENTO	1	2.867.700	2.867.700
12.2		Cambio de ruleman de caja de 4x4	Unidad	EVENTO	1	392.350	392.350
12.3		Cambio de engranaje de caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.588.500	1.588.500
12.4		Cambio de rodillo eje de caja de 4x4	Unidad	EVENTO	1	324.400	324.400
12.5		Cambio de aciete para caja SAE 80W 90 ? 2 LTS.	Unidad	EVENTO	1	106.600	106.600
12.6		Cambio de tambor desplazante	Unidad	EVENTO	1	894.100	894.100
12.7		Cambio de horquilla selector de cambio	Unidad	EVENTO	1	508.000	508.000
12.8		Cambio de seguro de engranaje	Unidad	EVENTO	1	173.250	173.250
12.9		Cambio de calce de engranaje de caja de 4x4	Unidad	EVENTO	1	176.200	176.200
12.10		Cambio de reten de transferencia	Unidad	EVENTO	1	198.400	198.400
12.11		Cambio de motorcito de acople de 4x4	Unidad	EVENTO	1	2.443.000	2.443.000
12.12		Reparacion de motorcito de acople 4x4	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
12.13		Reparacion de sistema electrico de transferencia	Unidad	EVENTO	1	1.090.900	1.090.900
12.14		Encastre de engranaje de cambio solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	139.200	139.200
							11.532.600
13	78180101-002	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO	1		
13.1		Cambio de ruleman pi?on inferior	Unidad	EVENTO	1	270.700	270.700
13.2		Cambio de ruleman pi?on exterior	Unidad	EVENTO	1	275.400	275.400
13.3		Cambio de ruleman lateral de corona	Unidad	EVENTO	1	366.700	366.700
13.4		Cambio de corona y pi??n	Unidad	EVENTO	1	2.193.400	2.193.400
13.5		Cambio de sat?lite y planetario	Unidad	EVENTO	1	3.170.500	3.170.500
13.6		Cambio de ruleman t?nel trasero	Unidad	EVENTO	1	408.700	408.700
13.7		Cambio deflector	Unidad	EVENTO	1	361.700	361.700
13.8		Cambio de reten pi??n	Unidad	EVENTO	1	287.600	287.600
13.9		Cambio de calce diferencial	Unidad	EVENTO	1	148.200	148.200
13.10		Cambio de seguro de ruleman	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
13.11		Cambio de perro planetarios	Unidad	EVENTO	1	385.350	385.350
13.12		Aceite diferencial SAE 80W 90 ? Autoblocante 2 LTS.	Unidad	EVENTO	1	111.800	111.800
13.13		Cambio de espaciador pi??n	Unidad	EVENTO	1	245.600	245.600
13.14		Cambio de tuerca pi??n	Unidad	EVENTO	1	131.900	131.900
13.15		Cambio de tornillo tapon diferencial	Unidad	EVENTO	1	76.500	76.500
							8.670.300
14	78180101-002	REPARACION DE DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO	1		
14.1		Cambio de ruleman pi??n chico	Unidad	EVENTO	1	350.350	350.350
14.2		Cambio de ruleman pi??n grande	Unidad	EVENTO	1	393.200	393.200
14.3		Cambio de ruleman lateral de corona	Unidad	EVENTO	1	355.100	355.100
14.4		Cambio corona y pi??n	Unidad	EVENTO	1	3.418.400	3.418.400
14.5		Cambio de sat?lite y planetario	Unidad	EVENTO	1	3.181.500	3.181.500
14.6		Cambio de ruleman t?nel delantero	Unidad	EVENTO	1	383.900	383.900
14.7		Cambio deflector	Unidad	EVENTO	1	322.600	322.600
14.8		Cambio de reten pi??n	Unidad	EVENTO	1	252.600	252.600
14.9		Cambio de calce diferencial	Unidad	EVENTO	1	148.200	148.200
14.10		Cambio de seguro de ruleman	Unidad	EVENTO	1	195.800	195.800
14.11		Cambio de reten t?nel delantero	Unidad	EVENTO	1	208.800	208.800
14.12		Cambio de perno planetarios	Unidad	EVENTO	1	383.900	383.900
14.13		Aceite diferencial SAE 80W 90 ? Autoblocante 2 LTS.	Unidad	EVENTO	1	121.100	121.100
14.14		Cambio de espaciador pi??n	Unidad	EVENTO	1	220.500	220.500
14.15		Cambio de tuerca pi??n	Unidad	EVENTO	1	115.100	115.100
14.16		Cambio de ruleman de semi eje	Unidad	EVENTO	1	269.000	269.000
14.17		Cambio de tornillo tapon diferencial	Unidad	EVENTO	1	260.750	260.750
							10.580.800
15	78180101-009	REPARACION DE DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO	1		
15.1		Reparacion de alternador	Unidad	EVENTO	1	972.800	972.800
15.2		Reparacion de arranque	Unidad	EVENTO	1	568.200	568.200
15.3		Cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	61.250	61.250
15.4		Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	159.100	159.100
15.5		Cambio de buj?a incandescente	Unidad	EVENTO	1	367.000	367.000
15.6		Cambio de electro ventilador de A/C	Unidad	EVENTO	1	3.137.200	3.137.200
15.7		Reparacion de electro ventilador de A/C	Unidad	EVENTO	1	837.100	837.100
15.8		Cambio de bulbo temperatura	Unidad	EVENTO	1	254.400	254.400

Crédito Agrícola de Habilitación

15.9		Cambio de plaqueta de bocina	Unidad	EVENTO	1	367.300	367.300
15.10		Cambio de bulbo marcha atras	Unidad	EVENTO	1	307.500	307.500
15.11		Cambio de bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
15.12		Reparacion motor levanta vidrio de puerta	Unidad	EVENTO	1	348.900	348.900
15.13		Reparacion motor limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	342.500	342.500
15.14		Cambio de motor limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	1.238.200	1.238.200
15.15		Cambio de motor levanta vidrios de puerta	Unidad	EVENTO	1	732.100	732.100
15.16		Cambio de bater?a 90 AMP	Unidad	EVENTO	1	563.000	563.000
15.17		Cambio sensor veloc?metro	Unidad	EVENTO	1	458.000	458.000
15.18		Cambio de tablero velocimetro completo con marcador de accesorios completo	Unidad	EVENTO	1	5.110.000	5.110.000
15.19		Reparacion de od?metro CUENTA KILOMETRAJE	Unidad	EVENTO	1	373.700	373.700
15.20		Cambio de mecanismos de levanta vidrio central llave	Unidad	EVENTO	1	967.200	967.200
15.21		Cambio de cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	893.700	893.700
15.22		Cambio de llave de accionamiento de 4x4	Unidad	EVENTO	1	638.200	638.200
							18.933.600
16	78180101-010	REPARACION DE TURBO	Unidad	EVENTO	1		
16.1		Reparacion de trubo	Unidad	EVENTO	1	2.700.000	2.700.000
16.2		Cambio de turbo completo	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
16.3		Cambio de turbo de goma de turbo	Unidad	EVENTO	1	172.100	172.100
16.4		Limpieza de radiador de turbo solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	274.200	274.200
							11.146.300
17	78180101-023	ACCESORIOS	Unidad	EVENTO	1		
17.1		Cambio de manija o picaporte exterior de puerta	Unidad	EVENTO	1	42.700	424.700
17.2		Cambio de manija o picaporte inferior de puerta	Unidad	EVENTO	1	313.600	313.600
17.3		Cambio de cabo abre capot completo	Unidad	EVENTO	1	272.500	272.500
17.4		Cambio de manija o picaporte de tapa carroceria	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
17.5		Cambio de tapa tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000
17.6		Reparacion de tanque de combustible solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	241.000	241.000
							1.693.800
18	78180101-999	REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1		
18.1		Cambio de silenciador de escape	Unidad	EVENTO	1	735.600	735.600
18.2		Soldadura de ca?o de escape solo mano de obra	Unidad	EVENTO	1	216.000	216.000
18.3		Cambio de junta empaquetadura de uni?n de escape	Unidad	EVENTO	1	188.000	188.000
18.4		Cambio de soporte de goma de ca?o de escape	Unidad	EVENTO	1	157.500	157.500
							1.297.100
						Precio Total	**485.958.800**

Enrique A. Fernández G.
Jefe Coordinación de Procesos de Contratación
Crédito Agrícola de Habilitación