*Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones*

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC"
ID: N° 364.153

**INFORME DE EVALUACION TECNICA** **Fecha: 25/07/2019**

Se ha procedido a la verificación de las copias de los sobres que contienen las propuestas para el llamado de la referencia. El acto de apertura de ofertas se realizó en fecha 30 de abril de 2019 constando las observaciones en el Acta S/N° y cuyos resultados se consignan en las planillas siguientes.

La revisión de las propuestas abarcó lo referente al análisis y el método de evaluación de las ofertas presentadas por los oferentes, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 60 y 61 del Decreto Nº 21.909/03 respectivamente.

- ## ANTECEDENTES

| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PREVISTA | 298.200.000 Gs. | |
|---|---|---|
| EMPRESAS PRESENTADAS | Monto en Gs. según Acta de Apertura | |
| | LOTE Nº 1 | LOTE Nº 2 |
| 1. INTECH S.R.L. | 103.200.000 | 32.946.000 |
| 2. SETI S.A. | 108.000.000 | 46.464.000 |
| 3. FRIOTEXS G S.R.L. | 110.400.000 | 30.270.000 |
| 4. EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. | 133.142.400 | 36.744.000 |
| 5. SIEMI S.R.L. | 141.600.000 | 43.513.800 |
| 6. RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. | 154.800.000 | 41.593.100 |

- ## EVALUACIÓN DE OFERTAS

Se procede a la Evaluación de Ofertas aplicando en primer lugar el Margen de Preferencia, con el fin de dilucidar la menor oferta, conforme a este criterio:

| NUEVA POSICIÓN DE LAS EMPRESAS CON LA APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INFORME FINAL DE EVALUACION TECNICA | | | | |
| N° | OFERENTES | PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL | | MONTO FINAL CON LA APLICACIÓN DEL 20 % |
| | | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| | LOTE Nº 1 | | | |
| 1 | INTECH S.R.L. | X | | 103.200.000 |
| 2 | SETI S.A. | | X | 129.600.000 |
| 3 | FRIOTEXS G S.R.L. | | X | 132.480.000 |
| 4 | EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. | X | | 133.142.400 |
| 5 | SIEMI S.R.L. | X | | 141.600.000 |
| 6 | RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. | | X | 185.760.000 |
| | LOTE Nº 2 | | | |
| 1 | INTECH S.R.L. | X | | 32.946.000 |
| 2 | FRIOTEXS G S.R.L. | | X | 36.324.000 |
| 3 | EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. | X | | 36.744.000 |
| 4 | SIEMI S.R.L. | X | | 43.513.800 |
| 5 | RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. | | X | 49.911.720 |
| 6 | SETI S.A. | | X | 55.756.800 |

Las Empresas **INTECH S.R.L., EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. y SIEMI S.R.L.** presentaron el Certificado de Origen Nacional con su Oferta y la documentación se ajusta a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Las Empresas **SETI S.A., FRIOTEXS G S.R.L. y RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.** no presentaron el Certificado de Origen Nacional con su oferta ni la constancia de que el mismo se halla en trámite, por lo que se solicitó la documentación por Nota. Las Empresas no remitieron la documentación solicitada, por lo que se procede a la verificación a través de la Ventanilla Única del Exportador (VUE) (http://www.vue.org.py), conforme a lo establecido en la Circular DNCP Nº 35/2017 por la cual se comunica la vigencia de la Resolución 1560/2016 del Ministerio de Industria y Comercio, en la

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

Arq. José N. Krauwetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

mencionada circular reza: ***"...En ese sentido, de conformidad a lo establecido en las IAO y en los criterios de Evaluación de los Pliegos de Bases y Condiciones y Cartas de Invitación Estándar aprobados por esta Dirección Nacional, relativos a la aplicación del Margen de Preferencia Nacional de acuerdo a la legislación vigente, se insta a que durante la evaluación de las ofertas, el Comité conformado para el efecto, proceda a verificar la autenticidad de los Certificados de Origen Nacional presentados y la veracidad de los datos contenidos en los mismos, a través de la ventana de consulta habilitada por la Dirección General del Sistema de Ventanilla Única de Exportación en el Portal del Ministerio de Industria y Comercio, siguiendo los pasos señalados en el Art. 3º de la Resolución Nº 1560/2016..."***, donde se visualiza que: la documentación no fue tramitada por las Empresas por tal motivo se les aplica el Margen de Preferencia (se adjunta imagen de captura de pantalla).

VUE VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN — TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU — INDUSTRIA Y COMERCIO — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Cerrar sesión

| Tipo Solicitud | Nro Certificado | Id Licitacion | Nro Tramite | | Estado | Fechaevento | RUC Empresa | Razon Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio | 50228 | 364153 | 516677 | VerCertificado | Autorizado, | 29/04/2019 14:45:58 | 800267958 | INTECH SRL |
| Servicio | 50188 | 364153 | 516314 | VerCertificado | Autorizado, | 26/04/2019 16:24:41 | 800011945 | SIEMI SRL |
| Servicio | 49995 | 364153 | 512674 | VerCertificado | Autorizado, | 24/04/2019 14:42:34 | 800011945 | SIEMI SRL |
| Servicio | 49923 | 364153 | 515608 | VerCertificado | Autorizado, | 23/04/2019 16:07:33 | 800266781 | EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. |

Total Row Count in Report- 4
Row(s) 1 - 4

En atención a lo expuesto, se procede a la Evaluación Técnica de la Oferta.

## 1.- OFERENTE: INTECH S.R.L.

| OFERTA (IVA incluido) : | LOTE Nº 1 | LOTE Nº 2 |
|---|---|---|
| | **103.200.000 Gs. Verificada** | **32.946.000 Gs. Verificada** |

## DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

| Documentos solicitados | LOTE Nº 1 | | LOTE Nº 2 | |
|---|---|---|---|---|
| | Cumple | No Cumple | Cumple | No Cumple |
| Formulario de Oferta | X | | X | |
| Verificación Planilla de Oferta | X | | X | |
| **Experiencia**. Sección III. Punto 2 inc b.1 | X | | X | |
| **Capacidad Técnica**. Sección III. Punto 2 inc b.2 | X | | X | |
| **Certificado de Origen Nacional** *(La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)* | X | | X | |
| Análisis de Precios Ofertados (Resolución DNCP N°411/18 Art. 5°) | X | | X | |

**Observación:** La Empresa presenta documentación incompleta en cuanto a la Capacidad Técnica solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección III. Suministros Requeridos. Punto 2 inc. b2, por lo que fue solicitada la presentación de dichos documentos, así como el Análisis de Precio Unitario de para el Lote Nº 1 de los ítems 1 y 2, para el Lote Nº 2 de los ítems 7, 8, 9,16 y 17 ya que los mismos se encuentran fuera del rango establecido en el Art. 5 de la Resolución DNCP Nº 411/2018. La documentación solicitada fue remitida por Memorándum CEO Nº 388/2019 como expediente MEU Nº 23.840/2019, verificado los documentos remitidos por la Empresa se observa que los mismos se ajustan a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones. En cuanto al análisis de costo unitario se realizó la verificación de los ítems y se consideran los precios ofertados aceptables. Ante lo expuesto, se considera que la oferta se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

## 2.- OFERENTE: SETI S.A.

| OFERTA (IVA incluido) : | LOTE Nº 1 | LOTE Nº 2 |
|---|---|---|
| | **108.000.000 Gs. Verificada** | **46.464.000 Gs. Verificada** |

### DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

| Documentos solicitados | LOTE Nº 1 | | LOTE Nº 2 | |
|---|---|---|---|---|
| | Cumple | No Cumple | Cumple | No Cumple |
| Formulario de Oferta | X | | X | |
| Verificación Planilla de Oferta | | X | X | |
| **Experiencia**. Sección III. Punto 2 inc b.1 | X | | X | |
| **Capacidad Técnica**. Sección III. Punto 2 inc b.2 | | X | | X |
| **Certificado de Origen Nacional** *(La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)* | | X | | X |
| Análisis de Precios Ofertados (Resolución DNCP N°411/18 Art. 5°) | | X | X | |

**Observación:** La Empresa presenta documentación incompleta en cuanto a la Capacidad Técnica solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección III. Suministros Requeridos. Punto 2 inc. b2, por lo que fue solicitada la presentación de dichos documentos, así como el Análisis de Precio Unitario de para el Lote Nº 1 de los ítems 1 y 2 ya que los mismos se encuentran fuera del rango establecido en el Art. 5 de la Resolución DNCP Nº 411/2018. La documentación solicitada fue remitida por Memorándum CEO Nº 388/2019 como expediente MEU Nº 23.740/2019, verificado los documentos remitidos por la Empresa se observa que las documentaciones del personal propuesto en el Formulario Nº 11 se hallan incompletas, el **Ing. Julio Bernal** con registro categoría "A" de la ANDE no presenta Declaración Jurada de Disponibilidad y Trabajo, tampoco se observa el Curriculum Vitae y Declaración Jurada de Disponibilidad y Trabajo de los técnicos Categoría "D" de la ANDE, solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones por lo que no se ajusta a lo requerido en el mismo. En cuanto al análisis de costo unitario se realizó la verificación de los ítems del **LOTE Nº 1** y no se visualiza el análisis de los componentes del costo unitario, por lo que no es posible realizar la verificación de la diferencia existente con el precio referencial. Ante lo expuesto, se considera que la oferta se halla incompleta, por tal motivo se rechaza la misma y se procede a la evaluación de la siguiente oferta.

## 3.- OFERENTE: FRIOTEXS G S.R.L.

| OFERTA (IVA incluido) : | LOTE Nº 1 | LOTE Nº 2 |
|---|---|---|
| | **110.400.000 Gs. Verificada** | **30.270.000 Gs. Verificada** |

### DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

| Documentos solicitados | LOTE Nº 1 | | LOTE Nº 2 | |
|---|---|---|---|---|
| | Cumple | No Cumple | Cumple | No Cumple |
| Formulario de Oferta | X | | X | |
| Verificación Planilla de Oferta | X | | X | |
| **Experiencia**. Sección III. Punto 2 inc b.1 | | X | | X |
| **Capacidad Técnica**. Sección III. Punto 2 inc b.2 | | X | | X |
| **Certificado de Origen Nacional** *(La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)* | | X | | X |

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públic

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de Precios Ofertados (Resolución DNCP N°411/18 Art. 5°) | X | | X | |

**Observación:** La Empresa presenta documentación incompleta en cuanto a la Experiencia y Capacidad Técnica solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección III. Suministros Requeridos. Punto 2 inc. b1 e inc. b2, por lo que fue solicitada la presentación de dichos documentos, así como el Análisis de Precio Unitario de para el Lote Nº 1 de los ítems 1 y 2 y para el Lote Nº 2 en los ítems 1, 2, 3, 4, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 ya que los mismos se encuentran fuera del rango establecido en el Art. 5 de la Resolución DNCP Nº 411/2018. La documentación solicitada fue remitida por Memorándum CEO Nº 388/2019 como expediente MEU Nº 23.796/2019, verificado los documentos remitidos por la Empresa se observa que las documentaciones del personal propuesto en el Formulario Nº 11 se hallan incompletas, no se observa el Curriculum Vitae y Declaración Jurada de Disponibilidad y Trabajo del Ing. categoría "A" de la ANDE ni de los técnicos Categoría "D" de la ANDE, solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones por lo que no se ajusta a lo requerido en el mismo. Tampoco se visualiza la presentación de copias de contratos para acreditar el volumen de venta en un monto de 30% de su oferta para el Lote Nº 1 y el 30% del valor del monto máximo establecido para el Lote Nº 2, conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones. En cuanto al análisis de costo unitario se realizó la verificación de los ítems y se consideran los precios ofertados aceptables. Ante lo expuesto, se considera que la oferta se halla incompleta, por tal motivo se rechaza la misma y se procede a la evaluación de la siguiente oferta.

## 4.- OFERENTE: EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.

| OFERTA (IVA incluido) : | LOTE Nº 1 | LOTE Nº 2 |
|---|---|---|
| | 133.142.400 Gs. Verificada | 36.744.000 Gs. Verificada |

### DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

| Documentos solicitados | LOTE Nº 1 | | LOTE Nº 2 | |
|---|---|---|---|---|
| | Cumple | No Cumple | Cumple | No Cumple |
| Formulario de Oferta | X | | X | |
| Verificación Planilla de Oferta | X | | X | |
| **Experiencia**. Sección III. Punto 2 inc b.1 | X | | X | |
| **Capacidad Técnica**. Sección III. Punto 2 inc b.2 | | X | | X |
| **Certificado de Origen Nacional** *(La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)* | X | | X | |
| Análisis de Precios Ofertados (Resolución DNCP N°411/18 Art. 5°) | | X | | X |

**Observación:** La Empresa presenta documentación incompleta en cuanto a la Capacidad Técnica solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección III. Suministros Requeridos. Punto 2 inc. b2, por lo que fue solicitada la presentación de dichos documentos, así como el Análisis de Precio Unitario de para el Lote Nº 1 de los ítems 1 y 2 y para el Lote Nº 2 en el ítem 9 ya que los mismos se encuentran fuera del rango establecido en el Art. 5 de la Resolución DNCP Nº 411/2018. La solicitud no fue respondida por Empresa. Ante lo expuesto, se considera que la oferta se halla incompleta, por tal motivo se rechaza la misma y se procede a la evaluación de la siguiente oferta.

## 5.- OFERENTE: SIEMI S.R.L.

| OFERTA (IVA incluido) : | LOTE Nº 1 | LOTE Nº 2 |
|---|---|---|
| | 141.600.000 Gs. Verificada | 43.513.800 Gs. Verificada |

### DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

| Documentos solicitados | LOTE Nº 1 | | LOTE Nº 2 | |
|---|---|---|---|---|
| | Cumple | No Cumple | Cumple | No Cumple |
| Formulario de Oferta | X | | X | |

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Verificación Planilla de Oferta | X | | X | |
| **Experiencia**. Sección III. Punto 2 inc b.1 | X | | X | |
| **Capacidad Técnica**. Sección III. Punto 2 inc b.2 | | X | | X |
| **Certificado de Origen Nacional** *(La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)* | | X | | X |
| Análisis de Precios Ofertados (Resolución DNCP N°411/18 Art. 5°) | X | | X | |

**Observación:** La Empresa presenta documentación incompleta en cuanto a la Capacidad Técnica solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección III. Suministros Requeridos. Punto 2 inc. b2, por lo que fue solicitada la presentación de dichos documentos. La documentación solicitada fue remitida por Memorándum CEO Nº 388/2019 como expediente MEU Nº 23.697/2019, verificado los documentos remitidos por la Empresa se observa que las documentaciones del personal propuesto en el Formulario Nº 11 se hallan incompletas, y no se ajusta a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones. Ante lo expuesto, se considera que la oferta se halla incompleta, por tal motivo se rechaza la misma y se procede a la evaluación de la siguiente oferta.

## 6.- OFERENTE: RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.

| **OFERTA (IVA incluido) :** | **LOTE Nº 1** | **LOTE Nº 2** |
|---|---|---|
| | **154.800.000 Gs. Verificada** | **41.593.100 Gs. Verificada** |

### DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

| **Documentos solicitados** | **LOTE Nº 1** | | **LOTE Nº 2** | |
|---|---|---|---|---|
| | **Cumple** | **No Cumple** | **Cumple** | **No Cumple** |
| Formulario de Oferta | X | | X | |
| Verificación Planilla de Oferta | X | | X | |
| **Experiencia**. Sección III. Punto 2 inc b.1 | X | | X | |
| **Capacidad Técnica**. Sección III. Punto 2 inc b.2 | | X | | X |
| **Certificado de Origen Nacional** *(La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)* | | X | | X |
| Análisis de Precios Ofertados (Resolución DNCP N°411/18 Art. 5°) | X | | X | |

**Observación:** La Empresa presenta documentación incompleta en cuanto a la Experiencia y Capacidad Técnica solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección III. Suministros Requeridos. Punto 2 inc. b1 e inc. b2, por lo que fue solicitada la presentación de dichos documentos. La documentación solicitada fue remitida por Memorándum CEO Nº 388/2019 como expediente MEU Nº 23.827/2019, verificado los documentos remitidos por la Empresa se observa que las documentaciones del personal propuesto en el Formulario Nº 11 se hallan incompletas, no se observa la Declaración Jurada de Disponibilidad y Trabajo de los personales propuestos en el Formulario Nº 11, conforme a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones por lo que no se ajusta a lo requerido en el mismo. En cuanto a las documentaciones remitidas que avalen la experiencia, la Empresa se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Ante lo expuesto, se considera que la oferta se halla incompleta, por tal motivo se rechaza la misma.

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

Arq. José M. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

*Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones*

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC"
ID: N° 364.153

## CONSIDERACIONES GENERALES

1.- *No se han tenido en cuenta las exigencias legales/impositivas/financieras solicitadas en el llamado, por corresponder dicha verificación a otra(s) dependencia(s).*

2.- *El presente informe deberá ser remitido al Comité de Evaluación para su consideración y trámites pertinentes.*

3.- *Se adjunta la Planilla del Resumen Final de Ofertas Presentadas.*

## OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE APERTURA

4.- *Con relación a la observación asentada en el Acta de Apertura que dice:* ***"...1. La mesa de recepción y apertura de ofertas ha realizado la verificación cuantitativa de la oferta presentada por la Firma FRIOTEXS G S.R.L. donde ha constatado que en la planilla de oferta en el Lote Nº 1, no ha procedido en realizar la suma total correspondiente a la composición total del lote, por lo cual, para poder determinar la oferta formulada, se ha procedido en realizar la suma de valores consignados para el total de cada ítem que compone el lote Nº 1, quedando a cargo del comité de evaluación de ofertas emitir parecer... 3. El Sr. Iván Osorio representante de la firma SIEMI S.R.L. manifiesta que las Empresas: FRIOTEXS G S.R.L., SETI S.A., EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. e INTECH S.R.L. presentan su oferta para el LOTE Nº 1 por debajo del 30% del precio referencial indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo cual solicita al Comité de Evaluación tener en cuenta dicha situación..."***, se aclara con relación al punto Nº 1 que el monto consignado en el Acta de Apertura, cuya sumatoria se realizó al momento del acto coincide con el monto que arroja la verificación técnica de la planilla de oferta, por lo que al tener la cotización de los ítems componentes del Lote Nº 1, se acepta el precio ofertado y se procede a la Evaluación Técnica de la Empresa, asimismo, con relación al Punto Nº 3 se aclara que los precios referenciales están indicados en el SICP y no el Pliego de Bases y Condiciones, si bien el mismo forma parte del PBC, en cuanto a la observación mencionada se informa que se ha solicitado a las Empresas **FRIOTEXS G S.R.L., SETI S.A., EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. e INTECH S.R.L.**, el análisis de precio unitario de los ítems, de ambos Lotes, que se encuentran fuera del rango establecido en el Art. 5 de la Resolución DNCP Nº 411/2018, la Empresa **EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.** no respondió a la solicitud conforme se detalla más arriba, las Empresas **FRIOTEXS G S.R.L. e INTECH S.R.L.** presentan sus análisis de costos donde se verifica la diferencia con relación al precio referencial y se consideran sus precios aceptables, la Empresa **SETI S.A.** presenta una documentación en la cual no se visualiza el análisis de los componentes del costo unitario, por lo que no es posible realizar la verificación de la diferencia existente con el precio referencial.

*En atención a la presente Evaluación Técnica, y de no existir objeciones Legales y/o Económicas, se recomienda, salvo mejor parecer de la Coordinación del Comité de Evaluación de Ofertas, adjudicar el* ***Llamado MOPC Nº 30/2019 "Licitación por Concurso de Ofertas para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Generadores Eléctricos del Edificio Central del MOPC"*** *en el* ***LOTE Nº 1*** *y en el* ***LOTE Nº 2*** *conforme al siguiente detalle:*

## RESUMEN FINAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

| INFORME FINAL DE EVALUACION TECNICA | | LOTE Nº 1 | | LOTE Nº 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cumple | No Cumple | Cumple | No Cumple |
| 1 | INTECH S.R.L. | X | | X | |
| 2 | SETI S.A. | | X | | X |
| 3 | FRIOTEXS G S.R.L. | | X | | X |
| 4 | EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. | | X | | X |
| 5 | SIEMI S.R.L. | | X | | X |
| 6 | RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. | | X | | X |

***Arq. Luciana Barrios***
*Jefa Interina – Departamento Técnico*

***A la Coordinación del Comité de Evaluación de Ofertas,*** *con el Informe Técnico elaborado por el Departamento Técnico de la Dirección Obras Públicas.*

***Arq. JOSÉ N. KRONAWETTER E.,*** *Director*
*Dirección de Obras Públicas*

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFI

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Generador

LLAMADO MOPC LCO N° 30/2019 - I.D

**LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| IT | CÓDIGO/ CATALOGO | RUBROS | MARCA | PROCEDENCIA | UN | CANT | PRECIO REFERENCIAL | | INTECH S.R.L. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | PRECIO UNIT. (IVA Incl.) | PRECIO TOTAL (IVA Incl.) | Precio unit. (IVA Incl.) | Precio Total (IVA Incl.) | Diferencia en % | Precio unit. (IVA Incl.) |
| 1 | 72102201-006 | Mantenimiento de un (1) Generador de 550 KVA | N/A | N/A | ME | 24 | 5.040.000 | 120.960.000 | 2.600.000 | 62.400.000 | -48,41 | 2.500.000 |
| 2 | 72102201-006 | Mantenimiento de un (1) Generador de 75 KVA | N/A | N/A | ME | 24 | 3.000.000 | 72.000.000 | 1.700.000 | 40.800.000 | -43,33 | 2.000.000 |
| | | **TOTAL IVA INCLUIDO** | | | | | | **192.960.000** | | **103.200.000** | **-46,52** | |
| | | **Monto ofertado** | | | | | | | | 103.200.000 | | |
| | | **Diferencia** | | | | | | | | 0 | | |
| | | **OBSERVACIONES** | | | | | | | | | | |

**LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

| ITEM * | CODIGO/ CATALOGO * | DESCRIPCION * | MARCA ** | PROCEDENCIA ** | UNIDAD * | CANT. * | PRESENTACIÓN * | PRECIO REFERENCIAL | | FRIOTEXS G S.R.L. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) ** | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) ** | Precio unit. (IVA Incl.) | Precio Total (IVA Incl.) | Diferencia en % |
| | | **Generador de 550 KVA** | | | | | | | | | | |
| 1 | 72102201-006 | Reparación de alternador | N/A | N/A | UNI | 1,00 | Evento | 1.440.000 | 1.440.000 | 500.000 | 500.000 | -65,28 |
| 2 | 72102201-006 | Cambio de alternador con Instalación | N/A | N/A | UNI | 1,00 | Evento | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | -50,00 |
| 3 | 72102201-006 | Cambio de batería | N/A | N/A | UNI | 1,00 | Evento | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | -37,50 |
| 4 | 72102201-006 | Cambio de bomba de aceite | N/A | N/A | UNI | 1,00 | Evento | 4.200.000 | 4.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | -52,38 |
| 5 | 72102201-006 | Cambio de bomba de agua | N/A | N/A | UNI | 1,00 | Evento | 4.200.000 | 4.200.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | -9,52 |
| 6 | 72102201-006 | Cambio de radiador de agua c/mangueras | N/A | N/A | UNI | 1,00 | Evento | 6.720.000 | 6.720.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | -22,62 |
| 7 | 72102201-006 | Limpieza y regulación de Bomba Inyectora | N/A | N/A | UNI | 1,00 | Evento | 4.200.000 | 4.200.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | -26,19 |
| 8 | 72102201-006 | Cambio de correas cada una | N/A | N/A | UNI | 1,00 | Evento | 540.000 | 540.000 | 230.000 | 230.000 | -57,41 |
| 9 | 72102201-006 | Cambio de sistema de arranque automático | N/A | N/A | UNI | 1,00 | Evento | 9.000.000 | 9.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | -55,56 |
| | | **Generador de 75 KVA** | | | | | | | | | | |
| 10 | 72102201-006 | Reparación de alternador | N/A | N/A | UNI | 1,00 | Evento | 540.000 | 540.000 | 230.000 | 230.000 | -57,41 |
| 11 | 72102201-006 | Cambio de alternador con Instalación | N/A | N/A | UNI | 1,00 | Evento | 1.440.000 | 1.440.000 | 650.000 | 650.000 | -54,86 |
| 12 | 72102201-006 | Cambio de batería | N/A | N/A | UNI | 1,00 | Evento | 1.440.000 | 1.440.000 | 650.000 | 650.000 | -54,86 |
| 13 | 72102201-006 | Cambio de bomba de aceite | N/A | N/A | UNI | 1,00 | Evento | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | -53,33 |
| 14 | 72102201-006 | Cambio de bomba de agua | N/A | N/A | UNI | 1,00 | Evento | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | -53,33 |
| 15 | 72102201-006 | Cambio de radiador de agua c/mangueras | N/A | N/A | UNI | 1,00 | Evento | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | -33,33 |
| 16 | 72102201-006 | Limpieza y regulación de Bomba Inyectora | N/A | N/A | UNI | 1,00 | Evento | 1.800.000 | 1.800.000 | 800.000 | 800.000 | -55,56 |
| 17 | 72102201-006 | Cambio de correas cada una | N/A | N/A | UNI | 1,00 | Evento | 300.000 | 300.000 | 110.000 | 110.000 | -63,33 |
| 18 | 72102201-006 | Cambio de sistema de arranque automático | N/A | N/A | UNI | 1,00 | Evento | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | -46,67 |
| | | **Total Final IVA Incl.** | | | | | | | **52.620.000** | | **30.270.000** | **42,47** |
| | | **Monto ofertado** | | | | | | | | | 30.270.000 | |
| | | **Diferencia** | | | | | | | | | 0 | |
| | | **OBSERVACIONES** | | | | | | | | | | |

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DGP - MOPC

ERTAS

res Eléctricos del Edificio Central del MOPC

D. N° 364.153

| SETI S.A. | | FRIOTEXS G S.R.L. | | | EMPREDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. | | | SIEMI S.R.L. | | | RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio Total (IVA Incl.) | Diferencia en % | Precio unit. (IVA Incl.) | Precio Total (IVA Incl.) | Diferencia en % | Precio unit. (IVA Incl.) | Precio Total (IVA Incl.) | Diferencia en % | Precio unit. (IVA Incl.) | Precio Total (IVA Incl.) | Diferencia en % | Precio unit. (IVA Incl.) | Precio Total (IVA Incl.) | Diferencia en % |
| 60.000.000 | -50,40 | 2.900.000 | 69.600.000 | -42,46 | 3.477.600 | 83.462.400 | -31,00 | 3.734.000 | 89.616.000 | -25,91 | 4.200.000 | 100.800.000 | -16,67 |
| 48.000.000 | -33,33 | 1.700.000 | 40.800.000 | -43,33 | 2.070.000 | 49.680.000 | -31,00 | 2.166.000 | 51.984.000 | -27,80 | 2.250.000 | 54.000.000 | -25,00 |
| **108.000.000** | **44,03** | | **110.400.000** | **42,79** | | **133.142.400** | **31,00** | | **141.600.000** | **26,62** | | **154.800.000** | **19,78** |
| 108.000.000 | | | 110.400.000 | | | 133.142.400 | | | 141.600.000 | | | 154.800.000 | |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| INTECH S.R.L. | | | EMPREDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. | | | RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. | | | SIEMI S.R.L. | | | SETI S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio unit. (IVA Incl.) | Precio Total (IVA Incl.) | Diferencia en % | Precio unit. (IVA Incl.) | Precio Total (IVA Incl.) | Diferencia en % | Precio unit. (IVA Incl.) | Precio Total (IVA Incl.) | Diferencia en % | Precio unit. (IVA Incl.) | Precio Total (IVA Incl.) | Diferencia en % | Precio unit. (IVA Incl.) | Precio Total (IVA Incl.) | Diferencia en % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.008.000 | 1.008.000 | -30,00 | 1.008.000 | 1.008.000 | -30,00 | 1.137.600 | 1.137.600 | -21,00 | 1.713.600 | 1.713.600 | 19,00 | 1.296.000 | 1.296.000 | -10,00 |
| 2.100.000 | 2.100.000 | -30,00 | 2.100.000 | 2.100.000 | -30,00 | 2.370.000 | 2.370.000 | -21,00 | 2.130.000 | 2.130.000 | -29,00 | 2.700.000 | 2.700.000 | -10,00 |
| 1.680.000 | 1.680.000 | -30,00 | 1.680.000 | 1.680.000 | -30,00 | 1.896.300 | 1.896.300 | -20,99 | 2.856.000 | 2.856.000 | 19,00 | 1.900.000 | 1.900.000 | -20,83 |
| 2.940.000 | 2.940.000 | -30,00 | 2.940.000 | 2.940.000 | -30,00 | 3.318.000 | 3.318.000 | -21,00 | 2.982.000 | 2.982.000 | -29,00 | 3.780.000 | 3.780.000 | -10,00 |
| 2.940.000 | 2.940.000 | -30,00 | 2.940.000 | 2.940.000 | -30,00 | 3.318.000 | 3.318.000 | -21,00 | 2.982.000 | 2.982.000 | -29,00 | 3.780.000 | 3.780.000 | -10,00 |
| 4.704.000 | 4.704.000 | -30,00 | 4.704.000 | 4.704.000 | -30,00 | 5.308.800 | 5.308.800 | -21,00 | 5.712.000 | 5.712.000 | -15,00 | 6.048.000 | 6.048.000 | -10,00 |
| 1.500.000 | 1.500.000 | -64,29 | 2.940.000 | 2.940.000 | -30,00 | 3.318.000 | 3.318.000 | -21,00 | 2.982.000 | 2.982.000 | -29,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | -16,67 |
| 220.000 | 220.000 | -59,26 | 378.000 | 378.000 | -30,00 | 426.600 | 426.600 | -21,00 | 642.600 | 642.600 | 19,00 | 540.000 | 540.000 | 0,00 |
| 4.500.000 | 4.500.000 | -50,00 | 6.210.000 | 6.210.000 | -31,00 | 7.110.000 | 7.110.000 | -21,00 | 7.650.000 | 7.650.000 | -15,00 | 6.000.000 | 6.000.000 | -33,33 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 378.000 | 378.000 | -30,00 | 378.000 | 378.000 | -30,00 | 426.600 | 426.600 | -21,00 | 642.600 | 642.600 | 19,00 | 540.000 | 540.000 | 0,00 |
| 1.008.000 | 1.008.000 | -30,00 | 1.008.000 | 1.008.000 | -30,00 | 1.137.600 | 1.137.600 | -21,00 | 1.022.400 | 1.022.400 | -29,00 | 1.440.000 | 1.440.000 | 0,00 |
| 1.008.000 | 1.008.000 | -30,00 | 1.008.000 | 1.008.000 | -30,00 | 1.137.600 | 1.137.600 | -21,00 | 1.713.600 | 1.713.600 | 19,00 | 1.440.000 | 1.440.000 | 0,00 |
| 2.100.000 | 2.100.000 | -30,00 | 2.100.000 | 2.100.000 | -30,00 | 2.370.000 | 2.370.000 | -21,00 | 2.130.000 | 2.130.000 | -29,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0,00 |
| 2.100.000 | 2.100.000 | -30,00 | 2.100.000 | 2.100.000 | -30,00 | 2.370.000 | 2.370.000 | -21,00 | 2.130.000 | 2.130.000 | -29,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0,00 |
| 1.680.000 | 1.680.000 | -30,00 | 1.680.000 | 1.680.000 | -30,00 | 1.896.000 | 1.896.000 | -21,00 | 2.040.000 | 2.040.000 | -15,00 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0,00 |
| 800.000 | 800.000 | -55,56 | 1.260.000 | 1.260.000 | -30,00 | 1.422.000 | 1.422.000 | -21,00 | 1.278.000 | 1.278.000 | -29,00 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0,00 |
| 180.000 | 180.000 | -40,00 | 210.000 | 210.000 | -30,00 | 260.000 | 260.000 | -13,33 | 357.000 | 357.000 | 19,00 | 300.000 | 300.000 | 0,00 |
| 2.100.000 | 2.100.000 | -30,00 | 2.100.000 | 2.100.000 | -30,00 | 2.370.000 | 2.370.000 | -21,00 | 2.550.000 | 2.550.000 | -15,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0,00 |
| | **32.946.000** | **37,39** | | **36.744.000** | **30,17** | | **41.593.100** | **20,96** | | **43.513.800** | **17,31** | | **46.464.000** | **11,70** |
| | 32.946.000 | | | 36.744.000 | | | 41.593.100 | | | 43.513.800 | | | 46.464.000 | |
| | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DGP - MOPC

## EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

**Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Generadores Eléctricos del Edificio Central del MOPC**

**LLAMADO MOPC LCO N° 30/2019 - I.D. N° 364.153**

| Análisis de precios ofertados | INTECH S.R.L. | SETI S.A. | FRIOTEXS G S.R.L. | EMPREDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. | SIEMI S.R.L. | RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FACTORES** | **PONDERACIÓN** | **PONDERACIÓN** | **PONDERACIÓN** | **PONDERACIÓN** | **PONDERACIÓN** | **PONDERACIÓN** |
| Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contratación.<br>Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, la oferta podrá ser rechazada.<br>El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que contenga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión de la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional. | **CUMPLE PARA AMBOS LOTES**<br>Se solicito la presentación del análisis de precio unitario para el Lote N° 1 de los ítems 1 y 2, para el Lote N° 2 de los ítems 7, 8, 9,16 y 17 ya que los mismos se encuentran fuera del rango establecido en el Art. 5 de la Resolución DNCP N° 411/2018 (documentación complementaria sin foliar) | **NO CUMPLE PARA EL LOTE N° 1- CUMPLE PARA EL LOTE N° 2**<br>Se solicito la presentación del análisis de costo unitario para el Lote N° 1 de los ítems 1 y 2 ya que los mismos se encuentran fuera del rango establecido en el Art. 5 de la Resolución DNCP N° 411/2018. Para el Lote N° 2 no se solicitó analisis de costo unitario ya que todos los ítems se encuentran dentro del rango establecido en la Resolución DNCP N° 411/2018 | **CUMPLE PARA AMBOS LOTES**<br>Se solicito la presentación del análisis de costo unitario para el Lote N° 1 de los ítems 1 y 2 y para el Lote N° 2 en los ítems 1, 2, 3, 4, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 ya que los mismos se encuentran fuera del rango establecido en el Art. 5 de la Resolución DNCP N° 411/2018 | **NO CUMPLE PARA AMBOS LOTES**<br>Se solicito la presentación del análisis de costo unitario para el Lote N° 1 de los ítems 1 y 2 y para el Lote N° 2 en el ítem 9 ya que los mismos se encuentran fuera del rango establecido en el Art. 5 de la Resolución DNCP N° 411/2018 | **CUMPLE** | **CUMPLE** |
| **Margen de preferencia** | | | | | | |
| **FACTORES** | **PONDERACIÓN** | **PONDERACIÓN** | **PONDERACIÓN** | **PONDERACIÓN** | **PONDERACIÓN** | **PONDERACIÓN** |
| Se aplicará el margen de preferencia nacional de conformidad a la legislación vigente. La acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Origen Nacional, expedido por Autoridad competente.<br>En caso de que los oferentes que se encuentren dentro del rango del porcentaje para beneficiarse del margen, no presentaren con su oferta el certificado o presentare la constancia en trámite del mismo, el Comité de Evaluación solicitará por escrito el certificado, otorgando para su presentación un plazo de 24 horas. **Si luego del requerimiento realizado por el Comité el oferente no presentare el documento, o la presentación sea deficiente o tardía, la oferta no será descalificada, pero no podrá acogerse al beneficio. A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de apertura de ofertas.**<br>Durante la evaluación de la oferta, si la oferta evaluada como la más baja es una oferta de un bien o servicio importado o que no haya presentado el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional, esta será comparada con la oferta más baja del bien nacional que ha presentado el aludido certificado, agregándole al precio total del bien que no cuenta con el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional una suma equivalente al porcentaje establecido en la legislación vigente. Si en dicha comparación adicional, la oferta del bien producido del bien o servicio producido en el Paraguay que haya acreditado mediante la presentación del certificado, resultare ser la más baja se la seleccionará para la adjudicación; caso contrario se seleccionará la oferta del bien o servicio proveniente del extranjero o que no haya presentado el citado documento. | Certificado N° 50.228<br>**CUMPLE**<br>(fs. 235 de la oferta) | **NO CUMPLE** | **NO CUMPLE** | Certificado N° 49.923<br>**CUMPLE**<br>(fs. 06 de la oferta) | Certificado N° 49.995<br>**CUMPLE**<br>(fs. 76 de la oferta) | **NO CUMPLE** |

Arq. Luciana Bertico
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC