PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ñaperã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CUADRO COMPARATIVO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO OFERTADO MES TRADING & SERVICE	PRECIO OFERTADO COCIPLAC S.R.L.
1	72101606-004	Destranque de canerias	ml	1	17.500	7.500
2	81141807-002	Mantenimiento y reparacion perdidas de agua todo el edificio	m2	1	118.000	50.000
3	72102304-004	Provision y cambio de goma de canillas	un	1	21.300	15.000
4	72102304-004	Provision y cambio de canillas	un	1	120.000	60.000
5	72102201-003	Provision y cambio de duchas electricas	un	1	170.000	87.500
6	72102802-005	Provision y cambio de tapa de inodoro	un	1	55.000	37.500
7	72102802-005	Provision y cambio de espejo del bano	un	1	205.900	145.000
8	72102802-005	Provision y cambio de boton o llave de descarga automatica en mingitorios	un	1	75.000	52.500
9	72102802-005	Provision y cambio de acometidas	ml	1	20.000	12.500
10	72102802-005	Provision y cambio de cisterna alta	un	1	95.000	47.500
11	72102802-005	Provision y cambio de conexion flexible	un	1	45.000	19.750
12	72102303-005	Limpieza y retiro de material del pozo ciego	gl	1	900.000	1.650.000
13	72102304-999	Provision y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente	un	1	376.300	265.000
14	72102304-9998	Provision y cambio de artefactos sanitarios similar al existente	un	1	284.000	200.000
15	72102304-9998	Provision y cambio de extractores de banos y kitchenette	un	1	248.500	175.000
16	73161518-017	Provision y cambio de extractores de banos y kitchenette	un	1	461.500	325.000
17	81141804-9980	Provision y cambio de secadores de mano electricos	un	1	284.000	200.000
18	72102304-001	Confeccion Provision y Colocacion de tapas de registros	un	1	284.000	200.000
19	72102304-002	Provision y cambio de dispenser de jabon liquido	un	1	191.700	135.000
20	72131601-011	Construccion de registros	un	1	120.700	85.000
21	72102303-003	Construccion de camara septica	m3	1	139.160	98.000
22	72102303-002	Construccion de pozo ciego	m3	1	139.160	98.000
23	72131601-009	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonada	un	1	58.220	41.000
24	72131601-009	Provision y colocacion de desengrasador	un	1	99.400	70.000
25	72102304-002	Provision cambio y colocacion de cano de PVC	ml	1	16.330	11.500
26	72102304-002	Provision cambio y colocacion de cano de PVC	ml	1	16.330	11.500
27	72102304-002	Provision cambio y colocacion de cano de PVC	ml	1	24.850	17.500
28	72102304-002	Provision cambio y colocacion de cano de PVC	ml	1	24.850	17.500
29	72131601-011	Provision y cambio de cisterna baja	un	1	308.850	217.500
30	78180101-016	Provision y cambio de desague de 20mm para equipos de Aire Acondicionado	ml	1	17.750	12.500
31	72102201-9998	Provision y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 9 watts	un	1	43.290	18.500
32	72102201-9998	Provision y cambio de focos para spot	un	1	81.900	11.500
33	72102201-998	Provision y cambio de focos incandescentes	un	1	26.910	50.000
34	72102201-012	Provision y cambio de llaves en los tableros y ajuste del tablero	un	1	117.000	21.000
35	72102201-016	Provision y cambio de cableado de 10mm	ml	1	29.250	12.500
36	72102201-016	Provision y cambio de cableado de 6mm	ml	1	11.700	5.000
37	72102201-016	Provision y cambio de cableado de 4mm	ml	1	11.115	4.750
38	72102201-016	Provision y cambio de cableado de 2mm	ml	1	9.945	4.250
39	72102201-016	Provision y cambio de cableado de 1mm	ml	1	9.945	4.250
40	72102201-9998	Provision cambio y colocacion de reflectores de enfrente	un	1	497.000	350.000
41	72102201-9998	Provision cambio y colocación de fotocelula	un	1	100.000	52.500
42	72102201-9998	Provision cambio y colocacion de luces de emergencia	un	1	215.000	150.000
43	78180101-009	Provision y cambio de enchufes de toma de piso	un	1	40.950	17.500
44	78180101-009	Provision y cambio de llave de punto y toma	un	1	40.950	17.500
45	78180101-009	Provision y cambio de periscopios	un	1	185.000	130.000
46	78180101-009	Provision cambio o instalacion de cableado UTP	un	1	28.500	20.000
47	78180101-009	Cambio de fluorescente con sus zocalos arrancador reactancia y reactor	un	1	104.130	44.500
48	78180101-009	Provision y colocacion de Equipo completo fluorescente	un	1	117.000	50.000
49	78180101-009	Provision y colocacion de Equipo completo fluorescente	un	1	216.450	92.500
50	78180101-009	Provision y colocacion de tubos fluorescente de 18w	un	1	46.800	20.000
51	78180101-009	Provision y colocacion de tubos para alumbrado publico	un	1	568.000	400.000
52	78180101-009	Provision cambio y colocacion de lamparas para reflectores de enfrente	un	1	175.500	75.000
53	78180101-009	Provision cambio y colocacion de lamparas para reflectores de enfrente	un	1	175.500	75.000
54	78180101-009	Provision cambio y colocacion de lamparas para reflectores de enfrente	un	1	152.100	65.000
55	78180101-009	Provision cambio y colocacion de lamparas para reflectores de enfrente	un	1	152.100	65.000
56	72101603-002	Provision cambio y colocacion de canaletas de aluminio	ml	1	128.700	55.000

57	72101603-002	Provision cambio y colocacion de canaletas de aluminio	ml	1	152.100	65.000
58	72102201-016	Provision cambio y colocacion de cable canal de plastico de 15 mm de ancho y 20 mm de alto	ml	1	40.950	17.500
59	72102201-016	Provision cambio y colocacion de cable canal de plastico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto	ml	1	46.800	20.000
60	72102305-002	Desmontaje montaje y puesta en marcha de Equipo de AA	un	1	198.800	140.000
61	72102305-002	Desmontaje montaje y puesta en marcha de Equipo de AA	un	1	213.000	150.000
62	72102305-002	Desmontaje montaje y puesta en marcha de Equipo de AA	un	1	255.600	180.000
63	72102305-002	Desmontaje montaje y puesta en marcha de Equipo de AA	un	1	305.300	215.000
64	72102305-002	Desmontaje montaje y puesta en marcha de Equipo de AA	un	1	305.300	215.000
65	72102305-002	Desmontaje montaje y puesta en marcha de Equipo de AA	un	1	426.000	300.000
66	72102305-002	Desmontaje montaje y puesta en marcha de Equipo de AA	un	1	461.500	325.000
67	78180101-009	Provision cambio y colocacion de tablero electrico para 30 Llaves	un	1	340.800	240.000
68	78180101-009	Provision cambio y colocacion de tablero electrico para 50 Llaves	un	1	781.000	550.000
69	78180101-009	Provision cambio y colocacion de tablero electrico para 75 Llaves	un	1	850.000	900.000
70	78180101-009	Provision cambio y colocacion de tablero electrico para 100 Llaves	un	1	1.100.000	1.125.000
71	78180101-009	Provision cambio y colocacion de llave TM de 10 Amper	un	1	35.000	16.250
72	78180101-009	Provision cambio y colocacion de llave TM de 16 Amper	un	1	35.000	16.250
73	78180101-009	Provision cambio y colocacion de llave TM de 25 Amper	un	1	35.000	16.250
74	78180101-009	Provision cambio y colocacion de llave TM de 32 Amper	un	1	35.000	18.500
75	78180101-009	Provision cambio y colocacion de llave TM de 20 Amper	un	1	35.000	21.250
76	78180101-009	Provision cambio y colocacion de llave TM de 25 Amper	un	1	35.000	21.250
77	78180101-009	Provision cambio y colocacion de llave TM de 50 Amper	un	1	74.550	52.500
78	78180101-009	Provision cambio y colocacion de llave TM de 40 Amper	un	1	67.450	47.500
79	78180101-009	Provision cambio y colocacion de llave TM de 60 Amper	un	1	74.550	52.500
80	78180101-009	Provision cambio y colocacion de llave TM de 80 Amper	un	1	102.950	72.500
81	78180101-009	Provision cambio y colocacion de llave TM de 100 Amper	un	1	124.250	87.500
82	78180101-009	Provision cambio y colocacion de llave seccionadora de 100 Amper	un	1	250.000	600.000
83	78180101-009	Provision cambio y colocacion de llave seccionadora de 125 Amper	un	1	370.000	750.000
84	78180101-009	Provision cambio y colocacion de llave seccionadora de 160 Amper	un	1	450.000	900.000
85	78180101-009	Provision cambio y colocacion de llave seccionadora de 200 Amper	un	1	850.000	1.150.000
86	78180101-009	Provision cambio y colocacion de llave seccionadora de 250 Amper	un	1	1.300.000	1.400.000
87	72102201-016	Provision cambio y colocacion de cables	ml	1	49.700	35.000
88	72102201-016	Provision cambio y colocacion de cables	ml	1	74.550	52.500
89	72102201-016	Provision cambio y colocacion de cables	ml	1	99.400	70.000
90	72102201-016	Provision cambio y colocacion de cables	ml	1	124.250	87.500
91	72102201-016	Provision cambio y colocacion de terminales en cable	un	1	14.200	10.000
92	72102201-016	Provision cambio y colocacion de terminales en cable	un	1	14.200	10.000
93	72102201-016	Provision cambio y colocacion de terminales en cable	un	1	19.525	13.750
94	72102201-016	Provision cambio y colocacion de terminales en cable	un	1	19.525	13.750
95	72102201-016	Provision cambio y colocacion de terminales en cable	un	1	21.300	15.000
96	72102201-016	Provision cambio y colocacion de terminales en cable	un	1	24.850	17.500
97	72102201-016	Provision cambio y colocacion de terminales en cable	un	1	31.950	22.500
98	72102201-016	Provision cambio y colocacion de tubos de empalme para cable	un	1	17.750	12.500
99	72102201-016	Provision cambio y colocacion de tubos de empalme para cable	un	1	20.590	14.500
100	72102201-016	Provision cambio y colocacion de tubos de empalme para cable	un	1	24.850	17.500
101	72102201-016	Provision cambio y colocacion de tubos de empalme para cable	un	1	24.850	17.500
102	72102201-002	Provision cambio y colocacion de tubos de empalme para cable	un	1	28.400	20.000
103	72102201-002	Provision cambio y colocacion de tubos de empalme para cable	un	1	28.400	20.000
104	72102201-002	Demolicion de artefactos fluorescentes	un	1	14.200	10.000
105	72102201-002	Instalacion de tomas electricos en pared	un	1	120.700	85.000
106	72102305-001	Extension de canerias de gas de equipos de Aire Acondicionado tipo Split	ml	1	102.950	72.500
107	72102305-001	Extension de canerias de gas de equipos de Aire Acondicionado tipo Split	ml	1	102.950	72.500
108	72102305-001	Extension de canerias de gas de equipos de Aire Acondicionado tipo Split	ml	1	120.700	85.000

109	72102305-001	Extension de canerias de gas de equipos de Aire Acondicionado tipo Split	ml	1	138.450	97.500
110	72102305-001	Extension de canerias de gas de equipos de Aire Acondicionado tipo Split	ml	1	138.450	97.500
111	72131601-006	Mantenimiento y reparacion de filtraciones y humedad en techos paredes revoque y pisos aislacion acorde a criterios tecnicos en las zonas intervenidas	m2	1	163.300	115.000
112	72101601-001	Mantenimiento y reparacion de cielorraso de yeso carton	m2	1	190.000	81.000
113	72101601-001	Mantenimiento y reparacion de cielorraso de PVC	m2	1	190.000	81.000
114	72101601-001	Mantenimiento y reparacion de cielorraso de PVC	m2	1	100.000	45.000
115	72101601-001	Provision y cambio de perfileria de aluminio para cielorraso	m2	1	58.000	25.000
116	72101601-001	Mantenimiento de techos planos y terrazas con aislacion	m2	1	167.000	70.000
117	72101603-001	Mantenimiento de canaleta embutida	ml	1	120.000	50.000
118	72101603-001	Mantenimiento de canaleta limahoya	m2	1	120.000	52.500
119	72101603-001	Mantenimiento de canaleta colgante	ml	1	40.000	27.500
120	72101607-001	Demolicion de Techo	m2	1	250.000	155.000
121	72101607-001	Demolicion de revoque y reposicion del mismo a dos capas	m2	1	46.000	19.500
122	72101607-001	Revoque en lugares por roturas de diferentes indoles	m2	1	37.000	15.500
123	72131601-006	Mantenimiento de Techo de Chapa	m2	1	156.200	110.000
124	72131601-006	Provision y cambio de estructura de madera del techo igual al existente	m2	1	450.000	225.000
125	72131601-006	Provision y cambio de estructura metalica del techo igual al existente	m2	1	450.000	225.000
126	72101603-001	Limpieza de canaletas del edificio	ml	1	25.000	12.500
127	72131601-009	Provision y colocacion de baldosas	m2	1	72.000	30.000
128	72131601-009	Provision cambio y Colocacion de pisos de porcelanato	m2	1	161.000	67.500
129	72131601-009	Provision cambio y colocacion de piso ceramico	m2	1	113.000	47.500
130	72131601-009	Provision cambio y colocacion de piso calcareo	m2	1	113.000	47.500
131	72131601-009	Provision cambio y colocacion de piso tipo tejuelita para terraza	m2	1	53.500	37.500
132	72131601-009	Provision cambio de artefactos sanitarios	un	1	420.000	175.000
133	72101607-004	Provision cambio y colocación de baldosas de Hormigon	m2	1	66.000	27.500
134	72101607-004	Provision cambio y colocacion de zocalo ceramico	ml	1	54.000	22.500
135	72101607-004	Provision cambio y colocacion de zocalo de porcelanato	ml	1	54.000	22.500
136	72101607-004	Provision cambio y colocacion de zocalo de piso calcareo	ml	1	54.000	22.500
137	72101607-004	Provision cambio y colocacion de zocalo o pollera de granito	m2	1	400.000	195.000
138	72102508-999	Provision cambio y colocacion de mesada de granito	m2	1	400.000	195.000
139	72102508-999	Provision cambio y colocacion de mesada de formica	m2	1	135.000	95.000
140	72101607-001	Mantenimiento de fisuras con revoque	m2	1	33.000	14.000
141	73141704-002	Provision cambio y colocacion de alfombra de alto transito	m2	1	90.000	45.000
142	72102701-001	Mantenimiento y reparacion de piso tipo parquet	m2	1	85.200	60.000
143	72102701-001	Pulido de piso parquet con pintura siliconada	m2	1	42.600	30.000
144	72102304-003	Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	un	1	852.000	600.000
145	72131601-006	Mantenimiento de aislacion perimetral en terrazas con membrana	ml	1	33.800	23.750
146	72102304-003	Reparacion de registros electricos o empotramiento de canerias para evitar el ingreso de agua de lluvia	un	1	106.500	75.000
147	72102304-003	Reparacion de registros electricos cloacales y de desague pluvial	m2	1	175.583	123.650
148	72102304-003	Provision y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metalicas	un	1	24.850	17.500
149	72131601-005	Mamposteria de 015 de ladrillo comun	m2	1	85.000	35.500
150	72131601-005	Mamposteria de 020 de ladrillo comun	m2	1	90.000	37.500
151	72131601-005	Mamposteria de 030 de ladrillo comun	m2	1	155.000	65.500
152	72131601-005	Mamposteria de 045 de ladrillo comun	m2	1	170.000	100.000
153	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	1	410.000	202.500
154	72101601-001	Techo de tejas con tejuelones de primera calidad con aislacion de membrana	m2	1	350.000	150.000
155	72101601-001	Provision y colocacion de techo de poligal	m2	1	230.750	162.500
156	72101607-005	Provision cambio y colocacion de zocalo de madera	ml	1	71.000	50.000
157	72101607-007	Provision cambio y colocacion pared tipo durlock	m2	1	250.000	108.000
158	72131601-009	Colocacion de piso de canto rodado insitu	m2	1	200.000	85.000
159	73121602-004	Provision e instalacion de rejas	m2	1	248.500	175.000
160	72131601-9979	Provision de Cesto de Basura	un	1	461.500	325.000
161	72131601-009	Demolicion de piso y contrapiso	m2	1	5.000	5.500
162	72131601-005	Demolicion de mamposteria	m2	1	7.000	5.500
163	72131601-005	Demolicion de mamposteria	m2	1	8.000	8.000
164	72131601-005	Demolicion de mamposteria	m2	1	8.000	8.000
165	72131601-005	Demolicion de mamposteria	m2	1	8.000	8.000
166	72131601-005	Abrir vano de Mampostería de 0,15m	m2	1	8.000	8.000
167	72131601-005	Abrir vano de Mampostería de 0,30m	m2	1	8.000	8.000
168	72131601-005	Acarreo de escombro con retiro	m3	1	8.000	8.000

169	72103003-001	Demolición de Mampara	m2	1	8.000	8.000
170	72103003-001	Demolición de cielorraso existente	m2	1	8.000	8.000
171	72102702-9999	Provisión y colocación de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas	ml	1	85.200	60.000
172	72103003-001	Demolición de cielorraso existente	m2	1	7.100	8.000
173	72102508-001	Mantenimiento y reparación de camineros peatonales.	m2	1	67.450	47.500
174	72131701-026	Mantenimiento y reparación de pavimentos vehiculares (h°a°)	m2	1	71.000	50.000
175	72131701-026	Mantenimiento y reparación de pavimentos vehiculares (asfalto)	m2	1	102.950	72.500
176	72131701-026	Mantenimiento y reparación de pavimentos vehiculares (piedra granitica)	m2	1	81.650	57.500
177	72102304-998	Mantenimiento y reparación de cañerias exteriores de (electricidad, cloacales y pluviales).	un	1	35.500	25.000
178	72102508-001	Mantenimiento y reparación de cordones de camineros peatonales (incluye pinturas)	ml	1	40.000	17.500
179	72102508-001	Mantenimiento y reparación de canal pluvial de piedra (a cielo abierto)	ml	1	31.950	22.500
180	72101603-9999	Mantenimiento y reparación de canalones, 6mtx100x8mm (estacionamiento)	m2	1	305.300	215.000
181	70111713-002	Provisión y colocación de pastos en panes	m2	1	30.000	14.000
182	91111602-001	Mantenimiento y reparación de piscinas	m3	1	106.500	75.000
183	72102602-001	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	un	1	134.900	95.000
184	72102602-001	Provisión, cambio y colocación de manijas	un	1	53.250	37.500
185	72102602-001	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.)	un	1	71.000	50.000
186	72102602-001	Provisión, cambio y colocación de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm)	un	1	216.550	152.500
187	72102602-001	Provisión, cambio y colocación de puerta tablero de cedro (de cedro de primera calidad)	un	1	284.000	200.000
188	72102602-001	Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	un	1	24.850	17.500
189	72102602-001	Reparación de rejas (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura antióxido)	m2	1	163.300	115.000
190	72102602-001	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	m2	1	240.000	120.000
191	72102602-008	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	m2	1	210.000	105.000
192	72102602-008	Provisión y colocación de marco para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho)	un	1	420.000	210.000
193	72102602-008	Provisión y colocación de marco para puertas de 0,7mx2,15m (Lapacho)	un	1	420.000	210.000
194	72102602-008	Provisión y colocación de marco para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho)	un	1	460.000	230.000
195	72102602-008	Provisión y colocación de marco para puertas de 0,9mx2,15m	un	1	500.000	250.000
196	72102602-001	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes)	un	1	404.700	285.000
197	72102602-001	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,7m (incluye sus herrajes)	un	1	475.700	335.000
198	72102602-001	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes)	un	1	525.400	370.000
199	72102602-001	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,9m (incluye sus herrajes)	un	1	568.000	400.000
200	72102602-001	Contramarco de cedro según diseño	ml	1	28.400	20.000
201	72102602-001	Provisión de puertas de eucatex, con sus perfilerias y herrajes (cerradura, bisagras, etc).	m2	1	404.700	285.000
202	72102402-001	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	m2	1	31.270	15.500
203	72102401-001	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	m2	1	32.450	15.500
204	72102402-002	Pintura Látex de cielorraso	m2	1	31.270	15.500
205	72102402-001	Pintura Látex para interior con enduido	m2	1	32.450	15.500
206	72102401-001	Pintura Látex para exterior con enduido cementicio gris exterior	m2	1	33.630	15.500
207	72131601-012	Pintura sintética color grafito oscuro o claro	m2	1	31.860	15.500
208	72131601-012	Pintura sintética (color a definir)	m2	1	31.860	15.500
209	72131601-012	Pintura al barniz	m2	1	31.860	15.500
210	72131601-012	Pintura aislante fibrada con tela bidin (doce manos)	m2	1	47.200	22.000
211	72131601-012	Pintura antióxido	m2	1	31.860	15.500
212	72131601-012	Pintura epoxi	m2	1	61.360	33.500
213	72131601-012	Pintura tipo polideportivo	m2	1	39.530	18.500
214	72131601-012	Pintura texturada	m2	1	75.000	44.500
215	73121602-008	Verificación de componentes eléctricos del equipo (control de comando y cableados), ajustes y limpiezas de los mismos	un	1	85.200	60.000
216	73121602-008	Verificación de fin de carrera de motor, ajuste del mismo	un	1	35.500	25.000
217	73121602-008	Verificación de correas y tensado	un	1	39.050	27.500
218	73121602-008	Verificación de cabos y tensado	un	1	149.100	105.000
219	73121602-008	Verificación de eje 47 del portón	un	1	71.000	50.000
220	73121602-008	Verificación y ajuste del sistema de brazos del portón	un	1	149.100	105.000
221	73121602-008	Verificación de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de baterías de ser necesario)	un	1	113.600	80.000
222	73121602-008	Ajuste de cadena	un	1	149.100	105.000
223	73121602-008	Ajuste y verificación de contrapesos	un	1	120.700	85.000
224	73121602-008	Lubricación de cadena	un	1	17.750	15.000
225	73121602-008	Limpieza y engrase de guías laterales del portón	un	1	39.050	27.500

226	73121602-008	Verificación completa del reductor del motor, ajustes de los mismos	un	1	60.350	42.500
227	73121602-008	Verificación y ajustes de guía superior e inferior	un	1	127.800	90.000
228	73121602-008	Verificación y ajuste de soporte de motor	un	1	42.600	30.000
229	73121602-008	Cambio de cabos de contrapeso y verificación de los mismos	un	1	177.500	125.000
230	73121602-008	Cambio de cadenas del motor	un	1	227.200	160.000
231	73121602-008	Cambio de poleas	un	1	60.350	42.500
232	73121602-008	Cambio de piñón	un	1	85.200	60.000
233	73121602-008	Cambio de cremalleras	un	1	156.200	110.000
234	73121602-008	Cambio de correa de motor	un	1	24.850	17.500
235	73121602-008	Cambio de fines de curso	un	1	42.600	30.000
236	73121602-008	Cambio de contrapesos	un	1	177.500	1.250.000
237	73121602-008	Cambio de soporte motor	un	1	85.200	60.000
238	73121602-008	Cambio de engranaje del motor	un	1	67.450	47.500
239	73121602-008	Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor	un	1	298.200	210.000
240	73121602-008	Cambio de ruedas del portón	un	1	67.450	47.500
241	73121602-008	Reparación del portón en casos de presencia de oxido	m2	1	198.800	140.000
242	73121602-008	Pintura completa del portón con tratamiento antióxido y pintura	un	1	14.200	10.000
243	73121602-008	Provisión de controles remotos con programación de nuevas frecuencias	un	1	127.800	90.000
244	73121602-008	Provisión de portón de chapa doblada	m2	1	220.100	155.000
245	73121602-008	Provisión de sistema de automatización de apertura y cierre de portón	un	1	1.341.900	945.000
246	72102602-004	Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	un	1	78.100	88.000
247	72102602-004	Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores y cerradura, etc.)	un	1	35.500	40.000
248	72102602-004	Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.)	un	1	35.500	40.000
249	72102602-004	Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras)	un	1	35.500	40.000
250	72102602-004	Cambio de freno de Piso	un	1	603.500	680.000
251	72102602-004	Cambio de Freno Aéreo T3	un	1	291.100	328.000
252	72102602-004	Cambio de Freno Aéreo T4	un	1	326.600	368.000
253	72102602-004	Cambio de Freno Aéreo T5	un	1	383.400	432.000
254	72102602-004	Pasador chico	un	1	85.200	96.000
255	72102602-004	Manijon de madera	un	1	42.600	48.000
256	72102602-004	Manijon de acrílico	un	1	184.000	128.000
257	72102602-004	Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10)	un	1	816.500	568.000
258	72102602-004	Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10)	un	1	874.000	608.000
259	72102602-004	Hoja incolora, con medidas especiales de 10mm de espesor	m2	1	586.500	408.000
260	72102602-004	Hoja bronce o gris, con medidas especiales de 10 mm de espesor	m2	1	644.000	448.000
261	72102602-004	Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	m2	1	483.000	336.000
262	72102602-004	Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	m2	1	517.500	360.000
263	72102602-004	Bujes	un	1	14.910	16.800
264	72102602-004	Zócalo superior	un	1	344.350	388.000
265	72102602-004	Zócalo inferior	un	1	74.550	84.000
266	72102602-004	Tirador simple para ventana corrediza	un	1	34.080	38.400
267	72102602-004	Contrapasador (Castaña)	un	1	14.910	16.800
268	72102602-004	Ruedita simple	un	1	12.780	14.400
269	72102602-004	Ruedita doble	un	1	48.280	54.400
270	72102602-004	Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros	un	1	163.300	184.000
271	72102602-004	Contracerradura para puerta corrediza	un	1	131.350	148.000
272	72102602-004	Cerradura para puerta bastiente	un	1	106.500	120.000
273	72102602-004	Cerradura eléctrica (HDL)	un	1	603.500	680.000
274	72102602-004	Sensor de aproximación para tarjetas	un	1	958.500	1.080.000
275	72102602-004	Polarizado de vidrios	m2	1	113.600	128.000
276	72102602-004	Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado	m2	1	35.500	40.000
277	92121701-001	Mantenimiento y reparación de detectores de humo/calor	un	1	46.150	52.000
278	92121701-001	Mantenimiento y reparación de sensores de movimiento	un	1	46.150	52.000
279	92121701-001	Mantenimiento y reparación cableado del sistema de alarma contra intrusos e incendio	ml	1	9.230	10.400
280	92121701-001	Mantenimiento y ajuste del panel de control del sistema de alarma contra intrusos	un	1	63.900	72.000
281	92121701-001	Mantenimiento y ajuste del panel de control del sistema de alarma contra incendios	un	1	63.900	72.000
282	92121701-001	Mantenimiento y reparación de cámaras	un	1	60.350	68.000
283	92121701-001	Mantenimiento y reparación de grabadores de imágenes	un	1	78.100	88.000
284	81141804-040	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior	un	1	248.500	280.000
285	72102602-009	Provisión e instalación de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	m2	1	195.250	220.000
286	72102602-009	Provisión e instalación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	m2	1	237.850	268.000

287	72102602-009	Mantenimiento y reparación de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	m2	1	152.650	172.000
288	72102602-009	Mantenimiento y reparación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	m2	1	173.950	196.000
289	72102602-002	Ajuste y reparación de muebles (cocina, gavetas, escritorios), implica cambio de guías telescópicas.	un	1	120.700	136.000
290	72102602-002	Ajuste y reparación de muebles (cocina, gavetas, escritorios), implica cambio de tiradores.	un	1	46.150	52.000
291	72102602-002	Ajuste y reparación de muebles (cocina, gavetas, escritorios), implica cambio de bisagras.	un	1	56.800	64.000
292	72102602-002	Ajuste y reparación de muebles (cocina, gavetas, escritorios), implica cambio de cerraduras.	un	1	31.950	36.000
293	72102602-002	Ajuste y reparación de muebles (cocina, gavetas, escritorios), implica cambio de trancas.	un	1	28.400	32.000
294	72102602-002	Ajuste y reparación de muebles (cocina, gavetas, escritorios), implica ajuste de carpintería.	un	1	56.800	64.000
295	72102602-9999	Mantenimiento y reparación de cortinado dañado (similar al existente tipo Butterfly)	m2	1	270.000	180.000
296	70111503-001	Poda de Arboles con mas de 6 metros de altura, con retiro de los residuos	un	1	1.100.000	500.000
297	70111503-001	Poda de arbustos y malezas, con retiro de residuos.	m2	1	24.000	10.000
298	72102602-9999	Provisión e instalación de cortinado antisolar tipo Butterfly	m2	1	270.000	112.500
299	72102602-001	Provisión e instalación de topes para puertas (con sistema de fijación de acero inoxidable)	un	1	127.800	90.000
					51.690.448	**41.258.350**

Graciela Pérez de Zunini
Directora de la U.O.C.
Presidencia de la República