MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Niños de Acosta Ñu
Hospital General Pediátrico
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 05
CUADRO COMPARATIVO
C.D. Nº 10/2014 "Mantenimiento de Edificios"

				Gotze Ingeniería			Ing. Diego Szklarkiervicz			Proveedora Ypo'a			Incop S.A.			AR Consultores & Asoc.		
Ítem	Descripción de Rubros	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Sub Total	Total	Precio Unitario	Sub Total	Total	Precio Unitario	Sub Total	Total	Precio Unitario	Sub Total	Total	Precio Unitario	Sub Total	Total
A	AREA SUMINISTROS																	
1	Remoción					1.821.325			8.929.050			22.031.000			3.289.200			1.970.760
	a) De piso cerámico	m2	5,00	7.442	37.210		20.150	100.750		32.000	160.000		18.000	90.000		6.600	33.000	
	b) De cielorraso de lana mineral en mal estado	m2	75,00	13.530	1.014.750		36.400	2.730.000		55.000	4.125.000		12.000	900.000		13.200	990.000	
	c) De aberturas de madera	un	5,00	36.900	184.500		325.000	1.625.000		56.000	280.000		84.000	420.000		26.400	132.000	
	d) De techo de chapas	m2	75,00	7.380	553.500		58.500	4.387.500		230.000	17.250.000		24.000	1.800.000		10.560	792.000	
	e) De mamposteria de 0,15	m2	3,00	10.455	31.365		28.600	85.800		72.000	216.000		26.400	79.200		7.920	23.760	
2	Revoques					2.060.250			5.980.000			1.670.000			1.380.000			1.485.000
	a) De pared interior a una capa, fratachado y filtrado	m2	25,00	30.750	768.750		84.500	2.112.500		29.000	725.000		21.600	540.000		22.440	561.000	
	b) De pared exterior con hidrófugo, fratachado y filtrado	m2	35,00	36.900	1.291.500		110.500	3.867.500		27.000	945.000		24.000	840.000		26.400	924.000	
3	Pisos					2.481.160			3.737.500			2.344.000			1.848.000			1.867.800
	a) Cerámico 30x30, idem al existente	m2	5,00	102.632	513.160		144.300	721.500		104.000	520.000		81.600	408.000		99.000	495.000	
	b) De goma antideslizante de alto tráfico (escalera)	m2	16,00	123.000	1.968.000		188.500	3.016.000		114.000	1.824.000		90.000	1.440.000		85.800	1.372.800	
4	Zócalo					92.250			211.250			210.000			120.000			495.000
	a) Cerámico, idem al piso	ml	5,00	18.450	92.250		42.250	211.250		42.000	210.000		24.000	120.000		99.000	495.000	
5	Reparación					246.000			507.000			1.100.000			600.000			310.200
	a) De pared rajada (fisuras) con varilla, incluye revoque	gl	1,00	246.000	246.000		507.000	507.000		1.100.000	1.100.000		600.000	600.000		310.200	310.200	
6	Mampostería					516.600			1.228.500			525.000			579.600			600.600
	a) De elevación de 0,15 de ladrillo común	m2	7,00	73.800	516.600		175.500	1.228.500		75.000	525.000		82.800	579.600		85.800	600.600	
7	Techos					7.380.000			18.850.000			3.500.000			12.000.000			15.840.000
	a) Reposicion y reparacion de techo de chapas :incluye cambio de chapas y sus correspondientes sujeciones, ademas de la reparacion de la mamposteria portante de apoyo.	m2	100,00	73.800	7.380.000		188.500	18.850.000		35.000	3.500.000		120.000	12.000.000		158.400	15.840.000	
8	Aislación					7.380.000			15.600.000			5.800.000			10.200.000			7.920.000
	a) De techo de chapas con membrana de 10 mm de espesor con doble aluminio con espuma de polietileno de celdas cerradas	m2	100,00	73.800	7.380.000		156.000	15.600.000		58.000	5.800.000		102.000	10.200.000		79.200	7.920.000	
9	Aberturas					6.357.870			18.967.000			11.077.000			19.104.000			5.214.495
	lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras de 5 agujeros y cerradura llave chica con manija	un	5,00	676.500	3.382.500		1.339.000	6.695.000		310.000	1.550.000		780.000	3.900.000		501.600	2.508.000	
	b) Marco lapacho cepillado 2"x6"	ml	27,50	61.500	1.691.250		364.000	10.010.000		280.000	7.700.000		420.000	11.550.000		73.362	2.017.455	
	c) Contramarco madera de cedro moldura sencilla	ml	87,00	14.760	1.284.120		26.000	2.262.000		21.000	1.827.000		42.000	3.654.000		7.920	689.040	
10	Pinturas					13.230.706			32.175.000			8.521.200			15.267.600			17.445.120
	a) De paredes interiores al látex con enduido	m2	200,00	22.202	4.440.400		39.000	7.800.000		12.000	2.400.000		21.600	4.320.000		26.400	5.280.000	

Enrique Valdez Artaza
Jefe Dpto. de UOC
Hospital General Pediátrico

Lic. Angélica Sanabria
Directora Administrativa
Hospital General Pediátrico

	b) De paredes interiores al esmalte sintético	m2	120,00	27.759	3.331.080		97.500	11.700.000		14.400	1.728.000		25.200	3.024.000		23.760	2.851.200	
	c) De paredes exteriores al látex	m2	300,00	14.760	4.428.000		28.600	8.580.000		12.600	3.780.000		22.800	6.840.000		27.720	8.316.000	
	d) De aberturas de madera al sintético	m2	42,00	24.553	1.031.226		97.500	4.095.000		14.600	613.200		25.800	1.083.600		23.760	997.920	
11	**Varios**					11.808.000			13.812.500			12.900.000			9.111.600			14.691.600
	b) Provisión y colocación de cielorraso de lana mineral con estructura de aluminio (idem al existente)	m2	75,00	147.600	11.070.000		149.500	11.212.500		164.000	12.300.000		102.000	7.650.000		184.800	13.860.000	
	b) Limpieza periódica y final de obra, con retiro de escombros	gl	1,00	738.000	738.000		2.600.000	2.600.000		600.000	600.000		1.461.600	1.461.600		831.600	831.600	
						53.374.161			**119.997.800**			**69.678.200**			**73.500.000**			**67.840.575**

Enrique Valdez Artaza
Jefe Sub UOC

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO
Sub U.O.C.

Lic. Angélica Sanabria
Directora Administrativa
Hospital General Pediátrico

Lic. Angélica Sanabria
Directora de Administración y Finanzas