Municipalidad de Mcal. Francisco S. López
Unidad Operativa de Contrataciones
e-mail: muni_mcal_lopez@hotmail.com

CD Nº 03/2020 - REPARACIÓN DE 40 METROS DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CENTRO URBANO, CON ID Nº 381837

CUADRO COMPARATIVO **ANEXO B - 02 - 08**

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	CONSTRUCCIONES MERCOSUR	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Reparacion de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**25.912.100**	**25.912.100**
1.1	Trabajos Prelimenares: Levantamiento de EMPEDRADO, Preparación de Suelo	Metros cuadrados	254	8.150	2.070.100
1.2	Reposición de Pavimento tipo Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar),Colchón de arena lavada, Reposición de Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compactación	Metros cuadrados	254	48.000	12.192.000
1.3	Levantamiento de Cordón Cuneta de hormigón, existente	Metro lineal	40	25.000	1.000.000
1.4	Cordón Cuneta de hormigón	Metro lineal	40	185.000	7.400.000
1.5	Cierre de Cordón Cuneta de hormigón, con badén	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
1.6	Trabajos Complementarios: Limpieza final	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
TOTAL				**25.912.100**	

Municipalidad de Mcal. Francisco S. López U.O.C

Celeste Paiva

LIC. CELESTE PAIVA
Responsable de UOC