CUADRO COMPARATIVO - Ítems del llamado Mantenimiento y reparación de Aire acondicionado con ID: 425896

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 31.000.000 Máximo: 62.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ITAPÚA COMPUTACIÓNS.R.L .	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado. Control de perdida de gas, limpieza de filtro de aire, revisión de alineación de motor - forzador y tensión de correa, revisión de calefactor del carter, verificación de los rodamientos, limpieza del evaporador	Unidad	EVENTO	1	227.250	227.250
2	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 9000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
3	72101511-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 12000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
4	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 18000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
5	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 24000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
6	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 32000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.555	37.555
7	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 36000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
8	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 38000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.555	37.555
9	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 48000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
10	72101511-001	Provisión de repuesto - capacitor de compresor de 60000 BTU	Unidad	EVENTO	1	37.370	37.370
11	72101511-001	Mano de obra por cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
12	72101511-001	Cambio de motor compresor de 9000 BTU	Unidad	EVENTO	1	409.050	409.050
13	72101511-001	Cambio de motor compresor de 12000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.060.500	1.060.500
14	72101511-001	Cambio de motor compresor de 18000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.400.870	1.400.870
15	72101511-001	Cambio de motor compresor de 24000 BTU	Unidad	EVENTO	1	1.742.250	1.742.250
16	72101511-001	Cambio de motor compresor de 32000 BTU	Unidad	EVENTO	1	2.854.180	2.854.180
17	72101511-001	Cambio de motor compresor de 36000 BTU	Unidad	EVENTO	1	2.840.120	2.840.120
18	72101511-001	Cambio de motor compresor de 38000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.082.555	3.082.555
19	72101511-001	Cambio de motor compresor de 48000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.067.370	3.067.370
20	72101511-001	Cambio de motor compresor de 60000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.484.500	3.484.500
21	72101511-001	Mano de obra por cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	378.750	378.750
22	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	24.240	24.240
23	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
24	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
25	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	76.760	76.760
26	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	98.455	98.455
27	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	97.970	97.970
28	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	121.800	121.800
29	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	121.200	121.200
30	72101511-001	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	151.500	151.500
31	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
32	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 9000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
33	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 12000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
34	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 18000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
35	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 24000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
36	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 32000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
37	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 36000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
38	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 38000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
39	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 48000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
40	72101511-001	Provisión de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 60000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
41	72101511-001	Mano de obra por rebobinado de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
42	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
43	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
44	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
45	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
46	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.680	113.680
47	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
48	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.680	113.680

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elmo Emmanuel Méndez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contrato

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

CUADRO COMPARATIVO - Ítems del llamado Mantenimiento y reparación de Aire acondicionado con ID: 425896

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 31.000.000 Máximo: 62.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ITAPÚA COMPUTACIÓNS.R.L .	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
49	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
50	72101511-001	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
51	72101511-001	Mano de obra por cambio de capacitor para ventilador	Unidad	EVENTO	1	28.280	28.280
52	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	28.280	28.280
53	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	57.570	57.570
54	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
55	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
56	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.945	63.945
57	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
58	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.945	63.945
59	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
60	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.630	63.630
61	72101511-001	Mano de obra por cambio de buje de ventilador	Unidad	EVENTO	1	28.280	28.280
62	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
63	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
64	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
65	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
66	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 32.000BTU	Unidad	EVENTO	1	41.615	41.615
67	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 36.000BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
68	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 38.000BTU	Unidad	EVENTO	1	41.615	41.615
69	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
70	72101511-001	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
71	72101511-001	Mano de obra por cambio d paleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	17.170	17.170
72	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 9.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
73	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 12.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
74	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 18.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
75	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 24.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
76	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 32.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
77	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 36.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
78	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 38.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
79	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 48.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
80	72101511-001	Provision de repuestos - llave selectora de 60.000BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
81	72101511-001	Mano de obra por cambio de llave selectora	Unidad	EVENTO	1	10.100	10.100
82	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
83	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
84	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
85	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
86	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	72.065	72.065
87	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
88	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	72.065	72.065
89	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
90	72101511-001	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
91	72101511-001	Mano de obra por cambio de plaqueta electronica	Unidad	EVENTO	1	68.680	68.680
92	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
93	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
94	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	41.410	41.410
95	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
96	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.915	61.915
97	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa

Abg. Mgtez. Elpio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

CUADRO COMPARATIVO - Ítems del llamado Mantenimiento y reparación de Aire acondicionado con ID: 425896

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 31.000.000 Máximo: 62.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ITAPÚA COMPUTACIÓNS.R.L .	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
98	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.915	61.915
99	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
100	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
101	72101511-001	Mano de obra por cambio de presostato de alta	Unidad	EVENTO	1	13.130	13.130
102	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
103	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
104	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
105	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.510	51.510
106	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.510	34.510
107	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
108	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.510	34.510
109	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
110	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	34.340	34.340
111	72101511-001	Mano de obra por cambio de presostato de baja	Unidad	EVENTO	1	13.130	13.130
112	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
113	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
114	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
115	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
116	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	76.125	76.125
117	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
118	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	76.125	76.125
119	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
120	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	75.750	75.750
121	72101511-001	Mano de obra por cambio de irradiador de calor	Unidad	EVENTO	1	26.260	26.260
122	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
123	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
124	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.610	61.610
125	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	78.780	78.780
126	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	109.620	109.620
127	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	109.080	109.080
128	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	152.250	152.250
129	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	151.500	151.500
130	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de turbina de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	188.870	188.870
131	72101511-001	Mano de obra por cambio de turbina	Unidad	EVENTO	1	17.170	17.170
132	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
133	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
134	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
135	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
136	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
137	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
138	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
139	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
140	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
141	72101511-001	Mano de obra por cambio de solenoide	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
142	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
143	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
144	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
145	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
146	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elinio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

CUADRO COMPARATIVO - Ítems del llamado Mantenimiento y reparación de Aire acondicionado con ID: 425896

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 31.000.000 Máximo: 62.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ITAPÚA COMPUTACIÓNS.R.L .	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
147	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
148	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
149	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
150	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
151	72101511-001	Mano de obra por cambio de perille de mando	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
152	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
153	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
154	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
155	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	46.460	46.460
156	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.405	27.405
157	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
158	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.405	27.405
159	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
160	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	27.270	27.270
161	72101511-001	Mano de obra por cambio de valvula inversora	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
162	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
163	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
164	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
165	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
166	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
167	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
168	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.300	20.300
169	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
170	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
171	72101511-001	Mano de obra por cambio protector termico	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
172	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 9.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
173	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
174	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
175	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
176	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 32.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
177	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
178	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 38.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.495	33.495
179	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 48.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
180	72101511-001	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.330	33.330
181	72101511-001	Mano de obra por cambio protector termico	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
182	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 9.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	45.450	45.450
183	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 12.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	45.450	45.450
184	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 18.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	60.600	60.600
185	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 24.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	113.120	113.120
186	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 36.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	151.500	151.500
187	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 48.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	219.170	219.170
188	72101511-001	Provision de repuestos -gas para 60.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Unidad	EVENTO	1	264.620	264.620
189	72101511-001	Mano de obra por carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
190	72101511-001	Provision de repuesto - transformador de 24v	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
191	72101511-001	Provision de repuesto - contactor de 24 v	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
192	72101511-001	Provision de Repuestos - relay	Unidad	EVENTO	1	20.200	20.200
193	72101511-001	Mano de obra por cambio de repuesto	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
194	72101511-001	Provision de repuestos - contactor trifasico de 220v	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710
195	72101511-001	Provision de repuestos - contactor monofasico de 220 v	Unidad	EVENTO	1	71.710	71.710

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elio Emmanuel Mergo
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

CUADRO COMPARATIVO - Ítems del llamado Mantenimiento y reparación de Aire acondicionado con ID: 425896

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 31.000.000 Máximo: 62.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ITAPÚA COMPUTACIÓNS.R.L .	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
196	72101511-001	Mano de obra por cambio de contactor	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
197	72101511-001	Provision de repuestos - robinete de 5/8 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210
198	72101511-001	Provision de repuestos - robinete de 3/8 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210
199	72101511-001	Provision de repuestos - robinete de 3/4 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210
200	72101511-001	Provision de repuestos - robinete de 1/2 para split	Unidad	EVENTO	1	21.210	21.210
201	72101511-001	Mano de obra por cambio de robinetes	Unidad	EVENTO	1	6.060	6.060
202	72101511-001	Mano de obra por desmontaje y montaje de equipo acondicionador de aire tipo Split	Unidad	EVENTO	1	25.250	25.250
203	72101511-001	Mano de obra por montaje de equipo acondicinador de aire tipo Split	Unidad	EVENTO	1	188.870	188.870
						Precio Total	29.994.010

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa