3	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	326.000
3	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	594.000
3	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	266.000
3	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	150.000
3	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	150.000
T						**Total Ítem 8**	**2.713.440**
3	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	260.000
3	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	247.000
3	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	57.500
3	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	270.000
3	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	250.000
3	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	275.000
3	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	220.000
3	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	180.000
3	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	150.000
T						**Total Ítem 9**	**1.909.500**
3	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	305.000
3	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	312.000
3	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	590.000
3	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	290.000
3	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	135.000
3	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	150.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL · DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

Monto Mínimo:			8.000.000			**Total Ítem 10**	**1.782.000**
Monto Máximo:			16.000.000			**TOTAL DEL LOTE 3**	**18.997.680**
LOTE 4							
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta 4x4; Marca ISUZU, Modelo DMAX D/C 4x4, color rojo, Chapa BGR 476, Año 2011							
4	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	40.000
4	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	40.000
4	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	40.000
4	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	100.000
4	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	100.000
4	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	100.000
4	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	100.000
T						**Total Ítem 1**	**520.000**
4	2	2.1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	80.000
4	2	2.2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	225.000
4	2	2.3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	500.000
4	2	2.4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	650.000
4	2	2.5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	68.000
4	2	2.6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	228.000
4	2	2.7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	293.000
4	2	2.8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	255.750
T						**Total Ítem 2**	**2.299.750**

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	315.000
4	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	136.000
4	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	143.000
4	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	70.000
4	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	40.000
4	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	100.000
T						**Total Ítem 3**	**804.000**
4	4	4.1	cambio de correa de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	110.000
4	4	4.2	cambio de correa de ventilador	Unidad	EVENTO	1	114.000
4	4	4.3	cambio de tensor de cadena	Unidad	EVENTO	1	368.000
4	4	4.4	cambio de tensor de cadena de distrubución	Unidad	EVENTO	1	368.000
4	4	4.5	cambio de guía cadena	Unidad	EVENTO	1	240.000
4	4	4.6	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	120.000
T						**Total Ítem 4**	**1.320.000**
4	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	100.000
4	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	100.000
4	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	264.000
4	5	5.4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	217.000
4	5	5.5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	100.000
4	5	5.6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	96.000
4	5	5.7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	90.000
4	5	5.8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	363.000
4	5	5.9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	359.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Jefe de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administracion - DIBEN

4	5	5.10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	174.000
4	5	5.11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	150.000
T						**Total Ítem 5**	**2.013.000**
4	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	257.000
4	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	172.000
4	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	218.000
4	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.457.000
4	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	268.000
4	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	205.000
4	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	247.000
4	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	260.000
4	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	90.000
4	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	150.000
4	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	150.000
T						**Total Ítem 6**	**3.474.000**
4	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	158.000
4	7	7.2	Cambio de Precaps de dirección	Unidad	EVENTO	1	175.000
4	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	330.000
4	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	50.000
4	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	150.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL · DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administracion - DIBEN

T						Total Ítem 7	863.000
4	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	665.000
4	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	482.000
4	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	346.000
4	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	578.000
4	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	274.000
4	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	90.000
4	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	120.000
T						Total Ítem 8	2.555.000
4	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	210.000
4	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	370.000
4	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	50.000
4	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	291.000
4	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	341.000
4	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	110.000
4	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	414.000
4	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	132.000
4	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000
T						Total Ítem 9	2.018.000
4	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	230.000
4	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	360.000
4	10	10.3	Cambio de Paller	Unidad	EVENTO	1	590.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL · DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

4	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	230.000
4	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	110.000
4	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	200.000
Monto Mínimo:			8.000.000			**Total Ítem 10**	**1.720.000**
Monto Máximo:			16.000.000			**TOTAL DEL LOTE 4**	**17.586.750**
			LOTE 5				
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camioneta 4x4; Marca ISUZU, Modelo DMAX D/C 4x4, color gris claro, Chapa BGS 350, Año 2011							
5	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	40.000
5	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	40.000
5	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	40.000
5	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	93.000
5	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	105.000
5	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	105.000
5	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	90.000
T						**Total Ítem 1**	**513.000**
5	2	2.1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	90.000
5	2	2.2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	225.000
5	2	2.3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	500.000
5	2	2.4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	600.000
5	2	2.5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	74.000
5	2	2.6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	220.000

Abg. César Romero Rojas
Director

DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro
Consejo de Administracion - DIBEN

5	2	2.7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	290.000
5	2	2.8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	150.000
T						Total Ítem 2	**2.149.000**
5	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	343.000
5	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	135.000
5	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	140.000
5	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	65.000
5	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	40.000
5	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	120.000
T						Total Ítem 3	**843.000**
5	4	4.1	cambio de correa de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	110.000
5	4	4.2	cambio de correa de ventilador	Unidad	EVENTO	1	114.000
5	4	4.3	cambio de tensor de cadena	Unidad	EVENTO	1	368.500
5	4	4.4	cambio de tensor de cadena de distrubución	Unidad	EVENTO	1	368.500
5	4	4.5	cambio de guía cadena	Unidad	EVENTO	1	242.000
5	4	4.6	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	230.000
T						Total Ítem 4	**1.433.000**
5	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	100.000
5	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	100.000
5	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	250.000
5	5	5.4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	215.000
5	5	5.5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	100.000
5	5	5.6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	96.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

5	5	5.7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	90.000
5	5	5.8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	350.000
5	5	5.9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	350.000
5	5	5.10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	175.000
5	5	5.11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	120.000
T							
						Total Ítem 5	**1.946.000**
5	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	257.000
5	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	172.000
5	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	215.000
5	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.457.000
5	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	260.000
5	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	210.000
5	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	260.000
5	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	260.000
5	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	70.000
5	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	150.000
5	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	120.000
T							
						Total Ítem 6	**3.431.000**
5	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	158.000
5	7	7.2	Cambio de Precaps de dirección	Unidad	EVENTO	1	176.000
5	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	330.000

Abg. César Romero Rojas
Director

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

5	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	40.000
5	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	178.750
T							
						Total Ítem 7	**882.750**
5	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	650.000
5	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	450.000
5	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	346.000
5	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	550.000
5	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	275.000
5	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	85.000
5	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	150.000
T							
						Total Ítem 8	**2.506.000**
5	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	200.000
5	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	385.000
5	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	50.000
5	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	290.000
5	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	341.000
5	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	110.000
5	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	414.000
5	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	132.000
5	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000
T							
						Total Ítem 9	**2.042.000**
5	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	230.000

Abg. César Romero Rojas
Director
Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

5	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	350.000
5	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	590.000
5	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	240.000
5	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	110.000
5	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	150.000
Monto Mínimo:			8.000.000			**Total Ítem 10**	**1.670.000**
Monto Máximo:			16.000.000			**TOTAL DEL LOTE 5**	**17.415.750**
						MONTO TOTAL DE LA OFERTA	88.574.035

Abg. César Romero Rojas
Director

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL · DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN