**EVALUACION N° 11/2019**
**CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2019**
**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS"**
**(AD REFERÉNDUM).**
**I.D. N° 356922**

## 1. Introducción

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, el día 12 de marzo de 2019, siendo las 15:00 horas, se reúnen en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, los funcionarios designados para integrar el comité de evaluación; a los efectos de elaborar nuevamente el presente informe de evaluación de ofertas del llamado más arriba indicado.

## 2. Antecedentes

**a) Nº de PAC:** ID 356922

**b) Publicación:**

- En el SICP, el 06/02/2019
- Se han cursado las siguientes invitaciones, conforme al Artículo 32 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas":

| Nombre o Firma | RUC o Cédula de Identidad |
|---|---|
| ➢ Friotexs G S.R.L. | 80060869-0 |
| ➢ GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA | 80082539-0 |
| ➢ HOLLER INGENIERIA S.R.L. | 80004682-0 |
| ➢ INELEC SA | 80026826-1 |
| ➢ JYC INGENIERÍA EN ASCENSORES SRL | 80088508-2 |
| ➢ RENFE SA | 80050419-4 |
| ➢ THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL | 80025240-3 |

**d) Miembros del Comité de Evaluación:** Conforman el Comité de Evaluación permanente conforme Resolución Nº 3820/18 la Abg. Elida Romero, la Abg. Mónica Chilavert, el Abg. Humberto Báez, el Abg. César Diesel, y el Sr. Italo Casaccia; todos Asesores Legales y Técnicos de la DNCP; quienes tendrán a su cargo la evaluación; y recomendarán la adjudicación de la oferta que estimen más solvente y conveniente.

Firmarán el presente informe los siguientes asesores: Abg. Monica Chilavert, Asesor Italo Casaccia y Abg. Elida Romero.

**e)** Informe de Evaluación N°07/2019 del 01/03/19; Resolución DNCP N° 798/19 del 06 de marzo de 2019 y Resolución DNCP N° 814/2019 del 06 de marzo de 2019, que resuelve: "***...Revocar la Resolución DNCP N° 798/19...", "...retrotraer el proceso a la etapa de evaluación de ofertas...***".

**f) Monto Referencial:**

- Ítem 1 contrato no abierto Gs. 44.814.006;
- Ítem 2 contrato abierto Gs. 122.566.537 (SUMATORIA DE LOS SUBITEMS DEL ITEM 2 DEL SICP). **Solo para ítem 2 Monto total mínimo:** Gs. 30.000.000 **Monto total máximo: Gs.** 60.000.000

**g) Capacidad técnica y experiencia:** Si, Aplica

**h) Capacidad financiera:** No aplica

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Abg. Mónica M. Chilavert F.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Abg. Elida M. Romero F.
Asesora Técnica - Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

i) **Sistema de Adjudicación:** Por el total.

3. **Presentación y Acto de Apertura de Sobres**

El día 12 de febrero de 2019 a las 10:15 hs., fue establecido como fecha y hora límite para la apertura de ofertas, por tanto, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres en el local de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, sito en la calle Estados Unidos Nº 961 c/ Teniente Fariña de la ciudad de Asunción, habiéndose recibido 2 (dos) ofertas pertenecientes a las firmas RENFE S.A e INELEC S.A., conforme al procedimiento establecido, se realizó la prórroga fijando como nueva fecha de presentación y apertura de ofertas el 19 de febrero de 2019, en esta oportunidad, siendo las 10:15 horas se reúnen en oficinas de la DNCP, 5to piso, sito en Estados Unidos Nº 961 c/ Tte. Fariña, la C.P Nathalia Melot y la Lic. Fátima Segovia por la Coordinación de Adquisiciones de la DNCP, el Sr. Diego Acosta con CI N° 4.210.705 en representación de la firma **INELEC S.A.,** a los efectos de dar apertura de dos sobres recepcionados, pertenecientes a las firmas **RENFE S.A. e INELEC S.A.,** dejándose constancia del precio total de las ofertas en la planilla más abajo:

| RENFE S.A. | INELEC S.A. |
|---|---|
| Gs. 136.319.142 | Gs. 174.135.700 |

4. **Observaciones del Acta de Apertura**

El representante de la firma **INELEC S.A.,** deja constancia que:

- En la oferta de RENFE S.A. no se observa el Certificado de Cumplimiento Tributario.
- La Patente Municipal presentada en la oferta se encuentra vencida.
- No presenta la Declaración Jurada de *Garantía de Funcionamiento de Repuestos*.
- En la constancia de RUC, punto 12 *Identificación del Representante Legal,* no se observa el nombre del firmante de la oferta.

**Respuesta a las observaciones del Acta de Apertura**

- Se solicitará el Certificado de Cumplimiento Tributario;
- La patente municipal requerida en la carta de invitación indica *"...Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente..."*. Según se verifica a fs. 41 de la oferta el oferente presenta copia de la patente pagada en fecha 05/09/2018, con lo cual se cumple el requerimiento de la carta de invitación pues esta no requiere fecha de pago solo estar cumplida a la fecha de presentación y apertura de ofertas.
- Se solicitará la "*Declaración Jurada de Garantía de Funcionamiento de Repuestos*", al ser la misma una documentación de carácter formal.
- El nombre del firmante de la oferta surge en los documentos societarios del oferente.

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Abg. Elida M. Romero F.
Asesora Técnica - Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

## 5. Precio Ofertado

| Ítems del llamado MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS (AD REFERÉNDUM) con ID: 356922 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | RENFE | | INELEC | |
| | | | Unitario | Total | Unitario | Total |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 18 | 2.800.000 | 50.400.000 | 2.750.000 | 49.500.000 |
| 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | | | | | |
| 2.1 | Alarma 12V para cabina de ascensor | 1 | 268.413 | 268.413 | 385.000 | 385.000 |
| 2.2 | Batente | 1 | 92.532 | 92.532 | 132.000 | 132.000 |
| 2.3 | Bobina de reducción motor operador SUR | 1 | 451.912 | 451.912 | 660.000 | 660.000 |
| 2.4 | Bobina para freno de maquina EM-33 | 1 | 1.139.358 | 1.139.358 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 2.5 | BOTONERA DE INSPECCIONDE CABINA | 1 | 384.148 | 384.148 | 550.000 | 550.000 |
| 2.6 | Botón SOFT PRESS llamada maestro | 1 | 393.682 | 393.682 | 561.000 | 561.000 |
| 2.7 | Botonera de Cabina (botón mecánico c/marco) | 1 | 286.008 | 286.008 | 440.000 | 440.000 |
| 2.8 | Botonera pavimento S.PRESS ACS 01 | 1 | 383.680 | 383.680 | 550.000 | 550.000 |
| 2.9 | Botonera pavimento S.PRESS ACS 02 | 1 | 404.290 | 404.290 | 550.000 | 550.000 |
| 2.10 | Cable de acero de 1/2" para ascensor x mts. | 1 | 45.425 | 45.425 | 66.000 | 66.000 |
| 2.11 | Cable de acero para puerta de cabina | 1 | 216.001 | 216.001 | 330.000 | 330.000 |
| 2.12 | Cabo de acero 1/4" por metro | 1 | 26.638 | 26.638 | 38.500 | 38.500 |
| 2.13 | Cabo de transmisión OP=800 | 1 | 159.921 | 159.921 | 231.000 | 231.000 |
| 2.14 | Cabo maniobra chato 2x20vias negro forrado x mts. | 1 | 32.386 | 32.386 | 46.200 | 46.200 |
| 2.15 | CABO MANIOBRA,PERCURSOR DE 28 METROS | 1 | 2.287.596 | 2.287.596 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 2.16 | Cambio de lona de freno para zapata de maquina EM-33 | 1 | 392.560 | 392.560 | 572.000 | 572.000 |
| 2.17 | Cambio Rulemán de polea de desvío | 1 | 1.243.807 | 1.243.807 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| 2.18 | Cambio Rulemán de polea de reenvío | 1 | 1.243.807 | 1.243.807 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| 2.19 | Cambio Rulemán de polea de regalador de velocidad | 1 | 998.224 | 998.224 | 1.430.000 | 1.430.000 |
| 2.20 | Cambio Rulemán Eje Sinfín de maquina EM-33 | 1 | 1.296.149 | 1.296.149 | 1.870.000 | 1.870.000 |
| 2.21 | Cambio Rulemán Mancal maquina principal | 1 | 1.374.894 | 1.374.894 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| 2.22 | Cambio Rulemán motor de maquina | 1 | 1.136.088 | 1.136.088 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 2.23 | Cigarra 12Vcc | 1 | 108.422 | 108.422 | 165.000 | 165.000 |
| 2.24 | Conjunto cabito / resorte / pesito de puerta | 1 | 204.692 | 204.692 | 286.000 | 286.000 |
| 2.25 | Conjunto contacto BK para freno duplo | 1 | 418.730 | 418.730 | 605.000 | 605.000 |
| 2.26 | Conjunto Nylon corrediza de puerta en "X" | 1 | 93.326 | 93.326 | 132.000 | 132.000 |
| 2.27 | Conjunto Nylon corrediza de puerta espiga corta | 1 | 88.700 | 88.700 | 121.000 | 121.000 |
| 2.28 | Conjunto Nylon corrediza para cabina un carro | 1 | 500.982 | 500.982 | 770.000 | 770.000 |
| 2.29 | Conjunto Nylon corrediza para contrapeso | 1 | 446.350 | 446.350 | 660.000 | 660.000 |
| 2.30 | Contacto de puerta GS WVF-AC | 1 | 336.480 | 336.480 | 495.000 | 495.000 |

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Elida M. [illegible] Asesora Técnica - DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T. Asesora Técnica y Legal DNCP

Italo Casaccia Asesor Técnico DNCP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.31 | Contacto eléctrico AL | 1 | 163.660 | 163.660 | 242.000 | 242.000 |
| 2.32 | Contacto micro-ruptor para BK | 1 | 213.104 | 213.104 | 330.000 | 330.000 |
| 2.33 | CONTACTO (TRINCO AC/AL) | 1 | 93.093 | 93.093 | 132.000 | 132.000 |
| 2.34 | Cordón Rabicho D4x180mm | 1 | 52.061 | 52.061 | 77.000 | 77.000 |
| 2.35 | Correa de sincronismo motor operador por metro. | 1 | 80.382 | 80.382 | 121.000 | 121.000 |
| 2.36 | Correa motor operador 10AV915 | 1 | 101.271 | 101.271 | 154.000 | 154.000 |
| 2.37 | Disyuntor Bifásico 6A | 1 | 77.998 | 77.998 | 110.000 | 110.000 |
| 2.38 | Disyuntor monofásico 6A | 1 | 65.987 | 65.987 | 99.000 | 99.000 |
| 2.39 | Disyuntor trifásico 6A | 1 | 83.419 | 83.419 | 132.000 | 132.000 |
| 2.40 | Dispositivo de arrastre ALD/AC | 1 | 529.488 | 529.488 | 781.000 | 781.000 |
| 2.41 | Encoder 1024 pulsos VAZ D40 | 1 | 2.841.386 | 2.841.386 | 4.510.000 | 4.510.000 |
| 2.42 | FUENTELLAVEADA 6A-24Vdc C/FIJACION | 1 | 584.634 | 584.634 | 880.000 | 880.000 |
| 2.43 | FUENTE DE ALIMENTACION CAB. 220V | 1 | 1.028.134 | 1.028.134 | 1.430.000 | 1.430.000 |
| 2.44 | Fuente SEP | 1 | 181.699 | 181.699 | 262.000 | 262.000 |
| 2.45 | Fusible U-R 36A faca sin rasgo | 1 | 91.971 | 91.971 | 143.000 | 143.000 |
| 2.46 | Fusible U-R 63A faca sin rasgo | 1 | 91.971 | 91.971 | 143.000 | 143.000 |
| 2.47 | Fusible U-R 80A faca sin rasgo | 1 | 86.083 | 86.083 | 143.000 | 143.000 |
| 2.48 | Goma de acople para maquina EM-33 | 1 | 69.399 | 69.399 | 110.000 | 110.000 |
| 2.49 | Goma perfil hembra para puerta AC por metro | 1 | 36.732 | 36.732 | 55.000 | 55.000 |
| 2.50 | Goma perfil macho para puerta AC por metro | 1 | 36.732 | 36.732 | 55.000 | 55.000 |
| 2.51 | Haste para trinco de puerta pavimento | 1 | 105.430 | 105.430 | 154.000 | 154.000 |
| 2.52 | Hate de bronce para freno de maquina | 1 | 359.846 | 359.846 | 561.000 | 561.000 |
| 2.53 | IMA FLEXIVEL 5x15x300 | 1 | 185.204 | 185.204 | 253.000 | 253.000 |
| 2.54 | Indicador digital ST-99 SF2 | 1 | 454.248 | 454.248 | 660.000 | 660.000 |
| 2.55 | Indicador TK-99 2 dígitos | 1 | 516.637 | 516.637 | 770.000 | 770.000 |
| 2.56 | Interruptor a palanca para control magirus | 1 | 237.639 | 237.639 | 330.000 | 330.000 |
| 2.57 | Inversor de puerta operador | 1 | 1.856.481 | 1.856.481 | 2.970.000 | 2.970.000 |
| 2.58 | INVERSOR FREQ. 24A;380V; | 1 | 5.615.758 | 5.615.758 | 8.910.000 | 8.910.000 |
| 2.59 | INVERSOR PUERTA SIMPLES ALE | 1 | 2.006.730 | 2.006.730 | 2.970.000 | 2.970.000 |
| 2.60 | Lámpara de 24V x 2,4W con rosca | 1 | 42.761 | 42.761 | 55.000 | 55.000 |
| 2.61 | Llave cilindro con micro-ruptor | 1 | 454.295 | 454.295 | 660.000 | 660.000 |
| 2.62 | Llave contactora 1NF 110Vcc | 1 | 269.231 | 269.231 | 385.000 | 385.000 |
| 2.63 | Llave contactora 1NF 24Vcc | 1 | 269.231 | 269.231 | 385.000 | 385.000 |
| 2.64 | Llave contactora 3RT1017 bobina 110AC | 1 | 258.902 | 258.902 | 396.000 | 396.000 |
| 2.65 | Llave contactora 3RT1026 bobina 110AC | 1 | 269.745 | 269.745 | 396.000 | 396.000 |
| 2.66 | Llave contactora 3RT1035 bobina 110AC | 1 | 504.953 | 504.953 | 682.000 | 682.000 |

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Elida M. Romero F.
Asesora Técnica - Legal
DNCP



04

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.67 | Llave contactora 3RT1045 bobina 110AC | 1 | 875.316 | 875.316 | 1.210.000 | 1.210.000 |
| 2.68 | Llave de emergencia para apertura de puerta | 1 | 195.346 | 195.346 | 297.000 | 297.000 |
| 2.69 | Llave electrónica AC-2 SFII 24Vcc | 1 | 636.741 | 636.741 | 880.000 | 880.000 |
| 2.70 | Llave limite fin de curso 1NF | 1 | 598.654 | 598.654 | 770.000 | 770.000 |
| 2.71 | MCO4S HASTA TRES ELEVADORES | 1 | 2.695.345 | 2.695.345 | 3.850.000 | 3.850.000 |
| 2.72 | MODULO CAS 380VCA | 1 | 206.608 | 206.608 | 275.000 | 275.000 |
| 2.73 | Módulo COPV3F 110Vcc | 1 | 570.847 | 570.847 | 770.000 | 770.000 |
| 2.74 | Módulo COPV3F 24Vcc | 1 | 570.847 | 570.847 | 792.000 | 792.000 |
| 2.75 | Módulo Interface | 1 | 3.365.969 | 3.365.969 | 4.620.000 | 4.620.000 |
| 2.76 | Módulo M6RS | 1 | 293.018 | 293.018 | 385.000 | 385.000 |
| 2.77 | Módulo MAC-B | 1 | 391.438 | 391.438 | 550.000 | 550.000 |
| 2.78 | Módulo INV5 | 1 | 6.254.086 | 6.254.086 | 8.910.000 | 8.910.000 |
| 2.79 | MODULO MCONV C/RABICHO | 1 | 452.846 | 452.846 | 660.000 | 660.000 |
| 2.80 | Módulo MCP-7S | 1 | 8.105.896 | 8.105.896 | 12.100.000 | 12.100.000 |
| 2.81 | Modulo Tiristor MTT 55/12 | 1 | 8.901.531 | 8.901.531 | 13.200.000 | 13.200.000 |
| 2.82 | Módulo RESC. | 1 | 325.732 | 325.732 | 440.000 | 440.000 |
| 2.83 | Operador de puerta WVF AL/EVD LU=800 | 1 | 478.783 | 478.783 | 671.000 | 671.000 |
| 2.84 | Polea de tracción 550x3x1/2 - rectificación | 1 | 845.639 | 845.639 | 1.210.000 | 1.210.000 |
| 2.85 | Porta fusible de 1/4"x 1 1/4" a rosca | 1 | 43.695 | 43.695 | 66.000 | 66.000 |
| 2.86 | Puente Rectificador trifásico | 1 | 141.976 | 141.976 | 220.000 | 220.000 |
| 2.87 | Ramapa articulada AC/ALD | 1 | 479.110 | 479.110 | 660.000 | 660.000 |
| 2.88 | Rele térmico de 10 - 13 | 1 | 324.796 | 324.796 | 385.000 | 385.000 |
| 2.89 | Rele térmico de 16 - 25 | 1 | 324.796 | 324.796 | 385.000 | 385.000 |
| 2.90 | Rele térmico de 26 - 40 | 1 | 324.796 | 324.796 | 385.000 | 385.000 |
| 2.91 | Regla electrónica MEMCO | 1 | 3.011.964 | 3.011.964 | 3.850.000 | 3.850.000 |
| 2.92 | Reloj digital TKE | 1 | 568.511 | 568.511 | 880.000 | 880.000 |
| 2.93 | Rolete D38x16 dispositivo de arrastre | 1 | 83.045 | 83.045 | 121.000 | 121.000 |
| 2.94 | Rolete D38x16 dispositivo de arrastre nuevo | 1 | 83.045 | 83.045 | 121.000 | 121.000 |
| 2.95 | Rolete D-70 para carro operador de puerta | 1 | 132.722 | 132.722 | 176.000 | 176.000 |
| 2.96 | Rolete D-76 para carro operador de puerta | 1 | 144.499 | 144.499 | 198.000 | 198.000 |
| 2.97 | Rolete de hierro para encosto | 1 | 90.364 | 90.364 | 132.000 | 132.000 |
| 2.98 | Rolete Inferior completo D-40 | 1 | 129.217 | 129.217 | 176.000 | 176.000 |
| 2.99 | Rolete Superior completo D-60 | 1 | 134.639 | 134.639 | 187.000 | 187.000 |
| 2.100 | Selladura tapa de maquina | 1 | 636.741 | 636.741 | 891.000 | 891.000 |
| 2.101 | Sustitución de cadena Operador de puerta | 1 | 225.722 | 225.722 | 297.000 | 297.000 |
| 2.102 | TACO GENERADOR P/ MOTORES FDN M17 | 1 | 686.139 | 686.139 | 880.000 | 880.000 |

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Mónica M. Chitaveri
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Elida M. Romero F.
Asesora Técnica - Legal
DNCP



05

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.103 | Trafo. Sincronismo 23VA | 1 | 846.107 | 846.107 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 2.104 | Trafo. Trifásico 165VA | 1 | 846.107 | 846.107 | 1.210.000 | 1.210.000 |
| 2.105 | Trafo. Trifásico 3x18V 150VA | 1 | 665.950 | 665.950 | 990.000 | 990.000 |
| 2.106 | TRANCA PAVIMENTO INTEG. MAO CONTRA | 1 | 243.060 | 243.060 | 352.000 | 352.000 |
| 2.107 | TRINCO LLAVE TRIANGULO - ALE F-30 | 1 | 297.692 | 297.692 | 440.000 | 440.000 |
| 2.108 | Ventilador de Cabina convencional 220V | 1 | 273.858 | 273.858 | 385.000 | 385.000 |
| 2.109 | Visor acrílico rojo VTM 025 | 1 | 151.416 | 151.416 | 209.000 | 209.000 |
| 2.110 | Provisión y cambio de carcasa de botón de cabina | 1 | 145.107 | 145.107 | 231.000 | 231.000 |
| 2.111 | Prueba de paracaídas - encuñamiento a baja velocidad | 1 | 2.046.920 | 2.046.920 | 2.860.000 | 2.860.000 |
| 2.112 | Provisión e instalación de artefacto de iluminación para cabina - Fluorescentes LED 120 cm | 1 | 205.160 | 205.160 | 297.000 | 297.000 |
| 2.113 | Reparación GENERICA (incluye aquellos servicios que no requieren cambio de repuestos pero fueron realizado por técnicos; como ser ajustes de placas, reinicio de equipos, u otras cuestiones que no puedan ser cotizadas con repuestos sino solo como mano de obra especializada) | 1 | 495.840 | 495.840 | 770.000 | 770.000 |
| **SUMATORIA DE SUBITEMS** | | | **TOTAL RENFE S.A.** | 85.919.132 | **TOTAL INELEC S.A** | 124.635.700 |

## 6. Análisis y verificación de la Documentación sustancial

La presentación y cumplimiento se da conforme a la siguiente planilla:

| Documentos para Personas Jurídicas. | RENFE S.A. | INELEC |
|---|---|---|
| a) Formulario de Oferta | CUMPLE FS. 2-7 | CUMPLE FS. 2-7 |
| b) Garantía de Mantenimiento de Oferta | CUMPLE FS. 8-9 | CUMPLE FS. 8 |
| c) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. *"w"*, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. | CUMPLE FS. 10 | CUMPLE FS. 9 |
| d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. | CUMPLE FS. 15-32 | CUMPLE S/ VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION EN EL SIPE CONSTANCIA N° 1535035 FS. 11 |

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Mónica R. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Elida M. Romero F.
Asesora Técnica - Legal
DNCP

| | | |
|---|---|---|
| e) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. | CUMPLE Fs. 33-35 | CUMPLE S/ VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION EN EL SIPE CONSTANCIA N° 1535035 FS. 11 |

Luego de la verificación de la documentación sustancial se procede a ordenar las ofertas de menor a mayor siendo la menor oferta la de la empresa Renfe S.A.

## 7. Documentación requerida

En fecha 11/03/2019 a las 11:10 hs, se solicitó a la firma **Renfe S.A.** a través del correo renfe_sa@hotmail.com (mail indicado en el Formulario N° 1, fs. 1 de la oferta) que en el plazo de hasta 1 día hábil desde la recepción del mail, la siguiente documentación:

1) Certificado de cumplimiento tributario
2) Declaración Jurada de la "Garantía de Funcionamiento de los repuestos", a fin de garantizar lo indicado en el punto 8 del Anexo B de la carta de invitación que indica *"...El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes:* ***Para el caso de repuestos, 12 (doce) meses desde su instalación, puesta y marcha y conformidad por parte del Administrador del Contrato...".***
3) Certificado de origen nacional.

En fecha 11/03/19 la firma Renfe S.A., a las 15:15 hs, vía correo electrónico remite 1) Certificado de cumplimiento tributario; 2) Declaración Jurada de la "Garantía de Funcionamiento de los repuestos", a fin de garantizar lo indicado en el punto 8 del Anexo B de la carta de invitación que indica *"...El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes:* ***Para el caso de repuestos, 12 (doce) meses desde su instalación, puesta y marcha y conformidad por parte del Administrador del Contrato...".*** No remite certificado de origen nacional.

En fecha 11/03/2019 a las 14:16 horas, se solicitó a la firma **Inelec S.A.** a través del correo inelec@inelec.com.py (mail indicado en el Formulario N° 1, fs. 1 de la oferta) que en el plazo de hasta 1 día hábil desde la recepción del mail, remita por la misma vía la siguiente documentación:

1) Certificado de origen nacional.

En fecha 12/03/19 siendo las 14:42 horas, no se ha obtenido la documentación solicitada de la empresa Inelec S.A.

## 8. Verificación de la Documentación formal

La presentación y cumplimiento se da conforme a la siguiente planilla:

| Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas. | RENFE S.A. |
|---|---|
| Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores establecidos en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la | CUMPLE |

Abg. Mónica Ms. Chaverri F. Asesora Técnica y Legal DNCP

Italo Casaccia Asesor Técnico DNCP

Abg. Elida M. Romero F. Asesora Técnica - Legal DNCP

| | |
|---|---|
| Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010. | FS. 11 |
| Constancia de Inscripción en el registro único de contribuyentes - RUC | CUMPLE<br>Fs. 38-39 |
| Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad, copia simple. | CUMPLE<br>Fs. 36 |
| Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente. | CUMPLE |
| Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente. | CUMPLE |

| **Otros documentos** | **RENFE S.A.** |
|---|---|
| Contratos y/o facturas de los últimos 2 (dos) últimos años (2017 y 2018).<br>El oferente deberá demostrar la experiencia en la realización de mantenimiento y/o reparación de ascensores, mediante la presentación de contratos y/o facturas de los últimos 2 (dos) últimos años (2017 y 2018) de empresas públicas o privadas, y que en conjunto alcancen al menos el 50% del monto total de su oferta para el ítem 1 y 50% del monto mínimo previsto para la presente contratación para el ítem 2. | CUMPLE<br>Fs. 43-85 |
| Certificación de al menos 1 (un) técnico que prestará los servicios. | CUMPLE<br>Fs. 42 |
| Carta Compromiso de cumplimiento con las normas ambientales – Formulario N° 11. | CUMPLE<br>Fs. 14 |
| Declaración Jurada de la "Garantía de Funcionamiento de los repuestos". (Ver punto 8 del Anexo B). | CUMPLE |
| Certificado de Origen del Ministerio de Industria y Comercio, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 4558/11 y su Decreto N° 9649/12. | NO PRESENTA |

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Elida M. Romero F.
Asesora Técnica - Legal
DNCP

## 9. Análisis de precios ofertados

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ASCENSORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS - AD REFERENDUM - ID Nº 356922 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cant.** | **RENFE S.A.** | **REFERENCIAL** | **DIFERENCIA** | **PORCENTAJE** |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Mes | 18 | 2.800.000 | **2.489.667** | 310.333 | **+11%** |
| 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | GLOBAL | 1 | 85.919.132 | **122.566.537** | 36.647.405 | **-30%** |
| 2.1 | Alarma 12V para cabina de ascensor | Unidad | 1 | 268.413 | **382.900** | 114.487 | -29,9 |
| 2.2 | Batente | Unidad | 1 | 92.532 | **132.000** | 39.468 | -29,9 |
| 2.3 | Bobina de reducción motor operador SUR | Unidad | 1 | 451.912 | **644.667** | 192.755 | -29,9 |
| 2.4 | Bobina para freno de maquina EM-33 | Unidad | 1 | 1.139.358 | **1.625.333** | 485.975 | -29,9 |
| 2.5 | BOTONERA DE INSPECCIONDE CABINA | Unidad | 1 | 384.148 | **548.000** | 163.852 | -29,9 |
| 2.6 | Botón SOFT PRESS llamada maestro | Unidad | 1 | 393.682 | **561.600** | 167.918 | -29,9 |
| 2.7 | Botonera de Cabina (botón mecánico c/marco) | Unidad | 1 | 286.008 | **408.000** | 121.992 | -29,9 |
| 2.8 | Botonera pavimento S.PRESS ACS 01 | Unidad | 1 | 383.680 | **547.333** | 163.653 | -29,9 |
| 2.9 | Botonera pavimento S.PRESS ACS 02 | Unidad | 1 | 404.290 | **576.733** | 172.443 | -29,9 |
| 2.10 | Cable de acero de 1/2" para ascensor x mts. | Unidad | 1 | 45.425 | **64.800** | 19.375 | -29,9 |
| 2.11 | Cable de acero para puerta de cabina | Unidad | 1 | 216.001 | **308.133** | 92.132 | -29,9 |
| 2.12 | Cabo de acero 1/4" por metro | Unidad | 1 | 26.638 | **38.000** | 11.362 | -29,9 |
| 2.13 | Cabo de transmisión OP=800 | Unidad | 1 | 159.921 | **228.133** | 68.212 | -29,9 |
| 2.14 | Cabo maniobra chato 2x20vias negro forrado x mts. | Unidad | 1 | 32.386 | **46.200** | 13.814 | -29,9 |
| 2.15 | CABO MANIOBRA,PERCURSOR DE 28 METROS | Unidad | 1 | 2.287.596 | **3.263.333** | 975.737 | -29,9 |
| 2.16 | Cambio de lona de freno para zapata de maquina EM-33 | Unidad | 1 | 392.560 | **560.000** | 167.440 | -29,9 |
| 2.17 | Cambio Rulemán de polea de desvío | Unidad | 1 | 1.243.807 | **1.774.333** | 530.526 | -29,9 |
| 2.18 | Cambio Rulemán de polea de reenvío | Unidad | 1 | 1.243.807 | **1.774.333** | 530.526 | -29,9 |
| 2.19 | Cambio Rulemán de polea de regalador de velocidad | Unidad | 1 | 998.224 | **1.424.000** | 425.776 | -29,9 |
| 2.20 | Cambio Rulemán Eje Sinfín de maquina EM-33 | Unidad | 1 | 1.296.149 | **1.849.000** | 552.851 | -29,9 |
| 2.21 | Cambio Rulemán Mancal maquina principal | Unidad | 1 | 1.374.894 | **1.961.333** | 586.439 | -29,9 |
| 2.22 | Cambio Rulemán motor de maquina | Unidad | 1 | 1.136.088 | **1.620.667** | 484.579 | -29,9 |
| 2.23 | Cigarra 12Vcc | Unidad | 1 | 108.422 | **154.667** | 46.245 | -29,9 |

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Elida M. Romero F.
Asesora Técnica - Legal
DNCP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 | Conjunto cabito / resorte / pesito de puerta | Unidad | 1 | 204.692 | **292.000** | 87.308 | -29,9 |
| 2.25 | Conjunto contacto BK para freno duplo | Unidad | 1 | 418.730 | **597.333** | 178.603 | -29,9 |
| 2.26 | Conjunto Nylon corrediza de puerta en "X" | Unidad | 1 | 93.326 | **133.133** | 39.807 | -29,9 |
| 2.27 | Conjunto Nylon corrediza de puerta espiga corta | Unidad | 1 | 88.700 | **126.533** | 37.833 | -29,9 |
| 2.28 | Conjunto Nylon corrediza para cabina un carro | Unidad | 1 | 500.982 | **714.667** | 213.685 | -29,9 |
| 2.29 | Conjunto Nylon corrediza para contrapeso | Unidad | 1 | 446.350 | **636.733** | 190.383 | -29,9 |
| 2.30 | Contacto de puerta GS WVF-AC | Unidad | 1 | 336.480 | **480.000** | 143.520 | -29,9 |
| 2.31 | Contacto eléctrico AL | Unidad | 1 | 163.660 | **233.467** | 69.807 | -29,9 |
| 2.32 | Contacto micro-ruptor para BK | Unidad | 1 | 213.104 | **304.000** | 90.896 | -29,9 |
| 2.33 | CONTACTO (TRINCO AC/AL) | Unidad | 1 | 93.093 | **132.800** | 39.707 | -29,9 |
| 2.34 | Cordón Rabicho D4x180mm | Unidad | 1 | 52.061 | **74.267** | 22.206 | -29,9 |
| 2.35 | Correa de sincronismo motor operador por metro. | Unidad | 1 | 80.382 | **114.667** | 34.285 | -29,9 |
| 2.36 | Correa motor operador 10AV915 | Unidad | 1 | 101.271 | **144.467** | 43.196 | -29,9 |
| 2.37 | Disyuntor Bifásico 6A | Unidad | 1 | 77.998 | **111.267** | 33.269 | -29,9 |
| 2.38 | Disyuntor monofásico 6A | Unidad | 1 | 65.987 | **94.133** | 28.146 | -29,9 |
| 2.39 | Disyuntor trifásico 6A | Unidad | 1 | 83.419 | **119.000** | 35.581 | -29,9 |
| 2.40 | Dispositivo de arrastre ALD/AC | Unidad | 1 | 529.488 | **755.333** | 225.845 | -29,9 |
| 2.41 | Encoder 1024 pulsos VAZ D40 | Unidad | 1 | 2.841.386 | **4.053.333** | 1.211.947 | -29,9 |
| 2.42 | FUENTELLAVEADA 6A-24Vdc C/FIJACION | Unidad | 1 | 584.634 | **834.000** | 249.366 | -29,9 |
| 2.43 | FUENTE DE ALIMENTACION CAB. 220V | Unidad | 1 | 1.028.134 | **1.466.667** | 438.533 | -29,9 |
| 2.44 | Fuente SEP | Unidad | 1 | 181.699 | **259.200** | 77.501 | -29,9 |
| 2.45 | Fusible U-R 36A faca sin rasgo | Unidad | 1 | 91.971 | **131.200** | 39.229 | -29,9 |
| 2.46 | Fusible U-R 63A faca sin rasgo | Unidad | 1 | 91.971 | **131.200** | 39.229 | -29,9 |
| 2.47 | Fusible U-R 80A faca sin rasgo | Unidad | 1 | 86.083 | **122.800** | 36.717 | -29,9 |
| 2.48 | Goma de acople para maquina EM-33 | Unidad | 1 | 69.399 | **99.000** | 29.601 | -29,9 |
| 2.49 | Goma perfil hembra para puerta AC por metro | Unidad | 1 | 36.732 | **52.400** | 15.668 | -29,9 |
| 2.50 | Goma perfil macho para puerta AC por metro | Unidad | 1 | 36.732 | **52.400** | 15.668 | -29,9 |
| 2.51 | Haste para trinco de puerta pavimento | Unidad | 1 | 105.430 | **150.400** | 44.970 | -29,9 |
| 2.52 | Hate de bronce para freno de maquina | Unidad | 1 | 359.846 | **513.333** | 153.487 | -29,9 |
| 2.53 | IMA FLEXIVEL 5x15x300 | Unidad | 1 | 185.204 | **264.200** | 78.996 | -29,9 |
| 2.54 | Indicador digital ST-99 SF2 | Unidad | 1 | 454.248 | **648.000** | 193.752 | -29,9 |

Abg. Mónica M. Chilavert F.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Elida M. Romero F.
Asesora Técnica - Legal
DNCP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | Indicador TK-99 2 dígitos | Unidad | 1 | 516.637 | **737.000** | 220.363 | -29,9 |
| 2.56 | Interruptor a palanca para control magirus | Unidad | 1 | 237.639 | **339.000** | 101.361 | -29,9 |
| 2.57 | Inversor de puerta operador | Unidad | 1 | 1.856.481 | **2.648.333** | 791.852 | -29,9 |
| 2.58 | INVERSOR FREQ. 24A;380V; | Unidad | 1 | 5.615.758 | **8.011.067** | 2.395.309 | -29,9 |
| 2.59 | INVERSOR PUERTA SIMPLES ALE | Unidad | 1 | 2.006.730 | **2.862.667** | 855.937 | -29,9 |
| 2.60 | Lámpara de 24V x 2,4W con rosca | Unidad | 1 | 42.761 | **61.000** | 18.239 | -29,9 |
| 2.61 | Llave cilindro con micro-ruptor | Unidad | 1 | 454.295 | **648.067** | 193.772 | -29,9 |
| 2.62 | Llave contactora 1NF 110Vcc | Unidad | 1 | 269.231 | **384.067** | 114.836 | -29,9 |
| 2.63 | Llave contactora 1NF 24Vcc | Unidad | 1 | 269.231 | **384.067** | 114.836 | -29,9 |
| 2.64 | Llave contactora 3RT1017 bobina 110AC | Unidad | 1 | 258.902 | **369.333** | 110.431 | -29,9 |
| 2.65 | Llave contactora 3RT1026 bobina 110AC | Unidad | 1 | 269.745 | **384.800** | 115.055 | -29,9 |
| 2.66 | Llave contactora 3RT1035 bobina 110AC | Unidad | 1 | 504.953 | **720.333** | 215.380 | -29,9 |
| 2.67 | Llave contactora 3RT1045 bobina 110AC | Unidad | 1 | 875.316 | **1.248.667** | 373.351 | -29,9 |
| 2.68 | Llave de emergencia para apertura de puerta | Unidad | 1 | 195.346 | **278.667** | 83.321 | -29,9 |
| 2.69 | Llave electrónica AC-2 SFII 24Vcc | Unidad | 1 | 636.741 | **908.333** | 271.592 | -29,9 |
| 2.70 | Llave limite fin de curso 1NF | Unidad | 1 | 598.654 | **854.000** | 255.346 | -29,9 |
| 2.71 | MCO4S HASTA TRES ELEVADORES | Unidad | 1 | 2.695.345 | **3.845.000** | 1.149.655 | -29,9 |
| 2.72 | MODULO CAS 380VCA | Unidad | 1 | 206.608 | **294.733** | 88.125 | -29,9 |
| 2.73 | Módulo COPV3F 110Vcc | Unidad | 1 | 570.847 | **814.333** | 243.486 | -29,9 |
| 2.74 | Módulo COPV3F 24Vcc | Unidad | 1 | 570.847 | **814.333** | 243.486 | -29,9 |
| 2.75 | Módulo Interface | Unidad | 1 | 3.365.969 | **4.801.667** | 1.435.698 | -29,9 |
| 2.76 | Módulo M6RS | Unidad | 1 | 293.018 | **418.000** | 124.982 | -29,9 |
| 2.77 | Módulo MAC-B | Unidad | 1 | 391.438 | **558.400** | 166.962 | -29,9 |
| 2.78 | Módulo INV5 | Unidad | 1 | 6.254.086 | **8.921.667** | 2.667.581 | -29,9 |
| 2.79 | MODULO MCONV C/RABICHO | Unidad | 1 | 452.846 | **646.000** | 193.154 | -29,9 |
| 2.80 | Módulo MCP-7S | Unidad | 1 | 8.105.896 | **11.563.333** | 3.457.437 | -29,9 |
| 2.81 | Modulo Tiristor MTT 55/12 | Unidad | 1 | 8.901.531 | **12.698.333** | 3.796.802 | -29,9 |
| 2.82 | Módulo RESC. | Unidad | 1 | 325.732 | **464.667** | 138.935 | -29,9 |
| 2.83 | Operador de puerta WVF AL/EVD LU=800 | Unidad | 1 | 478.783 | **683.000** | 204.217 | -29,9 |
| 2.84 | Polea de tracción 550x3x1/2 - rectificación | Unidad | 1 | 845.639 | **1.206.333** | 360.694 | -29,9 |
| 2.85 | Porta fusible de 1/4"x 1 1/4" a rosca | Unidad | 1 | 43.695 | **62.333** | 18.638 | -29,9 |
| 2.86 | Puente Rectificador trifásico | Unidad | 1 | 141.976 | **202.533** | 60.557 | -29,9 |
| 2.87 | Ramapa articulada AC/ALD | Unidad | 1 | 479.110 | **683.467** | 204.357 | -29,9 |
| 2.88 | Rele térmico de 10 - 13 | Unidad | 1 | 324.796 | **463.333** | 138.537 | -29,9 |
| 2.89 | Rele térmico de 16 - 25 | Unidad | 1 | 324.796 | **463.333** | 138.537 | -29,9 |

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Mónica M. Chiavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Elida M. Romero F.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 | Rele térmico de 26 - 40 | Unidad | 1 | 324.796 | **463.333** | 138.537 | -29,9 |
| 2.91 | Regla electrónica MEMCO | Unidad | 1 | 3.011.964 | **4.296.667** | 1.284.703 | -29,9 |
| 2.92 | Reloj digital TKE | Unidad | 1 | 568.511 | **811.000** | 242.489 | -29,9 |
| 2.93 | Rolete D38x16 dispositivo de arrastre | Unidad | 1 | 83.045 | **118.467** | 35.422 | -29,9 |
| 2.94 | Rolete D38x16 dispositivo de arrastre nuevo | Unidad | 1 | 83.045 | **118.467** | 35.422 | -29,9 |
| 2.95 | Rolete D-70 para carro operador de puerta | Unidad | 1 | 132.722 | **189.333** | 56.611 | -29,9 |
| 2.96 | Rolete D-76 para carro operador de puerta | Unidad | 1 | 144.499 | **206.133** | 61.634 | -29,9 |
| 2.97 | Rolete de hierro para encosto | Unidad | 1 | 90.364 | **128.907** | 38.543 | -29,9 |
| 2.98 | Rolete Inferior completo D-40 | Unidad | 1 | 129.217 | **184.333** | 55.116 | -29,9 |
| 2.99 | Rolete Superior completo D-60 | Unidad | 1 | 134.639 | **192.067** | 57.428 | -29,9 |
| 2.100 | Selladura tapa de maquina | Unidad | 1 | 636.741 | **908.333** | 271.592 | -29,9 |
| 2.101 | Sustitución de cadena Operador de puerta | Unidad | 1 | 225.722 | **322.000** | 96.278 | -29,9 |
| 2.102 | TACO GENERADOR P/ MOTORES FDN M17 | Unidad | 1 | 686.139 | **978.800** | 292.661 | -29,9 |
| 2.103 | Trafo. Sincronismo 23VA | Unidad | 1 | 846.107 | **1.207.000** | 360.893 | -29,9 |
| 2.104 | Trafo. Trifásico 165VA | Unidad | 1 | 846.107 | **1.207.000** | 360.893 | -29,9 |
| 2.105 | Trafo. Trifásico 3x18V 150VA | Unidad | 1 | 665.950 | **950.000** | 284.050 | -29,9 |
| 2.106 | TRANCA PAVIMENTO INTEG. MAO CONTRA | Unidad | 1 | 243.060 | **346.733** | 103.673 | -29,9 |
| 2.107 | TRINCO LLAVE TRIANGULO - ALE F-30 | Unidad | 1 | 297.692 | **424.667** | 126.975 | -29,9 |
| 2.108 | Ventilador de Cabina convencional 220V | Unidad | 1 | 273.858 | **390.667** | 116.809 | -29,9 |
| 2.109 | Visor acrílico rojo VTM 025 | Unidad | 1 | 151.416 | **216.000** | 64.584 | -29,9 |
| 2.110 | Provisión y cambio de carcasa de botón de cabina | Unidad | 1 | 145.107 | **207.000** | 61.893 | -29,9 |
| 2.111 | Prueba de paracaídas - encuñamiento a baja velocidad | Unidad | 1 | 2.046.920 | **2.920.000** | 873.080 | -29,9 |
| 2.112 | Provisión e instalación de artefacto de iluminación para cabina - Fluorescentes LED 120 cm | Unidad | 1 | 205.160 | **292.667** | 87.507 | -29,9 |
| 2.113 | Reparación GENERICA (incluye aquellos servicios que no requieren cambio de repuestos pero fueron realizado por técnicos; como ser ajustes de placas, reinicio de equipos, u otras cuestiones que no puedan ser cotizadas con repuestos sino solo como mano de obra especializada) | Unidad | 1 | 495.840 | **707.333** | 211.493 | -29,9 |

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Abg. Montse M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Elida M. Romero F.
Asesora Técnica - Legal
DNCP

Este Comité consideró que no se dieron las condiciones descriptas en la Resolución DNCP N° 411/2018 para solicitar el desglose de precios, ya que los precios no sobrepasan los porcentajes establecidos en la resolución indicada.

Además, no se aplicó margen de preferencia pues ninguno de los oferentes ha presentado el mismo ni al momento de la solicitud por parte del comité.

**10. <u>Análisis de los Requisitos de calificación posterior - Legales - Datos del SINARH</u>**

Conforme a los criterios de calificación establecidos en la Bases del Llamado, se ha procedido a verificar si el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, incisos a) y b) de la Ley 2051/03, en base al siguiente análisis:

| Documento | RENFE S.A. |
|---|---|
| Presentación satisfactoria de la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03. | Cumple |
| Inciso a): Verificación de los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del Artículo 40. | Sin registros |
| Inciso b): Verificación por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. | No se observan datos* |

*Con respecto al oferente RENFE S.A.
La Sra. Andrea Carolina Aranda se desempeñó como:

- Técnico en Presidencia durante los años 2009 al 2010

En este sentido el comité manifiesta que se dio cumplimiento a la verificación de si el oferente se encuentra dentro de las prohibiciones contenidas en el Art. 60 de la Ley 1626/00 de la Función Pública y en el Art. 40, incisos a) y b) de la Ley 2051/03, conforme los datos que aparecen en el SINARH; no habiéndose asentado observación alguna, en razón de no haberse encontrado irregularidad en la situación de los oferentes con respecto a la adjudicación del presente llamado.

**11. <u>Evaluación Capacidad Técnica y Experiencia:</u>**

| CAPACIDAD TÉCNICA | RENFE S.A. |
|---|---|
| 1) **La certificación de al menos 1 (un) técnico** capacitado dentro de su plantel de personal. El empleado propuesto deberá contar con cursos de especialización y/o capacitación en mantenimiento y reparación de ascensores | CUMPLE FS. 42 presenta certificado de técnico |
| 2) Una **Carta Compromiso** de cumplimiento con las normas ambientales – Formulario N° 11 | CUMPLE FS. 14 |
| 3) Una **Declaración Jurada** donde se otorgue a la convocante la *"Garantía de Funcionamiento de los repuestos"*, por el plazo solicitado (Ver punto 8 del Anexo B) | CUMPLE |

Abg. Mónica M. Chiavert T.
Asesora Técnica - Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Erika N. Romero F.
Asesora Técnica - Legal
DNCP

| | |
|---|---|
| **EXPERIENCIA** | **RENFE S.A.** |
| a) El oferente deberá demostrar la experiencia en la realización de mantenimiento y/o reparación de ascensores, mediante la presentación de contratos y/o facturas de los últimos 2 (dos) últimos años (2017 y 2018) de empresas públicas o privadas, y que en conjunto alcancen al menos el 50% del monto total de su oferta para el ítem 1 y 50% del monto mínimo previsto para la presente contratación para el ítem 2.- | CUMPLE<br>Fs. 43-85 |

**12. <u>Motivos de calificación o descalificación</u>**

Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 28° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y de conformidad al Artículo 63 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, *"...la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato"*, por tanto, luego del análisis realizado por el comité y conforme a todo lo ya plasmado en el presente informe, se concluye que la empresa **RENFE S.A.** cumple satisfactoriamente la evaluación realizada.

Por lo mismo, en base a las consideraciones expuestas, y de conformidad a los Artículos 27, 28 y 34 de la Ley Nº 2051/03 y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, el Comité de Evaluación, en el llamado: **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2019 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS" (AD REFERÉNDUM). <u>I.D. N° 356922,</u>** recomienda adjudicar, el llamado referido a la empresa **RENFE S.A. ítem 1** por **guaraníes cincuenta millones cuatrocientos mil (gs. 50.400.000)** y el **ítem 2** por un **monto mínimo total** de **guaraníes treinta millones (Gs. 30.000.000)** y **monto máximo total** de **guaraníes sesenta millones (gs. 60.000.000)**, conforme al detalle ya expuesto en el punto 5. Precio ofertado del presente informe de evaluación.

| | | |
|---|---|---|
| **Abg. Mónica Chilavert** | **Sr. Italo Casaccia** | **Abg. Elida Romero** |
| Asesoría Legal y Técnica | Asesoría Técnica | Asesoría Legal y Técnica |
| Dirección Nacional | Dirección Nacional | Dirección Nacional |

**Elida Margarita Romero Fariña**

| | |
|---|---|
| **De:** | RENFE S.A. <renfe_sa@hotmail.com> |
| **Enviado el:** | lunes, 11 de marzo de 2019 03:15 p.m. |
| **Para:** | Secretaria Evaluación |
| **Asunto:** | Documentos solicitados |
| **Datos adjuntos:** | DDJJ DNCP.pdf; cct renfe.pdf |

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Elida M. Romero F.
Asesora Técnica - Legal
DNCP

**ADMINISTRACION**
RENFE SA
(021) 505-359

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Elida M. Romero F.
Asesora Técnica - Legal
DNCP



15

Secretaria Evaluación

FW: evaluar capacidad técnica en llamado mantenimiento de ascensores

**From:** Osmar Adolfo Pando Alvares
**Sent:** Tuesday, March 12, 2019 11:48:00 AM (UTC-04:00) Asuncion
**To:** Secretaria Evaluación
**Cc:** Italo Casaccia; Monica Maria Chilavert Torreani; Andres Gomez
**Subject:** RE: evaluar capacidad técnica en llamado mantenimiento de ascensores

Buenos días.

[illegible]

Saludos y muchas gracias.

**De:** Elida Margarita Romero Fariña **En nombre de** Secretaria Evaluación
**Enviado el:** martes, 12 de marzo de 2019 9:08
**Para:** Osmar Adolfo Pando Alvares
**CC:** Italo Casaccia; Monica Maria Chilavert Torreani
**Asunto:** evaluar capacidad técnica en llamado mantenimiento de ascensores

Buenos días Osmar, por resolución 814/19 se ha revocado la adjudicación realizada en el llamado sobre mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, por lo que debemos reevaluar todo. Ya he solicitado al oferente Renfe las documentaciones y el mismo ha adelantado vía mail lo que esta adjunto, no ha remitido certificado de origen nacional, al oferente inelec se le ha solicitado certificado de origen nacional, tiene hoy hasta las 14 horas para remitir.

Solicitamos evaluación de la parte "Capacidad Técnica" y nos remita el mismo de ambos oferentes.

Atte.

Secretaría comité.

**De:** Elida Margarita Romero Fariña **En nombre de** Secretaria Evaluación
**Enviado el:** lunes, 11 de marzo de 2019 11:10 a.m.
**Para:** [illegible]
**Asunto:** solicitud de documentaciones en el marco de la reevaluación del proceso Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores con provisión de repuestos" (Ad Referéndum) ID N° 356.922. DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

En el marco de la re-evaluación del proceso de contratación CD "Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores con provisión de repuestos" (Ad Referéndum) ID N° 356.922, de la Dirección Nacional de contrataciones Públicas (DNCP), desde la secretaria del comité de Evaluación, solicitamos que en el plazo tope de 1 día hábil desde la recepción del presente mail, nos remita por el mismo medio las siguientes documentaciones:

1. Certificado de cumplimiento tributario
2. Declaración Jurada de la "Garantía de Funcionamiento de los repuestos", a fin de garantizar lo indicado en el punto 8 del Anexo B de la carta de invitación que indica *"...El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes: **Para el caso de repuestos, 12 (doce) meses desde su instalación, puesta y marcha y conformidad por parte del Administrador del Contrato...**".*
3. Certificado de origen nacional

Favor contestar el presente mail, la remisión de estos documentos puede ser adelantada por mail a esta dirección de correo.

Sin otro particular me despido..

**De:** Elida Margarita Romero Fariña **En nombre de** Secretaria Evaluación
**Enviado el:** lunes, 11 de marzo de 2019 02:16 p.m.
**Para:** [illegible]
**Asunto:** Solicitud de Certificado de Origen NAcional

En el marco del proceso de contratación directa N° 05/19 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores con repuestos (Adreferendum) id N° 356922, del que ha participado, le solicitamos a través de la Secretaría del Comité de Evaluación y por este medio la siguiente Documentación:

1) Certificado de Origen Nacional.

En el plazo de 1 día hábil de recepcionado el presente mail.

Favor confirmar la recepción del presente mail remitir lo solicitado o indicar si no lo posee.

Sin otro particular

Secretaría de Comité de Evaluación.
DNCP

*Italo Casaccia*
Asesor Técnico
DNCP

*Abg. Elida M. Romero F.*
Asesora Técnica - Legal
DNCP

# RENFE S.A.

Asunción, 11 de marzo de 2019

Emilce Diana Godoy Núñez
Mesa de Entrada
DNCP

Señores

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**Presente**

002035
12 MAR 2019

**REF:** CD "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES CON PROVISION DE REPUESTOS" (AD REFERENDUM) ID N° 356.922.-

Me dirijo a Usted en relación a la Contratación Directa de referencia para la entrega de los documentos solicitados por la contratante

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

1. Certificado de Cumplimiento Tributario al día.-
2. Declaración Jurada de garantía de Repuestos.-
3. Certificado de Origen Nacional; en cuanto a ese documento la empresa no realizo los trámites correspondientes ante el Ministerio de Industria y Comercio, tal documento no es causal de descalificación.-

Sin otro particular me despido muy atentamente.-

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

RENFE S.A.
RUC: 80050419-4

Abg. Elida M. Romero F.
Asesora Técnica - Legal
DNCP

calle R I 6 Boquerón 1025 - Asunción - Tel (021) 505 359
www.renfesa.com - E-mail: renfe_sa@hotmail.com

17