# UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
## RECTORADO

**LLAMADO: CD Nº 07/2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA"**

**RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION**

| ITEM | COD. CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | PRECIO REFERENCIAL | | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. | | | | | RV SERVICE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cant. | Precio Unit. | U. M. | Presentacion | Cant. | Precio Unit. | Dif. | U. M. | Presentacion | Cant. | Precio Unit. | Dif. |
| 1 | 81141804-001 | **Mantenimiento Reparador o Correctivo de Fotocopiadora marca CANON, modelo IR 1022/1024** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Mantenimiento preventivo que incluye: limpieza general (interior y exterior), ajuste de calidad de copia, control de funcionamiento general, ajuste general, informe del estado del equipo. | 1 | 400.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 450.000 | 13 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 250.000 | -38 |
| 1.2 | | Sustitución Unidad de cilindro | 1 | 1.400.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 1.250.000 | -11 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 1.150.000 | -18 |
| 1.3 | | Sustitución de cuchilla | 1 | 450.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 300.000 | -33 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 10.000 | -98 |
| 1.4 | | Sustitución Almohadilla de separación | 1 | 150.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 400.000 | 167 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 10.000 | -93 |
| 1.5 | | Sustitución Rodillo de recolección | 1 | 150.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 400.000 | 167 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 10.000 | -93 |
| 1.6 | | Sustitución Unidad reveladora | 1 | 1.070.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 920.000 | -14 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 950.000 | -11 |
| 1.7 | | Sustitución Rodillo de transferencia | 1 | 270.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 80.000 | -70 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 10.000 | -96 |
| 1.8 | | Sustitución Rodillo magnético | 1 | 450.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 300.000 | -33 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 10.000 | -98 |
| 1.9 | | Sustitución Rodillo de presión | 1 | 450.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 300.000 | -33 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 350.000 | -22 |
| 1.10 | | Sustitución Rodillo de Fusor | 1 | 1.400.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 1.250.000 | -11 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 550.000 | -61 |
| 1.11 | | Sustitución Rodillo de Separación | 1 | 150.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 60.000 | -60 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 10.000 | -93 |
| 1.12 | | Cambio de Tóner | 1 | 450.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 390.000 | -13 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 350.000 | -22 |
| 2 | 81141804-001 | **Mantenimiento Reparador o Correctivo de Fotocopiadora marca CANON, modelo IR 2535** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Mantenimiento preventivo que incluye: limpieza general (interior y exterior), ajuste de calidad de copia, control de funcionamiento general, ajuste general, informe del estado del equipo. | 1 | 400.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 450.000 | 13 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 250.000 | -38 |
| 2.2 | | Sustitución Unidad de cilindro | 1 | 1.850.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 1.740.000 | -6 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 1.500.000 | -19 |
| 2.3 | | Sustitución de cuchilla | 1 | 300.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 300.000 | 0 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 10.000 | -97 |
| 2.4 | | Sustitución Almohadilla de separación | 1 | 1.070.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 60.000 | -94 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 10.000 | -99 |
| 2.5 | | Sustitución Rodillo de recolección | 1 | 450.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 60.000 | -87 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 10.000 | -98 |
| 2.6 | | Sustitución Unidad reveladora | 1 | 450.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 1.100.000 | 144 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 950.000 | 111 |
| 2.7 | | Sustitución Rodillo de transferencia | 1 | 230.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 80.000 | -65 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 10.000 | -96 |
| 2.8 | | Sustitución Rodillo magnético | 1 | 230.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 300.000 | 30 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 10.000 | -96 |
| 2.9 | | Sustitución Rodillo de presión | 1 | 450.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 300.000 | -33 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 450.000 | 0 |
| 2.10 | | Sustitución Rodillo de Fusor | 1 | 1.400.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 1.250.000 | -11 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 650.000 | -54 |
| 2.11 | | Sustitución Rodillo de Separación | 1 | 230.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 60.000 | -74 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 10.000 | -96 |
| 2.12 | | Cambio de Tóner | 1 | 450.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 398.000 | -12 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 450.000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 81141804-001 | **Mantenimiento Reparador o Correctivo de Fotocopiadora marca CANON, modelo IR2016/2020** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Mantenimiento preventivo que incluye: limpiez general (interior y exterior), ajuste de calidad ( copia, control de funcionamiento general, ajus general, informe del estado del equipo. | 1 | 400.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 450.000 | 13 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 250.000 | -38 |
| 3.2 | | Sustitución Unidad de cilindro | 1 | 1.400.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 1.250.000 | -11 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 1.500.000 | 7 |
| 3.3 | | Sustitución de cuchilla | 1 | 450.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 300.000 | -33 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 10.000 | -98 |
| 3.4 | | Sustitución Almohadilla de separación | 1 | 150.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 60.000 | -60 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 10.000 | -93 |
| 3.5 | | Sustitución Rodillo de recolección | 1 | 150.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 60.000 | -60 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 10.000 | -93 |
| 3.6 | | Sustitución Unidad reveladora | 1 | 1.070.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 1.100.000 | 3 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 950.000 | -11 |
| 3.7 | | Sustitución Rodillo de transferencia | 1 | 300.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 80.000 | -73 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 10.000 | -97 |
| 3.8 | | Sustitución Rodillo magnético | 1 | 450.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 300.000 | -33 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 10.000 | -98 |
| 3.9 | | Sustitución Rodillo de presión | 1 | 450.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 300.000 | -33 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 450.000 | 0 |
| 3.10 | | Sustitución Rodillo de Fusor | 1 | 1.400.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 1.250.000 | -11 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 650.000 | -54 |
| 3.11 | | Sustitución Rodillo de Separación | 1 | 150.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 60.000 | -60 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 10.000 | -93 |
| 3.12 | | Cambio de Tóner | 1 | 450.000 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 280.000 | -38 | UNIDAD | SERVICIO | 1 | 450.000 | 0 |
| | | | | **21.120.000** | | | | **17.688.000** | | | | | **12.280.000** | |

REPUBLICA DEL PARAGUAY • UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR • Fe en la Justicia y la Verdad y Gobernarás el Mundo 1991 RECTORADO