PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

GOBIERNO NACIONAL

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Pascual Torres Nuñez (Tecnofrio)					Leticia Barreto Valinotti (ZB Refirgeración)					Neri Javier Caballero Paez (Servicio Técnico JC)				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Lote Nº 1 "Aires acondicionados tipo split"						Lote Nº 1 "Aires acondicionados tipo split"					Lote Nº 1 "Aires acondicionados tipo split"				
1	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo split de 12.000 BTU**															
1.1	Cambio del motor compresor	668.500	1	unidad	evento	668.500	680.000	1	unidad	evento	680.000	668.500	1	unidad	evento	668.500
1.2	Cambio de la placa electrónica	196.000	1	unidad	evento	196.000	330.000	1	unidad	evento	330.000	196.000	1	unidad	evento	196.000
1.3	Reparación de la placa electrónica	238.000	1	unidad	evento	238.000	88.000	1	unidad	evento	88.000	185.000	1	unidad	evento	185.000
1.4	Cambio de válvula reversora	210.000	1	unidad	evento	210.000	250.000	1	unidad	evento	250.000	165.000	1	unidad	evento	165.000
1.5	Cambio de sensor de ambiente	91.000	1	unidad	evento	91.000	185.000	1	unidad	evento	185.000	91.000	1	unidad	evento	91.000
1.6	Cambio de sensor de congelamiento	91.000	1	unidad	evento	91.000	185.000	1	unidad	evento	185.000	91.000	1	unidad	evento	91.000
1.7	Cambio de turbina de evaporador	203.000	1	unidad	evento	203.000	330.000	1	unidad	evento	330.000	160.000	1	unidad	evento	160.000
1.8	Cambio de motor del ventilador del evaporador	266.000	1	unidad	evento	266.000	280.000	1	unidad	evento	280.000	175.000	1	unidad	evento	175.000
1.9	Cambio de la paleta condensador	231.000	1	unidad	evento	231.000	280.000	1	unidad	evento	280.000	180.000	1	unidad	evento	180.000
1.10	Cambio del motor ventilador del condensador	260.400	1	unidad	evento	260.400	330.000	1	unidad	evento	330.000	205.000	1	unidad	evento	205.000
1.11	Cambio del filtro sacador de la unidad	40.000	1	unidad	evento	40.000	99.000	1	unidad	evento	99.000	200.000	1	unidad	evento	200.000
1.12	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	91.000	1	unidad	evento	91.000	165.000	1	unidad	evento	165.000	91.000	1	unidad	evento	91.000
1.13	Cambio de capacitor de marcha del motor compresor	91.000	1	unidad	evento	91.000	165.000	1	unidad	evento	165.000	156.000	1	unidad	evento	156.000
1.14	Cambio de capacitor del motor ventilador	91.000	1	unidad	evento	91.000	88.000	1	unidad	evento	88.000	91.000	1	unisdad	evento	91.000
1.15	Desinstalación	126.000	1	unidad	evento	126.000	220.000	1	unidad	evento	220.000	100.000	1	unisdad	evento	100.000
1.16	Alimentación eléctrica (con materiales y accesorios)	140.000	1	unidad	evento	140.000	250.000	1	unidad	evento	250.000	110.000	1	unisdad	evento	110.000
1.17	Provisión de control remoto	140.000	1	unidad	evento	140.000	160.000	1	unidad	evento	160.000	110.000	1	unisdad	evento	110.000
1.18	Instalación y puesta en marcha (con accesorios y materiales)	350.000	1	unidad	evento	350.000	380.000	1	unidad	evento	380.000	280.000	1	unisdad	evento	280.000
1.19	Mantenimiento preventivo	189.000	1	unidad	evento	189.000	180.000	1	unidad	evento	180.000	190.000	1	unisdad	evento	190.000
2	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo split de 18.000 BTU**															
2.1	Cambio del motor compresor	791.000	1	unidad	evento	791.000	780.000	1	unidad	evento	780.000	791.000	1	unidad	evento	791.000
2.2	Cambio de la placa electrónica	196.000	1	unidad	evento	196.000	330.000	1	unidad	evento	330.000	196.000	1	unidad	evento	196.000
2.3	Reparación de la placa electrónica	238.000	1	unidad	evento	238.000	88.000	1	unidad	evento	88.000	185.000	1	unidad	evento	185.000
2.4	Cambio de válvula reversora	231.000	1	unidad	evento	231.000	250.000	1	unidad	evento	250.000	165.000	1	unidad	evento	165.000
2.5	Cambio de sensor de ambiente	91.000	1	unidad	evento	91.000	185.000	1	unidad	evento	185.000	91.000	1	unidad	evento	91.000
2.6	Cambio de sensor de congelamiento	91.000	1	unidad	evento	91.000	185.000	1	unidad	evento	185.000	91.000	1	unidad	evento	91.000
2.7	Cambio de turbina de evaporador	206.500	1	unidad	evento	206.500	330.000	1	unidad	evento	330.000	160.000	1	unidad	evento	160.000
2.8	Cambio de motor del ventilador del evaporador	231.000	1	unidad	evento	231.000	280.000	1	unidad	evento	280.000	190.000	1	unidad	evento	190.000
2.9	Cambio de la paleta condensador	91.000	1	unidad	evento	91.000	280.000	1	unidad	evento	280.000	91.000	1	unidad	evento	91.000
2.10	Cambio del motor ventilador del condensador	91.000	1	unidad	evento	91.000	330.000	1	unidad	evento	330.000	91.000	1	unidad	evento	91.000
2.11	Cambio del filtro sacador de la unidad	206.500	1	unidad	evento	206.500	99.000	1	unidad	evento	99.000	160.000	1	unidad	evento	160.000
2.12	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	266.000	1	unidad	evento	266.000	165.000	1	unidad	evento	165.000	180.000	1	unidad	evento	180.000
2.13	Cambio de capacitor de marcha del motor compresor	231.000	1	unidad	evento	231.000	165.000	1	unidad	evento	165.000	198.000	1	unidad	evento	198.000
2.14	Cambio de capacitor del motor ventilador	260.400	1	unidad	evento	260.400	88.000	1	unidad	evento	88.000	170.000	1	unidad	evento	170.000
2.15	Desinstalación	140.000	1	unidad	evento	140.000	220.000	1	unidad	evento	220.000	100.000	1	unidad	evento	100.000
2.16	Alimentación eléctrica (con materiales y accesorios)	350.000	1	unidad	evento	350.000	250.000	1	unidad	evento	250.000	275.000	1	unidad	evento	275.000
2.17	Provisión de control remoto	140.000	1	unidad	evento	140.000	160.000	1	unidad	evento	160.000	110.000	1	unidad	evento	110.000
2.18	Instalación y puesta en marcha (con accesorios y materiales)	350.000	1	unidad	evento	350.000	380.000	1	unidad	evento	380.000	350.000	1	unidad	evento	350.000
2.19	Mantenimiento preventivo	189.000	1	unidad	evento	189.000	180.000	1	unidad	evento	180.000	250.000	1	unidad	evento	250.000
3	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo split de 24.000 BTU**															
3.1	Cambio del motor compresor	921.200	1	unidad	evento	921.200	980.000	1	unidad	evento	980.000	990.000	1	unidad	evento	990.000
3.2	Cambio de la placa electrónica	196.000	1	unidad	evento	196.000	330.000	1	unidad	evento	330.000	196.000	1	unidad	evento	196.000
3.3	Reparación de la placa electrónica	238.000	1	unidad	evento	238.000	88.000	1	unidad	evento	88.000	185.000	1	unidad	evento	185.000
3.4	Cambio de válvula reversora	273.000	1	unidad	evento	273.000	250.000	1	unidad	evento	250.000	195.000	1	unidad	evento	195.000
3.5	Cambio de sensor de ambiente	91.000	1	unidad	evento	91.000	185.000	1	unidad	evento	185.000	91.000	1	unidad	evento	91.000
3.6	Cambio de sensor de congelamiento	91.000	1	unidad	evento	91.000	185.000	1	unidad	evento	185.000	91.000	1	unidad	evento	91.000
3.7	Cambio de turbina de evaporador	210.000	1	unidad	evento	210.000	330.000	1	unidad	evento	330.000	180.000	1	unidad	evento	180.000
3.8	Cambio de motor del ventilador del evaporador	245.000	1	unidad	evento	245.000	280.000	1	unidad	evento	280.000	200.000	1	unidad	evento	200.000
3.9	Cambio de la paleta condensador	266.000	1	unidad	evento	266.000	280.000	1	unidad	evento	280.000	205.000	1	unidad	evento	205.000
3.10	Cambio del motor ventilador del condensador	260.400	1	unidad	evento	260.400	330.000	1	unidad	evento	330.000	205.000	1	unidad	evento	205.000
3.11	Cambio del filtro sacador de la unidad	280.000	1	unidad	evento	280.000	99.000	1	unidad	evento	99.000	200.000	1	unidad	evento	200.000
3.12	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	91.000	1	unidad	evento	91.000	165.000	1	unidad	evento	165.000	91.000	1	unidad	evento	91.000
3.13	Cambio de capacitor de marcha del motor compresor	91.000	1	unidad	evento	91.000	165.000	1	unidad	evento	165.000	156.000	1	unidad	evento	156.000
3.14	Cambio de capacitor del motor ventilador	91.000	1	unidad	evento	91.000	88.000	1	unidad	evento	88.000	91.000	1	unidad	evento	91.000
3.15	Desinstalación	126.000	1	unidad	evento	126.000	220.000	1	unidad	evento	220.000	126.000	1	unidad	evento	126.000
3.16	Alimentación eléctrica (con materiales y accesorios)	140.000	1	unidad	evento	140.000	250.000	1	unidad	evento	250.000	140.000	1	unidad	evento	140.000
3.17	Instalación y puesta en marcha (con accesorios y materiales)	350.000	1	unidad	evento	350.000	160.000	1	unidad	evento	160.000	350.000	1	unidad	evento	350.000
3.18	Provisión de control remoto	140.000	1	unidad	evento	140.000	380.000	1	unidad	evento	380.000	110.000	1	unidad	evento	110.000
3.19	Mantenimiento preventivo	220.500	1	unidad	evento	220.500	180.000	1	unidad	evento	180.000	300.000	1	unidad	evento	300.000
4	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo split de 36.000 BTU**															

HUGO MARCELO FRANCO RIVERO
Enc. de la Direcc. de Contrataciones
Procuraduría General de la República

4.1	Cambio del motor compresor	1.610.000	1	unidad	evento	1.610.000	1.350.000	1	unidad	evento	1.350.000	1.650.000	1	unidad	evento	1.650.000
4.2	Cambio de la placa electrónica	196.000	1	unidad	evento	196.000	330.000	1	unidad	evento	330.000	220.000	1	unidad	evento	220.000
4.3	Reparación de la placa electrónica	238.000	1	unidad	evento	238.000	88.000	1	unidad	evento	88.000	190.000	1	unidad	evento	190.000
4.4	Cambio de válvula reversora	280.000	1	unidad	evento	280.000	250.000	1	unidad	evento	250.000	220.000	1	unidad	evento	220.000
4.5	Cambio de sensor de ambiente	91.000	1	unidad	evento	91.000	185.000	1	unidad	evento	185.000	91.000	1	unidad	evento	91.000
4.6	Cambio de sensor de congelamiento	91.000	1	unidad	evento	91.000	185.000	1	unidad	evento	185.000	91.000	1	unidad	evento	91.000
4.7	Cambio de turbina de evaporador	231.000	1	unidad	evento	231.000	330.000	1	unidad	evento	330.000	190.000	1	unidad	evento	190.000
4.8	Cambio de motor del ventilador del evaporador	280.000	1	unidad	evento	280.000	280.000	1	unidad	evento	280.000	240.000	1	unidad	evento	240.000
4.9	Cambio de la paleta condensador	259.000	1	unidad	evento	259.000	280.000	1	unidad	evento	280.000	210.000	1	unidad	evento	210.000
4.10	Cambio del motor ventilador del condensador	287.000	1	unidad	evento	287.000	330.000	1	unidad	evento	330.000	245.000	1	unidad	evento	245.000
4.11	Cambio del filtro sacador de la unidad	315.000	1	unidad	evento	315.000	99.000	1	unidad	evento	99.000	230.000	1	unidad	evento	230.000
4.12	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	91.000	1	unidad	evento	91.000	165.000	1	unidad	evento	165.000	78.000	1	unidad	evento	78.000
4.13	Cambio de capacitor de marcha del motor compresor	91.000	1	unidad	evento	91.000	165.000	1	unidad	evento	165.000	78.000	1	unidad	evento	78.000
4.14	Cambio de capacitor del motor ventilador	91.000	1	unidad	evento	91.000	88.000	1	unidad	evento	88.000	78.000	1	unidad	evento	78.000
4.15	Provisión de control remoto	140.000	1	unidad	evento	140.000	220.000	1	unidad	evento	220.000	110.000	1	unidad	evento	110.000
4.16	Desinstalación	161.000	1	unidad	evento	161.000	330.000	1	unidad	evento	330.000	138.000	1	unidad	evento	138.000
4.17	Mantenimiento preventivo	231.000	1	unidad	evento	231.000	480.000	1	unidad	evento	480.000	350.000	1	unidad	evento	350.000
5	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo split piso techo de 60.000 BTU**															
5.1	Cambio del motor compresor	1.822.800	1	unidad	evento	1.822.800	1.650.000	1	unidad	evento	1.650.000	2.100.000	1	unidad	evento	2.100.000
5.2	Cambio de la placa electrónica	196.000	1	unidad	evento	196.000	480.000	1	unidad	evento	480.000	250.000	1	unidad	evento	250.000
5.3	Reparación de la placa electrónica	238.000	1	unidad	evento	238.000	88.000	1	unidad	evento	88.000	190.000	1	unidad	evento	190.000
5.4	Cambio de válvula reversora	315.000	1	unidad	evento	315.000	250.000	1	unidad	evento	250.000	250.000	1	unidad	evento	250.000
5.5	Cambio de sensor de ambiente	91.000	1	unidad	evento	91.000	185.000	1	unidad	evento	185.000	95.000	1	unidad	evento	95.000
5.6	Cambio de sensor de congelamiento	91.000	1	unidad	evento	91.000	185.000	1	unidad	evento	185.000	95.000	1	unidad	evento	95.000
5.7	Cambio de turbina de evaporador	315.000	1	unidad	evento	315.000	480.000	1	unidad	evento	480.000	240.000	1	unidad	evento	240.000
5.8	Cambio de motor del ventilador del evaporador	301.000	1	unidad	evento	301.000	280.000	1	unidad	evento	280.000	250.000	1	unidad	evento	250.000
5.9	Cambio de la paleta condensador	308.000	1	unidad	evento	308.000	280.000	1	unidad	evento	280.000	240.000	1	unidad	evento	240.000
5.10	Cambio del motor ventilador del condensador	350.000	1	unidad	evento	350.000	330.000	1	unidad	evento	330.000	275.000	1	unidad	evento	275.000
5.11	Cambio del filtro sacador de la unidad	350.000	1	unidad	evento	350.000	99.000	1	unidad	evento	99.000	250.000	1	unidad	evento	250.000
5.12	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	91.000	1	unidad	evento	91.000	220.000	1	unidad	evento	220.000	78.000	1	unidad	evento	78.000
5.13	Cambio de capacitor de marcha del motor compresor	91.000	1	unidad	evento	91.000	220.000	1	unidad	evento	220.000	78.000	1	unidad	evento	78.000
5.14	Cambio de capacitor del motor ventilador	91.000	1	unidad	evento	91.000	198.000	1	unidad	evento	198.000	78.000	1	unidad	evento	78.000
5.15	Desinstalación	280.000	1	unidad	evento	280.000	220.000	1	unidad	evento	220.000	220.000	1	unidad	evento	220.000
5.16	Provisión de control remoto	140.000	1	unidad	evento	140.000	330.000	1	unidad	evento	330.000	110.000	1	unidad	evento	110.000
5.17	Mantenimiento preventivo	415.000	1	unidad	evento	415.000	580.000	1	unidad	evento	580.000	400.000	1	unidad	evento	400.000
	Total lote 1					**22.593.200**					**25.565.000**					**20.998.500**
	Lote Nº 2"Aire acondicionado tipo ducto"						**Lote Nº 2"Aire acondicionado tipo ducto"**					**Lote Nº 2"Aire acondicionado tipo ducto"**				
1	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo ducto de 60.000 BTU**															
1.1	Cambio del motor compresor (con insumos)	1.731.800	1	unidad	evento	1.731.800	1.650.000	1	unidad	evento	1.650.000	2.100.000	1	unidad	evento	2.100.000
1.2	Cambio de la placa electrónica de evaporador	245.000	1	unidad	evento	245.000	380.000	1	unidad	evento	380.000	250.000	1	unidad	evento	250.000
1.3	Reparación de la placa electrónica	315.000	1	unidad	evento	315.000	480.000	1	unidad	evento	480.000	190.000	1	unidad	evento	190.000
1.4	Cambio de válvula reversora	350.000	1	unidad	evento	350.000	220.000	1	unidad	evento	220.000	250.000	1	unidad	evento	250.000
1.5	Cambio de termostato	189.000	1	unidad	evento	189.000	330.000	1	unidad	evento	330.000	150.000	1	unidad	evento	150.000
1.6	Cambio de transformador/evaporador	224.000	1	unidad	evento	224.000	440.000	1	unidad	evento	440.000	175.000	1	unidad	evento	175.000
1.7	Cambio de transformador/condensador	224.000	1	unidad	evento	224.000	440.000	1	unidad	evento	440.000	175.000	1	unidad	evento	175.000
1.8	Cambio de motor del ventilador del evaporador	371.000	1	unidad	evento	371.000	330.000	1	unidad	evento	330.000	280.000	1	unidad	evento	280.000
1.9	Cambio de la paleta condensador	343.000	1	unidad	evento	343.000	330.000	1	unidad	evento	330.000	240.000	1	unidad	evento	240.000
1.10	Cambio del motor ventilador del condensador	420.000	1	unidad	evento	420.000	440.000	1	unidad	evento	440.000	300.000	1	unidad	evento	300.000
1.11	Cambio del filtro sacador de la unidad	420.000	1	unidad	evento	420.000	220.000	1	unidad	evento	220.000	275.000	1	unidad	evento	275.000
1.12	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	126.000	1	unidad	evento	126.000	55.000	1	unidad	evento	55.000	91.000	1	unidad	evento	91.000
1.13	Cambio de capacitor de marcha del motor compresor	126.000	1	unidad	evento	126.000	55.000	1	unidad	evento	55.000	91.000	1	unidad	evento	91.000
1.14	Cambio de capacitor del motor ventilador	126.000	1	unidad	evento	126.000	55.000	1	unidad	evento	55.000	126.000	1	unidad	evento	126.000
1.15	Mantenimiento preventivo	290.500	1	unidad	evento	290.500	880.000	1	unidad	evento	880.000	400.000	1	unidad	evento	400.000
	Total lote 2					**5.501.300**					**6.305.000**					**5.093.000**
	Lote Nº 3 "Heladeras"						**Lote Nº 3 "Heladeras" (no cotiza)**					**Lote Nº 3 "Heladeras"**				
1	**Mantenimiento y reparación de heladera marca MABE de 370 litros**															
1.1	Cambio de compresor	420.000	1	unidad	evento	420.000		1	unidad	evento	-	500.000	1	unidad	evento	500.000
1.2	Limpieza de cañería de alimentación	58.800	1	unidad	evento	58.800		1	unidad	evento	-	58.800	1	unidad	evento	58.800
1.3	Cambio de cañería interna	294.000	1	unidad	evento	294.000		1	unidad	evento	-	500.000	1	unidad	evento	500.000
1.4	Cambio de filtro de aceite	100.800	1	unidad	evento	100.800		1	unidad	evento	-	105.000	1	unidad	evento	105.000
1.5	Recarga de gas	210.000	1	unidad	evento	210.000		1	unidad	evento	-	250.000	1	unidad	evento	250.000
2	**Mantenimiento y reparación de heladera marca BRIKET de 260 litros**															
2.1	Cambio de compresor	420.000	1	unidad	evento	420.000		1	unidad	evento	-	500.000	1	unidad	evento	500.000
2.2	Limpieza de cañería de alimentación	58.800	1	unidad	evento	58.800		1	unidad	evento	-	58.800	1	unidad	evento	58.800
2.3	Cambio de cañería interna	268.800	1	unidad	evento	268.800		1	unidad	evento	-	460.000	1	unidad	evento	460.000
2.4	Cambio de filtro de aceite	92.400	1	unidad	evento	92.400		1	unidad	evento	-	95.000	1	unidad	evento	95.000
2.5	Recarga de gas	210.000	1	unidad	evento	210.000		1	unidad	evento	-	250.000	1	unidad	evento	250.000
3	**Mantenimiento y reparación de heladera marca GOLDSTAR de 150 litros**															

HUGO MARCELO FRANCO NIERO
Enc. de la Direc. de Contrataciones
Procuraduría General de la Provincia

3.1	Cambio de compresor	420.000	1	unidad	evento	420.000		1	unidad	evento	-	500.000	1	unidad	evento	500.000
3.2	Limpieza de cañería de alimentación	58.800	1	unidad	evento	58.800		1	unidad	evento	-	58.800	1	unidad	evento	58.800
3.3	Cambio de cañería interna	260.400	1	unidad	evento	260.400		1	unidad	evento	-	446.000	1	unidad	evento	446.000
3.4	Cambio de filtro de aceite	84.000	1	unidad	evento	84.000		1	unidad	evento	-	85.000	1	unidad	evento	85.000
3.5	Recarga de gas	210.000	1	unidad	evento	210.000		1	unidad	evento		250.000	1	unidad	evento	250.000
4	**Mantenimiento y reparación de freezer marca CONSUL de 300 litros**															
4.1	Cambio de compresor	420.000	1	unidad	evento	420.000		1	unidad	evento	-	500.000	1	unidad	evento	500.000
4.2	Limpieza de cañería de alimentación	58.800	1	unidad	evento	58.800		1	unidad	evento	-	58.800	1	unidad	evento	58.800
4.3	Cambio de cañería interna	294.000	1	unidad	evento	294.000		1	unidad	evento	-	504.000	1	unidad	evento	504.000
4.4	Cambio de filtro de aceite	100.800	1	unidad	evento	100.800		1	unidad	evento	-	105.000	1	unidad	evento	105.000
4.5	Recarga de gas	210.000	1	unidad	evento	210.000		1	unidad	evento	-	250.000	1	unidad	evento	250.000
	Total lote 3					**4.250.400**					-					**5.535.200**
	Lote Nº 4 "Electrodomésticos varios"						**Lote Nº 4 "Electrodomésticos varios" (no cotiza)**					**Lote Nº 4 "Electrodomésticos varios" (no cotiza)**				
1	**Mantenimiento y reparación de horno microondas marca TOKYO**															
1.1	Cambio de transformador	226.800	1	unidad	evento	226.800		1	unidad	evento	0		1	unidad	evento	0
1.2	Cambio de resistencia	176.400	1	unidad	evento	176.400		1	unidad	evento	0		1	unidad	evento	0
1.3	Cambio de llave	159.600	1	unidad	evento	159.600		1	unidad	evento	0		1	unidad	evento	0
1.4	Cambio de vidrio (plato)	252.000	1	unidad	evento	252.000		1	unidad	evento	0		1	unidad	evento	0
1.5	Mantenimiento preventivo	151.200	1	unidad	evento	151.200		1	unidad	evento	0		1	unidad	evento	0
2	**Mantenimiento y reparación de aspiradora marca WAP**															
2.1	Cambio de motor	403.200	1	unidad	evento	403.200		1	unidad	evento	0		1	unidad	evento	0
2.2	Cambio de filtro	100.800	1	unidad	evento	100.800		1	unidad	evento	0		1	unidad	evento	0
2.3	Cambio de llave	92.400	1	unidad	evento	92.400		1	unidad	evento	0		1	unidad	evento	0
2.4	Cambio de manguera	193.200	1	unidad	evento	193.200		1	unidad	evento	0		1	unidad	evento	0
2.5	Mantenimiento preventivo	151.200	1	unidad	evento	151.200		1	unidad	evento	0		1	unidad	evento	0
	TOTAL					**1.906.800**					-					-

Firma del Responsable de la U.O.C.

HUGO MARCELO FRANCO AVEIRO
Encargado Dpto. de Contrataciones
Procuraduría General de la República

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Arcal S.R.L.					Inprocon S.R.L.					Incoter S.R.L.				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Lote Nº 1 "Aires acondicionados tipo split"						Lote Nº 1 "Aires acondicionados tipo split"					Lote Nº 1 "Aires acondicionados tipo split"				
1	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo split de 12.000 BTU**															
1.1	Cambio del motor compresor	920.000	1	unidad	evento	920.000	1.058.000	1	unidad	evento	1.058.000	1.120.000	1	unidad	evento	1.120.000
1.2	Cambio de la placa electrónica	220.000	1	unidad	evento	220.000	253.000	1	unidad	evento	253.000	260.000	1	unidad	evento	260.000
1.3	Reparación de la placa electrónica	330.000	1	unidad	evento	330.000	279.500	1	unidad	evento	279.500	350.000	1	unidad	evento	350.000
1.4	Cambio de válvula reversora	280.000	1	unidad	evento	280.000	322.000	1	unidad	evento	322.000	400.000	1	unidad	evento	400.000
1.5	Cambio de sensor de ambiente	100.000	1	unidad	evento	100.000	115.000	1	unidad	evento	115.000	90.000	1	unidad	evento	90.000
1.6	Cambio de sensor de congelamiento	220.000	1	unidad	evento	220.000	253.000	1	unidad	evento	253.000	300.000	1	unidad	evento	300.000
1.7	Cambio de turbina de evaporador	380.000	1	unidad	evento	380.000	437.000	1	unidad	evento	437.000	420.000	1	unidad	evento	420.000
1.8	Cambio de motor del ventilador del evaporador	320.000	1	unidad	evento	320.000	368.000	1	unidad	evento	368.000	300.000	1	unidad	evento	300.000
1.9	Cambio de la paleta condensador	290.000	1	unidad	evento	290.000	333.500	1	unidad	evento	333.500	320.000	1	unidad	evento	320.000
1.10	Cambio del motor ventilador del condensador	330.000	1	unidad	evento	330.000	379.500	1	unidad	evento	379.500	500.000	1	unidad	evento	500.000
1.11	Cambio del filtro sacador de la unidad	200.000	1	unidad	evento	200.000	230.000	1	unidad	evento	230.000	260.000	1	unidad	evento	260.000
1.12	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	100.000	1	unidad	evento	100.000	115.000	1	unidad	evento	115.000	200.000	1	unidad	evento	200.000
1.13	Cambio de capacitor de marcha del motor compresor	100.000	1	unidad	evento	100.000	115.000	1	unidad	evento	115.000	230.000	1	unidad	evento	230.000
1.14	Cambio de capacitor del motor ventilador	100.000	1	unidad	evento	100.000	115.000	1	unidad	evento	115.000	150.000	1	unisdad	evento	150.000
1.15	Desinstalación	160.000	1	unidad	evento	160.000	184.000	1	unidad	evento	184.000	100.000	1	unisdad	evento	100.000
1.16	Alimentación eléctrica (con materiales y accesorios)	150.000	1	unidad	evento	150.000	172.500	1	unidad	evento	172.500	350.000	1	unisdad	evento	350.000
1.17	Provisión de control remoto	160.000	1	unidad	evento	160.000	184.000	1	unidad	evento	184.000	100.000	1	unisdad	evento	100.000
1.18	Instalación y puesta en marcha (con accesorios y materiales)	500.000	1	unidad	evento	500.000	575.000	1	unidad	evento	575.000	550.000	1	unisdad	evento	550.000
1.19	Mantenimiento preventivo	230.000	1	unidad	evento	230.000	264.500	1	unidad	evento	264.500	300.000	1	unisdad	evento	300.000
2	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo split de 18.000 BTU**															
2.1	Cambio del motor compresor	1.130.000	1	unidad	evento	1.130.000	1.299.500	1	unidad	evento	1.299.500	1.330.000	1	unidad	evento	1.330.000
2.2	Cambio de la placa electrónica	280.000	1	unidad	evento	280.000	322.000	1	unidad	evento	322.000	300.000	1	unidad	evento	300.000
2.3	Reparación de la placa electrónica	340.000	1	unidad	evento	340.000	391.000	1	unidad	evento	391.000	352.000	1	unidad	evento	352.000
2.4	Cambio de válvula reversora	330.000	1	unidad	evento	330.000	379.500	1	unidad	evento	379.500	180.000	1	unidad	evento	180.000
2.5	Cambio de sensor de ambiente	130.000	1	unidad	evento	130.000	149.500	1	unidad	evento	149.500	90.000	1	unidad	evento	90.000
2.6	Cambio de sensor de congelamiento	130.000	1	unidad	evento	130.000	149.500	1	unidad	evento	149.500	120.000	1	unidad	evento	120.000
2.7	Cambio de turbina de evaporador	295.000	1	unidad	evento	295.000	339.250	1	unidad	evento	339.250	360.000	1	unidad	evento	360.000
2.8	Cambio de motor del ventilador del evaporador	380.000	1	unidad	evento	380.000	437.000	1	unidad	evento	437.000	500.000	1	unidad	evento	500.000
2.9	Cambio de la paleta condensador	330.000	1	unidad	evento	330.000	379.500	1	unidad	evento	379.500	360.000	1	unidad	evento	360.000
2.10	Cambio del motor ventilador del condensador	380.000	1	unidad	evento	380.000	437.000	1	unidad	evento	437.000	430.000	1	unidad	evento	430.000
2.11	Cambio del filtro sacador de la unidad	320.000	1	unidad	evento	320.000	368.000	1	unidad	evento	368.000	400.000	1	unidad	evento	400.000
2.12	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	110.000	1	unidad	evento	110.000	126.500	1	unidad	evento	126.500	60.000	1	unidad	evento	60.000
2.13	Cambio de capacitor de marcha del motor compresor	100.000	1	unidad	evento	100.000	115.000	1	unidad	evento	115.000	60.000	1	unidad	evento	60.000
2.14	Cambio de capacitor del motor ventilador	110.000	1	unidad	evento	110.000	126.500	1	unidad	evento	126.500	9.000	1	unidad	evento	9.000
2.15	Desinstalación	220.000	1	unidad	evento	220.000	253.000	1	unidad	evento	253.000	350.000	1	unidad	evento	350.000
2.16	Alimentación eléctrica (con materiales y accesorios)	160.000	1	unidad	evento	160.000	184.000	1	unidad	evento	184.000	450.000	1	unidad	evento	450.000
2.17	Provisión de control remoto	160.000	1	unidad	evento	160.000	184.000	1	unidad	evento	184.000	100.000	1	unidad	evento	100.000
2.18	Instalación y puesta en marcha (con accesorios y materiales)	450.000	1	unidad	evento	450.000	517.500	1	unidad	evento	517.500	600.000	1	unidad	evento	600.000
2.19	Mantenimiento preventivo	250.000	1	unidad	evento	250.000	287.500	1	unidad	evento	287.500	330.000	1	unidad	evento	330.000
3	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo split de 24.000 BTU**															
3.1	Cambio del motor compresor	1.350.000	1	unidad	evento	1.350.000	1.552.500	1	unidad	evento	1.552.500	1.485.000	1	unidad	evento	1.485.000
3.2	Cambio de la placa electrónica	250.000	1	unidad	evento	250.000	287.500	1	unidad	evento	287.500	275.000	1	unidad	evento	275.000
3.3	Reparación de la placa electrónica	300.000	1	unidad	evento	300.000	345.000	1	unidad	evento	345.000	330.000	1	unidad	evento	330.000
3.4	Cambio de válvula reversora	390.000	1	unidad	evento	390.000	448.500	1	unidad	evento	448.500	429.000	1	unidad	evento	429.000
3.5	Cambio de sensor de ambiente	120.000	1	unidad	evento	120.000	138.000	1	unidad	evento	138.000	132.000	1	unidad	evento	132.000
3.6	Cambio de sensor de congelamiento	100.000	1	unidad	evento	100.000	115.000	1	unidad	evento	115.000	110.000	1	unidad	evento	110.000
3.7	Cambio de turbina de evaporador	290.000	1	unidad	evento	290.000	333.500	1	unidad	evento	333.500	319.000	1	unidad	evento	319.000
3.8	Cambio de motor del ventilador del evaporador	380.000	1	unidad	evento	380.000	437.000	1	unidad	evento	437.000	418.000	1	unidad	evento	418.000
3.9	Cambio de la paleta condensador	360.000	1	unidad	evento	360.000	414.000	1	unidad	evento	414.000	396.000	1	unidad	evento	396.000
3.10	Cambio del motor ventilador del condensador	380.000	1	unidad	evento	380.000	437.000	1	unidad	evento	437.000	418.000	1	unidad	evento	418.000
3.11	Cambio del filtro sacador de la unidad	220.000	1	unidad	evento	220.000	253.000	1	unidad	evento	253.000	242.000	1	unidad	evento	242.000
3.12	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	80.000	1	unidad	evento	80.000	92.000	1	unidad	evento	92.000	88.000	1	unidad	evento	88.000
3.13	Cambio de capacitor de marcha del motor compresor	90.000	1	unidad	evento	90.000	103.500	1	unidad	evento	103.500	99.000	1	unidad	evento	99.000
3.14	Cambio de capacitor del motor ventilador	80.000	1	unidad	evento	80.000	92.000	1	unidad	evento	92.000	88.000	1	unidad	evento	88.000
3.15	Desinstalación	160.000	1	unidad	evento	160.000	184.000	1	unidad	evento	184.000	176.000	1	unidad	evento	176.000
3.16	Alimentación eléctrica (con materiales y accesorios)	150.000	1	unidad	evento	150.000	172.500	1	unidad	evento	172.500	165.000	1	unidad	evento	165.000
3.17	Instalación y puesta en marcha (con accesorios y materiales)	450.000	1	unidad	evento	450.000	517.500	1	unidad	evento	517.500	495.000	1	unidad	evento	495.000
3.18	Provisión de control remoto	140.000	1	unidad	evento	140.000	161.000	1	unidad	evento	161.000	154.000	1	unidad	evento	154.000
3.19	Mantenimiento preventivo	280.000	1	unidad	evento	280.000	322.000	1	unidad	evento	322.000	308.000	1	unidad	evento	308.000
4	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo split de 36.000 BTU**															

4.1	Cambio del motor compresor															
4.2	Cambio de la placa electrónica	2.250.000	1	unidad	evento	2.250.000	2.587.500	1	unidad	evento	2.587.500	2.475.000	1	unidad	evento	2.475.000
4.3	Reparación de la placa electrónica	250.000	1	unidad	evento	250.000	287.500	1	unidad	evento	287.500	275.000	1	unidad	evento	275.000
4.4	Cambio de válvula reversora	180.000	1	unidad	evento	330.000	276.500	1	unidad	evento	276.500	361.000	1	unidad	evento	361.000
4.5	Cambio de sensor de ambiente	360.000	1	unidad	evento	360.000	414.000	1	unidad	evento	414.000	396.000	1	unidad	evento	396.000
4.6	Cambio de sensor de congelamiento	120.000	1	unidad	evento	120.000	138.000	1	unidad	evento	138.000	132.000	1	unidad	evento	132.000
4.7	Cambio de turbina de evaporador	110.000	1	unidad	evento	110.000	126.500	1	unidad	evento	126.500	121.000	1	unidad	evento	121.000
4.8	Cambio de motor del ventilador del evaporador	330.000	1	unidad	evento	330.000	379.500	1	unidad	evento	379.500	363.000	1	unidad	evento	363.000
4.9	Cambio de la paleta condensador	390.000	1	unidad	evento	390.000	448.500	1	unidad	evento	448.500	429.000	1	unidad	evento	429.000
4.10	Cambio del motor ventilador del condensador	350.000	1	unidad	evento	350.000	402.500	1	unidad	evento	402.500	385.000	1	unidad	evento	385.000
4.11	Cambio del filtro sacador de la unidad	390.000	1	unidad	evento	390.000	448.500	1	unidad	evento	448.500	429.000	1	unidad	evento	429.000
4.12	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	380.000	1	unidad	evento	380.000	437.000	1	unidad	evento	437.000	418.000	1	unidad	evento	418.000
4.13	Cambio de capacitor de marcha del motor compresor	150.000	1	unidad	evento	150.000	172.500	1	unidad	evento	172.500	165.000	1	unidad	evento	165.000
4.14	Cambio de capacitor del motor ventilador	150.000	1	unidad	evento	150.000	172.500	1	unidad	evento	172.500	165.000	1	unidad	evento	165.000
4.15	Provisión de control remoto	150.000	1	unidad	evento	150.000	172.500	1	unidad	evento	172.500	165.000	1	unidad	evento	165.000
4.16	Desinstalación	120.000	1	unidad	evento	120.000	138.000	1	unidad	evento	138.000	132.000	1	unidad	evento	132.000
4.17	Mantenimiento preventivo	200.000	1	unidad	evento	200.000	230.000	1	unidad	evento	230.000	220.000	1	unidad	evento	220.000
5	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo split piso techo de 60.000 BTU**	250.000	1	unidad	evento	250.000	287.500	1	unidad	evento	287.500	330.000	1	unidad	evento.	330.000
5.1	Cambio del motor compresor															
5.2	Cambio de la placa electrónica	2.700.000	1	unidad	evento	2.700.000	3.105.000	1	unidad	evento	3.105.000	2.970.000	1	unidad	evento	2.970.000
5.3	Reparación de la placa electrónica	250.000	1	unidad	evento	250.000	287.500	1	unidad	evento	287.500	330.000	1	unidad	evento	330.000
5.4	Cambio de válvula reversora	420.000	1	unidad	evento	420.000	483.000	1	unidad	evento	483.000	462.000	1	unidad	evento	462.000
5.5	Cambio de sensor de ambiente	400.000	1	unidad	evento	400.000	46.000	1	unidad	evento	46.000	440.000	1	unidad	evento	440.000
5.6	Cambio de sensor de congelamiento	120.000	1	unidad	evento	120.000	138.000	1	unidad	evento	138.000	132.000	1	unidad	evento	132.000
5.7	Cambio de turbina de evaporador	120.000	1	unidad	evento	120.000	138.000	1	unidad	evento	138.000	132.000	1	unidad	evento	132.000
5.8	Cambio de motor del ventilador del evaporador	450.000	1	unidad	evento	450.000	517.500	1	unidad	evento	517.500	495.000	1	unidad	evento	495.000
5.9	Cambio de la paleta condensador	450.000	1	unidad	evento	450.000	517.500	1	unidad	evento	517.500	495.000	1	unidad	evento	495.000
5.10	Cambio del motor ventilador del condensador	430.000	1	unidad	evento	430.000	494.500	1	unidad	evento	494.500	473.000	1	unidad	evento	473.000
5.11	Cambio del filtro sacador de la unidad	490.000	1	unidad	evento	490.000	563.500	1	unidad	evento	563.500	539.000	1	unidad	evento	539.000
5.12	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	420.000	1	unidad	evento	420.000	483.000	1	unidad	evento	483.000	462.000	1	unidad	evento	462.000
5.13	Cambio de capacitor de marcha del motor compresor	100.000	1	unidad	evento	100.000	115.000	1	unidad	evento	115.000	110.000	1	unidad	evento	110.000
5.14	Cambio de capacitor del motor ventilador	100.000	1	unidad	evento	100.000	115.000	1	unidad	evento	115.000	110.000	1	unidad	evento	110.000
5.15	Desinstalación	100.000	1	unidad	evento	100.000	115.000	1	unidad	evento	115.000	110.000	1	unidad	evento	110.000
5.16	Provisión de control remoto	290.000	1	unidad	evento	290.000	333.500	1	unidad	evento	333.500	319.000	1	unidad	evento	319.000
5.17	Mantenimiento preventivo	150.000	1	unidad	evento	150.000	172.500	1	unidad	evento	172.500	165.000	1	unidad	evento	165.000
	Total lote 1	350.000	1	unidad	evento	350.000	402.500	1	unidad	evento	402.500	385.000	1	unidad	evento	385.000
						29.885.000					**33.750.750**					**33.900.000**
	Lote Nº 2"Aire acondicionado tipo ducto"						**Lote Nº 2"Aire acondicionado tipo ducto"**					**Lote Nº 2"Aire acondicionado tipo ducto"**				
1	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo ducto de 60.000 BTU**															
1.1	Cambio del motor compresor (con insumos)	2.500.000	1	unidad	evento	2.500.000	2.875.000	1	unidad	evento	2.875.000	2.750.000	1	unidad	evento	2.750.000
1.2	Cambio de la placa electrónica de evaporador	300.000	1	unidad	evento	300.000	345.000	1	unidad	evento	345.000	330.000	1	unidad	evento	330.000
1.3	Reparación de la placa electrónica	400.000	1	unidad	evento	400.000	460.000	1	unidad	evento	460.000	440.000	1	unidad	evento	440.000
1.4	Cambio de válvula reversora	450.000	1	unidad	evento	450.000	517.500	1	unidad	evento	517.500	495.000	1	unidad	evento	495.000
1.5	Cambio de termostato	250.000	1	unidad	evento	250.000	287.500	1	unidad	evento	287.500	330.000	1	unidad	evento	330.000
1.6	Cambio de transformador/evaporador	280.000	1	unidad	evento	280.000	322.000	1	unidad	evento	322.000	308.000	1	unidad	evento	308.000
1.7	Cambio de transformador/condensador	280.000	1	unidad	evento	280.000	322.000	1	unidad	evento	322.000	308.000	1	unidad	evento	308.000
1.8	Cambio de motor del ventilador del evaporador	500.000	1	unidad	evento	500.000	575.000	1	unidad	evento	575.000	550.000	1	unidad	evento	550.000
1.9	Cambio de la paleta condensador	450.000	1	unidad	evento	450.000	518.500	1	unidad	evento	518.500	495.000	1	unidad	evento	495.000
1.10	Cambio del motor ventilador del condensador	580.000	1	unidad	evento	580.000	667.000	1	unidad	evento	667.000	638.000	1	unidad	evento	638.000
1.11	Cambio del filtro sacador de la unidad	480.000	1	unidad	evento	480.000	552.000	1	unidad	evento	552.000	528.000	1	unidad	evento	528.000
1.12	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	150.000	1	unidad	evento	150.000	172.500	1	unidad	evento	172.500	165.000	1	unidad	evento	165.000
1.13	Cambio de capacitor de marcha del motor compresor	150.000	1	unidad	evento	150.000	172.500	1	unidad	evento	172.500	165.000	1	unidad	evento	165.000
1.14	Cambio de capacitor del motor ventilador	150.000	1	unidad	evento	150.000	172.500	1	unidad	evento	172.500	165.000	1	unidad	evento	165.000
1.15	Mantenimiento preventivo	400.000	1	unidad	evento	400.000	460.000	1	unidad	evento	460.000	440.000	1	unidad	evento	440.000
	Total lote 2					**7.320.000**					**8.419.000**					**8.107.000**
	Lote Nº 3 "Heladeras"						**Lote Nº 3 "Heladeras"**					**Lote Nº 3 "Heladeras"**				
1	**Mantenimiento y reparación de heladera marca MABE de 370 litros**															
1.1	Cambio de compresor	570.000	1	unidad	evento	570.000	721.050	1	unidad	evento	721.050	627.000	1	unidad	evento	627.000
1.2	Limpieza de cañería de alimentación	78.000	1	unidad	evento	78.000	98.670	1	unidad	evento	98.670	85.800	1	unidad	evento	85.800
1.3	Cambio de cañería interna	390.000	1	unidad	evento	390.000	494.000	1	unidad	evento	494.000	429.000	1	unidad	evento	429.000
1.4	Cambio de filtro de aceite	137.000	1	unidad	evento	137.000	173.000	1	unidad	evento	173.000	150.700	1	unidad	evento	150.700
1.5	Recarga de gas	290.000	1	unidad	evento	290.000	366.800	1	unidad	evento	366.800	319.000	1	unidad	evento	319.000
2	**Mantenimiento y reparación de heladera marca BRIKET de 260 litros**															
2.1	Cambio de compresor	570.000	1	unidad	evento	570.000	721.000	1	unidad	evento	721.000	627.000	1	unidad	evento	627.000
2.2	Limpieza de cañería de alimentación	78.000	1	unidad	evento	78.000	98.600	1	unidad	evento	98.600	85.800	1	unidad	evento	85.800
2.3	Cambio de cañería interna	365.000	1	unidad	evento	365.000	462.000	1	unidad	evento	462.000	401.500	1	unidad	evento	401.500
2.4	Cambio de filtro de aceite	137.000	1	unidad	evento	137.000	158.000	1	unidad	evento	158.000	137.000	1	unidad	evento	137.000
2.5	Recarga de gas	290.000	1	unidad	evento	290.000	367.000	1	unidad	evento	367.000	319.000	1	unidad	evento	[illegible]
3	**Mantenimiento y reparación de heladera marca GOLDSTAR de 150 litros**															

HUGO MARCELO [illegible]
Jefe de la Direcc/de Contrataciones
[illegible]

3.1	Cambio de compresor	570.000	1	unidad	evento	570.000	721.000	1	unidad	evento	721.000	627.000	1	unidad	evento	627.000
3.2	Limpieza de cañería de alimentación	78.000	1	unidad	evento	78.000	98.600	1	unidad	evento	98.600	85.800	1	unidad	evento	85.800
3.3	Cambio de cañería interna	352.000	1	unidad	evento	352.000	445.200	1	unidad	evento	445.200	387.200	1	unidad	evento	387.200
3.4	Cambio de filtro de aceite	115.000	1	unidad	evento	115.000	145.400	1	unidad	evento	145.400	126.500	1	unidad	evento	126.500
3.5	Recarga de gas	280.000	1	unidad	evento	280.000	354.000	1	unidad	evento	354.000	308.000	1	unidad	evento	308.000
4	**Mantenimiento y reparación de freezer marca CONSUL de 300 litros**															
4.1	Cambio de compresor	570.000	1	unidad	evento	570.000	721.000	1	unidad	evento	721.000	627.000	1	unidad	evento	627.000
4.2	Limpieza de cañería de alimentación	78.000	1	unidad	evento	78.000	98.600	1	unidad	evento	98.600	85.800	1	unidad	evento	85.800
4.3	Cambio de cañería interna	390.000	1	unidad	evento	390.000	439.000	1	unidad	evento	439.000	429.000	1	unidad	evento	429.000
4.4	Cambio de filtro de aceite	137.000	1	unidad	evento	137.000	173.000	1	unidad	evento	173.000	150.700	1	unidad	evento	150.700
4.5	Recarga de gas	290.000	1	unidad	evento	290.000	366.800	1	unidad	evento	366.800	319.000	1	unidad	evento	319.000
	Total lote 3					**5.765.000**					**7.222.720**					**6.327.800**
	Lote Nº 4 "Electrodomésticos varios"						**Lote Nº 4 "Electrodomésticos varios"**					**Lote Nº 4 "Electrodomésticos varios"**				
1	**Mantenimiento y reparación de horno microondas marca TOKYO**															
1.1	Cambio de transformador	308.000	1	unidad	evento	308.000	338.800	1	unidad	evento	338.800	338.800	1	unidad	evento	338.800
1.2	Cambio de resistencia	238.000	1	unidad	evento	238.000	261.800	1	unidad	evento	261.800	261.800	1	unidad	evento	261.800
1.3	Cambio de llave	215.000	1	unidad	evento	215.000	236.500	1	unidad	evento	236.500	236.500	1	unidad	evento	236.500
1.4	Cambio de vidrio (plato)	340.000	1	unidad	evento	340.000	374.000	1	unidad	evento	374.000	374.000	1	unidad	evento	374.000
1.5	Mantenimiento preventivo	204.000	1	unidad	evento	204.000	224.400	1	unidad	evento	224.400	224.400	1	unidad	evento	224.400
2	**Mantenimiento y reparación de aspiradora marca WAP**															
2.1	Cambio de motor	546.000	1	unidad	evento	546.000	600.600	1	unidad	evento	600.600	600.600	1	unidad	evento	600.600
2.2	Cambio de filtro	136.000	1	unidad	evento	136.000	149.600	1	unidad	evento	149.600	149.600	1	unidad	evento	149.600
2.3	Cambio de llave	125.000	1	unidad	evento	125.000	137.500	1	unidad	evento	137.500	137.500	1	unidad	evento	137.500
2.4	Cambio de manguera	267.000	1	unidad	evento	267.000	293.700	1	unidad	evento	293.700	293.700	1	unidad	evento	293.700
2.5	Mantenimiento preventivo	200.000	1	unidad	evento	200.000	220.000	1	unidad	evento	220.000	220.000	1	unidad	evento	220.000
	TOTAL					**2.579.000**					**2.836.900**					**2.836.900**

Firma del Responsable de la U.O.C.

HUGO MARCELO FRANCO AVEIRO
Dpto. de Planificación de Contrataciones
Procuraduría General de la República

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	BJ GROUPS R.L.														
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Lote Nº 1 "Aires acondicionados tipo split"															
1	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo split de 12.000 BTU**															
1.1	Cambio del motor compresor	900.000	1	unidad	evento	900.000										
1.2	Cambio de la placa electrónica	250.000	1	unidad	evento	250.000										
1.3	Reparación de la placa electrónica	300.000	1	unidad	evento	300.000										
1.4	Cambio de válvula reversora	250.000	1	unidad	evento	250.000										
1.5	Cambio de sensor de ambiente	125.000	1	unidad	evento	125.000										
1.6	Cambio de sensor de congelamiento	125.000	1	unidad	evento	125.000										
1.7	Cambio de turbina de evaporador	250.000	1	unidad	evento	250.000										
1.8	Cambio de motor del ventilador del evaporador	350.000	1	unidad	evento	350.000										
1.9	Cambio de la paleta condensador	300.000	1	unidad	evento	300.000										
1.10	Cambio del motor ventilador del condensador	370.000	1	unidad	evento	370.000										
1.11	Cambio del filtro sacador de la unidad	350.000	1	unidad	evento	350.000										
1.12	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	125.000	1	unidad	evento	125.000										
1.13	Cambio de capacitor de marcha del motor compresor	125.000	1	unidad	evento	125.000										
1.14	Cambio de capacitor del motor ventilador	125.000	1	unidad	evento	125.000										
1.15	Desinstalación	150.000	1	unidad	evento	150.000										
1.16	Alimentación eléctrica (con materiales y accesorios)	180.000	1	unidad	evento	180.000										
1.17	Provisión de control remoto	180.000	1	unidad	evento	180.000										
1.18	Instalación y puesta en marcha (con accesorios y materiales)	400.000	1	unidad	evento	400.000										
1.19	Mantenimiento preventivo	250.000	1	unidad	evento	250.000										
2	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo split de 18.000 BTU**															
2.1	Cambio del motor compresor	1.100.000	1	unidad	evento	1.100.000										
2.2	Cambio de la placa electrónica	250.000	1	unidad	evento	250.000										
2.3	Reparación de la placa electrónica	330.000	1	unidad	evento	330.000										
2.4	Cambio de válvula reversora	310.000	1	unidad	evento	310.000										
2.5	Cambio de sensor de ambiente	115.000	1	unidad	evento	115.000										
2.6	Cambio de sensor de congelamiento	115.000	1	unidad	evento	115.000										
2.7	Cambio de turbina de evaporador	280.000	1	unidad	evento	280.000										
2.8	Cambio de motor del ventilador del evaporador	300.000	1	unidad	evento	300.000										
2.9	Cambio de la paleta condensador	100.000	1	unidad	evento	100.000										
2.10	Cambio del motor ventilador del condensador	100.000	1	unidad	evento	100.000										
2.11	Cambio del filtro sacador de la unidad	280.000	1	unidad	evento	280.000										
2.12	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	350.000	1	unidad	evento	350.000										
2.13	Cambio de capacitor de marcha del motor compresor	300.000	1	unidad	evento	300.000										
2.14	Cambio de capacitor del motor ventilador	350.000	1	unidad	evento	350.000										
2.15	Desinstalación	180.000	1	unidad	evento	180.000										
2.16	Alimentación eléctrica (con materiales y accesorios)	450.000	1	unidad	evento	450.000										
2.17	Provisión de control remoto	180.000	1	unidad	evento	180.000										
2.18	Instalación y puesta en marcha (con accesorios y materiales)	400.000	1	unidad	evento	400.000										
2.19	Mantenimiento preventivo	250.000	1	unidad	evento	250.000										
3	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo split de 24.000 BTU**															
3.1	Cambio del motor compresor	1.250.000	1	unidad	evento	1.250.000										
3.2	Cambio de la placa electrónica	250.000	1	unidad	evento	250.000										
3.3	Reparación de la placa electrónica	300.000	1	unidad	evento	300.000										
3.4	Cambio de válvula reversora	350.000	1	unidad	evento	350.000										
3.5	Cambio de sensor de ambiente	120.000	1	unidad	evento	120.000										
3.6	Cambio de sensor de congelamiento	120.000	1	unidad	evento	120.000										
3.7	Cambio de turbina de evaporador	250.000	1	unidad	evento	250.000										
3.8	Cambio de motor del ventilador del evaporador	300.000	1	unidad	evento	300.000										
3.9	Cambio de la paleta condensador	330.000	1	unidad	evento	330.000										
3.10	Cambio del motor ventilador del condensador	350.000	1	unidad	evento	350.000										
3.11	Cambio del filtro sacador de la unidad	350.000	1	unidad	evento	350.000										
3.12	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	120.000	1	unidad	evento	120.000										
3.13	Cambio de capacitor de marcha del motor compresor	120.000	1	unidad	evento	120.000										
3.14	Cambio de capacitor del motor ventilador	120.000	1	unidad	evento	120.000										
3.15	Desinstalación	150.000	1	unidad	evento	150.000										
3.16	Alimentación eléctrica (con materiales y accesorios)	200.000	1	unidad	evento	200.000										
3.17	Instalación y puesta en marcha (con accesorios y materiales)	400.000	1	unidad	evento	400.000										
3.18	Provisión de control remoto	180.000	1	unidad	evento	180.000										
3.19	Mantenimiento preventivo	300.000	1	unidad	evento	300.000										
4	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo split de 36.000 BTU**															

HUGO MARCELO FRACCHIAVERO
Enc. de la Dirección de Adquisiciones
Procuraduría General de la República

4.1	Cambio del motor compresor	2.000.000	1	unidad	evento	2.000.000
4.2	Cambio de la placa electrónica	250.000	1	unidad	evento	250.000
4.3	Reparación de la placa electrónica	330.000	1	unidad	evento	330.000
4.4	Cambio de válvula reversora	350.000	1	unidad	evento	350.000
4.5	Cambio de sensor de ambiente	120.000	1	unidad	evento	120.000
4.6	Cambio de sensor de congelamiento	120.000	1	unidad	evento	120.000
4.7	Cambio de turbina de evaporador	300.000	1	unidad	evento	300.000
4.8	Cambio de motor del ventilador del evaporador	380.000	1	unidad	evento	380.000
4.9	Cambio de la paleta condensador	350.000	1	unidad	evento	350.000
4.10	Cambio del motor ventilador del condensador	400.000	1	unidad	evento	400.000
4.11	Cambio del filtro sacador de la unidad	410.000	1	unidad	evento	410.000
4.12	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	120.000	1	unidad	evento	120.000
4.13	Cambio de capacitor de marcha del motor compresor	120.000	1	unidad	evento	120.000
4.14	Cambio de capacitor del motor ventilador	120.000	1	unidad	evento	120.000
4.15	Provisión de control remoto	180.000	1	unidad	evento	180.000
4.16	Desinstalación	220.000	1	unidad	evento	220.000
4.17	Mantenimiento preventivo	310.000	1	unidad	evento	310.000
5	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo split piso techo de 60.000 BTU**					
5.1	Cambio del motor compresor	2.500.000	1	unidad	evento	2.500.000
5.2	Cambio de la placa electrónica	250.000	1	unidad	evento	250.000
5.3	Reparación de la placa electrónica	330.000	1	unidad	evento	330.000
5.4	Cambio de válvula reversora	430.000	1	unidad	evento	430.000
5.5	Cambio de sensor de ambiente	120.000	1	unidad	evento	120.000
5.6	Cambio de sensor de congelamiento	120.000	1	unidad	evento	120.000
5.7	Cambio de turbina de evaporador	440.000	1	unidad	evento	440.000
5.8	Cambio de motor del ventilador del evaporador	410.000	1	unidad	evento	410.000
5.9	Cambio de la paleta condensador	410.000	1	unidad	evento	410.000
5.10	Cambio del motor ventilador del condensador	450.000	1	unidad	evento	450.000
5.11	Cambio del filtro sacador de la unidad	450.000	1	unidad	evento	450.000
5.12	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	120.000	1	unidad	evento	120.000
5.13	Cambio de capacitor de marcha del motor compresor	120.000	1	unidad	evento	120.000
5.14	Cambio de capacitor del motor ventilador	120.000	1	unidad	evento	120.000
5.15	Desinstalación	390.000	1	unidad	evento	390.000
5.16	Provisión de control remoto	180.000	1	unidad	evento	180.000
5.17	Mantenimiento preventivo	400.000	1	unidad	evento	400.000
	Total lote 1					**29.725.000**
	Lote Nº 2"Aire acondicionado tipo ducto"					
1	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo ducto de 60.000 BTU**					
1.1	Cambio del motor compresor (con insumos)	2.400.000	1	unidad	evento	2.400.000
1.2	Cambio de la placa electrónica de evaporador	300.000	1	unidad	evento	300.000
1.3	Reparación de la placa electrónica	400.000	1	unidad	evento	400.000
1.4	Cambio de válvula reversora	450.000	1	unidad	evento	450.000
1.5	Cambio de termostato	250.000	1	unidad	evento	250.000
1.6	Cambio de transformador/evaporador	300.000	1	unidad	evento	300.000
1.7	Cambio de transformador/condensador	300.000	1	unidad	evento	300.000
1.8	Cambio de motor del ventilador del evaporador	500.000	1	unidad	evento	500.000
1.9	Cambio de la paleta condensador	450.000	1	unidad	evento	450.000
1.10	Cambio del motor ventilador del condensador	550.000	1	unidad	evento	550.000
1.11	Cambio del filtro sacador de la unidad	550.000	1	unidad	evento	550.000
1.12	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	150.000	1	unidad	evento	150.000
1.13	Cambio de capacitor de marcha del motor compresor	150.000	1	unidad	evento	150.000
1.14	Cambio de capacitor del motor ventilador	180.000	1	unidad	evento	180.000
1.15	Mantenimiento preventivo	400.000	1	unidad	evento	400.000
	Total lote 2					**7.330.000**
	Lote Nº 3 "Heladeras"					
1	**Mantenimiento y reparación de heladera marca MABE de 370 litros**					
1.1	Cambio de compresor	550.000	1	unidad	evento	550.000
1.2	Limpieza de cañería de alimentación	80.000	1	unidad	evento	80.000
1.3	Cambio de cañería interna	400.000	1	unidad	evento	400.000
1.4	Cambio de filtro de aceite	140.000	1	unidad	evento	140.000
1.5	Recarga de gas	250.000	1	unidad	evento	250.000
2	**Mantenimiento y reparación de heladera marca BRIKET de 260 litros**					
2.1	Cambio de compresor	500.000	1	unidad	evento	500.000
2.2	Limpieza de cañería de alimentación	80.000	1	unidad	evento	80.000
2.3	Cambio de cañería interna	350.000	1	unidad	evento	350.000
2.4	Cambio de filtro de aceite	120.000	1	unidad	evento	120.000
2.5	Recarga de gas	250.000	1	unidad	evento	250.000
3	**Mantenimiento y reparación de heladera marca GOLDSTAR de 150 litros**					

JULIO MARCO PARADA VERA
Enc. de la Dirección de Contratación
Proveduría General de la Rep.

3.1	Cambio de compresor					
3.2	Limpieza de cañería de alimentación	550.000	1	unidad	evento	550.000
3.3	Cambio de cañería interna	70.000	1	unidad	evento	70.000
3.4	Cambio de filtro de aceite	350.000	1	unidad	evento	350.000
3.5	Recarga de gas	110.000	1	unidad	evento	110.000
4	**Mantenimiento y reparación de freezer marca CONSUL de 300 litros**	280.000	1	unidad	evento	280.000
4.1	Cambio de compresor					
4.2	Limpieza de cañería de alimentación	580.000	1	unidad	evento	580.000
4.3	Cambio de cañería interna	70.000	1	unidad	evento	70.000
4.4	Cambio de filtro de aceite	400.000	1	unidad	evento	400.000
4.5	Recarga de gas	140.000	1	unidad	evento	140.000
	Total lote 3	270.000	1	unidad	evento	270.000
						5.540.000
	Lote Nº 4 "Electrodomésticos varios"					
1	**Mantenimiento y reparación de horno microondas marca TOKYO**					
1.1	Cambio de transformador	300.000	1	unidad	evento	300.000
1.2	Cambio de resistencia	245.000	1	unidad	evento	245.000
1.3	Cambio de llave	200.000	1	unidad	evento	200.000
1.4	Cambio de vidrio (plato)	350.000	1	unidad	evento	350.000
1.5	Mantenimiento preventivo	200.000	1	unidad	evento	200.000
2	**Mantenimiento y reparación de aspiradora marca WAP**					
2.1	Cambio de motor	520.000	1	unidad	evento	520.000
2.2	Cambio de filtro	130.000	1	unidad	evento	130.000
2.3	Cambio de llave	125.000	1	unidad	evento	125.000
2.4	Cambio de manguera	250.000	1	unidad	evento	250.000
2.5	Mantenimiento preventivo	200.000	1	unidad	evento	200.000
	TOTAL					**2.520.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

ROCIO ELIZABETH FRANCO AVERO
Dpto. de la U.O.C. de Contrataciones
Procuraduría General de la República