6. CUADRO DE PRECIOS

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

LOTE 1 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA MARCA THYSSENKRUPP						Fecha: 29/10/2012 LPN-DIP Nº 08/12
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo para el ascensor Nº 1 del H.C. de la marca THYSSENKRUPP	unidad	1	Evento	3.700.000
2	72101506-001	Mantenimiento preventivo para el ascensor Nº 2 del H.C. de la marca THYSSENKRUPP	unidad	1	Evento	4.600.000
3	72101506-001	Mantenimiento preventivo para el ascensor Nº 3 del H.C. de la marca THYSSENKRUPP	unidad	1	Evento	4.200.000

LOTE 1 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA MARCA THYSSENKRUPP						Fecha: 29/10/2012 LPN-DIP Nº 08/12
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)
4	72101506-001	Mantenimiento preventivo para el ascensor Nº 4 del H.C. de la marca THYSSENKRUPP	unidad	1	Evento	3.750.000
5	72101506-001	Mantenimiento preventivo para el ascensor Nº 5 del H.C. de la marca THYSSENKRUPP	unidad	1	Evento	4.200.000
6	72101506-001	Mantenimiento preventivo para el ascensor Nº 6 del H.C. de la marca THYSSENKRUPP	unidad	1	Evento	4.200.000
7	72101506-001	Mantenimiento preventivo para el ascensor Nº 7 del H.C. de la marca THYSSENKRUPP	unidad	1	Evento	4.200.000
8	72101506-001	Mantenimiento preventivo para el ascensor Nº 8 del H.C. de la marca THYSSENKRUPP	unidad	1	Evento	3.750.000
9	72101506-001	Mantenimiento preventivo para el ascensor Nº 9 del H.C. de la marca THYSSENKRUPP	unidad	1	Evento	3.750.000
10	72101506-001	Mantenimiento preventivo para el ascensor Nº 10 del 1 H.C. de la marca THYSSENKRUPP	unidad	1	Evento	1.250.000
11	72101506-001	Mantenimiento preventivo para el ascensor Nº 11 del H.C. de la marca THYSSENKRUPP	unidad	1	Evento	1.250.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						38.850.000

Monto mínimo	475.200.000 Gs.
Monto máximo	950.400.000 Gs.

LOTE 2 – MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE LOS ASCENSORES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA MARCA THYSSENKRUPP						Fecha: 29/10/2012 LPN-DIP Nº 08/12
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
1	72101506001	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos a demanda para los ascensores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del H.C. de la marca THYSSENKRUPP	unidad	1	Evento	136.089.920.-
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						136.089.920.-

72101506-001	Descripción de los repuestos a ser utilizados según necesidad a demanda	Marca	Procedencia	Precio Unitario
	Modulo MCP-5 (3W.0591.MJ.6) (Modulo de Control principal)	ThyssenKrupp	Brasil	6.820.000
	Modulo MCP-7 (3W.0591.SS.3) (Modulo de control principal)	ThyssenKrupp	Brasil	7.040.000
	Modulo MCP-7S (3Z.0598.AN.2) (Modulo de control principal)	ThyssenKrupp	Brasil	9.130.000
	Modulo MCIVN-2 PWB (3W.0591.PW.8)	ThyssenKrupp	Brasil	10.230.000
	Modulo MCIVN-4 (3X.0591.RX.2) (Modulo de potencia)	ThyssenKrupp	Brasil	8.800.000

72101506-001	Descripción de los repuestos a ser utilizados según necesidad a demanda	Marca	Procedencia	Precio Unitario
	(Modulo de potencia)			
	Modulo MAC-8 (3Y.0591.SF.1) (Modulo de Freno)	ThyssenKrupp	Brasil	704.000
	Fuente MCIN-55L (3Z.0598.Z.1) (Fuente de unidad de potencia)	ThyssenKrupp	Brasil	4.840.000
	Fuente MCIN-4 (3Z.0591.AZ.1) (Fuente de Unidad de Potencia)	ThyssenKrupp	Brasil	9.020.000
	Fuente MCIN-2 PW8 (3Z.0591.CZ.1) (Fuente de Unidad de Potencia)	ThyssenKrupp	Brasil	2.310.000
	Fusible de 63A (X08.031.316) Fusible ultrarápido)	-	-	160.600
	Placa operador de puerta (3Y.0591.RG.1) (Contacto de puerta operador)	-	-	1.320.000
	Modulo drive para unidad de Potencia (67154700/0) (Modulo de potencia)	ThyssenKrupp	Brasil	31.900.000
	Regla electrónica Memco (X08.063.563) (Regla Menco para ascenso)	ThyssenKrupp	Brasil	6.600.000
	Transformador trifásico 165VA (X08.044.049) (Transformador de mando)	ThyssenKrupp	Brasil	1.540.000
	Inversor de puerta (3Y.6503.EP.8) (Modulo de control de puertas)	ThyssenKrupp	Brasil	5.500.000
	Botones de cabina y pavimentos (3X.6051.JH.1) (Botonera de cabina)	ThyssenKrupp	Brasil	770.000
	Botones de cabina y pavimentos (3Z.0099.AX.1)	ThyssenKrupp	Brasil	770.000
	Indicador de posición (3Y.6060.AE.5) (Indicador de piso)	ThyssenKrupp	Brasil	1.760.000
	Encoder 1024 pulsos (X08.057.009)	ThyssenKrupp	Brasil	5.500.000
	Bobina de freno (2Y.0124.K.2)	ThyssenKrupp	Brasil	2.090.000
	Llave electrónica (3Y.6153.A2)	ThyssenKrupp	Brasil	1.210.000
	Motor operador (3Y.5297.C.1) (Motor de apertura y cierre de puertas para ascensor)	ThyssenKrupp	Brasil	5.500.000
	Modulo MCC-3S (3Z.0598.AG.1) (Sistema de llamado para ascensor)	ThyssenKrupp	Brasil	2.750.000
	Rectificación de poleas	-	Paraguay	2.200.000
	Cambio de cabos	-	Paraguay	45.320

Monto mínimo	**165.404.900 Gs.**
Monto máximo	**330.809.800 Gs.**