## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL SEGUNDO LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 148/2016, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE" ID 305.124.

| | | | | | | FRIOTEXS G S.R.L. | COMPUNEW Y ASOCIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° Item | Código Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Unitario (IVA Incluido) |
| 1 ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT DE 12.000 BTU - CORONEL OVIEDO Y DEPARTAMENTO CENTRAL | | | | | | | |
| 1.1 | 72102305-001 | Carga de gas refrigerante por kilo | KILO | EVENTO | 1 | 105.000 | 260.000 |
| 1.2 | 72102305-001 | Soldadura por pérdida de gas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 63.000 | 50.000 |
| 1.3 | 72102305-001 | Rebobinado del motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 105.000 | 80.000 |
| 1.4 | 72102305-001 | Cambio de motor compresor de 12.000 BTU | UNIDAD | EVENTO | 1 | 840.000 | 550.000 |
| 1.5 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 157.500 | 120.000 |
| 1.6 | 72102305-001 | Cambio de irradiador de calor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 42.000 | 5.000 |
| 1.7 | 72102305-001 | Cambio de relay térmico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 26.250 | 5.000 |
| 1.8 | 72102305-001 | Cambio de termostato de alta | UNIDAD | EVENTO | 1 | 36.750 | 5.000 |
| 1.9 | 72102305-001 | Cambio de termostato de baja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 36.750 | 5.000 |
| 1.10 | 72102305-001 | Cambio de llave selectora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 15.750 | 5.000 |
| 1.11 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 168.000 | 60.000 |
| 1.12 | 72102305-001 | Cambio de Solenoide | UNIDAD | EVENTO | 1 | 147.000 | 10.000 |
| 1.13 | 72102305-001 | Cambio de perillas de mando | UNIDAD | EVENTO | 1 | 10.500 | 5.000 |
| 1.14 | 72102305-001 | Cambio de placa electrónica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 294.000 | 130.000 |
| 1.15 | 72102305-001 | Cambio de válvula inversora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 147.000 | 250.000 |
| 1.16 | 72102305-001 | Cambio de caretas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 42.000 | 5.000 |
| 1.17 | 72102305-001 | Cambio de protector térmico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 10.500 | 5.000 |
| 1.18 | 72102305-001 | Adaptación de rulemán del motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 73.500 | 30.000 |
| 1.19 | 72102305-001 | Cambio de buje al motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 52.500 | 30.000 |
| 1.20 | 72102305-001 | Cambio de turbina y paleta ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 189.000 | 50.000 |
| 1.21 | 72102305-001 | Reparación de la parte eléctrica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 84.000 | 120.000 |
| 1.22 | 72102305-001 | Cambio de contactores | UNIDAD | EVENTO | 1 | 147.000 | 120.000 |
| 1.23 | 72102305-001 | Reparación interconexión eléctrica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 84.000 | 120.000 |
| 1.24 | 72102305-001 | Prueba de estanqueidad con nitrógeno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 95.500 | 50.000 |
| 1.25 | 72102305-001 | Vacío del sistema | UNIDAD | EVENTO | 1 | 42.000 | 50.000 |
| 1.26 | 72102305-001 | Puesta en marcha y verificación de funcionamiento | UNIDAD | EVENTO | 1 | 73.500 | 30.000 |
| 1.27 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 26.250 | 30.000 |
| 1.28 | 72102305-001 | Bujes de los motores eléctricos. | UNIDAD | EVENTO | 1 | 10.500 | 30.000 |
| 2. ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT DE 18.000 BTU - CORONEL OVIEDO Y DEPARTAMENTO CENTRAL | | | | | | | |
| 2.1 | 72102305-001 | Carga de gas refrigerante por kilo | KILO | EVENTO | 1 | 105.000 | 260.000 |
| 2.2 | 72102305-001 | Soldadura por pérdida de gas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 63.000 | 50.000 |
| 2.3 | 72102305-001 | Rebobinado del motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 136.500 | 80.000 |
| 2.4 | 72102305-001 | Cambio de motor compresor de 18.000 BTU | UNIDAD | EVENTO | 1 | 997.500 | 650.000 |
| 2.5 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 178.500 | 120.000 |
| 2.6 | 72102305-001 | Cambio de irradiador de calor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 42.000 | 5.000 |
| 2.7 | 72102305-001 | Cambio de relay térmico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 26.250 | 5.000 |
| 2.8 | 72102305-001 | Cambio de termostato de alta | UNIDAD | EVENTO | 1 | 36.750 | 5.000 |
| 2.9 | 72102305-001 | Cambio de termostato de baja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 36.750 | 5.000 |



DARÍO R. MONGELOS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

PEDRO JOEL LORENTIN STIGLICH
Comisario Principal DCF.

ORLANDO SCOLARI
Suboficial Primero O.S.
Dpto. Jurídico

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL SEGUNDO LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 148/2016, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE" ID 305.124.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 72102305-001 | Cambio de llave selectora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 15.750 | 5.000 |
| 2.11 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 189.000 | 60.000 |
| 2.12 | 72102305-001 | Cambio de Solenoide | UNIDAD | EVENTO | 1 | 147.000 | 10.000 |
| 2.13 | 72102305-001 | Cambio de perillas de mando | UNIDAD | EVENTO | 1 | 10.500 | 5.000 |
| 2.14 | 72102305-001 | Cambio de placa electrónica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 294.000 | 130.000 |
| 2.15 | 72102305-001 | Cambio de válvula inversora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 147.000 | 250.000 |
| 2.16 | 72102305-001 | Cambio de caretas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 42.000 | 5.000 |
| 2.17 | 72102305-001 | Cambio de protector térmico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 10.500 | 5.000 |
| 2.18 | 72102305-001 | Adaptación de rulemán del motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 73.500 | 30.000 |
| 2.19 | 72102305-001 | Cambio de buje al motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 52.500 | 30.000 |
| 2.20 | 72102305-001 | Cambio de turbina y paleta ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 189.000 | 50.000 |
| 2.21 | 72102305-001 | Reparación de la parte eléctrica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 84.000 | 120.000 |
| 2.22 | 72102305-001 | Cambio de contactores | UNIDAD | EVENTO | 1 | 147.000 | 120.000 |
| 2.23 | 72102305-001 | Reparación interconexión eléctrica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 84.000 | 120.000 |
| 2.24 | 72102305-001 | Prueba de estanqueidad con nitrógeno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 94.500 | 50.000 |
| 2.25 | 72102305-001 | Vacío del sistema | UNIDAD | EVENTO | 1 | 42.000 | 50.000 |
| 2.26 | 72102305-001 | Puesta en marcha y verificación de funcionamiento | UNIDAD | EVENTO | 1 | 73.500 | 30.000 |
| 2.27 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 26.250 | 30.000 |
| 2.28 | 72102305-001 | Bujes de los motores eléctricos. | UNIDAD | EVENTO | 1 | 10.500 | 30.000 |
| 3 ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT DE 24.000 BTU - CORONEL OVIEDO Y DEPARTAMENTO CENTRAL | | | | | | | |
| 3.1 | 72102305-001 | Carga de gas refrigerante por kilo | KILO | EVENTO | 1 | 105.000 | 260.000 |
| 3.2 | 72102305-001 | Soldadura por pérdida de gas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 63.000 | 50.000 |
| 3.3 | 72102305-001 | Rebobinado del motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 136.500 | 80.000 |
| 3.4 | 72102305-001 | Cambio de motor compresor de 24.000 BTU | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.260.000 | 750.000 |
| 3.5 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 178.500 | 180.000 |
| 3.6 | 72102305-001 | Cambio de irradiador de calor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 42.000 | 5.000 |
| 3.7 | 72102305-001 | Cambio de relay térmico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 26.250 | 5.000 |
| 3.8 | 72102305-001 | Cambio de termostato de alta | UNIDAD | EVENTO | 1 | 36.750 | 5.000 |
| 3.9 | 72102305-001 | Cambio de termostato de baja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 36.750 | 5.000 |
| 3.10 | 72102305-001 | Cambio de llave selectora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 15.750 | 5.000 |
| 3.11 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 189.000 | 60.000 |
| 3.12 | 72102305-001 | Cambio de Solenoide | UNIDAD | EVENTO | 1 | 147.000 | 10.000 |
| 3.13 | 72102305-001 | Cambio de perillas de mando | UNIDAD | EVENTO | 1 | 10.500 | 5.000 |
| 3.14 | 72102305-001 | Cambio de placa electrónica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 294.000 | 130.000 |
| 3.15 | 72102305-001 | Cambio de válvula inversora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 147.000 | 250.000 |
| 3.16 | 72102305-001 | Cambio de caretas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 42.000 | 5.000 |
| 3.17 | 72102305-001 | Cambio de protector térmico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 10.500 | 5.000 |
| 3.18 | 72102305-001 | Adaptación de rulemán del motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 73.500 | 30.000 |
| 3.19 | 72102305-001 | Cambio de buje al motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 52.500 | 30.000 |
| 3.20 | 72102305-001 | Cambio de turbina y paleta ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 189.000 | 50.000 |
| 3.21 | 72102305-001 | Reparación de la parte eléctrica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 84.000 | 120.000 |
| 3.22 | 72102305-001 | Cambio de contactores | UNIDAD | EVENTO | 1 | 147.000 | 120.000 |
| 3.23 | 72102305-001 | Reparación interconexión eléctrica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 84.000 | 120.000 |



DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

PEDRO JOEL LORENTIN STIGLICH
Comisario Principal DCP.
Habilitado Pagador - Tesorero



ORLANDO SCOLARI
Suboficial Primero O.S.
Dpto. Jurídico

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL SEGUNDO LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 148/2016, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE" ID 305.124.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.24 | 72102305-001 | Prueba de estanqueidad con nitrógeno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 94.500 | 50.000 |
| 3.25 | 72102305-001 | Vacío del sistema | UNIDAD | EVENTO | 1 | 42.000 | 50.000 |
| 3.26 | 72102305-001 | Puesta en marcha y verificación de funcionamiento | UNIDAD | EVENTO | 1 | 73.500 | 30.000 |
| 3.27 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 26.250 | 30.000 |
| 3.28 | 72102305-001 | Bujes de los motores eléctricos. | UNIDAD | EVENTO | 1 | 10.500 | 30.000 |
| 4 ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT DE 36.000 BTU - CORONEL OVIEDO Y DEPARTAMENTO CENTRAL | | | | | | | |
| 4.1 | 72102305-001 | Carga de gas refrigerante por kilo | KILO | EVENTO | 1 | 105.000 | 260.000 |
| 4.2 | 72102305-001 | Soldadura por pérdida de gas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 63.000 | 50.000 |
| 4.3 | 72102305-001 | Rebobinado del motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 136.500 | 80.000 |
| 4.4 | 72102305-001 | Cambio de motor compresor de 36.000 BTU | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.312.500 | 1.100.000 |
| 4.5 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 178.500 | 180.000 |
| 4.6 | 72102305-001 | Cambio de irradiador de calor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 42.000 | 5.000 |
| 4.7 | 72102305-001 | Cambio de relay térmico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 26.250 | 5.000 |
| 4.8 | 72102305-001 | Cambio de termostato de alta | UNIDAD | EVENTO | 1 | 36.750 | 5.000 |
| 4.9 | 72102305-001 | Cambio de termostato de baja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 36.750 | 5.000 |
| 4.10 | 72102305-001 | Cambio de llave selectora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 15.750 | 5.000 |
| 4.11 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 189.000 | 60.000 |
| 4.12 | 72102305-001 | Cambio de Solenoide | UNIDAD | EVENTO | 1 | 147.000 | 10.000 |
| 4.13 | 72102305-001 | Cambio de perillas de mando | UNIDAD | EVENTO | 1 | 10.500 | 5.000 |
| 4.14 | 72102305-001 | Cambio de placa electrónica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 294.000 | 130.000 |
| 4.15 | 72102305-001 | Cambio de válvula inversora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 147.000 | 250.000 |
| 4.16 | 72102305-001 | Cambio de caretas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 42.000 | 5.000 |
| 4.17 | 72102305-001 | Cambio de protector térmico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 10.500 | 5.000 |
| 4.18 | 72102305-001 | Adaptación de rulemán del motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 73.500 | 30.000 |
| 4.19 | 72102305-001 | Cambio de buje al motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 52.500 | 30.000 |
| 4.20 | 72102305-001 | Cambio de turbina y paleta ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 189.000 | 50.000 |
| 4.21 | 72102305-001 | Reparación de la parte eléctrica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 84.000 | 120.000 |
| 4.22 | 72102305-001 | Cambio de contactores | UNIDAD | EVENTO | 1 | 147.000 | 120.000 |
| 4.23 | 72102305-001 | Reparación interconexión eléctrica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 84.000 | 120.000 |
| 4.24 | 72102305-001 | Prueba de estanqueidad con nitrógeno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 94.500 | 50.000 |
| 4.25 | 72102305-001 | Vacío del sistema | UNIDAD | EVENTO | 1 | 42.000 | 50.000 |
| 4.26 | 72102305-001 | Puesta en marcha y verificación de funcionamiento | UNIDAD | EVENTO | 1 | 73.500 | 30.000 |
| 4.27 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 26.250 | 30.000 |
| 4.28 | 72102305-001 | Bujes de los motores eléctricos. | UNIDAD | EVENTO | 1 | 10.500 | 30.000 |
| 5 ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT DE 48.000 BTU - CORONEL OVIEDO Y DEPARTAMENTO CENTRAL | | | | | | | |
| 5.1 | 72102305-001 | Carga de gas refrigerante por kilo | KILO | EVENTO | 1 | 105.000 | 260.000 |
| 5.2 | 72102305-001 | Soldadura por pérdida de gas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 63.000 | 50.000 |
| 5.3 | 72102305-001 | Rebobinado del motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 136.500 | 80.000 |
| 5.4 | 72102305-001 | Cambio de motor compresor de 48.000 BTU | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.365.000 | 1.350.000 |
| 5.5 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 178.500 | 180.000 |
| 5.6 | 72102305-001 | Cambio de irradiador de calor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 42.000 | 5.000 |
| 5.7 | 72102305-001 | Cambio de relay térmico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 26.250 | 5.000 |
| 5.8 | 72102305-001 | Cambio de termostato de alta | UNIDAD | EVENTO | 1 | 36.750 | 5.000 |



DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH
Comisario Principal DCB

ORLANDO SCOLARI
Suboficial Primero O.S.
Dpto. Jurídico

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL SEGUNDO LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 148/2016, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE" ID 305.124.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9 | 72102305-001 | Cambio de termostato de baja | UNIDAD | EVENTO | 1 | 36.750 | 5.000 |
| 5.10 | 72102305-001 | Cambio de llave selectora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 15.750 | 5.000 |
| 5.11 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | UNIDAD | EVENTO | 1 | 189.000 | 60.000 |
| 5.12 | 72102305-001 | Cambio de Solenoide | UNIDAD | EVENTO | 1 | 147.000 | 10.000 |
| 5.13 | 72102305-001 | Cambio de perillas de mando | UNIDAD | EVENTO | 1 | 10.500 | 5.000 |
| 5.14 | 72102305-001 | Cambio de placa electrónica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 294.000 | 130.000 |
| 5.15 | 72102305-001 | Cambio de válvula inversora | UNIDAD | EVENTO | 1 | 147.000 | 250.000 |
| 5.16 | 72102305-001 | Cambio de caretas | UNIDAD | EVENTO | 1 | 42.000 | 5.000 |
| 5.17 | 72102305-001 | Cambio de protector térmico | UNIDAD | EVENTO | 1 | 10.500 | 5.000 |
| 5.18 | 72102305-001 | Adaptación de rulemán del motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 73.500 | 30.000 |
| 5.19 | 72102305-001 | Cambio de buje al motor ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 52.500 | 30.000 |
| 5.20 | 72102305-001 | Cambio de turbina y paleta ventilador | UNIDAD | EVENTO | 1 | 189.000 | 50.000 |
| 5.21 | 72102305-001 | Reparación de la parte eléctrica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 84.000 | 120.000 |
| 5.22 | 72102305-001 | Cambio de contactores | UNIDAD | EVENTO | 1 | 147.000 | 120.000 |
| 5.23 | 72102305-001 | Reparación interconexión eléctrica | UNIDAD | EVENTO | 1 | 84.000 | 120.000 |
| 5.24 | 72102305-001 | Prueba de estanqueidad con nitrógeno | UNIDAD | EVENTO | 1 | 94.000 | 50.000 |
| 5.25 | 72102305-001 | Vacío del sistema | UNIDAD | EVENTO | 1 | 42.000 | 50.000 |
| 5.26 | 72102305-001 | Puesta en marcha y verificación de funcionamiento | UNIDAD | EVENTO | 1 | 73.000 | 30.000 |
| 5.27 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes | UNIDAD | EVENTO | 1 | 26.250 | 30.000 |
| 5.28 | 72102305-001 | Bujes de los motores eléctricos. | UNIDAD | EVENTO | 1 | 10.500 | 30.000 |
| | | | | | TOTAL | 17.487.750 | 12.880.000 |

| | |
|---|---|
| Monto Mínimo | 25.000.000 |
| Monto Máximo | 50.000.000 |

**ORLANDO SCOLARI**
Suboficial Primero O.S.
Representante del Dpto. Jurídico.

**DARÍO RAMÓN MONGELÓS MIERS**
Comisario Principal MAAP. Lic. AE.
Jefe de Departamento UOC.

**RODRIGO GAONA ACUÑA**
Comisario Principal DEJAP.
Representante – Dirección. Administrativa

**PEDRO JOEL FLORENTÍN STIGLICH**
Comisario Principal MCP.
Tesorero Programa 2.1.5