DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN Nº: 01/2015 "MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS XEROX"

ID. Nº 290983

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LOTE 1

LOTE 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6 (SEIS) EQUIPOS (MONOCOLOR – BLANCO & NEGRO) Y 2 (DOS) EQUIPOS (MULTIFUNCIÓN COLOR WC 7125).

							EMPRESA 1	
							DOCUNET S.A.	
Item	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Proced.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario IVA INCL.
1	81141804-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS XEROX	DOCUNET	NACIONAL	Mensual	Unid.	1	1.750.000
1.1		Limpieza de fusor, termistor, dedos de plásticos, contactos fat, contactos eléctricos, ventanas de láser, habitáculo de tonner, limpieza de óptica, de cushion, transportes, rodillos BTR, rodillos de registro, rodillos alimentadores, rodillos del By Pass, rodillos del ado, pruebas, ajustes y cosmética (PCIA, SECRETARIA GRAL, GCIA. FINANCIERA, AUDITORIA INTERNA, TESORERIA, SDIA), AISP (GERENCIA DE TRANSITO AÉREO), INAC.	DOCUNET	NACIONAL	Mensual	Unid.	1	1.750.000

LOTE 2

LOTE 2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO 6 (SEIS) EQUIPOS (MONOCOLOR – BLANCO & NEGRO).

							EMPRESA 1	
							DOCUNET S.A.	
Item	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Proced.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario IVA INCL.
1	81141804-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS XEROX	DOCUNET	NACIONAL	Unid.	Unid.	1	23.265.000
1.1		Fusor	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	1.400.000
1.2		Scaneer	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	1.500.000
1.3		Placa principal	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	3.000.000
1.4		Rodillo de transferencias	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	250.000
1.5		Conjunto alimentador de papel	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	480.000
1.6		Motor principal	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	750.000
1.7		Láser	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	1.650.000
1.8		Puerta Lateral	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	920.000
1.9		Duplex	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	785.000
1.10		Alimentador By Pass	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	330.000
1.11		Emsamble de salida de fusor	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	750.000
1.12		Alimentador de Bandeja B1	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	350.000
1.13		Fuente de Baja Tensión	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	2.600.000
1.14		Bisegra	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	260.000
1.15		Panel de Control	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	2.000.000
1.16		Bandeja de By Pass	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	200.000
1.17		Cristal de Exposición	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	900.000
1.18		Correa del Scanner	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	100.000
1.19		Módulo xerográfico	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	1.100.000
1.20		Rodillo alimentador del cassete	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	100.000
1.21		Cassete de alimentación	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	870.000
1.22		Chasisi soporte del sensor	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	750.000
1.23		Bandeja 1	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	870.000
1.24		Memoria de MNV	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	300.000
1.25		Pad de retardo del ado	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	100.000
1.26		Mano de obra por sustitución de repuestos	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	250.000
1.27		Tonner	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	700.000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Abog. ATCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo

LOTE 3

LOTE 3 – MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2 (DOS) EQUIPOS MULTIFUNCIÓN COLOR WC 7125.

							EMPRESA 1 DOCUNET S.A.	
Item	*Código de Catalogo*	*Descripción del Bien*	*Marca*	*Proced.*	*Unidad de Medida*	*Present.*	*Cant.*	*Precio unitario IVA INCL.*
1	81141804-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS XEROX	DOCUNET	NACIONAL	Unid.	Unid.	1	50.245.000
1.1		Fusor	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	2.650.000
1.2		Scaneer	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	6.050.000
1.3		Placa principal	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	2.410.000
1.4		Rodillo de transferencia	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	1.050.000
1.5		Rodillo del ADO	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	970.000
1.6		Rodillo del By Pass	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	150.000
1.7		Rodillos del B1	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	250.000
1.8		Conjunto alimentador de papel	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	1.790.000
1.9		Motor principal	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	1.400.000
1.10		Laser	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	3.100.000
1.11		Puerta Lateral	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	2.500.000
1.12		Duplex	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	1.180.000
1.13		Alimentador by pass	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	1.550.000
1.14		Ensamble de salida de fusor	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	1.600.000
1.15		Alimentador de B1	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	1.380.000
1.16		Fuente de baja tensión	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	3.110.000
1.17		Bisagra	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	900.000
1.18		Panel de Control	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	3.970.000
1.19		Bandeja By Pass	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	900.000
1.20		Cristal de exposición	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	280.000
1.21		Correa del scanner	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	150.000
1.22		Rodillo alimentador del casette	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	165.000
1.23		Casette de alimentación	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	350.000
1.24		Chasis soporte del sensor	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	450.000
1.25		Bandeja 1	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	2.200.000
1.26		Memoria de MNV	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	1.370.000
1.27		Pad de retardo del ADO	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	400.000
1.28		Cartuchos Cilindro Negro	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	2.490.000
1.29		Cartuchos Cilindro Color	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	2.370.000
1.30		Cartucho Porta Residuos	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	400.000
1.31		Toner Negro	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	910.000
1.32		Toner Color	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	1.550.000
1.33		Mano de Obra por sustitución de repuestos	XEROX	EE.UU.	Unid.	Unid.	1	250.000

Ing. Douglas A. Cubilla S.
Gerente Administrativo
INAC

Abog. APCO José Luis Chávez M.
Gerente de Tránsito Aéreo