**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN**

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo de Ofertas

**ANEXO B - 02 - 08**

Contratación Directa N° 16/2020 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA U.N.C." - ID N° 384.555.

| Oferentes | | | Unidad de Medida | CÉSAR JUNES MANZUR ROLÓN. RUC 3988067-2. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítems | Código de Catalogo | Descripción de Rubros | | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| **1** | **78180101-9994** | **Servicio de cambio de filtros** | **UNIDAD** | **EVENTO** | **1** | **13.788.000** | **13.788.000** |
| 1.1. | | Provisión, y Servicio de Colocación de Bujes Parrillas de suspensión delantera | UNIDAD | EVENTO | 4 | 142.000 | 568.000 |
| 1.2. | | Provisión, y Servicio de Colocación de Rotulas de suspensión delantera | UNIDAD | EVENTO | 2 | 340.000 | 680.000 |
| 1.3. | | Provisión, y Servicio de Colocación de Bieletas estabilizadoras delantera | UNIDAD | EVENTO | 2 | 338.000 | 676.000 |
| 1.4. | | Provisión, y Servicio de Colocación de Bujes media luna estabilizador delantero | UNIDAD | EVENTO | 2 | 94.000 | 188.000 |
| 1.5. | | Provisión, y Servicio de Colocación de Cremallera de Dirección. | UNIDAD | EVENTO | 1 | 6.310.000 | 6.310.000 |
| 1.6. | | Provisión, y Servicio de Colocación de Fluido de Dirección | UNIDAD | EVENTO | 1 | 53.000 | 53.000 |
| 1.7. | | Provisión, y Servicio de Colocación de Goma de base espiral de amortiguadores delantero | UNIDAD | EVENTO | 2 | 129.000 | 258.000 |
| 1.8. | | Provisión, y Servicio de Colocación de Guardapolvos taqueadores de amortiguador delantero. | UNIDAD | EVENTO | 2 | 187.000 | 374.000 |
| 1.9. | | Provisión, y Servicio de Colocación de Amortiguadores Trasero | UNIDAD | EVENTO | 2 | 862.000 | 1.724.000 |
| 1.10. | | Provisión, y Servicio de Colocación de Bujes de tensor lateral del tren trasero | UNIDAD | EVENTO | 2 | 252.000 | 504.000 |
| 1.11. | | Provisión, y Servicio de Colocación de Bujes de tensor inferior del tren trasero | UNIDAD | EVENTO | 4 | 115.000 | 460.000 |
| 1.12. | | Provisión, y Servicio de Colocación de Bujes de tren superior de tren trasero | UNIDAD | EVENTO | 4 | 115.000 | 460.000 |
| 1.13. | | Provisión, y Servicio de Colocación de Bujes media luna estabilizador trasero | UNIDAD | EVENTO | 2 | 94.000 | 188.000 |
| 1.14. | | Provisión, y Servicio de Colocación de Bieletas estabilizadoras trasera | UNIDAD | EVENTO | 2 | 219.000 | 438.000 |
| 1.15. | | Provisión, y Servicio de Colocación de cambio de aceite motor, | UNIDAD | EVENTO | 8 | 53.000 | 424.000 |
| 1.16. | | Provisión, y Servicio de Colocación de Filtro de Aceite | UNIDAD | EVENTO | 1 | 103.000 | 103.000 |
| 1.17. | | Provisión, y Servicio de Colocación de Filtro de Aire | UNIDAD | EVENTO | 1 | 97.000 | 97.000 |
| 1.18. | | Provisión, y Servicio de Colocación de Filtro de Combustible | UNIDAD | EVENTO | 1 | 213.000 | 213.000 |
| 1.19. | | Servicio de Lavado Completo | UNIDAD | EVENTO | 1 | 70.000 | 70.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | **13.788.000** |

Universidad Nacional de Concepción Rectorado Dirección de U.O.C. Concepción - Paraguay

Mg. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción