UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Contratación Directa Nº 03 - Servicio de mantenimiento de Edificios: Pintura, reparaciones de techo, otros. con ID: 358233

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ANEXO I

Items	Código de Catálogo	DESCRIPCION	Cant.	Precio Referencial	AD SUPPLY				
					Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	% al PU
		LOTE 1							
1	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos			AD SUPPLY	Py			
1.1		Piso cerámico esmaltado	1	10.000			12.000	12.000	120
1.2		Argamasa	1	5.000			6.000	6.000	120
1.3		Patina	1	1.100			1.300	1.300	118
1.4		Mano de Obra (Colocacion nuevo)	1	20.000			22.000	22.000	110
1.5		Mano de obra (retiro de piso y base argamasa existente)	1	8.900			10.000	10.000	112
2	72102507-001	Servicio de aislacion de techo			AD SUPPLY	Py		-	
2.1		Membrana asfáltica 4 mm c/terminación de aluminio	1	20.000			21.000	21.000	105
2.2		Silicona de aluminio	1	15.000			17.000	17.000	113
2.3		Mano de obra	1	8.500			10.000	10.000	118
3	72102507-001	Servicio de aislacion de techo - Losa			AD SUPPLY	Py		-	
3.1		Revoque con hidrófugo 2,5 cm	1	25.000			27.000	27.000	108
3.2		Pintura asfáltica	1	20.000			22.000	22.000	110
3.3		Membrana asfáltica 4 mm c/terminación de aluminio	1	22.000			23.000	23.000	105
3.4		Mano de obra.	1	17.000			19.000	19.000	112
4	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas			AD SUPPLY	Py		-	
4.1		Látex interior/exterior	1	8.000			9.000	9.000	113
4.2		Lija de tela	1	2.000			2.300	2.300	115
4.3		Enduido	1	3.000			3.500	3.500	117
4.4		Mano de obra pintor	1	9.000			10.000	10.000	111
		TOTAL LOTE 1				TOTAL		215.100	
		LOTE 2							
1	72102201-014	Mantenimiento y repacion de banco capacitor			AD SUPPLY	Py			
1.1		Provisión de Capacitor de 10kvar	1	450.000			540.000	540.000	120
1.2		Provisión de contactor para 10 kvar	1	450.000			540.000	540.000	120
1.3		Provisión de Cerebro electrónico controlador de factor de potencia	1	2.550.000			3.050.000	3.050.000	120
2	72102201-014	Mantenimiento y repacion de banco capacitor Nº 2			AD SUPPLY	Py		-	
2.1		Provisión de capacitor de 10 kvar	1	450.000			540.000	540.000	120
2.2		Provisión de contactor para 10 kvar	1	450.000			540.000	540.000	120
2.3		Provisión de TC trasformador de corriente 200/5#	1	690.000			830.000	830.000	120
3	72102201-012	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico			AD SUPPLY	Py		-	
3.1		Provisión de Controlador automático de linea relay FF y mano de obra	1	1.200.000			1.430.000	1.430.000	119
3.2		Provisión de Filtros de 40 kamper contra descargar atmosférica en tableros de trasformador	1	900.000			1.050.000	1.050.000	117
		TOTAL LOTE 2				TOTAL		8.520.000	

Tec. José L. Ferreira G.
Asistente U.O.C.
FACISA - UNE

Lic. Cynthia M. Vázquez V.
Responsable UOC
FACISA - UNE