Municipalidad de Itacurubi del Rosario

Unidad Operativa de Contrataciones

Independencia Nacional Nº 730 c/14 de Mayo Telefax: (041) 210 260

CUADRO COMPARATIVO

REPARACION Y REEMPLAZO DE TECHO DE LA ESCUELA SAN JOSE con ID: 332066

					A.C. CONSTRUCCIONES		*CONSTRUCCIONES LUISITO*		*LBB CONSTRUCCIONES*	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72101601-001	REPARACIÓN DE TECHO	Unidad Medida Global	1		69.520.000		69.810.000		69.610.000
1.1		DESMONTE DE TECHO	Metros cuadrados	380	18000	6.840.000	18500	7.030.000	18.000	6.840.000
1.2		REPOCISION DE TECHO (TEJAS Y TEJUELAS)	Metros cuadrados	303	150000	45.450.000	150000	45.450.000	150.000	45.450.000
1.3		REPOCISION DE TECHO (TEJAS Y TEJUELONES)	Metros cuadrados	77	190000	14.630.000	190000	14.630.000	190.000	14.630.000
1.4		CAMBIO DE VIGA DE MADERA (7"X14")	Unidad -	1	2000000	2.000.000	2000000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.5		LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIAL DESECHADO	Unidad	1	600000	600.000	700000	700.000	690.000	690.000
					Precio Total	**69.520.000**	Precio Total	**69.810.000**	Precio Total	**69.610.000**

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO
RESPONSABLE U.O.C.

Néstor José Sanabria Pintos
Responsable UOC