ANEXO B - 02 - 08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA

Cuadro Comparativo de Ofertas

DESCRIPCION	CONSTRUCTORA SAN RAMON - RUC 3741438-0					CONSTRUCTORA SAN FELIPE - RUC 1485792-8					CONSTRUCTORA VAR - RUC 988480-7				
	Precio Unitario	Cant.	Marca	Proced.	Precio Total	Precio Unitario	Cant.	Marca	Proced.	Precio Total	Precio Unitario	Cant.	Marca	Proced.	Precio Total
Provisión y colocación de Iluminacion con Lámpara de Bajo consumo de 60W con su portalámparas-Sector Caja	115.000	3,00	Pya	Nacional	345.000	118.000	3,00	Pya	Nacional	354.000	225.000	3,00	Pya	Nacional	675.000
Provisión y colocación de Iluminacion con Lámpara de Bajo consumo de 45 W con su portalámparas	115.000	24,00	Pya	Nacional	2.760.000	118.000	24,00	Pya	Nacional	2.832.000	225.000	24,00	Pya	Nacional	5.400.000
Provisión y colocación de Reflector con Lámpara de Bajo consumo de 85 W , con su proyector y fotocélula	395.000	5,00	Pya	Nacional	1.975.000	410.000	5,00	Pya	Nacional	2.050.000	450.000	5,00	Pya	Nacional	2.250.000
Mantenimiento Equipo fluorescente de 3x40 , con cambio de tubos fluorescentes y arrancadores eléctricos en Salón Municipal	110.000	25,00	Pya	Nacional	2.750.000	115.000	25,00	Pya	Nacional	2.875.000	100.000	25,00	Pya	Nacional	2.500.000
Mantenimiento Equipo fluorescente de 1x40 , con cambio de tubos fluorescentes y arrancadores eléctricos en Salón Municipal exterior	41.500	16,00	Pya	Nacional	664.000	44.000	16,00	Pya	Nacional	704.000	38.000	16,00	Pya	Nacional	608.000
Mantenimiento Equipo fluorescente de 2x40 , con cambio de tubos fluorescentes y arrancadores eléctricos Edificio Palacete Municipal	81.900	20,00	Pya	Nacional	1.638.000	85.000	20,00	Pya	Nacional	1.700.000	84.000	20,00	Pya	Nacional	1.680.000
Toma corriente	131.500	25,00	Pya	Nacional	3.287.500	130.000	25,00	Pya	Nacional	3.250.000	125.000	25,00	Pya	Nacional	3.125.000
Cambio de Freno Puerta de Vidrio Templado-Acceso principal	2.200.000	1,00	Pya	Nacional	2.200.000	2.340.000	1,00	Pya	Nacional	2.340.000	2.400.000	1,00	Pya	Nacional	2.400.000
Provisión y colocación de Puerta Metálica para Baño 0,80x2,10	2.200.000	1,00	Pya	Nacional	2.200.000	2.340.000	1,00	Pya	Nacional	2.340.000	2.400.000	1,00	Pya	Nacional	2.400.000
Arreglo de Puertas de Baños-Boxes	1.100.000	1,00	Pya	Nacional	1.100.000	1.250.000	1,00	Pya	Nacional	1.250.000	1.350.000	1,00	Pya	Nacional	1.350.000
Cambio de Cerradura en puerta de Baños	950.000	1,00	Pya	Nacional	950.000	1.150.000	1,00	Pya	Nacional	1.150.000	1.250.000	1,00	Pya	Nacional	1.250.000

Mantenimiento de Sanitarios Baño Caballeros-Edifico Municipal	1.150.000	1,00	Pya	Nacional	1.150.000	1.250.000	1,00	Pya	Nacional	1.250.000	1.000.000	1,00	Pya	Nacional	1.000.000
Mantenimiento de Sanitarios Baño Damas-Edificio Municipal	1.150.000	2,00	Pya	Nacional	2.300.000	1.050.000	2,00	Pya	Nacional	2.100.000	1.100.000	2,00	Pya	Nacional	2.200.000
Mantenimiento de Sanitarios Baño Caballerps- Salón Municipal	200.000	12,00	Pya	Nacional	2.400.000	185.000	12,00	Pya	Nacional	2.220.000	230.000	12,00	Pya	Nacional	2.760.000
Mantenimiento de Sanitarios Baño Damas- Salón Municipal	95.000	4,00	Pya	Nacional	380.000	98.000	4,00	Pya	Nacional	392.000	120.000	4,00	Pya	Nacional	480.000
Reparación de techo del baño del edificio Municipal	145.000	24,00	Pya	Nacional	3.480.000	220.000	24,00	Pya	Nacional	5.280.000	150.000	24,00	Pya	Nacional	3.600.000
TOTALES					**29.579.500**					**32.087.000**					**33.678.000**

CARMEN VELAZCO
ENCARGADA DE UOC