Ente Regulador de Servicios Sanitarios

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO MANTENIMIENTO DE OFICINA ID: 377913

			GC Ingenieria de Gregor Campuzano		Taller Molinas de Miguel Alberto Molinas	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas				
1.1		foco de bajo consumo	43.400	43.400	43.400	43.400
1.2		cambio de apliques	50.167	50.167	50.167	50.167
1.3		cambio de fluorecentes de 40w	49.700	49.700	49.700	49.700
1.4		cambio de fluorecentes de 20w	45.033	45.033	45.033	45.033
1.5		cambio de reactancia de 40w	50.867	50.867	50.867	50.867
1.6		cambio de reactancia de 20w	44.333	44.333	44.333	44.333
1.7		cambio de arrancador	38.500	38.500	38.500	38.500
1.8		cambio de zocalos	43.400	43.400	43.400	43.400
1.9		cambo de pico de luz	44.333	44.333	46.433	46.433
1.10		cambio de toma corriente	51.567	51.567	30.000	30.000
1.11		reparacion de pico y toma corriente	59.033	59.033	59.033	59.033
1.12		ampliacion de tomas	59.967	59.967	59.967	59.967
1.13		ampliacion de instalaciones luminicas	77.000	77.000	77.000	77.000
1.14		cambio de llave panam	67.200	67.200	67.200	67.200
1.15		cambio de cableado de luz	65.567	65.567	65.567	65.567
1.16		cambio cableado circuito de toma corriente	56.700	56.700	56.700	56.700
1.17		cambio de linea de tablero de 25mm	65.800	65.800	65.800	65.800
1.18		mantenimiento y reajuste de tablero electrico	73.500	73.500	73.500	73.500
1.19		cambio de llave TM unipolar de 10A	74.667	74.667	74.667	74.667
1.20		cambio de llave TM unipolar de 20A	57.167	57.167	57.167	57.167
1.21		cambio de llave TM unipolar de 25A	58.333	58.333	58.333	58.333
1.22		cambio de llave TM unipolar de 32A	86.333	86.333	86.333	86.333
1.23		cambio de llave TM trifasico de 60A	91.000	91.000	91.000	91.000
1.24		cambio de llave TM trifasico de 40A	86.333	86.333	86.333	86.333
1.25		cambio de llave TM trifasico de 32A	75.833	75.833	75.833	75.833
1.26		cambio de disguntor diferencial	80.500	80.500	80.500	80.500
1.27		cambio de puesta a tierra	92.167	92.167	92.167	92.167
1.28		cambio de tablero externo de 24 llaves	205.333	205.333	180.000	180.000
1.29		cambio de tablero externo de 36 llaves	240.333	240.333	240.333	240.333
2	72102304-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias				
2.1		cambio de gomitas de grifo	40.833	40.833	40.000	40.000
2.2		cambio de vastago corto FV	78.867	78.867	78.867	78.867
2.3		cambio de vastago largo FV	76.533	76.533	76.533	76.533
2.4		cambio de mariposa FV	85.167	85.167	85.167	85.167
2.5		cambio de llave de paso	75.833	75.833	75.833	75.833
2.6		cambio de union doble de 1/2"	81.200	81.200	81.200	81.200
2.7		cambio de union doble de 3/4"	75.833	75.833	75.833	75.833
2.8		cambio de arma doble 1/2"	77.000	77.000	77.000	77.000
2.9		cambio de arma doble 3/4"	85.167	85.167	85.167	85.167
2.10		cambio de codo soldable 0.40 soldable	76.300	76.300	76.300	76.300
2.11		destranque de desague pluvial 100"	83.533	83.533	83.533	83.533
2.12		destranque de desague cloacal 100"	86.567	86.567	86.567	86.567
2.13		limpieza y mantenimiento de registro cloacal (incluye revoque de reg	122.833	122.833	152.833	152.833
2.14		impieza y mantenimiento de registro fluvial (incluye revoque de regis	119.300	119.300	160.300	160.300
2.15		mantenimiento de caja sifonada	92.166	92.166	92.167	92.167
2.16		cambio de cañeria de 1/2"	74.200	74.200	74.200	74.200
2.17		cambio de cañeria de 100"	88.200	88.200	88.200	88.200
2.18		cambio de sisterna	85.167	85.167	85.167	85.167
2.19		cambio de kit de reparacion de alta y baja	93.333	93.333	93.333	93.333
2.20		cambio de conexion para lavadero	75.833	75.833	75.833	75.833
2.21		cambio de conexion para sistema	77.000	77.000	77.000	77.000
2.22		cambio de enchufe de inodoro	43.500	43.500	73.500	73.500
2.23		cambio de rejilla de caja sifonada	56.267	56.267	66.267	66.267
2.24		cambio de tapa de inodoro	67.500	67.500	80.000	80.000
3	72102602-002	Mantenimiento y reparacion de muebles				
3.1		ajustes de las aberturas de vidrio existentes de modo q que realizen u	93.333	93.333	90.000	90.000
3.2		alineacion de caida de puertas, regulando las sujeciones de la smism	94.500	94.500	94.500	94.500
3.3		ajustes de seguros de puertas (cerraduras interior con llave y tranca s	93.333	93.333	80.000	80.000
3.4		regulacion de bisagras de abertura	82.833	82.833	80.000	80.000
3.5		ajustes y fijaciones de los cristales	91.000	91.000	75.000	75.000
3.6		matenimiento de los herrajes existentes, procediendo al cambio en lo	99.633	99.633	99.633	99.633
3.7		mantenimiento (regulacion y ajuste del cierre hidraulico y/o frenos h	98.467	98.467	98.467	98.467
3.8		ajustes y/o reparacion de los tornillos de sujecion, reposicion parcial	94.733	94.733	94.733	94.733
3.9		que impidan el buen funcionamiento o aspecto de la abertura genera	90.533	90.533	90.533	90.533

Mauricio Lopez
Jefe de Dpto. Evaluaciones
ERSSAN

3.10		Servicio de colocacion de zocalos inferior y superior (incluido materia	103.833	103.833	103.833	103.833
3.11		Servicio de colocacion de freno de piso (incluido materiales y mano d	93.333	93.333	93.333	93.333
3.12		Servicio de colocacion de manijones de madera(incluido materiales y	98.700	98.700	98.700	98.700
3.13		Servicio de colocacion de pasadores (incluido materiales y mano de o	106.500	106.500	136.500	136.500
3.14		Servicio de colocacion de cerraduras (incluido materiales y mano de o	170.000	170.000	231.000	231.000
3.15		Servicio de colocacion de bisagras (incluido material y mano de obra)	108.000	108.000	168.000	168.000
3.16		Servicio de colocacion de seguro de puertas(incluido materiales y ma	131.500	131.500	171.500	171.500
3.17		Servico de colocacion de accesorios de aberturas (incluido materiales	110.867	110.867	176.867	176.867
3.18		Regulacion y ajuste de frenos hidraulicos.	111.000	111.000	150.000	150.000
3.19		Ajuste de los tornillos de sujecion de las manijas de las puertas	88.833	88.833	50.000	50.000
4	72102802-001	Restauracion y/o reparacion de edificios				
4.1		reparacion de pared	50.867	50.867	50.000	50.000
4.2		reparacion de techo de cemento	56.000	56.000	56.000	56.000
4.3		reparacion de techo de yeso	64.400	64.400	64.400	64.400
4.4		reparacion de piso	59.033	59.033	55.000	55.000
4.5		reparacion de zocalos	59.267	59.267	55.000	55.000
4.6		pintura de paredes con enduido interior (agua)	60.667	60.667	35.000	35.000
4.7		pintura de paredes con enduido exterior (agua)	57.633	57.633	35.000	35.000
4.8		pintura de abertura	76.300	76.300	60.000	60.000
4.9		pintura cieloraso	73.500	73.500	60.000	60.000
			6.570.796	**6.570.796**	**6.783.065**	**6.783.065**

MAURICIO LOPEZ
Direccion de Contrataciones
ERSSAN