VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Anexo N° 1 Cuadro comparativo de ofertas

Contratación Directa 11/21 para la Contratación de mantenimiento y reparación de un ascensor de la marca Schindler ID N° 401593

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio ref.	JCB INGENIERIA Y SERVICIOS DE PAMELA ALARCON				HOLLER INGENIERIA S.R.L.		
						Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio con margen de preferencia	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	Unidad	Evento	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1	Mantenimiento preventivo de ascensor	Unidad	Evento	1	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.920.000	0%	1.600.000	1.600.000	0%
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGÚN NECESIDAD	Unidad	Evento	1	-	-	-	-	-	-		
2.1	Cambio de cabo de acero (doble tracción)	Unidad	Evento	1	77.350	65.000	65.000	78.000	-16%	77.350	77.350	0%
2.2	Cambio de cabo de acero del regulador (paracaidas)	Unidad	Evento	1	77.350	65.000	65.000	78.000	-16%	77.350	77.350	0%
2.3	Rectificación de motor de máquina corona y sinfin	Unidad	Evento	1	9.000.000	8.100.000	8.100.000	9.720.000	-10%	9.000.000	9.000.000	0%
2.4	Rectificación de polea de regulador (paracaidas)	Unidad	Evento	1	897.000	800.000	800.000	960.000	-11%	897.000	897.000	0%
2.5	Cambio de rulemanes motor generador	Unidad	Evento	1	2.500.000	2.250.000	2.250.000	2.700.000	-10%	2.500.000	2.500.000	0%
2.6	Cambio de carbones de motor generador MG 21A	Unidad	Evento	1	131.000	117.900	117.900	141.480	-10%	131.000	131.000	0%
2.7	Cambio de carbones de contactores (tablero de comando)	Unidad	Evento	1	123.000	110.700	110.700	132.840	-10%	123.000	123.000	0%
2.8	Cambio de contactos de contactores (cofre grafitado - tablero de comando)	Unidad	Evento	1	214.000	192.600	192.600	231.120	-10%	214.000	214.000	0%
2.9	Cambio de carbones de motor de máquina	Unidad	Evento	1	196.000	176.400	176.400	211.680	-10%	196.000	196.000	0%
2.10	Cambio de Contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Unidad	Evento	1	166.000	149.400	149.400	179.280	-10%	166.000	166.000	0%
2.11	Cambio de tragachispas auxiliares de los contactores (tablero de	Unidad	Evento	1	140.000	126.000	126.000	151.200	-10%	140.000	140.000	0%
2.12	Cambio de disco de freno	Unidad	Evento	1	3.900.000	3.510.000	3.510.000	4.212.000	-10%	3.900.000	3.900.000	0%
2.13	Cambio de juntas de motor de máquina	Unidad	Evento	1	680.000	612.000	612.000	734.400	-10%	680.000	680.000	0%
2.14	Cambio de cableado de la fuerza electromotriz (10 mm.)	Unidad	Evento	1	88.000	79.200	79.200	95.040	-10%	88.000	88.000	0%
2.15	Cambio de cablados de tablero de comando a motor generador a motor de máquina unifilar de 4mm.	Unidad	Evento	1	26.180	23.562	23.562	28.274	-10%	26.180	26.180	0%
2.16	Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Unidad	Evento	1	428.000	385.200	385.200	462.240	-10%	428.000	428.000	0%
2.17	Cambio de garfo de puerta exterior	Unidad	Evento	1	166.000	149.400	149.400	179.280	-10%	166.000	166.000	0%
2.18	Cambio de guiadores (plástico) de cabina y contrapeso	Unidad	Evento	1	273.000	245.700	245.700	294.840	-10%	273.000	273.000	0%
2.19	Cambio de aceite especial	Unidad	Evento	1	950.000	855.000	855.000	1.026.000	-10%	950.000	950.000	0%
2.20	Rectificación de (2) dos rampas móvil y cambio de sus rulemanes	Unidad	Evento	1	928.000	835.200	835.200	1.002.240	-10%	928.000	928.000	0%
2.21	Grasa E.P. 2	Unidad	Evento	1	90.000	81.000	81.000	97.200	-10%	90.000	90.000	0%
2.22	Instalación de barrera electrónica de seguridad en la puerta de la cabina	Unidad	Evento	1	5.800.000	5.220.000	5.220.000	6.264.000	-10%	5.800.000	5.800.000	0%
2.23	Reparación integral del operador de puertas	Unidad	Evento	1	5.800.000	5.220.000	5.220.000	6.264.000	-10%	5.800.000	5.800.000	0%
2.24	Reparación integral de las cerraduras de las puertas de los pisos	Unidad	Evento	1	480.000	432.000	432.000	518.400	-10%	480.000	480.000	0%
2.25	Cambio de carril superior de puertas de los pisos	Unidad	Evento	1	1.200.000	1.080.000	1.080.000	1.296.000	-10%	1.200.000	1.200.000	0%
2.26	Reparación del umbral de la puerta de cabina	Unidad	Evento	1	880.000	792.000	792.000	950.400	-10%	880.000	880.000	0%
2.27	Pulido de paneles de la cabina	Unidad	Evento	1	2.975.000	2.677.500	2.677.500	3.213.000	-10%	2.975.000	2.975.000	0%
2.28	Pulido de conjunto de hojas de puertas, insonorización de las hojas	Unidad	Evento	1	1.904.000	1.713.600	1.713.600	2.056.320	-10%	1.904.000	1.904.000	0%
2.29	Cambio de aceite de la máquina	Unidad	Evento	1	980.000	882.000	882.000	1.058.400	-10%	980.000	980.000	0%
2.30	Limpieza y cambio de rulemanes de motor de freno	Unidad	Evento	1	450.000	405.000	405.000	486.000	-10%	450.000	450.000	0%
2.31	Láminas largas p/relé RA	Unidad	Evento	1	33.000	29.700	29.700	35.640	-10%	33.000	33.000	0%
2.32	Láminas cortas p/relé RA	Unidad	Evento	1	30.000	27.000	27.000	32.400	-10%	30.000	30.000	0%
2.33	Fusibles 06 Amp.	Unidad	Evento	1	13.000	11.700	11.700	14.040	-10%	13.000	13.000	0%
2.34	Fusibles 16 Amp.	Unidad	Evento	1	11.000	9.900	9.900	11.880	-10%	11.000	11.000	0%
2.35	Fusibles 04 Amp.	Unidad	Evento	1	11.000	9.900	9.900	11.880	-10%	11.000	11.000	0%
2.36	Amortiguador p/freno auxiliar del freno principal	Unidad	Evento	1	2.500.000	2.250.000	2.250.000	2.700.000	-10%	2.500.000	2.500.000	0%
2.37	Forro de freno p/freno auxiliar del freno principal, inserto de guiador inferior de puertas	Unidad	Evento	1	90.500	81.450	81.450	97.740	-10%	90.500	90.500	0%
2.38	Insertos plásticos p/guiador inferiores de puertas	Unidad	Evento	1	35.000	31.500	31.500	37.800	-10%	35.000	35.000	0%
2.39	Resortes p/barra diagonal	Unidad	Evento	1	130.000	117.000	117.000	140.400	-10%	130.000	130.000	0%
2.40	Puentes de contactos p/puertas	Unidad	Evento	1	101.000	90.900	90.900	109.080	-10%	101.000	101.000	0%
2.41	Foquitos p/botoneras 24 Volts-05 Watts	Unidad	Evento	1	15.400	140.000	140.000	168.000	809%	15.400	15.400	0%
						41.750.412		**50.100.494**		**46.089.780**		

FRANCISCO A. MARTINEZ D.
COMITE DE EVALUACIÓN
VICEPRESIDENCIA DE LA REP.A.