Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROL Y SEGUIMIENTO

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.1	78180101-001	Servicio de alineacion y balanceo	129.115	1	129.115
1.2	78180101-014	Mantenimiento Cambio aceite motor	421.297	1	421.297
1.3	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aire	151.000	1	151.000
1.4	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite diferencia	42.468	1	42.468
1.5	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite de caja	63.000	1	63.000
1.6	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aceite	150.843	1	150.843
1.7	78180101-014	Cambio filtro de combustible	76.292	1	76.292
1.8	78180101-014	Cambio bujia incandescentes	324.445	1	324.445
1.9	78180101-014	Cambio correa dentada y otras	1.266.125	1	1.266.125
1.10	78180101-002	Servicio de rep y mant del sist de caja mecanica	27.142.115	1	27.142.115
1.11	78180101-002	Cambio de cardan trasero	6.500.850	1	6.500.850
1.12	78180101-002	Cambio de cruceta	602.275	1	602.275
1.13	78180101-002	Cambio de reten palier cu	212.700	1	212.700
1.14	78180101-002	Desmontar y montar caja	485.100	1	485.100
1.15	78180101-002	Reparacion de diferencial trasero	17.065.950	1	17.065.950
1.16	78180101-002	Reparacion de transferencia	17.065.950	1	17.065.950
1.17	78180101-003	Servicio de rep y mante del sista de direccion Precat de direccion	767.850	1	767.850
1.18	78180101-004	Servicio de repy mant de susp. Cambio amortiguador delantero ambos lados	1.557.579	1	1.557.579
1.19	78180101-004	Cambio amortiguador trasero ambos lados	340.850	1	340.850
1.20	78180101-004	Cambio espiral delantero ambos lados	1.065.890	1	1.065.890
1.21	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento del sistema de embrague Regulacion de embrague	577.269	1	577.269
1.22	78180101-005	Reparacion bomba central de embrague	865.660	1	865.660
1.23	78180101-005	Reparacion bomba aux. de embrague	415.850	1	415.850
1.24	78180101-005	Cambio plato de presion	1.574.100	1	1.574.100
1.25	78180101-005	Cambio disco de embrague	1.547.119	1	1.547.119
1.26	78180101-005	Cambio cojinete de empuje	1.322.100	1	1.322.100
1.27	78180101-005	Rectificacion de corona volante	286.000	1	286.000
1.28	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento del sistema de freno Control de frenos	240.529	1	240.529
1.29	78180101-006	Regulacion de freno	80.850	1	80.850
1.30	78180101-006	Cambio cubeta de freno ambos lados	96.212	1	96.212
1.31	78180101-006	Reparacion bomba central de freno	299.523	1	299.523
1.32	78180101-006	Cambio pastilla de freno	1.827.445	1	1.827.445
1.33	78180101-006	Reparacion de mordaza freno del ambos lados	929.212	1	929.212
1.34	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	491.898	1	491.898

Lic. Lizze Caroline Molina S.
Jefe de Ingresos

PODER JUDICIAL

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROL Y SEGUIMIENTO

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lic. Lizzo Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.35	78180101-006	Cambio cabo freno de mano	539.360	1	539.360
1.36	78180101-006	Reparacion depresor de freno	459.364	1	459.364
1.37	78180101-006	Reparacion Homocinetica	3.546.000	1	3.546.000
1.38	78180101-006	Cambio de servofreno	3.605.125	1	3.605.125
1.39	78180101-006	Cambio de cilindro de freno trasero	627.550	1	627.550
1.40	78180101-006	Cambio de juego de reparacion de cilindro de freno trasero	470.850	1	470.850
1.41	78180101-006	Cambio de deposito de fluido de freno	215.212	1	215.212
1.42	78180101-006	Rectificacion disco de freno – ambos lados	2.424.560	1	2.424.560
1.43	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento del sistema electrico Reparacion alternador	6.891.361	1	6.891.361
1.44	78180101-009	Reparacion motor de arranque	4.714.056	1	4.714.056
1.45	78180101-009	Reparacion motor limpia parabrisas ambos lados	2.076.700	1	2.076.700
1.46	78180101-009	Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados	262.163	1	262.163
1.47	78180101-009	Reparacion o cambio de bocina	411.562	1	411.562
1.48	78180101-009	Bloqueo central de puertas	1.428.700	1	1.428.700
1.49	78180101-009	Levanta vidrios electricos	621.700	1	621.700
1.50	78180101-009	Desempanador	526.006	1	526.006
1.51	78180101-009	Luz de estacionamiento	446.700	1	446.700
1.52	78180101-009	Cambio de focos	274.850	1	274.850
1.53	78180101-009	Cambio de Bateria	820.850	1	820.850
1.54	78180101-009	Llave de contacto	1.750.312	1	1.750.312
1.55	78180101-009	Control y reparacion de tablero	161.700	1	161.700
1.56	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	365.850	1	365.850
1.57	78180101-009	Vulvo presion de aceite	96.212	1	96.212
1.58	78180101-009	Retrovisor electrico	1.292.550	1	1.292.550
1.59	78180101-009	Reparacion autoradio	80.850	1	80.850
1.60	78180101-009	Regulador de voltaje	1.066.060	1	1.066.060
1.61	78180101-009	Brazo elev. vidrio de puertas	385.203	1	385.203
1.62	78180101-009	Cerradura de puertas	1.619.661	1	1.619.661
1.63	78180101-009	Copias de llaves	96.212	1	96.212
1.64	78180101-011	Servicio de reparacion y mantenimiento del tren delantero y trasero Cambio de rotula inferior ambos lados	665.550	1	665.550
1.65	78180101-011	Cambio de rotula superior ambos lados	701.565	1	701.565
1.66	78180101-011	Reparacion parrilla superior e inferior	6.557.138	1	6.557.138
1.67	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	252.125	1	252.125
1.68	78180101-011	Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	281.673	1	281.673
1.69	78180101-011	Homocinetica	4.429.329	1	4.429.329
1.70	78180101-011	Cambio de cubiertas	1.261.683	1	1.261.683
1.71	78180101-011	Cambio de llantas	4.869.123	1	4.869.123
1.72	78180101-011	Vulcanizacion	19.873	1	19.873
1.73	78180101-014	Servicio de reparacion y mantenimiento de motor Reparacion motor completo	2.309.076	1	2.309.076
1.74	78180101-014	Cepillado tapa motor	130.000	1	130.000
1.75	78180101-014	Cambio junta tapa motor	334.000	1	334.000
1.76	78180101-014	Cambio junta tapa balancin	95.000	1	95.000
1.77	78180101-014	Cambio retenes frente motor	45.000	1	45.000
1.78	78180101-014	Casquillos de biela	364.000	1	364.000
1.79	78180101-014	Casquillos bancada	804.000	1	804.000
1.80	78180101-014	Juego de pistones	618.800	1	618.800
1.81	78180101-014	Juegos de aros	1.080.000	1	1.080.000
1.82	78180101-014	Calce lateral	195.000	1	195.000
1.83	78180101-014	Juego bujes de biela	48.790	1	48.790
1.84	78180101-014	Juego junta motor	1.058.000	1	1.058.000
1.85	78180101-014	Juego valvula de admision	102.340	1	102.340
1.86	78180101-014	Juego valvula Escape	125.000	1	125.000
1.87	78180101-014	Juego guias de valvulas	60.690	1	60.690
1.88	78180101-014	Bomba de aceite	1.298.290	1	1.298.290
1.89	78180101-014	Tensor de correa dentada	580.000	1	580.000
1.90	78180101-014	Soporte motor	373.660	1	373.660
1.91	78180101-014	Limpieza de bomba inyectora	161.700	1	161.700

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROL Y SEGUIMIENTO

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Econ. Carolina Rother
Jefe de Ingresos Judiciales

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.92	78180101-014	Limpieza y calibracion pico inyector	161.700	1	161.700
1.93	78180101-014	Reparacion bomba inyectora	9.139.200	1	9.139.200
1.94	78180101-014	Cambio manguera sup. Rad.	203.314	1	203.314
1.95	78180101-014	Cambio tapa radiador	132.000	1	132.000
1.96	78180101-014	Cambio tapa combustible	131.000	1	131.000
1.97	78180101-014	Cambio manguera calefaccion	351.883	1	351.883
1.98	78180101-014	Engrase de rulemanes	384.846	1	384.846
1.99	78180101-015	Servicio de reparacion y mantenimiento de refrigeracion de motor Cambio manguera sup. Rad.	203.314	1	203.314
1.100	78180101-015	Cambio tapa radiador	155.890	1	155.890
1.101	78180101-015	Radiador	6.547.125	1	6.547.125
1.102	78180101-015	Termostato	451.843	1	451.843
1.103	78180101-015	Cambio manguera calefaccion	192.423	1	192.423
1.104	78180101-016	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de aire acondicionado.	2.116.653	1	2.116.653
1.105	78180101-016	Carga de gas	161.700	1	161.700
1.106	78180101-016	Cambio de e vaporizador	3.823.060	1	3.823.060
1.107	78180101-016	Carga de gas r 134 ecologico	161.700	1	161.700
1.108	78180101-016	Cambio de compresor	5.381.700	1	5.381.700
1.109	78180101-016	Cambio de filtro	632.360	1	632.360
1.110	78180101-016	Valvula expansora	975.060	1	975.060
1.111	78180101-016	Manguera de alta y baja	294.700	1	294.700
1.112	78180101-016	Embrague de compresor	3.410.210	1	3.410.210
1.113	78180101-017	Servicio de reparacion y mantenimiento de regulacion de puertas. Bloqueo central de puertas	1.700.153	1	1.700.153
1.114	78180101-017	Brazo elev. vidrio de puertas	323.700	1	323.700
1.115	78180101-017	Cerradura de puertas	1.619.661	1	1.619.661
1.116	78180101-017	Copias de llaves	80.850	1	80.850
1.117	78180101-018	Servicio de reparacion y mantenimiento de tanque de combustible.Cambio flotador de tanque de combustible	598.060	1	598.060
1.118	78180101-018	Cambio de reloj marcador de combustible	3.661.700	1	3.661.700
1.119	78180101-019	Cambio de Correa dentada	540.125	1	540.125
1.120	78180101-019	Retenes	45.000	1	45.000
1.121	78180101-027	Servicio de chaperia y pinturaCambio completo de cano de escape	3.476.823	1	3.476.823
1.122	78180101-027	Reparacion de canos de escape	346.361	1	346.361
1.123	78180101-027	Chaperia compleo	7.696.920	1	7.696.920
1.124	78180101-027	guardabarros	3.258.815	1	3.258.815
1.125	78180101-027	Pintura completa	9.702.000	1	9.702.000
1.126	78180101-027	Paragolpe	3.015.100	1	3.015.100
2.1	78180101-001	Servicio de alineacion y balanceo.	129.115	1	129.115
2.2	78180101-014	Mantenimiento Cambio aceite motor	354.031	1	354.031
2.3	78180101-014	Cambio filtro de aire	179.690	1	179.690
2.4	78180101-014	Cambio o control aceite diferencia	42.468	1	42.468
2.5	78180101-014	Cambio o control aceite de caja	74.970	1	74.970
2.6	78180101-014	Cambio filtro de aceite	71.400	1	71.400
2.7	78180101-014	Cambio filtro de combustible	95.000	1	95.000
2.8	78180101-014	Cambio bujia incandescentes	324.445	1	324.445
2.9	78180101-014	Cambio correa dentada y otras	1.266.125	1	1.266.125
2.10	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento del sistema de caja o transmision.Caja mecanica	27.142.115	1	27.142.115
2.11	78180101-002	Cambio de cardan trasero	6.500.850	1	6.500.850
2.12	78180101-002	Cambio de cruceta	601.275	1	601.275
2.13	78180101-002	Cambio de reten palier cu	212.700	1	212.700
2.14	78180101-002	Desmontar y montar caja	485.100	1	485.100
2.15	78180101-002	Reparacion de diferencial trasero	17.065.950	1	17.065.950
2.16	78180101-002	Reparacion de transferencia	17.065.950	1	17.065.950
2.17	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento del sistema de direccion.Cambio munequin de direccion ambos lados	228.480	1	228.480
2.18	78180101-003	Cambio prisionero y tuerca de rueda	74.970	1	74.970
2.19	78180101-003	Precat de direccion	913.742	1	913.742

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROL Y SEGUIMIENTO

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lic. Lizze Carolina Rolón S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Comité de Evaluación

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
2.20	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de suspension.Cambio amortiguador delantero ambos lados	1.557.579	1	1.557.579
2.21	78180101-004	Cambio amortiguador trasero ambos lados	405.612	1	405.612
2.22	78180101-004	Cambio espiral delantero ambos lados	1.020.850	1	1.020.850
2.23	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento del sistema de embrague.Regulacion de embrague	577.269	1	577.269
2.24	78180101-005	Reparacion bomba central de embrague	865.660	1	865.660
2.25	78180101-005	Reparacion bomba aux. de embrague	415.850	1	415.850
2.26	78180101-005	Cambio plato de presion	1.574.100	1	1.574.100
2.27	78180101-005	Cambio disco de embrague	1.547.119	1	1.547.119
2.28	78180101-005	Cambio cojinete de empuje	1.322.100	1	1.322.100
2.29	78180101-005	Rectificacion de corona volante	314.600	1	314.600
2.30	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento del sistema de freno.Control de frenos	96.212	1	96.212
2.31	78180101-006	Regulacion de freno	96.212	1	96.212
2.32	78180101-006	Cambio cubeta de freno ambos lados	251.700	1	251.700
2.33	78180101-006	Reparacion bomba central de freno	1.968.445	1	1.968.445
2.34	78180101-006	Cambio pastilla de freno	1.770.850	1	1.770.850
2.35	78180101-006	Reparacion de mordaza freno del ambos lados	413.360	1	413.360
2.36	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	744.360	1	744.360
2.37	78180101-006	Cambio cabo freno de mano	507.020	1	507.020
2.38	78180101-006	Reparacion depresor de freno	5.256.400	1	5.256.400
2.39	78180101-006	Reparacion Homocinetica	3.748.125	1	3.748.125
2.40	78180101-006	Cambio de servofreno	3.645.550	1	3.645.550
2.41	78180101-006	Cambio de cilindro de freno trasero	465.850	1	465.850
2.42	78180101-006	Cambio de juego de reparacion de cilindro de freno trasero	470.850	1	470.850
2.43	78180101-006	Cambio de deposito de fluido de freno	993.445	1	993.445
2.44	78180101-006	Rectificacion disco de freno ambos lados	137.445	1	137.445
2.45	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento del sistema electrico.Reparacion alternador	6.891.361	1	6.891.361
2.46	78180101-009	Reparacion motor de arranque	4.714.056	1	4.714.056
2.47	78180101-009	Reparacion motor limpia parabrisas ambos lados	2.076.700	1	2.076.700
2.48	78180101-009	Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados	311.974	1	311.974
2.49	78180101-009	Reparacion o cambio de bocina	411.562	1	411.562
2.50	78180101-009	Bloqueo central de puertas	1.428.700	1	1.428.700
2.51	78180101-009	Levanta vidrios electricos	499.443	1	499.443
2.52	78180101-009	Desempanador	531.573	1	531.573
2.53	78180101-009	Luz de estacionamiento	446.700	1	446.700
2.54	78180101-009	Cambio de focos	274.850	1	274.850
2.55	78180101-009	Cambio de Bateria	820.850	1	820.850
2.56	78180101-009	Llave de contacto	1.750.312	1	1.750.312
2.57	78180101-009	Control y reparacion de tablero	192.423	1	192.423
2.58	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	365.850	1	365.850
2.59	78180101-009	Vulvo presion de aceite	231.850	1	231.850
2.60	78180101-009	Retrovisor electrico	2.824.525	1	2.824.525
2.61	78180101-009	Reparacion autoradio	96.212	1	96.212
2.62	78180101-009	Regulador de voltaje	1.066.060	1	1.066.060
2.63	78180101-009	Brazo elev. vidrio de puertas	746.700	1	746.700
2.64	78180101-009	Cerradura de puertas	1.619.661	1	1.619.661
2.65	78180101-009	Copias de llaves	96.212	1	96.212
2.66	78180101-011	Servicio de reparacion y mantenimiento del tren delantero y traseroCambio de rotula inferior ambos lados	849.125	1	849.125
2.67	78180101-011	Cambio de rotula superior ambos lados	665.550	1	665.550
2.68	78180101-011	Reparacion parrilla superior e inferior	6.557.138	1	6.557.138
2.69	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	252.125	1	252.125
2.70	78180101-011	Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	281.673	1	281.673
2.71	78180101-011	Homocinetica	3.722.125	1	3.722.125
2.72	78180101-011	Cambio de cubiertas	1.261.683	1	1.261.683
2.73	78180101-011	Cambio de llantas	4.869.123	1	4.869.123
2.74	78180101-011	Vulcanizacion	19.873	1	19.873

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefa Sección Control y Seguimiento
CONTROL Y SEGUIMIENTO

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizza Carolina Kolher B.
Jefe de Ingresos Judiciales

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
2.75	78180101-014	Servicio de rep. y mant. de motor. Reparacion motor completo	2.309.076	1	2.309.076
2.76	78180101-014	Cepillado tapa motor	130.000	1	130.000
2.77	78180101-014	Cambio junta tapa motor	397.460	1	397.460
2.78	78180101-014	Cambio junta tapa balancin	103.530	1	103.530
2.79	78180101-014	Cambio retenes frente motor	53.550	1	53.550
2.80	78180101-014	Casquillos de biela	433.160	1	433.160
2.81	78180101-014	Casquillos bancada	846.090	1	846.090
2.82	78180101-014	Juego de pistones	2.160.850	1	2.160.850
2.83	78180101-014	Juegos de aros	1.160.850	1	1.160.850
2.84	78180101-014	Calce lateral	232.050	1	232.050
2.85	78180101-014	Juego bujes de biela	48.790	1	48.790
2.86	78180101-014	Juego junta motor	1.138.850	1	1.138.850
2.87	78180101-014	Juego valvula de admision	102.340	1	102.340
2.88	78180101-014	Juego valvula Escape	148.750	1	148.750
2.89	78180101-014	Juego guias de valvulas	60.690	1	60.690
2.90	78180101-014	Bomba de aceite	1.298.290	1	1.298.290
2.91	78180101-014	Tensor de correa dentada	660.850	1	660.850
2.92	78180101-014	Soporte motor	373.660	1	373.660
2.93	78180101-014	Limpieza de bomba inyectora	161.700	1	161.700
2.94	78180101-014	Limpieza y calibracion pico inyector	161.700	1	161.700
2.95	78180101-014	Reparacion bomba inyectora	11.880.000	1	11.880.000
2.96	78180101-014	Control bujias incandescentes	349.700	1	349.700
2.97	78180101-014	Cambio manguera sup. Rad.	203.312	1	203.312
2.98	78180101-014	Cambio tapa radiador	155.890	1	155.890
2.99	78180101-014	Cambio tapa combustible	218.960	1	218.960
2.100	78180101-014	Cambio manguera calefaccion	351.883	1	351.883
2.101	78180101-015	Servicio de reparacion y mantenimiento de refrigeracion de motor. Cambio manguera sup. Rad.	203.312	1	203.312
2.102	78180101-015	Cambio tapa radiador	155.890	1	155.890
2.103	78180101-015	Radiador	6.547.125	1	6.547.125
2.104	78180101-015	Termostato	343.553	1	343.553
2.105	78180101-015	Cambio manguera calefaccion	192.423	1	192.423
2.106	78180101-016	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de aire acondicionado.	2.116.653	1	2.116.653
2.107	78180101-016	Carga de gas	161.700	1	161.700
2.108	78180101-016	Cambio de e vaporizador	3.823.060	1	3.823.060
2.109	78180101-016	Carga de gas r 134 ecologico	161.700	1	161.700
2.110	78180101-016	Cambio de compresor	5.381.700	1	5.381.700
2.111	78180101-016	Cambio de filtro	632.360	1	632.360
2.112	78180101-016	Valvula expamsora	975.060	1	975.060
2.113	78180101-016	Manguera de alta y baja	294.700	1	294.700
2.114	78180101-016	Embrague de compresor	3.410.210	1	3.410.210
2.115	78180101-017	Servicio de reparacion y mantenimiento de regulacion de puertas.Bloqueo central de puertas	1.700.153	1	1.700.153
2.116	78180101-017	Brazo elev. vidrio de puertas	746.700	1	746.700
2.117	78180101-017	Cerradura de puertas	1.619.661	1	1.619.661
2.118	78180101-017	Copias de llaves	96.212	1	96.212
2.119	78180101-018	Servicio de reparacion y mantenimiento de tanque de combustible Cambio flotador de tanque de combustible	711.691	1	711.691
2.120	78180101-018	Cambio de reloj marcador de combustible	5.163.053	1	5.163.053
2.121	78180101-019	Cambio de correa dentada.	642.749	1	642.749
2.122	78180101-019	Retenes	45.000	1	45.000
2.123	78180101-027	Servicio de chaperia y pinturaCambio completo de cano de escape	11.423.643	1	11.423.643
2.124	78180101-027	Reparacion de canos de escape	346.361	1	346.361
2.125	78180101-027	Chaparia	7.696.920	1	7.696.920
2.126	78180101-027	guardabarros	3.258.815	1	3.258.815
2.127	78180101-027	Pintura	9.702.000	1	9.702.000
2.128	78180101-027	Paragolpe	1.910.069	1	1.910.069
3.1	78180101-001	Servicio de alineacion y balanceo.	129.115	1	129.115
3.2	78180101-014	Mantenimiento Cambio aceite motor	341.000	1	341.000

Lic. Nelly J. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROL Y SEGUIMIENTO

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lic. Lizze Carolina Kelher S.

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
3.3	78180101-014	Cambio filtro de aire	227.290	1	227.290
3.4	78180101-014	Cambio o control aceite diferencia	51.170	1	51.170
3.5	78180101-014	Cambio o control aceite de caja	74.970	1	74.970
3.6	78180101-014	Cambio filtro de aceite	71.131	1	71.131
3.7	78180101-014	Cambio filtro de combustible	115.588	1	115.588
3.8	78180101-014	Cambio bujia incandescentes	250.780	1	250.780
3.9	78180101-014	Cambio correa dentada y otras	418.500	1	418.500
3.10	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento del sistema de caja o transmision. Caja mecanica	922.845	1	922.845
3.11	78180101-002	Cambio de cardan trasero	3.466.250	1	3.466.250
3.12	78180101-002	Cambio de cruceta	566.250	1	566.250
3.13	78180101-002	Cambio de reten palier cu	206.000	1	206.000
3.14	78180101-002	Desmontar y montar caja	310.000	1	310.000
3.15	78180101-002	Reparacion de diferencial trasero	542.500	1	542.500
3.16	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento del sistema de direccion Cambio munequin de direccion ambos lados	434.350	1	434.350
3.17	78180101-003	Cambio prisionero y tuerca de rueda	250.198	1	250.198
3.18	78180101-003	Brazo pitman	19.000	1	19.000
3.19	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de suspension. Cambio amortiguador delantero ambos lados	572.688	1	572.688
3.20	78180101-004	Cambio amortiguador trasero ambos lados	382.550	1	382.550
3.21	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento del sistema de embrague. Regulacion de embrague	46.113	1	46.113
3.22	78180101-005	Reparacion bomba central de embrague	661.750	1	661.750
3.23	78180101-005	Reparacion bomba aux. de embrague	447.550	1	447.550
3.24	78180101-005	Cambio plato de presion	1.360.000	1	1.360.000
3.25	78180101-005	Cambio disco de embrague	1.088.000	1	1.088.000
3.26	78180101-005	Cambio cojinete de empuje	728.000	1	728.000
3.27	78180101-005	Rectificacion de corona volante	286.000	1	286.000
3.28	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento del sistema de freno. Control de frenos	138.338	1	138.338
3.29	78180101-006	Regulacion de freno	77.550	1	77.550
3.30	78180101-006	Cambio cubeta de freno ambos lados	310.500	1	310.500
3.31	78180101-006	Reparacion bomba central de freno	1.631.750	1	1.631.750
3.32	78180101-006	Cambio pastilla de freno	752.750	1	752.750
3.33	78180101-006	Reparacion de mordaza freno del ambos lados	512.500	1	512.500
3.34	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	594.000	1	594.000
3.35	78180101-006	Cambio cabo freno de mano	532.750	1	532.750
3.36	78180101-006	Reparacion depresor de freno	3.802.250	1	3.802.250
3.37	78180101-006	Cambio de servofreno	3.537.500	1	3.537.500
3.38	78180101-006	Cambio de cilindro de freno trasero	515.000	1	515.000
3.39	78180101-006	Cambio de juego de reparacion de cilindro de freno trasero	116.250	1	116.250
3.40	78180101-006	Cambio de deposito de fluido de freno	547.550	1	547.550
3.41	78180101-006	Rectificacion disco de freno ambos lados	1.181.750	1	1.181.750
3.42	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento del sistema electrico. Reparacion alternador	10.744.510	1	10.744.510
3.43	78180101-009	Reparacion motor de arranque	5.341.500	1	5.341.500
3.44	78180101-009	Reparacion motor limpia parabrisas ambos lados	1.820.000	1	1.820.000
3.45	78180101-009	Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados	240.500	1	240.500
3.46	78180101-009	Reparacion o cambio de bocina	342.550	1	342.550
3.47	78180101-009	Levanta vidrios electricos	935.600	1	935.600
3.48	78180101-009	Desempanador	155.000	1	155.000
3.49	78180101-009	Luz de estacionamiento	77.550	1	77.550
3.50	78180101-009	Cambio de focos	173.000	1	173.000
3.51	78180101-009	Cambio de Bateria	680.437	1	680.437
3.52	78180101-009	Llave de contacto	622.465	1	622.465
3.53	78180101-009	Control y reparacion de tablero	155.000	1	155.000
3.54	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	262.550	1	262.550
3.55	78180101-009	Vulvo presion de aceite	228.550	1	228.550
3.56	78180101-009	Retrovisor electrico	630.000	1	630.000
3.57	78180101-009	Reparacion autoradio	155.000	1	155.000
3.58	78180101-009	Regulador de voltaje	1.134.000	1	1.134.000

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROL Y SEGUIMIENTO

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lic. Lizzie Carolina Jiménez
Jefe de Ingresos

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
3.59	78180101-009	Vulvoelect. ventilador	124.000	1	124.000
3.60	78180101-009	Brazo elev. vidrio de puertas	730.000	1	730.000
3.61	78180101-009	Cerradura de puertas	705.000	1	705.000
3.62	78180101-009	Copias de llaves	142.550	1	142.550
3.63	78180101-011	Servicio de reparacion y mantenimiento del tren delantero y trasero. Cambio de rotula inferior ambos lados	965.388	1	965.388
3.64	78180101-011	Cambio de rotula superior ambos lados	2.430.000	1	2.430.000
3.65	78180101-011	Reparacion parrilla superior e inferior	573.500	1	573.500
3.66	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	193.250	1	193.250
3.67	78180101-011	Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	155.000	1	155.000
3.68	78180101-011	Cambio de cubiertas	780.000	1	780.000
3.69	78180101-011	Cambio de llantas	885.510	1	885.510
3.70	78180101-014	Servicio de reparacion y mantenimiento de motor. Reparacion motor completo	2.030.259	1	2.030.259
3.71	78180101-014	Cepillado tapa motor	130.000	1	130.000
3.72	78180101-014	Cambio junta tapa motor	422.450	1	422.450
3.73	78180101-014	Cambio junta tapa balancin	164.220	1	164.220
3.74	78180101-014	Cambio retenes frente motor	53.411	1	53.411
3.75	78180101-014	Casquillos de biela	84.002	1	84.002
3.76	78180101-014	Casquillos bancada	115.029	1	115.029
3.77	78180101-014	Juego de pistones	727.131	1	727.131
3.78	78180101-014	Juegos de aros	1.089.020	1	1.089.020
3.79	78180101-014	Calce lateral	170.118	1	170.118
3.80	78180101-014	Juego bujes de biela	76.043	1	76.043
3.81	78180101-014	Juego junta motor	950.499	1	950.499
3.82	78180101-014	Juego valvula de admision	102.034	1	102.034
3.83	78180101-014	Juego valvula Escape	129.952	1	129.952
3.84	78180101-014	Juego guias de valvulas	52.167	1	52.167
3.85	78180101-014	Bomba de aceite	1.766.907	1	1.766.907
3.86	78180101-014	Tensor de correa dentada	639.926	1	639.926
3.87	78180101-014	Soporte motor	287.696	1	287.696
3.88	78180101-014	Limpieza y calibracion pico inyector	40.000	1	40.000
3.89	78180101-014	Reparacion bomba inyectora	24.414.511	1	24.414.511
3.90	78180101-014	Control bujias incandescentes	224.648	1	224.648
3.91	78180101-014	Cambio cabo acelerador	155.000	1	155.000
3.92	78180101-014	Cambio cabo velocimetro	155.000	1	155.000
3.93	78180101-014	Cambio manguera sup. Rad.	242.033	1	242.033
3.94	78180101-014	Cambio tapa combustible	217.858	1	217.858
3.95	78180101-014	Cambio manguera calefaccion	1.044.622	1	1.044.622
3.96	78180101-015	Servicio de reparacion y mantenimiento de refrigeracion de motor. Cambio manguera sup. Rad.	218.158	1	218.158
3.97	78180101-015	Cambio tapa radiador	133.247	1	133.247
3.98	78180101-015	Radiador	232.500	1	232.500
3.99	78180101-015	Termostato	281.968	1	281.968
3.100	78180101-015	Cambio manguera calefaccion	279.000	1	279.000
3.101	78180101-016	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de aire acondicionado.	1.356.582	1	1.356.582
3.102	78180101-016	Carga de gas	155.000	1	155.000
3.103	78180101-016	Cambio de e vaporizador	5.541.200	1	5.541.200
3.104	78180101-016	Carga de gas r 134 ecologico	155.000	1	155.000
3.105	78180101-016	Reparacion de compresor	279.000	1	279.000
3.106	78180101-016	Cambio de compresor	780.420	1	780.420
3.107	78180101-016	Cambio de filtro	548.688	1	548.688
3.108	78180101-016	Valvula expamsora	816.610	1	816.610
3.109	78180101-016	Manguera de alta y baja	155.000	1	155.000
3.110	78180101-016	Embrague de compresor	2.474.898	1	2.474.898
3.111	78180101-016	Termostato de a.a.	155.000	1	155.000
3.112	78180101-017	Servicio de reparacion y mantenimiento de regulacion de puertas. Brazo elev. vidrio de puertas	184.450	1	184.450
3.113	78180101-017	Cerradura de puertas	155.000	1	155.000
3.114	78180101-017	Copias de llaves	77.550	1	77.550

Lic. Nelly B. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROL Y SEGUIMIENTO

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lic. Lizzie Carolina Rolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Econ. Rosamaria Lesme E.
Asistente

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
3.115	78180101-018	Servicio de reparacion y mantenimiento de tanque de combustible. Cambio flotador de tanque de combustible	184.450	1	184.450
3.116	78180101-018	Cambio de reloj marcador de combustible	155.000	1	155.000
3.117	78180101-019	Cambio de Correa dentada	788.662	1	788.662
3.118	78180101-019	Tensores	559.075	1	559.075
3.119	78180101-019	Retenes	44.883	1	44.883
3.120	78180101-027	Servicio de chaperia y pintura. Cambio completo de cano de escape	184.450	1	184.450
3.121	78180101-027	Reparacion de canos de escape	465.000	1	465.000
3.122	78180101-027	Chaperia	1.291.983	1	1.291.983
3.123	78180101-027	Pintura total del vehiculo	5.428.500	1	5.428.500
3.124	78180101-027	Paragolpe	1.269.363	1	1.269.363
					586.074.085