PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

GABINETE CIVIL

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

Ítems del llamado Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras - Segundo Llamado con ID: 387.032

LOTE NRO: 1						
LOTE 1 - TOSHIBA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 15.000.000 Máximo: 30.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	**M&C BUSSINES**	**COPYPRINTER**
1	Impresora multifunción TOSHIBA e-Studio 477S	Unidad	EVENTO	1		
1.1	Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	990.000	762.500
1.2	Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.350.000	1.184.000
1.3	Rodillo de alimentación de ADF	Unidad	EVENTO	1	200.000	131.500
1.4	Rodillo de separación de ADF	Unidad	EVENTO	1	200.000	131.500
1.5	Rodillo alimentador de bandeja	Unidad	EVENTO	1	150.000	100.000
1.6	Rodillo alimentador de bandeja	Unidad	EVENTO	1	120.000	66.000
1.7	Rodillo alimentador de bandeja	Unidad	EVENTO	1	120.000	72.000
1.8	Mano de obra por mantenimiento preventivo, correctivo y cambios de partes	Unidad	EVENTO	1	300.000	150.000
2	Impresora multifunción TOSHIBA e-Studio 477SL	Unidad	EVENTO	1		
2.1	Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	950.000	762.500
2.2	Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.350.000	684.000
2.3	Rodillo de alimentación de ADF	Unidad	EVENTO	1	200.000	131.500
2.4	Rodillo de separación de ADF	Unidad	EVENTO	1	200.000	131.500
2.5	Rodillo alimentador de bandeja	Unidad	EVENTO	1	150.000	100.000
2.6	Rodillo alimentador de bandeja	Unidad	EVENTO	1	100.000	66.000
2.7	Rodillo alimentador de bandeja	Unidad	EVENTO	1	100.000	72.000
2.8	Mano de obra por mantenimiento preventivo, correctivo y cambios de partes	Unidad	EVENTO	1	300.000	150.000
3	Impresora multifunción TOSHIBA e-Studio 166	Unidad	EVENTO	1		
3.1	Cilindro	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
3.2	Cuchilla de limpieza	Unidad	EVENTO	1	250.000	120.000
3.3	Revelador	Unidad	EVENTO	1	200.000	229.000
3.4	Cuchilla colectora	Unidad	EVENTO	1	200.000	110.000
3.5	Rodillo fusor	Unidad	EVENTO	1	200.000	212.500
3.6	Rodillo presión	Unidad	EVENTO	1	200.000	288.000
3.7	Ruedas separadoras (2)	Unidad	EVENTO	1	200.000	136.000
3.8	Uñas del fusor (5)	Unidad	EVENTO	1	200.000	105.000
3.9	Embrague de bandeja	Unidad	EVENTO	1	200.000	126.500
3.10	Embrague de registro	Unidad	EVENTO	1	100.000	62.000
3.11	Engranaje	Unidad	EVENTO	1	45.000	44.000
3.12	Mano de obra por mantenimiento preventivo, correctivo y cambios de partes	Unidad	EVENTO	1	300.000	150.000
					9.125.000	**6.528.000**

Lic. Diana Rodríguez Girett, Jefa
Departamento de Planificación y Procesos
Presidencia de la República

LOTE NRO: 2						
LOTE 2 - HP, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 10.000.000 Máximo: 20.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	**M&C BUSSINES**	**COPYPRINTER**
1	Impresora HP Laserjet Pro P1606DN (CE749A)	Unidad	EVENTO	1		
1.1	Tray - Paper delivery tray assembly	Unidad	EVENTO	1	35.000	16.500
1.2	Service Parts - Laser Scanner Assy	Unidad	EVENTO	1	180.000	89.000
1.3	Roller - D-shaped pick-up roller - Located on the paper pick-up assembly	Unidad	EVENTO	1	35.000	16.500
1.4	Roller - Kit-PICK-UP ROLLER D-shaped pick-up roller - Located on the paper pick-up assembly	Unidad	EVENTO	1	30.000	16.500
1.5	PC Board - Engine control pcb assy (220v)	Unidad	EVENTO	1	550.000	320.000
1.6	Pad - Separation pad assembly - Located on the paper pick-up assembly	Unidad	EVENTO	1	80.000	45.000
1.7	Cartridge - LaserJet P1566/P1606 Black Print Crtg - HP 78A Black Toner Cartridge (CE278A)	Unidad	EVENTO	1	300.000	165.000
1.8	Accessory - Fixing Assy (220v)	Unidad	EVENTO	1	600.000	407.500
1.9	Mano de obra por mantenimiento preventivo, correctivo y cambios de partes	Unidad	EVENTO	1	150.000	50.000
2	Impresora HP Laserjet P1102W (CG657A)	Unidad	EVENTO	1		
2.1	Service Parts - Engine control pcb assy (220v)	Unidad	EVENTO	1	350.000	150.000
2.2	Pickup Assembly - Multipurpose/tray 1 Paper pick-up roller assembly	Unidad	EVENTO	1	40.000	16.500
2.3	Fixing Assembly - Fixing paper delivery assy (220v)	Unidad	EVENTO	1	350.000	250.000
2.4	Mano de obra por mantenimiento preventivo, correctivo y cambios de partes	Unidad	EVENTO	1	150.000	50.000
3	Impresora HP Laserjet 4050	Unidad	EVENTO	1		
3.1	Engine Controller Board	Unidad	EVENTO	1	350.000	160.000
3.2	Placa Principal 4050	Unidad	EVENTO	1	350.000	210.000
3.3	Laser Scanner	Unidad	EVENTO	1	400.000	250.000
3.4	Fuser	Unidad	EVENTO	1	500.000	440.000
3.5	Universal Tray, 500-sheet	Unidad	EVENTO	1	800.000	250.000
3.6	Pickup Drive Asm, 500-sheet	Unidad	EVENTO	1	750.000	250.000
3.7	Mano de obra por mantenimiento preventivo, correctivo y cambios de partes	Unidad	EVENTO	1	150.000	50.000
4	Impresora HP Laserjet Color CP2025DN (CB495A)	Unidad	EVENTO	1		
4.1	Fuser assembly (220V to 240V) RM1-6741-000CN	Unidad	EVENTO	1	660.000	330.000
4.2	Cassette (Tray 2) RM1-4860-000CN	Unidad	EVENTO	1	440.000	150.000
4.3	Cartridge-tray assembly RM1-4836-000CN	Unidad	EVENTO	1	240.000	120.000
4.4	Intermediate transfer belt (ITB) RM1-4852-000CN	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	600.000
4.5	Roller, paper-pickup (Tray 1) RL1-1802-000CN	Unidad	EVENTO	1	33.000	44.000
4.6	Pad, separation (Tray 1) RL1-1785-000CN	Unidad	EVENTO	1	45.000	44.000
4.7	Pickup roller assembly RM1-4426-000CN	Unidad	EVENTO	1	88.000	44.000
4.8	Separation roller assembly RM1-4840-000CN	Unidad	EVENTO	1	55.000	44.000
4.9	MP paper pickup assembly (Tray 1) RM1-4839-000CN	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000
4.10	Power supply high-voltage, assembly RM1-5294-000CN	Unidad	EVENTO	1	220.000	160.000
4.11	Power supply sub PCA, assembly RM1-5303-000CN	Unidad	EVENTO	1	220.000	110.000
4.12	DC controller PCA RM1-5431-000CN	Unidad	EVENTO	1	220.000	110.000



Lic. Diana Rodríguez Girett, Jefa
Departamento de Planificación y Procesos
Presidencia de la República

4.13	Mano de obra por mantenimiento preventivo, correctivo y cambios de partes	Unidad	EVENTO	1	100.000	50.000
5	Impresora HP Laserjet P1006	Unidad	EVENTO	1		
5.1	Fuser Assembly - Fusing Assembly - Bonds toner to paper with heat - For 220-240VAC (+/- 10%) operation	Unidad	EVENTO	1	500.000	250.000
5.2	Frame - Frame assembly - Frame that holds all components for the pick-up transfer assembly	Unidad	EVENTO	1	150.000	110.000
5.3	Mano de obra por mantenimiento preventivo, correctivo y cambios de partes	Unidad	EVENTO	1	150.000	50.000
6	Impresora HP Laserjet Pro 400	Unidad	EVENTO	1		
6.1	Tray - 250-sheet paper input tray - Paper cassette for tray 2 Cassette Assy for HP CF278A	Unidad	EVENTO	1	300.000	165.000
6.2	Scanner - Scanner Assy	Unidad	EVENTO	1	110.000	55.000
6.3	Roller - Pickup roller - For use with multipurpose/tray 1	Unidad	EVENTO	1	110.000	55.000
6.4	PC Board - ENGINE CONTROLLER ASSY,220V DC Control	Unidad	EVENTO	1	500.000	330.000
6.5	Fuser Assembly - Fuser assembly - For 220 VAC - Bonds toner to paper with heat	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	440.000
6.6	Mano de obra por mantenimiento preventivo, correctivo y cambios de partes	Unidad	EVENTO	1	150.000	50.000
7	Impresora HP Laserjet 1300	Unidad	EVENTO	1		
7.1	Laser Scanner - Laser/scanner assembly	Unidad	EVENTO	1	110.000	55.000
7.2	Fuser Assembly - Fusing assembly - Bonds toner to paper with heat (For 220V to 240V operation)	Unidad	EVENTO	1	450.000	275.000
7.3	Pad - Separation pad assembly in front portion of 250 sheet tray	Unidad	EVENTO	1	990.000	550.000
7.4	Roller - Paper pickup roller (D-shaped roller) - Picks up media from the paper input tra	Unidad	EVENTO	1	50.000	44.000
7.5	Mano de obra por mantenimiento preventivo, correctivo y cambios de partes	Unidad	EVENTO	1	150.000	50.000
8	Impresora HP Laserjet P1005	Unidad	EVENTO	1		
8.1	Fuser Assembly - Fusing Assembly - Bonds toner to paper with heat - For 220-240VAC (+/- 10%) operation	Unidad	EVENTO	1	450.000	275.000
8.2	Frame - Frame assembly - Frame that holds all components for the pick-up transfer assembly	Unidad	EVENTO	1	180.000	88.000
8.3	Mano de obra por mantenimiento preventivo, correctivo y cambios de partes	Unidad	EVENTO	1	150.000	50.000
9	Impresora Multifunción HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw	Unidad	EVENTO	1		
9.1	Belt - Intermediate transfer belt (ITB) assembly	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	660.000
9.2	Control Panel - Control panel touchscreen display Supernova 4.3	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	330.000
9.3	Fuser Assembly - fuser unit Assy-Fixing 220V duplex	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	750.000
9.4	Laser Scanner - Laser/scanner assembly	Unidad	EVENTO	1	300.000	110.000
9.5	Pad - ADF separation pad assembly	Unidad	EVENTO	1	200.000	99.000
9.6	Pickup Assembly - Paper pick-up assembly	Unidad	EVENTO	1	600.000	99.000
9.7	Roller - ADF pick-up roller assembly	Unidad	EVENTO	1	300.000	99.000
9.8	Roller - 550-sheet feeder paper pick-up roller assembly	Unidad	EVENTO	1	200.000	110.000
9.9	Mano de obra por mantenimiento preventivo, correctivo y cambios de partes	Unidad	EVENTO	1	150.000	50.000
10	Impresora HP LaserJet Pro M203dw	Unidad	EVENTO	1		
10.1	Drum - HP 32A Original LaserJet Imaging Drum	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	660.000

Lic. Diana Rodríguez Girett, Jefa
Departamento de Planificación y Procesos
Presidencia de la República

10.2	Pickup Assembly - Multipurpose/tray 1 Paper pick-up roller assembly	Unidad	EVENTO	1	50.000	44.000
10.3	Service Parts - Fixing Assy (220-240v)	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	550.000
10.4	Service Parts - Laser Scanner Assy	Unidad	EVENTO	1	300.000	110.000
10.5	Mano de obra por mantenimiento preventivo, correctivo y cambios de partes	Unidad	EVENTO	1	200.000	50.000
11	Impresora HP LaserJet Pro CP1025nw color	Unidad	EVENTO	1		
11.1	Fixing Paper Delivery Assy	Unidad	EVENTO	1	900.000	440.000
11.2	Belt - Intermediate Trans. Belt Assy	Unidad	EVENTO	1	800.000	330.000
11.3	Drum - Imaging drum 126A	Unidad	EVENTO	1	150.000	165.000
11.4	Pad - Separation Pad Assy	Unidad	EVENTO	1	100.000	44.000
11.5	Roller - Roller, paper pick-up	Unidad	EVENTO	1	100.000	44.000
11.6	Mano de obra por mantenimiento preventivo, correctivo y cambios de partes	Unidad	EVENTO	1	150.000	50.000
12	Impresora HP LaserJet Pro 400 color M451dw	Unidad	EVENTO	1		
12.1	Tray - 250-sheet paper input tray - Paper cassette for tray 2 Cassette Assy for HP CF278A	Unidad	EVENTO	1	300.000	165.000
12.2	Scanner - Scanner Assy	Unidad	EVENTO	1	100.000	55.000
12.3	Roller - Pickup roller - For use with multipurpose/tray 1	Unidad	EVENTO	1	10.000	55.000
12.4	PC Board - ENGINE CONTROLLER ASSY,220V DC Control	Unidad	EVENTO	1	600.000	330.000
12.5	Fuser Assembly - Fuser assembly - For 220 VAC - Bonds toner to paper with heat	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	440.000
12.6	Mano de obra por mantenimiento preventivo, correctivo y cambios de partes	Unidad	EVENTO	1	150.000	50.000
13	Escaner HP Scanjet Pro 4500 fn1	Unidad	EVENTO	1		
13.1	Kit de rodillos	Unidad	EVENTO	1	600.000	220.000
13.2	ADF Output Stopper	Unidad	EVENTO	1	250.000	125.000
13.3	Pwr-Sply-Ac-Dc Adapter	Unidad	EVENTO	1	250.000	125.000
13.4	L2749-69001 - SJ pro 4500 Service Replacement unit	Unidad	EVENTO	1	500.000	250.000
13.5	L2749-69002 - SJ pro 4500 CN Svc Replacemnt Unit	Unidad	EVENTO	1	500.000	250.000
13.6	L2749-69003 -SJ pro 4500 Svc Replacement unit Gsku	Unidad	EVENTO	1	500.000	250.000
13.7	Mano de obra por mantenimiento preventivo y correctivo	Unidad	EVENTO	1	100.000	50.000
					31.651.000	**15.103.500**

Lic. Diana Rodríguez Girett, Jefa
Departamento de Planificación y Procesos
Presidencia de la República