CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO PARA NIVEL CENTRAL" - 2° LLAMADO.

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 1/2013 - I.D./P.A.C. Nº 248.821 – 2° LLAMADO.

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	EMPRESA 1: AYCOM S.R.L.					EMPRESA 2: SERVITEK					EMPRESA 3: TIME S.R.L.				
							Nº DE PRESUPUESTO:					Nº DE PRESUPUESTO:					Nº DE PRESUPUESTO:				
							CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL MÍNIMO	MONTO TOTAL MÁXIMO	% VARIACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL MÍNIMO	MONTO TOTAL MÁXIMO	% VARIACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL MÍNIMO	MONTO TOTAL MÁXIMO	% VARIACION
1	81141804-043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARATIVO DE RELOJES MARCADORES DE LA MARCA ZKSOFTWARE, MODELO ICLOCK I2500, CODIGO PATRIMONIAL: 011-166-01-0116.EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA. GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO DE 1 AÑO	EVENTO	EVENTO	1	1	1.000.000	541.750	1.083.500	-7,71	1	195.000	541.750	1.083.500	-82,00	1	440.000	541.750	1.083.500	49,24
			SUSTITUCION DE LAMINA DE LECTOR OPTICO					NO COTIZA					NO COTIZA					297.000			
			SUSTITUCION DE FUENTE AC DE 12 VOLT					NO COTIZA					NO COTIZA					385.000			
			SUSTITUCION DE MINI UPS DE 12 VOLT					NO COTIZA					NO COTIZA					495.000			
2	81141804-043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARATIVO DE RELOJES MARCADORES DE LA MARCA ZKSOFTWARE, MODELO ICLOCK I2500, CODIGO PATRIMONIAL: 011-166-01-0114.EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA. GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO DE 1 AÑO.	EVENTO	EVENTO	1	1	1.000.000	594.000	1.188.000	-15,82	1	195.000	594.000	1.188.000	-83,59	1	440.000	594.000	1.188.000	36,11
			SUSTITUCION DE LAMINA DE LECTOR OPTICO					NO COTIZA					NO COTIZA					297.000			
			SUSTITUCION DE FUENTE AC DE 12 VOLT					NO COTIZA					NO COTIZA					385.000			
			SUSTITUCION DE MINI UPS DE 12 VOLT					NO COTIZA					NO COTIZA					495.000			
3	81141804-043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARATIVO DE RELOJES MARCADORES DE LA MARCA ZKSOFTWARE, MODELO ICLOCK I2500, CODIGO PATRIMONIAL: 011-166-01-0045.EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA. GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO DE 1 AÑO.	EVENTO	EVENTO	1	1	1.000.000	541.750	1.083.500	-7,71	1	195.000	541.750	1.083.500	-82,00	1	440.000	541.750	1.083.500	49,24
			SUSTITUCION DE LAMINA DE LECTOR OPTICO					NO COTIZA					NO COTIZA					297.000			
			SUSTITUCION DE FUENTE AC DE 12 VOLT					NO COTIZA					NO COTIZA					385.000			
			SUSTITUCION DE MINI UPS DE 12 VOLT					NO COTIZA					NO COTIZA					495.000			
4	81141804-043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARATIVO DE RELOJES MARCADORES DE LA MARCA ZKSOFTWARE, MODELO ICLOCK I2500, CODIGO PATRIMONIAL: 011-166-01-0119.EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA. GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO DE 1 AÑO.	EVENTO	EVENTO	1	1	1.000.000	541.750	1.083.500	-7,71	1	195.000	541.750	1.083.500	-82,00	1	440.000	541.750	1.083.500	49,24
			SUSTITUCION DE LAMINA DE LECTOR OPTICO					NO COTIZA					NO COTIZA					297.000			
			SUSTITUCION DE FUENTE AC DE 12 VOLT					NO COTIZA					NO COTIZA					385.000			
			SUSTITUCION DE MINI UPS DE 12 VOLT					NO COTIZA					NO COTIZA					495.000			
5	81141804-043	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARATIVO DE RELOJES MARCADORES DE LA MARCA ZKSOFTWARE, MODELO ICLOCK I2500, CODIGO PATRIMONIAL: 011-166-01-0117.EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA. GARANTIA POR EL TRABAJO REALIZADO DE 1 AÑO.	EVENTO	EVENTO	1	1	1.000.000	541.750	1.083.500	-7,71	1	195.000	541.750	1.083.500	-82,00	1	440.000	541.750	1.083.500	49,24
			SUSTITUCION DE LAMINA DE LECTOR OPTICO					NO COTIZA					NO COTIZA					297.000			
			SUSTITUCION DE FUENTE AC DE 12 VOLT					NO COTIZA					NO COTIZA					385.000			
			SUSTITUCION DE MINI UPS DE 12 VOLT					NO COTIZA					NO COTIZA					495.000			
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO								**5.000.000**	**2.761.000**	**5.522.000**			**975.000**	**2.761.000**	**5.522.000**			**8.085.000**	**2.761.000**	**5.522.000**	

SRA. EMILCE PEREIRA LEIVA
JEFA - DPTO. COMPRAS MENORES

Emilce Lorena Pereira Leiva, Jefa
Departamento de Compras Menores - DOC
M.S.P. y B.S.