PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	Cantidad	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A Precio Unitario (IVA Incluido)
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA		330.000
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FOTOCOPIADORA		
2.1	Bocinas	1	225.000
2.2	Cilindro	1	1.720.000
2.3	Cuchilla de limpieza	1	370.000
2.4	Embrague	1	340.000
2.5	Engranaje para cilindro	1	226.000
2.6	Felpa de Limpieza	1	225.800
2.7	Film de fusor	1	1.470.000
2.8	Fusible de lámpara	1	223.000
2.9	Fusible de seguridad	1	223.000
2.10	Juego de uñas	1	224.200
2.11	Lámpara de calor	1	235.000
2.12	Lámpara de exposición	1	232.000
2.13	Motor scanner	1	250.000
2.14	Rodajes	1	225.000
2.15	Rodillo de alimentación	1	300.000
2.16	Rodillo de calor	1	232.000
2.17	Rodillo de limpieza	1	370.000
2.18	Rodillo magnético	1	500.000
2.19	Rodillo de presión	1	500.000
2.20	Rodillo de transferencia	1	340.000
2.21	Sello de limpieza	1	222.500
2.22	Sensor de densidad	1	226.000
2.23	Sensor de salida de papel	1	225.000
2.24	Solenoides	1	340.000
2.25	Tarjeta alta	1	620.000
2.26	Tarjeta AVR	1	280.000
2.27	Tarjeta de fuente	1	670.000
2.28	Tarjeta scanner	1	235.000
2.29	Termistor	1	230.000
Precio Total (*)			11.479.500
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SCANNER	1	300.000
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SCANNER		
4.1	kit de sustitución de rodillos para DR-6050C/7550C/9050C (Código Canon : 4009B001)	1	800.000
4.2	kit de sustitución de rodillos para DR-6080C/7580C/9080C (Código Canon : 8927A004)	1	800.000
4.3	Cambio de sensores para DR-6050C/7550C/9050C	1	265.000
4.4	Cambio de sensores para DR-6080C/7580C/9080C	1	265.000
4.5	Cambio de Placa Principal para DR-6050C/7550C/9050C	1	7.020.000
4.6	Cambio de Placa Principal para DR-6080C/7580C/9080C	1	4.420.000
Precio Total (**)			13.570.000
5	TONER PARA FOTOCOPIADORA IR 3530 NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	1	510.000

MONTO MINIMO	**40.000.000**
MONTO MAXIMO	**80.000.000**

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección Administrativa
UOC

Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP