INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

1.- INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 20 días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete, siendo las 09:00 horas, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación, a los efectos de verificar las ofertas presentadas, según los requisitos y las especificaciones técnicas establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones para el presente proceso, en observancia a los preceptos establecidos en la normativa vigente para el efecto; a fin de seleccionar las ofertas que cumplan con los requisitos legales y técnicos requeridos, y resulten las más convenientes para los intereses de la Policía Nacional y así recomendar la adjudicación.

2.-ANTECEDENTES

i. N° de PAC: ID N° 334 398.

ii. Aprobación: Se cuenta con la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones por el Comandante de la Policía Nacional, mediante Resolución N° 772 de fecha 21 de agosto del 2017.

iii. Disponibilidad Presupuestaria: Los fondos para la presente Subasta a la Baja Electrónica – modalidad - Licitación Pública Nacional N° 23/17, se encuentran expresamente previstos en el Sub Grupo del Gasto 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación, con Fuente de Financiamiento 10 (FF-10) Recursos del Tesoro y 30 (FF-30), Recursos Institucionales, asignados en el Presupuesto General de la Nación para la Policía Nacional según Ley N° 5554 para el Ejercicio Fiscal 2017, y una parte sujeta a la aprobación del partida presupuestaria para el ejercicio fiscal 2018.

iv. Publicación: a) en el SICP el 23/08/2017 a las 14:54 y b) El llamado fue publicado en prensa escrita los días 25, 26 y 27 de agosto de 2017.

v. Miembros del Comité de Evaluación: Designados mediante Resolución N° 55 de fecha 26/01/2016:

En representación de la Dirección General de Administración y Finanzas:
Crio. Pral. MCP. Juan Pronosto Cantero.

En representación de las Tesorerías de los Programas Presupuestarios afectados:
Crio. Pral. MCP Miguel Ángel Giménez González, Tesorero del Programa 2.2.0
Crio. Ppal. MCP. Jaime Alfirio Dávalos, Tesorero del Programa 2.1.6
Crio. Pral. MCP. Humberto Ayala Duré, Tesorero del Programa 2.1.1
Crio. Pral. MAAP. Darío Ramón Mongelós Miers, Tesorero del Programa 2.1.7
Crio. Pral. MAAP. Lorenzo Ramon Samudio Acosta, Tesorero del Programa 2.1.5
Crio. MAAP. José Concepción Vera Gamarra, Tesorero del Programa 1.2.0
Crio. MAAP. Norma Raquel Arguello, Tesorero del Programa 2.1.2
En representación del Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones:
Oficial Inspector Intd. Ignacia Britez de Moreno, Jefa Interina del Dpto. UOC;

En representación del Departamento Jurídico:
Funcionario Carlos Javier Esteche.

3.- ACTO DE APERTURA

Acta de Sesión Pública Virtual SBE N° 334 398, siendo las 12:57 del día 08/09/2017.

De acuerdo al procedimiento previsto por el Articulo 54 "*Acto de Apertura...*" del Decreto Reglamentario N° 21909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el Acto de Apertura de Sobres Oferta, en el local de la Comandancia de la Policía Nacional, sito en el Paraguayo Independiente N° 289 de la Ciudad de Asunción, en fecha 11 de setiembre del corriente siendo las 08:40 horas, según consta en Acta N° 70/2017, con la presentación de las siguientes firmas:

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

C. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

N°	Razón Social	Sobres Ofertas Presentado Por	Cédula de Identidad Civil N°
1	FRIOTEXS S.R.L.	VICTOR PABLO MONGES	3.866.895
2	HZ INGENIERIA DE CARLOS HOLTZBERGER	CELSO ELIZECHE	582.069
3	COMPUNEW Y ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ	JUAN APBLO MARIA PALACIOS	4.516.436
4	SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN LEZCANO	CESAR ORTIZ BAEZ	3.915.788

4. OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

En representación de la firma SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN LEZCANO el Sr. CESAR ORTIZ BAEZ con C.I. N° 3.915.788 solicita al Comité de Evaluación tener en cuenta los precios unitarios cotizados según la Resolución DNCP 956/2016, en cuanto a la Empresa COMPUNEW Y ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ en el formulario N° 7 expone como referencia LPN SBE N° 16/2017 el mismo no corresponde a este llamado y no cumple con la cantidad de 5 (cinco) asegurados inscriptos en IPS con la antigüedad de 6 meses como mínimo, según lo solicitado en la Sección II del Pliego de Bases y Condiciones.

Para la empresa HZ INGENIERIA DE CARLOS HOLTZBERGER y FRIOTEXS S.R.L. no cumplen con la cantidad de asegurados solicitados en el PBC.

Con respecto a las observaciones realizadas a los precios cotizados por la empresa COMPUNEW Y ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ, este comité ha hecho el análisis pertinente, el cual se puede cotejar en el punto 8, del presente informe y con respecto a la observación que refiere que las empresas COMPUNEW Y ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ, HZ INGENIERIA DE CARLOS HOLTZBERGER y FRIOTEXS S.R.L. no cumplen con la cantidad mínima de asegurados, el comité ha realizado su descargo según lo apreciado en el punto 9 del presente informe.

Con relación al formulario N° 7 que referencia LPN SBE N° 16/2017 el mismo no corresponde a este llamado, el mismo no afecta la sustancialidad de la oferta de la empresa COMPUNEW Y ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ

5.-CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS POR LOTE, AJUSTADO POR ERRORES ARITMÉTICOS.

DETALLE DE LOTES	FRIOTEXS S.R.L.	HZ INGENIERIA	COMPUNEW	SERVICE REPUESTO PIROY
Lote N° 1 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18.000/24.000 BTU.- Prog. 2.1.1	119.000	120.000	1.956.000	2.016.000
Lote N° 2- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca RBD de 18.000/24.000 BTU.- Prog. 2.1.1	470.000	480.000	2.016.000	2.016.000
Lote N° 3- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca TOKYO de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1	1.850.000	1.975.000	2.016.000	2.128.000
Lote N° 4 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAMES de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1	1.800.000	1.872.000	2.000.000	2.016.000

NORMA RAQUEL ARGUELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

Lote N° 5 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca YOTO de 12.000/ 18.000 BTU. - Prog. 2.1.1	1.790.000	1.870.000	2.016.000	2.016.000
Lote N° 6 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GALAXY de 12.000/ 18.000 /24.000 BTU - Prog. 2.1.1	1.850.000	1.872.000	1.966.000	2.016.000
Lote N° 7- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18.000/24.000 BTU - Prog. 2.1.2	1.810.000	1.880.000	2.016.000	2.016.000
Lote N° 8 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDAS de 18.000/24.000 BTU - Prog. 2.1.2	1.750.000	1.875.000	1.800.000	2.880.000
Lote N° 9 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GALAXY de 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.2	1.820.000	1.876.000	1.966.000	2.016.000
Lote N° 10 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca TOKYO de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.2	1.480.000	1.880.000	1.580.000	2.128.000
Lote N° 11- Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 12.000 BTU . - Prog. 2.1.5	945.000	1.823.000	954.500	1.963.675
Lote N° 12 - Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 18.000 BTU - Prog. 2.1.5	1.520.000	1.880.600	1.600.000	2.025.275
Lote N° 13 - Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 24.000 BTU - Prog. 2.1.5	1.210.000	1.978.000	1.300.000	2.130.275
Lote N° 14 - Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 36.000 BTU - Prog. 2.1.5	1.490.000	1.920.000	1.500.000	2.067.975
Lote N° 15- Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 48.000 BTU - Prog. 2.1.5	1.095.000	1.100.000	2.066.150	2.067.975
Lote N° 16 - Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 48.000 BTU - Prog. 2.1.5	1.210.000	1.390.000	1.249.500	1.494.500
Lote N° 17- Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado MIDAS 12.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5	1.295.000	1.390.000	1.369.500	1.494.500
Lote N° 18 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado MIDEA 18.000/24.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5	1.395.000	1.485.250	1.429.500	1.599.500
Lote N° 19 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado TOKYO 18.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5	1.210.000	1.480.000	1.100.500	1.599.500
Lote N° 20 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado GREE 60.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5	1.298.000	2.427.750	1.349.000	2.614.500

NORMA RAQUEL MIGUELLO DE RAMIREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

Lote N° 21- Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado VCP 18.000/24.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5	1.420.000	1.485.250	1.590.000	1.599.500
Lote N° 22 Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18000/ 24.000 BTU - Prog. 2.1.6	1.945.000	1.969.500	2.121.000	2.121.000
Lote N° 23- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDAS de 18.000 BTU - Prog. 2.1.6	1.820.000	1.872.000	2.016.000	2.016.000
Lote N° 24 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDEA de 18.000 BTU - - Prog. 2.1.6	1.770.000	1.774.500	1.911.000	2.016.000
Lote N° 25 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca SPEED de 24.000 BTU. - Prog. 2.1.6	1.840.000	1.875.000	2.016.000	2.016.000
Lote N° 26 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Ventanal Marca SPRINGER de 12.000 BTU - Prog. 2.1.6	1.850.000	1.875.000	2.016.000	2.880.000
Lote N° 27 Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDEA de 60.000 BTU - Prog. 2.1.6	2.500.000	2.554.000	2.751.000	2.751.000
Lote N° 28 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca WESTPOINT modelo CLJ de 60.000BTU - Prog. 2.1.6	2.740.000	4.080.000	2.751.000	2.751.000
Lote N° 29- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GOLD H de 60.000BTU - Prog. 2.1.6	2.790.000	2.850.000	3.066.000	3.066.000
Lote N° 30 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 48.000 BTU - Prog. 2.1.6	2.520.000	2.554.000	2.641.000	2.646.000
Lote N° 31- Mantenimiento /Reparación de Aire Acondicionado Programa 2.2.0	18.350.000	18.500.000	20.177.500	34.590.000
Lote N° 32- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU- Prog. 2.1.7	1.298.000	1.250.000	3.262.000	5.652.000
Lote N° 33 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - Prog 2.1.7	1.240.000	1.180.000	3.297.000	5.592.000
Lote 34 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU -Prog 2.1.7	2.510.000	2.619.000	3.332.000	5.712.000
Lote 35 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU-Prog 2.1.7	619.000	580.000	3.367.000	5.772.000
Lote 36 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU-Prog 2.1.7	1.050.000	990.000	3.412.500	5.850.000
Lote 37 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - Prog 2.1.7	2.810.000	NO COTIZA	3.089.000	6.012.000

NORMA RAQUEL ARGUELLO DE RAMIREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

Lote 38 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60000 BTU - Prog 2.1.7	2.840.000	NO COTIZA	2.979.000	5.360.400
TOTAL	79.399.000	80.582.850	99.045.650	138.708.575

En fecha 21/09/17 se remite a la empresa FRIOTEXS S.R.L. Nota UOC N° 1865 en la cual se informa al oferente sobre la diferencia detectada en el Lote N° 16 de Gs. 10.000 (Guaraníes diez mil) por debajo de su oferta y Lote N° 31 de Gs. 70.000 (Guaraníes setenta mil) por debajo de la oferta.

En fecha 22/09/17 según mesa de entrada UOC N° 3458 el oferente presenta nota en la cual manifiesta su conformidad con la corrección aritmética realizada.

6.-. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL:

De acuerdo a las facultades establecidas en el Artículo 27 Comité de Evaluación de la Ley 2051/03 *"De Contrataciones Públicas"* y, siguiendo el método de evaluación contenido en el Artículo 61 del Decreto Nº 21.909 *"Reglamentario de la Ley de Contrataciones Públicas"* y el Pliego de Bases y Condiciones, se procede a verificar el cumplimiento de las ofertas presentadas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, para el efecto se expone el siguiente cuadro:

Nro.	Oferente	Formulario de Oferta debidamente firmado y completado	Garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida	Documentos que acredite la identidad del firmante	Declaración Jurada del Art. 40 y 20 de la Ley
1	FRIOTEXS S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	HZ INGENIERIA DE CARLOS HOLTZBERGER	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	COMPUNEW Y ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN LEZCANO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Conforme a lo establecio en la cláusula 14.2 de las IAO y los artículos 60 y 61 del Decreto 21909/03 *"Reglamentario de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas"*, mediante los cuales se determina si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, este comité ha realizado la verificación y ha analizado todas las Documentaciones Sustanciales presentadas por los oferentes y concluye que las mismas Cumplen con las formalidades requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que se recomienda ACEPTAR las ofertas presentadas por las empresas FRIOTEXS S.R.L., HZ INGENIERIA DE CARLOS HOLTZBERGER, COMPUNEW Y ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ y SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN LEZCANO, en esta etapa de evaluación.

7.-ANÁLISIS SEGÚN RESOLUCIÓN DNCP N° 849/2015.

El Comité en cumplimiento a la Resolución DNCP. N° 849/2015 de fecha 27 de marzo de 2015, *"Por la cual se aprueba un criterio de evaluación para la calificación de la capacidad legal del oferente con respecto a la Prohibición Prevista en los incisos "A" y "B" del Artículo 40° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se recomienda a los organismos, entidades y municipios su utilización en los procesos regidos por le Ley N° 2051/03, y dispone su difusión en el portal de Contrataciones Públicas"*, y conforme a los criterios de calificación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, ha procedido a verificar si el Oferente, cada uno de los representantes de la sociedad, no se encuentran comprendido en las prohibiciones establecidas en el Articulo 40, inciso "a" y "b" de la Ley N° 2051/03, en base al siguiente análisis:

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

N°	RAZÓN SOCIAL	Presentación en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40° de la Ley N° 2051/03	Inciso a) Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del Artículo 40°.	Inciso b) Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.
1	FRIOTEXS S.R.L.	Cumple	Sin Registros	Sin registros (SINARH)
2	HZ INGENIERIA DE CARLOS HOLTZBERGER	Cumple	Sin Registros	Sin registros (SINARH)
3	COMPUNEW Y ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ	Cumple	Sin Registros	Sin registros (SINARH)
4	SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN LEZCANO	Cumple	Sin Registros	Sin registros (SINARH)

Luego del análisis en cuanto al cumplimiento de la Resolución DNCP N° 849 /2015, el comité concluye que los oferentes FRIOTEXS S.R.L., HZ INGENIERIA DE CARLOS HOLTZBERGER, COMPUNEW Y ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ y SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN LEZCANO no se encuentran comprendidas en ninguna de las inhabilidades previstas en el inciso "a y b" del artículo 40 de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.

8.- <u>ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS SEGÚN RESOLUCIÓN DNCP 956.</u>

Conforme a lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 956 de fecha 01 abril de 2016 y lo establecido en el punto c) Análisis de precios, de la Sección II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, el Comité de Evaluación procedió al análisis de los precios unitarios por ítem de las empresas FRIOTEXS S.R.L., HZ INGENIERIA DE CARLOS HOLTZBERGER, COMPUNEW Y ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ y SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN LEZCANO, y realizados los cálculos, en relación al precio referencial difundido con el llamado, se ha constatado que en algunos casos la diferencia entre el precio referencial y lo ofertado supera el porcentaje de 30% por debajo y 20% por encima, por tanto, en fecha 22.09.2017 se remiten las solicitudes sobre la composición de los precios que así requieran, el plazo para recepción de respuestas es de 1 (un) día hábil, el cual se cumple en fecha 25.09.201 a las 15:00;

FRIOTEXS S.R.L.; mediante Nota UOC N° 1879/2017 de fecha 22.09.2017, **LOTE N° 1** – ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; **LOTE N° 2 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; **LOTE N° 3 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; **LOTE N° 4 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26; **LOTE N° 5 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26; **LOTE N° 6 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; **LOTE N° 7 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; **LOTE N° 8 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; **LOTE N° 9 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26; **LOTE N° 10 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; **LOTE N° 11 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; **LOTE N° 12 – ITEM** 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27; **LOTE N° 13 – ITEM** 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27; **LOTE N° 14 – ITEM** 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27; **LOTE N° 15 – ITEM** 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27; **LOTE N° 16 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; **LOTE N° 17 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16; **LOTE N° 18 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

NORMA RAQUEL ANGUELLO DE RAMIREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

11, 13, 14, 15, 16; **LOTE N° 19 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15; **LOTE N° 20 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; **LOTE N° 21 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16; **LOTE N° 22 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; **LOTE N° 23 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; **LOTE N° 24 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26; **LOTE N° 25 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; **LOTE N° 26 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; **LOTE N° 27 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; **LOTE N° 28 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; **LOTE N° 29 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; **LOTE N° 30 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; **LOTE N° 31 – ITEM** 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.57, 1.58, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.36, 2.37, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.27, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.57, 3.58, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.37, 5.38, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.57, 5.58, 6.1, 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.18, 6.19, 6.25, ,6.26, 6.27, 6.33, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.57, 6.58; **LOTE N° 32 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; **LOTE N° 33 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; **LOTE N° 34 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58; **LOTE N° 35 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; **LOTE N° 36 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; **LOTE N° 37 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; **LOTE N° 38 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

La nota fue remitida vía correo electrónico, a la dirección proporcionada por el oferente en el *"Formulario 1 Información sobre el oferente"* y confirmada su recepción por el Sr Pablo Monges.

En fecha 25.09.2017, según mesa de entrada UOC N° 3467, se recibe nota de la empresa en la cual remiten desglose de precios, en el que detallan la composición de precios unitarios por mano de obra, IVA, repuesto y utilidad.

Del análisis realizado, el Comité concuerda la composición de precios para lo ofertado en los Lotes 1 y 2 no se justifica, considerando la diferencia por debajo del 30% con respecto al referencial, con

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

respecto a los Lotes del 03 al 38 el comité considera satisfactoria la composición de los precios ofertados.

Por todo lo expuesto este Comité recomienda RECHAZAR la oferta presentada por FRIOTEXSG S.R.L. en los Lotes 1 y 2, y ACEPTAR la oferta presentada los demás lotes ofertados.

HZ INGENIERIA DE CARLOS HOLTZBERGER; mediante Nota UOC N° 1880/2017 de fecha 22.09.2017, en el **LOTE N° 1 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; **LOTE N° 2 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; **LOTE N° 3 – ITEM** 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; **LOTE N° 4 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; **LOTE N° 5 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; **LOTE N° 6 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; **LOTE N° 7 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; **LOTE N° 8 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; **LOTE N° 9 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; **LOTE N° 10 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; **LOTE N° 11 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; **LOTE N° 12 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; **LOTE N° 13 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; **LOTE N° 14 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; **LOTE N° 15 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; **LOTE N° 16 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; **LOTE N° 17 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; **LOTE N° 18 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; **LOTE N° 19 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; **LOTE N° 20 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; **LOTE N° 21 – ITEM** 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; **LOTE N° 22 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; **LOTE N° 23 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; **LOTE N° 24 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; **LOTE N° 25 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; **LOTE N° 26 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; **LOTE N° 27 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; **LOTE N°** 29 – ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; LOTE N° 30 – ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; LOTE N° 31 – ITEM 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38,

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58; **LOTE N° 32 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, **LOTE N° 33 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; **LOTE N° 34 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; **LOTE N° 35 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; **LOTE N° 36 – ITEM** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

En fecha 21.09.2017, según mesa de entrada UOC N° 3468, se recibe la explicación detallada de la composición de los precios unitarios que le fuera solicitado, al analizar el detalle de la oferta de los Lotes 1 y 2 el Comité concuerda que no justifica suficientemente, considerando la diferencia con respecto al referencial.

Por lo expuesto, el Comité recomienda **RECHAZAR** la oferta de **HZ INGENIERIA DE CARLOS HOLTZBERGER** en los Lotes 1 y 2, por no garantizar ejecución del contrato ni que pueda satisfacer las necesidades de la convocante y **ACEPTAR** la oferta presentada en los demás lotes calificados.

COMPUNEW Y ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ, mediante Nota UOC N° 1881/2017 de fecha 22.09.2017, en el LOTE N° 3 – ITEM 24, LOTE N° 4 – ITEM 21, LOTE N°6 – ITEM 21, LOTE N° 8 – ITEM 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 27; LOTE N° 9 – ITEM 21; LOTE N° 10 – ITEM 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27; LOTE N° 11 – ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28; LOTE N° 12 – ITEM 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 27; LOTE N° 13 – ITEM 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28; LOTE N° 14 – ITEM 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27; LOTE N° 15 – ITEM 27; LOTE N° 16 – ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; LOTE N° 17 – ITEM 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; LOTE N° 18 – ITEM 1, 2, 6, 7, 8, 9; LOTE N° 19 – ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16; LOTE N° 20 – ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; LOTE N° 21 – ITEM 2, 3, 9, 10; LOTE N° 30 – ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; LOTE N° 37 – ITEM 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13; LOTE N° 38 – ITEM 1.

En fecha 25.09.2017, según mesa de entrada UOC N° 3464, se recibe la explicación detallada de la composición de los precios unitarios que le fuera solicitado, en la extructura de precios se disgrega el

NORMA RAQUEL ARCELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

costo del repuesto, mano de obra, costo de impuestos, cuya sumatoria refleja los precios unitarios cotizados.

El comité considera satisfactoria la composición de los precios ofertados por COMPUNEW Y ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ, y recomienda **ACEPTAR** la oferta presentada.

SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN LEZCANO; mediante Nota UOC N° 1882/2017 de fecha 22.09.2017, en el LOTE N° 30 – ITEM 25, : LOTE N° 31 – ITEM 1.5, 1.29, 1.52, 1.53, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 2.5, 2.29, 2.52, 2.53, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 3.5, 3.29, 3.52, 3.53, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 4.5, 4.6, 4.29, 4.52, 4.53, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 5.5, 5.6, 5.29, 5.52, 5.53, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 6.5, 6.37, 6.38, 6.42, 6.45, 6.52, 6.53, 6.57, 6.58; LOTE N° 32 – ITEM 5, LOTE N° 33 – ITEM 5, LOTE N° 38 – ITEM 5..

En fecha 25.09.2017, según mesa de entrada UOC N° 3465, se recibe la explicación detallada de la composición de los precios unitarios que le fuera solicitado, en la extructura de precios se disgrega el costo de repuesto y materiales 50%, costo mano de obra 20% impuestos y seguro social 15 % y utilidad de la empresa 15% cuya sumatoria refleja los precios unitarios cotizados.

El comité considera satisfactoria la composición de los precios ofertados por SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN LEZCANO, y recomienda **ACEPTAR** la oferta presentada.

9.- <u>VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS RESPECTO A LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</u>

En cumplimiento a lo establecido en la Sección II Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, se procede a verificar las ofertas calificadas, con respecto a las documentaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones de manera a verificar el cumplimiento de los criterios establecidos en la presente licitiación, de lo cual se desprende el siguiente análisis;

DOCUMENTOS	FRIOTEXS S.R.L.	HZ INGENIERIA DE CARLOS HOLTZBERGER	COMPUNEW Y ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ	SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN LEZCANO
C) DOCUMENTOS LEGALES . OFERENTES INDIVIDUALES. PERSONAS FÍSICAS.				
c. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC.	N/A	Cumple	Cumple	Cumple
d. Patente Municipal vigente	N/A	Cumple	Cumple	Cumple
g. Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	N/A	Cumple	Cumple	Cumple
h. Copia Simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	N/A	No presenta	Cumple	Cumple
D) DOCUMENTOS LEGALES. OFERENTES INDIVIDUALES. PERSONAS JURÍDICAS.				
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC	Cumple	N/A	N/A	N/A
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	Cumple	N/A	N/A	N/A

NORMA RAQUEL ARCELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

Patente Municipal vigente	Cumple	N/A	N/A	N/A
l. Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	Cumple	N/A	N/A	N/A
m. Fotocopia simple Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	Cumple	N/A	N/A	N/A
CUALQUIER OTRO DOCUMENTO ADICIONAL REQUERIDO.				
Formulario N° 10 Suministro de Servicios, para acreditar la experiencia solicitada en el Inciso b) de la Sección II.	No presenta	Cumple	cumple	Cumple
Balance General y Estados Financieros de los años (2014-2015-2016)	Cumple	Cumple	cumple	Cumple
Presentar Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente, acompañado con el Extracto de Cuenta y detalle de la planilla de los 6 (seis) últimos meses.	No presenta	No presenta	No presenta	Cumple
Constancia de Registro de Proveedores de Servicios REPSE, expedida por el Ministerio de Industria y Comercio.	Cumple	No presenta	cumple	No presenta
Pago de Impuesto al valor Agregado.(Formulario 120) vigente al acto de apertura	No presenta	Cumple	cumple	No presenta
Formulario N° 11 Listado de Personal, para acreditar lo solicitado en el Inciso b) de la Sección II.	No presenta	No presenta	No presenta	Cumple
Declaración Jurada de dar cumplimiento a lo dispuesto con las disposiciones legales contenidas en la Ley 5211/14 "De Calidad del Aire", el Decreto N° 12685/08 "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnologías Alternativas", y la Resolución N° 1242/14 de fecha 3 de octubre de 2014 dictada por la Secretaría del Ambiente.	Cumple	Cumple	cumple	Cumple
Declaración Jurada de que cuentan con los Repuestos, materiales, insumos; transportes; fletes y la mano de obra necesaria, general y especializada, en cantidad suficiente y de primera calidad, así como también la de cualesquiera otros elementos, componentes y/o accesorios que fueren necesarios para el perfecto funcionamiento de todos y cada uno de los acondicionadores de aire, incluyendo sus equipamientos especiales, como ser sistemas eléctricos, de comandos, de seguridad, etc.	Cumple	Cumple	cumple	Cumple
Certificado expedido por el INTN en manejo de sustancias refrigeradas para Aire Acondicionado, como mínimo de 1 persona.	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
Impuesto a la Renta, vigente a la fecha de apertura	Cumple	Cumple	cumple	Cumple

NORMA RAQUEL ARGUELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

ABG. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

Certificado de origen para acogerse al margen de preferecia, la no presentación del mismo no será motivo de descalificación	No presenta	Cumple	No presenta	Cumple

Del análisis, el comité constata que los oferentes no han presentado la totalidad de las documentaciones requeridas y en virtud a lo establecido en el Artículo 59° 2do. párrafo del Decreto Reglamentario N° 21909/03, que dice: "... *a los efectos de rectificar disconformidades u omisiones meramente formales y no sustanciales, la Convocante podrá requerir que el Oferente presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por la Convocante*", y de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones Sección I, IAO 14.5 y Sección II Criterios de evaluación, donde expresa que; "*La Convocante a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los oferentes. De constatarse la omisión de alguna documentación de carácter formal, la misma deberá ser solicitada por el Comité debiendo el oferente presentarlas en el periodo de 1 (un) día hábil posterior al requerimiento efectuado. La solicitud de Documentaciones o Aclaraciones serán remitidas vía Fax o Correo Electrónico. La Convocante respaldará la comunicación de las notificaciones realizadas de la siguiente manera: a) Vía Fax: Con reporte de Transmisión emitido por el Teléfono Fax del Dpto. de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Policía Nacional, al número de Teléfono fax establecido por los oferentes en su oferta o; b) Vía Correo Electrónico (email): Con reporte de transmisión del correo electrónico del Dpto. de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Policía Nacional, únicamente a la dirección de correo electrónico establecida por los oferentes en su oferta. (FORMULARIO N° 1 Información sobre el Oferente). Los oferentes serán totalmente responsables de la revisión de sus Teléfonos Fax y de los correos electrónicos asignados en la oferta*", ha procedido a solicitar aclaraciones, fijando el plazo de presentación hasta las 18:00 horas del día 26.09.2017, en el siguiente orden:

FRIOTEXS G S.R.L.: Según Nota UOC N° 1899/2017 de fecha 25.09.2017, remitida vía fax en la misma y recepcionada por Pablo Monges, se solicita lo siguiente:

a. Formulario N° 10 Suministro de Servicios, para acreditar la experiencia solicitada en el Inciso b) de la Sección II.
b. Presentar Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente, acompañado con el Extracto de Cuenta y detalle de la planilla de los 6 (seis) últimos meses.
c. Pago de Impuesto al valor Agregado.(Formulario 120) vigente al acto de apertura.
d. Formulario N° 11 Listado de Personal, para acreditar lo solicitado en el Inciso b) de la Sección II.
e. Certificado expedido por el INTN en manejo de sustancias refrigeradas para Aire Acondicionado, como mínimo de 1 persona.
f. Certificado de origen nacional para acogerse al margen de preferecia, la no presentación del mismo no será motivo de descalificación.

En fecha 26.09.2017, según mesa de entrada UOC N° 3474, presenta 100 (cien) fojas útiles a ser adicionadas a su oferta, se realiza la verificación los documentos presentados y se comprueba lo siguiente:

La empresa presenta el formulario N° 10 Suministro de Servicios con las formalidades requeridas, el formulario N° 11 Listado de Personal.

Presenta Certificado de cumplimiento con el Seguro Social (IPS) N° 177061 en el cual consta que la cantidad de asegurados es 1 (uno), mientras que lo solicitado por la convocante es mínimo 5 (cinco) personales y que los mismos estén inscriptos en el Seguro Social, con una antigüedad mínima de 6 (seis) meses; presenta formulario 120 pago del Impuesto al Valor Agregado del mes de **Julio del 2017**, debiendo ser del mes anterior (agosto) a la fecha de apertura de sobres oferta 11.09.2017,constatándose

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

que el mismo no estaba al día en el pago del Impuesto al valor agregado a la fecha de presentación de propuesta, no presenta *"Certificado expedido por el INTN en manejo de sustancias refrigeradas para Aire Acondicionado, como minimo de una 1 persona"*. No presenta el Certificado de Origen del servicio ofertado, el cual no es motivo de descalificación.

Del análisis realizado el comité concluye que la empresa **FRIOTEXS G S.R.L., NO CUMPLE** con los requisitos establecidos en SECCIÓN II **- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. (b) Experiencia y Capacidad Técnica** en los siguientes puntos, "*3). Estar al día con el pago del Impuesto al Valor Agregado. 5). Deberá contar con por lo menos 5 (cinco) personales Inscriptos en el Instituto de Previsión Social con una antigüedad mínima de 6 (seis) meses.. , 6.Presentar Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente al acto de apertura de sobres, con un mínimo de 5 (cinco) asegurados en los 6 (seis) últimos meses, 9) Certificado vigente expedido por el INTN en manejo de sustancias refrigeradas para Aire Acondicionado, como mínimo de 1 persona".*

Por lo expuesto que el Comité recomienda **RECHAZAR**, en virtud de lo establecido en los arts. 58°, 59°, 60° y 61° del Decreto Reglamentario N° 21909/03, de la Ley que rige las compras públicas.

HZ INGENIERIA DE CARLOS HOLTZBERGER; según Nota UOC N° 1890/2017 de fecha 25.09.2017, remitida vía fax correp electrónico y confirmada su recepción por Celso Elizeche, se solicita lo siguiente:

a) Copia Simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.
b) Presentar Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente, acompañado con el Extracto de Cuenta y detalle de la planilla de los 6 (seis) últimos meses.
c) Constancia de Registro de Proveedores de Servicios REPSE, expedida por el Ministerio de Industria y Comercio.
d) Formulario N° 11 Listado de Personal, para acreditar lo solicitado en el Inciso b) de la Sección II.
e) Certificado expedido por el INTN en manejo de sustancias refrigeradas para Aire Acondicionado, como mínimo de 1 persona.

En fecha 26.09.2017, según mesa de entrada UOC N° 3475, presenta 29 (veintinueve) fojas útiles a ser adicionadas a su oferta, habiéndose realizado la verificación de las Documentaciones, se comprueba lo siguiente:

Presenta Copia Simple del Certificado de Cumplimiento Tributario el cual está vigente a la fecha de apertura, constancia de Registro de Proveedores de Servicios REPSE, expedida por el Ministerio de Industria y Comercio, formulario N° 11 Listado de Personal.

La empresa presenta Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social N° 178258, acompañado con el Extracto de Cuenta y detalle de la planilla de los 6 (seis) últimos meses con 3 (tres) asegurados, sin embargo el requerimiento mínimo es de 5 (cinco) asegurados en los últimos 6 meses y presenta un Certificado de la "Cámara Paraguaya del Aire Acondicionado, Refrigeración y Ventilación Mecánica" competente en Manejo de sustancias refrigerantes utilizadas en los sistemas de refrigeración y Aire Acondicionado de fecha 22 de diciembre del 2011 y con vigencia a **diciembre del 2014**.

En base a las documentaciones presentadas el comité concluye que la empresa **HZ INGENIERIA DE CARLOS HOLTZBERGER, ., NO CUMPLE** con los requisitos establecidos en SECCIÓN II **- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. (b) Experiencia y Capacidad Técnica** en los siguientes puntos; "*5) Deberá contar con por lo menos 5 (cinco) personales Inscriptos en el Instituto de Previsión Social con una antigüedad mínima de 6 (seis) meses, 6) Presentar Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente al acto de apertura de sobres, con un mínimo de 5 (cinco)*

NORMA RAQUEL ROFELO DE RAMIREZ
Comisario/MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

asegurados en los 6 (seis) últimos meses, 9) Certificado vigente expedido por el INTN en manejo de sustancias refrigeradas para Aire Acondicionado, como mínimo de 1 persona".

Por lo expuesto el Comité recomienda **RECHAZAR** la oferta, en virtud de lo establecido en los arts. 58°, 59°, 60° y 61° del Decreto Reglamentario N° 21909/03, de la Ley que rige las compras públicas.

COMPUNEW Y ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ; en fecha 25.09.2017 se remite vía correo electrónico la Nota UOC N° 1891/2017, se confirma la recepción con Graciela Cubilla,se solicita lo siguiente:

a) Presentar Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente, acompañado con el Extracto de Cuenta y detalle de la planilla de los 6 (seis) últimos meses.
b) Formulario N° 11 Listado de Personal, para acreditar lo solicitado en el Inciso b) de la Sección II.
c) Certificado expedido por el INTN en manejo de sustancias refrigeradas para Aire Acondicionado, como mínimo de 1 persona.
d) Certificado de origen para acogerse al margen de preferecia, la no presentación del mismo no será motivo de descalificación

En fecha 26.09.2017, según mesa de entrada UOC N° 3472, presenta 4 (cuatro) fojas útiles a ser adicionadas a su oferta, habiéndose realizado la verificación de las Documentaciones, se comprueba lo siguiente:
Presenta Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS) N° 177059 con una cantidad de asegurados 5 (cinco), los mismos no cuentan con la antigüedad mpinima requerida de 6 (seis) meses, presenta el Formulario 11 en el cual refiere que cuenta con 7 (siete) personales técnicos sin embargo no acompaña al formulario las certificaciones que acrediten que el personal esté capacitado en refrigeración, presenta Copia simple de Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional sin número, por lo que se considera insuficiente.

En base a las documentaciones presentadas el comité comprueba que **COMPUNEW Y ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ**, **NO CUMPLE** con los requisitos establecidos en SECCIÓN II - **CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. (b) Experiencia y Capacidad Técnica** en los siguientes puntos; " *5) Deberá contar con por lo menos 5 (cinco) personales Inscriptos en el Instituto de Previsión Social con una antigüedad mínima de 6 (seis) meses, 3 (tres) técnicos en refrigeración y 2 (dos) electricistas, para corroborar el cumplimiento se deberá presentar el contrato de los mismos con la empresa y las respectivas copias de certificados de estudios, con copia del título correspondiente, según lo requerido en la Sección VI - Formulario 11, 6) Presentar Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente al acto de apertura de sobres, con un mínimo de 5 (cinco) asegurados en los 6 (seis) últimos meses, 9) Certificado vigente expedido por el INTN en manejo de sustancias refrigeradas para Aire Acondicionado, como mínimo de 1 persona".*

Por lo cual recomienda **RECHAZAR** la oferta presentada en virtud de lo establecido en los arts. 58°, 59°, 60° y 61° del Decreto Reglamentario N° 21909/03, de la Ley que rige las compras públicas.

SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN LEZCANO, según Nota UOC N° 1892/2017 de fecha 25.09.2017, remitida correo electrónico en la misma fecha y confirmada su recepción con César Ortiz, se solicita lo siguiente:

NORMA RAQUEL ARGUELLO DE RAMIREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

ABOG. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

a) Constancia de Registro de Proveedores de Servicios REPSE, expedida por el Ministerio de Industria y Comercio.
b) Pago de Impuesto al valor Agregado.(Formulario 120) vigente al acto de apertura
c) Certificado expedido por el INTN en manejo de sustancias refrigeradas para Aire Acondicionado, como mínimo de 1 persona.

En fecha 26.09.2017, según mesa de entrada UOC N° 3473, remite las documentaciones que le fueran solicitadas; Constancia de Registro de Proveedores de Servicios REPSE, expedida por el Ministerio de Industria y Comercio; Pago de Impuesto al valor Agregado.(Formulario 120) vigente al acto de apertura; Certificado expedido por el INTN en manejo de sustancias refrigeradas para Aire Acondicionado, como mínimo de 1 persona.

Analizada la pertinencia de cada documento respecto a los criterios establecidos el comité concluye que el oferente **CUMPLE** con los requisitos y las formalidades determinadas en el Pliego de Bases y Condiciones., por lo que recomienda **ACEPTAR** la oferta de **SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN LEZCANO** en esta etapa de evaluación, en virtud de lo establecido en los arts. 58°, 59°, 60° y 61° del Decreto Reglamentario N° 21909/03, de la Ley que rige las compras públicas.

10.- <u>REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR.</u>

En este apartado el comité procede a la verificación del cumplimiento de los criterios establecidos en el numeral 2, de la Sección II Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación del Pliego de Bases y Condiciones, a las ofertas calificadas hasta esta etapa.

10.1- <u>Capacidad financiera.</u>

Se analiza la situación financiera actual de los oferentes calificados para esta etapa de evaluación en base a los balances de los ejercicios fiscales 2014-2015-2016, el resultado se muestra en el siguiente cuadro:

ÍNDICES	SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN LEZCANO
a) Ratio de Liquidez: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años	91,25
b) Endeudamiento: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años	0,38
c) Rentabilidad: El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo	0,77

Se puede constatar que la firma SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN LEZCANO, **CUMPLE** en esta etapa de evaluación.

10.2- <u>Experiencia y Capacidad Técnica</u>

Se ha analizado la experiencia y capacidad técnica de los oferentes calificados en base a los siguientes documentos:

Experiencia y Capacidad Técnica	SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN LEZCANO
1."Existencia Legal y habilitación en el rubro" de por lo menos cinco (5) años de antigüedad, que será comprobada desde la fecha de inscripción en el Registro Único de Contribuyente. 2.Deberá demostrar haber suministrado satisfactoriamente en concepto de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire en Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años 2014, 2015 y 2016 en un porcentaje equivalente al 50% del monto máximo ofertado y presentado en la apertura física. Para dicho efecto se deberá presentar un contrato por	Cumple

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

cada año con sus respectivas facturaciones y constancia de cumplimiento, pudiendo presentarse los que fueren necesarios para acreditar el volumen (50% de la oferta máxima) solicitado. No se considerarán contratos y/o facturas que no estén acompañadas de las constancias de cumplimiento o recepción final. Presentar formulario N° 10. 3.Estar al día con el pago del Impuesto al Valor Agregado. (A la fecha de apertura de ofertas) 4.Estar al día con el pago del Impuesto a la Renta. (A la fecha de apertura de ofertas) 5.Deberá contar con por lo menos 5 (cinco) personales Inscriptos en el Instituto de Previsión Social con una antigüedad mínima de 6 (seis) meses, 3 (tres) técnicos en refrigeración y 2 (dos) electricistas, para corroborar el cumplimiento se deberá presentar el contrato de los mismos con la empresa y las respectivas copias de certificados de estudios, con copia del título correspondiente, según lo requerido en la Sección VI - Formulario 11 6.Presentar Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente al acto de apertura de sobres, con un mínimo de 5 (cinco) asegurados en los 6 (seis) últimos meses. 7.Presentar Constancia de Registro de Proveedores de Servicios REPSE, expedida por el Ministerio de Industria y Comercio. 8.Declaración Jurada de dar cumplimiento a lo dispuesto con las disposiciones legales contenidas en la Ley 5211/14 "De Calidad del Aire", el Decreto N° 12685/08 "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnologías Alternativas", y la Resolución N° 1242/14 de fecha 3 de octubre de 2014 dictada por la Secretaría del Ambiente. 9.Certificado vigente expedido por el INTN en manejo de sustancias refrigeradas para Aire Acondicionado, como mínimo de 1 persona. 10.Demás documentos requeridos en el Anexo Nº I Documentos que Componen la Oferta.	

Del análisis realizado se demuestra que la firma CUMPLE en esta etapa de evaluación, el comité recomienda ACEPTAR la oferta de **SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN LEZCANO.**

11.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN CASO DE CONSORCIOS

En el presente procese no se han presentado empresas en consorcio por lo que no aplica este criterio.

12.-APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA

Del análisis realizado se comprueba que no se aplica el margen de preferencia.

13.-RECOMENDACIÓN.

Este Comité de Evaluación, en base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los Artículos 27° y 28° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", los Artículos 58° al 63° del Decreto Reglamentario N° 21909/03 y demás requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, RECOMIENDA ADJUDICAR a la firma:

SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN LEZCANO por el monto total mínimo de G. 427.410.250 (Guaranies cuatrocientos veinte y siete millones cuatrocientos diez mil doscientos cincuenta) y hasta el monto total máximo de G. 842.820.500 (Guaraníes ochocientos cuarenta y dos millones ochocientos veinte mil quinientos), de los cuales corresponde al ejercicio fiscal 2017 la suma de G.702.820.500 (Guaranies setecientos dos millones ochocientos veinte mil quinientos) y sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria para el ejercicio fiscal 2018 la suma de G. 140.000.000 (Guaranies ciento cuarenta millones), según el detalle:

PIROY						
Lote N° 1 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18.000/24.000 BTU.- Prog. 2.1.1						
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Present.	Precio unitario (IVA incluído)
1	7202305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

C.P. IGNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000
						2.016.000
		MONTO MÍNIMO	16.875.000			
		MONTO MAXIMO	33.750.000			

Lote N° 2- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca RBD de 18.000/24.000 BTU.- Prog. 2.1.1

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluído)
1	7202305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000
						2.016.000
		MONTO MÍNIMO	16.875.000			
		MONTO MAXIMO	33.750.000			

Lote N° 3- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca TOKYO de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1

ITEM	CODIGO DE	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA

NORMA RAQUEL ARGUELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

Abog. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

	CATALOGO					incluído)
1	7202305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000
	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	196.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000
						2.128.000
		MONTO MÍNIMO	16.875.000			
		MONTO MAXIMO	33.750.000			

Lote N° 4 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAMES de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluído)
1	7202305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000
						2.016.000
		MONTO MÍNIMO	16.875.000			
		MONTO MAXIMO	33.750.000			

Lote N° 5 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca YOTO de 12.000/ 18.000 BTU. - Prog. 2.1.1

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluído)
1	7202305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000
						2.016.000
		MONTO MÍNIMO	16.875.000			
		MONTO MAXIMO	33.750.000			

Lote N° 6 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GALAXY de 12.000/ 18.000 /24.000 BTU - Prog. 2.1.1

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluído)
1	7202305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000

NORMA RAQUEL ARGELLO DE RAMIREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000
						2.016.000
		MONTO MÍNIMO	16.875.000			
		MONTO MAXIMO	33.750.000			

Lote N° 7- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18.000/24.000 BTU - Prog. 2.1.2

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluído)
1	7202305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000
						2.016.000
		MONTO MÍNIMO	2.812.500			
		MONTO MAXIMO	5.625.000			

Lote N° 8 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDAS de 18.000/24.000 BTU - Prog. 2.1.2

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluído)
1	7202305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	50.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	50.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	40.000

NORMA RAQUEL ARGUELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS A. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	50.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	50.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	15.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	220.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	165.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	50.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	50.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	50.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	20.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	50.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	20.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	50.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	25.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	80.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	100.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	90.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	80.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	160.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	100.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	110.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	120.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	100.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	35.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	950.000
						2.880.000
		MONTO MÍNIMO	2.812.500			
		MONTO MAXIMO	5.625.000			

Lote N° 9 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GALAXY de 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.2

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluído)
1	7202305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000
						2.016.000
		MONTO MÍNIMO	2.812.500			
		MONTO MAXIMO	5.625.000			

Lote N° 10 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca TOKYO de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.2

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluído)
1	7202305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	196.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000
						2.128.000
		MONTO MÍNIMO	2.812.500			
		MONTO MAXIMO	5.625.000			

Lote N° 11- Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 12.000 BTU . - Prog. 2.1.5

N° Item	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
1	72102305-001	Carga de gas refrigerante por kilo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
2	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	UNIDAD	EVENTO	1	44.100
3	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
4	72102305-001	Cambio de motor compresor de 12.000 BTU	UNIDAD	EVENTO	1	560.000
5	72102305-001	Cambio de motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	124.950
6	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	UNIDAD	EVENTO	1	29.400
7	72102305-001	Cambio de relay térmico	UNIDAD	EVENTO	1	17.500
8	72102305-001	Cambio de termostato de alta	UNIDAD	EVENTO	1	25.725
9	72102305-001	Cambio de termostato de baja	UNIDAD	EVENTO	1	25.725
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de capacitor	UNIDAD	EVENTO	1	112.000
12	72102305-001	Cambio de Solenoide	UNIDAD	EVENTO	1	102.900
13	72102305-001	Cambio de perillas de mando	UNIDAD	EVENTO	1	7.350
14	72102305-001	Cambio de placa electrónica	UNIDAD	EVENTO	1	77.000
15	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
16	72102305-001	Cambio de caretas	UNIDAD	EVENTO	1	29.400
17	72102305-001	Cambio de protector térmico	UNIDAD	EVENTO	1	7.350

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

18	72102305-001	Adaptación de rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
19	72102305-001	Cambio de buje al motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	36.750
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
21	72102305-001	Reparación de la parte eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800
22	72102305-001	Cambio de contactores	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
23	72102305-001	Reparación interconexión eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800
24	72102305-001	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	UNIDAD	EVENTO	1	66.850
25	72102305-001	Vacío del sistema	UNIDAD	EVENTO	1	29.400
26	72102305-001	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	51.450
27	72102305-001	Cambio de rulemanes	UNIDAD	EVENTO	1	18.375
28	72102305-001	Bujes de los motores eléctricos.	UNIDAD	EVENTO	1	7.350
						1.963.675
		Monto Mínimo	10.000.000			
		Monto Máximo	20.000.000			

Lote N° 12 - Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 18.000 BTU - Prog. 2.1.5

N° Item	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
1	72102305-001	Carga de gas refrigerante por kilo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
2	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	UNIDAD	EVENTO	1	44.100
3	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
4	72102305-001	Cambio de motor compresor de 18.000 BTU	UNIDAD	EVENTO	1	560.000
5	72102305-001	Cambio de motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	124.950
6	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	UNIDAD	EVENTO	1	29.400
7	72102305-001	Cambio de relay térmico	UNIDAD	EVENTO	1	17.500
8	72102305-001	Cambio de termostato de alta	UNIDAD	EVENTO	1	25.725
9	72102305-001	Cambio de termostato de baja	UNIDAD	EVENTO	1	25.725
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de capacitor	UNIDAD	EVENTO	1	112.000
12	72102305-001	Cambio de Solenoide	UNIDAD	EVENTO	1	102.900
13	72102305-001	Cambio de perillas de mando	UNIDAD	EVENTO	1	7.350
14	72102305-001	Cambio de placa electrónica	UNIDAD	EVENTO	1	77.000
15	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
16	72102305-001	Cambio de caretas	UNIDAD	EVENTO	1	29.400
17	72102305-001	Cambio de protector térmico	UNIDAD	EVENTO	1	7.350
18	72102305-001	Adaptación de rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
19	72102305-001	Cambio de buje al motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	36.750
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	132.300
21	72102305-001	Reparación de la parte eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800
22	72102305-001	Cambio de contactores	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
23	72102305-001	Reparación interconexión eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800
24	72102305-001	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	UNIDAD	EVENTO	1	66.150
25	72102305-001	Vacío del sistema	UNIDAD	EVENTO	1	29.400
26	72102305-001	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	51.450
27	72102305-001	Cambio de rulemanes	UNIDAD	EVENTO	1	18.375
28	72102305-001	Bujes de los motores eléctricos.	UNIDAD	EVENTO	1	7.350
						2.025.275
		Monto Mínimo	10.000.000			
		Monto Máximo	20.000.000			

Lote N° 13 - Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 24.000 BTU - Prog. 2.1.5

N° Item	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
1	72102305-001	Carga de gas refrigerante por kilo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
2	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	UNIDAD	EVENTO	1	44.100
3	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
4	72102305-001	Cambio de motor compresor de 24.000 BTU	UNIDAD	EVENTO	1	665.000
5	72102305-001	Cambio de motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	124.950

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

6	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	UNIDAD	EVENTO	1	29.400
7	72102305-001	Cambio de relay térmico	UNIDAD	EVENTO	1	17.500
8	72102305-001	Cambio de termostato de alta	UNIDAD	EVENTO	1	25.725
9	72102305-001	Cambio de termostato de baja	UNIDAD	EVENTO	1	25.725
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de capacitor	UNIDAD	EVENTO	1	112.000
12	72102305-001	Cambio de Solenoide	UNIDAD	EVENTO	1	102.900
13	72102305-001	Cambio de perillas de mando	UNIDAD	EVENTO	1	7.350
14	72102305-001	Cambio de placa electrónica	UNIDAD	EVENTO	1	77.000
15	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
16	72102305-001	Cambio de caretas	UNIDAD	EVENTO	1	29.400
17	72102305-001	Cambio de protector térmico	UNIDAD	EVENTO	1	7.350
18	72102305-001	Adaptación de rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
19	72102305-001	Cambio de buje al motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	36.750
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	132.300
21	72102305-001	Reparación de la parte eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800
22	72102305-001	Cambio de contactores	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
23	72102305-001	Reparación interconexión eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800
24	72102305-001	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	UNIDAD	EVENTO	1	66.150
25	72102305-001	Vacío del sistema	UNIDAD	EVENTO	1	29.400
26	72102305-001	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	51.450
27	72102305-001	Cambio de rulemanes	UNIDAD	EVENTO	1	18.375
28	72102305-001	Bujes de los motores eléctricos.	UNIDAD	EVENTO	1	7.350
						2.130.275
		Monto Mínimo	10.000.000			
		Monto Máximo	20.000.000			

Lote N° 14 - Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 36.000 BTU - Prog. 2.1.5

N° Item	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
1	72102305-001	Carga de gas refrigerante por kilo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
2	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	UNIDAD	EVENTO	1	44.100
3	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
4	72102305-001	Cambio de motor compresor de 36.000 BTU	UNIDAD	EVENTO	1	665.000
5	72102305-001	Cambio de motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	124.950
6	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	UNIDAD	EVENTO	1	29.400
7	72102305-001	Cambio de relay térmico	UNIDAD	EVENTO	1	17.500
8	72102305-001	Cambio de termostato de alta	UNIDAD	EVENTO	1	25.725
9	72102305-001	Cambio de termostato de baja	UNIDAD	EVENTO	1	25.725
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de capacitor	UNIDAD	EVENTO	1	112.000
12	72102305-001	Cambio de Solenoide	UNIDAD	EVENTO	1	102.900
13	72102305-001	Cambio de perillas de mando	UNIDAD	EVENTO	1	7.350
14	72102305-001	Cambio de placa electrónica	UNIDAD	EVENTO	1	77.000
15	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
16	72102305-001	Cambio de caretas	UNIDAD	EVENTO	1	29.400
17	72102305-001	Cambio de protector térmico	UNIDAD	EVENTO	1	7.350
18	72102305-001	Adaptación de rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
19	72102305-001	Cambio de buje al motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	36.750
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
21	72102305-001	Reparación de la parte eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800
22	72102305-001	Cambio de contactores	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
23	72102305-001	Reparación interconexión eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800
24	72102305-001	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	UNIDAD	EVENTO	1	66.150
25	72102305-001	Vacío del sistema	UNIDAD	EVENTO	1	29.400
26	72102305-001	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	51.450
27	72102305-001	Cambio de rulemanes	UNIDAD	EVENTO	1	18.375

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

28	72102305-001	Bujes de los motores eléctricos.	UNIDAD	EVENTO	1	7.350
						2.067.975
		Monto Mínimo	10.000.000			
		Monto Máximo	20.000.000			

Lote N° 15- Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 48.000 BTU - Prog. 2.1.5

N° Item	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
1	72102305-001	Carga de gas refrigerante por kilo	UNIDAD	EVENTO	1	73.500
2	72102305-001	Soldadura por pérdida de gas	UNIDAD	EVENTO	1	44.100
3	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
4	72102305-001	Cambio de motor compresor de 48.000 BTU	UNIDAD	EVENTO	1	665.000
5	72102305-001	Cambio de motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	124.950
6	72102305-001	Cambio de irradiador de calor	UNIDAD	EVENTO	1	29.400
7	72102305-001	Cambio de relay térmico	UNIDAD	EVENTO	1	17.500
8	72102305-001	Cambio de termostato de alta	UNIDAD	EVENTO	1	25.725
9	72102305-001	Cambio de termostato de baja	UNIDAD	EVENTO	1	25.725
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de capacitor	UNIDAD	EVENTO	1	112.000
12	72102305-001	Cambio de Solenoide	UNIDAD	EVENTO	1	102.900
13	72102305-001	Cambio de perillas de mando	UNIDAD	EVENTO	1	7.350
14	72102305-001	Cambio de placa electrónica	UNIDAD	EVENTO	1	77.000
15	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
16	72102305-001	Cambio de caretas	UNIDAD	EVENTO	1	29.400
17	72102305-001	Cambio de protector térmico	UNIDAD	EVENTO	1	7.350
18	72102305-001	Adaptación de rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
19	72102305-001	Cambio de buje al motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	36.750
20	72102305-001	Cambio de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
21	72102305-001	Reparación de la parte eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800
22	72102305-001	Cambio de contactores	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
23	72102305-001	Reparación interconexión eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	58.800
24	72102305-001	Prueba de estanqueidad con nitrógeno	UNIDAD	EVENTO	1	66.150
25	72102305-001	Vacío del sistema	UNIDAD	EVENTO	1	29.400
26	72102305-001	Puesta en marcha y verificación de funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	51.450
27	72102305-001	Cambio de rulemanes	UNIDAD	EVENTO	1	18.375
28	72102305-001	Bujes de los motores eléctricos.	UNIDAD	EVENTO	1	7.350
						2.067.975
		Monto Mínimo	10.000.000			
		Monto Máximo	20.000.000			

Lote N° 16 - Mantenimiento/Repración Acondicionador de Aire Marca JAM tipo SPLIT DE 48.000 BTU - Prog. 2.1.5

N° Item	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	UNIDAD	EVENTO	1	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1	105.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	UNIDAD	EVENTO	1	77.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	UNIDAD	EVENTO	1	560.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	UNIDAD	EVENTO	1	112.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	UNIDAD	EVENTO	1	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	70.000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

Abg. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
						1.494.500
		Monto Mínimo	8.000.000			
		Monto Máximo	10.000.000			
Lote N° 17- Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado MIDAS 12.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5						
N° Item	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	UNIDAD	EVENTO	1	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1	105.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	UNIDAD	EVENTO	1	77.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	UNIDAD	EVENTO	1	560.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	UNIDAD	EVENTO	1	112.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	UNIDAD	EVENTO	1	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
						1.494.500
		Monto Mínimo	8.000.000			
		Monto Máximo	10.000.000			
Lote N° 18 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado MIDEA 18.000/24.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5						
N° Item	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	UNIDAD	EVENTO	1	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1	105.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	UNIDAD	EVENTO	1	77.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	UNIDAD	EVENTO	1	665.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	UNIDAD	EVENTO	1	112.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	UNIDAD	EVENTO	1	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
						1.599.500
		Monto Mínimo	10.000.000			
		Monto Máximo	20.000.000			
Lote N° 19 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado TOKYO 18.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5						
N° Item	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	UNIDAD	EVENTO	1	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta	UNIDAD	EVENTO	1	35.000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

..: CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

		ventilador				
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1	105.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	UNIDAD	EVENTO	1	77.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	UNIDAD	EVENTO	1	665.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	UNIDAD	EVENTO	1	112.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	UNIDAD	EVENTO	1	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
						1.599.500
		Monto Mínimo	10.000.000			
		Monto Máximo	20.000.000			

Lote N° 20 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado GREE 60.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

N° Item	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	42.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	UNIDAD	EVENTO	1	42.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	UNIDAD	EVENTO	1	42.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1	140.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	UNIDAD	EVENTO	1	98.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	7.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	UNIDAD	EVENTO	1	1.610.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	UNIDAD	EVENTO	1	126.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	UNIDAD	EVENTO	1	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
						2.614.500
		Monto Mínimo	10.000.000			
		Monto Máximo	20.000.000			

Lote N° 21- Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado VCP 18.000/24.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5

N° Item	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	UNIDAD	EVENTO	1	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1	105.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	UNIDAD	EVENTO	1	77.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	UNIDAD	EVENTO	1	665.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	UNIDAD	EVENTO	1	112.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	UNIDAD	EVENTO	1	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	UNIDAD	EVENTO	1	70.000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

						1.599.500
		Monto Mínimo	10.000.000			
		Monto Máximo	20.000.000			
Lote N° 22 Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 18000/ 24.000 BTU - Prog. 2.1.6						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluído)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	175.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000
						2.121.000
		MONTO MÍNIMO	3.000.000			
		MONTO MAXIMO	6.000.000			
Lote N° 23- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDAS de 18.000 BTU - Prog. 2.1.6						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluído)
1	7202305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000

NORMA RAQUEL ARGUELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina.	Unidad	1	Evento	70.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	175.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	560.000
						2.016.000
		MONTO MÍNIMO	2.560.250			
		MONTO MAXIMO	5.120.500			

Lote N° 24 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDEA de 18.000 BTU - - Prog. 2.1.6

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluído)
1	7202305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	175.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	560.000
						2.016.000
		MONTO MÍNIMO	2.550.000			
		MONTO MAXIMO	5.100.000			

Lote N° 25 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca SPEED de 24.000 BTU. - Prog. 2.1.6

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluído)
1	7202305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000

NORMA RAQUEL ARGUELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

...CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	175.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	560.000
						2.016.000
		MONTO MÍNIMO	2.000.000			
		MONTO MAXIMO	4.000.000			

Lote N° 26 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Ventanal Marca SPRINGER de 12.000 BTU - Prog. 2.1.6

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluído)
1	7202305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	50.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	50.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	40.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	50.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	50.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	15.000
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	220.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	165.000
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	50.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	50.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	50.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	20.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	50.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	20.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	50.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	25.000
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	80.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	100.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	90.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	80.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	160.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	100.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	110.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	120.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	250.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	35.000
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	800.000
						2.880.000
		MONTO MÍNIMO	2.250.000			
		MONTO MAXIMO	4.500.000			

Lote N° 27 Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDEA de 60.000 BTU - Prog. 2.1.6

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

AB. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluído)
1	7202305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	175.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	1.295.000
						2.751.000
		MONTO MÍNIMO	2.650.000			
		MONTO MAXIMO	5.300.000			

Lote N° 28 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca WESTPOINT modelo CLJ de 60.000BTU - Prog. 2.1.6

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluído)
1	7202305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	175.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	1.295.000
						2.751.000
		MONTO MÍNIMO	2.900.000			
		MONTO MAXIMO	5.800.000			

Lote N° 29- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca GOLD H de 60.000BTU - Prog. 2.1.6

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluído)
1	7202305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	1.715.000
						3.066.000
		MONTO MÍNIMO	2.500.000			
		MONTO MAXIMO	5.000.000			

Lote N° 30 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca JAM de 48.000 BTU - Prog. 2.1.6

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluído)
1	7202305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

Lic. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000
23	7202305-001	Cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	77.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	1.295.000
						2.646.000
		MONTO MÍNIMO	3.500.000			
		MONTO MAXIMO	7.000.000			

Lote N° 31- Mantenimiento /Reparación de Aire Acondicionado Programa 2.2.0

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio unitario (IVA incluído)
1	72102305-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU				
1.1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	36.000
1.2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	24.000
1.3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	24.000
1.4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	12.000
1.5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	1.450.000
1.6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	120.000
1.7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	360.000
1.8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	282.000
1.9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	60.000
1.10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	60.000
1.11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	144.000
1.12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio).	Unidad	1	Evento	216.000
1.13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	168.000
1.14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
1.15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	120.000
1.16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	120.000
1.17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	126.000
1.18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	168.000
1.19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	204.000
1.20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	60.000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

ABOG. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

1.21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	48.000
1.22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
1.23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
1.24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	48.000
1.25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
1.26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000
1.27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
1.28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
1.29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	50.000
1.30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	24.000
1.31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	24.000
1.32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	30.000
1.33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	36.000
1.34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000
1.35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	36.000
1.36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	72.000
1.37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
1.38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
1.39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	60.000
1.40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
1.41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
1.42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	72.000
1.43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
1.44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
1.45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	54.000
1.46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	36.000
1.47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
1.48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
1.49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	48.000
1.50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

1.51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
1.52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	100.000
1.53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	74.000
1.54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	36.000
1.55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento	20.000
1.56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	30.000
1.57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	20.000
1.58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	20.000
2	72102305-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU				
2.1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	36.000
2.2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	24.000
2.3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	24.000
2.4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	12.000
2.5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	1.550.000
2.6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	120.000
2.7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	360.000
2.8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	282.000
2.9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	60.000
2.10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	60.000
2.11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	144.000
2.12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	216.000
2.13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	168.000
2.14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
2.15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	120.000
2.16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	120.000
2.17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	126.000
2.18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	168.000
2.19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	204.000
2.20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	60.000
2.21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	48.000
2.22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

2.23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
2.24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	48.000
2.25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
2.26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000
2.27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
2.28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
2.29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	50.000
2.30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	24.000
2.31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	24.000
2.32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	30.000
2.33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	36.000
2.34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	42.000
2.35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	36.000
2.36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	72.000
2.37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
2.38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
2.39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	60.000
2.40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
2.41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
2.42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	72.000
2.43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
2.44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
2.45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	54.000
2.46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	36.000
2.47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
2.48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
2.49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	48.000
2.50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
2.51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
2.52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	100.000
2.53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad	Unidad	1	Evento	34.000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

		evaporadora				
2.54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	36.000
2.55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento	20.000
2.56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	30.000
2.57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	20.000
2.58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	20.000
3	72102305-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU				
3.1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	36.000
3.2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	24.000
3.3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	24.000
3.4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	12.000
3.5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	1.650.000
3.6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	120.000
3.7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	360.000
3.8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	282.000
3.9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	60.000
3.10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	60.000
3.11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	144.000
3.12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	216.000
3.13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	168.000
3.14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
3.15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	120.000
3.16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	120.000
3.17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	126.000
3.18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	168.000
3.19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	204.000
3.20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	60.000
3.21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	48.000
3.22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
3.23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
3.24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	48.000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

3.25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
3.26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000
3.27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
3.28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
3.29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	50.000
3.30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	24.000
3.31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	24.000
3.32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	30.000
3.33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	36.000
3.34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	42.000
3.35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	36.000
3.36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	72.000
3.37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
3.38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
3.39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	60.000
3.40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
3.41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
3.42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	72.000
3.43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
3.44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
3.45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	54.000
3.46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	36.000
3.47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
3.48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
3.49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	48.000
3.50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
3.51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
3.52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	74.000
3.53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	20.000
3.54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	36.000
3.55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el	Unidad	1	Evento	20.000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

		equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)				
3.56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	30.000
3.57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	20.000
3.58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	20.000
4	72102305-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU				
4.1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	36.000
4.2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	24.000
4.3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	24.000
4.4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	12.000
4.5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	1.550.000
4.6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	120.000
4.7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	360.000
4.8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	282.000
4.9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	60.000
4.10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	60.000
4.11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	144.000
4.12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	216.000
4.13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	168.000
4.14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
4.15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	120.000
4.16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	120.000
4.17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	126.000
4.18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	168.000
4.19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	204.000
4.20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	60.000
4.21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	48.000
4.22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
4.23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
4.24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	48.000
4.25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
4.26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000
4.27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión	Unidad	1	Evento	72.000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

		y cambio)				
4.28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
4.29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	50.000
4.30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	24.000
4.31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	24.000
4.32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	30.000
4.33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	36.000
4.34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	42.000
4.35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	36.000
4.36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	72.000
4.37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
4.38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
4.39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	60.000
4.40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
4.41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
4.42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	72.000
4.43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
4.44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
4.45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	54.000
4.46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	36.000
4.47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
4.48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
4.49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	48.000
4.50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
4.51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
4.52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	104.000
4.53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	150.000
4.54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	36.000
4.55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento	20.000
4.56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	30.000
4.57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de	Unidad	1	Evento	20.000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

		congelamiento (provisión y colocación)				
4.58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	20.000
5	72102305-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU				
5.1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	36.000
5.2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	24.000
5.3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	24.000
5.4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	12.000
5.5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	1.850.000
5.6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	120.000
5.7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	360.000
5.8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	282.000
5.9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	60.000
5.10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	60.000
5.11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	144.000
5.12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	216.000
5.13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	168.000
5.14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
5.15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	120.000
5.16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	120.000
5.17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	126.000
5.18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	168.000
5.19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	204.000
5.20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	60.000
5.21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	48.000
5.22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
5.23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
5.24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	48.000
5.25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
5.26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000
5.27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
5.28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
5.29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE	Unidad	1	Evento	50.000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

		y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).				
5.30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	24.000
5.31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	24.000
5.32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	30.000
5.33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	36.000
5.34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	42.000
5.35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	36.000
5.36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	72.000
5.37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
5.38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
5.39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	60.000
5.40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
5.41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
5.42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	50.000
5.43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
5.44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
5.45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	54.000
5.46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	36.000
5.47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
5.48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
5.49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	48.000
5.50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
5.51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
5.52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	34.000
5.53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	20.000
5.54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	36.000
5.55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento	20.000
5.56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	30.000
5.57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	20.000
5.58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	20.000
6	72102305-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU				

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

6.1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	36.000
6.2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	24.000
6.3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	24.000
6.4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	12.000
6.5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	1.950.000
6.6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	120.000
6.7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	360.000
6.8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	282.000
6.9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	60.000
6.10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	60.000
6.11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	144.000
6.12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	216.000
6.13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	168.000
6.14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
6.15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	120.000
6.16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	120.000
6.17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	126.000
6.18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	168.000
6.19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	204.000
6.20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	60.000
6.21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	48.000
6.22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
6.23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
6.24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	48.000
6.25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
6.26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000
6.27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
6.28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
6.29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	116.000
6.30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	24.000

NORMA RAQUEL ARGUELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

ABG. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

6.31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	24.000
6.32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	30.000
6.33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	36.000
6.34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	42.000
6.35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	36.000
6.36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	72.000
6.37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	20.000
6.38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	20.000
6.39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	60.000
6.40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
6.41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
6.42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	20.000
6.43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
6.44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
6.45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	30.000
6.46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	36.000
6.47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
6.48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
6.49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	48.000
6.50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
6.51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
6.52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	30.000
6.53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	24.000
6.54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	36.000
6.55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento	60.000
6.56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	96.000
6.57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	50.000
6.58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	50.000
						34.590.000
		Monto mínimo:	140.000.000			
		Monto máximo:	280.000.000			
Lote N° 32- Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU- Prog. 2.1.7						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

C.P. IGNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	36.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	24.000
3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	24.000
4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	12.000
5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	1.080.000
6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	120.000
7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	360.000
8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	282.000
9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	60.000
10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	60.000
11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	144.000
12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	216.000
13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	168.000
14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	120.000
16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	120.000
17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	126.000
18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	168.000
19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	204.000
20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	60.000
21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	48.000
22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	48.000
25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000
27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	180.000
30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	24.000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	24.000
32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	30.000
33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	36.000
34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	42.000
35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	36.000
36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	72.000
37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	60.000
40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	72.000
43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	54.000
46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	36.000
47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	48.000
50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	60.000
53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	60.000
54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	36.000
55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento	60.000
56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	96.000
57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	144.000
58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	144.000
						5.652.000
		Monto mínimo:	2.000.000			
		Monto máximo:	4.000.000			
Lote N° 33 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU - Prog 2.1.7						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	

NORMA RAQUEL ARGELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

...S. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	36.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	24.000
3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	24.000
4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	12.000
5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	1.020.000
6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	120.000
7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	360.000
8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	282.000
9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	60.000
10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	60.000
11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	144.000
12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	216.000
13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	168.000
14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	120.000
16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	120.000
17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	126.000
18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	168.000
19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	204.000
20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	60.000
21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	48.000
22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	48.000
25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000
27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	180.000
30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión).	Unidad	1	Evento	24.000

NORMA RAQUEL ARGUELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

ING. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	24.000
32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	30.000
33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	36.000
34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	42.000
35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	36.000
36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	72.000
37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	60.000
40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	72.000
43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	54.000
46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	36.000
47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	48.000
50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	60.000
53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	60.000
54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	36.000
55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento	60.000
56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	96.000
57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	144.000
58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	144.000
						5.592.000
		Monto mínimo:	6.000.000			
		Monto máximo:	12.000.000			
		Lote 34 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU -Prog 2.1.7				
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	36.000

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

C.P. IGNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	24.000
3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	24.000
4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	12.000
5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	1.140.000
6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	120.000
7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	360.000
8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	282.000
9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	60.000
10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	60.000
11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	144.000
12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	216.000
13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	168.000
14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	120.000
16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	120.000
17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	126.000
18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	168.000
19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	204.000
20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	60.000
21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	48.000
22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	48.000
25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000
27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	180.000
30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	24.000
31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	24.000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

		(incluye provisión)				
32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	30.000
33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	36.000
34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	42.000
35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	36.000
36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	72.000
37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	60.000
40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	72.000
43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	54.000
46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	36.000
47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	48.000
50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	60.000
53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	60.000
54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	36.000
55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento	60.000
56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	96.000
57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	144.000
58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	144.000
						5.712.000
		Monto mínimo:	5.000.000			
		Monto máximo:	10.000.000			
Lote 35 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU-Prog 2.1.7						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	36.000

O.P. IGNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

ABG. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	24.000
3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	24.000
4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	12.000
5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	1.200.000
6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	120.000
7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	360.000
8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	282.000
9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	60.000
10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	60.000
11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	144.000
12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	216.000
13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	168.000
14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	120.000
16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	120.000
17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	126.000
18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	168.000
19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	204.000
20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	60.000
21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	48.000
22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	48.000
25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000
27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	180.000
30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	24.000
31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	24.000

NORMA RAQUEL ACEVILLO DE RAMIREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS L. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

		(incluye provisión)				
32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	30.000
33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	36.000
34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	42.000
35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	36.000
36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	72.000
37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	60.000
40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	72.000
43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	54.000
46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	36.000
47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	48.000
50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	60.000
53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	60.000
54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	36.000
55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento	60.000
56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	96.000
57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	144.000
58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	144.000
						5.772.000
		Monto mínimo:	5.000.000			
		Monto máximo:	10.000.000			
Lote 36 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 48000 BTU-Prog 2.1.7						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	36.000

Lic. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

C.P. IGNACIA BRITEZ
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	24.000
3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	24.000
4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	12.000
5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	1.278.000
6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	120.000
7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	360.000
8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	282.000
9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	60.000
10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	60.000
11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	144.000
12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	216.000
13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	168.000
14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	120.000
16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	120.000
17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	126.000
18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	168.000
19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	204.000
20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	60.000
21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	48.000
22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	48.000
25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42.000
27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72.000
28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30.000
29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	180.000
30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	24.000
31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	24.000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

		(incluye provisión)				
32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	30.000
33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	36.000
34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	42.000
35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	36.000
36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	72.000
37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78.000
39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	60.000
40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	42.000
42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	72.000
43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	36.000
45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	54.000
46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	36.000
47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30.000
49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	48.000
50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48.000
52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	60.000
53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	60.000
54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	36.000
55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento	60.000
56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	96.000
57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	144.000
58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	144.000
						5.850.000
		Monto mínimo:	6.000.000			
		Monto máximo:	12.000.000			
Lote 37 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 60000 BTU - Prog 2.1.7						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	36000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	24000
3	72102305-001	Limpieza de careta y filtro	Unidad	1	Evento	24000
4	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	1	Evento	12000
5	72102305-001	Reparación de motor compresor (incluido cambio completo de ser necesario)	Unidad	1	Evento	1440000
6	72102305-001	Mantenimiento preventivo o correctivo con provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo.-	Unidad	1	Evento	120000
7	72102305-001	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (incluido repuestos, insumos y materiales).	Unidad	1	Evento	360000
8	72102305-001	Servicio de rebobinado de motor ventilador.	Unidad	1	Evento	282000
9	72102305-001	Adaptación de rulemán al eje ventilador de la unidad evaporadora.	Unidad	1	Evento	60000
10	72102305-001	Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora.	Unidad	1	Evento	60000
11	72102305-001	Reparación de placa electrónica.	Unidad	1	Evento	144000
12	72102305-001	Servicio correctivo de placa electrónica (incluida provisión y cambio de ser necesario).	Unidad	1	Evento	216000
13	72102305-001	Servicio correctivo de termostato alámbrico (provisión y cambio incluido según necesidad)	Unidad	1	Evento	168000
14	72102305-001	Cambio de relay de 24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72000
15	72102305-001	Reparación de transformador de 220/24V (incluido provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	120000
16	72102305-001	Reparación o cambio de capacitor de marcha de compresor.	Unidad	1	Evento	120000
17	72102305-001	Mantenimiento correctivo de ventilador de unidad condensadora incluido la provisión y cambio.	Unidad	1	Evento	126000
18	72102305-001	Mantenimiento correctivo de turbina de unidad evaporadora (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	168000
19	72102305-001	Detección de pérdida de gas soldadura de sierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	Evento	204000
20	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para eje de turbina.	Unidad	1	Evento	60000
21	72102305-001	Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	48000
22	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72000
23	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora (incluye provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72000
24	72102305-001	Mantenimiento correctivo sensor (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	48000
25	72102305-001	Mantenimiento correctivo de llave TM (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30000
26	72102305-001	Mantenimiento correctivo de válvulas (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	42000
27	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capilares (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	72000
28	72102305-001	Mantenimiento correctivo de contactor electromagnético (provisión y cambio)	Unidad	1	Evento	30000
29	72102305-001	Traslado de equipo Split (cañería de cobre con aislación, drenaje e interconexión eléctrica de UE y UC, embutido de cañería de terminación de revoque grueso y cualquier otro gasto para la instalación y puesta en marcha).	Unidad	1	Evento	180000
30	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad condensadora (incluye provisión)	Unidad	1	Evento	24000
31	72102305-001	Montaje de ménsula para unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	24000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

LIC. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

		(incluye provisión)				
32	72102305-001	Reparación de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	30000
33	72102305-001	Servicio de pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE	Unidad	1	Evento	36000
34	72102305-001	Reparación de válvula a sistema de expansión (provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	42000
35	72102305-001	Cambio de relé térmico.	Unidad	1	Evento	36000
36	72102305-001	Reparación de control remoto universal para AA (provisión en caso de falla total)	Unidad	1	Evento	72000
37	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78000
38	72102305-001	Mantenimiento correctivo de presostato de alta presión (incluye provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	78000
39	72102305-001	Mantenimiento correctivo de bobina de 24 volts (incluye provisión y.cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	60000
40	72102305-001	Instalación de válvula de servicio (con provisión)	Unidad	1	Evento	42000
41	72102305-001	Instalación de válvula de solenoide (con provisión)	Unidad	1	Evento	42000
42	72102305-001	Instalación de filtro de aire de UE)con provisión)	Unidad	1	Evento	72000
43	72102305-001	Instalación de tapa de robinete de con provisión	Unidad	1	Evento	36000
44	72102305-001	Instalación de robinete de servicio con provisión	Unidad	1	Evento	36000
45	72102305-001	Mantenimiento correctivo de filtro secador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	54000
46	72102305-001	Mantenimiento correctivo de capacitor de ventilador (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	36000
47	72102305-001	Mantenimiento de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30000
48	72102305-001	Reparación de protectores térmicos	Unidad	1	Evento	30000
49	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé temporizador de 0 a 30 segundos (incluida la provisión y cambio de ser necesario)	Unidad	1	Evento	48000
50	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para mínima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48000
51	72102305-001	Mantenimiento correctivo de relé de protección para máxima tensión (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	48000
52	72102305-001	Reparación y balanceo de ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	Evento	60000
53	72102305-001	Reparación y balanceo de turbina de la unidad evaporadora	Unidad	1	Evento	60000
54	72102305-001	Fijación de cañería externa (empalme y encastre en paredes, revoque de salida de caño, incluyendo materiales y equipos necesarios)	Unidad	1	Evento	36000
55	72102305-001	Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza)	Unidad	1	Evento	60000
56	72102305-001	Reparación de garrafa de gas refrigerante R-22 de 13,6 kg con provisión.	Unidad	1	Evento	96000
57	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de congelamiento (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	144000
58	72102305-001	Mantenimiento correctivo de sensor de ambiente (provisión y colocación)	Unidad	1	Evento	144000
						6.012.000
		Monto mínimo:	15.000.000			
		Monto máximo:	30.000.000			
Lote 38 - Mantenimiento /Reparación de AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 60000 BTU - Prog 2.1.7						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	
1	72102305-001	Provision y cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	2280000

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario MAAP
Tesorero - Habilitado Pagador

C. CARLOS J. ESTECHE V.
Funcionario
Dpto. Jurídico

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

2	72102305-001	Provision y carga de gas refrigerante	Unidad	1	Evento	480000
3	72102305-001	Adaptacion del ruleman al eje ventilador de unidad evaporadora y /o condensadora	Unidad	1	Evento	108000
4	72102305-001	Provision y cambio de placa electronica	Unidad	1	Evento	156000
5	72102305-001	Provision y cambio de termoestato alambrico, con relay de 24v y transformador 220v/24v	Unidad	1	Evento	14400
6	72102305-001	Provision y cambio de capacitador de marcha compresor	Unidad	1	Evento	84000
7	72102305-001	Desmontaje, rebobinado y montaje de motor trifasico de condesador y evaporador	Unidad	1	Evento	624000
8	72102305-001	Mantenimiento de sistema de condensacion con agua, consistente en la limpieza quimica de serpentina de condensacion	Unidad	1	Evento	360000
9	72102305-001	Provision y cambio de ventilador y/o turbina de unidad condensadora y/o evaporadora	Unidad	1	Evento	42000
10	72102305-001	Adaptacion y montaje de masa para eje de turbina o aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	60000
11	72102305-001	Provision y cambio de rele termico	Unidad	1	Evento	54000
12	72102305-001	Provison de control remoto	Unidad	1	Evento	90000
13	72102305-001	Adaptacion de ruleman al motor ventilador	Unidad	1	Evento	108000
14	72102305-001	Deteccion de perdida de gas, soldadura de cierre, vacio y prueba de hermetidad con nitrogeno	Unidad	1	Evento	420000
15	72102305-001	Provision y cambio de presostato baja presion	Unidad	1	Evento	96000
16	72102305-001	Provision y colocacion de filtro de aire UE	Unidad	1	Evento	84000
17	72102305-001	Provision y sustitucion de rele temporizador de 0 a 30 segundos	Unidad	1	Evento	300000
						5.360.400
		Monto mínimo:	6.000.000			
		Monto máximo:	12.000.000			

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado el Acto, siendo las 10:00 horas del día 29 desetiembre de 2017, previa lectura y ratificación, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación.

Lic CARLOS JAVIER ESTECHE V.
Funcionario
Representante del Dpto. Jurídico.

IGNACIA BRITEZ DE MORENO
Oficial Inspector INTD.
Jefa Interina - Dpto UOC.

NORMA RAQUEL ARGUELLO
Comisario MAAP.
Tesorero Prog. 2.1.2.

DARIO RAMON MONGELOS MIERS
Comisario Principal MAAP.
Tesorero Prog. 2.1.7

LORENZO RAMON SAMUDIO ACOSTA
Comisario MAAP.
Tesorero Habilitado Pagador - Prog. 2.1.5

INFORME N° 68/2017

DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE. N° 23/2017, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL CON ID 334.398.

HUMBERTO AYALA DURÉ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal MCP
Tesorero Prog. 2.1.6

JUAN PRONOSTO CANTERO
Comisario Principal MCP.
Representante de la Direc.Gral. Adm y Finanzas

MIGUEL ÁNGEL GIMÉNEZ GONZÁLEZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.2.0