LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2023, ID N°435.076 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE LA MARCA HYUNDAI – PLURIANUAL"

INFORME DE EVALUACIÓN

Asunción, 09 de noviembre de 2023.

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 27° de la Ley N° 2051/03, elevamos a la Máxima Autoridad de la Institución el informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el marco de la **Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2023, ID N° 435.076 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE LA MARCA HYUNDAI – PLURIANUAL".**

En este sentido, resulta importante destacar que el Comité de Evaluación de Ofertas ha sido constituido por Resolución CM-EJ N° 213/2023, de fecha 11 de julio de 2023 y se encuentra conformado por la Abg. Fátima Benítez, el Lic. Cesáreo González y el Lic. Alberto Caballero.

La evaluación se realizó de conformidad a las prescripciones establecidas en el Art. 63° del Decreto Reglamentario N° 2992/19, en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y en las bases y condiciones establecidas para el presente llamado. Una vez verificadas las ofertas y de conformidad a lo establecido en el Art. 67° del Decreto N° 2992/19, pasamos a expresar cuanto sigue:

1. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

El acto de apertura de sobres se ha llevado a cabo el día 30/10/2023 a las 10:30 hs., en el local del Consejo de la Magistratura, sito en la calle Tacuary N° 1597 esq. Blas Garay de la ciudad de Asunción, y en virtud a lo establecido SICP la única oferta recibida pertenece a la siguiente firma:

N°	R.U.C.	OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA Incluido)
1	80001340-9	AUTOMOTOR S.A.	G. 747.251.000.-

1.1 OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

No se realizaron observaciones en el acto de apertura de ofertas.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ESCUELA JUDICIAL REPUBLICA DEL PARAGUAY

2. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL

Se ha realizado el estudio de las documentaciones presentadas por el único oferente, para comprobar el suministro de las documentaciones básicas de carácter sustancial conforme a lo establecido en el inc. 1 del Art. 63° del Decreto N° 2.992/19.

El resultado del estudio de la documentación básica de carácter sustancial se resume en la siguiente planilla de verificación:

DOCUMENTOS SUSTANCIALES – PERSONAS JURÍDICAS	AUTOMOTOR S.A.
Formulario de oferta y la lista de precios, debidamente llenados y firmados por el oferente.	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales.	Cumple según Constancia SIPE N° 1768745
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública; o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como acta de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	Cumple según Constancia SIPE N° 1768745

Se aclara que todos los documentos indicados como "*Cumple según constancia SIPE*" fueron verificados por este Comité de Evaluación de Ofertas.

3. VERIFICACIÓN DE LAS PLANILLAS DE PRECIOS

3.1 TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LA OFERTA AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS

De conformidad a la disposición establecida en el núm. 2) del Art. 63° del Decreto N° 2.992/19, se ha procedido a la verificación de la planilla de precios presentada por la firma oferente que ha cumplido con la documentación de carácter sustancial, resultando que no presenta errores aritméticos.

3.2 APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA

Conforme a lo establecido en la sección "Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación" del PBC, apartado "Certificado de Producto y Empleo Nacional– CPS", se procede a la verificación respecto a la presentación del Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN), en caso de que el oferente pueda beneficiarse del margen.

Por tratarse de un único oferente para este llamado, no es necesaria la aplicación del beneficio del margen de preferencia.

3.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR LA FIRMA OFERENTE

Conforme a lo establecido en el PBC, sección, "Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación", apartado "Análisis de precios ofertados" se procede a la verificación de los precios ofertados por la firma oferente, teniendo en consideración los precios referenciales establecidos para la presente contratación.

El resultado de la verificación mencionada, se detalla en la **Planilla de Verificación de los Precios Ofertados**, que se adjunta y forma parte del presente informe, en donde se pueden observar los márgenes de estimación de costos establecidos para el presente llamado.

En consideración a los precios referenciales establecidos para el presente llamado y de conformidad al Art. 59° del Decreto N° 2992/19 y al Art. 4° de la Resolución DNCP N° 1890/2020, el Comité de Evaluación ha considerado pertinente solicitar aclaraciones respecto a los precios ofertados por la firma oferente.

Por medio de la Nota CM/CE/N° 68/2023, remitida vía correo electrónico en fecha 03/11/2023, se le ha solicitado al oferente **AUTOMOTOR S.A.** que dentro del plazo perentorio de 2 (dos) días hábiles, contados desde el día siguiente de la remisión de la misma, envíen al Comité de Evaluación del Consejo de la Magistratura – Escuela Judicial, una explicación detallada de la composición de los precios ofertados para los ítems indicados en un archivo adjunto a la Nota CM/CE/N° 68/2023, en razón de que los mismos se encuentran fuera de los márgenes de estimación de costos establecidos para la presente contratación.

La firma **AUTOMOTOR S.A.** ha remitido su nota de contestación dentro del plazo requerido, realizando las aclaraciones pertinentes sobre los precios ofertados, los cuales, a criterio del Comité de Evaluación se encuentran debidamente justificados y son de ejecución posible.

Habiéndose realizado la verificación de la planilla de precios, se procede a detallar el monto de la única oferta:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA Incluido)
AUTOMOTOR S.A.	G. 747.251.000.-

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 63° del Decreto N° 2992/19, se procede a seleccionar provisoriamente a la firma **AUTOMOTOR S.A.**, a los efectos de verificar su cumplimiento con los demás requisitos de la convocatoria.

4. VERIFICACIÓN DE LA OFERTA RESPECTO A LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PBC

Atendiendo a lo mencionado precedentemente, en el presente apartado el Comité de Evaluación de Ofertas se ha abocado al análisis de la oferta presentada por la firma seleccionada provisoriamente, a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en el PBC referentes a: Capacidad Legal, Capacidad Financiera, Experiencia y Capacidad Técnica, en base a los documentos que acompañan a la oferta y los obrantes en el SIPE.

4.1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER FORMAL

Se ha procedido a la verificación de los demás documentos de la licitación indicados en el PBC, en la sección "Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación", apartado "Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación".

El resultado de dicha verificación se detalla en el siguiente cuadro:

Documentos legales	AUTOMOTOR S.A.
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	Cumple
Declaración Jurada de Declaración de Miembros.	Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario.	Cumple
Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Cumple
Constancia de RUC emitida por la SET.	Cumple
Fotocopia simple de la cédula de identidad del o los representantes/s legal/es	Cumple

4.2. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

De conformidad a lo establecido en el PBC, sección "Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación", apartado "Capacidad Técnica", se ha procedido al análisis de la capacidad técnica de la firma seleccionada provisoriamente.

El resultado de dicha verificación se detalla en el siguiente cuadro:

Requisito de Capacidad Técnica	Requisito documental para evaluar la Capacidad Técnica	AUTOMOTOR S.A.
Habilitación otorgada por la Secretaría del Ambiente (SEAM).	Copia de habilitación otorgada por la Secretaría del Ambiente (SEAM), del taller propio del oferente, de conformidad al Art. 7° de la Ley N° 294/93 y Art. 5° del Decreto Reglamentario N° 14281/96.	Cumple
El oferente deberá contar mínimamente con 4 (cuatro) técnicos capacitados dentro del plantel del personal. Los empleados propuestos deberán contar con cursos de especialización y/o capacitación en mantenimiento y reparación de vehículos.	Copias de certificados de al menos 4 (cuatro) técnicos capacitados dentro de su plantel del personal.	Cumple
Inscripción en el Registro de Proveedores de Servicios (REPSE) del Ministerio de Industria y Comercio.	Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de Servicios (REPSE) otorgado por el Ministerio de Industria y Comercio.	Cumple
Plano contra incendio (PCI) aprobado por el Municipio.	Copia del Plano contra incendio (PCI) aprobado por el Municipio	Cumple
Póliza de seguro contra todo riesgo de las instalaciones del taller y su contenido.	Copia de la Póliza de seguro contra todo riesgo de las instalaciones del taller. Deberá cubrir como mínimo lo siguiente: incendio o explosión de vehículos, robo o hurto de los vehículos en prueba o desarrollo. Dicha póliza igualmente deberá cubrir cualquier siniestro en las pruebas de los vehículos por parte del personal del taller e incluso en el desarrollo de los vehículos (reparación de motor). La póliza será requerida, para	Cumple

	asegurar el cabal eficiente y oportuno resarcimiento en caso de daño a vehículos.	
Infraestructura, herramientas y servicios. El taller deberá contar indefectiblemente con: a. 2 (dos) elevadores hidráulicos como mínimo y/o eléctricos para revisión de vehículos. b. 2 (dos) compresores de aire, 1(un) aparejo, 1 (un) arco para bajar motor y 1 (una) prensa Hidráulica para 30 toneladas. c. 3 (tres) escáner para diagnostico electrónico computarizado, multimarca cuyo uso será sin costo para el vehículo que lo requiera. d. Fosa séptica para el filtrado de residuos oleosos. e. Sistema de circuito cerrado que cubra todas las instalaciones, exterior e interior. f. Servicio de grúa con cobertura sin costo para la institución para servicios realizados en Gran Asunción. g. Sala cerrada para las reparaciones de motor, caja y diferencial de manera a evitar la contaminación del ambiente. h. El área del taller: deberá contar mínimamente con una superficie cubierta de 600 m2, íntegramente techado y cerrado tipo depósito. Poseer infraestructura adecuada para el resguardo de los vehículos, e instalaciones adecuadas para la maniobrabilidad de los vehículos. i. 01 (un) vehículo propio equipado con todas las herramientas, equipamientos y repuestos necesarios, con cobertura nacional para realizar cualquier tipo de reparaciones y o servicio en cualquier punto del País (presentar documentos del vehículo a nombre del oferente). j. Los repuestos utilizados deberán ser los originales de la marca de los vehículos a reparar. En caso de no haber existencia en plaza, el adjudicado deberá contar con la aprobación de la	Manifestación de contar con la infraestructura, herramientas y servicios. (Declaración Jurada). Declaración Jurada emitida por el Representante o Distribuidor Autorizado de existencia de repuestos originales por el tiempo que dure el contrato. Autorización del fabricante conforme al formulario incluido en la Sección VI para representantes, distribuidores y sub-distribuidores de los productos ofrecidos.	Cumple Cumple Cumple

contratante antes del reemplazo. Se devolverán a la contratante todas las piezas que fueran reemplazadas. k. El taller deberá estar ubicado a una distancia no mayor a 8 (ocho) kilómetros de la institución, a los efectos de garantizar la pronta entrega/retiro de los móviles, facilitar el control de los trabajos llevados a cabo por parte de funcionarios de la institución y optimizar el tiempo de traslado y la utilización de los móviles al momento de verificar, trasladar y gestionar los móviles o documentaciones en el taller adjudicado. (No se aceptará mediciones en línea recta). l. Cumplir con las EETT solicitadas. m. Autorización del fabricante conforme al formulario incluido en el PBC para representantes, distribuidores y sub- distribuidores de los productos ofrecidos.		

De conformidad a lo expresado precedentemente, se concluye que la firma reúne los requisitos referentes a la capacidad técnica solicitada en el PBC.

4.3.VERIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN LEGAL

De conformidad a lo establecido en el PBC, sección *"Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación"*, apartado *"Requisitos de Calificación - Capacidad Legal"*, se ha procedido al análisis de la capacidad legal de la firma seleccionada provisoriamente.

En fecha 08/11/2023, se ha remitido correo electrónico al Departamento de Talento Humano de la Escuela Judicial, a fin de comprobar si el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40°, incs. a) y b) de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por la Ley Nº 6716/2021; la verificación en los registros del personal y por los medios disponibles si el Representante Legal y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH.

- **AUTOMOTOR S.A.**
  - ✓ José Daniel Bogarín Canale, C.I.N° 573.053
  - ✓ Carla María Bogarín de Fruto, C.I.N° 793.107

- ✓ Ruben Darío Bogarin Canale, C.I.N° 623.802
- ✓ Sebastian Nello Maffei, C.I.N° 976.154
- ✓ José Carlo Bogarin Altieri, C.I.N° 2.897.951
- ✓ Karina Alexandra Frutos Bogarin, C.I.N° 3.202.423
- ✓ Cristóbal Ángel Barrios Sánchez, C.I.N° 622.505
- ✓ Teodoro Antonio Lezcano, C.I.N° 363.418

El Departamento de Talento Humano de la Escuela Judicial a través de correo electrónico de fecha 09/11/2023 presenta el informe solicitado.

El resultado de la verificación se presenta en el siguiente cuadro:

DOCUMENTOS	AUTOMOTOR S.A.
1- Formulario de oferta que incluye la declaratoria debidamente firmada.	Cumple
2- Verificación en los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.	Sin registro
3- Verificación por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40) de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.	Sin registro
4- Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.	No aplica
5- Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del	Sin registro

inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.	
6- Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.	No aplica

En virtud a lo expresado más arriba, se concluye que los miembros de la mesa directiva de la firma **AUTOMOTOR S.A.**, no poseen prohibiciones o limitaciones para contratar con el Estado.

4.4.VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

De conformidad a lo establecido en el PBC, sección "Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación", apartado "Capacidad Financiera", se ha procedido al análisis de la capacidad financiera del oferente seleccionado provisoriamente.

Requisitos documentales para la evaluación de la Capacidad Financiera	**AUTOMOTOR S.A.**
Balance General y Estado de Resultados de los años 2020, 2021 y 2022.	Cumple

El resultado de la verificación de los documentos presentados se muestra a continuación:

AUTOMOTOR S.A.					
Ratios de Liquidez					
	2020	**2021**	**2022**	**Suma**	**Promedio**
Activo Corriente	1.044.331.621.163	1.142.161.342.581	1.255.989.112.007	44,07	**14,69**
Pasivo Corriente	88.266.694.362	66.616.154.769	83.191.109.573		
	11,8315	**17,1454**	**15,0976**		
Nivel de Endeudamiento					
	2020	**2021**	**2022**	**Suma**	**Promedio**
Pasivo Total	88.266.694.362	66.616.154.769	83.191.109.573	0,16	**0,05**
Activo Total	1.425.298.325.696	1.515.769.978.682	1.656.572.534.730		
	0,0619	**0,0439**	**0,0502**		
Rentabilidad					
	2020	**2021**	**2022**	**Suma**	**Promedio**
Utilidad después de impuestos o pérdidas	356.225.993.223	127.445.199.782	124.227.601.244	17,37	**5,79**
Capital	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000		
	10,1779	**3,6413**	**3,5494**		

ÍNDICES	AUTOMOTOR S.A.
a) **Ratio de Liquidez**: activo corriente / pasivo corriente. Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los tres últimos años (2020, 2021 y 2022).	Cumple
b) **Endeudamiento:** pasivo total / activo total. No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los tres últimos años (2020, 2021 y 2022).	Cumple
c) **Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuesto o pérdidas con respecto al capital. El promedio en los tres últimos años no deberá ser negativo (2020, 2021 y 2022).	Cumple

4.5.VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

De conformidad a lo establecido en el PBC, sección "Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación", apartado "Experiencia Requerida", se ha procedido al análisis de la experiencia de la firma seleccionada provisoriamente.

Requisitos documentales para la evaluación de la Experiencia	AUTOMOTOR S.A.
Copias de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida de los últimos 3 años (2020, 2021 y 2022). Mínimo 1 (uno) por año.	Cumple

El resultado de la verificación se presenta a continuación:

AUTOMOTOR S.A.		
DOCUMENTO	**AÑO**	**MONTO**
Contrato N° 93/2022 – LPN N° 09/2022 "Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de las Marcas Isuzu, Hyundai, Kia y Jeep – Plurianual 2022/2023" – ID N° 404874 – Tribunal Superior de Justicia Electoral	2022	375.000.000
Contrato N° 02/2021 – CD N° 02/2021 "Contrato de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la CONADERNA" – ID N° 393360 – Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales.	2021	13.500.000
Contrato N° 15/2020 – LCO N° 03/2020 "Mantenimiento y/o Reparación de Vehículos del INFONA" – ID N° 377345 – Instituto Forestal Nacional	2020	88.000.000
TOTAL FACTURACIÓN DE LOS TRES AÑOS (2020, 2021 y 2022)		**476.500.000**
MONTO DE LA OFERTA AUTOMOTOR S.A.		747.251.000
50% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA		**373.625.500**

EXPERIENCIA	AUTOMOTOR S.A.
Demostrar la experiencia en la prestación de servicios de mantenimientos y reparaciones de vehículos con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación de los últimos 3(tres) años (2020, 2021, 2022).	Cumple

5. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

El Cuadro Comparativo de Ofertas se expone en el **Anexo B-02-08**, que se adjunta y forma parte del presente informe.

6. RECOMENDACIÓN

En consecuencia a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad al Art. 28° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", el Comité de Evaluación de Ofertas **recomienda** adjudicar el llamado a **Concurso de Ofertas N° 01/2023, ID N° 435.076 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE LA MARCA HYUNDAI – PLURIANUAL"** a la firma **AUTOMOTOR S.A, R.U.C. N° 80001340-9**, con un contrato abierto, cuyo monto mínimo asciende a la suma de G. 250.000.000 (guaraníes doscientos cincuenta millones) hasta un monto máximo de G. 500.000.000 (guaraníes quinientos millones), IVA Incluido.

Es nuestro informe, salvo mejor parecer.

Abg. Fátima Benítez

Lic. Cesáreo González

Lic. Alberto Caballero

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL		AUTOMOTOR S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% con respecto al referencial
1	78180101-014	Aceite 15 W - 40 PARA MOTOR - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	45.583	45.583	56.000	56.000	23
2	78180101-014	Filtro de Aceite - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	86.433	86.433	100.000	100.000	16
3	78180101-014	Filtro de Aire -SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	120.250	120.250	142.000	142.000	18
4	78180101-014	Filtro de combustible - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	343.583	343.583	445.000	445.000	30
5	80111613-9999	Mano de Obra - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	102.833	102.833	110.000	110.000	7
6	78180101-006	Jgo. Pastillas Freno Del. -SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	855.083	855.083	1.060.000	1.060.000	24
7	78180101-006	Jgo. Pastillas Freno Tras. SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	599.000	599.000	725.000	725.000	21
8	78180101-006	Piston Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	282.417	282.417	205.000	205.000	-27
9	78180101-006	Reten Mordaza/ CambioSERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	69.708	69.708	40.000	40.000	-43
10	78180101-006	Guardapolvo Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	65.792	65.792	40.000	40.000	-39
11	78180101-006	Reten Mordaza/ Cambio SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	30.458	30.458	25.000	25.000	-18
12	78180101-006	Guardapolvo Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	33.375	33.375	25.000	25.000	-25
13	78180101-006	Perno Mordaza/ Cambio -SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	73.000	73.000	71.000	71.000	-3
14	78180101-006	Perno Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	78.562	78.562	65.000	65.000	-17
15	78180101-006	Guardapolvo Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	34.563	34.563	30.000	30.000	-13
16	78180101-006	Disco Freno Del. -SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.403.375	1.403.375	1.550.000	1.550.000	10
17	78180101-006	Disco Freno Tras. - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.284.800	1.284.800	1.390.000	1.390.000	8
18	78180101-006	Rectificación de Disco de Freno Del. - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	118.500	118.500	110.000	110.000	-7
19	78180101-006	Rectificación de Disco de Freno Tras. -SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	118.500	118.500	110.000	110.000	-7
20	78180101-006	Bomba Central Freno - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.582.104	1.582.104	2.215.000	2.215.000	40
21	78180101-006	Cabo Freno Mano -SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	501.615	501.615	715.000	715.000	43
22	78180101-006	Servo Freno - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	2.356.975	2.356.975	3.025.000	3.025.000	28
23	78180101-006	Fluido - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	33.167	33.167	32.000	32.000	-4
24	78180101-006	Materiales auxiliares - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	203.583	203.583	220.000	220.000	8
25	78180101-006	Sensor ABS Del. LH - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	676.761	676.761	920.000	920.000	36
26	78180101-006	Sensor ABS Del. RH - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	695.761	695.761	920.000	920.000	32
27	78180101-006	Sensor ABS Tras. LH -SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	800.698	800.698	935.000	935.000	17
28	78180101-006	Sensor ABS Tras. RH - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	717.365	717.365	935.000	935.000	30
29	78180101-006	Modulo Hidraulico ABS - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	9.285.219	9.285.219	12.265.000	12.265.000	32
30	80111613-9999	Mano de Obra SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	99.833	99.833	110.000	110.000	10
31	78180101-009	Amortiguador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.008.583	1.008.583	1.145.000	1.145.000	14
32	78180101-009	Amortiguador Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	837.167	837.167	755.000	755.000	-10
33	78180101-009	Parrilla Suspensión sup - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.216.771	1.216.771	1.530.000	1.530.000	26
34	78180101-009	Maza Rueda Del./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.299.937	1.299.937	1.420.000	1.420.000	9
35	78180101-009	Punta Eje LH - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.897.000	1.897.000	2.655.000	2.655.000	40
36	78180101-009	Punta Eje RH - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.920.667	1.920.667	2.655.000	2.655.000	38
37	78180101-009	Buje Estabilizador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	66.167	66.167	65.000	65.000	-2
38	78180101-009	Barra Estabilizadora Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	809.427	809.427	970.000	970.000	20
39	78180101-009	Bieleta Estabilizador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	272.344	272.344	365.000	365.000	34
40	78180101-009	Taqueador Amortiguador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	183.729	183.729	190.000	190.000	3
41	78180101-009	Guardapolvo Amortiguador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	66.687	66.687	65.000	65.000	-3
42	78180101-009	Torreta Amortiguador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	393.175	393.175	450.000	450.000	14
43	78180101-009	Rotula Suspensión - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	542.167	542.167	580.000	580.000	7
44	78180101-009	Taqueador Amortiguador Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	294.417	294.417	300.000	300.000	2
45	78180101-009	Espiral Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	853.500	853.500	900.000	900.000	5
46	78180101-009	Espiral Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	650.938	650.938	690.000	690.000	6
47	78180101-009	Buje Tras.- CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	101.292	101.292	155.000	155.000	53
48	78180101-009	Brazo Tras. -CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.172.292	1.172.292	1.175.000	1.175.000	0
49	78180101-009	Brazo Tensor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.023.292	1.023.292	785.000	785.000	-23
50	78180101-009	Barra Trasera - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	583.760	583.760	730.000	730.000	25

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL		AUTOMOTOR S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% con respecto al referencial
51	78180101-009	Buje Estabilizador Tras./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	51.833	51.833	50.000	50.000	-4
52	78180101-009	Bieleta Estabilizador Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	263.500	263.500	325.000	325.000	23
53	78180101-009	Buje de Parrilla/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	139.333	139.333	100.000	100.000	-28
54	78180101-009	Buje de Parrilla/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	167.083	167.083	175.000	175.000	5
55	78180101-009	Llanta/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.508.938	1.508.938	1.680.000	1.680.000	11
56	78180101-009	Taza Rueda/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	124.979	124.979	160.000	160.000	28
57	78180101-009	Tuerca Rueda/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	49.292	49.292	35.000	35.000	-29
58	78180101-009	Prisionero Rueda/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	39.646	39.646	25.000	25.000	-37
59	78180101-009	Barra Estabilizadora Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	539.781	539.781	700.000	700.000	30
60	78180101-009	Porta Auxilio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	859.531	859.531	950.000	950.000	11
61	78180101-009	Materiales auxiliares - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	203.583	203.583	220.000	220.000	8
62	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	235.101	235.101	110.000	110.000	-53
63	78180101-009	Motor Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	3.606.583	3.606.583	4.955.000	4.955.000	37
64	78180101-009	Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	3.909.563	3.909.563	4.795.000	4.795.000	23
65	78180101-009	Bateria/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.060.000	1.060.000	1.317.000	1.317.000	24
66	78180101-009	Bendix Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	485.302	485.302	775.000	775.000	60
67	78180101-009	Automático Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	416.594	416.594	490.000	490.000	18
68	78180101-009	Inducido Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.000.969	1.000.969	1.245.000	1.245.000	24
69	78180101-009	Porta Carbón - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	557.271	557.271	225.000	225.000	-60
70	78180101-009	Campo Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	455.844	455.844	550.000	550.000	21
71	78180101-009	Reductora Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	216.844	216.844	265.000	265.000	22
72	78180101-009	Bugia Incandescente/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	360.708	360.708	310.000	310.000	-14
73	78180101-009	Rotor Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.041.302	1.041.302	1.465.000	1.465.000	41
74	78180101-009	Estator Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	844.490	844.490	1.461.000	1.461.000	73
75	78180101-009	Regulador Voltaje - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	645.198	645.198	950.000	950.000	47
76	78180101-009	Rectificador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	826.927	826.927	1.305.000	1.305.000	58
77	78180101-009	Bomba Vacio Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.278.677	1.278.677	1.793.000	1.793.000	40
78	78180101-009	Ruleman Alternador -CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	149.510	149.510	200.000	200.000	34
79	78180101-009	Ruleman Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	157.198	157.198	190.000	190.000	21
80	78180101-009	Faro Delantero/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	2.358.271	2.358.271	4.036.000	4.036.000	71
81	78180101-009	Faro Trasero/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.819.437	1.819.437	1.410.000	1.410.000	-23
82	78180101-009	Faro de Busca Huella/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	933.354	933.354	855.000	855.000	-8
83	78180101-009	Foco Alta / Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	344.188	344.188	120.000	120.000	-65
84	78180101-009	Focos Baja/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	99.646	99.646	120.000	120.000	20
85	78180101-009	Foco de 1 Filamento/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	62.771	62.771	20.000	20.000	-68
86	78180101-009	Foco de 2 Filamentos/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	30.198	30.198	40.000	40.000	32
87	78180101-009	Foco Luz Chica/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	23.125	23.125	15.000	15.000	-35
88	78180101-009	Foco de Busca Huella/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	92.958	92.958	150.000	150.000	61
89	78180101-009	Faro Patente LH - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	102.750	102.750	100.000	100.000	-3
90	78180101-009	Faro Patente RH - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	80.750	80.750	100.000	100.000	24
91	78180101-009	Fusibles 10A/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	37.406	37.406	10.000	10.000	-73
92	78180101-009	Fusibles 15A/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	18.552	18.552	10.000	10.000	-46
93	78180101-009	Fusibles 20A/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	24.698	24.698	15.000	15.000	-39
94	78180101-009	Lámpara Interior/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	335.271	335.271	505.000	505.000	51
95	78180101-009	Interruptor Limpiaparabrisas - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	401.609	401.609	450.000	450.000	12
96	78180101-009	Bobina de Contacto - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	614.927	614.927	1.035.000	1.035.000	68
97	78180101-009	Interruptor de Luces - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	516.302	516.302	490.000	490.000	-5
98	78180101-009	Bocina/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	342.373	342.373	340.000	340.000	-1
99	78180101-009	Antena - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	220.469	220.469	150.000	150.000	-32
100	78180101-009	Sensor Cigüeñal - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	306.917	306.917	515.000	515.000	68

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL		AUTOMOTOR S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% con respecto al referencial
101	78180101-009	Motor Limpiaparabrisas Del. - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	789.417	789.417	1.255.000	1.255.000	59
102	78180101-009	Motor Limpiaparabrisas Tras. - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	900.511	900.511	1.065.000	1.065.000	18
103	78180101-009	Válvula EGR - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.556.875	1.556.875	2.490.000	2.490.000	60
104	78180101-009	Bomba Vacio Motor - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.575.365	1.575.365	1.795.000	1.795.000	14
105	78180101-009	Válvula - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	888.875	888.875	791.000	791.000	-11
106	78180101-009	Bulbo Marcha Atrás - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	191.500	191.500	230.000	230.000	20
107	78180101-009	Bulbo Neutro - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	187.844	187.844	300.000	300.000	60
108	78180101-009	Base Antena - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	293.344	293.344	480.000	480.000	64
109	78180101-009	Motor Lanza Agua/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	203.646	203.646	190.000	190.000	-7
110	78180101-009	Bulbo Presión Aceite - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	73.521	73.521	85.000	85.000	16
111	78180101-009	Sensor Temperatura Agua - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	135.292	135.292	180.000	180.000	33
112	78180101-009	Unidad de Control - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	10.806.865	10.806.865	12.605.000	12.605.000	17
113	78180101-009	Materiales Auxiliares - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	203.583	203.583	220.000	220.000	8
114	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	102.833	102.833	110.000	110.000	7
115	78180101-014	Pistón STD 1&2/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	879.737	879.737	899.000	899.000	2
116	78180101-014	Pistón STD 3&4/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	860.071	860.071	840.000	840.000	-2
117	78180101-014	Jgo. Aros STD/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	1.712.823	1.712.823	2.020.000	2.020.000	18
118	78180101-014	Casquillo Bancada/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	164.833	164.833	100.000	100.000	-39
119	78180101-014	Casquillo Biela/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	223.625	223.625	135.000	135.000	-40
120	78180101-014	Calce Lateral/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	194.229	194.229	190.000	190.000	-2
121	78180101-014	Ruleman Piloto/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	90.573	90.573	115.000	115.000	27
122	78180101-014	Buje Biela/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	76.542	76.542	60.000	60.000	-22
123	78180101-014	Jgo. Juntas Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	1.576.604	1.576.604	1.920.000	1.920.000	22
124	78180101-014	Camisa Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	576.292	576.292	420.000	420.000	-27
125	78180101-014	Cigüeñal/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	6.989.511	6.989.511	9.550.000	9.550.000	37
126	78180101-014	Polea Cigüeñal/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	861.729	861.729	925.000	925.000	7
127	78180101-014	Carter Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	935.656	935.656	1.315.000	1.315.000	41
128	78180101-014	Eje Leva LH/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	1.210.625	1.210.625	1.440.000	1.440.000	19
129	78180101-014	Eje Leva RH/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	1.147.625	1.147.625	1.195.000	1.195.000	4
130	78180101-014	Sensor Flujo Aire/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	1.191.073	1.191.073	1.250.000	1.250.000	5
131	78180101-014	Martillito Leva Ad./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	180.417	180.417	240.000	240.000	33
132	78180101-014	Martillito Leva Esc./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	403.750	403.750	240.000	240.000	-41
133	78180101-014	Botador Hidráulico/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	480.083	480.083	165.000	165.000	-66
134	78180101-014	Reten Frente/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	61.292	61.292	90.000	90.000	47
135	78180101-014	Reten Bancada/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	157.469	157.469	210.000	210.000	33
136	78180101-014	Reten Frente/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	40.177	40.177	35.000	35.000	-13
137	78180101-014	Reten Frente/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	46.792	46.792	50.000	50.000	7
138	78180101-014	Reten Leva/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	50.271	50.271	70.000	70.000	39
139	78180101-014	Tapa de Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	11.847.100	11.847.100	14.650.000	14.650.000	24
140	78180101-014	Junta Tapa Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	604.917	604.917	780.000	780.000	29
141	78180101-014	Tapa Balancín/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	1.053.406	1.053.406	1.755.000	1.755.000	67
142	78180101-014	Junta Tapa Balancín/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	135.219	135.219	180.000	180.000	33
143	78180101-014	Bomba Aceite/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	2.006.052	2.006.052	2.565.000	2.565.000	28
144	78180101-014	Carcasa Frente/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	1.047.323	1.047.323	1.325.000	1.325.000	27
145	78180101-014	Tapa Filtro Aire/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	146.990	146.990	205.000	205.000	39
146	78180101-014	Base Filtro Aire/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	221.948	221.948	250.000	250.000	13
147	78180101-014	Conducto Aire/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	298.729	298.729	410.000	410.000	37
148	78180101-014	Manguera Depurador Aire/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	549.333	549.333	705.000	705.000	28
149	78180101-014	Junta Liquida/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	297.062	297.062	380.000	380.000	28
150	78180101-014	Soporte Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	854.729	854.729	1.030.000	1.030.000	21

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL		AUTOMOTOR S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% con respecto al referencial
151	78180101-014	Soporte Caja/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	690.542	690.542	875.000	875.000	27
152	78180101-014	Guía Válvula Ad./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	133.000	133.000	235.000	235.000	77
153	78180101-014	Guía Válvula Esc./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	141.042	141.042	235.000	235.000	67
154	78180101-014	Correa Dentada/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	685.479	685.479	900.000	900.000	31
155	78180101-014	Tensor Correa/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	428.865	428.865	385.000	385.000	-10
156	78180101-014	Correa Dentada/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	549.520	549.520	305.000	305.000	-44
157	78180101-014	Válvula Admisión/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	217.667	217.667	235.000	235.000	8
158	78180101-014	Válvula Escape/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	343.063	343.063	235.000	235.000	-31
159	78180101-014	Correa Alternador/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	280.521	280.521	85.000	85.000	-70
160	78180101-014	Correa D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	78.417	78.417	90.000	90.000	15
161	78180101-014	Correa A/C/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	153.323	153.323	195.000	195.000	27
162	78180101-014	Turbo cargador/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	11.865.885	11.865.885	14.975.000	14.975.000	26
163	78180101-014	Conjunto Refrigerador Aceite/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	2.109.198	2.109.198	2.470.000	2.470.000	17
164	78180101-014	Materiales Auxiliares/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1	203.583	203.583	220.000	220.000	8
165	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI H1	Hora	EVENTO	1	104.500	104.500	110.000	110.000	5
166	78180101-003	Extremo Dirección/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	280.083	280.083	395.000	395.000	41
167	78180101-003	Guardapolvo Cremallera/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	100.417	100.417	100.000	100.000	0
168	78180101-003	Precap/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	239.250	239.250	265.000	265.000	11
169	78180101-003	Buje Cremallera/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	135.865	135.865	220.000	220.000	62
170	78180101-003	Buje/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	121.510	121.510	60.000	60.000	-51
171	78180101-003	Buje/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	95.177	95.177	100.000	100.000	5
172	78180101-003	Bomba D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	2.180.844	2.180.844	3.190.000	3.190.000	46
173	78180101-003	Columna Dirección/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	2.136.021	2.136.021	2.795.000	2.795.000	31
174	78180101-003	Deposito Fluido D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	232.208	232.208	285.000	285.000	23
175	78180101-003	Manguera D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	467.813	467.813	200.000	200.000	-57
176	78180101-003	Manguera D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	864.844	864.844	1.450.000	1.450.000	68
177	78180101-003	Manguera D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	529.823	529.823	915.000	915.000	73
178	78180101-003	Cremallera D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	8.115.552	8.115.552	10.522.000	10.522.000	30
179	78180101-003	Súper ATF/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	58.000	58.000	80.000	80.000	38
180	78180101-003	Alineación y balanceo- CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	127.500	127.500	110.000	110.000	-14
181	78180101-003	Materiales Auxiliares/ Según Necesidad - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	203.583	203.583	220.000	220.000	8
182	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	100.333	100.333	110.000	110.000	10
183	78180101-003	Espejo retrovisor interior - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE ESPEJO VEHICULAR Y ACCESORIOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	3.019.408	3.019.408	2.644.000	2.644.000	-12
184	78180101-003	Cepillos limpiaparabrisas - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE ESPEJO VEHICULAR Y ACCESORIOS HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	329.083	329.083	480.000	480.000	46
185	80111613-9999	Mano de Obra - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE ESPEJO VEHICULAR Y ACCESORIOS HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000	110.000	110.000	0
186	78180101-015	Bomba Agua/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.092.542	1.092.542	1.310.000	1.310.000	20
187	78180101-015	Gas Refrigerante - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	288.750	288.750	330.000	330.000	14
188	78180101-015	Agua Refrigerante C/ Aditivo - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	114.917	114.917	220.000	220.000	91
189	78180101-015	Junta Bomba Agua/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	32.552	32.552	35.000	35.000	8
190	78180101-015	Ventilador/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	456.240	456.240	600.000	600.000	32
191	78180101-015	Embrague Ventilador/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.010.828	1.010.828	1.270.000	1.270.000	26
192	78180101-015	Radiador Agua/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.942.812	1.942.812	2.580.000	2.580.000	33
193	78180101-015	Manguera Superior/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	75.854	75.854	100.000	100.000	32
194	78180101-015	Manguera Inferior/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	77.146	77.146	105.000	105.000	36
195	78180101-015	Radiador Aceite/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.715.219	1.715.219	2.790.000	2.790.000	63
196	78180101-015	Polea Tensora/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	541.427	541.427	700.000	700.000	29
197	78180101-015	Polea/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	454.865	454.865	270.000	270.000	-41
198	78180101-015	Polea/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	292.771	292.771	310.000	310.000	6
199	78180101-015	Depósito de Agua Radiador/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	281.094	281.094	360.000	360.000	28
200	78180101-015	Termostato/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	151.072	151.072	230.000	230.000	52

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL		AUTOMOTOR S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% con respecto al referencial
201	78180101-015	Condensador A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	3.260.594	3.260.594	4.505.000	4.505.000	38
202	78180101-015	Protector Ventilador/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	366.886	366.886	510.000	510.000	39
203	78180101-015	Conjunto Ventilador A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.817.833	1.817.833	2.200.000	2.200.000	21
204	78180101-015	Compresor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	8.109.396	8.109.396	9.690.000	9.690.000	19
205	78180101-015	Disco de Compresor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	538.625	538.625	765.000	765.000	42
206	78180101-015	Bobina Compresor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	820.760	820.760	1.130.000	1.130.000	38
207	78180101-015	Polea Compresor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.001.979	1.001.979	1.250.000	1.250.000	25
208	78180101-015	Reten Compresos/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	103.906	103.906	150.000	150.000	44
209	78180101-015	Manguera A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.435.208	1.435.208	2.790.000	2.790.000	94
210	78180101-015	Manguera A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	655.875	655.875	1.050.000	1.050.000	60
211	78180101-015	Evaporador A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	2.687.521	2.687.521	3.110.000	3.110.000	16
212	78180101-015	Filtro A/C Habitáculo/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	241.458	241.458	250.000	250.000	4
213	78180101-015	Núcleo Evaporador A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.345.510	1.345.510	1.425.000	1.425.000	6
214	78180101-015	Comando Interruptor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	3.473.969	3.473.969	5.190.000	5.190.000	49
215	78180101-015	Actuador/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	372.469	372.469	450.000	450.000	21
216	78180101-015	Valvula Expansora - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	680.175	680.175	1.015.000	1.015.000	49
217	78180101-015	Filtro Secador - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	95.750	95.750	130.000	130.000	36
218	78180101-015	Aceite para Compresor - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	338.125	338.125	660.000	660.000	95
219	78180101-015	Materiales Auxiliares/ Según Necesidad - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	203.583	203.583	220.000	220.000	8
220	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	99.833	99.833	110.000	110.000	10
221	78180101-002	Aceite para caja de Trasmisión/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	67.417	67.417	86.000	86.000	28
222	78180101-002	Eje Cuádruple/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	2.517.906	2.517.906	4.500.000	4.500.000	79
223	78180101-002	Eje Principal/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.640.727	1.640.727	1.912.000	1.912.000	17
224	78180101-002	Eje de Mando/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.359.615	1.359.615	1.815.000	1.815.000	33
225	78180101-002	3 Rulemanes/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	701.156	701.156	400.000	400.000	-43
226	78180101-002	2 Rulemanes/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	384.521	384.521	485.000	485.000	26
227	78180101-002	2 Rulemanes/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	694.729	694.729	670.000	670.000	-4
228	78180101-002	2 Rulemanes/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	298.563	298.563	505.000	505.000	69
229	78180101-002	2 Anillo Sincronizador/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	634.646	634.646	1.070.000	1.070.000	69
230	78180101-002	3 Anillo Sincronizador/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	724.510	724.510	295.000	295.000	-59
231	78180101-002	4 Rodillos/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	304.000	304.000	110.000	110.000	-64
232	78180101-002	2 Rodillos/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	135.896	135.896	115.000	115.000	-15
233	78180101-002	2 Rodillos/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	148.813	148.813	180.000	180.000	21
234	78180101-002	2 Rodillos/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	173.271	173.271	190.000	190.000	10
235	78180101-002	Desplazable 1ra. y 2da./ Cambio S/Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.007.552	1.007.552	1.190.000	1.190.000	18
236	78180101-002	Desplazable 3ra. y 4ta./ Cambio S/Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	761.917	761.917	850.000	850.000	12
237	78180101-002	Desplazable 5ta. y Reversa/ Cambio S/Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	725.510	725.510	884.000	884.000	22
238	78180101-002	Engranaje 1ra./ Cambio Según Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	820.115	820.115	930.000	930.000	13
239	78180101-002	Engranaje 2da./ Cambio Según Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	891.865	891.865	825.000	825.000	-7
240	78180101-002	Engranaje 3ra./ Cambio Según Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	661.823	661.823	680.000	680.000	3
241	78180101-002	Engranaje 5Ta./ Cambio Según Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	742.990	742.990	920.000	920.000	24
242	78180101-002	2 Engranaje Reversa/ Cambio S/Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	944.521	944.521	860.000	860.000	-9
243	78180101-002	Engranaje 4ta./ Cambio Según Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	706.885	706.885	815.000	815.000	15
244	78180101-002	2 Retenes de Caja/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	110.958	110.958	50.000	50.000	-55
245	78180101-002	2 Retenes de Caja/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	106.021	106.021	40.000	40.000	-62
246	78180101-002	Cabo de Cambio/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	3.024.302	3.024.302	920.000	920.000	-70
247	78180101-002	Engranaje Velocímetro/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	142.625	142.625	200.000	200.000	40
248	78180101-002	Conjunto Selector/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	913.594	913.594	1.660.000	1.660.000	82
249	78180101-002	Materiales Auxiliares/ Según Necesidad - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	203.583	203.583	220.000	220.000	8
250	80111613-9999	Mano de Obra - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	99.833	99.833	110.000	110.000	10

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL		AUTOMOTOR S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% con respecto al referencial
251	78180101-002	Disco Embrague/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	3.528.083	3.528.083	1.035.000	1.035.000	-71
252	78180101-002	Rectificación de Disco de Embrague - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	520.250	520.250	660.000	660.000	27
253	78180101-002	Plato Embrague/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	902.203	902.203	1.190.000	1.190.000	32
254	78180101-002	Cojinete Empuje/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	367.302	367.302	450.000	450.000	23
255	78180101-002	Horquilla Embrague/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	219.708	219.708	220.000	220.000	0
256	78180101-002	Guardapolvo/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	63.552	63.552	45.000	45.000	-29
257	78180101-002	Bomba Auxiliar Embrague/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	299.781	299.781	325.000	325.000	8
258	78180101-002	Bomba Central Embrague/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	876.323	876.323	970.000	970.000	11
259	78180101-002	Volante Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	12.142.000	12.142.000	13.545.000	13.545.000	12
260	78180101-002	Corona Volante/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	399.583	399.583	500.000	500.000	25
261	78180101-002	Manguera/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	419.044	419.044	168.000	168.000	-60
262	78180101-002	Materiales Auxiliares/ Según Necesidad - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	203.583	203.583	220.000	220.000	8
263	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	99.833	99.833	110.000	110.000	10
264	78180101-012	Reten Piñon Diferencial/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	79.625	79.625	90.000	90.000	13
265	78180101-012	Lts. De Aceite / Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	46.133	46.133	60.000	60.000	30
266	78180101-012	2 Reten Túnel/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	74.729	74.729	65.000	65.000	-13
267	78180101-012	2 Reten Túnel/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	61.667	61.667	35.000	35.000	-43
268	78180101-012	2 Seguro/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	180.257	180.257	145.000	145.000	-20
269	78180101-012	Palier LH/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.858.865	1.858.865	2.380.000	2.380.000	28
270	78180101-012	Palier RH/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.858.865	1.858.865	2.380.000	2.380.000	28
271	78180101-012	Jgo. Engranajes Diferencial/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	5.353.594	5.353.594	3.345.000	3.345.000	-38
272	78180101-012	Amortiguador Dif./ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	461.059	461.059	645.000	645.000	40
273	78180101-012	Diferencial Tras./ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	16.948.906	16.948.906	22.972.000	22.972.000	36
274	78180101-012	2 Ruleman / Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	833.333	833.333	810.000	810.000	-3
275	78180101-012	Eje Cardan/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	5.384.521	5.384.521	7.100.000	7.100.000	32
276	78180101-012	2 Tuerca/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	91.979	91.979	21.000	21.000	-77
277	78180101-012	Ruleman / Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	254.094	254.094	336.000	336.000	32
278	78180101-012	Ruleman/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	319.531	319.531	237.000	237.000	-26
279	78180101-012	Brida/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	487.281	487.281	620.000	620.000	27
280	78180101-012	Reten/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	80.052	80.052	90.000	90.000	12
281	78180101-012	Tuerca Piñón/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	79.188	79.188	100.000	100.000	26
282	78180101-012	2 Carcasa Ruleman/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	252.396	252.396	337.000	337.000	34
283	80111613-9999	Mano de Obra - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	99.833	99.833	110.000	110.000	10
284	78180101-9995	Tanque Combustible/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	2.635.344	2.635.344	3.520.000	3.520.000	34
285	78180101-9995	Limpieza de Tanque - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	623.167	623.167	660.000	660.000	6
286	78180101-9995	Bomba Combustible/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	965.781	965.781	1.525.000	1.525.000	58
287	78180101-9995	Flotador Combustible/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	435.636	435.636	550.000	550.000	26
288	78180101-9995	Pedal Acelerador / Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	868.802	868.802	1.100.000	1.100.000	27
289	78180101-9995	Filtro Combustible c/ Soporte/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	1.382.333	1.382.333	1.980.000	1.980.000	43
290	78180101-9995	Bomba Injectora/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	21.640.400	21.640.400	23.115.000	23.115.000	7
291	78180101-9995	Inyector de Combustible/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	7.090.000	7.090.000	9.085.000	9.085.000	28
292	78180101-9995	Materiales Auxiliares/ Según Necesidad - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	203.583	203.583	220.000	220.000	8
293	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1.	Hora	EVENTO	1	102.833	102.833	110.000	110.000	7
294	78180101-014	Aceite 15 W - 40 PARA MOTOR - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	46.000	46.000	56.000	56.000	22
295	78180101-014	Filtro de Aceite - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	116.917	116.917	145.000	145.000	24
296	78180101-014	Filtro de Aire - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	106.167	106.167	120.000	120.000	13
297	78180101-014	Filtro de combustible - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	343.500	343.500	445.000	445.000	30
298	80111613-9999	Mano de Obra - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O RUTINARIOS PARA MOTOR SEGÚN FRECUENCIA HYUNDAI TUCSON.	Hora	EVENTO	1	103.833	103.833	110.000	110.000	6
299	78180101-006	Jgo. Pastillas Freno Del. - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	831.583	831.583	1.025.000	1.025.000	23
300	78180101-006	Jgo. Pastillas Freno Tras. - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	578.333	578.333	690.000	690.000	19

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL		AUTOMOTOR S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% con respecto al referencial
301	78180101-006	Piston Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	276.250	276.250	200.000	200.000	-28
302	78180101-006	Reten Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	73.417	73.417	45.000	45.000	-39
303	78180101-006	Guardapolvo Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	97.000	97.000	40.000	40.000	-59
304	78180101-006	Reten Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	29.417	29.417	35.000	35.000	19
305	78180101-006	Guardapolvo Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	60.583	60.583	30.000	30.000	-50
306	78180101-006	Perno Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	71.833	71.833	80.000	80.000	11
307	78180101-006	Perno Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000	80.000	80.000	-2
308	78180101-006	Guardapolvo Mordaza/ Cambio - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	30.250	30.250	30.000	30.000	-1
309	78180101-006	Disco Freno Del. - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.393.000	1.393.000	1.600.000	1.600.000	15
310	78180101-006	Disco Freno Tras. - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.129.917	1.129.917	980.000	980.000	-13
311	78180101-006	Rectificación de Disco de Freno Del. - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	116.583	116.583	110.000	110.000	-6
312	78180101-006	Rectificación de Disco de Freno Tras. - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	116.583	116.583	110.000	110.000	-6
313	78180101-006	Bomba Central Freno - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.844.833	1.844.833	2.430.000	2.430.000	32
314	78180101-006	Cabo Freno Mano - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	534.583	534.583	705.000	705.000	32
315	78180101-006	Servo Freno - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.732.250	2.732.250	3.590.000	3.590.000	31
316	78180101-006	Fluido - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	33.417	33.417	32.000	32.000	-4
317	78180101-006	Materiales auxiliares - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	219.917	219.917	220.000	220.000	0
318	78180101-006	Sensor ABS Del. LH - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	617.750	617.750	755.000	755.000	22
319	78180101-006	Sensor ABS Del. RH - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	567.750	567.750	695.000	695.000	22
320	78180101-006	Sensor ABS Tras. LH - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	591.000	591.000	690.000	690.000	17
321	78180101-006	Sensor ABS Tras. RH - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	561.000	561.000	690.000	690.000	23
322	78180101-006	Modulo Hidraulico ABS - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	9.342.500	9.342.500	14.396.000	14.396.000	54
323	80111613-9999	Mano de Obra - SERVICIOS DE CAMBIO REPUESTO PARA FRENOS HYUNDAI TUCSON.	Hora	EVENTO	1	103.833	103.833	110.000	110.000	6
324	78180101-009	Amortiguador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.396.500	1.396.500	1.420.000	1.420.000	2
325	78180101-009	Amortiguador Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	990.333	990.333	1.180.000	1.180.000	19
326	78180101-009	Parrilla Suspensión sup - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.366.750	1.366.750	1.625.000	1.625.000	19
327	78180101-009	Maza Rueda Del./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.394.417	1.394.417	1.720.000	1.720.000	23
328	78180101-009	Punta Eje LH - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.543.000	1.543.000	1.975.000	1.975.000	28
329	78180101-009	Punta Eje RH - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.536.667	1.536.667	1.975.000	1.975.000	29
330	78180101-009	Buje Estabilizador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	52.417	52.417	50.000	50.000	-5
331	78180101-009	Barra Estabilizadora Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	827.083	827.083	1.010.000	1.010.000	22
332	78180101-009	Bieleta Estabilizador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	420.417	420.417	430.000	430.000	2
333	78180101-009	Taqueador Amortiguador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	203.500	203.500	215.000	215.000	6
334	78180101-009	Guardapolvo Amortiguador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	75.417	75.417	70.000	70.000	-7
335	78180101-009	Torreta Amortiguador Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	431.833	431.833	440.000	440.000	2
336	78180101-009	Rotula Suspensión - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	420.250	420.250	395.000	395.000	-6
337	78180101-009	Taqueador Amortiguador Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	264.417	264.417	250.000	250.000	-5
338	78180101-009	Espiral Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	822.917	822.917	855.000	855.000	4
339	78180101-009	Espiral Del. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000	840.000	840.000	11
340	78180101-009	Buje Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	316.083	316.083	495.000	495.000	57
341	78180101-009	Brazo Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	938.583	938.583	600.000	600.000	-36
342	78180101-009	Brazo Tensor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	968.000	968.000	1.215.000	1.215.000	26
343	78180101-009	Barra Trasera - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	666.750	666.750	685.000	685.000	3
344	78180101-009	Buje Estabilizador Tras./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	64.417	64.417	70.000	70.000	9
345	78180101-009	Bieleta Estabilizador Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	247.000	247.000	290.000	290.000	17
346	78180101-009	Buje de Parrilla/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	188.417	188.417	200.000	200.000	6
347	78180101-009	Buje de Parrilla/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	193.583	193.583	185.000	185.000	-4
348	78180101-009	Llanta/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	3.380.917	3.380.917	4.725.000	4.725.000	40
349	78180101-009	Taza Rueda/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	257.750	257.750	614.000	614.000	138
350	78180101-009	Tuerca Rueda/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	56.500	56.500	45.000	45.000	-20

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL		AUTOMOTOR S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% con respecto al referencial
351	78180101-009	Prisionero Rueda/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	48.083	48.083	30.000	30.000	-38
352	78180101-009	Barra Estabilizadora Tras. - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	560.667	560.667	685.000	685.000	22
353	78180101-009	Porta Auxilio - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	360.250	360.250	75.000	75.000	-79
354	78180101-009	Materiales auxiliares - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	219.917	219.917	220.000	220.000	0
355	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO PARA SUSPENSIÓN HYUNDAI TUCSON.	Hora	EVENTO	1	103.833	103.833	110.000	110.000	6
356	78180101-009	Motor Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	3.662.750	3.662.750	5.520.000	5.520.000	51
357	78180101-009	Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	3.891.583	3.891.583	4.755.000	4.755.000	22
358	78180101-009	Bateria/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.191.500	1.191.500	1.317.000	1.317.000	11
359	78180101-009	Bendix Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	434.417	434.417	300.000	300.000	-31
360	78180101-009	Automático Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	520.417	520.417	555.000	555.000	7
361	78180101-009	Inducido Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	911.417	911.417	1.035.000	1.035.000	14
362	78180101-009	Porta Carbón - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	674.167	674.167	360.000	360.000	-47
363	78180101-009	Campo Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	597.083	597.083	660.000	660.000	11
364	78180101-009	Reductora Arranque - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	404.333	404.333	680.000	680.000	68
365	78180101-009	Bujía Incandescente/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	463.917	463.917	465.000	465.000	0
366	78180101-009	Rotor Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.226.083	1.226.083	1.755.000	1.755.000	43
367	78180101-009	Estator Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	610.167	610.167	650.000	650.000	7
368	78180101-009	Regulador Voltaje - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	835.083	835.083	1.350.000	1.350.000	62
369	78180101-009	Rectificador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	822.000	822.000	1.030.000	1.030.000	25
370	78180101-009	Bomba Vacio Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.748.750	1.748.750	2.500.000	2.500.000	43
371	78180101-009	Ruleman Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	140.750	140.750	150.000	150.000	7
372	78180101-009	Ruleman Alternador - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	145.167	145.167	145.000	145.000	0
373	78180101-009	Válvula Solenoide - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	917.500	917.500	1.556.000	1.556.000	70
374	78180101-009	Faro Delantero/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	8.056.417	8.056.417	13.660.000	13.660.000	70
375	78180101-009	Faro Trasero/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.466.583	2.466.583	4.235.000	4.235.000	72
376	78180101-009	Faro de Busca Huella/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.524.250	1.524.250	2.880.000	2.880.000	89
377	78180101-009	Foco Alta / Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	139.167	139.167	160.000	160.000	15
378	78180101-009	Focos Baja/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	107.083	107.083	120.000	120.000	12
379	78180101-009	Foco de 1 Filamento/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	46.333	46.333	40.000	40.000	-14
380	78180101-009	Foco de 2 Filamentos/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	31.833	31.833	45.000	45.000	41
381	78180101-009	Foco Luz Chica/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	18.167	18.167	15.000	15.000	-17
382	78180101-009	Foco de Busca Huella/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	146.083	146.083	155.000	155.000	6
383	78180101-009	Faro Patente LH - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	219.083	219.083	535.000	535.000	144
384	78180101-009	Fusibles 10A/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	16.833	16.833	10.000	10.000	-41
385	78180101-009	Fusibles 15A/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	21.083	21.083	10.000	10.000	-53
386	78180101-009	Fusibles 20A/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	28.833	28.833	15.000	15.000	-48
387	78180101-009	Lámpara Interior/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.542.083	1.542.083	2.180.000	2.180.000	41
388	78180101-009	Interruptor Limpiaparabrisas - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	362.667	362.667	420.000	420.000	16
389	78180101-009	Bobina de Contacto - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	888.667	888.667	1.210.000	1.210.000	36
390	78180101-009	Interruptor de Luces - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.179.083	1.179.083	1.655.000	1.655.000	40
391	78180101-009	Bocina/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	317.417	317.417	350.000	350.000	10
392	78180101-009	Antena - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	144.333	144.333	180.000	180.000	25
393	78180101-009	Sensor Cigüeñal - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	451.667	451.667	675.000	675.000	49
394	78180101-009	Motor Limpiaparabrisas Del. - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.166.333	1.166.333	1.485.000	1.485.000	27
395	78180101-009	Motor Limpiaparabrisas Tras. - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.334.167	1.334.167	1.920.000	1.920.000	44
396	78180101-009	Válvula EGR - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.314.000	2.314.000	2.815.000	2.815.000	22
397	78180101-009	Bomba Vacio Motor - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.860.583	1.860.583	2.500.000	2.500.000	34
398	78180101-009	Base Antena - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	437.583	437.583	510.000	510.000	17
399	78180101-009	Motor Lanza Agua/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	315.750	315.750	360.000	360.000	14
400	78180101-009	Bulbo Presión Aceite - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	83.583	83.583	100.000	100.000	20

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA · ESCUELA JUDICIAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL		AUTOMOTOR S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% con respecto al referencial
401	78180101-009	Sensor Temperatura Agua - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500	170.000	170.000	22
402	78180101-009	Unidad de Control - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	9.901.833	9.901.833	11.500.000	11.500.000	16
403	78180101-009	Materiales Auxiliares - CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	219.917	219.917	220.000	220.000	0
404	80111613-9999	Mano de Obra- CAMBIO DE REPUESTO DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL HYUNDAI TUCSON.	Hora	EVENTO	1	103.833	103.833	110.000	110.000	6
405	78180101-014	Pistón STD 1&2/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	951.083	951.083	990.000	990.000	4
406	78180101-014	Pistón STD 3&4/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	951.083	951.083	990.000	990.000	4
407	78180101-014	Jgo. Aros STD/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.832.000	1.832.000	2.315.000	2.315.000	26
408	78180101-014	Casquillo Bancada/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	217.667	217.667	175.000	175.000	-20
409	78180101-014	Casquillo Biela/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	281.583	281.583	170.000	170.000	-40
410	78180101-014	Calce Lateral/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	136.917	136.917	75.000	75.000	-45
411	78180101-014	Ruleman Piloto/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	82.583	82.583	89.000	89.000	8
412	78180101-014	Buje Biela/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	109.833	109.833	95.000	95.000	-14
413	78180101-014	Jgo. Juntas Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.499.500	1.499.500	1.870.000	1.870.000	25
414	78180101-014	Cigüeñal/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	6.781.167	6.781.167	7.980.000	7.980.000	18
415	78180101-014	Polea Cigüeñal/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.903.500	1.903.500	2.330.000	2.330.000	22
416	78180101-014	Carter Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.142.250	1.142.250	2.010.000	2.010.000	76
417	78180101-014	Eje Leva LH/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.955.250	1.955.250	2.620.000	2.620.000	34
418	78180101-014	Eje Leva RH/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.817.917	1.817.917	2.400.000	2.400.000	32
419	78180101-014	Sensor Flujo Aire/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.308.500	1.308.500	1.285.000	1.285.000	-2
420	78180101-014	Martillito Leva Ad./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	194.000	194.000	225.000	225.000	16
421	78180101-014	Martillito Leva Esc./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	466.000	466.000	225.000	225.000	-52
422	78180101-014	Botador Hidráulico/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	539.250	539.250	145.000	145.000	-73
423	78180101-014	Reten Frente/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	81.083	81.083	90.000	90.000	11
424	78180101-014	Reten Bancada/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	892.000	892.000	1.310.000	1.310.000	47
425	78180101-014	Tapa de Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	14.706.083	14.706.083	16.110.000	16.110.000	10
426	78180101-014	Junta Tapa Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	499.083	499.083	525.000	525.000	5
427	78180101-014	Tapa Balancín/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.158.750	2.158.750	3.285.000	3.285.000	52
428	78180101-014	Junta Tapa Balancín/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	164.250	164.250	215.000	215.000	31
429	78180101-014	Bomba Aceite/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.177.583	2.177.583	3.030.000	3.030.000	39
430	78180101-014	Carcasa Frente/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.069.917	1.069.917	1.300.000	1.300.000	22
431	78180101-014	Conducto Aire/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	174.833	174.833	180.000	180.000	3
432	78180101-014	Manguera Depurador Aire/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	750.417	750.417	1.240.000	1.240.000	65
433	78180101-014	Junta Liquida/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	329.500	329.500	390.000	390.000	18
434	78180101-014	Soporte Motor/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.170.500	1.170.500	1.075.000	1.075.000	-8
435	78180101-014	Soporte Caja/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.529.750	1.529.750	1.945.000	1.945.000	27
436	78180101-014	Guía Válvula Ad./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	60.250	60.250	30.000	30.000	-50
437	78180101-014	Guía Válvula Esc./ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	70.417	70.417	30.000	30.000	-57
438	78180101-014	Válvula Admisión/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	181.583	181.583	100.000	100.000	-45
439	78180101-014	Válvula Escape/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	345.500	345.500	190.000	190.000	-45
440	78180101-014	Correa Alternador/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	516.167	516.167	610.000	610.000	18
441	78180101-014	Turbo cargador/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	14.771.417	14.771.417	19.980.000	19.980.000	35
442	78180101-014	Conjunto Refrigerador Aceite/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	953.333	953.333	600.000	600.000	-37
443	78180101-014	Materiales Auxiliares/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	219.917	219.917	220.000	220.000	0
444	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE MOTOR HYUNDAI TUCSON.	Hora	EVENTO	1	103.833	103.833	110.000	110.000	6
445	78180101-003	Extremo Dirección/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	411.083	411.083	645.000	645.000	57
446	78180101-003	Guardapolvo Cremallera/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	107.000	107.000	100.000	100.000	-7
447	78180101-003	Precap/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	230.167	230.167	305.000	305.000	33
448	78180101-003	Buje Cremallera/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	233.833	233.833	250.000	250.000	7
449	78180101-003	Buje/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	124.083	124.083	190.000	190.000	53
450	78180101-003	Buje/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	62.833	62.833	80.000	80.000	27

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ESCUELA JUDICIAL REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL		AUTOMOTOR S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% con respecto al referencial
451	78180101-003	Bomba D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.014.500	2.014.500	2.330.000	2.330.000	16
452	78180101-003	Columna Dirección/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	10.589.083	10.589.083	16.280.000	16.280.000	54
453	78180101-003	Deposito Fluido D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	237.583	237.583	260.000	260.000	9
454	78180101-003	Manguera D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.003.917	1.003.917	110.000	110.000	-89
455	78180101-003	Manguera D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	310.667	310.667	130.000	130.000	-58
456	78180101-003	Manguera D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	904.667	904.667	2.060.000	2.060.000	128
457	78180101-003	Cremallera D/H/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	5.598.333	5.598.333	6.700.000	6.700.000	20
458	78180101-003	Súper ATF/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	64.583	64.583	85.000	85.000	32
459	78180101-003	Alineación y balanceo - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	129.250	129.250	110.000	110.000	-15
460	78180101-003	Materiales Auxiliares/ Según Necesidad - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	219.917	219.917	220.000	220.000	0
461	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON.	Hora	EVENTO	1	103.833	103.833	110.000	110.000	6
462	78180101-003	Espejo retrovisor interior - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE ESPEJO VEHICULAR Y ACCESORIOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	4.464.167	4.464.167	8.740.000	8.740.000	96
463	78180101-003	Cepillos limpiaparabrisas - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE ESPEJO VEHICULAR Y ACCESORIOS HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	286.250	286.250	380.000	380.000	33
464	80111613-9999	Mano de Obra - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE ESPEJO VEHICULAR Y ACCESORIOS HYUNDAI TUCSON.	Hora	EVENTO	1	110.000	110.000	110.000	110.000	0
465	78180101-015	Bomba Agua/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	997.750	997.750	1.200.000	1.200.000	20
466	78180101-015	Gas Refrigerante - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	301.333	301.333	330.000	330.000	10
467	78180101-015	Agua Refrigerante C/ Aditivo - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	161.917	161.917	220.000	220.000	36
468	78180101-015	Ventilador/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	270.250	270.250	310.000	310.000	15
469	78180101-015	Radiador Agua/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.246.500	2.246.500	2.910.000	2.910.000	30
470	78180101-015	Manguera Superior/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	258.250	258.250	525.000	525.000	103
471	78180101-015	Manguera Inferior/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	269.333	269.333	480.000	480.000	78
472	78180101-015	Radiador Aceite/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.586.167	1.586.167	2.615.000	2.615.000	65
473	78180101-015	Polea Tensora/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	534.833	534.833	575.000	575.000	8
474	78180101-015	Polea/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	357.583	357.583	225.000	225.000	-37
475	78180101-015	Polea/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	262.333	262.333	210.000	210.000	-20
476	78180101-015	Depósito de Agua Radiador/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	201.417	201.417	230.000	230.000	14
477	78180101-015	Termostato/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	163.917	163.917	210.000	210.000	28
478	78180101-015	Condensador A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.524.000	2.524.000	2.640.000	2.640.000	5
479	78180101-015	Protector Ventilador/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	336.417	336.417	385.000	385.000	14
480	78180101-015	Conjunto Ventilador A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.037.917	2.037.917	2.775.000	2.775.000	36
481	78180101-015	Compresor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	7.924.000	7.924.000	10.996.000	10.996.000	39
482	78180101-015	Disco de Compresor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	606.250	606.250	810.000	810.000	34
483	78180101-015	Bobina Compresor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	687.750	687.750	700.000	700.000	2
484	78180101-015	Polea Compresor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	839.750	839.750	960.000	960.000	14
485	78180101-015	Manguera A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.331.250	2.331.250	2.750.000	2.750.000	18
486	78180101-015	Manguera A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	551.250	551.250	710.000	710.000	29
487	78180101-015	Evaporador A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.594.917	2.594.917	2.325.000	2.325.000	-10
488	78180101-015	Filtro A/C Habitáculo/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	229.083	229.083	210.000	210.000	-8
489	78180101-015	Núcleo Evaporador A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.338.167	1.338.167	1.385.000	1.385.000	3
490	78180101-015	Comando Interruptor A/C/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	3.112.500	3.112.500	4.375.000	4.375.000	41
491	78180101-015	Actuador/ Cambio - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	409.167	409.167	590.000	590.000	44
492	78180101-015	Valvula Expansora - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	608.417	608.417	750.000	750.000	23
493	78180101-015	Filtro Secador - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	103.750	103.750	120.000	120.000	16
494	78180101-015	Aceite para Compresor - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	340.167	340.167	660.000	660.000	94
495	78180101-015	Materiales Auxiliares/ Según Necesidad - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	219.917	219.917	220.000	220.000	0
496	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERANCION Y A.AC. HYUNDAI TUCSON.	Hora	EVENTO	1	103.833	103.833	110.000	110.000	6
497	78180101-002	Reten Piñon Diferencial/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI H-1.	Unidad	EVENTO	1	66.750	66.750	70.000	70.000	5
498	78180101-002	Lts. De Aceite / Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	50.250	50.250	60.000	60.000	19
499	78180101-002	2 Reten Túnel/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	73.750	73.750	80.000	80.000	8
500	78180101-002	2 Reten Túnel/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAI TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	71.250	71.250	80.000	80.000	12

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS

LCO N° 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI" - ID N° 435.076

						PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL		AUTOMOTOR S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% con respecto al referencial
501	78180101-002	2 Seguro/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	95.083	95.083	42.000	42.000	-56
502	78180101-002	Palier LH/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.365.500	2.365.500	2.940.000	2.940.000	24
503	78180101-002	Palier RH/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.365.500	2.365.500	2.940.000	2.940.000	24
504	78180101-002	Jgo. Engranajes Diferencial/ Cambio -SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.126.333	2.126.333	1.389.000	1.389.000	-35
505	78180101-002	Amortiguador Dif./ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.593.667	2.593.667	6.565.000	6.565.000	153
506	78180101-002	Diferencial Tras./ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	18.082.417	18.082.417	23.025.000	23.025.000	27
507	78180101-002	2 Ruleman / Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	807.167	807.167	850.000	850.000	5
508	78180101-002	Eje Cardan/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	5.841.750	5.841.750	7.235.000	7.235.000	24
509	78180101-002	3 Cruceta Cardan/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.203.750	1.203.750	1.256.000	1.256.000	4
510	78180101-002	2 Ruleman / Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	683.000	683.000	600.000	600.000	-12
511	78180101-002	2 Tuerca/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	101.167	101.167	32.000	32.000	-68
512	78180101-002	Ruleman / Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	284.667	284.667	450.000	450.000	58
513	78180101-002	Ruleman/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	390.583	390.583	550.000	550.000	41
514	78180101-002	Brida/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	494.875	494.875	616.000	616.000	24
515	78180101-002	Reten/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	59.917	59.917	71.000	71.000	18
516	78180101-002	Tuerca Piñón/ Cambio - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	37.917	37.917	35.000	35.000	-8
517	80111613-9999	Mano de Obra - SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE REPUESTO DIFERENCIAL TRASERO HYUNDAi TUCSON.	Hora	EVENTO	1	103.833	103.833	110.000	110.000	6
518	78180101-002	Tanque Combustible/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.988.667	2.988.667	3.940.000	3.940.000	32
519	78180101-002	Limpieza de Tanque - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	656.083	656.083	660.000	660.000	1
520	78180101-002	Bomba Combustible/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	2.279.833	2.279.833	3.150.000	3.150.000	38
521	78180101-002	Flotador Combustible/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	435.333	435.333	425.000	425.000	-2
522	78180101-002	Pedal Acelerador / Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	1.029.500	1.029.500	1.268.000	1.268.000	23
523	78180101-002	Filtro Combustible c/ Soporte/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	855.500	855.500	387.000	387.000	-55
524	78180101-002	Bomba Injectora/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	14.616.333	14.616.333	16.325.000	16.325.000	12
525	78180101-002	Inyector de Combustible/ Cambio - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	6.162.000	6.162.000	7.287.000	7.287.000	18
526	78180101-002	Materiales Auxiliares/ Según Necesidad - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Unidad	EVENTO	1	219.917	219.917	220.000	220.000	0
527	80111613-9999	Mano de Obra - CAMBIO DE REPUESTO Y REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE HYUNDAi TUCSON.	Hora	EVENTO	1	103.833	103.833	110.000	110.000	6
MONTO TOTAL							603.659.903		747.251.000	

Lic. Cesáreo González

Lic. Alberto Caballero

Abg. Fátima Benitez

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA · ESCUELA JUDICIAL · REPUBLICA DEL PARAGUAY