Facultad de Ciencias Económicas
Cuadro Comparativo de Ofertas

CD Nº 17/2015 - "Remodelación de Aulas - Facultad de Economia, Casa Matriz"

ÍTEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE TRABAJOS		Santa Teresa Construcciones del Sr. Alberto Ruiz.					ITINERA S.A.					AC Construcciones del Sr. Ambrosio Coronel				
			Unidad de Medidas	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)
		Aula 5																
1	72101601-001	**Reparación de techo**																
1.1		Retiro y reposición de techo de tejas españolas	m2	77.500	43,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	3.332.500	75.000	43,00	ITINERA S.A.	Paraguay	3.225.000	60.000	43,00	AC Construcciones	Paraguay	2.580.000
2	72102802-003	**Trabajos preliminares**																
2.1		Demolición con recuperación de pisos hexagonáles en área profesor	m2	28.000	21,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	588.000	25.000	21,00	ITINERA S.A.	Paraguay	525.000	31.500	21,00	AC Construcciones	Paraguay	661.500
2.2		Relleno y compactación	m2	68.000	14,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	952.000	65.000	14,00	ITINERA S.A.	Paraguay	910.000	72.000	14,00	AC Construcciones	Paraguay	1.008.000
2.3		Reparación de canaletas	gl	920.000	1,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	920.000	850.000	1,00	ITINERA S.A.	Paraguay	850.000	1.050.000	1,00	AC Construcciones	Paraguay	1.050.000
2.4		Colocación de protector solar en ventanas	m2	124.500	67,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	8.341.500	115.000	67,00	ITINERA S.A.	Paraguay	7.705.000	133.600	67,00	AC Construcciones	Paraguay	8.951.200
2.5		Retiro y colocación de cartel indicador	un	680.000	1,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	680.000	500.000	1,00	ITINERA S.A.	Paraguay	500.000	720.000	1,00	AC Construcciones	Paraguay	720.000
2.6		Limpieza final de obra	gl	750.000	1,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	750.000	500.000	1,00	ITINERA S.A.	Paraguay	500.000	800.176	1,00	AC Construcciones	Paraguay	800.176
3	72102702-002	**Revestimiento de Pisos**																
3.1		Colocación de pisos porcelanato 60 x 60 cm en área profesor	m2	132.000	21,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	2.772.000	120.000	21,00	ITINERA S.A.	Paraguay	2.520.000	134.000	21,00	AC Construcciones	Paraguay	2.814.000
3.2		Colocación de zócalos porcelanato	ml	52.000	8,50	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	442.000	25.000	8,50	ITINERA S.A.	Paraguay	212.500	48.000	8,50	AC Construcciones	Paraguay	408.000
4	72102801-003	**Revoque**																
4.1		Revoque interior	m2	30.000	47,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	1.410.000	33.000	47,00	ITINERA S.A.	Paraguay	1.551.000	35.000	47,00	AC Construcciones	Paraguay	1.645.000

Lic. Pablo Martínez Díaz
Jefe Dpto. de Contrataciones
FCE - UNA

				Santa Teresa Construcciones del Sr. Alberto Ruiz.					ITINERA S.A.					AC Construcciones del Sr. Ambrosio Coronel				
5	**72102201-002**	**Mantenimientos y reparaciones de Instalaciones Eléctricas**																
5.1		Retiro de artefactos eléctricos	gl	535.610	1,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	535.610	1.000.000	1,00	ITINERA S.A.	Paraguay	1.000.000	1.150.000	1,00	AC Construcciones	Paraguay	1.150.000
5.2		Retiro y reposición de ventiladores	un	500.000	2,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	1.000.000	440.000	2,00	ITINERA S.A.	Paraguay	880.000	680.000	2,00	AC Construcciones	Paraguay	1.360.000
5.3		Luces colgantes con lámparas de bajo consumo de 105 watts	un	480.000	15,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	7.200.000	434.700	15,00	ITINERA S.A.	Paraguay	6.520.500	515.000	15,00	AC Construcciones	Paraguay	7.725.000
5.4		Luces LED tipo spot de 50 watts, con brazos metálicos	un	450.000	3,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	1.350.000	368.500	3,00	ITINERA S.A.	Paraguay	1.105.500	465.000	3,00	AC Construcciones	Paraguay	1.395.000
6	**72102402-001**	**Servicios de Pinturas**																
6.1		Pintura texturada fondo área de profesor	m2	89.550	53,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	4.746.150	95.000	53,00	ITINERA S.A.	Paraguay	5.035.000	97.405	53,00	AC Construcciones	Paraguay	5.162.465
6.2		Pintura al látex de mampostería, color	m2	26.000	551,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	14.326.000	22.500	551,00	ITINERA S.A.	Paraguay	12.397.500	26.500	551,00	AC Construcciones	Paraguay	14.601.500
6.3		Pintura sintética de aberturas metálicas	m2	29.000	29,20	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	846.800	32.500	29,20	ITINERA S.A.	Paraguay	949.000	28.500	29,20	AC Construcciones	Paraguay	832.200
6.4		Pintura al barniz de aberturas de maderas	m2	30.000	23,50	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	705.000	35.000	23,50	ITINERA S.A.	Paraguay	822.500	32.000	23,50	AC Construcciones	Paraguay	752.000
7	**72102602-005**	**Desmonte y colocación de puertas y ventanas**																
7.1		Retiro y reposición de puerta	un	1.300.000	2,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	2.600.000	1.000.000	2,00	ITINERA S.A.	Paraguay	2.000.000	1.075.000	2,00	AC Construcciones	Paraguay	2.150.000
		Aula 6																
8	**72101601-001**	**Reparación de techo**																
8.1		Retiro y reposición de techo de tejas españolas	m2	77.500	43,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	3.332.500	75.000	43,00	ITINERA S.A.	Paraguay	3.225.000	60.000	43,00	AC Construcciones	Paraguay	2.580.000
9	**72102802-003**	**Trabajos preliminares**																
9.1		Demolición con recuperación de pisos hexagonales en área profesor	m2	28.000	21,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	588.000	25.000	21,00	ITINERA S.A.	Paraguay	525.000	31.500	21,00	AC Construcciones	Paraguay	661.500
9.2		Relleno y compactación	m2	68.000	14,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	952.000	65.000	14,00	ITINERA S.A.	Paraguay	910.000	72.000	14,00	AC Construcciones	Paraguay	1.008.000
9.3		Reparación de canaletas	gl	920.000	1,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	920.000	850.000	1,00	ITINERA S.A.	Paraguay	850.000	1.050.000	1,00	AC Construcciones	Paraguay	1.050.000
9.4		Colocación de protector solar en ventanas	m2	124.500	67,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	8.341.500	115.000	67,00	ITINERA S.A.	Paraguay	7.705.000	133.600	67,00	AC Construcciones	Paraguay	8.951.200
9.5		Retiro y colocación de cartel indicador	un	680.000	1,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	680.000	500.000	1,00	ITINERA S.A.	Paraguay	500.000	720.000	1,00	AC Construcciones	Paraguay	720.000
9.6		Limpieza final de obra	gl	750.000	1,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	750.000	500.000	1,00	ITINERA S.A.	Paraguay	500.000	800.176	1,00	AC Construcciones	Paraguay	800.176

Lic. Paul [illegible] Díaz
Jefe Dpto. de Contrataciones
FCE - UNA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

				Santa Teresa Construcciones del Sr. Alberto Ruiz.					ITINERA S.A.					AC Construcciones del Sr. Ambrosio Coronel				
10	**72102702-002**	**Revestimiento de Pisos**																
10.1		Colocación de pisos porcelanato 60 x 60 cm en área profesor	m2	132.000	21,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	2.772.000	120.000	21,00	ITINERA S.A.	Paraguay	2.520.000	134.000	21,00	AC Construcciones	Paraguay	2.814.000
10.2		Colocación de zócalos porcelanato	ml	52.000	8,50	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	442.000	25.000	8,50	ITINERA S.A.	Paraguay	212.500	48.000	8,50	AC Construcciones	Paraguay	408.000
11	**72102801-003**	**Revoque**																
11.1		Revoque interior	m2	30.000	47,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	1.410.000	33.000	47,00	ITINERA S.A.	Paraguay	1.551.000	35.000	47,00	AC Construcciones	Paraguay	1.645.000
12	**72102201-002**	**Mantenimientos y reparaciones de Instalaciones Eléctricas**																
12.1		Retiro de artefactos eléctricos	gl	535.610	1,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	535.610	1.000.000	1,00	ITINERA S.A.	Paraguay	1.000.000	1.150.000	1,00	AC Construcciones	Paraguay	1.150.000
12.2		Retiro y reposición de ventiladores	un	500.000	2,00	Santa Teresa Construcciónes	Paraguay	1.000.000	440.000	2,00	ITINERA S.A.	Paraguay	880.000	680.000	2,00	AC Construcciones	Paraguay	1.360.000
12.3		Luces colgantes con lámparas de bajo consumo de 105 watts	un	480.000	15,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	7.200.000	434.700	15,00	ITINERA S.A.	Paraguay	6.520.500	515.000	15,00	AC Construcciones	Paraguay	7.725.000
12.4		Luces LED tipo spot de 50 watts, con brazos metálicos	un	450.000	3,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	1.350.000	368.500	3,00	ITINERA S.A.	Paraguay	1.105.500	465.000	3,00	AC Construcciones	Paraguay	1.395.000
13	**72102402-001**	**Servicios de Pinturas**																
13.1		Pintura texturada fondo área de profesor	m2	89.550	53,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	4.746.150	95.000	53,00	ITINERA S.A.	Paraguay	5.035.000	97.405	53,00	AC Construcciones	Paraguay	5.162.465
13.2		Pintura al látex de mampostería, color	m2	26.000	551,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	14.326.000	22.500	551,00	ITINERA S.A.	Paraguay	12.397.500	26.500	551,00	AC Construcciones	Paraguay	14.601.500
13.3		Pintura sintética de aberturas metálicas	m2	29.000	29,20	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	846.800	32.500	29,20	ITINERA S.A.	Paraguay	949.000	28.500	29,20	AC Construcciones	Paraguay	832.200
13.4		Pintura al braniz de aberturas de maderas	m2	30.000	23,50	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	705.000	35.000	23,50	ITINERA S.A.	Paraguay	822.500	32.000	23,50	AC Construcciones	Paraguay	752.000
14	**72102602-005**	**Desmonte y colocación de puertas y ventanas**																
14.1		Retiro y reposición de puerta	un	1.300.000	2,00	Santa Teresa Construcciones	Paraguay	2.600.000	1.000.000	2,00	ITINERA S.A.	Paraguay	2.000.000	1.075.000	2,00	AC Construcciones	Paraguay	2.150.000
TOTAL - IVA INCLUIDO								**106.995.120**					**98.417.000**					**111.532.082**

Lic. Pablo Martínez Díaz
Jefe Dpto. de Contrataciones
FCE - UNA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS