Industria Nacional del Cemento

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asuncion
Telefonos (59521) 569000. Casilla de Correo Nº 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 25952512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351-230.303/14/48
Web: www.inc.gov.py

¡Construyendo futuro con Cemento Paraguayo!

PARAGUAY TODOS Y TODAS

CARTA INTERNA GI Nº 287 /2013.-

A: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DE: GERENCIA INDUSTRIAL

FECHA: 07/10/13

ASUNTO : SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL ARRENDAMIENTO DE PALAS CARGADORAS.

Me dirijo a esa Gerencia a fin de solicitar se inicien los trámites pertinentes para gestionar un proceso de contratación con carácter de urgencia para el arrendamiento de dos (2) Palas Cargadoras para la ejecución de trabajos de movimentación y traslado de materias primas (yeso, caliza y puzolana) en el recinto fabril del CIP Villeta, así como trabajos de "disqueado" de material puzolánico para su secado.

Aclaramos que dichos trabajos venían ejecutándose con regularidad con la Pala Volvo L-120, hasta que el viernes 04/10/13 ha sufrido un serio desperfecto del motor (pistón, guía, etc.) Al quedar dicha maquinaria pesada fuera de servicio como alternativa se ha venido utilizando la Pala Cargadora Fiat Allis, afectándola permanentemente a trabajos de la línea de producción de cemento portland. Posterior a ello las condiciones adversas en materia de logística se han agudizado, pues de igual manera en la fecha esta Maquinaria ha sufrido una avería en varios de sus componentes, lo cual los dejó fuera de servicio/13.

En consecuencia ambas maquinarias han sido sometidas a una exhaustiva verificación técnica por parte del personal del Departamento de Mantenimiento, advirtiendo la grave situación del estado de las mismas, pues requerirán de la sustitución de importantes piezas y repuestos a fin de ponerlas en condiciones de uso a corto plazo.

El Departamento de Mantenimiento ha destacado la dificultad presentada últimamente para conseguir repuestos para las Palas Cargadoras utilizadas en la Planta Industrial de Villeta, debido a que las mismas ya son de muy antigua data y ni tan siquiera con las firmas representantes se obtienen las piezas de recambio.

Ante las circunstancias expuestas, resulta más que relevante iniciar los recaudos necesarios para disponer de la contratación de dos Palas Cargadoras para evitar la paralización del Molino de Cemento, y por ende la suspensión de suministro de cemento portland al mercado nacional.

No podría desestimarse la importancia de dar la mayor celeridad al proceso de contratación requerida, pues ante todo debemos considerar que la suspensión de la producción y comercialización de cemento portland supondrá un perjuicio económico diario para la institución de aproximadamente Gs. 2.000.000.000, correspondiente al promedio de ingreso diario de ventas, sumados a los efectos consecuentes que implica la pérdida de considerables nichos de mercado en esta etapa de dura competencia con productos de competencia.

Es por ello que se hace hincapié en la ineludible necesidad de tramitar con carácter de suma urgencia un proceso administrativo de plazo abreviado para el arrendamiento de maquinarias.

ARQ. DIEGO FERREIRA
Gerente Industrial