Petropar
ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 0136

Asunción, 29 de Mayo de 2014

Señores
INTEC INGENIERÍA S.R.L.
Tel.: 495 197
Email: gerencia@intecingenieria.com.py
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: Contratación Directa N° 12/14 para el "Servicio de Readecuación de Mamparas del 10° Piso", la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR N° 438/14 de fecha 26 de Mayo de 2014, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º Adjudicar la Contratación Directa 12/14 para el "Servicio de Readecuación de Mamparas del 10° Piso", a la firma INTEC INGENIERÍA S.R.L., por un monto total de Guaraníes catorce millones trescientos veintinueve mil (G. 14.329.000) incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad a lo establecido en el Artículo 34, Inc. c) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según el siguiente detalle:

1	2	3	4	5	6	7	8
N° Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad*	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72102602-007	Abrir vanos de 0,80 x 2,10 mts en mampara ciega lustrada existente, para posterior colocación de puerta Prever y corregir sistema electico existente dentro de la misma. Presupuestar Mano de Obra.	UN	2,00	Evento	350.000	700.000
2	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro lustrado de 0,80 x 2,10 mts con su respectivos marcos, herrajes y cerradura tipo pomo de color bronce, en vanos abierto en mampara existente. Similar al diseño existente en el sector. Ubicación ver plano de referencia.	UN	2,00	Evento	672.000	1.344.000
3	72102602-008	Provisión y colocación de contramarco en puertas de 0,80 x 2,10 mts, montada en mampara existente. Ubicación ver plano de referencia.	ML	22,00	Evento	21.000	462.000
4	72102602-007	Provisión y colocación de mampara ciega lustrada en ambas caras similar al existente o de madera Paraíso con todos sus accesorios de fijación y colocación. Ver Planos de referencia.	M2	12,00	Evento	504.000	6.048.000
5	72102602-007	Provisión y colocación en mamparas de zócalos de 7 cm, lustrada, con todos sus accesorios de colocación del mismo material que la mampara. Similar al diseño existente en el lugar.	ML	12,00	Evento	28.000	336.000
6	72102602-007	Provisión y colocación en mamparas de cornisa superior, con todos sus accesorios de colocación del mismo material que la mampara. Similar al diseño existente en el lugar.	ML	12,00	Evento	21.000	252.000

7	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de cedro lustrada en mampara nueva de 0,80 x 2,10 mts, con sus respectivos marcos, herrajes y cerradura tipo pomo de color cobre. Similar al diseño existente en el lugar.	UN	1,00	Evento	672.000	672.000
8	72102602-008	Provisión y colocación completa de contramarco en puerta nueva 0,80 x 2,10 mts, lustradas similar al existente.	ML	11,00	Evento	21.000	231.000
9	73141704-002	Provisión y colocación de alfombra con todo sus accesorios de fijación y colocación con materiales similar a la existente previa base respectiva en el piso.	M2	40,00	Evento	63.000	2.520.000
10	73141704-004	Provisión y colocación de cortinado en ventana de 7,00 x 2,40 mts, con todo sus accesorios de fijación y colocación. Color y calidad a ser definido por la Fiscalización.	M2	18,00	Evento	63.000	1.134.000
11	72131601-013	Limpieza de obra	UN	1,00	Evento	630.000	630.000
Precio Total, Guaraníes							**14.329.000**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

Emilio Bogado B.
Gerente
Unidad Operativa de Contratación

Petropar
ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 0137

Asunción, 29 de Mayo de 2014

Señores
KUARAHY INGENIERIA S.A.C.I.A.
Tel.: 220 352
Email: blas_cano@hotmail.com
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: Contratación Directa N° 12/14 para el "Servicio de Readecuación de Mamparas del 10° Piso", la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR N° 438/14 de fecha 26 de Mayo de 2014, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º Adjudicar la Contratación Directa 12/14 para el "Servicio de Readecuación de Mamparas del 10° Piso", a la firma INTEC INGENIERÍA S.R.L., por un monto total de Guaraníes catorce millones trescientos veintinueve mil (G. 14.329.000) incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad a lo establecido en el Artículo 34, Inc. c) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según el siguiente detalle:

1	2	3	4	5	6	7	8
N° Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad***	**Presentación**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total (IVA incluido)**
1	72102602-007	Abrir vanos de 0,80 x 2,10 mts en mampara ciega lustrada existente, para posterior colocación de puerta Prever y corregir sistema electico existente dentro de la misma. Presupuestar Mano de Obra.	UN	2,00	Evento	350.000	700.000
2	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta placa de cedro lustrado de 0,80 x 2,10 mts con su respectivos marcos, herrajes y cerradura tipo pomo de color bronce, en vanos abierto en mampara existente. Similar al diseño existente en el sector. Ubicación ver plano de referencia.	UN	2,00	Evento	672.000	1.344.000
3	72102602-008	Provisión y colocación de contramarco en puertas de 0,80 x 2,10 mts, montada en mampara existente. Ubicación ver plano de referencia.	ML	22,00	Evento	21.000	462.000
4	72102602-007	Provisión y colocación de mampara ciega lustrada en ambas caras similar al existente o de madera Paraíso con todos sus accesorios de fijación y colocación. Ver Planos de referencia.	M2	12,00	Evento	504.000	6.048.000
5	72102602-007	Provisión y colocación en mamparas de zócalos de 7 cm, lustrada, con todos sus accesorios de colocación del mismo material que la mampara. Similar al diseño existente en el lugar.	ML	12,00	Evento	28.000	336.000
6	72102602-007	Provisión y colocación en mamparas de cornisa superior, con todos sus accesorios de colocación del mismo material que la mampara. Similar al diseño existente en el lugar.	ML	12,00	Evento	21.000	252.000

7	72102602-005	Provisión y colocación de puerta placa de cedro lustrada en mampara nueva de 0,80 x 2,10 mts, con sus respectivos marcos, herrajes y cerradura tipo pomo de color cobre. Similar al diseño existente en el lugar.	UN	1,00	Evento	672.000	672.000
8	72102602-008	Provisión y colocación completa de contramarco en puerta nueva 0,80 x 2,10 mts, lustradas similar al existente.	ML	11,00	Evento	21.000	231.000
9	73141704-002	Provisión y colocación de alfombra con todo sus accesorios de fijación y colocación con materiales similar a la existente previa base respectiva en el piso.	M2	40,00	Evento	63.000	2.520.000
10	73141704-004	Provisión y colocación de cortinado en ventana de 7,00 x 2,40 mts, con todo sus accesorios de fijación y colocación. Color y calidad a ser definido por la Fiscalización.	M2	18,00	Evento	63.000	1.134.000
11	72131601-013	Limpieza de obra	UN	1,00	Evento	630.000	630.000
Precio Total, Guaraníes							**14.329.000**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

Emilio Bogado B.
Gerente
Unidad Operativa de Contratación

contrataciones

De: Microsoft Exchange
Para: enrique_chamorro@hotmail.com
Enviado el: jueves, 29 de mayo de 2014 15:08
Asunto: Retransmitido: CEDULA DE NOTIFICACION Nº 137 PARA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 12/14 SERVICIO DE READECUACION DE MAMPARAS

Se ha realizado la entrega a estos destinatarios o listas de distribución, pero el destino no envió notificación de entrega:

enrique_chamorro@hotmail.com

Asunto: CEDULA DE NOTIFICACION Nº 137 PARA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 12/14 SERVICIO DE READECUACION DE MAMPARAS

Generado por Microsoft Exchange Server 2007

[REPORTE DE TRANSMISION]

MAY. 29 2014 03:38PM

NO.	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	0495197	MAY. 29 03:37PM	01'41	TX	02	OK