RESUMEN DE OFERTAS

Procedimiento de Contrataciones
Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

Rubros: 242
CDP Nº: 180/2022

Descripción de Contratación: Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Edificios
Institución: Facultad Politécnica - U.N.E

Fecha: 07/11/2022
ID: 408.561

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO POR CANTIDAD						Observaciones
				TESLA INGENIERIA			VENTSERV S.R.L.			
				Marca/Procedencia	Precio Unitario	TOTAL	Marca/Procedencia	Precio Unitario	TOTAL	
1	1	M2	Reparación de Revoque de pared interior (arena-cemento-cal)	No Aplica	9.109	9.109				
2	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	8.591	8.591				
3	1	M2	Reparación de Revoque de pared exterior con hidrofugo (arena-cemento-hidrofugo)	No Aplica	10.966	10.966				
4	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	9.707	9.707				
5	1	M2	Reparación de Revoque de pared exterior (arena-cemento-cal)	No Aplica	9.833	9.833				
6	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	8.942	8.942				
7	1	M2	Reparación del texturado de pared interior o exterior	No Aplica	8.745	8.745				
8	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	4.363	4.363				
9	1	M2	Mantenimiento de pintura de pared interior (pintura latex acrilico)	No Aplica	5.210	5.210				
10	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	4.628	4.628				
11	1	M2	Mantenimiento de pintura de pared exterior (pintura latex acrilico)	No Aplica	6.758	6.758				
12	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	6.888	6.888				
13	1	M2	Mantenimiento de pared exterior - impermeabilización de paredes expuestas a la lluvia	No Aplica	12.000	12.000				
14	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	10.000	10.000				
15	1	M2	Mantenimiento y Reparación de camineros de piso tipo canto rodado (arena, cemento, piedra canto rodado)	No Aplica	80.000	80.000				
16	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	13.840	13.840				
17	1	M2	Mantenimiento y Reparación de camineros de piso tipo layota (arena, cemento, piso layota)	No Aplica	12.000	12.000				
18	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	9.509	9.509				
19	1	M2	Mantenimiento de revoque con problemas de humedad y cielorraso-losa (impermeable semiflexible - Aprox. 2 kg/m² para una capa de 1 milimetro de espesor).	No Aplica	14.596	14.596				
20	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	9.443	9.443				
21	1	Unidad	Mantenimiento de la pintura de aberturas de madera (lijado, pintura al barniz)	No Aplica	15.989	15.989				
22	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	7.900	7.900				
23	1	Unidad	Mantenimiento de aberturas de madera - cambio del marco de madera	No Aplica	25.000	25.000				
24	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	6.069	6.069				
25	1	Unidad	Mantenimiento de aberturas de madera - cambio de puerta tipo placa de 80cm	No Aplica	180.000	80.000				
26	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	100.000	00.000				
27	1	Unidad	Mantenimiento de aberturas de madera - cambio de puerta tipo placa de 70cm	No Aplica	150.000	50.000				
28	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	50.000	50.000				
29	1	Unidad	Mantenimiento de aberturas de madera - cambio de zocalo de goma	No Aplica	26.127	26.127				
30	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	10.175	10.175				
31	1	Unidad	Mantenimiento, Reposición y colocación de herrajes de aberturas de madera (cambio de cerradura)	No Aplica	19.604	19.604				
32	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	9.114	9.114				
33	1	M2	Mantenimiento de la pintura de puertas metálicas (pintura sintetica)	No Aplica	12.454	12.454				
34	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	6.476	6.476				
35	1	Unidad	Mantenimiento de puertas metálicas - cambio de bisagras	No Aplica	12.883	12.883				
36	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	16.848	16.848				
37	1	Unidad	Mantenimiento de puertas metálicas - cambio de cerraduras	No Aplica	42.000	42.000				
38	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	9.114	9.114				
39	1	ML	Mantenimiento de pasamanos de la escalera de caño metálico de 2" (antióxido, pintura sintetico, lijado)	No Aplica	4.784	4.784				
40	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	2.659	2.659				
41	1	M2	Mantenimiento de techo tipo toldo (Carpa de vinilo, soporte de hierro, pintura sintetico).	No Aplica	69.048	69.048				
42	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	25.314	25.314				
43	1	M2	Mantenimiento de la pintura de canaleta de alero y bajada (pintura antioxido).	No Aplica	4.768	4.768				
44	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	2.458	2.458		Descalificado		
45	1	M2	Mantenimiento de la pintura de rejas metalicas (lijado, pintura antioxido y sintetica)	No Aplica	2.925	2.925				
46	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	2.139	2.139				
47	1	M2	Mantenimiento de la pintura de del vallado - tejido (limpieza, pintura antioxido y sintetica)	No Aplica	9.114	9.114				
48	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	4.784	4.784				
49	1	ML	Mantenimiento de la pintura de del vallado - columnas metalicas (lijado, pintura antioxido y sintetica)	No Aplica	2.659	2.659				
50	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	4.784	4.784				
51	1	M2	Mantenimiento de la pintura de la Estructuras Metálica de camineros (lijado, pintura antioxido y sintetica)	No Aplica	3.280	3.280				
52	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	2.814	2.814				
53	1	M2	Mantenimiento del Techo de camineros - cambio de chapa #26	No Aplica	41.683	41.683				
54	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	17.136	17.136				
55	1	ML	Mantenimiento de la pintura de Protector de madera de pared (lijado, pintura al barniz)	No Aplica	6.453	6.453				
56	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	5.103	5.103				
57	1	ML	Mantenimiento y Cambio del Protector de madera de pared de 10cmx 2.5cm	No Aplica	17.328	17.328				
58	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	19.014	19.014				
59	1	M2	Mantenimiento de pared con enduido (lijado, enduido)	No Aplica	5.808	5.808				
60	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	4.036	4.036				
61	1	M2	Mantenimiento de ladrillejos	No Aplica	20.000	20.000				
62	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	6.696	6.696				
63	1	M2	Mantenimiento de la pintura de ladrillejos (pintura latex acrilico)	No Aplica	10.000	10.000				
64	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	8.075	8.075				
65	1	M2	Mantenimiento de puertas de vidrios - cambio de vidrio templado de 10mm	No Aplica	180.000	80.000				
66	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	50.000	50.000				
67	1	Unidad	Mantenimiento de puertas de vidrios - cambio del sistema de freno	No Aplica	150.000	50.000				
68	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	50.000	50.000				
69	1	Unidad	Mantenimiento de puertas de vidrios - cambio de tiradores	No Aplica	150.000	50.000				
70	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	18.058	18.058				
71	1	Unidad	Mantenimiento de puertas de vidrios - cambio de bisagra	No Aplica	37.689	37.689				
72	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	19.604	19.604				
73	1	Unidad	Mantenimiento de ventanas de vidrios - cambio de rodamiento (ruedas)	No Aplica	4.515	4.515				
74	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	2.926	2.926				
75	1	M2	Mantenimiento de ventanas de vidrios - cambio de vidrio templado de 8mm	No Aplica	120.000	20.000				
76	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	50.000	50.000				
77	1	Unidad	Mantenimiento de ventanas de vidrios - cambio de cerraduras	No Aplica	19.604	19.604				
78	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	9.114	9.114				
79	1	ML	Mantenimiento de ventanas de vidrios - cambio de marcos de aluminio	No Aplica	50.000	50.000				
80	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	30.000	30.000				
81	1	ML	Mantenimiento de ventanas de vidrios - cambio de felpa/burlete	No Aplica	4.515	4.515				
82	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	2.926	2.926				
83	1	M2	Mantenimiento de ventanas de vidrios - cambio de polarizados	No Aplica	35.000	35.000				
84	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	15.372	15.372				
85	1	ML	Reparaciones de barreras de acceso - cambio de caño de 100x100 1,20mm	No Aplica	2.500.000	2.500.000				
86	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	540.000	540.000				
87	1	ML	Reparaciones de barreras de acceso - cambio de caño de 80x80 1,20mm	No Aplica	2.500.000	2.500.000				
88	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	540.000	540.000				
89	1	ML	Reparaciones de barreras de acceso - cambio de caño de 40x40 1,20mm	No Aplica	2.100.000	2.100.000				
90	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	540.000	540.000				
91	1	ML	Reparaciones de barreras de acceso - cambio de cancela ppa/K1	No Aplica	2.500.000	2.500.000				
92	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	540.000	540.000				

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITÉCNICA SUBINISTRO Y ALMACEN CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

93	1	Unidad	Reparaciones de barreras de acceso - cambio de sensor de barrera	No Aplica	2.100.000	2.100.000	
94	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	540.000	540.000	
95	1	Unidad	Reparaciones de barreras de acceso - cambio de tablero eléctrico	No Aplica	2.500.000	2.500.000	
96	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	540.000	540.000	
97	1	Unidad	Reparaciones de barreras de acceso - cambio de lomada de goma	No Aplica	2.100.000	2.100.000	
98	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	540.000	540.000	
99	1	Unidad	Reparaciones de barreras de acceso - cambio de planchas policarbonatos azul y uniones	No Aplica	2.500.000	2.500.000	
100	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	540.000	540.000	
101	1	Unidad	Reparaciones de barreras de acceso - cambio de lectores de tarjetas magnéticas y biométricas	No Aplica	2.100.000	2.100.000	
102	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	540.000	540.000	
103	1	ML	Mantenimiento de desagüe cloacal (cambio de caño de 40)	No Aplica	12.641	12.641	
104	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	15.000	15.000	
105	1	ML	Mantenimiento de desagüe cloacal (cambio de caño de 50)	No Aplica	15.386	15.386	
106	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	15.000	15.000	
107	1	ML	Mantenimiento de desagüe cloacal (cambio de caño de 100)	No Aplica	18.835	18.835	
108	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	15.000	15.000	
109	1	Unidad	Mantenimiento de canillas metálicas sencillas con pico de ½ .	No Aplica	13.607	13.607	
110	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	4.130	4.130	
111	1	ML	Mantenimiento del desagüe pluvial (bajadas con caño de 100)	No Aplica	28.689	28.689	
112	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	4.530	4.530	
113	1	ML	Mantenimiento y reparación de fontanería - cambio de caño 1/2	No Aplica	4.515	4.515	
114	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	2.926	2.926	
115	1	ML	Mantenimiento y reparación de fontanería - cambio de caño 3/4	No Aplica	4.515	4.515	
116	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	2.926	2.926	
117	1	M2	Reposición de rejilla metálica de 40x40cm con marco de ángulos L y varillas Ø 10 lisas para desagüe pluvial	No Aplica	50.000	50.000	
118	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	20.000	20.000	
119	1	Unidad	Mantenimiento y limpieza de desengrasador de cocina y comedor.	No Aplica	19.576	19.576	
120	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	19.576	19.576	
121	1	Unidad	Mantenimiento y reparación - cambio de piletas de cocina de una bacha	No Aplica	151.737	151.737	
122	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	22.501	22.501	
123	1	Unidad	Mantenimiento y reparación - cambio de piletas de cocina de doble bacha	No Aplica	151.737	151.737	
124	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	22.501	22.501	
125	1	Unidad	Mantenimiento y cambio de la Canilla de plástico giratorio de pared.	No Aplica	12.039	12.039	
126	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	13.276	13.276	
127	1	ML	Reposición de zócalo calcáreo	No Aplica	10.688	10.688	
128	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	7.426	7.426	
129	1	M2	Mantenimiento del Revestimiento de azulejos	No Aplica	15.000	15.000	
130	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	6.917	6.917	
131	1	M2	Mantenimiento de la Pintura de piso tipo canto rodado.	No Aplica	22.840	22.840	
132	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	6.571	6.571	
133	1	ML	Mantenimiento - cambio de la Canaleta alero de chapa D=40 CH 26	No Aplica	20.000	20.000	
134	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	6.762	6.762	
135	1	M2	Mantenimiento de losa nervada de H°A° impermeabilización con refuerzo de tela entramada poliéster o membrana fría y aplicación de pintura acrílica.	No Aplica	18.298	18.298	
136	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	7.876	7.876	Descalificado
137	1	M2	Mantenimiento de techo chapa zinc, impermeabilización con refuerzo de tela entramada poliéster o membrana fría y aplicación de pintura acrílica.	No Aplica	17.328	17.328	
138	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	19.014	19.014	
139	1	M2	Reparación de goteras en techo tipo teja cerámica	No Aplica	23.514	23.514	
140	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	12.551	12.551	
141	1	M2	Reparación de goteras de techo tipo chapa zinc de CH.26	No Aplica	26.695	26.695	
142	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	12.329	12.329	
143	1	M2	Reparación de la Estructura metálica perfil U de 3" doble con zigzag de ángulos de 7/8	No Aplica	20.000	20.000	
144	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	16.201	16.201	
145	1	Unidad	Mantenimiento, Limpieza de artefactos sanitarios con ácido muriático y/o soda cáustica	No Aplica	14.262	14.262	
146	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	11.420	11.420	
147	1	Unidad	Mantenimiento, Cambio y provisión de Inodoro con cisterna alta, incluye bajada y caño flexible para cisterna y anillo de vedacion	No Aplica	150.000	150.000	
148	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	22.527	22.527	
149	1	Unidad	Mantenimiento, Cambio y provisión de Inodoro con cisterna baja, incluye caño flexible para cisterna y anillo de vedacion	No Aplica	162.795	162.795	
150	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	23.680	23.680	
151	1	Unidad	Mantenimiento, Cambio y provisión de lavatorio con pedestal	No Aplica	116.204	116.204	
152	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	22.199	22.199	
153	1	Unidad	Mantenimiento, Cambio y provisión de ducha eléctrica de 5400 w. minimo	No Aplica	31.344	31.344	
154	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	10.239	10.239	
155	1	Unidad	Mantenimiento, Cambio y provisión de ducha de seguridad	No Aplica	1.200.000	1.200.000	
156	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	45.000	45.000	
157	1	Unidad	Mantenimiento, Cambio y provisión de lavaojos de seguridad	No Aplica	1.100.000	1.100.000	
158	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	45.000	45.000	
159	1	Unidad	Mantenimiento, Cambio y provisión de accesorios sanitarios-Canillas de metal para lavatorio	No Aplica	64.328	64.328	
160	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	17.258	17.258	
161	1	Unidad	Mantenimiento, Cambio y provisión de accesorios sanitarios-Caja sifonada	No Aplica	40.387	40.387	
162	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	17.063	17.063	
163	1	Unidad	Mantenimiento, Cambio y provisión de Mingitorio	No Aplica	80.000	80.000	
164	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	22.424	22.424	
165	1	M2	Mantenimiento de de pisos granito - Pulida y abrillantado	No Aplica	9.159	9.159	
166	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	8.776	8.776	
167	1	Unidad	Reparaciones de divisorias Placas de Yesos Acartonados - Durlock por Placa	No Aplica	41.409	41.409	
168	1	Unidad	Mano de Obra por servicio	No Aplica	13.276	13.276	
169	1	ML	Mantenimiento de placas de Durlock - Estructuración de Tabiques de las Placas de Yeso	No Aplica	50.000	50.000	
170	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	15.526	15.526	
171	1	M2	Reparaciones de cielo raso - cambio de cielo raso de PVC de 8mm	No Aplica	30.000	30.000	
172	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	5.851	5.851	
173	1	M2	Reparaciones de cielo raso - cambio de cielo raso de PVC de 10mm brillante	No Aplica	30.000	30.000	
174	1	M2	Mano de Obra por servicio	No Aplica	6.750	6.750	
175	1	ML	Reparaciones de cielo raso - cambio de corniza de PVC	No Aplica	15.000	15.000	
176	1	ML	Mano de Obra por servicio	No Aplica	5.851	5.851	
			TOTAL			**32.355.447**	

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITECNICA
PATRIMONIO
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Joel David Morel Ferreira
Encargado de Patrimonio
Facultad Politécnica. UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITECNICA
Dirección Administrativa y Financiera
ESTE - PARAGUAY

Lic. Lidia Trinidad Benítez
Dir. de Administración y Finanzas
Facultad Politécnica - UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITECNICA
SUMINISTRO Y ALMACEN
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

[illegible]
Encargado de Suministro y Almacén