DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIRECTAS - UOC

CD 27/16 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS"

CUADRO DE PRECIOS

GRENCIA DE TRANSPORTE Y TALLERES - REPARACION DE MOTOR DE CAMION VOLQUETE FORD 14000						CANTERO S.A.	
ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNID DE MEDIDA	PRESENT.	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	78180101-028	Juego de pistón	UNIDAD	UNIDAD	1	1.888.000	1.888.000
2	78180101-028	Juego de camisa	UNIDAD	UNIDAD	1	1.062.000	1.062.000
3	78180101-028	Casquillo de biela	UNIDAD	UNIDAD	1	531.000	531.000
4	78180101-028	Casquillo de bancada	UNIDAD	UNIDAD	1	649.000	649.000
5	78180101-028	Juego de buje de leva	UNIDAD	UNIDAD	1	413.000	413.000
6	78180101-028	Buje de biela	UNIDAD	UNIDAD	6	413.000	2.478.000
7	78180101-028	Juego de juntas	UNIDAD	UNIDAD	1	814.200	814.200
8	78180101-028	Juego de válvulas	UNIDAD	UNIDAD	1	1.121.000	1.121.000
9	78180101-028	Guías de válvulas	UNIDAD	UNIDAD	1	531.000	531.000
10	78180101-028	Juego de aros	UNIDAD	UNIDAD	1	1.711.000	1.711.000
11	78180101-028	Cambio de reten culeta motor	UNIDAD	UNIDAD	1	236.000	236.000
12	78180101-028	Cambio de reten frent motor	UNIDAD	UNIDAD	1	236.000	236.000
13	78180101-028	Cambio de soporte motor	UNIDAD	UNIDAD	2	531.000	1.062.000
14	78180101-028	Rectificar asiento, válvulas y esmerilar	UNIDAD	UNIDAD	1	649.000	649.000
15	78180101-028	Rectificación de cilindro	UNIDAD	UNIDAD	1	944.000	944.000
16	78180101-028	Cambio de cigüeñal	UNIDAD	UNIDAD	1	4.720.000	4.720.000
17	78180101-028	Rectificar tapa motor	UNIDAD	UNIDAD	1	590.000	590.000
18	78180101-028	Mano de obra reparación general de motor	UNIDAD	UNIDAD	1	4.130.000	4.130.000
19	78180101-028	Cambio de bomba de agua	UNIDAD	UNIDAD	1	708.000	708.000
20	78180101-028	Cambio de bomba de aceite	UNIDAD	UNIDAD	1	1.062.000	1.062.000
21	78180101-028	Cambio de correa	UNIDAD	UNIDAD	1	460.200	460.200
22	78180101-028	Cambio de sensor de velocímetro	UNIDAD	UNIDAD	1	920.400	920.400
23	78180101-028	Cambio de tensor de correa	UNIDAD	UNIDAD	1	826.000	826.000
24	78180101-028	Cambio de Ruleman tensor de correa	UNIDAD	UNIDAD	1	295.000	295.000
25	78180101-028	Cambio guía de correa	UNIDAD	UNIDAD	1	708.000	708.000
26	78180101-028	Reparación de bomba inyectora	UNIDAD	UNIDAD	1	2.950.000	2.950.000
27	78180101-028	Cambio de pico inyector	UNIDAD	UNIDAD	6	472.000	2.832.000
28	78180101-028	Cambio de ventilador de motor	UNIDAD	UNIDAD	1	472.000	472.000
29	78180101-028	Reparación de motor	UNIDAD	UNIDAD	1	708.000	708.000
30	78180101-028	Regular válvulas	UNIDAD	UNIDAD	1	448.400	448.400
31	78180101-028	Limpieza de tanque de combustible	UNIDAD	UNIDAD	1	531.000	531.000
32	78180101-028	Cambio de brazo de biela	UNIDAD	UNIDAD	6	472.000	2.832.000
33	78180101-028	Cambio de bombín de combustible	UNIDAD	UNIDAD	1	413.000	413.000
34	78180101-028	Cambio de cañería completa de combustible	UNIDAD	UNIDAD	1	531.000	531.000
35	78180101-028	Cambiar block de motor	UNIDAD	UNIDAD	1	9.440.000	9.440.000
						TOTAL IVA Incluido	**49.902.200**

Eduardo Avalos
Gerente de Mantenimiento
DINAC