LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: ISUZU MODELO: D/MAX AÑOS: 2012-2014-2015

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	% de variación
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISIÓN						
	CAJA						
1	Cambiar Anillo sincronizador	355.000	Unidad	Evento	1	355.000	0%
2	Cambiar Engranajes	2.136.667	Unidad	Evento	1	1.800.000	-16%
3	Cambiar Eje ranurado	1.203.333	Unidad	Evento	1	1.000.000	-17%
4	Cambiar Eje cuádruple	1.430.000	Unidad	Evento	1	1.200.000	-16%
5	Cambiar Rúleman	376.667	Unidad	Evento	1	450.000	19%
6	Cambiar Retén	86.667	Unidad	Evento	1	100.000	15%
7	Cambiar Selectores de cambio	520.000	Unidad	Evento	1	450.000	-13%
8	Cambiar Juego de junta	266.667	Unidad	Evento	1	300.000	12%
9	Cambiar Soporte de caja	570.000	Unidad	Evento	1	650.000	14%
10	Mano de obra - Reparación general de Caja	416.667	Unidad	Evento	1	500.000	20%
	TRANSMISIÓN						
11	Cambiar centralizador cardan	680.000	Unidad	Evento	1	800.000	18%
12	Cambiar cruceta cardan	455.333	Unidad	Evento	1	530.000	16%
13	Cambiar reten de piñón	189.333	Unidad	Evento	1	220.000	16%
14	Cambiar rúleman de piñon	1.043.333	Unidad	Evento	1	850.000	-19%
15	Cambiar ruleman de corona	691.667	Unidad	Evento	1	700.000	1%
16	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	3.176.667	Unidad	Evento	1	2.800.000	-12%
17	del satélite planetario	390.667	Unidad	Evento	1	450.000	15%
18	Cambiar calce del engranaje del planetario	357.667	Unidad	Evento	1	400.000	12%
19	Cambiar rulemanes de diferencial	630.000	Unidad	Evento	1	750.000	19%
20	Cambiar engranaje del satelite planetario	970.000	Unidad	Evento	1	800.000	-18%
21	Cambiar de Transferencia de 4x4 (rueda libre)	1.966.667	Unidad	Evento	1	1.600.000	-19%
22	Cambiar motor encastre del 4x4	2.466.667	Unidad	Evento	1	1.990.000	-19%
23	Cambiar cardan del 4x4	3.133.333	Unidad	Evento	1	2.800.000	-11%
24	Cambiar de triceta	956.665	Unidad	Evento	1	1.100.000	15%
25	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	700.000	Unidad	Evento	1	800.000	14%
	TOTAL					**23.395.000**	
	PROGRAMA N° 2: DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN, EMBRAGUE Y FRENO						
	DIRECCIÓN						
1	Cambiar cremallera de dirección	5.120.000	Unidad	Evento	1	4.500.000	-12%
2	Cambiar jgo. Reparo de la cremallera de dirección	1.251.667	Unidad	Evento	1	1.450.000	16%
3	Cambiar brazo precat	686.667	Unidad	Evento	1	800.000	17%
4	Cambiar muñequines – c/u	348.667	Unidad	Evento	1	400.000	15%
5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1.763.333	Unidad	Evento	1	1.800.000	2%
6	Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	468.333	Unidad	Evento	1	550.000	17%
7	Reparar eje cardánica de dirección	283.667	Unidad	Evento	1	330.000	16%
8	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	393.667	Unidad	Evento	1	450.000	14%
9	Cambiar homocinetica	1.270.000	Unidad	Evento	1	1.500.000	18%
10	Alineación y balanceo de ruedas	193.333	Unidad	Evento	1	220.000	14%

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Liliana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: ISUZU MODELO: D/MAX AÑOS: 2012-2014-2015

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	**Descripción**	**Precio referencial**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**% de variación**
11	Cambiar rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados	608.333	Unidad	Evento	1	600.000	-1%
12	Cambiar rúleman punta eje	753.333	Unidad	Evento	1	900.000	19%
13	Cambiar de retén punta eje	244.000	Unidad	Evento	1	290.000	19%
14	Cambiar ruleman de masa delantera	570.000	Unidad	Evento	1	650.000	14%
15	Cambiar ruleman palier - masa trasera	563.333	Unidad	Evento	1	600.000	7%
16	Cambiar correa de dirección hidráulica	560.000	Unidad	Evento	1	650.000	16%
	TOTAL					**15.690.000**	
	SUSPENSIÓN						
1	Cambiar amortiguador trasero c/u	494.000	Unidad	Evento	1	550.000	11%
2	Cambiar amortiguador delantero c/u	587.333	Unidad	Evento	1	700.000	19%
3	Cambiar buje parrilla superior	237.667	Unidad	Evento	1	280.000	18%
4	Cambiar buje parrilla inferior	261.000	Unidad	Evento	1	300.000	15%
5	Cambiar buje barra estabilizadora delantero	104.000	Unidad	Evento	1	120.000	15%
6	Cambiar buje barra estabilizadora trasero	416.667	Unidad	Evento	1	350.000	-16%
7	Cambiar buje tensor de rueda	136.000	Unidad	Evento	1	160.000	18%
8	Cambiar buje amortiguador	82.333	Unidad	Evento	1	95.000	15%
9	Cambiar rótula inferior	531.333	Unidad	Evento	1	600.000	13%
10	Cambiar rótula superior	460.333	Unidad	Evento	1	550.000	19%
11	Cambiar juego de elásticos – trasero	1.643.333	Unidad	Evento	1	1.400.000	-15%
12	Cambiar buje elásticos-completo	508.333	Unidad	Evento	1	580.000	14%
13	Cambiar espiral de suspensión c/u	658.333	Unidad	Evento	1	600.000	-9%
14	Cambiar grillete de elástico	168.667	Unidad	Evento	1	190.000	13%
15	Cambiar centro elástico	140.833	Unidad	Evento	1	160.000	14%
16	Cambiar juego de bieleta	188.667	Unidad	Evento	1	200.000	6%
17	Cambiar barra estabilizadora	1.083.333	Unidad	Evento	1	1.200.000	11%
18	Cambiar barra torsión de suspensión	1.208.335	Unidad	Evento	1	1.000.000	-17%
	TOTAL					**9.035.000**	
	EMBRAGUE						
1	Cambiar disco de embrague	1.390.000	Unidad	Evento	1	1.600.000	15%
2	Cambiar campana de embrague	2.243.333	Unidad	Evento	1	1.900.000	-15%
3	Cambiar cojinete de empuje	613.333	Unidad	Evento	1	700.000	14%
4	Cambiar plato de presión	1.236.667	Unidad	Evento	1	1.400.000	13%
5	Cambiar rúleman piloto	248.000	Unidad	Evento	1	290.000	17%
6	Cambiar juego reparación bomba central .embrague	451.667	Unidad	Evento	1	500.000	11%
7	Cambiar reten de bancada	326.667	Unidad	Evento	1	380.000	16%
8	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	402.000	Unidad	Evento	1	450.000	12%
9	Cambiar bomba central de embrague	606.000	Unidad	Evento	1	700.000	15%

Lic. Ramón Doldán J.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Von Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: ISUZU MODELO: D/MAX AÑOS: 2012-2014-2015

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	% de variación
10	Cambiar bomba auxiliar de embrague	473.333	Unidad	Evento	1	500.000	6%
11	Cambiar horquilla de embrague	532.000	Unidad	Evento	1	600.000	13%
12	Rectificación volante motor	266.667	Unidad	Evento	1	300.000	12%
	TOTAL					**9.320.000**	
	FRENOS						
1	Cambiar pastillas de freno-ambos	696.667	Unidad	Evento	1	800.000	15%
2	Cambiar disco de freno c/u	993.333	Unidad	Evento	1	1.100.000	11%
3	Rectificar discos de freno –ambos	132.000	Unidad	Evento	1	150.000	14%
4	Cambiar fibras freno –ambos	610.000	Unidad	Evento	1	700.000	15%
5	Cambiar juego reparo bomba central freno	481.667	Unidad	Evento	1	550.000	14%
6	Cambiar bomba central de freno	993.333	Unidad	Evento	1	1.100.000	11%
7	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	260.000	Unidad	Evento	1	310.000	19%
8	Rectificar tambor freno trasero- ambos	132.000	Unidad	Evento	1	150.000	14%
9	Cambiar servofreno	1.773.333	Unidad	Evento	1	1.500.000	-15%
10	Cambiar cilindro de freno trasero	372.333	Unidad	Evento	1	430.000	15%
11	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	267.667	Unidad	Evento	1	310.000	16%
12	Cambiar depresor de freno	1.243.333	Unidad	Evento	1	1.100.000	-12%
13	Cambiar caño flexible	260.667	Unidad	Evento	1	312.000	19,7%
14	Cambiar cabo de freno de mano	938.334	Unidad	Evento	1	1.100.000	17%
	TOTAL					**9.612.000**	
	PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELÉCTRICO						
1	Cambiar faro delantero un lado	604.333	Unidad	Evento	1	500.000	-17%
2	Cambiar faro señalero un lado	270.667	Unidad	Evento	1	220.000	-19%
3	Cambiar faro trasero un lado	554.000	Unidad	Evento	1	450.000	-19%
4	Cambiar focos de luz alta c/u	63.333	Unidad	Evento	1	70.000	11%
5	Cambiar focos de luz baja c/u	38.333	Unidad	Evento	1	45.000	17%
6	Cambiar otros focos c/u	19.000	Unidad	Evento	1	20.000	5%
7	Cambiar regulador de voltaje	712.000	Unidad	Evento	1	800.000	12%
8	Cambiar terminal de batería	41.000	Unidad	Evento	1	45.000	10%
9	Cambiar relay luz alta	130.667	Unidad	Evento	1	120.000	-8%
10	Cambiar de batería	676.667	Unidad	Evento	1	800.000	18%
11	Reparación de motor de arranque	416.667	Unidad	Evento	1	490.000	18%
12	Cambiar cepillo limpia parabrisas	106.667	Unidad	Evento	1	125.000	17%
13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	256.667	Unidad	Evento	1	300.000	17%
14	Cambiar solenoide o automático del arranque	743.333	Unidad	Evento	1	850.000	14%
15	Cambiar bujías incandescentes c/u	206.667	Unidad	Evento	1	240.000	16%
16	Cambiar bulbo de aceite	173.333	Unidad	Evento	1	200.000	15%
17	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	163.333	Unidad	Evento	1	190.000	16%
18	Reparar alternador	643.333	Unidad	Evento	1	750.000	16%

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Von Hamberger
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: ISUZU MODELO: D/MAX AÑOS: 2012-2014-2015

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	% de variación
19	Cambiar correa de alternador	553.333	Unidad	Evento	1	650.000	17%
20	Cambiar temporizador	913.333	Unidad	Evento	1	950.000	4%
21	Cambiar sensor del caudalimetro	1.316.667	Unidad	Evento	1	1.550.000	18%
22	Cambiar sensor del regulador de presión	1.766.667	Unidad	Evento	1	2.000.000	13%
23	Cambiar sensor de temperatura del combustible	1.116.667	Unidad	Evento	1	1.300.000	16%
24	Cambiar sensor de velocímetro	700.000	Unidad	Evento	1	800.000	14%
	TOTAL					**13.465.000**	
	PROGRAM N° 4: SISTEMA DE MOTOR						
	REPARACIÓN DE MOTOR COMPLETO						
1	Cambiar Juego de Pistón	1.433.333	Unidad	Evento	1	1.550.000	8%
2	Cambiar Juego de Camisa	1.066.667	Unidad	Evento	1	1.200.000	12%
3	Cambiar Casquillo de biela	320.000	Unidad	Evento	1	350.000	9%
4	Cambiar Casquillo de bancada	440.000	Unidad	Evento	1	500.000	14%
5	Cambiar Casquillo de leva	103.333	Unidad	Evento	1	120.000	16%
6	Cambiar Buje de biela	140.000	Unidad	Evento	1	150.000	7%
7	Cambiar Juego de juntas	766.667	Unidad	Evento	1	900.000	17%
8	Cambiar Juego de válvulas	626.667	Unidad	Evento	1	700.000	12%
9	Cambiar Guías de válvulas	443.333	Unidad	Evento	1	500.000	13%
10	Cambiar Juego de aros	793.333	Unidad	Evento	1	950.000	20%
11	Cambiar Junta tapa motor	450.000	Unidad	Evento	1	530.000	18%
12	Cambiar Junta carter	230.000	Unidad	Evento	1	250.000	9%
13	Cambiar tapa motor	5.516.667	Unidad	Evento	1	5.600.000	2%
14	Cambiar juego de calce lateral	573.333	Unidad	Evento	1	600.000	5%
15	Cambiar reten culata motor	488.667	Unidad	Evento	1	550.000	13%
16	Cambiar reten frente motor	393.333	Unidad	Evento	1	450.000	14%
17	Cambiar soporte motor	569.333	Unidad	Evento	1	650.000	14%
18	Cambiar junta tapa balancín	215.333	Unidad	Evento	1	250.000	16%
19	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	286.667	Unidad	Evento	1	330.000	15%
20	Rectificación de cilindro	900.000	Unidad	Evento	1	1.000.000	11%
21	Cambiar árbol de leva	2.350.000	Unidad	Evento	1	2.300.000	-2%
22	Cambiar cigüeñal	9.433.333	Unidad	Evento	1	8.400.000	-11%
23	Rectificación de cigüeñal	783.333	Unidad	Evento	1	700.000	-11%
24	Rectificar tapa motor	436.667	Unidad	Evento	1	500.000	15%
25	Mano de obra Reparación Gral.motor	1.166.667	Unidad	Evento	1	1.300.000	11%
	OTROS						
26	Cambiar bomba de agua	1.115.000	Unidad	Evento	1	1.300.000	17%
27	Reparar bomba de agua	516.667	Unidad	Evento	1	450.000	-13%
28	Cambiar bomba de aceite	1.490.000	Unidad	Evento	1	1.250.000	-16%
29	Cambiar correa dentada	545.000	Unidad	Evento	1	500.000	-8%
30	Cambiar tensor de correa dentada	528.333	Unidad	Evento	1	450.000	-15%
31	Cambiar ruleman tensor de correa	510.000	Unidad	Evento	1	600.000	18%
32	Mantenimiento de bomba de alta potencia	1.450.000	Unidad	Evento	1	1.700.000	17%
33	Cambiar bomba de alta potencia	6.866.667	Unidad	Evento	1	5.800.000	-16%

Lic. Deimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte
Encargada Interina / Direc. Adm.
Comité de Evaluación

Econ. Guido Burgos
Coord. Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: ISUZU MODELO: D/MAX AÑOS: 2012-2014-2015

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	% de variación
34	Mantenimiento bomba inyectora	650.000	Unidad	Evento	1	750.000	15%
35	Reparar bomba inyectora	1.366.667	Unidad	Evento	1	1.600.000	17%
36	Cambiar pico inyector electrónico c/u	2.466.667	Unidad	Evento	1	2.850.000	16%
37	Reparar pico inyectores c/u	473.333	Unidad	Evento	1	550.000	16%
38	Calibrar pico inyector	273.333	Unidad	Evento	1	310.000	13%
39	Cambiar ventilador de motor	631.000	Unidad	Evento	1	750.000	19%
40	Cambiar aleta del ventilador	590.000	Unidad	Evento	1	500.000	-15%
41	Cambiar radiador	3.036.667	Unidad	Evento	1	2.800.000	-8%
42	Limpieza de radiador	233.333	Unidad	Evento	1	270.000	16%
43	Reparar radiador	340.000	Unidad	Evento	1	400.000	18%
44	Regular válvulas	226.667	Unidad	Evento	1	270.000	19%
45	Limpieza de tanque de combustible	216.667	Unidad	Evento	1	260.000	20,0%
46	Cambiar turbo	10.100.000	Unidad	Evento	1	8.500.000	-16%
	TOTAL					**62.190.000**	
	PROGRAMA N° 5: ACONDICIONADOR DE AIRE						
1	Cambiar compresor	4.110.000	Unidad	Evento	1	4.500.000	9%
2	Cambiar evaporador	2.556.667	Unidad	Evento	1	2.500.000	-2%
3	Cambiar condensador	2.833.333	Unidad	Evento	1	2.800.000	-1%
4	Cambiar filtro del A/C	783.333	Unidad	Evento	1	850.000	9%
5	Cambiar terminales del compresor	766.667	Unidad	Evento	1	800.000	4%
6	Cambiar válvulas expansoras	800.000	Unidad	Evento	1	850.000	6%
7	Cambiar Jgo.de mangueras	650.000	Unidad	Evento	1	700.000	8%
8	Cambiar tensor de correas del a/a	766.667	Unidad	Evento	1	850.000	11%
9	Carga de gas	343.333	Unidad	Evento	1	400.000	17%
10	Cambiar aceite del compresor	270.000	Unidad	Evento	1	300.000	11%
11	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	600.000	Unidad	Evento	1	700.000	17%
	TOTAL					**15.250.000**	
	PROGRAMA N° 6: MANTENIMIENTO EN GENERAL						
1	Cambiar aceite motor p/litro	35.000	Unidad	Evento	1	40.000	14%
2	Cambiar filtro de combustible	146.667	Unidad	Evento	1	170.000	16%
3	Cambiar filtro de aceite	101.667	Unidad	Evento	1	120.000	18%
4	Mano de obra p/mantenimiento de los 5.000 km	130.000	Unidad	Evento	1	155.000	19%
	OTROS						
5	Cambiar filtro de aire	206.667	Unidad	Evento	1	240.000	16%
6	Cambiar filtro de combustible - trampa de agua	276.667	Unidad	Evento	1	320.000	16%
7	Cambiar fluido de dirección hidráulica	41.000	Unidad	Evento	1	45.000	10%
8	Cambiar aceite de caja p/litro	41.000	Unidad	Evento	1	48.000	17%
9	Cambiar aceite de diferencial p/litro	48.333	Unidad	Evento	1	55.000	14%
10	Cambiar aceite ruter	41.000	Unidad	Evento	1	48.000	17%
11	Cambiar liquido refrigerante	41.000	Unidad	Evento	1	49.000	20%
12	Cambiar fluido de freno	30.667	Unidad	Evento	1	36.000	17%
13	Cambiar fluido de embrague	30.667	Unidad	Evento	1	36.000	17%

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Von Hutorsk
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: ISUZU MODELO: D/MAX AÑOS: 2012-2014-2015

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	% de variación
14	Lavado completo, pulverizado y engrase	60.000	Unidad	Evento	1	70.000	17%
	TOTAL					**1.432.000**	
	PRECIO TOTAL					**159.389.000**	

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS: 2007-2008-2009-2011-2015

sub ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	% de variación
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISIÓN						
	CAJA						
1	Cambiar Anillos sincronizadores	603.337	Unidad	Evento	1	600.000	-1%
2	Cambiar engranaje 1ª. A 5a.	3.403.333	Unidad	Evento	1	3.000.000	-12%
3	Cambiar eje ranurado	1.183.333	Unidad	Evento	1	1.000.000	-15%
4	Cambiar eje cuádruple	1.780.000	Unidad	Evento	1	1.500.000	-16%
5	Cambiar rulemán	476.667	Unidad	Evento	1	550.000	15%
6	Cambiar reten	100.000	Unidad	Evento	1	110.000	10%
7	Cambiar juntas	513.333	Unidad	Evento	1	550.000	7%
8	Cambiar selectores de cambio	613.667	Unidad	Evento	1	600.000	-2%
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja	983.333	Unidad	Evento	1	900.000	-8%
10	Cambiar soporte de caja	380.333	Unidad	Evento	1	450.000	18%
11	Cambiar eje directa y rodillo int.(se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	6.750.000	Unidad	Evento	1	6.000.000	-11%
12	Cambiar de engranaje	1.236.667	Unidad	Evento	1	1.100.000	-11%
13	Cambiar de rúleman	800.000	Unidad	Evento	1	800.000	0%
14	Cambiar de juego de junta	900.000	Unidad	Evento	1	850.000	-6%
15	Cambiar de retén	556.667	Unidad	Evento	1	600.000	8%
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4	543.333	Unidad	Evento	1	600.000	10%
	TRANSMISIÓN						
17	Cambiar centralizador cardan	497.000	Unidad	Evento	1	550.000	11%
18	Cambiar cruceta cardan	231.000	Unidad	Evento	1	270.000	17%
19	Cambiar palier	2.770.000	Unidad	Evento	1	2.500.000	-10%
20	Cambiar reten de piñón	173.333	Unidad	Evento	1	200.000	15%
21	Enderesartunel del diferencial	603.333	Unidad	Evento	1	500.000	-17%
22	Encamisar brida piñón	350.667	Unidad	Evento	1	400.000	14%
23	Cambiar rúleman y reten del palier	400.333	Unidad	Evento	1	450.000	12%
24	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	2.493.333	Unidad	Evento	1	2.200.000	-12%
25	Cambiar calce del engranaje del satélite	710.000	Unidad	Evento	1	650.000	-8%
26	Cambiar calce del engranaje del planetario	691.000	Unidad	Evento	1	600.000	-13%
27	Cambiar rulemanes de diferencial	1.431.667	Unidad	Evento	1	1.200.000	-16%
28	Cambiar cardan del 4x4	1.213.333	Unidad	Evento	1	1.200.000	-1%
29	Cambiar engranaje del satélite y planetario	1.216.665	Unidad	Evento	1	1.250.000	3%
	TOTAL					**31.180.000**	
	PROGRAMA N° 2: DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN, EMBRAGUE Y FRENO						
	DIRECCIÓN						
1	Cambiar cremallera de dirección	4.266.667	Unidad	Evento	1	3.900.000	-9%
2	Cambiar jgo. Reparo de la cremallera de dirección	1.113.332	Unidad	Evento	1	1.300.000	17%
3	Cambiar muñequines c/u	582.000	Unidad	Evento	1	650.000	12%
4	Cambiar brazo precat	466.667	Unidad	Evento	1	550.000	18%
5	Cambiar masa delantera	1.253.333	Unidad	Evento	1	1.300.000	4%
6	Cambiar masa trasera	1.406.667	Unidad	Evento	1	1.500.000	7%
7	Cambiar bomba de dirección hidráulica	2.080.000	Unidad	Evento	1	2.450.000	18%
8	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	376.667	Unidad	Evento	1	400.000	6%

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Diedrich Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Públicos

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS: 2007-2008-2009-2011-2015

sub ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	% de variación
9	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	273.333	Unidad	Evento	1	310.000	13%
10	Cambiar homocinética	1.571.667	Unidad	Evento	1	1.600.000	2%
11	Alineación y balanceo de ruedas	140.000	Unidad	Evento	1	160.000	14%
12	Cambiar rúleman carcaza	127.667	Unidad	Evento	1	150.000	17%
13	Cambiar reten carcaza	297.667	Unidad	Evento	1	350.000	18%
14	Cambiar deposito de fluido de dirección hidráulica	245.000	Unidad	Evento	1	250.000	2%
15	Cambio de ruleman masa extracta de 4x4 ambos lados	3.140.000	Unidad	Evento	1	2.800.000	-11%
	TOTAL					**17.670.000**	
	SUSPENSIÓN						
1	Cambiar amortiguador trasero c/u	715.333	Unidad	Evento	1	750.000	5%
2	Cambiar amortiguador delantero c/u	472.000	Unidad	Evento	1	550.000	17%
3	Cambiar buje parrilla superior	437.667	Unidad	Evento	1	490.000	12%
4	Cambiar buje parrilla inferior	287.334	Unidad	Evento	1	330.000	15%
5	Cambiar buje barra estabilizadora	119.333	Unidad	Evento	1	140.000	17%
6	Cambiar brazo de suspensión	1.260.000	Unidad	Evento	1	1.100.000	-13%
7	Cambiar buje amortiguador	88.333	Unidad	Evento	1	100.000	13%
8	Cambiar rótulas-p/ lado	588.667	Unidad	Evento	1	650.000	10%
9	Cambiar juego de elásticos – trasero	2.033.333	Unidad	Evento	1	1.800.000	-11%
10	Cambiar buje elásticos-completo	581.667	Unidad	Evento	1	650.000	12%
11	Cambiar grillete de elástico	280.000	Unidad	Evento	1	300.000	7%
12	Cambiar centro elástico	184.333	Unidad	Evento	1	200.000	8%
13	Cambiar bieleta	202.667	Unidad	Evento	1	240.000	18%
14	Cambiar taqueador c/u	217.333	Unidad	Evento	1	250.000	15%
15	Cambiar barra torsión de suspensión	1.310.000	Unidad	Evento	1	1.100.000	-16%
	TOTAL					**8.650.000**	
	EMBRAGUE						
1	Cambiar disco de embrague	1.250.000	Unidad	Evento	1	1.490.000	19%
2	Cambiar campana de embrague	3.293.333	Unidad	Evento	1	2.800.000	-15%
3	Cambiar cojinete de empuje	643.335	Unidad	Evento	1	750.000	17%
4	Cambiar plato de presión	1.530.000	Unidad	Evento	1	1.750.000	14%
5	Cambiar rúleman piloto	211.000	Unidad	Evento	1	250.000	18%
6	Cambiar reten de bancada	416.667	Unidad	Evento	1	480.000	15%
7	Cambiar embrague viscoso	1.543.333	Unidad	Evento	1	1.500.000	-3%
8	Cambiar bomba central de embrague	687.667	Unidad	Evento	1	800.000	16%
9	Cambiar jgo. Reparación bomba central de embrague	388.333	Unidad	Evento	1	330.000	-15%
10	Cambiar bomba auxiliar de embrague	554.333	Unidad	Evento	1	650.000	17%
11	Cambiar jgo. Reparación bomba auxiliar de embrague	573.333	Unidad	Evento	1	500.000	-13%
12	Rectificación volante motor	183.333	Unidad	Evento	1	210.000	15%
	TOTAL					**11.510.000**	
	FRENOS						
1	Cambiar pastillas de freno-ambos	345.332	Unidad	Evento	1	400.000	16%

Lic. Carmen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Asistora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Von Humbert
Encargada Abteilung - Direc. Adm.
Comité de Evaluación

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS: 2007-2008-2009-2011-2015

sub ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	% de variación
2	Cambiar disco de freno c/u	852.333	Unidad	Evento	1	990.000	16%
3	Rectificar discos de freno –ambos	92.000	Unidad	Evento	1	110.000	20%
4	Cambiar fibras freno –ambos	549.333	Unidad	Evento	1	650.000	18%
5	Cambiar juego reparo bomba central freno	594.333	Unidad	Evento	1	700.000	18%
6	Cambiar bomba central de freno	1.456.667	Unidad	Evento	1	1.600.000	10%
7	Cambiar tambor de freno c/u	753.333	Unidad	Evento	1	850.000	13%
8	Cambiar mordaza de freno c/u	1.162.667	Unidad	Evento	1	950.000	-18%
9	Cambiar zapatas de frenos c/u	584.000	Unidad	Evento	1	500.000	-14%
10	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	241.667	Unidad	Evento	1	280.000	16%
11	Rectificar tambor freno trasero- ambos	178.667	Unidad	Evento	1	210.000	18%
12	Cambiar servofreno	1.356.667	Unidad	Evento	1	1.200.000	-12%
13	Cambiar cilindro de freno trasero	302.667	Unidad	Evento	1	350.000	16%
14	Cambiar juego reparación cilindro freno trasero c/u	505.333	Unidad	Evento	1	550.000	9%
15	Cambiar depresor de freno	1.686.667	Unidad	Evento	1	1.500.000	-11%
16	Cambiar caño flexible	587.667	Unidad	Evento	1	700.000	19%
17	Cambiar cabo de freno de mano	746.667	Unidad	Evento	1	850.000	14%
	TOTAL					**12.390.000**	
	PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELÉCTRICO						
1	Cambiar faro delantero un lado	798.332	Unidad	Evento	1	650.000	-19%
2	Cambiar faro trasero un lado	445.667	Unidad	Evento	1	360.000	-19%
3	Cambiar focos por unidad	12.000	Unidad	Evento	1	14.000	17%
4	Cambiar regulador de voltaje	634.000	Unidad	Evento	1	750.000	18%
5	Cambiar llave de contacto	334.000	Unidad	Evento	1	350.000	5%
6	Cambiar terminal de batería	57.000	Unidad	Evento	1	60.000	5%
7	Colocar relay luz alta	240.667	Unidad	Evento	1	280.000	16%
8	Cambiar bateria	630.000	Unidad	Evento	1	750.000	19%
9	Cambiar bujes del arranque	140.000	Unidad	Evento	1	160.000	14%
10	Reparación de motor de arranque	423.333	Unidad	Evento	1	500.000	18%
11	Cambiar bendix	489.000	Unidad	Evento	1	580.000	19%
12	Cambiar solenoide o automático del arranque	562.000	Unidad	Evento	1	650.000	16%
13	Reparar sistema limpia parabrisas- completo	273.333	Unidad	Evento	1	310.000	13%
14	Cambiar cepillo del limpia parabrisas	103.333	Unidad	Evento	1	120.000	16%
15	Cambiar termostato	498.667	Unidad	Evento	1	580.000	16%
16	Cambiar bujías incandescentes c/u	106.667	Unidad	Evento	1	125.000	17%
17	Cambiar bulbo de aceite	171.000	Unidad	Evento	1	205.000	19%
18	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	194.000	Unidad	Evento	1	220.000	13%
19	Reparar cableado del sensor MAF	436.667	Unidad	Evento	1	500.000	15%
20	Cambiar alternador	3.143.333	Unidad	Evento	1	2.800.000	-11%
21	Reparar alternador	316.667	Unidad	Evento	1	370.000	17%
22	Cambiar polea del alternador	666.667	Unidad	Evento	1	750.000	12%
23	Cambiar correa de alternador	308.667	Unidad	Evento	1	360.000	17%

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speratti
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS: 2007-2008-2009-2011-2015

sub ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	% de variación
	TOTAL					**11.444.000**	
	PROGRAMA N° 4: REPARACIÓN DE MOTOR COMPLETO						
1	Cambiar juego de Pistón	2.253.334	Unidad	Evento	1	2.000.000	-11%
2	Cambiar juego de Camisa	1.050.000	Unidad	Evento	1	1.000.000	-5%
3	Cambiar juego de aros	1.166.667	Unidad	Evento	1	1.100.000	-6%
4	Cambiar casquillo de biela	293.333	Unidad	Evento	1	290.000	-1%
5	Cambiar brazo Biela	890.000	Unidad	Evento	1	850.000	-4%
6	Cambiar casquillo de bancada	390.000	Unidad	Evento	1	350.000	-10%
7	Cambiar casquillo de leva	198.333	Unidad	Evento	1	190.000	-4%
8	Cambiar buje de biela	165.333	Unidad	Evento	1	150.000	-9%
9	Cambiar juego de juntas	1.370.000	Unidad	Evento	1	1.300.000	-5%
10	Cambiar juego de válvulas	923.333	Unidad	Evento	1	900.000	-3%
11	Cambiar guías de válvulas	220.667	Unidad	Evento	1	200.000	-9%
12	Cambiar junta tapa motor	840.000	Unidad	Evento	1	950.000	13%
13	Cambiar reten culata motor	591.667	Unidad	Evento	1	710.000	20,00%
14	Cambiar reten frente motor	241.667	Unidad	Evento	1	280.000	16%
15	Cambiar junta tapa balancín	1.023.333	Unidad	Evento	1	950.000	-7%
16	Cambiar reten de valvula	426.667	Unidad	Evento	1	400.000	-6%
17	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	346.667	Unidad	Evento	1	400.000	15%
18	Cambiar soporte motor	368.333	Unidad	Evento	1	430.000	17%
19	Rectificación de cilindro	753.333	Unidad	Evento	1	700.000	-7%
20	Rectificación de cigüeñal	633.333	Unidad	Evento	1	600.000	-5%
21	Cambiar tapa motor	8.256.667	Unidad	Evento	1	7.200.000	-13%
22	Cambiar junta carter	318.333	Unidad	Evento	1	350.000	10%
23	Rectificar tapa motor	413.333	Unidad	Evento	1	450.000	9%
24	Mano de obra Reparación Gral.motor	1.333.333	Unidad	Evento	1	1.500.000	13%
	OTROS						
25	Cambiar polea de la bomba de agua	1.536.667	Unidad	Evento	1	1.500.000	-2%
26	Cambiar bomba de alta presión	7.266.667	Unidad	Evento	1	6.200.000	-15%
27	Cambiar sensor de velocímetro	846.667	Unidad	Evento	1	950.000	12%
28	Cambiar correa de distribución	3.623.333	Unidad	Evento	1	2.900.000	-20%
29	Cambiar tensor de correa serpiente	1.220.000	Unidad	Evento	1	1.400.000	15%
30	Cambiar correa serpiente	295.000	Unidad	Evento	1	350.000	19%
31	Mantenimiento bomba inyectora	650.000	Unidad	Evento	1	750.000	15%
32	Reparar bomba inyectora	350.000	Unidad	Evento	1	350.000	0%
33	Cambiar bomba de agua	983.333	Unidad	Evento	1	1.100.000	12%
34	Cambiar polea de ruleman tensor de correas	360.000	Unidad	Evento	1	400.000	11%
35	Reparar pico inyector	146.667	Unidad	Evento	1	170.000	16%
36	Cambiar pico inyector	2.636.667	Unidad	Evento	1	2.900.000	10%
37	Cambiar arandelas del pico inyector	300.000	Unidad	Evento	1	350.000	17%
38	Diagnostico IDS	283.333	Unidad	Evento	1	300.000	6%
39	Cambiar soporte motor	340.000	Unidad	Evento	1	400.000	18%
40	Cambiar ventilador de motor	990.000	Unidad	Evento	1	1.100.000	11%
41	Cambiar deflector de ventilador	516.667	Unidad	Evento	1	600.000	16%
42	Cambiar aleta de ventilador	1.336.667	Unidad	Evento	1	1.550.000	16%

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeeck
Encargada Interina - Direc. Adm.

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: FORD MODELO: RANGER D/C 4X4 AÑOS: 2007-2008-2009-2011-2015

sub ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	% de variación
43	Cambiar radiador	1.443.333	Unidad	Evento	1	1.500.000	4%
44	Reparar radiador	260.000	Unidad	Evento	1	300.000	15%
45	Cambiar regulador de presión de combustible	1.192.667	Unidad	Evento	1	1.400.000	17%
46	Cambiar turbo	7.950.000	Unidad	Evento	1	6.950.000	-13%
47	Limpieza radiador	203.333	Unidad	Evento	1	240.000	18%
48	Limpieza del tanque de combustible	198.333	Unidad	Evento	1	230.000	16%
	TOTAL					**57.140.000**	
	PROGRAMA N° 5: ACONDICIONADOR DE AIRE						
1	Cambiar compresor	2.613.333	Unidad	Evento	1	3.100.000	19%
2	Cambiar evaporador	2.110.000	Unidad	Evento	1	2.400.000	14%
3	Cambiar condensador	1.243.333	Unidad	Evento	1	1.400.000	13%
4	Cambiar filtro del A/C	1.095.000	Unidad	Evento	1	1.250.000	14%
5	Cambiar terminales del compresor	348.333	Unidad	Evento	1	410.000	18%
6	Cambiar válvulas expansoras	426.667	Unidad	Evento	1	500.000	17%
7	Cambiar Jgo.de mangueras	473.333	Unidad	Evento	1	550.000	16%
8	Carga de gas	416.667	Unidad	Evento	1	480.000	15%
9	Cambiar aceite del compresor	136.667	Unidad	Evento	1	160.000	17%
10	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	916.667	Unidad	Evento	1	1.050.000	15%
	TOTAL					**11.300.000**	
	PROGRAMA N° 6: MANTENIMIENTO EN GENERAL						
1	Cambiar aceite motor p/litro	35.000	Unidad	Evento	1	40.000	14%
2	Cambiar filtro de combustible	150.000	Unidad	Evento	1	175.000	17%
3	Cambiar filtro de aceite	112.667	Unidad	Evento	1	130.000	15%
4	Mano de obra p/mantenimiento	136.667	Unidad	Evento	1	160.000	17%
	OTROS						
5	Cambiar filtro de aire	166.667	Unidad	Evento	1	190.000	14%
6	Cambiar fluido de dirección hidráulica	42.667	Unidad	Evento	1	50.000	17%
7	Cambiar de aceite de caja p/litro	42.000	Unidad	Evento	1	50.000	19%
8	Cambiar aceite diferencial p/litro	42.000	Unidad	Evento	1	50.000	19%
9	Cambiar aceite ruter	42.000	Unidad	Evento	1	50.000	19%
10	Cambiarliquido refrigerante	37.667	Unidad	Evento	1	45.000	19%
11	Cambiar fluido de freno	30.667	Unidad	Evento	1	35.000	14%
12	Cambiar fluido de embrague	30.667	Unidad	Evento	1	35.000	14%
13	Lavado completo, pulverizado y engrase	58.331	Unidad	Evento	1	65.000	11%
	TOTAL					**1.075.000**	
	PRECIO TOTAL					**162.359.000**	

Lic. Daimer Toledo L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Asistora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑOS: 1996-1997

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	**Descripción**	**Precio referencial**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**% de variación**
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISIÓN						
	CAJA						
1	Cambiar anillos sincronizadores	481.667	Unidad	Evento	1	480.000	0%
2	Cambiar engranaje 1ª. A 5a.	1.250.000	Unidad	Evento	1	1.450.000	16%
3	Cambiar eje ranurado	1.370.000	Unidad	Evento	1	1.400.000	2%
4	Cambiar eje cuádruple	1.183.333	Unidad	Evento	1	1.200.000	1%
5	Cambiar rulemán	360.000	Unidad	Evento	1	420.000	17%
6	Cambiar reten	233.332	Unidad	Evento	1	270.000	16%
7	Cambiar Juntas	453.667	Unidad	Evento	1	520.000	15%
8	Cambiar selectores de cambio	460.000	Unidad	Evento	1	500.000	9%
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja	500.000	Unidad	Evento	1	550.000	10%
10	Cambiar soporte de caja	456.667	Unidad	Evento	1	520.000	14%
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	753.333	Unidad	Evento	1	750.000	0%
12	Cambiar engranaje	800.000	Unidad	Evento	1	800.000	0%
13	Cambiar rúleman	330.000	Unidad	Evento	1	380.000	15%
14	Cambiar juego de junta	283.333	Unidad	Evento	1	330.000	16%
15	Cambiar retén	146.667	Unidad	Evento	1	170.000	16%
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4	450.000	Unidad	Evento	1	500.000	11%
	TRANSMISIÓN						
17	Cambiar centralizador cardan	450.667	Unidad	Evento	1	520.000	15%
18	Cambiar cruceta cardan	446.667	Unidad	Evento	1	510.000	14%
19	Cambiar reten de piñón	210.000	Unidad	Evento	1	250.000	19%
20	Cambiar rúleman de piñon	1.046.667	Unidad	Evento	1	1.200.000	15%
21	Cambiar ruleman de corona	928.333	Unidad	Evento	1	1.100.000	18%
22	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	2.333.333	Unidad	Evento	1	2.300.000	-1%
23	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	443.667	Unidad	Evento	1	520.000	17%
24	Cambiar calce del engranaje del planetario	436.667	Unidad	Evento	1	500.000	15%
25	Cambiar rulemanes de diferencial	666.667	Unidad	Evento	1	700.000	5%
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	1.173.333	Unidad	Evento	1	1.100.000	-6%
	TOTAL					**18.940.000**	
	PROGRAMA N° 2: DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN, EMBRAGUE Y FRENO						
	DIRECCIÓN						
1	Cambiar muñequines – c/u	350.000	Unidad	Evento	1	400.000	14%
2	Cambiar brazo zeta	758.331	Unidad	Evento	1	900.000	19%
3	Cambiar brazo pitman	563.667	Unidad	Evento	1	650.000	15%
4	Cambiar amortiguador de dirección	931.667	Unidad	Evento	1	1.050.000	13%
5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1.571.667	Unidad	Evento	1	1.800.000	15%
6	Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	433.333	Unidad	Evento	1	510.000	18%
7	Reparar eje cardánica de dirección	283.667	Unidad	Evento	1	320.000	13%
8	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	374.000	Unidad	Evento	1	310.000	-17%
9	Cambiar homocinética	1.170.000	Unidad	Evento	1	980.000	-16%
10	Cambiar barra larga de dirección	945.333	Unidad	Evento	1	1.100.000	16%

Abg. Lourdes Garcete
Asistora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Fabiana Duarte Van Humbeeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Sulca Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑOS: 1996-1997

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	**Descripción**	**Precio referencial**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**% de variación**
11	Alineación y balanceo de ruedas	203.333	Unidad	Evento	1	240.000	18%
12	Cambiar rúleman carcaza	356.667	Unidad	Evento	1	400.000	12%
13	Cambiar reten carcaza	172.000	Unidad	Evento	1	200.000	16%
14	Cambiarrúleman masa extracta de 4x4 ambos lados	580.000	Unidad	Evento	1	600.000	3%
15	Cambiar de rúleman punta eje	656.667	Unidad	Evento	1	750.000	14%
16	Cambiar de retén punta eje	215.000	Unidad	Evento	1	250.000	16%
17	Cambiar de rúleman del boyin de dirección	247.667	Unidad	Evento	1	250.000	1%
18	Cambiar ruleman de masa delantera	570.667	Unidad	Evento	1	650.000	14%
19	Cambiarruleman palier - masa trasera	461.667	Unidad	Evento	1	500.000	8%
20	Cambiar extremo de dirección	361.667	Unidad	Evento	1	400.000	11%
21	Cambiar sinfín de dirección	2.200.000	Unidad	Evento	1	2.200.000	0%
22	Reparar sinfín de dirección	1.220.000	Unidad	Evento	1	1.450.000	19%
23	Cambiar correa de dirección hidráulica	315.000	Unidad	Evento	1	360.000	14%
	TOTAL					**16.270.000**	
	SUSPENSIÓN						
1	Cambiar amortiguador trasero c/u	516.666	Unidad	Evento	1	600.000	16%
2	Cambiar amortiguador delantero c/u	516.667	Unidad	Evento	1	600.000	16%
3	Cambiar buje parrilla superior	183.333	Unidad	Evento	1	180.000	-2%
4	Cambiar buje parrilla inferior	233.333	Unidad	Evento	1	220.000	-6%
5	Cambiar buje barra estabilizadora	126.667	Unidad	Evento	1	150.000	18%
6	Cambiar buje tensor de rueda	210.000	Unidad	Evento	1	250.000	19%
7	Cambiar buje amortiguador	101.667	Unidad	Evento	1	110.000	8%
8	Cambiar rótula inferior	550.000	Unidad	Evento	1	450.000	-18%
9	Cambiar rótula superior	511.667	Unidad	Evento	1	430.000	-16%
10	Cambiar juego de elásticos – trasero	1.228.333	Unidad	Evento	1	1.000.000	-19%
11	Cambiar buje elásticos-completo	530.000	Unidad	Evento	1	600.000	13%
12	Cambiar grillete de elástico	175.000	Unidad	Evento	1	200.000	14%
13	Cambiar centro elástico	166.667	Unidad	Evento	1	180.000	8%
14	Cambiar juego de bieleta	218.333	Unidad	Evento	1	250.000	15%
15	Cambiar barra estabilizadora	1.193.333	Unidad	Evento	1	1.000.000	-16%
16	Cambiar barra torsión de suspensión	1.236.667	Unidad	Evento	1	1.050.000	-15%
	TOTAL					**7.270.000**	
	EMBRAGUE						
1	Cambiar disco de embrague	1.143.333	Unidad	Evento	1	1.350.000	18%
2	Cambiar campana de embrague	1.635.000	Unidad	Evento	1	1.400.000	-14%
3	Cambiar cojinete de empuje	593.333	Unidad	Evento	1	700.000	18%
4	Cambiar plato de presión	1.406.667	Unidad	Evento	1	1.600.000	14%
5	Cambiar rúleman piloto	266.667	Unidad	Evento	1	300.000	12%
6	Cambiar juego reparación bomba central .embrague	366.667	Unidad	Evento	1	430.000	17%
7	Cambiar reten de bancada	361.667	Unidad	Evento	1	430.000	19%

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimon Boldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑOS: 1996-1997

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	**Descripción**	**Precio referencial**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**% de variación**
8	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	333.333	Unidad	Evento	1	360.000	8%
9	Cambiar bomba central de embrague	430.000	Unidad	Evento	1	500.000	16%
10	Cambiar bomba auxiliar de embrague	366.667	Unidad	Evento	1	400.000	9%
11	Cambiar horquilla de embrague	390.000	Unidad	Evento	1	450.000	15%
12	Rectificación volante motor	283.333	Unidad	Evento	1	320.000	13%
	TOTAL					**8.240.000**	
	FRENOS						
1	Cambiar pastillas de freno-ambos	580.000	Unidad	Evento	1	650.000	12%
2	Cambiar disco de freno c/u	1.066.667	Unidad	Evento	1	1.100.000	3%
3	Rectificar discos de freno –ambos	210.000	Unidad	Evento	1	210.000	0%
4	Cambiar fibras freno –ambos	490.000	Unidad	Evento	1	550.000	12%
5	Cambiar juego reparo bomba central freno	433.333	Unidad	Evento	1	500.000	15%
6	Cambiar bomba central de freno	558.333	Unidad	Evento	1	650.000	16%
7	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	273.333	Unidad	Evento	1	320.000	17%
8	Rectificar tambor freno trasero- ambos	226.667	Unidad	Evento	1	250.000	10%
9	Cambiar servofreno	1.778.333	Unidad	Evento	1	1.800.000	1%
10	Cambiar cilindro de freno trasero	373.333	Unidad	Evento	1	430.000	15%
11	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	260.000	Unidad	Evento	1	300.000	15%
12	Cambiar depresor de freno	1.218.333	Unidad	Evento	1	1.200.000	-2%
13	Cambiar caño flexible	270.000	Unidad	Evento	1	310.000	15%
14	Cambiar cabo de freno de mano	906.668	Unidad	Evento	1	1.000.000	10%
	TOTAL					**9.270.000**	
	PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELÉCTRICO						
1	Cambiar faro delantero un lado	460.333	Unidad	Evento	1	380.000	-17%
2	Cambiar faro señalero un lado	286.667	Unidad	Evento	1	240.000	-16%
3	Cambiar faro trasero un lado	350.000	Unidad	Evento	1	290.000	-17%
4	Cambiar focos por unidad	20.000	Unidad	Evento	1	20.000	0%
5	Cambiar palanca comando señaleros, luces	706.667	Unidad	Evento	1	700.000	-1%
6	Cambiar regulador de voltaje	586.667	Unidad	Evento	1	700.000	19%
7	Cambiar llave contacto	390.000	Unidad	Evento	1	400.000	3%
8	Cambiar terminal de batería	41.667	Unidad	Evento	1	45.000	8%
9	Colocar relay luz alta	186.667	Unidad	Evento	1	210.000	12%
10	Cambiarbatería	630.000	Unidad	Evento	1	750.000	19%
11	Reparación de motor de arranque	421.667	Unidad	Evento	1	500.000	19%
12	Cambiar cepillo limpia parabrisas	91.667	Unidad	Evento	1	105.000	15%
13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	333.333	Unidad	Evento	1	380.000	14%
14	Cambiar solenoide o automático del arranque	653.333	Unidad	Evento	1	750.000	15%
15	Cambiar bujías incandescentes c/u	171.667	Unidad	Evento	1	200.000	17%
16	Cambiar bulbo de aceite	160.000	Unidad	Evento	1	180.000	13%

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán B.
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑOS: 1996-1997

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	**Descripción**	**Precio referencial**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**% de variación**
17	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	166.667	Unidad	Evento	1	185.000	11%
18	Reparar alternador	640.000	Unidad	Evento	1	750.000	17%
19	Cambiar correa de alternador	273.331	Unidad	Evento	1	320.000	17%
	TOTAL					**7.105.000**	
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR						
1	Cambiar juego de Pistón	1.773.333	Unidad	Evento	1	1.500.000	-15%
2	Cambiar juego de Camisa	971.666	Unidad	Evento	1	1.000.000	3%
3	Cambiar casquillo de biela	456.667	Unidad	Evento	1	450.000	-1%
4	Cambiar casquillo de bancada	430.000	Unidad	Evento	1	460.000	7%
5	Cambiar casquillo de leva	270.667	Unidad	Evento	1	250.000	-8%
6	Cambiar buje de biela	488.667	Unidad	Evento	1	400.000	-18%
7	Cambiar juego de juntas	900.000	Unidad	Evento	1	900.000	0%
8	Cambiar juego de válvulas	750.667	Unidad	Evento	1	700.000	-7%
9	Cambiar guías de válvulas	367.333	Unidad	Evento	1	300.000	-18%
10	Cambiar juego de aros	805.000	Unidad	Evento	1	800.000	-1%
11	Cambiar junta tapa motor	400.000	Unidad	Evento	1	450.000	13%
12	Cambiar junta carter	278.333	Unidad	Evento	1	320.000	15%
13	Cambiar tapa motor	4.170.000	Unidad	Evento	1	3.900.000	-6%
14	Cambiar reten culata motor	563.333	Unidad	Evento	1	650.000	15%
15	Cambiar reten frente motor	450.000	Unidad	Evento	1	530.000	18%
16	Cambiar soporte motor	390.000	Unidad	Evento	1	450.000	15%
17	Cambiar junta tapa balancín	296.667	Unidad	Evento	1	330.000	11%
18	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	325.000	Unidad	Evento	1	380.000	17%
19	Rectificación de cilindro	650.000	Unidad	Evento	1	700.000	8%
20	Rectificación de cigüeñal	570.000	Unidad	Evento	1	500.000	-12%
21	Rectificar tapa motor	466.667	Unidad	Evento	1	400.000	-14%
22	Mano de obra Reparación Gral.motor	1.386.667	Unidad	Evento	1	1.500.000	8%
	OTROS						
23	Cambiar bomba de agua	1.026.667	Unidad	Evento	1	1.200.000	17%
24	Reparar bomba de agua	392.000	Unidad	Evento	1	330.000	-16%
25	Cambiar bomba de aceite	1.338.333	Unidad	Evento	1	1.200.000	-10%
26	Cambiar cabo de velocímetro	630.000	Unidad	Evento	1	700.000	11%
27	Cambiar correa dentada	633.333	Unidad	Evento	1	750.000	18%
28	Cambiar Tensor de correa dentada	613.333	Unidad	Evento	1	700.000	14%
29	Cambiar ruleman tensor de correa	426.667	Unidad	Evento	1	500.000	17%
30	Cambiar guía de correa dentada	360.833	Unidad	Evento	1	430.000	19%
31	Mantenimiento bomba inyectora	700.000	Unidad	Evento	1	820.000	17%
32	Reparar bomba inyectora	1.166.667	Unidad	Evento	1	1.350.000	16%
33	Cambiar pico inyector	1.543.333	Unidad	Evento	1	1.300.000	-16%
34	Calibrar pico inyector	250.000	Unidad	Evento	1	300.000	20%
35	Reparar pico Inyector	460.000	Unidad	Evento	1	550.000	20%
36	Cambiar ventilador de motor	851.667	Unidad	Evento	1	850.000	0%
37	Cambiar aleta del ventilador	420.000	Unidad	Evento	1	400.000	-5%
38	Cambiar radiador	1.916.667	Unidad	Evento	1	1.900.000	-1%
39	Reparar radiador	360.000	Unidad	Evento	1	420.000	17%
40	Limpieza de radiador	233.333	Unidad	Evento	1	270.000	16%
41	Regular válvulas	256.667	Unidad	Evento	1	300.000	17%

Abg. Lourdes Gardete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Públicos

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Prov. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑOS: 1996-1997

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	**Descripción**	**Precio referencial**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**% de variación**
42	Limpieza de tanque de combustible	210.000	Unidad	Evento	1	250.000	19%
	TOTAL					**31.390.000**	
	PROGRAMA N° 5: ACONDICIONADOR DE AIRE						
1	Cambiar compresor	2.633.333	Unidad	Evento	1	2.500.000	-5%
2	Cambiar evaporador	1.823.333	Unidad	Evento	1	1.500.000	-18%
3	Carga de gas	390.000	Unidad	Evento	1	450.000	15%
4	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	650.000	Unidad	Evento	1	750.000	15%
5	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	1.173.334	Unidad	Evento	1	1.350.000	15%
	TOTAL					**6.550.000**	
	PROGRAMA N° 6: MANTENIMIENTO EN GENERAL						
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 Km						
1	Cambiar aceite motor p/litro	36.667	Unidad	Evento	1	40.000	9%
2	Cambiar filtro de combustible	140.000	Unidad	Evento	1	160.000	14%
3	Cambiar filtro de aceite	95.000	Unidad	Evento	1	110.000	16%
4	Cambio de filtro de aire	186.667	Unidad	Evento	1	220.000	18%
5	Mano de obra p/mantenimiento de los 5.000 km	148.332	Unidad	Evento	1	175.000	18%
	OTROS						
6	Cambio fluido de dirección hidráulica	46.667	Unidad	Evento	1	55.000	18%
7	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro	45.000	Unidad	Evento	1	50.000	11%
8	Cambio de aceite ruter	45.000	Unidad	Evento	1	50.000	11%
9	Cambio liquido refrigerante	39.167	Unidad	Evento	1	45.000	15%
10	Cambiar fluido de freno	35.000	Unidad	Evento	1	40.000	14%
11	Cambiar fluido de embrague	35.000	Unidad	Evento	1	40.000	14%
12	Lavado completo, pulverizado y engrase	63.333	Unidad	Evento	1	70.000	11%
	TOTAL					**1.055.000**	
	PRECIO TOTAL					**106.090.000**	

Lic. Daimen Boldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑO: 2004

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	% de variación
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISIÓN						
	CAJA						
1	Cambiar anillos sincronizadores	553.334	Unidad	Evento	1	600.000	8%
2	Cambiar engranaje 1ª. A 5a.	1.093.333	Unidad	Evento	1	1.200.000	10%
3	Cambiar eje ranurado	1.773.333	Unidad	Evento	1	1.900.000	7%
4	Cambiar eje cuádruple	2.013.333	Unidad	Evento	1	2.300.000	14%
5	Cambiar rulemán	291.667	Unidad	Evento	1	330.000	13%
6	Cambiar reten	68.333	Unidad	Evento	1	80.000	17%
7	Cambiar juntas	100.000	Unidad	Evento	1	110.000	10%
8	Cambiar selectores de cambio	680.000	Unidad	Evento	1	800.000	18%
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja	920.000	Unidad	Evento	1	1.000.000	9%
10	Cambiar soporte de caja	445.000	Unidad	Evento	1	530.000	19%
11	Cambiar eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x4	1.796.667	Unidad	Evento	1	1.900.000	6%
12	Cambiar engranaje	1.503.333	Unidad	Evento	1	1.700.000	13%
13	Cambiar rúleman	373.333	Unidad	Evento	1	430.000	15%
14	Cambiar juego de junta	196.667	Unidad	Evento	1	230.000	17%
15	Cambio de retén	140.000	Unidad	Evento	1	160.000	14%
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x4	870.000	Unidad	Evento	1	900.000	3%
	TRANSMISIÓN						
17	Cambiar centralizador cardan	526.667	Unidad	Evento	1	620.000	18%
18	Cambiar cruceta cardan	621.667	Unidad	Evento	1	700.000	13%
19	Cambiar reten de piñón	200.000	Unidad	Evento	1	230.000	15%
20	Cambiar rúleman de piñon	1.131.667	Unidad	Evento	1	1.300.000	15%
21	Cambiar ruleman de corona	1.092.000	Unidad	Evento	1	1.200.000	10%
22	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	4.163.333	Unidad	Evento	1	3.600.000	-14%
23	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	678.333	Unidad	Evento	1	750.000	11%
24	Cambiar calce del engranaje del planetario	668.333	Unidad	Evento	1	700.000	5%
25	Cambiar rulemanes de diferencial	583.333	Unidad	Evento	1	650.000	11%
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	1.646.667	Unidad	Evento	1	1.800.000	9%
	TOTAL					**25.720.000**	
	PROGRAMA N° 2: DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN, EMBRAGUE Y FRENO						
	DIRECCIÓN						
1	Cambiar muñequines – c/u	345.000	Unidad	Evento	1	400.000	16%
2	Cambiar brazo zeta	1.034.333	Unidad	Evento	1	1.200.000	16%
3	Cambiar brazo pitman	681.000	Unidad	Evento	1	800.000	17%
4	Cambiar amortiguador de dirección	886.667	Unidad	Evento	1	1.000.000	13%
5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	2.156.667	Unidad	Evento	1	2.500.000	16%
6	Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	536.667	Unidad	Evento	1	600.000	12%
7	Reparar eje cardánica de dirección	295.000	Unidad	Evento	1	300.000	2%
8	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	330.000	Unidad	Evento	1	380.000	15%
9	Cambiar homocinética	1.166.667	Unidad	Evento	1	1.300.000	11%
10	Cambiar barra larga de dirección	1.223.333	Unidad	Evento	1	1.350.000	10%

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Dudne Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Isaac Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑO: 2004

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	**Descripción**	**Precio referencial**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**% de variación**
11	Alineación y balanceo de ruedas	146.667	Unidad	Evento	1	175.000	19%
12	Cambiar rúleman carcaza	411.667	Unidad	Evento	1	450.000	9%
13	Cambiar reten carcaza	160.000	Unidad	Evento	1	190.000	19%
14	Cambiar rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados	518.333	Unidad	Evento	1	500.000	-4%
15	Cambiar rúleman punta eje	563.333	Unidad	Evento	1	650.000	15%
16	Cambiar retén punta eje	196.667	Unidad	Evento	1	220.000	12%
17	Cambiar rúleman del boyin de dirección	618.333	Unidad	Evento	1	700.000	13%
18	Cambiar ruleman de masa delantera	488.333	Unidad	Evento	1	550.000	13%
19	Cambiar ruleman palier - masa trasera	598.333	Unidad	Evento	1	700.000	17%
20	Cambiar extremo de dirección	345.000	Unidad	Evento	1	400.000	16%
21	Cambiar sinfín de dirección	3.648.333	Unidad	Evento	1	3.200.000	-12%
22	Reparar sinfín de dirección	1.420.000	Unidad	Evento	1	1.650.000	16%
23	Cambiar correa de dirección hidráulica	152.667	Unidad	Evento	1	180.000	18%
	TOTAL					**19.395.000**	
	SUSPENSIÓN						
1	Cambiar amortiguador trasero c/u	543.333	Unidad	Evento	1	650.000	20%
2	Cambiar amortiguador delantero c/u	430.000	Unidad	Evento	1	500.000	16%
3	Cambiar buje parrilla superior	385.000	Unidad	Evento	1	400.000	4%
4	Cambiar buje parrilla inferior	398.333	Unidad	Evento	1	450.000	13%
5	Cambiar buje barra estabilizadora	145.000	Unidad	Evento	1	170.000	17%
6	Cambiar buje tensor de rueda	215.000	Unidad	Evento	1	230.000	7%
7	Cambiar buje amortiguador	106.667	Unidad	Evento	1	120.000	12%
8	Cambiar rótula inferior	586.667	Unidad	Evento	1	650.000	11%
9	Cambiar rótula superior	573.333	Unidad	Evento	1	600.000	5%
10	Cambiar juego de elásticos – trasero	2.215.000	Unidad	Evento	1	1.900.000	-14%
11	Cambiar buje elásticos-completo	590.000	Unidad	Evento	1	600.000	2%
12	Cambiar grillete de elástico	185.000	Unidad	Evento	1	210.000	14%
13	Cambiar centro elástico	270.000	Unidad	Evento	1	250.000	-7%
14	Cambiar juego de bieleta	235.000	Unidad	Evento	1	250.000	6%
15	Cambiar barra estabilizadora	1.648.333	Unidad	Evento	1	1.400.000	-15%
16	Cambiar barra torsión de suspensión	1.720.000	Unidad	Evento	1	1.500.000	-13%
	TOTAL					**9.880.000**	
	EMBRAGUE						
1	Cambiar disco de embrague	1.070.667	Unidad	Evento	1	1.250.000	17%
2	Cambiar campana de embrague	1.836.667	Unidad	Evento	1	1.600.000	-13%
3	Cambiar cojinete de empuje	642.000	Unidad	Evento	1	750.000	17%
4	Cambiar plato de presión	1.216.667	Unidad	Evento	1	1.450.000	19%
5	Cambiar rúleman piloto	499.333	Unidad	Evento	1	450.000	-10%
6	Cambiar juego reparación bomba central .embrague	283.333	Unidad	Evento	1	330.000	16%
7	Cambiar reten de bancada	579.333	Unidad	Evento	1	650.000	12%

Lic. Justo Valdez
Director de Fiscalización
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑO: 2004

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	**Descripción**	**Precio referencial**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**% de variación**
8	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	207.333	Unidad	Evento	1	230.000	11%
9	Cambiar bomba central de embrague	525.000	Unidad	Evento	1	600.000	14%
10	Cambiar bomba auxiliar de embrague	280.000	Unidad	Evento	1	300.000	7%
11	Cambiar horquilla de embrague	979.334	Unidad	Evento	1	800.000	-18%
12	Rectificación volante motor	195.000	Unidad	Evento	1	230.000	18%
	TOTAL					**8.640.000**	
	FRENOS						
1	Cambiar pastillas de freno-ambos	541.667	Unidad	Evento	1	620.000	14%
2	Cambiar disco de freno c/u	1.013.332	Unidad	Evento	1	1.150.000	13%
3	Rectificar discos de freno –ambos	186.667	Unidad	Evento	1	220.000	18%
4	Cambiar fibras freno –ambos	543.667	Unidad	Evento	1	620.000	14%
5	Cambiar juego reparo bomba central freno	429.333	Unidad	Evento	1	500.000	16%
6	Cambiar bomba central de freno	716.667	Unidad	Evento	1	800.000	12%
7	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	460.000	Unidad	Evento	1	530.000	15%
8	Rectificar tambor freno trasero- ambos	186.667	Unidad	Evento	1	220.000	18%
9	Cambiar servofreno	3.403.333	Unidad	Evento	1	2.900.000	-15%
10	Cambiar cilindro de freno trasero	411.667	Unidad	Evento	1	450.000	9%
11	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	268.333	Unidad	Evento	1	300.000	12%
12	Cambiar depresor de freno	1.008.333	Unidad	Evento	1	1.100.000	9%
13	Cambiar caño flexible	226.667	Unidad	Evento	1	250.000	10%
14	Cambiar cabo de freno de mano	1.406.000	Unidad	Evento	1	1.350.000	-4%
	TOTAL					**11.010.000**	
	PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELÉCTRICO						
1	Cambiar faro delantero un lado	390.000	Unidad	Evento	1	330.000	-15%
2	Cambiar faro señalero un lado	268.334	Unidad	Evento	1	230.000	-14%
3	Cambiar faro trasero un lado	323.333	Unidad	Evento	1	270.000	-16%
4	Cambiar focos por unidad	23.333	Unidad	Evento	1	25.000	7%
5	Cambiar palanca comando señaleros, luces	1.923.333	Unidad	Evento	1	1.600.000	-17%
6	Cambiar regulador de voltaje	541.667	Unidad	Evento	1	600.000	11%
7	Cambiar llave contacto	545.000	Unidad	Evento	1	590.000	8%
8	Cambiar terminal de batería	41.667	Unidad	Evento	1	45.000	8%
9	Colocar relay luz alta	136.667	Unidad	Evento	1	150.000	10%
10	Cambio de batería	680.000	Unidad	Evento	1	800.000	18%
11	Reparación de motor de arranque	596.667	Unidad	Evento	1	650.000	9%
12	Cambiar cepillo limpia parabrisas	105.000	Unidad	Evento	1	120.000	14%
13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	350.000	Unidad	Evento	1	400.000	14%
14	Cambiar solenoide o automático del arranque	651.667	Unidad	Evento	1	750.000	15%
15	Cambiar bujías incandescentes c/u	133.333	Unidad	Evento	1	150.000	13%
16	Cambiar bulbo de aceite	170.000	Unidad	Evento	1	190.000	12%

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speratzi
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte San Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑO: 2004

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	**Descripción**	**Precio referencial**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**% de variación**
17	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	260.333	Unidad	Evento	1	300.000	15%
18	Reparar alternador	680.000	Unidad	Evento	1	750.000	10%
19	Cambiar correa de alternador	165.333	Unidad	Evento	1	190.000	15%
	TOTAL					**8.140.000**	
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR						
1	Cambiar juego de Pistón	1.480.000	Unidad	Evento	1	1.500.000	1%
2	Cambiar juego de Camisa	963.333	Unidad	Evento	1	1.000.000	4%
3	Cambiar casquillo de biela	265.000	Unidad	Evento	1	300.000	13%
4	Cambiar casquillo de bancada	346.667	Unidad	Evento	1	400.000	15%
5	Cambiar casquillo de leva	288.333	Unidad	Evento	1	300.000	4%
6	Cambiar buje de biela	118.333	Unidad	Evento	1	130.000	10%
7	Cambiar juego de juntas	831.667	Unidad	Evento	1	950.000	14%
8	Cambiar juego de válvulas	651.667	Unidad	Evento	1	750.000	15%
9	Cambiar guías de válvulas	231.667	Unidad	Evento	1	250.000	8%
10	Cambiar juego de aros	996.667	Unidad	Evento	1	1.100.000	10%
11	Cambiar junta tapa motor	420.000	Unidad	Evento	1	500.000	19%
12	Cambiar junta carter	165.333	Unidad	Evento	1	190.000	15%
13	Cambiar tapa motor	5.933.333	Unidad	Evento	1	4.950.000	-17%
14	Cambiar reten culata motor	391.667	Unidad	Evento	1	450.000	15%
15	Cambiar reten frente motor	322.667	Unidad	Evento	1	380.000	18%
16	Cambiar soporte motor	358.333	Unidad	Evento	1	400.000	12%
17	Cambiar junta tapa balancín	194.333	Unidad	Evento	1	220.000	13%
18	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	501.667	Unidad	Evento	1	600.000	20%
19	Rectificación de cilindro	703.333	Unidad	Evento	1	650.000	-8%
20	Rectificación de cigüeñal	571.667	Unidad	Evento	1	550.000	-4%
21	Rectificar tapa motor	630.000	Unidad	Evento	1	650.000	3%
22	Mano de obra Reparación Gral.motor	2.273.333	Unidad	Evento	1	2.300.000	1%
	OTROS						
23	Cambiar bomba de agua	1.130.000	Unidad	Evento	1	1.300.000	15%
24	Reparar bomba de agua	463.333	Unidad	Evento	1	400.000	-14%
25	Cambiar bomba de aceite	1.888.333	Unidad	Evento	1	1.900.000	1%
26	Cambiar cabo de velocímetro	669.333	Unidad	Evento	1	750.000	12%
27	Cambiar correa dentada	813.333	Unidad	Evento	1	850.000	5%
28	Cambiar Tensor de correa dentada	574.333	Unidad	Evento	1	600.000	4%
29	Cambiar ruleman tensor de correa	485.000	Unidad	Evento	1	550.000	13%
30	Cambiar guía de correa dentada	373.333	Unidad	Evento	1	420.000	13%
31	Mantenimiento bomba inyectora	1.066.667	Unidad	Evento	1	1.200.000	12%
32	Reparar bomba inyectora	2.040.000	Unidad	Evento	1	2.250.000	10%
33	Cambiar pico inyector	1.291.667	Unidad	Evento	1	1.400.000	8%
34	Calibrar pico inyector	139.333	Unidad	Evento	1	160.000	15%
35	Reparar pico Inyector	545.000	Unidad	Evento	1	600.000	10%
36	Cambiar ventilador de motor	666.667	Unidad	Evento	1	750.000	12%
37	Cambiar aleta del ventilador	363.333	Unidad	Evento	1	350.000	-4%
38	Cambiar radiador	3.596.667	Unidad	Evento	1	3.300.000	-8%
39	Reparar radiador	390.000	Unidad	Evento	1	450.000	15%
40	Limpieza de radiador	283.333	Unidad	Evento	1	320.000	13%
41	Regular válvulas	333.333	Unidad	Evento	1	350.000	5%
42	Limpieza de tanque de combustible	243.335	Unidad	Evento	1	280.000	15%

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speratti
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑO: 2004

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	**Descripción**	**Precio referencial**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**% de variación**
	TOTAL					**36.700.000**	
	PROGRAMA N° 5: ACONDICIONADOR DE AIRE						
1	Cambiar compresor	4.253.334	Unidad	Evento	1	3.800.000	-11%
2	Cambiar evaporador	1.853.333	Unidad	Evento	1	1.800.000	-3%
3	Carga de gas	430.000	Unidad	Evento	1	500.000	16%
4	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	890.000	Unidad	Evento	1	800.000	-10%
5	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	1.540.000	Unidad	Evento	1	1.500.000	-3%
	TOTAL					**8.400.000**	
	PROGRAMA N° 6: MANTENIMIENTO EN GENERAL						
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 Km						
1	Cambiar aceite motor p/litro	36.667	Unidad	Evento	1	40.000	9%
2	Cambiar filtro de combustible	181.667	Unidad	Evento	1	210.000	16%
3	Cambiar filtro de aceite	101.667	Unidad	Evento	1	120.000	18%
4	Cambiar filtro de aire	193.333	Unidad	Evento	1	220.000	14%
5	Mano de obra p/mantenimiento de los 5.000 km	140.000	Unidad	Evento	1	165.000	18%
	OTROS						
6	Cambiar fluido de dirección hidráulica	53.333	Unidad	Evento	1	60.000	13%
7	Cambiar aceite de caja y diferencial p/litro	40.667	Unidad	Evento	1	48.000	18%
8	Cambiar aceite ruter	40.667	Unidad	Evento	1	48.000	18%
9	Cambiar liquido refrigerante	40.000	Unidad	Evento	1	45.000	13%
10	Cambiar fluido de freno	37.333	Unidad	Evento	1	44.000	18%
11	Cambiar fluido de embrague	37.333	Unidad	Evento	1	44.000	18%
12	Lavado completo, pulverizado y engrase	110.000	Unidad	Evento	1	110.000	0%
	TOTAL					**1.154.000**	
	PRECIO TOTAL					**129.039.000**	

Lic. Daimen Boldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑO: 2006

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	**Descripción**	**Precio referencial**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**% de variación**
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISIÓN						
	CAJA						
1	Cambiar anillo sincronizador	378.333	Unidad	Evento	1	450.000	19%
2	Cambiar engranajes	1.860.000	Unidad	Evento	1	1.950.000	5%
3	Cambiar eje ranurado	1.133.333	Unidad	Evento	1	1.355.000	19,6%
4	Cambiar eje cuádruple	1.373.333	Unidad	Evento	1	1.500.000	9%
5	Cambiar rúleman	366.667	Unidad	Evento	1	400.000	9%
6	Cambiar retén	113.333	Unidad	Evento	1	130.000	15%
7	Cambiar selectores de cambio	540.000	Unidad	Evento	1	600.000	11%
8	Cambiar juego de junta	346.667	Unidad	Evento	1	400.000	15%
9	Cambiar soporte de caja	480.000	Unidad	Evento	1	550.000	15%
10	Mano de obra - Reparación general de Caja	545.000	Unidad	Evento	1	600.000	10%
	TRANSMISIÓN						
11	Cambiar centralizador cardan	604.667	Unidad	Evento	1	700.000	16%
12	Cambiar cruceta cardan	285.333	Unidad	Evento	1	330.000	16%
13	Cambiar reten de piñón	141.000	Unidad	Evento	1	160.000	13%
14	Cambiar rúleman de piñon	1.003.333	Unidad	Evento	1	1.100.000	10%
15	Cambiar ruleman de corona	605.000	Unidad	Evento	1	700.000	16%
16	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	2.690.000	Unidad	Evento	1	2.700.000	0%
17	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	315.667	Unidad	Evento	1	350.000	11%
18	Cambiar calce del engranaje del planetario	315.333	Unidad	Evento	1	350.000	11%
19	Cambiar rulemanes de diferencial	513.333	Unidad	Evento	1	600.000	17%
20	Cambiar engranaje del satelite planetario	1.116.667	Unidad	Evento	1	1.200.000	7%
21	Cambiar Transferencia de 4x4 (rueda libre)	1.280.000	Unidad	Evento	1	1.300.000	2%
22	Cambiar motor encastre del 4x4	2.300.000	Unidad	Evento	1	1.900.000	-17%
23	Cambiar cardan del 4x4	3.400.000	Unidad	Evento	1	2.900.000	-15%
24	Cambiar triceta	1.046.667	Unidad	Evento	1	1.100.000	5%
25	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	776.667	Unidad	Evento	1	850.000	9%
	TOTAL					**24.175.000**	
	PROGRAMA N° 2: DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN, EMBRAGUE Y FRENO						
	DIRECCIÓN						
1	Cambiar cremallera de dirección	5.516.667	Unidad	Evento	1	4.900.000	-11%
2	Cambiar jgo. Reparo de la cremallera de dirección	1.576.667	Unidad	Evento	1	1.800.000	14%
3	Cambiar brazo precat	470.000	Unidad	Evento	1	550.000	17%
4	Cambiar muñequines – c/u	275.333	Unidad	Evento	1	320.000	16%
5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1.508.333	Unidad	Evento	1	1.800.000	19%
6	Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	351.667	Unidad	Evento	1	400.000	14%
7	Reparar eje cardánica de dirección	207.000	Unidad	Evento	1	220.000	6%
8	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	197.667	Unidad	Evento	1	230.000	16%
9	Cambiar homocinetica	1.473.333	Unidad	Evento	1	1.650.000	12%
10	Alineación y balanceo de ruedas	116.667	Unidad	Evento	1	130.000	11%

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Gardete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Juste Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Dpto. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Valenzuela
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación Ministerio Público
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑO: 2006

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	**Descripción**	**Precio referencial**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**% de variación**
11	Cambiar rúleman masa extracta de 4x4 ambos lados	520.000	Unidad	Evento	1	500.000	-4%
12	Cambiar rúleman punta eje	470.000	Unidad	Evento	1	550.000	17%
13	Cambiar retén punta eje	142.333	Unidad	Evento	1	160.000	12%
14	Cambiar ruleman de masa delantera	464.000	Unidad	Evento	1	550.000	19%
15	Cambiar ruleman palier - masa trasera	378.333	Unidad	Evento	1	450.000	19%
16	Cambiar correa de dirección hidráulica	420.000	Unidad	Evento	1	480.000	14%
	TOTAL					**14.690.000**	
	SUSPENSIÓN						
1	Cambiar amortiguador trasero c/u	397.333	Unidad	Evento	1	450.000	13%
2	Cambiar amortiguador delantero c/u	482.333	Unidad	Evento	1	550.000	14%
3	Cambiar buje parrilla superior	134.333	Unidad	Evento	1	160.000	19%
4	Cambiar buje parrilla inferior	174.333	Unidad	Evento	1	200.000	15%
5	Cambiar buje barra estabilizadora delantero	236.667	Unidad	Evento	1	280.000	18%
6	Cambiar buje barra estabilizadora trasero	340.000	Unidad	Evento	1	400.000	18%
7	Cambiar buje tensor de rueda	117.667	Unidad	Evento	1	140.000	19%
8	Cambiar buje amortiguador	50.000	Unidad	Evento	1	55.000	10%
9	Cambiar rótula inferior	404.667	Unidad	Evento	1	480.000	19%
10	Cambiar rótula superior	367.000	Unidad	Evento	1	430.000	17%
11	Cambiar juego de elásticos – trasero	1.451.667	Unidad	Evento	1	1.200.000	-17%
12	Cambiar buje elásticos-completo	445.000	Unidad	Evento	1	500.000	12%
13	Cambiar espiral de suspensión c/u	653.333	Unidad	Evento	1	700.000	7%
14	Cambiar grillete de elástico	162.000	Unidad	Evento	1	180.000	11%
15	Cambiar centro elástico	73.667	Unidad	Evento	1	80.000	9%
16	Cambiar juego de bieleta	152.000	Unidad	Evento	1	180.000	18%
17	Cambiar barra estabilizadora	970.000	Unidad	Evento	1	1.000.000	3%
18	Cambiar barra torsión de suspensión	1.045.000	Unidad	Evento	1	900.000	-14%
	TOTAL					**7.885.000**	
	EMBRAGUE						
1	Cambiar disco de embrague	1.130.000	Unidad	Evento	1	1.350.000	19%
2	Cambiar campana de embrague	1.508.333	Unidad	Evento	1	1.600.000	6%
3	Cambiar cojinete de empuje	530.000	Unidad	Evento	1	600.000	13%
4	Cambiar plato de presión	1.316.667	Unidad	Evento	1	1.550.000	18%
5	Cambiar rúleman piloto	164.667	Unidad	Evento	1	190.000	15%
6	Cambiar juego reparación bomba central .embrague	345.000	Unidad	Evento	1	390.000	13%
7	Cambiar reten de bancada	245.000	Unidad	Evento	1	290.000	18%
8	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	250.333	Unidad	Evento	1	300.000	20%
9	Cambiar bomba central de embrague	536.000	Unidad	Evento	1	600.000	12%
10	Cambiar bomba auxiliar de embrague	418.333	Unidad	Evento	1	450.000	8%
11	Cambiar horquilla de embrague	470.333	Unidad	Evento	1	500.000	6%

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte
Encargado Interino - Depto. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑO: 2006

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	**Descripción**	**Precio referencial**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**% de variación**
12	Rectificación volante motor	216.667	Unidad	Evento	1	250.000	15%
	TOTAL					**8.070.000**	
	FRENOS						
1	Cambiar pastillas de freno-ambos	472.667	Unidad	Evento	1	550.000	16%
2	Cambiar disco de freno c/u	893.333	Unidad	Evento	1	990.000	11%
3	Rectificar discos de freno –ambos	115.333	Unidad	Evento	1	135.000	17%
4	Cambiar fibras freno –ambos	426.000	Unidad	Evento	1	500.000	17%
5	Cambiar juego reparo bomba central freno	257.667	Unidad	Evento	1	300.000	16%
6	Cambiar bomba central de freno	878.333	Unidad	Evento	1	950.000	8%
7	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	163.667	Unidad	Evento	1	190.000	16%
8	Rectificar tambor freno trasero- ambos	105.333	Unidad	Evento	1	120.000	14%
9	Cambiar servofreno	2.051.667	Unidad	Evento	1	1.800.000	-12%
10	Cambiar cilindro de freno trasero	250.667	Unidad	Evento	1	300.000	20%
11	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	204.333	Unidad	Evento	1	230.000	13%
12	Cambiar depresor de freno	1.495.000	Unidad	Evento	1	1.600.000	7%
13	Cambiar caño flexible	174.000	Unidad	Evento	1	200.000	15%
14	Cambiar cabo de freno de mano	793.333	Unidad	Evento	1	950.000	20%
	TOTAL					**8.815.000**	
	PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELÉCTRICO						
1	Cambiar faro delantero un lado	798.000	Unidad	Evento	1	650.000	-19%
2	Cambiar faro señalero un lado	337.333	Unidad	Evento	1	280.000	-17%
3	Cambiar faro trasero un lado	464.000	Unidad	Evento	1	380.000	-18%
4	Cambiar focos de luz alta c/u	56.667	Unidad	Evento	1	65.000	15%
5	Cambiar focos de luz baja c/u	45.000	Unidad	Evento	1	50.000	11%
6	Cambiar otros focos c/u	26.667	Unidad	Evento	1	30.000	12%
7	Cambiar regulador de voltaje	487.000	Unidad	Evento	1	580.000	19%
8	Cambiar terminal de batería	31.833	Unidad	Evento	1	35.000	10%
9	Cambiar relay luz alta	100.667	Unidad	Evento	1	120.000	19%
10	Cambiar batería	613.333	Unidad	Evento	1	730.000	19%
11	Reparación de motor de arranque	280.000	Unidad	Evento	1	330.000	18%
12	Cambiar cepillo limpia parabrisas	54.333	Unidad	Evento	1	65.000	20%
13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	276.667	Unidad	Evento	1	330.000	19%
14	Cambiar solenoide o automático del arranque	524.333	Unidad	Evento	1	600.000	14%
15	Cambiar bujías incandescentes c/u	191.667	Unidad	Evento	1	220.000	15%
16	Cambiar bulbo de aceite	153.333	Unidad	Evento	1	180.000	17%
17	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	100.000	Unidad	Evento	1	115.000	15%
18	Reparar alternador	523.333	Unidad	Evento	1	600.000	15%
19	Cambiar correa de alternador	316.667	Unidad	Evento	1	370.000	17%
20	Cambiar temporizador	920.000	Unidad	Evento	1	950.000	3%
21	Cambiar sensor del caudalimetro	1.190.000	Unidad	Evento	1	1.300.000	9%
22	Cambiar sensor del regulador de presión	1.533.334	Unidad	Evento	1	1.750.000	14%

Lic. Daimeu Dullán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte
Encargada Interina - Dpto. Adm.
Comité de Evaluación

Lic. Oscar Bogado
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Dpto. de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑO: 2006

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	**Descripción**	**Precio referencial**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**% de variación**
23	Cambiar sensor de temperatura del combustible	750.000	Unidad	Evento	1	800.000	7%
24	Cambiar sensor de velocímetro	630.000	Unidad	Evento	1	700.000	11%
	TOTAL					**11.230.000**	
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR						
1	Cambiar juego de Pistón	1.740.000	Unidad	Evento	1	1.500.000	-14%
2	Cambiar juego de Camisa	1.005.000	Unidad	Evento	1	1.000.000	0%
3	Cambiar casquillo de biela	210.000	Unidad	Evento	1	240.000	14%
4	Cambiar casquillo de bancada	226.667	Unidad	Evento	1	260.000	15%
5	Cambiar casquillo de leva	90.667	Unidad	Evento	1	105.000	16%
6	Cambiar buje de biela	108.667	Unidad	Evento	1	120.000	10%
7	Cambiar juego de juntas	800.000	Unidad	Evento	1	950.000	19%
8	Cambiar juego de válvulas	667.333	Unidad	Evento	1	750.000	12%
9	Cambiar guías de válvulas	194.000	Unidad	Evento	1	230.000	19%
10	Cambiar juego de aros	718.333	Unidad	Evento	1	850.000	18%
11	Cambiar junta tapa motor	356.667	Unidad	Evento	1	400.000	12%
12	Cambiar junta carter	161.667	Unidad	Evento	1	190.000	18%
13	Cambiar tapa motor	5.403.335	Unidad	Evento	1	4.800.000	-11%
14	Cambiar juego de calce lateral	676.667	Unidad	Evento	1	700.000	3%
15	Cambiar reten culata motor	310.000	Unidad	Evento	1	370.000	19%
16	Cambiar reten frente motor	278.333	Unidad	Evento	1	330.000	19%
17	Cambiar soporte motor	452.667	Unidad	Evento	1	530.000	17%
18	Cambiar junta tapa balancín	202.000	Unidad	Evento	1	230.000	14%
19	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	301.667	Unidad	Evento	1	350.000	16%
20	Rectificación de cilindro	573.333	Unidad	Evento	1	650.000	13%
21	Cambiar arbol de leva	2.536.667	Unidad	Evento	1	2.500.000	-1%
22	Cambiar cigüeñal	9.320.000	Unidad	Evento	1	8.000.000	-14%
23	Rectificación de cigüeñal	570.000	Unidad	Evento	1	600.000	5%
24	Rectificar tapa motor	586.667	Unidad	Evento	1	650.000	11%
25	Mano de obra Reparación Gral.motor	1.103.333	Unidad	Evento	1	1.300.000	18%
	OTROS						
26	Cambiar bomba de agua	948.333	Unidad	Evento	1	1.100.000	16%
27	Reparar bomba de agua	358.667	Unidad	Evento	1	300.000	-16%
28	Cambiar bomba de aceite	1.395.000	Unidad	Evento	1	1.500.000	8%
29	Cambiar kit de correa de distribución	463.333	Unidad	Evento	1	550.000	19%
30	Cambiar correa dentada	490.000	Unidad	Evento	1	580.000	18%
31	Cambiar tensor de correa dentada	538.333	Unidad	Evento	1	600.000	11%
32	Cambiar ruleman tensor de correa	453.333	Unidad	Evento	1	500.000	10%
33	Cambiar guía de correa dentada	293.333	Unidad	Evento	1	350.000	19%
34	Mantenimiento bomba inyectora	666.667	Unidad	Evento	1	750.000	12%
35	Mantenimiento Bomba de alta potencia	766.667	Unidad	Evento	1	900.000	17%
36	Cambiar Bomba de alta potencia	5.383.333	Unidad	Evento	1	4.800.000	-11%
37	Cambiar pico inyector electrónico c/u	2.293.333	Unidad	Evento	1	2.500.000	9%
38	Reparar pico inyectores c/u	450.000	Unidad	Evento	1	500.000	11%
39	Calibrar pico inyector	226.667	Unidad	Evento	1	250.000	10%
40	Cambiar ventilador de motor	532.667	Unidad	Evento	1	600.000	13%

Lic. Daimer Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte
Encargada Interina - Unidad Adm.
Comité de Evaluación

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑO: 2006

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	**Descripción**	**Precio referencial**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**% de variación**
41	Cambiar aleta del ventilador	460.000	Unidad	Evento	1	400.000	-13%
42	Cambiar radiador	2.430.000	Unidad	Evento	1	2.200.000	-9%
43	Limpieza de radiador	188.333	Unidad	Evento	1	220.000	17%
44	Reparar radiador	208.333	Unidad	Evento	1	240.000	15%
45	Regular válvulas	156.667	Unidad	Evento	1	180.000	15%
46	Limpieza de tanque de combustible	193.333	Unidad	Evento	1	230.000	19%
47	Cambiar turbo	6.556.667	Unidad	Evento	1	5.800.000	-12%
	TOTAL					**52.655.000**	
	PROGRAMA N° 5: ACONDICIONADOR DE AIRE						
1	Cambiar compresor	3.876.667	Unidad	Evento	1	3.500.000	-10%
2	Cambiar evaporador	2.013.333	Unidad	Evento	1	1.800.000	-11%
3	Cambiar condensador	2.816.667	Unidad	Evento	1	2.500.000	-11%
4	Cambiar filtro del A/C	593.333	Unidad	Evento	1	710.000	19,66%
5	Cambiar terminales del compresor	616.667	Unidad	Evento	1	600.000	-3%
6	Cambiar válvulas expansoras	810.000	Unidad	Evento	1	800.000	-1%
7	Cambiar Jgo.de mangueras	583.333	Unidad	Evento	1	650.000	11%
8	Cambiar tensor de correas del a/a	763.333	Unidad	Evento	1	750.000	-2%
9	Carga de gas	323.333	Unidad	Evento	1	380.000	18%
10	Cambiar aceite del compresor	266.667	Unidad	Evento	1	300.000	12%
11	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	400.000	Unidad	Evento	1	460.000	15%
	TOTAL					**12.450.000**	
	PROGRAMA N° 6: MANTENIMIENTO EN GENERAL						
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 Km						
1	Cambiar aceite motor p/litro	33.333	Unidad	Evento	1	39.000	17%
2	Cambiar filtro de combustible	128.333	Unidad	Evento	1	150.000	17%
3	Cambiar filtro de aceite	85.000	Unidad	Evento	1	100.000	18%
4	Mano de obra p/mantenimiento de los 5.000 km	80.000	Unidad	Evento	1	95.000	19%
	OTROS						
5	Cambiar filtro de aire	166.667	Unidad	Evento	1	190.000	14%
6	Cambiar fluido de dirección hidráulica	44.333	Unidad	Evento	1	53.000	20%
7	Cambiar aceite de caja p/litro	43.333	Unidad	Evento	1	51.000	18%
8	Cambiar aceite de diferencial p/litro	46.667	Unidad	Evento	1	55.000	18%
9	Cambiar aceite ruter	51.000	Unidad	Evento	1	60.000	18%
10	Cambiar liquido refrigerante	44.334	Unidad	Evento	1	53.000	20%
11	Cambiar fluido de freno	44.000	Unidad	Evento	1	52.000	18%
12	Cambiar fluido de embrague	45.000	Unidad	Evento	1	52.000	16%
13	Lavado completo, pulverizado y engrase	60.000	Unidad	Evento	1	70.000	17%
	TOTAL					**1.020.000**	
	PRECIO TOTAL					**140.990.000**	

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑO: 2013-2014-2015-2016

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	**Descripción**	**Precio referencial**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**% de variación**
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISIÓN						
	CAJA						
1	Cambiar anillo sincronizador	394.000	Unidad	Evento	1	450.000	14%
2	Cambiar engranajes	1.966.667	Unidad	Evento	1	1.900.000	-3%
3	Cambiar eje ranurado	1.160.000	Unidad	Evento	1	1.300.000	12%
4	Cambiar eje cuádruple	1.373.333	Unidad	Evento	1	1.500.000	9%
5	Cambiar rúleman	290.000	Unidad	Evento	1	330.000	14%
6	Cambiar retén	120.000	Unidad	Evento	1	130.000	8%
7	Cambiar selectores de cambio	540.000	Unidad	Evento	1	600.000	11%
8	Cambiar juego de junta	296.667	Unidad	Evento	1	350.000	18%
9	Cambiar soporte de caja	453.333	Unidad	Evento	1	530.000	17%
10	Mano de obra - Reparación general de Caja	680.000	Unidad	Evento	1	800.000	18%
	TRANSMISIÓN						
11	Cambiar centralizador cardan	589.000	Unidad	Evento	1	700.000	19%
12	Cambiar cruceta cardan	312.000	Unidad	Evento	1	370.000	19%
13	Cambiar reten de piñón	159.333	Unidad	Evento	1	190.000	19%
14	Cambiar rúleman de piñon	986.667	Unidad	Evento	1	1.100.000	11%
15	Cambiar ruleman de corona	591.667	Unidad	Evento	1	700.000	18%
16	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	3.020.000	Unidad	Evento	1	3.000.000	-1%
17	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	335.333	Unidad	Evento	1	400.000	19%
18	Cambiar calce del engranaje del planetario	282.000	Unidad	Evento	1	330.000	17%
19	Cambiar rulemanes de diferencial	513.333	Unidad	Evento	1	600.000	17%
20	Cambiar engranaje del satelite planetario	1.118.333	Unidad	Evento	1	1.100.000	-2%
21	Cambiar Transmision del 4x4 (rueda libre)	1.476.667	Unidad	Evento	1	1.200.000	-19%
22	Cambiar motor encastre del 4x4	2.300.000	Unidad	Evento	1	2.000.000	-13%
23	Cambiar cardan del 4x4	3.833.333	Unidad	Evento	1	3.300.000	-14%
24	Cambiar triceta	1.096.667	Unidad	Evento	1	1.150.000	5%
25	Cambiar soporte del diferencial del 4x4	1.016.667	Unidad	Evento	1	1.100.000	8%
	TOTAL					**25.130.000**	
	PROGRAMA N° 2: DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN, EMBRAGUE Y FRENO						
	DIRECCIÓN						
1	Cambiar cremallera de dirección	5.160.000	Unidad	Evento	1	4.900.000	-5%
	Cambiar jgo. Reparo de la cremallera de dirección	1.476.667	Unidad	Evento	1	1.700.000	15%
	Cambiar brazo precat	523.333	Unidad	Evento	1	620.000	18%
4	Cambiar muñequines – c/u	260.333	Unidad	Evento	1	310.000	19%
5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	1.528.333	Unidad	Evento	1	1.800.000	18%
6	Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	401.667	Unidad	Evento	1	480.000	20%
7	Reparar eje cardánica de dirección	241.667	Unidad	Evento	1	280.000	16%
8	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	212.000	Unidad	Evento	1	250.000	18%
9	Cambiar homocinetica	1.473.333	Unidad	Evento	1	1.700.000	15%
10	Alineación y balanceo de ruedas	136.667	Unidad	Evento	1	160.000	17%
11	Cambiarrúleman masa extracha de 4x4 ambos lados	506.667	Unidad	Evento	1	600.000	18%

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Boldán L.
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Fabián Duarte Yanuncio
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑO: 2013-2014-2015-2016

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	**Descripción**	**Precio referencial**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**% de variación**
12	Cambiarrúleman punta eje	533.333	Unidad	Evento	1	630.000	18%
13	Cambiar retén punta eje	162.333	Unidad	Evento	1	190.000	17%
14	Cambiar rúleman de masa delantera	536.667	Unidad	Evento	1	640.000	19%
15	Cambiar ruleman palier - masa trasera	443.333	Unidad	Evento	1	530.000	20%
16	Cambiar correa de dirección hidráulica	247.334	Unidad	Evento	1	295.000	19%
	TOTAL					**15.085.000**	
	SUSPENSIÓN						
1	Cambiar amortiguador trasero c/u	407.333	Unidad	Evento	1	485.000	19%
2	Cambiar amortiguador delantero c/u	465.667	Unidad	Evento	1	555.000	19%
3	Cambiar buje parrilla superior	134.333	Unidad	Evento	1	161.000	20%
4	Cambiar buje parrilla inferior	181.000	Unidad	Evento	1	216.000	19%
5	Cambiar buje barra estabilizadora delantero	283.333	Unidad	Evento	1	330.000	16%
6	Cambiar buje barra estabilizadora trasero	310.000	Unidad	Evento	1	370.000	19%
7	Cambiar buje tensor de rueda	84.333	Unidad	Evento	1	100.000	19%
8	Cambiar buje amortiguador	73.333	Unidad	Evento	1	85.000	16%
9	Cambiar rótula inferior	438.000	Unidad	Evento	1	520.000	19%
10	Cambiar rótula superior	415.333	Unidad	Evento	1	495.000	19%
11	Cambiar juego de elásticos – trasero	1.533.333	Unidad	Evento	1	1.500.000	-2%
12	Cambiar buje elásticos-completo	448.333	Unidad	Evento	1	537.000	19,8%
13	Cambiar espiral de suspensión c/u	651.667	Unidad	Evento	1	780.000	20%
14	Cambiar grillete de elástico	162.000	Unidad	Evento	1	190.000	17%
15	Cambiar centro elástico	72.500	Unidad	Evento	1	85.000	17%
16	Cambiar juego de bieleta	147.000	Unidad	Evento	1	175.000	19%
17	Cambiar barra estabilizadora	970.000	Unidad	Evento	1	950.000	-2%
18	Cambiar barra torsión de suspensión	1.048.335	Unidad	Evento	1	900.000	-14%
	TOTAL					**8.434.000**	
	EMBRAGUE						
1	Cambiar disco de embrague	1.130.000	Unidad	Evento	1	1.350.000	19%
2	Cambiar campana de embrague	1.516.667	Unidad	Evento	1	1.400.000	-8%
3	Cambiar cojinete de empuje	563.333	Unidad	Evento	1	670.000	19%
4	Cambiar plato de presión	1.393.333	Unidad	Evento	1	1.650.000	18%
5	Cambiar rúleman piloto	188.000	Unidad	Evento	1	220.000	17%
6	Cambiar juego reparación bomba central .embrague	335.000	Unidad	Evento	1	400.000	19%
7	Cambiar reten de bancada	271.667	Unidad	Evento	1	320.000	18%
8	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	237.000	Unidad	Evento	1	280.000	18%
9	Cambiar bomba central de embrague	551.000	Unidad	Evento	1	650.000	18%
10	Cambiar bomba auxiliar de embrague	405.000	Unidad	Evento	1	480.000	19%
11	Cambiar horquilla de embrague	460.333	Unidad	Evento	1	550.000	19%
12	Rectificación volante motor	233.334	Unidad	Evento	1	275.000	18%
	TOTAL					**8.245.000**	
	FRENOS						

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Oscar Sosa
Director de Gabinete
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Duarte Vera Humbeck
Encargado Unidad Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑO: 2013-2014-2015-2016

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	% de variación
1	Cambiar pastillas de freno- ambos	540.000	Unidad	Evento	1	640.000	19%
2	Cambiar disco de freno c/u	893.333	Unidad	Evento	1	1.070.000	20%
3	Rectificar discos de freno –ambos	115.333	Unidad	Evento	1	135.000	17%
4	Cambiar fibras freno –ambos	482.667	Unidad	Evento	1	575.000	19%
5	Cambiar juego reparo bomba central freno	330.000	Unidad	Evento	1	390.000	18%
6	Cambiar bomba central de freno	903.333	Unidad	Evento	1	1.050.000	16%
7	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	176.667	Unidad	Evento	1	210.000	19%
8	Rectificar tambor freno trasero- ambos	105.333	Unidad	Evento	1	125.000	19%
9	Cambiar servofreno	2.051.667	Unidad	Evento	1	2.100.000	2%
10	Cambiar cilindro de freno trasero	256.333	Unidad	Evento	1	305.000	19%
11	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	204.333	Unidad	Evento	1	240.000	17%
12	Cambiar depresor de freno	1.496.667	Unidad	Evento	1	1.500.000	0%
13	Cambiar caño flexible	174.000	Unidad	Evento	1	205.000	18%
14	Cambiar cabo de freno de mano	796.667	Unidad	Evento	1	950.000	19%
	TOTAL					**9.495.000**	
	PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELÉCTRICO						
1	Cambiar faro delantero un lado	797.667	Unidad	Evento	1	650.000	-19%
2	Cambiar faro señalero un lado	354.000	Unidad	Evento	1	290.000	-18%
3	Cambiar faro trasero un lado	487.333	Unidad	Evento	1	400.000	-18%
4	Cambiar focos de luz alta c/u	56.665	Unidad	Evento	1	65.000	15%
5	Cambiar focos de luz baja c/u	45.000	Unidad	Evento	1	50.000	11%
6	Cambiar otros focos c/u	26.667	Unidad	Evento	1	30.000	12%
7	Cambiar regulador de voltaje	487.000	Unidad	Evento	1	580.000	19%
8	Cambiar terminal de batería	31.667	Unidad	Evento	1	35.000	11%
9	Cambiar relay luz alta	100.667	Unidad	Evento	1	120.000	19%
10	Cambiar batería	656.667	Unidad	Evento	1	780.000	19%
11	Reparación de motor de arranque	280.000	Unidad	Evento	1	330.000	18%
12	Cambiar cepillo limpia parabrisas	85.000	Unidad	Evento	1	100.000	18%
13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	240.000	Unidad	Evento	1	280.000	17%
14	Cambiar solenoide o automático del arranque	583.333	Unidad	Evento	1	690.000	18%
15	Cambiar bujías incandescentes c/u	200.000	Unidad	Evento	1	230.000	15%
16	Cambiar bulbo de aceite	166.667	Unidad	Evento	1	190.000	14%
17	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	120.000	Unidad	Evento	1	140.000	17%
18	Reparar alternador	526.667	Unidad	Evento	1	630.000	20%
19	Cambiar correa de alternador	373.333	Unidad	Evento	1	440.000	18%
20	Cambiar temporizador	920.000	Unidad	Evento	1	1.050.000	14%
21	Cambiar sensor del caudalimetro	1.333.333	Unidad	Evento	1	1.500.000	13%
22	Cambiar sensor del regulador de presión	1.566.667	Unidad	Evento	1	1.800.000	15%
23	Cambiar sensor de temperatura del combustible	816.667	Unidad	Evento	1	950.000	16%
24	Cambiar sensor de velocímetro	663.333	Unidad	Evento	1	790.000	19%

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Ramona Duarte Van Humbeeck
Encargada de Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Asesor Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑO: 2013-2014-2015-2016

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	Descripción	Precio referencial	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	% de variación
	TOTAL					**12.120.000**	
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA MOTOR						
	REPARACIÓN DE MOTOR - COMPLETO						
1	Cambiar juego de Pistón	1.743.333	Unidad	Evento	1	1.800.000	3%
2	Cambiar juego de Camisa	973.333	Unidad	Evento	1	1.000.000	3%
3	Cambiar casquillo de biela	236.666	Unidad	Evento	1	280.000	18%
4	Cambiar casquillo de bancada	273.333	Unidad	Evento	1	320.000	17%
5	Cambiar casquillo de leva	90.000	Unidad	Evento	1	105.000	17%
6	Cambiar buje de biela	130.000	Unidad	Evento	1	150.000	15%
7	Cambiar juego de juntas	960.000	Unidad	Evento	1	1.150.000	20%
8	Cambiar juego de válvulas	660.000	Unidad	Evento	1	790.000	20%
9	Cambiar guías de válvulas	236.667	Unidad	Evento	1	280.000	18%
10	Cambiar juego de aros	723.333	Unidad	Evento	1	860.000	19%
11	Cambiar junta tapa motor	420.000	Unidad	Evento	1	500.000	19%
12	Cambiar junta carter	200.000	Unidad	Evento	1	230.000	15%
13	Cambiar tapa motor	5.486.667	Unidad	Evento	1	5.500.000	0%
14	Cambiar juego de calce lateral	693.333	Unidad	Evento	1	750.000	8%
15	Cambiar reten culata motor	342.000	Unidad	Evento	1	410.000	20%
16	Cambiar reten frente motor	341.667	Unidad	Evento	1	405.000	19%
17	Cambiar soporte motor	492.667	Unidad	Evento	1	590.000	20%
18	Cambiar junta tapa balancin	212.000	Unidad	Evento	1	250.000	18%
19	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	340.000	Unidad	Evento	1	400.000	18%
20	Rectificación de cilindro	536.667	Unidad	Evento	1	640.000	19%
21	Cambiar arbol de leva	2.536.667	Unidad	Evento	1	2.800.000	10%
22	Cambiar cigüeñal	570.000	Unidad	Evento	1	680.000	19%
23	Rectificación de cigüeñal	9.320.000	Unidad	Evento	1	8.000.000	-14%
24	Rectificar tapa motor	603.333	Unidad	Evento	1	700.000	16%
25	Mano de obra Reparación Gral.motor	1.106.667	Unidad	Evento	1	1.300.000	17%
	OTROS						
26	Cambiar bomba de agua	950.000	Unidad	Evento	1	1.130.000	19%
27	Reparar bomba de agua	376.667	Unidad	Evento	1	350.000	-7%
28	Cambiar bomba de aceite	1.533.333	Unidad	Evento	1	1.800.000	17%
29	Cambiar kit de correa de distribución	445.000	Unidad	Evento	1	530.000	19%
30	Cambiar correa dentada	530.000	Unidad	Evento	1	630.000	19%
31	Cambiar tensor de correa dentada	561.667	Unidad	Evento	1	670.000	19%
32	Cambiar ruleman tensor de correa	453.333	Unidad	Evento	1	540.000	19%
33	Cambiar guía de correa dentada	310.000	Unidad	Evento	1	370.000	19%
34	Mantenimiento de la bomba de alta potencia	766.667	Unidad	Evento	1	910.000	19%
35	Cambiar Bomba de alta potencia	6.383.333	Unidad	Evento	1	6.000.000	-6%
36	Cambiar pico inyector electrónico c/u	2.550.000	Unidad	Evento	1	2.850.000	12%
37	Reparar pico inyectores c/u	500.000	Unidad	Evento	1	550.000	10%
38	Calibrar pico inyector	260.000	Unidad	Evento	1	300.000	15%
39	Cambiar ventilador de motor	532.667	Unidad	Evento	1	630.000	18%
40	Cambiar aleta del ventilador	460.000	Unidad	Evento	1	400.000	-13%
41	Cambiar radiador	2.463.333	Unidad	Evento	1	2.800.000	14%
42	Limpieza de radiador	216.667	Unidad	Evento	1	250.000	15%
43	Reparar radiador	223.333	Unidad	Evento	1	260.000	16%

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Dalmen Doldán L.
Coordinador - U.O.C
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Bunge Van Humbeeck
Encargada interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación

Econ. Guido Burgos
Dpto. Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS AD REFERÉNDUM
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO VII - ITAPÚA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
MARCA: TOYOTA 4X4 MODELO: HILUX D/C AÑO: 2013-2014-2015-2016

			TALLER ACEVEDO de Celso Acevedo				
sub ítem	**Descripción**	**Precio referencial**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**% de variación**
44	Regular válvulas	160.000	Unidad	Evento	1	190.000	19%
45	Limpieza de tanque de combustible	216.667	Unidad	Evento	1	250.000	15%
46	Cambiar turbo	6.806.667	Unidad	Evento	1	6.000.000	-12%
	TOTAL					**57.300.000**	
	PROGRAMA N° 5: ACONDICIONADOR DE AIRE						
1	Cambiar compresor	3.876.667	Unidad	Evento	1	3.500.000	-10%
2	Cambiar evaporador	2.346.667	Unidad	Evento	1	2.200.000	-6%
3	Cambiar condensador	2.816.667	Unidad	Evento	1	2.800.000	-1%
4	Cambiar filtro del A/A	593.333	Unidad	Evento	1	700.000	18%
5	Cambiar terminales del compresor	616.667	Unidad	Evento	1	720.000	17%
6	Cambiar válvulas expansoras	810.000	Unidad	Evento	1	950.000	17%
7	Cambiar Jgo.de mangueras	583.333	Unidad	Evento	1	690.000	18%
8	Cambiar tensor de correas del A/A	813.333	Unidad	Evento	1	950.000	17%
9	Carga de gas	310.000	Unidad	Evento	1	370.000	19%
10	Cambiar aceite del compresor	266.666	Unidad	Evento	1	310.000	16%
11	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	450.000	Unidad	Evento	1	530.000	18%
	TOTAL					**13.720.000**	
	PROGRAMA N° 6: MANTENIMIENTO EN GENERAL						
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 Km						
1	Cambiar aceite motor p/litro	33.333	Unidad	Evento	1	39.000	17%
2	Cambiar filtro de combustible	128.333	Unidad	Evento	1	150.000	17%
3	Cambiar filtro de aceite	86.667	Unidad	Evento	1	100.000	15%
4	Mano de obra p/mantenimiento de los 5.000 km	86.667	Unidad	Evento	1	100.000	15%
	OTROS						
5	Cambiar filtro de aire	166.667	Unidad	Evento	1	195.000	17%
6	Cambiar fluido de dirección hidráulica	51.000	Unidad	Evento	1	60.000	18%
7	Cambiar aceite de caja p/litro	43.333	Unidad	Evento	1	50.000	15%
8	Cambiar aceite de diferencial p/litro	46.667	Unidad	Evento	1	55.000	18%
9	Cambiar aceite ruter	51.000	Unidad	Evento	1	60.000	18%
10	Cambiar liquido refrigerante	44.333	Unidad	Evento	1	50.000	13%
11	Cambiar fluido de freno	44.000	Unidad	Evento	1	50.000	14%
12	Cambiar fluido de embrague	44.000	Unidad	Evento	1	50.000	14%
13	Lavado completo, pulverizado y engrase	60.000	Unidad	Evento	1	70.000	17%
	TOTAL					**1.029.000**	
	PRECIO TOTAL					**150.558.000**	
	PRECIO TOTAL GENERAL OFERTA					**848.425.000**	

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público