Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID Nº 340.606
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 3

LOTE 3: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Concepción, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Alberdi y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pilar y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Mcal. Estigarribia (Chaco); Gral. Bruguez (Chaco); Carmelo Peralta (Chaco); e Infante Rivarola (Chaco).-

							TECNOFRIO de Pascual Torres			VIS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
1	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.078.000	-320.000	-29,68%	758.000	-323.400	-30,00%	754.600	-378.000	-35,06%	700.000	-323.400	-30,00%	754.600	- 506.660	-47,00%	571.340
2	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	-210.000	-19,09%	890.000	-330.000	-30,00%	770.000	-330.000	-30,00%	770.000	-330.000	-30,00%	770.000	- 517.000	-47,00%	583.000
3	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.078.000	-320.000	-29,68%	758.000	-323.400	-30,00%	754.600	-378.000	-35,06%	700.000	-323.400	-30,00%	754.600	- 506.660	-47,00%	571.340
4	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	-210.000	-19,09%	890.000	-330.000	-30,00%	770.000	-330.000	-30,00%	770.000	-330.000	-30,00%	770.000	- 517.000	-47,00%	583.000
5	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.155.000	-320.000	-27,71%	835.000	-346.500	-30,00%	808.500	-405.000	-35,06%	750.000	-346.500	-30,00%	808.500	- 542.850	-47,00%	612.150
6	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.419.000	-430.000	-30,30%	989.000	-425.700	-30,00%	993.300	-425.000	-29,95%	994.000	-425.700	-30,00%	993.300	- 666.930	-47,00%	752.070
7	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	-320.000	-25,30%	945.000	-379.500	-30,00%	885.500	-379.000	-29,96%	886.000	-379.500	-30,00%	885.500	- 594.550	-47,00%	670.450
8	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	3.575.000	-430.000	-12,03%	3.145.000	-1.072.500	-30,00%	2.502.500	-1.072.000	-29,99%	2.503.000	-1.072.500	-30,00%	2.502.500	- 1.680.250	-47,00%	1.894.750
9	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.375.000	-460.000	-33,45%	915.000	-412.500	-30,00%	962.500	-481.000	-34,98%	894.000	-412.500	-30,00%	962.500	- 646.250	-47,00%	728.750
10	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	4.180.000	-630.000	-15,07%	3.550.000	-1.254.000	-30,00%	2.926.000	-1.254.000	-30,00%	2.926.000	-1.254.000	-30,00%	2.926.000	- 1.964.600	-47,00%	2.215.400
11	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	2.090.000	-210.000	-10,05%	1.880.000	-627.000	-30,00%	1.463.000	-627.000	-30,00%	1.463.000	-627.000	-30,00%	1.463.000	- 982.300	-47,00%	1.107.700

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID N° 340.606
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 3

LOTE 3: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Concepción, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Alberdi y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pilar y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Mcal. Estigarribia (Chaco); Gral. Bruguez (Chaco); Carmelo Peralta (Chaco); e Infante Rivarola (Chaco).-

							TECNOFRIO de Pascual Torres			VIS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
12	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	4.620.000	-1.120.000	-24,24%	3.500.000	-2.170.000	-46,97%	2.450.000	-1.386.000	-30,00%	3.234.000	-1.386.000	-30,00%	3.234.000	- 2.171.400	-47,00%	2.448.600
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU																					
13	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	132.000	0	0,00%	132.000	88.000	66,67%	220.000	**48.000**	**36,36%**	**180.000**	-39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
14	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	231.000	0	0,00%	231.000	-61.000	-26,41%	170.000	-81.000	-35,06%	150.000	-69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
15	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	132.000	0	0,00%	132.000	-32.000	-24,24%	100.000	**-112.000**	**-84,85%**	**20.000**	-39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
16	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	0	0,00%	154.000	-34.000	-22,08%	120.000	-4.000	-2,60%	150.000	-46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
17	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	154.000	0	0,00%	154.000	-46.200	-30,00%	107.800	-104.000	-67,53%	50.000	-46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
18	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	220.000	0	0,00%	220.000	-66.000	-30,00%	154.000	-160.000	-72,73%	60.000	-66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
19	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	242.000	0	0,00%	242.000	-72.600	-30,00%	169.400	-102.000	-42,15%	140.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
20	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	330.000	0	0,00%	330.000	-99.000	-30,00%	231.000	-200.000	-60,61%	130.000	-99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
21	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	330.000	0	0,00%	330.000	-99.000	-30,00%	231.000	-170.000	-51,52%	160.000	-99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
22	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	121.000	0	0,00%	121.000	-36.300	-30,00%	84.700	-51.000	-42,15%	70.000	-36.300	-30,00%	84.700	- 56.870	-47,00%	64.130
23	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	627.000	0	0,00%	627.000	0	0,00%	627.000	-57.000	-9,09%	570.000	-188.100	-30,00%	438.900	- 294.690	-47,00%	332.310
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU																					
24	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	132.000	0	0,00%	132.000	-39.600	-30,00%	92.400	**48.000**	**36,36%**	**180.000**	-39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
25	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	231.000	0	0,00%	231.000	0	0,00%	231.000	-81.000	-35,06%	150.000	-69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
26	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	132.000	0	0,00%	132.000	-39.600	-30,00%	92.400	**-112.000**	**-84,85%**	**20.000**	-39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
27	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	0	0,00%	154.000	-44.000	-28,57%	110.000	-4.000	-2,60%	150.000	-46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
28	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	154.000	0	0,00%	154.000	-44.000	-28,57%	110.000	-104.000	**-67,53%**	**50.000**	-46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
29	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	220.000	0	0,00%	220.000	-66.000	-30,00%	154.000	**-160.000**	**-72,73%**	**60.000**	-66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
30	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	242.000	0	0,00%	242.000	-72.600	-30,00%	169.400	-102.000	-42,15%	140.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
31	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	330.000	0	0,00%	330.000	-99.000	-30,00%	231.000	**-200.000**	**-60,61%**	**130.000**	-99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
32	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	330.000	0	0,00%	330.000	-99.000	-30,00%	231.000	-170.000	-51,52%	160.000	-99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
33	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	121.000	0	0,00%	121.000	-36.300	-30,00%	84.700	-51.000	-42,15%	70.000	-36.300	-30,00%	84.700	- 56.870	-47,00%	64.130
34	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	847.000	0	0,00%	847.000	0	0,00%	847.000	-202.000	-23,85%	645.000	-254.100	-30,00%	592.900	- 398.090	-47,00%	448.910
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU																					
35	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	154.000	0	0,00%	154.000	-46.200	-30,00%	107.800	**96.000**	**62,34%**	**250.000**	-46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
36	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	264.000	0	0,00%	264.000	-79.200	-30,00%	184.800	-84.000	-31,82%	180.000	-79.200	-30,00%	184.800	- 124.080	-47,00%	139.920
37	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	154.000	0	0,00%	154.000	-46.200	-30,00%	107.800	**-134.000**	**-87,01%**	**20.000**	-46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
38	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	176.000	0	0,00%	176.000	-52.800	-30,00%	123.200	-26.000	-14,77%	150.000	-52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
39	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	176.000	-9.000	-5,11%	167.000	-52.800	-30,00%	123.200	**-126.000**	**-71,59%**	**50.000**	-52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID Nº 340.606
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 3

LOTE 3: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Concepción, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Alberdi y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pilar y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Mcal. Estigarribia (Chaco); Gral. Bruguez (Chaco); Carmelo Peralta (Chaco); e Infante Rivarola (Chaco).-

							TECNOFRIO de Pascual Torres			VIS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
40	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	176.000	0	0,00%	176.000	-52.800	-30,00%	123.200	-116.000	-65,91%	60.000	-52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
41	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	242.000	0	0,00%	242.000	-72.600	-30,00%	169.400	-72.000	-29,75%	170.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
42	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	242.000	0	0,00%	242.000	-72.600	-30,00%	169.400	-92.000	-38,02%	150.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
43	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	242.000	0	0,00%	242.000	-72.600	-30,00%	169.400	-62.000	-25,62%	180.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
44	72102305-001	Cambio de la llave contactora al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	0	0,00%	154.000	-46.200	-30,00%	107.800	-69.000	-44,81%	85.000	-46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
45	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	132.000	0	0,00%	132.000	-39.600	-30,00%	92.400	-52.000	-39,39%	80.000	-39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
46	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	682.000	0	0,00%	682.000	0	0,00%	682.000	228.000	33,43%	910.000	-204.600	-30,00%	477.400	- 320.540	-47,00%	361.460
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU																					
47	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	187.000	0	0,00%	187.000	-56.100	-30,00%	130.900	113.000	60,43%	300.000	-56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
48	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	330.000	0	0,00%	330.000	-99.000	-30,00%	231.000	-98.000	-29,70%	232.000	-99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
49	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	187.000	0	0,00%	187.000	-56.100	-30,00%	130.900	-167.000	-89,30%	20.000	-56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
50	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	176.000	0	0,00%	176.000	-52.800	-30,00%	123.200	-86.000	-48,86%	90.000	-52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
51	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	176.000	0	0,00%	176.000	-52.800	-30,00%	123.200	-126.000	-71,59%	50.000	-52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
52	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	187.000	0	0,00%	187.000	-56.100	-30,00%	130.900	-127.000	-67,91%	60.000	-56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
53	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	187.000	0	0,00%	187.000	-56.100	-30,00%	130.900	-57.000	-30,48%	130.000	-56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
54	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	242.000	0	0,00%	242.000	-72.600	-30,00%	169.400	-72.000	-29,75%	170.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
55	72102305-001	Cambio de la llave contactora al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	176.000	0	0,00%	176.000	-52.800	-30,00%	123.200	-76.000	-43,18%	100.000	-52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
56	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	231.000	0	0,00%	231.000	-69.300	-30,00%	161.700	-111.000	-48,05%	120.000	-69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
57	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	869.000	0	0,00%	869.000	0	0,00%	869.000	361.000	41,54%	1.230.000	-260.700	-30,00%	608.300	- 408.430	-47,00%	460.570
58	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	242.000	0	0,00%	242.000	-72.600	-30,00%	169.400	-72.000	-29,75%	170.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
59	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	220.000	0	0,00%	220.000	-66.000	-30,00%	154.000	-65.000	-29,55%	155.000	-66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
60	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	231.000	0	0,00%	231.000	-69.300	-30,00%	161.700	-111.000	-48,05%	120.000	-69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
61	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	242.000	0	0,00%	242.000	-72.600	-30,00%	169.400	-122.000	-50,41%	120.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
62	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	352.000	0	0,00%	352.000	-105.600	-30,00%	246.400	-272.000	-77,27%	80.000	-105.600	-30,00%	246.400	- 165.440	-47,00%	186.560
63	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	352.000	0	0,00%	352.000	-105.600	-30,00%	246.400	-272.000	-77,27%	80.000	-105.600	-30,00%	246.400	- 165.440	-47,00%	186.560
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU																					
64	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	220.000	0	0,00%	220.000	0	0,00%	220.000	80.000	36,36%	300.000	-66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
65	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	330.000	0	0,00%	330.000	-99.000	-30,00%	231.000	-98.000	-29,70%	232.000	-99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
66	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	187.000	0	0,00%	187.000	-56.100	-30,00%	130.900	-167.000	-89,30%	20.000	-56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
67	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	176.000	44.000	25,00%	220.000	-52.800	-30,00%	123.200	-151.000	-85,80%	25.000	-52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana Paraguay

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID Nº 340.606
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 3

LOTE 3: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Concepcion, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Alberdi y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pilar y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Mcal. Estigarribia (Chaco); Gral. Bruguez (Chaco); Carmelo Peralta (Chaco); e Infante Rivarola (Chaco).-

							TECNOFRIO de Pascual Torres			VIS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
68	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	176.000	44.000	25,00%	220.000	-52.800	-30,00%	123.200	-126.000	-71,59%	50.000	-52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
69	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	187.000	110.000	58,82%	297.000	-56.100	-30,00%	130.900	-127.000	-67,91%	60.000	-56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
70	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	187.000	110.000	58,82%	297.000	-56.100	-30,00%	130.900	-47.000	-25,13%	140.000	-56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
71	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	242.000	55.000	22,73%	297.000	-72.600	-30,00%	169.400	-87.000	-35,95%	155.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
72	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	176.000	110.000	62,50%	286.000	-52.800	-30,00%	123.200	-76.000	-43,18%	100.000	-52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
73	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	231.000	0	0,00%	231.000	-69.300	-30,00%	161.700	-111.000	-48,05%	120.000	-69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
74	72102305-001	Cambio del motocompresor	Unidad	EVENTO	1	1.089.000	0	0,00%	1.089.000	0	0,00%	1.089.000	241.000	22,13%	1.330.000	-326.700	-30,00%	762.300	- 511.830	-47,00%	577.170
75	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	242.000	110.000	45,45%	352.000	-72.600	-30,00%	169.400	-52.000	-21,49%	190.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
76	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	100,00%	440.000	-66.000	-30,00%	154.000	-30.000	-13,64%	190.000	-66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
77	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	231.000	110.000	47,62%	341.000	-69.300	-30,00%	161.700	-111.000	-48,05%	120.000	-69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
78	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	242.000	88.000	36,36%	330.000	-72.600	-30,00%	169.400	-122.000	-50,41%	120.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
79	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	352.000	0	0,00%	352.000	-105.600	-30,00%	246.400	-272.000	-77,27%	80.000	-105.600	-30,00%	246.400	- 165.440	-47,00%	186.560
80	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	352.000	0	0,00%	352.000	-105.600	-30,00%	246.400	-272.000	-77,27%	80.000	-105.600	-30,00%	246.400	- 165.440	-47,00%	186.560
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU																					
81	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	220.000	330.000	150,00%	550.000	0	0,00%	220.000	180.000	81,82%	400.000	-66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
82	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberias	Unidad	EVENTO	1	330.000	0	0,00%	330.000	-99.000	-30,00%	231.000	-50.000	-15,15%	280.000	-99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
83	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	187.000	0	0,00%	187.000	-56.100	-30,00%	130.900	-167.000	-89,30%	20.000	-56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
84	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	231.000	0	0,00%	231.000	-69.300	-30,00%	161.700	-206.000	-89,18%	25.000	-69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
85	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	286.000	0	0,00%	286.000	-85.800	-30,00%	200.200	-236.000	-82,52%	50.000	-85.800	-30,00%	200.200	- 134.420	-47,00%	151.580
86	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	231.000	0	0,00%	231.000	-69.300	-30,00%	161.700	-171.000	-74,03%	60.000	-69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
87	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	297.000	0	0,00%	297.000	-89.100	-30,00%	207.900	-97.000	-32,66%	200.000	-89.100	-30,00%	207.900	- 139.590	-47,00%	157.410
88	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	242.000	0	0,00%	242.000	-72.600	-30,00%	169.400	-97.000	-40,08%	145.000	-72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
89	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	286.000	220.000	76,92%	506.000	-85.800	-30,00%	200.200	-116.000	-40,56%	170.000	-85.800	-30,00%	200.200	- 134.420	-47,00%	151.580
90	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	308.000	110.000	35,71%	418.000	-92.400	-30,00%	215.600	-188.000	-61,04%	120.000	-92.400	-30,00%	215.600	- 144.760	-47,00%	163.240
91	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	231.000	110.000	47,62%	341.000	-69.300	-30,00%	161.700	-101.000	-43,72%	130.000	-69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
92	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	1.089.000	110.000	10,10%	1.199.000	0	0,00%	1.089.000	-324.000	-29,75%	765.000	-326.700	-30,00%	762.300	- 511.830	-47,00%	577.170
93	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000	100,00%	660.000	-99.000	-30,00%	231.000	-130.000	-39,39%	200.000	-99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
94	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	341.000	0	0,00%	341.000	-102.300	-30,00%	238.700	-116.000	-34,02%	225.000	-102.300	-30,00%	238.700	- 160.270	-47,00%	180.730
95	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	330.000	220.000	66,67%	550.000	-99.000	-30,00%	231.000	-150.000	-45,45%	180.000	-99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900

C.P. SONIA B. BALBUENA B.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID Nº 340.606
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 3

LOTE 3: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Concepción, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Alberdi y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pilar y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Mcal. Estigarribia (Chaco); Gral. Bruguez (Chaco); Carmelo Peralta (Chaco); e Infante Rivarola (Chaco).-

							TECNOFRIO de Pascual Torres			VIS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
96	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	407.000	110.000	27,03%	517.000	-122.100	-30,00%	284.900	-207.000	-50,86%	200.000	-122.100	-30,00%	284.900	- 191.290	-47,00%	215.710
97	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	429.000	330.000	76,92%	759.000	-128.700	-30,00%	300.300	-269.000	-62,70%	160.000	-128.700	-30,00%	300.300	- 201.630	-47,00%	227.370
98	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	429.000	220.000	51,28%	649.000	-128.700	-30,00%	300.300	-269.000	-62,70%	160.000	-128.700	-30,00%	300.300	- 201.630	-47,00%	227.370
Mantenimiento de Acondicionador de Aire del tipo Central de 120.000 BTU																					
99	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	471.900	110.000	23,31%	581.900	-141.570	-30,00%	330.330	-21.900	-4,64%	450.000	-141.570	-30,00%	330.330	- 221.793	-47,00%	250.107
100	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	889.900	0	0,00%	889.900	-266.970	-30,00%	622.930	-409.900	-46,06%	480.000	-266.970	-30,00%	622.930	- 418.253	-47,00%	471.647
101	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	416.900	0	0,00%	416.900	-125.070	-30,00%	291.830	-381.900	-91,60%	35.000	-125.070	-30,00%	291.830	- 195.943	-47,00%	220.957
102	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	416.900	0	0,00%	416.900	-125.070	-30,00%	291.830	-386.900	-92,80%	30.000	-125.070	-30,00%	291.830	- 195.943	-47,00%	220.957
103	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	416.900	0	0,00%	416.900	-125.070	-30,00%	291.830	-386.900	-92,80%	30.000	-125.070	-30,00%	291.830	- 195.943	-47,00%	220.957
104	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	636.900	0	0,00%	636.900	-191.070	-30,00%	445.830	-546.900	-85,87%	90.000	-191.070	-30,00%	445.830	- 299.343	-47,00%	337.557
105	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	636.900	0	0,00%	636.900	-191.070	-30,00%	445.830	-336.900	-52,90%	300.000	-191.070	-30,00%	445.830	- 299.343	-47,00%	337.557
106	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	889.900	0	0,00%	889.900	-266.970	-30,00%	622.930	-539.900	-60,67%	350.000	-266.970	-30,00%	622.930	- 418.253	-47,00%	471.647
107	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	295.900	0	0,00%	295.900	-88.770	-30,00%	207.130	-145.900	-49,31%	150.000	-88.770	-30,00%	207.130	- 139.073	-47,00%	156.827
108	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	911.900	0	0,00%	911.900	-273.570	-30,00%	638.330	-731.900	-80,26%	180.000	-273.570	-30,00%	638.330	- 428.593	-47,00%	483.307
109	72102305-001	Cambio del motocompesor	Unidad	EVENTO	1	4.431.900	0	0,00%	4.431.900	0	0,00%	4.431.900	-1.328.900	-29,98%	3.103.000	-1.329.570	-30,00%	3.102.330	- 2.082.993	-47,00%	2.348.907
110	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	669.900	0	0,00%	669.900	-200.970	-30,00%	468.930	-369.900	-55,22%	300.000	-200.970	-30,00%	468.930	- 314.853	-47,00%	355.047
111	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	476.900	270.000	56,62%	746.900	-143.070	-30,00%	333.830	-146.900	-30,80%	330.000	-143.070	-30,00%	333.830	- 224.143	-47,00%	252.757
112	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	636.900	0	0,00%	636.900	-191.070	-30,00%	445.830	-356.900	-56,04%	280.000	-191.070	-30,00%	445.830	- 299.343	-47,00%	337.557
113	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	636.900	0	0,00%	636.900	-191.070	-30,00%	445.830	-376.900	-59,18%	260.000	-191.070	-30,00%	445.830	- 299.343	-47,00%	337.557
114	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	1.021.900	0	0,00%	1.021.900	-306.570	-30,00%	715.330	-641.900	-62,81%	380.000	-306.570	-30,00%	715.330	- 437.893	-42,85%	584.007
115	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	1.065.900	0	0,00%	1.065.900	-319.770	-30,00%	746.130	-665.900	-62,47%	400.000	-319.770	-30,00%	746.130	- 500.973	-47,00%	564.927
116	72102305-001	Reparación y adaptación de relaman al forzador de aire	Unidad	EVENTO	1	526.900	0	0,00%	526.900	-158.070	-30,00%	368.830	-226.900	-43,06%	300.000	-158.070	-30,00%	368.830	- 247.643	-47,00%	279.257
117	72102305-001	Cambio y adaptación de ruleman al forzador de aire	Unidad	EVENTO	1	526.900	0	0,00%	526.900	-158.070	-30,00%	368.830	-276.900	-52,55%	250.000	-158.070	-30,00%	368.830	- 247.643	-47,00%	279.257
118	72102305-001	Cambio de correa al motor del evaporador	Unidad	EVENTO	1	284.900	330.000	115,83%	614.900	-85.470	-30,00%	199.430	-154.900	-54,37%	130.000	-85.470	-30,00%	199.430	- 133.903	-47,00%	150.997
119	72102305-001	Costo traslado zona 3	Unidad	EVENTO	1	1.650.000	0	0,00%	1.650.000	-495.000	-30,00%	1.155.000	350.000	21,21%	2.000.000	-495.000	-30,00%	1.155.000	- 775.500	-47,00%	874.500
TOTAL						65.939.000			**64.751.000**			**48.625.170**			**42.167.000**			**46.157.300**			34.990.070

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana
Paraguay

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/18

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE" ID Nº 340.606

CUADRO DE GARANTÍAS

ORDEN	OFERENTE	EMPRESA ASEGURADORA	Nº POLIZA	PLAZO EN DÍAS	CAPITAL ASEGURADO	% / OFERTA	MONTO MÁXIMO	CUMPLE / NO CUMPLE
1	**EN OBRAS** de Nelson Segovia	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A.	1.1508.0010866.0000	121	3.000.000	3,33	90.000.000	CUMPLE
2	**TECNOFRIO** de Pascual Torres	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A.	1.1508.0010865.0000	141	8.000.000	3,20	250.000.000	CUMPLE
3	**VIS S.R.L.**	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	18.1508.0014270.0000	100	13.000.000	5,20	250.000.000	CUMPLE
4	**SERVICIO TECNICO J.C.** de N. Javier Caballero	GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.	31.1508.0009910.0000	121	7.500.000	3,00	250.000.000	CUMPLE
5	**2B REFRIGERACIÓN** de Leticia Barreto	PANAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	56.1508.0000852.0000	91	7.500.000	3,00	250.000.000	CUMPLE
6	**FRIOTEXS G S.R.L.**	ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	36.1508.0005488.0000	100	7.500.000	3,00	250.000.000	CUMPLE
7	**FYA SERVICIO DE INGENIERIA** de Miguel Amarilla	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	007.1508.042128/000	100	2.700.000	3,00	90.000.000	CUMPLE

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana
Paraguay

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/18

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE" ID Nº 340.606

RATIOS FINANCIEROS

FRIOTEXS G S.R.L.

Ratio de liquidez

Mayor o igual que 1	2014	2015	2016
Activo Cte.	131.302.669	150.131.980	164.911.022
Pasivo Cte.	966.928	0	0
	135,79	0,00	0,00
	Promedio		**45,26**

Indice de endeudamiento

No sera mayor a 0,80	2014	2015	2016
Pasivo Total	966.928	0	0
Activo Total	152.635.807	169.269.227	182.312.856
	0,01	0,00	0,00
	Promedio		**0,00**

Indice de rentabilidad

No debe ser negativo	2014	2015	2016
Utilidad despúes de imp.	76.996.110	16.533.879	11.678.414
Capital	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	7,70	1,65	1,17
	Promedio		**3,51**

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID N° 340.606
CUADRO ADJUDICADO DE PRECIOS

						FRIOTEXS G S.R.L.					
						LOTE 1		LOTE 2		LOTE 3	
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total
1	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	338.140	338.140	454.740	454.740	571.340	571.340
2	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	408.100	408.100	524.700	524.700	583.000	583.000
3	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	338.140	338.140	454.740	454.740	571.340	571.340
4	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	408.100	408.100	524.700	524.700	583.000	583.000
5	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	378.950	378.950	495.550	495.550	612.150	612.150
6	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	524.700	524.700	577.170	577.170	752.070	752.070
7	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	495.550	495.550	553.850	553.850	670.450	670.450
8	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.661.550	1.661.550	1.719.850	1.719.850	1.894.750	1.894.750
9	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	553.850	553.850	612.150	612.150	728.750	728.750
10	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.749.000	1.749.000	1.923.900	1.923.900	2.215.400	2.215.400
11	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	816.200	816.200	1.049.400	1.049.400	1.107.700	1.107.700
12	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	2.040.500	2.040.500	2.273.700	2.273.700	2.448.600	2.448.600
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU											
13	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	29.150	29.150	69.960	69.960	69.960	69.960
14	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	110.770	110.770	122.430	122.430	122.430	122.430
15	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	58.300	58.300	69.960	69.960	69.960	69.960
16	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	69.960	69.960	81.620	81.620	81.620	81.620
17	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	69.960	69.960	81.620	81.620	81.620	81.620
18	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	104.940	104.940	116.600	116.600	116.600	116.600
19	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	116.600	116.600	128.260	128.260	128.260	128.260
20	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	163.240	163.240	174.900	174.900	174.900	174.900
21	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	163.240	163.240	174.900	174.900	174.900	174.900

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID Nº 340.606
CUADRO ADJUDICADO DE PRECIOS

						FRIOTEXS G S.R.L.					
						LOTE 1		LOTE 2		LOTE 3	
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total
22	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	52.470	52.470	64.130	64.130	64.130	64.130
23	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	262.350	262.350	332.310	332.310	332.310	332.310
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU											
24	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	29.150	29.150	69.960	69.960	69.960	69.960
25	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	110.770	110.770	122.430	122.430	122.430	122.430
26	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	58.300	58.300	69.960	69.960	69.960	69.960
27	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	69.960	69.960	81.620	81.620	81.620	81.620
28	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	69.960	69.960	81.620	81.620	81.620	81.620
29	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	104.940	104.940	116.600	116.600	116.600	116.600
30	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	116.600	116.600	128.260	128.260	128.260	128.260
31	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	163.240	163.240	174.900	174.900	174.900	174.900
32	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	163.240	163.240	174.900	174.900	174.900	174.900
33	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	52.470	52.470	64.130	64.130	64.130	64.130
34	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	262.350	262.350	448.910	448.910	448.910	448.910
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU											
35	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	69.960	69.960	81.620	81.620	81.620	81.620
36	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	128.260	128.260	139.920	139.920	139.920	139.920
37	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	69.960	69.960	81.620	81.620	81.620	81.620
38	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	81.620	81.620	93.280	93.280	93.280	93.280
39	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	81.620	81.620	88.510	88.510	93.280	93.280
40	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	81.620	81.620	93.280	93.280	93.280	93.280
41	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	116.600	116.600	128.260	128.260	128.260	128.260
42	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	116.600	116.600	128.260	128.260	128.260	128.260
43	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	116.600	116.600	128.260	128.260	128.260	128.260
44	72102305-001	Cambio de la llave contactora al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	69.960	69.960	81.620	81.620	81.620	81.620
45	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	58.300	58.300	69.960	69.960	69.960	69.960
46	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	349.800	349.800	361.460	361.460	361.460	361.460
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU											
47	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	87.450	87.450	99.110	99.110	99.110	99.110
48	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	163.240	163.240	174.900	174.900	174.900	174.900
49	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	87.450	87.450	99.110	99.110	99.110	99.110
50	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	81.620	81.620	93.280	93.280	93.280	93.280
51	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	81.620	81.620	93.280	93.280	93.280	93.280
52	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	87.450	87.450	99.110	99.110	99.110	99.110
53	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	87.450	87.450	99.110	99.110	99.110	99.110
54	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	116.600	116.600	128.260	128.260	128.260	128.260
55	72102305-001	Cambio de la llave contactora al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	81.620	81.620	93.280	93.280	93.280	93.280
56	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	110.770	110.770	122.430	122.430	122.430	122.430
57	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	274.010	274.010	460.570	460.570	460.570	460.570
58	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	116.600	116.600	128.260	128.260	128.260	128.260
59	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	104.940	104.940	116.600	116.600	116.600	116.600
60	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	110.770	110.770	122.430	122.430	122.430	122.430
61	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	116.600	116.600	128.260	128.260	128.260	128.260
62	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	174.900	174.900	186.560	186.560	186.560	186.560
63	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	174.900	174.900	186.560	186.560	186.560	186.560
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU											
64	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	104.940	104.940	116.600	116.600	116.600	116.600

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID Nº 340.606
CUADRO ADJUDICADO DE PRECIOS

						FRIOTEXS G S.R.L.					
						LOTE 1		LOTE 2		LOTE 3	
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total
65	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	163.240	163.240	174.900	174.900	174.900	174.900
66	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	87.450	87.450	99.110	99.110	99.110	99.110
67	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	81.620	81.620	116.600	116.600	93.280	93.280
68	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	81.620	81.620	116.600	116.600	93.280	93.280
69	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	87.450	87.450	157.410	157.410	99.110	99.110
70	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	87.450	87.450	157.410	157.410	99.110	99.110
71	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	116.600	116.600	157.410	157.410	128.260	128.260
72	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	81.620	81.620	151.580	151.580	93.280	93.280
73	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	110.770	110.770	122.430	122.430	122.430	122.430
74	72102305-001	Cambio del motocompresor	Unidad	EVENTO	1	390.610	390.610	577.170	577.170	577.170	577.170
75	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	116.600	116.600	186.560	186.560	128.260	128.260
76	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	104.940	104.940	233.200	233.200	116.600	116.600
77	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	110.770	110.770	180.730	180.730	122.430	122.430
78	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	116.600	116.600	174.900	174.900	128.260	128.260
79	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	174.900	174.900	186.560	186.560	186.560	186.560
80	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	174.900	174.900	186.560	186.560	186.560	186.560
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU											
81	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	104.940	104.940	291.500	291.500	116.600	116.600
82	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	163.240	163.240	174.900	174.900	174.900	174.900
83	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	87.450	87.450	99.110	99.110	99.110	99.110
84	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	110.770	110.770	122.430	122.430	122.430	122.430
85	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	139.920	139.920	151.580	151.580	151.580	151.580
86	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	110.770	110.770	122.430	122.430	122.430	122.430
87	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	145.750	145.750	157.410	157.410	157.410	157.410
88	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	116.600	116.600	128.260	128.260	128.260	128.260
89	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	139.920	139.920	268.180	268.180	151.580	151.580
90	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	151.580	151.580	221.540	221.540	163.240	163.240
91	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	110.770	110.770	180.730	180.730	122.430	122.430
92	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	565.510	565.510	593.070	593.070	577.170	577.170
93	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	163.240	163.240	349.800	349.800	174.900	174.900
94	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	169.070	169.070	180.730	180.730	180.730	180.730
95	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	163.240	163.240	291.500	291.500	174.900	174.900
96	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	204.050	204.050	274.010	274.010	215.710	215.710
97	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	215.710	215.710	402.270	402.270	227.370	227.370
98	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	215.710	215.710	343.970	343.970	227.370	227.370
Mantenimiento de Acondicionador de Aire del tipo Central de 120.000 BTU											
99	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	233.200	233.200	308.407	308.407	250.107	250.107
100	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	454.740	454.740	471.647	471.647	471.647	471.647
101	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	204.050	204.050	220.957	220.957	220.957	220.957
102	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	204.050	204.050	220.957	220.957	220.957	220.957
103	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	204.050	204.050	220.957	220.957	220.957	220.957
104	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	320.650	320.650	337.557	337.557	337.557	337.557
105	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	320.650	320.650	337.557	337.557	337.557	337.557

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID Nº 340.606

CUADRO ADJUDICADO DE PRECIOS

						FRIOTEXS G S.R.L.					
						LOTE 1		LOTE 2		LOTE 3	
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total
106	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	454.740	454.740	471.647	471.647	471.647	471.647
107	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	139.920	139.920	156.827	156.827	156.827	156.827
108	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	466.400	466.400	483.307	483.307	483.307	483.307
109	72102305-001	Cambio del motocompesor	Unidad	EVENTO	1	2.332.000	2.332.000	2.348.907	2.348.907	2.348.907	2.348.907
110	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	338.140	338.140	355.047	355.047	355.047	355.047
111	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	378.950	378.950	395.857	395.857	252.757	252.757
112	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	320.650	320.650	337.557	337.557	337.557	337.557
113	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	320.650	320.650	337.557	337.557	337.557	337.557
114	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	524.700	524.700	541.607	541.607	584.007	584.007
115	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	548.020	548.020	564.927	564.927	564.927	564.927
116	72102305-001	Reparación y adaptación de relaman al forzador de aire	Unidad	EVENTO	1	262.350	262.350	279.257	279.257	279.257	279.257
117	72102305-001	Cambio y adaptación de ruleman al forzador de aire	Unidad	EVENTO	1	262.350	262.350	279.257	279.257	279.257	279.257
118	72102305-001	Cambio de correa al motor del evaporador	Unidad	EVENTO	1	134.090	134.090	325.897	325.897	150.997	150.997
119	72102305-001	Costo traslado zona	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	874.500	874.500	874.500	874.500
TOTAL							29.208.300		35.340.930		34.990.070

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.