GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benitez
"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"

JUANCHO ACOSTA
GOBERNADOR DE AMAMBAY

GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

14 de Mayo Nº 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Institución: **GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**

Llamado: **MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PALACETE - GOBERNACION DE AMAMBAY - PLURIANUAL ID 436.776.**

Licitación: **CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2023**

ID Nº: **436.776**

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PALACETE - GOBERNACION DE AMAMBAY - PLURIANUAL ID 436.776.										
					J.A.CONSTRUCTURA S.A.		DOS COLUMNAS S.A.		CONSTRUCCIONES EL FAVORITO de Facundo J. Correa Godoy.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	1.259.500	1.259.500	1.080.000	1.080.000	1.282.500	1.282.500
2	72131601-002	Demolicion/Retiro de artefactos electricos	Unidad	52	19.250	1.001.000	20.000	1.040.000	23.750	1.235.000
3	72102201-9998	Reposicion de artefactos electricos	Unidad	52	19.250	1.001.000	20.000	1.040.000	23.750	1.235.000
4	72101510-9998	Provision y colocacion de artefactos sanitarios	Unidad	25	269.500	6.737.500	280.000	7.000.000	332.500	8.312.500
5	72131601-9984	sombologia)	Unidad	4	962.500	3.850.000	1.000.000	4.000.000	1.187.500	4.750.000
6	72101510-9998	Bacha para lavatorio con accesoris	Unidad	3	1.005.000	3.015.000	1.200.000	3.600.000	1.425.000	4.275.000
7	72131601-009	Reparacion y reposicion de piso en vereda	M2	50	96.400	4.820.000	96.000	4.800.000	114.000	5.700.000
8	72131601-009	interno	M2	38	138.600	5.266.800	144.000	5.472.000	171.000	6.498.000
9	72102602-001	Cambiar tranca de puerta de vidrio	Unidad	3	346.500	1.039.500	360.000	1.080.000	427.500	1.282.500
10	72131601-012	altura)	M2	692	33.800	23.389.600	32.000	22.144.000	38.000	26.296.000
11	72102402-001	Pintura interior acrilico para pared	M2	1.450	20.480	29.696.000	19.200	27.840.000	22.800	33.060.000
12	72102402-001	Pintura interior sintetico H:1,50 (pasillo)	M2	1.450	21.522	31.206.900	22.360	32.422.000	26.552	38.500.400
13	72102402-001	Pintura interior sintetico o barniz en puertas	M2	265	17.325	4.591.125	18.000	4.770.000	21.375	5.664.375
14	72131601-012	Enduido interior tipo acrilico	M2	92	26.950	2.479.400	28.000	2.576.000	33.250	3.059.000
15	72131601-012	Enduido y textura exterior tipo grafiado	M2	105	26.950	2.829.750	28.000	2.940.000	33.250	3.491.250
16	72152605-001	Reposicion y reparación de cieloras (yeso, losa)	M2	83	84.700	7.030.100	88.000	7.304.000	104.500	8.673.500
17	72131601-002	frontal	M2	62	95.480	5.919.760	99.200	6.150.400	117.800	7.303.600
18	72131601-002	acustica	M2	15	169.400	2.541.000	176.000	2.640.000	209.000	3.135.000
19	72102602-005	Retiro y reposicion de puerta placa de madera	Unidad	3	654.500	1.963.500	680.000	2.040.000	807.500	2.422.500
20	72131601-002	Reubicar y complementar estrellas en fachada	Unidad	18	539.000	9.702.000	560.000	10.080.000	665.000	11.970.000
21	72101501-001	Reparacion de techo	ML	200	64.450	12.890.000	68.000	13.600.000	80.750	16.150.000
22	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.137.290	1.137.290	1.381.600	1.381.600	1.403.150	1.403.150
					Precio Total	163.366.725	Precio Total	165.000.000	Precio Total	195.699.275

Lic. Micheli Benitez
Directora UOC
XIII Dpto. Amambay