INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 91/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS TOMÓGRAFOS, RAYOS X, MAMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS" – PLURIANUAL – I.D. N° 404.906.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **veintiún** días del mes de marzo del año DOS MIL VEINTE Y DOS, siendo las 09:00 horas, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la **CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 91/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS TOMÓGRAFOS, RAYOS X, MAMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS" – PLURIANUAL – I.D. N° 404.906.**

Se ha conformado el Comité de Evaluación por **Resolución S.G. N° 1135,** de fecha 21 de diciembre de 2021, POR LA CUAL SE ACREDITA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN, SE AUTORIZA EL LLAMADO, SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SE CONSTITUYE EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 91/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS TOMÓGRAFOS, RAYOS X, MAMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS" – PLURIANUAL – I.D. N° 404.906.

Por **Memorándums DOC DPCE N° 117/2022, DOC DPCE N° 118/2022 y DOC DPCE N° 119/2022**, de fecha 17 de marzo de 2022, la Dirección Operativa de Contrataciones ha solicitado a las dependencias: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURIDICA, y a la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, la designación de representantes de la dependencia para conformar el Comité de Evaluación. Los representantes de las dependencias se mencionan a continuación:

- **Lic. Justo Lugo,** representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica designada por Memorándum DOC DPCE N° 118/2022, en fecha 18/03/22.
- **Lic. Luis Espínola,** representante de la Dirección General de Administración y Finanzas designado por Memorándum DOC DPCE N° 117/2022, en fecha 18/03/22.
- **Ing. Gustavo Cuevas,** representante de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud por Nota MSPYBS/DGGIES DG N° 1408/2022, en fecha 24/03/22.

Seguidamente, este comité se ha abocado en la elaboración del presente Informe de Evaluación, conforme a las Especificaciones Técnicas y demás documentos requeridas en las Bases y Condiciones de la presente Contratación por Vía de la Excepción, a fin de determinar si las ofertas presentadas resultan convenientes para los intereses del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

1. ANTECEDENTES:

Por Nota MSPYBS/DGGIES/DG N° 3362/21 de fecha 13/08/21, el Dr. Derlis C. León, Director General de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, solicita iniciar los trámites del presente proceso y remite adjunto las EETT e Histórico de los Bienes Patrimoniales, para el servicio de: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS TOMÓGRAFOS, RAYOS X, MAMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS".

Por Memorándum DPP–DOC N° 1310/21 de fecha 18/10/21, el Lic. Jorge Molinas, Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto, remite a la D.O.C. el Expediente original y programación del PAC del presente proceso. Se remite adjunto: **Dictamen DOC N° 236/21**, "POR LA CUAL SE DETALLA LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES EN ATENCIÓN A LA RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020".

Por Memorándum DPP–DOC N° 1589/21 de fecha 02/12/21, el Lic. Jorge Molinas, Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto, remite a la D.O.C. el Expediente original, la Reprogramación del PAC y el cambio de modalidad del presente proceso. Se remite con providencia al Dpto. de Procesos Complementarios y Excepciones.

Por Memorándum DPCE – DOC N° 516/21 de fecha 03/12/21, el Departamento de Procesos Complementarios y Excepciones solicita a la D.O.C. la acreditación de supuesto de excepción y la conformación del comité de evaluación aprobada por resolución de la máxima autoridad.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Ciencia en Biomédica

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

LIC. JUSTO LUGO
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

Por Dictamen DOC N° 1266/21 de fecha 16/12/21, se acredita el supuesto de excepción, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones y se conforma el Comité de Evaluación para el presente proceso.

Por Memorándum DPP–DOC N° 118/22 de fecha 23/02/22, el Lic. Jorge Molinas, Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto, remite a la D.O.C. el Expediente original y la Reprogramación del PAC del presente proceso. Se remite con providencia al Departamento de Procesos Complementarios y Excepciones.

Por Nota de fecha 02/03/22, conforme al Artículo 33° de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", el Departamento de Procesos Complementarios y Excepciones invita a la empresa: **EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.**, para la apertura del presente llamado, el cual consta en la carpeta de antecedentes.

Forman parte del presente proceso: las **ADENDAS N° 1, 2, 3 y 4.**
Intención de compra: se encuentra publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Sistema de Adjudicación: **POR EL TOTAL.**
Contrato: **ABIERTO POR MONTOS.**

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Que el presente proceso de contratación corresponde al P.A.C. Institucional **Nro. 404.906**, cuyo monto total asciende a la suma de **Gs. 13.000.000.000 (Guaraníes TRECE MIL MILLONES)**, de conformidad a las estimaciones globales de costo, la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Decreto 2992/19 que lo reglamenta. Según Certificación de Disponibilidad Presupuestaria **Nº 1027/2022**, el monto para el presente ejercicio fiscal asciende a la suma de **Gs. 500.000.000 (Guaraníes QUINIENTOS MILLONES)**. PLURIANUAL: 2022–2023–2024, y se tiene proyectado ejecutar en el presente Ejercicio Fiscal la suma anteriormente mencionada y el saldo restante se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal de los Años 2023 y 2024. Se detalla a continuación:

AÑO	MONTO
2022	Gs. 500.000.000.-
2023	Gs. 6.500.000.000.-
2024	Gs. 6.000.000.000.-
TOTAL	**Gs. 13.000.000.000.-**

3. ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

Se da lectura al **Acta de Apertura de Sobres**, de fecha **17 de marzo de 2022, 09:00 horas**, observándose la recepción de 1 (una) oferta, la que se detalla a continuación:

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 29.326.244.966 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Patria S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 390.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 17/03/2022 a 24/08/2022, 160 días

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC	172	1682525	NO

OBSERVACIÓN: Se verifica en el Registro de Empresas Inhabilitadas del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que el **oferente se encuentra habilitado para Contratar con el Estado Paraguayo.**

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

LIC. JUSTO LUGO
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL:

Que, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las documentaciones consideradas como sustancial en la presente contratación, constituyen 1. El formulario de Oferta debidamente completado y firmado, 2. Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida, 3. Documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica, 4. Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizara el criterio de **CUMPLE o NO CUMPLE.** Las cuales fueron objeto de verificación por la representación legal del Comité Evaluador:

N°	Empresa	Formulario de Oferta y Lista de Precios debidamente firmado	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica	Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente
1	**EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5. CALIFICACIÓN LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS "A" Y "B" DEL ARTICULO 40° DE LA LEY Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS:

Verificación conforme al ANEXO: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Puntos: 1. Condición de Participación y 2. Requisitos de Calificación;

"A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el análisis:
1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40° de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40° de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.
6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes".

El comité evaluador deja constancia de la verificación del Formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada correspondiente a la Firma presentada, conforme se observa en el punto N° 4 del presente informe.

El comité evaluador deja constancia de la verificación en el Portal de Información Pública del Estado (www.documentos.gov.py) si los individuos citados más abajo, representantes de la Firma presentada, figuran en la base de datos como funcionarios públicos. Los resultados arrojados se detallan en el cuadro visualizado más abajo y las constancias de los mismos forman parte de la presente acta (Anexos):

N°	EMPRESA: EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.	CÉDULA DE IDENTIDAD N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	PATRICIA MARGARITA GRANDA DE SERRATI	458593	**2874038**	**NO REGISTRA DATOS.**
2	JOSE ROMUALDO GRANDA FLORES	134959	**2874041**	**NO REGISTRA DATOS.**
3	MAURICIO SERRATI SINGER	350040	**2874043**	**NO REGISTRA DATOS.**
4	PAULINA GRANDA SERRATI	2463292	**2874045**	**NO REGISTRA DATOS.**
5	NICOLAS SERRATI GRANDA	3563645	**2874048**	**NO REGISTRA DATOS.**
6	LAURA MARIA LETICIA GONZALEZ KUNERT	3977714	**2874052**	***REGISTRA DATOS.**
7	ISABELLA SERRATI GRANDA	3583509	**2874079**	**NO REGISTRA DATOS.**
8	MARIO ANIBAL NETTO SERRATI	1976643	**2874083**	**NO REGISTRA DATOS.**

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomedica

LIC. JUSTO LUGO
Asistente Tecnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

La información proviene del Sistema de Intercambio de Información entre instituciones públicas al cual se accede a través de la página MITIC, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10.517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables, emitidos por cada una de las instituciones.

En este punto, conforme al cuadro expuesto anteriormente, se realizan las siguientes observaciones:

Que, la señora LAURA MARIA LETICIA GONZALEZ KUNERT, de la empresa: EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C., Registra datos en el SINARH como: *CATEDRATICO – MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS (MEC) – 2/2022*, según constancia N° 2874052 respectivamente, el cual forma parte del presente Informe (Anexos). Sin embargo, el Comité de Evaluación determina que en este caso no afecta el procedimiento debido a que el mismo no se encuentra en relación de dependencia con la convocante (DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES – D.O.C. – M.S.P. Y B.S.).

Asimismo, destacamos las previsiones contempladas en la Ley 1626 "De la Función Pública", que en su Artículo 1° dice que tiene por objeto regular la situación jurídica de los funcionarios y de los empleados públicos, el personal de confianza, el contratado y el auxiliar, y que toda disposición que regule las relaciones laborales entre el personal de la administración central con los respectivos organismos y entidades del estado, se ajustarán a las disposiciones de la misma; seguidamente, su **Artículo 2°, inciso f)** dice textualmente: *"Aun cuando cumplan una función pública, se exceptúan expresamente de lo establecido en el artículo anterior a: f) los docentes de la Universidad Nacional y de las instituciones oficiales de educación primaria, secundaria y técnica."*

Que, los demás miembros de la empresa participante No registran datos en el SINARH, no cuentan con ninguna vinculación con el Estado Paraguayo; es decir, no son funcionarios públicos.

En conclusión, este comité de Evaluación, determina que la misma no se encuentra comprendida en las prohibiciones establecidas en el Art 40° Inc. A y B de la Ley 2051/03.

El comité evaluador deja constancia de la verificación del Formulario de Declaración de Miembros, de conformidad al estándar debidamente firmado en su oferta, presentado por la firma oferente, a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del **inciso m) y n)** del artículo 40° de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021; el comité evaluador ha cotejado los datos con las personas físicas inhabilitadas y se ha constatado que los mismos **NO figuran** en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP.

En conclusión, este comité de Evaluación, determina que la misma no se encuentra comprendida en las prohibiciones establecidas en el Art 40° Inc. M y N de la Ley 2051/03.

SOLICITUD DE INFORMES:
Por nota **DOC-D.P.C.E. N° 75/2022** de fecha 21 de marzo de 2022 se ha solicitado a la Dirección General de Asesoría Jurídica, Informe respecto al cumplimiento de la empresa oferente **EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.,** conforme a lo dispuesto en la ***Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" Artículo 40° Inc. C)*** *"los oferentes, proveedores o contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, se les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario, contados a partir de la notificación de la primera rescisión".*

En respuesta, conforme al **Memorándum D.G.A.J. N° 21891/21** de fecha 22 de marzo de 2022 se informa cuanto sigue: *"...Que verificados los registros del Departamento de Archivo/Estadísticas dependiente de la Dirección a mi cargo, **no** obran antecedentes ni Resoluciones de RESCISIÓN DE CONTRACTUAL con la empresa EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C., a partir del ejercicio fiscal 2020 hasta la fecha...".*

Por nota **DOC-D.P.C.E. N° 75/2022** de fecha 21 de marzo de 2022 se ha solicitado a la Dirección Administrativa – D.G.A.F, Informe respecto al cumplimiento de la empresa oferente **EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.,** conforme a lo dispuesto en la ***Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" Artículo 40° Inc. E)*** *"los proveedores o contratistas que se encuentren en mora en las entregas de los bienes, la prestación de los servicios o en la ejecución de las obras, por causas imputables a los mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con la propia Contratista, siempre que ésta haya resultado perjudicada".*

En respuesta, conforme al **Memorando D.E.C. N° 151/22** de fecha 24 de marzo de 2022 se informa cuanto sigue: *"...Según los registros del sistema y los expedientes pendientes de cancelación de la institución, obrante en esta dependencia No registran expedientes por incumplimiento contractual...".*

En conclusión, este comité de Evaluación, determina que la firma oferente, no se encuentra comprendida en las prohibiciones establecidas en el Art 40° Inc. C y E de la Ley 2051/03.

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Dirección Biomedica

LIC. JUSTO LUGO
Asistente Tecnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

6. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el mismo se encuentra a adjunto al presente Informe de Evaluación. Además, serán aplicadas las disposiciones establecidas en el **Decreto Reglamentario N° 2992/2019 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.**

7. CRITERIO DE MARGEN DE PREFERENCIA Y DESEMPATE DE OFERTAS:

Conforme al apartado: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, punto: Certificado de Producto y Empleo Nacional y punto: Criterio de desempate de ofertas, del PBC;

"Certificado de Producto y Empleo Nacional: *A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas."*

"Criterio de desempate de ofertas: *En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en la carta de invitación del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP".*

El Comité de Evaluación deja expresa constancia que los criterios mencionados precedentemente NO se han utilizado, debido a que han resultado inaplicables al contar con una sola oferta, en el marco del presente proceso.

8. VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS:

Verificación conforme a la Resolución D.N.C.P. N° 1890/2020 - Art. N° 4 "Análisis de Precios Ofertados" y al apartado: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN – Punto: "Análisis de los precios Ofertados", del PBC;

"Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros: 1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.".

En este punto, el Comité de Evaluación, conforme al Cuadro Comparativo de Ofertas, procedió al Análisis de Precios donde se visualiza que los ***Precios Unitarios ofertados*** por la Firma: **EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C., NO SUPERA el rango establecido en la Resolución D.N.C.P. N° 1890/2020, Art. N° 4 Análisis de Precios Ofertados y en el PBC**.

9. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS:

Que de conformidad al apartado: *REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Punto: REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, Punto: REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA y Punto: REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA, del PBC,*

Se procede a la evaluación de las Documentaciones Legales y Exigencias, en cumplimiento del Decreto 2992/19 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE***, para la **CONFORMIDAD DE LA OFERTA EVALUADA CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES,** y se exponen en el siguiente cuadro:

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologías
Biomedica

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

LIC. JUSTO LUGO
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.	EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.
1) **Formulario de Oferta. (*)** El formulario de oferta y lista de precios será generado electrónicamente a través del SICP, el cual debe ser completado y firmado por el oferente.	CUMPLE FS 01 AL 15
2) **Garantía de Mantenimiento de Oferta. (*)** La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro.	CUMPLE FS 16 AL 19
3) Certificado de cumplimiento con el Seguro Social (**)	CUMPLE FS 30 AL 31
4) Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar (**)	N/A
5) Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la Republica, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**)	CUMPLE FS 22 AL 23
6) Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	CUMPLE FS 20/21 SIPE N° 1682525
7) Patente comercial del municipio en donde este asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	CUMPLE F 32
8) Declaración Jurada de "Declaración de Miembros", de conformidad con el formulario estándar N° 6 – Sección Formularios (**)	CUMPLE FS 33 AL 34
Documentos legales	
Oferentes Individuales. Personas Físicas.	N/A
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.	
1) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar Inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	CUMPLE FS 20/21 SIPE N° 1682525
2) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	CUMPLE FS 20/21 SIPE N° 1682525
3) Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	CUMPLE FS 20/21 SIPE N° 1682525
4) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las S.A. **(*)**	CUMPLE FS 20/21 SIPE N° 1682525
Oferentes en Consorcio.	N/A
REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA.	**EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.**
a) Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años [2018–2019-2020] para IRACIS.	CUMPLE FS 20/21 SIPE N° 1682525
b) IVA General de los últimos [6] meses, para contribuyentes solo del IVA General.	N/A
c) Formulario 106 de los últimos [2018–2019-2020] años para contribuyentes del IRPC.	N/A
d) Formulario 104 de los últimos [2018–2019-2020] años p/ contribuyentes de Renta P.	N/A
REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA.	**EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.**
a) Copia de contratos, facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. 3 (TRES) ÚLTIMOS 2018 – 2019 – 2020.	CUMPLE FS 35 AL 69

10. ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA:

Se procede al **ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS** de la empresa oferente, en el marco de la presente Contratación, a fin de determinar si la misma cuenta con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, de conformidad al *APARTADO – REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Punto: Capacidad Financiera* del Pliego de Bases y Condiciones; el análisis fue elaborado por el Lic. Luis Espínola, del cual se desprende cuanto sigue:

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.									
INDICES FINANCIEROS	DESCRIPCION	AÑO 2018		AÑO 2019		AÑO 2020		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	ÍNDICE	MONTO GS.	ÍNDICE	MONTO GS.	ÍNDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	41.025.108.919	1,32	56.809.954.029	1,25	40.345.602.026	1,37	1,32	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	31.009.425.467		45.312.315.085		29.376.772.613			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	31.009.425.467	0,65	45.312.315.085	0,71	29.376.772.613	0,62	0,66	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	47.913.029.932		63.406.242.459		47.345.602.026			
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS	4.685.579.716	0,94	2.099.295.185	0,42	177.455.127	0,04	0,46	CUMPLE
	CAPITAL	5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000			

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

LIC. JUSTO LUGO
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

11. ANÁLISIS DE EXPERIENCIA:

Seguidamente el Comité de Evaluación procede al Análisis de las Experiencias de las Empresas Oferentes, de conformidad al ***APARTADO – REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Punto: Evaluación de ofertas, Experiencia Requerida***, establecido en el Pliego de Bases y Condiciones; el análisis fue elaborado por el Lic. Luis Espínola, del cual se desprende cuanto sigue:

EMPRESA	MONTO TOTAL OFERTADO	25% DEL MONTO OFERTADO	CONTRATOS EJECUTADOS Y/O FACTURACIONES	OBSERVACIÓN
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.	13.000.000.000	3.250.000.000	18.126.929.824	CUMPLE

ES MI INFORME

LIC. LUIS ESPINOLA SANABRIA
Representante
Dirección General Administración y Finanzas

12. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD TÉCNICA:

Que de conformidad al apartado: *REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Punto: Capacidad Técnica, punto: Requisitos documentales para evaluar Capacidad Técnica;*

Se procede a la verificación de las Documentaciones Técnicas, en cumplimiento del Decreto 2992/19 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE***, las cuales fueron objeto de verificación por la representación Técnica del Comité Evaluador, conforme al ámbito de su competencia. Dicho Informe se encuentra adjunto al presente y del mismo se desprende cuanto sigue:

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA.	EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.
a. Copia de Notas, Constancias, Certificados y/o Actas de Recepción final de Recepción de Servicios de REPARACIÓN y/o MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS donde conste el desempeño satisfactorio del Oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años. Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió.	CUMPLE FS 93 AL 100
b. Habilitación como importador de dispositivos médicos, emitido por el M.S.P. Y B.S. vigente	CUMPLE FS 91 AL 92
c. Constancia de Habilitación de Servicio Técnico como empresa importadora de equipos médicos, emitido por el M.S.P. Y B.S.-	CUMPLE FS 91 AL 92
d. El Oferente deberá garantizar que repondrán gratuitamente dentro de los límites de la República del Paraguay, en cualquier lugar o donde ocurriere la falla de algún equipo que se haya dañado por causas de los bienes e insumos proveídos debido al diseño, material o fabricación defectuosa.	CUMPLE F 105
e. Declaración Jurada donde el oferente garantice que todos los bienes (repuestos) suministrados estarán libres de defectos y son nuevos y no remanufacturados.	CUMPLE F 105
f. Declaración Jurada que todos los componentes y/o repuestos deberán estar habilitados acordes a Normas Internacionales y al protocolo del fabricante de la marca de los equipos.	CUMPLE F 105
g. Listado del personal capacitado a cargo de los servicios licitados para el funcionamiento del/los equipo/s, se deberá acompañar la certificación correspondiente.	CUMPLE FS 144 AL 171
• Autorización otorgada por el fabricante, debidamente legalizada y consularizada o apostillado, para comercializar el producto ofertado. • Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante.	CUMPLE FS 101 AL 104
• Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	N/A

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ingeniería Biomédica

LIC. JUSTO LUGO
Asistente Tecnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

13. OBSERVACIÓN – SISTEMA DE ADJUDICACIÓN:

En este punto, luego de efectuadas las verificaciones correspondientes, el Comité de Evaluación realiza las siguientes observaciones:

Si bien, se ha verificado que, a los efectos de la carga en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas, se estableció el sistema de adjudicación: Por Lotes. No obstante, se visualiza en el Pliego de Bases y Condiciones, que el sistema de adjudicación adoptado es: Por El Total.

Por tanto, en base a lo expuesto precedentemente y teniendo en cuenta que en el PBC y en el SICP No se han asignado montos para cada Lote; sino que, se han consignado Montos Totales para todo el proceso (Monto Total Mínimo: Gs. 6.500.000.000 y Monto Total Máximo: Gs. 13.000.000.000.); **el Comité de Evaluación deja expresa constancia que el sistema de adjudicación para el presente llamado será el establecido por el PBC.** Se detalla a continuación:

- **MONTO TOTAL PROGRAMADO: Gs. 13.000.000.000.**
- **SISTEMA DE ADJUDICACIÓN: POR EL TOTAL.**
- **MONTO TOTAL MÍNIMO: Gs. 6.500.000.000. – MONTO TOTAL MÁXIMO: Gs. 13.000.000.000.**
- **CONTRATO: "ABIERTO POR MONTO", hasta el 31/12/2024.**

14. CONCLUSIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

Que, de conformidad a los informes de las evaluaciones realizadas por los miembros del comité de Evaluación, en sus respectivas áreas de competencia, resulta lo siguiente:

- ANÁLISIS TÉCNICO: Realizado por el Ing. Gustavo Cuevas, representante de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, quien ha presentado el resultado de las verificaciones de las especificaciones técnicas de los servicios ofertados según consta en el informe.
- ANÁLISIS FINANCIERO: Realizado por el Lic. Luis Espínola, representante de la Dirección General de Administración y Finanzas, el cual indica que la empresa oferente cuenta con la experiencia, calificación y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato.
- ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES y FORMALES: el Lic. Justo Lugo, ha examinado las documentaciones de carácter exclusivamente legal presentado por el oferente conforme al ámbito de su competencia.

Por tanto, en base a lo expuesto precedentemente y las documentaciones tenidas en consideración para el efecto, es parecer del Comité de Evaluación recomendar la adjudicación del presente proceso licitatorio conforme al siguiente resumen, salvo otro parecer de la Máxima Autoridad de la Convocante quien será la que resuelva sobre la adjudicación, conforme el art. 28 Adjudicación de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

TOTAL - LOTES N°	DESCRIPCION DEL SERVICIO	RECOMENDACIÓN
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS	UNICA OFERTA. SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN A LA FIRMA **EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.** POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PBC.

15. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base a las evaluaciones realizadas y a lo expuesto precedentemente y conforme a la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta este informe; donde se **recomienda la Adjudicación de los Lotes N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 a la empresa oferente: EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.** por cumplir con los requisitos técnicos y legales solicitados en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. El Método de Evaluación utilizado es el establecido en el Decreto 2992/2019 "Que reglamenta la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas" y la recomendación de adjudicación queda de la siguiente manera:

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Dpto. Ing. Biomedica

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A.- MSP y BS

LIC. JUSTO LUGO
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

Empresa: EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C. **RUC**: 80002379-0

CONTRATO ABIERTO POR MONTO	MONTO TOTAL MÍNIMO =	MONTO TOTAL MÁXIMO =
TOTALES:	Gs. 6.500.000.000.	Gs. 13.000.000.000.

ITEMS	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)
LOTE N° 1.: Mantenimiento Preventivo para Equipos de la Marca SIEMENS instalados en los Servicios dependientes del MSPyBS						
1	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para AXIOM ICONOS instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.793.000
2	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.217.000
3	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.561.000
4	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.217.000
5	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HMI SAN LORENZO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.217.000
6	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL SAN JORGE (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.217.000
7	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPÉ (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.561.000
8	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.561.000
9	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	7.801.000
10	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	7.801.000
11	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	7.801.000
12	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PILAR (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	7.801.000
13	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SALTO DEL GUAIRÁ (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	7.801.000
14	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.561.000
15	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.561.000
16	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el INERAM (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.217.000
17	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el INCAN (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.217.000
18	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	1.910.000
19	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	1.910.000
20	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARÉ (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	1.910.000
21	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SANTÍSIMA TRINIDAD (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	1.910.000
22	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el 14º R.S. CANINDEYU - C.S. LA PALOMA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	5.495.000
23	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL REGIONAL FUERTE OLIMPO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	5.495.000
24	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el 6º R.S. H. D. SAN JUAN NEPOMUCENO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.255.000
25	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	5.495.000
26	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN PEDRO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	5.495.000
27	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el H.R. DE CAAZAPÁ / C.S. J.A. SALDIVAR (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.255.000
28	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el CENQUER - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	1.910.000
29	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.O.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Dir. Ingeniería Biomedica

Lic. Justo Lugo
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

30	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el INCAN (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000
31	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.102.000
32	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL SANTA ROSA - MISIONES (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.342.000
33	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000
34	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000
35	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000
36	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE TOBATI (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.102.000
37	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000
38	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000
39	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SALTO DEL GUAIRÁ (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.342.000
40	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE CURUGUATY (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000
41	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN IGNACIO - MISIONES (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.342.000
42	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000
43	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el CENTRO DE SALUD DE CABALLERO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000
44	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el CENTRO DE SALUD DE YAGUARÓN (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.102.000
45	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE YBYCUÍ (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.102.000
46	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT POWER instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.937.000
47	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT POWER instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	5.696.000
48	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM EMOTION 6 instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.352.000
49	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM EMOTION 6 instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.352.000
50	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.352.000
51	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA / HG. BARRIO OBRERO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.352.000
52	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para ARCADIS VARIC instalado en el HOSPITAL GRAL. PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	1.046.000
53	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para ARTIS ZEE instalado en el HOSPITAL GRAL. PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.235.000
54	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para ARTIS ZEE instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.235.000
55	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM PERSPECTIVE instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.352.000
56	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM PERSPECTIVE instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.352.000
57	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	5.696.000
58	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.937.000
59	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE MARÍA AUXILIADORA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	5.696.000
60	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PILAR (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.937.000
61	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	5.696.000
62	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PARAGUARI (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	5.696.000
63	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MAMMOMAT FUSION instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - CIUDAD MUJER (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	1.190.000
64	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MAMMOMAT SELECT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.534.000

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ingeniero Biomedica

Lic. Justo Luco
Asistente Tecnico
Dirección de Sumario - DGAJ
M.S.P. y B.S.

LOTE N° 2.: Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos / ASISTENCIA TECNICA para Equipos de la Marca SIEMENS instalados en los Servicios Dependientes del MSPyBS						
1	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para AXIOM ICONOS instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	UNIDAD	EVENTO	1	6.523.000
2	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO	UNIDAD	EVENTO	1	4.793.000
3	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA	UNIDAD	EVENTO	1	7.138.000
4	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE	UNIDAD	EVENTO	1	4.793.000
5	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HMI SAN LORENZO	UNIDAD	EVENTO	1	4.793.000
6	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL SAN JORGE	UNIDAD	EVENTO	1	4.793.000
7	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPÉ	UNIDAD	EVENTO	1	7.138.000
8	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	UNIDAD	EVENTO	1	7.138.000
9	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	8.378.000
10	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	8.378.000
11	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO	UNIDAD	EVENTO	1	8.378.000
12	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PILAR	UNIDAD	EVENTO	1	8.378.000
13	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SALTO DEL GUAIRÁ	UNIDAD	EVENTO	1	8.378.000
14	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA	UNIDAD	EVENTO	1	7.138.000
15	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA	UNIDAD	EVENTO	1	7.138.000
16	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el INERAM	UNIDAD	EVENTO	1	4.793.000
17	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el INCAN	UNIDAD	EVENTO	1	4.793.000
18	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ	UNIDAD	EVENTO	1	3.640.000
19	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el H.G. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU	UNIDAD	EVENTO	1	3.640.000
20	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARÉ	UNIDAD	EVENTO	1	3.640.000
21	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD	UNIDAD	EVENTO	1	3.640.000
22	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el 14º R.S. CANINDEYU - C.S. LA PALOMA	UNIDAD	EVENTO	1	7.225.000
23	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL REGIONAL FUERTE OLIMPO	UNIDAD	EVENTO	1	7.225.000
24	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el 6º R.S. H. D. SAN JUAN NEPOMUCENO	UNIDAD	EVENTO	1	5.984.000
25	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	UNIDAD	EVENTO	1	7.225.000
26	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN PEDRO	UNIDAD	EVENTO	1	7.225.000
27	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el H.R. DE CAAZAPÁ / C.S. J.A. SALDIVAR	UNIDAD	EVENTO	1	5.984.000
28	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el CENQUER - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	UNIDAD	EVENTO	1	3.640.000
29	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000
30	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el INCAN	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000
31	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA	UNIDAD	EVENTO	1	4.831.000
32	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL SANTA ROSA - MISIONES	UNIDAD	EVENTO	1	6.072.000
33	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000
34	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000
35	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el H. M. I. DE FERNANDO DE LA MORA	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ing. Biomedica

Lic. Justo Lugo
Asistente Tecnico
Direccion de Sumario - D.G.J.
M.S.P. y B.S.

36	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE TOBATI	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000
37	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000
38	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000
39	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SALTO DEL GUAIRÁ	UNIDAD	EVENTO	1	6.072.000
40	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE CURUGUATY	UNIDAD	EVENTO	1	4.831.000
41	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN IGNACIO - MISIONES	UNIDAD	EVENTO	1	6.072.000
42	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO	UNIDAD	EVENTO	1	4.831.000
43	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el CENTRO DE SALUD DE CABALLERO	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000
44	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el CENTRO DE SALUD DE YAGUARÓN	UNIDAD	EVENTO	1	4.831.000
45	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE YBYCUÍ	UNIDAD	EVENTO	1	4.831.000
46	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT POWER instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY	UNIDAD	EVENTO	1	10.108.000
47	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT POWER instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA	UNIDAD	EVENTO	1	8.867.000
48	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM EMOTION 6 instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ	UNIDAD	EVENTO	1	6.523.000
49	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM EMOTION 6 instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA	UNIDAD	EVENTO	1	6.523.000
50	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE	UNIDAD	EVENTO	1	6.523.000
51	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA / HG. BARRIO OBRERO	UNIDAD	EVENTO	1	6.523.000
52	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para ARCADIS VARIC instalado en el H. G. PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000
53	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para ARTIS ZEE instalado en el HOSPITAL GRAL. PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU	UNIDAD	EVENTO	1	8.253.000
54	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para ARTIS ZEE instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA	UNIDAD	EVENTO	1	8.253.000
55	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM PERSPECTIVE instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA	UNIDAD	EVENTO	1	6.523.000
56	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM PERSPECTIVE instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ	UNIDAD	EVENTO	1	6.523.000
57	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	UNIDAD	EVENTO	1	8.867.000
58	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	10.108.000
59	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE MARÍA AUXILIADORA	UNIDAD	EVENTO	1	8.867.000
60	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PILAR	UNIDAD	EVENTO	1	10.108.000
61	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA	UNIDAD	EVENTO	1	8.867.000
62	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PARAGUARI	UNIDAD	EVENTO	1	8.867.000
63	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MAMMOMAT FUSION instalado en el H.D. DE VILLA ELISA / CIUDAD MUJER	UNIDAD	EVENTO	1	4.217.000
64	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MAMMOMAT SELECT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA	UNIDAD	EVENTO	1	6.561.000
LOTE N° 3.: Mantenimiento Correctivo para Equipos de Rayos X Telecomandos Marca SIEMENS, Modelo LUMINOS FUSION - con cambio de repuesto						
1	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Setscrewor ISO	UNIDAD	EVENTO	1	222.000
2	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rodameinto	UNIDAD	EVENTO	1	334.000
3	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anillo de cuña	UNIDAD	EVENTO	1	337.000
4	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Clip de bloqueo de eje	UNIDAD	EVENTO	1	339.000
5	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistencia 10R para freno Y30	UNIDAD	EVENTO	1	339.000
6	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set de tornillos de cobertor M4 x12	UNIDAD	EVENTO	1	342.000
7	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SPRING E G 770 M 68 BEZ	UNIDAD	EVENTO	1	344.000

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Dirección Biomedica

Lic. JUSTO LLANO
Asistente Tecnico
Dirección de Sumario - D.S.A.J.
M.S.P. y B.S.

8	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Palaca de resorte	UNIDAD	EVENTO	1	346.000
9	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cable	UNIDAD	EVENTO	1	347.000
10	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de aislamiento	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
11	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ajuste plano	UNIDAD	EVENTO	1	355.000
12	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda / rodillo	UNIDAD	EVENTO	1	355.000
13	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Union de cadena	UNIDAD	EVENTO	1	355.000
14	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cable	UNIDAD	EVENTO	1	356.000
15	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SCREW E G 796 A 46 BEZ	UNIDAD	EVENTO	1	395.000
16	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor de fin de carrera	UNIDAD	EVENTO	1	397.000
17	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MICROSWITCH 1U LEVER+ROLLER SOL.1	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
18	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor de fin e carrera	UNIDAD	EVENTO	1	402.000
19	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tope de goma	UNIDAD	EVENTO	1	406.000
20	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: lamina interruptora	UNIDAD	EVENTO	1	443.000
21	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor if.sup.diodiliar	UNIDAD	EVENTO	1	458.000
22	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistencia con disipador 47R	UNIDAD	EVENTO	1	469.000
23	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Encoder	UNIDAD	EVENTO	1	488.000
24	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Polea	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
25	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tapa	UNIDAD	EVENTO	1	513.000
26	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resorte de contacto	UNIDAD	EVENTO	1	515.000
27	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tornillo Excentrico	UNIDAD	EVENTO	1	523.000
28	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Arendelas de Seguridad	UNIDAD	EVENTO	1	531.000
29	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor auxiliar	UNIDAD	EVENTO	1	556.000
30	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anillo de Interruptor de emergencia	UNIDAD	EVENTO	1	557.000
31	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor termico nc 70+/-3	UNIDAD	EVENTO	1	622.000
32	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de rodamiento	UNIDAD	EVENTO	1	676.000
33	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Coupleror 2C	UNIDAD	EVENTO	1	698.000
34	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Punto de union de cadena	UNIDAD	EVENTO	1	719.000
35	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disipador para placa D115	UNIDAD	EVENTO	1	730.000
36	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de Alimentacion D11	UNIDAD	EVENTO	1	774.000
37	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FAN 220VAC 10W Q120/38	UNIDAD	EVENTO	1	778.000
38	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor de Cadena	UNIDAD	EVENTO	1	795.000
39	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cadena de Vasculacion	UNIDAD	EVENTO	1	3.136.354
40	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cadena movimiento longitudinal columna	UNIDAD	EVENTO	1	806.000
41	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MAGNETIC BRAKE E G 796 V MSM	UNIDAD	EVENTO	1	3.228.083
42	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bowden cable	UNIDAD	EVENTO	1	4.024.708
43	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistencia de frenado SFD y columna	UNIDAD	EVENTO	1	3.208.597
44	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cable	UNIDAD	EVENTO	1	3.284.954
45	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistencia de fenado para vasculacion y tabla paciente	UNIDAD	EVENTO	1	3.304.341
46	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de Cables	UNIDAD	EVENTO	1	3.319.246
47	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte para Tomo Rod	UNIDAD	EVENTO	1	3.342.108
48	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser de ubicación	UNIDAD	EVENTO	1	3.378.064

Dr. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ingeniero Biomedica

Lic. JUSTO LUCO
Asesor Tecnico
Direccion de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

49	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor de emergencia	UNIDAD	EVENTO	1	3.493.497
50	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Seguro de cadenas	UNIDAD	EVENTO	1	3.479.277
51	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potentiometer 1K 5% L0.25% 10G	UNIDAD	EVENTO	1	3.525.768
52	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda fija	UNIDAD	EVENTO	1	3.636.848
53	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ruesa excentrica	UNIDAD	EVENTO	1	3.649.549
54	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disruptor	UNIDAD	EVENTO	1	3.662.170
55	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GRIP RING G2X0,6	UNIDAD	EVENTO	1	1.397.000
56	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ROLLER 875 F 65 FOR DEE	UNIDAD	EVENTO	1	1.404.000
57	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciometro R9 de grilla	UNIDAD	EVENTO	1	3.793.632
58	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor de Piñon	UNIDAD	EVENTO	1	3.787.907
59	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de control Iris VE10	UNIDAD	EVENTO	1	4.050.815
60	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion 24V 2A 50W	UNIDAD	EVENTO	1	4.144.364
61	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de la interfaz touch	UNIDAD	EVENTO	1	4.389.400
62	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KEYBOARD KB410 USB Standard ES	UNIDAD	EVENTO	1	4.495.884
63	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Detector optico de parada	UNIDAD	EVENTO	1	4.065.446
64	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Iris 24V	UNIDAD	EVENTO	1	4.199.415
65	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FL-Compact mouse V6 black	UNIDAD	EVENTO	1	2.292.808
66	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de sensores	UNIDAD	EVENTO	1	4.262.970
67	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciometro R3 de sujecion de cassette	UNIDAD	EVENTO	1	4.389.898
68	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Detector optico de carga de chasis	UNIDAD	EVENTO	1	4.308.895
69	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Contactor 24VDC	UNIDAD	EVENTO	1	3.787.907
70	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Piston de SID	UNIDAD	EVENTO	1	4.200.420
71	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo de montaje LED	UNIDAD	EVENTO	1	12.692.474
72	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro EMI	UNIDAD	EVENTO	1	4.056.741
73	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Vertical Ligth Barrier	UNIDAD	EVENTO	1	4.547.752
74	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENTIOMETER, I.I. R7	UNIDAD	EVENTO	1	3.914.030
75	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOOT PROM D41.J7 VA00B	UNIDAD	EVENTO	1	2.461.000
76	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENTIOMETER, COLUMN	UNIDAD	EVENTO	1	3.904.172
77	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENTIOMETER 1K 1.5W 10% L.25%10G	UNIDAD	EVENTO	1	2.590.000
78	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENTIOMETER 10K 2% 1W LIN .25% 3U	UNIDAD	EVENTO	1	3.366.432
79	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable set ZG (OT)	UNIDAD	EVENTO	1	3.448.277
80	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juedo de adaptadores HV-U	UNIDAD	EVENTO	1	5.308.200
81	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Eje de Tomografia	UNIDAD	EVENTO	1	4.908.123
82	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Palanca de activacion	UNIDAD	EVENTO	1	4.919.553
83	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Correa Dentada Breco 4-T2, 5/M	UNIDAD	EVENTO	1	4.759.523
84	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Care position cable(potentiometer)	UNIDAD	EVENTO	1	3.931.186
85	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LIGHT BARRIER	UNIDAD	EVENTO	1	4.351.855
86	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Seguro de Vasculacion	UNIDAD	EVENTO	1	6.001.215
87	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad Resorte Neumático	UNIDAD	EVENTO	1	5.463.063

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ingeniero Biomédica

Lic. Augusto Luco
Asistente Tecnico
Dirección de Sumario - D.S.J.
M.S.P. y B.S.

88	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion +5+15-150100W	UNIDAD	EVENTO	1	5.873.008
89	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Footswitch f. FL and exposure	UNIDAD	EVENTO	1	6.056.777
90	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RF Choke	UNIDAD	EVENTO	1	6.314.107
91	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventiladores del gabinete	UNIDAD	EVENTO	1	6.743.996
92	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit transport belt	UNIDAD	EVENTO	1	7.775.599
93	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Elaca installed	UNIDAD	EVENTO	1	6.840.507
94	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Joystick de colimacion	UNIDAD	EVENTO	1	6.656.124
95	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TUBE ASSY.HOUSING	UNIDAD	EVENTO	1	5.944.564
96	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D53	UNIDAD	EVENTO	1	8.057.161
97	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Iconos MD+ TCC D121 PCBA	UNIDAD	EVENTO	1	7.102.830
98	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Consola de control en sala	UNIDAD	EVENTO	1	8.108.737
99	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD D52	UNIDAD	EVENTO	1	6.919.608
100	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D63	UNIDAD	EVENTO	1	8.294.007
101	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor de tabla paciente	UNIDAD	EVENTO	1	8.449.374
102	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Joystick 40 mm DMG	UNIDAD	EVENTO	1	8.623.350
103	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Joystick 40mm DMG, 1 axis	UNIDAD	EVENTO	1	8.598.129
104	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MCB F80	UNIDAD	EVENTO	1	10.489.080
105	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D45	UNIDAD	EVENTO	1	8.652.293
106	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D17 PCBA	UNIDAD	EVENTO	1	8.920.321
107	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Joystick 60mm DMG	UNIDAD	EVENTO	1	10.862.894
108	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UPS 5P 850i	UNIDAD	EVENTO	1	10.407.821
109	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D470	UNIDAD	EVENTO	1	15.781.525
110	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor, installed E	UNIDAD	EVENTO	1	9.327.256
111	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel Frontal PCB D23eL	UNIDAD	EVENTO	1	10.665.754
112	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D42 Processor board	UNIDAD	EVENTO	1	14.115.102
113	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de ruido	UNIDAD	EVENTO	1	11.549.398
114	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Board D33	UNIDAD	EVENTO	1	13.497.200
115	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo de montaje LED	UNIDAD	EVENTO	1	4.613.940
116	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENCODER, CPL.	UNIDAD	EVENTO	1	12.602.857
117	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion 24V/7,2A 175W	UNIDAD	EVENTO	1	13.210.151
118	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor de SID	UNIDAD	EVENTO	1	12.962.241
119	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Conectores de alta	UNIDAD	EVENTO	1	13.606.936
120	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: New Video Distributor Kit	UNIDAD	EVENTO	1	13.311.756
121	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de alta de 3 nucleos de 16M	UNIDAD	EVENTO	1	15.006.428
122	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de alta 24m	UNIDAD	EVENTO	1	15.435.859
123	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD D2	UNIDAD	EVENTO	1	14.369.597
124	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D115	UNIDAD	EVENTO	1	19.550.935
125	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Frequency converter w/ system bus C	UNIDAD	EVENTO	1	19.896.967
126	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D22eL	UNIDAD	EVENTO	1	16.984.956
127	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CPU de la interfaz touch	UNIDAD	EVENTO	1	16.639.472
128	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FL-C DVD Recorder V6.2	UNIDAD	EVENTO	1	10.181.410
129	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CCIF-Board for VID_DHC_F	UNIDAD	EVENTO	1	21.008.585
130	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Footrest	UNIDAD	EVENTO	1	22.372.230
131	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable del equipo para Fusion VC10	UNIDAD	EVENTO	1	22.408.626
132	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D34	UNIDAD	EVENTO	1	24.598.121

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - DGAF y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Lic. Justo Lugo
Asistente Jurídico
Dirección de Sumario - D.G.J.
M.S.P. y B.S.

133	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de Alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	23.710.819
134	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CASSETTE DRIVE, CPL. M2	UNIDAD	EVENTO	1	24.010.122
135	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cdb2000 30vo CDB	UNIDAD	EVENTO	1	20.351.088
136	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Servo 230V 750W	UNIDAD	EVENTO	1	21.350.594
137	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Frequency converter w/ position-FIF	UNIDAD	EVENTO	1	27.392.166
138	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD D41	UNIDAD	EVENTO	1	19.756.871
139	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Servo 230V 1KW	UNIDAD	EVENTO	1	23.002.112
140	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CASSETTE TENSIONING DRIVE, CPL	UNIDAD	EVENTO	1	27.116.730
141	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor, compression	UNIDAD	EVENTO	1	27.855.341
142	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor de movimento longitudinal de la mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1	24.852.067
143	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR COLOR 19" DSC1910-D	UNIDAD	EVENTO	1	29.969.850
144	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor color 19"	UNIDAD	EVENTO	1	27.694.213
145	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformator T1	UNIDAD	EVENTO	1	25.605.400
146	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anglaje para Tomografia	UNIDAD	EVENTO	1	28.047.286
147	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W600 Cable Display Trolley	UNIDAD	EVENTO	1	31.454.752
148	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion HV-U2	UNIDAD	EVENTO	1	29.812.654
149	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: System power	UNIDAD	EVENTO	1	28.223.686
150	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DVP-3Plus Board D1	UNIDAD	EVENTO	1	37.739.387
151	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Videomed DHE	UNIDAD	EVENTO	1	35.602.291
152	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC W550	UNIDAD	EVENTO	1	36.335.872
153	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformador T1 R80	UNIDAD	EVENTO	1	39.669.083
154	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de cables, Monitor trolley	UNIDAD	EVENTO	1	39.669.083
155	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor	UNIDAD	EVENTO	1	43.125.748
156	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor de SFD	UNIDAD	EVENTO	1	43.372.652
157	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Board D611 FIL/RAC	UNIDAD	EVENTO	1	49.320.217
158	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC W530	UNIDAD	EVENTO	1	47.012.026
159	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PCB D600 for A100	UNIDAD	EVENTO	1	50.360.966
160	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Spare part D611 FIL/RAC	UNIDAD	EVENTO	1	56.467.646
161	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR 230V 600W 2800U/M	UNIDAD	EVENTO	1	36.064.369
162	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tabla paciente	UNIDAD	EVENTO	1	23.780.318
163	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 5FL-C PC Celsius W510 basic	UNIDAD	EVENTO	1	57.389.516
164	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Consola de comando sin DSA	UNIDAD	EVENTO	1	68.380.792
165	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SCC_RFH	UNIDAD	EVENTO	1	72.018.153
166	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR 230V 400W 2800U/M	UNIDAD	EVENTO	1	72.350.651
167	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Inverter Placa D510	UNIDAD	EVENTO	1	74.188.810
168	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV TANK HE F80 - 2	UNIDAD	EVENTO	1	78.497.295
169	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Consola de comando con DSA	UNIDAD	EVENTO	1	74.606.079
170	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Video kit_TH8740-020 L43	UNIDAD	EVENTO	1	116.621.005
171	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator AFL01 II eL	UNIDAD	EVENTO	1	100.314.330
172	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Autotransformador M20	UNIDAD	EVENTO	1	99.223.378

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Biomedica

Lic. Justo Lugo
Asistente Tecnico
Direccion de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

173	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Camara Optik LumaGon ND	UNIDAD	EVENTO	1	111.563.119
174	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bastidor Equipo - Soldado	UNIDAD	EVENTO	1	134.430.139
175	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Colimmador completo con DSA	UNIDAD	EVENTO	1	126.106.529
176	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tabla Paciente Completo	UNIDAD	EVENTO	1	169.179.669
177	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table top with drive CPL	UNIDAD	EVENTO	1	187.926.126
178	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: OPTITOP 150/40/80HC-100	UNIDAD	EVENTO	1	231.146.403
179	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sirecon 33 MD	UNIDAD	EVENTO	1	568.002.774
180	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: STU-CI	UNIDAD	EVENTO	1	8.089.000
LOTE N° 4.: Mantenimiento Correctivo para Equipos de Rayos X fijo Marca SIEMENS, Modelo MULTIX SWING - con cambio de repuesto						
1	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tabla Paciente	UNIDAD	EVENTO	1	50.755.200
2	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INVERSOR PRINCIPAL	UNIDAD	EVENTO	1	57.110.857
3	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D500	UNIDAD	EVENTO	1	48.496.174
4	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Perno Apoyo con Rodamiento	UNIDAD	EVENTO	1	4.916.696
5	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Perno Guía	UNIDAD	EVENTO	1	5.234.216
6	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE VERTIX D30-S1_3	UNIDAD	EVENTO	1	550.848
7	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE MULTIX D30-S1_3	UNIDAD	EVENTO	1	599.453
8	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guía Deslizamiento Soldada	UNIDAD	EVENTO	1	11.271.654
9	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE, CONTROL CONSOLE	UNIDAD	EVENTO	1	4.636.323
10	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Revestimiento Frontal	UNIDAD	EVENTO	1	5.636.624
11	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IT MCB 2MB (Placa D300)	UNIDAD	EVENTO	1	14.388.870
12	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set IT External 9m	UNIDAD	EVENTO	1	9.490.100
13	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda Orientable Montada	UNIDAD	EVENTO	1	4.464.514
14	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TECLADO DE MEMBRANA	UNIDAD	EVENTO	1	10.585.442
15	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MANGUERA PROTECTORA DE CABLE	UNIDAD	EVENTO	1	5.517.827
16	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BUCKY CABLE VERTIX KRL/JK2	UNIDAD	EVENTO	1	7.562.599
17	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Inverter Cable External 9m	UNIDAD	EVENTO	1	19.615.199
18	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ADITAMENTO CADENA DE ENERGIA COMPLETO	UNIDAD	EVENTO	1	11.197.583
19	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: STOP LEVER A	UNIDAD	EVENTO	1	4.631.568
20	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENGRANAJE EXCÉNTRICO	UNIDAD	EVENTO	1	3.745.161
21	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE POTENCIA	UNIDAD	EVENTO	1	5.749.808
22	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENGRANAJE	UNIDAD	EVENTO	1	3.298.923
23	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLING CATAPULT BUCKY E 00 BEZ	UNIDAD	EVENTO	1	3.801.876
24	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: STOP LEVER B	UNIDAD	EVENTO	1	4.631.568
25	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GUIA EXCÉNTRICA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1	4.281.969
26	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RESORTE	UNIDAD	EVENTO	1	591.000
27	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TAPAS DE GOMA	UNIDAD	EVENTO	1	268.000
28	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DISPARADOR EXTERNO	UNIDAD	EVENTO	1	13.505.135
29	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TURNING KNOV	UNIDAD	EVENTO	1	3.558.246
30	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: REVESTIMIENTO DE CABLE	UNIDAD	EVENTO	1	5.047.831
31	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: COLLIMATOR BULB	UNIDAD	EVENTO	1	3.040.633
32	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D470	UNIDAD	EVENTO	1	15.658.325
33	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POINTER RIGHT	UNIDAD	EVENTO	1	3.114.321

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Biomédica

Lic. Justo Lucio
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

34	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POINTER LEFT	UNIDAD	EVENTO	1	3.114.321
35	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRENO MAGNÉTICO	UNIDAD	EVENTO	1	7.919.468
36	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENGRANAJE EN BOLA	UNIDAD	EVENTO	1	4.636.323
37	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INTERNAL CABLE EXTERNAL 13M	UNIDAD	EVENTO	1	26.742.510
38	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FAN	UNIDAD	EVENTO	1	4.583.312
39	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONTROLADORA DEL BRAZO DEL PORTA TUBO	UNIDAD	EVENTO	1	8.880.155
40	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IONTOMAT CABLE MULTIX	UNIDAD	EVENTO	1	19.427.735
41	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLES SET IT EXTERNAL 13M	UNIDAD	EVENTO	1	14.006.077
42	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONSOLA DE CONTROL	UNIDAD	EVENTO	1	30.224.323
43	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D115	UNIDAD	EVENTO	1	19.427.735
44	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IONTOMAT CABLE VERTIX	UNIDAD	EVENTO	1	44.508.116
45	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D501	UNIDAD	EVENTO	1	27.631.915
46	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PORTACHASIS	UNIDAD	EVENTO	1	58.625.662
47	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TUBO RX	UNIDAD	EVENTO	1	211.876.121
LOTE N° 5.: Mantenimiento Correctivo para Equipos de Rayos X móvil Marca SIEMENS, Modelo POLYMOBIL PLUS - Con cambio de repuesto						
1	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SOCKET 3 POL	UNIDAD	EVENTO	1	456.500
2	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LAMPARA COLIMADOR	UNIDAD	EVENTO	1	480.000
3	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE HOLDER	UNIDAD	EVENTO	1	666.000
4	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VBOOC	UNIDAD	EVENTO	1	1.028.000
5	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RUEDA DELANTERA	UNIDAD	EVENTO	1	3.655.102
6	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable x12	UNIDAD	EVENTO	1	3.664.210
7	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RUEDA TRASERA	UNIDAD	EVENTO	1	2.005.000
8	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CUBIERTA	UNIDAD	EVENTO	1	3.568.136
9	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Polymobil Film Front	UNIDAD	EVENTO	1	4.726.266
10	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LAMINA FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1	8.778.828
11	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MXD ECO MyB Connection D916	UNIDAD	EVENTO	1	4.157.113
12	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CUB IERTA SUPERIOR	UNIDAD	EVENTO	1	5.552.829
13	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	3.857.000
14	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DISPARADOR	UNIDAD	EVENTO	1	7.658.357
15	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE POTENCIA U1	UNIDAD	EVENTO	1	3.997.000
16	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set Offrobb Cables	UNIDAD	EVENTO	1	4.739.452
17	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D98	UNIDAD	EVENTO	1	4.493.000
18	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Capacitor C1	UNIDAD	EVENTO	1	4.556.057
19	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE POTENCIA U2	UNIDAD	EVENTO	1	2.227.884
20	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: WHEEL KIT	UNIDAD	EVENTO	1	10.045.614
21	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D971	UNIDAD	EVENTO	1	13.301.096
22	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MANIJA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1	9.234.487
23	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D952	UNIDAD	EVENTO	1	16.987.655
24	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Board D952	UNIDAD	EVENTO	1	17.269.401
25	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D950	UNIDAD	EVENTO	1	14.108.452
26	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D927	UNIDAD	EVENTO	1	14.292.555
27	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ARBOL DE CABLE	UNIDAD	EVENTO	1	13.238.730
28	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD D916	UNIDAD	EVENTO	1	12.405.839
29	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D915	UNIDAD	EVENTO	1	17.385.113
30	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D961	UNIDAD	EVENTO	1	20.039.030
31	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MANGUERA CORRUGADA	UNIDAD	EVENTO	1	14.932.000
32	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D925	UNIDAD	EVENTO	1	19.287.029
33	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D960	UNIDAD	EVENTO	1	27.211.000

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Ingeniería Biomédica

Lic. Justo Lugo
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

34	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BANCO DE CAPACITORES	UNIDAD	EVENTO	1	67.401.000
35	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TUBO DE RX - Till serie 19.999	UNIDAD	EVENTO	1	110.284.029
36	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Emisor rayos X cpl. From serie 20.000	UNIDAD	EVENTO	1	130.242.978
LOTE N° 6.: Mantenimiento Correctivo para TOMOGRAFOS, Marca SIEMENS, Modelos SOMATOM SPIRIT, SOMATOM EMOTION, SOMATOM PERSPECTIVE, SOMATOM SPIRIT POWER - Con cambio de repuesto						
1	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO MAT	UNIDAD	EVENTO	1	155.000
2	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MICROSWITCH, VMN-10S-06E0-BZ	UNIDAD	EVENTO	1	402.000
3	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible 6.3X32 3A2 T 250V	UNIDAD	EVENTO	1	451.000
4	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible 6.3x32 1A T 250VAC	UNIDAD	EVENTO	1	453.000
5	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Calcomania de seguridad	UNIDAD	EVENTO	1	453.000
6	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible SMD 4A T 125V	UNIDAD	EVENTO	1	460.000
7	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible SMD 3A T 125V	UNIDAD	EVENTO	1	461.000
8	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible SMD 4A T 125V	UNIDAD	EVENTO	1	461.000
9	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible SMD 1A T 125V	UNIDAD	EVENTO	1	463.000
10	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible SMD 1A T 125V	UNIDAD	EVENTO	1	475.000
11	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible 6.3X32 3A15 T 440V UL	UNIDAD	EVENTO	1	476.000
12	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible 6.3X32 6A3 T 440V	UNIDAD	EVENTO	1	476.000
13	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Correa dentada T3M L=396 B=6 Z=132	UNIDAD	EVENTO	1	509.000
14	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor	UNIDAD	EVENTO	1	533.000
15	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Adhesivp de peligro de colision	UNIDAD	EVENTO	1	553.000
16	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible 5x20 10A T 250V	UNIDAD	EVENTO	1	558.000
17	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juegos de tornillos	UNIDAD	EVENTO	1	568.000
18	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Freno manual de mesa	UNIDAD	EVENTO	1	569.000
19	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PDR fusible 60AT	UNIDAD	EVENTO	1	573.000
20	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de rodamientos	UNIDAD	EVENTO	1	594.000
21	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PDR fusible 40AF	UNIDAD	EVENTO	1	614.000
22	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de temperatura W601 E-Box	UNIDAD	EVENTO	1	620.000
23	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de rodamientos	UNIDAD	EVENTO	1	629.000
24	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Castor	UNIDAD	EVENTO	1	635.000
25	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: resorte de compresion	UNIDAD	EVENTO	1	641.000
26	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Seguro de angulacion	UNIDAD	EVENTO	1	702.000
27	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro Fuer 80x80	UNIDAD	EVENTO	1	714.000
28	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: herrameinta de elevacion manual de la tabla paciente	UNIDAD	EVENTO	1	721.000
29	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible 10X38 30A F 600V AC/DC	UNIDAD	EVENTO	1	733.000
30	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SEALING M. A33 elfenbein - 5kg =G=	UNIDAD	EVENTO	1	751.000
31	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1	780.000
32	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: N Cutout 10A 440VAC 1pol Car 1D=	UNIDAD	EVENTO	1	788.000
33	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: soporte de fusible 30A 600V 10x38 2P	UNIDAD	EVENTO	1	842.000
34	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable espiral	UNIDAD	EVENTO	1	844.000
35	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tornillo de seguridad	UNIDAD	EVENTO	1	853.000

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.E.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Dirección Biomédica

Lic. Justo Lugo
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - P.G.A.
M.S.P. y B.S.

36	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador 12V 1,3W	UNIDAD	EVENTO	1	893.000
37	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de temperatura externo W319	UNIDAD	EVENTO	1	950.000
38	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Adaptador DP Macho/ DVI-I hembra	UNIDAD	EVENTO	1	953.000
39	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ATTACH.RELEASE FUER 3RV1421 =D=	UNIDAD	EVENTO	1	3.332.584
40	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Fin cover, left (L3)	UNIDAD	EVENTO	1	972.000
41	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Fin cover, right (R3)	UNIDAD	EVENTO	1	972.000
42	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Fin cover, left (L2)	UNIDAD	EVENTO	1	972.000
43	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Fin cover, right (R2)	UNIDAD	EVENTO	1	972.000
44	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Fin cover, left (L1)	UNIDAD	EVENTO	1	972.000
45	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Right fin cover(R1)	UNIDAD	EVENTO	1	972.000
46	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1	983.000
47	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOUSE 3 Button OPTICAL USB =D=	UNIDAD	EVENTO	1	3.688.401
48	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ATTACH.RELEASE FUER 3RV64111JA10	UNIDAD	EVENTO	1	3.344.015
49	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador 24V - 7,7W	UNIDAD	EVENTO	1	3.378.363
50	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RELAY AC DC 230V 1OC 6A 230D=	UNIDAD	EVENTO	1	3.389.738
51	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Microfono P10	UNIDAD	EVENTO	1	3.706.947
52	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mouse 3-botones USB/PS2	UNIDAD	EVENTO	1	3.643.932
53	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set de Filtro de Aire	UNIDAD	EVENTO	1	3.868.148
54	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Microfono	UNIDAD	EVENTO	1	3.717.527
55	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: N-AUTOMAT 4A 440VAC 1pol Car.C =D=	UNIDAD	EVENTO	1	3.664.077
56	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Base_cover	UNIDAD	EVENTO	1	3.538.338
57	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR OVERL SW 5A 690V =D=	UNIDAD	EVENTO	1	3.766.953
58	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Right fin cover(R1)	UNIDAD	EVENTO	1	3.538.338
59	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Left fin cover (L1)	UNIDAD	EVENTO	1	3.538.338
60	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Right fin cover (R2)	UNIDAD	EVENTO	1	3.538.338
61	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Left fin cover (L2)	UNIDAD	EVENTO	1	3.538.338
62	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Right fin cover (R3)	UNIDAD	EVENTO	1	3.538.338
63	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de rotacion	UNIDAD	EVENTO	1	4.647.123
64	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable espiral	UNIDAD	EVENTO	1	3.801.246
65	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Varistor VAL-MS 12 ST	UNIDAD	EVENTO	1	3.926.985
66	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor trasero	UNIDAD	EVENTO	1	3.846.970
67	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor optico	UNIDAD	EVENTO	1	3.849.273
68	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D553	UNIDAD	EVENTO	1	3.789.816
69	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Adaptador	UNIDAD	EVENTO	1	3.812.677
70	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disruptor 30MA 25A 2PO	UNIDAD	EVENTO	1	3.892.692
71	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Base_cover for P68	UNIDAD	EVENTO	1	3.835.538
72	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de alimentacion DAS P65	UNIDAD	EVENTO	1	3.915.553
73	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cabeza 15º	UNIDAD	EVENTO	1	3.926.985
74	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Contactor F1 7-10A, 690V	UNIDAD	EVENTO	1	3.949.846
75	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor trasero	UNIDAD	EVENTO	1	3.846.970

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ing. Biomédica

Lic. JUSTO LUGO
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - DGAJ
M.S.P. y B.S.

76	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro Flujo de Aire	UNIDAD	EVENTO	1	3.618.098
77	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible-24X112 80A FF 700V	UNIDAD	EVENTO	1	4.191.831
78	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de phantom	UNIDAD	EVENTO	1	4.075.585
79	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Asorbedor de golpe	UNIDAD	EVENTO	1	4.075.585
80	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Middle cover	UNIDAD	EVENTO	1	4.395.646
81	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SURGE SUPPRESSOR F-MS 12 ST	UNIDAD	EVENTO	1	4.144.169
82	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de fantoma 190	UNIDAD	EVENTO	1	4.052.722
83	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TecladoUSB syngo ES	UNIDAD	EVENTO	1	4.218.149
84	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de contactores	UNIDAD	EVENTO	1	4.167.031
85	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de controlador	UNIDAD	EVENTO	1	4.247.046
86	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cabeza 25º	UNIDAD	EVENTO	1	4.144.169
87	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Parlante	UNIDAD	EVENTO	1	4.155.600
88	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de Fantoma	UNIDAD	EVENTO	1	4.167.031
89	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Teclado Syngo USB español	UNIDAD	EVENTO	1	4.315.630
90	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Parlante de gantry	UNIDAD	EVENTO	1	4.338.492
91	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tope de goma	UNIDAD	EVENTO	1	4.212.754
92	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: N CUTOUT 10A 440VAC 1pol Car 1D=	UNIDAD	EVENTO	1	4.315.630
93	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Conector D553	UNIDAD	EVENTO	1	4.304.200
94	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de temperatura interna	UNIDAD	EVENTO	1	4.281.339
95	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SLIO D1	UNIDAD	EVENTO	1	4.418.508
96	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: herrameinta de elevacion manual de la tabla paciente	UNIDAD	EVENTO	1	4.395.646
97	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Superficie conductora SW	UNIDAD	EVENTO	1	4.870.200
98	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: motor de polea	UNIDAD	EVENTO	1	4.384.215
99	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de Contactor 3RT2025	UNIDAD	EVENTO	1	4.349.923
100	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mouse 3 Botones	UNIDAD	EVENTO	1	3.420.776
101	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Back basin	UNIDAD	EVENTO	1	4.418.508
102	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Middle cover	UNIDAD	EVENTO	1	4.807.153
103	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D1 PCBA para nuevo SLIO	UNIDAD	EVENTO	1	4.327.061
104	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Base cover	UNIDAD	EVENTO	1	4.372.784
105	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Back basin	UNIDAD	EVENTO	1	4.749.999
106	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: idle axle	UNIDAD	EVENTO	1	4.498.523
107	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lector Grabador de IRS	UNIDAD	EVENTO	1	4.592.255
108	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO DEL GANTRY	UNIDAD	EVENTO	1	4.278.174
109	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Axis G	UNIDAD	EVENTO	1	4.532.815
110	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de mesa 44x30x73,3 T0	UNIDAD	EVENTO	1	4.590.427
111	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de mesa 44x30x73,3 T0	UNIDAD	EVENTO	1	4.590.427
112	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor optico del movimiento vertical	UNIDAD	EVENTO	1	4.732.552
113	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Boton de stop	UNIDAD	EVENTO	1	4.749.999
114	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de mesa 44x30x73,3 T1	UNIDAD	EVENTO	1	4.580.001
115	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de mesa 44x30x73,3 T1	UNIDAD	EVENTO	1	4.632.125

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ingeniería Biomedica

Lic. Augusto Lugo
Asesoría Técnico
Dirección de Suministro - DGAF
M.S.P. y B.S.

116	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de mesa 44x30x73,3 T0	UNIDAD	EVENTO	1	4.642.550
117	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CUBIERTA PALEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.899.568
118	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CORREA DENTADA	UNIDAD	EVENTO	1	5.289.200
119	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de mesa 44x30x73,3 T0	UNIDAD	EVENTO	1	4.715.708
120	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor frontal de tabla paceinte	UNIDAD	EVENTO	1	4.772.862
121	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor frontal	UNIDAD	EVENTO	1	5.218.661
122	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo de ventilacion	UNIDAD	EVENTO	1	4.784.292
123	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador 230V 50hz, 70mA 12W	UNIDAD	EVENTO	1	4.795.723
124	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disruptor de corriente residual	UNIDAD	EVENTO	1	4.852.877
125	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Bottom_Cover_P68	UNIDAD	EVENTO	1	4.932.892
126	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Correa 4210-5M-30	UNIDAD	EVENTO	1	4.941.790
127	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Bottom cover	UNIDAD	EVENTO	1	5.081.492
128	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grouding Cable	UNIDAD	EVENTO	1	3.338.785
129	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Teclado	UNIDAD	EVENTO	1	4.238.962
130	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sprit/Power W521_PE SP	UNIDAD	EVENTO	1	3.023.000
131	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MANUAL CLUTCH ASSEMBLY	UNIDAD	EVENTO	1	6.086.557
132	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Timing Realis	UNIDAD	EVENTO	1	5.218.149
133	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad de guia de mesa	UNIDAD	EVENTO	1	6.219.932
134	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO ESPONJA	UNIDAD	EVENTO	1	4.944.844
135	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de Repuesto Codificador	UNIDAD	EVENTO	1	5.345.570
136	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INA carriage V1 unit	UNIDAD	EVENTO	1	5.275.815
137	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de alimentacion de motor	UNIDAD	EVENTO	1	5.127.214
138	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Slide Cover Assemblly	UNIDAD	EVENTO	1	5.161.507
139	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Bottom arc sheet assembly	UNIDAD	EVENTO	1	5.230.092
140	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo Can-BUS	UNIDAD	EVENTO	1	5.322.552
141	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GASTENS SPRNG 1600 N HUB 191 MM	UNIDAD	EVENTO	1	5.281.795
142	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Boton de emergencia	UNIDAD	EVENTO	1	5.218.661
143	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INA carriage V0 unit	UNIDAD	EVENTO	1	6.860.302
144	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lector/ Grabador DVD, DV-W5600S	UNIDAD	EVENTO	1	5.515.111
145	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de temperatura externa Cable W319	UNIDAD	EVENTO	1	5.405.760
146	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de encoder de motor	UNIDAD	EVENTO	1	5.515.861
147	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Encoder del movimiento horizontal	UNIDAD	EVENTO	1	4.815.109
148	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de temperatura interna Cable W320	UNIDAD	EVENTO	1	5.509.789
149	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Contactor F1 7-10A, 690V	UNIDAD	EVENTO	1	7.011.200
150	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Piston	UNIDAD	EVENTO	1	5.647.863
151	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser_1250_LM6_Sta	UNIDAD	EVENTO	1	5.733.046
152	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser 500_LM5_Sta	UNIDAD	EVENTO	1	5.824.491
153	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser 100_LM4_Sta	UNIDAD	EVENTO	1	5.824.491

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Ingeniería Biomédica

Lic. JUSTO LUGO
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

154	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser_F_LM3_Rot	UNIDAD	EVENTO	1	5.915.938
155	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser_270_LM1_Rot	UNIDAD	EVENTO	1	5.915.938
156	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser_2400_LM2_Rot	UNIDAD	EVENTO	1	5.915.938
157	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tope de goma, blanco	UNIDAD	EVENTO	1	5.961.661
158	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tope de goma, verde	UNIDAD	EVENTO	1	5.961.661
159	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO DE COLIMADOR	UNIDAD	EVENTO	1	7.462.676
160	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo de escape	UNIDAD	EVENTO	1	6.087.399
161	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable w332_sp	UNIDAD	EVENTO	1	3.593.626
162	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de polea	UNIDAD	EVENTO	1	7.519.262
163	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLEXIGLASS	UNIDAD	EVENTO	1	8.025.417
164	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable W611	UNIDAD	EVENTO	1	6.350.307
165	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: COPY PROT USB 9FLEXID9	UNIDAD	EVENTO	1	6.588.149
166	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de señal P65	UNIDAD	EVENTO	1	6.613.214
167	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Plato de montaje de motor P15AP	UNIDAD	EVENTO	1	6.796.107
168	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser de marcación	UNIDAD	EVENTO	1	6.384.599
169	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: L_F	UNIDAD	EVENTO	1	6.556.061
170	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: L_2400	UNIDAD	EVENTO	1	6.556.061
171	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable L-500	UNIDAD	EVENTO	1	6.656.350
172	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de monitor de retraso(relay)	UNIDAD	EVENTO	1	8.030.629
173	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable L-1250	UNIDAD	EVENTO	1	6.796.107
174	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable L-100	UNIDAD	EVENTO	1	6.853.261
175	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disruptor 1A 380VAC 1CAR-	UNIDAD	EVENTO	1	7.276.199
176	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable W315	UNIDAD	EVENTO	1	7.287.630
177	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: placa interfaz de aislacion	UNIDAD	EVENTO	1	7.459.091
178	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Distribuidor de potencia Rotativa	UNIDAD	EVENTO	1	7.710.568
179	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Correa Poly T2	UNIDAD	EVENTO	1	7.722.402
180	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Water Phantom 30	UNIDAD	EVENTO	1	9.105.121
181	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Interface Placa D301	UNIDAD	EVENTO	1	7.999.099
182	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador 24VDC 36W	UNIDAD	EVENTO	1	8.230.347
183	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Circuito intermediario de control P30/P1	UNIDAD	EVENTO	1	8.024.046
184	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grasa Isoflex Topas NCA52	UNIDAD	EVENTO	1	10.648.641
185	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistencia de frenado	UNIDAD	EVENTO	1	8.522.152
186	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soportte de montaje de motor	UNIDAD	EVENTO	1	8.647.891
187	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de inclinacion	UNIDAD	EVENTO	1	8.647.891
188	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE MESA PACIENTE PHS	UNIDAD	EVENTO	1	9.556.682
189	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GPC Left	UNIDAD	EVENTO	1	12.214.290
190	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disco SAS 300GB	UNIDAD	EVENTO	1	9.676.660
191	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PSU 800W f Celsius M 930D=	UNIDAD	EVENTO	1	9.712.872
192	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Control izq.	UNIDAD	EVENTO	1	20.486.200
193	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de control Der.	UNIDAD	EVENTO	1	9.885.349
194	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GRABADOR DE CD/DVD	UNIDAD	EVENTO	1	6.442.759
195	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Barrera de Luz	UNIDAD	EVENTO	1	11.410.478
196	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC/WS 700W	UNIDAD	EVENTO	1	10.648.641

Lic. [illegible] Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Biomédica

LIC. JUSTO LUGO
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

197	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Board D451	UNIDAD	EVENTO	1	9.818.493
198	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Control del Gantry	UNIDAD	EVENTO	1	17.300.982
199	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GPC RIGHT	UNIDAD	EVENTO	1	11.891.485
200	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Electrónica D470	UNIDAD	EVENTO	1	15.966.325
201	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cabeza	UNIDAD	EVENTO	1	9.905.276
202	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 3-Fase transformador, 400/230 VAC, 800VA	UNIDAD	EVENTO	1	9.790.968
203	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 3-FASE transformador 3x400V/3x235V 800VA	UNIDAD	EVENTO	1	10.591.121
204	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de cables PHS P68	UNIDAD	EVENTO	1	10.362.506
205	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Display de gantry sin ECG	UNIDAD	EVENTO	1	10.248.198
206	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: COLCHONETA	UNIDAD	EVENTO	1	13.654.200
207	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de cables para PHS1A	UNIDAD	EVENTO	1	11.276.967
208	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D470	UNIDAD	EVENTO	1	14.163.200
209	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MCB2_SoC_CT_RoHS	UNIDAD	EVENTO	1	11.229.415
210	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lector Grabador CD/DVD	UNIDAD	EVENTO	1	14.487.641
211	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Grabador/Lector DVD	UNIDAD	EVENTO	1	12.420.044
212	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformador de corriente para RCM2000	UNIDAD	EVENTO	1	12.420.044
213	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Carbones de potencia FG	UNIDAD	EVENTO	1	13.726.077
214	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONTROL BOX	UNIDAD	EVENTO	1	15.348.881
215	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad de control	UNIDAD	EVENTO	1	18.706.965
216	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Control del Gantry Derecho	UNIDAD	EVENTO	1	10.271.060
217	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interface CAN D31	UNIDAD	EVENTO	1	14.075.219
218	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D448	UNIDAD	EVENTO	1	13.677.429
219	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UPS 230V 5P 1550VA	UNIDAD	EVENTO	1	14.591.889
220	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador de Gantry P68(c/ Capacitor)	UNIDAD	EVENTO	1	14.109.968
221	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET DE CARBONES DE POTENCIA	UNIDAD	EVENTO	1	19.090.125
222	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juegos de Cables E-box P15	UNIDAD	EVENTO	1	18.249.735
223	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Control del Gantry	UNIDAD	EVENTO	1	17.671.979
224	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de filamento	UNIDAD	EVENTO	1	12.729.863
225	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador de Refrigeración del Gantry	UNIDAD	EVENTO	1	17.339.480
226	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de carbones de potencia	UNIDAD	EVENTO	1	19.872.355
227	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VENTILADOR GANTRY	UNIDAD	EVENTO	1	18.159.204
228	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Plexi ring	UNIDAD	EVENTO	1	15.277.736
229	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Disco SATA 500GB	UNIDAD	EVENTO	1	16.306.505
230	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Control del Gantry Izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	16.180.766
231	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PHI-Z-Monitor_P68	UNIDAD	EVENTO	1	16.077.889
232	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad de control	UNIDAD	EVENTO	1	13.610.124
233	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Control izq.	UNIDAD	EVENTO	1	9.885.349
234	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fte_energía_ D448_ P10F	UNIDAD	EVENTO	1	14.314.442
235	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Placa FHU Palete	UNIDAD	EVENTO	1	3.732.661
236	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control Box	UNIDAD	EVENTO	1	21.921.115

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Dirección Biomedica

Lic. Justo Lugo
Asesor Tecnico
Direccion de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

237	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Convertidor de Frecuencia	UNIDAD	EVENTO	1	20.657.054
238	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de angulacion	UNIDAD	EVENTO	1	17.220.966
239	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion D449	UNIDAD	EVENTO	1	17.335.274
240	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Disco SAS G2	UNIDAD	EVENTO	1	18.249.735
241	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Disco SATA 1TB	UNIDAD	EVENTO	1	18.478.350
242	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D115	UNIDAD	EVENTO	1	18.478.350
243	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Placa FHU SAS Controler	UNIDAD	EVENTO	1	18.620.092
244	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POWER SUPPLY STAT.(PSS)	UNIDAD	EVENTO	1	18.891.503
245	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo PSS P68	UNIDAD	EVENTO	1	17.792.504
246	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad de controlador de potencia	UNIDAD	EVENTO	1	18.592.658
247	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad TRANSMISOR / RECEPTOR	UNIDAD	EVENTO	1	22.663.749
248	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor Color 19"	UNIDAD	EVENTO	1	18.953.413
249	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 550W motor rotativo	UNIDAD	EVENTO	1	19.850.042
250	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Saparador de motor P15A	UNIDAD	EVENTO	1	19.278.504
251	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor de correinte residual RCM2000/300mA	UNIDAD	EVENTO	1	21.336.042
252	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable W509	UNIDAD	EVENTO	1	17.302.262
253	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CURR TR W2-A70S	UNIDAD	EVENTO	1	21.678.965
254	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable W510	UNIDAD	EVENTO	1	17.588.580
255	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D504 monitor de PSD	UNIDAD	EVENTO	1	21.221.735
256	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D450	UNIDAD	EVENTO	1	20.307.273
257	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set Carbones de Datos	UNIDAD	EVENTO	1	29.293.684
258	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Ventilador FHU	UNIDAD	EVENTO	1	23.736.503
259	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PDR for DTC P15	UNIDAD	EVENTO	1	23.110.462
260	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad UPS	UNIDAD	EVENTO	1	29.290.758
261	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion DC D450	UNIDAD	EVENTO	1	24.228.666
262	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR COLOR 19" DSC1913-D	UNIDAD	EVENTO	1	27.879.013
263	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET CARBONES DE DATOS	UNIDAD	EVENTO	1	32.561.969
264	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MODULO P09F	UNIDAD	EVENTO	1	32.091.022
265	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion electrica AC DC	UNIDAD	EVENTO	1	27.723.463
266	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Carcones de señal FG	UNIDAD	EVENTO	1	29.223.271
267	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor 19"	UNIDAD	EVENTO	1	31.794.644
268	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D44	UNIDAD	EVENTO	1	28.372.821
269	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE POTENCIA PSS	UNIDAD	EVENTO	1	30.709.271
270	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion estatica D302	UNIDAD	EVENTO	1	26.136.964
271	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Controlador Servo	UNIDAD	EVENTO	1	28.766.041
272	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor de rotacion de gantry P68	UNIDAD	EVENTO	1	31.280.809
273	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR COLOR 19" DSC1910-D =!D=	UNIDAD	EVENTO	1	30.154.650
274	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INVERSOR DE FRECUENCIA	UNIDAD	EVENTO	1	30.339.005
275	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transmisor de datos SRS	UNIDAD	EVENTO	1	38.738.607
276	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Receptor de datos SRS	UNIDAD	EVENTO	1	38.611.680
277	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor de gantry	UNIDAD	EVENTO	1	31.738.039

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.O.T.I. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologías
Biomedica

Lic. JUSTO LUGO
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

278	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Master controller MAS2_Redesing Plus	UNIDAD	EVENTO	1	32.583.002
279	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D400 + MCB2 SoC	UNIDAD	EVENTO	1	35.397.256
280	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad RECEPTORA	UNIDAD	EVENTO	1	41.689.665
281	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor del movimieto Horiozontal	UNIDAD	EVENTO	1	34.938.654
282	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor del movimieto Horiozontal	UNIDAD	EVENTO	1	42.337.561
283	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Electrónica D400	UNIDAD	EVENTO	1	42.672.803
284	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pedales de control	UNIDAD	EVENTO	1	40.882.653
285	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad TRANSMISORA	UNIDAD	EVENTO	1	44.977.793
286	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa controladora de Foco D503	UNIDAD	EVENTO	1	51.284.650
287	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Torre ICS	UNIDAD	EVENTO	1	47.621.319
288	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pedales de control	UNIDAD	EVENTO	1	44.883.421
289	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D301	UNIDAD	EVENTO	1	41.729.993
290	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor de movimiento vertical	UNIDAD	EVENTO	1	42.534.445
291	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Electrónica D501	UNIDAD	EVENTO	1	54.050.896
292	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disruptor 30mA 2A 230V 4D=	UNIDAD	EVENTO	1	48.198.344
293	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformador trifasico 480V/104KVA	UNIDAD	EVENTO	1	45.797.883
294	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interfaz SRS	UNIDAD	EVENTO	1	56.663.146
295	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor de inclinacion	UNIDAD	EVENTO	1	52.370.299
296	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Controlador Master P68	UNIDAD	EVENTO	1	43.346.212
297	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS TORRE 8F	UNIDAD	EVENTO	1	57.384.107
298	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de servicio de colimador	UNIDAD	EVENTO	1	64.544.339
299	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC IRS torre 12B	UNIDAD	EVENTO	1	53.510.175
300	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Controlador P65	UNIDAD	EVENTO	1	56.615.959
301	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ICS TOWER 11B	UNIDAD	EVENTO	1	43.694.072
302	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Torre IRS	UNIDAD	EVENTO	1	63.279.457
303	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa GPU K10	UNIDAD	EVENTO	1	59.430.671
304	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MAR2Plus PCBA with MCB2_Soc	UNIDAD	EVENTO	1	51.933.918
305	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Computer ICS 12B completo	UNIDAD	EVENTO	1	61.846.678
306	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Backplane P65	UNIDAD	EVENTO	1	63.339.445
307	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Controlador PCB	UNIDAD	EVENTO	1	62.322.198
308	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ICS TORRE	UNIDAD	EVENTO	1	49.606.614
309	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR HORIZONTAL	UNIDAD	EVENTO	1	71.052.743
310	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D501	UNIDAD	EVENTO	1	71.240.391
311	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONTROLADOR P09FG	UNIDAD	EVENTO	1	72.939.095
312	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Componente de MAS	UNIDAD	EVENTO	1	69.578.266
313	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Colimator Box.	UNIDAD	EVENTO	1	66.371.434
314	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa Paciente	UNIDAD	EVENTO	1	73.574.645
315	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa DOM D505	UNIDAD	EVENTO	1	74.054.738
316	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa Paciente	UNIDAD	EVENTO	1	71.745.722
317	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Componente PDR P10G	UNIDAD	EVENTO	1	68.377.030
318	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Convertidor P09ALC	UNIDAD	EVENTO	1	75.403.568
319	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo Detector P65	UNIDAD	EVENTO	1	82.149.184
320	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sistema de refrigeracion completo	UNIDAD	EVENTO	1	80.956.085

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomedica

Lic. JUSTO LUGO
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

321	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Colimador P68	UNIDAD	EVENTO	1	79.226.930
322	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad de refrigeracion del Tubo de Rx	UNIDAD	EVENTO	1	105.736.991
323	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego Interfaz SRS MI	UNIDAD	EVENTO	1	104.435.155
324	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Completo	UNIDAD	EVENTO	1	94.321.029
325	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo Heart_View	UNIDAD	EVENTO	1	118.840.481
326	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: COOLING SYSTEM	UNIDAD	EVENTO	1	124.321.854
327	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo PDR P68	UNIDAD	EVENTO	1	132.214.478
328	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ELECTRONIC BOX	UNIDAD	EVENTO	1	140.230.189
329	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Generador de alta P68A	UNIDAD	EVENTO	1	160.464.017
330	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: P-Box P15 A/P para servicio	UNIDAD	EVENTO	1	163.429.615
331	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa Paciente PHS1A completo	UNIDAD	EVENTO	1	198.970.155
332	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: modulo P-box P15 F/G	UNIDAD	EVENTO	1	205.426.526
333	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformador de alta tension P10	UNIDAD	EVENTO	1	194.069.373
334	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anillos colector	UNIDAD	EVENTO	1	229.242.483
335	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slipring (anillos) P68	UNIDAD	EVENTO	1	252.093.042
336	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tubo de Rayos X Dura 202MV	UNIDAD	EVENTO	1	364.341.341
337	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS P09ALC Completo	UNIDAD	EVENTO	1	373.175.037
338	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tubo de Rayos X Dura 352MV	UNIDAD	EVENTO	1	456.592.200
339	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tubo de Rayos X Dura 422MV	UNIDAD	EVENTO	1	650.293.398
340	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tubo de Rayos X Dura 688MV	UNIDAD	EVENTO	1	704.246.617
341	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sistema de Detectores completo	UNIDAD	EVENTO	1	1.813.451.628
LOTE N° 7.: Mantenimiento Correctivo para Equipos de Rayos X Telecomandos Marca SIEMENS, Modelo AXIOM ICONOS - Con cambio de repuesto						
1	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FAN	UNIDAD	EVENTO	1	2.854.845
2	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUSIBLES 63AMP	UNIDAD	EVENTO	1	195.600
3	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CORREA DENTADA MR3/4mm	UNIDAD	EVENTO	1	831.674
4	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FL-C VE22A DVD	UNIDAD	EVENTO	1	945.567
5	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Firmware J15 D100	UNIDAD	EVENTO	1	1.482.593
6	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIÓMETRO R7	UNIDAD	EVENTO	1	3.727.077
7	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FLC IM COMPUTER V5.5	UNIDAD	EVENTO	1	34.407.328
8	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GRAVADOR DE CD	UNIDAD	EVENTO	1	4.496.514
9	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONJUNTO DE MOTORES M7/M20	UNIDAD	EVENTO	1	76.722.014
10	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIÓMETRO R20	UNIDAD	EVENTO	1	2.471.000
11	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FAN 220VAC 10W Q 120/38	UNIDAD	EVENTO	1	778.000
12	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR M110	UNIDAD	EVENTO	1	10.350.000
13	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE D220-D100	UNIDAD	EVENTO	1	3.005.201
14	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIÓMETRO R3	UNIDAD	EVENTO	1	3.164.849
15	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SWITCH DE STOP	UNIDAD	EVENTO	1	3.626.000
16	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INVERSOR D110	UNIDAD	EVENTO	1	94.053.982
17	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Front Panel Board D22	UNIDAD	EVENTO	1	13.408.735

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ingeniería Biomedica

Lic. Justo Lugo
Asistente Tecnico
Direccion de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

18	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE DE ALTA TENSIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	13.405.444
19	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D2	UNIDAD	EVENTO	1	15.103.000
20	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TECLADO ESPAÑOL	UNIDAD	EVENTO	1	1.567.101
21	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D51	UNIDAD	EVENTO	1	8.362.189
22	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D220	UNIDAD	EVENTO	1	24.020.967
23	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENCODER	UNIDAD	EVENTO	1	488.000
24	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D31	UNIDAD	EVENTO	1	19.154.113
25	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE SNT	UNIDAD	EVENTO	1	13.073.951
26	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT DE CORREA DENTADAS	UNIDAD	EVENTO	1	4.925.000
27	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D42	UNIDAD	EVENTO	1	12.786.000
28	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR M5/Y5	UNIDAD	EVENTO	1	72.939.253
29	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR 19"	UNIDAD	EVENTO	1	17.305.621
30	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KEYBOARD KB410 USB Standard ES	UNIDAD	EVENTO	1	4.495.884
31	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D100	UNIDAD	EVENTO	1	42.696.096
32	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR M2	UNIDAD	EVENTO	1	55.660.000
33	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SWITCH TIPO JOYSTICK	UNIDAD	EVENTO	1	2.729.108
34	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOUSE	UNIDAD	EVENTO	1	2.292.808
35	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TRANSFORMADOR DE AT	UNIDAD	EVENTO	1	116.099.816
36	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONJUNTO MOTOR M3/Y30	UNIDAD	EVENTO	1	26.472.000
37	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PEDESTAL	UNIDAD	EVENTO	1	20.671.200
38	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PEDAL PARA FLUORO	UNIDAD	EVENTO	1	12.079.840
39	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TABLA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1	241.669.988
40	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD CCIF	UNIDAD	EVENTO	1	18.435.720
41	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONJUNTO MOTOR M1/B1	UNIDAD	EVENTO	1	72.903.040
42	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DVP3-3A BOARD	UNIDAD	EVENTO	1	36.405.288
43	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONVESOR DE FRECUENCIA	UNIDAD	EVENTO	1	18.237.150
44	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TUBO DE RX OPTI 150/30/50 HC-100	UNIDAD	EVENTO	1	216.287.376
45	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONSOLA DE CONTROL	UNIDAD	EVENTO	1	80.676.510
46	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D160	UNIDAD	EVENTO	1	16.013.762
47	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XCS BOARD	UNIDAD	EVENTO	1	22.918.585
48	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ARRANQUE DE ANODO D115	UNIDAD	EVENTO	1	17.959.000
49	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	21.855.600
50	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D320	UNIDAD	EVENTO	1	33.369.597
51	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONMUTADOR DE ENCENDIDO/APGADO	UNIDAD	EVENTO	1	3.029.033
52	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TV CÁMARA	UNIDAD	EVENTO	1	124.899.600
53	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIOMETRO R5 1K	UNIDAD	EVENTO	1	1.380.716
54	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SWITCH DE EXPOSICIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	6.416.489
55	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LAMPARA	UNIDAD	EVENTO	1	1.362.033
LOTE N° 8.: Mantenimiento Correctivo para Equipos de Angiografía Marca SIEMENS, Modelo ARTIS ZEE - Cambio de repuesto						
1	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Microswitch 1U 250VA 5A	UNIDAD	EVENTO	1	2.064.806
2	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rectific 1PH MB 800V 25A 29x29x1	UNIDAD	EVENTO	1	2.226.820
3	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIÓMETRO 1K 1.5W 10% L.25%10G	UNIDAD	EVENTO	1	2.361.080
4	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor Óptico C.Cable A.Conector	UNIDAD	EVENTO	1	1.587.938
5	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Past. Cond. Berulub FK B -60g	UNIDAD	EVENTO	1	1.685.155
6	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor (Punta de Ref.), Reflejante	UNIDAD	EVENTO	1	1.702.246
7	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciómetro 1K 1,5W Conf	UNIDAD	EVENTO	1	1.990.302

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.E.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologías
Biomédica

Lic. Justo Lugo
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

8	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor (Punta de referencia) Gabel	UNIDAD	EVENTO	1	3.026.090
9	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciómetro	UNIDAD	EVENTO	1	2.588.341
10	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego fusible para MCM4	UNIDAD	EVENTO	1	2.833.892
11	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gear Wheel / Neurostar T.O.P	UNIDAD	EVENTO	1	2.993.923
12	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CA-CC IN 85-265V OUT +5+15-15V 100W	UNIDAD	EVENTO	1	4.256.008
13	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Codific. Angula 2CH 500Cycl/Rev	UNIDAD	EVENTO	1	5.561.850
14	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tarjeta Amplificador D3	UNIDAD	EVENTO	1	3.519.738
15	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POWER SUPPLY BYPASS MODULE 60950	UNIDAD	EVENTO	1	5.175.919
16	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UL +REF Sensor Unit (Tube Side)	UNIDAD	EVENTO	1	5.028.599
17	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MCB A100-G	UNIDAD	EVENTO	1	4.742.830
18	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potentiometer, kpl.	UNIDAD	EVENTO	1	8.032.915
19	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rack Gearing	UNIDAD	EVENTO	1	5.074.322
20	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Componentes Interfaz ECG (RoHS)	UNIDAD	EVENTO	1	9.626.054
21	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA ALIMENTAC FILAMEN, D470 06 %	UNIDAD	EVENTO	1	14.164.525
22	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Posititon Detector, Cpl.	UNIDAD	EVENTO	1	7.646.244
23	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad Sensor Temperatura SMC	UNIDAD	EVENTO	1	8.447.313
24	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D115 A100-G	UNIDAD	EVENTO	1	16.608.514
25	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Network Switch	UNIDAD	EVENTO	1	14.390.397
26	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Módulo Mando Mesa TCM-M V3	UNIDAD	EVENTO	1	18.619.780
27	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potentiometer Unit	UNIDAD	EVENTO	1	18.416.770
28	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Platina PCI SIRC V4	UNIDAD	EVENTO	1	26.261.019
29	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mando Soporte SCM V3	UNIDAD	EVENTO	1	27.524.074
30	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Copra 1GHz (RoHS)	UNIDAD	EVENTO	1	22.798.321
31	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor Color 19	UNIDAD	EVENTO	1	32.014.444
32	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: COPRA/CEB (RoHS)	UNIDAD	EVENTO	1	33.645.294
33	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PCB Assembly PC1311C	UNIDAD	EVENTO	1	24.449.471
34	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FDR4 (RoHS)	UNIDAD	EVENTO	1	44.468.585
35	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IMAGE BYPASS MODULE 60950	UNIDAD	EVENTO	1	29.833.454
36	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMC Orion PC complete Celsius W410	UNIDAD	EVENTO	1	41.730.139
37	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ULI (RoHS)	UNIDAD	EVENTO	1	29.410.424
38	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor TFT Blanco y Negro 19	UNIDAD	EVENTO	1	43.310.236
39	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor BN 19" DSB1908-DC	UNIDAD	EVENTO	1	41.352.375
40	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mando Colimador Uni. V3	UNIDAD	EVENTO	1	46.053.621
41	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ACE2 Universa	UNIDAD	EVENTO	1	56.932.967
42	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad SAI Respaldo Batería	UNIDAD	EVENTO	1	49.711.466
43	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Consola Mando Exploración ECC V3	UNIDAD	EVENTO	1	51.261.477
44	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR COLOR 19" DSC1908-D	UNIDAD	EVENTO	1	35.653.269
45	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IVS-S BB2 PC	UNIDAD	EVENTO	1	48.114.816
46	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diamentor K2-S para Artis	UNIDAD	EVENTO	1	57.039.959
47	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RTC Pluto PC complete Celsius W410	UNIDAD	EVENTO	1	47.804.814
48	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IAS BB2 PC	UNIDAD	EVENTO	1	50.713.350

Lic. Luis Espinola
U.C.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Biomédica

Lic. Justo Lugo
Asistente Tecnico
Direccion de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

49	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grupo Refrigerador Kluever	UNIDAD	EVENTO	1	63.803.132
50	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor Unit Cpl. With 2 Potis	UNIDAD	EVENTO	1	52.797.773
51	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa MCM4	UNIDAD	EVENTO	1	48.143.347
52	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa TV Artis Biplano Enchufable	UNIDAD	EVENTO	1	78.855.348
53	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D600-G Spare part	UNIDAD	EVENTO	1	47.311.004
54	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D600-G Spare part E3	UNIDAD	EVENTO	1	44.979.129
55	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FD Cooling Unit	UNIDAD	EVENTO	1	83.492.947
56	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Versión MCM4 + D307	UNIDAD	EVENTO	1	59.720.610
57	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IVS-B BB2 PC	UNIDAD	EVENTO	1	71.541.853
58	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC IAS BB1	UNIDAD	EVENTO	1	76.187.865
59	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MD M. MULTI DISPLAY MANAGER	UNIDAD	EVENTO	1	93.401.502
60	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ensamb. para Elevación	UNIDAD	EVENTO	1	101.649.485
61	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Repuesto D601-G	UNIDAD	EVENTO	1	59.750.605
62	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC IVS-S BB1	UNIDAD	EVENTO	1	76.897.029
63	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad motor giro SSFD, cpl.	UNIDAD	EVENTO	1	104.922.068
64	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator Card Al	UNIDAD	EVENTO	1	140.386.616
65	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: High Voltage Transformer A100	UNIDAD	EVENTO	1	154.721.072
66	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator Angio Al Rot	UNIDAD	EVENTO	1	177.056.881
67	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D510 A100 RoHs	UNIDAD	EVENTO	1	99.258.444
68	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FD RTC V5 (RoHS)	UNIDAD	EVENTO	1	210.360.831
69	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Megalix Cat Plus 125/20/40/80-121GW	UNIDAD	EVENTO	1	415.953.227
70	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MEGALIX Cat Plus 125/20/40/80-122GW	UNIDAD	EVENTO	1	435.945.638
71	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pixium 4800	UNIDAD	EVENTO	1	657.261.407
72	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Detector Pixium 4700	UNIDAD	EVENTO	1	838.692.238
LOTE N° 9.: Mantenimiento Correctivo para Equipo Arco en C Marca SIEMENS, Modelo ARCADIS VARIC - Con cambio de repuesto						
1	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tornillo ISO 4762-M3x8-8.8-A2K	UNIDAD	EVENTO	1	222.000
2	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Arandela ISO 7089-3-200HV-A2K	UNIDAD	EVENTO	1	222.000
3	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tapon PIN ISO 8752-3x16-St	UNIDAD	EVENTO	1	222.000
4	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET de tornillos ISO 4029-M4x6-45H	UNIDAD	EVENTO	1	222.000
5	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE DEFLECTOR KL E PARA GJR	UNIDAD	EVENTO	1	229.000
6	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tornillo covertor	UNIDAD	EVENTO	1	232.000
7	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Amortiguador de presion DIN 2098-0,50x4,00x15,00	UNIDAD	EVENTO	1	233.000
8	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Plastico deslizante	UNIDAD	EVENTO	1	234.000
9	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RF SHIELDING - CUBE	UNIDAD	EVENTO	1	236.000
10	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tope de goma	UNIDAD	EVENTO	1	241.000
11	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: señalizacin de areade control	UNIDAD	EVENTO	1	243.000
12	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Deslizante para dee	UNIDAD	EVENTO	1	247.000
13	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Engranaje de rueda	UNIDAD	EVENTO	1	251.000
14	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: NUT	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
15	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Amortiguador de presion DIN 2098-3,20x16,00x40,00	UNIDAD	EVENTO	1	270.000
16	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Plato de fijación	UNIDAD	EVENTO	1	283.000

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Dirección Informática

Lic. JUSTO LUGO
Asistente Técnico
Dirección de Suministro - D.G.A.F.
M.S.P. y B.S.

17	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tornillo para paneles M4x12 gris	UNIDAD	EVENTO	1	289.000
18	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Enchufe de contacto 1P AWG18 ST CR	UNIDAD	EVENTO	1	306.000
19	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: placa de montaje	UNIDAD	EVENTO	1	371.000
20	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Microswitch 1CO 250V 5A lever+roller	UNIDAD	EVENTO	1	382.000
21	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Goma Conductiva	UNIDAD	EVENTO	1	392.000
22	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Perno de seguridad	UNIDAD	EVENTO	1	401.000
23	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Arcadis Varic set de placas	UNIDAD	EVENTO	1	463.000
24	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Relays DC 24V 2S 25A 277VAC	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
25	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Braket Bolt	UNIDAD	EVENTO	1	487.000
26	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Roller de cadena	UNIDAD	EVENTO	1	540.000
27	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Correa dentada 5.5 AT3/501 GEN III	UNIDAD	EVENTO	1	562.000
28	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda 15x60x18 R=600	UNIDAD	EVENTO	1	573.000
29	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BELLOWS 110 X 35 X 230	UNIDAD	EVENTO	1	606.000
30	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Palanca de sujecion	UNIDAD	EVENTO	1	611.000
31	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de actualizacion de alivio de tension	UNIDAD	EVENTO	1	617.000
32	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disco de stop	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
33	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Junta	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
34	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Adaptador CAN SUB-D9-Connector	UNIDAD	EVENTO	1	672.000
35	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tornillo	UNIDAD	EVENTO	1	683.000
36	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: angulo	UNIDAD	EVENTO	1	694.000
37	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de ruido 250V 3A	UNIDAD	EVENTO	1	903.354
38	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stop	UNIDAD	EVENTO	1	903.354
39	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Acoplamiento	UNIDAD	EVENTO	1	926.215
40	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LASHSTRAP EINTEILIG- 2,5M M.RATSCHE	UNIDAD	EVENTO	1	937.646
41	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tira para FR6	UNIDAD	EVENTO	1	971.938
42	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Palanca	UNIDAD	EVENTO	1	983.369
43	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLUG 2P+S 20A BL6H CEE GE SC	UNIDAD	EVENTO	1	971.938
44	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Choke	UNIDAD	EVENTO	1	1.017.662
45	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tapa 200E	UNIDAD	EVENTO	1	2.309.338
46	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Altura compensada entrada de cables	UNIDAD	EVENTO	1	1.234.846
47	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de montaje PC C10 Trolley	UNIDAD	EVENTO	1	1.040.523
48	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Perno roscado	UNIDAD	EVENTO	1	1.180.838
49	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CAM	UNIDAD	EVENTO	1	1.096.085
50	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Barra de freno	UNIDAD	EVENTO	1	1.096.085
51	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Roller de cadena	UNIDAD	EVENTO	1	1.120.538
52	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: tira de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	1.372.016
53	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tapa cilindrica para RNW	UNIDAD	EVENTO	1	1.184.002
54	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PASAD CONTACT 1P AWG28-24 ST CR	UNIDAD	EVENTO	1	968.000
55	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PASAD CONTACT 1P AWG18 ST CR	UNIDAD	EVENTO	1	972.000
56	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertores de plastico	UNIDAD	EVENTO	1	1.007.017
57	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PASAD CONTACT 1P AWG18 ST CR	UNIDAD	EVENTO	1	968.000
58	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de repacion de columna carcasa abrazadera	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.553
59	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOUSE 3 Button OPTICAL USB	UNIDAD	EVENTO	1	1.270.601
60	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ruleman E G 499 C 8	UNIDAD	EVENTO	1	1.227.493

Lic. Luis Espinola
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Mantenimiento Tecnologica Biomedica

Lic. Justo Lugo
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

61	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pulsador de emergencia	UNIDAD	EVENTO	1	1.260.497
62	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de ruido 250V 6A	UNIDAD	EVENTO	1	1.280.569
63	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Freno manual	UNIDAD	EVENTO	1	1.394.877
64	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: STOP CAM	UNIDAD	EVENTO	1	1.246.277
65	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de alimentacin electrica	UNIDAD	EVENTO	1	1.383.446
66	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte	UNIDAD	EVENTO	1	1.189.123
67	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: boton de encendido y apagado	UNIDAD	EVENTO	1	1.303.431
68	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pieza moldeada ET para amortiguación	UNIDAD	EVENTO	1	1.726.369
69	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Supresor de interferencia D3	UNIDAD	EVENTO	1	1.783.522
70	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ETHERNET SWITCH 8p 100M AT-FS708	UNIDAD	EVENTO	1	1.964.400
71	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de radiacion JP ET adicional	UNIDAD	EVENTO	1	1.897.830
72	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable completo	UNIDAD	EVENTO	1	1.920.692
73	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Manija	UNIDAD	EVENTO	1	1.691.000
74	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Partes de instalación para cable de monitor	UNIDAD	EVENTO	1	1.932.123
75	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AC-DC IN 85-264V OUT 13V 1A 15W	UNIDAD	EVENTO	1	1.977.846
76	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Doble rodillo	UNIDAD	EVENTO	1	2.972.322
77	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciometro 1K 1W 10% L.1% 1GANG	UNIDAD	EVENTO	1	2.057.861
78	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Wheel 150X15X60	UNIDAD	EVENTO	1	1.865.769
79	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rod completo	UNIDAD	EVENTO	1	2.092.154
80	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Perfil de sellado ranura en T	UNIDAD	EVENTO	1	2.217.892
81	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de ruedas completo	UNIDAD	EVENTO	1	2.332.199
82	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit frenos de angulacion	UNIDAD	EVENTO	1	2.602.936
83	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda 100x35x10	UNIDAD	EVENTO	1	1.140.638
84	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set de freno	UNIDAD	EVENTO	1	4.508.892
85	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Distribuidor VGA 2 puertos 400Mhz	UNIDAD	EVENTO	1	2.938.031
86	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor Completo	UNIDAD	EVENTO	1	2.999.372
87	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bandeja deslizante	UNIDAD	EVENTO	1	2.972.322
88	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Par de parlantes	UNIDAD	EVENTO	1	3.029.476
89	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda 12x35x15,9	UNIDAD	EVENTO	1	3.161.177
90	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Galet	UNIDAD	EVENTO	1	3.497.315
91	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Freno a pedal	UNIDAD	EVENTO	1	4.001.092
92	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Conjunto de adapatdores de HV-U	UNIDAD	EVENTO	1	3.075.200
93	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ETHERNET SWITCH 8p 1GBit AT-GS910 =I=	UNIDAD	EVENTO	1	3.155.215
94	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor Completo	UNIDAD	EVENTO	1	3.338.107
95	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Repuesto de freno	UNIDAD	EVENTO	1	3.613.369
96	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Doble rueda central con bloqueo de dirección	UNIDAD	EVENTO	1	3.258.091
97	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Doble rodillo para rotura central	UNIDAD	EVENTO	1	3.280.954
98	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: placa de paso	UNIDAD	EVENTO	1	3.372.400
99	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de cambio de freno manual	UNIDAD	EVENTO	1	3.886.199
100	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Hand Switch	UNIDAD	EVENTO	1	5.242.839
101	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: set de partes pequeñas	UNIDAD	EVENTO	1	5.669.983
102	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D40	UNIDAD	EVENTO	1	4.138.261
103	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Teclado español	UNIDAD	EVENTO	1	4.907.140

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ingeniería Biomédica

Lic. Justo Lugo
Asistente Tecnico
Dirección de Sumario - D.G.G.H.
M.S.P. y B.S.

104	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad amplificadora	UNIDAD	EVENTO	1	5.098.445
105	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor de radiación	UNIDAD	EVENTO	1	5.555.675
106	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable holder	UNIDAD	EVENTO	1	5.972.651
107	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Device Plug 39P MIX ST CR	UNIDAD	EVENTO	1	6.230.091
108	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UPS 5P 850i	UNIDAD	EVENTO	1	8.174.821
109	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AT-GS910-8 GbE Switch Kit	UNIDAD	EVENTO	1	9.202.091
110	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentación con cable	UNIDAD	EVENTO	1	10.459.474
111	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disparador de pie	UNIDAD	EVENTO	1	10.459.474
112	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Distribuidor DVI 1entrada 2Salidas	UNIDAD	EVENTO	1	10.905.275
113	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D3	UNIDAD	EVENTO	1	11.295.018
114	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Boton de encendido placa D50	UNIDAD	EVENTO	1	13.317.167
115	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INTERFACE CAN-BUS/USB	UNIDAD	EVENTO	1	18.689.627
116	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion HV-U	UNIDAD	EVENTO	1	20.310.784
117	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Consola de control Varic	UNIDAD	EVENTO	1	21.318.703
118	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D1 Board	UNIDAD	EVENTO	1	26.005.317
119	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Consola de control	UNIDAD	EVENTO	1	22.690.395
120	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AC-DC 93-264V +5/+15/-15V 8/3/1A	UNIDAD	EVENTO	1	24.214.436
121	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Impresora hybrid UP-991AD	UNIDAD	EVENTO	1	43.608.698
122	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de carro de monitores	UNIDAD	EVENTO	1	34.692.700
123	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa	UNIDAD	EVENTO	1	35.013.675
124	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR COLOR 19" DSHC 1914-DC	UNIDAD	EVENTO	1	32.739.594
125	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de C-arm C06	UNIDAD	EVENTO	1	36.864.545
126	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Montaje de encendido y apagado	UNIDAD	EVENTO	1	50.924.388
127	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Impr. Híbrido UP-971AD	UNIDAD	EVENTO	1	37.806.440
128	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diafragma SM Compact L	UNIDAD	EVENTO	1	61.262.374
129	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor	UNIDAD	EVENTO	1	102.019.915
130	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sirephos 2000-1,3 E 00	UNIDAD	EVENTO	1	138.827.989
131	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sirecon 23-2 Int. 1K	UNIDAD	EVENTO	1	288.830.190
LOTE N° 10.: Mantenimiento Correctivo para Mamografos Marca SIEMENS, Modelo MAMMOMAT - Con cambio de repuestos						
1	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador Lateral para PC	UNIDAD	EVENTO	1	1.336.705
2	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador Trasero para PC	UNIDAD	EVENTO	1	1.385.353
3	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor de cara	UNIDAD	EVENTO	1	1.579.677
4	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador Frontal para PC	UNIDAD	EVENTO	1	1.648.261
5	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Teclado KB900 USB Syngo ES	UNIDAD	EVENTO	1	1.656.930
6	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador para el Tubo de Rayos X	UNIDAD	EVENTO	1	1.712.457
7	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador para el Detector	UNIDAD	EVENTO	1	2.185.508
8	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Encoder Placa Compresión	UNIDAD	EVENTO	1	2.223.951
9	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grabador DVD-SH-216DB-BL	UNIDAD	EVENTO	1	2.725.040
10	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego Soporte para el Detector	UNIDAD	EVENTO	1	2.985.661
11	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor. Fin Carrera Elev. Inferior	UNIDAD	EVENTO	1	3.218.666

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.A.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ingeniero Biomedica

Lic. Augusto Lugo
Asistente Tecnico
Dirección de Sumario - D.G.H.H.
M.S.P. y B.S.

12	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor. Fin Carrera Elev. Superior	UNIDAD	EVENTO	1	3.601.716
13	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tarjeta Gráfica nVidia Quad NVS300	UNIDAD	EVENTO	1	3.690.820
14	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor Paro de Emergencia	UNIDAD	EVENTO	1	4.951.752
15	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor de Paro de Emergencia Interno	UNIDAD	EVENTO	1	5.123.215
16	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tarjeta de Red	UNIDAD	EVENTO	1	5.191.799
17	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Interruptores	UNIDAD	EVENTO	1	5.226.091
18	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor de Pedal	UNIDAD	EVENTO	1	6.529.199
19	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de Alimentación para PC	UNIDAD	EVENTO	1	7.479.872
20	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad Adaptación Detectores	UNIDAD	EVENTO	1	9.844.121
21	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pulsador de Disparo Manual	UNIDAD	EVENTO	1	11.580.135
22	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Freno	UNIDAD	EVENTO	1	12.130.274
23	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Encoder Motor Rotación ET	UNIDAD	EVENTO	1	18.331.236
24	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Convertidor Frecuencia Lift ET	UNIDAD	EVENTO	1	22.165.024
25	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Convertidor Frecuencia ET	UNIDAD	EVENTO	1	22.165.024
26	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Caja Control Cpl.	UNIDAD	EVENTO	1	22.303.656
27	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Computadora M720	UNIDAD	EVENTO	1	34.513.819
28	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de Alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	36.239.682
29	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Display	UNIDAD	EVENTO	1	40.249.960
30	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motorreductor, Rotación	UNIDAD	EVENTO	1	50.651.957
31	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motorreductor, Vertical	UNIDAD	EVENTO	1	50.766.265
32	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de Control	UNIDAD	EVENTO	1	58.916.402
33	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D905	UNIDAD	EVENTO	1	65.397.647
34	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Colimador	UNIDAD	EVENTO	1	65.644.003
35	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa de Compresión	UNIDAD	EVENTO	1	65.969.185
36	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Inverter	UNIDAD	EVENTO	1	73.298.592
37	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor EIZO RX340	UNIDAD	EVENTO	1	124.632.794
38	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad Compresión	UNIDAD	EVENTO	1	137.555.504
39	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tubo de Rayos X	UNIDAD	EVENTO	1	274.494.899
40	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Detector PaScan 3024M	UNIDAD	EVENTO	1	494.394.317
41	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Door Switch Signal	UNIDAD	EVENTO	1	2.580.944
42	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse 15A	UNIDAD	EVENTO	1	2.585.517
43	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Compression Motor Control	UNIDAD	EVENTO	1	2.585.517
44	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operator Panel Cable (Short) Right	UNIDAD	EVENTO	1	2.585.517
45	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse 10*38 20A	UNIDAD	EVENTO	1	2.586.660
46	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Anti-Collision, Position 1	UNIDAD	EVENTO	1	2.586.660
47	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Anti-Collision, Position 2	UNIDAD	EVENTO	1	2.588.946
48	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse 5A, Fast Blown	UNIDAD	EVENTO	1	2.593.518
49	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Stand Display	UNIDAD	EVENTO	1	2.596.948
50	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Zero Degree Sensor	UNIDAD	EVENTO	1	2.602.663
51	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse 0.5A	UNIDAD	EVENTO	1	2.607.235
52	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Rotation Driver Control	UNIDAD	EVENTO	1	2.607.235

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.O.A. - Jur. y LS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Biomedica

Lic. Justo Lugo
Asistente Tecnico
Direccion de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

53	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, AC Input for 48V PS	UNIDAD	EVENTO	1	2.611.808
54	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Rotation Driver Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1	2.619.810
55	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Paddle Screws, Set	UNIDAD	EVENTO	1	2.625.525
56	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Levelling Screws E	UNIDAD	EVENTO	1	2.628.954
57	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set, Object Table	UNIDAD	EVENTO	1	2.628.954
58	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Compression Motor Power	UNIDAD	EVENTO	1	2.630.097
59	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: On/Off Switch	UNIDAD	EVENTO	1	2.632.384
60	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cassette Loaded Switch	UNIDAD	EVENTO	1	2.634.669
61	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set, Anode/Filament Control	UNIDAD	EVENTO	1	2.635.812
62	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Lifitng Driver Control	UNIDAD	EVENTO	1	2.635.812
63	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Compr Fine-Adjustment Signal	UNIDAD	EVENTO	1	2.639.241
64	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Photoelectric Detection Board	UNIDAD	EVENTO	1	2.641.528
65	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Filament Board Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1	2.642.671
66	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, AEC Detector	UNIDAD	EVENTO	1	2.642.671
67	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operation Panel Cable (Long) Left	UNIDAD	EVENTO	1	2.644.957
68	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Micro Switch	UNIDAD	EVENTO	1	2.646.100
69	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Coverplate	UNIDAD	EVENTO	1	2.646.100
70	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Motor Belt	UNIDAD	EVENTO	1	2.654.102
71	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse Cap (20A Fuse)	UNIDAD	EVENTO	1	2.675.820
72	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Lifting End Switch	UNIDAD	EVENTO	1	2.679.249
73	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse Cap (15A Fuse)	UNIDAD	EVENTO	1	2.679.249
74	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Rotation Limit Switch	UNIDAD	EVENTO	1	2.683.822
75	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Object Table Interface	UNIDAD	EVENTO	1	2.686.108
76	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operator Panel Cable (Short) Left	UNIDAD	EVENTO	1	2.695.252
77	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Exposure Control Communicate	UNIDAD	EVENTO	1	2.698.682
78	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Screws Set, Cover	UNIDAD	EVENTO	1	2.699.825
79	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Collimator Control	UNIDAD	EVENTO	1	2.700.968
80	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV Tank Fixation Hoop	UNIDAD	EVENTO	1	2.704.397
81	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Time Delay Board Input	UNIDAD	EVENTO	1	2.704.397
82	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Exposure Button Signal	UNIDAD	EVENTO	1	2.704.397
83	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression End Switch with Cable	UNIDAD	EVENTO	1	2.706.683
84	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Lifting Driver Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1	2.715.827
85	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Twisting Earth Cable	UNIDAD	EVENTO	1	2.722.686
86	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Anode Board Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1	2.729.544
87	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operation Button Board	UNIDAD	EVENTO	1	2.732.974
88	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operation Button Panel (Right)	UNIDAD	EVENTO	1	2.735.260
89	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operation Button Panel (Left)	UNIDAD	EVENTO	1	2.735.260
90	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set, Switched Power Supply 12V	UNIDAD	EVENTO	1	2.767.266

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ing. Biomedica

Lic. Justo Lugo
Asistente Tecnico
Direccion de Sumario - D.G.H.
M.S.P. y B.S.

91	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operator Panel Cable (Long) Left	UNIDAD	EVENTO	1	2.786.698
92	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LED in Collimator	UNIDAD	EVENTO	1	2.795.843
93	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Interface Board Communication	UNIDAD	EVENTO	1	2.811.846
94	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Collimator/Grid Signal Trans	UNIDAD	EVENTO	1	2.857.569
95	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Object Table Board	UNIDAD	EVENTO	1	2.869.000
96	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Exposure Button Board	UNIDAD	EVENTO	1	2.937.584
97	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Power Board AC Output	UNIDAD	EVENTO	1	2.960.447
98	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, IPC Control	UNIDAD	EVENTO	1	2.971.877
99	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Limit Position Board	UNIDAD	EVENTO	1	2.994.738
100	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Footswitch/Display	UNIDAD	EVENTO	1	2.994.738
101	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Compression Force Board	UNIDAD	EVENTO	1	3.006.169
102	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV Tank Power Board	UNIDAD	EVENTO	1	3.017.600
103	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stand Display Cover	UNIDAD	EVENTO	1	3.086.184
104	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV Tank Feedback Signal	UNIDAD	EVENTO	1	3.086.184
105	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Time Delay Board Output	UNIDAD	EVENTO	1	3.097.615
106	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slide Label Set, (for Mag Table)	UNIDAD	EVENTO	1	3.097.615
107	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diaphragm 18x24	UNIDAD	EVENTO	1	3.189.062
108	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Decompression Button Board	UNIDAD	EVENTO	1	3.200.492
109	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Belt, Arm-Rot	UNIDAD	EVENTO	1	3.223.354
110	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set, Collimator	UNIDAD	EVENTO	1	3.223.354
111	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AC Power Filter	UNIDAD	EVENTO	1	3.234.784
112	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cablem HV/mA Feedback	UNIDAD	EVENTO	1	3.291.938
113	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, HV Tank Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1	3.325.131
114	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor, Filter Movement	UNIDAD	EVENTO	1	3.451.969
115	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator Control Board	UNIDAD	EVENTO	1	3.520.553
116	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Lifting Limit Switch	UNIDAD	EVENTO	1	3.577.707
117	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Compression Limit Switch	UNIDAD	EVENTO	1	3.612.000
118	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Know, Compr Force Fine Adjustment	UNIDAD	EVENTO	1	3.646.292
119	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Fine Adjustment Board	UNIDAD	EVENTO	1	3.840.635
120	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diaphragm Mag Spot	UNIDAD	EVENTO	1	3.920.631
121	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diaphragm Spot	UNIDAD	EVENTO	1	3.920.631
122	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diaphgram Axilla	UNIDAD	EVENTO	1	3.920.631
123	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Console Holder of Lead Shield	UNIDAD	EVENTO	1	3.954.922
124	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Face Guard Holder	UNIDAD	EVENTO	1	3.966.354
125	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Emergency Stop Switch	UNIDAD	EVENTO	1	4.023.507
126	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Emergency Stop (Console)	UNIDAD	EVENTO	1	4.137.815
127	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Supply Board	UNIDAD	EVENTO	1	4.160.676
128	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Encoder Kit, Compr Force Fine Adjustment	UNIDAD	EVENTO	1	4.206.400

Lic. Luis Benítez
Supervisor
U.C.P. MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomedica

Lic. Justo Lucero
Asesor Tecnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

129	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control Box Cable	UNIDAD	EVENTO	1	4.206.400
130	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mirror	UNIDAD	EVENTO	1	4.206.400
131	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Face Guard	UNIDAD	EVENTO	1	4.240.691
132	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Door Switch/Door Lamp Ctrl Board	UNIDAD	EVENTO	1	4.274.984
133	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Paddle Spot	UNIDAD	EVENTO	1	4.377.861
134	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Time Delay Board	UNIDAD	EVENTO	1	4.389.292
135	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set, Controle Console	UNIDAD	EVENTO	1	4.446.445
136	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slide Label, Set (24x30 Table)	UNIDAD	EVENTO	1	4.492.169
137	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slide Label, Set (18x24 Table)	UNIDAD	EVENTO	1	4.537.892
138	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Force Board	UNIDAD	EVENTO	1	4.720.784
139	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Foot Switch (with Cable)	UNIDAD	EVENTO	1	4.835.092
140	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stand Display Board	UNIDAD	EVENTO	1	4.937.968
141	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AEC Module Cover Plate	UNIDAD	EVENTO	1	5.326.615
142	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Switched Power Supply, 48V	UNIDAD	EVENTO	1	5.360.907
143	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Signal Interface Board	UNIDAD	EVENTO	1	5.475.215
144	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table Support Plate	UNIDAD	EVENTO	1	5.486.646
145	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Emergency Stop Kit	UNIDAD	EVENTO	1	5.589.522
146	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Outlet Cover	UNIDAD	EVENTO	1	5.772.415
147	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Paddle Lock Mechanism	UNIDAD	EVENTO	1	5.955.307
148	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Back Cover	UNIDAD	EVENTO	1	6.115.338
149	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DC Power Filter	UNIDAD	EVENTO	1	6.161.060
150	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Handle	UNIDAD	EVENTO	1	6.446.829
151	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lifting Motor Driver	UNIDAD	EVENTO	1	6.503.983
152	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor Driver, Arm-Rot	UNIDAD	EVENTO	1	6.869.768
153	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Force Sensor	UNIDAD	EVENTO	1	7.075.522
154	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Front Cover	UNIDAD	EVENTO	1	7.098.384
155	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stand Backplate	UNIDAD	EVENTO	1	7.166.969
156	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stand Back Cover	UNIDAD	EVENTO	1	7.166.969
157	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor and Encoder, Arm-Rot	UNIDAD	EVENTO	1	7.189.830
158	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Middle Cover	UNIDAD	EVENTO	1	7.841.383
159	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Plate Spot	UNIDAD	EVENTO	1	7.841.383
160	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lead Spindle (Compr.)	UNIDAD	EVENTO	1	7.989.983
161	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Paddle 16cm x 20cm	UNIDAD	EVENTO	1	8.058.568
162	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Paddle Axilla	UNIDAD	EVENTO	1	8.115.722
163	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Switched Power Supply, 12V	UNIDAD	EVENTO	1	8.401.491
164	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Paddle 24x30 Low	UNIDAD	EVENTO	1	8.515.799
165	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Paddle Type 18x24 L	UNIDAD	EVENTO	1	8.630.106
166	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Tube Anode/Filament	UNIDAD	EVENTO	1	9.315.953
167	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control Console Box	UNIDAD	EVENTO	1	9.430.260
168	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filament Board	UNIDAD	EVENTO	1	9.544.568

Lic. Luis Barinaga
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Octavio Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomedica

Lic. Justo Lugo
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

169	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stand Front Cover	UNIDAD	EVENTO	1	9.773.183
170	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformer (with Cable)	UNIDAD	EVENTO	1	10.116.106
171	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor, Lifting	UNIDAD	EVENTO	1	10.230.414
172	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV Cable	UNIDAD	EVENTO	1	10.459.029
173	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Paddle 24x30 H	UNIDAD	EVENTO	1	10.801.952
174	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control Box Display	UNIDAD	EVENTO	1	11.110.583
175	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Paddle Perforated for 2D Biopsy	UNIDAD	EVENTO	1	11.487.798
176	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Paddle 18x24 Hgh	UNIDAD	EVENTO	1	11.716.414
177	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Axilla Compression Paddle	UNIDAD	EVENTO	1	11.945.029
178	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Plate 24x30 Low	UNIDAD	EVENTO	1	12.173.644
179	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Plate Type 18x24 Low	UNIDAD	EVENTO	1	12.287.952
180	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Plate Mag 1.8	UNIDAD	EVENTO	1	12.630.874
181	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stand Top Cover	UNIDAD	EVENTO	1	12.745.182
182	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Plate 24x30 High	UNIDAD	EVENTO	1	14.917.027
183	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Plate 18x24 High	UNIDAD	EVENTO	1	15.374.259
184	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Biopsy Compression Hole Plate	UNIDAD	EVENTO	1	15.602.874
185	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Right Cover	UNIDAD	EVENTO	1	16.517.335
186	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Left Cover	UNIDAD	EVENTO	1	16.517.335
187	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lift Spindle	UNIDAD	EVENTO	1	16.860.258
188	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anode Control Board	UNIDAD	EVENTO	1	20.175.180
189	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Motor Kit	UNIDAD	EVENTO	1	20.403.796
190	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Right Cover Set	UNIDAD	EVENTO	1	20.861.027
191	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Left Cover Set	UNIDAD	EVENTO	1	20.861.027
192	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Line Transformer	UNIDAD	EVENTO	1	22.971.604
193	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Movement Control Board	UNIDAD	EVENTO	1	23.032.873
194	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator with Mo Filter	UNIDAD	EVENTO	1	25.204.718
195	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control Console	UNIDAD	EVENTO	1	25.204.718
196	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Holder for Lead Glass Pane	UNIDAD	EVENTO	1	36.406.869
197	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AEC Board	UNIDAD	EVENTO	1	42.693.791
198	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Magnification Table 1.8	UNIDAD	EVENTO	1	45.551.483
199	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Exposure Control Board	UNIDAD	EVENTO	1	47.951.944
200	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cassette Holder/Object Table 18x24	UNIDAD	EVENTO	1	67.955.785
201	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lead Glass 0.3mm Pb	UNIDAD	EVENTO	1	80.415.321
202	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV Generator Unit	UNIDAD	EVENTO	1	86.343.773
203	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator with Mo/Rh Filter	UNIDAD	EVENTO	1	89.102.703
204	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cassette Holder/Object Table 24x30	UNIDAD	EVENTO	1	124.881.002
205	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tube	UNIDAD	EVENTO	1	238.919.816

Lic. Luis Espínola
Supervisor
DGAF - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
S.Biomedica

Lic. Justo Lugo
Asistente Técnico
Dirección de Sanitario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

16. RESUMEN DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

EMPRESA	LOTES N°	MONTO TOTAL MÍNIMO	MONTO TOTAL MÁXIMO
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.**	Gs. 6.500.000.000	Gs. 13.000.000.000
MONTO TOTAL (IVA I.):		**Gs. 6.500.000.000**	**Gs. 13.000.000.000**

MONTO TOTAL MÍNIMO - CVE N° 91/2021: Gs. 6.500.000.000. (GUARANÍES SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES).

MONTO TOTAL MÁXIMO - CVE N° 91/2021: Gs. 13.000.000.000. (GUARANÍES TRECE MIL MILLONES).

Con lo que se dio por terminado el acto en fecha 25 de marzo de 2022, luego de la lectura y ratificación, esta acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad.

ES NUESTRO INFORME

Lic. Luis Espínola
U.C.A.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Biomedica

Lic. Justo Lugo
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.