GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

Descripción del Llamado: Reparacion de Camioneta del Ejecutivo Departamental

Modalidad: Licitación por Contratación Directa N° 1/2016 ID N° 301,760

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Reparación de camioneta del Ejecutivo Departamental		CUEVAS HERMANOS S.A.			
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Servicio de Chapería:**				
1.1	CAMBIO FARO DEL DERECHO	2.519.849	1	Nacional	2.519.849
1.2	CAMBIO FARO DEL IZQUIERDA	2.583.838	1	Nacional	2.583.838
1.3	CAMBIO FARO ANTINIEBLA DERECHA	609.939	1	Nacional	609.939
1.4	REFUERZO PARAGOLPE	2.151.104	1	Nacional	2.151.104
1.5	CAMBIO ENVOLVENTE DELANTERO	3.244.834	1	Nacional	3.244.834
1.6	CAMBIO EMBELLECEDOR DERECHO	343.613	1	Nacional	343.613
1.7	CAMBIO PARRILLA FRONTAL	2.408.829	1	Nacional	2.408.829
1.8	CAMBIO SOPORTE NUCLEO	1.897.283	1	Nacional	1.897.283
1.9	CAMBIO EMBLEMA DELANTERO	229.238	1	Nacional	229.238
1.10	CAMBIO GUARDABARRO DEL IZQUIERDO	2.596.404	1	Nacional	2.596.404
1.11	CAMBIO CERRADURA CAPOT	278.587	1	Nacional	278.587
1.12	CAMBIO CAPOT	3.167.242	1	Nacional	3.167.242
1.13	CAMBIO CEMENTO GRIS	63.318	1	Nacional	63.318
1.14	MANO OBRA DE TORNERIA	845.000	1	Nacional	845.000
1.15	Reparacion CHASIS	14.520.000	1	Nacional	14.520.000
1.16	CAMBIO PLASTICO PARAGOLPE INFERIOR	140.056	1	Nacional	140.056
1.17	CAMBIO PLASTICO PARAGOLPE SUPERIOR	136.701	1	Nacional	136.701
1.18	CAMBIO BISAGRA CAPOT DERCHO	227.408	1	Nacional	227.408
1.19	CAMBIO BISAGRA CAPOT IZQUIERDO	227.408	1	Nacional	227.408
1.20	CAMBIO PARABRISA DELANTERO	4.900.252	1	Nacional	4.900.252
1.21	CAMBIO FIJADOR MOLDURA	280.539	1	Nacional	280.539
1.22	CAMBIO MOLDURA DE PARABRISA	521.611	1	Nacional	521.611
1.23	CAMBIO AMORTIGUADOR CAPOT	1.500.905	1	Nacional	1.500.905
2	**Reparación de sistema motor:**		1	Nacional	0
2.1	CAMBIO RADIADOR DE AGUA	4.602.694	1	Nacional	4.602.694
2.2	CAMBIO TOLVA RADIADOR	888.892	1	Nacional	888.892
2.3	CAMBIO ELECTROVENTILADOR	2.912.018	1	Nacional	2.912.018
2.4	CAMBIO DEPOSITO de AGUA	1.688.785	1	Nacional	1.688.785
2.5	CAMBIO CONDENSADOR	4.120.977	1	Nacional	4.120.977
2.6	Mano de obra	1.200.000	1	Nacional	1.200.000
2.7	CAMBIO TENSOR CORREA	776.164	1	Nacional	776.164
2.8	CAMBIO BOMBA DE AGUA	727.181	1	Nacional	727.181
2.9	CAMBIO ALETA VENTILADOR	938.607	1	Nacional	938.607
2.10	CAMBIO EMBRAGUE VENTILADOR	2.057.042	1	Nacional	2.057.042
2.11	CAMBIO MANGUERA RADIADOR	537.349	1	Nacional	537.349
2.12	CAMBIO GOMA SOPORTE RADIADOR	36.600	1	Nacional	36.600
2.13	CAMBIO BOMBA DIRECCION	3.323.524	1	Nacional	3.323.524
2.14	CAMBIO ENFRIADOR DE ACEITE	1.065.426	1	Nacional	1.065.426
2.15	CAMBIO AGUA DESTILADA	18.600	1	Nacional	18.600
2.16	CAMBIO BATERIA	926.712	1	Nacional	926.712
2.17	REP.Y MANT. AIRE	600.000	1	Nacional	600.000
2.18	CAMBIO COASTAL ATF MERCON	112.118	1	Nacional	112.118
2.19	CAMBIO CORREA DEL COMPRESOR	118.157	1	Nacional	118.157
2.20	CAMBIO CORREA ALTERNADOR	58.987	1	Nacional	58.987
2.21	CAMBIO CORREA DIRECCION	152.378	1	Nacional	152.378
2.22	CAMBIO BOCINA AGUDA	562.908	1	Nacional	562.908
2.23	CAMBIO BOCINA GRAVE	487.024	1	Nacional	487.024
2.24	CAMBIO PIVOT L/P DER	246.257	1	Nacional	246.257
2.25	CAMBIO PIVOT L/P IZQ.	254.736	1	Nacional	254.736
2.26	CAMBIO CEPILLO L/P	368.379	1	Nacional	368.379
2.27	CAMBIO CUBRE CARTER	872.971	1	Nacional	872.971
2.28	CAMBIO GUIA PARA AIRE	472.262	1	Nacional	472.262
					75.520.706

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN

Adriano Arredondo
Director de la UOC