DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B-02-08

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ENCARNACION

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítems	Cód. Catalogo	Descripción	Cantidad	Refrigeración El Amigo				Itapúa Shop				Empresa 3			
				Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de Acondicionhadores de Aire de Ventana de 7.500 BTU	1	Servicio	Nacional	40.000	40.000	Servicio	Nacional	80.000	80.000	-	-	-	-
2	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de Acondicionhadores de Aire de Ventana de 12.000 BTU	1	Servicio	Nacional	40.000	40.000	Servicio	Nacional	80.000	80.000	-	-	-	-
3	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de Ventana de 18.000 BTU	1	Servicio	Nacional	40.000	40.000	Servicio	Nacional	80.000	80.000	-	-	-	-
4	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de Ventana de 24.000 BTU	1	Servicio	Nacional	40.000	40.000	Servicio	Nacional	80.000	80.000	-	-	-	-
5	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de pared de 7.500 BTU	1	Servicio	Nacional	40.000	40.000	Servicio	Nacional	80.000	80.000	-	-	-	-
6	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de pared de 12.000 BTU	1	Servicio	Nacional	40.000	40.000	Servicio	Nacional	80.000	80.000	-	-	-	-
7	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de pared de 18.000 BTU	1	Servicio	Nacional	40.000	40.000	Servicio	Nacional	80.000	80.000	-	-	-	-
8	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de pared de 24.000 BTU	1	Servicio	Nacional	40.000	40.000	Servicio	Nacional	130.000	130.000	-	-	-	-
9	72102305-001	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU	1	Servicio	Nacional	40.000	40.000	Servicio	Nacional	130.000	130.000	-	-	-	-
10	72102305-001	**Reparacion de Acondicionadores de Aire de Ventana de 7.500, 12.000, 18.000 y 24.000 BTU**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Reparación carga de gas	1	Servicio	Nacional	150.000	150.000	Servicio	Nacional	170.000	170.000	-	-	-	-
		Reparación del motor del ventilador	1	Servicio	Nacional	120.000	120.000	Servicio	Nacional	380.000	380.000	-	-	-	-
		Provisión y cambio del termostato	1	Servicio	Nacional	70.000	70.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-
		Provision y cambio Relay del motor	1	Servicio	Nacional	90.000	90.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-
		Provisión y cambio del ruleman del motor del ventilador	1	Servicio	Nacional	90.000	90.000	Servicio	Nacional	180.000	180.000	-	-	-	-
		Provisión y cambio del capacitor del motro	1	Servicio	Nacional	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	72102305-001	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split - de 7.500 BTU**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Reparación de fuga de gas refrigerante	1	Servicio	Nacional	150.000	150.000	Servicio	Nacional	200.000	200.000	-	-	-	-
		Provisión y cambio de filtro de secador	1	Servicio	Nacional	170.000	170.000	Servicio	Nacional	60.000	60.000	-	-	-	-
		Rebobinado del motor del expansor	1	Servicio	Nacional	50.000	50.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-
		Reposición del ruleman del motor del expansor	1	Servicio	Nacional	70.000	70.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-
		Reposición del ruleman de turbina del comprensor	1	Servicio	Nacional	80.000	80.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-
		Rebobinado del motor del condensador	1	Servicio	Nacional	90.000	90.000	Servicio	Nacional	450.000	450.000	-	-	-	-
		Reposición del ruleman del motor del condensador	1	Servicio	Nacional	90.000	90.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-
		Provisión y cambio de aleta del condensador	1	Servicio	Nacional	160.000	160.000	Servicio	Nacional	180.000	180.000	-	-	-	-
		Adaptación ruleman de la turbina del condensador	1	Servicio	Nacional	90.000	90.000	Servicio	Nacional	180.000	180.000	-	-	-	-
		Provisión y cambio del transformador de mando	1	Servicio	Nacional	180.000	180.000	Servicio	Nacional	165.000	165.000	-	-	-	-
		Provisión y cambio del compresor	1	Servicio	Nacional	668.000	668.000	Servicio	Nacional	750.000	750.000	-	-	-	-
		Provisión y cambio de filtro de aire	1	Servicio	Nacional	50.000	50.000	Servicio	Nacional	80.000	80.000	-	-	-	-
		Provisión y cambio de termostato (control remoto)	1	Servicio	Nacional	30.000	30.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACION
UOC
Circunscripción Judicial de Itapua

12	72102305-001	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split - de 12.000 BTU**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Reparación de fuga de gas refrigerante	1	Servicio	Nacional	150.000	150.000	Servicio	Nacional	200.000	200.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio de filtro de secador	1	Servicio	Nacional	170.000	170.000	Servicio	Nacional	60.000	60.000	-	-	-	-				
		Rebobinado del motor del expansor	1	Servicio	Nacional	50.000	50.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-				
		Reposición del ruleman del motor del expansor	1	Servicio	Nacional	70.000	70.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-				
		Reposición del ruleman de turbina del comprensor	1	Servicio	Nacional	80.000	80.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-				
		Rebobinado del motor del condensador	1	Servicio	Nacional	90.000	90.000	Servicio	Nacional	450.000	450.000	-	-	-	-				
		Reposición del ruleman del motor del condensador	1	Servicio	Nacional	90.000	90.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio de aleta del condensador	1	Servicio	Nacional	160.000	160.000	Servicio	Nacional	180.000	180.000	-	-	-	-				
		Adaptación ruleman de la turbina del condensador	1	Servicio	Nacional	90.000	90.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio del transformador de mando	1	Servicio	Nacional	180.000	180.000	Servicio	Nacional	165.000	165.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio del compresor	1	Servicio	Nacional	782.000	782.000	Servicio	Nacional	850.000	850.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio de filtro de aire	1	Servicio	Nacional	50.000	50.000	Servicio	Nacional	80.000	80.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio de termostato (control remoto)	1	Servicio	Nacional	30.000	30.000	Servicio	Nacional	80.000	80.000	-	-	-	-				
13	72102305-001	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split - de 18.000 BTU**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Reparación de fuga de gas refrigerante	1	Servicio	Nacional	150.000	150.000	Servicio	Nacional	200.000	200.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio de filtro de secador	1	Servicio	Nacional	170.000	170.000	Servicio	Nacional	50.000	50.000	-	-	-	-				
		Rebobinado del motor del expansor	1	Servicio	Nacional	50.000	50.000	Servicio	Nacional	250.000	250.000	-	-	-	-				
		Reposición del ruleman del motor del expansor	1	Servicio	Nacional	70.000	70.000	Servicio	Nacional	220.000	220.000	-	-	-	-				
		Reposición del ruleman de turbina del comprensor	1	Servicio	Nacional	80.000	80.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-				
		Rebobinado del motor del condensador	1	Servicio	Nacional	90.000	90.000	Servicio	Nacional	450.000	450.000	-	-	-	-				
		Reposición del ruleman del motor del condensador	1	Servicio	Nacional	90.000	90.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio de aleta del condensador	1	Servicio	Nacional	160.000	160.000	Servicio	Nacional	180.000	180.000	-	-	-	-				
		Adaptación ruleman de la turbina del condensador	1	Servicio	Nacional	90.000	90.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio del transformador de mando	1	Servicio	Nacional	180.000	180.000	Servicio	Nacional	165.000	165.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio del compresor	1	Servicio	Nacional	943.000	943.000	Servicio	Nacional	850.000	850.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio de filtro de aire	1	Servicio	Nacional	50.000	50.000	Servicio	Nacional	120.000	120.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio de termostato (control remoto)	1	Servicio	Nacional	30.000	30.000	Servicio	Nacional	80.000	80.000	-	-	-	-				
14	72102305-001	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split - de 24.000 BTU**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Reparación de fuga de gas refrigerante	1	Servicio	Nacional	150.000	150.000	Servicio	Nacional	200.000	200.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio de filtro de secador	1	Servicio	Nacional	170.000	170.000	Servicio	Nacional	60.000	60.000	-	-	-	-				
		Rebobinado del motor del expansor	1	Servicio	Nacional	50.000	50.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-				
		Reposición del ruleman del motor del expansor	1	Servicio	Nacional	70.000	70.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-				
		Reposición del ruleman de turbina del comprensor	1	Servicio	Nacional	80.000	80.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-				
		Rebobinado del motor del condensador	1	Servicio	Nacional	90.000	90.000	Servicio	Nacional	450.000	450.000	-	-	-	-				
		Reposición del ruleman del motor del condensador	1	Servicio	Nacional	90.000	90.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio de aleta del condensador	1	Servicio	Nacional	160.000	160.000	Servicio	Nacional	180.000	180.000	-	-	-	-				
		Adaptación ruleman de la turbina del condensador	1	Servicio	Nacional	90.000	90.000	Servicio	Nacional	120.000	120.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio del transformador de mando	1	Servicio	Nacional	180.000	180.000	Servicio	Nacional	165.000	165.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio del compresor	1	Servicio	Nacional	1.150.000	1.150.000	Servicio	Nacional	750.000	750.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio de filtro de aire	1	Servicio	Nacional	50.000	50.000	Servicio	Nacional	80.000	80.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio de termostato (control remoto)	1	Servicio	Nacional	30.000	30.000	Servicio	Nacional	80.000	80.000	-	-	-	-				
15	72102305-001	**Mantenimeinto y Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split - de 36.000 BTU**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Reparación de fuga de gas refrigerante	1	Servicio	Nacional	190.000	190.000	Servicio	Nacional	200.000	200.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio de filtro de secador	1	Servicio	Nacional	200.000	200.000	Servicio	Nacional	60.000	60.000	-	-	-	-				
		Rebobinado del motor del expansor	1	Servicio	Nacional	80.000	80.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-				
		Reposición del ruleman del motor del expansor	1	Servicio	Nacional	100.000	100.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-				
		Reposición del ruleman de turbina del comprensor	1	Servicio	Nacional	120.000	120.000	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-				
		Rebobinado del motor del condensador	1	Servicio	Nacional	90.000	90.000	Servicio	Nacional	450.000	450.000	-	-	-	-				
		Reposición del ruleman del motor del condensador	1	Servicio	Nacional	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Provisión y cambio de aleta del condensador	1	Servicio	Nacional	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Adaptación ruleman de la turbina del condensador	1	Servicio	Nacional	120.000	120.000	Servicio	Nacional	200.000	200.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio del transformador de mando	1	Servicio	Nacional	120.000	120.000	Servicio	Nacional	165.000	165.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio del compresor	1	Servicio	Nacional	1.800.000	1.800.000	Servicio	Nacional	750.000	750.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio de filtro de aire	1	Servicio	Nacional	70.000	70.000	Servicio	Nacional	80.000	80.000	-	-	-	-				
		Provisión y cambio de termostato (control remoto)	1	Servicio	Nacional	50.000	50.000	Servicio	Nacional	80.000	80.000	-	-	-	-				

Sub Total	2	12.553.000	15.665.000	-
I.V.A. 10%		INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
Total		12.553.000	15.665.000	-

Objeto de Gasto:	240
CDP Nº:	000000979/2011
Disponibilidad CDP	10.000.000
Fecha de Emision	27 de Junio de 2011
OBS:	

Firma del responsable de la Emision

GRISELDA VALENZUELA L.
Administración

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACION
UOC
Circunscripción Judicial de Itapua