TETÃ REKUÁI
MOTENONDEHA
MINISTERIO DEL INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapeta ko ñya guive
Construyendo el futuro hoy

Anexo 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 06/2017
"MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS - AD REFERENDUM"

PLANILLA 1 – Camioneta HYUNDAI					TALLER RC	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	U.M.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	Precio Total (IVA incluido) Gs.
1.14	Reparación de suspensión trasera				-	-
1.14.8	Porta maza trasera der.	1	Unidad	Evento	960.000	960.000
1.14.9	Espiral de suspensión tras. (dos unidades)	1	Unidad	Evento	608.000	608.000
1.14.11	Bieleta de estabilizador tras. (dos unidades)	1	Unidad	Evento	256.000	256.000
1.14.14	Mano de Obra	1	Unidad	Evento	600.000	600.000
1.14.12	Tornillo (doce unidades)	1	Unidad	Evento	115.200	115.200
1.14.13	Tuerca (seis unidades)	1	Unidad	Evento	38.400	38.400
1.14.1	Amortiguador trasero (dos unidades)	1	Unidad	Evento	944.000	944.000
1.14.2	Buje de cuadro trasero (dos unidades)	1	Unidad	Evento	208.000	208.000
1.14.3	Buje Parrillas Traseras (dos unidades)	1	Unidad	Evento	144.000	144.000
1.14.4	Buje de Parrillas de Suspensión (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	224.000	224.000
1.14.5	Buje de brazos tensores traseros (dos unidades)	1	Unidad	Evento	128.000	128.000
1.14.6	Maza Trasera (dos unidades)	1	Unidad	Evento	1.344.000	1.344.000
1.14.7	Porta maza trasera izq,	1	Unidad	Evento	960.000	960.000
1.14.10	Taqueador de suspensión Trasera (dos unidades)	1	Unidad	Evento	288.000	288.000
1.13	Reparación de Transmisión	1	Unidad	Evento	-	-
1.13.1	Módulo de caja automática	1	Unidad	Evento	3.184.000	3.184.000
1.13.4	Generador de pulso B	1	Unidad	Evento	960.000	960.000
1.13.5	Convertidor	1	Unidad	Evento	7.600.000	7.600.000
1.13.2	Inhibidor	1	Unidad	Evento	177.600	177.600
1.13.3	Generador de pulso A	1	Unidad	Evento	960.000	960.000
1.13.6	Caja de Válvulas	1	Unidad	Evento	8.400.000	8.400.000
1.13.7	Carter	1	Unidad	Evento	600.000	600.000
1.13.8	Aceite p/ Transmisión automática (diez litros)	1	Unidad	Evento	832.000	832.000
1.13.9	Caja completa	1	Unidad	Evento	43.760.000	43.760.000
1.13.11	Caja de transferencia	1	Unidad	Evento	17.600.000	17.600.000
1.13.12	Acople de diferencial trasero	1	Unidad	Evento	8.240.000	8.240.000
1.13.10	Instalación eléctrica	1	Unidad	Evento	772.800	772.800
1.13.13	Cardan completo	1	Unidad	Evento	5.656.000	5.656.000
1.13.15	Mano de obra	1	Unidad	Evento	2.800.000	2.800.000
1.13.14	Centralizador de cardan	1	Unidad	Evento	600.000	600.000
1.12	Reparación de Interior de Cabina	1	Unidad	Evento	-	-
1.12.1	Mecanismo de lev vid delantero izq.	1	Unidad	Evento	1.008.000	1.008.000
1.12.2	Mecanismo de lev vid delantero der.	1	Unidad	Evento	1.008.000	1.008.000
1.12.7	Cerradura de puerta del izq.	1	Unidad	Evento	540.000	540.000
1.12.3	Mecanismo de lev vid tras izq	1	Unidad	Evento	596.000	596.000
1.12.4	Mecanismo de lev vid tras der,	1	Unidad	Evento	596.000	596.000
1.12.5	Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	144.000	144.000
1.12.6	Comando central de lev vid	1	Unidad	Evento	2.008.000	2.008.000
1.12.8	Cerradura de puerta del der.	1	Unidad	Evento	540.000	540.000
1.12.9	Cerradura de puerta tras izq	1	Unidad	Evento	484.000	484.000
1.12.1	Cerradura de puerta tras der.	1	Unidad	Evento	484.000	484.000

c. Omar Rodrigo Mongelos G.
Director
Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio del Interior

Abog. Oscar D. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior

Abog. Humberto Insfrán M.
Director General de Gabinete

Dirección General de Administración

TETÃ REKUÁI
MOTENONDEHA
MINISTERIO DEL INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapotã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Anexo 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 06/2017
"MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS - AD REFERENDUM"

PLANILLA 1 – Camioneta HYUNDAI					TALLER RC	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	U.M.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	Precio Total (IVA incluido) Gs.
1.12.11	Comando de lev vid puerta delantero der.	1	Unidad	Evento	1.184.000	1.184.000
1.12.12	Cinturón de conductor	1	Unidad	Evento	2.336.000	2.336.000
1.12.14	Limpieza integral de Tapizado	1	Unidad	Evento	640.000	640.000
1.12.13	Cinturón de acompañante	1	Unidad	Evento	2.336.000	2.336.000
1.12.15	Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1.080.000	1.080.000
1.11	Sistema de Air Bag	1	Unidad	Evento	-	-
1.11.1	Bolsa de Air Bag de Conductor	1	Unidad	Evento	6.600.000	6.600.000
1.11.2	Bolsa de Air Bag de Acompañante	1	Unidad	Evento	4.960.000	4.960.000
1.11.3	Disco de Air Bag	1	Unidad	Evento	452.000	452.000
1.11.4	Módulo de Airbag	1	Unidad	Evento	2.428.000	2.428.000
1.11.5	Sensor de ABS de rueda del izq	1	Unidad	Evento	504.000	504.000
1.11.6	Sensor de ABS de rueda del der.	1	Unidad	Evento	504.000	504.000
1.11.7	Sensor de ABS de ruedas tras.	1	Unidad	Evento	416.000	416.000
1.11.8	Mano de obra	1	Unidad	Evento	520.000	520.000
1.10	Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac.	1	Unidad	Evento	-	-
1.10.1	Radiador de agua	1	Unidad	Evento	1.752.000	1.752.000
1.10.4	Termostado	1	Unidad	Evento	112.000	112.000
1.10.5	Junta de termostato	1	Unidad	Evento	24.000	24.000
1.10.6	Mangueras de radiador (dos unidades)	1	Unidad	Evento	140.000	140.000
1.10.2	Bomba de agua	1	Unidad	Evento	376.000	376.000
1.10.3	Ventilador de radiador	1	Unidad	Evento	1.148.000	1.148.000
1.10.7	Válvula expansora	1	Unidad	Evento	636.000	636.000
1.10.8	Condensador de A.Ac	1	Unidad	Evento	1.972.000	1.972.000
1.10.9	Filtro recibidor de A.Ac.	1	Unidad	Evento	76.000	76.000
1.10.11	Compresor de A. Ac	1	Unidad	Evento	4.860.000	4.860.000
1.10.13	Embrague de compresor	1	Unidad	Evento	380.000	380.000
1.10.14	Caño de compresor	1	Unidad	Evento	852.000	852.000
1.10.10	Mano de obra	1	Unidad	Evento	1.200.000	1.200.000
1.10.12	Polea de compresor	1	Unidad	Evento	548.000	548.000
1.9	Reparación de Dirección	1	Unidad	Evento	-	-
1.9.1	Cremallera de dirección	1	Unidad	Evento	3.876.000	3.876.000
1.9.3	Guardapolvo (dos unidades)	1	Unidad	Evento	80.000	80.000
1.9.4	Muñequín (dos unidades)	1	Unidad	Evento	616.000	616.000
1.9.5	Espárragos de rueda (veinticuatro unidades)	1	Unidad	Evento	384.000	384.000
1.9.6	Tuercas de rueda (veinticuatro unidades)	1	Unidad	Evento	288.000	288.000
1.9.8	Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1.080.000	1.080.000
1.9.9	Alineación y balanceo	1	Unidad	Evento	120.000	120.000
1.9.2	Precap (dos unidades)	1	Unidad	Evento	256.000	256.000
1.9.7	Llanta	1	Unidad	Evento	1.512.000	1.512.000
1.9.10	Cubierta	1	Unidad	Evento	916.000	916.000
1.8	Reparación de Diferencial de 4X4	1	Unidad	Evento	-	-
1.8.1	Aceite 80w90 (tres litros)	1	Unidad	Evento	115.200	115.200
1.8.2	Diferencial completo	1	Unidad	Evento	12.392.000	12.392.000
1.8.3	Rulemán de corona (dos unidades)	1	Unidad	Evento	1.000.000	1.000.000
1.8.4	Rulemán de piñón (dos unidades)	1	Unidad	Evento	704.000	704.000

Lic. Omar Rodrigo Mongelos G.
Director
Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio del Interior

Abog. Oscar D. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior

Abog. Humberto Insfrán M.
Director General de Gabinete

Lic. Raúl Antonio Benítez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Anexo 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 06/2017
"MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS - AD REFERENDUM"

PLANILLA 1 – Camioneta HYUNDAI					TALLER RC	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	U.M.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	Precio Total (IVA incluido) Gs.
1.8.8	Espaciador	1	Unidad	Evento	132.000	132.000
1.8.5	Ruleman de túnel (dos unidades)	1	Unidad	Evento	880.000	880.000
1.8.6	Reten de piñón	1	Unidad	Evento	96.000	96.000
1.8.7	Tuerca de piñón	1	Unidad	Evento	72.000	72.000
1.8.9	Reten del Túnel del dif.	1	Unidad	Evento	192.000	192.000
1.8.10	Guardapolvos de homocinéticas (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	1.504.000	1.504.000
1.8.11	Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1.000.000	1.000.000
1.8.12	Tulipas de Homoc. Lado Diferencial (dos unidades)	1	Unidad	Evento	2.432.000	2.432.000
1.7	Reparación de Motor	1	Unidad	Evento	-	-
1.7.42	Mano de Obra	1	Unidad	Evento	4.000.000	4.000.000
1.7.1	Pistón (seis unidades)	1	Unidad	Evento	2.784.000	2.784.000
1.7.3	Juego de Juntas	1	Unidad	Evento	1.772.000	1.772.000
1.7.5	Juego de Casquillo de Bancada	1	Unidad	Evento	704.000	704.000
1.7.2	Juego de Aros	1	Unidad	Evento	768.000	768.000
1.7.4	Juego de Casquillo de biela	1	Unidad	Evento	840.000	840.000
1.7.6	Tapa de Motor (dos unidades)	1	Unidad	Evento	9.104.000	9.104.000
1.7.7	Bomba de Aceite	1	Unidad	Evento	960.000	960.000
1.7.9	Válvula de Admisión (doce unidades)	1	Unidad	Evento	768.000	768.000
1.7.10	Válvula de Escape (doce unidades)	1	Unidad	Evento	816.000	816.000
1.7.8	Enfriador de Aceite	1	Unidad	Evento	496.000	496.000
1.7.11	Guía de Válvula (veinticuatro unidades)	1	Unidad	Evento	480.000	480.000
1.7.12	Botador de Válvula (veinticuatro unidades)	1	Unidad	Evento	1.536.000	1.536.000
1.7.13	Junta de Tapa de Cilindros	1	Unidad	Evento	292.000	292.000
1.7.14	Árbol de Leva de Admisión (dos unidades)	1	Unidad	Evento	2.080.000	2.080.000
1.7.15	Cigüeñal	1	Unidad	Evento	2.592.000	2.592.000
1.7.16	Polea de Cigüeñal	1	Unidad	Evento	384.000	384.000
1.7.17	Brazo de Biela (seis unidades)	1	Unidad	Evento	2.688.000	2.688.000
1.7.18	Turbo	1	Unidad	Evento	11.520.000	11.520.000
1.7.19	Árbol de leva de Esc. (dos unidades)	1	Unidad	Evento	2.160.000	2.160.000
1.7.20	Junta de múltiple de adm.	1	Unidad	Evento	112.000	112.000
1.7.21	Junta de múltiple de esc.	1	Unidad	Evento	112.000	112.000
1.7.29	Tensor	1	Unidad	Evento	960.000	960.000
1.7.22	Reten frente motor	1	Unidad	Evento	72.000	72.000
1.7.23	Reten de bancada tras.	1	Unidad	Evento	112.000	112.000
1.7.24	Martillitos de balancín (veinticuatro unidades)	1	Unidad	Evento	1.228.800	1.228.800
1.7.25	Retén de Válvula (veinticuatro unidades)	1	Unidad	Evento	384.000	384.000
1.7.27	Bomba de agua	1	Unidad	Evento	336.000	336.000
1.7.28	Correa de ventilador	1	Unidad	Evento	184.000	184.000
1.7.26	Cadena de Distribución	1	Unidad	Evento	680.000	680.000
1.7.30	Ruleman Guía	1	Unidad	Evento	296.000	296.000
1.7.31	Polea	1	Unidad	Evento	184.000	184.000
1.7.32	Tornillo (seis unidades)	1	Unidad	Evento	72.000	72.000
1.7.33	Tuerca (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	32.000	32.000
1.7.34	Aceite 15W40 (ocho litros)	1	Unidad	Evento	249.600	249.600
1.7.35	Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	44.000	44.000
1.7.36	Filtro de Aire	1	Unidad	Evento	68.000	68.000
1.7.38	Regulador de Cadena de Distrib.	1	Unidad	Evento	136.000	136.000
1.7.40	Soporte de Motor (dos unidades)	1	Unidad	Evento	1.856.000	1.856.000
1.7.41	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	1	Unidad	Evento	2.000.000	2.000.000
1.7.37	Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	172.000	172.000
1.7.39	Soporte de caja	1	Unidad	Evento	692.000	692.000
1.6	Reparación de Partes eléctricas en Gral.	1	Unidad	Evento	-	-
1.6.1	Foco de Alta y Baja (dos unidades)	1	Unidad	Evento	232.000	232.000
1.6.3	Focos de 1 filamento (ocho unidades)	1	Unidad	Evento	64.000	64.000
1.6.2	Focos de 2 filamentos (ocho unidades)	1	Unidad	Evento	96.000	96.000

Ing. Humberto Infante M.
Director General de Informática

Lic. Omar Rodrigo Mongelós C.
Director
Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio del Interior

Abog. Oscar D. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior

Dirección General ... y Franzas

TETÃREKUÁI
MOTENONDEHA
MINISTERIO DEL INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapeta ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Anexo 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 06/2017
"MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS - AD REFERENDUM"

PLANILLA 1 – Camioneta HYUNDAI					TALLER RC	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	U.M.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	Precio Total (IVA incluido) Gs.
1.6.4	Focos de busca huellas (dos unidades)	1	Unidad	Evento	160.000	160.000
1.6.5	1 foco de luz de techo	1	Unidad	Evento	8.000	8.000
1.6.6	Faro Delantero (dos unidades)	1	Unidad	Evento	11.080.000	11.080.000
1.6.7	Faro Trasero (dos unidades)	1	Unidad	Evento	2.936.000	2.936.000
1.6.8	Faro Busca Huella (dos unidades)	1	Unidad	Evento	1.136.000	1.136.000
1.6.9	Conmutador de Luces	1	Unidad	Evento	1.300.000	1.300.000
1.6.11	Bulbo interruptor de freno	1	Unidad	Evento	72.000	72.000
1.6.14	Mano de obra	1	Unidad	Evento	600.000	600.000
1.6.10	Bulbo marcha atrás	1	Unidad	Evento	168.000	168.000
1.6.12	Espejo Retrovisor Izq.	1	Unidad	Evento	1.400.000	1.400.000
1.6.13	Espejo Retrovisor Der.	1	Unidad	Evento	1.400.000	1.400.000
1.5	Reparación de Alternador	1	Unidad	Evento	-	-
1.5.1	Juego. De regulador de voltage y juego de diodos	1	Unidad	Evento	1.470.400	1.470.400
1.5.2	Rotor de Alternador	1	Unidad	Evento	452.000	452.000
1.5.4	Correa de Alternador	1	Unidad	Evento	188.000	188.000
1.5.5	Rulemanes de Alternador (dos unidades)	1	Unidad	Evento	304.000	304.000
1.5.3	Estator de Alternador	1	Unidad	Evento	712.000	712.000
1.5.6	Polea de alternador	1	Unidad	Evento	800.000	800.000
1.5.7	Carcaza Trasera de Alternado	1	Unidad	Evento	480.000	480.000
1.5.8	Alternador Completo	1	Unidad	Evento	5.040.000	5.040.000
1.5.9	Mano de Obra	1	Unidad	Evento	520.000	520.000
1.4	Reparación de sistema de arranque	1	Unidad	Evento	-	-
1.4.1	Bendix de arranque	1	Unidad	Evento	276.000	276.000
1.4.2	Rotor de arranque	1	Unidad	Evento	640.000	640.000
1.4.3	Inducido de arranque	1	Unidad	Evento	640.000	640.000
1.4.4	Motor de arranque completo	1	Unidad	Evento	2.408.000	2.408.000
1.4.5	Trabajos de terceros	1	Unidad	Evento	280.000	280.000
1.4.6	Mano de Obra	1	Unidad	Evento	520.000	520.000
1.15	Reparación de Sistema de Combustible	1	Unidad	Evento	-	-
1.15.1	Bomba de Baja	1	Unidad	Evento	872.000	872.000
1.15.2	Bomba de Alta	1	Unidad	Evento	6.724.000	6.724.000
1.15.3	Inyectores (seis unidades)	1	Unidad	Evento	22.032.000	22.032.000
1.15.4	Sensor de Cigüeñal	1	Unidad	Evento	216.000	216.000
1.15.5	Sensor de Árbol de Levas	1	Unidad	Evento	232.000	232.000
1.15.7	Sensor de Acelerador	1	Unidad	Evento	660.000	660.000
1.15.6	Sensor de Flujo de Aire	1	Unidad	Evento	1.180.000	1.180.000
1.15.8	Base de Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	884.000	884.000
1.15.9	Sensor de Common Rail	1	Unidad	Evento	2.348.000	2.348.000
1.15.11	Mano de Obra	1	Unidad	Evento	2.000.000	2.000.000
1.15.12	Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	172.000	172.000
1.15.10	Flotador de Tanque	1	Unidad	Evento	272.000	272.000
1.15.13	ECM	1	Unidad	Evento	6.882.400	6.882.400
1.15.14	Sensor de Velocímetro	1	Unidad	Evento	640.000	640.000
1.3	Reparación de suspensión delantera	1	Unidad	Evento	-	-
1.3.1	Amortiguadores (dos unidades)	1	Unidad	Evento	1.096.000	1.096.000
1.3.2	Rotula inferior (dos unidades)	1	Unidad	Evento	496.000	496.000
1.3.3	Guardapolvo Amort. Del. (dos unidades)	1	Unidad	Evento	64.000	64.000
1.3.5	Buje Estabilizador (dos unidades)	1	Unidad	Evento	56.000	56.000
1.3.4	Taqueador Amort. Del. (dos unidades)	1	Unidad	Evento	192.000	192.000
1.3.6	Bieleta de Estabilizador (dos unidades)	1	Unidad	Evento	256.000	256.000

Lic. Humberto Instraini M.
Director General de Gabinete
Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio del Interior

Lic. Omar Rodríguez Monges
Director

Abog. Oscar D. Cabral E.
Secretario General
Ministerio del Interior

Lic. [illegible]
Dirección General [illegible] Financiero

TETÃREKUÁI
MOTENONDEHA
MINISTERIO DEL INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapeta ko ñga guive
Construyendo el futuro hoy

Anexo 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 06/2017

"MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS - AD REFERENDUM"

PLANILLA 1 – Camioneta HYUNDAI					TALLER RC	
Nº	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	U.M.	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	Precio Total (IVA incluido) Gs.
1.3.7	Espiral Delantero (dos unidades)	1	Unidad	Evento	640.000	640.000
1.3.8	Torreta Amortiguador Del. (dos unidades)	1	Unidad	Evento	368.000	368.000
1.3.9	Punta eje izq.	1	Unidad	Evento	648.000	648.000
1.3.10	Punta eje der.	1	Unidad	Evento	648.000	648.000
1.3.12	Homocinética derecha	1	Unidad	Evento	2.000.000	2.000.000
1.3.13	Buje de parrilla inferior del. (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	416.000	416.000
1.3.16	Masa de rueda der.	1	Unidad	Evento	812.000	812.000
1.3.17	Mano de obra	1	Unidad	Evento	600.000	600.000
1.3.11	Homocinética izquierda	1	Unidad	Evento	2.000.000	2.000.000
1.3.14	Parrilla de suspensión inferior	1	Unidad	Evento	872.000	872.000
1.3.15	Masa de rueda izq.	1	Unidad	Evento	812.000	812.000
1.2	Reparación de frenos	1	Unidad	Evento	-	-
1.2.1	Juego de pastillas delantero.	1	Unidad	Evento	624.000	624.000
1.2.2	Disco de Frenos delantero. (dos unidades)	1	Unidad	Evento	960.000	960.000
1.2.3	Pistón de mordaza freno (dos unidades)	1	Unidad	Evento	104.000	104.000
1.2.4	Pernos de mordaza (dos unidades)	1	Unidad	Evento	72.000	72.000
1.2.5	Juego Zapata Freno de mano	1	Unidad	Evento	408.000	408.000
1.2.6	Servo Freno	1	Unidad	Evento	1.760.000	1.760.000
1.2.7	Pistón Freno Trasero	1	Unidad	Evento	208.000	208.000
1.2.8	Perno de mordaza trasera (dos unidades)	1	Unidad	Evento	64.000	64.000
1.2.9	Juego de rep. De mordaza	1	Unidad	Evento	152.000	152.000
1.2.10	Juego de pastillas tras.	1	Unidad	Evento	412.000	412.000
1.2.11	Discos de Freno tras. (dos unidades)	1	Unidad	Evento	872.000	872.000
1.2.12	Cabo de freno de mano (dos unidades)	1	Unidad	Evento	592.000	592.000
1.2.14	Bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1.456.000	1.456.000
1.2.13	Tornillos (ocho unidades)	1	Unidad	Evento	64.000	64.000
1.2.15	Fluido de freno	1	Unidad	Evento	28.000	28.000
1.2.16	Caños flexibles de frenos (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	624.000	624.000
1.2.17	Mano de obra	1	Unidad	Evento	520.000	520.000
1.2.18	Rectificación de 2 Discos de Fr.	1	Unidad	Evento	240.000	240.000
1.1	Cambio de Aceite y Filtros	1	Unidad	Evento	-	-
1.1.1	Cambio de Aceite Motor	1	Unidad	Evento	40.000	40.000
1.1.2	Cambio de Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	40.000	40.000
1.1.3	Cambio de Aceite Hidráulico en Diferencial	1	Unidad	Evento	40.000	40.000
1.1.4	Cambio de Aceite de Dirección Hidráulica	1	Unidad	Evento	40.000	40.000
1.1.5	Cambio de Aceite de Caja	1	Unidad	Evento	40.000	40.000
1.1.6	Cambio de Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	100.000	100.000
1.1.7	Cambio de Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	150.000	150.000
1.1.8	Cambio de filtro de aire	1	Unidad	Evento	180.000	180.000
TOTAL PLANILLA 1						343.040.400

Lic. Omar Rodrigo Mongelós G.
Director
Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio del Interior

Abog. Oscar D. Groce E.
Secretario General
Ministerio del Interior

Abog. Humberto Insfrán M.
Director General de Gabinete

Lic. Rafael Antonio Ramírez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Anexo 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 06/2017
"MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS AD REFERENDUM"

PLANILLA 2 – Camioneta IZUSU					TALLER RC	
N°	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**U.M.**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incluido) Gs.**	**Precio Total (IVA incluido) Gs.**
2.19	**Reparación Sistema de Combustible**				-	-
2.19.23	Arandela de pico Inyector (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	57.000	57.000
2.19.25	Sensor filtro de combustible	1	Unidad	Evento	265.000	265.000
2.19.29	Tapa Tanque de combustible	1	Unidad	Evento	315.000	315.000
2.19.28	Tanque de combustible	1	Unidad	Evento	2.650.000	2.650.000
2.19.24	Anillo Inyector 4JJ1 (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	47.000	47.000
2.19.26	Interruptor presión de combustible	1	Unidad	Evento	315.000	315.000
2.19.27	Conjunto soporte filtro de combustible	1	Unidad	Evento	660.000	660.000
2.19.35	Válvula EVRV	1	Unidad	Evento	1.185.000	1.185.000
2.19.22	Tubo cammon Rail	1	Unidad	Evento	2.520.000	2.520.000
2.19.30	Protector del Tanque	1	Unidad	Evento	635.000	635.000
2.19.31	Tubo de combustible	1	Unidad	Evento	650.000	650.000
2.19.32	Válvula de retención de Combustible	1	Unidad	Evento	157.000	157.000
2.19.33	Conjunto de aceleración	1	Unidad	Evento	2.405.000	2.405.000
2.19.34	Válvula EGR	1	Unidad	Evento	2.275.000	2.275.000
2.19.1	Sensor de masa de aire	1	Unidad	Evento	243.000	243.000
2.19.2	Conjunto de aceleración	1	Unidad	Evento	2.405.000	2.405.000
2.19.3	Bomba de combustible de tanque	1	Unidad	Evento	3.595.000	3.595.000
2.19.4	Bomba alimentadora de combustible	1	Unidad	Evento	20.140.000	20.140.000
2.19.5	Inyectores de combustibles (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	8.874.000	8.874.000
2.19.6	Solenoide alimentadora	1	Unidad	Evento	882.000	882.000
2.19.7	Sensor posición de Cigüeñal 4JJ1	1	Unidad	Evento	289.850	289.850
2.19.8	Sensor posición de Árbol de Levas 4JJ1	1	Unidad	Evento	341.000	341.000
2.19.9	Sensor de flujo de aire	1	Unidad	Evento	2.983.000	2.983.000
2.19.10	Sensor de acelerador 4JJ1	1	Unidad	Evento	1.127.950	1.127.950
2.19.11	Juego de caños Sist. Admisión Turbo/inter	1	Unidad	Evento	2.167.500	2.167.500
2.19.12	Base de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	592.450	592.450
2.19.17	Filtro de combustible	1	Unidad	Evento	160.650	160.650
2.19.13	Sensor de presión cammon Rail	1	Unidad	Evento	1.514.700	1.514.700
2.19.14	Limitador de presión del cammon Rail	1	Unidad	Evento	1.304.750	1.304.750
2.19.15	Juego de caños de combustible	1	Unidad	Evento	826.000	826.000
2.19.16	Flotador de tanque	1	Unidad	Evento	309.400	309.400
2.19.18	Pedal de acelerador	1	Unidad	Evento	1.973.000	1.973.000
2.19.19	Sensor de velocímetro	1	Unidad	Evento	1.245.000	1.245.000
2.19.20	Sensor de temperatura combustible	1	Unidad	Evento	289.000	289.000
2.19.21	Sensor presión de combustible	1	Unidad	Evento	1.600.000	1.600.000
2.18	**Reparación de Sistema 4x4**	1	Unidad	Evento	-	-
2.18.2	Actuador 4x4	1	Unidad	Evento	1.824.950	1.824.950
2.18.1	Caja de transferencia completa	1	Unidad	Evento	22.597.250	22.597.250
2.18.4	Comando 4x4	1	Unidad	Evento	299.200	299.200
2.18.7	Centralizador de cardan	1	Unidad	Evento	416.500	416.500
2.18.8	Cardan delantero	1	Unidad	Evento	3.598.900	3.598.900
2.18.10	Brida de cardan tras. Lado diferencial	1	Unidad	Evento	325.550	325.550
2.18.13	Caja de transferencia	1	Unidad	Evento	25.233.000	25.233.000
2.18.12	Interruptor inhibidor	1	Unidad	Evento	545.000	545.000
2.18.11	Brida de cardan Del. Lado de caja	1	Unidad	Evento	330.000	330.000
2.18.15	Cadena de transferencia	1	Unidad	Evento	1.169.000	1.169.000
2.18.16	Brida	1	Unidad	Evento	777.000	777.000
2.18.3	Módulo 4x4	1	Unidad	Evento	597.550	597.550

Abog. Oscar D. Croce L.
Secretario General
Ministerio del Interior

Abog. Humberto Insfrán M.
Director General de Gabinete

Lic. [illegible]
Dirección General

Anexo 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 06/2017
"MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS AD REFERENDUM"

PLANILLA 2 – Camioneta IZUSU					TALLER RC	
N°	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**U.M.**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incluido) Gs.**	**Precio Total (IVA incluido) Gs.**
2.18.5	Cardan Completo	1	Unidad	Evento	5.374.550	5.374.550
2.18.6	Crucetas de cardan (tres unidades)	1	Unidad	Evento	747.150	747.150
2.18.9	Crucetas de cardan 4x4 (dos unidades)	1	Unidad	Evento	584.800	584.800
2.18.14	Bomba de transferencia	1	Unidad	Evento	1.427.000	1.427.000
2.17	**Reparación de Sistema de Suspensión Trasera**				-	-
2.17.2	Bujes elásticos (ocho unidades)	1	Unidad	Evento	190.400	190.400
2.17.3	Grilletes de elásticos (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	452.200	452.200
2.17.5	Taqueador trasero (dos unidades)	1	Unidad	Evento	336.600	336.600
2.17.1	Amortiguadores traseros (dos unidades)	1	Unidad	Evento	595.850	595.850
2.17.4	Trab. De terceros Rep. Elásticos	1	Unidad	Evento	635.000	635.000
2.17.6	Perno elástico (dos unidades)	1	Unidad	Evento	112.000	112.000
2.17.7	Bujes amortiguador (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	105.000	105.000
2.17.8	Bujes elásticos (dos unidades)	1	Unidad	Evento	145.000	145.000
2.17.10	Mecanismo porta auxilio	1	Unidad	Evento	546.000	546.000
2.17.9	Goma de cabina (dieciséis unidades)	1	Unidad	Evento	1.795.000	1.795.000
2.16	**Reparación de Diferencial Trasero**				-	-
2.16.1	Diferencial Completo	1	Unidad	Evento	17.208.250	17.208.250
2.16.2	Juego de piñón y corona	1	Unidad	Evento	4.304.400	4.304.400
2.16.3	Rulemanes de corona (dos unidades)	1	Unidad	Evento	316.000	316.000
2.16.4	Rulman de piñón grande	1	Unidad	Evento	176.800	176.800
2.16.11	Ruleman palier (dos unidades)	1	Unidad	Evento	986.000	986.000
2.16.12	Retentor (dos unidades)	1	Unidad	Evento	1.045.500	1.045.500
2.16.15	Satélites (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	2.025.000	2.025.000
2.16.16	Discos Fricción (tres unidades)	1	Unidad	Evento	622.000	622.000
2.16.17	Platos fricción (tres unidades)	1	Unidad	Evento	411.000	411.000
2.16.5	Ruleman de piñón chico	1	Unidad	Evento	152.000	152.000
2.16.8	Tuerca de piñón	1	Unidad	Evento	58.000	58.000
2.16.9	Eje palier trasero (dos unidades)	1	Unidad	Evento	3.292.000	3.292.000
2.16.10	Reten palier (dos unidades)	1	Unidad	Evento	80.000	80.000
2.16.6	Reten de piñón	1	Unidad	Evento	29.750	29.750
2.16.7	Espaciador	1	Unidad	Evento	50.000	50.000
2.16.13	Reten túnel trasero (dos unidades)	1	Unidad	Evento	62.000	62.000
2.16.14	Ollita diferencial	1	Unidad	Evento	7.600.000	7.600.000
2.16.18	Planetarios (dos unidades)	1	- Unidad	Evento	1.696.000	1.696.000
2.16.19	Aceite 80w90 (tres litros)	1	Unidad	Evento	100.000	100.000
2.16.20	Aro de presión (dos unidades)	1	Unidad	Evento	535.500	535.500
2.16.21	Cruceta	1	Unidad	Evento	294.000	294.000
2.16.22	Pedal de acelerador	1	Unidad	Evento	579.700	579.700
2.15	**Reparación de Embrague**				-	-
2.15.1	Plato de presión	1	Unidad	Evento	807.500	807.500
2.15.3	Cojinete de empuje	1	Unidad	Evento	301.750	301.750
2.15.2	Disco	1	Unidad	Evento	714.000	714.000
2.15.4	Horquilla	1	Unidad	Evento	298.350	298.350
2.15.5	Guardapolvo de Horquilla	1	Unidad	Evento	47.000	47.000
2.15.9	Corona de volante	1	Unidad	Evento	730.000	730.000
2.15.10	Bulbo de embrague	1	Unidad	Evento	57.000	57.000
2.15.11	Goma pedal de Embrague	1	Unidad	Evento	39.000	39.000
2.15.12	Flexible de embrague	1	Unidad	Evento	272.000	272.000
2.15.6	Ruleman Piloto	1	Unidad	Evento	56.000	56.000
2.15.7	Volante de motor	1	Unidad	Evento	3.388.100	3.388.100

Abog. Oscar D. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior

Abog. Humberto Insfrán M.
Director General de Gabinete

Lic. Raúl Antonio Ramírez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Anexo 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 06/2017
"MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS AD REFERENDUM"

PLANILLA 2 – Camioneta IZUSU					TALLER RC	
N°	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**U.M.**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incluido) Gs.**	**Precio Total (IVA incluido) Gs.**
2.15.8	Tornillos de volante (ocho unidades)	1	Unidad	Evento	234.600	234.600
2.15.13	Bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	345.000	345.000
2.15.14	Juego de reap. De bomba aux de embrague	1	Unidad	Evento	82.000	82.000
2.15.15	Bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	1.445.000	1.445.000
2.14	**Reparación de transmisión**				-	-
2.14.13	Cuádruple	1	Unidad	Evento	1.810.500	1.810.500
2.14.14	Reten cola	1	Unidad	Evento	22.000	22.000
2.14.15	Reten de frente de caja	1	Unidad	Evento	57.800	57.800
2.14.16	Aceite 75w90 (cinco litros)	1	Unidad	Evento	259.000	259.000
2.14.18	Juego de juntas de caja	1	Unidad	Evento	110.000	110.000
2.14.19	Engranaje marcha atrás	1	Unidad	Evento	1.227.000	1.227.000
2.14.20	Sincronizador	1	Unidad	Evento	1.027.000	1.027.000
2.14.21	Engranaje	1	Unidad	Evento	1.126.000	1.126.000
2.14.22	Caja selectora de cambios	1	Unidad	Evento	2.965.000	2.965.000
2.14.17	Placa intermedia	1	Unidad	Evento	527.000	527.000
2.14.23	Palanca de cambios	1	Unidad	Evento	879.750	879.750
2.14.2	Juego de rulemanes	1	Unidad	Evento	816.850	816.850
2.14.1	Juego de anillos sincronizadores	1	Unidad	Evento	2.190.500	2.190.500
2.14.3	Juego de rodillos	1	Unidad	Evento	642.200	642.200
2.14.4	Desplazable de 1y2da	1	Unidad	Evento	958.800	958.800
2.14.5	Desplazable de 3ra y 4ta	1	Unidad	Evento	1.163.650	1.163.650
2.14.9	Engranaje de 1ra	1	Unidad	Evento	833.850	833.850
2.14.10	Engranaje de 2da	1	Unidad	Evento	892.500	892.500
2.14.11	Engranaje de 3ra	1	Unidad	Evento	824.500	824.500
2.14.8	Eje principal	1	Unidad	Evento	926.500	926.500
2.14.6	Desplazable de 5ta y M atrás	1	Unidad	Evento	1.125.400	1.125.400
2.14.7	Eje de mando	1	Unidad	Evento	1.279.250	1.279.250
2.14.12	Engranaje de 5ta	1	Unidad	Evento	1.055.700	1.055.700
2.13	**Interior Cabina**		-		-	-
2.13.1	Mecanismo de lev vid. Delant. Izq.	1	Unidad	Evento	311.000	311.000
2.13.4	Mecanismo delev. Vid. Tras. Der.	1	Unidad	Evento	374.000	374.000
2.13.5	Comando central lev. Vid	1	Unidad	Evento	1.333.600	1.333.600
2.13.7	Tapiz de pat Del.der	1	Unidad	Evento	1.207.850	1.207.850
2.13.8	Tapiz de pta Tras. Izq	1	Unidad	Evento	1.281.800	1.281.800
2.13.12	Cerradura de pta tras. Izq	1	Unidad	Evento	414.800	414.800
2.13.14	Juego de guía de asiento de cond.	1	Unidad	Evento	1.678.750	1.678.750
2.13.2	Mecanismo de lev vid. Delant. Der.	1	Unidad	Evento	311.000	311.000
2.13.3	Mecanismo de lev. Vid. Tras. Izq.	1	Unidad	Evento	374.000	374.000
2.13.11	Cerradura de pta del Der.	1	Unidad	Evento	483.650	483.650
2.13.6	Tapiz de pta. Del Izq.	1	Unidad	Evento	1.207.850	1.207.850
2.13.9	Tapiz de pta Tras Der.	1	Unidad	Evento	1.281.800	1.281.800
2.13.10	Cerradura de pta del Izq.	1	Unidad	Evento	483.650	483.650

Abog. Humberto Insfrán M.
Director General de Gabinete

Abog. Oscar D. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior

Lic. Raúl Antonio Ramírez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Anexo 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 06/2017
"MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS AD REFERENDUM"

PLANILLA 2 – Camioneta IZUSU					TALLER RC	
Nº	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**U.M.**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incluido) Gs.**	**Precio Total (IVA incluido) Gs.**
2.13.13	Cerradura de pta tras. Der.	1	Unidad	Evento	414.800	414.800
2.13.15	Guía de asiento de acompañante	1	Unidad	Evento	1.678.750	1.678.750
2.13.16	Limpieza integral de Tapizado	1	Unidad	Evento	637.500	637.500
2.12	**Sistema de Air Bag**				-	-
2.12.1	Bolsa de Air Bag de conductor	1	Unidad	Evento	3.930.400	3.930.400
2.12.2	Bolsa de air Bag de Acompañante	1	Unidad	Evento	5.250.450	5.250.450
2.12.3	Disco de Air Bag Bobina	1	Unidad	Evento	471.750	471.750
2.12.4	Modulo Air Bag	1	Unidad	Evento	2.348.550	2.348.550
2.12.5	Cinturón de seguridad conductor	1	Unidad	Evento	890.800	890.800
2.12.6	Cinturón de seguridad acompañante	1	Unidad	Evento	890.800	890.800
2.11	**Reparación del sistema de refrigeración y Aire Acondicionado**				-	-
2.11.2	Bomba de agua	1	Unidad	Evento	1.173.000	1.173.000
2.11.3	Ventilador de radiador	1	Unidad	Evento	548.250	548.250
2.11.7	Manguera de radiador Superior	1	Unidad	Evento	125.000	125.000
2.11.8	Juego de mangueras de calefacción	1	Unidad	Evento	642.600	642.600
2.11.1	Radiador de agua	1	Unidad	Evento	7.196.100	7.196.100
2.11.4	Termostado	1	Unidad	Evento	87.550	87.550
2.11.6	Manguera de radiador interior	1	Unidad	Evento	125.000	125.000
2.11.9	Condensador de AA	1	Unidad	Evento	2.431.000	2.431.000
2.11.5	Junta de termostado	1	Unidad	Evento	27.200	27.200
2.11.10	Evaporador de AA	1	Unidad	Evento	1.887.850	1.887.850
2.11.12	Filtro recibidor de AA	1	Unidad	Evento	918.000	918.000
2.11.13	Gas refrigerante 134 A	1	Unidad	Evento	300.000	300.000
2.11.11	Válvula expansora	1	Unidad	Evento	627.300	627.300
2.11.14	Agua refrigerante con Aditivo	1	Unidad	Evento	120.000	120.000
2.11.16	Polea de compresor	1	Unidad	Evento	1.479.000	1.479.000
2.11.17	Embrague de compresor	1	Unidad	Evento	1.482.400	1.482.400
2.11.15	Compresor de AA	1	Unidad	Evento	7.797.900	7.797.900
2.11.18	Caño de compresor	1	Unidad	Evento	1.592.900	1.592.900
2.11.19	Guía Ventilador	1	Unidad	Evento	443.000	443.000
2.11.20	Tapa radiador	1	Unidad	Evento	96.000	96.000
2.11.21	Goma soporte de radiador (dos unidades)	1	Unidad	Evento	141.000	141.000
2.11.23	Tanque aux. Radiador	1	Unidad	Evento	439.500	439.500
2.11.24	Enfriador de aire	1	Unidad	Evento	5.557.000	5.557.000
2.11.25	Enfriador de aceite	1	Unidad	Evento	4.205.000	4.205.000
2.11.27	Conjunto polea tensor A/A	1	Unidad	Evento	652.000	652.000
2.11.28	Manguera de A/A	1	Unidad	Evento	1.688.000	1.688.000
2.11.29	Comandos A/A	1	Unidad	Evento	1.164.500	1.164.500
2.11.30	Motor ventilador A/A	1	Unidad	Evento	1.177.250	1.177.250
2.11.22	Protector 4JJ1	1	Unidad	Evento	183.000	183.000
2.11.26	Correa A/A	1	Unidad	Evento	124.000	124.000

Abog. Humberto Infran M.
Director General de Gabinete

Abog. Oscar D. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior

Lic. Raúl Antonio Ramírez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Anexo 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 06/2017
"MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS AD REFERENDUM"

PLANILLA 2 – Camioneta IZUSU					TALLER RC	
N°	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**U.M.**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incluido) Gs.**	**Precio Total (IVA incluido) Gs.**
2.11.31	Filtro Habitáculo A/A	1	Unidad	Evento	317.000	317.000
2.11.32	Núcleo evaporador de A/A	1	Unidad	Evento	1.994.000	1.994.000
2.11.33	Motor ventilador	1	Unidad	Evento	2.363.000	2.363.000
2.10	**Reparación de Dirección**				-	-
2.10.1	Cremallera de dirección	1	Unidad	Evento	8.959.850	8.959.850
2.10.2	Precap (dos unidades)	1	Unidad	Evento	515.100	515.100
2.10.5	Espárragos de rueda (veinticuatro unidades)	1	Unidad	Evento	204.000	204.000
2.10.3	Guardapolvo (dos unidades)	1	Unidad	Evento	283.900	283.900
2.10.4	Muñequin (dos unidades)	1	Unidad	Evento	999.600	999.600
2.10.11	Eje de dirección	1	Unidad	Evento	1.603.950	1.603.950
2.10.6	Tuercas de ruedas (veinticuatro unidades)	1	Unidad	Evento	591.600	591.600
2.10.12	Tanque de fluido D/H	1	Unidad	Evento	358.700	358.700
2.10.10	Conjunto cilíndrico contacto	1	Unidad	Evento	1.475.600	1.475.600
2.10.7	Llanta	1	Unidad	Evento	2.290.750	2.290.750
2.10.8	Bomba d/h	1	Unidad	Evento	4.575.550	4.575.550
2.10.9	Columna de dirección	1	Unidad	Evento	2.500.700	2.500.700
2.10.13	Manguera D/H	1	Unidad	Evento	1.626.900	1.626.900
2.10.15	Manguera de D/H	1	Unidad	Evento	269.450	269.450
2.10.16	Juego. De reparación d retenes de bomba	1	Unidad	Evento	413.950	413.950
2.10.17	Juego de repar. Cartuchos bomba D/H	1	Unidad	Evento	2.538.950	2.538.950
2.10.18	Cuerpo trasero Bomba D/H	1	Unidad	Evento	1.511.300	1.511.300
2.10.19	Alineación y Balanceo	1	Unidad	Evento	136.000	136.000
2.10.14	Manguera de retorno D/H	1	Unidad	Evento	333.200	333.200
2.9	**Reparación de Diferencial 4X4**				-	-
2.9.20	Deslizante de 4x4 (dos unidades)	1	Unidad	Evento	1.054.000	1.054.000
2.9.22	Actuador de diferencial	1	Unidad	Evento	1.699.150	1.699.150
2.9.23	Acople	1	Unidad	Evento	250.750	250.750
2.9.24	Espaciador	1	Unidad	Evento	45.000	45.000
2.9.26	Planeatorio (dos unidades)	1	Unidad	Evento	1.524.900	1.524.900
2.9.27	Engranaje satelital (dos unidades)	1	Unidad	Evento	1.106.700	1.106.700
2.9.29	Materiales Auxiliares	1	Unidad	Evento	238.000	238.000
2.9.28	Caja Diferencial	1	Unidad	Evento	1.570.800	1.570.800
2.9.30	Mano de obra	1	Unidad	Evento	2.720.000	2.720.000
2.9.1	Aceite 80w90 (tres litros)	1	Unidad	Evento	100.300	100.300
2.9.2	Diferencial Completo	1	Unidad	Evento	14.195.000	14.195.000
2.9.3	Corona y Piñón de dif. 4x4	1	Unidad	Evento	2.743.800	2.743.800
2.9.6	Rulemanes de túnel (dos unidades)	1	Unidad	Evento	107.100	107.100
2.9.4	Rulemanes de corona (dos unidades)	1	Unidad	Evento	270.300	270.300
2.9.5	Rulemanes de piñón (dos unidades)	1	Unidad	Evento	161.500	161.500
2.9.7	Reten de piñón	1	Unidad	Evento	32.300	32.300
2.9.8	Tuerca de piñón	1	Unidad	Evento	20.000	20.000

Abog. Osca D. Croce E.
Secretari General
Ministerio del Interior

Lic. Raúl Antonio Ramírez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

g. Humberto Insfrán
irector General de Gabinete

TETÃ REKUÁI
MOTENONDEHA
MINISTERIO DEL INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande tapera ko ñañgueve
Construyendo el futuro hoy

Anexo 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 06/2017
"MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS AD REFERENDUM"

PLANILLA 2 – Camioneta IZUSU					TALLER RC	
Nº	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**U.M.**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incluido) Gs.**	**Precio Total (IVA incluido) Gs.**
2.9.11	Guardapolvo de homocinéticas (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	1.873.400	1.873.400
2.9.9	Arandela dif. (dos unidades)	1	Unidad	Evento	76.000	76.000
2.9.10	Retenes de túnel de dif. (dos unidades)	1	Unidad	Evento	62.900	62.900
2.9.15	Homocinética DEL. (dos unidades)	1	Unidad	Evento	10.268.000	10.268.000
2.9.13	Tulipas de homocinéticas lado ruedas (dos unidades)	1	Unidad	Evento	5.771.500	5.771.500
2.9.12	Tulipas de Homocinéticas lado caja (dos unidades)	1	Unidad	Evento	5.771.500	5.771.500
2.9.14	Bujes del soporte del túnel dif. (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	258.400	258.400
2.9.17	Ruleman eje homocinética (dos unidades)	1	Unidad	Evento	147.900	147.900
2.9.18	Rodillo eje túnel (dos unidades)	1	Unidad	Evento	204.000	204.000
2.9.19	Encastre de 4x4 (dos unidades)	1	Unidad	Evento	1.375.300	1.375.300
2.9.16	Reten de Homocinética (dos unidades)	1	Unidad	Evento	95.200	95.200
2.9.25	Perno Diferencial	1	Unidad	Evento	57.800	57.800
2.9.21	Eje (dos unidades)	1	Unidad	Evento	2.867.900	2.867.900
2.8	**Reparación de motor**	1	Unidad	Evento	-	-
2.8.1	Pistones (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	2.618.000	2.618.000
2.8.2	Juegos de Aros (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	785.400	785.400
2.8.11	Bielas (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	1.819.000	1.819.000
2.8.13	Tapa de cilindros	1	Unidad	Evento	13.182.000	13.182.000
2.8.17	Junta de frente de motor	1	Unidad	Evento	183.600	183.600
2.8.21	Martilletes de val. (dieciséis unidades)	1	Unidad	Evento	1.400.800	1.400.800
2.8.24	Cadena de distrib.	1	Unidad	Evento	1.607.250	1.607.250
2.8.4	Casquillos de biela (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	319.600	319.600
2.8.22	Reten Guía de val. (dieciséis unidades)	1	Unidad	Evento	312.800	312.800
2.8.5	Casquillos de Bancada (cinco unidades)	1	Unidad	Evento	586.500	586.500
2.8.6	Válvulas de Admisión (ocho unidades)	1	Unidad	Evento	1.560.000	1.560.000
2.8.7	Válvula de Escape (ocho unidades)	1	Unidad	Evento	1.880.000	1.880.000
2.8.8	Junta de tapa de cilindro	1	Unidad	Evento	272.500	272.500
2.8.23	Juego. Engranajes del frente motor	1	Unidad	Evento	3.071.900	3.071.900
2.8.25	Aceite 15w40 (ocho litros)	1	Unidad	Evento	231.200	231.200
2.8.26	Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	135.150	135.150
2.8.27	Filtro de aire	1	Unidad	Evento	157.250	157.250
2.8.29	Tensor de cadena de Distrib.	1	Unidad	Evento	344.250	344.250
2.8.28	Filtro de combustible	1	Unidad	Evento	160.650	160.650
2.8.31	Soportes de motor (dos unidades)	1	Unidad	Evento	516.000	516.000
2.8.9	Árbol de levas Adm.	1	Unidad	Evento	1.589.500	1.589.500
2.8.30	Soporte de caja	1	Unidad	Evento	592.000	592.000
2.8.10	Cigüeñal	1	Unidad	Evento	13.175.000	13.175.000
2.8.32	Trabajos de terceros (rectificación)	1	Unidad	Evento	2.380.000	2.380.000
2.8.33	Junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	151.300	151.300

Abog. Humberto Insfran M.
Director General de Gabinete

Abog. Osmar D. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior

Lic. Raúl Antonio Ramírez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Anexo 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 06/2017
"MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS AD REFERENDUM"

PLANILLA 2 – Camioneta IZUSU					TALLER RC	
N°	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**U.M.**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incluido) Gs.**	**Precio Total (IVA incluido) Gs.**
2.8.12	Turbo	1	Unidad	Evento	13.205.600	13.205.600
2.8.14	Árbol de levas. De Esc.	1	Unidad	Evento	2.419.950	2.419.950
2.8.34	Guía de válvulas (dieciséis unidades)	1	Unidad	Evento	285.600	285.600
2.8.35	Bulbo de aceite 4JJ1	1	Unidad	Evento	149.600	149.600
2.8.15	Junta múltiple de adm.	1	Unidad	Evento	79.050	79.050
2.8.16	Junta múltiple de esc.	1	Unidad	Evento	18.700	18.700
2.8.36	Block motor 4JJ1	1	Unidad	Evento	22.500.350	22.500.350
2.8.37	Carter motor	1	Unidad	Evento	1.391.450	1.391.450
2.8.44	Rotor Cigüeñal	1	Unidad	Evento	108.800	108.800
2.8.18	Reten. Frente motor	1	Unidad	Evento	34.000	34.000
2.8.19	Reten de bancada tras.	1	Unidad	Evento	106.250	106.250
2.8.20	Resortes de válvulas (dieciséis unidades)	1	Unidad	Evento	448.000	448.000
2.8.38	Guía cadena	1	Unidad	Evento	158.100	158.100
2.8.40	Calce lateral (dos unidades)	1	Unidad	Evento	113.900	113.900
2.8.41	Perno pistón (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	391.000	391.000
2.8.42	Buje de biela (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	156.400	156.400
2.8.46	Múltiple de escape	1	Unidad	Evento	1.069.300	1.069.300
2.8.49	Depurador de aceite 4JJ1	1	Unidad	Evento	2.337.500	2.337.500
2.8.51	Válvula de aire	1	Unidad	Evento	56.950	56.950
2.8.53	Ducto de aire	1	Unidad	Evento	400.350	400.350
2.8.39	Leva cadena	1	Unidad	Evento	277.100	277.100
2.8.43	Seguro perno pistón (ocho unidades)	1	Unidad	Evento	81.600	81.600
2.8.45	Polea cigüeñal	1	Unidad	Evento	1.277.550	1.277.550
2.8.47	Múltiple de admisión	1	Unidad	Evento	2.447.150	2.447.150
2.8.48	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1.890.400	1.890.400
2.8.50	Tapa depurador	1	Unidad	Evento	688.500	688.500
2.8.52	Manguera depurador	1	Unidad	Evento	168.300	168.300
2.8.3	Juego de Juntas	1	Unidad	Evento	1.896.350	1.896.350
2.7	**Reparación del sistema eléctrico y cambio de luces**		-		-	-
2.7.2	Foco de filamentos (dos unidades)	1	Unidad	Evento	11.000	11.000
2.7.1	Foco Alta y Baja (dos unidades)	1	Unidad	Evento	215.900	215.900
2.7.3	Foco de 1 filamento (dos unidades)	1	Unidad	Evento	9.000	9.000
2.7.4	Focos busca huellas (dos unidades)	1	Unidad	Evento	181.900	181.900
2.7.5	foco de luz de techo	1	Unidad	Evento	10.000	10.000
2.7.6	Faritos de luz de chapa (dos unidades)	1	Unidad	Evento	238.850	238.850
2.7.7	Faros de buscahuellas (dos unidades)	1	Unidad	Evento	990.000	990.000
2.7.8	Bulbo de marcha atrás	1	Unidad	Evento	215.050	215.050
2.7.11	Tablero instrumental	1	Unidad	Evento	8.701.450	8.701.450
2.7.13	Comando central de lev vid RH	1	Unidad	Evento	777.750	777.750
2.7.15	Interruptor de lev. Vid tras. RH	1	Unidad	Evento	693.600	693.600
2.7.9	Bulbo de freno	1	Unidad	Evento	161.500	161.500

Abog. Humberto Stramm
Director General de Gabinete

Abog. Oscar D. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior

Lic. Raúl Antonio Ramírez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Anexo 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 06/2017
"MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS AD REFERENDUM"

PLANILLA 2 – Camioneta IZUSU					TALLER RC	
Nº	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**U.M.**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incluido) Gs.**	**Precio Total (IVA incluido) Gs.**
2.7.14	Interruptor de lev. Vid tras LH	1	Unidad	Evento	693.600	693.600
2.7.10	Faro auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	937.550	937.550
2.7.12	Comando central de lev vid LH	1	Unidad	Evento	1.144.950	1.144.950
2.7.16	Interruptores de puerta (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	326.400	326.400
2.7.17	Interruptor de Estacionamiento	1	Unidad	Evento	183.600	183.600
2.7.18	Interruptor 4x4	1	Unidad	Evento	447.100	447.100
2.7.19	Interruptor de Buscahuellas	1	Unidad	Evento	485.350	485.350
2.7.20	Relay (ocho unidades)	1	Unidad	Evento	1.305.600	1.305.600
2.7.21	Encendedor	1	Unidad	Evento	238.850	238.850
2.7.27	Unidad control de apertura	1	Unidad	Evento	1.910.800	1.910.800
2.7.28	Unidad de control 4JJ1	1	Unidad	Evento	11.287.150	11.287.150
2.7.29	Sensor de baja incandescente	1	Unidad	Evento	167.450	167.450
2.7.30	Sensor de posición de leva 4JJ1	1	Unidad	Evento	455.600	455.600
2.7.31	Bujías Incandescentes (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	503.200	503.200
2.7.32	Motor limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	838.100	838.100
2.7.33	Motor lanza agua	1	Unidad	Evento	192.950	192.950
2.7.34	Antena Centro Techo	1	Unidad	Evento	583.950	583.950
2.7.22	Alarma Cinturón	1	Unidad	Evento	338.300	338.300
2.7.24	Bocina (dos unidades)	1	Unidad	Evento	588.200	588.200
2.7.23	Unidad de Control	1	Unidad	Evento	1.088.850	1.088.850
2.7.25	Relay Limpiaparabrisas	1	Unidad	Evento	355.300	355.300
2.7.26	Control apertura (dos unidades)	1	Unidad	Evento	1.336.200	1.336.200
2.6	**Reparación de alternador**				-	-
2.6.2	Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	1.357.450	1.357.450
2.6.1	Juego. De regulador de voltaje y juego de diodos	1	Unidad	Evento	2.286.500	2.286.500
2.6.3	Estator de alternador	1	Unidad	Evento	1.621.800	1.621.800
2.6.4	Correa de alternador	1	Unidad	Evento	147.900	147.900
2.6.5	Rulemanes de alternador (dos unidades)	1	Unidad	Evento	265.200	265.200
2.6.6	Polea de alternador	1	Unidad	Evento	124.100	124.100
2.6.7	Carcasa trasera de Alternador	1	Unidad	Evento	760.750	760.750
2.6.8	Carcasa delantera de alternador	1	Unidad	Evento	838.100	838.100
2.6.9	Alternador completo	1	Unidad	Evento	6.947.000	6.947.000
2.5	**Reparación de sistema de arranque**				-	-
2.5.2	Rotor de arranque	1	Unidad	Evento	737.800	737.800
2.5.4	Juego. De carbones	1	Unidad	Evento	110.000	110.000
2.5.1	Bendix de arranque	1	Unidad	Evento	908.650	908.650
2.5.3	Inducido de arranque	1	Unidad	Evento	838.100	838.100
2.5.5	Motor de arranque completo	1	Unidad	Evento	4.220.250	4.220.250
2.5.6	Trabajos de terceros	1	Unidad	Evento	250.000	250.000
2.5.7	Automático de arranque	1	Unidad	Evento	1.033.600	1.033.600
2.5.8	Ruleman	1	Unidad	Evento	57.800	57.800

Abog. Humberto Martínez M.
Director General de Sanidade

Abog. Oscar D. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior

Lic. Rosa Antonia R. Ramírez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Anexo 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 06/2017
"MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS AD REFERENDUM"

PLANILLA 2 – Camioneta IZUSU					TALLER RC	
N°	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**U.M.**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incluido) Gs.**	**Precio Total (IVA incluido) Gs.**
2.5.11	Ruleman	1	Unidad	Evento	133.450	133.450
2.5.9	Ruleman de arranque	1	Unidad	Evento	250.750	250.750
2.5.10	Ruleman	1	Unidad	Evento	81.600	81.600
2.5.13	Bobina motor de arranque	1	Unidad	Evento	578.000	578.000
2.5.12	Porta Carbón	1	Unidad	Evento	185.300	185.300
2.4	**Reparación de suspensión delantera**	1	Unidad	Evento	-	-
2.4.19	Punta eje RH	1	Unidad	Evento	2.817.750	2.817.750
2.4.20	Punta eje LH	1	Unidad	Evento	2.817.750	2.817.750
2.4.22	Reten de aceite punta eje (dos unidades)	1	Unidad	Evento	78.200	78.200
2.4.23	Maza de rueda delantera (dos unidades)	1	Unidad	Evento	3.027.700	3.027.700
2.4.24	Rotor Sensor (dos unidades)	1	Unidad	Evento	756.500	756.500
2.4.25	Ruleman de maza delantera int. (dos unidades)	1	Unidad	Evento	486.200	486.200
2.4.26	Ruleman de maza delantera ext. (dos unidades)	1	Unidad	Evento	518.500	518.500
2.4.27	Reten de maza delantera (dos unidades)	1	Unidad	Evento	115.600	115.600
2.4.28	Tuerca de maza (dos unidades)	1	Unidad	Evento	163.200	163.200
2.4.34	Taqueador de suspensión RH	1	Unidad	Evento	199.750	199.750
2.4.29	Arandela de maza (dos unidades)	1	Unidad	Evento	30.600	30.600
2.4.30	Tapa de maza (dos unidades)	1	Unidad	Evento	42.500	42.500
2.4.31	Bujes Amortiguador (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	95.200	95.200
2.4.32	Perno Parrilla (dos unidades)	1	Unidad	Evento	545.700	545.700
2.4.33	Taqueador de suspensión LH	1	Unidad	Evento	199.750	199.750
2.4.35	Tazas de rueda (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	1.336.200	1.336.200
2.4.1	Amortiguadores (dos unidades)	1	Unidad	Evento	963.900	963.900
2.4.2	Rotulas Inferiores (dos unidades)	1	Unidad	Evento	620.500	620.500
2.4.3	Rotulas Superiores (dos unidades)	1	Unidad	Evento	851.700	851.700
2.4.5	Bujes de parrilla Inferior del. (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	272.000	272.000
2.4.4	Bujes de parrilla Superior (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	170.850	170.850
2.4.6	Parrilla de Suspensión Inferior	1	Unidad	Evento	2.863.000	2.863.000
2.4.7	Parrilla de suspensión Superior	1	Unidad	Evento	1.920.150	1.920.150
2.4.8	Buje Estabilizador central (dos unidades)	1	Unidad	Evento	86.700	86.700
2.4.9	Bieleta Estabilizadora LH	1	Unidad	Evento	136.000	136.000
2.4.10	Bieleta Estabilizadora RH	1	Unidad	Evento	136.000	136.000
2.4.12	Barra de Torsión RH	1	Unidad	Evento	1.053.150	1.053.150
2.4.14	Brazo Barra de torsión LH	1	Unidad	Evento	517.650	517.650
2.4.15	Brazo barra de torsión RH	1	Unidad	Evento	517.650	517.650
2.4.11	Barra Estabilizadora del.	1	Unidad	Evento	1.201.900	1.201.900
2.4.13	Barra de torsión LH	1	Unidad	Evento	1.053.150	1.053.150
2.4.16	Asiento barra de torsión superior (dos unidades)	1	Unidad	Evento	107.100	107.100
2.4.17	Asiento barra de torsión inferior (dos unidades)	1	Unidad	Evento	76.500	76.500
2.4.18	Bulón de torsión (dos unidades)	1	Unidad	Evento	103.700	103.700
2.4.21	Rodillo de punta de eje (dos unidades)	1	Unidad	Evento	98.600	98.600

Abog. Humberto Instram M.
Director General de Gabinete

Abog. Oscar D. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior

Lic. Raúl Antonio Ramírez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

TETÃ REKUÁI
MOTENONDEHA
MINISTERIO DEL INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Anexo 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 06/2017
"MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS AD REFERENDUM"

PLANILLA 2 – Camioneta IZUSU					TALLER RC	
N°	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**U.M.**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incluido) Gs.**	**Precio Total (IVA incluido) Gs.**
2.3	**Reparación de sistema de frenos ABS**				-	-
2.3.1	Sensor ABS de rueda del izq	1	Unidad	Evento	1.796.900	1.796.900
2.3.2	Sensor ABS de rueda del der.	1	Unidad	Evento	1.796.900	1.796.900
2.3.3	Sensor ABS de rueda trase.	1	Unidad	Evento	2.544.900	2.544.900
2.3.4	Módulo Hidráulico de ABS	1	Unidad	Evento	10.300.300	10.300.300
2.3.5	Rotor Sensor de ABS (dos unidades)	1	Unidad	Evento	1.462.000	1.462.000
2.2	**Reparación de Frenos**	1	Unidad	Evento	-	-
2.2.1	Juego de pastillas de freno	1	Unidad	Evento	871.250	871.250
2.2.2	Discos de Freno Delantero (dos unidades)	1	Unidad	Evento	2.891.700	2.891.700
2.2.3	1uego de rep. De Mordaza	1	Unidad	Evento	192.100	192.100
2.2.5	Zapatas de frenos tras. (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	577.150	577.150
2.2.4	Cilindros de Frenos tras. (dos unidades)	1	Unidad	Evento	503.200	503.200
2.2.6	Tambores de Freno. (dos unidades)	1	Unidad	Evento	1.606.500	1.606.500
2.2.7	Cabos de Freno de mano (dos unidades)	1	Unidad	Evento	617.100	617.100
2.2.8	Bomba Central de freno	1	Unidad	Evento	1.310.700	1.310.700
2.2.9	Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	20.000	20.000
2.2.10	Caños Flexibles de Freno (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	394.400	394.400
2.2.11	Resortes de zapatas (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	137.700	137.700
2.2.13	Rectificación de discos de Freno (dos unidades)	1	Unidad	Evento	127.500	127.500
2.2.12	Seguros de Zapata (seis unidades)	1	Unidad	Evento	123.250	123.250
2.2.14	Cementado de Zapatas (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	212.500	212.500
2.2.15	Rectificación de tambores de fren. Tras. (dos unidades)	1	Unidad	Evento	127.500	127.500
2.2.16	Juego de reparo de Cilindro de frenos	1	Unidad	Evento	168.300	168.300
2.2.17	Regulador de freno RH	1	Unidad	Evento	97.750	97.750
2.2.18	Regulador de freno LH	1	Unidad	Evento	97.750	97.750
2.2.19	leva de freno (dos unidades)	1	Unidad	Evento	76.500	76.500
2.2.20	Perno de zapata (seis unidades)	1	Unidad	Evento	142.800	142.800
2.2.21	Pistón de mordaza (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	673.200	673.200
2.2.22	Mordaza de freno delantero RH	1	Unidad	Evento	1.433.950	1.433.950
2.2.23	Mordaza de freno delantero LH	1	Unidad	Evento	1.433.950	1.433.950
2.2.24	Perno de mordaza (cuatro unidades)	1	Unidad	Evento	459.000	459.000
2.2.25	Tapa de polvo (cinco unidades)	1	Unidad	Evento	68.000	68.000
2.2.26	Goma pedal TM	1	Unidad	Evento	27.000	27.000
2.2.27	Bulbo de freno	1	Unidad	Evento	182.750	182.750
2.2.28	Mecanismo de freno de mano	1	Unidad	Evento	607.750	607.750
2.2.29	Juego Reparo bomba central de freno	1	Unidad	Evento	295.800	295.800
2.2.30	Sensor de desaceleración	1	Unidad	Evento	754.800	754.800
2.2.31	Bomba de vacío	1	Unidad	Evento	1.890.400	1.890.400
2.2.32	Servo Freno	1	Unidad	Evento	3.493.500	3.493.500
2.2.33	Válvula de freno	1	Unidad	Evento	1.861.500	1.861.500
2.1	**Cambio de Aceite y Filtros**					-

Abog. Oscar D. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior

Lic. Raúl Antonio Ramírez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Abog. Humberto Irala M.
Director General de Gabinete

Anexo 1
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 06/2017
"MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS AD REFERENDUM"

PLANILLA 2 – Camioneta IZUSU					TALLER RC	
N°	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**U.M.**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incluido) Gs.**	**Precio Total (IVA incluido) Gs.**
2.1.1	Cambio de Aceite Motor	1	Unidad	Evento	40.000	40.000
2.1.2	Cambio de Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	40.000	40.000
2.1.3	Cambio de Aceite Hidráulico en Diferencial	1	Unidad	Evento	40.000	40.000
2.1.4	Cambio de Aceite de Dirección Hidráulica	1	Unidad	Evento	40.000	40.000
2.1.5	Cambio de Aceite de Caja	1	Unidad	Evento	40.000	40.000
2.1.6	Cambio de Filtro de Combustible	1	Unidad	Evento	100.000	100.000
2.1.8	Cambio de Filtro de Aire	1	Unidad	Evento	180.000	180.000
2.1.7	Cambio de Filtro de aceite	1	Unidad	Evento	150.000	150.000
TOTAL PLANILLA 2						**607.671.100**

Lic. Omar Rodrigo Mongelós G.
Director
Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio del Interior

Abog. Oscar D. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior

Abog. Humberto Insfrán M.
Director General de Gabinete

Lic. Raúl Antonio Ramírez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas