Anexo 2

Contratación Directa para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL". ID Nº 240.340

Cuadro Comprativo de Precios

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	M & R Ingeniería Tecnología en General	INELEC S.A.	MAGOMEG S.R.L.
								Precio Unitario (Expresar sólo el precio unitario del servicio requerido).	Precio Unitario (Expresar sólo el precio unitario del servicio requerido).	Precio Unitario (Expresar sólo el precio unitario del servicio requerido).
1	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de Placa principal.	Unidad	Servicio	1			1.100.000	900.000	1.540.000
2	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de placa fuente.	Unidad	Servicio	1			1.100.000	40.000	990.000
3	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de contactores.	Unidad	Servicio	1			120.000	40.000	1.100.000
4	72101506-001	Mantenimiento / Cambio placa Opto.	Unidad	Servicio	1			1.100.000	40.000	110.000
5	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de cabo.	Unidad	Servicio	1			350.000	40.000	1.650.000
6	72101506-001	Mantenimiento / Revisión y cambio de los rodamientos al motor de tracción.	Unidad	Servicio	1			300.000	40.000	1.540.000
7	72101506-001	Mantenimiento / Ajuste de nivelación.	Unidad	Servicio	1			80.000	40.000	1.320.000
8	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de variador.	Unidad	Servicio	1			350.000	900.000	1.100.000
9	72101506-001	Mantenimiento / Encuadre y aplomo de cabina.	Unidad	Servicio	1			100.000	40.000	3.300.000
10	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de resortes para choques.	Unidad	Servicio	1			250.000	40.000	1.100.000
11	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de guiadores de puerta, cabina y contrapeso.	Unidad	Servicio	1			250.000	40.000	1.100.000
12	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de botones de llamada, cabina.	Unidad	Servicio	1			80.000	40.000	1.100.000
13	72101506-001	Mantenimiento / Cambio cerradura de pavimento.	Unidad	Servicio	1			120.000	40.000	1.100.000
14	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de roldanas para puertas de piso y cabina.	Unidad	Servicio	1			180.000	40.000	1.320.000
15	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de cabito de puerta de piso y cabina.	Unidad	Servicio	1			180.000	40.000	3.080.000
16	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de detector infrarrojo de puerta.	Unidad	Servicio	1			200.000	40.000	1.760.000
17	72101506-001	Mantenimiento / Reparación de variador.	Unidad	Servicio	1			120.000	40.000	2.200.000
	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de bobina para contactores.	Unidad	Servicio	1			15.000	40.000	1.650.000
	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de cielo raso.	Unidad	Servicio	1			180.000	40.000	660.000
20	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de ventiladores de cabina.	Unidad	Servicio	1			80.000	40.000	2.420.000
21	72101506-001	Mantenimiento / Lubricación de guias de cabina y contrapeso.	Unidad	Servicio	1			15.000	40.000	3.300.000
22	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de piso de cabina.	Unidad	Servicio	1			350.000	40.000	1.100.000
23	72101506-001	Mantenimiento / Reparación de puerta de cabina y pisos.	Unidad	Servicio	1			250.000	40.000	2.970.000
24	72101506-001	Mantenimiento / Rebobinado de motor principal.	Unidad	Servicio	1			900.000	40.000	3.960.000
25	72101506-001	Mantenimiento / Cambio indicadores de cabina y de pavimento.	Unidad	Servicio	1			250.000	40.000	1.540.000
26	72101506-001	Mantenimiento / rebobinado de motor de puerta.	Unidad	Servicio	1	70.000.000	125.000.000	500.000	40.000	1.650.000
27	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de operador de cabina.	Unidad	Servicio	1			500.000	40.000	1.320.000
28	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de contactos finales de carrera para abertura y cierre de puerta.	Unidad	Servicio	1			150.000	40.000	1.320.000
29	72101506-001	Mantenimiento / Control de falta de fase electrónica.	Unidad	Servicio	1			10.000	40.000	1.320.000
30	72101506-001	Mantenimiento / Rebobinado de motor de tracción.	Unidad	Servicio	1			900.000	40.000	2.200.000
31	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de aceite al reductor de la maquina de tracción.	Unidad	Servicio	1			150.000	40.000	1.650.000
32	72101506-001	Mantenimiento / Ventilador p/ módulo de potencia.	Unidad	Servicio	1			50.000	40.000	990.000
33	72101506-001	Mantenimiento / Reparación barra infrarroja.	Unidad	Servicio	1			50.000	40.000	1.650.000
34	72101506-001	Mantenimiento / Reparación y/o cambio de fuente de barra infrarroja.	Unidad	Servicio	1			180.000	40.000	1.650.000
35	72101506-001	Mantenimiento /Llave para ventilador.	Unidad	Servicio	1			20.000	10.000	990.000
36	72101506-001	Mantenimiento / Reparación placa principal y fuente.	Unidad	Servicio	1			350.000	10.000	1.650.000
37	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de finales de carrera.	Unidad	Servicio	1			80.000	10.000	1.980.000
38	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de placa de llamada de cabina.	Unidad	Servicio	1			650.000	10.000	1.650.000
39	72101506-001	Mantenimiento / Cambio Rulemán polea tensora.	Unidad	Servicio	1			180.000	10.000	990.000
40	72101506-001	Mantenimiento /Alarma cabina 220 volt.	Unidad	Servicio	1			80.000	10.000	990.000
4[illegible]	72101506-001	Mantenimiento /Cambio Rulemán polea de cabina.	Unidad	Servicio	1			320.000	40.000	1.210.000
42	72101506-001	Mantenimiento /Cambio Rulemán polea contrapeso.	Unidad	Servicio	1			320.000	40.000	1.210.000
43	72101506-001	Mantenimiento / Lubricación de articulaciones de puertas de piso y cabina.	Unidad	Servicio	1			80.000	40.000	2.200.000
44	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de sensores magnéticos.	Unidad	Servicio	1			180.000	40.000	1.650.000
45	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de resistor de frenado.	Unidad	Servicio	1			180.000	40.000	1.650.000
46	72101506-001	Mantenimiento / Rebobinado de transformadores.	Unidad	Servicio	1			300.000	40.000	1.980.000
47	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de zapatas de freno.	Unidad	Servicio	1			120.000	10.000	1.320.000
48	72101506-001	Mantenimiento Motor operador.	Unidad	Servicio	1			80.000	10.000	1.870.000
49	72101506-001	Mantenimiento Cabo de tracción.	Unidad	Servicio	1			80.000	10.000	1.650.000
Total precio unitario del servicio								13.530.000	3.410.000	79.750.000

Lic. Carmen Buena Duarte
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
Presidencia de la República
Secretaría de Acción Social

C.P. Carlos César Martínez Sosa
Secretaría de Acción Social
Responsable de la U.O.C.