POLICÍA NACIONAL

Dirección Administrativa

Departamento de la Unidad Operativa de Contratación

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LPN 114

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
LOTE N° 1 MOTOCICLETAS: LEOPARD - STAR - KENTON - YAMAZUKY - HONDA PROG.2.1.5							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio unitario**	**Precio unitario**
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión**					
1		Soldadura de chasis	Unidad	1		287.000	
2		Cambio de engranaje de caja	Unidad	1		367.500	
3		Cambio de rodillo de caja	Unidad	1		220.500	
4		Cambio de ruleman de caja	Unidad	1		234.500	
5		Cambio de juego disco y separador de embrague	Unidad	1		252.000	
6		Juego de placa y disco de embrague	Unidad	1		126.000	
7		Torpedo de embrague	Unidad	1		98.000	
8		Cubo central de embrague	Unidad	1		136.500	
9		Cambio de perno embrague	Unidad	1		91.000	
10		Cambio de manivela de embrague	Unidad	1		91.000	
11		Cambio de eje de cambio	Unidad	1		98.000	
12		Cambio de pedal de cambio	Unidad	1		57.750	
13		Cambio de cabo de embrague	Unidad	1		71.750	
14		Tapa piñón	Unidad	1		66.500	
15		Eje piñón	Unidad	1		103.250	
	78180101-004	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión**					
16		Cambio de amortiguadores delanteros	Unidad	1		337.750	
17		Cambio de amortiguador trasero	Unidad	1		273.000	
18		Guardabarro trasero	Unidad	1		127.750	
19		Gardabarro delantero	Unidad	1		112.000	
20		Reparación de asiento	Unidad	1		217.000	
21		Buje amortiguador trasero	Unidad	1		64.750	
	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**					
22		Cambio de zapata trasera de freno	Unidad	1		176.750	
23		Bomba central de freno delantero	Unidad	1		238.000	
24		Cambio de pedal de freno	Unidad	1		106.750	
25		Cambio de pastilla delantera de freno	Unidad	1		117.250	
26		Cambio de varillaje freno trasero	Unidad	1		75.250	
27		Cambio de ruleman masa trasera	Unidad	1		150.500	
28		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1		127.750	
29		Cambio de buje corona	Unidad	1		75.250	
	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico**					
30		Cambio de faro delantero	Unidad	1		124.250	
31		Cambio de faro trasero	Unidad	1		98.000	
32		Cambio de focos alta y baja	Unidad	1		26.250	
33		Cambio de velocímetro (tablero completo)	Unidad	1		301.000	
34		Cambio de encendido eléctrico (Caja Negra)	Unidad	1		294.000	
35		Cambio de regulador de voltaje	Unidad	1		112.000	
36		Cambio llave de luces	Unidad	1		115.500	
37		Cambio de cadena de alternador y arranque	Unidad	1		108.500	
38		Cambio de relay	Unidad	1		70.000	
39		Cambio de bulbo de freno	Unidad	1		61.250	
40		Cambio de llave de contacto	Unidad	1		105.000	
41		Cambio de bobina para alta	Unidad	1		127.750	
42		Bobinado de parte baja de motor	Unidad	1		250.950	
	78180101-014	**Serv. de mant. y reparación de Motor**					

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
43		Cambio de cadena	Unidad	1		197.750	
44		Cambio de corona	Unidad	1		175.000	
45		Cambio de piñón	Unidad	1		141.750	
46		Cambio de eje piñón	Unidad	1		103.250	
47		Cambio de manguera de freno delantero	Unidad	1		91.000	
48		Cambio de reparo mordaza freno delantero	Unidad	1		94.500	
49		Cambio de bujía	Unidad	1		57.750	
50		Cambio de filtro de aire	Unidad	1		61.250	
51		Cambio de filtro de aceite	Unidad	1		46.200	
52		Cambio de filtro de combustible	Unidad	1		43.750	
53		Cambio manguera de combustible	Unidad	1		33.250	
54		Cambio de grifo de tanque (paso de nafta)	Unidad	1		71.750	
55		Cambio de cabo velocímetro	Unidad	1		112.000	
56		Cambio de cabo acelerador	Unidad	1		96.250	
57		Cambio de guía de cadenas	Unidad	1		119.000	
58		Cambio de tensor cadena	Unidad	1		70.000	
59		Cambio de eje horquilla trasero	Unidad	1		428.750	
60		Cambio de pedal de cambios	Unidad	1		80.500	
61		Cambio de pedal de arranque	Unidad	1		89.250	
62		Alineación de llantas (centrado)	Unidad	1		82.250	
63		Cambio de Aceite	Unidad	1		40.250	
		TOTAL LOTE N° 1			**0**	**8.530.900**	**0**

Monto mínimo G.	**30.000.000**
Monto máximo G.	**60.000.000**

LOTE N° 2 CAMIONETAS NISSAN FRONTIER - 4x4 - 4 X 2 PROG.2.1.5

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario
	78180101-002	**Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Caja y Transmisión 4x2**					
1		Anillos sincronizadores	Unidad	1	637.000	637.000	
2		Engranaje 1ª. A 5ª.	Unidad	1	392.000	392.000	
3		Eje ranurado	Unidad	1	752.500	752.500	
4		Eje cuádruple	Unidad	1	1.662.500	1.662.500	
5		Rulemán	Unidad	1	357.000	357.000	
6		Reten	Unidad	1	203.000	203.000	
7		Juntas	Unidad	1	248.500	248.500	
8		Selectores de cambio	Unidad	1	563.500	563.500	
9		Cambiar soporte de caja	Unidad	1	581.000	581.000	
10		Eje directa y rodillo interior	Unidad	1	728.000	728.000	
11		Cambio de engranaje	Unidad	1	504.000	504.000	
12		Cambio de rulemán	Unidad	1	311.500	311.500	
13		Cambio de juego de junta	Unidad	1	266.000	266.000	
14		Cambio de retén	Unidad	1	167.650	167.650	
15		Cambiar centralizador cardan	Unidad	1	518.000	518.000	
16		Cambiar cruceta cardan	Unidad	1	320.250	320.250	
17		Cambiar reten de piñón	Unidad	1	196.000	196.000	
18		Cambiar rulemán y reten del palier	Unidad	1	437.500	437.500	
19		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	1	479.500	479.500	
20		Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	Unidad	1	315.000	315.000	
21		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1	147.000	147.000	
22		Cambiar rulemanes de diferencial	Unidad	1	182.000	182.000	

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
23		Cambiar engranaje del satélite y planetario	Unidad	1	1.169.000	1.169.000	
	78180101-003	**Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Dirección 4x2**					
24		Cambiar muñequines	Unidad	1	190.750	190.750	
25		Cambiar brazo zeta	Unidad	1	406.000	406.000	
26		Cambiar brazo pitman	Unidad	1	381.500	381.500	
27		Cambiar amortiguador de dirección	Unidad	1	306.250	306.250	
28		Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	1.417.500	1.417.500	
29		Cambiar caño de alta presión de dirección hidráuli	Unidad	1	330.750	330.750	
30		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	1	486.500	486.500	
31		Cambiar guardapolvo de homocinética	Unidad	1	159.250	159.250	
32		Cambiar homocinética	Unidad	1	847.000	847.000	
33		Cambiar barra larga de dirección	Unidad	1	742.000	742.000	
34		Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1	91.000	91.000	
35		Cambiar rulemán carcasa	Unidad	1	344.750	344.750	
36		Cambiar reten carcasa	Unidad	1	210.000	210.000	
37		Cambio de rulemán masa extra+cta de 4x2 ambos	Unidad	1	367.500	367.500	
38		Cambio de rulemán punta eje	Unidad	1	297.500	297.500	
39		Cambio de retén punta eje	Unidad	1	126.000	126.000	
40		Cambio de rulemán del boyin de dirección	Unidad	1	115.500	115.500	
41		Cambiar correa de dirección hidráulica	Unidad	1	161.000	161.000	
	78180101-004	**Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Suspensión 4x2**					
42		Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1	336.000	336.000	
43		Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1	357.000	357.000	
44		Cambiar buje parrilla superior	Unidad	1	176.750	176.750	
45		Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1	183.750	183.750	
46		Cambiar buje barra estabilizadora	Unidad	1	143.500	143.500	
47		Cambiar buje tensor de rueda	Unidad	1	180.950	180.950	
48		Cambiar buje amortiguador	Unidad	1	87.500	87.500	
49		Cambiar rótulas	Unidad	1	430.500	430.500	
50		Cambiar juego de elásticos -delantero	Unidad	1	385.000	385.000	
51		Cambiar juego de elásticos . trasero	Unidad	1	1.347.500	1.347.500	
52		Cambiar buje elásticos-completo	Unidad	1	521.500	521.500	
53		Cambiar grillete de elástico	Unidad	1	210.000	210.000	
54		Cambiar centro elástico	Unidad	1	224.000	224.000	
55		Cambiar espiral de suspensión	Unidad	1	486.500	486.500	
56		Cambiar barra torsión de suspensión	Unidad	1	693.000	693.000	
	78180101-005	**Serv. Mant. y Reparación de Sistema de Embrague 4x2**					
57		Cambiar disco de embrague	Unidad	1	1.169.000	1.169.000	
58		Cambiar cojinete de empuje	Unidad	1	402.500	402.500	
59		Cambiar plato de presión	Unidad	1	1.312.500	1.312.500	
60		Cambiar rulemán piloto	Unidad	1	245.000	245.000	
61		Cambiar juego reparación bomba central embragu	Unidad	1	308.000	308.000	
62		Cambiar reten de bancada	Unidad	1	399.000	399.000	
63		Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	1	215.250	215.250	
64		Cambiar bomba central de embrague	Unidad	1	896.000	896.000	
65		Cambiar bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	721.000	721.000	
66		Cambiar horquilla de embrague	Unidad	1	236.250	236.250	
67		Rectificación volante motor	Unidad	1	192.500	192.500	
	78180101-006	**Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Frenos 4x2**					
68		Cambiar pastillas de freno-ambos	Unidad	1	283.500	283.500	
69		Rectificar discos de freno .ambos	Unidad	1	147.000	147.000	
70		Cambiar fibras freno .ambos	Unidad	1	192.500	192.500	

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
71		Cambiar juego reparo bomba central freno	Unidad	1	374.500	374.500	
72		Cambiar bomba central de freno	Unidad	1	1.155.000	1.155.000	
73		Cambiar juego reparación mordaza freno delanter	Unidad	1	252.000	252.000	
74		Rectificar tambor freno trasero- ambos	Unidad	1	147.000	147.000	
75		Cambiar servofreno	Unidad	1	1.963.500	1.963.500	
76		Reparación Compresor de aire de freno	Unidad	1	980.000	980.000	
77		Reparación Sistema de freno de aire	Unidad	1	280.000	280.000	
78		Cambiar cilindro de freno trasero	Unidad	1	283.500	283.500	
79		Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero	Unidad	1	157.500	157.500	
80		Cambiar depresor de freno	Unidad	1	1.032.500	1.032.500	
81		Cambiar caño flexible	Unidad	1	156.450	156.450	
82		Cambiar cabo de freno de mano	Unidad	1	749.000	749.000	
	78180101-009	**Serv. Mant. y Reparación del Sistema Eléctrico 4x2**					
83		Cambiar terminal de batería	Unidad	1	24.500	24.500	
84		Colocar relay luz alta	Unidad	1	101.500	101.500	
85		Reparación de motor de arranque	Unidad	1	805.000	805.000	
86		Reparar sistema .limpia parabrisas completo	Unidad	1	532.000	532.000	
87		Cambiar solenoide o automático delarranque	Unidad	1	297.500	297.500	
88		Ajustar faro auxiliar	Unidad	1	26.250	26.250	
89		Alinear luces	Unidad	1	15.750	15.750	
90		Cambiar bujías incandescentes	Unidad	1	204.750	204.750	
91		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1	304.500	304.500	
92		Cambiar bulbo de temperatura o Relay	Unidad	1	234.500	234.500	
93		Reparar alternador	Unidad	1	882.000	882.000	
94		Cambiar correa de alternador	Unidad	1	150.500	150.500	
95		Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	1	157.500	157.500	
	78180101-016	**Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Aire Acondicionado 4x2**					
96		Mantenimiento del Sistema del AireAcondicionado	Unidad	1	619.500	619.500	
97		Reparación del Sistema del AireAcondicionado	Unidad	1	1.067.500	1.067.500	
	78180101-014	**Serv. Cambio de aceite y filtros 4x2**					
98		Cambio fluido de dirección hidráulica p/litro	Unidad	1	47.250	47.250	
99		Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro	Unidad	1	57.750	57.750	
100		Cambiar fluido de freno	Unidad	1	21.350	21.350	
101		Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	1	101.500	101.500	
	78180101-002	**Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Caja y Transmisión 4x4**					
102		Anillos sincronizadores	Unidad	1	574.000	574.000	
103		Engranaje 1ª. A 5ª.	Unidad	1	507.500	507.500	
104		Eje ranurado	Unidad	1	749.000	749.000	
105		Eje cuádruple	Unidad	1	2.030.000	2.030.000	
106		Rulemán	Unidad	1	385.000	385.000	
107		Reten	Unidad	1	199.500	199.500	
108		Juntas	Unidad	1	231.000	231.000	
109		Selectores de cambio	Unidad	1	602.000	602.000	
110		Cambiar soporte de caja	Unidad	1	448.000	448.000	
111		Eje directa y rodillo interior	Unidad	1	262.500	262.500	
112		Cambio de engranaje	Unidad	1	357.000	357.000	
113		Cambio de rulemán	Unidad	1	269.500	269.500	
114		Cambio de juego de junta	Unidad	1	248.500	248.500	
115		Cambio de retén	Unidad	1	164.500	164.500	
116		Cambiar centralizador cardan	Unidad	1	577.500	577.500	
117		Cambiar cruceta cardan	Unidad	1	323.750	323.750	
118		Cambiar reten de piñón	Unidad	1	196.000	196.000	
119		Cambiar rulemán y reten del palier	Unidad	1	437.500	437.500	
120		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	1	2.656.500	2.656.500	
121		Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	Unidad	1	402.500	402.500	

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
122		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1	164.500	164.500	
123		Cambiar rulemanes de diferencial	Unidad	1	115.500	115.500	
124		Cambiar engranaje del satélite y planetario	Unidad	1	1.022.000	1.022.000	
	78180101-003	**Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Dirección 4x4**					
125		Cambiar muñequines	Unidad	1	210.000	210.000	
126		Cambiar brazo zeta	Unidad	1	399.000	399.000	
127		Cambiar brazo pitman	Unidad	1	399.000	399.000	
128		Cambiar amortiguador de dirección	Unidad	1	290.500	290.500	
129		Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	1.365.000	1.365.000	
130		Cambiar caño de alta presión de dirección hidráuli	Unidad	1	364.000	364.000	
131		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	1	647.500	647.500	
132		Cambiar guardapolvo de homocinética	Unidad	1	159.250	159.250	
133		Cambiar homocinética	Unidad	1	735.000	735.000	
134		Cambiar barra larga de dirección	Unidad	1	773.500	773.500	
135		Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1	91.000	91.000	
136		Cambiar rulemán carcasa	Unidad	1	353.500	353.500	
137		Cambiar reten carcasa	Unidad	1	224.000	224.000	
138		Cambio de rulemán masa extra+cta de 4x2 ambos	Unidad	1	385.000	385.000	
139		Cambio de rulemán punta eje	Unidad	1	290.500	290.500	
140		Cambio de retén punta eje	Unidad	1	161.000	161.000	
141		Cambio de rulemán del boyin de dirección	Unidad	1	115.500	115.500	
142		Cambiar correa de dirección hidráulica	Unidad	1	157.500	157.500	
	78180101-004	**Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Suspensión 4x4**					
143		Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1	339.500	339.500	
144		Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1	367.500	367.500	
145		Cambiar buje parrilla superior	Unidad	1	183.750	183.750	
146		Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1	222.250	222.250	
147		Cambiar buje barra estabilizadora	Unidad	1	150.500	150.500	
148		Cambiar buje tensor de rueda	Unidad	1	180.950	180.950	
149		Cambiar buje amortiguador	Unidad	1	91.000	91.000	
150		Cambiar rótulas	Unidad	1	465.500	465.500	
151		Cambiar juego de elásticos -delantero	Unidad	1	385.000	385.000	
152		Cambiar juego de elásticos . trasero	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	
153		Cambiar buje elásticos-completo	Unidad	1	427.000	427.000	
154		Cambiar grillete de elástico	Unidad	1	269.500	269.500	
155		Cambiar centro elástico	Unidad	1	269.500	269.500	
156		Cambiar espiral de suspensión	Unidad	1	465.500	465.500	
157		Cambiar barra torsión de suspensión	Unidad	1	677.250	677.250	
	78180101-005	**Serv. Mant. y Reparación de Sistema de Embrague 4x4**					
158		Cambiar disco de embrague	Unidad	1	1.291.500	1.291.500	
159		Cambiar cojinete de empuje	Unidad	1	385.000	385.000	
160		Cambiar plato de presión	Unidad	1	1.382.500	1.382.500	
161		Cambiar rulemán piloto	Unidad	1	213.500	213.500	
162		Cambiar juego reparación bomba central embragu	Unidad	1	274.750	274.750	
163		Cambiar reten de bancada	Unidad	1	385.000	385.000	
164		Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	1	197.750	197.750	
165		Cambiar bomba central de embrague	Unidad	1	882.000	882.000	
166		Cambiar bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	724.500	724.500	
167		Cambiar horquilla de embrague	Unidad	1	259.000	259.000	
168		Rectificación volante motor	Unidad	1	262.500	262.500	
	78180101-006	**Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Frenos 4x4**					
169		Cambiar pastillas de freno-ambos	Unidad	1	273.000	273.000	

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARIO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
170		Rectificar discos de freno .ambos	Unidad	1	147.000	147.000	
171		Cambiar fibras freno .ambos	Unidad	1	210.000	210.000	
172		Cambiar juego reparo bomba central freno	Unidad	1	360.500	360.500	
173		Cambiar bomba central de freno	Unidad	1	644.000	644.000	
174		Cambiar juego reparación mordaza freno delanter	Unidad	1	271.250	271.250	
175		Rectificar tambor freno trasero- ambos	Unidad	1	147.000	147.000	
176		Cambiar servofreno	Unidad	1	1.746.500	1.746.500	
177		Reparación Compresor de aire de freno	Unidad	1	3.640.000	3.640.000	
178		Reparación Sistema de freno de aire	Unidad	1	280.000	280.000	
179		Cambiar cilindro de freno trasero	Unidad	1	304.500	304.500	
180		Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero	Unidad	1	175.000	175.000	
181		Cambiar depresor de freno	Unidad	1	913.500	913.500	
182		Cambiar caño flexible	Unidad	1	150.500	150.500	
183		Cambiar cabo de freno de mano	Unidad	1	647.500	647.500	
	78180101-009	**Serv. Mant. y Reparación del Sistema Eléctrico 4x4**					
184		Cambiar terminal de batería	Unidad	1	22.750	22.750	
185		Colocar relay luz alta	Unidad	1	77.000	77.000	
186		Reparación de motor de arranque	Unidad	1	701.750	701.750	
187		Reparar sistema .limpia parabrisas completo	Unidad	1	549.500	549.500	
188		Cambiar solenoide o automático delarranque	Unidad	1	539.000	539.000	
189		Ajustar faro auxiliar	Unidad	1	26.250	26.250	
190		Alinear luces	Unidad	1	15.750	15.750	
191		Cambiar bujías incandescentes	Unidad	1	213.500	213.500	
192		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1	311.500	311.500	
193		Cambiar bulbo de temperatura o Relay	Unidad	1	210.000	210.000	
194		Reparar alternador	Unidad	1	878.500	878.500	
195		Cambiar correa de alternador	Unidad	1	150.500	150.500	
196		Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	1	168.000	168.000	
	78180101-016	**Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Aire Acondicionado 4x2**					
197		Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionad	Unidad	1	549.500	549.500	
198		Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	Unidad	1	717.500	717.500	
	78180101-014	**Serv. Cambio de aceite y filtros 4x4**					
199		Cambio de aceite motor p/litro	Unidad	1	180.250	180.250	
200		Cambio de filtro de combustible	Unidad	1	173.250	173.250	
201		Cambio de filtro de aceite	Unidad	1	119.000	119.000	
202		Cambio de filtro de aire	Unidad	1	180.250	180.250	
203		Limpieza radiador	Unidad	1	210.000	210.000	
		TOTAL LOTE N°2			**91.745.850**	**91.745.850**	**0**

Monto mínimo G.	**100.000.000**
Monto máximo G.	**200.000.000**

LOTE N° 3 ÓMNIBUS HYUNDAI UNIVERSE ORDEN Y SEGURIDAD

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario
	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**					
1		Cilindros de frenos trasero	Unidad	1	1.260.000	1.260.000	
2		Zapatas de frenos tras.	Unidad	1	420.000	420.000	
3		Tambores de Freno	Unidad	1	1.295.000	1.295.000	
4		Bomba central de freno	Unidad	1	700.000	700.000	
5		Caños flexibles de frenos	Unidad	1	98.000	98.000	
6		Resortes de zapatas	Unidad	1	28.000	28.000	
7		segureos de zapatas	Unidad	1	28.000	28.000	

RODRIGO ... Comisario ... DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARIO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
8		Cambio de fluido de freno p/litro	Unidad	1	31.500	31.500	
9		Cementado de zapatas	Unidad	1	245.000	245.000	
10		Rectificación de 2 tambores de Freno Trasero	Unidad	1	210.000	210.000	
	78180101-011	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero/Reparación de Suspensión Delantera**					
11		Amortiguadores delanteros	Unidad	1	770.000	770.000	
12		Punta eje izq.	Unidad	1	490.000	490.000	
13		Punta eje der.	Unidad	1	490.000	490.000	
14		Masa de rueda izq.	Unidad	1	525.000	525.000	
15		Masa de rueda der.	Unidad	1	525.000	525.000	
	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico/Sistema de Arranque**					
16		Bendix de arranque	Unidad	1	455.000	455.000	
17		Rotor de arranque	Unidad	1	420.000	420.000	
18		Inducido de arranque	Unidad	1	455.000	455.000	
19		Juego De carbones	Unidad	1	175.000	175.000	
20		Motor de arranque completo	Unidad	1	2.520.000	2.520.000	
21		Trabajos de terceros	Unidad	1	70.000	70.000	
	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico/Reparación Alternador**					
22		Juego De regulador de voltaje y jgo de diodos	Unidad	1	420.000	420.000	
23		Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltaje)	Unidad	1	420.000	420.000	
24		Rotor de Alternador	Unidad	1	420.000	420.000	
25		Estator de Alternador	Unidad	1	420.000	420.000	
26		Correa de Alternador	Unidad	1	434.000	434.000	
27		Rulemanes de Alternador	Unidad	1	154.000	154.000	
28		Polea de alternador	Unidad	1	210.000	210.000	
29		Carcasa Trasera de alternador	Unidad	1	420.000	420.000	
30		Carcasa delantera de alternador	Unidad	1	420.000	420.000	
31		Alternador Completo	Unidad	1	2.436.000	2.436.000	
	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico en general**					
32		Foco de Alta y Baja	Unidad	1	35.000	35.000	
33		Focos de filamentos	Unidad	1	7.000	7.000	
34		focos de 1 filamento	Unidad	1	7.000	7.000	
35		focos de busca huellas	Unidad	1	35.000	35.000	
36		foco de luz de techo	Unidad	1	7.000	7.000	
37		faro delantero	Unidad	1	420.000	420.000	
38		faro trasero	Unidad	1	161.000	161.000	
39		faritos de luz de chapa	Unidad	1	42.000	42.000	
40		faros busca huellas	Unidad	1	224.000	224.000	
41		conmutador de luces	Unidad	1	280.000	280.000	
42		bulbo de marcha atrás	Unidad	1	98.000	98.000	
43		bulbo de frenos	Unidad	1	98.000	98.000	
44		bulbo de punto muerto	Unidad	1	84.000	84.000	
45		espejo retr. Ext. izq.	Unidad	1	1.120.000	1.120.000	
46		espejo retr. Ext. Der.	Unidad	1	1.120.000	1.120.000	
	78180101-014	**Serv. de mant. y reparación de Motor**					
47		Juego de camisa	Unidad	1	560.000	560.000	
48		Pistones	Unidad	1	602.000	602.000	
49		Juego De Aros	Unidad	1	1.120.000	1.120.000	
50		Juego de Juntas	Unidad	1	595.000	595.000	
51		Juego De casquillos de biela	Unidad	1	434.000	434.000	
52		Juego De chaquillos de Bancada	Unidad	1	553.000	553.000	
53		Válvulas de Admisión	Unidad	1	77.000	77.000	

DR. [illegible] MONA AL[illegible]
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
54		Válvulas de Escape	Unidad	1	84.000	84.000	
55		Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	1	252.000	252.000	
56		Árbol de Levas Adm.	Unidad	1	224.000	224.000	
57		Cigüeñal	Unidad	1	1.820.000	1.820.000	
58		Bielas	Unidad	1	595.000	595.000	
59		Tapa de Cilindros	Unidad	1	1.680.000	1.680.000	
60		Árbol de levas de Esc.	Unidad	1	224.000	224.000	
61		Junta de múltiple de adm.	Unidad	1	59.500	59.500	
62		Junta de múltiple de esc.	Unidad	1	59.500	59.500	
63		Junta de frente de motor	Unidad	1	98.000	98.000	
64		Reten frente motor	Unidad	1	112.000	112.000	
65		Reten de bancada tras.	Unidad	1	154.000	154.000	
66		resortes de válvulas	Unidad	1	24.500	24.500	
67		Martilletes de Val.	Unidad	1	84.000	84.000	
68		Juego Reten guía de val.	Unidad	1	17.500	17.500	
69		Juego de Engranajes del frente motor	Unidad	1	805.000	805.000	
70		Cadena de Distribución	Unidad	1	175.000	175.000	
71		Cambio de aceite motor p/litro	Unidad	1	31.500	31.500	
72		Filtro de aceite	Unidad	1	224.000	224.000	
73		Filtro de Aire	Unidad	1	782.600	782.600	
74		Filtro de Combustible	Unidad	1	154.000	154.000	
75		Regulador de Cadena de Distrib.	Unidad	1	238.000	238.000	
76		Soporte de caja	Unidad	1	238.000	238.000	
77		Soportes de Motor	Unidad	1	252.000	252.000	
78		Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	
79		Reparación de bomba inyectora y picos	Unidad	1	2.660.000	2.660.000	
	78180101-003	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección**					
80		Guardapolvo	Unidad	1	35.000	35.000	
81		Muñequin	Unidad	1	476.000	476.000	
82		Espárragos de rueda	Unidad	1	63.000	63.000	
83		Tuercas de rueda	Unidad	1	63.000	63.000	
84		Alineación	Unidad	1	140.000	140.000	
	78180101-016	**Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado**					
85		Radiador de agua	Unidad	1	2.240.000	2.240.000	
86		Bomba de agua	Unidad	1	1.225.000	1.225.000	
87		Correa de bomba de agua	Unidad	1	275.800	275.800	
88		Ventilador de radiador	Unidad	1	1.225.000	1.225.000	
89		Correa de ventilador	Unidad	1	254.800	254.800	
90		Termostato	Unidad	1	224.000	224.000	
91		Junta de termostato	Unidad	1	35.000	35.000	
92		mangueras de radiador	Unidad	1	161.000	161.000	
93		Juego de mangueras de calefacción	Unidad	1	112.000	112.000	
94		Condensador de A.Ac	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	
95		Evaporador de A.Ac.	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	
96		Válvula expansora	Unidad	1	154.000	154.000	
97		Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	1	105.000	105.000	
98		Gas refrigerante 134 A	Unidad	1	28.000	28.000	
99		Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	1	28.000	28.000	
100		Compresor de A. Ac	Unidad	1	2.450.000	2.450.000	
101		Correa compresor de aire	Unidad	1	330.400	330.400	
102		Polea de compresor	Unidad	1	154.000	154.000	
103		Embrague de compresor	Unidad	1	154.000	154.000	

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4

DARIO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Cmo. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
104		Caño de compresor	Unidad	1	168.000	168.000	
	78180101-027	**Mantenimiento y reparación de carrocería/Reparación interior de la Cabina**					
105		Tapiz de pta. Del der.	Unidad	1	280.000	280.000	
106		Cerradura de pta del der.	Unidad	1	210.000	210.000	
107		Cinturón de conductor	Unidad	1	224.000	224.000	
108		Juego de guía de asiento de cond	Unidad	1	35.000	35.000	
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión**					
109		Juego de Anillos Sincronizadores	Unidad	1	770.000	770.000	
110		Juego de Rulemanes	Unidad	1	840.000	840.000	
111		Juego De Rodillos	Unidad	1	315.000	315.000	
112		Desplazable de 1 y 2da.	Unidad	1	525.000	525.000	
113		Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	1	525.000	525.000	
114		Desplazable de 5ta y M.atras	Unidad	1	525.000	525.000	
115		Eje de Mando	Unidad	1	840.000	840.000	
116		Eje Principal	Unidad	1	770.000	770.000	
117		Engranaje de 1ra.	Unidad	1	700.000	700.000	
118		Engranaje de 2da.	Unidad	1	700.000	700.000	
119		Engranaje de 3ra.	Unidad	1	700.000	700.000	
120		Engranaje de 5ta.	Unidad	1	700.000	700.000	
121		Reten cola	Unidad	1	87.500	87.500	
122		Reten de frente	Unidad	1	91.000	91.000	
123		Cambio de aceite de caja p/litro	Unidad	1	31.500	31.500	
	78180101-005	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**					
124		Plato de Presión	Unidad	1	2.583.000	2.583.000	
125		Disco de embrague	Unidad	1	2.160.200	2.160.200	
126		Cojinete de empuje	Unidad	1	1.470.000	1.470.000	
127		Horquilla	Unidad	1	266.000	266.000	
128		Guardapolvo de Horquilla	Unidad	1	42.000	42.000	
129		Ruleman Piloto	Unidad	1	101.500	101.500	
130		Volante de motor	Unidad	1	630.000	630.000	
131		Tornillos de volante	Unidad	1	42.000	42.000	
	78180101-012	**Serv. de mant. y repar. de Tren trasero/Reparación Suspensión Trasera**					
132		Amortiguadores traseros	Unidad	1	770.000	770.000	
133		Bujes de elásticos	Unidad	1	84.000	84.000	
134		Grilletes de elásticos	Unidad	1	70.000	70.000	
135		Válvula de suspensión de trasero	Unidad	1	4.466.000	4.466.000	
		TOTAL LOTE N° 3			**70.496.300**	70.496.300	**0**

Monto mínimo G.	**80.000.000**
Monto máximo G.	**100.000.000**

LOTE N° 4 ÓMNIBUS MERCEDES BENZ MARCO POLO-OF1318/51-SENIOR-1318-LO 915 ORDEN Y SEGURIDAD

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión**					
1		Cuádruple	Unidad	1		602.000	
2		Eje de mando	Unidad	1		455.000	
3		Anillos sincronizadores	Unidad	1		224.000	
4		Eje ranurado	Unidad	1		420.000	
5		Engranaje de 1 a 5ta.	Unidad	1		252.000	
6		Engranaje marcha atrás	Unidad	1		210.000	
7		Rulemanes	Unidad	1		154.000	
8		Cambio de aceite de caja p/litro	Unidad	1		31.500	
9		Corona piñón	Unidad	1		1.120.000	

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO M. BLAZQUEZ JA...
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
10		Rulemanes	Unidad	1		154.000	
11		Cruceta cardan	Unidad	1		315.000	
12		Centralizador completo	Unidad	1		301.000	
13		Engranaje satélite y planetario	Unidad	1		245.000	
14		Perno Diferencial con seguro	Unidad	1		98.000	
15		Eje palier	Unidad	1		840.000	
16		Ruleman palier	Unidad	1		245.000	
17		Conjunto de muñequines de palanca de cambio con soporte	Unidad	1		126.000	
18		Reten palier	Unidad	1		87.500	
19		Cambio de aceite diferencial p/litro	Unidad	1		31.500	
	78180101-003	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección**					
20		Brazo pitman	Unidad	1		525.000	
21		Bomba de dirección hidráulica	Unidad	1		1.995.000	
22		Cambio de aceite de dirección hidráulica p/litro	Unidad	1		31.500	
23		Caño de alta presión de dirección hidráulica	Unidad	1		105.000	
24		Reparar eje cardanica de dirección	Unidad	1		105.000	
25		Barra Larga de Dirección	Unidad	1		476.000	
26		Barra Corta de dirección	Unidad	1		420.000	
27		Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1		105.000	
28		Ruleman carcasa	Unidad	1		210.000	
29		Reten carcasa	Unidad	1		42.000	
30		Ruleman punta eje	Unidad	1		210.000	
31		Reten punta eje	Unidad	1		42.000	
32		Reparación de sinfín de Dirección	Unidad	1		490.000	
	78180101-004	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión**					
33		Amortiguador trasero c/u	Unidad	1		455.000	
34		Amortiguador delantero c/u	Unidad	1		455.000	
35		Soporte de amortiguador	Unidad	1		70.000	
36		Buje barra estabilizadora	Unidad	1		84.000	
37		Buje amortiguador	Unidad	1		17.500	
38		Juego de perno punta eje	Unidad	1		840.000	
39		Juego de elásticos - delantero	Unidad	1		1.610.000	
40		Juego de elásticos - trasero	Unidad	1		1.610.000	
41		Bujes elásticos - completo	Unidad	1		595.000	
42		Grillete de elástico	Unidad	1		84.000	
43		Centro elástico c/u	Unidad	1		70.000	
	78180101-005	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**					
44		Cambiar disco de embrague	Unidad	1		1.260.000	
45		Cojinete de empuje	Unidad	1		392.000	
46		Plato de presión	Unidad	1		1.225.000	
47		Ruleman piloto	Unidad	1		84.000	
48		Bomba Central de Embrague	Unidad	1		294.000	
49		Caño de embrague	Unidad	1		84.000	
50		Juego reparación bomba central de embrague	Unidad	1		28.000	
51		Reten de bancada	Unidad	1		154.000	
52		Bomba Auxiliar de Embrague	Unidad	1		252.000	
53		Juego Reparación bomba auxiliar de Embrague	Unidad	1		28.000	
	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**					
54		Fibras de freno - ambos	Unidad	1		175.000	
55		Juego reparo bomba central freno	Unidad	1		42.000	

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARIO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
56		Bomba central de freno	Unidad	1		455.000	
57		Tambor freno trasero - ambos	Unidad	1		1.190.000	
58		Cilindro de freno trasero	Unidad	1		1.120.000	
59		Cambio de fluido de freno p/litro	Unidad	1		31.500	
60		Juego reparación cilindro freno trasero c/u	Unidad	1		84.000	
61		Válvula pedal de freno	Unidad	1		455.000	
62		Caño flexible	Unidad	1		91.000	
63		Reparación completa de freno de aire	Unidad	1		245.000	
	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico**					
64		Foco de Faro delantero c/u	Unidad	1		35.000	
65		Foco de Faro señalero c/u	Unidad	1		7.000	
66		Foco de Faro trasero c/u	Unidad	1		7.000	
67		Palanca, comando, señaleros, luces	Unidad	1		154.000	
68		Llave contacto	Unidad	1		98.000	
69		Terminal de batería	Unidad	1		17.500	
70		Control de batería	Unidad	1		7.000	
71		Colocar relay luz alta	Unidad	1		42.000	
72		Recargar batería	Unidad	1		7.000	
73		Cambio Motor de arranque	Unidad	1		1.820.000	
74		Reparación de motor de arranque	Unidad	1		175.000	
75		Reparar sistema limpia parabrisas - completo	Unidad	1		105.000	
76		Solenoide o automático del arranque	Unidad	1		252.000	
77		Ajustar faro auxiliar	Unidad	1		7.000	
78		Alinear luces	Unidad	1		7.000	
79		Bulbo de aceite	Unidad	1		77.000	
80		Bulbo de temperatura o relay	Unidad	1		70.000	
81		Reparar alternador	Unidad	1		175.000	
82		cambio de alternador	Unidad	1		1.750.000	
83		Cambio de comando abre puerta a aire	Unidad	1		315.000	
84		Faro delantero	Unidad	1		224.000	
85		Faro trasero completo	Unidad	1		210.000	
86		Correa de alternador	Unidad	1		98.000	
	78180101-014	**Serv. de mant. y reparación de Motor**					
87		Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	1		105.000	
88		Filtro de combustible	Unidad	1		112.000	
89		Filtro de trampa de agua	Unidad	1		161.000	
90		Filtro de aceite	Unidad	1		154.000	
91		Filtro de aire	Unidad	1		241.500	
92		Limpieza de Radiador	Unidad	1		175.000	
93		Cambio panal radiador	Unidad	1		1.120.000	
94		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1		175.000	
95		Limpieza de bomba inyectora	Unidad	1		105.000	
96		Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	1		70.000	
97		Cambio de aceite de motor p/litro	Unidad	1		31.500	
98		Cigüeñal	Unidad	1		1.820.000	
99		Tapa motor	Unidad	1		1.925.000	
100		Turbo	Unidad	1		2.800.000	
101		Juego de pistón	Unidad	1		2.520.000	
102		Juego de Camisa	Unidad	1		840.000	
103		Juego de Biela	Unidad	1		245.000	
104		Casquillo de Bancada	Unidad	1		420.000	

Tesorero P - 2.1.4.

DARIO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
105		Casquillo de leva	Unidad	1		161.000	
106		Buje de Biela	Unidad	1		112.000	
107		Juego de Aros	Unidad	1		980.000	
108		Juego de Juntas	Unidad	1		525.000	
109		Juego de Válvulas	Unidad	1		420.000	
110		Juego de Reten de Válvula	Unidad	1		77.000	
111		Bomba de alta	Unidad	1		2.520.000	
112		Válvula de presión de alta	Unidad	1		840.000	
113		Pico inyector electrónico	Unidad	1		1.120.000	
114		Sensor de presión de riel	Unidad	1		455.000	
115		Guía de válvulas	Unidad	1		17.500	
116		Cepillada de tapa motor	Unidad	1		140.000	
117		Rectificación de cilindros	Unidad	1		70.000	
118		Rectificación de Cigüeñal	Unidad	1		105.000	
119		Rectificación de brazo de biela	Unidad	1		35.000	
120		Junta tapa motor	Unidad	1		294.000	
121		Junta cárter	Unidad	1		42.000	
122		Esmerilar válvula y rectificar motor	Unidad	1		1.050.000	
123		Bomba de Agua	Unidad	1		525.000	
124		Correa / cadena de distribución	Unidad	1		112.000	
125		Polea ruleman tensor de correas	Unidad	1		98.000	
126		Reten frente motor	Unidad	1		84.000	
127		Soporte motor	Unidad	1		154.000	
128		Junta tapa balancín	Unidad	1		42.000	
129		Reparación de Radiador	Unidad	1		175.000	
130		Regular válvulas	Unidad	1		70.000	
131		Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	1		70.000	
	78180101-016	**Servicio de Mant. Y Rep. de Sistemas de Aire Acondicionado**					
132		Radiador de agua	Unidad	1		2.240.000	
133		Bomba de agua	Unidad	1		1.225.000	
134		Correa de bomba de agua	Unidad	1		275.800	
135		Ventilador de radiador	Unidad	1		1.225.000	
136		Correa de ventilador	Unidad	1		254.800	
137		Termostato	Unidad	1		224.000	
138		Junta de termostato	Unidad	1		35.000	
139		mangueras de radiador	Unidad	1		161.000	
140		Juego de mangueras de calefacción	Unidad	1		112.000	
141		Condensador de A.Ac	Unidad	1		1.050.000	
142		Evaporador de A.Ac.	Unidad	1		1.050.000	
143		Válvula expansora	Unidad	1		154.000	
144		Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	1		105.000	
145		Gas refrigerante 134 A	Unidad	1		28.000	
146		Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	1		28.000	
147		Compresor de A. Ac	Unidad	1		2.450.000	
148		Correa compresor de aire	Unidad	1		330.400	
149		Polea de compresor	Unidad	1		154.000	
150		Embrague de compresor	Unidad	1		154.000	
151		Caño de compresor	Unidad	1		168.000	
	78180101-027	**Mantenimiento y reparación de carrocería/Reparación interior de la Cabina**					
152		Tapiz de pta. Del der.	Unidad	1		280.000	
153		Cerradura de pta del der.	Unidad	1		210.000	
154		Cinturón de conductor	Unidad	1		224.000	
155		Juego de guía de asiento de cond	Unidad	1		35.000	
156		Moldura de Parabrisas	Unidad	1		84.000	
157		Visera superior templado	Unidad	1		455.000	

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

MARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
158		Parrilla frontal	Unidad	1		245.000	
159		Jgo molduras parrilla	Unidad	1		105.000	
160		Amortiguador valijera	Unidad	1		126.000	
161		Ventanilla templado original	Unidad	1		315.000	
162		Espejo retrovisor izq	Unidad	1		98.000	
163		Espejo retrovisor der	Unidad	1		98.000	
164		Espejo retrovisor interior	Unidad	1		87.500	
165		Cepillos limpiaparabrisas	Unidad	1		84.000	
166		Reparación de piso de carrocería	Unidad	1		455.000	
		TOTAL LOTE N° 4			**0**	67.546.500	**0**

Monto mínimo G.	**30.000.000**
Monto máximo G.	**60.000.000**

LOTE N° 5 CAMIÓN AGRALE ORDEN Y SEGURIDAD

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión**					
1		Cuádruple	Unidad	1		595.000	
2		Eje de mando	Unidad	1		455.000	
3		Anillos sincronizadores	Unidad	1		238.000	
4		Eje ranurado	Unidad	1		630.000	
5		Engranaje de 1 a 5ta.	Unidad	1		315.000	
6		Engranaje marcha atrás	Unidad	1		252.000	
7		Rulemanes	Unidad	1		112.000	
8		Cambio de aceite de caja p/litro	Unidad	1		31.500	
9		Corona piñón	Unidad	1		1.120.000	
10		Rulemanes	Unidad	1		112.000	
11		Cruceta cardan	Unidad	1		252.000	
12		Centralizador completo	Unidad	1		245.000	
13		Engranaje satélite y planetario	Unidad	1		455.000	
14		Perno Diferencial con seguro	Unidad	1		105.000	
15		Cambio de aceite diferencial por litro	Unidad	1		31.500	
16		Eje palier	Unidad	1		910.000	
17		Ruleman palier	Unidad	1		245.000	
18		Reten palier	Unidad	1		98.000	
	78180101-003	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección**					
19		Bomba de dirección hidráulica	Unidad	1		1.260.000	
20		Cambio de aceite de dirección hidráulica p/litro	Unidad	1		31.500	
21		Juego de muñequin de dirección	Unidad	1		315.000	
22		Alineación y Balanceo	Unidad	1		105.000	
23		Manguera de dirección	Unidad	1		112.000	
24		Reparación de sinfín de dirección hidráulica	Unidad	1		595.000	
25		Cambio de ruleman y reten de masa delantera	Unidad	1		238.000	
26		Cambio tapa tanque con llave	Unidad	1		105.000	
	78180101-004	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión**					
27		Juego de buje elástico de metal	Unidad	1		175.000	
28		Amortiguador delantero	Unidad	1		490.000	
29		Amortiguador trasero	Unidad	1		490.000	
30		Cambio de juego de perno buje de masa delantera	Unidad	1		455.000	
31		Taqueador de goma	Unidad	1		42.000	

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
32		Juego de buje estabilizador	Unidad	1		175.000	
	78180101-005	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**					
33		Disco de embrague	Unidad	1		910.000	
34		Cojinete de empuje	Unidad	1		420.000	
35		Plato de presión	Unidad	1		1.120.000	
36		Ruleman piloto	Unidad	1		910.000	
37		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1		315.000	
38		Bomba central de embrague	Unidad	1		259.000	
39		Caño flexible de bomba auxiliar	Unidad	1		91.000	
40		Rectificación de corona volante	Unidad	1		105.000	
	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**					
41		Rectificación de tambor de freno	Unidad	1		105.000	
42		Cabo de freno de mano	Unidad	1		98.000	
43		Cambio de juego de fibra de freno	Unidad	1		175.000	
44		Bomba central de freno	Unidad	1		476.000	
45		Juego de pastilla de freno	Unidad	1		224.000	
46		Cambio de fluido de freno p/litro	Unidad	1		31.500	
47		Rectificación de disco de freno	Unidad	1		70.000	
48		Disco de freno	Unidad	1		532.000	
49		Juego de cilindro de freno	Unidad	1		182.000	
50		Servo freno	Unidad	1		525.000	
51		Cambio de caño flexible de freno	Unidad	1		98.000	
	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico**					
52		Reparación de motor de arranque	Unidad	1		175.000	
53		Reparación de alternador	Unidad	1		175.000	
54		Cambio de bendix de arranque	Unidad	1		238.000	
55		Cambio de foco LH	Unidad	1		35.000	
56		Cambio reloj cuenta kilometraje	Unidad	1		224.000	
57		Cambio automático de arranque	Unidad	1		238.000	
58		Motorcito limpia parabrisa	Unidad	1		315.000	
59		Relay de arranque	Unidad	1		42.000	
60		Cambio de bocina	Unidad	1		42.000	
61		Cambio de palanca de luz alta y baja	Unidad	1		119.000	
62		Regulador de voltaje	Unidad	1		182.000	
	78180101-014	**Serv. de mant. y reparación de Motor**					
63		Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	1		105.000	
64		Filtro de combustible	Unidad	1		161.000	
65		Filtro de trampa de agua	Unidad	1		171.500	
66		Filtro de aceite	Unidad	1		154.000	
67		Filtro de aire	Unidad	1		189.000	
68		Limpieza de Radiador	Unidad	1		175.000	
69		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1		175.000	
70		Cambio de aceite motor p/litro	Unidad	1		31.500	
71		cambio de pico inyector	Unidad	1		315.000	
72		Cambio junta de tapa motor	Unidad	1		301.000	
73		Cambio juego de válvula de admisión y escape	Unidad	1		434.000	
74		Cambio de guías de válvulas	Unidad	1		31.500	
75		Cambio de retenes de válvulas	Unidad	1		8.400	
76		Cambio de juego de correas	Unidad	1		224.000	
77		Cambio de juego de pistón	Unidad	1		1.610.000	
78		Cambio de cigüeñal	Unidad	1		2.450.000	
79		Tapa motor	Unidad	1		2.240.000	

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DE.MAP
Tesorero P - 2.1.4

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
80		Cambio de juego de cilindro	Unidad	1		770.000	
81		Rectificación de motor	Unidad	1		1.120.000	
82		Cambio de juego de aro	Unidad	1		1.015.000	
83		Bomba de agua	Unidad	1		5.600.000	
84		Paleta ventilador	Unidad	1		150.500	
85		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1		175.000	
		TOTAL LOTE N° 5			**0**	36.828.400	**0**

Monto mínimo G.	**25.000.000**
Monto máximo G.	**30.000.000**

LOTE N° 6 CAMIÓN GRÚA VOLKSWAGEN 17210 ORDEN Y SEGURIDAD

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión**					
1		Cuádruple	Unidad	1		770.000	
2		Eje de mando	Unidad	1		630.000	
3		Anillos sincronizadores	Unidad	1		245.000	
4		Eje ranurado	Unidad	1		595.000	
5		Engranaje de 1 a 5ta.	Unidad	1		525.000	
6		Engranaje marcha atrás	Unidad	1		525.000	
7		Rulemanes	Unidad	1		224.000	
8		Cambio de aceite de caja p/litro	Unidad	1		31.500	
9		Corona piñón	Unidad	1		2.555.000	
10		Rulemanes	Unidad	1		224.000	
11		Cruceta cardan	Unidad	1		308.000	
12		Centralizador completo	Unidad	1		294.000	
13		Engranaje satélite y planetario	Unidad	1		770.000	
14		Perno Diferencial con seguro	Unidad	1		175.000	
15		Eje palier	Unidad	1		910.000	
16		Ruleman palier	Unidad	1		238.000	
17		Cambio de aceite diferencial p/litro	Unidad	1		31.500	
18		Reten palier	Unidad	1		126.000	
	78180101-003	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección**					
19		Brazo pitman	Unidad	1		525.000	
20		Bomba de dirección hidráulica	Unidad	1		1.995.000	
21		Cambio de aceite de dirección hidráulica p/litro	Unidad	1		31.500	
22		Caño de alta presión de dirección hidráulica	Unidad	1		105.000	
23		Reparar eje cardanica de dirección	Unidad	1		98.000	
24		Barra Larga de Dirección	Unidad	1		434.000	
25		Barra Corta de dirección	Unidad	1		336.000	
26		Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1		105.000	
27		Ruleman carcasa	Unidad	1		234.500	
28		Reten carcasa	Unidad	1		154.000	
29		Ruleman punta eje	Unidad	1		234.500	
30		Reten punta eje	Unidad	1		154.000	
31		Reparación de sinfín de Dirección	Unidad	1		490.000	
32		Cambio de aceite de dirección hidráulica	Unidad	1		31.500	
	78180101-004	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión**					
33		Amortiguador trasero c/u	Unidad	1		525.000	
34		Amortiguador delantero c/u	Unidad	1		525.000	
35		Buje barra estabilizadora	Unidad	1		98.000	

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

JARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Cno Ppal DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
36		Ruleman de masa delantera	Unidad	1		234.500	
37		Buje amortiguador	Unidad	1		35.000	
38		Juego de perno punta eje	Unidad	1		840.000	
39		Juego de elásticos - delantero	Unidad	1		875.000	
40		Juego de elásticos - trasero	Unidad	1		875.000	
41		Bujes elásticos - completo	Unidad	1		315.000	
42		Grillete de elástico	Unidad	1		84.000	
43		Centro elástico c/u	Unidad	1		70.000	
	78180101-005	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**					
44		Cambiar disco de embrague	Unidad	1		1.260.000	
45		Cojinete de empuje	Unidad	1		945.000	
46		Plato de presión	Unidad	1		1.925.000	
47		Ruleman piloto	Unidad	1		91.000	
48		Bomba Central de Embrague	Unidad	1		455.000	
49		Juego reparación bomba central de embrague	Unidad	1		35.000	
50		Conjunto de placa de embrague monodisco	Unidad	1		1.925.000	
51		Reten de bancada	Unidad	1		112.000	
52		Bomba Auxiliar de Embrague	Unidad	1		224.000	
53		Juego Reparación bomba auxiliar de Embrague	Unidad	1		35.000	
	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**					
54		Fibras de freno - ambos	Unidad	1		175.000	
55		Juego reparo bomba central freno	Unidad	1		84.000	
56		Bomba central de freno	Unidad	1		392.000	
57		Cambio de fluido de freno p/litro	Unidad	1		31.500	
58		Tambor freno trasero - ambos	Unidad	1		1.155.000	
59		Cilindro de freno trasero	Unidad	1		1.120.000	
60		Juego reparación cilindro freno trasero c/u	Unidad	1		35.000	
61		Caño flexible	Unidad	1		105.000	
62		Filtro secador de freno de aire	Unidad	1		476.000	
63		Reparación completa de freno de aire	Unidad	1		595.000	
64		Válvula comando de freno de mano	Unidad	1		525.000	
	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico**					
65		Foco de Faro delantero c/u	Unidad	1		35.000	
66		Foco de Faro señalero c/u	Unidad	1		10.500	
67		Foco de Faro trasero c/u	Unidad	1		10.500	
68		Palanca, comando, señaleros, luces	Unidad	1		490.000	
69		Llave contacto	Unidad	1		105.000	
70		Bocina	Unidad	1		98.000	
71		Terminal de batería	Unidad	1		17.500	
72		Control de batería	Unidad	1		7.000	
73		Colocar relay luz alta	Unidad	1		42.000	
74		Recargar batería	Unidad	1		7.000	
75		Reparación de motor de arranque	Unidad	1		140.000	
76		Cambio de motor de arranque	Unidad	1		2.520.000	
77		Reparar sistema limpia parabrisas - completo	Unidad	1		105.000	
78		Solenoide o automático del arranque	Unidad	1		245.000	
79		Ajustar faro auxiliar	Unidad	1		7.000	
80		Alinear luces	Unidad	1		7.000	
81		Bulbo de aceite	Unidad	1		52.500	
82		Bulbo de temperatura o relay	Unidad	1		56.000	

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

JARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE C. MEDINA R.
Com. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
83		Reparar alternador	Unidad	1		98.000	
84		Cambio de alternador	Unidad	1		1.890.000	
85		Llave de stop	Unidad	1		91.000	
86		Llave de luz	Unidad	1		91.000	
87		Comando señalero y limpiaparabrisas	Unidad	1		525.000	
88		Faro delantero	Unidad	1		161.000	
89		Faro trasero completo	Unidad	1		105.000	
90		Correa de alternador	Unidad	1		98.000	
	78180101-014	**Serv. de mant. y reparación de Motor**					
91		Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	1		140.000	
92		Filtro de combustible	Unidad	1		182.000	
93		Filtro de trampa de agua	Unidad	1		171.500	
94		Filtro de aceite	Unidad	1		126.000	
95		Filtro de aire	Unidad	1		241.500	
96		Cambio de aceite de motor p/litro	Unidad	1		31.500	
97		Limpieza de Radiador	Unidad	1		175.000	
98		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1		175.000	
99		Limpieza de bomba inyectora	Unidad	1		84.000	
100		Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	1		35.000	
		TOTAL LOTE N° 6			**0**	38.657.500	**0**

Monto mínimo G.	**25.000.000**
Monto máximo G.	**30.000.000**

LOTE N° 7 CAMIONES MERCEDES BENZ L1218-1418-1620-1214-PICUDO-MAGIRUZ DEUTZ-SPRINTER FURGÓN ORDEN Y SEGURIDAD

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión**					
1		Cuádruple	Unidad	1		770.000	
2		Eje de mando	Unidad	1		630.000	
3		Anillos sincronizadores	Unidad	1		245.000	
4		Eje ranurado	Unidad	1		595.000	
5		Engranaje de 1 a 5ta.	Unidad	1		525.000	
6		Engranaje marcha atrás	Unidad	1		525.000	
7		Rulemanes	Unidad	1		224.000	
8		Cambio de aceite de caja p/litro	Unidad	1		31.500	
9		Corona piñón	Unidad	1		1.610.000	
10		Rulemanes	Unidad	1		224.000	
11		Cruceta cardan	Unidad	1		308.000	
12		Centralizador completo	Unidad	1		294.000	
13		Engranaje satélite y planetario	Unidad	1		770.000	
14		Perno Diferencial con seguro	Unidad	1		175.000	
15		Eje palier	Unidad	1		910.000	
16		Ruleman palier	Unidad	1		238.000	
17		Reten palier	Unidad	1		126.000	
18		Cambio de aceite diferencial p/litro	Unidad	1		31.500	
	78180101-003	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección**					
19		Brazo pitman	Unidad	1		525.000	
20		Bomba de dirección hidráulica	Unidad	1		1.995.000	
21		Cambio de fluido de dirección hidráulica p/litro	Unidad	1		31.500	
22		Caño de alta presión de dirección hidráulica	Unidad	1		105.000	
23		Reparar eje cardanica de dirección	Unidad	1		98.000	

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARIO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VAZQUEZ
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
24		Barra Larga de Dirección	Unidad	1		434.000	
25		Barra Corta de dirección	Unidad	1		336.000	
26		Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1		105.000	
27		Ruleman carcasa	Unidad	1		234.500	
28		Reten carcasa	Unidad	1		154.000	
29		Ruleman punta eje	Unidad	1		234.500	
30		Reten punta eje	Unidad	1		154.000	
31		Reparación de sinfín de Dirección	Unidad	1		490.000	
	78180101-004	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión**					
32		Amortiguador trasero c/u	Unidad	1		455.000	
33		Amortiguador delantero c/u	Unidad	1		455.000	
34		Buje barra estabilizadora	Unidad	1		42.000	
35		Ruleman de masa delantera	Unidad	1		234.500	
36		Buje amortiguador	Unidad	1		35.000	
37		Juego de perno punta eje	Unidad	1		840.000	
38		Juego de elásticos - delantero	Unidad	1		875.000	
39		Juego de elásticos - trasero	Unidad	1		875.000	
40		Bujes elásticos - completo	Unidad	1		315.000	
41		Grillete de elástico	Unidad	1		84.000	
42		Centro elástico c/u	Unidad	1		70.000	
	78180101-005	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**					
43		Cambiar disco de embrague	Unidad	1		1.330.000	
44		Cojinete de empuje	Unidad	1		595.000	
45		Plato de presión	Unidad	1		1.820.000	
46		Ruleman piloto	Unidad	1		91.000	
47		Bomba Central de Embrague	Unidad	1		35.000	
48		Juego reparación bomba central de embrague	Unidad	1		252.000	
49		Reten de bancada	Unidad	1		126.000	
50		Bomba Auxiliar de Embrague	Unidad	1		224.000	
51		Juego Reparación bomba auxiliar de Embrague	Unidad	1		35.000	
	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**					
52		Fibras de freno - ambos	Unidad	1		175.000	
53		Juego reparo bomba central freno	Unidad	1		84.000	
54		Bomba central de freno	Unidad	1		392.000	
55		Cambio de fluido de freno p/litro	Unidad	1		31.500	
56		Tambor freno trasero - ambos	Unidad	1		1.155.000	
57		Servofreno	Unidad	1		455.000	
58		Reparación de mordaza de freno delantero	Unidad	1		91.000	
59		Cilindro de freno trasero	Unidad	1		87.500	
60		Juego reparación cilindro freno trasero c/u	Unidad	1		105.000	
61		Depresor de freno	Unidad	1		420.000	
62		Caño flexible	Unidad	1		84.000	
63		Cabo de freno de mano	Unidad	1		112.000	
64		Filtro secador de freno de aire	Unidad	1		476.000	
65		Reparación completa de freno de aire	Unidad	1		595.000	
66		Válvula comando de freno de mano	Unidad	1		525.000	
	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico**					
67		Foco de Faro delantero c/u	Unidad	1		21.000	
68		Foco de Faro señalero c/u	Unidad	1		10.500	
69		Foco de Faro trasero c/u	Unidad	1		10.500	
70		Palanca, comando, señaleros, luces	Unidad	1		490.000	
71		Llave contacto	Unidad	1		105.000	
72		Bocina	Unidad	1		98.000	
73		Terminal de batería	Unidad	1		17.500	

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio Pral DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
74		Control de batería	Unidad	1		7.000	
75		Colocar relay luz alta	Unidad	1		42.000	
76		Recargar batería	Unidad	1		7.000	
77		Reparación de motor de arranque	Unidad	1		98.000	
78		Cambio de motor de arranque	Unidad	1		2.520.000	
79		Reparar sistema limpia parabrisas - completo	Unidad	1		105.000	
80		Solenoide o automático del arranque	Unidad	1		245.000	
81		Ajustar faro auxiliar	Unidad	1		7.000	
82		Alinear luces	Unidad	1		7.000	
83		Bujías incandescentes c/u	Unidad	1		98.000	
84		Bulbo de aceite	Unidad	1		52.500	
85		Bulbo de temperatura o relay	Unidad	1		56.000	
86		Reparar alternador	Unidad	1		98.000	
87		Cambio de alternador	Unidad	1		1.890.000	
88		Llave de stop	Unidad	1		91.000	
89		Llave de luz	Unidad	1		91.000	
90		Comando señalero y limpiaparabrisas	Unidad	1		525.000	
91		Faro delantero	Unidad	1		161.000	
92		Faro trasero completo	Unidad	1		105.000	
93		Correa de alternador	Unidad	1		98.000	
	78180101-014	**Serv. de mant. y reparación de Motor**					
94		Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	1		140.000	
95		Filtro de combustible	Unidad	1		112.000	
96		Filtro de trampa de agua	Unidad	1		126.000	
97		Filtro de aceite	Unidad	1		154.000	
98		Filtro de aire	Unidad	1		241.500	
99		Limpieza de Radiador	Unidad	1		175.000	
100		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1		175.000	
101		Limpieza de bomba inyectora	Unidad	1		7.000	
102		Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	1		105.000	
103		Cambio de aceite de motor p/litro	Unidad	1		31.500	
104		Cigüeñal	Unidad	1		1.820.000	
105		Tapa motor	Unidad	1		2.380.000	
106		Turbo	Unidad	1		3.360.000	
107		Juego de pistón	Unidad	1		3.710.000	
108		Juego de Camisa	Unidad	1		1.120.000	
109		Juego de biela	Unidad	1		455.000	
110		Casquillo de Bancada	Unidad	1		511.000	
111		Casquillo de leva	Unidad	1		154.000	
112		Buje de Biela	Unidad	1		126.000	
113		Juego de Aros	Unidad	1		840.000	
114		Juego de Juntas	Unidad	1		455.000	
115		Juego de Válvulas	Unidad	1		420.000	
116		Juego de Reten de Válvula	Unidad	1		105.000	
117		Bomba de alta	Unidad	1		6.860.000	
118		Válvula de presión de alta	Unidad	1		910.000	
119		Pico inyector electrónico	Unidad	1		1.295.000	
120		Sensor de presión de riel	Unidad	1		420.000	
121		Guía de válvulas	Unidad	1		252.000	
122		Cepillada de tapa motor	Unidad	1		175.000	
123		Rectificación de cilindros	Unidad	1		84.000	
124		Rectificación de Cigüeñal	Unidad	1		175.000	
125		Rectificación de brazo de biela	Unidad	1		105.000	
126		Junta tapa motor	Unidad	1		224.000	
127		Tapón de block	Unidad	1		21.000	

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELOS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
128		Desmontar y montar accesorios de base de tapa motor para cambio de tapon de block	Unidad	1		350.000	
129		Cambio de caño de alta presión de intercooler	Unidad	1		112.000	
130		Junta cárter	Unidad	1		42.000	
131		Esmerilar válvula y rectificar motor	Unidad	1		1.120.000	
132		Bomba de Agua	Unidad	1		595.000	
133		Correa / cadena de distribución	Unidad	1		105.000	
134		Polea ruleman tensor de correas	Unidad	1		84.000	
135		Reten frente motor	Unidad	1		45.500	
136		Soporte motor	Unidad	1		161.000	
137		Junta tapa balancín	Unidad	1		56.000	
138		Reparación de Radiador	Unidad	1		336.000	
139		Regular válvulas	Unidad	1		84.000	
140		Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	1		70.000	
	78180201-001	**Servicio de chapería y pintura**					
141		Capot	Unidad	1		525.000	
142		Guardabarro Delantero Derecho	Unidad	1		175.000	
143		Guardabarro Delantero Izquierdo	Unidad	1		175.000	
144		Puerta Delantera Derecha	Unidad	1		280.000	
145		Puerta Delantera Izquierda	Unidad	1		280.000	
146		Parabrisas Delantero	Unidad	1		1.295.000	
147		Moldura de Parabrisas	Unidad	1		84.000	
148		Soporte carril paragolpe	Unidad	1		70.000	
149		Soporte paragolpe del	Unidad	1		70.000	
150		Parrilla frontal	Unidad	1		315.000	
151		Jgo molduras parrilla	Unidad	1		112.000	
152		Cabo abre capot	Unidad	1		84.000	
153		Varilla capot	Unidad	1		21.000	
154		Bisagra puerta del	Unidad	1		91.000	
155		limitador puerta	Unidad	1		42.000	
156		Vidrio pta del der	Unidad	1		245.000	
157		Vidrio pta del izq	Unidad	1		245.000	
158		Guía de vidrio pta del	Unidad	1		112.000	
159		Goma pta del	Unidad	1		126.000	
160		Goma sup pta	Unidad	1		126.000	
161		Manija de puerta	Unidad	1		112.000	
162		Panel de techo	Unidad	1		105.000	
163		Cable tapa combustible	Unidad	1		84.000	
164		Refuerzo paragolpe tras	Unidad	1		84.000	
165		Tapa tras carrocería	Unidad	1		455.000	
166		Cerradura de puerta	Unidad	1		196.000	
167		Espejo retrovisor izq	Unidad	1		126.000	
168		Espejo retrovisor der	Unidad	1		126.000	
169		Espejo retrovisor interior	Unidad	1		84.000	
170		Cepillos limpiaparabrisas	Unidad	1		91.000	
171		Paragolpe delantero	Unidad	1		980.000	
172		Reparación de piso de carrocería	Unidad	1		630.000	
173		Reparación de costado de carrocería	Unidad	1		525.000	
174		Cambio de carrocería	Unidad	1		4.900.000	
175		Tapicería	Unidad	1		280.000	
		TOTAL LOTE N° 7			0	[illegible]6.500	0

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARIO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JA...
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

	1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA

Monto mínimo G.	**40.000.000**
Monto máximo G.	**80.000.000**

LOTE N° 8 CAMIÓN DE CARGA FORD 1317 - CARGO 1722 - F 4000 ORDEN Y SEGURIDAD

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión**					
1		Cuádruple	Unidad	1	1.190.000	1.190.000	3.357.648
2		Eje de mando	Unidad	1	315.000	315.000	1.794.240
3		Anillos sincronizadores	Unidad	1	266.000	266.000	1.156.680
4		Eje ranurado	Unidad	1	175.000	175.000	1.849.680
5		Engranaje de 1 a 5ta.	Unidad	1	175.000	175.000	7.365.960
6		Engranaje marcha atrás	Unidad	1	245.000	245.000	1.977.192
7		Rulemanes	Unidad	1	84.000	84.000	962.640
8		Cambio de aceite de caja p/litro	Unidad	1	31.500	31.500	342.524
9		Corona piñón	Unidad	1	4.200.000	4.200.000	8.661.600
10		Rulemanes	Unidad	1	63.000	63.000	1.232.640
11		Cruceta cardan	Unidad	1	175.000	175.000	1.327.248
12		Centralizador completo	Unidad	1	245.000	245.000	1.185.552
13		Macho y hembra cardan	Unidad	1	385.000	385.000	3.553.992
14		Cilindro tristop	Unidad	1	70.000	70.000	1.988.280
15		Engranaje satélite y planetario	Unidad	1	210.000	210.000	8.661.600
16		Perno Diferencial con seguro	Unidad	1	63.000	63.000	1.981.080
17		Eje palier	Unidad	1	595.000	595.000	3.389.688
18		Ruleman palier	Unidad	1	133.000	133.000	1.407.096
19		Reten palier	Unidad	1	63.000	63.000	1.290.672
20		cambio de aceite diferencial p/litro	Unidad	1	31.500	31.500	205.934
	78180101-003	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección**					
21		Brazo pitman	Unidad	1	245.000	245.000	1.750.392
22		Bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	1.365.000	1.365.000	3.452.400
23		Cambio de fluido de dirección hidráulica p/litro	Unidad	1	31.500	31.500	236.681
24		Caño de alta presión de dirección hidráulica	Unidad	1	140.000	140.000	967.680
25		Reparar eje cardanica de dirección	Unidad	1	105.000	105.000	630.000
26		Barra Larga de Dirección	Unidad	1	315.000	315.000	1.750.392
27		Barra Corta de dirección	Unidad	1	175.000	175.000	1.327.320
28		Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1	84.000	84.000	225.000
29		Ruleman carcasa	Unidad	1	63.000	63.000	735.840
30		Reten carcasa	Unidad	1	21.000	21.000	613.872
31		Ruleman punta eje	Unidad	1	140.000	140.000	1.497.096
32		Reten punta eje	Unidad	1	35.000	35.000	1.268.496
33		Reparación de sinfín de Dirección	Unidad	1	1.288.000	1.288.000	504.000
	78180101-004	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión**					
34		Amortiguador trasero c/u	Unidad	1	245.000	245.000	943.200
35		Amortiguador delantero c/u	Unidad	1	245.000	245.000	776.880
36		Buje barra estabilizadora	Unidad	1	63.000	63.000	362.376
37		Buje amortiguador	Unidad	1	8.400	8.400	234.864
38		Juego de perno punta eje	Unidad	1	2.520.000	2.520.000	4.647.600
39		Juego de elásticos - trasero	Unidad	1	3.360.000	3.360.000	3.600.000
40		Bujes elásticos - completo	Unidad	1	735.000	735.000	1.800.000
41		Grillete de elástico	Unidad	1	210.000	210.000	900.000
42		Centro elástico c/u	Unidad	1	35.000	35.000	1.620.000

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P. 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Cmo Ppal DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
	78180101-005	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**					
43		Cambiar disco de embrague	Unidad	1	945.000	945.000	4.406.616
44		Cojinete de empuje	Unidad	1	245.000	245.000	1.578.960
45		Plato de presión	Unidad	1	1.036.000	1.036.000	5.398.992
46		Ruleman piloto	Unidad	1	63.000	63.000	2.444.040
47		Bomba Central de Embrague	Unidad	1	245.000	245.000	1.750.392
48		Juego reparación bomba central de embrague	Unidad	1	126.000	126.000	1.750.392
49		Reten de bancada	Unidad	1	98.000	98.000	2.466.216
50		Cambio de cañería conector de bomba de embrague a bomba auxiliar	Unidad	1	175.000	175.000	708.120
51		Bomba Auxiliar de Embrague	Unidad	1	196.000	196.000	1.068.480
52		Juego Reparación bomba auxiliar de Embrague	Unidad	1	84.000	84.000	1.169.280
	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**					
53		Fibras de freno - ambos	Unidad	1	280.000	280.000	4.210.920
54		Juego reparo bomba central freno	Unidad	1	129.500	129.500	991.008
55		Bomba central de freno	Unidad	1	406.000	406.000	2.167.200
56		Tambor freno trasero - ambos	Unidad	1	1.120.000	1.120.000	3.065.400
57		Servofreno	Unidad	1	665.000	665.000	2.338.200
58		Cilindro de freno trasero	Unidad	1	175.000	175.000	1.690.920
59		Cambio de fluido de freno p/litro	Unidad	1	31.500	31.500	34.650
60		Juego reparación cilindro freno trasero c/u	Unidad	1	21.000	21.000	249.480
61		Depresor de freno	Unidad	1	448.000	448.000	1.894.680
62		Caño flexible	Unidad	1	28.000	28.000	366.552
63		Cabo de freno de mano	Unidad	1	63.000	63.000	135.000
64		cambio de Fluido de freno p/litro	Unidad	1	14.000	14.000	69.300
	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico/Reparación de alternador**					
65		Foco de Faro delantero c/u	Unidad	1	17.500	17.500	42.264
66		Foco de Faro señalero c/u	Unidad	1	3.500	3.500	12.326
67		Foco de Faro trasero c/u	Unidad	1	3.500	3.500	12.326
68		Palanca, comando, señaleros, luces	Unidad	1	140.000	140.000	902.160
69		Llave contacto	Unidad	1	385.000	385.000	558.432
70		Terminal de batería	Unidad	1	10.500	10.500	55.764
71		Control de batería	Unidad	1	3.500	3.500	22.500
72		Colocar relay luz alta	Unidad	1	14.000	14.000	486.360
73		Recargar batería	Unidad	1	7.000	7.000	45.000
74		Reparación de motor de arranque	Unidad	1	245.000	245.000	1.834.560
75		Cambio de motor de arranque	Unidad	1	385.000	385.000	2.319.120
76		Reparar sistema limpia parabrisas - completo	Unidad	1	84.000	84.000	1.140.552
77		Solenoide o automático del arranque	Unidad	1	63.000	63.000	957.600
78		Ajustar faro auxiliar	Unidad	1	3.500	3.500	9.000
79		Alinear luces	Unidad	1	7.000	7.000	71.100
80		Bulbo de aceite	Unidad	1	31.500	31.500	296.496
81		Bulbo de temperatura o relay	Unidad	1	31.500	31.500	412.920
82		Reparar alternador	Unidad	1	266.000	266.000	1.834.560
83		Cambio de alternador	Unidad	1	665.000	665.000	2.707.200
84		Faro delantero	Unidad	1	154.000	154.000	1.111.608
85		Faro trasero	Unidad	1	98.000	98.000	239.400
86		Correa de alternador	Unidad	1	42.000	42.000	398.808
	78180101-014	**Serv. de mant. y reparación de Motor**					
87		Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	1	84.000	84.000	225.000

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
88		Filtro de combustible	Unidad	1	56.000	56.000	206.136
89		Filtro de aceite	Unidad	1	39.200	39.200	202.068
90		Filtro de aire	Unidad	1	122.500	122.500	161.100
91		Cambio de aceite motor p/litro	Unidad	1	31.500	31.500	320.578
92		Limpieza de Radiador	Unidad	1	168.000	168.000	675.000
93		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1	175.000	175.000	403.200
94		Limpieza de bomba inyectora	Unidad	1	595.000	595.000	135.000
95		Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	1	35.000	35.000	135.000
96		Cigüeñal	Unidad	1	3.430.000	3.430.000	10.932.768
97		Tapa motor	Unidad	1	3.150.000	3.150.000	25.313.040
98		Juego de pistón	Unidad	1	3.290.000	3.290.000	6.998.400
99		Juego de Camisa	Unidad	1	665.000	665.000	2.008.800
100		Juego de Biela	Unidad	1	875.000	875.000	1.343.520
101		Casquillo de Bancada	Unidad	1	245.000	245.000	1.787.040
102		Casquillo de leva	Unidad	1	175.000	175.000	1.243.728
103		Buje de Biela	Unidad	1	105.000	105.000	1.149.480
104		Juego de Aros	Unidad	1	945.000	945.000	2.674.080
105		Juego de Juntas	Unidad	1	448.000	448.000	3.394.800
106		Juego de Válvulas	Unidad	1	595.000	595.000	2.463.408
107		Juego de Reten de Válvula	Unidad	1	140.000	140.000	1.243.728
108		Guía de válvulas	Unidad	1	245.000	245.000	1.260.360
109		Cepillada de tapa motor	Unidad	1	245.000	245.000	810.000
110		Rectificación de asiento de válvula	Unidad	1	3.850.000	3.850.000	810.000
111		Reparación y calibración de bomba inyectora	Unidad	1	1.155.000	1.155.000	3.150.000
112		Rectificación de cilindros	Unidad	1	385.000	385.000	1.350.000
113		Rectificación de Cigüeñal	Unidad	1	280.000	280.000	1.530.000
114		Rectificación de brazo de biela	Unidad	1	70.000	70.000	855.000
115		Junta tapa motor	Unidad	1	238.000	238.000	2.776.680
116		Junta cárter	Unidad	1	63.000	63.000	1.032.408
117		Esmerilar válvula y rectificar motor	Unidad	1	385.000	385.000	4.500.000
118		Bomba de Agua	Unidad	1	336.000	336.000	1.557.360
119		Correa / cadena de distribución	Unidad	1	448.000	448.000	249.480
120		Polea ruleman tensor de correas	Unidad	1	175.000	175.000	2.001.384
121		Reten frente motor	Unidad	1	42.000	42.000	1.077.408
122		Soporte motor	Unidad	1	196.000	196.000	753.480
123		Junta tapa balancín	Unidad	1	63.000	63.000	852.408
124		Reparación de Radiador	Unidad	1	175.000	175.000	405.000
125		Regular válvulas	Unidad	1	126.000	126.000	504.000
126		Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	1	420.000	420.000	1.350.000
	78180201-001	**Servicio de chapería y pintura**					
127		Capot	Unidad	1	350.000	350.000	2.649.762
128		Guardabarro Delantero Derecho	Unidad	1	175.000	175.000	1.523.592
129		Guardabarro Delantero Izquierdo	Unidad	1	175.000	175.000	1.523.592
130		Puerta Delantera Derecha	Unidad	1	245.000	245.000	2.452.680
131		Puerta Delantera Izquierda	Unidad	1	245.000	245.000	2.452.680
132		Parabrisas Delantero	Unidad	1	315.000	315.000	1.836.000
133		Moldura de Parabrisas	Unidad	1	35.000	35.000	1.143.000
134		Soporte carril paragolpe	Unidad	1	21.000	21.000	571.500
135		Soporte paragolpe del	Unidad	1	21.000	21.000	571.500
136		Parrilla frontal	Unidad	1	175.000	175.000	1.701.000
137		Jgo molduras parrilla	Unidad	1	21.000	21.000	873.000
138		Cabo abre capot	Unidad	1	63.000	63.000	340.128

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
139		Varilla capot	Unidad	1	21.000	21.000	183.600
140		Bisagra puerta del	Unidad	1	84.000	84.000	452.304
141		limitador puerta	Unidad	1	21.000	21.000	362.304
142		Vidrio pta del der	Unidad	1	154.000	154.000	428.832
143		Vidrio pta del izq	Unidad	1	154.000	154.000	428.832
144		Guía de vidrio pta del	Unidad	1	21.000	21.000	281.916
145		Goma pta del	Unidad	1	35.000	35.000	338.832
146		Goma sup pta	Unidad	1	21.000	21.000	338.832
147		Panel de techo	Unidad	1	63.000	63.000	1.433.592
148		Cable tapa combustible	Unidad	1	7.000	7.000	103.248
149		Refuerzo paragolpe tras	Unidad	1	21.000	21.000	523.080
150		Tapa tras carrocería	Unidad	1	140.000	140.000	3.465.000
151		Espejo retrovisor izq	Unidad	1	140.000	140.000	1.498.176
152		Espejo retrovisor der	Unidad	1	140.000	140.000	1.498.176
153		Espejo retrovisor interior	Unidad	1	21.000	21.000	421.992
154		cepillos limpiaparabrisas	Unidad	1	21.000	21.000	103.392
155		Reparación de piso de carrocería	Unidad	1	420.000	420.000	4.050.000
156		Reparación de costado de carrocería	Unidad	1	350.000	350.000	9.000.000
157		Cambio de carrocería	Unidad	1	2.449.400	2.450.000	16.200.000
158		tapicería	Unidad	1	70.000	70.000	6.300.000
		TOTAL LOTE N° 8			**59.858.500**	59.859.100	**293.852.273**

Monto mínimo G.	**60.000.000**
Monto máximo G.	**100.000.000**

LOTE N° 9 AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN GOL 1,9 ORDEN Y SEGURIDAD

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario
	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**					
1		Juego de pastillas delantero	Unidad	1	122.500	122.500	
2		Discos de Frenos delantero	Unidad	1	133.000	133.000	
3		Juego de rep. De mordaza	Unidad	1	49.000	49.000	
4		Cilindros de frenos trasero	Unidad	1	84.000	84.000	
5		Zapatas de frenos trasero	Unidad	1	63.000	63.000	
6		Tambores de Freno	Unidad	1	119.000	119.000	
7		Cabos de frenos de mano	Unidad	1	63.000	63.000	
8		Bomba central de freno	Unidad	1	122.500	122.500	
9		Cambio de fluido de freno p/litro	Unidad	1	14.000	14.000	
10		Caños flexibles de frenos	Unidad	1	26.600	26.600	
11		Resortes de zapatas	Unidad	1	3.500	3.500	
12		Seguros de zapatas	Unidad	1	3.500	3.500	
13		Rectificación de Discos de Freno	Unidad	1	42.000	42.000	
14		Cementado de zapatas	Unidad	1	7.000	7.000	
15		Rectificación de tambores de Fr.Tras.	Unidad	1	42.000	42.000	
	78180101-004	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión**					
16		Amortiguadores	Unidad	1	147.000	147.000	
17		Rotulas inferiores	Unidad	1	101.500	101.500	
18		Punta eje izq.	Unidad	1	42.000	42.000	
19		Punta eje der.	Unidad	1	42.000	42.000	
20		Bujes de parrilla inferior del.	Unidad	1	38.500	38.500	
21		Parrilla de suspensión inferior	Unidad	1	129.500	129.500	
22		Masa de rueda izq.	Unidad	1	49.000	49.000	
23		Masa de rueda der.	Unidad	1	49.000	49.000	

DARIO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DE-MAP
Tesorero P - 2.1.1.

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Insp. DE-MAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
24		Homocinética Izquierda	Unidad	1	245.000	245.000	
25		Homocinética Derecha	Unidad	1	245.000	245.000	
	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico**					
26		Bendix de arranque	Unidad	1	63.000	63.000	
27		Rotor de arranque	Unidad	1	35.000	35.000	
28		Inducido de arranque	Unidad	1	21.000	21.000	
29		Jgo. De carbones	Unidad	1	7.000	7.000	
30		Motor de arranque completo	Unidad	1	455.000	455.000	
31		Bujías	Unidad	1	12.600	12.600	
32		Bobina de encendido	Unidad	1	476.000	476.000	
33		Trabajos de terceros	Unidad	1	84.000	84.000	
	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico**					
34		Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos	Unidad	1	161.000	161.000	
35		Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltaje)	Unidad	1	84.000	84.000	
36		Rotor de Alternador	Unidad	1	63.000	63.000	
37		Estator de Alternador	Unidad	1	42.000	42.000	
38		Correa de Alternador	Unidad	1	112.000	112.000	
39		Rulemanes de Alternador	Unidad	1	24.500	24.500	
40		Polea de alternador	Unidad	1	112.000	112.000	
41		Carcasa Trasera de Alternado	Unidad	1	42.000	42.000	
42		Carcasa delantera de alternador	Unidad	1	35.000	35.000	
43		Alternador Completo	Unidad	1	763.000	763.000	
	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico**					
44		Focos de Alta y Baja	Unidad	1	24.500	24.500	
45		Focos de filamentos	Unidad	1	7.000	7.000	
46		focos de 1 filamento	Unidad	1	7.000	7.000	
47		focos de busca huellas	Unidad	1	17.500	17.500	
48		foco de luz de techo	Unidad	1	3.500	3.500	
49		faro delantero	Unidad	1	196.000	196.000	
50		faro trasero	Unidad	1	154.000	154.000	
51		faritos de luz de chapa	Unidad	1	21.000	21.000	
52		faros busca huellas	Unidad	1	70.000	70.000	
53		conmutador de luces	Unidad	1	84.000	84.000	
54		bulbo de marcha atrás	Unidad	1	8.400	8.400	
55		bulbo de frenos	Unidad	1	14.000	14.000	
56		bulbo de punto muerto	Unidad	1	7.000	7.000	
57		espejo retr. Ext. izq.	Unidad	1	175.000	175.000	
58		espejo retr. Ext. Der.	Unidad	1	175.000	175.000	
	78180101-014	**Serv. de mant. y reparación de Motor**					
59		Pistones	Unidad	1	980.000	980.000	
60		Jgo. De Aros	Unidad	1	245.000	245.000	
61		Juego de Juntas	Unidad	1	175.000	175.000	
62		Jgo. De casquillos de biela	Unidad	1	147.000	147.000	
63		Jgo. De chaquillos de Bancada	Unidad	1	175.000	175.000	
64		Válvulas de Admisión	Unidad	1	35.000	35.000	
65		Válvulas de Escape	Unidad	1	35.000	35.000	
66		Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	1	42.000	42.000	
67		Árbol de Levas Adm.	Unidad	1	70.000	70.000	
68		Cigüeñal	Unidad	1	560.000	560.000	
69		Bielas	Unidad	1	84.000	84.000	
70		Tapa de Cilindros	Unidad	1	1.155.000	1.155.000	

DARÍO A. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

JORGE AL MEDINA R.
Cnc Ppal DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
71		Árbol de levas de Esc.	Unidad	1	42.000	42.000	
72		Junta de múltiple de adm.	Unidad	1	7.000	7.000	
73		Junta de múltiple de esc.	Unidad	1	3.500	3.500	
74		Junta de frente de motor	Unidad	1	7.000	7.000	
75		Reten frente motor	Unidad	1	17.500	17.500	
76		Reten de bancada tras.	Unidad	1	42.000	42.000	
77		resortes de válvulas	Unidad	1	7.000	7.000	
78		Martilletes de Val.	Unidad	1	7.000	7.000	
79		Jgo. Reten guía de val.	Unidad	1	84.000	84.000	
80		Cambio de aceite motor p/litro	Unidad	1	31.500	31.500	
81		Filtro de aceite	Unidad	1	38.500	38.500	
82		Filtro de Aire	Unidad	1	73.500	73.500	
83		Filtro de Combustible	Unidad	1	52.500	52.500	
84		Soporte de caja	Unidad	1	63.000	63.000	
85		Soportes de Motor	Unidad	1	66.500	66.500	
	78180101-003	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección**					
86		Cremallera de dirección	Unidad	1	1.295.000	1.295.000	
87		Precap	Unidad	1	63.000	63.000	
88		Guaradapolvo	Unidad	1	7.000	7.000	
89		Muñequin	Unidad	1	73.500	73.500	
90		Esparragos de rueda	Unidad	1	7.000	7.000	
91		Tuercas de rueda	Unidad	1	14.000	14.000	
92		Alineacion	Unidad	1	35.000	35.000	
	78180101-016	**Servicio de Mant. y Rep. de Sistemas de Aire Acondicionado**					
93		Radiador de agua	Unidad	1	665.000	665.000	
94		Bomba de agua	Unidad	1	105.000	105.000	
95		Ventilador de radiador	Unidad	1	266.000	266.000	
96		Termostado	Unidad	1	70.000	70.000	
97		Junta de termostato	Unidad	1	35.000	35.000	
98		mangueras de radiador	Unidad	1	63.000	63.000	
99		Juego de mangueras de calefacion	Unidad	1	63.000	63.000	
100		Condensador de A.Ac	Unidad	1	210.000	210.000	
101		Evaporador de A.Ac.	Unidad	1	35.000	35.000	
102		Valvula expansora	Unidad	1	21.000	21.000	
103		Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	1	112.000	112.000	
104		Gas refrigerante 134 A	Unidad	1	245.000	245.000	
105		Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	1	7.000	7.000	
106		Compresor de A. Ac	Unidad	1	595.000	595.000	
107		Polea de compresor	Unidad	1	35.000	35.000	
108		Embrague de compresor	Unidad	1	21.000	21.000	
109		Caño de compresor	Unidad	1	35.000	35.000	
	78180101-027	**Mantenimiento y reparacion de carroceria/Reparación interior de la Cabina**					
110		Mecanismos de lev vid delnt izq. Manual	Unidad	1	35.000	35.000	
111		Mecanismos de lev vid delnt der. Manual	Unidad	1	35.000	35.000	
112		Mecanismos de lev vid tras izq manual	Unidad	1	35.000	35.000	
113		Mecanismos de lev vid tras der. manuel	Unidad	1	35.000	35.000	
114		Tapiz de pta. Del izq.	Unidad	1	17.500	17.500	
115		Tapiz de pta. Del der.	Unidad	1	17.500	17.500	
116		Tapiz de pta tras izq.	Unidad	1	45.500	45.500	
117		Tapiz de pta tras der.	Unidad	1	45.500	45.500	
118		Cerradura de pta del izq.	Unidad	1	21.000	21.000	
119		Cerradura de pta del der.	Unidad	1	21.000	21.000	

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
120		Cerradura de pta tras izq	Unidad	1	38.500	38.500	
121		Cerradura de pta tras der.	Unidad	1	38.500	38.500	
122		Cinturon de conductor	Unidad	1	44.100	44.100	
123		Cinturon de acompañante	Unidad	1	42.000	42.000	
124		Jdo de guia de asiento de cond	Unidad	1	17.500	17.500	
125		Guia de asiento de acompañante	Unidad	1	17.500	17.500	
126		Limpieza integral de Tapizado	Unidad	1	52.500	52.500	
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**					
127		Anillos Sincronizadores	Unidad	1	112.000	112.000	
128		Rulemanes	Unidad	1	42.000	42.000	
129		Jgo. De Rodillos	Unidad	1	21.000	21.000	
130		Desplazable de 1y2da.	Unidad	1	84.000	84.000	
131		Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	1	84.000	84.000	
132		Deplazable de 5ta y M.atras	Unidad	1	84.000	84.000	
133		Eje de Mando	Unidad	1	63.000	63.000	
134		Eje Principal	Unidad	1	35.000	35.000	
135		Engranaje de 1ra.	Unidad	1	42.000	42.000	
136		Engranaje de 2da.	Unidad	1	42.000	42.000	
137		Engranaje de 3ra.	Unidad	1	42.000	42.000	
138		Engranaje de 5ta.	Unidad	1	42.000	42.000	
139		Reten cola	Unidad	1	21.000	21.000	
140		Reten de frente	Unidad	1	42.000	42.000	
141		Cambio de aceite de caja p/litro	Unidad	1	31.500	31.500	
	78180101-005	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**					
142		Plato de Presion	Unidad	1	322.000	322.000	
143		Disco	Unidad	1	108.500	108.500	
144		Cojinete de empuje	Unidad	1	73.500	73.500	
145		Horquilla	Unidad	1	64.540	64.540	
146		Guardapolvo de Horquilla	Unidad	1	42.000	42.000	
147		Ruleman Piloto	Unidad	1	17.500	17.500	
148		Volante de motor	Unidad	1	70.000	70.000	
149		Bomba central de embrague	Unidad	1	315.000	315.000	
150		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	315.000	315.000	
151		Tornillos de volante	Unidad	1	17.499	17.500	
	78180101-004	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension trasera**					
152		Amortiguadores traseros	Unidad	1	140.000	140.000	
		TOTAL LOTE N° 9			**16.693.739**	16.693.740	**0**

Monto mínimo G.	**40.000.000**
Monto máximo G.	**80.000.000**

LOTE N° 10 CAMIONETA FORD RANGER 2.8 - 3.0 4 x 4 y 4 x 2 ORDEN Y SEGURIDAD

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión**					
1		Rulemanes	Unidad	1	73.500	73.500	435.204
2		Jgo. De Rodillos	Unidad	1	59.500	59.500	568.260
3		Desplazable de 1y2da.	Unidad	1	171.500	171.500	1.161.468
4		Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	1	101.500	101.500	984.060
5		Desplazable de 5ta y M.atras	Unidad	1	98.000	98.000	1.039.500
6		Eje de Mando	Unidad	1	126.000	126.000	984.060
7		Eje Principal	Unidad	1	143.500	143.500	984.060

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARIO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JOSE [illegible] MEDINA R.
[illegible] DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
8		Engranaje de 1ra.	Unidad	1	133.000	133.000	1.094.940
9		Engranaje de 2da.	Unidad	1	133.000	133.000	984.060
10		Engranaje de 3ra.	Unidad	1	133.000	133.000	928.620
11		Engranaje de 5ta.	Unidad	1	136.500	136.500	873.180
12		Cuádruple	Unidad	1	381.500	381.500	1.688.148
13		Reten cola	Unidad	1	59.500	59.500	582.120
14		Reten de frente caja	Unidad	1	59.500	59.500	318.780
15		Placa intermedia	Unidad	1	94.500	94.500	207.900
16		Jgo de juntas de caja	Unidad	1	52.500	52.500	873.180
17		Engranaje marcha atrás	Unidad	1	98.000	98.000	1.039.500
18		Sincronizador	Unidad	1	66.500	66.500	1.150.380
19		Engranaje	Unidad	1	52.500	52.500	984.060
20		Caja selectora de cambios	Unidad	1	420.000	420.000	207.900
21		Cambio de aceite de caja	Unidad	1	66.500	66.500	251.716
22		Palanca de cambios	Unidad	1	126.000	126.000	1.879.416
23		Actuador 4x4	Unidad	1	164.500	164.500	221.760
24		Modulo 4x4	Unidad	1	129.500	129.500	443.520
25		Comando 4x4	Unidad	1	136.500	136.500	221.760
26		Cardan Completo	Unidad	1	241.500	241.500	2.550.240
27		Crucetas de Cardan	Unidad	1	143.500	143.500	1.718.640
28		Cardan delantero	Unidad	1	115.500	115.500	332.640
29		Crucetas de Cardan 4x4	Unidad	1	234.500	234.500	332.640
30		Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	Unidad	1	115.500	115.500	1.846.152
31		Brida de Cardan Del. Lado Caja	Unidad	1	73.500	73.500	1.846.152
32		Interruptor inhibidor	Unidad	1	73.500	73.500	233.640
33		Bomba de transferencia	Unidad	1	108.500	108.500	792.000
34		Cadena de transferencia	Unidad	1	59.500	59.500	1.584.000
35		Brida	Unidad	1	206.500	206.500	443.520
36		Corona y Piñón de Dif. 4x4	Unidad	1	73.500	73.500	420.750
37		Rulemanes de Corona	Unidad	1	94.500	94.500	659.142
38		Rulemanes de Piñón	Unidad	1	185.500	185.500	659.142
39		Rulemanes del túnel	Unidad	1	189.000	189.000	631.422
40		Reten de piñón	Unidad	1	73.500	73.500	587.664
41		Tuerca de Piñón	Unidad	1	66.500	66.500	424.908
42		arandela diferencial	Unidad	1	164.500	164.500	325.116
43		Retenes del Túnel del dif.	Unidad	1	73.500	73.500	1.332.144
44		Guardapolvos de homocinéticas	Unidad	1	38.500	38.500	554.400
45		Tulipas de Homoc. lado caja	Unidad	1	35.000	35.000	554.400
46		Tulipas de Homoc. lado rueda	Unidad	1	73.500	73.500	554.400
47		Bujes del soporte del túnel de Dif.	Unidad	1	66.500	66.500	1.018.908
48		Homocinética del	Unidad	1	140.000	140.000	554.400
49		rodillo eje túnel	Unidad	1	140.000	140.000	554.400
50		Encastre de 4x4	Unidad	1	38.500	38.500	990.000
51		deslizante de 4x4	Unidad	1	385.000	385.000	990.000
52		Eje	Unidad	1	73.500	73.500	792.000
53		Acople	Unidad	1	73.500	73.500	79.200
54		Espaciador	Unidad	1	52.500	52.500	247.500
55		Perno diferencial	Unidad	1	73.500	73.500	2.837.340
56		Planetario	Unidad	1	38.500	38.500	2.985.840
57		engranaje satélite	Unidad	1	80.500	80.500	2.985.840
	78180101-003	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección**					
58		Cremallera de dirección	Unidad	1	2.345.000	2.345.000	4.514.400

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.1

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
59		Bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	284.900	284.900	2.422.728
60		Cambio de fluido de dirección hidráulica p/litro	Unidad	1	42.000	42.000	144.161
61		Precap	Unidad	1	269.500	269.500	498.960
62		Guardapolvo	Unidad	1	147.000	147.000	426.888
63		Muñequin	Unidad	1	182.000	182.000	432.432
64		Espárragos de rueda	Unidad	1	14.000	14.000	332.640
65		Tuercas de rueda	Unidad	1	14.000	14.000	143.928
66		Bomba D/H	Unidad	1	364.000	364.000	2.422.728
67		Columna de dirección	Unidad	1	192.500	192.500	2.699.928
68		Conjunto cilindro contacto	Unidad	1	31.500	31.500	803.880
69		Eje de dirección	Unidad	1	98.000	98.000	1.219.680
70		Tanque de fluido D/H	Unidad	1	87.500	87.500	451.440
71		Manguera D/H	Unidad	1	269.500	269.500	554.400
72		Manguera de retorno D/H	Unidad	1	490.000	490.000	554.400
73		Manguera de D/H	Unidad	1	231.000	231.000	665.280
74		Jgo de rep retenes bomba D/H	Unidad	1	112.000	112.000	443.520
75		Jgo de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	1	112.000	112.000	443.520
76		Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	1	98.000	98.000	443.520
77		Alineación y balanceo	Unidad	1	126.000	126.000	217.800
	78180101-004	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión**					
78		Amortiguadores traseros	Unidad	1	420.000	420.000	582.120
79		Bujes de elásticos	Unidad	1	21.000	21.000	611.100
80		Grilletes de elásticos	Unidad	1	28.000	28.000	413.820
81		Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	Unidad	1	140.000	140.000	1.782.000
82		Taqueador trasero	Unidad	1	122.500	122.500	554.400
83		Perno elástico	Unidad	1	24.500	24.500	528.660
84		Buje amortiguador	Unidad	1	24.500	24.500	271.656
85		Goma cabina	Unidad	1	140.000	140.000	1.273.140
86		Mecanismo porta auxilio	Unidad	1	45.500	45.500	222.750
87		Amortiguadores	Unidad	1	385.000	385.000	581.760
88		Rotulas inferiores	Unidad	1	199.500	199.500	848.232
89		Rotulas superiores	Unidad	1	199.500	199.500	1.485.000
90		Bujes de parrilla superior	Unidad	1	161.000	161.000	1.485.000
91		Bujes de parrilla inferior del.	Unidad	1	140.000	140.000	792.792
92		Parrilla de suspensión inferior	Unidad	1	105.000	105.000	1.940.400
93		Parrilla de suspensión superior	Unidad	1	105.000	105.000	1.485.000
94		Buje estabilizador central	Unidad	1	52.500	52.500	388.080
95		Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	1	84.000	84.000	432.432
96		Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	1	84.000	84.000	432.432
97		Barra estabilizadora del.	Unidad	1	24.500	24.500	2.273.040
98		Barra de torsión RH	Unidad	1	94.500	94.500	3.160.080
99		Barra de torsión LH	Unidad	1	94.500	94.500	3.160.080
100		Brazo barra de torsión LH	Unidad	1	140.000	140.000	2.938.320
101		Brazo barra de torsión RH	Unidad	1	140.000	140.000	2.938.320
102		Asientos barra torsión superior	Unidad	1	119.000	119.000	803.880
103		Asientos barra torsión inferior	Unidad	1	119.000	119.000	803.880
104		Bulón de torsión	Unidad	1	56.000	56.000	304.920
105		Punta eje RH	Unidad	1	28.000	28.000	3.548.160
106		Punta eje LH	Unidad	1	28.000	28.000	3.548.160
107		Ruleman de maza delantera	Unidad	1	52.500	52.500	654.192
108		Reten de maza delantera	Unidad	1	52.500	52.500	554.400
109		Tuerca de maza	Unidad	1	10.500	10.500	344.520

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ DAVA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
110		Arandela de maza	Unidad	1	10.500	10.500	182.160
111		Tapa de maza	Unidad	1	17.500	17.500	130.680
112		Buje amortiguador	Unidad	1	11.900	11.900	266.112
113		Perno Parrilla	Unidad	1	17.500	17.500	266.112
114		Taqueador de suspensión LH	Unidad	1	10.500	10.500	554.400
115		Taqueador de suspensión RH	Unidad	1	10.500	10.500	554.400
116		Tazas de ruedas	Unidad	1	10.500	10.500	990
	78180101-005	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**					
117		Plato de Presión	Unidad	1	539.000	539.000	1.805.364
118		Disco	Unidad	1	535.500	535.500	1.605.780
119		Cojinete de empuje	Unidad	1	245.000	245.000	1.881.000
120		Horquilla	Unidad	1	101.500	101.500	665.280
121		Guardapolvo de Horquilla	Unidad	1	38.500	38.500	83.160
122		Ruleman Piloto	Unidad	1	59.500	59.500	1.947.528
123		Volante de motor	Unidad	1	280.000	280.000	3.948.912
124		Tornillos de volante	Unidad	1	10.500	10.500	330.660
125		Corona volante	Unidad	1	105.000	105.000	3.948.912
126		Bulbo de embrague	Unidad	1	24.500	24.500	221.760
127		Goma pedal de embrague	Unidad	1	10.500	10.500	139.590
128		Flexible de embrague	Unidad	1	35.000	35.000	558.360
129		Bomba aux de embrague	Unidad	1	259.000	259.000	2.019.600
130		Jgo rep bomba aux de embrague	Unidad	1	52.500	52.500	1.275.120
131		Bomba central de embrague	Unidad	1	210.000	210.000	1.275.120
	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**					
132		Juego de pastillas delant.	Unidad	1	378.000	378.000	598.356
133		Discos de Frenos delant.	Unidad	1	374.500	374.500	1.047.420
134		Juego de rep. De mordaza	Unidad	1	122.500	122.500	604.296
135		Cilindros de frenos tras.	Unidad	1	150.500	150.500	731.808
136		Zapatas de frenos tras.	Unidad	1	84.000	84.000	1.081.080
137		Tambores de F.	Unidad	1	220.500	220.500	859.320
138		Cabos de frenos de mano	Unidad	1	77.000	77.000	693.000
139		Bomba central de freno	Unidad	1	234.500	234.500	1.025.640
140		Cambio de fluido de freno p/litro	Unidad	1	38.500	38.500	103.950
141		Caños flexibles de frenos	Unidad	1	31.500	31.500	264.528
142		seguros de zapata	Unidad	1	10.500	10.500	454.608
143		Rectificación de discos de fr	Unidad	1	59.500	59.500	158.400
144		Cementado de zapatas	Unidad	1	28.000	28.000	420.750
145		Rectificación de tambores de fr tras	Unidad	1	59.500	59.500	148.500
146		Resortes de zapata	Unidad	1	10.500	10.500	471.240
147		juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	1	21.000	21.000	512.820
148		Regulador de freno RH	Unidad	1	10.500	10.500	411.048
149		Regulador de freno LH	Unidad	1	10.500	10.500	411.048
150		Leva de freno	Unidad	1	10.500	10.500	411.048
151		Perno de zapata	Unidad	1	10.500	10.500	361.548
152		Pistón de mordaza	Unidad	1	94.500	94.500	742.896
153		Mordaza de freno delantero RH	Unidad	1	140.000	140.000	1.574.496
154		Mordaza de freno delantero LH	Unidad	1	140.000	140.000	1.574.496
155		Perno de mordaza	Unidad	1	10.500	10.500	296.208
156		tapa de polvo	Unidad	1	10.500	10.500	276.408
157		Goma pedal TM	Unidad	1	10.500	10.500	122.958
158		bulbo de freno	Unidad	1	10.500	10.500	318.384
159		Mecanismo de freno de mano	Unidad	1	108.500	108.500	1.519.056

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
160		Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	1	189.000	189.000	615.384
161		Bomba de vacio	Unidad	1	52.500	52.500	2.882.880
162		Servo Freno	Unidad	1	112.000	112.000	3.160.080
163		Válvula de freno	Unidad	1	287.000	287.000	118.800
164		Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	1	94.500	94.500	332.640
165		Sensor ABS de rueda del der	Unidad	1	94.500	94.500	332.640
166		Sensor ABS de rueda trase	Unidad	1	94.500	94.500	332.640
167		Modulo hidráulico de ABS	Unidad	1	455.000	455.000	1.287.000
168		Rotor sensor de ABS	Unidad	1	94.500	94.500	609.840
	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico**					
169		Bendix de arranque	Unidad	1	70.000	70.000	334.224
170		Rotor de arranque	Unidad	1	42.000	42.000	79.200
171		Inducido de arranque	Unidad	1	21.000	21.000	550.440
172		Jgo. De carbones	Unidad	1	14.000	14.000	217.800
173		Motor de arranque completo	Unidad	1	385.000	385.000	2.756.160
174		Trabajos de terceros	Unidad	1	63.000	63.000	346.500
175		Automático de arranque	Unidad	1	42.000	42.000	953.568
176		Ruleman	Unidad	1	14.000	14.000	171.468
177		Ruleman de arranque	Unidad	1	14.000	14.000	171.468
178		Ruleman	Unidad	1	14.000	14.000	171.468
179		Ruleman	Unidad	1	17.500	17.500	171.468
180		Porta carbón	Unidad	1	63.000	63.000	485.100
181		Bobina motor de arranque	Unidad	1	42.000	42.000	845.460
182		Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos	Unidad	1	112.000	112.000	618.156
183		Rotor de Alternador	Unidad	1	63.000	63.000	1.122.660
184		Estator de Alternador	Unidad	1	35.000	35.000	956.340
185		Correa de Alternador	Unidad	1	84.000	84.000	449.856
186		Rulemanes de Alternador	Unidad	1	21.000	21.000	571.032
187		Polea de alternador	Unidad	1	112.000	112.000	582.120
188		Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	1	28.000	28.000	936.936
189		Carcasa delantera de alternador	Unidad	1	28.000	28.000	970.200
190		Alternador Completo	Unidad	1	525.000	525.000	6.719.328
191		Foco de Alta y Baja	Unidad	1	21.000	21.000	275.220
192		Focos de filamentos	Unidad	1	7.000	7.000	23.681
193		focos de 1 filamento	Unidad	1	7.000	7.000	23.681
194		focos de busca huellas	Unidad	1	17.500	17.500	108.504
195		foco de luz de techo	Unidad	1	3.500	3.500	47.520
196		faro delantero	Unidad	1	175.000	175.000	1.495.890
197		faro trasero	Unidad	1	140.000	140.000	784.080
198		faritos de luz de chapa	Unidad	1	7.000	7.000	287.100
199		bulbo de marcha atrás	Unidad	1	8.400	8.400	301.752
200		Interruptor de estacionamiento	Unidad	1	7.000	7.000	142.956
201		interruptor de 4x4	Unidad	1	175.000	175.000	233.640
202		bocina	Unidad	1	84.000	84.000	290.664
203		Motor limpiaparabrisas	Unidad	1	42.000	42.000	1.275.120
204		Motor lanza agua	Unidad	1	35.000	35.000	744.480
205		Antena centro techo	Unidad	1	63.000	63.000	158.400
	78180101-014	**Serv. de mantenimiento y reparación de Motor**					
206		Juego de Pistón	Unidad	1	1.120.000	1.120.000	4.894.560
207		Juego de Camisa	Unidad	1	315.000	315.000	2.011.680
208		Juego de aros	Unidad	1	385.000	385.000	1.324.224

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DE.JAP
Tesorero P - 2.1.4

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE L. MEDINA R.
Cmo. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
209		Casquillo de biela	Unidad	1	182.000	182.000	1.457.280
210		Casquillo de bancada	Unidad	1	154.000	154.000	1.922.616
211		Casquillo de leva	Unidad	1	70.000	70.000	902.880
212		Buje de biela	Unidad	1	42.000	42.000	902.880
213		Filtro de aceite	Unidad	1	50.050	50.050	154.638
214		Filtro de Aire	Unidad	1	81.900	81.900	147.312
215		Filtro de Combustible	Unidad	1	54.600	54.600	226.710
216		Cambio de aceite motor p/litro	Unidad	1	31.500	31.500	313.099
217		Juego de juntas	Unidad	1	245.000	245.000	2.931.984
218		Juego de válvulas	Unidad	1	35.000	35.000	2.588.256
219		Guías de válvulas	Unidad	1	35.000	35.000	1.124.640
220		Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	1	21.000	21.000	1.930.500
221		Rectificación de cilindro	Unidad	1	42.000	42.000	1.930.500
222		Rectificación de cigüeñal	Unidad	1	175.000	175.000	1.930.500
223		Juego de aros	Unidad	1	385.000	385.000	6.076.224
224		Junta tapa motor	Unidad	1	133.000	133.000	2.303.928
225		Junta cárter	Unidad	1	42.000	42.000	665.280
226		Rectificar tapa motor	Unidad	1	105.000	105.000	940.500
227		Cambiar bomba de agua	Unidad	1	175.000	175.000	1.552.320
228		Cambio de correa dentada	Unidad	1	70.000	70.000	4.890.600
229		Tensor de correa dentada	Unidad	1	154.000	154.000	807.840
230		Mantenimiento bomba inyectora	Unidad	1	595.000	595.000	2.871.000
231		Cambio de bomba inyectora	Unidad	1	910.000	910.000	10.414.800
232		Picos inyectores c/u	Unidad	1	595.000	595.000	2.960.496
233		Turbo	Unidad	1	1.750.000	1.750.000	7.428.960
234		Cambio de polea cigüeñal	Unidad	1	154.000	154.000	2.389.464
235		Cambiar reten culata motor	Unidad	1	42.000	42.000	970.200
236		Cambiar reten frente motor	Unidad	1	21.000	21.000	687.456
237		Cambiar soporte motor	Unidad	1	112.000	112.000	1.053.360
238		Cambiar junta tapa balancín	Unidad	1	70.000	70.000	839.520
239		Cambiar ventilador de motor	Unidad	1	105.000	105.000	1.862.784
240		Reparar radiador	Unidad	1	133.000	133.000	742.500
241		Regular válvulas	Unidad	1	42.000	42.000	665.280
242		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1	175.000	175.000	443.520
	78180101-016	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado**					
243		Radiador de agua	Unidad	1	665.000	665.000	3.215.520
244		Bomba de agua	Unidad	1	175.000	175.000	1.663.200
245		Ventilador de radiador	Unidad	1	91.000	91.000	1.862.784
246		Termostato	Unidad	1	84.000	84.000	1.280.664
247		Junta de termostato	Unidad	1	7.000	7.000	376.992
248		manguera de radiador inferior	Unidad	1	63.000	63.000	434.808
249		manguera de radiador superior	Unidad	1	63.000	63.000	257.400
250		Juego de mangueras de calefacción	Unidad	1	21.000	21.000	1.829.520
251		Condensador de A.Ac	Unidad	1	315.000	315.000	1.901.592
252		Evaporador de A.Ac.	Unidad	1	175.000	175.000	4.656.960
253		Válvula expansara	Unidad	1	35.000	35.000	186.120
254		Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	1	112.000	112.000	887.040
255		Gas refrigerante 134 A	Unidad	1	245.000	245.000	990.000
256		Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	1	7.000	7.000	198.990
257		Compresor de A. Ac	Unidad	1	595.000	595.000	2.661.120
258		Polea de compresor	Unidad	1	42.000	42.000	1.330.560
259		Embrague de compresor	Unidad	1	140.000	140.000	1.386.000

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
260		Caño de compresor	Unidad	1	35.000	35.000	1.108.800
261		Guía ventilador	Unidad	1	35.000	35.000	498.960
262		Goma soporte radiador	Unidad	1	7.000	7.000	343.728
263		Tanque aux radiador	Unidad	1	14.000	14.000	676.368
264		Enfriador de aire	Unidad	1	35.000	35.000	1.230.768
265		Enfriador de aceite	Unidad	1	84.000	84.000	1.452.528
266		Correa A/A	Unidad	1	98.000	98.000	892.980
267		Conjunto polea tensor A/A	Unidad	1	7.000	7.000	1.609.542
268		Manguera A/A	Unidad	1	84.000	84.000	1.441.440
269		Comando A/A	Unidad	1	175.000	175.000	831.600
270		Motor ventilador A/A	Unidad	1	35.000	35.000	4.379.760
271		Núcleo evaporador A/A	Unidad	1	83.999	84.000	3.991.680
		TOTAL LOTE N° 10			**37.241.749**	37.241.750	**311.244.620**

Monto mínimo G.	**40.000.000**
Monto máximo G.	**70.000.000**

LOTE N° 11 CAMIONETA CHEVROLET BLAZER - S-10 ORDEN Y SEGURIDAD

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión 4x2**					
1		Anillos sincronizadores	Unidad	1	84.000	84.000	
2		Engranaje 1ª. A 5ª.	Unidad	1	175.000	175.000	
3		Eje ranurado	Unidad	1	210.000	210.000	
4		Eje cuádruple	Unidad	1	210.000	210.000	
5		Rulemán	Unidad	1	91.000	91.000	
6		Reten	Unidad	1	42.000	42.000	
7		Juntas	Unidad	1	45.500	45.500	
8		Selectores de cambio	Unidad	1	84.000	84.000	
9		Cambiar soporte de caja	Unidad	1	168.000	168.000	
10		Eje directa y rodillo interior	Unidad	1	175.000	175.000	
11		Cambio de engranaje	Unidad	1	175.000	175.000	
12		Cambio de juego de junta	Unidad	1	42.000	42.000	
13		Cambio de retén	Unidad	1	42.000	42.000	
14		Cambiar centralizador cardan	Unidad	1	238.000	238.000	
15		Cambiar cruceta cardan	Unidad	1	224.000	224.000	
16		Cambiar reten de piñón	Unidad	1	42.000	42.000	
17		Cambiar rulemán y reten del palier	Unidad	1	168.000	168.000	
18		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	1	770.000	770.000	
19		Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	Unidad	1	14.000	14.000	
20		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1	14.000	14.000	
21		Cambio de aceite de caja p/litro	Unidad	1	31.500	31.500	
22		Cambio de aceite diferencial p/litro	Unidad	1	31.500	31.500	
23		Cambiar rulemanes de diferencial	Unidad	1	154.000	154.000	
24		Cambiar engranaje del satélite y planetario	Unidad	1	168.000	168.000	
	78180101-003	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección**					
25		Cambiar muñequines	Unidad	1	220.500	220.500	
26		Cambiar brazo zeta	Unidad	1	275.800	275.800	
27		Cambiar brazo pitman	Unidad	1	217.000	217.000	
28		Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	1	1.036.000	1.036.000	
29		Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	Unidad	1	84.000	84.000	

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 214

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
30		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	1	98.000	98.000	
31		Cambiar barra larga de dirección	Unidad	1	98.000	98.000	
32		Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1	105.000	105.000	
33		Cambiar rulemán carcasa	Unidad	1	112.000	112.000	
34		Cambiar reten carcasa	Unidad	1	21.000	21.000	
35		Cambio de rulemán punta eje	Unidad	1	161.000	161.000	
36		Cambio de retén punta eje	Unidad	1	28.000	28.000	
37		Reparación de sinfín	Unidad	1	595.000	595.000	
38		Cambiar correa de dirección hidráulica	Unidad	1	98.000	98.000	
	78180101-004	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión**					
39		Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1	231.000	231.000	
40		Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1	231.000	231.000	
41		Cambiar buje parrilla superior	Unidad	1	91.000	91.000	
42		Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1	91.000	91.000	
43		Cambiar buje barra estabilizadora	Unidad	1	42.000	42.000	
44		Cambiar buje amortiguador	Unidad	1	84.000	84.000	
45		Cambiar rótulas	Unidad	1	220.500	220.500	
46		Cambiar juego de elásticos . trasero	Unidad	1	315.000	315.000	
47		Cambiar buje elásticos-completo	Unidad	1	175.000	175.000	
48		Cambiar grillete de elástico	Unidad	1	42.000	42.000	
49		Cambiar centro elástico	Unidad	1	35.000	35.000	
50		Cambiar barra torsión de suspensión	Unidad	1	175.000	175.000	
	78180101-005	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**					
51		Cambiar disco de embrague	Unidad	1	504.000	504.000	
52		Cambiar cojinete de empuje	Unidad	1	294.000	294.000	
53		Cambiar plato de presión	Unidad	1	581.000	581.000	
54		Cambiar rulemán piloto	Unidad	1	77.000	77.000	
55		Cambiar juego reparación bomba central embragu	Unidad	1	42.000	42.000	
56		Cambiar reten de bancada	Unidad	1	98.000	98.000	
57		Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	1	31.500	31.500	
58		Cambiar bomba central de embrague	Unidad	1	525.000	525.000	
59		Cambiar bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	511.000	511.000	
60		Cambiar horquilla de embrague	Unidad	1	105.000	105.000	
61		Rectificación volante motor	Unidad	1	105.000	105.000	
	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**					
62		Cambiar pastillas de freno-ambos	Unidad	1	184.800	184.800	
63		Rectificar discos de freno .ambos	Unidad	1	70.000	70.000	
64		Cambiar fibras freno .ambos	Unidad	1	154.000	154.000	
65		Cambiar juego reparo bomba central freno	Unidad	1	42.000	42.000	
66		Cambiar bomba central de freno	Unidad	1	504.000	504.000	
67		Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	Unidad	1	91.000	91.000	
68		Rectificar tambor freno trasero- ambos	Unidad	1	70.000	70.000	
69		Reparación de sistema vacio alivianador de freno	Unidad	1	84.000	84.000	
70		Cambiar servofreno	Unidad	1	455.000	455.000	
71		Cambiar cilindro de freno trasero	Unidad	1	154.000	154.000	
72		Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero	Unidad	1	17.500	17.500	
73		Cambiar depresor de freno	Unidad	1	175.000	175.000	
74		Cambiar caño flexible	Unidad	1	91.000	91.000	
75		Cambiar cabo de freno de mano	Unidad	1	98.000	98.000	
	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico**					

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE M. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
76		Cambiar faro delantero un lado	Unidad	1	490.000	490.000	
77		Cambiar faro señalero un lado	Unidad	1	84.000	84.000	
78		Cambiar faro trasero un lado	Unidad	1	280.000	280.000	
79		Cambiar focos por unidad	Unidad	1	35.000	35.000	
80		Cambiar palanca comando señaleros, luces	Unidad	1	91.000	91.000	
81		Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1	112.000	112.000	
82		Cambiar llave contacto	Unidad	1	84.000	84.000	
83		Cambiar terminal de batería	Unidad	1	17.500	17.500	
84		Colocar relay luz alta	Unidad	1	42.000	42.000	
85		Reparación de motor de arranque	Unidad	1	175.000	175.000	
86		Motor de arranque completo	Unidad	1	1.120.000	1.120.000	
87		Reparar sistema .limpia parabrisas completo	Unidad	1	84.000	84.000	
88		Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	1	224.000	224.000	
89		Ajustar faro auxiliar	Unidad	1	7.000	7.000	
90		Alinear luces	Unidad	1	7.000	7.000	
91		Cambio de bujías	Unidad	1	21.000	21.000	
92		Bomba eléctrica de combustible	Unidad	1	770.000	770.000	
93		Electroventilador	Unidad	1	595.000	595.000	
94		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1	42.000	42.000	
95		Cambiar bulbo de temperatura o Relay	Unidad	1	52.500	52.500	
96		Reparar alternador	Unidad	1	175.000	175.000	
97		Alternador completo	Unidad	1	1.190.000	1.190.000	
98		Cambiar correa de alternador	Unidad	1	161.000	161.000	
99		Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	1	91.000	91.000	
	78180101-014	**Serv. de mant. y reparación de Motor**					
100		Juego de Pistón	Unidad	1	490.000	490.000	
101		Juego de Camisa	Unidad	1	420.000	420.000	
102		Juego de aros	Unidad	1	315.000	315.000	
103		Casquillo de biela	Unidad	1	182.000	182.000	
104		Casquillo de bancada	Unidad	1	224.000	224.000	
105		Casquillo de leva	Unidad	1	84.000	84.000	
106		Buje de biela	Unidad	1	59.500	59.500	
107		Juego de juntas	Unidad	1	231.000	231.000	
108		Juego de válvulas	Unidad	1	224.000	224.000	
109		Guías de válvulas	Unidad	1	17.500	17.500	
110		Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	1	70.000	70.000	
111		Rectificación de cilindro	Unidad	1	70.000	70.000	
112		Rectificación de cigüeñal	Unidad	1	70.000	70.000	
113		Juego de aros	Unidad	1	315.000	315.000	
114		Junta tapa motor	Unidad	1	182.000	182.000	
115		Junta cárter	Unidad	1	42.000	42.000	
116		Rectificar tapa motor	Unidad	1	105.000	105.000	
117		Cambiar bomba de agua	Unidad	1	490.000	490.000	
118		Cable bujía	Unidad	1	315.000	315.000	
119		Bobina de alta	Unidad	1	840.000	840.000	
120		Picos inyectores c/u	Unidad	1	420.000	420.000	
121		Reparación de inyector reservorio para sistema fle	Unidad	1	84.000	84.000	
122		Cambio de bomba de combustible	Unidad	1	770.000	770.000	
123		Computadora	Unidad	1	700.000	700.000	
124		Correa dentada	Unidad	1	224.000	224.000	
125		Tensor de correa dentada	Unidad	1	210.000	210.000	

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P. 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
126		Tensor de correa principal frente motor	Unidad	1	595.000	595.000	
127		Cambiar reten culata motor	Unidad	1	84.000	84.000	
128		Cambiar reten frente motor	Unidad	1	42.000	42.000	
129		Cambiar soporte motor	Unidad	1	175.000	175.000	
130		Cambiar junta tapa balancín	Unidad	1	35.000	35.000	
131		Cambiar ventilador de motor	Unidad	1	112.000	112.000	
132		Regular válvulas	Unidad	1	70.000	70.000	
133		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1	175.000	175.000	
	78180101-016	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado**					
134		Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	Unidad	1	175.000	175.000	
135		Reparación de radiador de agua	Unidad	1	175.000	175.000	
136		Cambio de radiador	Unidad	1	1.120.000	1.120.000	
137		Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	Unidad	1	280.000	280.000	
	78180101-014	**Serv. de mant. y reparación de Motor**					
138		Cambio fluido de dirección hidráulica p/litro	Unidad	1	31.500	31.500	
139		Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	1	49.000	49.000	
140		Cambio de aceite motor p/litro	Unidad	1	31.500	31.500	
141		Cambio de filtro de combustible	Unidad	1	112.000	112.000	
142		Cambio de filtro de aceite	Unidad	1	86.099	86.100	
143		Cambio de filtro de aire	Unidad	1	126.000	126.000	
144		Limpieza radiador	Unidad	1	126.000	126.000	
145		Reparación de radiador	Unidad	1	175.000	175.000	
		TOTAL LOTE N° 11			**30.223.199**	30.223.200	0

Monto mínimo G.	**40.000.000**
Monto máximo G.	**80.000.000**

LOTE N° 12 MOTOCICLETA KTM 200 DUKE ORANGE ORDEN Y SEGURIDAD

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión**					
1		Soldadura de chasis	Unidad	1			
2		Cambio de engranaje de caja	Unidad	1			
3		Cambio de rodillo de caja	Unidad	1			
4		Cambio de ruleman de caja	Unidad	1			
5		Cambio de juego disco y separador de embrague	Unidad	1			
6		Juego de placa y disco de embrague	Unidad	1			
7		Torpedo de embrague	Unidad	1			
8		Cubo central de embrague	Unidad	1			
9		Cambio de perno embrague	Unidad	1			
10		Cambio de manivela de embrague	Unidad	1			
11		Cambio de eje de cambio	Unidad	1			
12		Cambio de pedal de cambio	Unidad	1			
13		Cambio de cabo de embrague	Unidad	1			
14		Tapa piñón	Unidad	1			
15		Eje piñón	Unidad	1			
	78180101-004	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión**					
16		Cambio de amortiguadores delanteros	Unidad	1			
17		Cambio de amortiguador trasero	Unidad	1			
18		Cambio de amortiguador monoshop	Unidad	1			

... GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
19		Guardabarro trasero	Unidad	1			
20		Gardabarro delantero	Unidad	1			
21		Reparación de asiento	Unidad	1			
22		Buje amortiguador trasero	Unidad	1			
	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**					
23		Cambio de zapata trasera de freno	Unidad	1			
24		Bomba central de freno delantero	Unidad	1			
25		Cambio de pedal de freno	Unidad	1			
26		Cambio de pastilla delantera de freno	Unidad	1			
27		Cambio de varillaje freno trasero	Unidad	1			
28		Cambio de ruleman masa trasera	Unidad	1			
29		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1			
30		Cambio de buje corona	Unidad	1			
	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico**					
31		Cambio de faro delantero	Unidad	1			
32		Cambio de faro trasero	Unidad	1			
33		Cambio de focos alta y baja	Unidad	1			
34		Cambio de velocímetro (tablero completo)	Unidad	1			
35		Cambio de batería para motos	Unidad	1			
36		Cambio de encendido eléctrico (Caja Negra)	Unidad	1			
37		Cambio de regulador de voltaje	Unidad	1			
38		Cambio llave de luces	Unidad	1			
39		Cambio de cadena de alternador y arranque	Unidad	1			
40		Cambio de relay	Unidad	1			
41		Cambio de bulbo de freno	Unidad	1			
42		Cambio de llave de contacto	Unidad	1			
43		Cambio de bobina para alta	Unidad	1			
44		Bobinado de parte baja de motor	Unidad	1			
	78180101-014	**Serv. de mant. y reparación de Motor**					
45		Cambio de cadena	Unidad	1			
46		Cambio de corona	Unidad	1			
47		Cambio de piñón	Unidad	1			
48		Cambio de eje piñón	Unidad	1			
49		Cambio de manguera de freno delantero	Unidad	1			
50		Cambio de reparo mordaza freno delantero	Unidad	1			
51		Cambio de bujía	Unidad	1			
52		Cambio de filtro de aire	Unidad	1			
53		Cambio de filtro de aceite	Unidad	1			
54		Cambio de filtro de combustible	Unidad	1			
55		Cambio manguera de combustible	Unidad	1			
56		Cambio de grifo de tanque (paso de nafta)	Unidad	1			
57		Cambio de cabo velocímetro	Unidad	1			
58		Cambio de cabo acelerador	Unidad	1			
59		Cambio de manillar de freno con bomba de freno	Unidad	1			
60		Cambio de guía de cadenas	Unidad	1			
61		Cambio de tensor cadena	Unidad	1			
62		Cambio de eje horquilla trasero	Unidad	1			
63		Cambio de pedal de cambios	Unidad	1			
64		Cambio de pedal de arranque	Unidad	1			
65		Alineación de llantas (centrado)	Unidad	1			

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Cnio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
66		Cambio de rayos	Unidad	1			
67		Cambio de Aceite	Unidad	1			
68		Cambio cubetas de dirección (ruleman cuello)	Unidad	1			
69		Cambio de Cilindro	Unidad	1			
70		Cambio de tapa de cilindro	Unidad	1			
71		Rectificación de cilindro motor	Unidad	1			
72		Cambio de pistón	Unidad	1			
73		Cambio Juego de aro de pistón	Unidad	1			
74		Cambio Juego de junta de motor	Unidad	1			
75		Cambio Juego de válvulas y reten	Unidad	1			
76		Cambio de juego de balancines	Unidad	1			
77		Cambio de guía de válvula	Unidad	1			
78		Cambio de biela	Unidad	1			
79		Cambio de corona, piñón de motor	Unidad	1			
80		Cambio de cadena de distribución de motor	Unidad	1			
81		Desmontar y montar motor para cambiar cadenita y puesta a punto	Unidad	1			
82		Cambio de soporte carburador	Unidad	1			
83		Reparación de carburador	Unidad	1			
84		Cambio de carburador	Unidad	1			
		TOTAL LOTE N° 12			-	-	0

Monto mínimo G.	**20.000.000**
Monto máximo G.	**40.000.000**

LOTE Nº 13 MANT. Y REPARAC. DE AMBULANCIAS DEL HOSPITAL DE POLICÍA

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario
	78180101-011	**Serv. de mant. y repar. de MOTOR de Ambulancia HP2 Ford Ranger - Año 2011 Diesel**					
1		Correa dentada larga	Unidad	1	182.000	182.000	
2		Correa dentada corta	Unidad	1	112.000	112.000	
3		Rulemanes tensores	Unidad	1	252.000	252.000	
4		Bomba de agua	Unidad	1	322.000	322.000	
5		Reten culata motor	Unidad	1	77.000	77.000	
6		Juego de Reten frente motor	Unidad	1	112.000	112.000	
7		Junta tapa balancín	Unidad	1	77.000	77.000	
8		Reparar bomba inyectora	Unidad	1	266.000	266.000	
	78180101-002	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de caja y transmisión Ambulancia HP2 Ford Ranger - Año 2011 Diesel**					
9		Cambiar centralizador cardan	Unidad	1	182.000	182.000	
10		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1	112.000	112.000	
11		Cambiar reten de piñón	Unidad	1	63.000	63.000	
12		Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	1	175.000	175.000	
13		Junta para diferencial	Unidad	1	56.000	56.000	
14		Aceite para diferencial	Unidad	1	54.600	54.600	
15		Reten palier cada uno	Unidad	1	56.000	56.000	
16		Cambiar retén de piñón	Unidad	1	56.000	56.000	
17		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	1	245.000	245.000	
18		Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	1	52.500	52.500	
19		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1	52.500	52.500	
20		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1	168.000	168.000	

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARIO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
21		Cambiar satélite y planetario	Unidad	1	182.000	182.000	
	78180103-001	**Cambio de aceite y filtros Ambulancia HP2 Ford Ranger - Año 2011 Diesel**					
22		Cambio de Aceite motor	Unidad	1	237.300	237.300	
23		Cambio filtro de combustible	Unidad	1	66.500	66.500	
24		Cambio filtro de aceite	Unidad	1	66.500	66.500	
25		Cambio filtro de aire	Unidad	1	91.000	91.000	
	78180101-014	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor cada 5.000 KM.**					
26		Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1	63.000	63.000	
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión Ambulancia HP3 Hyundai H1 - Año 2012 – Diesel**					
27		Cambiar centralizador cardan	Unidad	1	182.000	182.000	
28		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1	84.000	84.000	
29		Cambiar reten de piñón	Unidad	1	49.000	49.000	
30		Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	1	140.000	140.000	
31		Junta para diferencial	Unidad	1	42.000	42.000	
32		Aceite para diferencial	Unidad	1	40.600	40.600	
33		Reten palier cada uno	Unidad	1	42.000	42.000	
34		Cambiar retén de piñón	Unidad	1	42.000	42.000	
35		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	1	210.000	210.000	
36		Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	1	52.500	52.500	
37		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1	52.500	52.500	
38		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1	147.000	147.000	
39		Cambiar satélite y planetario	Unidad	1	147.000	147.000	
	78180101-004	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de dirección, suspensión, embrague y freno de Ambulancia HP3 Hyundai H1 - Año 2012 – Diesel**					
40		Espiral delantero	Unidad	1	77.000	77.000	
41		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	1	147.000	147.000	
42		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	1	147.000	147.000	
43		Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	1	105.000	105.000	
44		Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	1	112.000	112.000	
45		Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1	66.500	66.500	
46		Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	1	51.100	51.100	
47		Cambiar barra torsión de suspensión cada uno	Unidad	1	105.000	105.000	
48		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1	9.100	9.100	
49		Soporte barra torsión	Unidad	1	133.000	133.000	
50		Tornillo barra torsión	Unidad	1	105.000	105.000	
51		Calce de espiral - cada uno	Unidad	1	35.000	35.000	
52		Reparación palanca cambio	Unidad	1	9.800	9.800	
53		Reparación pedalera	Unidad	1	63.000	63.000	
	78180103-001	**Cambio de aceite y filtros Ambulancia HP3 Hyundai H1 - Año 2012 – Diesel**					
54		Cambio de Aceite motor	Unidad	1	236.600	236.600	
55		Cambio filtro de combustible	Unidad	1	66.500	66.500	
56		Cambio filtro de aceite	Unidad	1	66.500	66.500	
57		Cambio filtro de aire	Unidad	1	91.000	91.000	
	78180101-014	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor cada 5.000 KM. Ambulancia HP3 Hyundai H1 - Año 2012 – Diesel**					
58		Limpieza radiador	Unidad	1	126.000	126.000	
59		Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1	63.000	63.000	
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión Ambulancia HP4 Hyundai H1 - Año 2006 – Diesel**					
60		Cambiar centralizador cardan	Unidad	1	182.000	182.000	
61		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1	84.000	84.000	
62		Cambiar reten de piñón	Unidad	1	49.000	49.000	

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Dirección Administrativa

Departamento de la Unidad Operativa de Contratación

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
63		Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	1	140.000	140.000	
64		Junta para diferencial	Unidad	1	42.000	42.000	
65		Aceite para diferencial	Unidad	1	40.600	40.600	
66		Reten palier cada uno	Unidad	1	42.000	42.000	
67		Cambiar retén de piñón	Unidad	1	42.000	42.000	
68		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	1	210.000	210.000	
69		Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	1	52.500	52.500	
70		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1	52.500	52.500	
71		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1	147.000	147.000	
72		Cambiar satélite y planetario	Unidad	1	147.000	147.000	
	78180101-004	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión Ambulancia HP3 Hyundai H1 - Año 2012 – Diesel**					
73		Espiral delantero	Unidad	1	77.000	77.000	
74		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	1	147.000	147.000	
75		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	1	147.000	147.000	
76		Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	1	105.000	105.000	
77		Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	1	112.000	112.000	
78		Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1	66.500	66.500	
79		Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	1	51.100	51.100	
80		Cambiar barra torsión de suspensión cada uno	Unidad	1	105.000	105.000	
81		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1	9.100	9.100	
82		Soporte barra torsión	Unidad	1	133.000	133.000	
83		Tornillo barra torsión	Unidad	1	105.000	105.000	
84		Calce de espiral - cada uno	Unidad	1	35.000	35.000	
85		Reparación palanca cambio	Unidad	1	9.800	9.800	
86		Reparación pedalera	Unidad	1	63.000	63.000	
	78180103-001	**Cambio de aceite y filtros Ambulancia HP4 Hyundai H1 - Año 2006 – Diesel**					
87		Cambio de Aceite motor	Unidad	1	236.600	236.600	
88		Cambio filtro de combustible	Unidad	1	66.500	66.500	
89		Cambio filtro de aceite	Unidad	1	66.500	66.500	
90		Cambio filtro de aire	Unidad	1	91.000	91.000	
	78180101-014	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor cada 5.000 KM. Ambulancia HP4 Hyundai H1 - Año 2006 – Diesel**					
91		Limpieza radiador	Unidad	1	126.000	126.000	
92		Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1	63.000	63.000	
	78180101-011	**Serv. de mant. y repar. de MOTOR COMPLETO Ambulancia HP5 Mercedes Benz Sprinter - Año 2008 – Diesel**					
93		Correa dentada larga	Unidad	1	182.000	182.000	
94		Correa dentada corta	Unidad	1	112.000	112.000	
95		Rulemanes tensores	Unidad	1	252.000	252.000	
96		Bomba de agua	Unidad	1	322.000	322.000	
97		Reten culata motor	Unidad	1	77.000	77.000	
98		Juego de Reten frente motor	Unidad	1	112.000	112.000	
99		Junta tapa balancín	Unidad	1	77.000	77.000	
100		Reparar bomba inyectora	Unidad	1	266.000	266.000	
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión Ambulancia HP4 Hyundai H1 - Año 2006 – Diesel**					
101		Cambiar centralizador cardan	Unidad	1	182.000	182.000	
102		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1	112.000	112.000	
103		Cambiar reten de piñón	Unidad	1	63.000	63.000	
104		Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	1	175.000	175.000	
105		Junta para diferencial	Unidad	1	56.000	56.000	
106		Aceite para diferencial	Unidad	1	54.600	54.600	
107		Reten palier cada uno	Unidad	1	56.000	56.000	

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
108		Cambiar retén de piñón	Unidad	1	56.000	56.000	
109		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	1	245.000	245.000	
110		Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	1	52.500	52.500	
111		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1	52.500	52.500	
112		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1	168.000	168.000	
113		Cambiar satélite y planetario	Unidad	1	182.000	182.000	
	78180103-001	**Cambios de Filtros y Aceites Ambulancia HP5 Mercedes Benz Sprinter - Año 2008 – Diesel**					
114		Cambio de Aceite motor	Unidad	1	237.300	237.300	
115		Cambio filtro de combustible	Unidad	1	66.500	66.500	
116		Cambio filtro de aceite	Unidad	1	66.500	66.500	
117		Cambio filtro de aire	Unidad	1	91.000	91.000	
	78180101-014	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor cada 5.000 KM. Ambulancia HP5 Mercedes Benz Sprinter - Año 2008 – Diesel**					
118		Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1	63.000	63.000	
	78180101-011	**Serv. de mant. y repar. de MOTOR COMPLETO Ambulancia HP6 Renault - Año 2014 – Diesel**					
119		Correa dentada larga	Unidad	1	182.000	182.000	
120		Correa dentada corta	Unidad	1	112.000	112.000	
121		Rulemanes tensores	Unidad	1	252.000	252.000	
122		Bomba de agua	Unidad	1	322.000	322.000	
123		Reten culata motor	Unidad	1	77.000	77.000	
124		Juego de Reten frente motor	Unidad	1	112.000	112.000	
125		Junta tapa balancín	Unidad	1	77.000	77.000	
126		Reparar bomba inyectora	Unidad	1	266.000	266.000	
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión Ambulancia HP6 Renault - Año 2014 – Diesel**					
127		Cambiar centralizador cardan	Unidad	1	182.000	182.000	
128		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1	112.000	112.000	
129		Cambiar reten de piñón	Unidad	1	63.000	63.000	
130		Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	1	175.000	175.000	
131		Junta para diferencial	Unidad	1	56.000	56.000	
132		Aceite para diferencial	Unidad	1	54.600	54.600	
133		Reten palier cada uno	Unidad	1	56.000	56.000	
134		Cambiar retén de piñón	Unidad	1	56.000	56.000	
135		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	1	245.000	245.000	
136		Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	1	52.500	52.500	
137		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1	52.500	52.500	
138		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1	168.000	168.000	
139		Cambiar satélite y planetario	Unidad	1	182.000	182.000	
	78180103-001	**Cambio de aceite y filtros Ambulancia HP6 Renault - Año 2014 – Diesel**					
140		Cambio de Aceite motor	Unidad	1	237.300	237.300	
141		Cambio filtro de combustible	Unidad	1	66.500	66.500	
142		Cambio filtro de aceite	Unidad	1	66.499	66.500	
143		Cambio filtro de aire	Unidad	1	91.000	91.000	
	78180101-014	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor Ambulancia HP6 Renault - Año 2014 – Diesel**					
144		Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1	63.000	63.000	
		TOTAL LOTE N° 13			**16.228.099**	**16.228.100**	**0**

Monto mínimo G.	**63.500.000**
Monto máximo G.	**127.000.000**

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

	1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA

LOTE Nº 14 MANT. Y REPARAC. VEHÍCULOS HOSPITAL DE POLICÍA

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario
	78180101-011	**Serv. de mant. y repar. de motor completo Automóvil Hyundai - Accent - 2010 – Nafta**					
145		Correa dentada	Unidad	1			
146		Rulemanes tensores	Unidad	1			
147		Bomba de agua	Unidad	1			
148		Reten culata motor	Unidad	1			
149		Juego de Reten frente motor	Unidad	1			
150		Junta tapa balancín	Unidad	1			
151		Reparar bomba inyectora	Unidad	1			
152		Cambio de correa serpiente	Unidad	1			
153		Cambio de fibra de freno trasero con rectificación	Unidad	1			
154		Cambio de muñequines de dirección	Unidad	1			
155		Alineación de dirección, balanceo de ruedas y cor	Unidad	1			
156		Cambio de rótula interior	Unidad	1			
	78180103-001	**Cambios de filtros y Aceites Automóvil Hyundai - Accent - 2010 – Nafta**					
157		Cambio de filtro de aire	Unidad	1			
158		Cambio de filtro de aceite	Unidad	1			
159		Cambio de Aceite motor	Unidad	1			
160		Cambio de filtro de combustible	Unidad	1			
	78180101-014	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor cada 5.000 KM. Automóvil Hyundai - Accent - 2010 – Nafta**					
161		Reparación y limpieza de radiador	Unidad	1			
162		Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1			
	78180101-011	**Serv. de mant. y repar. de motor completo Camioneta Isuzu D-Max 2011 Diesel**					
163		Correa dentada larga	Unidad	1			
164		Correa dentada corta	Unidad	1			
165		Rulemanes tensores	Unidad	1			
166		Bomba de agua	Unidad	1			
167		Reten culata motor	Unidad	1			
168		Juego de Reten frente motor	Unidad	1			
169		Junta tapa balancín	Unidad	1			
170		Reparar bomba inyectora	Unidad	1			
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión Camioneta Isuzu D-Max 2011 Diesel**					
171		Cambiar centralizador cardan	Unidad	1			
172		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1			
173		Cambiar reten de piñón	Unidad	1			
174		Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	1			
175		Junta para diferencial	Unidad	1			
176		Aceite para diferencial	Unidad	1			
177		Reten palier cada uno	Unidad	1			
178		Cambiar retén de piñón	Unidad	1			
179		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	1			
180		Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	1			
181		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1			
182		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1			
183		Cambiar satélite y planetario	Unidad	1			
	78180103-001	**Cambio de aceite y filtros Cambio de aceite y filtros Camioneta Isuzu D-Max 2011 Diesel**					
184		Cambio de Aceite motor	Unidad	1			
185		Cambio filtro de combustible	Unidad	1			

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
186		Cambio filtro de aceite	Unidad	1			
187		Cambio filtro de aire	Unidad	1			
	78180101-014	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor cada 5.000 KM. Camioneta Isuzu D-Max 2011 Diesel**					
188		Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1			
	78180101-011	**Serv. de mant. y repar. de motor Camioneta Mitsubishi L-200 - Año 2002 – Diesel**					
189		Correa dentada larga	Unidad	1			
190		Correa dentada corta	Unidad	1			
191		Rulemanes tensores	Unidad	1			
192		Bomba de agua	Unidad	1			
193		Reten culata motor	Unidad	1			
194		Juego de Reten frente motor	Unidad	1			
195		Junta tapa balancín	Unidad	1			
196		Reparar bomba inyectora	Unidad	1			
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión Camioneta Mitsubishi L-200 - Año 2002 – Diesel**					
197		Cambiar centralizador cardan	Unidad	1			
198		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1			
199		Cambiar reten de piñón	Unidad	1			
200		Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	1			
201		Junta para diferencial	Unidad	1			
202		Aceite para diferencial	Unidad	1			
203		Reten palier cada uno	Unidad	1			
204		Cambiar retén de piñón	Unidad	1			
205		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	1			
206		Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	1			
207		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1			
208		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1			
209		Cambiar satélite y planetario	Unidad	1			
	78180103-001	**Cambio de aceite y filtros Camioneta Mitsubishi L-200 - Año 2002 – Diesel**					
210		Cambio de Aceite motor	Unidad	1			
211		Cambio filtro de combustible	Unidad	1			
212		Cambio filtro de aceite	Unidad	1			
213		Cambio filtro de aire	Unidad	1			
	78180101-014	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor Camioneta Mitsubishi L-200 - Año 2002 – Diesel**					
214		Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1			
32	78180101-011	**Serv. de mant. y repar. de motor Camioneta Chevrolet S10 - AÑO 2010 - FLEX**					
215		Correa dentada larga	Unidad	1			
216		Correa dentada corta	Unidad	1			
217		Rulemanes tensores	Unidad	1			
218		Bomba de agua	Unidad	1			
219		Reten culata motor	Unidad	1			
220		Juego de Reten frente motor	Unidad	1			
221		Junta tapa balancín	Unidad	1			
222		Reparar bomba inyectora	Unidad	1			
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión Camioneta Chevrolet S10 - AÑO 2010 - FLEX**					
223		Cambiar centralizador cardan	Unidad	1			
224		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1			
225		Cambiar reten de piñón	Unidad	1			
226		Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	1			
227		Junta para diferencial	Unidad	1			
228		Aceite para diferencial	Unidad	1			
229		Reten palier cada uno	Unidad	1			
230		Cambiar retén de piñón	Unidad	1			

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
231		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	1			
232		Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	1			
233		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1			
234		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1			
235		Cambiar satélite y planetario	Unidad	1			
	78180103-001	**Cambio de aceite y filtros Camioneta Chevrolet S10 - ANO 2010 - FLEX**					
236		Cambio de Aceite motor	Unidad	1			
237		Cambio filtro de combustible	Unidad	1			
238		Cambio filtro de aceite	Unidad	1			
239		Cambio filtro de aire	Unidad	1			
	78180101-014	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor cada 500 KM Camioneta Chevrolet S10 - AÑO 2010 - FLEX**					
240		Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1			
	78180101-011	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2012 - Diesel**					
241		Correa dentada larga	Unidad	1			
242		Correa dentada corta	Unidad	1			
243		Rulemanes tensores	Unidad	1			
244		Bomba de agua	Unidad	1			
245		Reten culata motor	Unidad	1			
246		Juego de Reten frente motor	Unidad	1			
247		Junta tapa balancín	Unidad	1			
248		Reparar bomba inyectora	Unidad	1			
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2012 - Diesel**					
249		Cambiar centralizador cardan	Unidad	1			
250		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1			
251		Cambiar reten de piñón	Unidad	1			
252		Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	1			
253		Junta para diferencial	Unidad	1			
254		Aceite para diferencial	Unidad	1			
255		Reten palier cada uno	Unidad	1			
256		Cambiar retén de piñón	Unidad	1			
257		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	1			
258		Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	1			
259		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1			
260		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1			
261		Cambiar satélite y planetario	Unidad	1			
	78180103-001	**Cambio de aceite y filtros Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2012 - Diesel**					
262		Cambio de Aceite motor	Unidad	1			
263		Cambio filtro de combustible	Unidad	1			
264		Cambio filtro de aceite	Unidad	1			
265		Cambio filtro de aire	Unidad	1			
	78180101-014	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor cada 5000 KM. Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2012 - Diesel**					
266		Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1			
		TOTAL LOTE N° 14			-	-	0

RODRIGO GADEA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

Monto mínimo G.	**31.500.000**
Monto máximo G.	**63.000.000**

LOTE N° 15 MANT. Y REPARAC. MOTOCICLETAS HOSPITAL DE POLICÍA

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario
	78180101-020	**Mantenimiento o reparación de motocicleta Lepard Kalahari 200cc Año 2011**					
267		Cambio de bujías	Unidad	1			
268		Filtro de aceite	Unidad	1			
269		Cadenas de distribución con tensor	Unidad	1			

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
270		Cambio de cabo de acelerador	Unidad	1			
271		Filtro de nafta	Unidad	1			
272		Cambio de corona - cadena y piñón	Unidad	1			
	78180101-020	**Mantenimiento o reparación de motocicleta KTM 200 cc Año 2014**					
273		Cambio de bujías	Unidad	1			
274		Filtro de aceite	Unidad	1			
275		Cadenas de distribución con tensor	Unidad	1			
276		Cambio de cabo de acelerador	Unidad	1			
277		Filtro de nafta	Unidad	1			
278		Cambio de corona - cadena y piñón	Unidad	1			
		TOTAL LOTE N° 15			-	-	0

Monto mínimo G.	**5.000.000**
Monto máximo G.	**10.000.000**

LOTE N° 16 MANT. Y REPARAC. VEHÍCULOS DPTO. IDENTIFICACIONES

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario
	78180101-007	**Servicios de Gomería Camioneta Mitsubischi L-200 Año 2005 Dpto. Identificaciones**					
1		Provisión de Cámara	Unidad	1			
2		Provisión de cubierta	Unidad	1			
3		Provisión pico para rueda	Unidad	1			
4		Reparación de cubiertas	Unidad	1			
	78180101-008	**Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas Camioneta Mitsubischi L-200 Año 2005 Dpto. Identificaciones**					
5		Cepillos limpia parabrisas	Unidad	1			
	78180101-021	**Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para vehículo Camioneta Mitsubischi L-200 Año 2005 Dpto. Identificaciones**					
6		Alfombra delantero y trasero	Unidad	1			
7		Cielo raso	Unidad	1			
8		Reparación de asiento delantero por Unid.	Unidad	1			
9		Reparación de asiento trasero	Unidad	1			
	78180101-023	**Servicio de Mant., reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos Camioneta Mitsubischi L-200 Año 2005 Dpto. Identificaciones**					
10		Espejo exterior	Unidad	1			
11		Espejo interior	Unidad	1			
12		Guía de vidrios	Unidad	1			
13		Manija abre puerta	Unidad	1			
14		Manija de tapa trasera	Unidad	1			
15		Manija levanta vidrio	Unidad	1			
16		Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1			
17		Reparación de cerraduras	Unidad	1			
18		Vidrio de puerta delantero	Unidad	1			
19		Vidrio de puerta trasero	Unidad	1			
	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico Camioneta Mitsubischi L-200 Año 2005 Dpto. Identificaciones**					
20		Control de batería	Unidad	1			
21		Control de carga del alternador	Unidad	1			
22		Colocar relay luz alta	Unidad	1			
23		Recargar batería	Unidad	1			
24		Reparación de motor de arranque	Unidad	1			
25		Rep. sist. Limpia parab.	Unidad	1			
26		Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	1			
27		Ajustar faro auxiliar	Unidad	1			
28		Alinear luces	Unidad	1			

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
29		Cambiar bujías incandescentes c/u	Unidad	1			
30		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1			
31		Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1			
32		Reparar alternador	Unidad	1			
33		Cambiar correa de alternador	Unidad	1			
34		Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	1			
35		Faro delantero	Unidad	1			
36		Faro luz de chapa	Unidad	1			
37		Faro trasero	Unidad	1			
38		Fusibles - cada uno	Unidad	1			
39		Motor levanta vidrio	Unidad	1			
40		Provisión de batería	Unidad	1			
41		Provisión de y cambio de focos - flosser	Unidad	1			
	78180101-014	**Serv. de mant. y reparación de Motor Camioneta Mitsubishi L-200 Año 2005 Dpto. Identificaciones**					
42		Reparación caño de escape	Unidad	1			
43		Reparación silenciador	Unidad	1			
44		Silenciador	Unidad	1			
45		Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	1			
46		Cambio de Aceite motor	Unidad	1			
47		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1			
48		Cambio filtro de combustible	Unidad	1			
49		Cambio filtro de aceite	Unidad	1			
50		Cambio filtro de aire	Unidad	1			
51		Limpieza radiador	Unidad	1			
52		Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1			
53		Aceite de Transferencia	Unidad	1			
54		Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	1			
55		Limpieza tanque de combustible	Unidad	1			
56		Limpieza de bomba inyectora	Unidad	1			
57		Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	1			
58		Reparación general de motor	Unidad	1			
59		Trabajos de tapa motor	Unidad	1			
60		Juego de válvulas	Unidad	1			
61		Guías de válvulas	Unidad	1			
62		Rectificación de cilindro	Unidad	1			
63		Rectificación de cigüeñal	Unidad	1			
64		Buje de biela	Unidad	1			
65		Casquillo de biela	Unidad	1			
66		Casquillo de bancada	Unidad	1			
67		Casquillo de leva	Unidad	1			
68		Juego de aros	Unidad	1			
69		Juego de juntas	Unidad	1			
70		Juego de pistón	Unidad	1			
71		Juego de camisa	Unidad	1			
72		Cigüeñal	Unidad	1			
73		Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	1			
74		Perno pistón - cada uno	Unidad	1			
75		Reparar bomba inyectora	Unidad	1			
76		Pico inyector - cada uno	Unidad	1			
77		Calibrar pico inyector	Unidad	1			
78		Árbol de levas	Unidad	1			
79		Tapa motor	Unidad	1			
80		Cepillado de tapa motor	Unidad	1			

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.2

JORGE A. MEDINA
Cmo. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
81		Junta tapa motor	Unidad	1			
82		Polea Cigüeñal	Unidad	1			
83		Volante motor	Unidad	1			
84		Tornillos de tapa motor	Unidad	1			
85		Junta cárter	Unidad	1			
86		Cambio de aro	Unidad	1			
87		Reparación de cárter	Unidad	1			
88		Cambiar bomba de agua	Unidad	1			
89		Cambiar cabo de velocímetro	Unidad	1			
90		Mantenimiento bomba inyectora	Unidad	1			
91		Embrague ventilador	Unidad	1			
92		Cambiar reten culata motor	Unidad	1			
93		Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	1			
94		Cambiar soporte motor	Unidad	1			
95		Cambiar junta tapa balancín	Unidad	1			
96		Cambiar ventilador de motor	Unidad	1			
97		Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	1			
98		Regular válvulas	Unidad	1			
99		Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	1			
100		Limpieza de tanque	Unidad	1			
101		Cambiar filtro combustible con trampa agua	Unidad	1			
102		Cambiar caño de combustible	Unidad	1			
103		Cambiar eje leva de bomba	Unidad	1			
	78180101-016	**Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado Camioneta Mitsubishi L-200 Año 2005 Dpto. Identificaciones**					
104		Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1			
105		Carga de Gas 134	Unidad	1			
106		Filtro AA	Unidad	1			
107		Termostato	Unidad	1			
108		Evaporador	Unidad	1			
109		Caños AA	Unidad	1			
110		Instalación Eléctrica AA	Unidad	1			
111		Reparación de Compresor	Unidad	1			
112		Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	1			
113		Aceite de Compresor	Unidad	1			
114		Ruleman de Compresor	Unidad	1			
115		Correa de Aire	Unidad	1			
116		Ruleman tensor de correa	Unidad	1			
117		Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	1			
118		Cambio de bobina de AA	Unidad	1			
119		Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	1			
120		Cambio de compresor de AA	Unidad	1			
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión Camioneta Doble Cabina Isuzu D-Max Años 2011-2012 Diesel, Dpto. Identificaciones**					
121		Soldadura de campana	Unidad	1			
122		Tapón de caja	Unidad	1			
123		Aceite de Caja	Unidad	1			
124		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1			
125		Rodillo cada uno	Unidad	1			
126		Ruleman de carcasa	Unidad	1			
127		Ruleman eje cuádruple	Unidad	1			
128		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	1			

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
129		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1			
130		Eje mando	Unidad	1			
131		Eje cuádruple	Unidad	1			
132		Ruleman eje mando	Unidad	1			
133		Juego de retén	Unidad	1			
134		Juego de Juntas	Unidad	1			
135		Selectores de cambio	Unidad	1			
136		Reparación general de caja	Unidad	1			
137		Cambiar soporte de caja	Unidad	1			
138		Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1			
139		Cambiar centralizador cardan	Unidad	1			
140		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1			
141		Cambiar reten de piñón	Unidad	1			
142		Reparación diferencial	Unidad	1			
143		Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	1			
144		Cardan 4x4 delantero	Unidad	1			
145		Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	1			
146		Junta para diferencial	Unidad	1			
147		Aceite para diferencial	Unidad	1			
148		Reten palier cada uno	Unidad	1			
149		Cambiar retén de piñón	Unidad	1			
150		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	1			
151		Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	1			
152		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1			
153		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1			
154		Cambiar satélite y planetario	Unidad	1			
	78180101-003	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección Camioneta Doble Cabina Isuzu D-Max Años 2011-2012 Diesel, Dpto. Identificaciones**					
155		Reparación de bomba dirección hidráulica	Unidad	1			
156		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	1			
157		Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	1			
158		Cambiar caño de alta presión de dir. hidráulica	Unidad	1			
159		Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1			
160		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1			
161		Cambio de reten masa delantera	Unidad	1			
162		Fluido para dirección	Unidad	1			
163		Correa dirección	Unidad	1			
164		Ruleman tensor	Unidad	1			
165		Cruceta de columna de dirección	Unidad	1			
	78180101-004	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión Camioneta Doble Cabina Isuzu D-Max Años 2011-2012 Diesel, Dpto. Identificaciones**					
166		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	1			
167		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	1			
168		Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	1			
169		Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	1			
170		Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	1			
171		Cambiar barra torsión de suspensión cada uno	Unidad	1			
172		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1			
173		Soporte barra torsión	Unidad	1			
174		Tornillo barra torsión	Unidad	1			
175		Reparación palanca cambio	Unidad	1			
176		Reparación pedalera	Unidad	1			
177		Cambiar juego de elásticos - trasero	Unidad	1			

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARIO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JOSE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
178		Cambiar buje elásticos - trasero	Unidad	1			
179		Cambiar grillete de elástico	Unidad	1			
180		Cambiar centro elástico	Unidad	1			
	78180101-005	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague Camioneta Doble Cabina Isuzu D-Max Años 2011-2012 Diesel, Dpto. Identificaciones**					
181		bomba central de embrague cambiar	Unidad	1			
182		bomba central de embrague reparar	Unidad	1			
183		bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1			
184		fluido de embrague	Unidad	1			
185		plato de presión	Unidad	1			
186		disco de embrague	Unidad	1			
187		cojinete de empuje	Unidad	1			
188		ruleman piloto	Unidad	1			
	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno Camioneta Doble Cabina Isuzu D-Max Años 2011-2012 Diesel, Dpto. Identificaciones**					
189		bomba central de freno cambiar	Unidad	1			
190		bomba central de freno reparar	Unidad	1			
191		disco de freno rectificar	Unidad	1			
192		disco de freno cambiar	Unidad	1			
193		Juego Pastilla de freno	Unidad	1			
194		Caño flexible de freno	Unidad	1			
195		reparación de servo freno	Unidad	1			
196		rectificar tambor de freno	Unidad	1			
197		cambiar tambor de freno	Unidad	1			
198		fibra de freno	Unidad	1			
199		cabo freno de mano	Unidad	1			
200		cilindro de freno	Unidad	1			
201		cubeta de freno	Unidad	1			
202		fluido de freno	Unidad	1			
203		Cambio de válvula compensadora de freno trasero	Unidad	1			
	78180101-007	**Servicio de gomeria Camioneta Doble Cabina Isuzu D-Max Años 2011-2012 Diesel, Dpto. Identificaciones**					
204		Provisión de Cámara	Unidad	1			
205		Provisión de cubierta	Unidad	1			
206		Provisión pico para rueda	Unidad	1			
207		Reparación de cubiertas	Unidad	1			
	78180101-008	**Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas Camioneta Doble Cabina Isuzu D-Max Años 2011-2012 Diesel, Dpto. Identificaciones**					
208		Prov. Y Cambio de Goma de parabrisa delantera	Unidad	1			
209		Cepillos limpia parabrisas	Unidad	1			
	78180101-021	**Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado Camioneta Doble Cabina Isuzu D-Max Años 2011-2012 Diesel, Dpto. Identificaciones**					
210		Alfombra delantero y trasero	Unidad	1			
211		Cielo raso	Unidad	1			
212		Reparación de asiento delantero por unidad	Unidad	1			
213		Reparación de asiento trasero	Unidad	1			
	78180101-023	**Servicio de Mant., reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos Camioneta Doble Cabina Isuzu D-Max Años 2011-2012 Diesel, Dpto. Identificaciones**					
214		Espejo exterior	Unidad	1			
215		Espejo interior	Unidad	1			
216		Guía de vidrios	Unidad	1			
217		Manija abre puerta	Unidad	1			
218		Manija de tapa trasera	Unidad	1			
219		Manija levanta vidrio	Unidad	1			

RODRIGO [illegible] ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
220		Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1			
221		Reparación de cerraduras	Unidad	1			
222		Vidrio de puerta delantero	Unidad	1			
223		Vidrio de puerta trasero	Unidad	1			
	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico Isuzu D-Max Camioneta Doble Cabina Isuzu D-Max Años 2011-2012 Diesel, Dpto. Identificaciones**					
224		Control de batería	Unidad	1			
225		Control de carga del alternador	Unidad	1			
226		Colocar relay luz alta	Unidad	1			
227		Recargar batería	Unidad	1			
228		Reparación de motor de arranque	Unidad	1			
229		Reparación de sistema de Limpiaparabrisas	Unidad	1			
230		Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	1			
231		Ajustar faro auxiliar	Unidad	1			
232		Alinear luces	Unidad	1			
233		Cambiar bujías incandescentes c/u	Unidad	1			
234		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1			
235		Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1			
236		Reparar alternador	Unidad	1			
237		Cambiar correa de alternador	Unidad	1			
238		Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	1			
239		Faro delantero	Unidad	1			
240		Faro luz de chapa	Unidad	1			
241		Faro trasero	Unidad	1			
242		Fusibles - cada uno	Unidad	1			
243		Instalación de cableado Sistema Eléctrico	Unidad	1			
244		Provisión de Juego de cables y terminales	Unidad	1			
245		Provisión y cambio de ruleman alternador	Unidad	1			
246		Provisión y Cambio de reten de alternador	Unidad	1			
247		Provisión y Cambio de regulador de voltaje	Unidad	1			
248		Motor levanta vidrio	Unidad	1			
249		Provisión de batería	Unidad	1			
	78180101-014	**Serv. de mant. y reparación de Motor Camioneta Doble Cabina Isuzu D-Max Años 2011-2012 Diesel, Dpto. Identificaciones**					
250		Reparación caño de escape	Unidad	1			
251		Reparación silenciador	Unidad	1			
252		Silenciador	Unidad	1			
253		Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	1			
254		Cambio de Aceite motor	Unidad	1			
255		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1			
256		Cambio filtro de combustible	Unidad	1			
257		Cambio filtro de aceite	Unidad	1			
258		Cambio filtro de aire	Unidad	1			
259		Limpieza radiador	Unidad	1			
260		Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1			
261		Aceite de Transferencia	Unidad	1			
262		Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	1			
263		Limpieza tanque de combustible	Unidad	1			
264		Limpieza de bomba inyectora	Unidad	1			
265		Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	1			
266		Reparación general de motor	Unidad	1			
267		Trabajos de tapa motor	Unidad	1			
268		Juego de válvulas	Unidad	1			
269		Guías de válvulas	Unidad	1			

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
270		Rectificación de cilindro	Unidad	1			
271		Rectificación de cigüeñal	Unidad	1			
272		Buje de biela	Unidad	1			
273		Casquillo de biela	Unidad	1			
274		Casquillo de bancada	Unidad	1			
275		Casquillo de leva	Unidad	1			
276		Juego de aros	Unidad	1			
277		Juego de juntas	Unidad	1			
278		Juego de pistón	Unidad	1			
279		Juego de camisa	Unidad	1			
280		Cigüeñal	Unidad	1			
281		Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	1			
282		Perno pistón - cada uno	Unidad	1			
283		Reparar bomba inyectora	Unidad	1			
284		Pico inyector - cada uno	Unidad	1			
285		Calibrar pico inyector	Unidad	1			
286		Árbol de levas	Unidad	1			
287		Tapa motor	Unidad	1			
288		Cepillado de tapa motor	Unidad	1			
289		Junta tapa motor	Unidad	1			
290		Polea Cigüeñal	Unidad	1			
291		Volante motor	Unidad	1			
292		Tornillos de tapa motor	Unidad	1			
293		Juego de aros	Unidad	1			
294		Junta cárter	Unidad	1			
295		Cambio de aro	Unidad	1			
296		Reparación de cárter	Unidad	1			
297		Cambiar bomba de agua	Unidad	1			
298		Cambiar cabo de velocímetro	Unidad	1			
299		Mantenimiento bomba inyectora	Unidad	1			
300		Embrague ventilador	Unidad	1			
301		Cambiar reten culata motor	Unidad	1			
302		Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	1			
303		Cambiar soporte motor	Unidad	1			
304		Cambiar junta tapa balancín	Unidad	1			
305		Cambiar ventilador de motor	Unidad	1			
306		Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	1			
307		Regular válvulas	Unidad	1			
308		Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	1			
309		Limpieza de tanque	Unidad	1			
310		Cambiar filtro combustible con trampa agua	Unidad	1			
311		Cambiar caño de combustible	Unidad	1			
312		Cambiar eje leva de bomba	Unidad	1			
	78180101-016	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado Camioneta Doble Cabina Isuzu D-Max Años 2011-2012 Diesel, Dpto. Identificaciones**					
313		Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1			
314		Carga de Gas 134	Unidad	1			
315		Filtro AA	Unidad	1			
316		Termostato	Unidad	1			
317		Evaporador	Unidad	1			
318		Caños AA	Unidad	1			
319		Instalación Eléctrica AA	Unidad	1			

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
320		Reparación de Compresor	Unidad	1			
321		Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	1			
322		Aceite de Compresor	Unidad	1			
323		Ruleman de Compresor	Unidad	1			
324		Correa de Aire	Unidad	1			
325		Ruleman tensor de correa	Unidad	1			
326		Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	1			
327		Cambio de bobina de AA	Unidad	1			
328		Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	1			
329		Reparación de comando de aire acondicionado	Unidad	1			
330		Cambio de compresor de AA	Unidad	1			
	78180201-001	**Servicio de chapería y pintura Camioneta Doble Cabina Isuzu D-Max Años 2011-2012 Diesel, Dpto. Identificaciones**					
331		Reparación de paragolpes delantero	Unidad	1			
332		Reparación de paragolpes trasero	Unidad	1			
333		Chapería y Pintura General	Unidad	1			
	78180101-018	**Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible Camioneta Doble Cabina Isuzu D-Max Años 2011-2012 Diesel, Dpto. Identificaciones**					
334		Provisión y cambio de portafiltro bombín de combustible	Unidad	1			
335		Desmonte de tanque de combustible para limpieza	Unidad	1			
	78180101-007	**Servicio de gomeria Toyota Hiasse Furgón Año 2011 Dpto. Identificaciones**					
336		Provisión de Cámara	Unidad	1			
337		Provisión de cubierta	Unidad	1			
338		Provisión pico para rueda	Unidad	1			
339		Reparación de cubiertas	Unidad	1			
	78180101-008	**Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas Toyota Hiasse Furgón Año 2011 Dpto. Identificaciones**					
340		Cepillos limpia parabrisas	Unidad	1			
	78180101-021	**Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado Toyota Hiasse Furgón Año 2011 Dpto. Identificaciones**					
341		Alfombra delantero y trasero	Unidad	1			
342		Cielo raso	Unidad	1			
343		Reparación de asiento delantero por unidad	Unidad	1			
344		Reparación de asiento trasero	Unidad	1			
	78180101-023	**Servicio de Mant., reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos Toyota Hiasse Furgón Año 2011 Dpto. Identificaciones**					
345		Espejo exterior	Unidad	1			
346		Espejo interior	Unidad	1			
347		Guía de vidrios	Unidad	1			
348		Manija abre puerta	Unidad	1			
349		Manija de tapa trasera	Unidad	1			
350		Manija levanta vidrio	Unidad	1			
351		Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1			
352		Reparación de cerraduras	Unidad	1			
353		Vidrio de puerta delantero	Unidad	1			
354		Vidrio de puerta trasero	Unidad	1			
	78180101-009	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico Toyota Hiasse Furgón Año 2011 Dpto. Identificaciones**					
355		Control de batería	Unidad	1			
356		Control de carga del alternador	Unidad	1			
357		Colocar relay luz alta	Unidad	1			
358		Recargar batería	Unidad	1			
359		Reparación de motor de arranque	Unidad	1			
360		Reparación de sistema de Limpiaparabrisas	Unidad	1			
361		Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	1			
362		Ajustar faro auxiliar	Unidad	1			

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARIO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE ARMEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
363		Alinear luces	Unidad	1			
364		Cambiar bujías incandescentes c/u	Unidad	1			
365		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1			
366		Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1			
367		Reparar alternador	Unidad	1			
368		Cambiar correa de alternador	Unidad	1			
369		Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	1			
370		Faro delantero	Unidad	1			
371		Faro luz de chapa	Unidad	1			
372		Faro trasero	Unidad	1			
373		Fusibles - cada uno	Unidad	1			
374		Motor levanta vidrio	Unidad	1			
375		Provisión y cambio de válvula de solenoide	Unidad	1			
376		Reparación y limpia de condensador	Unidad	1			
377		Provisión y cambio de solenoide de acelerador de autam	Unidad	1			
378		Desmonte de tablero para reparación de instalación eléctrica	Unidad	1			
379		Provisión de batería	Unidad	1			
	78180101-014	**Serv. de mant. y reparación de Motor Toyota Hiasse Furgón Año 2011 Dpto. Identificaciones**					
380		Reparación caño de escape	Unidad	1			
381		Reparación silenciador	Unidad	1			
382		Silenciador	Unidad	1			
383		Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	1			
384		Cambio de Aceite motor	Unidad	1			
385		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1			
386		Cambio filtro de combustible	Unidad	1			
387		Cambio filtro de aceite	Unidad	1			
388		Cambio filtro de aire	Unidad	1			
389		Limpieza radiador	Unidad	1			
390		Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1			
391		Aceite de Transferencia	Unidad	1			
392		Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	1			
393		Limpieza tanque de combustible	Unidad	1			
394		Limpieza de bomba inyectora	Unidad	1			
395		Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	1			
396		Reparación general de motor	Unidad	1			
397		Trabajos de tapa motor	Unidad	1			
398		Juego de válvulas	Unidad	1			
399		Guías de válvulas	Unidad	1			
400		Rectificación de cilindro	Unidad	1			
401		Rectificación de cigüeñal	Unidad	1			
402		Buje de biela	Unidad	1			
403		Casquillo de biela	Unidad	1			
404		Casquillo de bancada	Unidad	1			
405		Casquillo de leva	Unidad	1			
406		Juego de aros	Unidad	1			
407		Juego de juntas	Unidad	1			
408		Juego de pistón	Unidad	1			
409		Juego de camisa	Unidad	1			
410		Cigüeñal	Unidad	1			
411		Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	1			
412		Perno pistón - cada uno	Unidad	1			

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
413		Cambiar correa dentada	Unidad	1			
414		Tensor de correa dentada	Unidad	1			
415		Reparar bomba inyectora	Unidad	1			
416		Pico inyector - cada uno	Unidad	1			
417		Calibrar pico inyector	Unidad	1			
418		Árbol de levas	Unidad	1			
419		Tapa motor	Unidad	1			
420		Cepillado de tapa motor	Unidad	1			
421		Junta tapa motor	Unidad	1			
422		Polea Cigüeñal	Unidad	1			
423		Volante motor	Unidad	1			
424		Tornillos de tapa motor	Unidad	1			
425		Juego de aros	Unidad	1			
426		Junta cárter	Unidad	1			
427		Cambio de aro	Unidad	1			
428		Reparación de cárter	Unidad	1			
429		Cambiar bomba de agua	Unidad	1			
430		Cambiar cabo de velocímetro	Unidad	1			
431		Mantenimiento bomba inyectora	Unidad	1			
432		Embrague ventilador	Unidad	1			
433		Tensor y correa dentada	Unidad	1			
434		Cambiar reten culata motor	Unidad	1			
435		Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	1			
436		Cambiar soporte motor	Unidad	1			
437		Cambiar junta tapa balancín	Unidad	1			
438		Cambiar ventilador de motor	Unidad	1			
439		Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	1			
440		Regular válvulas	Unidad	1			
441		Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	1			
442		Limpieza de tanque	Unidad	1			
443		Cambiar filtro combustible con trampa agua	Unidad	1			
444		Cambiar caño de combustible	Unidad	1			
445		Cambiar eje leva de bomba	Unidad	1			
446		Cambiar buje y retén de acelerador de bomba	Unidad	1			
	78180101-016	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado Toyota Hiasse Furgón Año 2011 Dpto. Identificaciones**					
447		Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1			
448		Carga de Gas 134	Unidad	1			
449		Filtro AA	Unidad	1			
450		Termostato	Unidad	1			
451		Evaporador	Unidad	1			
452		Caños AA	Unidad	1			
453		Instalación Eléctrica AA	Unidad	1			
454		Reparación de Compresor	Unidad	1			
455		Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	1			
456		Aceite de Compresor	Unidad	1			
457		Ruleman de Compresor	Unidad	1			
458		Correa de Aire	Unidad	1			
459		Ruleman tensor de correa	Unidad	1			
460		Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	1			
461		Cambio de bobina de AA	Unidad	1			
462		Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	1			
463		Reparación de comando de aire acondicionado	Unidad	1			

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
464		Cambio de compresor de AA	Unidad	1			
	78180101-018	**Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible Toyota Hiasse Furgón Año 2011 Dpto. Identificaciones**					
465		Provisión y cambio de pre filtro de combustible	Unidad	1			
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión Toyota Hiasse Furgón Año 2011 Dpto. Identificaciones**					
466		Soldadura de campana	Unidad	1			
467		Tapón de caja	Unidad	1			
468		Aceite de Caja	Unidad	1			
469		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1			
470		Rodillo cada uno	Unidad	1			
471		Ruleman de carcasa	Unidad	1			
472		Ruleman eje cuádruple	Unidad	1			
473		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	1			
474		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1			
475		Eje mando	Unidad	1			
476		Eje cuádruple	Unidad	1			
477		Ruleman eje mando	Unidad	1			
478		Juego de retén	Unidad	1			
479		Juego de Juntas	Unidad	1			
480		Selectores de cambio	Unidad	1			
481		Reparación general de caja	Unidad	1			
482		Cambiar soporte de caja	Unidad	1			
483		Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1			
484		Cambiar centralizador cardan	Unidad	1			
485		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1			
486		Cambiar reten de piñón	Unidad	1			
487		Reparación diferencial	Unidad	1			
488		Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	1			
489		Cardan 4x4 delantero	Unidad	1			
490		Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	1			
491		Junta para diferencial	Unidad	1			
492		Aceite para diferencial	Unidad	1			
493		Reten palier cada uno	Unidad	1			
494		Cambiar retén de piñón	Unidad	1			
495		Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	1			
496		Cambiar calce del engranaje satélite	Unidad	1			
497		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1			
498		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1			
499		Cambiar satélite y planetario	Unidad	1			
	78180101-003	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección Toyota Hiasse Furgón Año 2011 Dpto. Identificaciones**					
500		Reparación de bomba dirección hidráulica	Unidad	1			
501		Reparación de sinfín direc.	Unidad	1			
502		Cambio sinfín	Unidad	1			
503		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	1			
504		Cambiar brazo zeta	Unidad	1			
505		Cambiar brazo pitman	Unidad	1			
506		Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	1			
507		Cambiar caño de alta presión de dir. hidráulica	Unidad	1			
508		Cambiar barra larga de dirección	Unidad	1			
509		Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1			
510		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1			
511		Cambio de reten masa delantera	Unidad	1			
512		Fluido para dirección	Unidad	1			

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero F - 2.1.4.

DARIO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
513		Correa dirección	Unidad	1			
514		Ruleman tensor	Unidad	1			
	78180101-004	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión Toyota Hiasse Furgón Año 2011 Dpto. Identificaciones**					
515		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	1			
516		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	1			
517		Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	1			
518		Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	1			
519		Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1			
520		Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	1			
521		Cambiar barra torsión de suspensión cada uno	Unidad	1			
522		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1			
523		Soporte barra torsión	Unidad	1			
524		Tornillo barra torsión	Unidad	1			
525		Reparación palanca cambio	Unidad	1			
526		Reparación pedalera	Unidad	1			
527		Cambiar juego de elásticos - trasero	Unidad	1			
528		Cambiar buje elásticos - trasero	Unidad	1			
529		Cambiar grillete de elástico	Unidad	1			
530		Cambiar centro elástico	Unidad	1			
	78180101-005	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague Toyota Hiasse Furgón Año 2011 Dpto. Identificaciones**					
531		bomba central de embrague cambiar	Unidad	1			
532		bomba central de embrague reparar	Unidad	1			
533		bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1			
534		fluido de embrague	Unidad	1			
535		plato de presión	Unidad	1			
536		disco de embrague	Unidad	1			
537		cojinete de empuje	Unidad	1			
538		ruleman piloto	Unidad	1			
	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno Toyota Hiasse Furgón Año 2011 Dpto. Identificaciones**					
539		bomba central de freno cambiar	Unidad	1			
540		bomba central de freno reparar	Unidad	1			
541		disco de freno rectificar	Unidad	1			
542		disco de freno cambiar	Unidad	1			
543		Juego de pastilla de freno	Unidad	1			
544		Caño flexible de freno	Unidad	1			
545		reparación de servo freno	Unidad	1			
546		rectificar tambor de freno	Unidad	1			
547		cambiar tambor de freno	Unidad	1			
548		fibra de freno	Unidad	1			
549		Provisión y Cambio de seguro pastilla de freno	Unidad	1			
550		Provisión y cambio de zapata de freno	Unidad	1			
551		Provisión y cambio de juego reparación mordaza c	Unidad	1			
552		Provisión y cambio de 2 pistón mordaza de freno	Unidad	1			
553		Reparación depresor de freno	Unidad	1			
554		cabo freno de mano	Unidad	1			
555		cilindro de freno	Unidad	1			
556		cubeta de freno	Unidad	1			
557		fluido de freno	Unidad	1			
558		Cambio de válvula compensadora de freno traserc	Unidad	1			
	78180201-001	**Servicio de chapería y pintura Toyota Hiasse Furgón Año 2011 Dpto. Identificaciones**					
559		Reparación de paragolpes delantero	Unidad	1			
560		Reparación de paragolpes trasero	Unidad	1			

RODRIGO CAONA ACU
Comisario Principal DE
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
561		Chapería y Pintura General	Unidad	1			
	78180101-014	**Serv. de mant. y reparación de Motor Automóvil Hyundai Accent Año 2011 Dpto. Identificaciones**					
562		Reparación caño de escape	Unidad	1			
563		Reparación silenciador	Unidad	1			
564		Silenciador	Unidad	1			
565		Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	1			
566		Cambio de Aceite motor	Unidad	1			
567		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1			
568		Cambio filtro de combustible	Unidad	1			
569		Cambio filtro de aceite	Unidad	1			
570		Cambio filtro de aire	Unidad	1			
571		Limpieza radiador	Unidad	1			
572		Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1			
573		Aceite de Transferencia	Unidad	1			
574		Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	1			
575		Limpieza tanque de combustible	Unidad	1			
576		Limpieza de bomba inyectora	Unidad	1			
577		Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	1			
	78180101-020	**Mantenimiento o reparación de motocicleta Yamasuki 150 cc Motocicleta Yamasuki 150cc Dpto. Identificaciones**					
578		Limpieza de filtro de aceite	Unidad	1			
579		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1			
580		Reparación de caño de escape	Unidad	1			
581		Cambio de aceite	Unidad	1			
582		Cambio de filtro de combustible	Unidad	1			
583		Cambio de bujías	Unidad	1			
584		Cambio de corona y piñón	Unidad	1			
585		Cambio de cadena	Unidad	1			
586		Cambio de cabo de freno	Unidad	1			
587		Cambio de cabo de embrague	Unidad	1			
588		Cambio de cabo de acelerador	Unidad	1			
589		Cambio de encendido electrónico	Unidad	1			
590		Cambio de focos y faros	Unidad	1			
591		Cambio de señalero	Unidad	1			
592		Cambio de pastilla de freno delantera	Unidad	1			
593		Cambio de pastilla de freno trasera	Unidad	1			
594		Cambio de cámara de cubierta	Unidad	1			
595		Cambio de juego de amortiguadores delantero	Unidad	1			
596		Cambio de juego de amortiguadores trasero	Unidad	1			
597		Cambio de rayos de llanta	Unidad	1			
598		Cambio de caño de escape	Unidad	1			
		TOTAL LOTE N° 16			0	0	0

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P/ - 2.1.4.

Monto mínimo G.	**43.297.500**
Monto máximo G.	**86.595.000**

LOTE N° 17 CAMIONETA FORD F550 PROG.2.1.5

Item	Codigo Catalogo	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario
	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno delantero**					
1		Juego de Pastilla de freno	Unidad	1	367.500	367.500	927.360
2		Mordaza LH	Unidad	1	1.071.000	1.071.000	2.736.720
3		Mordaza RH	Unidad	1	1.071.000	1.071.000	2.736.720

DARIO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE ARMEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
4		Caño flexible RH	Unidad	1	190.750	190.750	866.880
5		Caño flexible LH	Unidad	1	190.750	190.750	856.800
6		Sensor abs LH	Unidad	1	631.750	631.750	856.800
7		Sensor abs RH	Unidad	1	631.750	631.750	856.800
8		Cambio juego de Pastilla de freno	Unidad	1	367.500	367.500	558.360
9		Cambio mordaza LH	Unidad	1	995.750	995.750	335.016
10		Cambio mordaza RH	Unidad	1	995.750	995.750	335.016
11		Cambio caño flexible RH	Unidad	1	201.250	201.250	178.675
12		Cambio caño flexibleLH	Unidad	1	201.250	201.250	178.675
13		Cambio sensor abs LH	Unidad	1	756.000	756.000	223.344
14		Cambio sensor abs RH	Unidad	1	756.000	756.000	223.344
	78180101-006	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno tresero**					
15		Disco de freno	Unidad	1	1.487.500	1.487.500	1.990.800
16		Jgo. Pastilla de freno	Unidad	1	392.000	392.000	1.103.760
17		Bomba central de freno	Unidad	1	1.407.000	1.407.000	2.928.240
18		Cambio disco de freno	Unidad	1	1.487.500	1.487.500	446.688
19		Cambio juego Pastilla de freno	Unidad	1	392.000	392.000	558.360
20		Cambio bomba central de freno	Unidad	1	1.340.500	1.340.500	446.688
	78180101-004	**Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Suspensión Delantero**					
21		Amortiguador delantero	Unidad	1	962.500	962.500	1.915.200
22		Buje barra estabilizadora	Unidad	1	253.750	253.750	186.480
23		Bieleta estabilizador	Unidad	1	292.250	292.250	690.480
24		Cruzeta 4x4	Unidad	1	463.750	463.750	488.880
25		Rotula inferior	Unidad	1	460.250	460.250	624.960
26		Rotula superior	Unidad	1	434.000	434.000	745.920
27		Brazo tensor RH	Unidad	1	812.000	812.000	2.429.280
28		Brazo tensor LH	Unidad	1	812.000	812.000	2.429.280
29		Buje brazo tensor	Unidad	1	301.000	301.000	569.520
30		Buje amortiguador	Unidad	1	149.800	149.800	176.400
31		Cardancito 4x4	Unidad	1	857.500	857.500	5.458.320
32		Cambio amortiguador delantero	Unidad	1	962.500	962.500	178.675
33		Cambio buje barra estabilizadora	Unidad	1	253.750	253.750	223.344
34		Cambio bieleta estabilizador	Unidad	1	292.250	292.250	178.675
35		Cambio cruzeta 4x4	Unidad	1	455.000	455.000	446.688
36		Cambio rotula inferior	Unidad	1	199.500	199.500	446.688
37		Cambio rotula superior	Unidad	1	199.500	199.500	446.688
38		Cambio brazo tensor RH	Unidad	1	304.500	304.500	335.016
39		Cambio brazo tensor LH	Unidad	1	304.500	304.500	335.016
40		Cambio buje brazo tensor	Unidad	1	126.000	126.000	335.016
41		Cambio buje amortiguador	Unidad	1	126.000	126.000	178.675
42		Cambio cardancito 4x4	Unidad	1	164.500	164.500	335.016
	78180101-004	**Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Suspensión Trasero**					
43		Amortiguador trasero	Unidad	1	787.500	787.500	2.116.800
44		Bieleta estabilizador	Unidad	1	330.750	330.750	438.480
45		Buje estabilizador	Unidad	1	141.750	141.750	322.560
46		Reten maza trasera	Unidad	1	211.750	211.750	756.000
47		Palier LH	Unidad	1	1.179.500	1.179.500	3.780.000
48		Palier RH	Unidad	1	1.179.500	1.179.500	4.284.000
49		Cruzeta cardan	Unidad	1	420.000	420.000	856.800
50		Aceite diferencial litros	Unidad	1	57.750	57.750	41.783

RODRIGO CAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
51		Anillo reten palier	Unidad	1	267.750	267.750	756.000
52		Cambio amortiguador trasero	Unidad	1	560.000	560.000	178.675
53		Cambio bieleta estabilizador	Unidad	1	164.500	164.500	178.675
54		Cambio buje estabilizador	Unidad	1	80.500	80.500	223.344
55		Cambio reten maza trasera	Unidad	1	80.500	80.500	670.032
56		Cambio palier LH	Unidad	1	269.500	269.500	446.688
57		Cambio palier RH	Unidad	1	269.500	269.500	446.688
58		Cambio cruzeta cardan	Unidad	1	210.000	210.000	446.688
59		Cambio aceite diferencial	Unidad	1	36.750	36.750	195.426
60		Cambio anillo reten palier	Unidad	1	154.000	154.000	446.688
	78180101-014	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor**					
61		Radiador de agua	Unidad	1	2.229.500	2.229.500	9.676.800
62		Evaporador	Unidad	1	2.142.000	2.142.000	2.938.320
63		Bomba de agua	Unidad	1	1.067.500	1.067.500	2.676.240
64		Correa serpiente	Unidad	1	434.000	434.000	604.800
65		Cambio radiador de agua	Unidad	1	910.000	910.000	781.704
66		Cambio evaporador	Unidad	1	437.500	437.500	781.704
67		Cambio bomba de agua	Unidad	1	560.000	560.000	1.116.720
68		Cambio correa serpiente	Unidad	1	164.500	164.500	245.678
69		Filtro de aceite	Unidad	1	290.500	290.500	352.800
70		Filtro de combustible	Unidad	1	199.500	199.500	856.800
71		Filtro de aire	Unidad	1	327.250	327.250	876.960
72		Aceite motor litros	Unidad	1	54.250	54.250	319.336
73		Mantenimiento del vehiculo	Unidad	1	549.500	549.500	670.032
	78180101-003	**Serv. Mant. y Reparación del Sistema de Dirección**					
74		Correa de direccion	Unidad	1	246.750	246.750	604.800
75		Extremo dcion.corto RH	Unidad	1	267.750	267.750	2.026.080
76		Extremo de dcion corto LH	Unidad	1	267.750	267.750	2.822.400
77		Barra larga de dcion.	Unidad	1	759.500	759.500	2.822.400
78		Bomba de direccion	Unidad	1	1.571.500	1.571.500	3.235.680
79		Aceite de direccion lts.	Unidad	1	47.250	47.250	33.281
80		Cambio correa de direccion	Unidad	1	129.500	129.500	245.678
81		Cambio extremo dcion.corto RH	Unidad	1	154.000	154.000	223.344
82		Cambio extremo de dcion corto LH	Unidad	1	154.000	154.000	223.344
83		Cambio barra larga de dcion.	Unidad	1	269.500	269.500	446.688
84		Cambio bomba de direccion	Unidad	1	164.500	164.500	670.032
85		Maza completo	Unidad	1	1.512.000	1.512.000	7.942.500
86		Disco de freno	Unidad	1	1.302.000	1.302.000	2.494.800
87		Reten maza delantera	Unidad	1	234.500	234.500	670.320
88		Cambio maza completo	Unidad	1	1.512.000	1.512.000	670.032
89		Cambio disco de freno	Unidad	1	560.000	560.000	446.688
90		Cambio reten maza delantera	Unidad	1	150.500	150.500	670.032
	78180101-002	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**					
91		Filtro de caja	Unidad	1	458.500	458.500	655.200
92		Aceite de caja litros	Unidad	1	64.749	64.750	1.806.723
93		Caja completa	Unidad	1	10.342.500	10.342.500	55.440.000
94		Cambio filtro y aceite de caja	Unidad	1	827.750	827.750	625.363

RODRIGO ADONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Tesorero P - 2.1.4.

PEDRO JOEL FLORENTIN STIRLICH

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1

JORGE A. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

					1- DIOVER S.A.	2-GILCO PAR S.R.L.	3-TAPE RUVICHA
95		Cambio caja completa	Unidad	1	3.447.500	3.447.500	2.233.440
		TOTAL LOTE N° 17			**64.332.799**	**64.332.800**	**163.991.312**

Monto mínimo G.	**72.299.829**
Monto máximo G.	**144.599.658**

386.820.235	**615.800.640**	**769.088.206**

TOTAL MONTO MÍNIMO	**745.597.329**
TOTAL MONTO MAXIMO	**1.361.194.658**

ORLANDO SCOLARI
Suboficial Primero O.S.
Representante del Dpto. Jurídico.

DARÍO RAMÓN MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP. Lic. AE.
Jefe de Departamento UOC.

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP.
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social

JORGE ANTONIO MEDINA
Comisario Principal DEJAP.
Tesorero Prog 2.1.7 "Servicio de Identificación de Personas"

PEDRO JOEL FLORENTÍN STIGLICH
Comisario Principal DCP.
Tesorero Prog 2.1.5 "Equipamientos para la Policía Nacional"

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.1.1 "Implementación del Plan Estratégico Policial".

Dirección Administrativa
Tesorería P.2.1.1.

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP.
Representante de la Dirección Administrativa