DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

ANEXO B-02-08

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 24/2012

"PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DINAC

PLANILLA COMPARATIVA

LOTE 1						TALLER LA UNION de MIGUEL PALERMO	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de GLADYS MORENO	TALLER RC de CRISPIN RUFFINELLI	AUTOMOTOR S.A.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 - CHAPA EAA 317 (DAC)									
1	78180101-013	Mantenimiento (bomba y picos inyectores)	Unidad	1	Unidad	1.800.000	800.000	600.000	NO COTIZA
2	78180101-014	Mantenimiento (Cambio de aceite filtro etc.)	Unidad	1	Unidad	610.000	650.000	950.000	NO COTIZA
3	78180101-015	Mantenimiento y reparacion de radiador	Unidad	1	Unidad	900.000	250.000	550.000	NO COTIZA
4	78180101-002	Reparacion de caja	Unidad	1	Unidad	4.500.000	2.900.000	3.500.000	NO COTIZA
5	78180101-005	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	4.500.000	2.700.000	1.980.000	NO COTIZA
6	78180101-011	Reparacion de masa y freno delantero	Unidad	1	Unidad	1.500.000	2.300.000	1.500.000	NO COTIZA
7	78180101-012	Reaparacion de tren trasero	Unidad	1	Unidad	2.500.000	1.550.000	800.000	NO COTIZA
8	78180101-009	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	800.000	900.000	950.000	NO COTIZA
9	78180101-011	Reparacion tren delantero	Unidad	1	Unidad	3.500.000	3.200.000	2.500.000	NO COTIZA
10	78180101-014	Reparacion general del motor	Unidad	1	Unidad	15.000.000	9.000.000	7.000.000	NO COTIZA
11	78180101-021	Reparacion y retapizado de asientos	Unidad	1	Unidad	1.800.000	1.300.000	950.000	NO COTIZA
12	78180101-027	Reparacion soldadura chaperia y pintura	Unidad	1	Unidad	4.500.000	2.500.000	2.500.000	NO COTIZA
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X2 - CHAPA EAA 336 (DAC)									

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abelardo [illegible]
Gerente [illegible] - SI
DINAC

Gerente Int. De Transporte y Talleres
SDAF - DINAC

Abg. Ana Gabriela Ortiz
Asesora Jurídica
DINAC

13	78180101-013	Mantenimiento (bomba y pic 'ectores)	Unidad	1	Unidad	2.700	800.000	300.000	NO COTIZA
14	78180101-014	Mantenimiento (Cambio de aceite filtro etc.)	Unidad	1	Unidad	610.000	650.000	950.000	NO COTIZA
15	78180101-015	Mantenimiento y reparacion de radiador	Unidad	1	Unidad	900.000	250.000	550.000	NO COTIZA
16	78180101-002	Reparacion de caja	Unidad	1	Unidad	4.500.000	2.900.000	3.500.000	NO COTIZA
17	78180101-005	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	4.500.000	2.700.000	2.000.000	NO COTIZA
18	78180101-006	Reparacion de masa y freno delantero	Unidad	1	Unidad	1.500.000	2.300.000	1.500.000	NO COTIZA
19	78180101-012	Reaparacion de tren trasero	Unidad	1	Unidad	2.500.000	1.550.000	800.000	NO COTIZA
20	78180101-009	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	800.000	900.000	950.000	NO COTIZA
21	78180101-011	Reparacion tren delantero	Unidad	1	Unidad	3.500.000	3.200.000	1.500.000	NO COTIZA
22	78180101-014	Reparacion general del motor	Unidad	1	Unidad	15.000.000	9.000.000	7.000.000	NO COTIZA
23	78180101-021	Reparacion y retapizado de asientos	Unidad	1	Unidad	1.800.000	1.300.000	550.000	NO COTIZA
24	78180101-027	Reparacion soldadura chaperia y pintura	Unidad	1	Unidad	5.000.000	2.500.000	2.500.000	NO COTIZA
25	78180101-001	Balanceo y alineacion	Unidad	1	Unidad	200.000	60.000	50.000	NO COTIZA
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 - CHAPA EAA 291 (SEGURIDAD)									
26	78180101-012	Reparacion de tren trasero	Unidad	1	Unidad	2.500.000	1.550.000	2.000.000	NO COTIZA
27	78180101-009	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	800.000	900.000	900.000	NO COTIZA
28	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	3.500.000	3.200.000	2.500.000	NO COTIZA
CAMIONETA MITSUBISHI L200 C.P: 103.03.74.0041 (D.A - GCIA. MANT)									
29	78180101-011	Rectificacion tambor de freno	Unidad	1	Unidad	680.000	50.000	150.000	NO COTIZA
30	78180101-027	Rep. Gral cahperia	Unidad	1	Unidad	4.500.000	1.500.000	2.500.000	NO COTIZA
31	78180101-009	Mantenimiento alternador	Unidad	1	Unidad	900.000	400.000	400.000	NO COTIZA
32	78180101-015	Rep. Gral y limpieza radiador	Unidad	1	Unidad	900.000	250.000	550.000	NO COTIZA
33	78180101-014	Mantenimiento y reparacion motor de arranque	Unidad	1	Unidad	850.000	450.000	450.000	NO COTIZA
34	78180101-011	Reparacion gral de tren delantero amortiguador bujes de parrilla bujes estabilizador, muñequines rotulas etc.	Unidad	1	Unidad	3.500.000	3.700.000	2.800.000	NO COTIZA
35	78180101-014	Cambio de aceite caja	Unidad	1	Unidad	450.000	220.000	80.000	NO COTIZA
36	78180101-014	Cambio de aceite motor	Unidad	1	Unidad	350.000	240.000	350.000	NO COTIZA

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abelardo J. A. Galeano Ribin
Gerente Administrativo - SDA
DINAC

Abg. Felix D. Ozuna
Gerente de Transporte y Talleres
DAF - DINAC

Abg. Ana Gabriela Ortiz
Asesora Jurídica
DINAC

37	78180101-005	Reparacion general de embra cojinete de empuje rectificacion de corona volante plato de presion etc.	Unidad	1	Unidad	4.500.000	2.700.000	2.000.000	NO COTIZA
38	78180101-009	Cambio de bateria (12v - 75ah)	Unidad	1	Unidad	750.000	650.000	550.000	NO COTIZA
39	78180101-004	Cambio de bujes de suspension	Unidad	1	Unidad	750.000	150.000	120.000	NO COTIZA
40	78180101-009	Cambio correa alternador	Unidad	1	Unidad	300.000	100.000	120.000	NO COTIZA
41	78180101-014	Cambio correa ventilador	Unidad	1	Unidad	200.000	130.000	120.000	NO COTIZA
42	78180101-014	Cambio foltro de aceite motor	Unidad	1	Unidad	280.000	180.000	100.000	NO COTIZA
43	78180101-014	Cambio filtro de combustible (felpa y carton)	Unidad	1	Unidad	280.000	150.000	100.000	NO COTIZA
44	78180101-014	Cambio filtro de aire	Unidad	1	Unidad	280.000	190.000	100.000	NO COTIZA
45	78180101-014	Cambio filtro trampa de agua	Unidad	1	Unidad	300.000	90.000	100.000	NO COTIZA
46	78180101-014	Cambio fluido y embrague	Unidad	1	Unidad	150.000	20.000	550.000	NO COTIZA
47	78180101-014	Cambio fluido de freno	Unidad	1	Unidad	150.000	20.000	25.000	NO COTIZA
CAMIONETA MITSUBISHI L200 C/S (Gcia. Tecnica -DA)									
48	78180101-021	Cambio de asiento, deberá ser tapizado en cuerina y forro con carpita verde	Unidad	1	Unidad	1.500.000	1.600.000	2.200.000	NO COTIZA
49	78180101-021	Cambio de guía de asiento.	Unidad	1	Unidad	800.000	300.000	250.000	NO COTIZA
50	78180101-023	Cambio de puerta lado acompañante	Unidad	1	Unidad	1.500.000	650.000	1.000.000	NO COTIZA
51	78180101-021	Tapizado de las dos puertas, reparación de las cerraduras y levanta vidrios.	Unidad	1	Unidad	2.000.000	250.000	1.000.000	NO COTIZA
52	78180101-027	Chaperia y pintura color original	Unidad	1	Unidad	4.500.000	3.000.000	3.500.000	NO COTIZA
53	78180101-001	Cambio de parrilla	Unidad	1	Unidad	500.000	800.000	600.000	NO COTIZA
54	78180101-009	Reparacion completa del sistema electrico	Unidad	1	Unidad	800.000	900.000	800.000	NO COTIZA
55	78180101-015	Cambio de bujias y reles del sistema de precalentamiento	Unidad	1	Unidad	850.000	400.000	500.000	NO COTIZA
56	78180101-014	Reaparacion de bocina velocimetro	Unidad	1	Unidad	500.000	250.000	450.000	NO COTIZA
57	78180101-014	Cambio de señaleros faros delanteros y traseros	Unidad	1	Unidad	900.000	700.000	1.200.000	NO COTIZA
58	78180101-002	Reemplazo de la tapa de caja (base de palanca de cambios)	Unidad	1	Unidad	900.000	250.000	300.000	NO COTIZA
59	78180101-009	Instalacion de cerradura de tapa de tanque	Unidad	1	Unidad	350.000	200.000	450.000	NO COTIZA
60	78180101-027	Reaparacion de cerradura de tapa trasera	Unidad	1	Unidad	400.000	250.000	150.000	NO COTIZA

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abelardo

Abog. Ruben O. Ozuna
Gerente Int. De Transporte y Talleres
SCAF - DINAC

Abg. Ana Gabriela Ortiz
Asesora Jurídica
DINAC

61	78180101-027	Cambio de tambor para llave cendido	Unidad	1	Unidad	400	400.000	1.000.000	NO COTIZA
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA EAA 280 (DMH)									
62	78180101-002	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	Unidad	4.500.000	3.500.000	3.500.000	NO COTIZA
63	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	900.000	750.000	750.000	NO COTIZA
64	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	800.000	500.000	700.000	NO COTIZA
65	78180101-014	Cambio de cojinete de empuje	Unidad	1	Unidad	350.000	200.000	500.000	NO COTIZA
66	78180101-014	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	200.000	80.000	500.000	NO COTIZA
67	78180101-014	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	350.000	350.000	450.000	NO COTIZA
68	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	300.000	250.000	250.000	NO COTIZA
69	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	250.000	100.000	250.000	NO COTIZA
70	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	400.000	320.000	550.000	NO COTIZA
71	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	450.000	250.000	450.000	NO COTIZA
72	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	900.000	400.000	350.000	NO COTIZA
73	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	850.000	450.000	350.000	NO COTIZA
74	78180101-013	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	1.800.000	800.000	650.000	NO COTIZA
75	78180101-023	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	500.000	440.000	150.000	NO COTIZA
76	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	680.000	50.000	120.000	NO COTIZA
77	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	400.000	200.000	350.000	NO COTIZA
78	78180101-014	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	900.000	200.000	450.000	NO COTIZA
79	78180101-014	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	600.000	220.000	450.000	NO COTIZA
80	78180101-014	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	400.000	220.000	450.000	NO COTIZA
81	78180101-014	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	500.000	120.000	140.000	NO COTIZA
82	78180101-014	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	480.000	180.000	140.000	NO COTIZA
83	78180101-014	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	650.000	200.000	550.000	NO COTIZA
84	78180101-014	Cambio de reten motor	Unidad	1	Unidad	500.000	100.000	100.000	NO COTIZA

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abelardo [illegible]
Gerente [illegible] - SDA
DINAC

Abog. Fabio D. Ozuna
Gerente Inf. De Transporte y Talleres
SDAF - DINAC

Abg. Ana Gabriela Ortiz
Asesora Jurídica
DINAC

85	78180101-014	Cambio de ruleman tipo rodil' 'ento de homocinetica	Unidad	1	Unidad	500	280.000	450.000	NO COTIZA
86	78180101-014	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	550.000	280.000	650.000	NO COTIZA
87	78180101-014	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	450.000	280.000	650.000	NO COTIZA
88	78180101-014	Cambio de muñequin extremo	Unidad	1	Unidad	350.000	140.000	300.000	NO COTIZA
89	78180101-014	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	450.000	190.000	300.000	NO COTIZA
90	78180101-014	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	200.000	250.000	100.000	NO COTIZA
91	78180101-014	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	150.000	220.000	50.000	NO COTIZA
92	78180101-001	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	2.000.000	950.000	1.200.000	NO COTIZA
93	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	300.000	60.000	30.000	NO COTIZA
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X2, CHAPA EAA 297 (INAC)									
94	78180101-014	Cambio de muñon de biela y bancada	Unidad	1	Unidad	500.000	450.000	650.000	NO COTIZA
95	78180101-014	Cambio de camisa piston, aros	Unidad	1	Unidad	3.500.000	1.500.000	2.500.000	NO COTIZA
96	78180101-014	Cambio de 4 valvulas de escape	Unidad	1	Unidad	550.000	400.000	500.000	NO COTIZA
97	78180101-014	Cambio de 4 valvulas de admision	Unidad	1	Unidad	550.000	400.000	500.000	NO COTIZA
98	78180101-014	Cambio de 8 guias de guias de valvulas con retenes	Unidad	1	Unidad	550.000	200.000	650.000	NO COTIZA
99	78180101-014	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	350.000	250.000	350.000	NO COTIZA
100	78180101-009	Cambio de Correa alternador	Unidad	1	Unidad	150.000	120.000	100.000	NO COTIZA
101	78180101-014	Cambio de Correa de direccion	Unidad	1	Unidad	230.000	150.000	100.000	NO COTIZA
102	78180101-014	Cambio de tensor de correa larga	Unidad	1	Unidad	300.000	250.000	480.000	NO COTIZA
103	78180101-014	Cambio de tensor de correa corta	Unidad	1	Unidad	300.000	250.000	480.000	NO COTIZA
104	78180101-014	Cambio de juego de reten frente y motor	Unidad	1	Unidad	500.000	100.000	100.000	NO COTIZA

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. Ozuna
Gerente Inf. De Transporte y Talleres
SOAF - DINAC

Abg. Ana Gabriela Ortiz
Asesora Jurídica
DINAC

105	78180101-027	Servicio de chaperia y pintura, incluye reparacion de zocalo y piso, reparacion de carroceria, pintura completa	Unidad	1	Unidad	5.500.000	[illegible].500.000	4.500.000	NO COTIZA
106	78180101-002	Servicio de reparacion de caja incluye. Reparacion de caja de velocidad	Unidad	1	Unidad	4.500.000	2.900.000	3.500.000	NO COTIZA
107	78180101-014	Cambio de ruleman y sincronizadores	Unidad	1	Unidad	2.800.000	800.000	350.000	NO COTIZA
					Total Unitario	171.080.000	106.750.000	106.535.000	-

LOTE 1	
Monto màximo :	Gs. 142.900.000 (Guaranies ciento cuarenta y dos millones novecientos mil) IVA Incl.
Monto minimo :	Gs. 71.450.000 (Guaranies setenta y un millones cuatrocientos cincuenta mil) IVA Incl.

LOTE 2

						TALLER LA UNION de MIGUEL PALERMO	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de GLADYS MORENO	TALLER RC de CRISPIN RUFFINELLI	AUTOMOTOR S.A.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
CAMIONETA SAVEIRO EAD 541 (SEGURIDAD)									
1	78180101-002	Reparacion de caja	Unidad	1	Unidad	3.500.000	3.500.000	3.500.000	NO COTIZA
2	78180101-005	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	2.500.000	1.200.000	1.000.000	NO COTIZA
3	78180101-015	Reparacion y/o cambio de radiador	Unidad	1	Unidad	1.200.000	1.000.000	1.000.000	NO COTIZA
CAMIONETA SAVEIRO EAD 542 (SEGURIDAD)									
4	78180101-013	Reparacion de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	2.300.000	800.000	950.000	NO COTIZA
5	78180101-015	Mantenimiento y reparacion de radiador	Unidad	1	Unidad	800.000	250.000	500.000	NO COTIZA
6	78180101-006	Reparacion de masa y freno delantero	Unidad	1	Unidad	2.500.000	300.000	1.200.000	NO COTIZA
					Total Unitario	12.800.000	7.050.000	8.150.000	-

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

[illegible] Ferreira
Gerente Adm. Financiero - SDA
DINAC

Abog. Fabio D. Ozuna
Gerente Ing. De Transporte y Talleres
SDAF - DINAC

Abg. Ana Gabriela Ortiz
Asesora Jurídica
DINAC

LOTE 2	
Monto màximo :	Gs. 18.000.000 (Guaranies diez y ocho millones) IVA Incl.
Monto minimo :	Gs. 9.000.000 (Guaranies nueve millones) IVA Incl.

LOTE 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						TALLER LA UNION de MIGUEL PALERMO	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de GLADYS MORENO	TALLER RC de CRISPIN RUFFINELLI	AUTOMOTOR S.A.
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
CAMIONETA CHEVROLET S10 D/C (GCIA. TECNICA D.A.)									
1	78180101-014	Mantenimiento general del motor	Unidad	1	Unidad	1.500.000	~~850.000~~	~~1.350.000~~	NO COTIZA
CAMIONETA CHEVROLET S10 D/C (GCIA FINANCIERA - PDCIA)									
2	78180101-015	**Reparacion de aire acondicionado** incluye repuestos y accesorios a instalar: Compresor: el compresor debera ser nuevo, filtro de gas: el filtro debera ser nuevo y sin uso, Valvula expansora: la valvula debera ser nuevo y sin uso, provision de anillos de goma varios, aceite anticongelante, gas refrigerante., se debera incluir mano de obra.	Unidad	1	Unidad	15.000.000	7.000.000	15.000.000	NO COTIZA
					Total Unitario	16.500.000	~~7.850.000~~	~~16.350.000~~	-

LOTE 3	
Monto màximo :	Gs. 44.000.000 (Guaranies cuarenta y cuatro millones) IVA Incl.
Monto minimo :	Gs. 22.000.000 (Guaranies veinte y dos millones) IVA Incl.

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abelardo J. M. Estigarribia
Gerente Administrativo - SDA
DINAC

Abog. Fabio D. Ozuna
Gerente Inst. De Transporte y Talleres
SDAF - DINAC

Abg. Ana Gabriela Ortiz
Asesora Jurídica
DINAC

LOTE 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						TALLER LA [illegible] de MIGUEL PALERMO	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de GLADYS MORENO	TALLER RC de CRISPIN RUFFINELLI	AUTOMOTOR S.A.
Item	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentación**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**
AMBULANCIA HYUNDAI H100 COD. PAT: 103.03.56.0087 (GCIA. MANTENIMIENTO D.A.)									
1	78180101-006	Rectificacion tambor de freno	Unidad	1	Unidad	700.000	200.000	150.000	910.000
2	78180101-027	Rep. Gral cahperia	Unidad	1	Unidad	7.000.000	300.000	2.000.000	6.000.000
3	78180101-014	Mantenimiento alternador	Unidad	1	Unidad	900.000	300.000	350.000	3.190.000
4	78180101-014	Rep. Gral y limpieza radiador	Unidad	1	Unidad	1.000.000	250.000	450.000	1.950.000
5	78180101-014	Mantenimiento y reparacion motor de arranque	Unidad	1	Unidad	850.000	450.000	350.000	2.990.000
6	78180101-011	Reparacion gral de tren delantero amortiguador bujes de parrilla bujes estabilizador, muñequines rotulas etc.	Unidad	1	Unidad	3.000.000	2.060.000	2.400.000	4.635.000
7	78180101-014	Cambio de aceite caja	Unidad	1	Unidad	400.000	220.000	80.000	130.000
8	78180101-014	Cambio de aceite motor	Unidad	1	Unidad	350.000	220.000	220.000	40.000
9	78180101-005	Reparacion general de embrague, cojinete de empuje rectificacion de corona volante plato de presion etc.	Unidad	1	Unidad	1.200.000	1.000.000	1.400.000	3.020.000
10	78180101-009	Cambio de bateria (12v - 75ah)	Unidad	1	Unidad	500.000	650.000	550.000	700.000
11	78180101-014	Cambio de bujes de suspension	Unidad	1	Unidad	600.000	150.000	170.000	690.000
12	78180101-009	Cambio correa alternador	Unidad	1	Unidad	150.000	200.000	120.000	145.000
13	78180101-014	Cambio correa ventilador	Unidad	1	Unidad	120.000	130.000	120.000	141.000
14	78180101-014	Cambio foltro de aceite motor	Unidad	1	Unidad	170.000	220.000	120.000	85.000
15	78180101-014	Cambio filtro de combustible (felpa y carton)	Unidad	1	Unidad	170.000	190.000	120.000	120.000
16	78180101-014	Cambio filtro de aire	Unidad	1	Unidad	180.000	250.000	120.000	150.000
17	78180101-014	Cambio filtro trampa de agua	Unidad	1	Unidad	150.000	130.000	100.000	190.000
18	78180101-014	Cambio fluido y embrague	Unidad	1	Unidad	150.000	20.000	30.000	100.000
19	78180101-014	Cambio fluido de freno	Unidad	1	Unidad	150.000	20.000	25.000	685.000
					Total Unitario	**17.740.000**	**6.960.000**	**8.875.000**	**25.871.000**

LOTE 4	
Monto màximo :	Gs. 7.000.000 (Guaranies siete millones) IVA Incl.
Monto minimo :	Gs. 3.500.000 (Guaranies tres millones quinientos mil) IVA Incl.

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abg. [illegible]
Gerente Jur. [illegible] - SOAF
DINAC

Abg. Fabio D. Ocana
Gerente Int. De Transporte y Talleres
SOAF - DINAC

Abg. Ana Gabriela Ortiz
Asesora Jurídica
DINAC

LOTE 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						TALLER LA UNIÓN de MIGUEL PALERMO	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de GLADYS MORENO	TALLER RC de CRISPIN RUFFINELLI	AUTOMOTOR S.A.
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
CAMIONETA TOYOTA HILUX D/C 4X2 CHAPA EAF 712 (DAC)									
1	78180101-013	Mantenimiento (bomba y picos inyectores)	Unidad	1	Unidad	2.500.000	800.000	950.000	NO COTIZA
2	78180101-014	Mantenimiento (Cambio de aceite filtro etc.)	Unidad	1	Unidad	1.500.000	750.000	1.350.000	NO COTIZA
3	78180101-015	Mantenimiento y reparacion de radiador	Unidad	1	Unidad	1.200.000	350.000	500.000	NO COTIZA
4	78180101-002	Reparacion de caja	Unidad	1	Unidad	4.500.000	3.900.000	3.500.000	NO COTIZA
5	78180101-005	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	3.000.000	2.000.000	1.400.000	NO COTIZA
6	78180101-006	Reparacion de masa y freno delantero	Unidad	1	Unidad	1.500.000	600.000	1.300.000	NO COTIZA
7	78180101-012	Reaparacion de tren trasero	Unidad	1	Unidad	2.500.000	1.600.000	500.000	NO COTIZA
8	78180101-009	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	1.000.000	900.000	800.000	NO COTIZA
9	78180101-011	Reparacion tren delantero	Unidad	1	Unidad	3.500.000	2.500.000	3.000.000	NO COTIZA
10	78180101-014	Reparacion general del motor	Unidad	1	Unidad	15.000.000	12.000.000	12.000.000	NO COTIZA
11	78180101-021	Reparacion y retapizado de asientos	Unidad	1	Unidad	3.000.000	2.500.000	1.000.000	NO COTIZA
12	78180101-027	Reparacion soldadura chaperia y pintura	Unidad	1	Unidad	5.500.000	3.500.000	3.500.000	NO COTIZA
					Total Unitario	44.700.000	31.400.000	29.800.000	-

LOTE 5	
Monto màximo :	Gs. 50.000.000 (Guaranies cincuenta millones) IVA Incl.
Monto minimo :	Gs. 25.000.000 (Guaranies veinte y cinco millones) IVA Incl.

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abelardo M. Estigarribia
Gerente Administrativo - SDA
DINAC

Abog. Julio D. Ozuna
Gerente Int. De Transporte y Talleres
SDAF - DINAC

Abg. Ana Gabriela Ortiz
Asesora Jurídica
DINAC

LOTE 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						TALLER LA UNIÓN MIGUEL PALERMO	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de GLADYS MORENO	TALLER RC de CRISPIN RUFFINELLI	AUTOMOTOR S.A.
Item	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentación**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**
CAMIONETAS MITSUBICHI L 200 (GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES-PDCIA.)									
1	78180101-013	Mantenimiento de bomba y picos inyectores incluye: limpieza y calibracion de bomba inyectora, limpieza y calibracion de 4 inyectores y cambio de cuatro toberas	Unidad	1	Unidad	2.500.000	900.000	2.800.000	NO COTIZA
2	78180101-014	Servicio de reparacion de motor (rectificacion) incluye: rectificacion de cigüeñal, muñon de biela y bancada, limpieza de radiador, cambio de 4 camisas piston y aro, cambio de 4 valvulas de escape y 4 valvulas de admision, cambio de 8 guias de valvulas, cambio de 8 reten de guia de valvula. los repuestos solicitados seran proveidos por la institucion.	Unidad	1	Unidad	15.000.000	12.000.000	20.000.000	NO COTIZA
3	78180101-002	Servicio de reparacion de sistema de caja y transmision, caja mecanica 4x4 y 4x2: eje de mando, eje cuadruple, sincronizador, engranaje 1, 2, 3, 4 y 5, aros deslizantes 1 y 2, 3 4 y 5., seguro de sincronizacion 1/2, 3/4 y 5, ruleman y rodillo, reten, eje principal, cruceta cardan, centralizador; diferencial mano de obra: eje palier, ruleman palier con seguro, reten palier, reten piñon, piñon, corona, planetario con eje.	Unidad	1	Unidad	15.000.000	5.200.000	25.000.000	NO COTIZA

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Eduardo J. M. Estigarribia
Sumario Administrativo - SDA
DINAC

Abog. Fabio D. Ozuna
Gerente Int. De Transporte y Talleres
SDAF - DINAC

Abg. Ana Gabriela Ortiz
Asesora Jurídica
DINAC