20.3		Reparación de bomba hidráulica	Unidad	1	EVENTO	525.000
20.4		Cambio de mangueras	Unidad	1	EVENTO	112.000
20.5		Cambio de retén	Unidad	1	EVENTO	126.000
20.6		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	286.000
20.7		Cambio de correa de dirección hidráulica	Unidad	1	EVENTO	98.000
21	78180101-002	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION**				**10.119.000**
21.1		Cambio de palier	Unidad	1	EVENTO	686.000
21.2		Cambio de corona piñón	Unidad	1	EVENTO	4.030.000
21.3		Cambio de satelital	Unidad	1	EVENTO	910.000
21.4		Cambio de planetarios	Unidad	1	EVENTO	980.000
21.5		Cambio de brida	Unidad	1	EVENTO	686.000
21.6		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	312.000
21.7		Cambio de centralizador	Unidad	1	EVENTO	553.000
21.8		Balanceo Cardán	Unidad	1	EVENTO	100.000
21.9		Cambio brida cardan	Unidad	1	EVENTO	686.000
21.10		Cambiar macho y hembra de cardan	Unidad	1	EVENTO	1.176.000
22	78180101-014	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR**				**16.333.500**
22.1		Cambio de soporte motor	Unidad	1	EVENTO	371.000
22.2		Rectificación de motor	Unidad	1	EVENTO	1.000.000
22.3		Cojinete bancada	Unidad	1	EVENTO	294.000
22.4		Cojinete de biela	Unidad	1	EVENTO	245.000
22.5		Válvula de admisión	Unidad	1	EVENTO	100.000
22.6		Válvula de escape	Unidad	1	EVENTO	100.000
22.7		Buje de biela	Unidad	1	EVENTO	98.000
22.8		Calce lateral	Unidad	1	EVENTO	119.000
22.9		Correas accesorios	Unidad	1	EVENTO	1.015.000
22.10		Filtros	Unidad	1	EVENTO	245.000
22.11		Cambio de correa balanceado	Unidad	1	EVENTO	196.000
22.12		Cambio de ruleman tensor	Unidad	1	EVENTO	294.000
22.13		Cemento gris	Unidad	1	EVENTO	56.000
22.14		Cambio de bomba de agua	Unidad	1	EVENTO	616.000
22.15		Cambio de bomba aceite	Unidad	1	EVENTO	1.190.000
22.16		Cambio de tapones de agua	Unidad	1	EVENTO	98.000
22.17		Cambio juego de aros	Unidad	1	EVENTO	546.000
22.18		Cambio juego de camisas	Unidad	1	EVENTO	437.500
22.19		Cambio juego de piston	Unidad	1	EVENTO	840.000
22.20		Cambio juego de guias de valvula	Unidad	1	EVENTO	112.000
22.21		Cambio juego de juntas de motor completo	Unidad	1	EVENTO	406.000
22.22		Cambio embrague de ventilador	Unidad	1	EVENTO	616.000
22.23		Cambio bomba de vacio	Unidad	1	EVENTO	840.000

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
Ruc: 665 717 -6

Diego Samaniego
Ministro Secretario Ejecutivo

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665717 - 6
Tel.: 535 570 - 535 024

22.24		Cambio radiador enfriador de aceite motor	Unidad	1	EVENTO	910.000
22.25		Cambio balanceador izquierdo	Unidad	1	EVENTO	1.365.000
22.26		Cambio balanceador derecho	Unidad	1	EVENTO	1.260.000
22.27		Cambio junta tapa motor	Unidad	1	EVENTO	507.000
22.28		Cepillar tapa motor	Unidad	1	EVENTO	126.000
22.29		Cambio eje de leva	Unidad	1	EVENTO	616.000
22.30		Cambio juego de martillo de leva	Unidad	1	EVENTO	406.000
22.31		Cambiar bancadita (juego)	Unidad	1	EVENTO	490.000
22.32		Cambio reten frente cigüeñal	Unidad	1	EVENTO	294.000
22.33		Cambiar bancada trasera	Unidad	1	EVENTO	525.000
23	**78180101-009**	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO**				**4.358.000**
23.1		Reparación del alternador	Unidad	1	EVENTO	525.000
23.2		Reparación de motor de arranque	Unidad	1	EVENTO	665.000
23.3		Cambio de relay	Unidad	1	EVENTO	98.000
23.4		Cambio de vulvos	Unidad	1	EVENTO	119.000
23.5		Cambio regulador de voltaje	Unidad	1	EVENTO	406.000
23.6		Cambio de cilindro llave de contacto	Unidad	1	EVENTO	294.000
23.7		Reparación de luces	Unidad	1	EVENTO	112.000
23.8		Cambio de bujia	Unidad	1	EVENTO	150.000
23.9		Cambio estator de alternador	Unidad	1	EVENTO	294.000
23.10		Cambio ruleman de alternador	Unidad	1	EVENTO	98.000
23.11		Cambio rotor de alternador	Unidad	1	EVENTO	266.000
23.12		Combio bendix motor de arranque	Unidad	1	EVENTO	336.000
23.13		Cambio inducido motor de arranque	Unidad	1	EVENTO	385.000
23.14		Cambio bobina campo de arranque	Unidad	1	EVENTO	392.000
23.15		Cambio buje motor de arranque	Unidad	1	EVENTO	120.000
23.16		Cambio juego de carbones de motor de arranque	Unidad	1	EVENTO	98.000
24	**78180101-019**	**CAMBIO DE CORREA**				**1.201.000**
24.1		Cambio de correa de alternador	Unidad	1	EVENTO	98.000
24.2		Cambio de correa de aire	Unidad	1	EVENTO	95.000
24.3		Cambio de correa dentada	Unidad	1	EVENTO	448.000
24.4		Cambio de rulemán tensor de correa	Unidad	1	EVENTO	336.000
24.5		Cambio de polea	Unidad	1	EVENTO	224.000
25	**78180101-015**	**SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR**				**640.000**
25.1		Limpieza de radiador	Unidad	1	EVENTO	150.000
25.2		Reparación de radiador	Unidad	1	EVENTO	280.000
25.3		Cambio líquido refrigerante	Unidad	1	EVENTO	84.000

SERVICIO Y COMERCIO PATRI

Diego Samaniego
Secretario Ejecutivo

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665717-6
Tel.: 535 570 - 535 024

25.4		Cambio de manguera	Unidad	1	EVENTO	126.000
26	**78180101-013**	**SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR**				**1.855.000**
26.1		Reparación de bomba	Unidad	1	EVENTO	595.000
26.2		Calibración de picos	Unidad	1	EVENTO	140.000
26.3		Cambio de picos	Unidad	1	EVENTO	1.120.000
27	**78180101-027**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA**				**350.000**
27.1		Chaperia y pintura por pieza	Unidad	1	EVENTO	350.000
		MITSUBISHI L200 - CHAPA Nº EAD 090. Tipo: Camioneta. Modelo: L200. Color: Azul. Año: 1998.				
28	**78180101-011**	**SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO**				**3.179.000**
28.1		Cambio de rulemán masa delantera	Unidad	1	EVENTO	330.000
28.2		Cambio de retén masa delantera	Unidad	1	EVENTO	112.000
28.3		Cambio de rotula superior	Unidad	1	EVENTO	266.000
28.4		Cambio de juego de muñequines	Unidad	1	EVENTO	546.000
28.5		Cambio de bujes parrillas	Unidad	1	EVENTO	224.000
28.6		Cambio de buje estabilizador	Unidad	1	EVENTO	196.000
28.7		Cambio de amortiguador delantero	Unidad	1	EVENTO	315.000
28.8		Cambio rotula inferior	Unidad	1	EVENTO	301.000
28.9		Cambio barra de torsion izquierda	Unidad	1	EVENTO	266.000
28.10		Cambio barra de torsion derecha	Unidad	1	EVENTO	266.000
28.11		Cambio barra central de direccion	Unidad	1	EVENTO	231.000
28.12		Cambio bieleta barra estabilizadora	Unidad	1	EVENTO	126.000
29	**78180101-012**	**SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO**				**1.684.000**
29.1		Cambio de rulemán masa trasera	Unidad	1	EVENTO	518.000
29.2		Cambio de retén masa trasera	Unidad	1	EVENTO	120.000
29.3		Cambio de elástico	Unidad	1	EVENTO	455.000
29.4		Cambio de amortiguador trasero	Unidad	1	EVENTO	245.000
29.5		Cambio de buje trasero	Unidad	1	EVENTO	266.000
29.6		Cambio de buje elástico	Unidad	1	EVENTO	80.000
30	**78180101-006**	**SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO**				**2.104.000**
30.1		Cambio de disco de freno	Unidad	1	EVENTO	476.000
30.2		Cambio de pastilla de freno	Unidad	1	EVENTO	336.000
30.3		Reparación de mordaza	Unidad	1	EVENTO	273.000
30.4		Cambio de cubeta de freno	Unidad	1	EVENTO	98.000
30.5		Cambio de cañito flexible	Unidad	1	EVENTO	119.000
30.6		Cambio de cilindro de freno	Unidad	1	EVENTO	266.000
30.7		Cambio de fibra de zapata	Unidad	1	EVENTO	336.000
30.8		Cambio de reparo de freno	Unidad	1	EVENTO	200.000

SERVICIO Y COMERCIO PATRI

Diego Samaniego

SERVICIO Y COMERCIO PATRI RUC: 665717 - 6 Tel.: 535 570 - 535 024

31	**78180101-005**	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE**				**3.755.000**
31.1		Frenteado corona	Unidad	1	EVENTO	150.000
31.2		Cambio rulemán piloto	Unidad	1	EVENTO	112.000
31.3		Cambio de horquilla	Unidad	1	EVENTO	406.000
31.4		Cambio de bomba central	Unidad	1	EVENTO	714.000
31.5		Cambio de reparo bomba central	Unidad	1	EVENTO	385.000
31.6		Cambio reparo bomba auxiliar	Unidad	1	EVENTO	210.000
31.7		Cambio de cañito flexible	Unidad	1	EVENTO	161.000
31.8		Cambio de plato de embrague	Unidad	1	EVENTO	686.000
31.9		Cambio de cojinete	Unidad	1	EVENTO	406.000
31.10		Cambio de disco de embrague	Unidad	1	EVENTO	525.000
32	**78180101-002**	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA**				**1.477.000**
32.1		Cambio de anillo sincronizador de 1º a 5º	Unidad	1	EVENTO	770.000
32.2		Cambio de eje de mando	Unidad	1	EVENTO	301.000
32.3		Cambio de engranaje caja	Unidad	1	EVENTO	406.000
33	**78180101-003**	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN**	Unidad	1	EVENTO	**3.277.000**
33.1		Reparación de sinfín de dirección	Unidad	1	EVENTO	665.000
33.2		Cambio de sinfín de dirección	Unidad	1	EVENTO	1.260.000
33.3		Reparación de bomba hidráulica	Unidad	1	EVENTO	630.000
33.4		Cambio de mangueras	Unidad	1	EVENTO	120.000
33.5		Cambio de retén	Unidad	1	EVENTO	168.000
33.6		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	336.000
33.7		Cambio de correa de dirección hidráulica	Unidad	1	EVENTO	98.000
34	**78180101-002**	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION**				**4.277.000**
34.1		Cambio de pailer	Unidad	1	EVENTO	686.000
34.2		Cambio de corona piñón	Unidad	1	EVENTO	1.085.000
34.3		Cambio de satelital	Unidad	1	EVENTO	455.000
34.4		Cambio de planetarios	Unidad	1	EVENTO	595.000
34.5		Cambio de brida	Unidad	1	EVENTO	581.000
34.6		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	336.000
34.7		Cambio de centralizador	Unidad	1	EVENTO	357.000
34.8		Balanceo cardán	Unidad	1	EVENTO	182.000
35	**78180101-014**	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR**				**791.000**
35.1		Cambio de soporte motor	Unidad	1	EVENTO	371.000
35.2		Cambio de Filtros (Aire, Combustible, Aceite)	Unidad	1	EVENTO	245.000
35.3		Calce lateral	Unidad	1	EVENTO	119.000
35.4		Cemento gris	Unidad	1	EVENTO	56.000
36	**78180101-**	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE**				**2.940.000**

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
Ruc. 665717-6

Diego Samaniego
Ministro Secretario Ejecutivo

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665717 - 6
Tel.: 535 570 - 535 024

	009	**SISTEMA ELECTRICO**				
36.1		Reparación del alternador	Unidad	1	EVENTO	560.000
36.2		Reparación de motor de arranque	Unidad	1	EVENTO	665.000
36.3		Cambio de realy	Unidad	1	EVENTO	98.000
36.4		Cambio de fusibles	Unidad	1	EVENTO	84.000
36.5		Cambio regulador de voltaje	Unidad	1	EVENTO	406.000
36.6		Cambio de cilindro llave de contacto	Unidad	1	EVENTO	294.000
36.7		Reparación de luces	Unidad	1	EVENTO	112.000
36.8		Cambio de bujía	Unidad	1	EVENTO	266.000
36.9		Cambio de bateria	Unidad	1	EVENTO	455.000
37	78180101-019	**CAMBIO DE CORREA**				**1.211.000**
37.1		Cambio de correa de alternador	Unidad	1	EVENTO	98.000
37.2		Cambio de correa de aire	Unidad	1	EVENTO	105.000
37.3		Cambio de correa dentada	Unidad	1	EVENTO	448.000
37.4		Cambio de rulemán tensor de correa	Unidad	1	EVENTO	336.000
37.5		Cambio de polea	Unidad	1	EVENTO	224.000
38	78180101-015	**SERV. DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR**				**721.000**
38.1		Limpieza de radiador	Unidad	1	EVENTO	175.000
38.2		Reparación de radiador	Unidad	1	EVENTO	336.000
38.3		Cambio de líquido refrigerante	Unidad	1	EVENTO	84.000
38.4		Cambio de manguera	Unidad	1	EVENTO	126.000
39	78180101-013	**SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR**				**1.799.000**
39.1		Reparación de bomba	Unidad	1	EVENTO	875.000
39.2		Calibración de picos	Unidad	1	EVENTO	140.000
39.3		Cambio de picos	Unidad	1	EVENTO	784.000
		MERCEDES BENZ - CHAPA Nº OAZ 032. Tipo: Mini Bus. Modelo SPR 413. Color: Blanco. Año: 2010.				
40	78180101-011	**MANTENIMIENTO Y REPARACION TREN DELANTERO**				**2.338.000**
40.1		Cambio de rulemán masa delantera	Unidad	1	EVENTO	406.000
40.2		Cambio de retén masa delantera	Unidad	1	EVENTO	112.000
40.3		Cambio de rotula superior	Unidad	1	EVENTO	224.000
40.4		Cambio de rotula inferior	Unidad	1	EVENTO	336.000
40.5		Cambio de juego de muñequines	Unidad	1	EVENTO	329.000
40.6		Cambio de bujes parrillas	Unidad	1	EVENTO	336.000
40.7		Cambio de buje estabilizador	Unidad	1	EVENTO	119.000
40.8		Cambio de amortiguador delantero	Unidad	1	EVENTO	476.000
41	78180101-	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**				**2.101.000**

Diego Samaniego
Secretario Ejecutivo SENADIS

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665717 - 6
Tel.: 535 570 - 535 024

	012	**TREN TRASERO**				
41.1		Cambio de rulemán masa trasera	Unidad	1	EVENTO	434.000
41.2		Cambio de reten masa trasera	Unidad	1	EVENTO	140.000
41.3		Cambio de amortiguador trasero	Unidad	1	EVENTO	287.000
41.4		Cambio de buje trasero	Unidad	1	EVENTO	294.000
41.5		Cambio de hoja elástico	Unidad	1	EVENTO	231.000
41.6		Cambio de buje elástico	Unidad	1	EVENTO	196.000
41.7		Cambio de barra estabilizador	Unidad	1	EVENTO	400.000
41.8		Cambio de soporte estabilizador	Unidad	1	EVENTO	119.000
42	78180101-006	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO**				**2.654.000**
42.1		Reparación freno de mano	Unidad	1	EVENTO	150.000
42.2		Cambio de disco de freno	Unidad	1	EVENTO	616.000
42.3		Cambio de pastilla de freno	Unidad	1	EVENTO	350.000
42.4		Reparación de mordaza	Unidad	1	EVENTO	200.000
42.5		Cambio de zapata de freno	Unidad	1	EVENTO	250.000
42.6		Cambio de cubeta de freno	Unidad	1	EVENTO	60.000
42.7		Cambio de cañito flexible	Unidad	1	EVENTO	189.000
42.8		Cambio de cilindro de freno	Unidad	1	EVENTO	294.000
42.9		Cambio de fibra de zapata	Unidad	1	EVENTO	385.000
42.10		Cambio de reparo de freno	Unidad	1	EVENTO	160.000
43	78180101-005	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE**				**3.421.000**
43.1		Frenteado corona	Unidad	1	EVENTO	196.000
43.2		Cambio rulemán piloto	Unidad	1	EVENTO	80.000
43.3		Cambio de horquilla	Unidad	1	EVENTO	180.000
43.4		Cambio de bomba central	Unidad	1	EVENTO	378.000
43.5		Cambio reparo bomba central	Unidad	1	EVENTO	406.000
43.6		Cambio reparo bomba auxiliar	Unidad	1	EVENTO	221.000
43.7		Cambio de cañito flexible	Unidad	1	EVENTO	98.000
43.8		Cambio de plato de embrague	Unidad	1	EVENTO	686.000
43.9		Cambio de cojinete	Unidad	1	EVENTO	651.000
43.10		Cambio disco de embrague	Unidad	1	EVENTO	525.000
44	78180101-002	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA**				**1.568.000**
44.1		Cambio de anillo sincronizador de 1º a 5º	Unidad	1	EVENTO	714.000
44.2		Cambio de eje de mando	Unidad	1	EVENTO	392.000
44.3		Cambio de engranaje caja	Unidad	1	EVENTO	462.000
45	78180101-003	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN**				**3.951.500**
45.1		Reparación de sinfín de dirección o cremallera	Unidad	1	EVENTO	1.225.000
45.2		Cambio de sinfín de dirección o cremallera	Unidad	1	EVENTO	1.225.000

SERVICIO Y COMERCIO PATRI

Diego Samaniego
Secretario Ejecutivo

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665717 - 6
Tel.: 535 570 - 535 024

45.3		Reparación de bomba hidráulica	Unidad	1	EVENTO	717.500
45.4		Cambio de mangueras	Unidad	1	EVENTO	224.000
45.5		Cambio de retén	Unidad	1	EVENTO	140.000
45.6		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	266.000
45.7		Cambio de correa de dirección hidráulica	Unidad	1	EVENTO	154.000
46	78180101-002	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA TRANSMISION**				**6.376.500**
46.1		Cambio palier	Unidad	1	EVENTO	808.500
46.2		Cambio de corona piñón	Unidad	1	EVENTO	2.275.000
46.3		Cambio de satelital	Unidad	1	EVENTO	686.000
46.4		Cambio de planetarios	Unidad	1	EVENTO	602.000
46.5		Cambio de calces	Unidad	1	EVENTO	120.000
46.6		Cambio de brida	Unidad	1	EVENTO	595.000
46.7		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	441.000
46.8		Cambio de centralizador	Unidad	1	EVENTO	580.000
46.9		Balanceo cardán	Unidad	1	EVENTO	150.000
46.10		Relleno Ojal de cruceta	Unidad	1	EVENTO	119.000
47	78180101-014	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR**				**5.385.500**
47.1		Cambio de soporte motor	Unidad	1	EVENTO	336.000
47.2		Rectificación de motor	Unidad	1	EVENTO	707.000
47.3		Juego de aro	Unidad	1	EVENTO	686.000
47.4		Cojinete bancada	Unidad	1	EVENTO	647.500
47.5		Cajinete de biela	Unidad	1	EVENTO	616.000
47.6		Válvula de admisión	Unidad	1	EVENTO	140.000
47.7		Válvula de escape	Unidad	1	EVENTO	140.000
47.8		Buje de biela	Unidad	1	EVENTO	84.000
47.9		Juego de junta	Unidad	1	EVENTO	440.000
47.10		Calce lateral	Unidad	1	EVENTO	126.000
47.11		Correas accesorios	Unidad	1	EVENTO	385.000
47.12		Cemento gris	Unidad	1	EVENTO	63.000
47.13		Cambio de Filtros (Aire, Combustible, Aceite)	Unidad	1	EVENTO	301.000
47.14		Cambio de bomba de agua	Unidad	1	EVENTO	465.500
47.15		Cambio bomba de aceite	Unidad	1	EVENTO	136.500
47.16		Cambio de tapones de agua	Unidad	1	EVENTO	112.000
48	78180101-009	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO**				**2.940.000**
48.1		Reparación del alternador	Unidad	1	EVENTO	560.000
48.2		Reparación de motor de arranque	Unidad	1	EVENTO	525.000
48.3		Cambio de relay	Unidad	1	EVENTO	231.000
48.4		Cambio regulador de voltaje	Unidad	1	EVENTO	343.000
48.5		Cambio de fusibles	Unidad	1	EVENTO	28.000
48.6		Reparación de luces	Unidad	1	EVENTO	112.000

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665717 - 6
Tel.: 535 570 - 535 024

48.7		Cambio cilindro llave de contacto	Unidad	1	EVENTO	616.000
48.8		Cambio de bujía	Unidad	1	EVENTO	525.000
49	78180101-019	**CAMBIO DE CORREA**				**1.708.000**
49.1		Cambio de correa larga polivel	Unidad	1	EVENTO	322.000
49.2		Cambio de tensor automático	Unidad	1	EVENTO	546.000
49.3		Cambio de rulemán	Unidad	1	EVENTO	497.000
49.4		Cambio de poleas	Unidad	1	EVENTO	343.000
50	78180101-015	**SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR**				**1.008.000**
50.1		Limpieza de radiador	Unidad	1	EVENTO	224.000
50.2		Reparación de radiador	Unidad	1	EVENTO	434.000
50.3		Cambio de líquido refrigerante	Unidad	1	EVENTO	84.000
50.4		Cambio de manguera	Unidad	1	EVENTO	266.000
51	78180101-013	**SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR**				**3.474.500**
51.1		Reparación de bomba	Unidad	1	EVENTO	924.000
51.2		Reparación de sistema Canmon Rail	Unidad	1	EVENTO	960.500
51.3		Calibración de picos	Unidad	1	EVENTO	420.000
51.4		Cambio de picos	Unidad	1	EVENTO	1.170.000
		MERCEDES BENZ - CHAPA Nº EAA 916. Tipo: Mini Bus. Modelo: Sprinter. Color: Blanco. Año: 1998.				
52	78180101-011	**SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO**				**2.492.000**
52.1		Cambio de rulemán masa delantera	Unidad	1	EVENTO	434.000
52.2		Cambio de retén masa delantera	Unidad	1	EVENTO	140.000
52.3		Cambio de rotula superior	Unidad	1	EVENTO	336.000
52.4		Cambio de juego de muñequines	Unidad	1	EVENTO	546.000
52.5		Cambio de bujes parrillas	Unidad	1	EVENTO	385.000
52.6		Cambio de buje estabilizador	Unidad	1	EVENTO	315.000
52.7		Cambio de amortiguador delantero	Unidad	1	EVENTO	336.000
53	78180101-012	**SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO**				**1.736.000**
53.1		Cambio de rulemán masa trasera	Unidad	1	EVENTO	406.000
53.2		Cambio de retén masa trasera	Unidad	1	EVENTO	112.000
53.3		Cambio de barra estabilizador	Unidad	1	EVENTO	441.000
53.4		Cambio de amortiguador trasero	Unidad	1	EVENTO	287.000
53.5		Cambio de buje trasero	Unidad	1	EVENTO	294.000
53.6		Cambio de buje elástico	Unidad	1	EVENTO	196.000
54	78180101-006	**SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO**				**2.763.200**
54.1		Reparación freno de mano	Unidad	1	EVENTO	294.000

SERVICIO Y COMERCIO PATRI

SERVICIO Y COMERCIO PATRI RUC: 665717 - 6 Tel.: 535 570 - 535 024

Dicho Samaniego

54.2		Cambio de disco de freno	Unidad	1	EVENTO	690.200
54.3		Cambio de pastilla de freno	Unidad	1	EVENTO	434.000
54.4		Cambio de anillo de mordaza	Unidad	1	EVENTO	105.000
54.5		Cambio de cubeta de freno	Unidad	1	EVENTO	224.000
54.6		Cambio de cañito flexible	Unidad	1	EVENTO	98.000
54.7		Cambio de cilindor de freno	Unidad	1	EVENTO	294.000
54.8		Cambio de fibra de zapata	Unidad	1	EVENTO	330.000
54.9		Cambio de reparo de freno	Unidad	1	EVENTO	294.000
55	**78180101-005**	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE**				**4.189.500**
55.1		Frenteado corona	Unidad	1	EVENTO	196.000
55.2		Cambio rulemán piloto	Unidad	1	EVENTO	161.000
55.3		Cambio de horquilla	Unidad	1	EVENTO	441.000
55.4		Cambio de bomba central	Unidad	1	EVENTO	812.000
55.5		Cambio reparo bomba central	Unidad	1	EVENTO	406.000
55.6		Cambio reparo bomba auxiliar	Unidad	1	EVENTO	98.000
55.7		Cambio de cañito flexible	Unidad	1	EVENTO	98.000
55.8		Cambio de plato de embrague	Unidad	1	EVENTO	735.000
55.9		Cambio de cojinete	Unidad	1	EVENTO	651.000
55.10		Cambio disco de embague	Unidad	1	EVENTO	591.500
56	**78180101-002**	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA**				**1.803.000**
56.1		Cambio de anillo sincronizador de 1º a 5º	Unidad	1	EVENTO	686.000
56.2		Cambio de rulemán eje de mando	Unidad	1	EVENTO	480.000
56.3		Cambio de engranaje caja	Unidad	1	EVENTO	637.000
57	**78180101-003**	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN**				**3.860.500**
57.1		Reparación de sinfín de dirección o cremallera	Unidad	1	EVENTO	875.000
57.2		Cambio de sinfín de dirección o cremallera	Unidad	1	EVENTO	1.540.000
57.3		Reparación de bomba hidráulica	Unidad	1	EVENTO	661.500
57.4		Cambio de mangueras	Unidad	1	EVENTO	224.000
57.5		Cambio de retén	Unidad	1	EVENTO	140.000
57.6		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	266.000
57.7		Cambio de correa de dirección hidráulica	Unidad	1	EVENTO	154.000
58	**78180101-002**	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION**				**6.872.500**
58.1		Cambio de pailer	Unidad	1	EVENTO	808.500
58.2		Cambio de corona piñón	Unidad	1	EVENTO	1.925.000
58.3		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	476.000
58.4		Cambio de planetario	Unidad	1	EVENTO	686.000
58.5		Cambio de satelital	Unidad	1	EVENTO	784.000
58.6		Cambio de calces	Unidad	1	EVENTO	280.000

Diego Samaniego
Ministro Secretario Ejecutivo
SENADIS

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665717 - 6
Tel.: 535 570 - 535 024

SERVICIO Y COMERCIO PATRI

58.7		Cambio de retén	Unidad	1	EVENTO	231.000
58.8		Cambio de brida	Unidad	1	EVENTO	588.000
58.9		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	441.000
58.10		Cambio de centralizador	Unidad	1	EVENTO	476.000
58.11		Balanceo cardán	Unidad	1	EVENTO	100.000
58.12		Relleno ojal cruceta	Unidad	1	EVENTO	77.000
59	**78180101-014**	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR**				**1.127.000**
59.1		Cambio de soporte motor	Unidad	1	EVENTO	336.000
59.2		Calce lateral	Unidad	1	EVENTO	364.000
59.3		Cemento gris	Unidad	1	EVENTO	63.000
59.4		Cambio de filtro de aire	Unidad	1	EVENTO	126.000
59.5		Cambio de filtro de combustible	Unidad	1	EVENTO	196.000
59.6		Cambio de filtro aceite	Unidad	1	EVENTO	42.000
60	**78180101-009**	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO**				**3.603.600**
60.1		Reparación del alternador	Unidad	1	EVENTO	560.000
60.2		Cambio llave contacto	Unidad	1	EVENTO	61.600
60.3		Cambio llave luz señalero	Unidad	1	EVENTO	511.000
60.4		Cambio cilindro llave contacto	Unidad	1	EVENTO	336.000
60.5		Reparación de motor de arranque	Unidad	1	EVENTO	525.000
60.6		Cambio de relay	Unidad	1	EVENTO	231.000
60.7		Cambio regulador de voltaje	Unidad	1	EVENTO	476.000
60.8		Reparación de luces	Unidad	1	EVENTO	105.000
60.9		Cambio de fusibles	Unidad	1	EVENTO	28.000
60.10		Cambio de bujía	Unidad	1	EVENTO	770.000
61	**78180101-019**	**CAMBIO DE CORREA**				**1.610.000**
61.1		Cambio de correa de alternador	Unidad	1	EVENTO	112.000
61.2		Cambio de correa de aire	Unidad	1	EVENTO	154.000
61.3		Cambio tensor automático	Unidad	1	EVENTO	686.000
61.4		Cambio de rulemán tensor de correa	Unidad	1	EVENTO	315.000
61.5		Cambio de poleas	Unidad	1	EVENTO	343.000
62	**78180101-015**	**SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR**				**1.008.000**
62.1		Limpieza de radiador	Unidad	1	EVENTO	224.000
62.2		Reparación de radiador	Unidad	1	EVENTO	434.000
62.3		Cambio de líquido refrigerante	Unidad	1	EVENTO	84.000
62.4		Cambio de manguera	Unidad	1	EVENTO	266.000
63	**78180101-013**	**SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR**				**3.269.000**
63.1		Reparación de bomba	Unidad	1	EVENTO	1.127.000
63.2		Calibración de picos	Unidad	1	EVENTO	280.000

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
Ruc: 665 717 -6

Diego Samaniego
Ministro Secretario Ejecutivo

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665717 - 6
Tel.: 535 570 - 535 024

63.3		Cambios de picos	Unidad	1	EVENTO	1.862.000
		MERCEDES BENZ - CHAPA Nº EAA 952. Tipo: Bus. Modelo: Marco Polo. Color: Blanco. Año: 1999.				
64	78180101-011	**SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO**				**5.241.000**
64.1		Cambio de rulemán masa delantera	Unidad	1	EVENTO	630.000
64.2		Cambio de retén masa delantera	Unidad	1	EVENTO	196.000
64.3		Cambio de juego de muñequines	Unidad	1	EVENTO	686.000
64.4		Reparación de perno punta eje	Unidad	1	EVENTO	714.000
64.5		Cambio de buje estabilizador	Unidad	1	EVENTO	266.000
64.6		Cambio de amortiguador delantero	Unidad	1	EVENTO	336.000
64.7		Cambio de juego buje tensor	Unidad	1	EVENTO	364.000
64.8		Cambio de barra estabilizadora	Unidad	1	EVENTO	350.000
64.9		Cambio de bujes parrillas	Unidad	1	EVENTO	250.000
64.10		Cambio brazo zeta	Unidad	1	EVENTO	245.000
64.11		Cambio de brazo pigman	Unidad	1	EVENTO	259.000
64.12		Mantenimiento de masa	Unidad	1	EVENTO	175.000
64.13		Cambio de bieleta estabilizadora	Unidad	1	EVENTO	315.000
64.14		Cambio de elástico	Unidad	1	EVENTO	455.000
65	78180101-012	**SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO**				**3.311.000**
65.1		Cambio de rulemán masa trasera	Unidad	1	EVENTO	623.000
65.2		Cambio de retén masa trasera	Unidad	1	EVENTO	196.000
65.3		Cambio de barra estabilizador	Unidad	1	EVENTO	525.000
65.4		Cambio de elástico	Unidad	1	EVENTO	595.000
65.5		Cambio de buje elástico	Unidad	1	EVENTO	336.000
65.6		Cambio de amortiguador trasero	Unidad	1	EVENTO	546.000
65.7		Cambio de buje	Unidad	1	EVENTO	245.000
65.8		Cambio de bieleta estabilizador	Unidad	1	EVENTO	245.000
66	78180101-006	**SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO**				**3.949.000**
66.1		Cambio de disco de freno	Unidad	1	EVENTO	364.000
66.2		Cambio de pastilla de freno	Unidad	1	EVENTO	770.000
66.3		Reparación de mordaza	Unidad	1	EVENTO	210.000
66.4		Cambio de mordaza	Unidad	1	EVENTO	392.000
66.5		Cambio de zapata de freno	Unidad	1	EVENTO	294.000
66.6		Cambio de cubeta de freno	Unidad	1	EVENTO	210.000
66.7		Cambio de cañito flexible	Unidad	1	EVENTO	168.000
66.8		Cambio de cilindro de freno	Unidad	1	EVENTO	574.000
66.9		Cambio de fibra de zapata	Unidad	1	EVENTO	400.000
66.10		Cambio de reparo de freno	Unidad	1	EVENTO	168.000
66.11		Reparación de freno de mano	Unidad	1	EVENTO	224.000
66.12		Cambio de resortes y seguros	Unidad	1	EVENTO	175.000

SERVICIO Y COMERCIO PATRI

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665717 - 6
Tel.: 535 570 - 535 024

		zapata de frenos				
67	**78180101-005**	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE**				**4.091.000**
67.1		Frenteado corona	Unidad	1	EVENTO	231.000
67.2		Cambio rulemán piloto	Unidad	1	EVENTO	196.000
67.3		Cambio de horquilla cojinete	Unidad	1	EVENTO	189.000
67.4		Cambio de bomba central	Unidad	1	EVENTO	686.000
67.5		Cambio reparo bomba central	Unidad	1	EVENTO	420.000
67.6		Cambio reparo bomba auxiliar	Unidad	1	EVENTO	280.000
67.7		Cambio de cañito flexible	Unidad	1	EVENTO	80.000
67.8		Cambio de plato de embrague	Unidad	1	EVENTO	945.000
67.9		Cambio de cojinete empuje	Unidad	1	EVENTO	476.000
67.10		Cambio disco de embrague	Unidad	1	EVENTO	588.000
68	**78180101-002**	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION**				**7.898.000**
68.1		Cambio de pailer	Unidad	1	EVENTO	882.000
68.2		Cambio de corona piñón	Unidad	1	EVENTO	2.240.000
68.3		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	483.000
68.4		Cambio de planetario	Unidad	1	EVENTO	770.000
68.5		Cambio de satelital	Unidad	1	EVENTO	924.000
68.6		Cambio de calces	Unidad	1	EVENTO	308.000
68.7		Cambio de retén	Unidad	1	EVENTO	245.000
68.8		Cambio de brida	Unidad	1	EVENTO	693.000
68.9		Cambio de cruceta	Unidad	1	EVENTO	462.000
68.10		Cambio de centralizador	Unidad	1	EVENTO	525.000
68.11		Balanceo cardán	Unidad	1	EVENTO	266.000
68.12		Relleno ojal de cruceta	Unidad	1	EVENTO	100.000
69	**78180101-002**	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA**				**5.124.000**
69.1		Cambio de anillo sincronizador de 1º a 5º	Unidad	1	EVENTO	1.470.000
69.2		Cambio de rulemán eje de mando	Unidad	1	EVENTO	406.000
69.3		Cambio de engranaje caja	Unidad	1	EVENTO	665.000
69.4		Cambio eje cuadruple	Unidad	1	EVENTO	238.000
69.5		Cambio de engranaje de caja	Unidad	1	EVENTO	224.000
69.6		Realización de encastre	Unidad	1	EVENTO	168.000
69.7		Reparacion de caja de cambios	Unidad	1	EVENTO	630.000
69.8		Cambio de ruleman	Unidad	1	EVENTO	308.000
69.9		Cambio de soporte de caja	Unidad	1	EVENTO	455.000
69.10		Cambio de aceite de caja y diferencial	Unidad	1	EVENTO	560.000
70	**78180101-003**	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN**				**3.710.000**
70.1		Reparación de cremallera o sinfín de dirección	Unidad	1	EVENTO	693.000

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
Ruc: 665 717 -6
Tel.: 535 570 - Fax 535 024

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665717 - 6
Tel.: 535 570 - 535 024

Diego Samaniego
Ministro Secretario Ejecutivo