CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 07/2021

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURINAUAL - ID N° 398.909"

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 30 (treinta) día del mes de junio del año dos mil veintiuno, se reúnen, los miembros del Comité de Evaluación conformado, según Resolución N° 35/2021 por la **Lic. María Morel de Cantero**, Directora de la Dirección Administrativa, la **Lic. Carolina Ayala**, en representación del Departamento de Servicios Generales y el **Abg. Christian David Godoy Silveira**, representante del Departamento de Asesoría Jurídica, todos funcionarios de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el marco del proceso de **Contratación Directa (CD) N° 07/2021 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL** – individualizado con el **ID N° 398.909**, llevado a cabo por la **Coordinación de Contrataciones de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)**.

La evaluación fue realizada en base a lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 2051/03 *"De Contrataciones Públicas"*, el artículo 63° del Decreto N° 2992/19, y demás artículos concordantes.

1. ANTECEDENTES:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 2051/03, la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF), por Memorando DGAF N° 301/2021, del 01 de junio de 2021, remitió a la Coordinación de Contrataciones, las especificaciones técnicas del llamado para el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos, a cuyo efecto, se previó un monto mínimo de Gs. 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones) y un monto máximo de Gs. 100.000.000 (guaraníes cien millones) para el proceso licitatorio.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

El presente llamado se realizó teniendo en cuenta los créditos presupuestarios en la línea 1-001-00- con fuente de financiamiento 10, teniendo en cuenta la siguiente distribución:
Actividad 1, 244 – Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de transporte, conforme al siguiente detalle:

Año	Tipo	Prog.	Sub Prog.	Proy.	O.G.	Descripción	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto Gs
2021	1	001	00	01	244	Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de transporte	10	1	99	50.000.000.
2022	1	001	00	01	244	Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de transporte	10	1	99	50.000.000.

3. ACTO DE APERTURA DE SOBRES DE OFERTAS:

Habiendo llegado a su término el plazo previsto, el veinticuatro de junio del corriente año se procedió a la apertura de las ofertas presentadas en el marco del llamado a Contratación Directa, según el siguiente detalle:

N°	Oferentes	Correo electrónico	Precio total de la oferta (IVA incluido)	En letras
1	ANTONIO MALDONADO CHAVEZ	tallermafer@gmail.com	151.250.329	Ciento cincuenta y un millones doscientos cincuenta mil trescientos veintinueve

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Departamento de Patrimonio
ANEAES

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

N°	Oferentes	Correo electrónico	Precio total de la oferta (IVA incluido)	En letras
2	RIO DE LA PLATA S.A.	riodelaplata.sa@hotmail.com	170.547.000	Ciento setenta millones quinientos cuarenta y siete mil
3	JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA	justomolas@hotmail.com	170.410.150.	Ciento setenta millones cuatrocientos diez mil ciento cincuenta
4	JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO	traks-car1@hotmail.com / trascar@gmail.com	154.390.000	Ciento cincuenta y cuatro millones trescientos noventa mil
5	GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO	gmoreno77@yahoo.com.ar	138.307.600	Ciento treinta y ocho millones trescientos siete mil seiscientos
6	DIOSNEL MONGELOS	tallerdm@hotmail.com	174.571.800	Ciento setenta y cuatro millones quinientos setenta y un mil ochocientos
7	AUTO - REPUESTOS DIOVER SA	tallerdioversa@gmail.com	110.715.500	Ciento diez millones setecientos quince mil quinientos
8	MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA	info@mecanicar.com.py	167.788.000	Ciento sesenta y siete millones setecientos ochenta y ocho mil

4. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SUSTANCIALES:

De acuerdo a lo establecido en la Carta de Invitación y el Método de Evaluación establecido en el inciso a) numeral 1° del artículo 63° del Decreto N° 2992/19, se procedió a verificar si las ofertas presentadas por las firmas oferentes **AUTO - REPUESTOS DIOVER S.A., SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO, TALLER MAFER DE ANTONIO MALDONADO CHAVEZ, TRAKS-CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO, MECANICAR S.A., JPM REPUESTOS & AUTOMECÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA, RIO DE LA PLATA S.A.** y **TALLER DM DE DIOSNEL MONGELOS** cumplen con las documentaciones básicas de carácter sustancial solicitadas en la Carta de Invitación, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Documentos solicitados	Auto - Repuestos DIOVER S.A.	Servicio Integral del Automotor de Gladys Joiada Moreno Caballero	Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez	Traks-Car de Jorge Claudio Maure Navarro	Mecanicar S.A.	JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas Hermosa	Rio de la Plata S.A.	Taller DM de Diosnel Mongelos
a) Formulario de Oferta * *{El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente}*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
b) Garantía de mantenimiento de Oferta *	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
c) Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta *	No aplica	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	No aplica	Cumple

Lic. María Noel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Cintia Arrua
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

Documentos solicitados	Auto - Repuestos DIOVER S.A.	Servicio Integral del Automotor de Gladys Joiada Moreno Caballero	Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez	Traks-Car de Jorge Claudio Maure Navarro	Mecanicar S.A.	JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas Hermosa	Rio de la Plata S.A.	Taller DM de Diosnel Mongelos
d) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes *	No aplica	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	No aplica	Cumple
e) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la **persona jurídica** tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. *	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	No aplica	Cumple	No aplica
f) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. *	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	No aplica	Cumple	No aplica

5. VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR LOS OFERENTES:

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"		Precio Referencial	Autorepuestos Diover S.A.	Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero	Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez	Traks-Car de Jorge Claudio Maure Navarro	Mecanicar S.A.	JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas	Rio de la Plata S.A.	Taller DM de Diosnel Mongelos	Más Caro	Más Barato
Ítem / Subitem	Descripción de los servicios	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
1	Servicio de alineación y balanceo - NISSAN FRONTIER NP300:	453,000	226,500	283,890	346,260	316,000	276,000	339,750	341,000	362,500	520,950	339,750
2	Servicio de gomería - NISSAN FRONTIER NP300:	1,090,000	545,000	682,800	948,300	763,000	815,000	932,500	818,000	872,000	1,253,500	817,500

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"		Precio Referencial	Autorepuestos Diover S.A.	Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero	Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez	Traks-Car de Jorge Claudio Maure Navarro	Mecanicar S.A.	JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas	Río de la Plata S.A.	Taller DM de Diosnel Mongelos	Más Caro	Más Barato
Ítem / Subitem	Descripción de los servicios	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
3	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - NISSAN FRONTIER NP300:	4,834,000	2,417,000	3,039,420	2,968,640	3,382,000	3,540,500	3,625,500	3,633,000	3,867,500	5,559,100	3,625,500
4	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - NISSAN FRONTIER NP300:	3,265,000	1,632,500	2,032,450	1,873,750	2,285,000	2,196,250	2,448,750	2,451,000	2,617,000	3,754,750	2,448,750
5	Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular - NISSAN FRONITER NP300:	2,130,000	1,065,000	1,318,500	1,310,220	1,491,000	1,475,000	1,597,500	1,108,000	1,700,000	2,449,500	1,597,500
6	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - NISSAN FRONTIER NP300:	7,614,000	3,807,000	4,778,370	4,523,130	5,326,000	5,399,250	6,128,000	5,699,850	5,890,000	8,756,100	5,710,500
7	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - NISSAN FRONTIER NP300:	2,979,000	1,489,500	1,873,920	2,062,280	2,083,000	2,218,000	2,234,250	2,240,000	2,368,000	3,425,850	2,234,250
8	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - NISSAN FRONTIER NP300:	4,503,000	2,251,500	2,834,040	3,252,613	3,147,000	3,293,500	3,377,250	3,384,000	3,592,500	5,178,450	3,377,250
9	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - NISSAN FRONTIER NP300:	1,987,000	993,500	1,237,460	1,446,275	1,387,000	1,456,500	1,490,250	1,553,650	1,599,500	2,285,050	1,490,250
10	Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - NISSAN FRONTIER NP300:	2,867,000	1,433,500	1,791,710	1,881,593	2,006,000	1,932,750	2,150,250	2,252,500	2,294,000	3,297,050	2,150,250
11	Reparación y mantenimiento del sistema de turbo - NISSAN FRONTIER NP300:	2,392,000	1,196,000	1,484,350	1,730,138	1,673,000	1,646,250	3,496,250	2,455,500	1,906,000	2,780,800	1,794,000
12	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - NISSAN FRONTIER NP300:	2,711,000	1,355,500	1,705,080	1,724,325	1,895,000	1,997,000	3,461,250	2,180,000	2,166,000	3,117,650	2,033,250
13	Servicio de mantenimiento y reparación de motor - NISSAN FRONTIER NP300:	7,104,000	3,552,000	4,446,820	5,128,443	4,965,000	5,328,000	5,328,000	5,663,000	5,703,500	8,169,600	5,328,000
14	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - NISSAN	4,347,000	2,173,500	2,704,020	3,261,863	3,037,000	3,078,000	3,260,250	3,423,800	3,465,500	4,999,050	3,260,250

Lic. Mafis Morel de Santero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"		Precio Referencial	Autorepuestos Diover S.A.	Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero	Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez	Traks-Car de Jorge Claudio Maure Navarro	Mecanicar S.A.	JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas	Rio de la Plata S.A.	Taller DM de Diosnel Mongelos	Más Caro	Más Barato
Ítem / Subítem	Descripción de los servicios	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
	FRONTIER NP300:											
15	Servicio de alineación y balanceo - HYUNDAI H1:	536,000	268,000	326,810	346,260	374,000	402,000	402,000	403,000	430,000	616,400	402,000
16	Servicio de gomería - HYUNDAI H1:	91,000	45,500	62,090	79,170	63,000	68,250	68,250	69,000	55,000	104,650	68,250
17	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - HYUNDAI H1:	5,596,000	2,798,000	3,523,890	3,939,115	3,909,000	4,152,250	4,197,000	4,203,000	4,468,000	6,435,400	4,197,000
18	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - HYUNDAI H1:	3,363,000	1,681,500	2,117,100	1,868,400	2,351,000	2,296,000	2,528,250	2,524,000	2,374,500	3,867,450	2,522,250
19	Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular - HYUNDAI H1:	2,233,000	1,116,500	1,396,310	1,333,710	1,562,000	1,674,750	1,674,750	1,032,000	1,790,000	2,567,950	1,674,750
20	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - HYUNDAI H1:	5,727,000	2,863,500	3,593,420	4,052,895	4,001,000	4,295,250	4,633,650	4,837,100	4,571,100	6,586,050	4,295,250
21	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - HYUNDAI H1:	3,405,000	1,702,500	2,137,540	2,351,349	2,377,000	2,543,500	2,883,500	2,558,000	2,719,000	3,915,750	2,553,750
22	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - HYUNDAI H1:	5,149,000	2,574,500	3,242,280	3,538,480	3,598,000	3,861,750	3,861,750	3,869,000	4,098,500	5,921,350	3,861,750
23	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - HYUNDAI H1:	1,767,000	883,500	1,101,230	1,311,763	1,234,000	1,315,750	1,325,250	1,374,250	1,406,500	2,032,050	1,325,250
24	Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - HYUNDAI H1:	2,599,000	1,299,500	1,625,390	1,479,769	1,817,000	1,949,250	1,949,250	2,024,000	2,074,000	2,988,850	1,949,250
25	Reparación y mantenimiento del sistema de turbo - HYUNDAI H1:	2,078,000	1,039,000	1,298,660	1,264,980	1,454,000	1,336,000	1,558,500	2,296,900	1,666,000	2,389,700	1,558,500
26	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - HYUNDAI H1:	2,671,000	1,335,500	1,670,750	1,612,110	1,867,000	2,003,250	2,003,250	2,157,400	2,132,000	3,071,650	2,003,250
27	Servicio de mantenimiento y reparación de motor - HYUNDAI H1:	8,861,000	4,430,500	5,517,550	5,620,872	6,194,000	6,645,750	6,645,750	6,962,050	6,593,000	10,190,150	6,645,750
28	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - HYUNDAI H1:	4,806,000	2,403,000	3,026,190	3,366,535	3,360,000	3,579,750	3,604,500	3,779,900	3,520,500	5,526,900	3,604,500
29	Servicio de alineación y balanceo - NISSAN TIIDA:	500,000	250,000	309,760	346,260	348,000	340,250	375,000	376,000	402,000	575,000	375,000
30	Servicio de gomería - NISSAN TIIDA:	84,000	42,000	57,680	73,060	58,000	63,000	63,000	63,000	50,000	96,600	63,000

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"		Precio Referencial	Autorepuestos Diover S.A.	Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero	Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez	Traks-Car de Jorge Claudio Maure Navarro	Mecanicar S.A.	JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas	Río de la Plata S.A.	Taller DM de Diosnel Mongelos	Más Caro	Más Barato
Ítem / Subitem	Descripción de los servicios	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
31	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - NISSAN TIIDA:	5,266,000	2,633,000	3,310,990	3,519,253	3,678,000	3,949,500	3,949,500	3,956,000	4,205,000	6,055,900	3,949,500
32	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - NISSAN TIIDA:	2,426,000	1,213,000	1,516,400	1,505,081	1,697,000	1,819,500	1,819,500	1,822,000	1,901,100	2,789,900	1,819,500
33	Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular - NISSAN TIIDA:	2,330,000	1,165,000	1,457,650	1,556,691	1,628,000	1,747,500	1,747,500	1,145,000	1,864,200	2,679,500	1,747,500
34	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - NISSAN TIIDA:	5,540,000	2,770,000	3,477,110	3,843,008	3,728,000	4,155,000	4,155,000	4,592,050	4,449,800	6,371,000	4,155,000
35	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - NISSAN TIIDA:	3,384,000	1,692,000	2,125,330	2,305,733	2,364,000	2,538,000	2,538,000	2,543,000	2,703,600	3,891,600	2,538,000
36	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - NISSAN TIIDA:	4,271,000	2,135,500	2,677,640	3,159,093	2,754,000	3,203,250	3,203,250	3,211,000	3,430,100	4,911,650	3,203,250
37	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - NISSAN TIIDA:	1,284,000	642,000	798,440	1,284,000	895,000	963,000	963,000	1,000,900	1,038,000	1,476,600	963,000
38	Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - NISSAN TIIDA:	1,296,000	648,000	804,500	926,725	905,000	972,000	972,000	1,054,000	1,030,400	1,490,400	972,000
39	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - NISSAN TIIDA:	2,519,000	1,259,500	1,574,990	1,656,295	1,761,000	1,889,250	1,889,250	2,048,500	1,996,500	2,896,850	1,889,250
40	Servicio de mantenimiento y reparación de motor - NISSAN TIIDA:	6,750,000	3,375,000	4,241,100	4,883,696	4,717,000	5,062,500	5,062,500	5,346,650	5,388,500	7,762,500	5,062,500
41	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - NISSAN TIIDA:	4,587,000	2,293,500	2,888,220	3,342,932	3,207,000	3,395,500	3,440,250	3,622,750	3,653,200	5,275,050	3,440,250
42	Servicio de alineación y balanceo - KIA RIO SEDAN:	441,000	220,500	277,590	346,260	307,000	310,750	330,750	332,000	354,800	507,150	330,750
43	Servicio de gomería - KIA RIO SEDAN:	46,000	23,000	32,680	40,020	32,000	34,500	34,500	35,000	40,000	52,900	34,500
44	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - KIA RIO SEDAN:	4,007,000	2,003,500	2,512,430	2,889,213	2,799,000	3,005,250	3,005,250	3,013,000	3,201,900	4,608,050	3,005,250
45	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - KIA RIO SEDAN:	2,285,000	1,142,500	1,426,390	1,513,172	1,598,000	1,604,250	1,713,750	1,717,000	1,759,600	2,627,750	1,713,750
46	Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de	2,330,000	1,165,000	1,467,420	1,695,413	1,629,000	1,747,500	1,747,500	1,090,000	1,867,400	2,679,500	1,747,500

Lic. Marcelino Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"		Precio Referencial	Autorepuestos Diover S.A.	Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero	Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez	Traks-Car de Jorge Claudio Maure Navarro	Mecanicar S.A.	JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas	Río de la Plata S.A.	Taller DM de Diosnel Mongelos	Más Caro	Más Barato
Ítem/ Subitem	Descripción de los servicios	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
	puertas, ventanas y espejos vehicular - KIA RIO SEDAN:											
47	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - KIA RIO SEDAN:	5,375,000	2,687,500	3,379,270	3,889,640	3,755,000	4,031,250	4,031,250	4,323,600	4,294,300	6,181,250	4,031,250
48	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - KIA RIO SEDAN:	2,542,000	1,271,000	1,581,210	1,784,327	1,775,000	1,906,500	1,906,500	1,911,000	2,034,000	2,923,300	1,906,500
49	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - KIA RIO SEDAN:	4,309,000	2,154,500	2,702,690	3,022,270	3,012,000	3,231,750	3,231,750	3,238,000	3,439,500	4,955,350	3,231,750
50	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - KIA RIO SEDAN:	1,449,000	724,500	902,390	1,266,610	1,011,000	1,086,750	1,086,750	1,125,050	1,161,700	1,666,350	1,086,750
51	Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - KIA RIO SEDAN:	1,400,000	700,000	880,410	1,009,635	978,000	1,050,000	1,050,000	1,136,500	1,103,700	1,610,000	1,050,000
52	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - KIA RIO SEDAN:	2,809,000	1,404,500	1,759,190	1,827,653	1,964,000	2,106,750	2,106,750	2,267,100	2,235,600	3,230,350	2,106,750
53	Servicio de mantenimiento y reparación de motor - KIA RIO SEDAN:	4,852,000	2,426,000	3,035,360	3,406,746	3,390,000	3,639,000	3,639,000	3,921,550	3,868,100	5,579,800	3,639,000
54	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - KIA RIO SEDAN:	5,206,000	2,603,000	3,246,690	3,760,274	3,640,000	3,904,500	3,904,500	4,087,150	4,006,600	5,986,900	3,904,500
55	Servicio de alineación y balanceo - KIA SPORTAGE:	492,000	246,000	319,720	346,260	343,000	369,000	369,000	370,000	395,500	565,800	369,000
56	Servicio de gomería - KIA SPORTAGE:	72,000	36,000	42,090	62,640	50,000	54,000	54,000	55,000	55,000	82,800	54,000
57	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - KIA SPORTAGE:	4,993,000	2,496,500	3,114,000	3,103,450	3,490,000	3,744,750	3,744,750	3,751,000	3,983,400	5,741,950	3,744,750
58	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - KIA SPORTAGE:	3,090,000	1,545,000	1,955,110	1,854,988	2,162,000	2,317,500	2,317,500	2,319,000	2,457,700	3,553,500	2,317,500
59	Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular - KIA SPORTAGE:	2,606,000	1,303,000	1,555,460	1,673,358	1,822,000	1,954,500	1,954,500	1,232,000	2,071,800	2,996,900	1,954,500
60	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - KIA SPORTAGE:	6,069,000	3,034,500	3,791,880	4,206,015	4,240,000	4,551,750	4,551,750	4,895,150	4,799,000	6,979,350	4,551,750

Lic. Mario Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"		Precio Referencial	Autorepuestos Diover S.A.	Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero	Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez	Traks-Car de Jorge Claudio Maure Navarro	Mecanicar S.A.	JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas	Rio de la Plata S.A.	Taller DM de Diosnel Mongelos	Más Caro	Más Barato
Ítem/ Subitem	Descripción de los servicios	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
61	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - KIA SPORTAGE:	3,133,000	1,566,500	1,960,790	2,189,453	2,190,000	2,349,750	2,349,750	2,354,000	2,506,900	3,602,950	2,349,750
62	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - KIA SPORTAGE:	4,166,000	2,083,000	2,603,700	2,966,383	2,911,000	3,092,500	3,124,500	3,132,000	3,312,000	4,790,900	3,124,500
63	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - KIA SPORTAGE:	1,826,000	913,000	1,128,400	1,469,494	1,275,000	1,369,500	1,369,500	1,428,850	1,452,600	2,099,900	1,369,500
64	Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - KIA SPORTAGE:	2,717,000	1,358,500	1,698,710	1,831,655	1,900,000	2,037,750	2,037,750	2,147,500	2,174,300	3,124,550	2,037,750
65	Reparación y mantenimiento del sistema de turbo - KIA SPORTAGE:	2,465,000	1,232,500	1,519,470	1,602,323	1,725,000	1,848,750	1,848,750	2,401,450	1,881,300	2,834,750	1,848,750
66	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - KIA SPORTAGE:	2,767,000	1,383,500	1,730,210	1,820,258	1,934,000	2,075,250	2,075,250	2,242,950	2,183,900	3,182,050	2,075,250
67	Servicio de mantenimiento y reparación de motor - KIA SPORTAGE:	6,285,000	3,142,500	3,790,260	4,346,595	4,393,000	4,326,500	4,713,750	5,042,200	4,845,500	7,227,750	4,713,750
68	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - KIA SPORTAGE:	6,304,000	3,152,000	3,802,230	4,281,150	4,408,000	4,164,000	4,728,000	4,905,200	4,669,200	7,249,600	4,728,000
	Monto total:	221,431,000	110,715,500	138,307,600	151,250,329	154,390,000	162,788,000	170,410,150	170,547,000	174,571,800		

5.1 **VERIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA OFERTA PRESENTADA SEGÚN RESOLUCION DNCP N° 1890/2020:**

Este Comité ha realizado las verificaciones de los precios unitarios ofertados con relación al precio referencial en cumplimiento a la Resolución citada ut supra, y se ha cerciorado que los precios unitarios ofertados por la firma oferente **Auto - Repuestos DIOVER S.A.** en los ítems N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 se encuentran por debajo del porcentaje establecido en la citada resolución, por lo que les fue solicitado en fecha 25 de junio del corriente, remitan la composición de sus precios unitarios ofertados para los citados ítems con sus respectivos sub ítems. En fecha 28 de junio del corriente, la firma oferente dio cumplimiento a lo requerido; el Comité de Evaluación de Oferta ha tenido como satisfactoria dicha respuesta.

Así mismo la firma oferente **Servicio Integral del Automotor de Gladys Joiada Moreno Caballero** en los ítems N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 se encuentran por debajo del porcentaje establecido en la citada resolución, por lo que les fue solicitado en fecha 28 de junio del corriente, remitan la composición de sus precios unitarios ofertados para los citados ítems con sus respectivos sub ítems. En fecha 29 de junio del corriente, la firma oferente dio cumplimiento a lo requerido; el Comité de Evaluación de Oferta ha tenido como satisfactoria dicha respuesta.

Y la firma oferente **Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez** en los ítems N° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41,

Lic. María Noreen de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Aquino
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 se encuentran por debajo del porcentaje establecido en la citada resolución, por lo que les fue solicitado en fecha 25 de junio del corriente, remitan la composición de sus precios unitarios ofertados para los citados ítems con sus respectivos sub ítems. En fecha 28 de junio del corriente, la firma oferente dio cumplimiento a lo requerido; el Comité de Evaluación de Oferta ha tenido como satisfactoria dicha respuesta.

5.2 COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS:

De conformidad a la disposición contenida en el el inciso a) numeral 2° del art. 63° del Decreto N° 2992/19, se ha procedido a verificar la planilla de precios presentadas por las firmas oferentes **Auto - Repuestos DIOVER S.A., Servicio Integral del Automotor de Gladys Joiada Moreno Caballero, Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez, Traks-Car de Jorge Claudio Maure Navarro, Mecanicar S.A., JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas Hermosa, Rio de la Plata S.A. y Taller DM de Diosnel Mongelos**, teniendo en cuenta que han cumplido con las documentaciones de carácter sustancial, constatándose que las mismas no contienen errores aritméticos.

5.3 APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA:

No se ha aplicado lo referente al margen de preferencia, en vista a que la oferta de la firma oferente **Auto - Repuestos DIOVER S.A.** cuyo precio resulta ser la más baja, presenta el certificado de origen nacional, por tanto, de conformidad a lo establecido en la Carta de Invitación, no se configura los supuestos señalados para la aplicación del margen de preferencia.

De esta manera, conforme a lo indicado en el inciso a), numeral 2, artículo 63 del Decreto N° 2992/19, se procede a agrupar a las ofertas en orden numérico de menor a mayor, conforme al siguiente cuadro:

N°	Oferentes	Precio total de la oferta (IVA incluido)	En letras
1	AUTO - REPUESTOS DIOVER SA	110.715.500	Ciento diez millones setecientos quince mil quinientos
2	GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO	138.307.600	Ciento treinta y ocho millones trescientos siete mil seiscientos
3	ANTONIO MALDONADO CHAVEZ	151.250.329	Ciento cincuenta y un millones doscientos cincuenta mil trescientos veintinueve
4	JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO	154.390.000	Ciento cincuenta y cuatro millones trescientos noventa mil
5	MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA	167.788.000	Ciento sesenta y siete millones setecientos ochenta y ocho mil
6	JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA	170.410.150.	Ciento setenta millones cuatrocientos diez mil ciento cincuenta
7	RIO DE LA PLATA S.A.	170.547.000	Ciento setenta millones quinientos cuarenta y siete mil
8	DIOSNEL MONGELOS	174.571.800	Ciento setenta y cuatro millones quinientos setenta y un mil ochocientos

6. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FORMALES:

De conformidad a lo establecido en el inciso a) numeral 3 del Art. 63° del Decreto N° 2992/19, se procede a evaluar a la oferta presentada por la firma oferente **Auto - Repuestos DIOVER S.A.**, teniendo en cuenta que es la oferta con el menor precio en el presente proceso, habiéndose observado cuanto sigue:

Lic. María Mirel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

REQUISITOS	Auto - Repuestos DIOVER S.A.
Documentos legales para todos los Oferentes:	
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	Cumple
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	Cumple
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley Nº 6355/19.	Cumple
Certificado de cumplimiento tributario.	Cumple
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Cumple
Documentos legales para Oferentes Individuales. Personas Jurídicas:	
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	Cumple
Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	Cumple
Otros documentos:	
Fotocopia simple del Balance General de los **tres últimos ejercicios fiscales vencidos al momento de la apertura (2017, 2018 y 2019)** y de la Declaración Jurada (Formulario 101) de los **tres últimos ejercicios fiscales vencidos al momento de la apertura (2017, 2018 y 2019)**, presentadas ante la SET.	Cumple
Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente (Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019).	2,26
Endeudamiento: pasivo total / activo total (No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019).	0,49
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital (El promedio en los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, no deberá ser negativo).	17,04%
Copia de facturaciones y/o recepciones finales o contratos que avalen la experiencia requerida.	Cumple
La empresa propuesta deberá demostrar tener una antigüedad mínima en el mercado de por lo menos 5 (cinco) años en el rubro, verificable por medio del RUC/ constancia de ruc.	Cumple
La empresa deberá tener como actividad principal "mantenimiento y reparación de vehículos" verificable por medio de la constancia de RUC - Actividad principal - EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS.	Cumple
Poseer circuito cerrado de TV que garantice a la convocante que tenga la seguridad desde el ingreso del vehículo hasta la salida a ser comprobado mediante la verificación in situ.	Cumple
Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones: Sensores de humo-calor, extintores, equipos de bocas hidrantes, carteles indicadores salidas de emergencia en todas sus instalaciones.	Cumple
El taller deberá poseer 1 (una) fosa como mínimo para revisión técnica, con las siguientes medidas como mínimo: Largo de 5 (cinco) metros, ancho 0,70 cm y una profundidad de 1,50 metros.	Cumple
El taller deberá poseer como mínimo 1 (un) elevador de 3 (tres) toneladas.	Cumple
El taller deberá poseer Escáner ABS.	Cumple

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

REQUISITOS	Auto - Repuestos DIOVER S.A.
El taller deberá poseer escáner para Diésel - sistema de Common-Rail.	Cumple
El taller deberá poseer seguro contra todo riesgo y accidentes dentro de las instalaciones, protegiendo los vehículos de la Agencia Nacional de Acreditación de la Evaluación de la Educación Superior (ANEAES); debiendo presentar la correspondiente póliza de seguro (copia autenticada).	Cumple

Analizada la documentación presentada por la firma oferente **Auto - Repuestos DIOVER S.A.**, este Comité de Evaluación, constató que la misma se ajusta a lo requerido en la Carta de Invitación, por lo que pasa a la siguiente etapa de evaluación.

7. **VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ART. 1° DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 849/15:**
Seguidamente, **en base lo dispuesto en el Artículo 1° de la Resolución DNCP N° 849/15**, El Comité procedió a verificar **a través del SINARH, si el representante y el firmante oferente se hallan incluidos en las prohibiciones y limitaciones del artículo 40 de la Ley N° 2051/03 (prohibiciones y limitaciones**, dando como resultado lo que sigue:

Auto - Repuestos DIOVER S.A.	
Sra. Etelvina Benita Rotela de Vera - C.I.C. Nº 425.674 No Registra Datos	Sr. Blas Dionisio Francisco Vera Rotela - C.I.C. Nº 1.556.952 No Registra Datos

En la verificación en el SINARH, se pudo corroborar que tanto el representante y el firmante de la oferta correspondiente a la empresa Auto - Repuestos DIOVER S.A. no se encuentran comprendidos en las prohibiciones contenidas en el artículo 40° de la Ley N° 2051/03 ***"De Contrataciones Públicas"***. **El comité analiza las bases de datos del SINARH.**

8. **CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**
En cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas, en razón a la competencia, la **Lic. Carolina Ayala**, en representación del Departamento de Servicios Generales, que conforma este Comité de Evaluación, procedió a verificar si las especificaciones técnicas contenidas en la oferta presentada por la firma oferente **Auto - Repuestos DIOVER S.A.** se adecua a lo requerido en la Carta de Invitación, resultando de dicha operación cuanto sigue:

Nº	Oferente	Especificación Técnica	Observación
1	**Auto - Repuestos DIOVER S.A.**	Cumple	Ninguna

9. **RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR:**
En base a lo expuesto anteriormente, conforme con los criterios de Adjudicación establecidos en el inciso a) del artículo 63 del Decreto N° 2992/2019 y de acuerdo a lo determinado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que dispone: "*Forma de Adjudicación:* ***POR EL TOTAL***", este Comité de Evaluación recomienda la adjudicación del llamado identificado con el **ID N° 398.909** a la firma **Auto - Repuestos DIOVER S.A.** con **RUC N° 80028285-0**, por **un Monto Mínimo de Gs. 50,000,000 (guaraníes cincuenta millones)** y **un Monto Máximo de Gs. 100,000,000 (guaraníes cien millones)** según los precios unitarios que fueron presentados por la empresa mencionada, detallados en el cuadro siguiente:

Actividad: 1

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	78180101-001	**Servicio de alineación y balanceo - NISSAN FRONTIER NP300:**					226,500
1.1		Alineación y balanceo en las 4 (cuatro) ruedas	1	Unidad	Evento	64,000	64,000
1.2		Pico de ruedas	1	Unidad	Evento	15,000	15,000
1.3		Pisada de Ruedas	1	Unidad	Evento	62,500	62,500
1.4		Lavado completo y pulverizado	1	Unidad	Evento	60,000	60,000
1.5		Mano de obra	1	Unidad	Evento	25,000	25,000
2	78180101-007	**Servicio de gomería - NISSAN FRONTIER NP300:**					545,000
2.1		Reparación de cubiertas	1	Unidad	Evento	20,000	20,000
2.2		Provisión de cubiertas	1	Unidad	Evento	510,000	510,000
2.3		Mano de obra	1	Unidad	Evento	15,000	15,000
3	78180101-006	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - NISSAN FRONTIER NP300:**					2,417,000
3.1		Cambio fluido de freno	1	Unidad	Evento	17,500	17,500
3.2		Disco de freno	1	Unidad	Evento	255,000	255,000
3.3		Tambor de freno	1	Unidad	Evento	165,000	165,000
3.4		Cambio juego reparación cilindro de freno trasero, ambos lados	1	Unidad	Evento	65,000	65,000
3.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	57,500	57,500
3.6		Cambio juego pastilla de freno	1	Unidad	Evento	185,000	185,000
3.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	30,000	30,000
3.8		Cambio de fibras de freno	1	Unidad	Evento	95,000	95,000
3.9		Cambio cabo freno de mano primario	1	Unidad	Evento	67,000	67,000
3.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	Unidad	Evento	85,000	85,000
3.11		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	Unidad	Evento	85,000	85,000
3.12		Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	120,000	120,000
3.13		Cambio cano flexible mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	100,000	100,000
3.14		Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	125,000	125,000
3.15		Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	280,000	280,000
3.16		Rectificación disco de freno	1	Unidad	Evento	105,000	105,000
3.17		Rectificación tambor de freno	1	Unidad	Evento	105,000	105,000
3.18		Cambio de pistón mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
3.19		Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	235,000	235,000
3.2		Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	60,000	60,000
3.21		Mano de obra	1	Unidad	Evento	100,000	100,000
4	78180101-003	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - NISSAN FRONTIER NP300:**					1,632,500
4.1		Cambio de aceite para dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	12,500	12,500
4.2		Reparación de sinfín de dirección	1	Unidad	Evento	285,000	285,000
4.3		Brazo zeta dirección	1	Unidad	Evento	190,000	190,000

Lic. María Belén Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
4.4		Brazo Pitman	1	Unidad	Evento	170,000	170,000
4.5		Cambio de bomba de dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	625,000	625,000
4.6		Mantenimiento y Reparación de bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	275,000	275,000
4.7		Mano de obra	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
5	**78180101-023**	**Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular - NISSAN FRONTIER NP300:**					**1,065,000**
5.1		Mantenimiento y Reparación al mecanismo de levanta vidrios	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
5.2		Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	125,000	125,000
5.3		Cambio espejo retrovisor exterior izq.	1	Unidad	Evento	165,000	165,000
5.4		Cambio espejo retrovisor exterior der.	1	Unidad	Evento	165,000	165,000
5.5		Cambio espejo retrovisor interior	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
5.6		Reparación de asientos delanteros y traseros	1	Unidad	Evento	135,000	135,000
5.7		Reparación de cerradura	1	Unidad	Evento	30,000	30,000
5.8		Cambio cerradura de puertas	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
5.9		Cambio de vidrio de puerta delantero	1	Unidad	Evento	100,000	100,000
5.10		Mano de obra	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
6	**78180101-009**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - NISSAN FRONTIER NP300:**					**3,807,000**
6.1		Cambio de engranaje de velocímetro	1	Unidad	Evento	750,000	750,000
6.2		Reparación alternador	1	Unidad	Evento	200,000	200,000
6.3		Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	200,000	200,000
6.4		Reparación motor limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
6.5		Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	Unidad	Evento	62,000	62,000
6.6		Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	60,000	60,000
6.7		Reparación de bocina	1	Unidad	Evento	25,000	25,000
6.8		Reparación desempañador	1	Unidad	Evento	20,000	20,000
6.9		Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
6.10		Cambio de focos	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
6.11		Verificación y carga de batería	1	Unidad	Evento	7,500	7,500
6.12		Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
6.13		Reparación de tablero instrumental	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
6.14		Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	95,000	95,000
6.15		Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	95,000	95,000
6.16		Bujías incandescente c/u	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
6.17		Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
6.18		Reparación auto radio	1	Unidad	Evento	40,000	40,000
6.19		Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
6.20		Cambio faro delantero	1	Unidad	Evento	386,000	386,000
6.21		Cambio faro señalero	1	Unidad	Evento	110,000	110,000
6.22		Cambio faro trasero	1	Unidad	Evento	300,000	300,000
6.23		Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	70,000	70,000
6.24		Sensor de velocidad	1	Unidad	Evento	155,000	155,000

Lic. Mario Valores de Canteto
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
6.25		Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	22,500	22,500
6.26		Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	34,000	34,000
6.27		Placa de diodo	1	Unidad	Evento	27,500	27,500
6.28		Porta carbón	1	Unidad	Evento	40,000	40,000
6.29		Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
6.30		Cambio de Batería de 90 Amper	1	Unidad	Evento	375,000	375,000
6.31		Mano de obra	1	Unidad	Evento	157,500	157,500
7	78180101-005	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - NISSAN FRONTIER NP300:**					1,489,500
7.1		Caño flexible de embrague	1	Unidad	Evento	72,500	72,500
7.2		Fluido de embrague	1	Unidad	Evento	11,500	11,500
7.3		Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	307,500	307,500
7.4		Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
7.5		Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
7.6		Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	49,500	49,500
7.7		Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	360,000	360,000
7.8		Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
7.9		Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	125,000	125,000
7.10		Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
7.11		Cambio ruleman piloto	1	Unidad	Evento	31,000	31,000
7.12		Horquilla de embrague	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
7.13		Mano de obra	1	Unidad	Evento	97,500	97,500
8	78180101-011	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - NISSAN FRONTIER NP300:**					2,251,500
8.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	13,000	13,000
8.2		Cambio muñequin corto lado rueda	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
8.3		Cambio de rotula inferior	1	Unidad	Evento	206,000	206,000
8.4		Cambio de rotula superior	1	Unidad	Evento	190,000	190,000
8.5		Cambio de homocinética	1	Unidad	Evento	265,000	265,000
8.6		Amortiguador delantero	1	Unidad	Evento	465,000	465,000
8.7		Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	67,000	67,000
8.8		Cambio muñequin curvo interior	1	Unidad	Evento	172,500	172,500
8.9		Cambio buje parrilla superior	1	Unidad	Evento	100,000	100,000
8.10		Cambio buje parilla inferior	1	Unidad	Evento	95,000	95,000
8.11		Cambio ruleman de masa delantera	1	Unidad	Evento	150,000	150,000
8.12		Cambio de reten de masa delantera	1	Unidad	Evento	97,500	97,500
8.13		Cambio de rodillo punta eje	1	Unidad	Evento	35,000	35,000
8.14		Cambio de guardapolvo de homocinética	1	Unidad	Evento	39,000	39,000
8.15		Cambio de seguro palier punta eje	1	Unidad	Evento	19,500	19,500
8.16		Buje tensor	1	Unidad	Evento	33,500	33,500
8.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	26,000	26,000
8.18		Mano de obra	1	Unidad	Evento	97,500	97,500
9	78180101-012	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - NISSAN FRONTIER NP300:**					993,500
9.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	13,000	13,000

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas,
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@ancaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
9.2		Cambio de ruleman palier trasero	1	Unidad	Evento	160,000	160,000
9.3		Cambio de tuerca con seguro punta eje	1	Unidad	Evento	15,000	15,000
9.4		Cambio de reten palier trasero	1	Unidad	Evento	20,500	20,500
9.5		Cambio barra de torsión de suspensión	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
9.6		Grillete elástico	1	Unidad	Evento	52,500	52,500
9.7		Cambio amortiguador trasero	1	Unidad	Evento	368,500	368,500
9.8		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	15,000	15,000
9.9		Buje elástico	1	Unidad	Evento	14,500	14,500
9.10		Elástico c/u	1	Unidad	Evento	61,000	61,000
9.11		Centro elástico	1	Unidad	Evento	61,000	61,000
9.12		Mano de obra	1	Unidad	Evento	122,500	122,500
10	**78180101-013**	**Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - NISSAN FRONTIER NP300:**					**1,433,500**
10.1		Cambio de picos inyectores	1	Unidad	Evento	290,000	290,000
10.2		Cabezal de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	365,000	365,000
10.3		Bomba de presión interna	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
10.4		Juego de junta bomba inyectora	1	Unidad	Evento	72,500	72,500
10.5		Porta filtro de combustible	1	Unidad	Evento	56,000	56,000
10.6		Limpieza y reparación de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	405,000	405,000
10.7		Limpieza y calibración de picos inyectores	1	Unidad	Evento	125,000	125,000
10.8		Mano de obra	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
11	**78180101-010**	**Reparación y mantenimiento del sistema de turbo - NISSAN FRONTIER NP300:**					**1,196,000**
11.1		Turbo	1	Unidad	Evento	825,000	825,000
11.2		Sensor vacío de turbo	1	Unidad	Evento	72,500	72,500
11.3		Mantenimiento de sistema de turbo	1	Unidad	Evento	225,000	225,000
11.4		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,500	73,500
12	**78180101-015**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - NISSAN FRONTIER NP300:**					**1,355,500**
12.1		Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
12.2		Cambio de tapa de radiador	1	Unidad	Evento	17,500	17,500
12.3		Cambio de mangueras	1	Unidad	Evento	54,000	54,000
12.4		Cambio de abrazaderas	1	Unidad	Evento	18,500	18,500
12.5		Cambio de radiador de agua	1	Unidad	Evento	388,000	388,000
12.6		Cambio de bomba de agua	1	Unidad	Evento	200,000	200,000
12.7		Cambio de ventilador radiador	1	Unidad	Evento	170,000	170,000
12.8		Cambio de termostato	1	Unidad	Evento	125,000	125,000
12.9		Carga de agua refrigerante para radiador	1	Unidad	Evento	15,000	15,000
12.10		Embrague de ventilador	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
12.11		Mano de obra	1	Unidad	Evento	97,500	97,500
13	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparación de motor - NISSAN FRONTIER NP300:**					**3,552,000**
13.1		Cambio de aceite para motor	1	Litros	Evento	27,500	27,500
13.2		Cambio de filtro de aceite	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
13.3		Cambio de filtro de aire	1	Unidad	Evento	170,000	170,000

Lic. María Mirel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
13.4		Cambio de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	122,500	122,500
13.5		Correa dentada	1	Unidad	Evento	310,000	310,000
13.6		Correa de alternador	1	Unidad	Evento	60,000	60,000
13.7		Cambio de soporte motor	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
13.8		Cambio de reten frente motor	1	Unidad	Evento	40,000	40,000
13.9		Cambio de juego de juntas	1	Unidad	Evento	150,000	150,000
13.10		Cambio de polea de tensor	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
13.11		Cambio de ruleman de tensor	1	Unidad	Evento	49,000	49,000
13.12		Cambio de reten bancada	1	Unidad	Evento	22,500	22,500
13.13		Junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
13.14		Cambio de casquillo de bancada	1	Unidad	Evento	56,000	56,000
13.15		Cambio de casquillo de biela	1	Unidad	Evento	65,000	65,000
13.16		Cambio de brazo de biela	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
13.17		Cambio de válvulas de escape y admisión	1	Unidad	Evento	70,000	70,000
13.18		Cambio de guías de válvulas	1	Unidad	Evento	57,500	57,500
13.19		Cambio de pistón	1	Unidad	Evento	385,000	385,000
13.20		Cambio de aro	1	Unidad	Evento	272,500	272,500
13.21		Cambio de camisa para cilindro	1	Unidad	Evento	130,000	130,000
13.22		Cambio bomba de aceite	1	Unidad	Evento	160,000	160,000
13.23		Cambio de eje de leva	1	Unidad	Evento	40,000	40,000
13.24		Cambio de flautín	1	Unidad	Evento	25,000	25,000
13.25		Rectificación de cilindro	1	Unidad	Evento	120,000	120,000
13.26		Rectificación de cigüeñal	1	Unidad	Evento	122,500	122,500
13.27		Junta tapa motor	1	Unidad	Evento	76,000	76,000
13.28		Reparación de tapa motor	1	Unidad	Evento	172,500	172,500
13.29		Cambio de buje de biela	1	Unidad	Evento	32,500	32,500
13.30		Reparación frente motor	1	Unidad	Evento	71,000	71,000
13.31		Engranaje frente motor c/u	1	Unidad	Evento	65,000	65,000
13.32		Mano de obra	1	Unidad	Evento	245,000	245,000
14	**78180101-016**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - NISSAN FRONTIER NP300:**					**2,173,500**
14.1		Aceite de compresor	1	Unidad	Evento	32,500	32,500
14.2		Cambio de bobina	1	Unidad	Evento	35,000	35,000
14.3		Cambio de compresor	1	Unidad	Evento	675,000	675,000
14.4		Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	235,000	235,000
14.5		Cambio de evaporador	1	Unidad	Evento	115,500	115,500
14.6		Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	56,000	56,000
14.7		Cambio de caños	1	Unidad	Evento	37,500	37,500
14.8		Carga de gas para acondicionador de aire	1	Unidad	Evento	163,500	163,500
14.9		Cambio de condensador	1	Unidad	Evento	86,000	86,000
14.10		Cambio de correa	1	Unidad	Evento	58,000	58,000
14.11		Instalación eléctrica	1	Unidad	Evento	124,500	124,500
14.12		Juego de junta y reten	1	Unidad	Evento	93,500	93,500
14.13		Ruleman tensor de correa	1	Unidad	Evento	65,000	65,000
14.14		Termostato	1	Unidad	Evento	105,000	105,000
14.15		Válvula de expansión de aire	1	Unidad	Evento	87,500	87,500

Lic. Mariel Correl de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
14.16		Reparación de condensador	1	Unidad	Evento	57,500	57,500
14.17		Mano de obra	1	Unidad	Evento	146,500	146,500
15	**78180101-001**	**Servicio de alineación y balanceo - HYUNDAI H1:**					**268,000**
15.1		Alineación y balanceo en las 4 (cuatro) ruedas	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
15.2		Pico de ruedas	1	Unidad	Evento	16,000	16,000
15.3		Pisada de ruedas	1	Unidad	Evento	72,500	72,500
15.4		Lavado completo y pulverizado	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
15.5		Mano de obra	1	Unidad	Evento	24,500	24,500
16	**78180101-007**	**Servicio de gomería - HYUNDAI H1:**					**45,500**
16.1		Reparación de cubiertas	1	Unidad	Evento	21,500	21,500
16.2		Mano de obra	1	Unidad	Evento	24,000	24,000
17	**78180101-006**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - HYUNDAI H1:**					**2,798,000**
17.1		Cambio fluido de freno	1	Unidad	Evento	14,000	14,000
17.2		Disco de freno	1	Unidad	Evento	310,000	310,000
17.3		Tambor de freno	1	Unidad	Evento	237,000	237,000
17.4		Cambio juego reparación cilindro de freno trasero, ambos lados	1	Unidad	Evento	66,000	66,000
17.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	62,500	62,500
17.6		Cambio juego pastilla de freno	1	Unidad	Evento	223,500	223,500
17.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	46,000	46,000
17.8		Cambio de fibras de freno	1	Unidad	Evento	196,500	196,500
17.9		Cambio cabo freno de mano primario	1	Unidad	Evento	63,500	63,500
17.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	Unidad	Evento	82,000	82,000
17.11		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	Unidad	Evento	82,000	82,000
17.12		Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	135,000	135,000
17.13		Cambio caño flexible mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	87,500	87,500
17.14		Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	170,000	170,000
17.15		Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	236,500	236,500
17.16		Rectificación disco de freno	1	Unidad	Evento	87,500	87,500
17.17		Rectificación tambor de freno	1	Unidad	Evento	106,500	106,500
17.18		Cambio de pistón mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
17.19		Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	357,500	357,500
17.20		Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	88,000	88,000
17.21		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
18	**78180101-003**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - HYUNDAI H1:**					**1,681,500**
18.1		Cambio de aceite para dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	12,000	12,000
18.2		Reparación de sinfín de dirección	1	Unidad	Evento	118,500	118,500

Lic. Marta Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
18.3		Brazo zeta dirección	1	Unidad	Evento	195,000	195,000
18.4		Brazo pitman	1	Unidad	Evento	162,000	162,000
18.5		Cambio de bomba de dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	817,500	817,500
18.6		Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	280,000	280,000
18.7		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
19	**78180101-023**	**Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular - HYUNDAI H1:**					**1,116,500**
19.1		Mantenimiento y reparación al mecanismo de levanta vidrios	1	Unidad	Evento	95,000	95,000
19.2		Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	156,500	156,500
19.3		Cambio espejo retrovisor exterior izq.	1	Unidad	Evento	161,500	161,500
19.4		Cambio espejo retrovisor exterior der.	1	Unidad	Evento	195,000	195,000
19.5		Cambio espejo retrovisor interior	1	Unidad	Evento	186,500	186,500
19.6		Reparación de cerradura	1	Unidad	Evento	41,500	41,500
19.7		Cambio cerradura de puertas	1	Unidad	Evento	82,500	82,500
19.8		Cambio de vidrio de puerta delantero	1	Unidad	Evento	150,000	150,000
19.9		Mano de obra	1	Unidad	Evento	48,000	48,000
20	**78180101-009**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - HYUNDAI H1:**					**2,863,500**
20.1		Cambio de engranaje de velocímetro	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
20.2		Reparación alternador	1	Unidad	Evento	300,000	300,000
20.3		Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	251,000	251,000
20.4		Reparación motor limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	111,500	111,500
20.5		Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
20.6		Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	56,000	56,000
20.7		Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	33,500	33,500
20.8		Cambio de focos	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
20.9		Verificación y carga de batería	1	Unidad	Evento	6,000	6,000
20.10		Reparación de tablero instrumental	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
20.11		Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	116,500	116,500
20.12		Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	116,500	116,500
20.13		Bujías incandescente c/u	1	Unidad	Evento	44,000	44,000
20.14		Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	34,000	34,000
20.15		Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	138,000	138,000
20.16		Cambio faro delantero	1	Unidad	Evento	278,000	278,000
20.17		Cambio faro señalero	1	Unidad	Evento	85,500	85,500
20.18		Cambio faro trasero	1	Unidad	Evento	200,000	200,000
20.19		Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	37,500	37,500
20.20		Sensor de velocidad	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
20.21		Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	21,500	21,500
20.22		Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	64,000	64,000
20.23		Placa de diodo	1	Unidad	Evento	30,000	30,000
20.24		Porta carbón	1	Unidad	Evento	42,000	42,000
20.25		Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	54,000	54,000

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD Nº 07/2021 - ID Nº 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
20.26		Cambio de batería de 90 amper	1	Unidad	Evento	423,000	423,000
20.27		Mano de obra	1	Unidad	Evento	146,500	146,500
21	78180101-005	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - HYUNDAI H1:**					**1,702,500**
21.1		Caño flexible de embrague	1	Unidad	Evento	89,000	89,000
21.2		Fluido de embrague	1	Unidad	Evento	12,000	12,000
21.3		Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	290,500	290,500
21.4		Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	71,500	71,500
21.5		Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	165,000	165,000
21.6		Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	62,000	62,000
21.7		Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	423,000	423,000
21.8		Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	188,500	188,500
21.9		Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	191,000	191,000
21.10		Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
21.11		Cambio ruleman piloto	1	Unidad	Evento	38,000	38,000
21.12		Horquilla de embrague	1	Unidad	Evento	48,500	48,500
21.13		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,500	73,500
22	78180101-011	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - HYUNDAI H1:**					**2,574,500**
22.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	27,500	27,500
22.2		Cambio muñequín corto lado rueda	1	Unidad	Evento	257,000	257,000
22.3		Cambio de rotula inferior	1	Unidad	Evento	251,500	251,500
22.4		Cambio de rotula superior	1	Unidad	Evento	246,500	246,500
22.5		Cambio de homocinética	1	Unidad	Evento	455,000	455,000
22.6		Amortiguador delantero	1	Unidad	Evento	441,500	441,500
22.7		Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	63,000	63,000
22.8		Cambio muñequín curvo interior	1	Unidad	Evento	181,000	181,000
22.9		Cambio buje parrilla superior	1	Unidad	Evento	93,000	93,000
22.10		Cambio buje parilla inferior	1	Unidad	Evento	102,000	102,000
22.11		Cambio ruleman de masa delantera	1	Unidad	Evento	170,000	170,000
22.12		Cambio de reten de masa delantera	1	Unidad	Evento	59,000	59,000
22.13		Cambio de rodillo punta eje	1	Unidad	Evento	31,000	31,000
22.14		Cambio de guardapolvo de homocinética	1	Unidad	Evento	39,000	39,000
22.15		Cambio de seguro palier punta eje	1	Unidad	Evento	19,000	19,000
22.16		Buje tensor	1	Unidad	Evento	22,000	22,000
22.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	20,000	20,000
22.18		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
23	78180101-012	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - HYUNDAI H1:**					**883,500**
23.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	23,000	23,000
23.2		Cambio de ruleman palier trasero	1	Unidad	Evento	116,000	116,000
23.3		Cambio de tuerca con seguro punta eje	1	Unidad	Evento	21,500	21,500
23.4		Cambio de reten palier trasero	1	Unidad	Evento	20,500	20,500
23.5		Cambio barra de torsión de suspensión	1	Unidad	Evento	63,000	63,000
23.6		Grillete elástico	1	Unidad	Evento	56,000	56,000

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
23.7		Cambio amortiguador trasero	1	Unidad	Evento	365,000	365,000
23.8		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	20,000	20,000
23.9		Buje elástico	1	Unidad	Evento	20,000	20,000
23.10		Elástico c/u	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
23.11		Centro elástico	1	Unidad	Evento	37,500	37,500
23.12		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
24	**78180101-013**	**Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - HYUNDAI H1:**					**1,299,500**
24.1		Cambio de picos inyectores	1	Unidad	Evento	290,000	290,000
24.2		Cabezal de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	236,500	236,500
24.3		Bomba de presión interna	1	Unidad	Evento	43,000	43,000
24.4		Juego de junta bomba inyectora	1	Unidad	Evento	71,500	71,500
24.5		Porta filtro de combustible	1	Unidad	Evento	75,500	75,500
24.6		Limpieza y reparación de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	388,000	388,000
24.7		Limpieza y calibración de picos inyectores	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
24.8		Cambio de cañerías	1	Unidad	Evento	32,000	32,000
24.9		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
25	**78180101-010**	**Reparación y mantenimiento del sistema de turbo - HYUNDAI H1:**					**1,039,000**
25.1		Turbo	1	Unidad	Evento	815,000	815,000
25.2		Sensor vacío de turbo	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
25.3		Mantenimiento de sistema de turbo	1	Unidad	Evento	108,000	108,000
25.4		Mano de obra	1	Unidad	Evento	48,000	48,000
26	**78180101-015**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - HYUNDAI H1:**					**1,335,500**
26.1		Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	188,000	188,000
26.2		Cambio de tapa de radiador	1	Unidad	Evento	21,000	21,000
26.3		Cambio de mangueras	1	Unidad	Evento	44,500	44,500
26.4		Cambio de abrazaderas	1	Unidad	Evento	16,500	16,500
26.5		Cambio de radiador de agua	1	Unidad	Evento	368,000	368,000
26.6		Cambio de bomba de agua	1	Unidad	Evento	168,000	168,000
26.7		Cambio de ventilador radiador	1	Unidad	Evento	155,000	155,000
26.8		Cambio de termostato	1	Unidad	Evento	145,000	145,000
26.9		Carga de agua refrigerante para radiador	1	Unidad	Evento	13,500	13,500
26.10		Embrague de ventilador	1	Unidad	Evento	143,000	143,000
26.11		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
27	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparación de motor - HYUNDAI H1:**					**4,430,500**
27.1		Cambio de aceite para motor	1	Litros	Evento	28,000	28,000
27.2		Cambio de filtro de aceite	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
27.3		Cambio de filtro de aire	1	Unidad	Evento	146,000	146,000
27.4		Cambio de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	129,500	129,500
27.5		Correa dentada	1	Unidad	Evento	275,000	275,000
27.6		Correa de alternador	1	Unidad	Evento	56,500	56,500
27.7		Cambio de soporte motor	1	Unidad	Evento	268,000	268,000
27.8		Cambio de reten frente motor	1	Unidad	Evento	39,500	39,500

Lic. Marcia Meier de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
27.9		Cambio de juego de juntas	1	Unidad	Evento	176,500	176,500
27.10		Cambio de polea de tensor	1	Unidad	Evento	83,000	83,000
27.11		Cambio de ruleman de tensor	1	Unidad	Evento	56,000	56,000
27.12		Cambio de reten bancada	1	Unidad	Evento	37,000	37,000
27.13		Junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	52,000	52,000
27.14		Cambio de casquillo de bancada	1	Unidad	Evento	67,000	67,000
27.15		Cambio de casquillo de biela	1	Unidad	Evento	67,000	67,000
27.16		Cambio de brazo de biela	1	Unidad	Evento	46,500	46,500
27.17		Cambio de válvulas de escape y admisión	1	Unidad	Evento	71,500	71,500
27.18		Cambio de guías de válvulas	1	Unidad	Evento	71,500	71,500
27.19		Cambio de pistón	1	Unidad	Evento	348,000	348,000
27.20		Cambio de aro	1	Unidad	Evento	250,000	250,000
27.21		Cambio de camisa para cilindro	1	Unidad	Evento	148,000	148,000
27.22		Cambio bomba de aceite	1	Unidad	Evento	582,000	582,000
27.23		Cambio de eje de leva	1	Unidad	Evento	61,500	61,500
27.24		Cambio de flautín	1	Unidad	Evento	39,500	39,500
27.25		Rectificación de cilindro	1	Unidad	Evento	138,000	138,000
27.26		Rectificación de cigüeñal	1	Unidad	Evento	145,000	145,000
27.27		Junta tapa motor	1	Unidad	Evento	123,000	123,000
27.28		Reparación de tapa motor	1	Unidad	Evento	198,000	198,000
27.29		Cambio de buje de biela	1	Unidad	Evento	19,500	19,500
27.30		Reparación frente motor	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
27.31		Engranaje frente motor c/u	1	Unidad	Evento	43,000	43,000
27.32		Mano de obra	1	Unidad	Evento	488,000	488,000
28	**78180101-016**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - HYUNDAI H1:**					**2,403,000**
28.1		Aceite de compresor	1	Unidad	Evento	36,000	36,000
28.2		Cambio de bobina	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
28.3		Cambio de compresor	1	Unidad	Evento	820,000	820,000
28.4		Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	276,500	276,500
28.5		Cambio de evaporador	1	Unidad	Evento	158,000	158,000
28.6		Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	63,000	63,000
28.7		Cambio de caños	1	Unidad	Evento	57,000	57,000
28.8		Carga de gas para acondicionador de aire	1	Unidad	Evento	177,000	177,000
28.9		Cambio de condensador	1	Unidad	Evento	111,500	111,500
28.10		Cambio de correa	1	Unidad	Evento	57,500	57,500
28.11		Instalación eléctrica	1	Unidad	Evento	136,500	136,500
28.12		Juego de junta y reten	1	Unidad	Evento	60,000	60,000
28.13		Ruleman tensor de correa	1	Unidad	Evento	78,000	78,000
28.14		Termostato	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
28.15		Válvula de expansión de aire	1	Unidad	Evento	83,000	83,000
28.16		Reparación de condensador	1	Unidad	Evento	57,500	57,500
28.17		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
29	**78180101-001**	**Servicio de alineación y balanceo - NISSAN TIIDA:**					**250,000**

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD Nº 07/2021 - ID Nº 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
29.1		Alineación y balanceo en las 4 (cuatro) ruedas	1	Unidad	Evento	69,000	69,000
29.2		Pico de ruedas	1	Unidad	Evento	20,500	20,500
29.3		Pisada de ruedas	1	Unidad	Evento	76,500	76,500
29.4		Lavado completo y pulverizado	1	Unidad	Evento	60,000	60,000
29.5		Mano de obra	1	Unidad	Evento	24,000	24,000
30	**78180101-007**	**Servicio de gomería - NISSAN TIIDA:**					**42,000**
30.1		Reparación de cubiertas	1	Unidad	Evento	18,000	18,000
30.2		Mano de obra	1	Unidad	Evento	24,000	24,000
31	**78180101-006**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - NISSAN TIIDA:**					**2,633,000**
31.1		Cambio fluido de freno	1	Unidad	Evento	12,000	12,000
31.2		Disco de freno	1	Unidad	Evento	208,000	208,000
31.3		Tambor de freno	1	Unidad	Evento	171,500	171,500
31.4		Cambio juego reparación cilindro de freno trasero, ambos lados	1	Unidad	Evento	71,500	71,500
31.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
31.6		Cambio juego pastilla de freno	1	Unidad	Evento	258,000	258,000
31.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	48,500	48,500
31.8		Cambio de fibras de freno	1	Unidad	Evento	100,000	100,000
31.9		Cambio cabo freno de mano primario	1	Unidad	Evento	98,500	98,500
31.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	Unidad	Evento	118,000	118,000
31.11		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	Unidad	Evento	118,000	118,000
31.12		Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	176,500	176,500
31.13		Cambio caño flexible mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	81,000	81,000
31.14		Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	181,000	181,000
31.15		Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	229,000	229,000
31.16		Rectificación disco de freno	1	Unidad	Evento	84,000	84,000
31.17		Rectificación tambor de freno	1	Unidad	Evento	83,500	83,500
31.18		Cambio de pistón mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	67,000	67,000
31.19		Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	240,500	240,500
31.20		Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	115,000	115,000
31.21		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
32	**78180101-003**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - NISSAN TIIDA:**					**1,213,000**
32.1		Cambio de aceite para dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	17,500	17,500
32.2		Reparación de sinfín de dirección	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
32.3		Brazo zeta dirección	1	Unidad	Evento	83,000	83,000
32.4		Brazo pitman	1	Unidad	Evento	78,000	78,000
32.5		Cambio de bomba de dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	650,000	650,000

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
32.6		Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	266,500	266,500
32.7		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
33	**78180101-023**	**Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular - NISSAN TIIDA:**					**1,165,000**
33.1		Mantenimiento y reparación al mecanismo de levanta vidrios	1	Unidad	Evento	93,000	93,000
33.2		Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	131,500	131,500
33.3		Cambio espejo retrovisor exterior izq.	1	Unidad	Evento	143,000	143,000
33.4		Cambio espejo retrovisor exterior der.	1	Unidad	Evento	143,000	143,000
33.5		Cambio espejo retrovisor interior	1	Unidad	Evento	126,000	126,000
33.6		Reparación de asientos delanteros y traseros	1	Unidad	Evento	181,000	181,000
33.7		Reparación de cerradura	1	Unidad	Evento	30,000	30,000
33.8		Cambio cerradura de puertas	1	Unidad	Evento	98,500	98,500
33.9		Cambio de vidrio de puerta delantero	1	Unidad	Evento	131,500	131,500
33.10		Mano de obra	1	Unidad	Evento	87,500	87,500
34	**78180101-009**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - NISSAN TIIDA:**					**2,770,000**
34.1		Cambio de engranaje de velocímetro	1	Unidad	Evento	56,500	56,500
34.2		Reparación alternador	1	Unidad	Evento	223,000	223,000
34.3		Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	248,000	248,000
34.4		Reparación motor limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	133,000	133,000
34.5		Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	Unidad	Evento	70,000	70,000
34.6		Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	59,500	59,500
34.7		Reparación de bocina	1	Unidad	Evento	23,500	23,500
34.8		Reparación desempañador	1	Unidad	Evento	29,000	29,000
34.9		Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	33,500	33,500
34.10		Cambio de focos	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
34.11		Verificación y carga de batería	1	Unidad	Evento	6,000	6,000
34.12		Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	40,500	40,500
34.13		Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	91,000	91,000
34.14		Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	91,000	91,000
34.15		Bujías incandescente c/u	1	Unidad	Evento	48,000	48,000
34.16		Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
34.17		Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	141,500	141,500
34.18		Cambio faro delantero	1	Unidad	Evento	259,000	259,000
34.19		Cambio faro señalero	1	Unidad	Evento	106,000	106,000
34.20		Cambio faro trasero	1	Unidad	Evento	216,500	216,500
34.21		Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	56,500	56,500
34.22		Sensor de velocidad	1	Unidad	Evento	61,000	61,000
34.23		Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	8,500	8,500
34.24		Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	31,000	31,000
34.25		Placa de diodo	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
34.26		Porta carbón	1	Unidad	Evento	31,000	31,000
34.27		Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	35,500	35,500

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
34.28		Cambio de batería de 90 amper	1	Unidad	Evento	368,000	368,000
34.29		Mano de obra	1	Unidad	Evento	121,500	121,500
35	**78180101-005**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - NISSAN TIIDA:**					**1,692,000**
35.1		Caño flexible de embrague	1	Unidad	Evento	91,000	91,000
35.2		Fluido de embrague	1	Unidad	Evento	12,000	12,000
35.3		Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	296,500	296,500
35.4		Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	69,000	69,000
35.5		Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	143,000	143,000
35.6		Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	48,500	48,500
35.7		Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	362,500	362,500
35.8		Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	250,000	250,000
35.9		Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	189,000	189,000
35.10		Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	61,000	61,000
35.11		Cambio ruleman piloto	1	Unidad	Evento	21,500	21,500
35.12		Horquilla de embrague	1	Unidad	Evento	51,500	51,500
35.13		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
36	**78180101-011**	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - NISSAN TIIDA:**					**2,135,500**
36.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	17,500	17,500
36.2		Cambio muñequín corto lado rueda	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
36.3		Cambio de rotula inferior	1	Unidad	Evento	187,500	187,500
36.4		Cambio de rotula superior	1	Unidad	Evento	235,000	235,000
36.5		Cambio de homocinética	1	Unidad	Evento	321,500	321,500
36.6		Amortiguador delantero	1	Unidad	Evento	383,000	383,000
36.7		Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	63,000	63,000
36.8		Cambio muñequín curvo interior	1	Unidad	Evento	131,500	131,500
36.9		Cambio buje parrilla superior	1	Unidad	Evento	84,000	84,000
36.10		Cambio buje parilla inferior	1	Unidad	Evento	94,500	94,500
36.11		Cambio ruleman de masa delantera	1	Unidad	Evento	122,500	122,500
36.12		Cambio de reten de masa delantera	1	Unidad	Evento	20,500	20,500
36.13		Cambio de rodillo punta eje	1	Unidad	Evento	31,000	31,000
36.14		Cambio de guardapolvo de homocinética	1	Unidad	Evento	65,000	65,000
36.15		Cambio de seguro palier punta eje	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
36.16		Buje tensor	1	Unidad	Evento	33,000	33,000
36.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	18,000	18,000
36.18		Mano de obra	1	Unidad	Evento	121,500	121,500
37	**78180101-012**	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - NISSAN TIIDA:**					**642,000**
37.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	17,500	17,500
37.2		Cambio de ruleman palier trasero	1	Unidad	Evento	61,000	61,000
37.3		Cambio de tuerca con seguro punta eje	1	Unidad	Evento	27,000	27,000
37.4		Cambio de reten palier trasero	1	Unidad	Evento	20,500	20,500
37.5		Cambio barra de torsión de suspensión	1	Unidad	Evento	19,000	19,000
37.6		Grillete elástico	1	Unidad	Evento	26,500	26,500

Lic. Marta Moreira Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Aguda
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
37.7		Cambio amortiguador trasero	1	Unidad	Evento	335,000	335,000
37.8		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	16,500	16,500
37.9		Buje elástico	1	Unidad	Evento	18,000	18,000
37.10		Elástico c/u	1	Unidad	Evento	28,000	28,000
37.11		Centro elástico	1	Unidad	Evento	25,000	25,000
37.12		Mano de obra	1	Unidad	Evento	48,000	48,000
38	**78180101-013**	**Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - NISSAN TIIDA:**					**648,000**
38.1		Cambio de picos inyectores	1	Unidad	Evento	93,000	93,000
38.2		Cabezal de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	64,000	64,000
38.3		Bomba de presión interna	1	Unidad	Evento	32,000	32,000
38.4		Juego de junta bomba inyectora	1	Unidad	Evento	23,000	23,000
38.5		Porta filtro de combustible	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
38.6		Limpieza y reparación de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	115,000	115,000
38.7		Limpieza y calibración de picos inyectores	1	Unidad	Evento	100,000	100,000
38.8		Cambio de cañerías	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
38.9		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
39	**78180101-015**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - NISSAN TIIDA:**					**1,259,500**
39.1		Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	195,000	195,000
39.2		Cambio de tapa de radiador	1	Unidad	Evento	21,000	21,000
39.3		Cambio de mangueras	1	Unidad	Evento	67,500	67,500
39.4		Cambio de abrazaderas	1	Unidad	Evento	20,000	20,000
39.5		Cambio de radiador de agua	1	Unidad	Evento	260,000	260,000
39.6		Cambio de bomba de agua	1	Unidad	Evento	228,000	228,000
39.7		Cambio de ventilador radiador	1	Unidad	Evento	166,500	166,500
39.8		Cambio de termostato	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
39.9		Carga de agua refrigerante para radiador	1	Unidad	Evento	13,500	13,500
39.10		Embrague de ventilador	1	Unidad	Evento	125,000	125,000
39.11		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
40	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparación de motor - NISSAN TIIDA:**					**3,375,000**
40.1		Cambio de aceite para motor	1	Litros	Evento	27,500	27,500
40.2		Cambio de filtro de aceite	1	Unidad	Evento	88,000	88,000
40.3		Cambio de filtro de aire	1	Unidad	Evento	125,000	125,000
40.4		Cambio de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	105,000	105,000
40.5		Correa dentada	1	Unidad	Evento	266,500	266,500
40.6		Correa de alternador	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
40.7		Cambio de soporte motor	1	Unidad	Evento	213,000	213,000
40.8		Cambio de reten frente motor	1	Unidad	Evento	19,500	19,500
40.9		Cambio de juego de juntas	1	Unidad	Evento	158,000	158,000
40.10		Cambio de polea de tensor	1	Unidad	Evento	39,000	39,000
40.11		Cambio de ruleman de tensor	1	Unidad	Evento	30,000	30,000
40.12		Cambio de reten bancada	1	Unidad	Evento	20,500	20,500
40.13		Junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
40.14		Cambio de casquillo de bancada	1	Unidad	Evento	54,000	54,000

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
40.15		Cambio de casquillo de biela	1	Unidad	Evento	54,000	54,000
40.16		Cambio de brazo de biela	1	Unidad	Evento	43,000	43,000
40.17		Cambio de válvulas de escape y admisión	1	Unidad	Evento	52,000	52,000
40.18		Cambio de guías de válvulas	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
40.19		Cambio de pistón	1	Unidad	Evento	268,000	268,000
40.20		Cambio de aro	1	Unidad	Evento	188,000	188,000
40.21		Cambio de camisa para cilindro	1	Unidad	Evento	143,000	143,000
40.22		Cambio bomba de aceite	1	Unidad	Evento	325,000	325,000
40.23		Cambio de eje de leva	1	Unidad	Evento	28,500	28,500
40.24		Cambio de flautín	1	Unidad	Evento	25,000	25,000
40.25		Rectificación de cilindro	1	Unidad	Evento	46,500	46,500
40.26		Rectificación de cigüeñal	1	Unidad	Evento	74,000	74,000
40.27		Junta tapa motor	1	Unidad	Evento	141,500	141,500
40.28		Reparación de tapa motor	1	Unidad	Evento	171,500	171,500
40.29		Cambio de buje de biela	1	Unidad	Evento	25,000	25,000
40.30		Reparación frente motor	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
40.31		Engranaje frente motor c/u	1	Unidad	Evento	34,000	34,000
40.32		Mano de obra	1	Unidad	Evento	390,000	390,000
41	**78180101-016**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - NISSAN TIIDA:**					**2,293,500**
41.1		Aceite de compresor	1	Unidad	Evento	36,000	36,000
41.2		Cambio de bobina	1	Unidad	Evento	185,000	185,000
41.3		Cambio de compresor	1	Unidad	Evento	563,000	563,000
41.4		Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
41.5		Cambio de evaporador	1	Unidad	Evento	121,500	121,500
41.6		Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	48,000	48,000
41.7		Cambio de caños	1	Unidad	Evento	46,000	46,000
41.8		Carga de gas para acondicionador de aire	1	Unidad	Evento	186,500	186,500
41.9		Cambio de condensador	1	Unidad	Evento	188,000	188,000
41.10		Cambio de correa	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
41.11		Instalación eléctrica	1	Unidad	Evento	125,000	125,000
41.12		Juego de junta y reten	1	Unidad	Evento	56,000	56,000
41.13		Ruleman tensor de correa	1	Unidad	Evento	52,000	52,000
41.14		Termostato	1	Unidad	Evento	173,500	173,500
41.15		Válvula de expansión de aire	1	Unidad	Evento	111,500	111,500
41.16		Reparación de condensador	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
41.17		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
42	**78180101-001**	**Servicio de alineación y balanceo - KIA RIO SEDAN:**					**220,500**
42.1		Alineación y balanceo en las 4 (cuatro) ruedas	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
42.2		Pico de ruedas	1	Unidad	Evento	18,000	18,000
42.3		Pisada de ruedas	1	Unidad	Evento	37,000	37,000
42.4		Lavado completo y pulverizado	1	Unidad	Evento	61,500	61,500
42.5		Mano de obra	1	Unidad	Evento	24,000	24,000
43	**78180101-007**	**Servicio de gomería - KIA RIO SEDAN:**					**23,000**

Lic. Manuel Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
43.1		Reparación de cubiertas	1	Unidad	Evento	18,000	18,000
43.2		Mano de obra	1	Unidad	Evento	5,000	5,000
44	**78180101-006**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - KIA RIO SEDAN:**					**2,003,500**
44.1		Cambio fluido de freno	1	Unidad	Evento	14,000	14,000
44.2		Disco de freno	1	Unidad	Evento	196,500	196,500
44.3		Tambor de freno	1	Unidad	Evento	141,500	141,500
44.4		Cambio juego reparación cilindro de freno trasero, ambos lados	1	Unidad	Evento	43,000	43,000
44.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	43,000	43,000
44.6		Cambio juego pastilla de freno	1	Unidad	Evento	188,000	188,000
44.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	53,000	53,000
44.8		Cambio de fibras de freno	1	Unidad	Evento	114,000	114,000
44.9		Cambio cabo freno de mano primario	1	Unidad	Evento	28,500	28,500
44.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	Unidad	Evento	63,000	63,000
44.11		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	Unidad	Evento	63,000	63,000
44.12		Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	105,000	105,000
44.13		Cambio caño flexible mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
44.14		Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	111,500	111,500
44.15		Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	195,000	195,000
44.16		Rectificación disco de freno	1	Unidad	Evento	100,500	100,500
44.17		Rectificación tambor de freno	1	Unidad	Evento	100,500	100,500
44.18		Cambio de pistón mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	41,000	41,000
44.19		Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	190,000	190,000
44.20		Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	71,500	71,500
44.21		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
45	**78180101-003**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - KIA RIO SEDAN:**					**1,142,500**
45.1		Cambio de aceite para dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	19,500	19,500
45.2		Reparación de sinfín de dirección	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
45.3		Brazo zeta dirección	1	Unidad	Evento	43,000	43,000
45.4		Brazo pitman	1	Unidad	Evento	43,000	43,000
45.5		Cambio de bomba de dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	673,000	673,000
45.6		Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	271,500	271,500
45.7		Mano de obra	1	Unidad	Evento	66,000	66,000
46	**78180101-023**	**Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular - KIA RIO SEDAN:**					**1,165,000**
46.1		Mantenimiento y reparación al mecanismo de levanta vidrios	1	Unidad	Evento	119,000	119,000
46.2		Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	130,000	130,000

Lic. María Mirtha Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
46.3		Cambio espejo retrovisor exterior izq.	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
46.4		Cambio espejo retrovisor exterior der.	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
46.5		Cambio espejo retrovisor interior	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
46.6		Reparación de asientos delanteros y traseros	1	Unidad	Evento	163,000	163,000
46.7		Reparación de cerradura	1	Unidad	Evento	23,000	23,000
46.8		Cambio cerradura de puertas	1	Unidad	Evento	82,500	82,500
46.9		Cambio de vidrio de puerta delantero	1	Unidad	Evento	143,000	143,000
46.10		Mano de obra	1	Unidad	Evento	48,000	48,000
47	**78180101-009**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - KIA RIO SEDAN:**					**2,687,500**
47.1		Cambio de engranaje de velocímetro	1	Unidad	Evento	32,000	32,000
47.2		Reparación alternador	1	Unidad	Evento	215,000	215,000
47.3		Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	188,000	188,000
47.4		Reparación motor limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	119,000	119,000
47.5		Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	Unidad	Evento	71,500	71,500
47.6		Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	55,500	55,500
47.7		Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	33,500	33,500
47.8		Cambio de focos	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
47.9		Verificación y carga de batería	1	Unidad	Evento	6,000	6,000
47.10		Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
47.11		Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
47.12		Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
47.13		Bujías incandescente c/u	1	Unidad	Evento	43,000	43,000
47.14		Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	56,500	56,500
47.15		Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	170,000	170,000
47.16		Cambio faro delantero	1	Unidad	Evento	288,000	288,000
47.17		Cambio faro señalero	1	Unidad	Evento	135,000	135,000
47.18		Cambio faro trasero	1	Unidad	Evento	233,000	233,000
47.19		Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
47.20		Sensor de velocidad	1	Unidad	Evento	81,500	81,500
47.21		Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	10,500	10,500
47.22		Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	57,000	57,000
47.23		Placa de diodo	1	Unidad	Evento	70,500	70,500
47.24		Porta carbón	1	Unidad	Evento	40,000	40,000
47.25		Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	34,000	34,000
47.26		Cambio de batería de 90 amper	1	Unidad	Evento	350,000	350,000
47.27		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
48	**78180101-005**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - KIA RIO SEDAN:**					**1,271,000**
48.1		Caño flexible de embrague	1	Unidad	Evento	75,500	75,500
48.2		Fluido de embrague	1	Unidad	Evento	15,500	15,500
48.3		Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	235,000	235,000
48.4		Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	62,500	62,500
48.5		Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	171,500	171,500

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
48.6		Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	56,000	56,000
48.7		Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	288,000	288,000
48.8		Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
48.9		Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	12,500	12,500
48.10		Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
48.11		Cambio ruleman piloto	1	Unidad	Evento	34,000	34,000
48.12		Horquilla de embrague	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
48.13		Mano de obra	1	Unidad	Evento	87,500	87,500
49	**78180101-011**	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - KIA RIO SEDAN:**					**2,154,500**
49.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	23,000	23,000
49.2		Cambio muñequín corto lado rueda	1	Unidad	Evento	171,500	171,500
49.3		Cambio de rotula inferior	1	Unidad	Evento	209,000	209,000
49.4		Cambio de rotula superior	1	Unidad	Evento	206,000	206,000
49.5		Cambio de homocinética	1	Unidad	Evento	278,000	278,000
49.6		Amortiguador delantero	1	Unidad	Evento	340,000	340,000
49.7		Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
49.8		Cambio muñequín curvo interior	1	Unidad	Evento	140,000	140,000
49.9		Cambio buje parrilla superior	1	Unidad	Evento	116,500	116,500
49.10		Cambio buje parrilla inferior	1	Unidad	Evento	127,500	127,500
49.11		Cambio ruleman de masa delantera	1	Unidad	Evento	221,500	221,500
49.12		Cambio de reten de masa delantera	1	Unidad	Evento	35,000	35,000
49.13		Cambio de rodillo punta eje	1	Unidad	Evento	27,000	27,000
49.14		Cambio de guardapolvo de homocinética	1	Unidad	Evento	66,500	66,500
49.15		Cambio de seguro palier punta eje	1	Unidad	Evento	21,000	21,000
49.16		Buje tensor	1	Unidad	Evento	34,000	34,000
49.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	20,000	20,000
49.18		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
50	**78180101-012**	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - KIA RIO SEDAN:**					**724,500**
50.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	23,000	23,000
50.2		Cambio de ruleman palier trasero	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
50.3		Cambio de tuerca con seguro punta eje	1	Unidad	Evento	23,500	23,500
50.4		Cambio de reten palier trasero	1	Unidad	Evento	29,500	29,500
50.5		Cambio barra de torsión de suspensión	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
50.6		Grillete elástico	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
50.7		Cambio amortiguador trasero	1	Unidad	Evento	313,000	313,000
50.8		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	14,500	14,500
50.9		Buje elástico	1	Unidad	Evento	14,500	14,500
50.10		Elástico c/u	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
50.11		Centro elástico	1	Unidad	Evento	29,000	29,000
50.12		Mano de obra	1	Unidad	Evento	48,000	48,000
51	**78180101-013**	**Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - KIA RIO SEDAN:**					**700,000**
51.1		Cambio de picos inyectores	1	Unidad	Evento	192,500	192,500
51.2		Cabezal de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	35,000	35,000

Lic. Mario Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Christian Duarte
Jefe de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
51.3		Bomba de presión interna	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
51.4		Juego de junta bomba inyectora	1	Unidad	Evento	63,000	63,000
51.5		Porta filtro de combustible	1	Unidad	Evento	70,500	70,500
51.6		Limpieza y reparación de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	53,000	53,000
51.7		Limpieza y calibración de picos inyectores	1	Unidad	Evento	105,000	105,000
51.8		Cambio de cañerías	1	Unidad	Evento	58,000	58,000
51.9		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
52	**78180101-015**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - KIA RIO SEDAN:**					**1,404,500**
52.1		Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	197,000	197,000
52.2		Cambio de tapa de radiador	1	Unidad	Evento	23,000	23,000
52.3		Cambio de mangueras	1	Unidad	Evento	65,000	65,000
52.4		Cambio de abrazaderas	1	Unidad	Evento	14,500	14,500
52.5		Cambio de radiador de agua	1	Unidad	Evento	288,000	288,000
52.6		Cambio de bomba de agua	1	Unidad	Evento	195,000	195,000
52.7		Cambio de ventilador radiador	1	Unidad	Evento	185,000	185,000
52.8		Cambio de termostato	1	Unidad	Evento	126,500	126,500
52.9		Carga de agua refrigerante para radiador	1	Unidad	Evento	132,500	132,500
52.10		Embrague de ventilador	1	Unidad	Evento	130,000	130,000
52.11		Mano de obra	1	Unidad	Evento	48,000	48,000
53	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparación de motor - KIA RIO SEDAN:**					**2,426,000**
53.1		Cambio de aceite para motor	1	Litros	Evento	28,000	28,000
53.2		Cambio de filtro de aceite	1	Unidad	Evento	90,500	90,500
53.3		Cambio de filtro de aire	1	Unidad	Evento	125,000	125,000
53.4		Cambio de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	105,000	105,000
53.5		Correa dentada	1	Unidad	Evento	255,000	255,000
53.6		Correa de alternador	1	Unidad	Evento	66,000	66,000
53.7		Cambio de soporte motor	1	Unidad	Evento	196,500	196,500
53.8		Cambio de reten frente motor	1	Unidad	Evento	50,500	50,500
53.9		Cambio de juego de juntas	1	Unidad	Evento	186,500	186,500
53.10		Cambio de polea de tensor	1	Unidad	Evento	65,000	65,000
53.11		Cambio de ruleman de tensor	1	Unidad	Evento	78,000	78,000
53.12		Cambio de reten bancada	1	Unidad	Evento	37,000	37,000
53.13		Junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	65,000	65,000
53.14		Cambio de casquillo de bancada	1	Unidad	Evento	74,000	74,000
53.15		Cambio de casquillo de biela	1	Unidad	Evento	74,000	74,000
53.16		Cambio de brazo de biela	1	Unidad	Evento	67,000	67,000
53.17		Cambio bomba de aceite	1	Unidad	Evento	373,000	373,000
53.18		Cambio de flautín	1	Unidad	Evento	32,000	32,000
53.19		Junta tapa motor	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
53.20		Mano de obra	1	Unidad	Evento	390,000	390,000
54	**78180101-016**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - KIA RIO SEDAN:**					**2,603,000**
54.1		Aceite de compresor	1	Unidad	Evento	36,000	36,000

Lic. María Mirtrel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
54.2		Cambio de bobina	1	Unidad	Evento	236,500	236,500
54.3		Cambio de compresor	1	Unidad	Evento	726,500	726,500
54.4		Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	271,500	271,500
54.5		Cambio de evaporador	1	Unidad	Evento	171,500	171,500
54.6		Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	63,000	63,000
54.7		Cambio de caños	1	Unidad	Evento	41,000	41,000
54.8		Carga de gas para acondicionador de aire	1	Unidad	Evento	184,500	184,500
54.9		Cambio de condensador	1	Unidad	Evento	86,000	86,000
54.10		Cambio de correa	1	Unidad	Evento	64,500	64,500
54.11		Instalación eléctrica	1	Unidad	Evento	163,000	163,000
54.12		Juego de junta y reten	1	Unidad	Evento	69,000	69,000
54.13		Ruleman tensor de correa	1	Unidad	Evento	74,000	74,000
54.14		Termostato	1	Unidad	Evento	163,000	163,000
54.15		Válvula de expansión de aire	1	Unidad	Evento	86,500	86,500
54.16		Reparación de condensador	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
54.17		Mano de obra	1	Unidad	Evento	121,500	121,500
55	**78180101-001**	**Servicio de alineación y balanceo - KIA SPORTAGE:**					**246,000**
55.1		Alineación y balanceo en las 4 (cuatro) ruedas	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
55.2		Pico de ruedas	1	Unidad	Evento	14,000	14,000
55.3		Pisada de ruedas	1	Unidad	Evento	66,500	66,500
55.4		Lavado completo y pulverizado	1	Unidad	Evento	61,500	61,500
55.5		Mano de obra	1	Unidad	Evento	24,000	24,000
56	**78180101-007**	**Servicio de gomería - KIA SPORTAGE:**					**36,000**
56.1		Reparación de cubiertas	1	Unidad	Evento	21,500	21,500
56.2		Mano de obra	1	Unidad	Evento	14,500	14,500
57	**78180101-006**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - KIA SPORTAGE:**					**2,496,500**
57.1		Cambio fluido de freno	1	Unidad	Evento	14,000	14,000
57.2		Disco de freno	1	Unidad	Evento	236,500	236,500
57.3		Tambor de freno	1	Unidad	Evento	163,000	163,000
57.4		Cambio juego reparación cilindro de freno trasero, ambos lados	1	Unidad	Evento	78,000	78,000
57.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	64,500	64,500
57.6		Cambio juego pastilla de freno	1	Unidad	Evento	251,500	251,500
57.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	76,000	76,000
57.8		Cambio de fibras de freno	1	Unidad	Evento	143,000	143,000
57.9		Cambio cabo freno de mano primario	1	Unidad	Evento	70,500	70,500
57.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	Unidad	Evento	100,000	100,000
57.11		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	Unidad	Evento	100,000	100,000
57.12		Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	163,000	163,000

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carmen Abdala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
57.13		Cambio caño flexible mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	49,000	49,000
57.14		Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	135,000	135,000
57.15		Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	226,500	226,500
57.16		Rectificación disco de freno	1	Unidad	Evento	91,000	91,000
57.17		Rectificación tambor de freno	1	Unidad	Evento	91,000	91,000
57.18		Cambio de pistón mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	43,000	43,000
57.19		Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	198,000	198,000
57.20		Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	106,500	106,500
57.21		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
58	**78180101-003**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - KIA SPORTAGE:**					**1,545,000**
58.1		Cambio de aceite para dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	26,000	26,000
58.2		Reparación de sinfín de dirección	1	Unidad	Evento	118,000	118,000
58.3		Brazo zeta dirección	1	Unidad	Evento	106,500	106,500
58.4		Brazo pitman	1	Unidad	Evento	143,000	143,000
58.5		Cambio de bomba de dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	780,000	780,000
58.6		Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	275,000	275,000
58.7		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
59	**78180101-023**	**Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular - KIA SPORTAGE:**					**1,303,000**
59.1		Mantenimiento y reparación al mecanismo de levanta vidrios	1	Unidad	Evento	126,500	126,500
59.2		Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	161,500	161,500
59.3		Cambio espejo retrovisor exterior izq.	1	Unidad	Evento	171,500	171,500
59.4		Cambio espejo retrovisor exterior der.	1	Unidad	Evento	171,500	171,500
59.5		Cambio espejo retrovisor interior	1	Unidad	Evento	116,500	116,500
59.6		Reparación de asientos delanteros y traseros	1	Unidad	Evento	171,500	171,500
59.7		Reparación de cerradura	1	Unidad	Evento	30,000	30,000
59.8		Cambio cerradura de puertas	1	Unidad	Evento	79,000	79,000
59.9		Cambio de vidrio de puerta delantero	1	Unidad	Evento	143,000	143,000
59.10		Mano de obra	1	Unidad	Evento	132,000	132,000
60	**78180101-009**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - KIA SPORTAGE:**					**3,034,500**
60.1		Cambio de engranaje de velocímetro	1	Unidad	Evento	42,000	42,000
60.2		Reparación alternador	1	Unidad	Evento	255,000	255,000
60.3		Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	206,500	206,500
60.4		Reparación motor limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	133,000	133,000
60.5		Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
60.6		Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	64,500	64,500
60.7		Reparación de bocina	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
60.8		Reparación desempañador	1	Unidad	Evento	26,500	26,500

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
60.9		Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	63,000	63,000
60.10		Cambio de focos	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
60.11		Verificación y carga de batería	1	Unidad	Evento	6,000	6,000
60.12		Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	50,500	50,500
60.13		Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
60.14		Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
60.15		Bujías incandescente c/u	1	Unidad	Evento	43,000	43,000
60.16		Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	52,000	52,000
60.17		Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	198,000	198,000
60.18		Cambio faro delantero	1	Unidad	Evento	303,000	303,000
60.19		Cambio faro señalero	1	Unidad	Evento	143,000	143,000
60.20		Cambio faro trasero	1	Unidad	Evento	250,000	250,000
60.21		Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	71,500	71,500
60.22		Sensor de velocidad	1	Unidad	Evento	81,500	81,500
60.23		Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	18,500	18,500
60.24		Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	52,000	52,000
60.25		Placa de diodo	1	Unidad	Evento	74,000	74,000
60.26		Porta carbón	1	Unidad	Evento	41,000	41,000
60.27		Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
60.28		Cambio de batería de 90 amper	1	Unidad	Evento	368,000	368,000
60.29		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
61	**78180101-005**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - KIA SPORTAGE:**					**1,566,500**
61.1		Caño flexible de embrague	1	Unidad	Evento	78,000	78,000
61.2		Fluido de embrague	1	Unidad	Evento	15,500	15,500
61.3		Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	216,500	216,500
61.4		Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
61.5		Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	171,500	171,500
61.6		Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	61,000	61,000
61.7		Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	405,000	405,000
61.8		Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	233,000	233,000
61.9		Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	161,500	161,500
61.10		Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
61.11		Cambio ruleman piloto	1	Unidad	Evento	34,000	34,000
61.12		Horquilla de embrague	1	Unidad	Evento	46,000	46,000
61.13		Mano de obra	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
62	**78180101-011**	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - KIA SPORTAGE:**					**2,083,000**
62.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	23,000	23,000
62.2		Cambio muñequín corto lado rueda	1	Unidad	Evento	201,500	201,500
62.3		Cambio de rotula inferior	1	Unidad	Evento	196,500	196,500
62.4		Cambio de rotula superior	1	Unidad	Evento	217,500	217,500
62.5		Cambio de homocinética	1	Unidad	Evento	241,500	241,500
62.6		Amortiguador delantero	1	Unidad	Evento	373,000	373,000
62.7		Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	48,000	48,000

Lic. María Mónica de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Aurich
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
62.8		Cambio muñequín curvo interior	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
62.9		Cambio buje parrilla superior	1	Unidad	Evento	111,500	111,500
62.10		Cambio buje parilla inferior	1	Unidad	Evento	119,000	119,000
62.11		Cambio ruleman de masa delantera	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
62.12		Cambio de reten de masa delantera	1	Unidad	Evento	47,000	47,000
62.13		Cambio de rodillo punta eje	1	Unidad	Evento	23,000	23,000
62.14		Cambio de guardapolvo de homocinética	1	Unidad	Evento	52,000	52,000
62.15		Cambio de seguro palier punta eje	1	Unidad	Evento	19,500	19,500
62.16		Buje tensor	1	Unidad	Evento	26,000	26,000
62.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	19,500	19,500
62.18		Mano de obra	1	Unidad	Evento	88,000	88,000
63	**78180101-012**	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - KIA SPORTAGE:**					**913,000**
63.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	23,000	23,000
63.2		Cambio de ruleman palier trasero	1	Unidad	Evento	105,000	105,000
63.3		Cambio de tuerca con seguro punta eje	1	Unidad	Evento	30,500	30,500
63.4		Cambio de reten palier trasero	1	Unidad	Evento	23,500	23,500
63.5		Cambio barra de torsión de suspensión	1	Unidad	Evento	108,000	108,000
63.6		Grillete elástico	1	Unidad	Evento	41,000	41,000
63.7		Cambio amortiguador trasero	1	Unidad	Evento	376,500	376,500
63.8		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	18,000	18,000
63.9		Buje elástico	1	Unidad	Evento	19,500	19,500
63.10		Elástico c/u	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
63.11		Centro elástico	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
63.12		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
64	**78180101-013**	**Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - KIA SPORTAGE:**					**1,358,500**
64.1		Cambio de picos inyectores	1	Unidad	Evento	202,000	202,000
64.2		Cabezal de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	126,500	126,500
64.3		Bomba de presión interna	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
64.4		Juego de junta bomba inyectora	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
64.5		Porta filtro de combustible	1	Unidad	Evento	74,000	74,000
64.6		Limpieza y reparación de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	591,500	591,500
64.7		Limpieza y calibración de picos inyectores	1	Unidad	Evento	135,000	135,000
64.8		Cambio de cañerías	1	Unidad	Evento	61,500	61,500
64.9		Mano de obra	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
65	**78180101-010**	**Reparación y mantenimiento del sistema de turbo - KIA SPORTAGE:**					**1,232,500**
65.1		Turbo	1	Unidad	Evento	450,000	450,000
65.2		Sensor vacío de turbo	1	Unidad	Evento	86,500	86,500
65.3		Mantenimiento de sistema de turbo	1	Unidad	Evento	271,500	271,500
65.4		Reparación de sistema de turbo	1	Unidad	Evento	326,500	326,500
65.5		Mano de obra	1	Unidad	Evento	98,000	98,000
66	**78180101-015**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - KIA SPORTAGE:**					**1,383,500**

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
66.1		Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	206,500	206,500
66.2		Cambio de tapa de radiador	1	Unidad	Evento	23,000	23,000
66.3		Cambio de mangueras	1	Unidad	Evento	54,000	54,000
66.4		Cambio de abrazaderas	1	Unidad	Evento	20,000	20,000
66.5		Cambio de radiador de agua	1	Unidad	Evento	361,500	361,500
66.6		Cambio de bomba de agua	1	Unidad	Evento	198,000	198,000
66.7		Cambio de ventilador radiador	1	Unidad	Evento	176,500	176,500
66.8		Cambio de termostato	1	Unidad	Evento	108,000	108,000
66.9		Carga de agua refrigerante para radiador	1	Unidad	Evento	17,000	17,000
66.10		Embrague de ventilador	1	Unidad	Evento	169,000	169,000
66.11		Mano de obra	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
67	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparación de motor - KIA SPORTAGE:**					**3,142,500**
67.1		Cambio de aceite para motor	1	Litros	Evento	33,000	33,000
67.2		Cambio de filtro de aceite	1	Unidad	Evento	98,000	98,000
67.3		Cambio de filtro de aire	1	Unidad	Evento	151,500	151,500
67.4		Cambio de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	121,500	121,500
67.5		Correa dentada	1	Unidad	Evento	286,500	286,500
67.6		Correa de alternador	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
67.7		Cambio de soporte motor	1	Unidad	Evento	233,000	233,000
67.8		Cambio de reten frente motor	1	Unidad	Evento	58,000	58,000
67.9		Cambio de juego de juntas	1	Unidad	Evento	181,500	181,500
67.10		Cambio de polea de tensor	1	Unidad	Evento	78,000	78,000
67.11		Cambio de ruleman de tensor	1	Unidad	Evento	101,500	101,500
67.12		Cambio de reten bancada	1	Unidad	Evento	51,500	51,500
67.13		Junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	67,000	67,000
67.14		Cambio de casquillo de bancada	1	Unidad	Evento	74,000	74,000
67.15		Cambio de casquillo de biela	1	Unidad	Evento	74,000	74,000
67.16		Cambio de brazo de biela	1	Unidad	Evento	54,000	54,000
67.17		Cambio de válvulas de escape y admisión	1	Unidad	Evento	82,500	82,500
67.18		Cambio bomba de aceite	1	Unidad	Evento	400,000	400,000
67.19		Junta tapa motor	1	Unidad	Evento	160,000	160,000
67.20		Reparación de tapa motor	1	Unidad	Evento	106,500	106,500
67.21		Cambio de buje de biela	1	Unidad	Evento	58,000	58,000
67.22		Reparación frente motor	1	Unidad	Evento	67,000	67,000
67.23		Engranaje frente motor c/u	1	Unidad	Evento	34,000	34,000
67.24		Mano de obra	1	Unidad	Evento	491,500	491,500
68	**78180101-016**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - KIA SPORTAGE:**					**3,152,000**
68.1		Aceite de compresor	1	Unidad	Evento	36,000	36,000
68.2		Cambio de bobina	1	Unidad	Evento	115,000	115,000
68.3		Cambio de compresor	1	Unidad	Evento	743,000	743,000
68.4		Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	346,500	346,500
68.5		Cambio de evaporador	1	Unidad	Evento	199,000	199,000
68.6		Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	71,500	71,500
68.7		Cambio de caños	1	Unidad	Evento	64,000	64,000

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
68.8		Carga de gas para acondicionador de aire	1	Unidad	Evento	178,000	178,000
68.9		Cambio de condensador	1	Unidad	Evento	169,000	169,000
68.10		Cambio de correa	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
68.11		Instalación eléctrica	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
68.12		Juego de junta y reten	1	Unidad	Evento	67,000	67,000
68.13		Ruleman tensor de correa	1	Unidad	Evento	59,500	59,500
68.14		Termostato	1	Unidad	Evento	126,500	126,500
68.15		Válvula de expansión de aire	1	Unidad	Evento	148,000	148,000
68.16		Reparación de condensador	1	Unidad	Evento	82,500	82,500
68.17		Mano de obra	1	Unidad	Evento	491,500	491,500

ES NUESTRO INFORME.

Abg. Christian David Godoy Silvera
Departamento de Asesoría Jurídica

Lic. Carolina Ayala
En representación del Departamento de Servicios Generales

Lic. María Morel de Cantero
Directora de la Dirección Administrativa

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

ANALISIS FINANCIERO "AUTO-REPUESTOS DIOVER S.A."

RATIO DE LIQUIDEZ	AÑO 2017	COEFICIENTE	AÑO 2018	COEFICIENTE	AÑO 2019	COEFICIENTE	TOTAL	AÑOS	PROMEDIO	
Activo Corriente	3.193.746.038	3,54	2.987.611.114	1,64	3.709.023.893	1,59	6,78	3	2,26	Cumple
Pasivo Corriente	900.982.499		1.822.757.539		2.330.829.642					

Observación: Ratio de Liquidez, deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los tres últimos años solicitados (2017, 2018 y 2019)

RATIO DE ENDEUDAMIENTO	AÑO 2017	COEFICIENTE	AÑO 2018	COEFICIENTE	AÑO 2019	COEFICIENTE	TOTAL	AÑOS	PROMEDIO	
Pasivo Total	2.070.108.446	0,4607	1.822.757.539	0,4332628	3.191.065.699	0,57	1,46	3	0,49	Cumple
Activo Total	4.493.710.449		4.207.048.052		5.617.227.840					

Observación: Ratio de Endeudamiento, no deberá ser mayor a 0,80, en promedio, en los tres últimos años solicitados (2017, 2018 y 2019)

RATIO DE RENTABILIDAD	AÑO 2017	COEFICIENTE	AÑO 2018	COEFICIENTE	AÑO 2019	COEFICIENTE	TOTAL	AÑOS	PROMEDIO	
Utilidad o Pérdida después del Impuesto	217.844.619	0,217845	288.419.953	0,288420	5.061.641	0,005062	0,511326	3	17,04%	Cumple
Capital	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000					

Observación: Rentabilidad, no deberá ser negativo, en promedio, en los tres últimos años solicitados (2017, 2018 y 2019)

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carmen Lopez
Jefa de Bienes Patrimoniales

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
ANEAES