CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

## CONTRATACION DIRECTA N° 20 "REPARACION MENOR DE MUEBLES" ID 308.122

| JD SERVICIOS de Jorge Daniel Arguello Aquino | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| N° Ítem* | Código Catalogo* | Descripción del Servicio* | Unidad de Medida* | Canti-dad* | Presenta-ción* | Precio Unitario [Repuesto + Mano de Obra] (IVA incluido)** |
| | | **Manten. Reparador de Papelera baja – P2, que incluye:** | | | | |
| 1 | 72102602-002 | - Reposición de formica de 18mm. por m2 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 2 | 72102602-002 | - Reparación de formica de 18mm. por m2 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 |
| 3 | 72102602-002 | - Reposición de regatón regulable con base de goma | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| 4 | 72102602-002 | - Reparación de canto en PVC rígido color negro | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 5 | 72102602-002 | - Reposición de canto en PVC rígido color negro | Unidad | 1 | Evento | 50.000 |
| | | **Manten. Reparador de Portaplanteras – PPL, que incluye:** | | | | |
| 6 | 72102602-002 | - Reposición de formica de 18mm. por m2 | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 7 | 72102602-002 | - Reparación de formica de 18mm. por m2 | Unidad | 1 | Evento | 100.000 |
| 8 | 72102602-002 | - Reposición de regatón regulable con base de goma | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| 9 | 72102602-002 | - Reparación de canto en PVC rígido color negro | Unidad | 1 | Evento | 35.000 |
| 10 | 72102602-002 | - Reposición de canto en PVC rígido color negro | Unidad | 1 | Evento | 50.000 |
| | | **Manten. Reparador de Mueble de Kitchenette – C1, que incluye :** | | | | |
| 11 | 72102602-002 | - Reposición de formica de 18mm. por m2 | Unidad | 1 | Evento | 180.000 |
| 12 | 72102602-002 | - Reparación de formica de 18mm. por m2 | Unidad | 1 | Evento | 140.000 |
| 13 | 72102602-002 | - Arreglo de puerta | Unidad | 1 | Evento | 80.000 |
| 14 | 72102602-002 | - Reposición de tiradores | Unidad | 1 | Evento | 40.000 |
| 15 | 72102602-002 | - Reparación de zócalo de formica | Unidad | 1 | Evento | 80.000 |
| 16 | 72102602-002 | - Reposición de zócalo de formica | Unidad | 1 | Evento | 100.000 |
| 17 | 72102602-002 | - Reposición de regatón regulable con base de goma | Unidad | 1 | Evento | 20.000 |
| | | **Manten. Reparador de Mostrador recto para atención en Juzgados – MrS, que incluye:** | | | | |
| 18 | 72102602-002 | - Reposición de tapa superior moldura en PVC | Unidad | 1 | Evento | 450.000 |
| 19 | 72102602-002 | - Reposición de tapa de patas moldura en PVC | Unidad | 1 | Evento | 100.000 |
| 20 | 72102602-002 | - Reparación de canto en PVC rígido color negro | Unidad | 1 | Evento | 100.000 |
| 21 | 72102602-002 | - Reparación de cajonera | Unidad | 1 | Evento | 80.000 |
| 22 | 72102602-002 | - Reposición de cerradura | Unidad | 1 | Evento | 40.000 |
| 23 | 72102602-002 | - Reposición de tiradores de PVC | Unidad | 1 | Evento | 40.000 |
| 24 | 72102602-002 | - Provisión de llave para cerradura | Unidad | 1 | Evento | 30.000 |
| | | **Manten. Reparador de Escritorio simple – E3 (con porta teclado), que incluye:** | | | | |
| 25 | 72102602-002 | - Reposición de cerradura | Unidad | 1 | Evento | 40.000 |
| 26 | 72102602-002 | - Reposición de tirador | Unidad | 1 | Evento | 40.000 |
| 27 | 72102602-002 | - Reposición de tapa superior moldura en PVC | Unidad | 1 | Evento | 450.000 |
| 28 | 72102602-002 | - Reposición de tapa de patas moldura en PVC | Unidad | 1 | Evento | 100.000 |
| 29 | 72102602-002 | - Reparación de canto en PVC rígido color negro | Unidad | 1 | Evento | 80.000 |
| 30 | 72102602-002 | - Provisión de llave para cerradura | Unidad | 1 | Evento | 30.000 |
| | | **Manten. Reparador de Escritorio simple – E3, que incluye:** | | | | |
| 31 | 72102602-002 | - Reposición de cerradura | Unidad | 1 | Evento | 40.000 |
| 32 | 72102602-002 | - Reposición de tirador | Unidad | 1 | Evento | 40.000 |
| 33 | 72102602-002 | - Reposición de tapa superior moldura en PVC | Unidad | 1 | Evento | 450.000 |
| 34 | 72102602-002 | - Reposición de tapa de patas moldura en PVC | Unidad | 1 | Evento | 100.000 |
| 35 | 72102602-002 | - Reparación de canto en PVC rígido color negro | Unidad | 1 | Evento | 80.000 |

Lic. Ana Cristina Campos R.

Analía Soledad Fernández C.

Mag. Ingrid Ortiz K.

*Luis Alberto Benítez Noguera*
*Miembro del Consejo de Administración*

PODER JUDICIAL ★ Circunscripción Judicial de Amambay ★ COMITÉ DE EVALUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 72102602-002 | - Provisión de llave para cerradura | Unidad | 1 | Evento | 30.000 |
| | | **Manten. Reparador de Mesas de Jueces – MP (Trébol), que incluye:** | | | | |
| 37 | 72102602-002 | - Reposición de formica de 18mm. imitación de trébol por m2 | Unidad | 1 | Evento | 250.000 |
| 38 | 72102602-002 | - Reparación de formica de 18mm. imitación de trébol por m2 | Unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 39 | 72102602-002 | - Reposición de cerradura | Unidad | 1 | Evento | 50.000 |
| 40 | 72102602-002 | - Reposición de tirador | Unidad | 1 | Evento | 40.000 |
| 41 | 72102602-002 | - Provisión de llave para cerradura | Unidad | 1 | Evento | 30.000 |
| | | **Manten. Reparador de Módulo Archivador – MA (Trébol), que incluye:** | | | | |
| 42 | 72102602-002 | - Reposición de cerradura | Unidad | 1 | Evento | 60.000 |
| 43 | 72102602-002 | - Reposición de tirador | Unidad | 1 | Evento | 40.000 |
| 44 | 72102602-002 | - Reposición de pasador | Unidad | 1 | Evento | 40.000 |
| 45 | 72102602-002 | - Reposición de regatón regulable con base de goma | Unidad | 1 | Evento | 20.000 |
| | | **Manten. Reparador de Módulo Archivador – MA, que incluye:** | | | | |
| 46 | 72102602-002 | - Reposición de cerradura | Unidad | 1 | Evento | 60.000 |
| 47 | 72102602-002 | - Reposición de tirador | Unidad | 1 | Evento | 40.000 |
| 48 | 72102602-002 | - Reposición de pasador | Unidad | 1 | Evento | 40.000 |
| 49 | 72102602-002 | - Reposición de formica de 18mm. por m2 | Unidad | 1 | Evento | 250.000 |
| 50 | 72102602-002 | - Reposición de regatón regulable con base de goma | Unidad | 1 | Evento | 20.000 |
| 51 | 72102602-002 | - Reposición de bolsillo para rotulo | Unidad | 1 | Evento | 80.000 |
| | | **Manten. Reparador de Sillón de Trabajo – ST1, que incluye:** | | | | |
| 52 | 72102602-002 | - Reposición de rueditas | Unidad | 1 | Evento | 18.000 |
| 53 | 72102602-002 | - Soldadura | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| 54 | 72102602-002 | - Reparación de respaldero de símil de cuerina de color negro | Unidad | 1 | Evento | 180.000 |
| 55 | 72102602-002 | - Cambio de respaldero | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 56 | 72102602-002 | - Cambio de sentadera | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 57 | 72102602-002 | - Reparación de sentadera de símil de cuerina de color negro | Unidad | 1 | Evento | 180.000 |
| 58 | 72102602-002 | - Reposición de poza brazo | Unidad | 1 | Evento | 100.000 |
| 59 | 72102602-002 | - Palanca de regulación de altura | Unidad | 1 | Evento | 160.000 |
| 60 | 72102602-002 | - Reparación de regulador de inclinación de respaldero | Unidad | 1 | Evento | 160.000 |
| 61 | 72102602-002 | - Reposición de pistón a gas | Unidad | 1 | Evento | 160.000 |
| 62 | 72102602-002 | - Reposición de botón | Unidad | 1 | Evento | 50.000 |
| 63 | 72102602-002 | - Cambio de tornillo de sujeción de sentadera | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| | | **Manten. Reparador de Sillón de Trabajo – ST2, que incluye:** | | | | |
| 64 | 72102602-002 | - Reposición de rueditas | Unidad | 1 | Evento | 18.000 |
| 65 | 72102602-002 | - Soldadura | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| 66 | 72102602-002 | - Reparación de respaldero de símil de cuerina de color negro | Unidad | 1 | Evento | 180.000 |
| 67 | 72102602-002 | - Cambio de respaldero | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 68 | 72102602-002 | - Cambio de sentadera | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 69 | 72102602-002 | - Reparación de sentadera de símil de cuerina de color negro | Unidad | 1 | Evento | 180.000 |
| 70 | 72102602-002 | - Reposición de poza brazo | Unidad | 1 | Evento | 100.000 |
| 71 | 72102602-002 | - Palanca de regulación de altura | Unidad | 1 | Evento | 160.000 |
| 72 | 72102602-002 | - Reposición de regulador de inclinación de respaldero | Unidad | 1 | Evento | 160.000 |
| 73 | 72102602-002 | - Reposición de pistón a gas | Unidad | 1 | Evento | 160.000 |
| 74 | 72102602-002 | - Reposición de botón | Unidad | 1 | Evento | 50.000 |
| 75 | 72102602-002 | - Cambio de tornillo de sujeción de sentadera | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| | | **Manten. Reparador de Sillón de Trabajo – ST3, que incluye:** | | | | |
| 76 | 72102602-002 | - Reposición de ruedita | Unidad | 1 | Evento | 18.000 |
| 77 | 72102602-002 | - Soldadura | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| 78 | 72102602-002 | - Reparación de respaldero de símil de cuerina de color negro | Unidad | 1 | Evento | 180.000 |
| 79 | 72102602-002 | - Cambio de respaldero | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 80 | 72102602-002 | - Cambio de sentadera | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 81 | 72102602-002 | - Reparación de sentadera de símil de cuerina de color negro | Unidad | 1 | Evento | 180.000 |
| 82 | 72102602-002 | - Reposición de poza brazo | Unidad | 1 | Evento | 100.000 |
| 83 | 72102602-002 | - Palanca de regulación de altura | Unidad | 1 | Evento | 160.000 |
| 84 | 72102602-002 | - Reposición de regulador de inclinación de respaldero | Unidad | 1 | Evento | 160.000 |

Lic. Ana Cristina Campos F.

Lic. Analía Soledad Fernández G.

Abog. Ingrid Ortiz R.

*Luis Alberto Benítez Noguera*
*Miembro del Consejo*
*de Administración*

COMITÉ DE EVALUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 72102602-002 | - Reposición de pistón a gas | Unidad | 1 | Evento | 160.000 |
| | | **Manten. Reparador de Sillón de Trabajo – ST4, que incluye:** | | | | |
| 86 | 72102602-002 | - Reposición de ruedita | Unidad | 1 | Evento | 18.000 |
| 87 | 72102602-002 | - Soldadura | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| 88 | 72102602-002 | - Reparación de respaldero de símil de cuerina de color negro | Unidad | 1 | Evento | 180.000 |
| 89 | 72102602-002 | - Cambio de respaldero | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 90 | 72102602-002 | - Cambio de sentadera | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 91 | 72102602-002 | - Reparación de sentadera de símil de cuerina de color negro | Unidad | 1 | Evento | 180.000 |
| 92 | 72102602-002 | - Palanca de regulación de altura | Unidad | 1 | Evento | 160.000 |
| 93 | 72102602-002 | - Reposición de regulador de inclinación de respaldero | Unidad | 1 | Evento | 160.000 |
| 94 | 72102602-002 | - Reposición de pistón a gas | Unidad | 1 | Evento | 160.000 |
| | | **Manten. Reparador de Sillón de Trabajo – ST5, que incluye:** | | | | |
| 95 | 72102602-002 | - Reposición de regatones regulables con base de goma | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| 96 | 72102602-002 | - Soldadura | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| 97 | 72102602-002 | - Reparación de respaldero de símil de cuerina de color negro | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 98 | 72102602-002 | - Cambio de respaldero | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 99 | 72102602-002 | - Cambio de sentadera | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 100 | 72102602-002 | - Reparación de sentadera de símil de cuerina de color negro | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 101 | 72102602-002 | - Palanca de regulación de altura | Unidad | 1 | Evento | 160.000 |
| 102 | 72102602-002 | - Reposición de regulador de inclinación de respaldero | Unidad | 1 | Evento | 160.000 |
| 103 | 72102602-002 | - Reposición de pistón a gas | Unidad | 1 | Evento | 160.000 |
| 104 | 72102602-002 | - Pintura estructura metálica | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| | | **Manten. Reparador de Sillón Interlocutor – SL1, que incluye:** | | | | |
| 105 | 72102602-002 | - Soldadura | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| 106 | 72102602-002 | - Reparación de respaldero de símil de cuerina de color negro | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 107 | 72102602-002 | - Cambio de respaldero | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 108 | 72102602-002 | - Cambio de sentadera | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 109 | 72102602-002 | - Reparación de sentadera de símil de cuerina de color negro | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 110 | 72102602-002 | - Reposición de poza brazo | Unidad | 1 | Evento | 100.000 |
| 111 | 72102602-002 | - Pintura estructura metálica | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| | | **Manten. Reparador de Sillón Interlocutor – SL2, que incluye:** | | | | |
| 112 | 72102602-002 | - Soldadura | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| 113 | 72102602-002 | - Reparación de respaldero de símil de cuerina de color negro | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 114 | 72102602-002 | - Cambio de respaldero | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 115 | 72102602-002 | - Cambio de sentadera | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 116 | 72102602-002 | - Reparación de sentadera de símil de cuerina de color negro | Unidad | 1 | Evento | 150.000 |
| 117 | 72102602-002 | - Reposición de poza brazo | Unidad | 1 | Evento | 100.000 |
| 118 | 72102602-002 | - Pintura estructura metálica | Unidad | 1 | Evento | 70.000 |
| 119 | 72102602-002 | - Reposición de tapita regatón | Unidad | 1 | Evento | 15.000 |
| | | **Manten. Reparador de Tanden de cuatro asientos – T4, que incluye:** | | | | |
| 120 | 72102602-002 | - Reparación de respaldero de símil de cuerina de color negro | Unidad | 1 | Evento | 400.000 |
| 121 | 72102602-002 | - Reposición de respaldero | Unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 122 | 72102602-002 | - Reposición de sentadera | Unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 123 | 72102602-002 | - Reparación de sentadera de símil de cuerina de color negro | Unidad | 1 | Evento | 400.000 |
| 124 | 72102602-002 | - Reposición de poza brazo | Unidad | 1 | Evento | 200.000 |
| 125 | 72102602-002 | - Reparación de regulador de inclinación de respaldero | Unidad | 1 | Evento | 300.000 |
| 126 | 72102602-002 | - Reposición de tapa de patas moldurada en PVC | Unidad | 1 | Evento | 100.000 |
| | | | | | **** Total:** | **14.952.000** |

| | |
|---|---|
| ***Monto mínimo** | **30.000.000 Gs.** |
| ***Monto máximo** | **60.000.000 Gs.** |

Lic. Analía Soledad Fernández G.

Abog. Ingrid Ortiz R.

*Luis Alberto Benítez Noguera*
*Miembro del Consejo de Administración*

Lic. Ana Cristina Ocampos R.

PODER JUDICIAL * Circunscripción Judicial de Amambay * COMITE DE EVALUACION