UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	NISSI SOLUCIONES TECNOLOGICAS					VINADER COMPUTACION					SERVICIOS TECNICOS PAZOS					R V N SERVICE					HECTOR FUT				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	RECARGA DE EXTINTORES																									
	LOTE I Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos																									
	Recomendado																									
1	**Mantenimiento y Reparación de CPU**	NISSI	PARAGUAY	1			VINADER	PARAGUAY	1			N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CPU				70.000	70.000				100.000	100.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACIÓN DE PLACA MADRE				50.000	50.000				45.000	45.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE PLACA MADRE				351.000	351.000				350.000	350.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACIÓN DE DISCO SUELO				50.000	50.000				70.000	20.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE DISCO DURO				356.000	356.000				350.000	350.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACIÓN DE LECTOR CD/DVD				50.000	50.000				10.000	10.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE DVD				103.000	103.000				100.000	100.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACIONES DE FUENTES DE PODER				50.000	50.000				30.000	30.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE FUENTES DE PODER				163.000	163.000				60.000	60.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	MANTENIMIENTO DE ANTIVIRUS				30.000	30.000				20.000	20.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIOS DE ANTIVIRUS				30.000	30.000				20.000	20.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIOS DE MEMORIAS				200.000	200.000				170.000	170.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
2	**Mantenimiento y Reparación de Monitores CRT y LCD VTC, WISHALL, PHILIPS, AOC, MLET, BENQ, ACER**	NISSI	PARAGUAY	1			VINADER	PARAGUAY	1			N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
	REPARACIÓN DE PLACA PRINCIPAL				58.000	58.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL				567.000	567.000				250.000	250.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACION DE FUENTE DE ALIMENTACION				58.000	58.000				30.000	30.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION				162.000	162.000				90.000	90.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACION DE PANTALLA				225.000	225.000				30.000	30.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
3	**Mantenimiento y Reparación de Impresoras a Chorro de Tinta y Toner -HP/EPSON – matricial**	NISSI	PARAGUAY	1			VINADER	PARAGUAY	1			N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
	LUBRICACION				50.000	50.000				30.000	30.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	AJUSTE DE PIEZAS				50.000	50.000				30.000	30.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE PIEZAS				150.000	150.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE CORREAS				80.000	80.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE PORTA CARETAL				150.000	150.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACION DE PLACA PRINCIPAL				58.000	58.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL				250.000	250.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACION DE FUENTE DE ALIMENTACION				58.000	58.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION				150.000	150.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
4	**Mantenimiento y Reparación de NOTEBOOK/NETBOOK- TOSHIBA/BENQ**	NISSI	PARAGUAY	1			VINADER	PARAGUAY	1			N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
	REPARACIÓN DE PLACA MADRE				70.000	70.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE PLACA MADRE				900.000	900.000				900.000	900.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACIÓN DE DISCO DURO				50.000	50.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE DISCO DURO				356.000	356.000				350.000	350.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACIÓN DE LECTOR CD/DVD				50.000	50.000				10.000	10.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE DVD				183.000	183.000				250.000	250.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACIONES DE FUENTES DE PODER				50.000	50.000				60.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE FUENTES DE PODER				216.000	216.000				150.000	150.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	MANTENIMIENTO DE ANTIVIRUS				30.000	30.000				20.000	20.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIOS DE ANTIVIRUS				30.000	30.000				20.000	20.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACION PUERTOS DE COMUNICACION USB				30.000	30.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE PUERTOS DE COMUNICACION USB				70.000	70.000				150.000	150.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIOS DE MEMORIAS				200.000	200.000				160.000	160.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
5	Mantenimiento y Reparación de Estabilizadores Varios	NISSI	PARAGUAY	1	60.000	60.000	VINADER	PARAGUAY	1	50.000	50.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
6	Mantenimiento y Reparación de UPS: cambio de baterías marca APS, APC, COLUMBIA - ó Similar de mayor capacidad compatible con la cuarta reparada.	NISSI	PARAGUAY	1	280.000	280.000	VINADER	PARAGUAY	1	280.000	280.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
7	Mantenimiento y Reparación de Proyectores: cambio de lámparas, mantenimiento de lentes, fuente de alimentación marca HP, Benq, Hacer, LG, EPSON.	NISSI	PARAGUAY	1	2.280.000	2.280.000	VINADER	PARAGUAY	1	1.650.000	1.650.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
	TOTAL:					8.232.000			TOTAL:		6.245.000															
	Facultad de Ingeniería																									
8	Mantenimiento de Equipos informáticos: Reposición y/o reparación de Procesador AMD/AM3, con 1.5MB de cache, 2.7GHz de velocidad, dos núcleos	NISSI	PARAGUAY	1	411.000	411.000	VINADER	PARAGUAY	1	450.000	454.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
9	Mantenimiento de Equipos informáticos: Reposición y/o reparación de Procesador LGA775, con 6MB de cache, 3.2GHz de velocidad, dos núcleos.	NISSI	PARAGUAY	1	411.000	411.000	VINADER	PARAGUAY	1	550.000	550.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
0	Mantenimiento, reparación a reposición de baterías de novedades de UPS 12V 7.0AH/20HR, dos baterías por unidad.	NISSI	PARAGUAY	1	400.000	400.000	VINADER	PARAGUAY	1	350.000	350.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
	Total					1.222.000			TOTAL:		1.350.000															
	Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas Sede Encarnación																									

11	Mantenimiento de Equipos informáticos: Reparación y/o reparación de Procesador AM2/AM3, con 1.5MB de cache, 2.7GHz de velocidad, dos núcleos		NISSI	PARAGUAY	1	411.000	411.000	VINADER	PARAGUAY	1	450.000	450.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
12	Mantenimiento de Equipos informáticos: Reparación y/o reparación de Procesador LGA775, con 4MB de cache, 2.7GHz de velocidad, dos núcleos		NISSI	PARAGUAY	1	411.000	411.000	VINADER	PARAGUAY	1	550.000	550.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
13	Mantenimiento, reparación o reposición de baterías de bacilador de UPS 12V 7.0AH/20HR, dos baterías por unidad.		NISSI	PARAGUAY	1	450.000	450.000	VINADER	PARAGUAY	1	358.000	358.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
	Total						1.272.000		TOTAL:			1.358.000																
	Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura General Sede Encarnación																											
14	Mantenimiento y reparación de computadoras, CPU y Respaldo de Información, Formateo y Instalación de Programas, Previa Limpieza de virus)		NISSI	PARAGUAY	1	100.000	100.000	VINADER	PARAGUAY	1	80.000	80.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
	Total						100.000		TOTAL:			80.000																
	Facultad de Agropecuarias y Forestales Sede San Pedro																											
15	Mantenimiento y reparación de Computadoras PC: (007-011-340, 007-011-304, 007-011-355, 007-011-356, 007-011-357, 007-011-358, 007-011-351. Limpieza por dentro y por afuera de los equipos. Cambio de partes que no funcionan bien o que han dejado de funcionar: procesador, placa madre, memoria RAM, discos, cooler, cables, fuentes, puerto USB, placa de red y Reinstalacion de software: sistema operativo, antivirus, procesador de texto, planilla electrónica		NISSI	PARAGUAY	1	11.885.000	11.885.000	VINADER	PARAGUAY	1	400.000	400.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
16	Mantenimiento y reparación de impresora de red multifunción (copia/escaner/impresora). Marca Brother DCP6804DW		NISSI	PARAGUAY	1	500.000	500.000	VINADER	PARAGUAY	1	330.000	330.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
	Total						12.385.000		TOTAL:			730.000																
	Total Lote I						*21.939.000*					*9.755.000*																
	Lote II Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora																											
	Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas Sede Encarnación																											
1	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cilindro (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	150.000	150.000	R Y N	PARAGUAY	1	520.000	520.000	HECTOR	PARAGUAY	1	950.000	950.000
2	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cuchilla (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	50.000	50.000	R Y N	PARAGUAY	1	400.000	400.000	HECTOR	PARAGUAY	1	90.000	90.000
3	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de revelador (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	120.000	120.000	R Y N	PARAGUAY	1	450.000	450.000	HECTOR	PARAGUAY	1	200.000	200.000
4	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rueda de separación (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	135.000	135.000	HECTOR	PARAGUAY	1	5.000	5.000
5	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de teflón (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	70.000	70.000	R Y N	PARAGUAY	1	180.000	180.000	HECTOR	PARAGUAY	1	50.000	50.000
6	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de correa (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	150.000	150.000	HECTOR	PARAGUAY	1	15.000	15.000
7	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de presión (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	5.000	5.000	R Y N	PARAGUAY	1	135.000	135.000	HECTOR	PARAGUAY	1	30.000	30.000
8	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de separación (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	160.000	160.000	HECTOR	PARAGUAY	1	10.000	10.000
9	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de limpiador de fusor (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	5.000	5.000	R Y N	PARAGUAY	1	180.000	180.000	HECTOR	PARAGUAY	1	80.000	80.000
10	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de engranajes varios (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	5.000	5.000	R Y N	PARAGUAY	1	135.000	135.000	HECTOR	PARAGUAY	1	15.000	15.000
11	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de presión (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	50.000	50.000	R Y N	PARAGUAY	1	280.000	280.000	HECTOR	PARAGUAY	1	16.000	16.000
12	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cilindro (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	1.200.000	1.200.000	R Y N	PARAGUAY	1	480.000	480.000	HECTOR	PARAGUAY	1	800.000	800.000
13	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cuchilla (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	100.000	100.000	R Y N	PARAGUAY	1	390.000	390.000	HECTOR	PARAGUAY	1	150.000	150.000
14	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de revelador (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	100	100	R Y N	PARAGUAY	1	420.000	420.000	HECTOR	PARAGUAY	1	100.000	100.000
15	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rueda de separación (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	20.000	20.000	R Y N	PARAGUAY	1	120.000	120.000	HECTOR	PARAGUAY	1	15.000	15.000
16	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de teflón (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	100	100	R Y N	PARAGUAY	1	150.000	150.000	HECTOR	PARAGUAY	1	20.000	20.000
17	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de correa (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	100	100	R Y N	PARAGUAY	1	130.000	130.000	HECTOR	PARAGUAY	1	16.000	16.000
18	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de presión (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	100	100	R Y N	PARAGUAY	1	135.000	135.000	HECTOR	PARAGUAY	1	20.000	20.000
19	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de aletas de separación (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	100	100	R Y N	PARAGUAY	1	110.000	110.000	HECTOR	PARAGUAY	1	20.000	20.000
20	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de limpiador de fusor (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	20.000	20.000	R Y N	PARAGUAY	1	180.000	180.000	HECTOR	PARAGUAY	1	50.000	50.000
21	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de engranajes varios (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	110.000	110.000	HECTOR	PARAGUAY	1	30.000	30.000
22	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de presión (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	50.000	50.000	R Y N	PARAGUAY	1	210.000	210.000	HECTOR	PARAGUAY	1	20.000	20.000
23	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cilindro (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	120.000	120.000	R Y N	PARAGUAY	1	470.000	470.000	HECTOR	PARAGUAY	1	950.000	950.000
24	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cuchilla (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	40.000	40.000	R Y N	PARAGUAY	1	350.000	350.000	HECTOR	PARAGUAY	1	150.000	150.000
25	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de revelador (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	70.000	70.000	R Y N	PARAGUAY	1	420.000	420.000	HECTOR	PARAGUAY	1	500.000	500.000
26	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de ruedas de separación (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	140.000	140.000	HECTOR	PARAGUAY	1	30.000	30.000
27	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de teflón (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	50.000	50.000	R Y N	PARAGUAY	1	170.000	170.000	HECTOR	PARAGUAY	1	25.000	25.000
28	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de correa (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	140.000	140.000	HECTOR	PARAGUAY	1	15.000	15.000
29	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de presión (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	5.000	5.000	R Y N	PARAGUAY	1	120.000	120.000	HECTOR	PARAGUAY	1	20.000	20.000
30	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de aletas de separación (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	110.000	110.000	HECTOR	PARAGUAY	1	50.000	50.000

31	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de limpiara de copia (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	200.000	200.000	HECTOR	PARAGUAY	1	350.000	350.000
32	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de engranajes varios (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	5.000	5.000	R Y N	PARAGUAY	1	100.000	100.000	HECTOR	PARAGUAY	1	50.000	50.000
33	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de presión (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	50.000	50.000	R Y N	PARAGUAY	1	180.000	180.000	HECTOR	PARAGUAY	1	90.000	90.000
Total													TOTAL:			2.305.500		TOTAL:			7.600.000					6.132.000
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní Sede Encarnación																										
34	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Canon IR1624	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	110.000	110.000	R Y N	PARAGUAY	1	250.000	250.000	HECTOR	PARAGUAY	1	950.000	950.000
Total													TOTAL:			110.000		TOTAL:			250.000					950.000
Facultad de Ciencias y Tecnología																										
35	Mantenimiento preventivo y cambio de cilindro; fotocopiadora Canon IR 1024 Serie N° DQT10565 y DQT05634	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	220.000	220.000	R Y N	PARAGUAY	1	380.000	380.000	HECTOR	PARAGUAY	1	1.200.000	1.200.000
Total													TOTAL:			220.000		TOTAL:			380.000			TOTAL:		1.200.000
Total Lote II																2.595.500					8.230.000					7.282.000
Totales Generales:		**21.939.000**						**9.755.000**								2.595.500					8.230.000					7.282.000

Mg. Zully Lopez de Paniagua
Directora de la UOC

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
U. O. C.
Encarnación - Paraguay