MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO A

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC N° 2

LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS N° 02/10 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

LOTE N° 01 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA FIAT

ITEM N° 1

Vehiculo: Fiat Uno Fire
Motor N°: 178E8011-7003306
Chassis N°: 9BD58276648306 01
Chapa N°: AED 915 Prog. Adm.Central

	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SACI				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
1.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	4	TALLER PAREDES	Py	145.000	580.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	202.000	808.000	Taller RC	Py	315.000	1.260.000
1.2	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Dirección	2	TALLER PAREDES	Py	136.200	272.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	635.000	1.270.000	Taller RC	Py	120.000	240.000
1.3	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	2	TALLER PAREDES	Py	428.000	856.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	710.000	1.420.000	Taller RC	Py	631.000	1.262.000
1.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno	2	TALLER PAREDES	Py	568.000	1.136.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	550.000	1.100.000	Taller RC	Py	630.000	1.260.000
1.5	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración de motor	2	TALLER PAREDES	Py	187.500	375.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	590.000	1.180.000	Taller RC	Py	432.000	864.000
1.6	78180101-017	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero	2	TALLER PAREDES	Py	387.500	775.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	455.000	910.000	Taller RC	Py	270.000	540.000
1.7	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren de antero	2	TALLER PAREDES	Py	866.700	1.733.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	665.000	1.330.000	Taller RC	Py	300.000	600.000
1.8	78180101-104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	TALLER PAREDES	Py	472.000	944.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	755.000	1.510.000	Taller RC	Py	411.000	822.000
1.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema electrica	2	TALLER PAREDES	Py	490.000	980.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	620.000	1.240.000	Taller RC	Py	610.000	1.220.000
							7.649.800				**NO COTIZA**				**10.768.000**				**8.068.000**

ITEM N° 2

Vehiculo: Fiat Uno Fire
Motor N°: 178E8011-7003021
Chassis N°: 9BD58276648304 87
Chapa N°: AED 902

	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SACI				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
2.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	4	TALLER PAREDES	Py	145.000	580.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	202.000	808.000	Taller RC	Py	315.000	1.260.000
2.2	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Dirección	2	TALLER PAREDES	Py	136.200	272.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	635.000	1.270.000	Taller RC	Py	120.000	240.000
2.3	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	2	TALLER PAREDES	Py	428.000	856.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	710.000	1.420.000	Taller RC	Py	631.000	1.262.000
2.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno	2	TALLER PAREDES	Py	568.000	1.136.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	550.000	1.100.000	Taller RC	Py	630.000	1.260.000
	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración de motor	2	TALLER PAREDES	Py	187.500	375.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	590.000	1.180.000	Taller RC	Py	432.000	864.000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AYUDANTÍA MILITAR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A VETERANOS

Producto no oficial Tocantoppdf
www.scantopdf.eu

2.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparción de tren trasero	2	TALLER PAREDES	Py	387.500	775.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	455.000	910.000	Taller RC	Py	270.000	540.000
2.7	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero	2	TALLER PAREDES	Py	865.700	1.731.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	665.000	1.330.000	Taller RC	Py	300.000	600.000
2.8	78180101-104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	TALLER PAREDES	Py	472.000	944.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	755.000	1.510.000	Taller RC	Py	411.000	822.000
2.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema electrica	2	TALLER PAREDES	Py	490.000	980.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	620.000	1.240.000	Taller RC	Py	610.000	1.220.000
							7.649.800				NO COTIZA				10.768.000				8.068.000

ITEM Nº 3

Vehiculo: Fiat Strada
Motor Nº: 1V0229142
Chassis Nº: 9BD278064
Chapa Nº: ABZ 989

	Codigo Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SACI				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
3.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	4	TALLER PAREDES	Py	145.000	580.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	232.000	928.000	Taller RC	Py	345.000	1.380.000
3.2	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Dirección	2	TALLER PAREDES	Py	141.200	282.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	865.000	1.730.000	Taller RC	Py	221.000	442.000
3.3	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparción de sistema de embrague	2	TALLER PAREDES	Py	428.000	856.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	780.000	1.560.000	Taller RC	Py	1.081.000	2.162.000
3.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno	2	TALLER PAREDES	Py	568.000	1.136.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	550.000	1.100.000	Taller RC	Py	395.000	790.000
3.5	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración de motor	2	TALLER PAREDES	Py	187.500	375.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	590.000	1.180.000	Taller RC	Py	392.000	784.000
3.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparción de tren trasero	2	TALLER PAREDES	Py	430.000	860.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	803.000	1.606.000	Taller RC	Py	262.000	524.000
3.7	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero	2	TALLER PAREDES	Py	865.700	1.731.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	725.000	1.450.000	Taller RC	Py	300.000	600.000
3.8	78180101-104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	TALLER PAREDES	Py	472.000	944.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	410.000	820.000	Taller RC	Py	371.000	742.000
3.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema electrica	2	TALLER PAREDES	Py	490.000	980.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NOCOTIZA	NO COTIZA	Taller Mafer	Py	720.000	1.440.000	Taller RC	Py	590.000	1.180.000
TOTAL IVA INCLUIDO							7.744.800				NO COTIZA				11.694.000				8.424.000
							23.044.400				NO COTIZA				33.230.000				24.560.000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AYUDANTIA MILITAR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE ASISTENCIA A VETERANOS
DIRECCION

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu

ITEM Nº 1

LOTE Nº 02 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA ZOTYE

Vehiculo: ZOTYE NOMADA
Motor Nº: 4G13-GLO83A4655
Chassis Nº: LZCCAB20A-A8A00237
Chapa Nº: EAE-768

Item	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SACI				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
1.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	4	Taller Paredes	Py	240.000	960.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	455.000	1.820.000
1.2	78180101 003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Dirección	2	Taller Paredes	Py	175.000	350.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	505.000	1.010.000
1.3	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	2	Taller Paredes	Py	580.000	1.160.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	261.000	522.000
1.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno	2	Taller Paredes	Py	575.000	1.150.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	351.000	702.000
1.5	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refigeración de motor	2	Taller Paredes	Py	147.000	294.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	222.000	444.000
1.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero	2	Taller Paredes	Py	550.000	1.100.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	545.000	1.090.000
1.7	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero	2	Taller Paredes	Py	1.056.200	2.112.400	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	545.000	1.090.000
1.8	78180101 104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	Taller Paredes	Py	645.500	1.290.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	380.000	760.000
1.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema eléctrica	2	Taller Paredes	Py	690.000	1.380.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	630.000	1.260.000
TOTAL IVA INCLUIDO							9.799.400				NO COTIZA				NO COTIZA				8.698.000

ITEM Nº 1

LOTE Nº 03 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI

Vehiculo: Hyundai H-1
Motor Nº: D4BB6352285
Chassis Nº: KMJWSH7BP7U773137

Item	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SACI				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
4.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	4	Taller Paredes	Py	210.000	840.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	191.000	764.000	Taller RC	Py	525.000	2.100.000
4.2	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Dirección	2	Taller Paredes	Py	196.200	392.400	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	1.028.000	2.056.000	Taller RC	Py	660.000	1.320.000
4.3	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	2	Taller Paredes	Py	745.000	1.490.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	1.155.000	2.310.000	Taller RC	Py	911.000	1.822.000
4.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno	2	Taller Paredes	Py	635.000	1.270.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	615.000	1.230.000	Taller RC	Py	316.000	632.000
4.5	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refigeración	2	Taller Paredes	Py	199.000	398.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	705.000	1.410.000	Taller RC	Py	413.000	826.000
4.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero	2	Taller Paredes	Py	728.200	1.456.400	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	620.000	1.240.000	Taller RC	Py	620.000	1.240.000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE ASISTENCIA A VETERANOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AYUDANTIA MILITAR

Digitized with ScanToPDF
www.scantopdf.eu

4.7	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero	2	Taller Paredes	Py	1.232.000	2.464.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	1.130.000	2.260.000	Taller RC	Py	501.000	1.002.000
4.8	78180101-104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	Taller Paredes	Py	1.464.000	2.928.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	1.000.000	2.000.000	Taller RC	Py	770.000	1.540.000
4.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema electrica	2	Taller Paredes	Py	920.000	1.840.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	800.000	1.600.000	Taller RC	Py	670.000	1.340.000
TOTAL IVA INCLUIDO							13.078.800				No cotiza				15.260.000				11.822.000

LOTE Nº 4 MANTENIMIENTO Y REPARACION COCHE VOLVO S-70

Vehiculo: VOLVO S-70
del EXCMO. SEÑOR MINISTRO
Motor Nº: 5252T202973
Chassis Nº: YV1LS7206Y2651696
Chapa Nº: EAA 180

			CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SAC				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
1.1	78180101-104	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR		No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Rieder & Cia	Py	28.851.790	28.851.790	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.2	78108103-001	CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE		No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Rieder & Cia	Py	764.909	764.909	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
TOTAL IVA INCLUIDO							No Cotiza				30.616.699				No Cotiza				No Cotiza

LOTE Nº 05 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA MAHINDRA

Vehiculo: MAHINDRA
Motor Nº: BK84 - J69934
Chassis Nº: MA1TZ2BKL92067586
Chapa Nº: BEE 493

Item	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SAC				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
3.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	4	Taller Paredes	Py	420.000	1.680.000	Rieder & Cia	Py	1.068.259	4.273.036	Taller Mafer	Py	181.000	724.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
3.2	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Dirección	2	Taller Paredes	Py	147.000	294.000	Rieder & Cia	Py	15.488.629	30.977.258	Taller Mafer	Py	1.568.000	3.136.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
3.3	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	2	Taller Paredes	Py	192.000	384.000	Rieder & Cia	Py	5.391.591	10.783.182	Taller Mafer	Py	1.081.000	2.162.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
3.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno	2	Taller Paredes	Py	612.000	1.224.000	Rieder & Cia	Py	4.013.360	8.026.720	Taller Mafer	Py	760.000	1.520.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
3.5	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refigeración de motor	2	Taller Paredes	Py	34.000	68.000	Rieder & Cia	Py	18.167.200	36.334.400	Taller Mafer	Py	555.000	1.110.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
3.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero	2	Taller Paredes	Py	431.000	862.000	Rieder & Cia	Py	6.022.375	12.044.750	Taller Mafer	Py	1.085.000	2.170.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
3.7	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero	2	Taller Paredes	Py	990.700	1.981.400	Rieder & Cia	Py	3.239.660	6.479.320	Taller Mafer	Py	654.000	1.308.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
3.8	78180101-104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	Taller Paredes	Py	51.000	102.000	Rieder & Cia	Py	8.882.935	17.765.870	Taller Mafer	Py	1.073.000	2.146.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
3.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema electrica	2	Taller Paredes	Py	290.000	580.000	Rieder & Cia	Py	2.087.000	4.174.000	Taller Mafer	Py	830.000	1.660.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
TOTAL IVA INCLUIDO							7.175.400				130.858.536				15.936.000				No cotiza

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE ASISTENCIA A VETERANOS
DIRECCION

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AYUDANTIA MILITAR

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

LOTE N° 06 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET

ITEM N° 1

Vehiculo: Chevrolet Blazer
Motor N°: M1T238599
Chassis N°: 9BG116BC06C406534
Chapa N°: EAE 436

Item	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SAC				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
1.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	4	Taller Paredes	Py	380.000	1.520.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	264.000	1.056.000	Taller RC	Py	685.000	2.740.000
1.2	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Direccion	2	Taller Paredes	Py	4.000.000	8.000.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	887.000	1.774.000	Taller RC	Py	690.000	1.380.000
1.3	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	2	Taller Paredes	Py	2.326.000	4.652.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	1.225.000	2.450.000	Taller RC	Py	##########	2.222.000
1.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno	2	Taller Paredes	Py	762.000	1.524.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	655.000	1.310.000	Taller RC	Py	331.000	662.000
1.5	78180101-016	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refigeración	2	Taller Paredes	Py	442.000	884.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	655.000	1.310.000	Taller RC	Py	392.000	784.000
1.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero	2	Taller Paredes	Py	620.000	1.240.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	825.000	1.650.000	Taller RC	Py	790.000	1.580.000
1.7	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero	2	Taller Paredes	Py	1.367.000	2.734.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	760.000	1.520.000	Taller RC	Py	563.000	1.126.000
1.8	78180101-104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	Taller Paredes	Py	534.402	1.068.804	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	1.045.000	2.090.000	Taller RC	Py	##########	2.340.040
1.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema electrica	2	Taller Paredes	Py	802.500	1.605.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	800.000	1.600.000	Taller RC	Py	700.000	1.400.000
							23.227.804				No Cotiza				14.760.000				14.234.040

ITEM N° 2

Vehiculo: Chevrolet Blazer
Motor N°: M1T235241
Chassis N°: 9BG116BC06C402536
Chapa N°: EAE 451

Item	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SAC				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
2.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	2	Taller Paredes	Py	380.000	760.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	264.000	528.000	Taller RC	Py	685.000	1.370.000
2.2	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Dirección	2	Taller Paredes	Py	4.000.000	8.000.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	887.000	1.774.000	Taller RC	Py	690.000	1.380.000
2.3	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	2	Taller Paredes	Py	2.876.000	5.752.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	1.225.000	2.450.000	Taller RC	Py	##########	2.762.000
2.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno	2	Taller Paredes	Py	762.000	1.524.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	655.000	1.310.000	Taller RC	Py	331.000	662.000
2.5	78180101-016	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refigeración	2	Taller Paredes	Py	442.000	884.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	655.000	1.310.000	Taller RC	Py	392.000	784.000
2.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero	2	Taller Paredes	Py	620.000	1.240.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	825.000	1.650.000	Taller RC	Py	800.000	1.600.000
2.7	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero	2	Taller Paredes	Py	1.367.000	2.734.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	760.000	1.520.000	Taller RC	Py	542.000	1.084.000
2.8	78180101-104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	Taller Paredes	Py	354.402	708.804	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	1.045.000	2.090.000	Taller RC	Py	970.020	1.940.040
2.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema electrica	2	Taller Paredes	Py	802.500	1.605.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	800.000	1.600.000	Taller RC	Py	700.000	1.400.000
							23.207.804				No Cotiza				14.232.000				12.962.040

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE ASISTENCIA A VETERANOS
DIRECCION

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AYUDANTIA MILITAR

www.scantopdf.eu

ITEM Nº 3

Vehiculo: Chevrolet Montana
Motor Nº: A40002770
Chassis Nº: 9BGXF80R08C118947 Chapa Nº: EAE 543

Item	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SAC				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
3.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	2	Taller Paredes	Py	260.000	520.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	249.000	498.000	Taller RC	Py	365.000	730.000
3.2	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema de Dirección	2	Taller Paredes	Py	310.000	620.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	957.000	1.914.000	Taller RC	Py	150.000	300.000
3.3	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparción de sistema de embrague	2	Taller Paredes	Py	876.000	1.752.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	1.155.000	2.310.000	Taller RC	Py	534.000	1.068.000
3.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno	2	Taller Paredes	Py	712.000	1.424.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	655.000	1.310.000	Taller RC	Py	301.000	602.000
3.5	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refigeración de motor	2	Taller Paredes	Py	442.000	884.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	655.000	1.310.000	Taller RC	Py	222.000	444.000
3.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparacion de tren trasero	2	Taller Paredes	Py	475.000	950.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	815.000	1.630.000	Taller RC	Py	330.100	660.200
3.7	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero	2	Taller Paredes	Py	719.000	1.438.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	775.000	1.550.000	Taller RC	Py	341.200	682.400
3.8	78180101-104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	Taller Paredes	Py	602.000	1.204.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	410.000	820.000	Taller RC	Py	290.000	580.000
3.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema electrico	2	Taller Paredes	Py	450.000	900.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Taller Mafer	Py	720.000	1.440.000	Taller RC	Py	630.000	1.260.000
							9.692.000				No Cotiza				12.782.000				6.326.600
TOTAL IVA INCLUIDO							56.127.608				No Cotiza				41.774.000				33.522.680

LOTE Nº 07 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA IZUZU

ITEM Nº1

Vehiculo: IZUZU JMC YUMBA
Motor Nº: JX493Q1 - 73022413
Chassis Nº: LETBNAAB - 57HN12668

Item	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SAC				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
1.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	4	Taller Paredes	Py	200.000	800.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	298.000	1.192.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.2	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Dirección	2	Taller Paredes	Py	342.000	684.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	780.000	1.560.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.3	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	2	Taller Paredes	Py	779.000	1.558.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	805.000	1.610.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno	2	Taller Paredes	Py	815.000	1.630.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	585.000	1.170.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.5	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refigeración	2	Taller Paredes	Py	114.000	228.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	555.000	1.110.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero	2	Taller Paredes	Py	689.000	1.378.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	830.000	1.660.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.7	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero	2	Taller Paredes	Py	416.500	833.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	710.000	1.420.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.8	78180101-104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	Taller Paredes	Py	325.200	650.400	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	705.000	1.410.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema electrico	2	Taller Paredes	Py	845.000	1.690.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	800.000	1.600.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
TOTAL IVA INCLUIDO							9.451.400				No cotiza				12.732.000				No cotiza

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A VETERANOS · DIRECCIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · AYUDANTÍA MILITAR · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

www.scanto pdf.eu

LOTE Nº 08 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA MITSUBUSHI

ITEM Nº 1

Vehículo: Mitsubishi L-200
Motor Nº: 4D56 - CJ0910
Chassis Nº: 93XGNK7408C737687
Chapa Nº: PTE 790

	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SAC.				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
1.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	4	Taller Paredes	Py	220.000	880.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	270.000	1.080.000	Taller RC	Py	550.000	2.200.000
1.2	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Dirección	2	Taller Paredes	Py	1.510.000	3.020.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	955.000	1.910.000	Taller RC	Py	690.000	1.380.000
1.3	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	2	Taller Paredes	Py	1.115.000	2.230.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	680.000	1.360.000	Taller RC	Py	981.000	1.962.000
1.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Frenos	2	Taller Paredes	Py	730.000	1.460.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	585.000	1.170.000	Taller RC	Py	301.000	602.000
1.5	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración	2	Taller Paredes	Py	429.000	858.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	605.000	1.210.000	Taller RC	Py	442.000	884.000
1.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero	2	Taller Paredes	Py	991.100	1.982.200	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	665.000	1.330.000	Taller RC	Py	756.000	1.512.000
1.7	18180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero	2	Taller Paredes	Py	1.160.300	2.320.600	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	760.000	1.520.000	Taller RC	Py	530.000	1.060.000
1.8	78180101-104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	Taller Paredes	Py	1.367.000	2.734.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	815.000	1.630.000	Taller RC	Py	825.000	1.650.000
1.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema eléctrica	2	Taller Paredes	Py	930.000	1.860.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	600.000	1.200.000	Taller RC	Py	700.000	1.400.000
							17.344.800				**No cotiza**				**12.410.000**				**12.650.000**

ITEM Nº 2

Vehículo: Mitsubishi L-200
Motor Nº: 4D56 - LA3299
Chassis Nº: 93XJNK3406C643565
Chapa Nº: EAD 829

	Código Catalogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SAC.				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
2.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	4	Taller Paredes	Py	220.000	880.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	270.000	1.080.000	Taller RC	Py	550.000	2.200.000
2.2	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Dirección	2	Taller Paredes	Py	1.510.000	3.020.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	955.000	1.910.000	Taller RC	Py	690.000	1.380.000
2.3	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	2	Taller Paredes	Py	1.115.000	2.230.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	680.000	1.360.000	Taller RC	Py	981.000	1.962.000
2.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Frenos	2	Taller Paredes	Py	730.000	1.460.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	585.000	1.170.000	Taller RC	Py	301.000	602.000
2.5	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración	2	Taller Paredes	Py	429.000	858.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	605.000	1.210.000	Taller RC	Py	442.000	884.000
2.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero	2	Taller Paredes	Py	991.100	1.982.200	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	665.000	1.330.000	Taller RC	Py	756.000	1.512.000
2.7	18180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero	2	Taller Paredes	Py	1.160.300	2.320.600	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	760.000	1.520.000	Taller RC	Py	530.000	1.060.000
2.8	78180101-104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	Taller Paredes	Py	1.367.000	2.734.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	815.000	1.630.000	Taller RC	Py	825.000	1.650.000
2.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema eléctrica	2	Taller Paredes	Py	930.000	1.860.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	600.000	1.200.000	Taller RC	Py	700.000	1.400.000
							17.344.800				**No cotiza**				**12.410.000**				**12.650.000**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · DIRECCION DE ASISTENCIA A VETERANOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · AYUDANTIA MILITAR

www.scantopdf.eu

ITEM Nº 3

Vehiculo: Mitsubishi L-200
Motor Nº: 4D56 - LA3302
Chassis Nº: 93XJNK3406C643571
Chapa Nº: EAD 830

	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SACI				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
3.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	4	Taller Paredes	Py	220.000	880.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	270.000	1.080.000	Taller RC	Py	550.000	2.200.000
3.2	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Direccion	2	Taller Pareces	Py	1.510.000	3.020.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	955.000	1.910.000	Taller RC	Py	690.000	1.380.000
3.3	78180101-005	Servicio de mantenimieto y reparación de sistema de embrague	2	Taller Paredes	Py	1.115.000	2.230.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	680.000	1.360.000	Taller RC	Py	981.000	1.962.000
3.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno	2	Taller Paredes	Py	730.000	1.460.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	585.000	1.170.000	Taller RC	Py	301.000	602.000
3.5	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refigeración	2	Taller Paredes	Py	429.000	858.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	605.000	1.210.000	Taller RC	Py	442.000	884.000
3.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero	2	Taller Paredes	Py	991.100	1.982.200	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	665.000	1.330.000	Taller RC	Py	756.000	1.512.000
3.7	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero	2	Taller Paredes	Py	1.160.300	2.320.600	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	760.000	1.520.000	Taller RC	Py	530.000	1.060.000
3.8	78180101-104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	Taller Paredes	Py	1.367.000	2.734.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	815.000	1.630.000	Taller RC	Py	825.000	1.650.000
3.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema electrica	2	Taller Paredes	Py	930.000	1.860.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	600.000	1.200.000	Taller RC	Py	700.000	1.400.000
							17.344.800				No cotiza				12.410.000				12.650.000

ITEM Nº 4

Vehiculo: Mitsubishi L-200
Motor Nº: 4D56 - LA3300
Chassis Nº: 93XJNK3406C643570
Chapa Nº: EAD 752

	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SACI				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
4.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	4	Taller Paredes	Py	220.000	880.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	270.000	1.080.000	Taller RC	Py	550.000	2.200.000
4.2	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Dirección	2	Taller Paredes	Py	1.510.000	3.020.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	955.000	1.910.000	Taller RC	Py	690.000	1.380.000
4.3	78180101-005	Servicio de mantenimieto y reparación de sistema de embrague	2	Taller Paredes	Py	1.115.000	2.230.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	680.000	1.360.000	Taller RC	Py	981.000	1.962.000
4.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno	2	Taller Paredes	Py	730.000	1.460.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	585.000	1.170.000	Taller RC	Py	301.000	602.000
4.5	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refigeración	2	Taller Paredes	Py	429.000	858.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	605.000	1.210.000	Taller RC	Py	442.000	884.000
4.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero	2	Taller Paredes	Py	991.100	1.982.200	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	665.000	1.330.000	Taller RC	Py	756.000	1.512.000
4.7	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero	2	Taller Paredes	Py	830.300	1.660.600	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	760.000	1.520.000	Taller RC	Py	530.000	1.060.000
4.8	78180101-104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	Taller Paredes	Py	1.367.000	2.734.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	815.000	1.630.000	Taller RC	Py	825.000	1.650.000
4.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema electrica	2	Taller Paredes	Py	930.000	1.860.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	600.000	1.200.000	Taller RC	Py	700.000	1.400.000
TOTAL IVA INCLUIDO							16.684.800				No cotiza				12.410.000				12.650.000
							68.719.200				No cotiza				49.640.000				50.600.000

www.scantopdf.eu

LOTE N° 09 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA

ITEM Nº 1

Vehiculo: Toyota Royal
Motor Nº: 2JZ-0388715
Chassis Nº: JZS133-0031649
Chapa Nº: EAA 178

Item	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SACI				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
1.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	4	Taller Paredes	Py	250.000	1.000.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	650.000	2.600.000
1.2	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Dirección	2	Taller Paredes	Py	1.007.000	2.014.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	130.100	260.200
1.3	78180101-005	Servicio de mantenimieto y reparción de sistema de embrague	2	Taller Paredes	Py	-	-	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	175.300	350.600
1.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno	2	Taller Paredes	Py	428.500	857.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	380.000	760.000
1.5	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refigeración de motor	2	Taller Paredes	Py	242.000	484.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	552.000	1.124.000
1.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero	2	Taller Paredes	Py	765.000	1.530.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	405.000	810.000
1.7	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero	2	Taller Paredes	Py	1.515.000	3.030.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	480.100	960.200
1.8	78180101-104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	Taller Paredes	Py	785.000	1.570.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	485.000	970.000
1.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema electrica	2	Taller Paredes	Py	420.000	840.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	630.000	1.260.000
							11.325.000				No cotiza				No cotiza				9.095.000

ITEM Nº 2

Vehiculo: Toyota Camion
Motor Nº: 2B - 237924
Chassis Nº: DA115105340
Chapa Nº: EAA 867

Item	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SACI				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
2.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	4	Taller Paredes	Py	480.000	1.920.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	635.000	2.540.000
2.2	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Dirección	2	Taller Paredes	Py	795.000	1.590.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	##########	2.160.000
2.3	78180101-005	Servicio de mantenimieto y reparción de sistema de embrague	2	Taller Paredes	Py	2.000.000	4.000.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	##########	3.360.000
2.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno	2	Taller Paredes	Py	1.172.000	2.344.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	570.000	1.140.000
2.5	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refigeración	2	Taller Paredes	Py	24.000	48.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	371.000	742.000
2.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero	2	Taller Paredes	Py	2.504.000	5.008.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	##########	3.400.000
2.7	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero	2	Taller Paredes	Py	404.000	808.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	365.000	730.000
2.8	78180101-104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	Taller Paredes	Py	335.200	670.400	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	890.000	1.780.000
2.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema electrica	2	Taller Paredes	Py	330.000	660.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	310.000	620.000
							17.048.400				No cotiza				No cotiza				16.472.000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A VETERANOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - AYUDANTÍA MILITAR

www.scantopdf.eu

ITEM Nº 3

Vehiculo: Toyota Land Cruiser 4x4
Motor Nº: 18705
Chassis Nº: PZJ70-0006521
Chapa Nº: EAA 179

Item	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SACI				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
3.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	4	Taller Paredes	Py	220.000	880.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	555.000	2.220.000
3.2	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Dirección	2	Taller Paredes	Py	1.085.000	2.170.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	890.000	1.780.000
3.3	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	2	Taller Paredes	Py	1.280.000	2.560.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	##########	2.352.000
3.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno	2	Taller Paredes	Py	885.000	1.770.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	420.000	840.000
3.5	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refigeración	2	Taller Paredes	Py	129.000	258.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	412.000	824.000
3.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero	2	Taller Paredes	Py	1.134.000	2.268.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	866.000	1.732.000
3.7	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero	2	Taller Paredes	Py	275.600	551.200	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	531.000	1.062.000
3.8	78180101-104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	Taller Paredes	Py	1.034.000	2.068.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	795.000	1.590.000
3.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema electrica	2	Taller Paredes	Py	880.000	1.760.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	700.000	1.400.000
							14.285.200				**No cotiza**				**No cotiza**				**13.810.000**

ITEM Nº 4

Vehiculo: Toyota TIPO HILUX
Motor Nº: Chassis Nº: Chapa Nº:

Item	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SAC				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
4.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	4	Taller Paredes	Py	220.000	880.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	555.000	2.220.000
4.2	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Dirección	2	Taller Paredes	Py	957.000	1.914.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	890.000	1.780.000
4.3	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	2	Taller Paredes	Py	1.060.000	2.120.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	##########	2.352.000
4.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno	2	Taller Paredes	Py	765.000	1.530.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	420.000	840.000
4.5	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refigeración de motor	2	Taller Paredes	Py	376.000	752.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	412.000	824.000
4.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero	2	Taller Paredes	Py	480.400	960.800	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	866.000	1.732.000
4.7	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero	2	Taller Paredes	Py	1.180.200	2.360.400	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	531.000	1.062.000
4.8	78180101-104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	Taller Paredes	Py	534.000	1.068.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	795.000	1.590.000
4.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema electrica	2	Taller Paredes	Py	580.000	1.160.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	700.000	1.400.000
							12.745.200				**No cotiza**				**No cotiza**				**13.810.000**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · DIRECCION DE ASISTENCIA A VETERANOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL · AYUDANTIA MILITAR

www.scantopdf.eu

ITEM Nº 5

Vehiculo: Toyota CAMRY Motor Nº:
Chassis Nº: Chapa Nº:

Item	Código Catálogo	DESCRIPCION	MARCA	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SACI				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	Total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	Total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	Total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	Total (IVAincl.)
5.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	4	Taller Paredes	Py	250.000	1.000.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	650.000	2.600.000
5.2	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Dirección	2	Taller Paredes	Py	1.007.000	2.014.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	180.100	360.200
5.3	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	2	Taller Paredes	Py	-	-	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	85.300	170.600
5.4	78180101-008	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Frenos	2	Taller Paredes	Py	428.500	857.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	380.000	760.000
5.5	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración de motor	2	Taller Paredes	Py	242.000	484.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	562.000	1.124.000
5.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de freno trasero	2	Taller Paredes	Py	765.000	1.530.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	405.000	810.000
5.7	18180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de freno delantero	2	Taller Paredes	Py	1.165.000	2.330.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	480.100	960.200
5.8	78180101-104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	Taller Paredes	Py	785.000	1.570.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	485.000	970.000
5.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico	2	Taller Paredes	Py	420.000	840.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	630.000	1.260.000
							10.625.000				No cotiza				No cotiza				9.015.000
TOTAL IVA INCLUIDO							66.028.800				No cotiza				No cotiza				62.202.000

LOTE Nº 10 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOS

ITEM Nº 1

Vehiculo: Kenton Simple
Motor Nº: ZS161FMJS7914189
Chassis Nº: 9PAACBBJ67A004713 Chapa Nº: S/CHAPA

Item	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SACI				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	Total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	Total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	Total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	Total (IVAincl.)
	78180101-020	MANTENIMIENTOS GRAL MOTOCICLETA	2	Taller Paredes	Py	110.000	220.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	240.000	480.000
							220.000				No cotiza				No cotiza				480.000

ITEM Nº 2

Motocicleta: Kenton Dakar
Motor Nº: ZS162FMJS7500095
Chassis Nº: 9PAACBBB97A000499
Chapa Nº: S/Chapa

Item	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SACI				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	Total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	Total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	Total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	Total (IVAincl.)
	78180101-020	MANTENIMIENTOS GRAL MOTOCICLETA	2	Taller Paredes	Py	110.000	220.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	240.000	480.000
							220.000				No cotiza				No cotiza				480.000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE ASISTENCIA A VETERANOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AUDITORIA MILITAR

www.scantopdf.eu

ITEM Nº 3

Motocicleta: Kenton Dakar
Motor Nº: ZS162FMJS7500052
Chassis Nº: 9PAACBBB67A000S11
Chapa Nº: S/Chapa

Item	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SACI				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
	76180101-020	MANTENIMIENTOS GRAL MOTOCICLETA	2	Taller Paredes	Py	110.000	220.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller RC	Py	240.000	480.000
							220.000				No cotiza				No cotiza				480.000
TOTAL IVA INCLUIDO							660.000				No cotiza				No cotiza				1.440.000

LOTE Nº 11 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR DEUZ

ITEM Nº 1

Vehiculo: Tractor Deutz
Motor Nº: 300 - 356EA - 1446 - 95
Chassis Nº: / Chapa Nº: Sin Chapa

Item	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SACI				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
1.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	2	Taller Paredes	Py	430.000	1.720.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.2	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Direccion	2	Taller Paredes	Py	1.405.000	2.810.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.3	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	2	Taller Paredes	Py	1.820.000	3.640.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno	2	Taller Paredes	Py	742.000	1.484.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.5	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refrigeracion	2	Taller Paredes	Py	9.000	18.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero	2	Taller Paredes	Py	830.400	1.660.800	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.7	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero	2	Taller Paredes	Py	24.800	49.600	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.8	78180101-004	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	Taller Paredes	Py	509.700	1.019.400	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema electrica	2	Taller Paredes	Py	430.000	860.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
TOTAL IVA INCLUIDO							13.261.800				No cotiza				No cotiza				No cotiza

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE ASISTENCIA A VETERANOS
DIRECCION

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AYUDANTIA MILITAR

Producido con scantopdf
www.scantopdf.eu

LOTE N° 12 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA NISSAN

ITEM N° 1

Vehiculo: NISSAN PATROL
MODELO: 2,009

Item	Código Catálogo	DESCRIPCION	CANTIDAD	TALLER PAREDES				RIEDER & CIA SACI				TALLER MAFER				TALLER RC			
				MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)	MARCA	Origen	Precio Unitario	P.total (IVAincl.)
1.1	78180103-001	Servicio de Cambio de Aceite y Filtro	4	Taller Paredes	Py	320.000	1.280.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	310.000	1.240.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.2	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Dirección	2	Taller Paredes	Py	475.000	950.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	880.000	1.760.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.3	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	2	Taller Paredes	Py	410.000	820.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	905.000	1.810.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.4	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Freno	2	Taller Paredes	Py	842.000	1.684.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	615.000	1.230.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.5	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración de motor	2	Taller Paredes	Py	381.000	762.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	650.000	1.300.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.6	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero	2	Taller Paredes	Py	502.000	1.004.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	1.135.000	2.270.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.7	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero	2	Taller Paredes	Py	162.000	324.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	675.000	1.350.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.8	78180101-104	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	2	Taller Paredes	Py	97.200	194.400	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	445.000	890.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
1.9	78180101-009	Sistema de reparación y mantenimiento de sistema electrico	2	Taller Paredes	Py	290.000	580.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	Taller Mafer	Py	620.000	1.240.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
TOTAL IVA INCLUIDO							7.598.400				No cotiza				13.090.000				No cotiza

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AYUDANTIA MILITAR

FABIO ROBERTO MARTINETTI
Jefe del DEM
Miembro Militar
Presidente Comite Evaluacion

CYNTHIA VERA RIVEROS
Tte 1° AM
Asesor Jurídico LOC
Miembro Comite Evaluación

FRANCISCO CARRERO
SCP TRNP
Jefe Sección Transporte
Miembro Comite Evaluación

ISADORA QUINTANA
Representante CONAPREE
Miembro Comite Evaluación

CRISTIAN NUÑUEZ
Representante de la CONAPREE
Miembro Comite Evaluación

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE ASISTENCIA A VETERANOS
DIRECCION

LORENZO GOMEZ
Asistencia a Veteranos
Miembro Comite Evaluación

www.scantopdf.eu