Mantenimiento y Reparación de vehículos Hyundai. Contrato abierto plurianual. Ad referendum ID: 419.715

							Automotor S.A.	
Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	HYUNDAI SANTA FE 2012 - Cambio de juego de pastillas delanteras cada lado	Unidad	EVENTO	1	774.494	15	893.000	893.000
2	Cambio de discos de frenos delanteros	Unidad	EVENTO	1	1.337.711	-21	1.052.000	1.052.000
3	Cambio de mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	4.123.911	-51	2.015.000	2.015.000
4	Cambio de juego de pastillas traseras	Unidad	EVENTO	1	439.106	4	456.000	456.000
5	Cambio de discos de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	1.014.833	-12	889.000	889.000
6	Cambio de cabos de frenos de mano	Unidad	EVENTO	1	559.100	-22	436.000	436.000
7	Cambio de bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.328.611	2	1.359.000	1.359.000
8	Cambio de fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	31.467	-8	29.000	29.000
9	Cambio de caÃ±os flexibles de frenos	Unidad	EVENTO	1	539.800	-65	190.000	190.000
10	Cambio de sensor ABS de rueda izquierda	Unidad	EVENTO	1	469.922	17	550.000	550.000
11	Cambio de sensor ABS de rueda derecha	Unidad	EVENTO	1	411.589	13	465.000	465.000
12	Cambio de sensores ABS de ruedas traseras	Unidad	EVENTO	1	754.489	-24	570.000	570.000
13	Cambio de modulos con unidad hid. de ABS	Unidad	EVENTO	1	6.572.389	22	8.021.000	8.021.000
14	Materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	261.556	-43	150.000	150.000
15	Mano de obra por hora	Unidad	EVENTO	1	123.333	-11	110.000	110.000
16	Cambio de amortiguadores delanteros	Unidad	EVENTO	1	1.259.567	-10	1.135.000	1.135.000
17	Cambio de rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	1	293.633	-35	190.000	190.000
18	Cambio de bieletas estabilizadoras	Unidad	EVENTO	1	363.689	-28	261.000	261.000
19	Cambio de bujes parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	441.644	-46	239.000	239.000
20	Cambio de bujes central estabilizador	Unidad	EVENTO	1	69.622	-43	40.000	40.000
21	Cambio de parrilla de suspension	Unidad	EVENTO	1	1.713.582	-33	1.153.080	1.153.080
22	Cambio de porta maza	Unidad	EVENTO	1	1.800.211	-16	1.506.000	1.506.000
23	Cambio de torreta	Unidad	EVENTO	1	457.356	-18	375.000	375.000
24	Cambio de taqueadores	Unidad	EVENTO	1	223.800	-28	161.000	161.000
25	Cambio de guardapolvo amortiguador ambos lados	Unidad	EVENTO	1	87.067	-31	60.000	60.000

Econ. Walter Speranza
Director General de Adm. y Finanzas
SENAC

Abg. Clara Susana Aquino B
SENAC

Abg. María Liz García Cuevas
Directora
Análisis y Seguimiento de casos - (SENAC)

Mantenimiento y Reparación de vehículos Hyundai. Contrato abierto plurianual. Ad referendum ID: 419.715

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	% Variación	Automotor S.A.	
							Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
26	Cambio de espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	949.222	-31	653.000	653.000
27	Cambio de amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	1	1.174.756	-7	1.092.000	1.092.000
28	Cambio de bujes traseros	Unidad	EVENTO	1	969.444	-96	35.000	35.000
29	Cambio de bieletas estabilizadoras	Unidad	EVENTO	1	287.956	-28	206.000	206.000
30	Cambio de parrilla de suspension trasera	Unidad	EVENTO	1	1.979.678	-24	1.504.000	1.504.000
31	Cambio de brazo de suspension	Unidad	EVENTO	1	1.265.289	-20	1.006.000	1.006.000
32	Cambio de brazo trasero	Unidad	EVENTO	1	543.000	-39	330.000	330.000
33	Cambio de bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	277.800	-15	236.000	236.000
34	Cambio de automatico de arranque	Unidad	EVENTO	1	372.733	7	399.000	399.000
35	Cambio de inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	844.556	29	1.093.000	1.093.000
36	Cambio de juego de carbones	Unidad	EVENTO	1	247.056	13	280.000	280.000
37	Cambio de motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	2.515.967	24	3.120.000	3.120.000
38	Cambio de pistones	Unidad	EVENTO	1	1.812.222	-57	785.000	785.000
39	Cambio de juego de aros	Unidad	EVENTO	1	1.390.311	52	2.116.000	2.116.000
40	Cambio de juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	1.170.511	1	1.178.000	1.178.000
41	Cambio de casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	277.422	-59	114.000	114.000
42	Cambio de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	392.306	-71	112.000	112.000
43	Cambio de valvulas de admision	Unidad	EVENTO	1	303.511	-77	70.000	70.000
44	Cambio de valvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	593.267	-76	143.000	143.000
45	Cambio de junta de tapa de cilindros	Unidad	EVENTO	1	365.367	20	438.000	438.000
46	Cambio de arbol de levas admision	Unidad	EVENTO	1	2.056.828	26	2.600.000	2.600.000
47	Cambio de cigÃ¼eÃ±al	Unidad	EVENTO	1	6.670.278	26	8.374.000	8.374.000
48	Cambio de bielas	Unidad	EVENTO	1	1.925.800	-57	819.000	819.000
49	Cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	11.538.594	29	14.890.000	14.890.000
50	Cambio de tapa de cilindros	Unidad	EVENTO	1	12.769.911	9	13.914.000	13.914.000
51	Cambio de arbol de levas de escape	Unidad	EVENTO	1	2.079.894	0	2.070.000	2.070.000
52	Cambio de junta de multiple de admision	Unidad	EVENTO	1	78.828	10	87.000	87.000
53	Cambio de junta de multiple de escape	Unidad	EVENTO	1	106.289	-18	87.000	87.000
54	Cambio de junta de tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	146.200	14	167.000	167.000
55	Cambio de reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	63.417	26	80.000	80.000
56	Cambio de conjunto de alojamiento	Unidad	EVENTO	1	929.139	31	1.218.000	1.218.000
57	Cambio de resortes de valvulas	Unidad	EVENTO	1	397.844	-94	25.000	25.000
58	Cambio de martilletes de valvulas	Unidad	EVENTO	1	1.446.978	-88	174.000	174.000

Econ. Walter Speranza
Director General de Adm. y Finanzas
SENAC

Abg. Clara Susana Aquino B

Abg. María Liz García Cuevas
Directora
Análisis y Seguimiento de casos - (SENAC)

Mantenimiento y Reparación de vehículos Hyundai. Contrato abierto plurianual. Ad referendum ID: 419.715

							Automotor S.A.	
Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
59	Cambio de reten guia de valvulas	Unidad	EVENTO	1	190.844	-90	20.000	20.000
60	Cambio de engranajes del frente motor	Unidad	EVENTO	1	1.380.889	-68	435.000	435.000
61	Cambio de cadena de distribucion	Unidad	EVENTO	1	797.733	-33	531.000	531.000
62	Cambio de aceite 15W40 por litro	Unidad	EVENTO	1	41.573	15	48.000	48.000
63	Cambio de filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	123.383	10	136.000	136.000
64	Cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	99.300	21	120.000	120.000
65	Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	234.406	13	265.000	265.000
66	Cambio de tensor de cadena de distribucion	Unidad	EVENTO	1	405.922	-21	322.000	322.000
67	Cambio de soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	1.107.261	22	1.353.000	1.353.000
68	Cambio de balanceador	Unidad	EVENTO	1	6.870.750	0	6.862.000	6.862.000
69	Cambio de calce lateral	Unidad	EVENTO	1	68.078	-32	46.000	46.000
70	Cambio de soporte de motor	Unidad	EVENTO	1	1.713.912	-24	1.296.070	1.296.070
71	Cambio de cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	5.595.056	24	6.944.000	6.944.000
72	Cambio de precap	Unidad	EVENTO	1	337.711	-31	233.000	233.000
73	Cambio de guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	90.400	-34	60.000	60.000
74	Cambio de muÃ±equin	Unidad	EVENTO	1	442.567	-21	349.000	349.000
75	Cambio de esparragos de rueda	Unidad	EVENTO	1	230.467	-93	15.000	15.000
76	Cambio de tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1	144.133	-93	10.000	10.000
77	Cambio de llantas	Unidad	EVENTO	1	2.230.444	58	3.535.000	3.535.000
78	Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	1.052.444	5	1.100.000	1.100.000
79	Alineacion y balanceo	Unidad	EVENTO	1	154.000	-29	110.000	110.000
80	Cambio de plato de presion y disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	3.515.556	22	4.296.000	4.296.000
81	Cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	621.556	-3	604.000	604.000
82	Cambio de cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	934.444	15	1.079.000	1.079.000
83	Cambio de goma pedal de embrague	Unidad	EVENTO	1	24.589	2	25.000	25.000
84	Cambio de volante de motor	Unidad	EVENTO	1	11.388.917	22	13.908.000	13.908.000
85	Cambio de tornillos de volante	Unidad	EVENTO	1	334.067	-96	13.000	13.000
86	Cambio de juego de tornillos sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	4.422.232	-22	3.440.030	3.440.030
87	Cambio de juego de rulemanes	Unidad	EVENTO	1	2.212.000	-23	1.711.000	1.711.000
88	Cambio de juego de rodillos	Unidad	EVENTO	1	1.635.333	-40	975.000	975.000
89	Cambio de desplazable de 1ra y 2da	Unidad	EVENTO	1	1.382.444	-51	680.000	680.000
90	Cambio de desplazable de 3ra y 4ta	Unidad	EVENTO	1	1.244.356	-46	670.000	670.000
91	Cambio de desplazable de 5ta y marcha atras	Unidad	EVENTO	1	1.655.778	-7	1.538.000	1.538.000

Econ. Walter Speranza
Director General de Adm. y Finanzas
SENAC

Abg. Clara Susana Aquino B
Página SENAC

Abg. María Liz García Cuevas
Directora
Análisis y Seguimiento de casos - (SENAC)

Mantenimiento y Reparación de vehículos Hyundai. Contrato abierto plurianual. Ad referendum ID: 419.715

							Automotor S.A.	
Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
92	Cambio de eje de mando	Unidad	EVENTO	1	2.191.306	-4	2.100.000	2.100.000
93	Cambio de eje principal	Unidad	EVENTO	1	2.090.056	-9	1.910.000	1.910.000
94	Cambio de engranaje de 1ra	Unidad	EVENTO	1	1.555.000	-59	641.000	641.000
95	Cambio de engranaje de 2da	Unidad	EVENTO	1	1.176.289	-42	687.000	687.000
96	Cambio de engranaje de 3ra	Unidad	EVENTO	1	1.085.889	-37	687.000	687.000
97	Cambio de engranaje de 5ta	Unidad	EVENTO	1	1.362.667	-50	687.000	687.000
98	Cambio de cuadruple	Unidad	EVENTO	1	4.280.833	109	8.958.000	8.958.000
99	Cambio de reten cola	Unidad	EVENTO	1	104.611	-3	101.000	101.000
100	Cambio de reten frente caja	Unidad	EVENTO	1	79.328	-50	40.000	40.000
101	Cambio de aceite 75W90 por litro	Unidad	EVENTO	1	62.683	8	68.000	68.000
102	Cambio de aceite super ATF por litro	Unidad	EVENTO	1	34.533	16	40.000	40.000
103	Cambio de caja de transmision completa	Unidad	EVENTO	1	20.827.761	90	39.489.000	39.489.000
104	Cambio de homocineticas	Unidad	EVENTO	1	6.154.000	-27	4.478.000	4.478.000
105	Cambio de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	2.110.000	-41	1.250.000	1.250.000
106	Cambio de punta ejes	Unidad	EVENTO	1	2.349.899	-36	1.506.000	1.506.000
107	Cambio de masas traseras	Unidad	EVENTO	1	1.878.733	-33	1.250.000	1.250.000
108	Cambio de cardan completo	Unidad	EVENTO	1	8.885.389	4	9.267.000	9.267.000
109	Cambio de centralizador del cardan	Unidad	EVENTO	1	878.778	-1	874.000	874.000
110	Cambio de cabo de cambio	Unidad	EVENTO	1	686.600	24	853.000	853.000
111	Cambio de diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	14.227.778	24	17.690.000	17.690.000
112	Cambio de juego de piÃ±on y corona	Unidad	EVENTO	1	3.590.328	23	4.400.000	4.400.000
113	Cambio de rulemanes de corona	Unidad	EVENTO	1	749.878	-39	460.000	460.000
114	Cambio de ruleman de piÃ±on grande	Unidad	EVENTO	1	553.278	32	731.000	731.000
115	Cambio de ruleman de piÃ±on chico	Unidad	EVENTO	1	299.922	-38	185.000	185.000
116	Cambio de acople diferencial	Unidad	EVENTO	1	13.284.933	36	18.020.800	18.020.800
117	Cambio de aceite 80W90 por litro	Unidad	EVENTO	1	71.383	-37	45.000	45.000
118	Cambio de corona y piÃ±on diferencial 4x4	Unidad	EVENTO	1	7.419.889	9	8.120.000	8.120.000
119	Cambio de rulemanes de corona de diferencial 4x4	Unidad	EVENTO	1	817.211	-54	372.000	372.000
120	Cambio de rulemanes de piÃ±on de diferencial 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.153.011	33	1.534.000	1.534.000
121	Cambio de rulemanes del tunel	Unidad	EVENTO	1	713.311	10	782.000	782.000
122	Cambio de reten de piÃ±on	Unidad	EVENTO	1	65.422	-47	35.000	35.000
123	Cambio de guardapolvos de homocineticas	Unidad	EVENTO	1	820.211	-35	530.000	530.000
124	Cambio de tulipas de homocineticas lado caja	Unidad	EVENTO	1	3.299.556	-11	2.941.000	2.941.000

Econ. DANIEL Speranza
Director General de Adm. y Finanzas
SENAC

Abg. Clara Susana Aquino B
SENAC

Abg. María Liz García Cuevas
Directora
Análisis y Seguimiento de casos - (SENAC)

Mantenimiento y Reparación de vehículos Hyundai. Contrato abierto plurianual. Ad referendum ID: 419.715

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	% Variación	Automotor S.A.	
							Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
125	Cambio de espaciador	Unidad	EVENTO	1	116.050	115	250.000	250.000
126	Cambio de diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	13.194.206	50	19.755.000	19.755.000
127	Cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	766.550	18	906.000	906.000
128	Cambio de diodo rectificador	Unidad	EVENTO	1	656.256	42	933.000	933.000
129	Cambio de correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	452.567	18	535.000	535.000
130	Cambio de polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	813.028	28	1.040.000	1.040.000
131	Cambio de alternador completo	Unidad	EVENTO	1	3.194.444	32	4.232.000	4.232.000
132	Cambio de foco de alta y baja	Unidad	EVENTO	1	254.678	-67	85.000	85.000
133	Cambio de focos de filamentos	Unidad	EVENTO	1	38.822	21	47.000	47.000
134	Cambio de focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	17.689	-15	15.000	15.000
135	Cambio de focos de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	127.289	-2	125.000	125.000
136	Cambio de foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	16.061	-7	15.000	15.000
137	Cambio de faro delantero	Unidad	EVENTO	1	4.147.722	-28	2.973.000	2.973.000
138	Cambio de faro trasero	Unidad	EVENTO	1	3.137.267	-42	1.811.000	1.811.000
139	Cambio de faros busca huellas	Unidad	EVENTO	1	519.856	-24	395.000	395.000
140	Cambio de conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	331.922	0	331.000	331.000
141	Cambio de bulbo de marcha atras	Unidad	EVENTO	1	182.700	-21	145.000	145.000
142	Cambio de bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	104.844	5	110.000	110.000
143	Cambio de interruptor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	303.450	27	386.000	386.000
144	Cambio de control de apertura	Unidad	EVENTO	1	624.511	22	760.000	760.000
145	Cambio de radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	2.135.717	17	2.501.000	2.501.000
146	Cambio de bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	832.556	18	985.000	985.000
147	Cambio de ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	2.199.500	23	2.711.000	2.711.000
148	Cambio de termostato	Unidad	EVENTO	1	103.406	69	175.000	175.000
149	Cambio de junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	30.144	66	50.000	50.000
150	Cambio de manguera de radiador	Unidad	EVENTO	1	187.800	-25	141.000	141.000
151	Cambio de juego de mangueras de calefaccion	Unidad	EVENTO	1	1.724.222	-93	115.000	115.000
152	Cambio de condensador de acond. de aire	Unidad	EVENTO	1	3.241.533	11	3.610.000	3.610.000
153	Cambio de evaporador de acond. de aire	Unidad	EVENTO	1	2.152.111	-12	1.889.000	1.889.000
154	Cambio de valvula expansora	Unidad	EVENTO	1	766.694	4	794.000	794.000
155	Cambio de filtro recibidor de acond. de aire	Unidad	EVENTO	1	186.300	29	240.000	240.000
156	Cambio de gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1	321.667	3	330.000	330.000
157	Cambio de agua refrigerante c/aditivo	Unidad	EVENTO	1	128.000	2	130.000	130.000

Econ. [illegible] Speranza
Director General de Adm. y Finanz.
SENAC

Abg. Clara Susana Aquino B
SENAC

Abg. María Liz García Cuevas
Directora
Análisis y Seguimiento de casos - (SENAC)

Mantenimiento y Reparación de vehículos Hyundai. Contrato abierto plurianual. Ad referendum ID: 419.715

							Automotor S.A.	
Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
158	Cambio de compresor de acond. de aire	Unidad	EVENTO	1	7.271.006	21	8.810.000	8.810.000
159	Cambio de polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	771.833	21	932.000	932.000
160	Cambio de embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	581.217	28	742.000	742.000
161	Cambio de caÃ±o de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.474.611	96	2.895.000	2.895.000
162	Cambio de bolsa de aire (airbag) de conductor	Unidad	EVENTO	1	7.443.111	29	9.600.000	9.600.000
163	Cambio de bolsa de aire (airbag) de acompaÃ±ante	Unidad	EVENTO	1	8.465.494	26	10.643.000	10.643.000
164	Cambio de disco de airbag bobina	Unidad	EVENTO	1	502.667	4	521.000	521.000
165	Cambio de modulo de airbag	Unidad	EVENTO	1	3.483.600	6	3.697.000	3.697.000
166	Cambio de bomba de combustible	Unidad	EVENTO	1	1.895.194	12	2.121.000	2.121.000
167	Cambio de bomba de alta presion	Unidad	EVENTO	1	11.791.761	20	14.100.000	14.100.000
168	Cambio de inyectores	Unidad	EVENTO	1	14.774.667	-76	3.568.000	3.568.000
169	Cambio de regulador de presion de combustible	Unidad	EVENTO	1	3.272.217	32	4.304.000	4.304.000
170	Cambio de sensor de posicion de cigÃ¼eÃ±al	Unidad	EVENTO	1	582.611	-28	422.000	422.000
171	Cambio de sensor de posicion de arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	440.000	-4	421.000	421.000
172	Cambio de sensor de flujo de aire	Unidad	EVENTO	1	1.262.356	2	1.285.000	1.285.000
173	Cambio de juego de caÃ±os sistema de administracion turbo/intercoole	Unidad	EVENTO	1	3.713.644	1	3.754.000	3.754.000
174	Cambio de tubo de combustible	Unidad	EVENTO	1	3.155.922	-78	707.000	707.000
175	Cambio de sensor de presion common rail	Unidad	EVENTO	1	3.708.656	26	4.665.000	4.665.000
176	Cambio de valvula de control de aire	Unidad	EVENTO	1	1.918.350	-62	732.000	732.000
177	Cambio de conjunto pedal acelerador	Unidad	EVENTO	1	700.200	12	783.000	783.000
178	Cambio de flotador de tanque	Unidad	EVENTO	1	740.611	-40	444.000	444.000
179	Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	234.406	13	265.000	265.000
180	Cambio de intercooler	Unidad	EVENTO	1	2.320.556	22	2.828.000	2.828.000
181	Cambio de valvula EGR	Unidad	EVENTO	1	1.687.000	-33	1.130.000	1.130.000
182	Cambio de unidad de control	Unidad	EVENTO	1	9.954.889	4	10.358.000	10.358.000
183	Cambio de mecanismos de levanta vidrios delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	644.022	30	838.000	838.000
184	Cambio de mecanismos de levanta vidrios delantero derecho	Unidad	EVENTO	1	643.756	30	838.000	838.000
185	Cambio de mecanismos de levanta vidrios trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	590.161	29	759.000	759.000
186	Cambio de mecanismos de levanta vidrios trasero derecho	Unidad	EVENTO	1	590.161	29	759.000	759.000
187	Cambio de comando central de levanta vidrios	Unidad	EVENTO	1	779.217	7	835.000	835.000
188	Cambio de cerradura de puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	902.806	27	1.150.000	1.150.000
189	Cambio de cerradura de puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	902.806	27	1.150.000	1.150.000
190	Cambio de cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	681.889	22	835.000	835.000

Econ. Walter Speranza
Director General de Adm. y Finanza
SENAC

Abg. Clara Susana Aquino B
SENAC

Abg. María Liz García Cuevas
Directora
Análisis y Seguimiento de casos - (SENAC)

Mantenimiento y Reparación de vehículos Hyundai. Contrato abierto plurianual. Ad referendum ID: 419.715

							Automotor S.A.	
Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
191	Cambio de cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	681.889	22	835.000	835.000
192	HYUNDAI TUCSON 2018 - Cambio de juego de pastillas delanteras	Unidad	EVENTO	1	672.889	27	852.000	852.000
193	Cambio de discos de freno delanteras	Unidad	EVENTO	1	982.667	1	993.000	993.000
194	Cambio de juego de repuesto de mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	862.778	-73	230.000	230.000
195	Cambio de bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.607.667	30	2.098.000	2.098.000
196	Cambio de fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	30.222	-4	29.000	29.000
197	Cambio de caÃ±os flexibles de freno	Unidad	EVENTO	1	393.000	-19	319.000	319.000
198	Cambio de piston de mordaza	Unidad	EVENTO	1	173.333	-51	85.000	85.000
199	Cambio de mordaza de freno delantero RH	Unidad	EVENTO	1	1.477.111	23	1.823.000	1.823.000
200	Cambio de mordaza de freno delantero LH	Unidad	EVENTO	1	1.477.111	23	1.823.000	1.823.000
201	Cambio de perno de mordaza	Unidad	EVENTO	1	134.444	-67	45.000	45.000
202	Cambio de tapa de polvo	Unidad	EVENTO	1	80.333	32	106.000	106.000
203	Cambio de goma pedal TM	Unidad	EVENTO	1	38.889	-10	35.000	35.000
204	Cambio de bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	126.111	-5	120.000	120.000
205	Cambio de servo freno	Unidad	EVENTO	1	3.054.556	1	3.097.000	3.097.000
206	Cambio de sensor ABS de rueda delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	659.444	-10	595.000	595.000
207	Cambio de sensor ABS de rueda delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	659.444	-10	595.000	595.000
208	Cambio de sensor ABS de rueda trasera	Unidad	EVENTO	1	684.778	-47	361.000	361.000
209	Cambio de modulo con unidad hidraulica de ABS	Unidad	EVENTO	1	3.832.333	102	7.737.000	7.737.000
210	Materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	289.556	-48	150.000	150.000
211	Mano de obra por hora	Unidad	EVENTO	1	123.333	-11	110.000	110.000
212	Cambio de amortiguadores delanteros cada lado	Unidad	EVENTO	1	846.556	33	1.123.000	1.123.000
213	Cambio de rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	1	322.000	-16	271.000	271.000
214	Cambio de bujes de parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	180.667	-8	167.000	167.000
215	Cambio de parrilla de suspension inferior cada lado	Unidad	EVENTO	1	1.404.556	8	1.522.000	1.522.000
216	Cambio de bujes estabilizador central	Unidad	EVENTO	1	55.889	-45	31.000	31.000
217	Cambio de bieletas estabilizadoras LH	Unidad	EVENTO	1	398.556	53	609.000	609.000
218	Cambio de bieletas estabilizadoras RH	Unidad	EVENTO	1	398.556	53	609.000	609.000
219	Cambio de barra estabilizadora delantera	Unidad	EVENTO	1	1.415.778	-49	724.000	724.000
220	Cambio de punta eje RH	Unidad	EVENTO	1	1.319.111	-2	1.289.000	1.289.000
221	Cambio de punta eje LH	Unidad	EVENTO	1	1.319.111	-2	1.289.000	1.289.000
222	Cambio de reten de aceite punta eje	Unidad	EVENTO	1	70.000	-36	45.000	45.000
223	Cambio de maza rueda delantera cada lado	Unidad	EVENTO	1	1.320.000	14	1.510.000	1.510.000

Econ. Walter Sporenza
Director General de Adm. y Finanza
SENAC

Abg. Clara Susana Aquino B
SENAC

Abg. María Liz García Cuevas
Directora
Análisis y Seguimiento de casos - (SENAC)

Mantenimiento y Reparación de vehículos Hyundai. Contrato abierto plurianual. Ad referendum ID: 419.715

							Automotor S.A.	
Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
224	Cambio de reten de maza delantera	Unidad	EVENTO	1	104.444	-47	55.000	55.000
225	Cambio de tuerca de maza	Unidad	EVENTO	1	54.444	-36	35.000	35.000
226	Cambio de perno parrilla	Unidad	EVENTO	1	193.778	-86	28.000	28.000
227	Cambio de taqueador de suspension LH	Unidad	EVENTO	1	134.000	36	182.000	182.000
228	Cambio de taqueador de suspension RH	Unidad	EVENTO	1	134.000	36	182.000	182.000
229	Cambio de tazas de ruedas	Unidad	EVENTO	1	208.333	-71	60.000	60.000
230	Cambio de bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	618.667	-5	586.000	586.000
231	Cambio de rotor de arranque	Unidad	EVENTO	1	635.556	-29	450.000	450.000
232	Cambio de inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	849.222	5	891.000	891.000
233	Cambio de juego de carbones	Unidad	EVENTO	1	200.556	-38	125.000	125.000
234	Cambio de motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	2.548.556	9	2.769.000	2.769.000
235	Cambio de automatico de arranque	Unidad	EVENTO	1	532.667	24	663.000	663.000
236	Cambio de ruleman 2	Unidad	EVENTO	1	195.556	0	195.000	195.000
237	Cambio de ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	1	162.222	-23	125.000	125.000
238	Cambio de ruleman 3	Unidad	EVENTO	1	222.778	-48	115.000	115.000
239	Cambio de ruleman 1	Unidad	EVENTO	1	149.889	-21	118.000	118.000
240	Cambio de porta carbon	Unidad	EVENTO	1	314.444	-8	290.000	290.000
241	Cambio de juego de regulador de voltaje y juego de diodos	Unidad	EVENTO	1	768.778	-26	568.000	568.000
242	Cambio de rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	1.270.556	-12	1.115.000	1.115.000
243	Cambio de estator de alternador	Unidad	EVENTO	1	791.111	-32	535.000	535.000
244	Cambio de correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	469.000	16	542.000	542.000
245	Cambio de rulemanes de alternador	Unidad	EVENTO	1	285.667	-54	132.000	132.000
246	Cambio de polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	606.778	70	1.032.000	1.032.000
247	Cambio de carcaza trasera de alternador	Unidad	EVENTO	1	437.778	-73	120.000	120.000
248	Cambio de carcaza delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	452.667	-12	398.000	398.000
249	Cambio de alternador completo	Unidad	EVENTO	1	3.054.778	34	4.106.000	4.106.000
250	Cambio de foco de alta y baja	Unidad	EVENTO	1	107.667	-4	103.000	103.000
251	Cambio de focos de filamentos	Unidad	EVENTO	1	27.778	-10	25.000	25.000
252	Cambio de focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	23.333	-36	15.000	15.000
253	Cambio de focos de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	110.611	32	146.000	146.000
254	Cambio de foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	27.222	-45	15.000	15.000
255	Cambio de faro delantero	Unidad	EVENTO	1	3.588.778	119	7.848.000	7.848.000
256	Cambio de faro trasero	Unidad	EVENTO	1	3.251.111	-51	1.595.000	1.595.000

Econ. Vidal Esperanza
Director General de Adm. y Finanzas
SENAC

Abg. Clara Susana Aquino B
SENAC

Abg. María Liz García Cuevas
Directora
Análisis y Seguimiento de casos - (SENAC)

Mantenimiento y Reparación de vehículos Hyundai. Contrato abierto plurianual. Ad referendum ID: 419.715

							Automotor S.A.	
Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
257	Cambio de faritos de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	379.111	21	459.000	459.000
258	Cambio de faros busca huellas cada lado	Unidad	EVENTO	1	596.778	49	892.000	892.000
259	Cambio de conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	840.667	86	1.562.000	1.562.000
260	Cambio de bulbo de marcha atras	Unidad	EVENTO	1	161.667	-26	120.000	120.000
261	Cambio de faro auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	353.333	37	485.000	485.000
262	Cambio de comando central de levanta vidrios LH	Unidad	EVENTO	1	930.889	50	1.396.000	1.396.000
263	Cambio de comando central de levanta vidrios RH	Unidad	EVENTO	1	389.222	35	526.000	526.000
264	Cambio de interruptor de levanta vidrios LH	Unidad	EVENTO	1	293.889	38	405.000	405.000
265	Cambio de interruptor de levanta vidrios RH	Unidad	EVENTO	1	293.889	38	405.000	405.000
266	Cambio de interruptores de puerta	Unidad	EVENTO	1	103.333	6	110.000	110.000
267	Cambio de interruptores de estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	268.667	47	396.000	396.000
268	Cambio de interruptor de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	376.111	17	440.000	440.000
269	Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	298.333	11	330.000	330.000
270	Cambio de encendedor	Unidad	EVENTO	1	152.667	-36	98.000	98.000
271	Cambio de unidad de control	Unidad	EVENTO	1	9.087.111	-27	6.623.000	6.623.000
272	Cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	261.667	18	310.000	310.000
273	Cambio de relay limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	301.111	8	325.000	325.000
274	Cambio de control de apertura	Unidad	EVENTO	1	924.889	29	1.193.000	1.193.000
275	Cambio de unidad de control de apertura	Unidad	EVENTO	1	2.212.000	20	2.661.000	2.661.000
276	Cambio de sensor de posicion de leva	Unidad	EVENTO	1	443.667	-5	421.000	421.000
277	Cambio de bujias incandescentes cada uno	Unidad	EVENTO	1	402.333	-17	332.000	332.000
278	Cambio de motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	1.476.778	-13	1.282.000	1.282.000
279	Cambio de motor lanza agua	Unidad	EVENTO	1	442.778	-68	140.000	140.000
280	Cambio de antena centro techo	Unidad	EVENTO	1	871.889	59	1.384.000	1.384.000
281	Cambio de pistones	Unidad	EVENTO	1	1.888.778	-61	733.000	733.000
282	Cambio de juego de aros	Unidad	EVENTO	1	1.546.889	29	1.999.000	1.999.000
283	Cambio de juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	1.263.111	-1	1.256.000	1.256.000
284	Cambio de casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	154.333	-24	118.000	118.000
285	Cambio de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	346.667	-67	115.000	115.000
286	Cambio de valvulas de admision	Unidad	EVENTO	1	128.333	-45	70.000	70.000
287	Cambio de valvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	212.667	-33	143.000	143.000
288	Cambio de junta de tapa de cilindros	Unidad	EVENTO	1	414.444	9	450.000	450.000
289	Cambio de arbol de levas admision	Unidad	EVENTO	1	2.281.222	-1	2.262.000	2.262.000

Econ. Walter Speranza
Director General de Adm. y Finanzas
SENAC

Abg. Clara Susana Aquino B
SENAC

Abg. María Liz García Cuevas
Directora
Análisis y Seguimiento de casos - (SENAC)

Mantenimiento y Reparación de vehículos Hyundai. Contrato abierto plurianual. Ad referendum ID: 419.715

							Automotor S.A.	
Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
290	Cambio de cigÃ¼eÃ±al	Unidad	EVENTO	1	7.855.889	3	8.101.000	8.101.000
291	Cambio de bielas	Unidad	EVENTO	1	968.333	-5	920.000	920.000
292	Cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	12.017.111	28	15.413.000	15.413.000
293	Cambio de arbol de levas escape	Unidad	EVENTO	1	2.233.889	-7	2.070.000	2.070.000
294	Cambio de junta de multiple de admision	Unidad	EVENTO	1	115.889	-26	86.000	86.000
295	Cambio de junta de multiple de escape	Unidad	EVENTO	1	132.889	-35	87.000	87.000
296	Cambio de junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	1	188.889	-29	135.000	135.000
297	Cambio de reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	80.667	-5	77.000	77.000
298	Cambio de juego de engranajes del frente motor	Unidad	EVENTO	1	2.047.778	25	2.560.000	2.560.000
299	Cambio de cadena de distribucion	Unidad	EVENTO	1	543.111	-2	531.000	531.000
300	Cambio de aceite 15W40 por litro	Unidad	EVENTO	1	41.000	17	48.000	48.000
301	Cambio de filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	134.778	1	136.000	136.000
302	Cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	94.778	12	106.000	106.000
303	Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	282.667	-2	278.000	278.000
304	Cambio de tensor de cadena de distribucion	Unidad	EVENTO	1	384.778	-17	321.000	321.000
305	Cambio de soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	1.108.667	72	1.906.000	1.906.000
306	Cambio de soportes de motor	Unidad	EVENTO	1	1.088.778	3	1.118.000	1.118.000
307	Cambio de junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	139.222	23	171.000	171.000
308	Cambio de guia de valvulas	Unidad	EVENTO	1	229.222	-91	21.000	21.000
309	Cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	129.000	-36	82.000	82.000
310	Cambio de block motor	Unidad	EVENTO	1	15.735.556	49	23.490.000	23.490.000
311	Cambio de carter motor	Unidad	EVENTO	1	1.331.000	-65	463.000	463.000
312	Cambio de guia de cadena	Unidad	EVENTO	1	285.333	-72	81.000	81.000
313	Cambio de leva cadena	Unidad	EVENTO	1	389.778	-83	66.000	66.000
314	Cambio de calce lateral	Unidad	EVENTO	1	173.667	-74	46.000	46.000
315	Cambio de perno piston	Unidad	EVENTO	1	169.778	-20	135.000	135.000
316	Cambio de buje de biela	Unidad	EVENTO	1	100.111	-18	82.000	82.000
317	Cambio de seguro perno piston	Unidad	EVENTO	1	23.611	-89	2.500	2.500
318	Cambio de polea cigÃ¼eÃ±al	Unidad	EVENTO	1	2.255.000	22	2.740.000	2.740.000
319	Cambio de multiple de escape	Unidad	EVENTO	1	2.484.889	10	2.738.000	2.738.000
320	Cambio de multiple de admision	Unidad	EVENTO	1	2.819.444	35	3.810.000	3.810.000
321	Cambio de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.739.444	13	1.970.000	1.970.000
322	Cambio de depurador de aire	Unidad	EVENTO	1	516.111	1	520.000	520.000

Econ. Wilson Speranza
Director General de Adm. y Finanzas
SENAC

Abg. Clara Susana Aquino B
SENAC

Abg. María Liz García Cuevas
Directora
Análisis y Seguimiento de casos - (SENAC

Mantenimiento y Reparación de vehículos Hyundai. Contrato abierto plurianual. Ad referendum ID: 419.715

							Automotor S.A.	
Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
323	Cambio de valvula de aire	Unidad	EVENTO	1	2.026.111	-39	1.245.000	1.245.000
324	Cambio de manguera depurador	Unidad	EVENTO	1	507.333	20	607.000	607.000
325	Cambio de ducto de aire	Unidad	EVENTO	1	290.444	-56	128.000	128.000
326	Cambio de aceite 80W90 por litro	Unidad	EVENTO	1	44.667	3	46.000	46.000
327	Cambio de guardapolvos de homocineticas cada lado	Unidad	EVENTO	1	293.333	31	385.000	385.000
328	Cambio de tulipas de homocineticas lado rueda cada lado	Unidad	EVENTO	1	1.702.000	-30	1.191.000	1.191.000
329	Cambio de bujes del soporte del tunel del diferencial	Unidad	EVENTO	1	199.556	-9	182.000	182.000
330	Cambio de homocineticas delanteras cada lado	Unidad	EVENTO	1	2.955.333	33	3.921.000	3.921.000
331	Cambio de reten de homocinetica cada lado	Unidad	EVENTO	1	83.778	-1	83.000	83.000
332	Cambio de ruleman eje homocinetica	Unidad	EVENTO	1	327.222	-34	215.000	215.000
333	Cambio de cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	4.462.000	-23	3.456.000	3.456.000
334	Cambio de precap cada lado	Unidad	EVENTO	1	206.889	28	264.000	264.000
335	Cambio de guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	247.556	-69	76.000	76.000
336	Cambio de muÃ±equin cada lado	Unidad	EVENTO	1	226.000	47	333.000	333.000
337	Cambio de esparragos de rueda para cada rueda	Unidad	EVENTO	1	31.111	-52	15.000	15.000
338	Cambio de tuercas de rueda para cada rueda	Unidad	EVENTO	1	32.222	-69	10.000	10.000
339	Cambio de llantas	Unidad	EVENTO	1	2.932.333	28	3.764.000	3.764.000
340	Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	1.043.444	15	1.197.000	1.197.000
341	Cambio de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	6.804.111	107	14.059.000	14.059.000
342	Cambio de conjunto cilindro contacto	Unidad	EVENTO	1	773.889	-59	315.000	315.000
343	Cambio de eje de direccion	Unidad	EVENTO	1	949.333	10	1.048.000	1.048.000
344	Alineacion y balanceo	Unidad	EVENTO	1	197.778	-44	110.000	110.000
345	Cambio de radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	2.228.333	9	2.435.000	2.435.000
346	Cambio de bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	961.667	2	985.000	985.000
347	Cambio de ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	1.810.222	4	1.884.000	1.884.000
348	Cambio de termostato	Unidad	EVENTO	1	176.667	-1	175.000	175.000
349	Cambio de junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	32.222	9	35.000	35.000
350	Cambio de manguera de radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	191.778	39	267.000	267.000
351	Cambio de manguera de radiador superior	Unidad	EVENTO	1	182.000	-1	181.000	181.000
352	Cambio de condensador de acond. de aire	Unidad	EVENTO	1	2.199.778	9	2.391.000	2.391.000
353	Cambio de evaporador de acond. de aire	Unidad	EVENTO	1	2.163.333	7	2.305.000	2.305.000
354	Cambio de valvula expansora	Unidad	EVENTO	1	762.111	-17	633.000	633.000
355	Cambio de filtro recibidor de acond. de aire	Unidad	EVENTO	1	379.778	-76	91.000	91.000

Econ. Walter Speranza
Director General de Adm. y Finanzas
SENAC

Abg. Clara Susana Aquino B
SENAC

Abg. María Liz García Cuevas
Directora
Análisis y Seguimiento de casos - (SENAC)

Mantenimiento y Reparación de vehículos Hyundai. Contrato abierto plurianual. Ad referendum ID: 419.715

							Automotor S.A.	
Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
356	Carga de gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1	343.333	-4	330.000	330.000
357	Carga de agua refrigerante con aditivo galon de 3 litros	Unidad	EVENTO	1	77.778	41	110.000	110.000
358	Cambio de compresor de acond. de aire	Unidad	EVENTO	1	6.209.889	7	6.663.000	6.663.000
359	Cambio de polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	751.000	26	948.000	948.000
360	Cambio de embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	690.556	25	865.000	865.000
361	Cambio de caÃ±o de compresor	Unidad	EVENTO	1	2.002.222	36	2.715.000	2.715.000
362	Cambio de guia ventilador	Unidad	EVENTO	1	307.222	-72	85.000	85.000
363	Cambio de tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	67.000	28	86.000	86.000
364	Cambio de goma soporte radiador	Unidad	EVENTO	1	51.111	-12	45.000	45.000
365	Cambio de protector	Unidad	EVENTO	1	464.667	7	499.000	499.000
366	Cambio de tanque auxiliar radiador	Unidad	EVENTO	1	294.778	-40	176.000	176.000
367	Cambio de enfriador de aire	Unidad	EVENTO	1	2.772.667	41	3.903.000	3.903.000
368	Cambio de enfriador de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.262.333	-56	552.000	552.000
369	Cambio de correa de A/A	Unidad	EVENTO	1	457.889	18	542.000	542.000
370	Cambio de conjunto polea tensor A/A	Unidad	EVENTO	1	1.348.889	-74	350.000	350.000
371	Cambio de manguera A/A	Unidad	EVENTO	1	1.663.000	-69	509.000	509.000
372	Cambio de comando A/A	Unidad	EVENTO	1	2.349.444	40	3.285.000	3.285.000
373	Cambio de motor ventilador A/A	Unidad	EVENTO	1	1.178.333	-22	920.000	920.000
374	Cambio de filtro habitaculo A/A	Unidad	EVENTO	1	214.444	-9	195.000	195.000
375	Cambio de nucleo evaporador A/A	Unidad	EVENTO	1	2.015.889	-41	1.196.000	1.196.000
376	Cambio de motor ventilador A/A	Unidad	EVENTO	1	891.667	3	920.000	920.000
377	Cambio de mecanismos de levanta vidrios delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	1.251.444	4	1.296.000	1.296.000
378	Cambio de mecanismos de levanta vidrios delantero derecho	Unidad	EVENTO	1	1.251.444	4	1.296.000	1.296.000
379	Cambio de mecanismos de levanta vidrios trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	1.108.778	-16	928.000	928.000
380	Cambio de mecanismos de levanta vidrios trasero derecho	Unidad	EVENTO	1	1.108.778	-16	928.000	928.000
381	Cambio de cerradura de puerta delantera izquierda	Unidad	EVENTO	1	663.556	25	829.000	829.000
382	Cambio de cerradura de puerta delantera derecha	Unidad	EVENTO	1	663.556	25	829.000	829.000
383	Cambio de cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	626.000	45	908.000	908.000
384	Cambio de cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	626.000	45	908.000	908.000
385	Cambio de aceite 75W90 por litro	Unidad	EVENTO	1	64.667	5	68.000	68.000
386	Cambio de palanca de cambios	Unidad	EVENTO	1	1.192.778	13	1.350.000	1.350.000
387	Cambio de amortiguadores traseros cada lado	Unidad	EVENTO	1	701.556	22	853.000	853.000
388	Cambio de taqueador trasero	Unidad	EVENTO	1	250.111	-35	162.000	162.000

Econ. Walter Speranza
Director General de Adm. y Finanzas
SENAC

Abg. Clara Susana Aquino B
SENAC

Abg. María Liz García Cuevas
Directora
Análisis y Seguimiento de casos - (SENAC)

Mantenimiento y Reparación de vehículos Hyundai. Contrato abierto plurianual. Ad referendum ID: 419.715

							Automotor S.A.	
Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
389	Cambio de bomba de combustible de tanque	Unidad	EVENTO	1	2.538.111	7	2.721.000	2.721.000
390	Cambio de bomba alimentadora de combustible	Unidad	EVENTO	1	8.481.333	-34	5.584.000	5.584.000
391	Cambio de inyectores	Unidad	EVENTO	1	5.872.222	-30	4.089.000	4.089.000
392	Cambio de solenoide alimentadora	Unidad	EVENTO	1	2.972.889	23	3.652.000	3.652.000
393	Cambio de sensor posicion de cigÃ¼eÃ±al	Unidad	EVENTO	1	489.000	-28	352.000	352.000
394	Cambio de sensor posicion de arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	549.778	-23	421.000	421.000
395	Cambio de sensor de flujo de aire	Unidad	EVENTO	1	682.222	88	1.285.000	1.285.000
396	Cambio de sensor de acelerador	Unidad	EVENTO	1	849.333	-8	783.000	783.000
397	Cambio de juego de caÃ±os sistema de admision turbo/intercooler	Unidad	EVENTO	1	3.911.111	19	4.650.000	4.650.000
398	Cambio de base de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	871.333	40	1.219.000	1.219.000
399	Cambio de sensor de presion common rail	Unidad	EVENTO	1	3.588.333	30	4.665.000	4.665.000
400	Cambio de limitador de presion del common rail	Unidad	EVENTO	1	3.520.222	22	4.304.000	4.304.000
401	Cambio de juego de caÃ±os de combustible	Unidad	EVENTO	1	3.159.444	-26	2.350.000	2.350.000
402	Cambio de flotador de tanque	Unidad	EVENTO	1	985.000	-55	445.000	445.000
403	Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	276.667	-4	265.000	265.000
404	Cambio de pedal de acelerador	Unidad	EVENTO	1	1.036.000	-24	783.000	783.000
405	Cambio de sensor de velocimetro	Unidad	EVENTO	1	987.556	-67	321.000	321.000
406	Cambio de sensor de temperatura combustible	Unidad	EVENTO	1	957.778	-81	185.000	185.000
407	Cambio de sensor presion combustible	Unidad	EVENTO	1	2.150.000	-84	350.000	350.000
408	Cambio de tubo common rail	Unidad	EVENTO	1	4.714.444	15	5.430.000	5.430.000
409	Cambio de arandela de pico inyector	Unidad	EVENTO	1	67.444	25	84.000	84.000
410	Cambio de anillo inyector	Unidad	EVENTO	1	50.111	-56	22.000	22.000
411	Cambio de sensor filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	185.000	-22	145.000	145.000
412	Cambio de interruptor presion combustible	Unidad	EVENTO	1	2.206.111	-71	650.000	650.000
413	Cambio de conjunto soporte filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	1.493.556	-18	1.219.000	1.219.000
414	Cambio de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	2.845.889	2	2.891.000	2.891.000
415	Cambio de tapa tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	415.556	-75	105.000	105.000
416	Cambio de protector del tanque	Unidad	EVENTO	1	688.333	-27	500.000	500.000
417	Cambio de tubo de combustible	Unidad	EVENTO	1	1.776.889	-60	709.000	709.000
418	Cambio de conjunto aceleracion	Unidad	EVENTO	1	2.529.556	8	2.742.000	2.742.000
419	Cambio de valvula EGR	Unidad	EVENTO	1	2.747.222	-59	1.130.000	1.130.000
Precio Total							700.066.480	700.066.480

Econ. Walter Speratti
Director General de Adm. y Finanzas
SENAC

Abg. Clara Susana Aquino B
SENAC

Abg. María Liz García Cuevas
Directora
Análisis y Seguimiento de casos - (SENAC)